MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
REGIÓN DE POLICÍA No2 SUR ORIENTAL
REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA No.2

No. / REGI2 – REINF 15.2

Neiva, 14 de abril de 2021

Capitán
YAIDY MARTINEZ MUÑOZ
Jefe Unidad Prestadora en Salud
Calle 3ª No. 4ª – 52
Garzón – Huila

Asunto: Concepto Técnico Arrendamiento Sanidad Policial Primario Garzón – Huila.

En atención a lo expuesto mediante comunicado oficial S-2021-005706-DEUIL, y de acuerdo a la visita técnica realizada el día 14 de abril del presente año a las instalaciones de Sanidad Policial Primario de la Policía Nacional, ubicado en la calle 3ª No. 4ª - 52 barrio San Cayetano del Municipio de Garzón – Departamento del Huila; de manera atenta y respetuosa informo a mi Capitán, que en referencia al instructivo No. 024/DIPON-DIRAF-70 de fecha 14 de septiembre de 2020, en su numeral 1.1.4, se informa lo siguiente:

NORMA SISMO - RESISTENTE: De acuerdo a lo observado en sitio por el personal de infraestructura se encontró unas instalaciones modernas, construidas con sistema aporticado y muros confinados, es decir, se observó que cuenta con vigas y columnas en concreto, cubierta con estructura y tejas, y muros en mampostería entre columnas, igualmente, se evidencia red eléctrica funcional, red hidráulica y sanitaria funcional, red de voz y datos funcional, no se observó red contra - incendios.

ESPACIOS Y ÁREA REQUERIDA: De acuerdo a la visita en sitio, y a la verificación realizada visualmente por el funcionario de infraestructura de profesión ingeniero civil, al inmueble de la referencia se observa que cumple con lo requerido en el tema constructivo, de la referencia a: disponibilidad de servicios públicos, oficina y sala de juntas, red de voz y datos para puestos de trabajo, baños, sala de espera, bodega de almacén y zonas verdes.

Área del bien inmueble:

- Área del lote: 140 m2
- Área construida: 129 m2


Programa Arquitectónico:


- Sala de espera
- Sala de procedimiento
- Consultorio de medicina
- Consultorio Odontológico
- Espacio de archivo
- Oficina de coordinación
- Cuarto de esterilización
- 03 baños (Personas con discapacidad, sin discapacidad y personal que labora en el sitio)

Esta copia del original es para consulta


- Cuarto de aseo
- Bodega de elementos
- Espacio de clasificación de residuos
- Sala de juntas
- Cocina
- Patio zona verde


Registro fotográfico:














Al sitio de las instalaciones de Sanidad Policial Primario de la Policía Nacional en el Municipio de Garzón, cuenta con vía de acceso: en buen estado de mantenimiento; de igual forma de acuerdo a lo manifestado por la propietaria del bien inmueble informa que el servicio de sanidad policial viene prestando sus servicios en la edificación con un tiempo de dos (2) años. Por último, de acuerdo a lo visualizado en sitio y al buen estado de conservación de la infraestructura se da concepto favorable de acuerdo a la distribución de espacios y especificaciones de condiciones de infraestructura. Asimismo, mi Capitán, respetuosamente informo que se hace necesaria la viabilidad por parte del personal idóneo de sanidad en temas de condiciones mínimas para el debido funcionamiento de los servicios médicos de sanidad policial primario.

Atentamente,

Patrullero **CESAR LEONARDO CARVAJAL QUINTERO**
Analista Mantenimiento Infraestructura Región de Policía No.2.

Elaborado por: PT Edilberto Martínez Devia
Revisado por. PT. Cesar Leonardo Carvajal Quintero.
Fecha de elaboración: 21-04-2021
Ubicación: C:\Carpeta Región 2\Año 2021\Concepto

Calle 21 Sur No 6-235 Zona Industrial – Neiva
Teléfonos: (098) 8 73 99 22 IP VOZ 30000
regi2.reinf@correo.policia.gov.co
www.policia.gov.co

Copia del original

11771875