GRUPO INTERDISEÑOS S.A.S.

GRUPO INTERDISEÑOS S.A.S.

HOJA DE TRABAJO EN CAMPO - VISITA A PARADEROS


DOCUMENTO PS-F- GDADEP -029
VERSIÓN 2
PAGINA 1 DE 1

DATOS DE CAMPO					
SE SOLICITA CAMBIO DE SEÑAL	—	TIPO DE SEÑAL (S-IDU / M-15)	M-15	CUENTA MODULO TIPO 1 EXISTENTE (M-10)	SI
TRASLADO DEL PARADERO	—				
ESTADO DE LA ZONA DE ANDEN - UBICACIÓN DEL PARADERO					
TIPO DE MATERIAL DE ANDEN EXISTENTE	Loseta			ESTADO DE LA ZONA DEL PARADERO	Bueno
NIVEL EXISTENTE DEL ANDEN	15cm	NIVEL PROYECTADO DEL TAPETE	15cm	ANDEN INTERVENIDO POR OTRAS ENTIDADES	IDU
CARACTERISTICAS DEL PARADERO					
REPINTAR Y/O CORREGIR FRANJA AMARILLA	SI	DEMARCAR ZONA DE PARADA W	SI	ZONA ACCESIBLE	SI
SE REQUIERE GESTION SOCIAL	—	CUENTA CON CONEXIÓN ELECTRICA	SI	SE PUEDE ADECUAR TAPETE CTO 186-2020	SI

DETALLES ADICIONALES PARA EJECUCION DE LA ZONA DE CONFORMACION:

El CTO 2407-24IDU realizó el espacio publico, si bien NO CUMPLE con la resolución 313780-23. Sin embargo, se modernizará el mobiliario por el alto número de validaciones de la parada.

- A futuro se retira EL AES+0070
- SDM: solicitar traslado de señal prohibido Parquear fuera del area de parada.



CONSECUTIVO:	02	CENEFA :	143A06
FECHA :	26 Febrero 2026		
DIRECCIÓN :	Av Esperanza - Kr 68B		
COORDENADAS FINAL:	4.653489389	-74.10921389	
TIPO PARADERO:	T1 X	T2	T3 OPCIONAL T1
CON TAPETE		CONFORMACION	—
CASO RES. 313780-23	A1	RECONSTRUCCION	—
PERMISO IDPC		REHABILITACION	—
DIMENSION TOTAL. (L*A)		Long. 14,20m	Anch. 4,80m

COMPONENTES DEL PARADERO	SI / NO	cant.
CUBIERTA M-12 (UN)	SI	
PANEL M-13 (UN)	SI	
PANEL M-160 (UN)	SI	
SARDINEL A-10 (ML) / INCLUYE CAMBIO	—	
LOSETA PODO TACTIL A-50 -ALERTA- PARALELO AL SARDINEL - ANTERIOR - AL FRENTE (ML)	—	
LOSETA PODO TACTIL A-55 -GUIA - PARALELO AL SARDINEL - POSTERIOR - ATRÁS (ML)	—	
LOSETA PODO TACTIL A-50 -ALERTA- ALREDEDOR DE ELEMENTOS (ML)	—	
LOSETA PODO TACTIL A-50 -ALERTA- PERPENDICULAR AL SARDINEL - EXTREMOS (ML)	—	
LOSETA PODO TACTIL A-55 -GUIA - PERPENDICULAR AL SARDINEL- ENFRENTADOS AL PANEL (ML)	—	
LOSETA PODO TACTIL A-55 -GUIA- PERPENDICULAR AL SARDINEL- ENFRENTADOS LA SEÑAL VERTICAL (ML)	—	
AREA DE ACCESO -CONCRETO ESTRIADO (M2)	—	
RAMPAS DE ACCESO (M2)	—	
SEÑALIZACIÓN BRAILLE (UN)	SI	
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL - DISCAPACITADOS (UN)	SI	
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL -PINTURA AMARILLA EN SARDINEL (ML)	SI	

INTERVENTORÍA Nombre: DIEGO F. PEÑA	CONCESIONARIO Nombre : MARIO CASTRO	TRANSMILENIO Nombre : Angie P.	MOVILIDAD Nombre : Andrés Rojas	DADEP Nombre : Nubia Caicedo	OTROS Nombre:	OTROS Nombre: