

Sistemas Epccartagena <sistemas.epccartagena@inpec.gov.co>

22
may.

para mí

reenvio segunda cotizacion del señor Gustavo

----- Mensaje reenviado -----

De: **jose muñoz castaño** <licitacionesloginet@gmail.com>

Fecha: 22 de mayo de 2018, 12:43

Asunto: cotizacion arreglo y reparacion de impresoras

Para: sistemas.epccartagena@inpec.gov.co

buenas tardes Señores Inpec

copiamos su formato para sobre este realizar la cotizacion, agradezco su amable atencion

se debe tener en cuenta que estos precios no incluye IVA.y son precios unitarios

Cotización loginet 23356

Cliente:

INPEC CARTAGENA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DAÑO	SUMINISTRO	UBICACIÓN ACTUAL	PRECIO
----------	-------------	------	------------	---------------------	--------

01	FOTOCOPIADORA TIPO INDUSTRIAL MARCA SAMSUNG SERIAL Z59FBJZF50000FX COPIAS DIARIAS 1500 O MAS 50 COPIAS POR MINUTO QUE AMPLIE AL 400% QUE REDUZCA AL 25% BANDEJA PARA CARTA Y OTRA DE OFICIO DOBLE CARTA DUPLEX (COPIAS AMBAS CARAS) AUTOMATICO ALIMENTADOR BYPASS CONEXIÓN RED Y PUERTO USB CON 4 THONER DE TINTA DE REPUESTO	*IMPRESIONES CON LINEAS Y MANCHAS EN HOJA *Las hojas salen arrugadas	CAMBIO DE FUSORA Y RODILLO	UNIDAD EDUCATIVAS	\$265.000
----	---	---	----------------------------	-------------------	-----------

01	FOTOCOPIADORA modelo MP 501SPF, tecnología Laser, Procesador mínimo 1 Ghz Dual core, calidad de impresión 1200 X 1200 dpi. Sistema de almacenamiento Disco duro de mínimo 250 GB., impresión dúplex Memoria Ram 2 gb, velocidad de impresión 47 ppm tarjeta de red 100/1000 ipv6 integrado escáner copiadora puerto usb patch cord cat 6ª cable usb bandeja adicional ser C006Z606261 SERIAL G986X504683	*Presencia de líneas y puntos a lo largo de la hoja al realizar la impresión	Cambio de Rodillo y unidad fusora	COMANDO DE VIGILANCIA	\$340.000
02	IMPRESORA HEWLETT PACKARD LASER REF.P- 1006, IMPRIME 15PPM, RESOLUCION IMPRESIÓN 1200X1200 DPI,CAPACIDAD DE ENTRADA HSTA 150 HOJAS, CAPACIDAD DE SALIDA HASTA 100 HOJAS, THONNER PARA IMPRIMIR 2000 HOJAS	La tarjeta del punto de conexión usb se encuentra dañado	Cambio de la tarjeta de conexión usb	COMANDO DE VIGILANCIA	\$190.000

<p>03</p>	<p>HP PRINTER MULTIFUNCION LASERJET M1132 MFP 3N 1 VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 18 PPM, SALIDA DE LA PRIMERA PAGINA EN NEGRO EN TAN SOLO 8,5 SEGUNDOS, HASTA 600X600 DPI (1200DPI EFECTIVOS); FASTRES 600; FASRES 1200, PANTALLA LED NUMERICA CON DOS DIGITOS; 5 BOTONES (ARRIBA, ABAJO, CANCELAR,ALTERNAR, INC IAR COPIADO); 6 INDICADORES LUMINOSOS LED (ATENCION, LISTA TONER BAJO, NUMERO DE PAGINAS,OSCURAS/CLARA,REDUCIR/AMPLIAR),COPIADO 99 COPIAS MULTIPLES;REDUCIR/ AMPLIAR DE 30 A 400%; CONTRASTE (MAS CLARA/ MAS OSCURA); RESOLUCION (CALIDAD DE LA COPIA),ESCANEO INTELIGENTE RECONOCIENDO LA DIFERENCIA DE TEXTO, CAMA PLANA, PROCESADOR 400MHZ, MEMORIA 8MB, CICLO DE TRABAJO MENSUAL MAXIMO HASTA8.000 PAGINAS, BANDEJA DE ENTRADA DE 150 HOJAS, PUERTO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD, GARANTIA LIMITADA DE UN AÑO.</p>	<p>*Impresiones def ectuosas con líneas a los costados. *Tarjeta de Red y Usb en mal estado *Mantenimiento</p>	<p>*Cambio de rodillo *Cambio de Tarjeta de Red y Usb *Mantenim iento</p>	<p>INVESTIGACIONE SALMACEN PROYECTOS PRODUCTIVOS</p>	<p>\$190.000</p>
------------------	---	--	---	--	------------------

--	--	--	--	--	--

<p>0 2</p>	<p>HP IMPRESORA LASERJET P 1606 DN, IMPRIME HASTA 26 PPM; NEGRO (A4): HASTA 25PPM, negro(a4): RESOLUCION DE IMPRESION: HASTA 600 X 2DPI (1200 DPI DE SALIDA EFECTIVA),CONECTIVIDAD ESTANDA R: PUERTO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD, CONEXION EN RED ETHERNET 10/100, VOLUMEN MENSUAL (CICLO DE TRABAJO): HASTA 8,000 PAGINAS, VOLUMEN RECOMENDADO 250 A 2,000 PAGINAS, MEMORIA DE 32 MB, CARTA, OFICIO, EJECUTIVO, PAPELES, SOBRES (N.10, MONARCH), PROCESADOR TIPO: TENSILICA; VELOCIDAD: 400 MHZ, LENGUAJE DE IMPRESION ESTANDAR IMPRESION BASADA EN HOST, HP PCL 5E, CARTUCHO DE IMPRESION HP LASERJET NEGRO, CE278A, GARANTIA 1 AÑO. UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN CARTAGENA, TONNER ADICCIONAL Y CABLE USB</p>	<p>Tarjeta de puerto usb y de red dañada</p>	<p>Cambio de la tarjeta</p>	<p>PAGADURÍASISTEMA S</p>	<p>\$180.00 0</p>

<p>01</p>	<p>IMPRESORA LASER JET HP PRO 400 MFP M425dn, UNA MFP CON CONEXIÓN A LA WEB QUE OFRECE PRODUCTIVIDAD EN LA OFICINA, IMPRIMA PRACTICAMENTE DESDE CUALQUIER UTILIZANDO HP E PRINT Y COMPARTA RECURSOS CON CONEXIÓN DE RED ELTHERNET. AGILICE EL FLUJO DE TRABAJO CON ACCESO A APLICACIONES EMPRESARIALES. AHORRE TIEMPO CON ESCANEADO Y COPIA AUTOMATICA A DOS CARAS VELOCIDAD DE IMPRESION HASTA 35PPM,RESOLUCION ESCANER 1200X1200DPI NEGRO 600X600DPI COLOR, RESOLUCION COPIADO 600X600DPI; RESOLUCION FAX 300X300DPI PUERTO USB SERIAL CNB6DBD003</p>	<p>*Impresiones con líneas *atasco de papel</p>	<p>*Cambio de rodillo</p>	<p>REINCERCION</p>	<p>\$190.00 0</p>
------------------	--	--	---------------------------	--------------------	------------------------

<p>03</p>	<p>IMPRESORA TINTA CONTINUO, INKJET, EPSON, REF.L555, TINTA CONTINUO, TIPO DE IMPRESIÓN INJET, FUNCIONES IMPRESORA +FAX+ESCANER+COPIA+WEB VELOCIDAD MAX. NGR.33PPM.VELOCIDAD MAX.CIR.15PPM,WI FI CON LAS TINTAS INCLUIDAS,IMPRIME HASTA 12000 PAGINAS EN NEGRO O 6500 A COLOR UNICA CON EL SISTEMA ORIGINAL DE TAQUEO DE TINTA.</p>	<p>*suministros de tintas tapadosa</p>		<p>EDUCATIVAS SANIDAD RANCHO</p>	<p>\$140 .000</p>
<p>03</p>	<p>IMPRESORA:COPIADORA,IMPRESORA Y SCANNER DIGITAL HP 12-12,COPIAS DIARIAS 300;COPIAS POR MIUTO 20 COPIAS EN NEGRO;AMPLIA AL 400%; REDUCE AL 25%; 1 BANDEJA DE PAPEL; ALIMENTADOR AUTOMATICO;COPIA CARTAY OFICIO; TONER DE TINTA LASER.MODELO GM1212NF, SERIAL CNJ8F5YCXC</p>	<p>Mantenimiento Preventivo</p>	<p>Mantenimiento Preventivo</p>	<p>DACTILOSCOPIA CONTRATACIÓN SUBDIRECCI OMN REINCERCION</p>	<p>\$105 .000</p>
<p>02</p>	<p>IMPRESORA HP OFFICEJET J4660 TODO EN UNO IMPRESORA FAX,ESCANER,COPIADORA Y TELEFONO INTEGRADO</p>	<p>Atasco en el carro Impresiones defectuosas</p>	<p>Cambios deslizamiento de Cartruchos</p>	<p>ALMACEN</p>	<p>\$196 .000</p>

01	IMPRESORA HP LASERJET P 1102 WIFI (CE657) CON WIFI 8 MB DE MEMORIA	No realiza impresiones Atasco de papel	Cambio de Rodillo	REINCERDCION	\$170 .000
	IMPRESORA MARCA HP MULTIFUNCIONAL LASERJET PRO MFPM127fn. SERIAL CNB9J5H2Y .Velocidad de impresión en negro Normal: Hasta 21 ppm Salida de la primera página (lista): Negro: 9,5 segundos Ciclo de trabajo (mensual, A4): Hasta 8000 páginas Calidad de impresión en negro (óptima):Hasta 600 x 600 ppp Tecnología de resolución: FastRes 600; FastRes 1200	Daño en tablero digital	Cambio tablero digital	DIRECCION	\$260 .000
01	IMPRESORA LASER HEWLEET PACKARD M605dn	Mantenimiento Preventivo	Mantenimiento Preventivo	REINCERCION	\$150 .000

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DAÑO	SUMINISTRO	UBICACIÓN ACTUAL	\$455.000
01	PC HACER CPU MODELO X46186 INTEL AMD CORE i3 SEGUNDA GENERACION PHENOM II X4 B95 VELOCIDAD MINIMA DE PROCESADOR 3.0Ghz 3.1 Ghz.MEMORIA CACHE 6MB L.3 BUS DEL SISTEMA 5 GT/s SISTEMA RAM 4GB CONFIGURADA 2X2 GBDDR3 8Gb DDR3-1066/1333 DISCO DURO 500 GB 7200 RPM TECNOLOGIA SAS O SATA TARJETA DE RED RJ45 10/100/1000 WINDOWS 7 MICROSOFT OFFICE ESTANDAR 2010 UNIDAD OPTICA CD/DVD+/- RWSONIDO INTEGRADO	Quemada tarjeta Board	Cambio de tarjeta Board sewgun especificaciones	ATENCIÓN AL CIUDADANO	

01	CPU Computador HP Procesador Intel(R) Core(TM) i5-6500 CPU @ 3.20GHz, 3192 Mhz, 4 procesadores principales, 4 procesadores lógicos, Memoria (RAM) 4,00 GB, Disco Duro 1 Tb, Microsoft Windows 10 Pro, teclado Usb y Mause usb, Llicencia Office Profesional Plus 2016. MQNQC-J3VTM-2CJ6Q-MGW48-VH7BB. Licencia Windows 10 - GJJWH-N8WTD-MTXBG-8CGMG-MKMP2	Quemada tarjeta Board	Cambio de tarjeta Board sewgun especificaciones	POLICÍA JUDICIAL	\$470.000
----	--	-----------------------	--	---------------------	-----------

01	CPU PRODESK 600GI SFF(20922529)INTEL CORE I7 PROCESADOR 3.4 GHZ MEMCACH 8MB RAM8GB DDR3 EXPANDIBLE A 16GB DISCO 1TB 5400RPM SATA TARJETA DE RED 100/1000 COMPATIBLE IP V6 TARJETA DE VIDEO I IGB PUERTO USB3 VGA IRJ45IHDMII DVD+/RW SONIDO DISPOSITIVO INTEGRADO PARLANTE INTERNO TECLADO EN ESPAÑOL	Quemada Tarjeta Board	Quemada Tarjeta Board	SISTEMAS	\$460.000
----	---	-----------------------	-----------------------	----------	-----------

JOSE MUÑOZ
 LOGINET
 NIT: 73.153.538