



TÉCNICOS YA SAS
NIT. 901355291-9 - Régimen Simple
Carrera 53 # 25 - 32 Bello Antioquia
3113228016 - 3154232610
www.tecnicoya.com.co
ventas@tecnicoya.com.co

COTIZACIÓN N° 4792

Empresa. AGENCIA DE COOPERACIÓN E INVERSIÓN DE MEDELLÍN Y
EL ÁREA METROPOLITANA
Dirección. Calle 41 # 55-80 Plaza Mayor
Ciudad: Medellín – Colombia

Bello antioquia, 22 de marzo de 2023

ASUNTO: TÉCNICOS YA S.A.S., tiene el gusto de presentar a su consideración la propuesta técnico económica de venta de equipos de aire acondicionado

Envío para su análisis, la siguiente propuesta comercial.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	MMTOS AÑO	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	Mantenimiento sistema de aire acondicionado, tipo mini Split de 12,000 BTU	Btu/h	4	2	\$ 140.000	\$ 1.120.000
2	Mantenimiento sistema de aire acondicionado, tipo Cassette de 4TR	Btu/h	2	2	\$ 240.000	\$ 960.000
SUB- TOTAL						\$ 2.080.000
IVA 19%						\$ 395.200
TOTAL						\$ 2.475.200

CONDICIONES COMERCIALES

Validez de la oferta	Tres (3) días calendario.
Forma de pago	A convenir
Tiempo de Entrega	A convenir
Garantía	Por el tiempo del contrato

CONDICIONES COMERCIALES

Esta oferta es válida únicamente hasta la fecha informada o hasta agotar inventario.

La persona que recibe, debe desempacar y verificar en presencia del transportador, que los equipos y accesorios se encuentran completos y en buen estado físico en el momento de la entrega. En caso de no hacerlo, el cliente asume la responsabilidad sobre daños en los equipos, tales como rayones, sumidos por golpes, roturas, falta de controles u otros accesorios, etc. y exime tanto a TÉCNICOS YA S.A.S como a Mirage y LG de cualquier responsabilidad.

Debe cumplirse con las rutinas de mantenimiento preventivo a los equipos de manera periódica, de acuerdo a las condiciones de operación y por parte de personal idóneo.

El voltaje no debe superar el 5% de variación con respecto a los indicados en las placas de los motores y/o equipos

Todos los equipos deben tener conexión a tierra. En instalaciones donde no existe, debe implementarse En zonas de alta fluctuación de voltaje en el suministro eléctrico, se deben instalar elementos para protección de los equipos, como lo son los reguladores y vigilantes de tensión, entre otros.

Cordialmente,
Gustavo Adolfo Meza velásquez
Ingeniero Electromecánico ITM

3113228016

