

PBX: (571) 345 91 00

Av. Boyacá # 95 – 51 BG 12

Bogotá D.C - Colombia

Bogotá, 28, de Julio de 2023



**SECURITY
SHOPS**

**Señores
DIMAR.**

| MANTENIMIENTO PREVENTIVO DIMAR | | | | | | |
|--------------------------------|----------|---|-----|--------------------------------|--------------|----------------------|
| ITEM | CANTIDAD | DESCRIPCION | UND | CANTIDAD MTTO PREVENTIVO | V/R UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 1 | 3 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS PASILLOS DE ACCESO Y TORNQUETE DE INGRESO PARA EL PERSONAL DE DISCAPACITADOS (RECEPCION) LIMPIEZA A LAS PLACAS DE CIRUITOS DE ACCESOS ELECTRONICOS, AL CONTROL DE GESTION INTELIGENTE Y A LOS DISPOSITIVOS MECANICOS DE LA PUERTAS DE VIDRIO | UND | 1 | \$ 1.766.667 | \$ 1.766.667 |
| 2 | 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ELECTROIMÁN DE LA PUERTA DE INGRESO PEATONAL, COMO TAPA DEL ELECTROIMAN, CABLES FISICOS, BASES DE SEGURAD ACLADAS A PUERTA Y CARCASAS | UND | 1 | \$ 250.000 | \$ 250.000 |
| 3 | 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL LECTOR DE LECTURA BIOMÉTRICA MARCA SUPREMA MODELO BIOENTRY W Y DE TARJETA ELECTRONICA PUERTO DE COMUNICACIÓN, CABLES FISICOS, SENSORES DE PRECISON DE HUELLA DACTILAR Y AJUSTES DE CALIBRACION Y SINCRONIZACION EN EL BIOSTAR 2 | UND | 1 | \$ 2.300.000 | \$ 2.300.000 |
| 4 | 2 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS LECTORES HID EXTERIORES INGRESO Y SALIDA VEHICULAR, TARJETAS MARCA SUPREMA MODELO XPASS. SE REQUIERE: - LIMPIEZA INTERNA, EXTERNA, CARCASAS Y PARTES METALICAS ADEMAS AJUSTES Y SINCRONIZACION CON EL SOFTWARE – BIOSTAR 2 | UND | 1 | \$ 250.000 | \$ 250.000 |
| 5 | 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UNA TALANQUERA FAAC MODELO 615. LIMPIEZA EXTERNA A PARTES FISICAS Y MECANICAS CARCASA CIRCUITOS ELECTRONICOS SENSORES DE POSICIONAMIENTO ACTUADORES ACTIVOS Y CIRCUITOS ELECTRONICOS PASIVOS Y ACTIVOS | UND | 1 | \$ 750.000 | \$ 750.000 |
| 6 | 2 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 02 BOTONES DE APERTURA DE LAS PUESTAS DEL SOTANO - LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA - CALIBRACIÓN Y AJUSTE | UND | 1 | \$ 400.000 | \$ 400.000 |
| 7 | 1 | LECTOR DE TARJETA DE PROXIMIDAD PARA CONTROL DE INGRESO VEHICULAR HID PARA EXTERIORES | UND | 1 | \$ 1.600.000 | \$ 1.600.000 |
| 8 | 1 | REALIZAR CABLEADO PARA HABILITAR EL BOTON DEL TORNQUETE DE ACCESO PEATONAL EN CONDICIONES DE CAPACIDAD REDUCIDA DESDE LA RECEPCION Y EL CAMBIO DE 01 BOTON NO TOUS PARA APERTURA DE LA PUESTA DE SALIDA PEATONAL | UND | 1 | \$ 1.500.000 | \$ 1.500.000 |
| 9 | 1 | TARJETAS INTELIGENTES PARA FICHERO DE IDENTIFICACIÓN TIPO DE MATERIAL EN PVC HID ICLAS 2002, DIMENSIONES 8,5CM X 5,4CM CALIBRE 30 COLOR BLANCO. REF 20000CGGNN | UND | 1 | \$ 25.000 | \$ 25.000 |
| 10 | 1 | IMPLEMENTACION DE UNA CAMARA LECTORA DE PLACAS, PARA EL INGRESO Y SALIDA VEHICULAR Y SINCRONIZACION CON EL BIOSTAR 2 | UND | 1 | \$ 5.000.000 | \$ 5.000.000 |
| SUB TOTAL PROYECTO | | | | | | \$ 13.841.667 |
| IVA | | | | | | \$ 2.629.917 |
| TOTAL | | | | | | \$ 16.471.583 |

Una compañía
que evoluciona contigo.


ANNY MARTINEZ ARDILA
REPRESENTANTE LEGAL