

ANEXO - FORMATO OFERTA ECONOMICA							
ITE M	EMBARCACION	DESCRIPCION	TIPO MANTENIMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO DE REFERENCIA UNITARIO	PRECIO OFERTADO UNITARIO IVA INCLUIDO
1	Bote Pesquero 22 pies 225 en fibra de vidrio EMBARCACIÓN SULA	1.Reparación pintura	CORRECTIVO	UN	1	\$ 3.750.000	\$ 3.500.000
2		2.Marcale del casco v resane del mismo		UN	1	\$ 1.400.000	\$ 1.400.000
3		1.Pintura v marcaje del casco		UN	1	\$ 3.000.000	\$ 3.000.000
4	Bote 26 pies con accesorios, en fibra de vidrio EMBARCACIÓN PIANDE	2. Cambio de filtros de aceite v gasolina e instalación de los mism		UN	1	\$ 1.200.000	\$ 1.200.000
5		3. cable arnés Provisión e instalación de carpa		UN	1	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000
6		4. Revisión v cambio de batería de 12v		UN	1	\$ 700.000	\$ 700.000
7		5. Revisión v cambio de Vaso racor		UN	1	\$ 800.000	\$ 800.000
8	1 Motor 75 YAMAHA 2T Largo. Trim. EMBARCACION SULA	1. Un par de guayas de 5 metros de largo		UN	1	\$ 750.000	\$ 750.000
9		2. Batería de 12v		UN	1	\$ 900.000	\$ 900.000
10		1. cable arnés		UN	1	\$ 700.000	\$ 700.000
11	1 MOTOR 150 SUSUKI 4T(Lancha piande)	2. Suministro e instalación automática para la bomba de achique		UN	1	\$ 450.000	\$ 450.000
12		3. 2 baterías de 12v		UN	1	\$ 1.920.000	\$ 1.920.000
13		4. guayas de 5 metros		UN	1	\$ 750.000	\$ 750.000
14		1.Una hélice en acero paso 14		UN	1	\$ 3.617.500	\$ 3.617.500
15	Bote Taxi 18 pies fibra de vidrio EMBARCACIÓN CORALINA, 1 motor 60 Yamaha 4T	2.Batería de 12v		UN	1	\$ 960.000	\$ 960.000
16		3. Bomba de achique		UN	1	\$ 1.900.000	\$ 1.900.000
17		1.DOS cables de arnes		UN	1	\$ 1.400.000	\$ 1.400.000
18	LANCHA LAGARTO AZUL, 2 Motores suzuki 4T	2. DOS cableados de sistema eléctrico		UN	1	\$ 1.100.000	\$ 1.100.000
19		3. Dos pares de guayas de 5 mts		UN	1	\$ 1.400.000	\$ 1.400.000
20		4. 2 baterías de 12 v		UN	1	\$ 1.920.000	\$ 1.920.000
21		5.Incorporación de una rueda para el mando.		UN	1	\$ 800.000	\$ 800.000
22		6. 2 cajas de cambio para los dos motores.		UN	1	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000
23	Lancha fragata, 1 motor 1004t	7. Dos elice en acero paso 17	UN	1	\$ 7.235.000	\$ 7.235.000	
24		1.Reparación mecánica general de 1 motor 100 4T	UN	1	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	
25		2.Batería de 12 v	UN	1	\$ 960.000	\$ 960.000	
26		3. Par de guayas de 7 mts	UN	1	\$ 800.000	\$ 800.000	
27	Un motor Yamaha fuera de borda 75 HP Largo. Trim. Serie No. 60CL1009920 EMBARCACIÓN SULA	1.Revisión v mantenimiento del sistema de engranaje	UN	1	\$ 2.800.000	\$ 2.800.000	
28		2.Guayas de aceleración (luego)	UN	1	\$ 780.000	\$ 780.000	
29		3.Cambio del aceite de la caja incluye los filtros, empaques/ sellos	UN	1	\$ 2.800.000	\$ 2.800.000	
30		4.Sistema de rodamiento	UN	1	\$ 3.500.000	\$ 3.500.000	
31		5.Motor de arranque	UN	1	\$ 475.000	\$ 450.000	
32	Un Motor fuera de borda 150HP - 2867 CC marca Suzuki, serie SM 910011 EMBARCACIÓN PIANDE	1.Revisión v mantenimiento del sistema de engranaje	UN	1	\$ 3.000.000	\$ 3.000.000	
33		2.Guayas de aceleración (luego)	UN	1	\$ 780.000	\$ 780.000	
34		3.Cambio del aceite de la caja incluye los filtros, empaques/ sellos	UN	1	\$ 3.500.000	\$ 3.000.000	
35		4.Sistema de rodamiento	UN	1	\$ 3.750.000	\$ 3.500.000	
36		5.Motor de arranque	UN	1	\$ 500.000	\$ 500.000	
37	Un Motor fuera de borda 115HP Suzuki serie 142274 EMBARCACIÓN LAGARTO AZUL	1.Revisión v mantenimiento del sistema de engranaje	UN	1	\$ 3.000.000	\$ 3.000.000	
38		2.Guayas de aceleración (luego)	UN	1	\$ 780.000	\$ 780.000	
39		3.Cambio del aceite de la caja incluye los filtros, empaques/ sellos	UN	1	\$ 3.500.000	\$ 3.000.000	
40		4.Sistema de rodamiento	UN	1	\$ 3.750.000	\$ 3.500.000	
41		5.Motor de arranque	UN	1	\$ 500.000	\$ 500.000	
42	Un Motor fuera de borda 115HP Suzuki serie 124449 EMBARCACIÓN LAGARTO AZUL	1.Revisión v mantenimiento del sistema de engranaje	UN	1	\$ 3.000.000	\$ 3.000.000	
43		2.Guayas de aceleración (luego)	UN	1	\$ 780.000	\$ 780.000	
44		3.Cambio del aceite de la caja incluye los filtros, empaques/ sellos	UN	1	\$ 3.000.000	\$ 3.000.000	
45		4.Sistema de rodamiento	UN	1	\$ 3.500.000	\$ 3.500.000	
46		5.Motor de arranque	UN	1	\$ 500.000	\$ 500.000	
47	Un Motor fuera de borda 115HP Suzuki serie 042802 EMBARCACIÓN FRAGATA	1.Revisión v mantenimiento del sistema de engranaje	UN	1	\$ 3.500.000	\$ 3.000.000	
48		2.Guayas de aceleración (luego)	UN	1	\$ 780.000	\$ 780.000	
49		3.Cambio del aceite de la caja incluye los filtros, empaques/ sellos	UN	1	\$ 3.000.000	\$ 3.000.000	
50		4.Sistema de rodamiento	UN	1	\$ 3.750.000	\$ 3.500.000	
51				UN	1	\$ 500.000	\$ 500.000
		VALOR TOTAL		UN	1	\$ 100.137.500	\$ 97.612.500

NOTA 1. EL PRECIO UNITARIO DEBERÁ SER DILIGENCIADO INCLUYENDO IMPUESTOS, TASAS Y DEMÁS GRAVÁMENES ADICIONALES.

NOTA 2. LA PROPUESTA ECONÓMICA, SE DEBERÁ SUBIR A LA PLATAFORMA SECOP II, EN FORMATO EXCEL, PARA REALIZAR LOS CÁLCULOS CORRESPONDIENTES POR PARTE DE LA ENTIDAD."