



Natalia Agudelo <nataliaagudeloorozco@gmail.com>

Fw: Nuevo Documento

2 mensajes

Mario Duque Ramírez <marioduque77@hotmail.com>

17 de septiembre de 2025, 15:20

Para: NATALIA AGUDELO OROZCO <nataliaagudeloorozco@gmail.com>

Obtener [Outlook para Android](#)**From:** radicacion.salida@risaralda.gov.co <radicacion.salida@risaralda.gov.co>**Sent:** Wednesday, September 17, 2025 10:09:58 AM**To:** marioduque77@hotmail.com <marioduque77@hotmail.com>**Cc:** ventanillasalidarisaralda@esmlogistica.com <ventanillasalidarisaralda@esmlogistica.com>**Subject:** Nuevo Documento

Notificación



Cordial saludo,

Se adjunta el documento con el número consecutivo **43461**.Para mayor información contáctanos en <https://www.risaralda.gov.co/> Tel: (57) (606) 3398300**2 adjuntos** **Comunicacin_Externa_43461_2025_09_17_10_09_51.pdf**
316K **ESTUDIOS_Y_DISEOS_CONTRATO1477_LAS_COLONIAS_GALICIA.zip**
2074K**NATALIA AGUDELO OROZCO** <nataliaagudeloorozco@gmail.com>

18 de septiembre de 2025, 13:43

Para: Mario Duque Ramírez <marioduque77@hotmail.com>

Buenas tardes,

De manera atenta me permito informar que, en atención al comunicado con radicado No. 20250917-43461-I, se evidenció que la carpeta remitida contiene únicamente un plano en formato PDF correspondiente a la localización de un tramo de vía en la vereda Los Molinos, distinto al solicitado; un plano en formato DWG que sí refiere a la localización del tramo requerido; un archivo con la descripción de cinco (5) apiques ejecutados en la vía, junto con los resultados del ensayo CBR de las muestras extraídas, y un esquema de localización.

Se precisa que, más allá de estos documentos, la carpeta no incluye volúmenes técnicos de las diferentes disciplinas requeridas para la estructuración de las obras de mejoramiento o rehabilitación de la vía en mención, ni se allega un diseño técnico integral que permita avanzar en la revisión correspondiente.

Cordialmente,

[El texto citado está oculto]

--

NATALIA AGUDELO OROZCO

Ing. civil

Contratista