

## **Adecuación de Espacios Físicos - Optimización de Sedes MVCT**


El presente documento consolida las principales actividades realizadas en las sedes Botica, Palma Real e Imprenta, enfocadas en la adecuación y optimización de los espacios físicos, fortaleciendo el bienestar laboral y la implementación de entornos colaborativos tipo coworking.

### **Sede Botica**


Se adelantaron labores de redistribución y optimización de superficies de trabajo en las oficinas de DVR, SPAT y Comunicaciones, organización de cableado eléctrico y de datos, pintura general, limpieza profunda y mejoras de iluminación. Se sustituyeron luminarias por tecnología LED, reorganizando las áreas de trabajo para optimizar la ergonomía y la circulación. Además, se implementaron zonas colaborativas para equipos interdisciplinarios, incorporando mobiliario modular y señalización accesible.

### **COMUNICACIONES**

#### **ANTES**




#### **DESPUÉS**



### **Sede Palma Real**

Se reorganizó espacialmente la oficina de Titulaciones, ajustando estanterías, superficies de trabajo, sistemas eléctricos y de datos. Se instalaron lámparas eficientes y se implementaron mejoras ergonómicas para fortalecer la comodidad y el bienestar del personal. Así mismo, se consolidaron espacios comunes con ambientación colaborativa en la cafetería, ajuste y reforzamiento de estantería del archivo.



### **Sede Imprenta**

Teniendo en cuenta el siniestro en el área DPR, sala de reuniones y área de acceso y circulación, se restituyó el piso por madera en SPC. Las intervenciones incluyeron reorganización de la antigua área de Agenda Legislativa por una sala corporativa de reuniones, mantenimiento preventivo de redes eléctricas y datos. Se desarrollaron áreas tipo coworking para equipos técnicos y administrativos, garantizando la adecuada iluminación natural, artificial y la funcionalidad del mobiliario.





**ANTES**



**DESPUÉS**