



Empresas Públicas de Puerto Boyacá E.S.P

820.001.405-9

RUPS 20252635440163

INFORME DE SUPERVISION FINAL

PARTE I. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO NO.	080 DE 2025
OBJETO	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LAS EMPRESAS PUBLICAS DE PUERTO BOYACA.VIGENCIA 2025"
CONTRATISTA	RMS MAINTENANCE SERVICES S.A.S
NIT	901399940-1
REPRESENTANTE LEGAL	901802491-3
C.C.	ROBERTO VEGA BENITEZ
CONTRATANTE	EMPRESAS PÚBLICAS DE PUERTO BOYACA E.S.P.
SUPERVISOR	MONICA GARCIA GUZMAN /TEC. PRESUPUESTO
PLAZO	TREINTA (30) DIAS
FECHA ACTA DE INICIO	17 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA TERMINACIÓN DE CONTRATO	16 DE ENERO DE 2026
VALOR CONTRATO	\$ 20.000.000
VALOR ACTA 002 DE RECIBO FINAL DE FECHA 23 DE ENERO DE 2026	\$ 19.997.844
VALOR EJECUTADO	\$ 19.997.844
SALDO A FAVOR DE EPB	\$ 2.156

ADICIONAL

ADICIONAL No.	N/A
FECHA ADICIONAL	N/A
FECHA LEGALIZACION DEL ADICIONAL	N/A
VALOR ADICIONAL	N/A

PRÓRROGAS

PRÓRROGA No.	N/A
FECHA PRÓRROGA	N/A
FECHA LEGALIZACION DEL PRÓRROGA	N/A
PLAZO PRÓRROGA	N/A

SUSPENSION PLAZO



Empresas Públicas de Puerto Boyacá E.S.P

820.001.405-9

RUPS 20252635440163

MOTIVO	N/A
FECHA SUSPENSION	N/A
FECHA REINICIO	N/A
PLAZO	N/A

ESTADO ACTUAL

VALOR DEL CONTRATO	\$ 19.997.844
VALOR ACTA 002 DE RECIBO FINAL	\$ 19.997.844
VALOR EJECUTADO	\$ 19.997.844
SALDO A FAVOR DE EPB	\$ 2.156

PARTE II. PROCESO DE CONTRATACION

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
☐ 5. REGISTRO PRESUPUESTAL.pdf	5. REGISTRO PRESUPUESTAL.pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ 7. ACTA DE INICIO.pdf	7. ACTA DE INICIO.pdf	Comprador Descargar Detalle

[Borrar](#) [Cargar nuevo](#)

PARTE III. RELACION DE LAS ACTAS DE INTERVENTORIA/SUPERVISIÓN

ACTA No.	DESCRIPCION	FECHA DEL ACTA
001	ACTA DE INICIO	17/12/2025
002	RECIBO FINAL	23/01/2026
003	LIQUIDACIÓN	23/01/2026

PARTE V. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES MENSUALES

Actividades realizadas al vehículo OWX-029.

De conformidad con las actividades contratadas, al vehículo identificado con el número **029** se le realizaron labores de mantenimiento integral consistentes en:

- Enjuague diario del vehículo.
- Lavado general del vehículo.
- Lavado de la tolva.
- Lavado de la caja compactadora.
- Lubricación semanal de la tolva.
- Lubricación semanal de la caja compactadora.
- Lubricación semanal del chasis.





Empresas Públicas de Puerto Boyacá E.S.P

820.001.405-9

RUPS 20252635440163

Lo anterior, con el fin de garantizar la limpieza, el correcto funcionamiento de los sistemas mecánicos y la conservación de los componentes estructurales, contribuyendo a la operación segura y eficiente del vehículo.







Empresas Públicas de Puerto Boyacá E.S.P

820.001.405-9

RUPS 20252635440163



El contratista realizó al vehículo identificado con el número 025 las siguientes actividades de mantenimiento preventivo y correctivo, necesarias para garantizar su adecuado funcionamiento, seguridad operativa y prolongación de la vida útil de sus componentes:

- Enjuague diario del vehículo, con el fin de remover residuos, polvo y agentes contaminantes generados durante la operación diaria.
- Lavado general del vehículo, para asegurar la limpieza integral de la carrocería y prevenir procesos de corrosión.
- Lavado de la tolva, con el propósito de eliminar residuos sólidos y evitar acumulaciones que afecten su operatividad.
- Lavado de la caja compactadora, garantizando la correcta higiene del sistema y su funcionamiento mecánico.
- Lubricación semanal de la tolva, orientada a reducir la fricción y el desgaste de los componentes móviles.
- Lubricación semanal de la caja compactadora, para asegurar un desempeño eficiente y continuo del sistema de compactación.
- Lubricación semanal del chasis, con el fin de proteger los elementos estructurales del vehículo y prolongar su vida útil.
- Suministro de aceite Mobil 15W40, indispensable para la correcta lubricación del motor y la prevención de fallas mecánicas.
- Suministro e instalación de filtro de aire del motor interno, para garantizar la adecuada filtración del aire y proteger el motor.
- Suministro e instalación de filtro de aire del motor externo, contribuyendo al óptimo desempeño del sistema de admisión.
- Suministro e instalación de filtro de aceite, necesario para mantener la limpieza del lubricante y el buen estado del motor.
- Suministro e instalación de filtro de combustible ACPM P550880, asegurando la correcta filtración del combustible y el funcionamiento eficiente del sistema.








Empresas Públicas de Puerto Boyacá E.S.P

820.001.405-9

RUPS 20252635440163

- Suministro de aceite hidráulico para el sistema de compactación, incluyendo el sistema de filtros (hidráulico 68 en baldes de 20 litros), indispensable para el adecuado desempeño del sistema hidráulico.
- Suministro de valvulina 80W90, requerida para la lubricación de componentes de transmisión y engranajes.
- Suministro de líquido refrigerante, necesario para el control de la temperatura del motor y la prevención de sobrecalentamientos.









Empresas Públicas de Puerto Boyacá E.S.P

820.001.405-9

RUPS 20252635440163





Empresas Públicas de Puerto Boyacá E.S.P

820.001.405-9

RUPS 20252635440163



En cumplimiento de las obligaciones contractuales, el contratista ejecutó en el vehículo identificado con placas OWX-009 labores de mantenimiento integral consistentes en:

- Enjuague diario del vehículo.
- Lavado general del vehículo.
- Lavado de la caja compactadora.
- Lubricación semanal del chasis.
- Suministro de aceite Mobil 15W40.
- Suministro e instalación de filtro de aire del motor interno.
- Suministro e instalación de filtro de aire del motor externo.
- Suministro e instalación de filtro de cabina A/C.
- Suministro de valvulina 80W90.
- Suministro de líquido refrigerante.
- Suministro e instalación de filtro de combustible ACPM P550880.




Las actividades descritas se realizaron con el propósito de garantizar la limpieza, el adecuado funcionamiento de los sistemas mecánicos y la conservación de los componentes del vehículo, contribuyendo a una operación segura y eficiente del mismo.



Empresas Públicas de Puerto Boyacá E.S.P

820.001.405-9

RUPS 20252635440163





Empresas Públicas de Puerto Boyacá E.S.P



820.001.405-9

RUPS 20252635440163

En cumplimiento de las obligaciones contractuales, el contratista ejecutó en el vehículo identificado con placas OWX-005 labores de mantenimiento integral, las cuales comprendieron las siguientes actividades:

- Enjuague diario del vehículo.
- Lavado general del vehículo.
- Lavado de la tolva.
- Lavado de la caja compactadora.
- Lubricación semanal del chasis.
- Lubricación semanal de la tolva.
- Lubricación semanal de la caja compactadora.
- Suministro de aceite Mobil 15W40.
- Suministro e instalación de filtro de aire del motor interno.
- Suministro e instalación de filtro de aire del motor externo.
- Suministro e instalación de filtro de combustible ACPM P550880.
- Suministro e instalación de filtro de aceite.
- Suministro de valvulina 80W90.
- Suministro de aceite hidráulico para el sistema de compactación, incluyendo el sistema de filtros (hidráulico 68 en baldes de 20 litros).

Las actividades descritas se realizaron con el propósito de garantizar la limpieza, el adecuado funcionamiento de los sistemas mecánicos e hidráulicos y la conservación de los componentes del vehículo, contribuyendo a su operación segura y eficiente.







Empresas Públicas de Puerto Boyacá E.S.P

820.001.405-9

RUPS 20252635440163







Empresas Públicas de Puerto Boyacá E.S.P

820.001.405-9

RUPS 20252635440163

El contratista realizó mantenimiento preventivo al vehículo OWX-006, el cual incluyó el suministro y atención de los siguientes insumos y componentes:

- Aceite de motor Mobil 15W40 ($\frac{1}{4}$).
- Filtro de aceite.
- Filtro de combustible ACPM referencia P550880.
- Aceite hidráulico para el sistema de compactación, incluyendo el sistema de filtros hidráulicos, aceite hidráulico ISO 68 en baldes de 20 litros.
- Valvulina 80W90 ($\frac{1}{4}$).
- Líquido refrigerante.
- Agua para batería.
- Filtro secador de aire.
- Filtro separador de agua.







Empresas Públicas de Puerto Boyacá E.S.P

820.001.405-9

RUPS 20252635440163



MONICA GARCÍA GUZMAN
TEC. PRESUPUESTO
SUPERVISOR