



Vidrios Templados

Tenjo 14 de agosto de 2025

Señores

ESTANTERIAS DE COLOMBIA SAS

CR 69 A 31 83 SUR

Bogotá

Asunto: Certificación de Calidad CC-003-2025.

Cordial saludo.

Agradecemos la confianza depositada en nuestra empresa, es nuestra misión entregar a los clientes productos de calidad. Hemos recibido su solicitud el día 14 de agosto del presente año, la cual requiere certificación de calidad, de los cristales correspondientes a la Orden de Producción 225946.

A continuación, se describe la OP 225946:

UNIDADES	COLOR	CALIBRE (mm)	MEDIDAS (mm)		BOQUETES (UNID)	PERFORACIONES (UNID)/c/v	PULIDO	CHAFLAN
			CORTO	LARGO				
84	Incoloro	6	380	550	0	0	Total	NO
44	Incoloro	6	380	1.150	0	0	Total	NO

- Para un total de 128 cristales en 6 mm Incoloro.
- Producidos en temple el 01 y 05 de agosto de 2025.
- Factura de Venta V51512.

VIDRIAL TEMP S.A.S. se permite comunicarle que la materia prima y la maquinaria utilizada en las diferentes etapas del proceso productivo de los cristales en mención, cumplen los requerimientos técnicos de la **NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 1578:2011**, la cual es un referencial técnico para producción de vidrios de seguridad utilizados en construcciones;

Vidrios Templados Vidrial Temp S.A.S. Nit. 800.130.314-7

• Planta: Tenjo-(Cundinamarca) Autopista Medellín Kilometro 6.2 • PBX: 865 7676 - 865 7678
• Agencia Bogotá: Calle 63D No. 28A-69 • PBX: 2352506 - 2354154 - 3457748 • FAX: 3457747
vidrialtemp@outlook.com • info@vidrialtemp.com.co • www.vidrialtemp.com.co



Vidrios Templados

así mismo la empresa ejecuta una serie de ensayos que garantizan la calidad de los cristales producidos en temple, con base en la norma en mención.

Para certificar que un vidrio ha sido elaborado por nuestra organización, en la parte superior de la cara frontal del cristal puede validar el sello visible donde se indica que es un vidrio templado, si no encuentra este sello; puede verificar en alguno de los cantos del cristal el sello que garantiza el proceso de temple en nuestra compañía.

Bajo estos parámetros cabe anotar que el vidrio templado aquí descrito ha sido sometido a un tratamiento térmico especial, con temperaturas hasta de 700 °C, este proceso le otorga una mayor resistencia mecánica a la flexión (tensión) que un vidrio crudo.

Por lo tanto, un vidrio templado se puede romper y no necesariamente es por defectos de calidad en su elaboración, ya que factores como fuerzas externas indebidamente aplicadas y los diferentes métodos utilizados en su instalación inciden directamente sobre el material; en caso que esto suceda, el vidrio se fragmenta en pequeños pedazos granulares y de bordes romos, que no causan daños mayores o graves a las personas, como mutilaciones u otros.

Cordialmente

Ing. Lina María Ochoa Vargas.
Coordinadora de Calidad.
Vidrial Temp S.A.S.
Planta Tenjo.

Vidrios Templados Vidrial Temp S.A.S. Nit. 800.130.314-7

• Planta: Tenjo-(Cundinamarca) Autopista Medellín Kilometro 6.2 • PBX: 865 7676 - 865 7678
• Agencia Bogotá: Calle 63D No. 28A-69 • PBX: 2352506 - 2354154 - 3457748 • FAX: 3457747
vidrialtemp@outlook.com • info@vidrialtemp.com.co • www.vidrialtemp.com.co