

Bogotá, D.C.

(562)

Señores,
CAI VENECIA
Atn. Rafael Carlos Iglesias Peña
luiz.perilla@correo.policia.gov.co
ofite.gepol@policia.gov.co
Ciudad

Datos Notificación

Nombres/Apellidos: _____

No Identificación: _____

Fecha y Hora: _____

Nota: Los datos de este apartado solo serán diligenciados por la persona quien recibe este documento al momento de la notificación.

Asunto: Respuesta solicitud de intervención en malla vial - Transversal 35B con Calle 52A Sur,
Localidad de Tunjuelito.

Referencia: Respuesta Comunicación Radicado Alcaldía Local de Tunjuelito No. 20255610102792.

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta la solicitud allegada ante el Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito – FDLT - con radicado en la referencia donde se manifiesta:

*“(…) mediante labores de patrullaje del personal adscrito al CAI Venecia, se evidencia una problemática a causa del daño en la pavimentación en toda la calzada, más exactamente en la TRANSVERSAL 35 B CALLE 52 A SUR.
(…)”*

Nos permitimos manifestar que, con el fin de promover la calidad de vida de la comunidad, optimizar el manejo, distribución de los recursos y toma de decisiones en proyectos para intervención de la localidad, la dinámica establecida entre las diferentes entidades para Intervención de la malla vial distrital se establece de la siguiente manera:

INTERVENCIÓN Y TIPO DE MALLA VIAL	ENTIDAD COMPETENTE	MARCO NORMATIVO
<ul style="list-style-type: none">Construcción de malla arterial principal y malla vial complementaria.	Instituto de Desarrollo Urbano	Plan de Ordenamiento Territorial – Decreto 555 de 2021

INTERVENCIÓN Y TIPO DE MALLA VIAL	ENTIDAD COMPETENTE	MARCO NORMATIVO
<ul style="list-style-type: none"> En sectores urbanos desarrollados podrá adelantar la construcción de las vías de la malla vial intermedia y local. 		
<ul style="list-style-type: none"> Construcción y mantenimiento vías locales e intermedias 	Fondos de Desarrollo Local	Acuerdo 6 de 1992: “Artículo 3° (reparto de competencias y organización administrativa de las Localidades en el D.C.)
<ul style="list-style-type: none"> Rehabilitación y mantenimiento periódico de la malla vial local. Atención inmediata de todo el subsistema de la malla vial cuando se presenten imprevistas que dificulten la movilidad en el distrito capital 	Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial Caja de Vivienda Popular Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	Acuerdo 257 de 2006 Artículo 109 (Normas básicas sobre estructura, organización y funcionamiento de los organismos y entidades del D.C.)
<ul style="list-style-type: none"> Ejecución, adecuación y mantenimiento de andenes para garantizar condiciones físicas adecuadas en la circulación segura, incluyente, autónoma y confortable de los usuarios, independientemente de su edad y capacidades cognitivas o físicas 	Fondo de Desarrollo local Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	Decreto 555 de 2021. Alcaldía Mayor de Bogotá. Decreto 308 de 2018. Alcaldía Mayor de Bogotá. Cartilla de Andenes
<ul style="list-style-type: none"> Condiciones para conexión y circulación de peatones en las vías construidas mediante puentes, entre bienes de uso público y entre elementos de espacio público y espacio privado. 	Instituto de Desarrollo Urbano. Autorizados por el Departamento Administrativo de Planeación Distrital.	Decreto 279 de 2003. Alcaldía Mayor de Bogotá. Cartilla para el puente peatonal prototipo para Bogotá, Instituto de Desarrollo Urbano (IDU).


En tal sentido, y conforme a la necesidad de priorizar e intervenir el espacio público, andenes y calzadas de la localidad 6, el Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito tiene la competencia de atender la malla vial local y los circuitos de movilidad que no se encuentren en corredores del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), lo anterior no impide que la Caja de Vivienda Popular, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial (UAERMV) puedan realizar intervenciones en los mismos.

En consecuencia, le informamos que una vez revisada la localización en la base de datos del Instituto de Desarrollo Urbano (<http://sigidu.idu.gov.co/portalgis/>) se evidencia que el segmento vial de su interés se encuentra identificado como se relaciona a continuación:

Localidad: No. 06 – Tunjuelito

CIV	EJE VIAL	DESDE	HASTA	TIPO MALLA	OBSERVACIÓN
6000705	Calle 52 a sur	Transversal 35 B	Transversal 35 Bis	Local	Calzada

CIV: Código de Identificación Vial



Fuente <https://webidu.idu.gov.co/sigidu/>

De acuerdo con lo anterior, y al registro fotográfico aportado en su petición, manifestamos que los pozos de inspección de aguas negras están a cargo de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - EAAB, por tal motivo de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 1437 de 2011, sustituida por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015, damos traslado de su petición a la entidad previamente mencionada a través del correo electrónico notificacionesycomunicaciones@acueducto.com.co, para que procedan a dar respuesta, toda vez

que, es competencia de esta entidad realizar la respectiva gestión, así mismo, agradecemos a dicha entidad brindar copia de la respuesta a este despacho.

Sea esta la oportunidad para reiterar la disposición de esta administración de estar atenta a cualquier requerimiento, información, aclaración o detalles adicionales que usted pueda necesitar respecto a sus solicitudes.

Atentamente,

CLAUDIA VERÓNICA COLLANTE DUSSAN

Alcaldesa Local de Tunjuelito

alcalde.tunjuelito@gobiernobogota.gov.co

Anexos: Petición CAI Venecia – Radicado FDLT No. 20255610102792 – AGD ORFEO

Copia: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - EAAB - AV. Calle 24 No. 37-15 - notificacionesycomunicaciones@acueducto.com.co

Proyectó Yuly Viviana Brochero Sierra – Profesional Área de Infraestructura FDLT CPS 588-2025

Revisó: Víctor Alfonso López Díaz - Profesional Área de Infraestructura FDLT CPS 205-2025

Aprobó: Diego Caballero Rojas - Profesional Especializado FDLT CPS 391-2025