

Puerto López, abril 13 de 2026

CONCEPTO TÉCNICO PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO


Yo, **Felipe Andrés Quimbaya Lasso**, en mi calidad de **Líder de Operaciones de Campo** de la **F.E. Taluma**, informo que el tractor **JOHN DEERE 5065E y 5725**, identificado con número de activo **MYEI-05709 y MYEI-03176**, requiere la ejecución de un **mantenimiento correctivo**, que incluye la compra de:

- Cuatro cadenas estabilizadoras.
- Una caneca de aceite de motor 15W40 x 5 galones.

Para el desarrollo de esta labor, se solicita autorizar la contratación de los servicios de la empresa **CASA TORO S.A.**, con NIT **830.004.993-8**, ubicada en Calle 4 No. 2043 a 20-309, en el municipio de Villavicencio, Meta.

Esta empresa ha demostrado contar con las capacidades técnicas necesarias y ha entregado trabajos anteriores en los tiempos y con las calidades exigidas.

Cordialmente,



Felipe Andrés Quimbaya Lasso
Líder de Operaciones de Campo
FE. Taluma



Finca Experimental Taluma
Municipio de Puerto López,
Km. 91 vía Puerto López - Puerto Gaitán (Meta)
Tel: (+57) 601 914 4677 Ext. 2870
Cel: (+57) 317 367 1309