

ELECTRONICAS
HERNAN SIERRA PEÑA
NIT: 12277072-3
Venta de repuestos y fotocopiadoras
Mantenimiento y reparación
CRA 8E N° 7E -03 B. EL MIRADOR

CUENTA DE COBRO

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS TOLDAS

DEBE A:

Por los mantenimientos preventivos, correctivos, tóner, de las fotocopiadoras de la institución y sedes;
a nombre Hernán Sierra Peña identificado con cedula de ciudadanía número 12.277.072 de La Plata
Huila, cinco millones ochocientos mil pesos moneda corriente **\$ 5.800.000**

Concepto

los mantenimientos preventivos, correctivos, tóner, de las fotocopiadoras de la institución y sedes
durante el año 2026.

SEDE EL MIRADOR RICOH MP5000				
ÍTEM	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	Recarga de tóner y/o tinta Bolsas de toner	1	180.000	180.000
	Total			180.000

SEDE LOURDES RICOH AFICIO 3025				
ÍTEM	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNI	VALOR TOTAL
1	Diagnóstico técnico de fallas y Mantenimiento correctivo incluye Cable de conexión de red x 6 metros	1	80.000	80.000
2	Recarga de tóner y/o tinta Bolsa de toner	1	180.000	180.000
	Total			260.000

SEDE EL ROSARIO RICOH MP3010				
ÍTEM	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNI	VALOR TOTAL
1	Duple para sacar por ambos lados	1	150.000	150.000
2	Cambio de repuestos menores Incluye Cilindro	1	125.000	125.000
3	Lubricación de mecanismos internos incluye Juego de piñones de la MP 3010	1	130.000	130.000
4	Cambio de repuestos menores incluye Tapa de alimentador de encima	1	60.000	60.000
5	Recarga de tóner y/o tinta Bolsa tinta negra para MP 3010	2	180.000	360.000
6	Cambio de repuestos menores Cuchilla de	1	120.000	120.000

	limpieza modulo			
	Total			945.000

SALA RECTORÍA (RICOH MPC4503)				
ÍTEM	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNI	VALOR TOTAL
1	Suministro de Juego completo de TONER 4503 (amarillo, azul, rojo, negro)	1	1.200.000	1.200.000
2	Cambio de repuestos menores como Cuchilla de banda para la 4503 Revisión y ajuste	1	80.000	80.000
3	Cambio de repuestos menores incluye Cuchilla de cilindro Revisión y ajuste	1	70.000	70.000
4	Cambio de repuestos menores incluye Cilindro Revisión y ajuste	1	130.000	130.000
	TOTAL			1.480.000

SALA DE SECRETARIA RICOH MP301SPF				
ÍTEM	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNI	VALOR TOTAL
1	Cambio de repuestos menores incluye Cilindro para 301 e Instalación y configuración	1	180.000	180.000
2	Cambio de repuestos menores incluye Cuchilla	1	50.000	50.000
3	Recarga de tóner y/o tinta (Bolsa de toner)	1	120.000	120.000
	TOTAL			\$350.000


SALA DE PROFESORES RICOH AFICIO MP 5000				
ÍTEM	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNI	VALOR TOTAL
1	Cambio de repuestos menores incluye Cilindro	1	930.000	930.000
2	Cambio de repuestos menores incluye Cuchilla de limpieza de Banda	1	70.000	70.000
3	Cambio de repuestos menores incluye Cuchilla del cilindro	1	60.000	60.000
4	Cambio de repuestos menores incluye Rodillo fusor	1	170.000	170.000
5	Revisión y ajuste de rodillos y bandejas Cambio de repuestos menores incluye Juego uñas fusora	1	150.000	150.000
6	Recarga de tóner y/o tinta Bolsa toner negro	2	120.000	240.000
	Total			1.620.000

SEDE LAS AGUILAS				
ÍTEM	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNI	VALOR TOTAL
1	Cambio de repuestos menores incluye Rodillo fusor	1	150.000	150.000
2	Cambio de repuestos menores incluye Cuchilla limpieza	1	60.000	60.000
3	Recarga de tóner y/o Bolsa de tinta negra	2	282.500	565.00
4	Cambio de repuestos menores incluye Tapa alimentadora de papel	1	60.000	60.000

5	Cambio de repuestos menores incluye Cilindro	1	130.000	130.000
	Total			965.000

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TOLDAS RESUMEN TODAS LA SEDES				
ÍTEM	SEDE	VALOR TOTAL		
1	EL MIRADOR	180.000		
2	LOURDES	260.000		
3	EL ROSARIO	945.000		
4	TOLDAS (rectoria,secretaria,profesores)	3.450.000		
5	LAS ÁGUILAS	965.000		
	Total	5.800.000		

Dado a los 07 de Mayo de 2026 en la Plata Huila.



HERNAN SIERRA PEÑA
Cc 12277072 de La Plata Huila
Cel 3138436376