

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL	ACTA DE REUNIÓN		Código: PA03-FO-018
			Versión: 10
			Fecha: 03/06/2025

Tema: Revisión circuito eléctrico para corregir falla cocina 18

Lugar San andrésito 38

Fecha: 09/04/2026

Hora inicial: 11:30
Hora Final:

Objetivo: identificar corto circuito cocina 18

Agenda:

1. presentación administración
2. Revisión de falla
3. acción y corrección

Desarrollo:

- * Se hace Revisión tomas cocina 18 las cuales se encuentran con su voltaje normal 110 voltios y la conexión se encuentra en buenas condiciones no presentan falla
- * La señora elsy Zios de la cocina 18 nos informa que la falla se corrigió hace 2 semanas ya que ella mando hacer el arreglo y cambio por tomas nuevas
- * de igual manera se hace la Revisión y se da constancia que las conexiones y tomas se encuentran en funcionamiento sin fallas
- * Se revisa cocina con lámpara led 6x6 dañada la cual toca pedir y traer para instalar

Conclusiones:

1. Se hace Revisión circuito y tomas se encuentran
2. en funcionamiento normal tambien se toman
3. voltajes y cargas los cuales se encuentra acorde a lo establecido

Decisiones	Responsables	Fechas

Compromisos	Responsables	Fechas

Nombre	Entidad	Correo	Teléfono	Firma
Fabro Gomez	IPES		3203558643	
Diego Parada	IPES/SEISI	diego.parada@gmail.com	303393832	
Ely Rios	IPES 18	Jos.453@hotmail.com	313268542	
Luz M Rios	Cocina 6		3104547652	

Nota: Anexo Planilla Asistencia (PA03-FO-019)

	Fecha	Hora	Lugar
Próxima reunión			