

		CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA - CDMB	
ELABORÓ: Coordinador(a) Zona Piedemonte SUGAR		REVISÓ: Representante Dirección SIGC	
APROBÓ: Director(a) General			
CÓDIGO M-QA-F002	VERSIÓN 03	HOJA DE VISITA	

MOTIVO DE LA VISITA: Visita de verificación de equipos y transformadores Susceptibles a PCB's.		FECHA DE VISITA <table border="1"> <tr> <th>DÍA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> <tr> <td>30</td> <td>04</td> <td>26</td> </tr> </table>		DÍA	MES	AÑO	30	04	26
DÍA	MES	AÑO							
30	04	26							
FINCA: —	VEREDA: Río Frío	MUNICIPIO: Florida Blanca	MICROCUENCA: —						
COTA: 772,3	7° 3' 18" N	E: 73° 3' 55" W							
PROPIETARIO: Colbeef. SA		C.C/NIT: 900087044							
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA: Via Corredor Río Frío Calle 210 # 9-631		TELÉFONO FIJO: —							
QUIEN ATIENDE LA VISITA: Jahir Antonio Sanchez.		CELULAR: 382873046							

SITUACIÓN ENCONTRADA: Se visita el punto referenciado en el listado de terceros suministrado por la ESSA, donde se registra el transformador con código 705123. Al verificar en la visita se encontró transformador Hagnebron de 1600 kVA etiquetado "libre de PCB's" con código 4160231. Se realizará requerimiento de información relacionada al cambio de transformador así como los respectivos análisis.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EVIDENCIAS: coordenadas, hoja de visita, registro fotográfico
------------------------------------------------------------------

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES: Correo: coordinador.colbeef@soatsas.com, info@colbeef.com Se requiere en un periodo no mayor a 30 días lo siguiente: transformador 705123: Soportes de fecha de cambio, disposición final y análisis PCB's. Transformador 4160231 Soporte de compra, análisis PCB o Certificado del fabricante con constancia de no intervención del equipo. Adicionalmente deben inscribir todos los equipos en el inventario nacional de PCB's.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

QUIEN ATIENDE LA VISITA - FIRMA / CÉDULA  Juan Pérez Rodríguez / 1101384617 OTROS - NOMBRE / FIRMA / CÉDULA	NOMBRE Y FIRMA SERVIDOR PÚBLICO CDMB  Juan David Niño / Yerron Rodríguez OTROS - NOMBRE / FIRMA / CÉDULA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------