

		CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA - CDMB		
		ELABORÓ: Coordinador(a) Zona Piedemonte SUGAR	REVISÓ: Representante Dirección SIGC	APROBÓ: Director(a) General
CÓDIGO M-OA-F002	VERSIÓN 03	HOJA DE VISITA		

MOTIVO DE LA VISITA: Visita de verificación de equipos transformadores susceptibles de contaminación por PCBs.				FECHA DE VISITA		
				DÍA	MES	AÑO
				09	04	26
FINCA	VEREDA	MUNICIPIO	MICROCUCIENCA			
EAFYS	La Mata	Piedecuesta				
COTA	7° 1' 17.23"		E	-73° 3' 41.62"		
PROPIETARIO:	- EAFYS- CENTRO EDUCATIVO -			C.C / NIT.		
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA			TELÉFONO FIJO			
Km. 5. Autopista Piedecuesta-Tibundi.						
QUIEN ATIENDE LA VISITA:			CELULAR			
No hay nadie						

SITUACIÓN ENCONTRADA:	Se visita el establecimiento mencionado en la lista aportada por la ESSA, encontrándose que se encuentra vacío. Desde fuera de la estructura se observa un transformador pero no es posible visualizar el marcado y etiquetado

EVIDENCIAS:	Registro Fotográfico, Coordenadas, hoja de visita.
-------------	--

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES:	- Se hará requerimiento al titular EAFYS por oficio y se reprogramará visita

No reporta QUIEN ATIENDE LA VISITA - FIRMA / CÉDULA	An Puc epur NOMBRE Y FIRMA SERVIDOR PÚBLICO CDMB
OTROS - NOMBRE / FIRMA / CÉDULA	OTROS - NOMBRE / FIRMA / CÉDULA