


		CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA - CDMB	
		ELABORÓ: Coordinador(a) Zona Piedemonte SUGAR	REVISÓ: Representante Dirección SIGC
CÓDIGO M-OA-F002	VERSIÓN 03	HOJA DE VISITA	

MOTIVO DE LA VISITA: Visita de Verificación transformadores Susceptibles a PCBs.			FECHA DE VISITA		
			DÍA	MES	AÑO
			09	04	26
FINCA	VEREDA	MUNICIPIO	MICROCUECNA		
Foyer de Charite	La Mata	Plaeta			
COTA			E		
1018		7° 1' 12.91"	-73° 31' 49.41"		
PROPIETARIO:	Foyer de Charite.		C.C / NIT.		
			8902038157		
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	Km 13 Vía a Piedecuesta.		TELÉFONO FIJO		
QUIEN ATIENDE LA VISITA:	Javier Arturo Rojas Sandoval		CELULAR		
			311477357		

SITUACIÓN ENCONTRADA:	Se visita el punto referenciado, en listado de Terceros suministrada por la ESSA, donde registra transformador con código 712497 (39612 listado), se observa la instalación de un transformador con código 8849757. marcado con Libre de PCBs. Se solicita información relacionada al cambio de transformador pero no se encontraba disponible al momento. Se toman fotografías y se dejarán requerimientos de información.
-----------------------	---

EVIDENCIAS:	Coordenadas, hoja de visita, registro fotográfico
-------------	---

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES:	Se requiere en un plazo no superior a 30 días calendario, la siguiente información: Transformador 712497: soportes de Fecha de cambio, disposición final y análisis de PCBs. Transformador 8849757: soporte de compra, análisis PCBs o certificado del fabricante con constancia de no intervención del equipo. Se entrega información hoja de referencia Ministerio y QR.
------------------------------------	--

 QUIEN ATIENDE LA VISITA - FIRMA / CÉDULA	 NOMBRE Y FIRMA SERVIDOR PÚBLICO CDMB
OTROS - NOMBRE / FIRMA / CÉDULA	 OTROS - NOMBRE / FIRMA / CÉDULA