



# Agroautomotora SAS

FECHA DE COTIZACION: 8 DE MAYO DE 2026

## ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS REPUESTOS O SERVICIOS REQUERIDOS CAMIONETA HYUNDAI MODELO 2011 PLACA OBI 441

ITEM	REPUESTO O SERVICIO	ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS REPUESTOS O SERVICIOS REQUERIDOS	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	CANTIDAD A ADQUIRIR	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	SERV	REVISION TECNOMECANICA - CAMIONETA HYUNDAI MODELO 2011PLACA OBI 441	UNIDAD	CAMIONETA HYUNDAI	1	\$ 370.000	\$ 70.300	\$ 440.300
2	SERV	CAMBIO ACEITE RECOMENDADO POR LA MARCA (Incluye aceite y filtros) - CAMIONETA HYUNDAI MODELO 2011PLACA OBI 441	UNIDAD	CAMIONETA HYUNDAI	1	\$ 520.000	\$ 98.800	\$ 618.800
3	SERV	ALINEACION Y BALANCEO - CAMIONETA HYUNDAI MODELO 2011PLACA OBI 441	UNIDAD	CAMIONETA HYUNDAI	1	\$ 160.000	\$ 30.400	\$ 190.400
4	SERV	MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO - CAMIONETA HYUNDAI MODELO 2011PLACA OBI 441. AJUSTE LIMPIEZA DE SENSORES	UNIDAD	CAMIONETA HYUNDAI	1	\$ 180.000	\$ 34.200	\$ 214.200
5	REP	CAMBIO DE INSTALACION DE ALTA (instalado) - CAMIONETA HYUNDAI MODELO 2011 PLACA OBI 441	UNIDAD	CAMIONETA HYUNDAI	1	\$ 550.000	\$ 104.500	\$ 654.500
6	REP	DESMONTE Y MONTE DE LLANTA (instalado) - CAMIONETA HYUNDAI MODELO 2011PLACA OBI 441	UNIDAD	CAMIONETA HYUNDAI	1	\$ 15.000	\$ 2.850	\$ 17.850
7	REP	JUEGO PASTILLAS FRENO CALIDAD HEAVY DUTY (instalado) - CAMIONETA HYUNDAI MODELO 2011 PLACA OBI 441	UNIDAD	CAMIONETA HYUNDAI	1	\$ 450.000	\$ 85.500	\$ 535.500
8	REP	JUEGO BANDAS FRENO EN CALIDAD CERAMICA (instalado - CAMIONETA HYUNDAI MODELO 2011 PLACA OBI 441	UNIDAD	CAMIONETA HYUNDAI	1	\$ 380.000	\$ 72.200	\$ 452.200
9	REP	CAMBIO DE BUJIAS (instalado) - CAMIONETA HYUNDAI MODELO 2011 PLACA OBI 441	UNIDAD	CAMIONETA HYUNDAI	1	\$ 340.000	\$ 64.600	\$ 404.600
10	SERV	CALIBRACION FRENOS completo - CAMIONETA HYUNDAI MODELO 2011 PLACA OBI 441	UNIDAD	CAMIONETA HYUNDAI	1	\$ 90.000	\$ 17.100	\$ 107.100
11	REP	RECTIFICACION DE DISCOS (instalado) - CAMIONETA HYUNDAI MODELO 2011PLACA OBI 441	UNIDAD	CAMIONETA HYUNDAI	1	\$ 260.000	\$ 49.400	\$ 309.400
12	REP	CAMBIO E INSTALACIÓN DEL TUBO REFRIGERACIÓN TURBO ENTRADA (instalado)	UNIDAD	CAMIONETA HYUNDAI	1	\$ 650.000	\$ 123.500	\$ 773.500
13	REP	CAMBIO E INSTALACIÓN DEL TUBO REFRIGERACIÓN TURBO SALIDA (instalado)	UNIDAD	CAMIONETA HYUNDAI	1	\$ 650.000	\$ 123.500	\$ 773.500
14	REP	CAMBIO DE RODAMIENTOS TRASEROS ORIGINALES (instalado)	UNIDAD	CAMIONETA HYUNDAI	1	\$ 580.000	\$ 110.200	\$ 690.200
15	REP	CAMBIO DE RODAMIENTOS DELANTEROS ORIGINALES (instalado)	UNIDAD	CAMIONETA HYUNDAI	1	\$ 750.000	\$ 142.500	\$ 892.500
16	REP	LIQUIDO REFRIGERANTE - GALÓN	UNIDAD	CAMIONETA HYUNDAI	1	\$ 50.000	\$ 9.500	\$ 59.500
17	SERV	LAVADO COMPLETO DE AUTOMOVIL PARTE INTERNA Y EXTERNA - completo - CAMIONETA HYUNDAI MODELO 2011 PLACA OBI 441	UNIDAD	CAMIONETA HYUNDAI	1	\$ 70.000	\$ 13.300	\$ 83.300
							<b>SUB TOTAL</b>	<b>\$ 7.217.350</b>

## ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS REPUESTOS O SERVICIOS REQUERIDOS CAMIONETA DUSTER PLACA OCM 557, MODELO 2020

ITEM	REPUESTO O SERVICIO	ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS REPUESTOS O SERVICIOS REQUERIDOS	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	CANTIDAD A ADQUIRIR	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	SERV	REVISION TECNOMECANICA - CAMIONETA DUSTER PLACA OCM 557, MODELO 2020	UNIDAD	CAMIONETA DUSTER	1	\$ 372.000,00	\$ 70.680,00	\$ 442.680,00
2	SERV	CAMBIO ACEITE RECOMENDADO POR LA MARCA (incluye aceite y filtros) - CAMIONETA DUSTER PLACA OCM 557, MODELO 2020	UNIDAD	CAMIONETA DUSTER	1	\$ 480.000,00	\$ 91.200,00	\$ 571.200,00
3	SERV	ALINEACION Y BALANCEO - CAMIONETA DUSTER PLACA OCM 557, MODELO 2020	UNIDAD	CAMIONETA DUSTER	1	\$ 160.000,00	\$ 30.400,00	\$ 190.400,00
4	SERV	MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO - CAMIONETA DUSTER PLACA OCM 557, MODELO 2020	UNIDAD	CAMIONETA DUSTER	1	\$ 120.000,00	\$ 22.800,00	\$ 142.800,00
5	SERV	DESMONTE Y MONTE DE LLANTA (mano de obra) - CAMIONETA DUSTER PLACA OCM 557, MODELO 2020	UNIDAD	CAMIONETA DUSTER	1	\$ 20.000,00	\$ 3.800,00	\$ 23.800,00
6	REP	JUEGO PASTILLAS FRENO ORIGINAL (instalado) - CAMIONETA DUSTER PLACA OCM 557, MODELO 2020	UNIDAD	CAMIONETA DUSTER	1	\$ 430.000,00	\$ 81.700,00	\$ 511.700,00
7	REP	JUEGO BANDAS FRENO EN CALIDAD CERAMICA (instalado) - CAMIONETA DUSTER PLACA OCM 557, MODELO 2020	UNIDAD	CAMIONETA DUSTER	1	\$ 360.000,00	\$ 68.400,00	\$ 428.400,00
8	REP	BUJIAS GENUINAS (instalado) - CAMIONETA DUSTER PLACA OCM 557, MODELO 2020	UNIDAD	CAMIONETA DUSTER	1	\$ 340.000,00	\$ 64.600,00	\$ 404.600,00
9	REP	EMPAQUE TAPA VALVULAS GENUINO (instalado) - CAMIONETA DUSTER PLACA OCM 557, MODELO 2020	UNIDAD	CAMIONETA DUSTER	1	\$ 320.000,00	\$ 60.800,00	\$ 380.800,00
10	REP	CALIBRACION FRENOS completo (instalado)	UNIDAD	CAMIONETA DUSTER	1	\$ 80.000,00	\$ 15.200,00	\$ 95.200,00



Tunja (Principal)  
Calle 7 No 14 - 63  
Teléfono: (57) 350-3684462

Sede Bogotá D.C.  
Carrera 70B No 64 - 45  
Mail: agroautomotorasas@outlook.com





# Agroautomotora SAS

11	REP	JUEGO PLUMILLAS (instalado) - CAMIONETA DUSTER PLACA OCM 557, MODELO 2020	UNIDAD	CAMIONETA DUSTER	1	\$ 180.000,00	\$ 34.200,00	\$ 214.200,00	
12	REP	CAMBIO DE RODAMIENTOS TRASEROS ORIGINALES (instalado)	UNIDAD	CAMIONETA DUSTER	1	\$ 680.000,00	\$ 129.200,00	\$ 809.200,00	
13	REP	CAMBIO DE RODAMIENTOS DELANTEROS ORIGINALES (instalado)	UNIDAD	CAMIONETA DUSTER	1	\$ 760.000,00	\$ 144.400,00	\$ 904.400,00	
14	REP	LIQUIDO REFRIGERANTE - GALÓN	UNIDAD	CAMIONETA DUSTER	1	\$ 50.000,00	\$ 9.500,00	\$ 59.500,00	
15	REP	LAVADO COMPLETO DE AUTOMOVIL PARTE INTERNA Y EXTERNA - completo - CAMIONETA DUSTER PLACA OCM 557, MODELO 2020	UNIDAD	CAMIONETA DUSTER	1	\$ 70.000,00	\$ 13.300,00	\$ 83.300,00	
							<b>SUB TOTAL</b>	<b>\$ 5.262.180,00</b>	
							<b>GRAN TOTAL</b>	<b>\$ 12.479.530,00</b>	

Cordialmente

JOHN JAIRO PAEZ LEON  
Representante Legal  
AGROAUTOMOTORA SAS

