

FECHA DE COTIZACION: 8 DE MAYO DE 2026

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS REPUESTOS O SERVICIOS REQUERIDOS CAMIONETA HYUNDAI MODELO 2011 PLACA OBI 441								
ITEM	REPUESTO O SERVICIO	ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS REPUESTOS O SERVICIOS REQUERIDOS	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	CANTIDAD A ADQUIRIR	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	SERV	REVISION TECNOMECANICA - CAMIONETA HYUNDAI MODELO 2011PLACA OBI 441	UNIDAD	CAMIONETA HYUNDAI	1	\$ 403.000,00	\$ 76.570,00	\$ 479.570,00
2	SERV	CAMBIO ACEITE RECOMENDADO POR LA MARCA (Incluye aceite y filtros) - CAMIONETA HYUNDAI MODELO 2011PLACA OBI 441	UNIDAD	CAMIONETA HYUNDAI	1	\$ 567.000,00	\$ 107.730,00	\$ 674.730,00
3	SERV	ALINEACION Y BALANCEO - CAMIONETA HYUNDAI MODELO 2011PLACA OBI 441	UNIDAD	CAMIONETA HYUNDAI	1	\$ 174.000,00	\$ 33.060,00	\$ 207.060,00
4	SERV	MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO - CAMIONETA HYUNDAI MODELO 2011PLACA OBI 441, AJUSTE LIMPIEZA DE SENSORES	UNIDAD	CAMIONETA HYUNDAI	1	\$ 196.000,00	\$ 37.240,00	\$ 233.240,00
5	REP	CAMBIO DE INSTALACION DE ALTA (instalado) - CAMIONETA HYUNDAI MODELO 2011 PLACA OBI 441	UNIDAD	CAMIONETA HYUNDAI	1	\$ 600.000,00	\$ 114.000,00	\$ 714.000,00
6	REP	DESMONTE Y MONTE DE LLANTA (instalado) - CAMIONETA HYUNDAI MODELO 2011PLACA OBI 441	UNIDAD	CAMIONETA HYUNDAI	1	\$ 16.000,00	\$ 3.040,00	\$ 19.040,00
7	REP	JUEGO PASTILLAS FRENO CALIDAD HEAVY DUTY (instalado) - CAMIONETA HYUNDAI MODELO 2011 PLACA OBI 441	UNIDAD	CAMIONETA HYUNDAI	1	\$ 491.000,00	\$ 93.290,00	\$ 584.290,00
8	REP	JUEGO BANDAS FRENO EN CALIDAD CERAMICA (instalado - CAMIONETA HYUNDAI MODELO 2011 PLACA OBI 441	UNIDAD	CAMIONETA HYUNDAI	1	\$ 414.000,00	\$ 78.660,00	\$ 492.660,00
9	REP	CAMBIO DE BUJIAS (instalado) - CAMIONETA HYUNDAI MODELO 2011 PLACA OBI 441	UNIDAD	CAMIONETA HYUNDAI	1	\$ 371.000,00	\$ 70.490,00	\$ 441.490,00
10	SERV	CALIBRACION FRENOS completo - CAMIONETA HYUNDAI MODELO 2011 PLACA OBI 441	UNIDAD	CAMIONETA HYUNDAI	1	\$ 98.000,00	\$ 18.620,00	\$ 116.620,00
11	REP	RECTIFICACION DE DISCOS (instalado) - CAMIONETA HYUNDAI MODELO 2011PLACA OBI 441	UNIDAD	CAMIONETA HYUNDAI	1	\$ 283.000,00	\$ 53.770,00	\$ 336.770,00
12	REP	CAMBIO E INSTALACIÓN DEL TUBO REFRIGERACIÓN TURBO ENTRADA (instalado)	UNIDAD	CAMIONETA HYUNDAI	1	\$ 709.000,00	\$ 134.710,00	\$ 843.710,00
13	REP	CAMBIO E INSTALACIÓN DEL TUBO REFRIGERACIÓN TURBO SALIDA (instalado)	UNIDAD	CAMIONETA HYUNDAI	1	\$ 709.000,00	\$ 134.710,00	\$ 843.710,00
14	REP	CAMBIO DE RODAMIENTOS TRASEROS ORIGINALES (instalado)	UNIDAD	CAMIONETA HYUNDAI	1	\$ 632.000,00	\$ 120.080,00	\$ 752.080,00
15	REP	CAMBIO DE RODAMIENTOS DELANTEROS ORIGINALES (instalado)	UNIDAD	CAMIONETA HYUNDAI	1	\$ 818.000,00	\$ 155.420,00	\$ 973.420,00
16	REP	LIQUIDO REFRIGERANTE - GALÓN	UNIDAD	CAMIONETA HYUNDAI	1	\$ 55.000,00	\$ 10.450,00	\$ 65.450,00
17	SERV	LAVADO COMPLETO DE AUTOMOVIL PARTE INTERNA Y EXTERNA - completo - CAMIONETA HYUNDAI MODELO 2011 PLACA OBI 441	UNIDAD	CAMIONETA HYUNDAI	1	\$ 76.000,00	\$ 14.440,00	\$ 90.440,00
SUB TOTAL								\$ 7.868.280,00

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS REPUESTOS O SERVICIOS REQUERIDOS CAMIONETA DUSTER PLACA OCM 557, MODELO 2020								
REPUESTO O SERVICIO	REPUESTO O SERVICIO	ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS REPUESTOS O SERVICIOS REQUERIDOS	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	CANTIDAD A ADQUIRIR	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	SERV	REVISION TECNOMECANICA - CAMIONETA DUSTER PLACA OCM 557, MODELO 2020	UNIDAD	CAMIONETA DUSTER	1	\$ 405.000,00	\$ 76.950,00	\$ 481.950,00
2	SERV	CAMBIO ACEITE RECOMENDADO POR LA MARCA (incluye aceite y filtros) - CAMIONETA DUSTER PLACA OCM 557, MODELO 2020	UNIDAD	CAMIONETA DUSTER	1	\$ 523.000,00	\$ 99.370,00	\$ 622.370,00
3	SERV	ALINEACION Y BALANCEO - CAMIONETA DUSTER PLACA OCM 557, MODELO 2020	UNIDAD	CAMIONETA DUSTER	1	\$ 174.000,00	\$ 33.060,00	\$ 207.060,00
4	SERV	MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO - CAMIONETA DUSTER PLACA OCM 557, MODELO 2020	UNIDAD	CAMIONETA DUSTER	1	\$ 131.000,00	\$ 24.890,00	\$ 155.890,00
5	SERV	DESMONTE Y MONTE DE LLANTA (mano de obra) - CAMIONETA DUSTER PLACA OCM 557, MODELO 2020	UNIDAD	CAMIONETA DUSTER	1	\$ 22.000,00	\$ 4.180,00	\$ 26.180,00
6	REP	JUEGO PASTILLAS FRENO ORIGINAL (instalado) - CAMIONETA DUSTER PLACA OCM 557, MODELO 2020	UNIDAD	CAMIONETA DUSTER	1	\$ 469.000,00	\$ 89.110,00	\$ 558.110,00
7	REP	JUEGO BANDAS FRENO EN CALIDAD CERAMICA (instalado) - CAMIONETA DUSTER PLACA OCM 557, MODELO 2020	UNIDAD	CAMIONETA DUSTER	1	\$ 392.000,00	\$ 74.480,00	\$ 466.480,00
8	REP	BUJIAS GENUINAS (instalado) - CAMIONETA DUSTER PLACA OCM 557, MODELO 2020	UNIDAD	CAMIONETA DUSTER	1	\$ 371.000,00	\$ 70.490,00	\$ 441.490,00
9	REP	EMPAQUE TAPA VALVULAS GENUINO (instalado) - CAMIONETA DUSTER PLACA OCM 557, MODELO 2020	UNIDAD	CAMIONETA DUSTER	1	\$ 349.000,00	\$ 66.310,00	\$ 415.310,00

INVERSIONES RIOS & RIOS S.A.S.

Nombre: CRISTIAN FERNANDO RIOS CABALLERO

Cargo: REPRESENTANTE LEGAL

Documento de Identidad: 1013653450

Telefono de contacto: 6014699836

INVERSIONES RIOS & RIOS S.A.S
NIT 901257564 - 4



10	REP	CALIBRACION FRENOS completo (instalado)	UNIDAD	CAMIONETA DUSTER	1	\$ 87.000,00	\$ 16.530,00	\$ 103.530,00
11	REP	JUEGO PLUMILLAS (instalado) - CAMIONETA DUSTER PLACA OCM 557, MODELO 2020	UNIDAD	CAMIONETA DUSTER	1	\$ 196.000,00	\$ 37.240,00	\$ 233.240,00
12	REP	CAMBIO DE RODAMIENTOS TRASEROS ORIGINALES (instalado)	UNIDAD	CAMIONETA DUSTER	1	\$ 741.000,00	\$ 140.790,00	\$ 881.790,00
13	REP	CAMBIO DE RODAMIENTOS DELANTEROS ORIGINALES (instalado)	UNIDAD	CAMIONETA DUSTER	1	\$ 828.000,00	\$ 157.320,00	\$ 985.320,00
14	REP	LIQUIDO REFRIGERANTE - GALÓN	UNIDAD	CAMIONETA DUSTER	1	\$ 55.000,00	\$ 10.450,00	\$ 65.450,00
15	REP	LAVADO COMPLETO DE AUTOMOVIL PARTE INTERNA Y EXTERNA - completo - CAMIONETA DUSTER PLACA OCM 557, MODELO 2020	UNIDAD	CAMIONETA DUSTER	1	\$ 76.000,00	\$ 14.440,00	\$ 90.440,00

SUB TOTAL \$ 5.734.610,00

GRAN TOTAL \$ 13.602.890,00

Cordialme Cordialmente:

CRISTIAN FERNANDO RIOS
REPRESENTANTE LEGAL
NIT: 1.013.653.450
INVERSIONES RIOS & RIOS SAS

INVERSIONES RIOS & RIOS S.A.S.
Nombre: CRISTIAN FERNANDO RIOS CABALLERO
Cargo: REPRESENTANTE LEGAL
Documento de Identidad: 1013653450
Telefono de contacto: 6014699836