



Calle 2 No 8-43, calle la Virgen - Pueblo Nuevo  
 Cel. 3145844277 - 31187619775  
 gerencia@casaagronautica.com  
 BUENAVENTURA

NIT:900,652,567-6

REGIMEN COMUN

## COTIZACION

FECHA : MARZO 18 2026	VALIDEZ DE OFERTA	30 DIAS
CLIENTE: PARQUE NACIONALES	TIEMPO DE ENTREGA	60 DIAS
NIT :	SITIO ENTREGA	BUENAVENTURA
DIRECCION: CIUDAD	FORMA DE PAGO	80% ANTICIPO/20% CONTRA ENTREGA
	GARANTIA	UN MES

### CORREO

	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNT	VR TOTAL
1	Revisión y mantenimiento del casco de la embarcación: Resane, reparcheos.Aplicación de pintura con sistemas de recubrimiento y marcaje con nombre y logos de la embarcación	1	\$ 9.663.866	\$ 1.836.134	11.500.000	\$ 11.500.000
2	Revisión y reparación de la carpa que incluye limpieza de la misma	1	\$ 882.353	\$ 167.647	1.050.000	\$ 1.050.000
3	Reparación y mantenimiento de barandas o pasamanos al casco de la lancha.	1	\$ 705.882	\$ 134.118	840.000	\$ 840.000
4	Cambio e instalación de broches para la colchonería de los asientos.	1	\$ 521.008	\$ 98.992	620.000	\$ 620.000
5	Reparación de estibas que incluya aplicación de pintura.	1	\$ 1.008.403	\$ 191.597	1.200.000	\$ 1.200.000
6	Revisión y cambio de Piñón corona	1	\$ 974.790	\$ 185.210	1.160.000	\$ 1.160.000
7	Revisión y cambio de Piñón marcha adelante	1	\$ 1.668.067	\$ 316.933	1.985.000	\$ 1.985.000
8	Revisión y cambio de Piñón reversa	1	\$ 2.142.857	\$ 407.143	2.550.000	\$ 2.550.000
9	Revisión y cambio de Tuerca del eje largo	1	\$ 358.403	\$ 68.097	426.500	\$ 426.500
10	Revisión y cambio de conjunto de rodillos balinera cónica	1	\$ 457.143	\$ 86.857	544.000	\$ 544.000
11	Revisión y cambio sistema eléctrico encendido de los motores	1	\$ 4.050.420	\$ 769.580	4.820.000	\$ 4.820.000
12	Revisión y cambio del sistema de refrigeración	1	\$ 1.764.706	\$ 335.294	2.100.000	\$ 2.100.000
13	Cambio de aceites de la cabeza de fuerza	1	\$ 462.185	\$ 87.815	550.000	\$ 550.000
14	Revisión y Calibración de la mínima	1	\$ 252.101	\$ 47.899	300.000	\$ 300.000

15	Revisión y Cambio de rodamiento	1	\$ 857.143	\$ 162.857	1.020.000	\$ 1.020.000
16	Revisión y cambio de Válvulas	1	\$ 1.848.739	\$ 351.261	2.200.000	\$ 2.200.000
17	Revisión y cambio Casquetería de biela y de bancada	1	\$ 3.294.118	\$ 625.882	3.920.000	\$ 3.920.000
18	Revisión y Cambio de los filtros de aceite	1	\$ 361.345	\$ 68.655	430.000	\$ 430.000
19	Cambio de aceite de transmisión	1	\$ 151.261	\$ 28.739	180.000	\$ 180.000
20	Mantenimiento tornillo y sellos de la pata para el aceite de transmisión	1	\$ 487.395	\$ 92.605	580.000	\$ 580.000
21	Revisión y cambio embujadas de propelas	1	\$ 815.126	\$ 154.874	970.000	\$ 970.000
22	Revisión cambio del timón de los motores 60 HP	1	\$ 373.950	\$ 71.050	445.000	\$ 445.000
23	Reparación mantenimiento de las tapas de los motores 60 HP	1	\$ 2.058.824	\$ 391.176	2.450.000	\$ 2.450.000
24	Cambio de los ejes cortos motor 60 HP	1	\$ 4.823.529	\$ 916.471	5.740.000	\$ 5.740.000
25	Revisión y mantenimiento del TRAILER que incluya: Engrase, limpieza, pintada general	1	\$ 4.579.832	\$ 870.168	5.450.000	\$ 5.450.000
26	Despinchada de llantas	1	\$ 403.361	\$ 76.639	480.000	\$ 480.000
BOTE : 230 C EN FIBRA DE VIDRIO LA MINGA, MATRÍCULA CP01-2740-A Y						
MOTOR FUERA DE BORDA: YAMAHA MOTOR F7B 60HP LARGO TRJM, 4 TIEMPOS. S/N 6C6L1041138					SUBTOTAL	\$ 53.510.500
MOTOR FUERA DE BORDA: YAMAHA MOTOR F7B 60 HP LARGO TRJM, 4 TIEMPOS,					DESCUENTO	
S/N 6C6L1041139 TRAILER para Bote 230C en fibra de vidrio LA MINGA. Matrícula CP01-2740-A en material Tubo Galvanizado					BASE IVA	\$ 44.966.807
de 2" ½ (dos pulgadas y media) canal de 6" de ancho, de 750 de largo x 130 de ancho con tabloncillos de 4" de ancho.					IVA	\$ 8.543.693
					TOTAL	\$ 53.510.500
SON: CINCUENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE (\$53,510,500)						

GERARDO RIVERA P  
Casa Agronautica



