



**Empresas Públicas de
Puerto Boyacá E.S.P**
820.001.405-9
RUPS 20252635440163

INFORME DE SUPERVISIÓN 004

PARTE I. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	014 DE 2026
OBJETO	"SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO PREVENTIVO Y LIMPIEZA INTEGRAL DEL PARQUE AUTOMOTRO DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE PUERTO BOYACÁ E.S.P VIGENICA 2026"
CONTRATANTE	EMPRESAS PUBLICAS DE PUERTO BOYACA
CONTRATISTA	RMS MAINTENANCE SERVICES S.A.S
NIT	901.802.491-3
SUPERVISOR	NASLY RAMIREZ SANCHEZ
PLAZO INICIAL	SEIS (06) MESES
FECHA DEL ACTA DE INCIO	30 DE ENERO DE 2026
VALOR DEL CONTRATO	\$ 40.000.000
ADICIONAL 001 DE FECHA 05 DE MAYO DE 2026	\$ 20.000.000
VALOR ACTA 002 DE RECIBO PARCIAL 001 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2026	\$ 17.318.935
VALOR ACTA 003 DE RECIBO PARCIAL 002 DE FECHA 09 DE ABRIL DE 2026	\$ 20.640.724
VALOR ACTA 004 DE RECIBO PARCIAL 003 DE FECHA 26 DE MAYO DE 2026	\$ 19.738.904
VALOR ACTA DE RECIBO FINAL DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2026	\$ 2.301.437
VALOR EJECUTADO	\$ 60.000.000
VALOR A FAVOR DE EPB	\$ 0

ADICIONAL

ADICIONAL No.	001
FECHA ADICIONAL	05 de mayo de 2026
FECHA LEGALIZACION DEL ADICIONAL	05 de mayo de 2026
ADICIONAL	\$ 20.000.000

PRÓRROGAS



**Empresas Públicas de
Puerto Boyacá E.S.P**
820.001.405-9
RUPS 20252635440163

PRÓRROGA No.	
FECHA PRÓRROGA	
FECHA LEGALIZACION DEL PRÓRROGA	
PLAZO PRÓRROGA	

SUSPENSION PLAZO

MOTIVO	
FECHA SUSPENSION	
FECHA REINICIO	
PLAZO	

ESTADO ACTUAL

VALOR DEL CONTRATO	\$ 40.000.000
ADICIÓN	\$ 20.000.000
VALOR ACTA 002 DE RECIBO PARCIAL 001	\$ 17.318.935
VALOR ACTA 003 DE RECIBO PARCIAL 002	\$ 20.640.724
VALOR ACTA 004 DE RECIBO PARCIAL 003	\$ 19.738.904
VALOR ACTA 005 DE RECIBO FINAL	\$ 2.301.437
VALOR EJECUTADO	\$ 60.000.000
SALDO A FAVOR DE EPB	\$ 0

PARTE II. PROCESO DE CONTRATACION



**Empresas Públicas de
Puerto Boyacá E.S.P**
820.001.405-9
RUPS 20252635440163

Plan de Pagos						
¿Se requieren revisiones de calidad de ejecución?						
		☐ Sí ☒ No				
Nº de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	PUB 335 FV6/235 FV6- 137 FV6/ 335 FV6/ 133	25/03/2026 10:00 AM	25/03/2026 10:00 PM	17.516.035 COP	Aprobada	Verificar
Pago 002	PUB 336 FV6/361 FV6- 361 FV6/361 FV6/ 361 FV6/ 361	28/03/2026 10:00 AM	28/03/2026 12:00 PM	20.454.701 COP	Revisada	Verificar
Pago 003	PUB 338 FV6/392 FV6- 392 FV6/392	12/05/2026 2:00 PM		15.792.004 COP	Revisado a la Entidad Estatal	Verificar
						Crear

Documentos de ejecución del contrato		
Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
7 ACTA DE RECIBO.pdf	7 ACTA DE RECIBO.pdf	Luzmaría Delacruz Delacruz
5 RECUERDO PRESUPUESTAL.pdf	5 RECUERDO PRESUPUESTAL.pdf	Luzmaría Delacruz Delacruz
6 APROBACIÓN POLIZA.pdf	6 APROBACIÓN POLIZA.pdf	Luzmaría Delacruz Delacruz
ACTA REC DE RECIBO PARCIAL 001.pdf	ACTA REC DE RECIBO PARCIAL 001.pdf	Luzmaría Delacruz Delacruz
INFORME DE SUPERVISIÓN 001.pdf	INFORME DE SUPERVISIÓN 001.pdf	Luzmaría Delacruz Delacruz
ACTA REC DE RECIBO PARCIAL 002.pdf	ACTA REC DE RECIBO PARCIAL 002.pdf	Luzmaría Delacruz Delacruz
INFORME DE SUPERVISIÓN 002.pdf	INFORME DE SUPERVISIÓN 002.pdf	Luzmaría Delacruz Delacruz
ACTA REC DE RECIBO PARCIAL 003 CONT 01420.pdf	ACTA REC DE RECIBO PARCIAL 003 CONT 01420.pdf	Luzmaría Delacruz Delacruz
INFORME DE SUPERVISIÓN 003 CONT 01420.pdf	INFORME DE SUPERVISIÓN 003 CONT 01420.pdf	Luzmaría Delacruz Delacruz
		Total Cargos Ingresos

PARTE III. RELACION DE LAS ACTAS DE INTERVENTORIA/SUPERVISIÓN

ACTA No.	DESCRIPCION	FECHA DEL ACTA
001	INICIO	15 DE AGOSTO DE 2025
002	RECIBO PARCIAL	10 DE MARZO DE 2026
003	RECIBO PARCIAL	09 DE ABRIL DE 2026
004	RECIBO PARCIAL	26 DE MAYO DE 2026
005	RECIBO FINAL	30 DE JUNIO DE 2026
006	LIQUIDACIÓN	30 DE JUNIO DE 2026

PARTE V. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES MENSUALES

En el marco del contrato denominado "SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO PREVENTIVO Y LIMPIEZA INTEGRAL DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE PUERTO BOYACÁ E.S.P. – VIGENCIA 2026", el presente informe corresponde a las actividades ejecutadas 2026.


El contratista realizó el enjuague diario del vehículo identificado con la placa OWX-005, con el fin de mantener su limpieza y adecuada presentación.



**Empresas Públicas de
Puerto Boyacá E.S.P**
820.001.405-9
RUPS 20252635440163



El contratista realizó el lavado general del vehículo identificado con la placa OWX-006, con el fin de garantizar su adecuada limpieza, conservación y presentación.





**Empresas Públicas de
Puerto Boyacá E.S.P**
820.001.405-9
RUPS 20252635440163

El contratista realizó el lavado de la tolva del vehículo identificado con la placa OWX-025, con el fin de garantizar su adecuada limpieza y conservación.



El contratista realizó el lavado de la caja compactadora del vehículo identificado con la placa OWX-006, con el fin de garantizar su adecuada limpieza, higiene y conservación.





**Empresas Públicas de
Puerto Boyacá E.S.P**
820.001.405-9
RUPS 20252635440163

El contratista realizó la lubricación semanal del chasis del vehículo identificado con la placa **OWX-005**, con el fin de garantizar el adecuado funcionamiento de sus componentes, reducir el desgaste por fricción y prolongar su vida útil.



El contratista realizó la lubricación semanal de la caja compactadora del vehículo identificado con la placa **OWX-005**, asegurando el correcto funcionamiento de sus mecanismos y contribuyendo a la prevención del desgaste de sus partes móviles.





**Empresas Públicas de
Puerto Boyacá E.S.P**
820.001.405-9
RUPS 20252635440163

El contratista realizó la lubricación semanal de la tolva del vehículo identificado con la placa **OWX-005**, con el propósito de garantizar el adecuado funcionamiento de sus componentes y minimizar el desgaste por operación.




El contratista realizó el cambio y/o suministro de **1/4 de aceite Mobil 15W-40** al vehículo identificado con la placa **OWX-006**, con el fin de mantener una adecuada lubricación del motor y garantizar su óptimo desempeño.





**Empresas Públicas de
Puerto Boyacá E.S.P**
820.001.405-9
RUPS 20252635440163

El contratista realizó el cambio del filtro de cabina del sistema de aire acondicionado del vehículo identificado con la placa **OWX-025**, garantizando una adecuada filtración del aire y el correcto funcionamiento del sistema.



El contratista realizó el cambio del filtro de aceite del vehículo identificado con la placa **OWX-009**, con el propósito de asegurar la correcta filtración del lubricante y proteger el motor contra impurezas.





**Empresas Públicas de
Puerto Boyacá E.S.P**
820.001.405-9
RUPS 20252635440163

El contratista realizó el cambio del filtro de combustible ACPM referencia **P550880** del vehículo identificado con la placa **OWX-009**, garantizando el adecuado suministro de combustible limpio al sistema de inyección y el correcto funcionamiento del motor.



El contratista realizó el cambio del filtro de aire secador del vehículo identificado con la placa **OWX-025**, con el fin de asegurar el adecuado funcionamiento del sistema neumático y evitar la acumulación de humedad e impurezas.





**Empresas Públicas de
Puerto Boyacá E.S.P**
820.001.405-9
RUPS 20252635440163

El contratista realizó el cambio del filtro separador de agua del vehículo identificado con la placa **OWX-025**, garantizando la separación de agua e impurezas del combustible y protegiendo el sistema de inyección.



El contratista realizó el suministro de 1/4 de líquido refrigerante al vehículo identificado con la placa **OWX-006**, con el fin de mantener el nivel adecuado del sistema de enfriamiento y prevenir el sobrecalentamiento del motor.




SUPERVISOR DEL CONTRATO
NASLY RAMIREZ SANCHEZ