



COTIZACION: ALCALDIA MUNICIPAL GUAMO TOLIMA
NIT 890.702.015

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT	V/UNIT	V/TOTAL
MOTONIVELADORA CASE 865B					
1	SUMINISTRO				
1,1	Filtro de aceite para motor P551100 original	Und	4	\$ 220.000,00	\$880.000,00
1,2	Filtro de aire externo para motor 84286399 original	Und	4	\$ 626.666,67	\$2.506.667,00
1,3	Filtro de aire interno para motor 84286399 original	Und	4	\$ 445.000,00	\$1.780.000,00
1,4	Filtro servo para transmisión P 550416 original	Und	4	\$ 500.000,00	\$2.000.000,00
1,5	Mangueras de alta presión sistema hidráulico	Und	6	\$ 800.000,00	\$4.800.000,00
1,6	Kit de cuchillas x2 italy 3/4x6x7 15 H5/8	Und	4	\$ 969.666,67	\$3.878.667,00
1,7	Kit de cuchillas x2 italy 3/4x 6/7 13H 5/8	Und	4	\$ 815.000,00	\$3.260.000,00
1,8	Esquinera de ¾ x 6 x 18 ½ 5H 5/8	Und	4	\$ 900.000,00	\$3.600.000,00
1,9	Kit tornillos cuchillas (30)	Und	4	\$ 198.333,33	\$793.333,00
2,0	Tanque de liquido refrigerante	Und	1	\$ 1.000.000,00	\$1.000.000,00
2,1	Vidrio lateral	Und	2	\$ 1.500.000,00	\$3.000.000,00
2,2	Retenedores tander	Und	2	\$ 2.000.000,00	\$4.000.000,00
2,3	Mordaza freno de parqueo	Und	1	\$ 1.500.000,00	\$1.500.000,00
2,4	Baterías MAC 31H	Und	2	\$ 800.000,00	\$1.600.000,00
2,5	empaquetadura de botella	Und	4	\$ 635.000,00	\$2.540.000,00
2,6	Pintura general (cabina, bastidor delantero, tornamesa) incluida mano de obra	global	1	\$ 8.000.000,00	\$8.000.000,00
2,7	Arreglo cabina (tapizado)	und	1	\$ 4.500.000,00	\$4.500.000,00
2	MANO DE OBRA				
2.1	Despinchada en sitio	Und	3	\$ 160.000,00	\$480.000,00
2.2	instalacion de cuchillas, esquineras y tornillos	Und	4	\$ 2.000.000,00	\$8.000.000,00
2.3	Cambio de aceite	Und	4	\$ 350.000,00	\$1.400.000,00
2.4	arreglo torna mesa	Und	1	\$ 2.000.000,00	\$2.000.000,00
2.5	instalacion mordaza freno de parqueo	Und	1	\$ 1.300.000,00	\$1.300.000,00



2.6	mantenimiento aire acondicionado	Und	1	\$ 2.000.000,00	\$2.000.000,00
2.7	arreglo de trabas	Und	2	\$ 760.000,00	\$1.520.000,00
2.8	arreglo parte eléctrica	global	1	\$ 3.200.000,00	\$3.200.000,00
2.9	mantenimiento bomba de freno	Und	1	\$ 1.500.000,00	\$1.500.000,00
2.10	instalación baterías MAC 31H	Und	2	\$ 200.000,00	\$400.000,00
MOTONIVELADORA CASE 845B					
1	SUMINISTRO				
1.1	Filtro de acpm primaria original	Und	4	\$ 220.000,00	\$880.000,00
1.2	Filtro de acpm secundaria original	Und	4	\$ 180.000,00	\$720.000,00
1.3	Filtro de acpm terciaria original	Und	4	\$ 160.000,00	\$640.000,00
1.4	Filtro de aceite para motor P551100 original	Und	4	\$ 220.000,00	\$880.000,00
1.5	Filtro servo para transmisión P 550416 original	Und	4	\$ 500.000,00	\$2.000.000,00
1.6	Kit de filtro para combustible (P550844- P550904 – P550881) original	Und	4	\$ 713.333,33	\$2.853.333,00
1.7	Mangueras de alta presión sistema hidráulico	Und	4	\$ 800.000,00	\$3.200.000,00
1.8	Kit de cuchillas x2 italy 3/4x6x7 15 H5/8	Und	4	\$ 969.666,67	\$3.878.667,00
1.9	Kit de cuchillas x2 italy 3/4x 6/7 13H 5/8	Und	4	\$ 815.000,00	\$3.260.000,00
1.10	Esquinera de ¾ x 6 x 18 ½ 5H 5/8	Und	4	\$ 900.000,00	\$3.600.000,00
1.11	Kit tornillos cuchillas (30)	Und	4	\$ 200.000,00	\$800.000,00
1.12	Vidrio panorámico	Und	1	\$ 2.000.000,00	\$2.000.000,00
1.13	Valvula aire acondicionado	Und	1	\$ 800.000,00	\$800.000,00
1.14	Plumilla limpia brisas	Und	1	\$ 400.000,00	\$400.000,00
2,4	Baterías MAC 31H	Und	2	\$ 800.000,00	\$1.600.000,00
2	MANO DE OBRA				
2,1	Despinchada en sitio	Und	3	\$ 160.000,00	\$480.000,00
2,2	instalacion de cuchillas, esquineras y tornillos	Und	4	\$ 2.000.000,00	\$8.000.000,00
2,3	Cambio de aceite	Und	4	\$ 350.000,00	\$1.400.000,00
2,4	cambio vidrio panorámico	Und	1	\$ 700.000,00	\$700.000,00
2,5	empaquetadura de botella	Und	4	\$ 635.000,00	\$2.540.000,00
2,6	arreglo chapetas cuchillas	Und	1	\$ 568.333,33	\$568.333,00
2,7	instalacion valvula aire acondicionado	Und	1	\$ 450.000,00	\$450.000,00
2,8	arreglo torna mesa	Und	1	\$ 1.000.000,00	\$1.000.000,00



				0	
2,9	mantenimiento Spul hidráulico	Und	1	\$ 500.000,00	\$500.000,00
3	instalación baterías MAC 31H	Und	2	\$ 200.000,00	\$400.000,00
RETRO CASE 580 SN					
1	SUMINISTRO				
1.1	Filtro de ACPM 84412164 original	Und	4	\$ 250.000,00	\$1.000.000,00
1.2	Filtro de ACPM47357911 original	Und	4	\$ 230.000,00	\$920.000,00
1.3	Filtro de aceite para motor P 551100 original	Und	4	\$ 220.000,00	\$880.000,00
1.4	Filtro de cerbo P 576047 original	Und	4	\$ 476.000,00	\$1.904.000,00
1.5	Filtro de aire motor P829333 original	Und	4	\$ 380.000,00	\$1.520.000,00
1.6	Filtro de aire motor P828889 original	Und	4	\$ 370.000,00	\$1.480.000,00
1.7	Mangueras de alta presión sistema hidráulico	Und	8	\$ 500.000,00	\$4.000.000,00
1.8	Suministro e instalación empaquetadura botella	Und	4	\$ 650.000,00	\$2.600.000,00
1.9	Base filtro de aire	Und	1	\$ 1.200.000,00	\$1.200.000,00
1.10	dientes roqueros (5)	Und	3	\$ 520.000,00	\$1.560.000,00
1.11	Retenedor motor incluida la instalación	Und	1	\$ 2.000.000,00	\$2.000.000,00
1.12	Bujes bund trasero	Und	4	\$ 500.000,00	\$2.000.000,00
1.13	Correas	Und	2	\$ 250.000,00	\$500.000,00
1.14	Baterías MAC 31H	Und	2	\$ 800.000,00	\$1.600.000,00
1.15	Retenedores transmisión	Und	4	\$ 250.000,00	\$1.000.000,00
1.16	Pintura general (cabina, pluma, brazo, aguilon) incluida mano de obra	global	1	\$ 6.000.000,00	\$6.000.000,00
1.17	Arreglo cabina (tapizado)	und	1	\$ 4.500.000,00	\$4.500.000,00
2	MANO DE OBRA				
2.1	Cambio de aceite	Und	4	\$ 640.000,00	\$2.560.000,00
2.2	Despinchada en sitio llanta trasera	Und	1	\$ 250.000,00	\$250.000,00
2.3	Despinchada en taller llanta delantera	Und	2	\$ 250.000,00	\$500.000,00
2.4	Arreglo chanela izquierda	Und	1	\$ 1.500.000,00	\$1.500.000,00
2,4	mantenimiento transmisión delantera	Und	1	\$ 2.500.000,00	\$2.500.000,00
2.5	arreglo Valde	Und	1	\$ 2.200.000,00	\$2.200.000,00
2.6	Arreglo sistema eléctrico	Und	1	\$ 2.500.000,00	\$2.500.000,00



2.7	Instalación base filtro de aire	Und	1	\$ 300.000,00	\$300.000,00
2.8	Tapizar silla	Und	1	\$ 700.000,00	\$700.000,00
2.9	Instalación bujes bund trasero (4)	global	1	\$ 1.000.000,00	\$1.000.000,00
2.10	Instalación correas	Und	2	\$ 100.000,00	\$200.000,00
2.11	instalación baterías MAC 31H	Und	2	\$ 200.000,00	\$400.000,00
2.12	instalación retenedores transmisión	Und	4	\$ 400.000,00	\$1.600.000,00
RETRO CAT 416B					
1	SUMINISTRO				
1.1	Filtro de ACPM 117 - 4089 original	Und	4	\$ 290.000,00	\$1.160.000,00
1.2	Filtro combustible A 23 original	Und	4	\$ 320.000,00	\$1.280.000,00
1.3	Filtro de aire para motor primario P 527530 original	Und	4	\$ 550.000,00	\$2.200.000,00
1.4	Filtro de aire para motor secundario P 181125 original	Und	4	\$ 480.000,00	\$1.920.000,00
1.5	Filtro de aceite de motor A1 original	Und	4	\$ 190.000,00	\$760.000,00
1.6	Filtro cervo transmision BT8417 original	Und	4	\$ 400.000,00	\$1.600.000,00
1.7	Filtro cervo transmision BT 8876 - MPG original	Und	4	\$ 650.000,00	\$2.600.000,00
1.8	Cambio de silla	Und	1	\$ 2.000.000,00	\$2.000.000,00
1.9	Reloj temperatura	Und	1	\$ 500.000,00	\$500.000,00
2	suministro elementos transmisión trasera (Corona, spliner, retenedores, cardan)	global	1	\$ 4.000.000,00	\$4.000.000,00
2.1	Mangueras de alta presión	Und	6	\$ 550.000,00	\$3.300.000,00
2.2	Correas	Und	2	\$ 255.000,00	\$510.000,00
2.3	Dientes para el cucharon	Und	3	\$ 380.000,00	\$1.140.000,00
2.4	suministro elementos transmisión delantera (retenedores)	global	1	\$ 2.500.000,00	\$2.500.000,00
2.5	Bujes de trocha delantera	Und	1	\$ 1.500.000,00	\$1.500.000,00
2.6	bujes balde	Und	1	\$ 990.000,00	\$990.000,00
2.7	Elementos bomba hidráulica (retenedores)	Und	1	\$ 2.000.000,00	\$2.000.000,00
2.8	Baterías MAC 31H	Und	2	\$ 800.000,00	\$1.600.000,00
2.9	Pintura general (cabina, pluma, brazo, aguilon) incluida mano de obra	global	1	\$ 6.000.000,00	\$6.000.000,00
3	Arreglo cabina (tapizado)	und	1	\$ 4.500.000,00	\$4.500.000,00
2	MANO DE OBRA				
2.1	Cambio de aceite	Und	4	\$	\$2.000.000,00



				500.000,00	
2,2	Despinchada en sitio llanta trasera	Und	1	\$ 250.000,00	\$250.000,00
2,3	Despinchada en taller llanta delantera	Und	2	\$ 250.000,00	\$500.000,00
2,4	cambio de elementos transmisión trasera (Corona, spliner, retenedores, cardan)	global	1	\$ 4.000.000,00	\$4.000.000,00
2,5	cambio de elementos transmisión delantera (retenedores)	global	1	\$ 1.300.000,00	\$1.300.000,00
2,6	Arreglo de frenos	Und	1	\$ 1.150.000,00	\$1.150.000,00
2,7	Instalación bujes balde	Und	1	\$ 1.000.000,00	\$1.000.000,00
2,8	Instalación elementos bomba hidráulica (retenedores)	Und	1	\$ 1.000.000,00	\$1.000.000,00
2,9	arreglo sistema eléctrico	und	1	\$ 2.500.000,00	\$2.500.000,00
3	instalación baterías MAC 31H	Und	2	\$ 200.000,00	\$400.000,00
VOLQUETA OET 378					
1	SUMINISTRO				
1.1	Filtro de aceite para motor P551381	Und	4	\$ 290.000,00	\$1.160.000,00
1.2	Filtro del ACPM P 502427	Und	4	\$ 320.000,00	\$1.280.000,00
1.3	Filtro de ACPM P 502502	Und	4	\$ 250.000,00	\$1.000.000,00
1.4	Elementos sistema eléctrico incluida la instalación (cables, bombillos, farolas, fusibles)	global	1	\$ 3.000.000,00	\$3.000.000,00
1.5	Baterías MAC 31H	Und	2	\$ 800.000,00	\$1.600.000,00
1.6	Pintura general (cabina,cama) incluida mano de obra	global	1	\$ 7.000.000,00	\$7.000.000,00
1.7	Arreglo cabina (tapizado)	und	1	\$ 4.500.000,00	\$4.500.000,00
1.8	Autocarpado incluida la instalación	und	1	\$ 3.200.000,00	\$3.200.000,00
2	MANO DE OBRA				
2,1	Cambio de aceite	Und	4	\$ 500.000,00	\$2.000.000,00
2,2	Despinchada en sitio	Und	4	\$ 250.000,00	\$1.000.000,00
2,3	Mantenimiento compresor del aire	Und	1	\$ 1.000.000,00	\$1.000.000,00
2,4	Mantenimiento sistema de embrague	Und	1	\$ 1.500.000,00	\$1.500.000,00
2,5	Arreglo de estribas	Und	1	\$ 1.020.000,00	\$1.020.000,00
2,6	Tapizar silla	Und	1	\$ 700.000,00	\$700.000,00
2,7	instalación baterías MAC 31H	Und	2	\$	\$400.000,00



				200.000,00	
VOLQUETA OTI 541					
1	SUMINISTRO				
1,1	Filtro de aceite para motor P551381	Und	4	\$ 290.000,00	\$1.160.000,00
1,2	Filtro del ACPM P 502427	Und	4	\$ 320.000,00	\$1.280.000,00
1,3	Filtro de ACPM P 502502	Und	4	\$ 240.000,00	\$960.000,00
1,4	Empaquetadura bomba de frenos	Und	1	\$ 1.000.000,00	\$1.000.000,00
1,5	Marco de espejos	Und	2	\$ 500.000,00	\$1.000.000,00
1,6	Chapa de puertas	Und	2	\$ 500.000,00	\$1.000.000,00
1,7	Elementos sistema eléctrico incluida la instalación (cables, bombillos, farolas, fusibles)	global	1	\$ 3.000.000,00	\$3.000.000,00
1,8	Retenedores transmisión	und	2	\$ 500.000,00	\$1.000.000,00
1,9	Gobernador	und	1	\$ 500.000,00	\$500.000,00
2	Mantenimiento valvula de freno de aire	und	1	\$ 500.000,00	\$500.000,00
2,1	Vidrios puertas	und	2	\$ 400.000,00	\$800.000,00
2,2	Baterías MAC 31H	Und	2	\$ 800.000,00	\$1.600.000,00
2,3	Pintura general (cabina,cama) incluida mano de obra	global	1	\$ 7.000.000,00	\$7.000.000,00
2,4	Arreglo cabina (tapizado)	und	1	\$ 4.500.000,00	\$4.500.000,00
2,5	Autocarpado incluida la instalación	und	1	\$ 3.200.000,00	\$3.200.000,00
2	MANO DE OBRA				
2,1	Cambio de aceite	Und	4	\$ 500.000,00	\$2.000.000,00
2,2	Despinchada en sitio	Und	4	\$ 250.000,00	\$1.000.000,00
2,3	Instalación empaquetadura bomba de frenos	Und	1	\$ 500.000,00	\$500.000,00
2,4	Instalación marco de espejos	Und	2	\$ 100.000,00	\$200.000,00
2,5	Instalación chapa de puertas	Und	2	\$ 250.000,00	\$500.000,00
2,6	instalación retenedores transmisión	Und	2	\$ 400.000,00	\$800.000,00
2,7	Cambio gobernador	Und	1	\$ 200.000,00	\$200.000,00
2,8	Mantenimiento valvula de freno de aire	Und	1	\$ 300.000,00	\$300.000,00
2,9	Instalación vidrios puertas	Und	2	\$ 150.000,00	\$300.000,00
3	instalación baterías MAC 31H	Und	2	\$ 200.000,00	\$400.000,00
VOLQUETA LMN 093					
1	SUMINISTRO				
1,1	Filtro de aceite para motor	Und	2	\$ 290.000,00	\$580.000,00



1,2	Filtro del ACPM P 502427	Und	2	\$ 320.000,00	\$640.000,00
1,3	Filtro de ACPM P 502502	Und	2	\$ 240.000,00	\$480.000,00
1,4	Filtro de aire para motor primario P 527530 original	Und	4	\$ 550.000,00	\$2.200.000,00
1,5	Filtro de aire para motor secundario P 181125 original	Und	4	\$ 480.000,00	\$1.920.000,00
1,6	Espejos	Und	2	\$ 250.000,00	\$500.000,00
1,7	Elementos caja de dirección (retenedores)	Und	1	\$ 800.000,00	\$800.000,00
1,8	Plumilla limpia brisas	Und	1	\$ 400.000,00	\$400.000,00
1,9	Guaya cabina	Und	1	\$ 800.000,00	\$800.000,00
2	Correa del ventilador	Und	1	\$ 300.000,00	\$300.000,00
2,1	Baterías MAC 31H	Und	2	\$ 800.000,00	\$1.600.000,00
2,2	Autocarpado incluida la instalación	und	1	\$ 3.200.000,00	\$3.200.000,00
2	MANO DE OBRA				
2,1	Cambio de aceite	Und	4	\$ 500.000,00	\$2.000.000,00
2,2	Despinchada en sitio	Und	2	\$ 250.000,00	\$500.000,00
2,3	Instalación espejos	Und	2	\$ 100.000,00	\$200.000,00
2,4	Cambio de elementos caja de dirección (retenedores)	Und	1	\$ 600.000,00	\$600.000,00
2,5	Revisión parte eléctrica	Und	1	\$ 1.300.000,00	\$1.300.000,00
2,6	mantenimiento aire acondicionado	Und	1	\$ 500.000,00	\$500.000,00
2,7	Cambio guaya cabina	Und	1	\$ 200.000,00	\$200.000,00
2,8	Cambio correa del ventilador	Und	1	\$ 310.000,00	\$310.000,00
2,9	instalación baterías MAC 31H	Und	2	\$ 200.000,00	\$400.000,00
VOLQUETA LMN 094					
1	SUMINISTRO				
1,1	Filtro de aceite para motor	Und	4	\$ 290.000,00	\$1.160.000,00
1,2	Filtro del ACPM P 502427	Und	4	\$ 320.000,00	\$1.280.000,00
1,3	Filtro de ACPM P 502502	Und	4	\$ 241.000,00	\$964.000,00
1,4	Filtro de aire para motor primario P 527530 original	Und	4	\$ 550.000,00	\$2.200.000,00
1,5	Filtro de aire para motor secundario P 181125 original	Und	4	\$ 480.000,00	\$1.920.000,00
1,6	Juego de cauchos barra estabilizadora	Und	1	\$ 500.000,00	\$500.000,00
1,7	Vidrio panorámico	Und	1	\$ 1.000.000,00	\$1.000.000,00
1,8	Plumilla limpia brisas	Und	1	\$ 400.000,00	\$400.000,00
1,9	Baterías MAC 31H	Und	2	\$ 800.000,00	\$1.600.000,00



2	Autocarpado incluida la instalación	und	1	\$ 3.200.000,00	\$3.200.000,00
2	MANO DE OBRA				
2,1	Cambio de aceite	Und	4	\$ 500.000,00	\$2.000.000,00
2,2	Despinchada en sitio	Und	2	\$ 250.000,00	\$500.000,00
2,3	Instalación juego de cauchos barra estabilizadora	Und	1	\$ 300.000,00	\$300.000,00
2,4	cambio vidrio panorámico	Und	1	\$ 500.000,00	\$500.000,00
2,5	Mantenimiento transmisión	Und	1	\$ 1.200.000,00	\$1.200.000,00
2,6	mantenimiento aire acondicionado	Und	1	\$ 500.000,00	\$500.000,00
2,7	instalación baterías MAC 31H	Und	2	\$ 200.000,00	\$400.000,00
2,8	Arreglo del volco	Und	1	\$ 1.000.000,00	\$1.000.000,00
BUS					
1	SUMINISTRO				
1.1	Filtro de aceite para motor	Und	4	\$ 290.000,00	\$1.160.000,00
1.2	Filtro del ACPM P 502427	Und	4	\$ 320.000,00	\$1.280.000,00
1.3	Filtro de aire para motor primario P 527530 original	Und	4	\$ 550.000,00	\$2.200.000,00
1.4	Filtro de aire para motor secundario P 181125 original	Und	4	\$ 480.000,00	\$1.920.000,00
1.5	Vidrio panorámico	Und	1	\$ 1.000.000,00	\$1.000.000,00
1.6	Baterías MAC 31H	Und	2	\$ 800.000,00	\$1.600.000,00
1.7	Licuada	Und	1	\$ 800.000,00	\$800.000,00
1.8	Llantas	Und	6	\$ 4.900.000,00	\$29.400.000,00
2	MANO DE OBRA				
2,1	Cambio de aceite	Und	4	\$ 400.000,00	\$1.600.000,00
2,2	cambio vidrio panorámico	Und	1	\$ 350.000,00	\$350.000,00
2,3	instalación baterías MAC 31H	Und	2	\$ 200.000,00	\$400.000,00
2,4	Cambio de licuada	Und	1	\$ 200.000,00	\$200.000,00
2,5	Cambio de llantas	Und	6	\$ 320.000,00	\$1.920.000,00
CAMIONETA TUCSON CZC 787					
1	SUMINISTRO				
1.1	Filtro de aceite KTC OIL KOS - 56	Und	4	\$ 260.000,00	\$1.040.000,00
1.2	Filtro combustible	Und	4	\$ 290.000,00	\$1.160.000,00
1.3	Mantenimiento frenos incluida mano de obra	Und	1	\$ 1.000.000,00	\$1.000.000,00
1.4	Plumilla limpia brisas	Und	1	\$	\$400.000,00



				400.000,00	
1.5	Baterías MAC 31H	Und	1	\$ 800.000,00	\$800.000,00
2	MANO DE OBRA				
2,1	Cambio de aceite	Und	4	\$ 400.000,00	\$1.600.000,00
2,2	instalación batería MAC 31H	Und	1	\$ 200.000,00	\$200.000,00
2,3	mantenimiento aire acondicionado incluido el filtro	Und	1	\$ 800.000,00	\$800.000,00
MOTO YAMAHA XTZ 250 YQO 78C					
1	SUMINISTRO				
1,1	tapizado cojin incluida mano de obra	Und	1	\$ 120.000,00	\$120.000,00
1,2	rectrificada y calibracion de valvulas incluida mano de obra	Und	1	\$ 900.000,00	\$900.000,00
	MOTOCICLETA YAMAHA FZ 160 - OKM 98 C				
1	SUMINISTRO				
1,1	rectrificada y calibracion de valvulas incluida mano de obra	Und	1	\$ 900.000,00	\$900.000,00
	MOTOCICLETA YAMAHA FZ 160 - OKM 95 C				
1	SUMINISTRO				
1,1	rectrificada y calibracion de valvulas incluida mano de obra	Und	1	\$ 900.000,00	\$900.000,00
1,2	tapizado cojin incluida mano de obra	Und	1	\$ 120.000,00	\$120.000,00
	MOTOCICLETA AKT TT 125 - PPX 44D				
1	SUMINISTRO				
1,1	rectrificada y calibracion de valvulas incluida mano de obra	Und	1	\$ 900.000,00	\$900.000,00
	EQUIPOS				
	GUADAÑA, MOTOSIERRA				
1	SUMINISTRO				
1,1	Hoja de corte para guadaña ojo pequeña	Und	4	\$ 120.000,00	\$480.000,00
1,2	Hoja de corte para guadaña ojo grande	Und	2	\$ 120.000,00	\$240.000,00
1,3	lima 7/32 para motosierra	Und	2	\$ 50.000,00	\$100.000,00
1,4	lima 5/32 para motosierra	Und	2	\$ 32.000,00	\$64.000,00
1,5	lima triangular 8"	Und	2	\$ 25.000,00	\$50.000,00
1,6	cadena 22 D	Und	2	\$ 90.000,00	\$180.000,00
1,7	cadena 28 D	Und	2	\$ 90.000,00	\$180.000,00
1,8	cadena 52 D	Und	2	\$ 120.000,00	\$240.000,00
2	MANO DE OBRA				
2,1	mantenimiento a guadaña	Und	5	\$ 750.000,00	\$3.750.000,00
2,2	mantenimiento a motosierra	Und	3	\$ 750.000,00	\$2.250.000,00
	Total Suministro				\$389.341.000,00
	IVA 19%				\$ 73.974.790,00
	Valor Total Suministro (A) IVA incluido				\$ 463.315.790,00
1	ELEMENTOS EXENTOS DE IVA				
1.1	Caneca de 55 galones para aceite sistema hidraulico 68 w	Cane ca	4	\$ 5.000.000,00	\$20.000.000,00
1.2	Caneca de 55 galones para aceite de motor 15 w 40	Cane	4	\$	\$16.600.000,00



		ca		4.150.000,00	
1.3	Caneca de 55 galones para aceite de motor 20 w 50	Cane ca	4	\$ 4.150.000,00	\$16.600.000,00
1.4	Aceite para transmisión delantera y trasera 85 w 140	Galón	4	\$ 4.150.000,00	\$16.600.000,00
1.5	caneca de 55 ganoles grasa	Cane ca	1	\$ 3.900.000,00	\$3.900.000,00
	Total Suministro exento de IVA (B)				\$73.700.000,00
	Valor Total Suministro (A+B)				\$537.015.790,00

VALOR TOTAL: \$537.015.790,00

(QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES QUINCE MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

BRAHIAN ALEXIS RAMIREZ SANCHEZ

C.C 1.234.638.445 IBAGUÉ-TOLIMA

