

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES FISICAS DEL HOSPITAL SERAFIN MONTAÑA CUELLAR DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS TOLIMA											
CAPITULO		MEMORIAS DE CANTIDADES								UNIDAD	
SUBCAPITULO		CARPINTERIA METALICA								Unidad	
ITEM:		Suministro e instalacion de puerta metalicas de 1.0 m x 2.0 m Cal. 20									
LOCALIZACION		ELEMENTOS								REGISTRO FOTOGRAFICO	
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOL.	V. PARCIAL	TOTAL			
Consulta externa (Nivel 2)	2							2			
TOTAL									2		


ELABORO 
 JUAN PABLO RAMIREZ LOPEZ
 INGENIERO CIVIL T.P. 25202-253738 CND

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES FISICAS DEL HOSPITAL SERAFIN MONTAÑA CUELLAR DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS TOLIMA											
CAPITULO		MEMORIAS DE CANTIDADES								UNIDAD	
SUBCAPITULO		CARPINTERIA METALICA								Unidad	
ITEM:		Suministro e instalacion de puertas de madera de 1.20 m									
LOCALIZACION		ELEMENTOS								REGISTRO FOTOGRAFICO	
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOL.	V. PARCIAL	TOTAL			
Consulta externa (Nivel 1)	10							10			
Consulta externa (Nivel 2)	10							10			
Urgencias	11							11			
TOTAL									31		

ELABORO 
 JUAN PABLO RAMIREZ LOPEZ
 INGENIERO CIVIL T.P. 25202-253738 CND

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES FISICAS DEL HOSPITAL SERAFIN MONTAÑA CUELLAR DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS TOLIMA											
CAPITULO		MEMORIAS DE CANTIDADES								UNIDAD	
SUBCAPITULO		CARPINTERIA METALICA								Unidad	
ITEM:		Suministro e instalacion de ventanas en aluminio y vidrio incolor									
LOCALIZACION		ELEMENTOS								REGISTRO FOTOGRAFICO	
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOL.	V. PARCIAL	TOTAL			
Consulta externa (Nivel 1)	5							5			
Consulta externa (Nivel 2)	5							5			
TOTAL									11		

ELABORO 
 JUAN PABLO RAMIREZ LOPEZ
 INGENIERO CIVIL T.P. 25202-253738 CND

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES FISICAS DEL HOSPITAL SERAFIN MONTAÑA CUELLAR DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS TOLIMA											
CAPITULO		MEMORIAS DE CANTIDADES								UNIDAD	
SUBCAPITULO		CARPINTERIA METALICA								Unidad	
ITEM:		Suministro e instalacion de cerradura tipo pala para puertas									
LOCALIZACION		ELEMENTOS								REGISTRO FOTOGRAFICO	
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOL.	V. PARCIAL	TOTAL			
Consulta externa (Nivel 1)	7							7			
Urgencias	4							4			
TOTAL									11		

ELABORO 
 JUAN PABLO RAMIREZ LOPEZ
 INGENIERO CIVIL T.P. 25202-253738 CND

[illegible]