



REPUESTOS AUTOMOTORES ASDRUBAL REY

NIT: 1018413393 – 9

REGIMEN: RESPONSABLE DE IVA SOBRE LAS VENTAS - IVA

Cliente:	MUNICPIO DE PANDICUNDINAMARCA
NIT:	890.680.173-1
Dirección:	Carrera 4 N 3 - 55 Palacio Municipal
Teléfono:	3112369411

Cotización:	2950 - 01
Moneda:	COP Colombia, Pesos
Fecha De Emisión:	20/05/26
Forma De Pago:	CONTADO

Cordial Saludo,

Atendiendo su solicitud de cotización, a continuación, se relaciona lo solicitado incluido el impuesto del iva (19%) y los impuestos municipales.

Disponibilidad: inmediata

1, VOLOQUE INTERNATIONAL				COT 1
	Descripción	Unidad	Cant.	VL Unitario
SERVICIO				
1	servicio cambio de valvula secador de aire	Servicio		\$ 308.000
2	servicio de cambio de bandas del freno traseras o delanteras	Servicio		\$ 434.500
3	servicio cambio de soporte para muelle derecho o izquierdo	Servicio		\$ 214.500
4	Servicio de Cambio de aceites y filtros	Servicio	1	\$ 120.428
5	servcio de cambio de hojas del muelle delantero con sus componentes	Servicio	1	\$ 192.685
6	servcio de cambio de hojas del muelle trasero con sus componentes	Servicio	1	\$ 192.685
7	Servicio Desmonte de muelle delantero Derecho o izquierdo para cambio de bujes	Servicio	1	\$ 214.500
8	Servicio Desmonte de muelle trasero Derecho o izquierdo para cambio de bujes	Servicio	1	\$ 159.500

Carrera 19 No. 6 – 44 Bogotá, D.C., Colombia. Tel: 319 4011307
Autorización Facturación electrónica No. 18764025518908 válida desde 2022-02-17



REPUESTOS AUTOMOTORES ASDRUBAL REY

NIT: 1018413393 – 9

REGIMEN: RESPONSABLE DE IVA SOBRE LAS VENTAS - IVA

Cliente:	MUNICPIO DE PANDICUNDINAMARCA
NIT:	890.680.173-1
Dirección:	Carrera 4 N 3 - 55 Palacio Municipal
Teléfono:	3112369411

Cotización:	2950 - 01
Moneda:	COP Colombia, Pesos
Fecha De Emisión:	20/05/26
Forma De Pago:	CONTADO

9	Servicio Desmonte de muelle delantero derecho o izquierdo para cambio de central	Servicio	1	\$ 104.500
10	Servicio Desmonte de muelle trasero izquierdo o delantero para cambio de central	Servicio	1	\$ 192.685
11	servicio cambio de llantas	Servicio	1	\$ 85.000
12	servicio de montallantas	Servicio	1	\$ 95.000
13	servicio de aplicación de grasa al litio	Servicio	1	\$ 25.131
14	Servicios para cambio e instalacion de farolas delanteras	Servicio	1	\$ 138.600
15	Servicios paracambio e instalacion de direccional trasera	Servicio	1	\$ 138.600
16	Servicio de insatalacion de esparragos	Servicio	1	\$ 335.775
17	Servcio de Instalacion de soporte Cabina	Servicio	1	\$ 290.400
18	Servicio de instalacion Rin delantero	Servicio	1	\$ 85.000
19	Servicio de instalacion Rin Trasero	Servicio	1	\$ 95.000
20	Servicio de Instalacion transmision trasera	Servicio	1	\$ 2.450.250
21	Servicio de Instalacion eje trasero	Servicio	1	\$ 635.250



Carrera 19 No. 6 – 44 Bogotá, D.C., Colombia. Tel: 319 4011307

Autorización Facturación electrónica No. 18764025518908 válida desde 2022-02-17



REPUESTOS AUTOMOTORES ASDRUBAL REY

NIT: 1018413393 – 9

REGIMEN: RESPONSABLE DE IVA SOBRE LAS VENTAS - IVA

Cliente:	MUNICPIO DE PANDICUNDINAMARCA
NIT:	890.680.173-1
Dirección:	Carrera 4 N 3 - 55 Palacio Municipal
Teléfono:	3112369411

Cotización:	2950 - 01
Moneda:	COP Colombia, Pesos
Fecha De Emisión:	20/05/26
Forma De Pago:	CONTADO

22	Servicio de Instalacion Crucetas	Servicio	1	\$ 335.775
23	Servicio de Instalacion empaque ejes trasero	Servicio	1	\$ 199.650
24	Servicio de Instalacion ejes Retenedor trasero	Servicio	1	\$ 199.650
25	Servicio de Instalacion rodamiento ejes trasero	Servicio	1	\$ 453.750
26	Servicio de Instalacion Templeto Muelle	Servicio	1	\$ 335.775
27	Servicio de Instalacion hoja porta Muelle	Servicio	1	\$ 244.562
28	Servicio de Instalacion porta grapa Muelle	Servicio	1	\$ 335.775
29	Servicio de Instalacion Tornilleria balancines	Servicio	1	\$ 335.775
30	Servicio de Instalacion Tornilleria corbatin	Servicio	1	\$ 244.562
31	Servicio de Instalacion tope muelle	Servicio	1	\$ 335.775
32	Servicio de Instalacion Tornillos muelle	Servicio	1	\$ 244.562
33	servicio cambio de manguera de 1/4 y abrazaderas del sistema hidraulico	Servicio	1	\$ 244.562
36	Servicio de instalación alternator 12v/160a	Servicio	1	\$ 335.775

Carrera 19 No. 6 – 44 Bogotá, D.C., Colombia. Tel: 319 4011307

Autorización Facturación electrónica No. 18764025518908 válida desde 2022-02-17



REPUESTOS AUTOMOTORES ASDRUBAL REY

NIT: 1018413393 – 9

REGIMEN: RESPONSABLE DE IVA SOBRE LAS VENTAS - IVA

Cliente:	MUNICPIO DE PANDICUNDINAMARCA
NIT:	890.680.173-1
Dirección:	Carrera 4 N 3 - 55 Palacio Municipal
Teléfono:	3112369411

Cotización:	2950 - 01
Moneda:	COP Colombia, Pesos
Fecha De Emisión:	20/05/26
Forma De Pago:	CONTADO

37	Servicio de instalación amortiguador delantero	Servicio	1	\$ 335.775
38	Servicio de instalación arandela acero inyector electronico	Servicio	1	\$ 335.775
39	Servicio de instalación balinera volante/polea tensora	Servicio	1	\$ 335.775
40	Servicio de instalación bateria 12v/650cca tornillo	Servicio	1	\$ 335.775
41	Servicio de instalación bomba agua	Servicio	1	\$ 335.775
42	Servicio de instalación bomba alta presion.	Servicio	1	\$ 172.425
43	Servicio de instalación bombillo (2 filamentos)	Servicio	1	\$ 172.425
44	Servicio de instalación bombillo lampara cabina (gotera)	Servicio	1	\$ 172.425
45	Servicio de instalación bombillo unidad halogena	Servicio	1	\$ 172.425
46	Servicio de instalación bomba inyccion	Servicio	1	\$ 172.425
47	Servicio de instalación bomper	Servicio	1	\$ 453.750
48	Servicio de instalación buje soporte delantero	Servicio	1	\$ 335.775
49	Servicio de instalación compresor aire tuflo.	Servicio	1	\$ 635.250
50	Servicio de instalación conector cmp isx	Servicio	1	\$ 335.775

Carrera 19 No. 6 – 44 Bogotá, D.C., Colombia. Tel: 319 4011307

Autorización Facturación electrónica No. 18764025518908 válida desde 2022-02-17



REPUESTOS AUTOMOTORES ASDRUBAL REY

NIT: 1018413393 – 9

REGIMEN: RESPONSABLE DE IVA SOBRE LAS VENTAS - IVA

Cliente:	MUNICPIO DE PANDICUNDINAMARCA
NIT:	890.680.173-1
Dirección:	Carrera 4 N 3 - 55 Palacio Municipal
Teléfono:	3112369411

Cotización:	2950 - 01
Moneda:	COP Colombia, Pesos
Fecha De Emisión:	20/05/26
Forma De Pago:	CONTADO

51	Servicio de instalación conector modulo ecs	Servicio	1	\$ 335.775
52	Servicio de instalación conector sensor de temperatura y aceite	Servicio	1	\$ 335.775
53	Servicio de instalación coraza ventilador	Servicio	1	\$ 172.425
54	Servicio de instalación corneta	Servicio	1	\$ 172.425
55	Servicio de instalación empaque bomba alta	Servicio	1	\$ 453.750
56	Servicio de instalación empaque freno ahogo	Servicio	1	\$ 453.750
57	Servicio de instalación empaque tapa balanca caja	Servicio	1	\$ 453.750
58	Servicio de instalación empaquetadura compresor (cheques)	Servicio	1	\$ 453.750
59	Servicio de instalación empaquetadura compresor aire (cheques)	Servicio	1	\$ 453.750
60	Servicio de instalación estribo inferior izquierdo tanque combustible	Servicio	1	\$ 335.775
61	Servicio de instalación guarda mofle	Servicio	1	\$ 335.775
62	Servicio de instalación kit anillos piston std compresor	Servicio	1	\$ 453.750
63	Servicio de instalación kit bomba alta presion motor.	Servicio	1	\$ 453.750
64	Servicio de instalación kit medidor tanque combustible	Servicio	1	\$ 453.750

Carrera 19 No. 6 – 44 Bogotá, D.C., Colombia. Tel: 319 4011307

Autorización Facturación electrónica No. 18764025518908 válida desde 2022-02-17



REPUESTOS AUTOMOTORES ASDRUBAL REY

NIT: 1018413393 – 9

REGIMEN: RESPONSABLE DE IVA SOBRE LAS VENTAS - IVA

Cliente:	MUNICPIO DE PANDICUNDINAMARCA
NIT:	890.680.173-1
Dirección:	Carrera 4 N 3 - 55 Palacio Municipal
Teléfono:	3112369411

Cotización:	2950 - 01
Moneda:	COP Colombia, Pesos
Fecha De Emisión:	20/05/26
Forma De Pago:	CONTADO

65	Servicio de instalación kit reparacion bajo diferencial	Servicio	1	\$ 453.750
66	Servicio de instalación kit reparacion mayor caja	Servicio	1	\$ 453.750
67	Servicio de instalación kit sello turbo ngd	Servicio	1	\$ 453.750
68	Servicio de instalación kit sellos inyector	Servicio	1	\$ 453.750
69	Servicio de instalación kit tubo lubricacion turbo	Servicio	1	\$ 453.750
70	Servicio de instalación faro completa derecha	Servicio	1	\$ 272.250
71	Servicio de instalación faro completa izquierda	Servicio	1	\$ 272.250
72	Servicio de instalación lampara techo cabina	Servicio	1	\$ 172.425
73	Servicio de instalación orina bomba	Servicio	1	\$ 272.250
74	Servicio de instalación persiana capo	Servicio	1	\$ 453.750
75	Servicio de instalación pito tono alto	Servicio	1	\$ 272.250
76	Servicio de instalación platina caja bateria	Servicio	1	\$ 272.250
77	Servicio de instalación plumilla limpiabrisas (22 pul) incluye mantenimiento	Servicio	1	\$ 172.425
78	Servicio de instalación polea alternador	Servicio	1	\$ 453.750

Carrera 19 No. 6 – 44 Bogotá, D.C., Colombia. Tel: 319 4011307

Autorización Facturación electrónica No. 18764025518908 válida desde 2022-02-17



REPUESTOS AUTOMOTORES ASDRUBAL REY

NIT: 1018413393 – 9

REGIMEN: RESPONSABLE DE IVA SOBRE LAS VENTAS - IVA

Cliente:	MUNICPIO DE PANDICUNDINAMARCA
NIT:	890.680.173-1
Dirección:	Carrera 4 N 3 - 55 Palacio Municipal
Teléfono:	3112369411

Cotización:	2950 - 01
Moneda:	COP Colombia, Pesos
Fecha De Emisión:	20/05/26
Forma De Pago:	CONTADO

233	Servicio de desmonte y montaje radiador	Servicio	1	\$ 508.200
116	Servicio de instalación refrigerante concentrado	Servicio	1	\$ 95.000
81	Servicio de instalación respiradero tanque acpm	Servicio	1	\$ 453.750
82	Servicio de instalación retenedor diferencial	Servicio	1	\$ 453.750
83	Servicio de instalación retenedor tapa enfanche	Servicio	1	\$ 453.750
84	Servicio de instalación tanque auxiliar radiador	Servicio	1	\$ 272.250
85	Servicio de instalación tapa caja batería	Servicio	1	\$ 272.250
86	Servicio de instalación tapa caja fusibles	Servicio	1	\$ 272.250
87	Servicio de instalación tapa radiador incluye mantenimiento	Servicio	1	\$ 172.000
88	Servicio de instalación teflon liquido loctite 567 50 ml	Servicio	1	\$ 172.425
89	Servicio de instalación tornillo acero 1/2 x 1 tuerca arandela wasa	Servicio	1	\$ 172.425
90	Servicio de instalación tornillo acero g8 1/4 x 1 con tuerca arandela wasa	Servicio	1	\$ 172.425
91	Servicio de instalación tuerca persiana	Servicio	1	\$ 172.425
92	Servicio de instalación kit speed y corona	Servicio	1	\$ 2.994.750

Carrera 19 No. 6 – 44 Bogotá, D.C., Colombia. Tel: 319 4011307

Autorización Facturación electrónica No. 18764025518908 válida desde 2022-02-17



REPUESTOS AUTOMOTORES ASDRUBAL REY

NIT: 1018413393 – 9

REGIMEN: RESPONSABLE DE IVA SOBRE LAS VENTAS - IVA

Cliente:	MUNICIPIO DE PANDICUNDINAMARCA
NIT:	890.680.173-1
Dirección:	Carrera 4 N 3 - 55 Palacio Municipal
Teléfono:	3112369411

Cotización:	2950 - 01
Moneda:	COP Colombia, Pesos
Fecha De Emisión:	20/05/26
Forma De Pago:	CONTADO

93	Servicio de instalación turbo motor	Servicio	1	\$ 453.750
94	Servicio de instalación valvula reguladora presion (ipr)	Servicio	1	\$ 453.750
95	Servicio de instalación ventilador motor	Servicio	1	\$ 453.750
96	Servicio de instalación soporte cardan	Servicio	1	\$ 635.250
97	Servicio de instalación buje bisagra capo (metal)	Servicio	1	\$ 272.250
98	Servicio de instalación kit reparacion fan clutch dma (39mm)	Servicio	1	\$ 1.452.000
99	Servicio de instalación polea tensora	Servicio	1	\$ 453.750
100	Servicio de instalación correa motor	Servicio	1	\$ 453.750
101	Servicio de instalación buje capo	Servicio	1	\$ 272.250
102	Servicio de instalación kit tubo combustible	Servicio	1	\$ 453.750
103	Servicio de instalación conector biela	Servicio	1	\$ 272.250
104	Servicio de instalación racor tubo combustible motor	Servicio	1	\$ 272.250
105	Servicio de instalación anillo tubo combustible	Servicio	1	\$ 272.250
106	Servicio de instalación oring delantero compresor	Servicio	1	\$ 453.750

Carrera 19 No. 6 – 44 Bogotá, D.C., Colombia. Tel: 319 4011307

Autorización Facturación electrónica No. 18764025518908 válida desde 2022-02-17



REPUESTOS AUTOMOTORES ASDRUBAL REY

NIT: 1018413393 – 9

REGIMEN: RESPONSABLE DE IVA SOBRE LAS VENTAS - IVA

Cliente:	MUNICPIO DE PANDICUNDINAMARCA
NIT:	890.680.173-1
Dirección:	Carrera 4 N 3 - 55 Palacio Municipal
Teléfono:	3112369411

Cotización:	2950 - 01
Moneda:	COP Colombia, Pesos
Fecha De Emisión:	20/05/26
Forma De Pago:	CONTADO

107	Servicio de instalación oring base filtro agua motor.	Servicio	1	\$ 272.250
108	Servicio de instalación tornillo tapa trasera	Servicio	1	\$ 172.425
109	Servicio de instalación tornillo disco eje levas	Servicio	1	\$ 172.425
110	Servicio de instalación eliminador empaques loctite 515 50 ml	Servicio	1	\$ 150.000
111	Servicio de instalación silicona loctite 5699 ultra grey 70ml / 60ml	Servicio	1	\$ 150.000
112	Servicio de instalación loctite super bonder 495 x 20 grs	Servicio	1	\$ 150.000
113	Servicio de instalación de engrasante ecodegreaser 250 x 1 galon	Servicio	1	\$ 150.000
114	Servicio de instalación lija de agua numero 280	Servicio	1	\$ 172.425
115	Servicio de instalación inyector t limpiador.	Servicio	1	\$ 35.000
117	Servicio de instalación sensor 20	Servicio	1	\$ 172.425
118	Servicio de instalación manguera caucho lana 1/2	Servicio	1	\$ 172.425
119	Servicio de instalación abrazadera metalica 1/2	Servicio	1	\$ 172.425
120	Servicio de instalación oring tapon	Servicio	1	\$ 172.425
121	Servicio de instalación kit soporte retenedor trasero cigueñal	Servicio	1	\$ 453.750

Carrera 19 No. 6 – 44 Bogotá, D.C., Colombia. Tel: 319 4011307

Autorización Facturación electrónica No. 18764025518908 válida desde 2022-02-17



REPUESTOS AUTOMOTORES ASDRUBAL REY

NIT: 1018413393 – 9

REGIMEN: RESPONSABLE DE IVA SOBRE LAS VENTAS - IVA

Cliente:	MUNICPIO DE PANDICUNDINAMARCA
NIT:	890.680.173-1
Dirección:	Carrera 4 N 3 - 55 Palacio Municipal
Teléfono:	3112369411

Cotización:	2950 - 01
Moneda:	COP Colombia, Pesos
Fecha De Emisión:	20/05/26
Forma De Pago:	CONTADO

122	Servicio de instalación caucho eje levas	Servicio	1	\$ 453.750
123	Servicio de instalación empaquetadura enfriador	Servicio	1	\$ 453.750
124	Servicio de instalación kit valvula presion aceite	Servicio	1	\$ 453.750
125	Servicio de instalación valvula reguladora presion	Servicio	1	\$ 453.750
126	Servicio de instalación kit sellos caja direccion completa	Servicio	1	\$ 816.750
127	Servicio de instalación abrazaderas metalica de 3/4	Servicio	1	\$ 172.425
128	Servicio de instalación oring conector deus	Servicio	1	\$ 172.425
129	Servicio de instalación manguera compresor	Servicio	1	\$ 172.425
130	Servicio de instalación manguera bomba alta presion	Servicio	1	\$ 172.425
131	Servicio de instalación empaque tubo llenado aceite	Servicio	1	\$ 172.425
132	Servicio de instalación abrazadera incluyente montaje y montaje	Servicio	1	\$ 95.000
133	Servicio de instalación tornillo acero inoxidable 1/4 x1 tuerca_ 2 arandelas_wasa incluye montaje y desmontaje	Servicio	1	\$ 95.000
134	Servicio de instalación guaya completo capo	Servicio	1	\$ 172.425
135	Servicio de instalación kit cruceta barra direccion	Servicio	1	\$ 272.250

Carrera 19 No. 6 – 44 Bogotá, D.C., Colombia. Tel: 319 4011307

Autorización Facturación electrónica No. 18764025518908 válida desde 2022-02-17



REPUESTOS AUTOMOTORES ASDRUBAL REY

NIT: 1018413393 – 9

REGIMEN: RESPONSABLE DE IVA SOBRE LAS VENTAS - IVA

Cliente:	MUNICPIO DE PANDICUNDINAMARCA
NIT:	890.680.173-1
Dirección:	Carrera 4 N 3 - 55 Palacio Municipal
Teléfono:	3112369411

Cotización:	2950 - 01
Moneda:	COP Colombia, Pesos
Fecha De Emisión:	20/05/26
Forma De Pago:	CONTADO

136	Servicio de instalación cable bateria doble fusible	Servicio	1	\$ 172.425
137	Servicio de instalación fusible 40 amperios	Servicio	1	\$ 172.425
138	Servicio de instalación fusible 10 amperios	Servicio	1	\$ 172.425
139	Servicio de instalación limpiador contactos electrónico qd (8 onz)	Servicio	1	\$ 172.425
140	Servicio de instalación cinta aislante scotch 700	Servicio	1	\$ 95.000
141	Servicio de instalación abrazaderas plasticas medianas negras 370mmx4.8	Servicio	1	\$ 95.000
142	Servicio de instalación abrazaderas plasticas grandes negras 500mmx7.6	Servicio	1	\$ 95.000
143	Servicio de instalación termoprogible 3/16 5mm	Servicio	1	\$ 172.425
144	Servicio de instalación termoprogible 1/4 6mm	Servicio	1	\$ 172.425
145	Servicio de instalación termoprogible 1/8 3mm	Servicio	1	\$ 172.425
146	Servicio de instalación relay luces med	Servicio	1	\$ 172.425
147	Servicio de instalación minifusible 10 amperios	Servicio	1	\$ 172.425
148	Servicio de instalación minifusible 15 amperios	Servicio	1	\$ 172.425
149	Servicio de instalación minifusible 25 amperios	Servicio	1	\$ 172.425

Carrera 19 No. 6 – 44 Bogotá, D.C., Colombia. Tel: 319 4011307

Autorización Facturación electrónica No. 18764025518908 válida desde 2022-02-17



REPUESTOS AUTOMOTORES ASDRUBAL REY

NIT: 1018413393 – 9

REGIMEN: RESPONSABLE DE IVA SOBRE LAS VENTAS - IVA

Cliente:	MUNICPIO DE PANDICUNDINAMARCA
NIT:	890.680.173-1
Dirección:	Carrera 4 N 3 - 55 Palacio Municipal
Teléfono:	3112369411

Cotización:	2950 - 01
Moneda:	COP Colombia, Pesos
Fecha De Emisión:	20/05/26
Forma De Pago:	CONTADO

150	Servicio de instalación abrazadera manguera admision	Servicio	1	\$ 172.425
151	Servicio de instalación abrazadera manguera motor	Servicio	1	\$ 172.425
152	Servicio de instalación manguera inferior radiador agua	Servicio	1	\$ 172.425
153	Servicio de instalación manguera superior radiador	Servicio	1	\$ 172.425
154	Servicio de instalación balin chequeo valvula	Servicio	1	\$ 172.425
155	Servicio de instalación harnes proteccion solenoide freno ahogo	Servicio	1	\$ 172.425
156	Servicio de instalación orig tubo del fogue	Servicio	1	\$ 172.425
157	Servicio de instalación switch freno ahogo	Servicio	1	\$ 172.425
158	Servicio de instalación bombillo indicador (luz verde)	Servicio	1	\$ 172.425
159	Servicio de instalación bombillo indicador (luz amarilla)	Servicio	1	\$ 172.425
160	Servicio de instalación empaque galena aceite	Servicio	1	\$ 453.750
161	Servicio de instalación valvula reguladora retorno	Servicio	1	\$ 453.750
162	Servicio de instalación camisilla (caucho) linea inyeccion combustible	Servicio	1	\$ 453.750
163	Servicio de instalación acople manguera tanque combustible	Servicio	1	\$ 453.750

Carrera 19 No. 6 – 44 Bogotá, D.C., Colombia. Tel: 319 4011307

Autorización Facturación electrónica No. 18764025518908 válida desde 2022-02-17



REPUESTOS AUTOMOTORES ASDRUBAL REY

NIT: 1018413393 – 9

REGIMEN: RESPONSABLE DE IVA SOBRE LAS VENTAS - IVA

Cliente:	MUNICPIO DE PANDICUNDINAMARCA
NIT:	890.680.173-1
Dirección:	Carrera 4 N 3 - 55 Palacio Municipal
Teléfono:	3112369411

Cotización:	2950 - 01
Moneda:	COP Colombia, Pesos
Fecha De Emisión:	20/05/26
Forma De Pago:	CONTADO

164	Servicio de instalación empaque bomba hidraulica	Servicio	1	\$ 453.750
166	Servicio de instalación kit reparacion mayor	Servicio	1	\$ 453.750
167	Servicio de instalación sensor presion aceite (eop)	Servicio	1	\$ 453.750
168	Servicio de instalación bombillo techo lampara 12v.	Servicio	1	\$ 172.425
169	Servicio de instalación bombillo lampara direccional	Servicio	1	\$ 150.000
171	Servicio de instalación manguera coraza 19mm 3/4	Servicio	1	\$ 172.425
172	Servicio de instalación manguera coraza 10mm 3/8	Servicio	1	\$ 172.425
173	Servicio de instalación manguera coraza 13mm 1/2	Servicio	1	\$ 172.425
174	Servicio de instalación bombillo tablero incluye demontaje y montaje	Servicio	1	\$ 172.425
175	Servicio de instalación relay luces	Servicio	1	\$ 172.425
176	Servicio de instalación inyector motor y kit de orings (bn i300)	Servicio	1	\$ 453.750
177	Servicio de instalación harnes puente a/c durastar-worstar	Servicio	1	\$ 453.750
178	Servicio de instalación manguera coraza 6mm 1/4	Servicio	1	\$ 172.425
179	Servicio de instalación empaque carter	Servicio	1	\$ 453.750

Carrera 19 No. 6 – 44 Bogotá, D.C., Colombia. Tel: 319 4011307

Autorización Facturación electrónica No. 18764025518908 válida desde 2022-02-17



REPUESTOS AUTOMOTORES ASDRUBAL REY

NIT: 1018413393 – 9

REGIMEN: RESPONSABLE DE IVA SOBRE LAS VENTAS - IVA

Cliente:	MUNICIPIO DE PANDICUNDINAMARCA
NIT:	890.680.173-1
Dirección:	Carrera 4 N 3 - 55 Palacio Municipal
Teléfono:	3112369411

Cotización:	2950 - 01
Moneda:	COP Colombia, Pesos
Fecha De Emisión:	20/05/26
Forma De Pago:	CONTADO

180	Servicio de instalación casquete biela 0.10	Servicio	1	\$ 453.750
181	Servicio de instalación casquete bancada 0.10	Servicio	1	\$ 453.750
182	Servicio de instalación casquete guía 0.10	Servicio	1	\$ 453.750
183	Servicio de instalación valvula escape	Servicio	1	\$ 453.750
184	Servicio de instalación valvula admision	Servicio	1	\$ 453.750
185	Servicio de instalación guia valvula	Servicio	1	\$ 453.750
186	Servicio de instalación asiento valvula escape	Servicio	1	\$ 453.750
187	Servicio de instalación gorro economizador valvula	Servicio	1	\$ 172.425
188	Servicio de instalación resorte valvula admision	Servicio	1	\$ 172.425
189	Servicio de instalación resorte valvula escape	Servicio	1	\$ 172.425
190	Servicio de instalación rotor valvula	Servicio	1	\$ 172.425
191	Servicio de instalación gorro economizador rotor 3/8	Servicio	1	\$ 172.425
192	Servicio de instalación cuña valvula	Servicio	1	\$ 172.425
193	Servicio de instalación retenedor delantero cigueñal	Servicio	1	\$ 172.425

Carrera 19 No. 6 – 44 Bogotá, D.C., Colombia. Tel: 319 4011307

Autorización Facturación electrónica No. 18764025518908 válida desde 2022-02-17



REPUESTOS AUTOMOTORES ASDRUBAL REY

NIT: 1018413393 – 9

REGIMEN: RESPONSABLE DE IVA SOBRE LAS VENTAS - IVA

Cliente:	MUNICIPIO DE PANDICUNDINAMARCA
NIT:	890.680.173-1
Dirección:	Carrera 4 N 3 - 55 Palacio Municipal
Teléfono:	3112369411

Cotización:	2950 - 01
Moneda:	COP Colombia, Pesos
Fecha De Emisión:	20/05/26
Forma De Pago:	CONTADO

194	Servicio de instalación retenedor trasero cigüeñal	Servicio	1	\$ 172.425
195	Servicio de instalación termostato	Servicio	1	\$ 172.425
196	Servicio de instalación kit sellos tapa distribucion	Servicio	1	\$ 172.425
198	Servicio de instalación empaque tapa tanque hidraulico volco	Servicio	1	\$ 172.425
199	Servicio de instalación tapa bocina rueda delantera izquierda	Servicio	1	\$ 172.425
200	Servicio de instalación codo tanque hidraulico toma fuerza	Servicio	1	\$ 453.750
201	Servicio de instalación colector gasometro	Servicio	1	\$ 172.425
202	Servicio de instalación juego balineras toma fuerza	Servicio	1	\$ 453.750
203	Servicio de instalación pasador de acero cilindro hidraulico volco	Servicio	1	\$ 453.750
204	Servicio de instalación prisionero 7/16 de muelle	Servicio	1	\$ 172.425
205	Servicio de instalación borne batería	Servicio	1	\$ 95.000
206	Servicio de instalación puente baterías	Servicio	1	\$ 172.425
207	Servicio de instalación stop redondo	Servicio	1	\$ 172.425
208	Servicio de instalación unidad luz derecha	Servicio	1	\$ 172.425

Carrera 19 No. 6 – 44 Bogotá, D.C., Colombia. Tel: 319 4011307

Autorización Facturación electrónica No. 18764025518908 válida desde 2022-02-17



REPUESTOS AUTOMOTORES ASDRUBAL REY

NIT: 1018413393 – 9

REGIMEN: RESPONSABLE DE IVA SOBRE LAS VENTAS - IVA

Cliente:	MUNICIPIO DE PANDICUNDINAMARCA
NIT:	890.680.173-1
Dirección:	Carrera 4 N 3 - 55 Palacio Municipal
Teléfono:	3112369411

Cotización:	2950 - 01
Moneda:	COP Colombia, Pesos
Fecha De Emisión:	20/05/26
Forma De Pago:	CONTADO

209	Servicio de instalación bocel unidad luz derecha	Servicio	1	\$ 172.425
210	Servicio de instalación direccional delantera	Servicio	1	\$ 172.425
211	Servicio de instalación pistoncillo bomba inyección	Servicio	1	\$ 453.750
212	Servicio de instalación juego retenedores bomba inyección	Servicio	1	\$ 453.750
213	Servicio de instalación juego rodillos bomba inyección	Servicio	1	\$ 453.750
214	Servicio de instalación empaquetadura bomba inyección	Servicio	1	\$ 453.750
215	Servicio de instalación brazo limpiabrizas derecho	Servicio	1	\$ 272.250
216	Servicio de instalación brazo limpiabrizas izquierdo	Servicio	1	\$ 272.250
217	Servicio de instalación kit empaquetadura cilindro hidráulico voto	Servicio	1	\$ 453.750
218	Servicio de instalación tornillo surca filtro trampa	Servicio	1	\$ 172.425
219	Servicio de instalación empaquetadura bombas bomba hidráulica	Servicio	1	\$ 272.250
220	Servicio de instalación piñon bomba hidráulica	Servicio	1	\$ 453.750
221	Servicio de instalación candado freno delantero	Servicio	1	\$ 453.750
222	Servicio de instalación Candado freno trasero	Servicio	1	\$ 453.750

Carrera 19 No. 6 – 44 Bogotá, D.C., Colombia. Tel: 319 4011307

Autorización Facturación electrónica No. 18764025518908 válida desde 2022-02-17



REPUESTOS AUTOMOTORES ASDRUBAL REY

NIT: 1018413393 – 9

REGIMEN: RESPONSABLE DE IVA SOBRE LAS VENTAS - IVA

Cliente:	MUNICPIO DE PANDICUNDINAMARCA
NIT:	890.680.173-1
Dirección:	Carrera 4 N 3 - 55 Palacio Municipal
Teléfono:	3112369411

Cotización:	2950 - 01
Moneda:	COP Colombia, Pesos
Fecha De Emisión:	20/05/26
Forma De Pago:	CONTADO

223	Servicio de instalacion Embrague completo	Servicio	1	\$ 1.542.750
224	Servicio de instalacion Volante embrague	Servicio	1	\$ 998.250
225	Servicio mano de obra reparacion motor total	Servicio	1	\$ 9.801.000
226	Servicio mano de obra reparacion parcial motor	Servicio	1	\$ 8.167.500
227	Servicio e instalacion bajo de aire	Servicio	1	\$ 399.300
228	Servicio e instalacion de cable de cambios montaje + desmontaje	Servicio	1	\$ 998.250
229	Servicio de montaje y desmontaje terminales de direccion	Servicio	1	\$ 453.750
230	Servicio de montaje y desmontaje brazo de la direccion	Servicio	1	\$ 635.250
231	Servicio de montaje y demontaje slinderes	Servicio	1	\$ 1.542.750
232	Servicio de montaje y demontaje empaquetadura frenos	Servicio	1	\$ 453.750
234	Sevicio rectificadora reparacion estandar	Servicio	1	\$ 8.167.500
235	Servicio de reparacion y mantenimiento Puntas para inyectores	Servicio	1	\$ 1.361.250
236	Servicio Mantenimiento turbo correctivo cambio de empaquetadura y balanceo	Servicio	1	\$ 816.750
241	Servico Mantenimiento radiador soldaduras y arreglo de tanques	Servicio	1	\$ 816.750

Carrera 19 No. 6 – 44 Bogotá, D.C., Colombia. Tel: 319 4011307

Autorización Facturación electrónica No. 18764025518908 válida desde 2022-02-17



REPUESTOS AUTOMOTORES ASDRUBAL REY

NIT: 1018413393 – 9

REGIMEN: RESPONSABLE DE IVA SOBRE LAS VENTAS - IVA

Cliente:	MUNICPIO DE PANDICUNDINAMARCA
NIT:	890.680.173-1
Dirección:	Carrera 4 N 3 - 55 Palacio Municipal
Teléfono:	3112369411

Cotización:	2950 - 01
Moneda:	COP Colombia, Pesos
Fecha De Emisión:	20/05/26
Forma De Pago:	CONTADO

238	Servicio Mantenimiento interculer y descontaminacion	Servicio	1	\$ 1.500.000
239	Servicio Reparacion culata	Servicio	1	\$ 4.051.080
240	Servicio mano de obra Mantenimiento turbo correctivo cambio de empaquetadura y balanceo	Servicio	1	\$ 1.452.000
SUMINISTRO				
1	suministro de Filtro aire externo	Unidad	1	\$ 328.440
2	suministro de Filtro aire interno	Unidad	1	\$ 192.685
3	suministro de Filtro combustible trampa	Unidad	1	\$ 264.942
4	suministro de Filtro combustible	Unidad	1	\$ 132.471
5	suministro de Filtro aceite	Unidad	1	\$ 204.728
6	suministro de filtro de la urea Xcel	Unidad	1	\$ 158.125
7	suministro de Aceite motor 15W-40	cuñete	1	\$ 684.250
8	Suministro Valvulina 80W140	cuñete	1	\$ 850.080
9	Suministro de uria	garrafa	1	\$ 27.324
10	suministro de liquido de frenos	cuarto	1	\$ 58.750

Carrera 19 No. 6 – 44 Bogotá, D.C., Colombia. Tel: 319 4011307

Autorización Facturación electrónica No. 18764025518908 válida desde 2022-02-17



REPUESTOS AUTOMOTORES ASDRUBAL REY

NIT: 1018413393 – 9

REGIMEN: RESPONSABLE DE IVA SOBRE LAS VENTAS - IVA

Cliente:	MUNICPIO DE PANDICUNDINAMARCA
NIT:	890.680.173-1
Dirección:	Carrera 4 N 3 - 55 Palacio Municipal
Teléfono:	3112369411

Cotización:	2950 - 01
Moneda:	COP Colombia, Pesos
Fecha De Emisión:	20/05/26
Forma De Pago:	CONTADO

11	suministro de Grasa de litio presentacion x 400 gr	Unidad	1	\$ 52.500
128	Suministro refrigerante concentrado x galon	Unidad	1	\$ 243.773
13	Suministro de baterias (Ref. 30H x 1200)	Unidad	1	\$ 1.230.240
14	Suministro de Hoja Principal Delantera para muelle Delantero Derecho o izquierdo	Unidad	1	\$ 1.185.373
15	Suministro de Hoja Segunda, tercera y cuarta para muelle trasero derecho o izquierdo	Unidad	1	\$ 736.248
16	Suministro de Hoja Principal trasera para muelle trasero Derecho o izquierdo	Unidad	1	\$ 1.106.955
17	Suministro de Hoja Segunda, tercera y cuarta para muelle trasero derecho o izquierdo	Unidad	1	\$ 736.248
18	Suministro de bujes para muelle delantero Derecho o izquierdo	Unidad	1	\$ 247.174
19	Suministro de bujes para muelle trasero Derecho o izquierdo	Unidad	1	\$ 313.500
20	Suministro de Central para muelle delantero derecho o izquierdo	Unidad	1	\$ 151.800
21	Suministro de Central para muelle trasero Derecho o izquierdo	Unidad	1	\$ 96.865
22	Suministro de soporte para muelle derecho o izquierdo con sus complementos	Unidad	1	\$ 909.308
23	suministro de bandas del freno traseras o delanteras	Unidad	1	\$ 1.265.000
24	suministro de Llantas 12R x 22.5 traccion mixta	Unidad	1	\$ 4.378.000

Carrera 19 No. 6 – 44 Bogotá, D.C., Colombia. Tel: 319 4011307

Autorización Facturación electrónica No. 18764025518908 válida desde 2022-02-17



REPUESTOS AUTOMOTORES ASDRUBAL REY

NIT: 1018413393 – 9

REGIMEN: RESPONSABLE DE IVA SOBRE LAS VENTAS - IVA

Cliente:	MUNICPIO DE PANDICUNDINAMARCA
NIT:	890.680.173-1
Dirección:	Carrera 4 N 3 - 55 Palacio Municipal
Teléfono:	3112369411

Cotización:	2950 - 01
Moneda:	COP Colombia, Pesos
Fecha De Emisión:	20/05/26
Forma De Pago:	CONTADO

25	suministro de Llantas 12R x 22.5 direccionales mixta	Unidad	1	\$ 4.378.000
26	Suministro de juego de direccionales traseras	Unidad	1	\$ 858.000
27	Suministro farolas delanteras	Unidad	1	\$ 2.373.360
28	Suministro de valvula secador del aire	Unidad	1	\$ 2.365.000
32	Suministro de embrague completo (Disco, prensa, balinera)	Unidad	1	\$ 4.174.500
33	Suministro Volante	Unidad	1	\$ 3.267.000
34	Suministro Rines traseros y delanteros	Unidad	1	\$ 816.750
35	Suministro de esparragos con tuerca	Unidad	1	\$ 22.688
36	Suministro soporte para Cabina	Unidad	1	\$ 816.750
37	Suministro de rines delanteros	Unidad	1	\$ 816.750
38	Suministro de rines Traseros	Unidad	1	\$ 816.750
39	Suministro de crucetas para cardan	Unidad	1	\$ 453.750
40	Suministro empaque eje trasero	Unidad	1	\$ 27.225
41	Suministro Retenedor eje trasero	Unidad	1	\$ 217.800



Carrera 19 No. 6 – 44 Bogotá, D.C., Colombia. Tel: 319 4011307

Autorización Facturación electrónica No. 18764025518908 válida desde 2022-02-17



REPUESTOS AUTOMOTORES ASDRUBAL REY

NIT: 1018413393 – 9

REGIMEN: RESPONSABLE DE IVA SOBRE LAS VENTAS - IVA

Cliente:	MUNICPIO DE PANDICUNDINAMARCA
NIT:	890.680.173-1
Dirección:	Carrera 4 N 3 - 55 Palacio Municipal
Teléfono:	3112369411

Cotización:	2950 - 01
Moneda:	COP Colombia, Pesos
Fecha De Emisión:	20/05/26
Forma De Pago:	CONTADO

42	Suministro Rodamiento eje trasero	Unidad	1	\$ 635.250
43	Suministro templete trasero	Unidad	1	\$ 635.250
44	Suministro Hoja corta muelle trasero	Unidad	1	\$ 453.750
45	Suministro Portagrapa muelle trasero	Unidad	1	\$ 217.800
46	Suministro Tornilleria de balancines	Unidad	1	\$ 163.350
47	Suministro Tornilleria Tornilleria del corbatin	Unidad	1	\$ 163.350
48	Suministro Topes muelles	Unidad	1	\$ 299.475
49	Suministro tornilleria muelles	Unidad	1	\$ 163.350
50	Suministro alternator 12v/150a	Unidad	1	\$ 3.518.659
51	Suministro amortiguador delantero y trasero	Unidad	1	\$ 507.141
52	Suministro arandela acero inyector electrónico	Unidad	1	\$ 22.647
53	Suministro balinera volante/polea tensora	Unidad	1	\$ 337.055
54	Suministro bateria 12v/650cca tornillo	Unidad	1	\$ 1.779.340
55	Suministro bomba agua	Unidad	1	\$ 1.726.726

Carrera 19 No. 6 – 44 Bogotá, D.C., Colombia. Tel: 319 4011307

Autorización Facturación electrónica No. 18764025518908 válida desde 2022-02-17



REPUESTOS AUTOMOTORES ASDRUBAL REY

NIT: 1018413393 – 9

REGIMEN: RESPONSABLE DE IVA SOBRE LAS VENTAS - IVA

Cliente:	MUNICPIO DE PANDICUNDINAMARCA
NIT:	890.680.173-1
Dirección:	Carrera 4 N 3 - 55 Palacio Municipal
Teléfono:	3112369411

Cotización:	2950 - 01
Moneda:	COP Colombia, Pesos
Fecha De Emisión:	20/05/26
Forma De Pago:	CONTADO

56	Suministro bomba alta presion.	Unidad	1	\$ 5.281.750
57	Suministro bombillo (2 filamentos)	Unidad	1	\$ 101.572
58	Suministro bombillo lampara cabina (gotera)	Unidad	1	\$ 101.572
59	Suministro bombillo unidad halogena	Unidad	1	\$ 101.572
60	Suministro bombin bomba inyeccion	Unidad	1	\$ 409.742
61	Suministro bomper	Unidad	1	\$ 6.094.326
62	Suministro buje soporte delantero	Unidad	1	\$ 295.778
63	Suministro compresor aire tuflo.	Unidad	1	\$ 7.110.048
64	Suministro conector cmp 15v	Unidad	1	\$ 575.696
65	Suministro conector modulo e	Unidad	1	\$ 575.696
66	Suministro conector sensor de temperatura vacito	Unidad	1	\$ 575.696
67	Suministro coraza ventilador	Unidad	1	\$ 233.616
68	Suministro corneta	Unidad	1	\$ 609.433
69	Suministro empaque bomba alta	Unidad	1	\$ 418.280

Carrera 19 No. 6 – 44 Bogotá, D.C., Colombia. Tel: 319 4011307

Autorización Facturación electrónica No. 18764025518908 válida desde 2022-02-17



REPUESTOS AUTOMOTORES ASDRUBAL REY

NIT: 1018413393 – 9

REGIMEN: RESPONSABLE DE IVA SOBRE LAS VENTAS - IVA

Cliente:	MUNICPIO DE PANDICUNDINAMARCA
NIT:	890.680.173-1
Dirección:	Carrera 4 N 3 - 55 Palacio Municipal
Teléfono:	3112369411

Cotización:	2950 - 01
Moneda:	COP Colombia, Pesos
Fecha De Emisión:	20/05/26
Forma De Pago:	CONTADO

70	Suministro empaque freno ahogo	Unidad	1	\$ 272.173
71	Suministro empaque tapa palanca caja	Unidad	1	\$ 272.173
72	Suministro empaquetadura compresor (casquetes)	Unidad	1	\$ 711.005
73	Suministro empaquetadura compresor aire (cheques)	Unidad	1	\$ 711.005
74	Suministro estribo inferior izquierdo tanque combustible	Unidad	1	\$ 299.240
75	Suministro guarda mofle	Unidad	1	\$ 234.835
76	Suministro kit anillos pistón std compresor	Unidad	1	\$ 253.930
77	Suministro kit bomba alta presión motor.	Unidad	1	\$ 9.141.490
78	Suministro kit medidor tanque combustible	Unidad	1	\$ 772.761
79	Suministro kit reparación bajo diferencial	Unidad	1	\$ 3.800.125
80	Suministro kit reparación mayor caja	Unidad	1	\$ 5.798.711
81	Suministro kit sello turbo ngd	Unidad	1	\$ 609.433
82	Suministro kit sellos inyector	Unidad	1	\$ 426.603
83	Suministro kit tubo lubricación turbo	Unidad	1	\$ 600.901

Carrera 19 No. 6 – 44 Bogotá, D.C., Colombia. Tel: 319 4011307

Autorización Facturación electrónica No. 18764025518908 válida desde 2022-02-17



REPUESTOS AUTOMOTORES ASDRUBAL REY

NIT: 1018413393 – 9

REGIMEN: RESPONSABLE DE IVA SOBRE LAS VENTAS - IVA

Cliente:	MUNICPIO DE PANDICUNDINAMARCA
NIT:	890.680.173-1
Dirección:	Carrera 4 N 3 - 55 Palacio Municipal
Teléfono:	3112369411

Cotización:	2950 - 01
Moneda:	COP Colombia, Pesos
Fecha De Emisión:	20/05/26
Forma De Pago:	CONTADO

84	Suministro farola completa derecha	Unidad	1	\$ 1.024.824
85	Suministro farola completa izquierda	Unidad	1	\$ 1.024.824
86	Suministro lampara techo cabina	Unidad	1	\$ 233.616
87	Suministro oring bomba	Unidad	1	\$ 50.786
88	Suministro persiana capo.	Unidad	1	\$ 6.500.615
89	Suministro pito tono alto "h"	Unidad	1	\$ 229.226
90	Suministro platina caja batería	Unidad	1	\$ 234.835
91	Suministro plumilla limpia brisas (22 pul)	Unidad	1	\$ 121.887
92	Suministro polea alternador	Unidad	1	\$ 199.918
93	Suministro radiador agua	Unidad	1	\$ 5.649.237
94	Suministro respiradero tanque acpm	Unidad	1	\$ 178.564
95	Suministro retenedor diferencial	Unidad	1	\$ 205.218
96	Suministro retenedor rueda trasera classic	Unidad	1	\$ 458.293
97	Suministro retenedor tapa enflanche	Unidad	1	\$ 252.047

Carrera 19 No. 6 – 44 Bogotá, D.C., Colombia. Tel: 319 4011307

Autorización Facturación electrónica No. 18764025518908 válida desde 2022-02-17



REPUESTOS AUTOMOTORES ASDRUBAL REY

NIT: 1018413393 – 9

REGIMEN: RESPONSABLE DE IVA SOBRE LAS VENTAS - IVA

Cliente:	MUNICPIO DE PANDICUNDINAMARCA
NIT:	890.680.173-1
Dirección:	Carrera 4 N 3 - 55 Palacio Municipal
Teléfono:	3112369411

Cotización:	2950 - 01
Moneda:	COP Colombia, Pesos
Fecha De Emisión:	20/05/26
Forma De Pago:	CONTADO

98	Suministro tanque auxiliar radiador	Unidad	1	\$ 1.585.134
99	Suministro tapa caja bateria	Unidad	1	\$ 353.304
100	Suministro tapa caja fusibles	Unidad	1	\$ 253.930
101	Suministro tapa radiador	Unidad	1	\$ 353.304
102	Suministro teflon liquido loctite 607 50 ml	Unidad	1	\$ 194.612
103	Suminsitro tornillo acero 1/8 x 4 tuerca_arandela_wasa	Unidad	1	\$ 10.448
104	Suministro tornillo acero 3/8 1/4 x 1 con tuerca_arandela_wasa	Unidad	1	\$ 10.448
105	Suministro tuerca persiana	Unidad	1	\$ 10.448
106	Suministro kit speed y correa	Unidad	1	\$ 12.657.510
107	Suministro turbo motor	Unidad	1	\$ 9.735.360
108	Suministro valvula reguladora presion (ap)	Unidad	1	\$ 2.439.356
109	Suministro ventilador motor	Unidad	1	\$ 3.758.777
110	Suministro soporte cardan	Unidad	1	\$ 397.350
111	Suministro buje bisagra capo (metal)	Unidad	1	\$ 201.751

Carrera 19 No. 6 – 44 Bogotá, D.C., Colombia. Tel: 319 4011307

Autorización Facturación electrónica No. 18764025518908 válida desde 2022-02-17



REPUESTOS AUTOMOTORES ASDRUBAL REY


NIT: 1018413393 – 9

REGIMEN: RESPONSABLE DE IVA SOBRE LAS VENTAS - IVA

Cliente:	MUNICPIO DE PANDICUNDINAMARCA
NIT:	890.680.173-1
Dirección:	Carrera 4 N 3 - 55 Palacio Municipal
Teléfono:	3112369411

Cotización:	2950 - 01
Moneda:	COP Colombia, Pesos
Fecha De Emisión:	20/05/26
Forma De Pago:	CONTADO

112	Suministro kit reparacion fan clutch dma (39mm)	Unidad	1	\$ 2.977.891
113	Suministro polea tensora	Unidad	1	\$ 711.005
114	Suministro correa motor	Unidad	1	\$ 254.160
115	Suministro buje capo	Unidad	1	\$ 201.751
116	Suministro kit tubo combustible	Unidad	1	\$ 384.968
117	Suministro conector biela	Unidad	1	\$ 220.495
118	Suministro racor tubo combustible motor	Unidad	1	\$ 50.786
119	Suministro anillo tubo combustible	Unidad	1	\$ 139.966
120	Suministro oring delantero compresor	Unidad	1	\$ 50.786
121	Suministro oring base filtro agua moto.	Unidad	1	\$ 92.634
123	Suministro tornillo disco eje levas	Unidad	1	\$ 92.634
124	Suministro eliminador empaques loctite 515 50 ml	Unidad	1	\$ 150.000
125	Suministro silicona loctite 5699 ultra grey 70ml / 60ml	Unidad	1	\$ 50.786



Carrera 19 No. 6 – 44 Bogotá, D.C., Colombia. Tel: 319 4011307

Autorización Facturación electrónica No. 18764025518908 válida desde 2022-02-17



REPUESTOS AUTOMOTORES ASDRUBAL REY


NIT: 1018413393 – 9

REGIMEN: RESPONSABLE DE IVA SOBRE LAS VENTAS - IVA

Cliente:	MUNICPIO DE PANDICUNDINAMARCA
NIT:	890.680.173-1
Dirección:	Carrera 4 N 3 - 55 Palacio Municipal
Teléfono:	3112369411

Cotización:	2950 - 01
Moneda:	COP Colombia, Pesos
Fecha De Emisión:	20/05/26
Forma De Pago:	CONTADO

126	Suministro loctite super bonder 495 x 20 grs	Unidad	1	\$ 15.000
127	Suministro desengrasante ecodegreaser 250 x 1 galon	Unidad	1	\$ 50.786
128	Suministro lija de agua numero 280	Unidad	1	\$ 9.141
129	Suministro insumo t limpiador wypall	Unidad	1	\$ 60.943
130	Suministro sensor icp	Unidad	1	\$ 1.138.014
131	Suministro manguera caucho lona 1/2	Unidad	1	\$ 71.507
132	Suministro abrazadera metalica 1/2	Unidad	1	\$ 6.094
133	Suministro oring tapon	Unidad	1	\$ 6.094
134	Suministro kit soporte retenedor trasero cigueñal	Unidad	1	\$ 406.288
135	Suministro caucho eje levas	Unidad	1	\$ 60.943
136	Suministro empaquetadura enfriador	Unidad	1	\$ 296.184
137	Suministro kit valvula presion aceite	Unidad	1	\$ 384.968
138	Suministro valvula reguladora presion	Unidad	1	\$ 384.968
139	Suministro kit sellos caja direccion completa	Unidad	1	\$ 969.398



Carrera 19 No. 6 – 44 Bogotá, D.C., Colombia. Tel: 319 4011307

Autorización Facturación electrónica No. 18764025518908 válida desde 2022-02-17



REPUESTOS AUTOMOTORES ASDRUBAL REY

NIT: 1018413393 – 9

REGIMEN: RESPONSABLE DE IVA SOBRE LAS VENTAS - IVA

Cliente:	MUNICPIO DE PANDICUNDINAMARCA
NIT:	890.680.173-1
Dirección:	Carrera 4 N 3 - 55 Palacio Municipal
Teléfono:	3112369411

Cotización:	2950 - 01
Moneda:	COP Colombia, Pesos
Fecha De Emisión:	20/05/26
Forma De Pago:	CONTADO

140	Suministro abrazaderas metalica de 3/4	Unidad	1	\$ 10.157
141	Suministro oring conector deus	Unidad	1	\$ 15.236
142	Suministro manguera compresor	Unidad	1	\$ 379.880
143	Suministro manguera bomba alta presion	Unidad	1	\$ 394.325
144	Suministro empaque tubo llenado aceite	Unidad	1	\$ 50.786
145	Suministro abrazadera	Unidad	1	\$ 7.555
146	Suministro tornillo acero inoxidable 1/4x1 tuerca_2 arandelas_wasa	Unidad	1	\$ 4.063
147	Suministro guaya completo capo	Unidad	1	\$ 235.077
148	Suministro kit cruceta barra direccion	Unidad	1	\$ 176.087
149	Suministro cable bateria doble fusible	Unidad	1	\$ 65.397
150	Suministro fusible 40 amperios	Unidad	1	\$ 41.458
151	Suministro fusible 10 amperios	Unidad	1	\$ 41.458
152	Suministro limpiador contactos electrónico qd (8 onz)	Unidad	1	\$ 50.786



REPUESTOS AUTOMOTORES ASDRUBAL REY

NIT: 1018413393 – 9

REGIMEN: RESPONSABLE DE IVA SOBRE LAS VENTAS - IVA

Cliente:	MUNICPIO DE PANDICUNDINAMARCA
NIT:	890.680.173-1
Dirección:	Carrera 4 N 3 - 55 Palacio Municipal
Teléfono:	3112369411

Cotización:	2950 - 01
Moneda:	COP Colombia, Pesos
Fecha De Emisión:	20/05/26
Forma De Pago:	CONTADO

153	Suministro cinta aislante scotch 700	Unidad	1	\$ 25.000
154	Suministro abrazaderas plasticas medianas negras 370mmx4.8	Unidad	1	\$ 1.543
155	Suministro abrazaderas plasticas grandes negras 500mmx7.6	Unidad	1	\$ 2.031
156	Suministro termoencogible 3/16 5mm	Unidad	1	\$ 2.031
157	Suministro termoencogible 1/4 6mm	Unidad	1	\$ 2.031
158	Suministro termoencogible 1/8 3mm	Unidad	1	\$ 2.031
159	Suministro relay luces medias	Unidad	1	\$ 50.786
160	Suministro minifusible 10 amperios	Unidad	1	\$ 5.500
161	Suministro minifusible 15 amperios	Unidad	1	\$ 5.500
162	Sumistro minifusible 25 amperios	Unidad	1	\$ 5.500
163	Suministro abrazadera manguera admision	Unidad	1	\$ 30.472
164	Suministro abrazadera manguera motor	Unidad	1	\$ 30.472
165	Suministro manguera inferior radiador agua	Unidad	1	\$ 182.830



REPUESTOS AUTOMOTORES ASDRUBAL REY

NIT: 1018413393 – 9

REGIMEN: RESPONSABLE DE IVA SOBRE LAS VENTAS - IVA

Cliente:	MUNICPIO DE PANDICUNDINAMARCA
NIT:	890.680.173-1
Dirección:	Carrera 4 N 3 - 55 Palacio Municipal
Teléfono:	3112369411

Cotización:	2950 - 01
Moneda:	COP Colombia, Pesos
Fecha De Emisión:	20/05/26
Forma De Pago:	CONTADO

166	Suministro manguera superior radiador.	Unidad	1	\$ 182.830
167	Suministro balin chequeo valvula	Unidad	1	\$ 74.304
168	Sumnistro harnes proteccion solenoide freno ahogo	Unidad	1	\$ 539.957
169	Suministro oring tubo desfogue	Unidad	1	\$ 50.786
170	Suministro suwich freno ahogo	Unidad	1	\$ 182.830
171	Suministro bombillo indicador (luz verde)	Unidad	1	\$ 50.786
172	Suministro bombillo indicador (luz amarilla)	Unidad	1	\$ 50.786
173	Suministro empaque galea aceite	Unidad	1	\$ 343.111
174	Suministro valvula reguladora retorno	Unidad	1	\$ 343.111
175	Suministro camisilla (caucho) linea inyeccion combustible	Unidad	1	\$ 173.891
176	Suministro acople manguera tanque combustible	Unidad	1	\$ 50.786
177	Suministro empaque bomba hidraulica	Unidad	1	\$ 420.261
179	Suministro kit reparacion mayor	Unidad	1	\$ 980.711
180	Suministro sensor presion aceite (eop)	Unidad	1	\$ 946.246

Carrera 19 No. 6 – 44 Bogotá, D.C., Colombia. Tel: 319 4011307

Autorización Facturación electrónica No. 18764025518908 válida desde 2022-02-17



REPUESTOS AUTOMOTORES ASDRUBAL REY

NIT: 1018413393 – 9

REGIMEN: RESPONSABLE DE IVA SOBRE LAS VENTAS - IVA

Cliente:	MUNICPIO DE PANDICUNDINAMARCA
NIT:	890.680.173-1
Dirección:	Carrera 4 N 3 - 55 Palacio Municipal
Teléfono:	3112369411

Cotización:	2950 - 01
Moneda:	COP Colombia, Pesos
Fecha De Emisión:	20/05/26
Forma De Pago:	CONTADO

181	Suministro bombillo techo lampara 12v.	Unidad	1	\$ 50.786
182	Suministro bombillo lampara direccional	Unidad	1	\$ 101.572
183	Suministro tuerca de 3/8 grado 8 r.o	Unidad	1	\$ 6.094
184	Suministro manguera coraza 19mm 3/4	Unidad	1	\$ 6.094
185	Suministro manguera coraza 10mm 3/8	Unidad	1	\$ 6.094
186	Suministro manguera coraza 13mm 1/2	Unidad	1	\$ 6.094
187	Suministro bombillo tableta	Unidad	1	\$ 50.786
188	Suministro relay luces	Unidad	1	\$ 50.786
189	Suministro inyector motor con kit de orings	Unidad	1	\$ 4.469.173
190	Suministro harnes puente a/c arastar-worstar	Unidad	1	\$ 412.383
191	Suministro manguera coraza 6mm 1/4	Unidad	1	\$ 50.786
192	Suministro empaque carter	Unidad	1	\$ 413.295
193	Suministro casquete biela 0.10	Unidad	1	\$ 162.515
194	Suministro casquete bancada 0.10	Unidad	1	\$ 162.515

Carrera 19 No. 6 – 44 Bogotá, D.C., Colombia. Tel: 319 4011307
Autorización Facturación electrónica No. 18764025518908 válida desde 2022-02-17



REPUESTOS AUTOMOTORES ASDRUBAL REY

NIT: 1018413393 – 9

REGIMEN: RESPONSABLE DE IVA SOBRE LAS VENTAS - IVA

Cliente:	MUNICPIO DE PANDICUNDINAMARCA
NIT:	890.680.173-1
Dirección:	Carrera 4 N 3 - 55 Palacio Municipal
Teléfono:	3112369411

Cotización:	2950 - 01
Moneda:	COP Colombia, Pesos
Fecha De Emisión:	20/05/26
Forma De Pago:	CONTADO

195	Suministro casquete guia 0.10	Unidad	1	\$ 162.515
196	Suministro valvula escape	Unidad	1	\$ 53.708
197	Suministro valvula admision	Unidad	1	\$ 53.708
198	Suministro guia valvula	Unidad	1	\$ 53.708
199	Suministro asiento valvula escape	Unidad	1	\$ 53.708
200	Suministro gorro economizador valvula	Unidad	1	\$ 53.708
201	Suministro resorte valvula admision	Unidad	1	\$ 53.708
202	Suministro resorte valvula escape	Unidad	1	\$ 53.708
203	Suministro rotor valvula	Unidad	1	\$ 53.708
204	Suministro gorro economizador rotor 3/8	Unidad	1	\$ 53.708
205	Suministro cuña valvula	Unidad	1	\$ 53.708
206	Suministro retenedor delantero cigueñal	Unidad	1	\$ 397.350
207	Suministro retenedor trasero cigueñal	Unidad	1	\$ 397.350
208	Suministro termostato	Unidad	1	\$ 298.220

Carrera 19 No. 6 – 44 Bogotá, D.C., Colombia. Tel: 319 4011307

Autorización Facturación electrónica No. 18764025518908 válida desde 2022-02-17



REPUESTOS AUTOMOTORES ASDRUBAL REY

NIT: 1018413393 – 9

REGIMEN: RESPONSABLE DE IVA SOBRE LAS VENTAS - IVA

Cliente:	MUNICPIO DE PANDICUNDINAMARCA
NIT:	890.680.173-1
Dirección:	Carrera 4 N 3 - 55 Palacio Municipal
Teléfono:	3112369411

Cotización:	2950 - 01
Moneda:	COP Colombia, Pesos
Fecha De Emisión:	20/05/26
Forma De Pago:	CONTADO

209	Suministro kit sellos tapa distribucion	Unidad	1	\$ 539.957
210	Suministro juego teflones sistema de direcion	Unidad	1	\$ 2.127.325
211	Suministro buje muelle trasero	Unidad	1	\$ 68.671
212	Suministro desengrasante por galon	Unidad	1	\$ 27.614
213	Suministro juego teflones sistema de direcion	Unidad	1	\$ 211.856
214	Suministro extintor de 20 libras	Unidad	1	\$ 175.329
215	Suministro empaque tapa tanque hidraulico volco	Unidad	1	\$ 197.245
216	Suministro pasador muelle trasero	Unidad	1	\$ 146.108
217	Suministro piñon de arrastre motor autocarpado	Unidad	1	\$ 39.449
218	Suministro piñon principal motor autocarpado	Unidad	1	\$ 75.976
219	Suministro guarda polvo en lamina	Unidad	1	\$ 109.581
220	Suministro salpicadera para guardapolvo	Unidad	1	\$ 84.742
221	suministro tapa bocin rueda delantera izquierda	Unidad	1	\$ 131.497
222	Suministro codo tanque hidraulico toma fuerza	Unidad	1	\$ 306.826

Carrera 19 No. 6 – 44 Bogotá, D.C., Colombia. Tel: 319 4011307
Autorización Facturación electrónica No. 18764025518908 válida desde 2022-02-17



REPUESTOS AUTOMOTORES ASDRUBAL REY

NIT: 1018413393 – 9

REGIMEN: RESPONSABLE DE IVA SOBRE LAS VENTAS - IVA

Cliente:	MUNICPIO DE PANDICUNDINAMARCA
NIT:	890.680.173-1
Dirección:	Carrera 4 N 3 - 55 Palacio Municipal
Teléfono:	3112369411

Cotización:	2950 - 01
Moneda:	COP Colombia, Pesos
Fecha De Emisión:	20/05/26
Forma De Pago:	CONTADO

223	Suministro conector gasometro	Unidad	1	\$ 21.916
224	Suministro juego balineras toma fuerza	Unidad	1	\$ 365.269
225	Suministro pasador de acero cilindro hidraulico volco	Unidad	1	\$ 175.329
226	Suministro juego teflones sistema de dirección	Unidad	1	\$ 2.146.173
227	Suministro buje muelle trasero	Unidad	1	\$ 68.671
228	Suministro prisionero 7/16 de muelle	Unidad	1	\$ 7.305
229	Suministro borne batería	Unidad	1	\$ 73.054
230	Suministro puente batería	Unidad	1	\$ 102.275
231	Suministro stop redondo	Unidad	1	\$ 270.299
232	Suministro unidad luz derecha	Unidad	1	\$ 292.215
233	Suministro bocel unidad luz derecha	Unidad	1	\$ 87.665
234	Suministro direccional delantera	Unidad	1	\$ 262.994
235	Suministro pistoncillo bomba inyección	Unidad	1	\$ 146.108
236	Suministro juego retenedores bomba inyección	Unidad	1	\$ 146.108

Carrera 19 No. 6 – 44 Bogotá, D.C., Colombia. Tel: 319 4011307

Autorización Facturación electrónica No. 18764025518908 válida desde 2022-02-17



REPUESTOS AUTOMOTORES ASDRUBAL REY

NIT: 1018413393 – 9

REGIMEN: RESPONSABLE DE IVA SOBRE LAS VENTAS - IVA

Cliente:	MUNICPIO DE PANDICUNDINAMARCA
NIT:	890.680.173-1
Dirección:	Carrera 4 N 3 - 55 Palacio Municipal
Teléfono:	3112369411

Cotización:	2950 - 01
Moneda:	COP Colombia, Pesos
Fecha De Emisión:	20/05/26
Forma De Pago:	CONTADO

237	Suministro juego rodillos bomba inyección	Unidad	1	\$ 642.873
238	Suministro empaquetadura bomba inyección	Unidad	1	\$ 474.849
240	Suministro brazo limpiabrizas derecho	Unidad	1	\$ 146.108
241	Suministro brazo limpiabrizas izquierdo	Unidad	1	\$ 146.108
242	Suministro cola de pato trasero	Unidad	1	\$ 2.191.613
243	Suministro kit empaquetadura cilindro hidraulico volco	Unidad	1	\$ 2.776.043
244	Suministro tornillo purga filtro trampa	Unidad	1	\$ 10.958
245	Suministro empaquetadura y ochos bomba hidraulica	Unidad	1	\$ 525.987
246	Suministro piñon bomba hidraulica	Unidad	1	\$ 482.155
247	Suministro candado freno delantero	Unidad	1	\$ 508.200
248	Suministro Candado freno trasero	Unidad	1	\$ 508.200
249	Suministro terminales direccion	Unidad	1	\$ 1.542.750
250	Suministro brazo de direccion	Unidad	1	\$ 2.178.000
251	Suministro de Splinderes	Unidad	1	\$ 4.537.500

Carrera 19 No. 6 – 44 Bogotá, D.C., Colombia. Tel: 319 4011307

Autorización Facturación electrónica No. 18764025518908 válida desde 2022-02-17



REPUESTOS AUTOMOTORES ASDRUBAL REY


NIT: 1018413393 – 9

REGIMEN: RESPONSABLE DE IVA SOBRE LAS VENTAS - IVA

Cliente:	MUNICPIO DE PANDICUNDINAMARCA
NIT:	890.680.173-1
Dirección:	Carrera 4 N 3 - 55 Palacio Municipal
Teléfono:	3112369411

Cotización:	2950 - 01
Moneda:	COP Colombia, Pesos
Fecha De Emisión:	20/05/26
Forma De Pago:	CONTADO

252	Suministro de empaquetaduras frenos	Unidad	1	\$ 326.700
253	Suministro de diafracmas de camaras	Unidad	1	\$ 217.800
254	Suministro tren fijo caja cambios	Unidad	1	\$ 9.528.750
255	Suministro Sictronizadores caja cambios	Unidad	1	\$ 1.669.800
256	Suministro Piñoneria de 1 - 5 caja cambios	Unidad	1	\$ 2.214.300
257	Suministro Rodamientos caja cambios	Unidad	1	\$ 744.150
258	Suministro Orquilla tapa de caja cambios	Unidad	1	\$ 635.250
259	Suministro Retenedores de caja cambios	Unidad	1	\$ 99.825
260	Suministro de radiador.	Unidad	1	\$ 8.167.500
261	Suministro Empaquetaduetad para motor	Unidad	1	\$ 4.716.731
262	Suministro Anillos para motor	Unidad	1	\$ 326.700
263	Suministro Camisa para motor	Unidad	1	\$ 998.250
264	Suministro Casquete Biela para motor	Unidad	1	\$ 272.250
265	Suministro Casquete eje de levaspara motor	Unidad	1	\$ 272.250





REPUESTOS AUTOMOTORES ASDRUBAL REY


NIT: 1018413393 – 9

REGIMEN: RESPONSABLE DE IVA SOBRE LAS VENTAS - IVA

Cliente:	MUNICIPIO DE PANDICUNDINAMARCA
NIT:	890.680.173-1
Dirección:	Carrera 4 N 3 - 55 Palacio Municipal
Teléfono:	3112369411

Cotización:	2950 - 01
Moneda:	COP Colombia, Pesos
Fecha De Emisión:	20/05/26
Forma De Pago:	CONTADO

266	Suministro Termostato para motor	Unidad	1	\$ 335.775
267	Suministro Valvula admision para motor	Unidad	1	\$ 172.425
268	Suministro Valvula escape para motor	Unidad	1	\$ 172.425
269	Suministro guia para motor	Unidad	1	\$ 81.675
270	Suministro Asiento para motor	Unidad	1	\$ 154.275
271	Suministro Camisilla para motor	Unidad	1	\$ 816.750
272	Suministro Correa y accesorios para motor	Unidad	1	\$ 272.250
273	Suministro Casquete de Bancada para motor	Unidad	1	\$ 326.700
274	Suministro Bomba del agua para motor	Unidad	1	\$ 2.178.000
275	Suministro Bomba de aceite para motor	Unidad	1	\$ 1.542.750
276	Suministro de Piston para motor	Unidad	1	\$ 1.452.000
277	Suministro Bujes de Viela para motor	Unidad	1	\$ 453.750
278	Suministrp Buje de piñon de reparticion para motor	Unidad	1	\$ 453.750
279	Suministro Buje bomba de aceite para motor	Unidad	1	\$ 145.200



Carrera 19 No. 6 – 44 Bogotá, D.C., Colombia. Tel: 319 4011307

Autorización Facturación electrónica No. 18764025518908 válida desde 2022-02-17



REPUESTOS AUTOMOTORES ASDRUBAL REY

NIT: 1018413393 – 9

REGIMEN: RESPONSABLE DE IVA SOBRE LAS VENTAS - IVA

Cliente:	MUNICPIO DE PANDICUNDINAMARCA
NIT:	890.680.173-1
Dirección:	Carrera 4 N 3 - 55 Palacio Municipal
Teléfono:	3112369411

Cotización:	2950 - 01
Moneda:	COP Colombia, Pesos
Fecha De Emisión:	20/05/26
Forma De Pago:	CONTADO

280	Suministro Eje de levas para motor	Unidad	1	\$ 4.174.500
281	Suministro Silenciador para motor	Unidad	1	\$ 453.750
282	Suministro Soportes para Motor	Unidad	1	\$ 453.750
283	Suministro Pera temperatura para motor	Unidad	1	\$ 254.100
284	suministro Pera de aceite para motor	Unidad	1	\$ 145.200
285	Suministro Sensor de posición eje levas motor	Unidad	1	\$ 254.100
286	Suministro Sensor de posición siguiente motor	Unidad	1	\$ 254.100
287	Suministro Inyector nuevo para motor	Unidad	1	\$ 2.722.500
290	Suministro Perciana	Unidad	1	\$ 689.700
289	Suministro de exploradoras principales bomper	Unidad	1	\$ 689.700
2, VOLQUETA INTERNATIONAL				
	Descripción	Unidad	Cant.	VL Unitario
SERVICIO				
1	servicio cambio de valvula secador de aire	Servicio	1	\$ 308.000

Carrera 19 No. 6 – 44 Bogotá, D.C., Colombia. Tel: 319 4011307

Autorización Facturación electrónica No. 18764025518908 válida desde 2022-02-17



REPUESTOS AUTOMOTORES ASDRUBAL REY

NIT: 1018413393 – 9

REGIMEN: RESPONSABLE DE IVA SOBRE LAS VENTAS - IVA

Cliente:	MUNICPIO DE PANDICUNDINAMARCA
NIT:	890.680.173-1
Dirección:	Carrera 4 N 3 - 55 Palacio Municipal
Teléfono:	3112369411

Cotización:	2950 - 01
Moneda:	COP Colombia, Pesos
Fecha De Emisión:	20/05/26
Forma De Pago:	CONTADO

2	servicio de cambio de bandas del freno traseras o delanteras	Servicio	1	\$ 434.500
3	servicio cambio de soporte para muelle derecho o izquierdo	Servicio	1	\$ 214.500
4	Servicio de Cambio de aceites y filtros	Servicio	1	\$ 120.428
5	servcio de cambio de hojas del muelle delantero con sus componentes	Servicio	1	\$ 192.685
6	servcio de cambio de hojas del muelle trasero con sus componentes	Servicio	1	\$ 192.685
7	Servicio Desmonte de muelle delantero Derecho o izquierdo para cambio de bujes	Servicio	1	\$ 214.500
8	Servicio Desmonte de muelle trasero Derecho o izquierdo para cambio de bujes	Servicio	1	\$ 159.500
9	Servicio Desmonte de muelle delantero derecho o izquierdo para cambio de central	Servicio	1	\$ 104.500
10	Servicio Desmonte de muelle trasero izquierdo o delantero para cambio de central	Servicio	1	\$ 192.685
11	servicio cambio de llantas	Servicio	1	\$ 85.000
12	servicio de montallantas	Servicio	1	\$ 95.000
13	servicio de aplicación de grasa de litio	Servicio	1	\$ 25.131
14	Servicios para cambio e instalacion de farolas delanteras	Servicio	1	\$ 138.600
15	Servicios paracambio e instalacion de direccional trasera	Servicio	1	\$ 138.600

Carrera 19 No. 6 – 44 Bogotá, D.C., Colombia. Tel: 319 4011307

Autorización Facturación electrónica No. 18764025518908 válida desde 2022-02-17



REPUESTOS AUTOMOTORES ASDRUBAL REY


NIT: 1018413393 – 9

REGIMEN: RESPONSABLE DE IVA SOBRE LAS VENTAS - IVA

Cliente:	MUNICPIO DE PANDICUNDINAMARCA
NIT:	890.680.173-1
Dirección:	Carrera 4 N 3 - 55 Palacio Municipal
Teléfono:	3112369411

Cotización:	2950 - 01
Moneda:	COP Colombia, Pesos
Fecha De Emisión:	20/05/26
Forma De Pago:	CONTADO

16	Servicio de insatacion de esparragos	Servicio	1	\$ 335.775
17	Servcio de Instalacion de soporte Cabina	Servicio	1	\$ 290.400
18	Servicio de instalacion Rin delantero	Servicio	1	\$ 85.000
19	Servicio de instalacion Rin Trasero	Servicio	1	\$ 95.000
20	Servicio de Instalacion transmision trasera	Servicio	1	\$ 2.450.250
21	Servicio de Instalacion eje trasero	Servicio	1	\$ 635.250
22	Servicio de Instalacion Cruceetas	Servicio	1	\$ 335.775
23	Servicio de Instalacion empaque ejes trasero	Servicio	1	\$ 199.650
24	Servicio de Instalacion ejes Retenedor trasero	Servicio	1	\$ 199.650
25	Servicio de Instalacion rodamiento ejes trasero	Servicio	1	\$ 453.750
26	Servicio de Instalacion Templete Muelle	Servicio	1	\$ 335.775
27	Servicio de Instalacion hoja corta Muelle	Servicio	1	\$ 244.562
28	Servicio de Instalacion porta grapa Muelle	Servicio	1	\$ 335.775



Carrera 19 No. 6 – 44 Bogotá, D.C., Colombia. Tel: 319 4011307

Autorización Facturación electrónica No. 18764025518908 válida desde 2022-02-17



REPUESTOS AUTOMOTORES ASDRUBAL REY

NIT: 1018413393 – 9

REGIMEN: RESPONSABLE DE IVA SOBRE LAS VENTAS - IVA

Cliente:	MUNICIPIO DE PANDICUNDINAMARCA
NIT:	890.680.173-1
Dirección:	Carrera 4 N 3 - 55 Palacio Municipal
Teléfono:	3112369411

Cotización:	2950 - 01
Moneda:	COP Colombia, Pesos
Fecha De Emisión:	20/05/26
Forma De Pago:	CONTADO

29	Servicio de Instalacion Tornilleria balancines	Servicio	1	\$ 335.775
30	Servicio de Instalacion Tornilleria corbatin	Servicio	1	\$ 244.562
31	Servicio de Instalacion tope muelle	Servicio	1	\$ 335.775
32	Servicio de Instalacion Tornillos muelle	Servicio	1	\$ 244.562
33	servicio cambio de manguera de 1/4 y abrazaderas del sistema hidraulico	Servicio	1	\$ 244.562
36	Servicio de instalación alternator 12v/160a	Servicio	1	\$ 335.775
37	Servicio de instalación amortiguador delantero	Servicio	1	\$ 335.775
38	Servicio de instalación arandela acero inyector electrónico	Servicio	1	\$ 335.775
39	Servicio de instalación balinera volante/polea tensora	Servicio	1	\$ 335.775
40	Servicio de instalación batería 12v/650cca tornillo	Servicio	1	\$ 335.775
41	Servicio de instalación bomba agua	Servicio	1	\$ 335.775
42	Servicio de instalación bomba alta presion.	Servicio	1	\$ 172.425
43	Servicio de instalación bombillo (2 filamentos)	Servicio	1	\$ 172.425



Carrera 19 No. 6 – 44 Bogotá, D.C., Colombia. Tel: 319 4011307

Autorización Facturación electrónica No. 18764025518908 válida desde 2022-02-17



REPUESTOS AUTOMOTORES ASDRUBAL REY

NIT: 1018413393 – 9

REGIMEN: RESPONSABLE DE IVA SOBRE LAS VENTAS - IVA

Cliente:	MUNICPIO DE PANDICUNDINAMARCA
NIT:	890.680.173-1
Dirección:	Carrera 4 N 3 - 55 Palacio Municipal
Teléfono:	3112369411

Cotización:	2950 - 01
Moneda:	COP Colombia, Pesos
Fecha De Emisión:	20/05/26
Forma De Pago:	CONTADO

44	Servicio de instalación bombillo lampara cabina (gotera)	Servicio	1	\$ 172.425
45	Servicio de instalación bombillo unidad halogena	Servicio	1	\$ 172.425
46	Servicio de instalación bombin bomba inyeccion	Servicio	1	\$ 172.425
47	Servicio de instalación bomper	Servicio	1	\$ 453.750
48	Servicio de instalación buje soporte delantero	Servicio	1	\$ 335.775
49	Servicio de instalación compresor aire tuflo.	Servicio	1	\$ 635.250
50	Servicio de instalación colector cmp isk	Servicio	1	\$ 335.775
51	Servicio de instalación colector modulo eco	Servicio	1	\$ 335.775
52	Servicio de instalación colector sensor de temperatura y aceite	Servicio	1	\$ 335.775
53	Servicio de instalación coraza ventilador	Servicio	1	\$ 172.425
54	Servicio de instalación corneta	Servicio	1	\$ 172.425
55	Servicio de instalación empaque bomba alta	Servicio	1	\$ 453.750
56	Servicio de instalación empaque freno ahogo	Servicio	1	\$ 453.750
57	Servicio de instalación empaque tapa palanca caja	Servicio	1	\$ 453.750

Carrera 19 No. 6 – 44 Bogotá, D.C., Colombia. Tel: 319 4011307

Autorización Facturación electrónica No. 18764025518908 válida desde 2022-02-17



REPUESTOS AUTOMOTORES ASDRUBAL REY

NIT: 1018413393 – 9

REGIMEN: RESPONSABLE DE IVA SOBRE LAS VENTAS - IVA

Cliente:	MUNICIPIO DE PANDICUNDINAMARCA
NIT:	890.680.173-1
Dirección:	Carrera 4 N 3 - 55 Palacio Municipal
Teléfono:	3112369411

Cotización:	2950 - 01
Moneda:	COP Colombia, Pesos
Fecha De Emisión:	20/05/26
Forma De Pago:	CONTADO

58	Servicio de instalación empaquetadura compresor (casquetes)	Servicio	1	\$ 453.750
59	Servicio de instalación empaquetadura compresor aire (cheques)	Servicio	1	\$ 453.750
60	Servicio de instalación estribo inferior izquierdo tanque combustible	Servicio	1	\$ 335.775
61	Servicio de instalación guarda mofle	Servicio	1	\$ 335.775
62	Servicio de instalación kit anillos piston std compresor	Servicio	1	\$ 453.750
63	Servicio de instalación kit bomba alta presion motor.	Servicio	1	\$ 453.750
64	Servicio de instalación kit medidor tanque combustible	Servicio	1	\$ 453.750
65	Servicio de instalación kit reparacion bajo diferencial	Servicio	1	\$ 453.750
66	Servicio de instalación kit reparacion mayor caja	Servicio	1	\$ 453.750
67	Servicio de instalación kit sello turbo ngd	Servicio	1	\$ 453.750
68	Servicio de instalación kit sellos inyector	Servicio	1	\$ 453.750
69	Servicio de instalación kit tubo lubricacion turbo	Servicio	1	\$ 453.750
70	Servicio de instalación farola completa derecha	Servicio	1	\$ 272.250
71	Servicio de instalación farola completa izquierda	Servicio	1	\$ 272.250

Carrera 19 No. 6 – 44 Bogotá, D.C., Colombia. Tel: 319 4011307

Autorización Facturación electrónica No. 18764025518908 válida desde 2022-02-17



REPUESTOS AUTOMOTORES ASDRUBAL REY

NIT: 1018413393 – 9

REGIMEN: RESPONSABLE DE IVA SOBRE LAS VENTAS - IVA

Cliente:	MUNICIPIO DE PANDICUNDINAMARCA
NIT:	890.680.173-1
Dirección:	Carrera 4 N 3 - 55 Palacio Municipal
Teléfono:	3112369411

Cotización:	2950 - 01
Moneda:	COP Colombia, Pesos
Fecha De Emisión:	20/05/26
Forma De Pago:	CONTADO

72	Servicio de instalación lampara techo cabina	Servicio	1	\$ 172.425
73	Servicio de instalación oring bomba	Servicio	1	\$ 272.250
74	Servicio de instalación persiana capo	Servicio	1	\$ 453.750
75	Servicio de instalación pito tono alto "h"	Servicio	1	\$ 272.250
76	Servicio de instalación platina con bateria	Servicio	1	\$ 272.250
77	Servicio de instalación pluma de limpiabrisas (22 pul) incluye mantenimiento	Servicio	1	\$ 172.425
78	Servicio de instalación polea alternador	Servicio	1	\$ 453.750
233	Servicio de desmonte y montaje radiador	Servicio	1	\$ 508.200
116	Servicio de instalación refrigerante concentrado	Servicio	1	\$ 95.000
81	Servicio de instalación respiradero tanque acpm	Servicio	1	\$ 453.750
82	Servicio de instalación retenedor diferencial	Servicio	1	\$ 453.750
83	Servicio de instalación retenedor tapa enfleche	Servicio	1	\$ 453.750
84	Servicio de instalación tanque auxiliar radiador	Servicio	1	\$ 272.250
85	Servicio de instalación tapa caja bateria	Servicio	1	\$ 272.250

Carrera 19 No. 6 – 44 Bogotá, D.C., Colombia. Tel: 319 4011307

Autorización Facturación electrónica No. 18764025518908 válida desde 2022-02-17



REPUESTOS AUTOMOTORES ASDRUBAL REY

NIT: 1018413393 – 9

REGIMEN: RESPONSABLE DE IVA SOBRE LAS VENTAS - IVA

Cliente:	MUNICPIO DE PANDICUNDINAMARCA
NIT:	890.680.173-1
Dirección:	Carrera 4 N 3 - 55 Palacio Municipal
Teléfono:	3112369411

Cotización:	2950 - 01
Moneda:	COP Colombia, Pesos
Fecha De Emisión:	20/05/26
Forma De Pago:	CONTADO

86	Servicio de instalación tapa caja fusibles	Servicio	1	\$ 272.250
87	Servicio de instalación tapa radiador incluye mantenimiento	Servicio	1	\$ 172.000
88	Servicio de instalación teflon liquido loctite 567 50 ml	Servicio	1	\$ 172.425
89	Servicio de instalación tornillo acero 1/2 x 4 tuerca arandela wasa	Servicio	1	\$ 172.425
90	Servicio de instalación tornillo acero g8 1/4 x 1 con tuerca arandela wasa	Servicio	1	\$ 172.425
91	Servicio de instalación tuerca persiana	Servicio	1	\$ 172.425
92	Servicio de instalación kit speed y corona	Servicio	1	\$ 2.994.750
93	Servicio de instalación turbo motor	Servicio	1	\$ 453.750
94	Servicio de instalación válvula reguladora presión (ipr)	Servicio	1	\$ 453.750
95	Servicio de instalación ventilador motor	Servicio	1	\$ 453.750
96	Servicio de instalación soporte cardan	Servicio	1	\$ 635.250
97	Servicio de instalación buje bisagra capo (metal)	Servicio	1	\$ 272.250
98	Servicio de instalación kit reparación fan clutch dma (39mm)	Servicio	1	\$ 1.452.000
99	Servicio de instalación polea tensora	Servicio	1	\$ 453.750

Carrera 19 No. 6 – 44 Bogotá, D.C., Colombia. Tel: 319 4011307

Autorización Facturación electrónica No. 18764025518908 válida desde 2022-02-17



REPUESTOS AUTOMOTORES ASDRUBAL REY

NIT: 1018413393 – 9

REGIMEN: RESPONSABLE DE IVA SOBRE LAS VENTAS - IVA

Cliente:	MUNICPIO DE PANDICUNDINAMARCA
NIT:	890.680.173-1
Dirección:	Carrera 4 N 3 - 55 Palacio Municipal
Teléfono:	3112369411

Cotización:	2950 - 01
Moneda:	COP Colombia, Pesos
Fecha De Emisión:	20/05/26
Forma De Pago:	CONTADO

100	Servicio de instalación correa motor	Servicio	1	\$ 453.750
101	Servicio de instalación buje capo	Servicio	1	\$ 272.250
102	Servicio de instalación kit tubo combustible	Servicio	1	\$ 453.750
103	Servicio de instalación conector biela	Servicio	1	\$ 272.250
104	Servicio de instalación racor tubo combustible motor	Servicio	1	\$ 272.250
105	Servicio de instalación anillo tubo combustible	Servicio	1	\$ 272.250
106	Servicio de instalación oring delantero compresor	Servicio	1	\$ 453.750
107	Servicio de instalación oring base filtro agua motor	Servicio	1	\$ 272.250
108	Servicio de instalación tornillo tapa trasera	Servicio	1	\$ 172.425
109	Servicio de instalación tornillo disco eje levas	Servicio	1	\$ 172.425
110	Servicio de instalación eliminador empalme loctite 515 50 ml	Servicio	1	\$ 150.000
111	Servicio de instalación silicona loctite 5699 ultra grey 70ml / 60ml	Servicio	1	\$ 150.000
112	Servicio de instalación loctite super bonder 495 x 20 grs	Servicio	1	\$ 150.000
113	Servicio de instalación desengrasante ecodegreaser 250 x 1 galon	Servicio	1	\$ 150.000

Carrera 19 No. 6 – 44 Bogotá, D.C., Colombia. Tel: 319 4011307

Autorización Facturación electrónica No. 18764025518908 válida desde 2022-02-17



REPUESTOS AUTOMOTORES ASDRUBAL REY

NIT: 1018413393 – 9

REGIMEN: RESPONSABLE DE IVA SOBRE LAS VENTAS - IVA

Cliente:	MUNICPIO DE PANDICUNDINAMARCA
NIT:	890.680.173-1
Dirección:	Carrera 4 N 3 - 55 Palacio Municipal
Teléfono:	3112369411

Cotización:	2950 - 01
Moneda:	COP Colombia, Pesos
Fecha De Emisión:	20/05/26
Forma De Pago:	CONTADO

114	Servicio de instalación lija de agua numero 280	Servicio	1	\$ 172.425
115	Servicio de instalación insumo t limpiador.	Servicio	1	\$ 35.000
117	Servicio de instalación sensor icp	Servicio	1	\$ 172.425
118	Servicio de instalación manguera caucho lona 1/2	Servicio	1	\$ 172.425
119	Servicio de instalación abrazadera metalica 1/2	Servicio	1	\$ 172.425
120	Servicio de instalación oring tapon	Servicio	1	\$ 172.425
121	Servicio de instalación kit soporte reductor trasero cigueñal	Servicio	1	\$ 453.750
122	Servicio de instalación caucho eje levas	Servicio	1	\$ 453.750
123	Servicio de instalación empaquetadura enfriador	Servicio	1	\$ 453.750
124	Servicio de instalación kit valvula presion aceite	Servicio	1	\$ 453.750
125	Servicio de instalación valvula reguladora presion	Servicio	1	\$ 453.750
126	Servicio de instalación kit sellos caja direccion completa	Servicio	1	\$ 816.750
127	Servicio de instalación abrazaderas metalica de 3/4	Servicio	1	\$ 172.425
128	Servicio de instalación oring conector deus	Servicio	1	\$ 172.425

Carrera 19 No. 6 – 44 Bogotá, D.C., Colombia. Tel: 319 4011307

Autorización Facturación electrónica No. 18764025518908 válida desde 2022-02-17



REPUESTOS AUTOMOTORES ASDRUBAL REY

NIT: 1018413393 – 9

REGIMEN: RESPONSABLE DE IVA SOBRE LAS VENTAS - IVA

Cliente:	MUNICPIO DE PANDICUNDINAMARCA
NIT:	890.680.173-1
Dirección:	Carrera 4 N 3 - 55 Palacio Municipal
Teléfono:	3112369411

Cotización:	2950 - 01
Moneda:	COP Colombia, Pesos
Fecha De Emisión:	20/05/26
Forma De Pago:	CONTADO

129	Servicio de instalación manguera compresor	Servicio	1	\$ 172.425
130	Servicio de instalación manguera bomba alta presion	Servicio	1	\$ 172.425
131	Servicio de instalación empaque tubo llenado aceite	Servicio	1	\$ 172.425
132	Servicio de instalación abrazadera incluye desmontaje y montaie	Servicio	1	\$ 95.000
133	Servicio de instalación tornillo acero inoxidable 1/4 x1 tuerca_2 arandelas_wasa incluye montaje y desmontaje	Servicio	1	\$ 95.000
134	Servicio de instalación guaya completo capo	Servicio	1	\$ 172.425
135	Servicio de instalación kit truceta barra direccion	Servicio	1	\$ 272.250
136	Servicio de instalación cable bateria doble fusible	Servicio	1	\$ 172.425
137	Servicio de instalación fusible 40 amperios	Servicio	1	\$ 172.425
138	Servicio de instalación fusible 30 amperios	Servicio	1	\$ 172.425
139	Servicio de instalación limpiador contactos de motor (200ml)	Servicio	1	\$ 172.425
140	Servicio de instalación cinta aislante scotch 700	Servicio	1	\$ 95.000
141	Servicio de instalación abrazaderas plasticas medianas negras 370mmx4.8	Servicio	1	\$ 95.000
142	Servicio de instalación abrazaderas plasticas grandes negras 500mmx7.6	Servicio	1	\$ 95.000

Carrera 19 No. 6 – 44 Bogotá, D.C., Colombia. Tel: 319 4011307

Autorización Facturación electrónica No. 18764025518908 válida desde 2022-02-17



REPUESTOS AUTOMOTORES ASDRUBAL REY

NIT: 1018413393 – 9

REGIMEN: RESPONSABLE DE IVA SOBRE LAS VENTAS - IVA

Cliente:	MUNICIPIO DE PANDICUNDINAMARCA
NIT:	890.680.173-1
Dirección:	Carrera 4 N 3 - 55 Palacio Municipal
Teléfono:	3112369411

Cotización:	2950 - 01
Moneda:	COP Colombia, Pesos
Fecha De Emisión:	20/05/26
Forma De Pago:	CONTADO

143	Servicio de instalación termoencogible 3/16 5mm	Servicio	1	\$ 172.425
144	Servicio de instalación termoencogible 1/4 6mm	Servicio	1	\$ 172.425
145	Servicio de instalación termoencogible 1/8 3mm	Servicio	1	\$ 172.425
146	Servicio de instalación relay luces medias	Servicio	1	\$ 172.425
147	Servicio de instalación minifusible 10 amperios	Servicio	1	\$ 172.425
148	Servicio de instalación minifusible 15 amperios	Servicio	1	\$ 172.425
149	Servicio de instalación minifusible 20 amperios	Servicio	1	\$ 172.425
150	Servicio de instalación abrazadera manguera admision	Servicio	1	\$ 172.425
151	Servicio de instalación abrazadera manguera motor	Servicio	1	\$ 172.425
152	Servicio de instalación manguera inferior radiador agua	Servicio	1	\$ 172.425
153	Servicio de instalación manguera superior radiador	Servicio	1	\$ 172.425
154	Servicio de instalación balin chequeo valvula	Servicio	1	\$ 172.425
155	Servicio de instalación harnes proteccion solenoide freno ahogo	Servicio	1	\$ 172.425
156	Servicio de instalación oring tubo desfogue	Servicio	1	\$ 172.425

Carrera 19 No. 6 – 44 Bogotá, D.C., Colombia. Tel: 319 4011307

Autorización Facturación electrónica No. 18764025518908 válida desde 2022-02-17



REPUESTOS AUTOMOTORES ASDRUBAL REY

NIT: 1018413393 – 9

REGIMEN: RESPONSABLE DE IVA SOBRE LAS VENTAS - IVA

Cliente:	MUNICPIO DE PANDICUNDINAMARCA
NIT:	890.680.173-1
Dirección:	Carrera 4 N 3 - 55 Palacio Municipal
Teléfono:	3112369411

Cotización:	2950 - 01
Moneda:	COP Colombia, Pesos
Fecha De Emisión:	20/05/26
Forma De Pago:	CONTADO

157	Servicio de instalación suwich freno ahogo.	Servicio	1	\$ 172.425
158	Servicio de instalación bombillo indicador (luz verde)	Servicio	1	\$ 172.425
159	Servicio de instalación bombillo indicador (luz amarilla)	Servicio	1	\$ 172.425
160	Servicio de instalación empaque galeria aceite	Servicio	1	\$ 453.750
161	Servicio de instalación valvula reguladora retorno	Servicio	1	\$ 453.750
162	Servicio de instalación cambiolla (caucho) linea inyeccion combustible	Servicio	1	\$ 453.750
163	Servicio de instalación acople manguera tanque combustible	Servicio	1	\$ 453.750
164	Servicio de instalación empaque bomba hidraulica	Servicio	1	\$ 453.750
166	Servicio de instalación kit reparacion mayor	Servicio	1	\$ 453.750
167	Servicio de instalación sensor presion aceite (eop)	Servicio	1	\$ 453.750
168	Servicio de instalación bombillo techo lampara 12v	Servicio	1	\$ 172.425
169	Servicio de instalación bombillo lampara direccional	Servicio	1	\$ 150.000
171	Servicio de instalación manguera coraza 19mm 3/4	Servicio	1	\$ 172.425
172	Servicio de instalación manguera coraza 10mm 3/8	Servicio	1	\$ 172.425

Carrera 19 No. 6 – 44 Bogotá, D.C., Colombia. Tel: 319 4011307

Autorización Facturación electrónica No. 18764025518908 válida desde 2022-02-17



REPUESTOS AUTOMOTORES ASDRUBAL REY

NIT: 1018413393 – 9

REGIMEN: RESPONSABLE DE IVA SOBRE LAS VENTAS - IVA

Cliente:	MUNICIPIO DE PANDICUNDINAMARCA
NIT:	890.680.173-1
Dirección:	Carrera 4 N 3 - 55 Palacio Municipal
Teléfono:	3112369411

Cotización:	2950 - 01
Moneda:	COP Colombia, Pesos
Fecha De Emisión:	20/05/26
Forma De Pago:	CONTADO

173	Servicio de instalación manguera coraza 13mm 1/2	Servicio	1	\$ 172.425
174	Servicio de instalación bombillo tablero incluye demontaje y montaje	Servicio	1	\$ 172.425
175	Servicio de instalación relay luces	Servicio	1	\$ 172.425
176	Servicio de instalación inyector motor con kit de orings (bn i308)	Servicio	1	\$ 453.750
177	Servicio de instalación harnes puente a/c durastar-worstar	Servicio	1	\$ 453.750
178	Servicio de instalación manguera coraza 6mm 1/4	Servicio	1	\$ 172.425
179	Servicio de instalación empaque carter	Servicio	1	\$ 453.750
180	Servicio de instalación casquete biela 0.10	Servicio	1	\$ 453.750
181	Servicio de instalación casquete bancada 0.10	Servicio	1	\$ 453.750
182	Servicio de instalación casquete guía 0.10	Servicio	1	\$ 453.750
183	Servicio de instalación valvula escape	Servicio	1	\$ 453.750
184	Servicio de instalación valvula admision	Servicio	1	\$ 453.750
185	Servicio de instalación guia valvula	Servicio	1	\$ 453.750
186	Servicio de instalación asiento valvula escape	Servicio	1	\$ 453.750

Carrera 19 No. 6 – 44 Bogotá, D.C., Colombia. Tel: 319 4011307

Autorización Facturación electrónica No. 18764025518908 válida desde 2022-02-17



REPUESTOS AUTOMOTORES ASDRUBAL REY


NIT: 1018413393 – 9

REGIMEN: RESPONSABLE DE IVA SOBRE LAS VENTAS - IVA

Cliente:	MUNICPIO DE PANDICUNDINAMARCA
NIT:	890.680.173-1
Dirección:	Carrera 4 N 3 - 55 Palacio Municipal
Teléfono:	3112369411

Cotización:	2950 - 01
Moneda:	COP Colombia, Pesos
Fecha De Emisión:	20/05/26
Forma De Pago:	CONTADO

187	Servicio de instalación gorro economizador valvula	Servicio	1	\$ 172.425
188	Servicio de instalación resorte valvula admision	Servicio	1	\$ 172.425
189	Servicio de instalación resorte valvula escape	Servicio	1	\$ 172.425
190	Servicio de instalación rotor valvula	Servicio	1	\$ 172.425
191	Servicio de instalación gorro economizador rotor 3/8	Servicio	1	\$ 172.425
192	Servicio de instalación cuña valvula	Servicio	1	\$ 172.425
193	Servicio de instalación retenedor delantero cigueñal	Servicio	1	\$ 172.425
194	Servicio de instalación retenedor trasero cigueñal	Servicio	1	\$ 172.425
195	Servicio de instalación termostato	Servicio	1	\$ 172.425
196	Servicio de instalación kit sellado tapa distribucion	Servicio	1	\$ 172.425
198	Servicio de instalación empaque tapa tanque hidraulico volco	Servicio	1	\$ 172.425
199	Servicio de instalación tapa bocin rueda delantera izquierda	Servicio	1	\$ 172.425
200	Servicio de instalación codo tanque hidraulico toma fuerza	Servicio	1	\$ 453.750
201	Servicio de instalación conector gasometro	Servicio	1	\$ 172.425



Carrera 19 No. 6 – 44 Bogotá, D.C., Colombia. Tel: 319 4011307

Autorización Facturación electrónica No. 18764025518908 válida desde 2022-02-17



REPUESTOS AUTOMOTORES ASDRUBAL REY

NIT: 1018413393 – 9

REGIMEN: RESPONSABLE DE IVA SOBRE LAS VENTAS - IVA

Cliente:	MUNICPIO DE PANDICUNDINAMARCA
NIT:	890.680.173-1
Dirección:	Carrera 4 N 3 - 55 Palacio Municipal
Teléfono:	3112369411

Cotización:	2950 - 01
Moneda:	COP Colombia, Pesos
Fecha De Emisión:	20/05/26
Forma De Pago:	CONTADO

202	Servicio de instalación juego balineras toma fuerza	Servicio	1	\$ 453.750
203	Servicio de instalación pasador de acero cilindro hidraulico volco	Servicio	1	\$ 453.750
204	Servicio de instalación prisionero 7/16 de muelle	Servicio	1	\$ 172.425
205	Servicio de instalación borne batería	Servicio	1	\$ 95.000
206	Servicio de instalación puente baterías	Servicio	1	\$ 172.425
207	Servicio de instalación stop redondo	Servicio	1	\$ 172.425
208	Servicio de instalación unidad luz derecha	Servicio	1	\$ 172.425
209	Servicio de instalación boya el unidad luz derecha	Servicio	1	\$ 172.425
210	Servicio de instalación direccional delantera	Servicio	1	\$ 172.425
211	Servicio de instalación pistón y bomba inyección	Servicio	1	\$ 453.750
212	Servicio de instalación juego retenedor bomba inyección	Servicio	1	\$ 453.750
213	Servicio de instalación juego rodillos bomba inyección	Servicio	1	\$ 453.750
214	Servicio de instalación empaquetadura bomba inyección	Servicio	1	\$ 453.750
215	Servicio de instalación brazo limpiabrizas derecho	Servicio	1	\$ 272.250

Carrera 19 No. 6 – 44 Bogotá, D.C., Colombia. Tel: 319 4011307

Autorización Facturación electrónica No. 18764025518908 válida desde 2022-02-17



REPUESTOS AUTOMOTORES ASDRUBAL REY

NIT: 1018413393 – 9

REGIMEN: RESPONSABLE DE IVA SOBRE LAS VENTAS - IVA

Cliente:	MUNICPIO DE PANDICUNDINAMARCA
NIT:	890.680.173-1
Dirección:	Carrera 4 N 3 - 55 Palacio Municipal
Teléfono:	3112369411

Cotización:	2950 - 01
Moneda:	COP Colombia, Pesos
Fecha De Emisión:	20/05/26
Forma De Pago:	CONTADO

216	Servicio de instalación brazo limpiabrizas izquierdo	Servicio	1	\$ 272.250
217	Servicio de instalación kit empaquetadura cilindro hidraulico volco	Servicio	1	\$ 453.750
218	Servicio de instalación tornillo purga filtro trampa	Servicio	1	\$ 172.425
219	Servicio de instalación empaquetadura y ochos bomba hidraulica	Servicio	1	\$ 272.250
220	Servicio de instalación piñon bomba hidraulica	Servicio	1	\$ 453.750
221	Servicio de instalación candado freno delantero	Servicio	1	\$ 453.750
222	Servicio de instalación Candado freno trasero	Servicio	1	\$ 453.750
223	Servicio de intalacion Embrague completo	Servicio	1	\$ 1.542.750
224	Servicio de intalacion Volante embrague	Servicio	1	\$ 998.250
225	Servicio mano de obra reparacion motor total	Servicio	1	\$ 9.801.000
226	Servicio mano de obra reparacion parte motor	Servicio	1	\$ 8.167.500
227	Servicio e instalacion bajo de aire	Servicio	1	\$ 399.300
228	Servicio e instalacion de caja de cambios montaje + desmontaje	Servicio	1	\$ 998.250
229	Servicio de montaje y desmontaje terminales de direccion	Servicio	1	\$ 453.750

Carrera 19 No. 6 – 44 Bogotá, D.C., Colombia. Tel: 319 4011307

Autorización Facturación electrónica No. 18764025518908 válida desde 2022-02-17



REPUESTOS AUTOMOTORES ASDRUBAL REY

NIT: 1018413393 – 9

REGIMEN: RESPONSABLE DE IVA SOBRE LAS VENTAS - IVA

Cliente:	MUNICPIO DE PANDICUNDINAMARCA
NIT:	890.680.173-1
Dirección:	Carrera 4 N 3 - 55 Palacio Municipal
Teléfono:	3112369411

Cotización:	2950 - 01
Moneda:	COP Colombia, Pesos
Fecha De Emisión:	20/05/26
Forma De Pago:	CONTADO

230	Servicio de montaje y desmontaje brazo de la direccion	Servicio	1	\$ 635.250
231	Servicio de montaje y demontaje slinderes	Servicio	1	\$ 1.542.750
232	Servicio de montaje y demontaje empaquetadura frenos	Servicio	1	\$ 453.750
234	Sevicio rectificadora reparacion estandar	Servicio	1	\$ 8.167.500
235	Servicio de reparacion y mantenimiento Puntas para inyectores	Servicio	1	\$ 1.361.250
236	Servicio Mantenimiento turbo correctivo cambio de empaquetadura y balanceo	Servicio	1	\$ 816.750
241	Servico Mantenimiento radiador soldaduras y arreglo de tanques	Servicio	1	\$ 816.750
238	Servicio Mantenimiento interculer y descontaminación	Servicio	1	\$ 1.500.000
239	Servicio Reparacion culata	Servicio	1	\$ 4.051.080
240	Servicio mano de obra Mantenimiento turbo correctivo cambio de empaquetadura y balanceo	Servicio	1	\$ 1.452.000
SUBTOTAL:				
1	suministro de Filtro aire externo	Unidad	1	\$ 328.440
2	suministro de Filtro aire interno	Unidad	1	\$ 192.685
3	suministro de Filtro combustible trampa	Unidad	1	\$ 264.942

Carrera 19 No. 6 – 44 Bogotá, D.C., Colombia. Tel: 319 4011307

Autorización Facturación electrónica No. 18764025518908 válida desde 2022-02-17



REPUESTOS AUTOMOTORES ASDRUBAL REY

NIT: 1018413393 – 9

REGIMEN: RESPONSABLE DE IVA SOBRE LAS VENTAS - IVA

Cliente:	MUNICPIO DE PANDICUNDINAMARCA
NIT:	890.680.173-1
Dirección:	Carrera 4 N 3 - 55 Palacio Municipal
Teléfono:	3112369411

Cotización:	2950 - 01
Moneda:	COP Colombia, Pesos
Fecha De Emisión:	20/05/26
Forma De Pago:	CONTADO

4	suministro de Filtro combustible	Unidad	1	\$ 132.471
5	suministro de Filtro aceite	Unidad	1	\$ 204.728
6	suministro de fltro de la urea x 5gl	Unidad	1	\$ 158.125
7	suministro de Aceite motor 15W-40	Cuñete	1	\$ 684.250
8	Suministro Valvulina 80W140	cuñete	1	\$ 850.080
9	Suministro de uria	garrafa	1	\$ 27.324
10	suministro de liquido de frenos	cuarto		\$ 58.750
11	suministro de Grasa de litio presentacion x 400 gr	Unidad		\$ 52.500
128	Suministro refrigerante concentrado x galon	Unidad	1	\$ 243.773
13	Suministro de baterias (Ref. 3021 x 1200)	Unidad	1	\$ 1.230.240
14	Suministro de Hoja Principal Delantera para muelle Delantera Derecho o izquierdo	Unidad	1	\$ 1.185.373
15	Suministro de Hoja Segunda, tercera y cuarta para muelle trasero derecho o izquierdo	Unidad	1	\$ 736.248
16	Suministro de Hoja Principal trasera para muelle trasero Derecho o izquierdo	Unidad	1	\$ 1.106.955
17	Suministro de Hoja Segunda, tercera y cuarta para muelle trasero derecho o izquierdo	Unidad	1	\$ 736.248

Carrera 19 No. 6 – 44 Bogotá, D.C., Colombia. Tel: 319 4011307

Autorización Facturación electrónica No. 18764025518908 válida desde 2022-02-17



REPUESTOS AUTOMOTORES ASDRUBAL REY

NIT: 1018413393 – 9

REGIMEN: RESPONSABLE DE IVA SOBRE LAS VENTAS - IVA

Cliente:	MUNICPIO DE PANDICUNDINAMARCA
NIT:	890.680.173-1
Dirección:	Carrera 4 N 3 - 55 Palacio Municipal
Teléfono:	3112369411

Cotización:	2950 - 01
Moneda:	COP Colombia, Pesos
Fecha De Emisión:	20/05/26
Forma De Pago:	CONTADO

18	Suministro de bujes para muelle delantero Derecho o izquierdo	Unidad	1	\$ 247.174
19	Suministro de bujes para muelle trasero Derecho o izquierdo	Unidad	1	\$ 313.500
20	Suministro de Central para muelle delantero derecho o izquierdo	Unidad	1	\$ 151.800
21	Suministro de Central para muelle trasero Derecho o izquierdo	Unidad	1	\$ 96.865
22	Suministro de soporte para muelle derecho o izquierdo con sus complementos	Unidad	1	\$ 909.308
23	suministro de bandas del freno traseras o delanteras	Unidad	1	\$ 1.265.000
24	suministro de Llantas 12R x 22.5 tracción mixta	Unidad	1	\$ 4.378.000
25	suministro de Llantas 12R x 22.5 direccionales mixta	Unidad	1	\$ 4.378.000
26	Suministro de juego de direccionales traseras	Unidad	1	\$ 858.000
27	Suministro farolas delanteras	Unidad	1	\$ 2.373.360
28	Suministro de valvula secador del aire	Unidad	1	\$ 2.365.000
32	Suministro de embrague completo (Disco, prensa, balinera)	Unidad	1	\$ 4.174.500
33	Suministro Volante	Unidad	1	\$ 3.267.000
34	Suministro Rines traseros y delanteros	Unidad	1	\$ 816.750

Carrera 19 No. 6 – 44 Bogotá, D.C., Colombia. Tel: 319 4011307

Autorización Facturación electrónica No. 18764025518908 válida desde 2022-02-17



REPUESTOS AUTOMOTORES ASDRUBAL REY


NIT: 1018413393 – 9

REGIMEN: RESPONSABLE DE IVA SOBRE LAS VENTAS - IVA

Cliente:	MUNICPIO DE PANDICUNDINAMARCA
NIT:	890.680.173-1
Dirección:	Carrera 4 N 3 - 55 Palacio Municipal
Teléfono:	3112369411

Cotización:	2950 - 01
Moneda:	COP Colombia, Pesos
Fecha De Emisión:	20/05/26
Forma De Pago:	CONTADO

35	Suministro de esparragos con tuerca	Unidad	1	\$ 22.688
36	Suministro soporte para Cabina	Unidad	1	\$ 816.750
37	Suministro de rines delanteros	Unidad	1	\$ 816.750
38	Suministro de rines Traseros	Unidad	1	\$ 816.750
39	Suministro de crucetas para carban	Unidad	1	\$ 453.750
40	Suministro empaque eje trasero	Unidad	1	\$ 27.225
41	Suministro Retenedor eje trasero	Unidad	1	\$ 217.800
42	Suministro Rodamiento eje trasero	Unidad	1	\$ 635.250
43	Suministro templete trasero	Unidad	1	\$ 635.250
44	Suministro Hoja corta muelle trasero	Unidad	1	\$ 453.750
45	Suministro Portagrapa muelle trasero	Unidad	1	\$ 217.800
46	Suministro Tornilleria de balancines	Unidad	1	\$ 163.350
47	Suministro Tornilleria Tornilleria del corbatin	Unidad	1	\$ 163.350
48	Suministro Topes muelles	Unidad	1	\$ 299.475



Carrera 19 No. 6 – 44 Bogotá, D.C., Colombia. Tel: 319 4011307

Autorización Facturación electrónica No. 18764025518908 válida desde 2022-02-17



REPUESTOS AUTOMOTORES ASDRUBAL REY


NIT: 1018413393 – 9

REGIMEN: RESPONSABLE DE IVA SOBRE LAS VENTAS - IVA

Cliente:	MUNICPIO DE PANDICUNDINAMARCA
NIT:	890.680.173-1
Dirección:	Carrera 4 N 3 - 55 Palacio Municipal
Teléfono:	3112369411

Cotización:	2950 - 01
Moneda:	COP Colombia, Pesos
Fecha De Emisión:	20/05/26
Forma De Pago:	CONTADO

49	Suministro tornilleria muelles	Unidad	1	\$ 163.350
50	Suministro alternator 12v/160a	Unidad	1	\$ 3.518.659
51	Suministro amortiguador delantero y trasero	Unidad	1	\$ 507.141
52	Suministro arandela acero inyector electronico	Unidad	1	\$ 22.647
53	Suministro balinera volante/polea tensora	Unidad	1	\$ 337.055
54	Suministro bateria 12v/650cca tornillo	Unidad	1	\$ 1.779.340
55	Suministro bomba agua	Unidad	1	\$ 1.726.726
56	Suministro bomba alta presion.	Unidad	1	\$ 5.281.750
57	Suministro bombillo (2 filamentos)	Unidad	1	\$ 101.572
58	Suministro bombillo lampara cabina (gotera)	Unidad	1	\$ 101.572
59	Suministro bombillo unidad halogena	Unidad	1	\$ 101.572
60	Suministro bombin bomba inyeccion	Unidad	1	\$ 409.742
61	Suministro bomper	Unidad	1	\$ 6.094.326
62	Suministro buje soporte delantero	Unidad	1	\$ 295.778



Carrera 19 No. 6 – 44 Bogotá, D.C., Colombia. Tel: 319 4011307

Autorización Facturación electrónica No. 18764025518908 válida desde 2022-02-17



REPUESTOS AUTOMOTORES ASDRUBAL REY


NIT: 1018413393 – 9

REGIMEN: RESPONSABLE DE IVA SOBRE LAS VENTAS - IVA

Cliente:	MUNICPIO DE PANDICUNDINAMARCA
NIT:	890.680.173-1
Dirección:	Carrera 4 N 3 - 55 Palacio Municipal
Teléfono:	3112369411

Cotización:	2950 - 01
Moneda:	COP Colombia, Pesos
Fecha De Emisión:	20/05/26
Forma De Pago:	CONTADO

63	Suministro compresor aire tuflo.	Unidad	1	\$ 7.110.048
64	Suministro conector cmp isx	Unidad	1	\$ 575.696
65	Suministro conector modulo ecs	Unidad	1	\$ 575.696
66	Suministro conector sensor de temperatura y aceite	Unidad	1	\$ 575.696
67	Suministro coraza ventilador	Unidad	1	\$ 233.616
68	Suministro corneta	Unidad	1	\$ 609.433
69	Suministro empaque bomba alta	Unidad	1	\$ 418.280
70	Suministro empaque freno ahogo	Unidad	1	\$ 272.173
71	Suministro empaque tapa palanca caja	Unidad	1	\$ 272.173
72	Suministro empaquetadura compresor (casquetes)	Unidad	1	\$ 711.005
73	Suministro empaquetadura compresor (cheques)	Unidad	1	\$ 711.005
74	Suministro estribo inferior izquierdo tanque combustible	Unidad	1	\$ 299.240
75	Suministro guarda mofle	Unidad	1	\$ 234.835
76	Suministro kit anillos piston std compresor	Unidad	1	\$ 253.930



Carrera 19 No. 6 – 44 Bogotá, D.C., Colombia. Tel: 319 4011307

Autorización Facturación electrónica No. 18764025518908 válida desde 2022-02-17



REPUESTOS AUTOMOTORES ASDRUBAL REY


NIT: 1018413393 – 9

REGIMEN: RESPONSABLE DE IVA SOBRE LAS VENTAS - IVA

Cliente:	MUNICPIO DE PANDICUNDINAMARCA
NIT:	890.680.173-1
Dirección:	Carrera 4 N 3 - 55 Palacio Municipal
Teléfono:	3112369411

Cotización:	2950 - 01
Moneda:	COP Colombia, Pesos
Fecha De Emisión:	20/05/26
Forma De Pago:	CONTADO

77	Suministro kit bomba alta presion motor.	Unidad	1	\$ 9.141.490
78	Suministro kit medidor tanque combustible	Unidad	1	\$ 772.761
79	Suministro kit reparacion bajo diferencial	Unidad	1	\$ 3.800.125
80	Suministro kit reparacion mayor caja	Unidad	1	\$ 5.798.711
81	Suministro kit sello turbo ngd	Unidad	1	\$ 609.433
82	Suministro kit sellos inyector	Unidad	1	\$ 426.603
83	Suministro kit tubo lubricacion turbo	Unidad	1	\$ 600.901
84	Suministro farola completa derecha	Unidad	1	\$ 1.024.824
85	Suministro farola completa izquierda	Unidad	1	\$ 1.024.824
86	Suministro lampara techo cabina	Unidad	1	\$ 233.616
87	Suministro oring bomba	Unidad	1	\$ 50.786
88	Suministro persiana capo.	Unidad	1	\$ 6.500.615
89	Suministro pito tono alto "h"	Unidad	1	\$ 229.226
90	Suministro platina caja bateria	Unidad	1	\$ 234.835



Carrera 19 No. 6 – 44 Bogotá, D.C., Colombia. Tel: 319 4011307

Autorización Facturación electrónica No. 18764025518908 válida desde 2022-02-17



REPUESTOS AUTOMOTORES ASDRUBAL REY

NIT: 1018413393 – 9

REGIMEN: RESPONSABLE DE IVA SOBRE LAS VENTAS - IVA

Cliente:	MUNICPIO DE PANDICUNDINAMARCA
NIT:	890.680.173-1
Dirección:	Carrera 4 N 3 - 55 Palacio Municipal
Teléfono:	3112369411

Cotización:	2950 - 01
Moneda:	COP Colombia, Pesos
Fecha De Emisión:	20/05/26
Forma De Pago:	CONTADO

91	Suministro plumilla limpiabrisas (22 pul)	Unidad	1	\$ 121.887
92	Suministro polea alternador	Unidad	1	\$ 199.918
93	Suministro radiador agua	Unidad	1	\$ 5.649.237
94	Suministro respiradero tanque acpm	Unidad	1	\$ 178.564
95	Suministro retenedor diferencial	Unidad	1	\$ 205.218
96	Suministro retenedor rueda trasera classic	Unidad	1	\$ 458.293
97	Suministro retenedor tapa enflanche	Unidad	1	\$ 252.047
98	Suministro tanque auxiliar radiador	Unidad	1	\$ 1.585.134
99	Suministro tapa caja baterías	Unidad	1	\$ 353.304
100	Suministro tapa caja fusibles	Unidad	1	\$ 253.930
101	Suministro tapa radiador	Unidad	1	\$ 353.304
102	Suministro teflon liquido loctite 567 50 ml	Unidad	1	\$ 194.612
103	Suminsitro tornillo acero 1/2 x 4 tuerca_arandela_wasa	Unidad	1	\$ 10.448
104	Suministro tornillo acero g8 1/4 x 1 con tuerca_arandela_wasa	Unidad	1	\$ 10.448

Carrera 19 No. 6 – 44 Bogotá, D.C., Colombia. Tel: 319 4011307
Autorización Facturación electrónica No. 18764025518908 válida desde 2022-02-17



REPUESTOS AUTOMOTORES ASDRUBAL REY


NIT: 1018413393 – 9

REGIMEN: RESPONSABLE DE IVA SOBRE LAS VENTAS - IVA

Cliente:	MUNICIPIO DE PANDICUNDINAMARCA
NIT:	890.680.173-1
Dirección:	Carrera 4 N 3 - 55 Palacio Municipal
Teléfono:	3112369411

Cotización:	2950 - 01
Moneda:	COP Colombia, Pesos
Fecha De Emisión:	20/05/26
Forma De Pago:	CONTADO

105	Suministro tuerca persiana	Unidad	1	\$ 10.448
106	Suministro kit speed y corona	Unidad	1	\$ 12.657.510
107	Suministro turbo motor	Unidad	1	\$ 9.735.360
108	Suministro valvula reguladora presion (ipr)	Unidad	1	\$ 2.439.356
109	Suministro ventilador motor	Unidad	1	\$ 3.758.777
110	Suministro soporte cardan	Unidad	1	\$ 397.350
111	Suministro buje bisagra capo (metal)	Unidad	1	\$ 201.751
112	Suministro kit reparacion pin clutch dma (39mm)	Unidad	1	\$ 2.977.891
113	Suministro polea tensora	Unidad	1	\$ 711.005
114	Suministro correa motor	Unidad	1	\$ 254.160
115	Suministro buje capo	Unidad	1	\$ 201.751
116	Suministro kit tubo combustible	Unidad	1	\$ 384.968
117	Suministro conector biela	Unidad	1	\$ 220.495
118	Suministro racor tubo combustible motor	Unidad	1	\$ 50.786



Carrera 19 No. 6 – 44 Bogotá, D.C., Colombia. Tel: 319 4011307

Autorización Facturación electrónica No. 18764025518908 válida desde 2022-02-17



REPUESTOS AUTOMOTORES ASDRUBAL REY

NIT: 1018413393 – 9

REGIMEN: RESPONSABLE DE IVA SOBRE LAS VENTAS - IVA

Cliente:	MUNICPIO DE PANDICUNDINAMARCA
NIT:	890.680.173-1
Dirección:	Carrera 4 N 3 - 55 Palacio Municipal
Teléfono:	3112369411

Cotización:	2950 - 01
Moneda:	COP Colombia, Pesos
Fecha De Emisión:	20/05/26
Forma De Pago:	CONTADO

119	Suministro anillo tubo combustible	Unidad	1	\$ 139.966
120	Suministro oring delantero compresor	Unidad	1	\$ 50.786
121	Suministro oring base filtro agua moto.	Unidad	1	\$ 92.634
123	Suministro tornillo disco eje levas	Unidad	1	\$ 92.634
124	Suministro eliminador empacos loctite 515 50 ml	Unidad	1	\$ 150.000
125	Suministro silicona loctite 6399 ultra grey 70ml / 60ml	Unidad	1	\$ 50.786
126	Suministro loctite super binder 495 x 20 grs	Unidad	1	\$ 15.000
127	Suministro desengrasante ecodegreaser 250 x 1 galon	Unidad	1	\$ 50.786
128	Suministro lija de agua numero 280	Unidad	1	\$ 9.141
129	Suministro insumo t limpiador,	Unidad	1	\$ 60.943
130	Suministro sensor icp	Unidad	1	\$ 1.138.014
131	Suministro manguera caucho lona 1/2	Unidad	1	\$ 71.507
132	Suministro abrazadera metalica 1/2	Unidad	1	\$ 6.094

Carrera 19 No. 6 – 44 Bogotá, D.C., Colombia. Tel: 319 4011307

Autorización Facturación electrónica No. 18764025518908 válida desde 2022-02-17



REPUESTOS AUTOMOTORES ASDRUBAL REY


NIT: 1018413393 – 9

REGIMEN: RESPONSABLE DE IVA SOBRE LAS VENTAS - IVA

Cliente:	MUNICPIO DE PANDICUNDINAMARCA
NIT:	890.680.173-1
Dirección:	Carrera 4 N 3 - 55 Palacio Municipal
Teléfono:	3112369411

Cotización:	2950 - 01
Moneda:	COP Colombia, Pesos
Fecha De Emisión:	20/05/26
Forma De Pago:	CONTADO

133	Suministro oring tapon	Unidad	1	\$ 6.094
134	Suministro kit soporte retenedor trasero cigueñal	Unidad	1	\$ 406.288
135	Suministro caucho eje levas	Unidad	1	\$ 60.943
136	Suministro empaquetadura enfriador	Unidad	1	\$ 296.184
137	Suministro kit valvula presion aceite	Unidad	1	\$ 384.968
138	Suministro valvula reguladora presion	Unidad	1	\$ 384.968
139	Suministro kit sellos caja direccion completa	Unidad	1	\$ 969.398
140	Suministro abrazaderas metalica de 3/4	Unidad	1	\$ 10.157
141	Suministro oring conector deus	Unidad	1	\$ 15.236
142	Suministro manguera compresor	Unidad	1	\$ 379.880
143	Suministro manguera bomba alta presion	Unidad	1	\$ 394.325
144	Suministro empaque tubo llenado aceite	Unidad	1	\$ 50.786
145	Suministro abrazadera	Unidad	1	\$ 7.555



Carrera 19 No. 6 – 44 Bogotá, D.C., Colombia. Tel: 319 4011307

Autorización Facturación electrónica No. 18764025518908 válida desde 2022-02-17



REPUESTOS AUTOMOTORES ASDRUBAL REY

NIT: 1018413393 – 9

REGIMEN: RESPONSABLE DE IVA SOBRE LAS VENTAS - IVA

Cliente:	MUNICPIO DE PANDICUNDINAMARCA
NIT:	890.680.173-1
Dirección:	Carrera 4 N 3 - 55 Palacio Municipal
Teléfono:	3112369411

Cotización:	2950 - 01
Moneda:	COP Colombia, Pesos
Fecha De Emisión:	20/05/26
Forma De Pago:	CONTADO

146	Suministro tornillo acero inoxidable 1/4 x1 tuerca_2 arandelas_wasa	Unidad	1	\$ 4.063
147	Suministro guaya completo capo	Unidad	1	\$ 235.077
148	Suministro kit cruceta barra direccion	Unidad	1	\$ 176.087
149	Suministro cable bateria doble fusible	Unidad	1	\$ 65.397
150	Suministro fusible 40 amperios	Unidad	1	\$ 41.458
151	Suministro fusible 10 amperios	Unidad	1	\$ 41.458
152	Suministro limpiador contactos electronico qd (8 onz)	Unidad	1	\$ 50.786
153	Suministro cinta aislante scotch 700	Unidad	1	\$ 25.000
154	Suministro abrazaderas plasticas medianas negras 370mmx4.8	Unidad	1	\$ 1.543
155	Suministro abrazaderas plasticas grandes negras 500mmx7.6	Unidad	1	\$ 2.031
156	Suministro termoencogible 3/16 5mm	Unidad	1	\$ 2.031
157	Suministro termoencogible 1/4 6mm	Unidad	1	\$ 2.031
158	Suministro termoencogible 1/8 3mm	Unidad	1	\$ 2.031

Carrera 19 No. 6 – 44 Bogotá, D.C., Colombia. Tel: 319 4011307

Autorización Facturación electrónica No. 18764025518908 válida desde 2022-02-17



REPUESTOS AUTOMOTORES ASDRUBAL REY

NIT: 1018413393 – 9

REGIMEN: RESPONSABLE DE IVA SOBRE LAS VENTAS - IVA

Cliente:	MUNICPIO DE PANDICUNDINAMARCA
NIT:	890.680.173-1
Dirección:	Carrera 4 N 3 - 55 Palacio Municipal
Teléfono:	3112369411

Cotización:	2950 - 01
Moneda:	COP Colombia, Pesos
Fecha De Emisión:	20/05/26
Forma De Pago:	CONTADO

159	Suministro relay luces medias	Unidad	1	\$ 50.786
160	Suministro minifusible 10 amperios	Unidad	1	\$ 5.500
161	Suministro minifusible 15 amperios	Unidad	1	\$ 5.500
162	Sumistro minifusible 25 amperios	Unidad	1	\$ 5.500
163	Suministro abrazadera manguera admision	Unidad	1	\$ 30.472
164	Suministro abrazadera manguera motor	Unidad	1	\$ 30.472
165	Suministro manguera inferior radiador agua	Unidad	1	\$ 182.830
166	Suministro manguera superior radiador.	Unidad	1	\$ 182.830
167	Suministro balin chequeo válvula	Unidad	1	\$ 74.304
168	Sumnistro harnes proteccion Solenoide freno ahogo	Unidad	1	\$ 539.957
169	Suministro oring tubo desfogue	Unidad	1	\$ 50.786
170	Suministro suwich freno ahogo.	Unidad	1	\$ 182.830
171	Suministro bombillo indicador (luz verde)	Unidad	1	\$ 50.786
172	Suministro bombillo indicador (luz amarilla)	Unidad	1	\$ 50.786



Carrera 19 No. 6 – 44 Bogotá, D.C., Colombia. Tel: 319 4011307

Autorización Facturación electrónica No. 18764025518908 válida desde 2022-02-17



REPUESTOS AUTOMOTORES ASDRUBAL REY

NIT: 1018413393 – 9

REGIMEN: RESPONSABLE DE IVA SOBRE LAS VENTAS - IVA

Cliente:	MUNICPIO DE PANDICUNDINAMARCA
NIT:	890.680.173-1
Dirección:	Carrera 4 N 3 - 55 Palacio Municipal
Teléfono:	3112369411

Cotización:	2950 - 01
Moneda:	COP Colombia, Pesos
Fecha De Emisión:	20/05/26
Forma De Pago:	CONTADO

173	Suministro empaque galeria aceite	Unidad	1	\$ 343.111
174	Suministro valvula reguladora retorno	Unidad	1	\$ 343.111
175	Suministro camisilla (caucho) linea inyeccion combustible	Unidad	1	\$ 173.891
176	Suministro acople manguera tanque combustible	Unidad	1	\$ 50.786
177	Suministro empaque bomba hidraulica	Unidad	1	\$ 420.261
179	Suministro kit reparacion mayor	Unidad	1	\$ 980.711
180	Suministro sensor presion aceite (ecu)	Unidad	1	\$ 946.246
181	Suministro bombillo tech lampara 12v.	Unidad	1	\$ 50.786
182	Suministro bombillo lampara direccional	Unidad	1	\$ 101.572
183	Suministro tuerca de 3/8 grado 8 r.o	Unidad	1	\$ 6.094
184	Suministro manguera coraza 19mm 3/4	Unidad	1	\$ 6.094
185	Suministro manguera coraza 10mm 3/8	Unidad	1	\$ 6.094
186	Suministro manguera coraza 13mm 1/2	Unidad	1	\$ 6.094
187	Suministro bombillo tablero	Unidad	1	\$ 50.786

Carrera 19 No. 6 – 44 Bogotá, D.C., Colombia. Tel: 319 4011307

Autorización Facturación electrónica No. 18764025518908 válida desde 2022-02-17



REPUESTOS AUTOMOTORES ASDRUBAL REY


NIT: 1018413393 – 9

REGIMEN: RESPONSABLE DE IVA SOBRE LAS VENTAS - IVA

Cliente:	MUNICPIO DE PANDICUNDINAMARCA
NIT:	890.680.173-1
Dirección:	Carrera 4 N 3 - 55 Palacio Municipal
Teléfono:	3112369411

Cotización:	2950 - 01
Moneda:	COP Colombia, Pesos
Fecha De Emisión:	20/05/26
Forma De Pago:	CONTADO

188	Suministro relay luces	Unidad	1	\$ 50.786
189	Suministro inyector motor con kit de orings	Unidad	1	\$ 4.469.173
190	Suministro harnes puente a/c durastar-worstar	Unidad	1	\$ 412.383
191	Suministro manguera coraza 6mm 1/4	Unidad	1	\$ 50.786
192	Suministro empaque carter	Unidad	1	\$ 413.295
193	Suministro casquete biela 0.10	Unidad	1	\$ 162.515
194	Suministro casquete banda 0.10	Unidad	1	\$ 162.515
195	Suministro casquete guia 0.10	Unidad	1	\$ 162.515
196	Suministro valvula escape	Unidad	1	\$ 53.708
197	Suministro valvula admision	Unidad	1	\$ 53.708
198	Suministro guia valvula	Unidad	1	\$ 53.708
199	Suministro asiento valvula escape	Unidad	1	\$ 53.708
200	Suministro gorro economizador valvula	Unidad	1	\$ 53.708
201	Suministro resorte valvula admision	Unidad	1	\$ 53.708



Carrera 19 No. 6 – 44 Bogotá, D.C., Colombia. Tel: 319 4011307

Autorización Facturación electrónica No. 18764025518908 válida desde 2022-02-17



REPUESTOS AUTOMOTORES ASDRUBAL REY


NIT: 1018413393 – 9

REGIMEN: RESPONSABLE DE IVA SOBRE LAS VENTAS - IVA

Cliente:	MUNICPIO DE PANDICUNDINAMARCA
NIT:	890.680.173-1
Dirección:	Carrera 4 N 3 - 55 Palacio Municipal
Teléfono:	3112369411

Cotización:	2950 - 01
Moneda:	COP Colombia, Pesos
Fecha De Emisión:	20/05/26
Forma De Pago:	CONTADO

202	Suministro resorte valvula escape	Unidad	1	\$ 53.708
203	Suministro rotor valvula	Unidad	1	\$ 53.708
204	Suministro gorro economizador rotor 3/8	Unidad	1	\$ 53.708
205	Suministro cuña valvula	Unidad	1	\$ 53.708
206	Suministro retenedor delantero cigueñal	Unidad	1	\$ 397.350
207	Suministro retenedor trasero cigueñal	Unidad	1	\$ 397.350
208	Suministro termostato	Unidad	1	\$ 298.220
209	Suministro kit sellos tapa distribucion	Unidad	1	\$ 539.957
210	Suministro juego teflones sistema de direccion	Unidad	1	\$ 2.127.325
211	Suministro buje muelle trasero	Unidad	1	\$ 68.671
212	Suministro desengrasante por galon	Unidad	1	\$ 27.614
213	Suministro juego teflones sistema de direccion	Unidad	1	\$ 211.856
214	Suministro extintor de 20 libras	Unidad	1	\$ 175.329
215	Suministro empaque tapa tanque hidraulico volco	Unidad	1	\$ 197.245



Carrera 19 No. 6 – 44 Bogotá, D.C., Colombia. Tel: 319 4011307

Autorización Facturación electrónica No. 18764025518908 válida desde 2022-02-17



REPUESTOS AUTOMOTORES ASDRUBAL REY

NIT: 1018413393 – 9

REGIMEN: RESPONSABLE DE IVA SOBRE LAS VENTAS - IVA

Cliente:	MUNICPIO DE PANDICUNDINAMARCA
NIT:	890.680.173-1
Dirección:	Carrera 4 N 3 - 55 Palacio Municipal
Teléfono:	3112369411

Cotización:	2950 - 01
Moneda:	COP Colombia, Pesos
Fecha De Emisión:	20/05/26
Forma De Pago:	CONTADO

216	Suministro pasador muelle trasero	Unidad	1	\$ 146.108
217	Suministro piñon de arrastre motor autocarpado	Unidad	1	\$ 39.449
218	Suministro piñon principal motor autocarpado	Unidad	1	\$ 75.976
219	Suministro guarda polvo en lamina	Unidad	1	\$ 109.581
220	Suministro salpicadera para guardapolvo	Unidad	1	\$ 84.742
221	suministro tapa bocin rueda delantera izquierda	Unidad	1	\$ 131.497
222	Suministro codo tanque hidraulico toma fuerza	Unidad	1	\$ 306.826
223	Suministro conector gasometro	Unidad	1	\$ 21.916
224	Suministro juego balineras toma fuerza	Unidad	1	\$ 365.269
225	Suministro pasador de acero cilindro hidraulico volco	Unidad	1	\$ 175.329
226	Suministro juego teflones sistema de dirección	Unidad	1	\$ 2.146.173
227	Suministro buje muelle trasero	Unidad	1	\$ 68.671
228	Suministro prisionero 7/16 de muelle	Unidad	1	\$ 7.305
229	Sumnistro borne batería	Unidad	1	\$ 73.054

Carrera 19 No. 6 – 44 Bogotá, D.C., Colombia. Tel: 319 4011307

Autorización Facturación electrónica No. 18764025518908 válida desde 2022-02-17



REPUESTOS AUTOMOTORES ASDRUBAL REY

NIT: 1018413393 – 9

REGIMEN: RESPONSABLE DE IVA SOBRE LAS VENTAS - IVA

Cliente:	MUNICPIO DE PANDICUNDINAMARCA
NIT:	890.680.173-1
Dirección:	Carrera 4 N 3 - 55 Palacio Municipal
Teléfono:	3112369411

Cotización:	2950 - 01
Moneda:	COP Colombia, Pesos
Fecha De Emisión:	20/05/26
Forma De Pago:	CONTADO

230	Suministro puente baterías	Unidad	1	\$ 102.275
231	Suministro stop redondo	Unidad	1	\$ 270.299
232	Suministro unidad luz derecha	Unidad	1	\$ 292.215
233	Suministro bocel unidad luz derecha	Unidad	1	\$ 87.665
234	Suministro direccional delantero	Unidad	1	\$ 262.994
235	Suministro pistoncillo bomba inyección	Unidad	1	\$ 146.108
236	Suministro juego retenedores bomba inyección	Unidad	1	\$ 146.108
237	Suministro juego rodillos bomba inyección	Unidad	1	\$ 642.873
238	Suministro empaquetadura bomba inyección	Unidad	1	\$ 474.849
240	Suministro brazo limpiabrizas derecho	Unidad	1	\$ 146.108
241	Suministro brazo limpiabrizas izquierdo	Unidad	1	\$ 146.108
242	Suministro cola de pato trasero	Unidad	1	\$ 2.191.613
243	Suministro kit empaquetadura cilindro hidraulico volco	Unidad	1	\$ 2.776.043
244	Suministro tornillo purga filtro trampa	Unidad	1	\$ 10.958

Carrera 19 No. 6 – 44 Bogotá, D.C., Colombia. Tel: 319 4011307

Autorización Facturación electrónica No. 18764025518908 válida desde 2022-02-17



REPUESTOS AUTOMOTORES ASDRUBAL REY

NIT: 1018413393 – 9

REGIMEN: RESPONSABLE DE IVA SOBRE LAS VENTAS - IVA

Cliente:	MUNICPIO DE PANDICUNDINAMARCA
NIT:	890.680.173-1
Dirección:	Carrera 4 N 3 - 55 Palacio Municipal
Teléfono:	3112369411

Cotización:	2950 - 01
Moneda:	COP Colombia, Pesos
Fecha De Emisión:	20/05/26
Forma De Pago:	CONTADO

245	Suministro empaquetadura y ochos bomba hidraulica	Unidad	1	\$ 525.987
246	Suministro piñon bomba hidraulica	Unidad	1	\$ 482.155
247	Suministro candado freno delantero	Unidad	1	\$ 508.200
248	Suministro Candado freno trasero	Unidad	1	\$ 508.200
249	Suministro terminales direccion	Unidad	1	\$ 1.542.750
250	Suministro brazo de direccion	Unidad	1	\$ 2.178.000
251	Suministro de Splinderes	Unidad	1	\$ 4.537.500
252	Suministro de empaquetaduras frenos	Unidad	1	\$ 326.700
253	Suministro de diafracmas de camaras	Unidad	1	\$ 217.800
254	Suministro tren fijo caja cambios	Unidad	1	\$ 9.528.750
255	Suministro Sictronizadores caja cambios	Unidad	1	\$ 1.669.800
256	Suministro Piñoneria de 1 - 5 caja cambios	Unidad	1	\$ 2.214.300
257	Suministro Rodamientos caja cambios	Unidad	1	\$ 744.150
258	Suministro Orquilla tapa de caja cambios	Unidad	1	\$ 635.250

Carrera 19 No. 6 – 44 Bogotá, D.C., Colombia. Tel: 319 4011307

Autorización Facturación electrónica No. 18764025518908 válida desde 2022-02-17



REPUESTOS AUTOMOTORES ASDRUBAL REY

NIT: 1018413393 – 9

REGIMEN: RESPONSABLE DE IVA SOBRE LAS VENTAS - IVA

Cliente:	MUNICPIO DE PANDICUNDINAMARCA
NIT:	890.680.173-1
Dirección:	Carrera 4 N 3 - 55 Palacio Municipal
Teléfono:	3112369411

Cotización:	2950 - 01
Moneda:	COP Colombia, Pesos
Fecha De Emisión:	20/05/26
Forma De Pago:	CONTADO

259	Suministro Retenedores de caja cambios	Unidad	1	\$ 99.825
260	Suministro de radiador.	Unidad	1	\$ 8.167.500
261	Suministro Empaquetaduetadura motor	Unidad	1	\$ 4.716.731
262	Suministro Anillos para motor	Unidad	1	\$ 326.700
263	Suministro Camisa para motor	Unidad	1	\$ 998.250
264	Suministro Casquete Biela para motor	Unidad	1	\$ 272.250
265	Suministro Casquete eje de levas para motor	Unidad	1	\$ 272.250
266	Suministro Termostato para motor	Unidad	1	\$ 335.775
267	Suministro Valvula admisión para motor	Unidad	1	\$ 172.425
268	Suministro Valvula escape para motor	Unidad	1	\$ 172.425
269	Suministro guia para motor	Unidad	1	\$ 81.675
270	Suministro Asiento para motor	Unidad	1	\$ 154.275
271	Suministro Camisilla para motor	Unidad	1	\$ 816.750
272	Suministro Correa y accesorios para motor	Unidad	1	\$ 272.250

Carrera 19 No. 6 – 44 Bogotá, D.C., Colombia. Tel: 319 4011307
Autorización Facturación electrónica No. 18764025518908 válida desde 2022-02-17



REPUESTOS AUTOMOTORES ASDRUBAL REY

NIT: 1018413393 – 9

REGIMEN: RESPONSABLE DE IVA SOBRE LAS VENTAS - IVA

Cliente:	MUNICPIO DE PANDICUNDINAMARCA
NIT:	890.680.173-1
Dirección:	Carrera 4 N 3 - 55 Palacio Municipal
Teléfono:	3112369411

Cotización:	2950 - 01
Moneda:	COP Colombia, Pesos
Fecha De Emisión:	20/05/26
Forma De Pago:	CONTADO

273	Suministro Casquete de Bancada para motor	Unidad	1	\$ 326.700
274	Suministro Bomba del agua para motor	Unidad	1	\$ 2.178.000
275	Suministro Bomba de aceite para motor	Unidad	1	\$ 1.542.750
276	Suministro de Piston para motor	Unidad	1	\$ 1.452.000
277	Suministro Bujes de Viela para motor	Unidad	1	\$ 453.750
278	Suministrp Buje de piñon de reparticion para motor	Unidad	1	\$ 453.750
279	Suministro Buje bomba de aceite para motor	Unidad	1	\$ 145.200
280	Suministro Eje de levas para motor	Unidad	1	\$ 4.174.500
281	Suministro Silenciador para motor	Unidad	1	\$ 453.750
282	Suministro Soportes para Motor	Unidad	1	\$ 453.750
283	Suministro Pera temperatura para motor	Unidad	1	\$ 254.100
284	suministro Pera de aceite para motor	Unidad	1	\$ 145.200
285	Suministro Sensor de posicion eje levas motor	Unidad	1	\$ 254.100
286	Suministro Sensor de posicion sigueñal motor	Unidad	1	\$ 254.100

Carrera 19 No. 6 – 44 Bogotá, D.C., Colombia. Tel: 319 4011307
Autorización Facturación electrónica No. 18764025518908 válida desde 2022-02-17



REPUESTOS AUTOMOTORES ASDRUBAL REY

NIT: 1018413393 – 9

REGIMEN: RESPONSABLE DE IVA SOBRE LAS VENTAS - IVA

Cliente:	MUNICPIO DE PANDICUNDINAMARCA
NIT:	890.680.173-1
Dirección:	Carrera 4 N 3 - 55 Palacio Municipal
Teléfono:	3112369411

Cotización:	2950 - 01
Moneda:	COP Colombia, Pesos
Fecha De Emisión:	20/05/26
Forma De Pago:	CONTADO

287	Suministro Inyector nuevo para motor	Unidad	1	\$ 2.722.500
290	Suministro Perciana.	Unidad	1	\$ 689.700
289	Suministro de exploradoras principales bomper	Unidad	1	\$ 689.700
	3. Motoniveladora Caterpillar			
Item	Descripción	Unidad	Cant.	VL Unitario
SERVICIO				
1	Servicio de diagnostico sistema hidraulico preventivo (diganostico)	Servicio	1	1.635.315
2	servicio de instalacion de latinas guías	Servicio		1.127.840
3	servicio cambio de borne	Servicio		45.114
4	servicio de reconstrucción de bases esquimeros	Servicio		1.958.880
5	servicio de mantenimiento de spules del banco de valvulas	Servicio		1.009.120
6	servicio cambio del sistema de banco de valvulas , empaquetadura y calibraciones	Servicio	1	3.146.080
7	servicio cambio de chuchillas tornillos y tuercas	Servicio	1	1.058.145
8	servicio de reconstrucción de guías para los soportes de las cuchillas	Servicio	1	1.127.840
9	servicio cambio de gatos hidraulicos para el giro de direccion	Servicio	1	652.960
10	servicio de cambio de perno	Servicio	1	96.195
11	servicio de mantenimiento del sistema electrico con sus componentes	servicio	1	2.315.040
12	servicio cambio e kit de empaquetadura seal para tornamesa	Servicio	1	486.752
13	servicio cambio de arranque	servicio	1	142.464
14	servicio de monte y desmonte de mangueras y abrazaderas	Servicio	1	178.080

Carrera 19 No. 6 – 44 Bogotá, D.C., Colombia. Tel: 319 4011307

Autorización Facturación electrónica No. 18764025518908 válida desde 2022-02-17



REPUESTOS AUTOMOTORES ASDRUBAL REY

NIT: 1018413393 – 9

REGIMEN: RESPONSABLE DE IVA SOBRE LAS VENTAS - IVA

Cliente:	MUNICIPIO DE PANDICUNDINAMARCA
NIT:	890.680.173-1
Dirección:	Carrera 4 N 3 - 55 Palacio Municipal
Teléfono:	3112369411

Cotización:	2950 - 01
Moneda:	COP Colombia, Pesos
Fecha De Emisión:	20/05/26
Forma De Pago:	CONTADO

15	servicio cambio de turbo	Servicio	1	2.315.040
16	servicio de monte y desmonte del empaque de la culata	Servicio	1	968.755
17	servicio de monte y desmonte de bomba del freno y direccion	Servicio	1	1.602.720
18	servicio de mantenimiento del sistema electrico del arranque	Servicio	1	988.938
19	servicio de mantenimiento del bombil	Servicio	1	534.240
20	servicio cambio de correa trapezoidal	servicio	1	112.784
21	servicio cambio de vidrio lateral según plantilla	Servicio	1	415.520
22	Servicio mantenimiento de bomba del freno del freno y direccion cambio empaquetaduras	Unidad	1	3.804.976
23	servicio de mantenimiento de inversor de marchas incluye repuestos	Servicio	1	2.320.976
24	servicio cambio de llantas	Servicio	1	135.000
25	servicio de montallantas	Servicio	1	145.000
26	Servicio de Cambio de aceites y filtros	Servicio	1	207.959
27	servicio cambio del cilindro hidráulico del ripper	Servicio	1	537.802
28	servicio de monte y desmonte de radiador del motor y purga sistema hidraulico	Servicio	1	1.840.160
29	servicio de aplicación de grasa de litio	Servicio	1	21.370
30	servicio cambio de aceite hidraulico	Servicio	1	480.975
31	servicio cambio de la empaquetadura del ripper	Servicio	1	2.885.850
32	Servicio electrico general para activación de marchas y unidad central de mandos	Servicio	1	3.174.435
33	Servicio para cambio de anillo de caucho paquete de frenos secundario	Servicio	1	673.365
34	Servicio para cambio de anillo de caucho paquete de frenos Principal	Servicio	1	673.365
35	Servicio para cambio plato separador freno	Servicio	1	163.532
36	Servicio para cambio de Disco de freno	Servicio	1	163.532
37	Servicio para cambio Arandela secundaria Freno	Servicio	1	163.532
38	Servicio para cambio Arandela Primaria Freno	Servicio	1	163.532

Carrera 19 No. 6 – 44 Bogotá, D.C., Colombia. Tel: 319 4011307

Autorización Facturación electrónica No. 18764025518908 válida desde 2022-02-17



REPUESTOS AUTOMOTORES ASDRUBAL REY

NIT: 1018413393 – 9

REGIMEN: RESPONSABLE DE IVA SOBRE LAS VENTAS - IVA

Cliente:	MUNICPIO DE PANDICUNDINAMARCA
NIT:	890.680.173-1
Dirección:	Carrera 4 N 3 - 55 Palacio Municipal
Teléfono:	3112369411

Cotización:	2950 - 01
Moneda:	COP Colombia, Pesos
Fecha De Emisión:	20/05/26
Forma De Pago:	CONTADO

39	Servicio para cambio de Sello de rueda tanden de frenado	Servicio	1	163.532
40	Servicio para cambio Tornillo Para tanden de frenado	Servicio	1	163.532
41	Servicio para cambio Arandela para tanden de frenado	Servicio	1	125.054
42	Servicio Para cambio Tuerca para tanden de frenado	Servicio	1	125.054
43	Servicio de desmonte y montaje de transmision para diagnostico frenos	Servicio	1	4.809.750
44	Servicio de dianostico valbula de pie	Servicio	1	2.885.850
45	Servicio de banco de prueba sitema frenado valvula de pie	Servicio	1	3.174.435
46	Servicio de mantenimieto eje de llanta trasera y delantera	Servicio	1	1.442.925
48	Servicio de mantenimiento de contaminacion sistema hidraulico general.	Servicio	1	6.733.650
49	Servicio electrico instalacion luces varios	Servicio	1	480.975
50	Servicio de Montaje y demontaje eje del piñon de ataque			6.413.321
SUMINISTRO				
1	suministro de Filtro aire externo	Unidad		441.914
2	suministro de Filtro aire interno	Unidad		207.959
3	suministro de Filtro combustible trampa	Unidad		220.957
4	suministro de Filtro combustible	Unidad	1	142.972
5	suministro de Filtro aceite	Unidad	1	90.982
6	suministro de filtro hidraulico externo	Unidad	1	753.853
7	suministro de filtro hidraulico interno	Unidad	1	987.807
8	suministro de filtro de la transmision	Unidad	1	372.781
9	suministro de Aceite motor 15W-40	Cuñete	1	649.873
10	suministro de aceite hidraulico x 55 gl	caneca	1	4.897.200
11	suministro de liquido de frenos	cuarto	1	55.798
12	suministro de aceite hidraulico tellus 68	cuñete	1	803.539
13	Suministro refrigerante de motor	galon	1	97.350

Carrera 19 No. 6 – 44 Bogotá, D.C., Colombia. Tel: 319 4011307

Autorización Facturación electrónica No. 18764025518908 válida desde 2022-02-17



REPUESTOS AUTOMOTORES ASDRUBAL REY

NIT: 1018413393 – 9

REGIMEN: RESPONSABLE DE IVA SOBRE LAS VENTAS - IVA

Cliente:	MUNICIPIO DE PANDICUNDINAMARCA
NIT:	890.680.173-1
Dirección:	Carrera 4 N 3 - 55 Palacio Municipal
Teléfono:	3112369411

Cotización:	2950 - 01
Moneda:	COP Colombia, Pesos
Fecha De Emisión:	20/05/26
Forma De Pago:	CONTADO

14	Suministro Valvulina 80W140	Cuñete	1	917.468
15	suministro de Grasa de litio presentacion x 400 gr	Unidad	1	49.862
16	Suministro de Llantas 14000 X 24	Unidad	1	5.876.640
17	suministro de radiador del motor	Unidad	1	5.659.145
18	suministro del cilindro hidráulico del ripper	Unidad	1	1.757.056
19	suministro de empaque de la culata	Unidad	1	1.163.456
20	suministro de mangueras y abrazaderas del sistema hidraulico	Unidad	1	779.848
21	suministro de mangueras y abrazaderas del pasa muro	Unidad	1	664.832
22	suministro de turbo	Unidad	1	7.894.880
23	suministro de borne para batería	Unidad	1	112.784
24	suministro del arranque	Unidad	1	1.958.880
25	suministro de vidrio lateral según plantilla	Unidad	1	1.543.360
26	suministro de pernos	Unidad	1	68.858
27	suministro de botellas hidráulicas para el giro de dirección	Unidad	1	5.876.640
28	suministro de kit de empaquetadura seal para tornamesa	Unidad	1	1.958.880
29	suministro de cuchilla 13 huecos	Unidad	1	1.311.856
30	suministro de tornillos y tuercas para cuchilla 13 huecos	Unidad	1	77.168
31	Suministro de baterías (Ref. 3012 1200)	Unidad	1	1.327.764
32	suministro de sistema de banco de válvulas	Unidad	1	5.342.400
33	suministro de empaquetadura del banco de válvulas	Unidad	1	1.958.880
34	Suministro de arnes corto queva del modulo a los mandos	Unidad	1	7.310.820
35	Suministro de Arnes Cabina queva a la cervo largo	Unidad	1	10.581.450
36	Suministro de sobre esquinera	Unidad	1	865.755
37	Suministro de deslizadores	Unidad	1	153.912
38	Suministro de separadores	Unidad	1	230.868

Carrera 19 No. 6 – 44 Bogotá, D.C., Colombia. Tel: 319 4011307

Autorización Facturación electrónica No. 18764025518908 válida desde 2022-02-17



REPUESTOS AUTOMOTORES ASDRUBAL REY

NIT: 1018413393 – 9

REGIMEN: RESPONSABLE DE IVA SOBRE LAS VENTAS - IVA

Cliete:	MUNICPIO DE PANDICUNDINAMARCA
NIT:	890.680.173-1
Dirección:	Carrera 4 N 3 - 55 Palacio Municipal
Teléfono:	3112369411

Cotización:	2950 - 01
Moneda:	COP Colombia, Pesos
Fecha De Emisión:	20/05/26
Forma De Pago:	CONTADO

39	Suministro de Ajuste de tonamesa	Undiad	1	3.078.240
40	Sumnistro de Bomba de ventilador	Unidad	1	18.277.050
41	Suministro Moto Ventilador	Undiad	1	1.442.925
42	Sumnistro Bomba de freno y direccion	Unidad	1	16.353.150
43	suministro de correa trapezoidal	Unidad	1	567.100
44	Suministro unidad de control de mandos (marchas)	Unidad	1	4.809.750
46	Suministro de anillo de caucho paquete de frenos secundario	Undiad	1	659.359
47	Suministro de anillo de caucho paquete de frenos Principal	Unidad	1	610.517
48	Suministro plato separador freno	Unidad	1	834.009
49	Suministro Disco de freno	Unidad	1	927.403
50	Suministro Arandela secundaria Freno	Unidad	1	1.083.160
51	Suministro Arandela Primaria Freno	Unidad	1	954.441
52	suministro Sello de rueda anden de frenado	Unidad	1	585.077
53	Suministro Tornillo Para tanden de frenado	Unidad	1	254.382
54	Suministro Arandela para anden de frenado	Unidad	1	76.313
55	Suministro Tuerca para tanden de frenado	Unidad	1	63.595
56	Suminstro de exploradoras luz dia	Unidad	1	153.912
57	Suministro de Fusibles de diferente voltaje dos patas	Unidad	1	10.581
58	Suministro de valbulina x galon	Unidad	1	130.440
59	Suministro de Eje de posuelo de la tornamesa	Unidad	1	6.195.920
60	Suministro de corona para posuelo de tornamesa	Unidad	1	7.609.025
61	Suministro de rodamientos del sinfín	Unidad	1	347.841
62	Suministro de sello espejo para posuelo tornamesa	Unidad	1	271.751
63	Suministro de Bujes posuelo tornamesa ajuste, tapa y carcasa	Unidad	1	282.621

Carrera 19 No. 6 – 44 Bogotá, D.C., Colombia. Tel: 319 4011307

Autorización Facturación electrónica No. 18764025518908 válida desde 2022-02-17



REPUESTOS AUTOMOTORES ASDRUBAL REY

NIT: 1018413393 – 9

REGIMEN: RESPONSABLE DE IVA SOBRE LAS VENTAS - IVA

Cliente:	MUNICIPIO DE PANDICUNDINAMARCA
NIT:	890.680.173-1
Dirección:	Carrera 4 N 3 - 55 Palacio Municipal
Teléfono:	3112369411

Cotización:	2950 - 01
Moneda:	COP Colombia, Pesos
Fecha De Emisión:	20/05/26
Forma De Pago:	CONTADO

11	Suministro de baterías (Ref. 30H x 1200)	Unidad	1	1.327.764
12	suministro de borne para conexión de batería	Unidad	1	132.966
13	Suministro llantas	Unidad	1	3.890.000
14	Suministro de arranque	Unidad	1	1.562.000
15	Suministro de Aditivo motorkote x 250 ml	Unidad	1	130.440
16	Suministro de Starting fluid arrancador motor	Unidad	1	82.612
17	Suministro de manguera para sistema hidráulico	Unidad	1	1.000.043
18	Suministro de Filtro filtro combustible trampa racor	Unidad	1	119.570
19	Sumnistro de Filtro primario combustible	Unidad	1	119.570
20	Suministro de Filtro secundario combustible	Unidad	1	130.440
21	Suministro de sensor de revoluciones	Unidad	1	858.733
22	Suministro de swiche encendido	Unidad	1	423.931
23	Suministro de Bujia precalentamiento	Unidad	1	130.440
24	Sumnistro de empaque tapa de distribucion	Unidad	1	560.894
25	Sumnistro de empaque tapa valbulas Auxiliar	Unidad	1	565.242
26	Suministro de empaque bomba del agua	Unidad	1	293.491
SERVICIO				
1	Servicio de diagnostico sistema hidraulico preventivo (diagnostico)	Servicio	1	1.635.315
2	servicio instalacion de borne	Servicio	1	53.424
3	servicio de mantenimiento del filtro del tanque	Servicio	1	178.080
4	servicio de escaner electrico y puesta en marcha	Servicio	1	1.234.688
5	servicio de manteninimiento y lavado del tanque de aceite	Servicio	1	1.009.120
6	servicio de escaner electronico	servicio	1	764.557
7	servicio cambio de empaquetadura de la tapa servicio del motor	servicio	1	635.152

Carrera 19 No. 6 – 44 Bogotá, D.C., Colombia. Tel: 319 4011307

Autorización Facturación electrónica No. 18764025518908 válida desde 2022-02-17



REPUESTOS AUTOMOTORES ASDRUBAL REY

NIT: 1018413393 – 9

REGIMEN: RESPONSABLE DE IVA SOBRE LAS VENTAS - IVA

Cliente:	MUNICIPIO DE PANDICUNDINAMARCA
NIT:	890.680.173-1
Dirección:	Carrera 4 N 3 - 55 Palacio Municipal
Teléfono:	3112369411

Cotización:	2950 - 01
Moneda:	COP Colombia, Pesos
Fecha De Emisión:	20/05/26
Forma De Pago:	CONTADO

8	servicio de mantenimiento del arranque con todos sus componenetes	Servicio	1	1.086.288
9	servicio de montaje y desmontaje del turbo	Servicio	1	178.080
10	servicio de mantenimiento al selector electronico con sus respectivos componentes	Servicio	1	5.489.613
11	servicio de mantenimiento del sistema electrico con todos sus componentes	Servicio	1	2.315.040
12	Servicio de Cambio de aceites y filtros	Servicio	1	129.975
13	servicio de mantenimietno preventivo de radiador de motor con todos sus componenetes	Servicio	1	1.481.626
14	Servicio de mantenimiento preventivo de aceite hidraulico	Servicio	1	178.080
15	servicio de cambio de empaquetadura del tapa valvulas y con todos sus componentes	Servicio	1	3.616.211
16	servicio de aplicación de grasa de litio	Servicio	1	21.370
17	Servicio de montallantas	Servicio	1	173.151
18	Servicio instalacion empaquetadura bomba del agua	Servicio	1	1.630.505
19	Servicio e instalacion partes electronicas y bujia precalentamiento	Servicio	1	1.630.505
20	Servicio de nivelacion de sistema hidraulico	Servicio	1	978.303
21	Servicio de mantenimiento y reparacion de inyectores	Servicio	1	2.571.850
22	Servicio de cambio de empaquetadura bomba combustible diesel	Servicio	1	1.630.505
23	Servicio de cambio de pistones y anillos bomba combustible diesel	Servicio	1	1.630.505
24	Servicio de mantenimiento riel inyectores	Servicio	1	1.478.325
25	Servicio de montaje y desmontaje sistema de combustion	Servicio	1	4.239.314
26	Servicio de scanear compactador	Servicio	1	1.413.105
27	Servicio de lavada de tanque combustible y dialisis de todo el sistema de combustion	Servicio	1	2.130.527
28	Servicio de montaje y desmontaje inyectores	Servicio	1	1.885.422
	5.Retroexcavadora new holland			
Item	Descripción	Unidad	Cant.	VL Unitario

Carrera 19 No. 6 – 44 Bogotá, D.C., Colombia. Tel: 319 4011307

Autorización Facturación electrónica No. 18764025518908 válida desde 2022-02-17



REPUESTOS AUTOMOTORES ASDRUBAL REY

NIT: 1018413393 – 9

REGIMEN: RESPONSABLE DE IVA SOBRE LAS VENTAS - IVA

Cliente:	MUNICIPIO DE PANDICUNDINAMARCA
NIT:	890.680.173-1
Dirección:	Carrera 4 N 3 - 55 Palacio Municipal
Teléfono:	3112369411

Cotización:	2950 - 01
Moneda:	COP Colombia, Pesos
Fecha De Emisión:	20/05/26
Forma De Pago:	CONTADO

SERVICIO				
1	Servicio de diagnostico sistema hidraulico preventivo (diganostico)	Servicio		1.635.315
2	Servicio de Desmontaje oficorte pasadores estabilizadoras	Servicio	1	865.755
3	Servicio de mantenimineto preventivo y correctivo botella para montar empaquetadura	Servicio	1	961.950
4	Servicio de Cambio ojo base botella	Servicio	1	769.560
5	Servicio torno para Ederezada embolo botella	Servicio	1	673.365
6	Servicio Mantenimiento de Banco de valvulas	Servicio	1	2.885.850
7	Servicio de montaje y desmontaje de gemelas	Servicio	1	2.597.265
8	Servicio ajuste de caballetes	Servicio	1	1.250.535
9	Servicio de descontaminación de spull de giro	Servicio	1	1.635.315
10	Servicio de montaje de bomba hidraulica	Servicio		5.483.115
11	servicio cambio de empaque multiple arandelas y retenedores	Servicio		1.780.800
12	servicio de empaquetadura de frenos	Servicio		314.608
13	servicio de mantenimiento de fugas de aceite de la tapa valvulas	Servicio		1.009.120
14	servicio mantenimiento y arreglo de brazo plancha con todos sus componenetes	Servicio		2.317.414
15	servicio para el cambio de valvulas	Servicio	1	415.520
16	servicio cambio de cruceta principal del eje cardán delantero (doble tracción)	servicio	1	771.680
17	servicio cambio de puntas reductoras de la doble, crucetas del eje de la transmisión, retenedores, reemplazar chanelas, terminales y axiales	Servicio	1	1.009.120
18	servicio manteminimiento del cilindro del brazo del stick realizar desarme y lavado para cambio con sus componenetes	Servicio	1	2.196.320
19	servicio de cambio de correa del ventilador	Unidad	1	77.168
20	servicio cambio de termostato	Servicio	1	100.912
21	servicio de arreglo del soporte del brazo de plancha con todos sus componenetes	Servicio	1	1.110.032
22	servicio de cambiode punto de giro o articulacion (pivote)	Servicio	1	1.009.120

Carrera 19 No. 6 – 44 Bogotá, D.C., Colombia. Tel: 319 4011307

Autorización Facturación electrónica No. 18764025518908 válida desde 2022-02-17



REPUESTOS AUTOMOTORES ASDRUBAL REY

NIT: 1018413393 – 9

REGIMEN: RESPONSABLE DE IVA SOBRE LAS VENTAS - IVA

Cliente:	MUNICIPIO DE PANDICUNDINAMARCA
NIT:	890.680.173-1
Dirección:	Carrera 4 N 3 - 55 Palacio Municipal
Teléfono:	3112369411

Cotización:	2950 - 01
Moneda:	COP Colombia, Pesos
Fecha De Emisión:	20/05/26
Forma De Pago:	CONTADO

23	servicio de cambio de empaquetadura dipper del brazo principal	Servicio	1	235.066
24	servicio cambio de bomba de agua	Servicio	1	1.009.120
25	servicio de monte y desmonte de radiador nuevo	Servicio	1	1.006.746
26	servicio de mantenimietno preventivo de radiador de motor	servicio	1	433.328
27	servicio cambio de cruceta calabera	Servicio	1	296.800
28	servicio de monte y desmonte de bombin	Servicio	1	299.174
29	servicio d monte y desmonte de manguera siliconada del turbo	Servicio	1	113.971
30	servicio de arreglo del pasador de la estabilizadora y todos sus componenets	Servicio	1	451.136
31	servicio de cambio de dientes tipo rocket del balde trasero	Servicio	1	35.616
32	servicio de monte y desmonte de la cuchilla del balde delantero con sus componenets	Servicio	1	415.520
33	Servicio de monte, desmonte de la base del ventilador para cambio de rodamientos	Servicio	1	148.400
34	servicio cambio de esparpagos	Servicio	1	41.552
35	servicio de monte, desmonte y rectificacion del tubo	Servicio	1	876.154
36	Servicio de revision, monte y desmonte de bomba de aspm	Servicio	1	415.520
37	servicio cambio de manguera hidraulica y demas componentes	Servicio	1	77.168
38	servicio cambio de llantas nuevas	Servicio	1	145.000
39	servicio de montallantas	Servicio	1	155.000
40	servicio de aplicación de grasa de trazo	Servicio	1	21.370
41	servicio cambio de aceite hidraulico	Servicio	1	59.360
42	Servicio de Cambio de aceites y filtros	Servicio	1	129.975
43	Servicio de Cambio de retenedores del eje delantero	Servicio	1	480.975
44	Servicio de cambio de chanelas	Servicio	1	480.975
45	Servicio de desmontaje y montaje caja de la direccion	servicio	1	480.975
46	Servicio de lavado tanque de hidraulico para descontaminacion	servicio	1	1.739.206

Carrera 19 No. 6 – 44 Bogotá, D.C., Colombia. Tel: 319 4011307

Autorización Facturación electrónica No. 18764025518908 válida desde 2022-02-17



REPUESTOS AUTOMOTORES ASDRUBAL REY

NIT: 1018413393 – 9

REGIMEN: RESPONSABLE DE IVA SOBRE LAS VENTAS - IVA

Cliente:	MUNICPIO DE PANDICUNDINAMARCA
NIT:	890.680.173-1
Dirección:	Carrera 4 N 3 - 55 Palacio Municipal
Teléfono:	3112369411

Cotización:	2950 - 01
Moneda:	COP Colombia, Pesos
Fecha De Emisión:	20/05/26
Forma De Pago:	CONTADO

47	Servicio de lavado de tanque motor y dialisis sistema de combustion por contaminacion	servicio	1	2.934.909
48	Servicio mano de obra de desarme y arme botella estabilizadora	servicio	1	2.717.509
49	Servicio de arreglo botella de estabilizadora embolo incluye accesorios	servicio	1	3.369.711
50	Servicio de ajuste bomba de inyeccion	servicio	1	326.101
51	servicio montar y desmontar botella direccion	servicio	1	1.635.315
52	servicio montar y desmontar de rotulas direccion	servicio	1	1.635.315
53	servicio diagnostico para detectar fallo de sistema de direccion	servicio	1	1.635.315
54	Servicio de mantenimiento de banco de valvulas y spules	servicio	1	5.483.115
55	Servicio de cambio filtro hidraulico y diganostico sistema hidraulico	servicio	1	962.433
56	Servicio de arreglo botella retro escabadora del balde	servicio	1	2.789.655
57	Servicio de arreglo cambio de embolo y camiza botella balde	servicio	1	3.174.435
58	Servicio cambio de carcasa y bases de botella Balde	servicio	1	1.635.315
59	Servicio de arreglo botella retro escabadora de la direccion	servicio	1	2.404.875
60	Servicio de arreglo cambio de embolo y camiza botella direccion	servicio	1	2.404.875
61	Servicio cambio de carcasa y bases de botella direccion	servicio	1	865.755
SUMINISTRO				
1	suministro de Filtro aire externo	Unidad	1	311.939
2	suministro de Filtro aire interno	Unidad	1	181.965
3	suministro de Filtro combustible trampas	Unidad	1	220.957
4	suministro de Filtro combustible	Unidad	1	168.967
5	suministro de Filtro aceite	Unidad	1	181.965
6	suministro de Aceite motor 15W-40	Cuñete	1	649.873
7	suministro de filtro hidraulico interno	Unidad	1	961.812
8	suministro de filtro hidraulico externo	Unidad	1	753.990

Carrera 19 No. 6 – 44 Bogotá, D.C., Colombia. Tel: 319 4011307

Autorización Facturación electrónica No. 18764025518908 válida desde 2022-02-17



REPUESTOS AUTOMOTORES ASDRUBAL REY

NIT: 1018413393 – 9

REGIMEN: RESPONSABLE DE IVA SOBRE LAS VENTAS - IVA

Cliente:	MUNICIPIO DE PANDICUNDINAMARCA
NIT:	890.680.173-1
Dirección:	Carrera 4 N 3 - 55 Palacio Municipal
Teléfono:	3112369411

Cotización:	2950 - 01
Moneda:	COP Colombia, Pesos
Fecha De Emisión:	20/05/26
Forma De Pago:	CONTADO

9	suministro de aceite de transmision SAE 10W 30 valbulina	cuñete	1	1.030.490
10	suministro de aceite 80w 90	Cuñete	1	875.679
11	suministro de aceite 85w 140	galon	1	288.727
12	suministro de aceite hidraulico tellus 68	cuñete	1	803.539
13	Suministro refrigerante de motor	galon	1	185.203
14	Suministro Valvulina 80W140	Galon	1	196.600
15	suministro de liquido de frenos	cuarto	1	55.798
16	suministro de Grasa de litio presentación x 400 gr	Unidad	1	49.862
17	Suministro de llanta 19.5L-24 55	Unidad	1	7.063.840
18	Suministro de llanta 12.5/80 18	Unidad	1	3.502.240
19	suministro de mangueras hidraulica y demas componentes	Unidad	1	775.242
20	suministro de esparagos	Unidad	1	172.144
21	suministro de rodamientos para ventilador	Unidad	1	509.902
22	suministro de dientes tipo rocket del balde trasero con sus componentes	Unidad	1	300.362
23	suministro de cuchilla del balde delantero con sus componentes	Unidad	1	1.810.480
24	suministro de 4 mt de manguera siliconada para el turbo	Unidad	1	474.880
76	Suministro de Graseras	Unidad	1	63.046
26	Suministro de cruceta calabera	Unidad	1	1.127.840
27	suministro de bombin	Unidad	1	1.225.190
28	suministro de radiador nuevo	Unidad	1	10.376.128
29	suministro de bomba de agua	Unidad	1	2.350.656
30	suministro de empaquetadura dipper del brazo principal	Unidad	1	1.170.579
31	suministro de punto de giro o articulacion (pivote)	Unidad	1	1.602.720
32	suministro de cinta reflectiva x metro	Unidad	1	23.744
33	suministro de termostato	Unidad	1	1.127.840

Carrera 19 No. 6 – 44 Bogotá, D.C., Colombia. Tel: 319 4011307

Autorización Facturación electrónica No. 18764025518908 válida desde 2022-02-17



REPUESTOS AUTOMOTORES ASDRUBAL REY

NIT: 1018413393 – 9

REGIMEN: RESPONSABLE DE IVA SOBRE LAS VENTAS - IVA

Cliente:	MUNICPIO DE PANDICUNDINAMARCA
NIT:	890.680.173-1
Dirección:	Carrera 4 N 3 - 55 Palacio Municipal
Teléfono:	3112369411

Cotización:	2950 - 01
Moneda:	COP Colombia, Pesos
Fecha De Emisión:	20/05/26
Forma De Pago:	CONTADO

34	suministro de correa del ventilador	Unidad	1	397.712
35	suministro de crucetas del eje de transmisión	Unidad	1	652.960
36	suministro de puntas reductoras	Unidad	1	1.009.120
37	suministro de retenedores (sellos)	Unidad	1	871.405
38	suministro de chanelas o canales	Unidad	1	652.960
39	suministro de terminales	Unidad	1	9.498
40	suministro de retenedor tunel	Unidad	1	451.136
41	Suministro de axiales	Unidad	1	5.342
42	suministro de juego completo de rotulas	Unidad	1	1.329.664
43	suministro de empaquetadura de frenos	Unidad	1	1.127.840
44	Suministro de baterías (Ref 30H x 1200)	Unidad	1	1.327.764
45	suministro de empaque multiple	Unidad	1	296.800
46	suministro de arandelas gruesas y delgadas estandar	Unidad	1	158.135
47	suministro de retenedores	Unidad	1	1.009.120
48	suministro de cruceta principal del eje cardán delantero (doble tracción)	Unidad	1	922.929
49	Suministro de Empaquetadura Arrastre	Unidad	1	973.493
50	Suministro de Empaquetadura estabilizadora	Unidad	1	1.820.009
51	Suministro para brazo Empaquetadura Balde	Unidad	1	911.929
52	Suministro de Empaquetadura Gemelas	Unidad	1	1.208.209
53	Suministro de Empaquetaduras levante	Unidad	1	932.130
54	Suministro de crucetas	Unidad	1	731.082
55	Suministro de Empaquetadura direccion botella	Unidad	1	538.692
56	Suministro de valbula de alivio	Unidad	1	2.885.850
57	Suministro de Botella completa para estabilizadora derecha	Unidad	1	8.657.550

Carrera 19 No. 6 – 44 Bogotá, D.C., Colombia. Tel: 319 4011307

Autorización Facturación electrónica No. 18764025518908 válida desde 2022-02-17



REPUESTOS AUTOMOTORES ASDRUBAL REY

NIT: 1018413393 – 9

REGIMEN: RESPONSABLE DE IVA SOBRE LAS VENTAS - IVA

Cliente:	MUNICIPIO DE PANDICUNDINAMARCA
NIT:	890.680.173-1
Dirección:	Carrera 4 N 3 - 55 Palacio Municipal
Teléfono:	3112369411

Cotización:	2950 - 01
Moneda:	COP Colombia, Pesos
Fecha De Emisión:	20/05/26
Forma De Pago:	CONTADO

58	Suministro de embolo Embolo para estabilizadora izquierda	Unidad	1	3.809.322
59	Suministro de Embolo de botella de giro	Unidad	1	2.077.812
60	Suministro empaquetadura botella de giro	Unidad	1	731.082
61	Suministro de bomba hidraulica motoniveladora	Unidad	1	9.523.305
62	Suministro de arandela de ajuste 88x146x3m	Unidad	1	538.692
63	Suministro de arandela de ajuste 88x140x6m	Unidad	1	115.434
64	Suministro de arandela de ajuste 80x140x10m	Unidad	1	115.434
65	Suministro de pasador nuevo valde	Unidad	1	347.841
66	Suministro de terminales de direccion	Unidad	1	1.241.358
67	Suministro de empaquetadura botella estabilizadora	Unidad	1	1.021.783
68	Suministro de cilindro tapa botella estabilizadora	Unidad	1	130.440
69	Suministro de vidrios retro escabadora	Unidad	1	1.630.505
70	Suministro de chapa puerta retro escabadora	Unidad	1	865.755
71	Suministro de empaquetadura vidrios retro escabadora	Unidad	1	538.692
72	Suministro de racores	Unidad	1	108.700
73	Suministro de silicona negra	Unidad	1	119.570
74	Suministro magueras de presión sistema hidraulico	Unidad	1	865.755
75	Suministro de inyector de grasa	Unidad	1	238.054
77	Suministro de embolo y camiza botella balde	Unidad	1	2.404.875
78	Suministro de carcasa y bases de botella Balde	Unidad	1	1.154.340
79	Suministro de botella retro escabadora de la direccion	Unidad	1	1.635.315
80	Suministro de embolo y camiza botella direccion	Unidad	1	1.635.315
81	Suministro de carcasa y bases de botella direccion	Unidad	1	673.365
82	Suministro de terminales de direccion	Unidad	1	865.755

Carrera 19 No. 6 – 44 Bogotá, D.C., Colombia. Tel: 319 4011307

Autorización Facturación electrónica No. 18764025518908 válida desde 2022-02-17



REPUESTOS AUTOMOTORES ASDRUBAL REY

NIT: 1018413393 – 9

REGIMEN: RESPONSABLE DE IVA SOBRE LAS VENTAS - IVA

Cliente:	MUNICIPIO DE PANDICUNDINAMARCA
NIT:	890.680.173-1
Dirección:	Carrera 4 N 3 - 55 Palacio Municipal
Teléfono:	3112369411

Cotización:	2950 - 01
Moneda:	COP Colombia, Pesos
Fecha De Emisión:	20/05/26
Forma De Pago:	CONTADO

6. Toyota Fourtuner				
Item	Descripción	Unidad	Cant.	VI Unitario
SERVICIO				
1	Servicio de Cambio de aceites y filtros	Servicio	1	135.626
2	servicio y arreglo general del sistema de inyeccion	Servicio	1	1.602.720
3	servicio de cambio de inyectores	Servicio	1	4.679.088
4	servicio de montaje y desmontaje de cambio de aceite	Servicio	1	199.450
5	servicio de montaje y desmontaje de disco de freno trasero	Servicio	1	213.696
6	servicio de monte y desmonte de ejes	Servicio	1	153.861
7	servicio de instalacion de eslabos	Servicio	1	484.378
8	servicio de montaje y desmontaje de puntas de eje y tiro de arrastre	Servicio	1	1.404.695
9	servicio cambio e instalacion de sistema abs	Servicio	1	1.721.440
10	servicio de escaner para revision del Sistema antibloqueo de frenos abs	Servicio	1	435.940
11	servicio de programacion del Sistema antibloqueo de frenos abs	Servicio	1	4.425.882
12	servicio de cambio de charpa de puertas	Servicio	1	726.566
13	servicio cambio de llantas	Servicio	1	85.000
14	servicio de montallantas	Servicio	1	95.000
15	servicio de alineacion y balanceo	Servicio	1	207.959
16	servicio de monte, desmonte y mantenimiento de alternador	Servicio	1	296.800
17	servicio de cambio de portaescobillas y escobillas	Servicio	1	195.888
18	servicio de lavado general	Servicio	1	336.215
19	servicio del scaner general	Servicio	1	422.643
20	servicio mantenimiento alternador y base	Servicio	1	415.520
21	servicio de cambio de amortiguadores tipo copo delanteros o traseros	Servicio	1	296.800

Carrera 19 No. 6 – 44 Bogotá, D.C., Colombia. Tel: 319 4011307

Autorización Facturación electrónica No. 18764025518908 válida desde 2022-02-17



REPUESTOS AUTOMOTORES ASDRUBAL REY

NIT: 1018413393 – 9

REGIMEN: RESPONSABLE DE IVA SOBRE LAS VENTAS - IVA

Cliente:	MUNICIPIO DE PANDICUNDINAMARCA
NIT:	890.680.173-1
Dirección:	Carrera 4 N 3 - 55 Palacio Municipal
Teléfono:	3112369411

Cotización:	2950 - 01
Moneda:	COP Colombia, Pesos
Fecha De Emisión:	20/05/26
Forma De Pago:	CONTADO

22	Servicio de montaje y desmontaje caja de cambios automatica	Servicio	1	3.751.605
23	Servicio electrico para instalacion caja de cambios	Servicio	1	865.755
24	Servicio de mantenimiento faloras principales	Servicio	1	538.692
25	Servicio de montaje y desmontaje turbo	Servicio	1	865.755
26	Servicio de mantenimiento turbo incluye repuestos	Servicio	1	5.733.222
27	Servicio de mantenimiento radiador	Servicio	1	760.902
28	Suministro de computador principal	Servicio	1	7.609.025
29	Servicio de mano de obra reparacion motor total	Servicio	1	8.261.227
30	Servicio de mantenimiento inyectores y riel	Servicio	1	347.841
31	Servicio de rectificadora	Servicio	1	4.239.314
32	Servicio de Cambio de bombillos y servicio electrico	Servicio	1	304.361
33	Servicio de cambio de plunillas	Servicio	1	173.921
34	Servicio de Arreglo base espejo izquierdo	Servicio	1	826.123
35	Servicio de cambio amortiguadores delanteros	Servicio	1	346.302
36	Servicio de cambio espirales delanteros	Servicio	1	288.585
37	Servicio de cambio bases amortiguador	Servicio	1	230.868
38	Servicio de cambio tijera superior	Servicio	1	346.302
39	Servicio de cambio tijera inferior	Servicio	1	480.975
40	Servicio de cambio bujes tijera	Servicio	1	577.170
41	Servicio de cambio rótula superior	Servicio	1	230.868
42	Servicio de cambio rótula inferior	Servicio	1	288.585
43	Servicio de cambio terminal dirección	Servicio	1	153.912
44	Servicio de cambio bieletas	Servicio	1	153.912
45	Servicio de cambio muñecos estabilizadora	Servicio	1	153.912
46	Servicio de cambio barra estabilizadora	Servicio	1	288.585

Carrera 19 No. 6 – 44 Bogotá, D.C., Colombia. Tel: 319 4011307

Autorización Facturación electrónica No. 18764025518908 válida desde 2022-02-17



REPUESTOS AUTOMOTORES ASDRUBAL REY

NIT: 1018413393 – 9

REGIMEN: RESPONSABLE DE IVA SOBRE LAS VENTAS - IVA

Cliente:	MUNICIPIO DE PANDICUNDINAMARCA
NIT:	890.680.173-1
Dirección:	Carrera 4 N 3 - 55 Palacio Municipal
Teléfono:	3112369411

Cotización:	2950 - 01
Moneda:	COP Colombia, Pesos
Fecha De Emisión:	20/05/26
Forma De Pago:	CONTADO

47	Servicio de cambio rodamientos delanteros	Servicio	1	480.975
48	Servicio de cambio mangueta	Servicio	1	480.975
49	Servicio de Alineación	Servicio	1	153.912
50	Servicio de Balanceo	Servicio	1	115.434
51	Servicio de cambio amortiguadores traseros	Servicio	1	230.868
52	Servicio de cambio espirales traseros	Servicio	1	288.585
53	Servicio de cambio bases amortiguador traseros	Servicio	1	192.390
54	Servicio de cambio bujes traseros	Servicio	1	384.780
55	Servicio de cambio links estabilizadores	Servicio	1	153.912
56	Servicio de cambio barra estabilizadora trasera	Servicio	1	288.585
57	Servicio de cambio soportes estabilizadora	Servicio	1	153.912
58	Servicio de prensa prensa hidráulica+1603.1614lica	Servicio	1	480.975
59	Servicio de cambio retenedores eje	Servicio	1	346.302
60	Servicio de prensa prensa hidráulica	Servicio	1	673.365
61	Servicio de arreglo con accesorios de exosto	Servicio	1	865.755
SUMINISTRO				
49	Suministro de Filtro de combustible	unidad	1	95.000
50	Suministro de Filtro de aceite	unidad	1	65.000
3	suministro de filtro del aire	unidad	1	250.000
4	suministro de aceite 15W - 40	galon	1	163.543
5	suministro de aceite hidraulico	cuñete	1	838.477
6	suministro de liquido de frenos	cuarto	1	55.798
7	suministro de pastillas del freno trasero	Unidad	1	755.629
8	suministro de pantillas del freno delantero	Unidad	1	653.910

Carrera 19 No. 6 – 44 Bogotá, D.C., Colombia. Tel: 319 4011307

Autorización Facturación electrónica No. 18764025518908 válida desde 2022-02-17



REPUESTOS AUTOMOTORES ASDRUBAL REY

NIT: 1018413393 – 9

REGIMEN: RESPONSABLE DE IVA SOBRE LAS VENTAS - IVA

Cliente:	MUNICIPIO DE PANDICUNDINAMARCA
NIT:	890.680.173-1
Dirección:	Carrera 4 N 3 - 55 Palacio Municipal
Teléfono:	3112369411

Cotización:	2950 - 01
Moneda:	COP Colombia, Pesos
Fecha De Emisión:	20/05/26
Forma De Pago:	CONTADO

9	suministro de disco de freno trasero	Unidad	1	1.104.381
10	suministro de caja de direccion bom dir y yoke	Unidad	1	8.132.320
11	suministro de ejes	Unidad	1	427.392
12	suministro de soporte de estribos	Unidad	1	737.964
13	suministro de puntas de eje y tiro de arrastre	Unidad	1	1.350.000
14	suministro de Sistema antibloqueo de frenos abs	Unidad	1	13.500.000
15	suministro de llanta 275/65R-17	Unidad	1	2.200.000
16	suministro de porta escobillas y escobillas	Unidad	1	210.134
17	suministro de bateria	unidad	1	1.127.840
18	suministro de tapetes	Unidad	1	415.520
19	suministro de amortiguadores tipo copo delanteros o traseros	Unidad	1	581.728
20	Suministro Rotulas izquierda o derecha	Unidad	1	288.585
21	Suministro de brazo arcia	Unidad	1	538.692
22	Suministro de caja de cambios	Unidad	1	18.500.000
23	Suministro de convertidor de embr	Unidad	1	8.657.550
24	Suministro de Valvulina marca toyota para caja de cambios	Unidad	1	280.000
25	Suministro cableado electrónico Caja de cambios	Unidad	1	1.250.535
26	Suministro de pallas electronicas para caja de cambios	unidad	1	865.755
27	Suministro de piñon loco ejes motor de casuela	unidad	1	760.902
28	Suministro de silenciador valvula	unidad	1	86.960
29	Suministro de sica flex	unidad	1	54.350
30	Suministro de aceite alistamiento motor x galon	unidad	1	281.534
31	Suministro de bloque fortuner	unidad	1	10.435.234
32	Suministro de ejes compensadores fortuner	unidad	1	1.043.523
33	Suministro de Pistones	unidad	1	326.101

Carrera 19 No. 6 – 44 Bogotá, D.C., Colombia. Tel: 319 4011307

Autorización Facturación electrónica No. 18764025518908 válida desde 2022-02-17



REPUESTOS AUTOMOTORES ASDRUBAL REY

NIT: 1018413393 – 9

REGIMEN: RESPONSABLE DE IVA SOBRE LAS VENTAS - IVA

Cliente:	MUNICPIO DE PANDICUNDINAMARCA
NIT:	890.680.173-1
Dirección:	Carrera 4 N 3 - 55 Palacio Municipal
Teléfono:	3112369411

Cotización:	2950 - 01
Moneda:	COP Colombia, Pesos
Fecha De Emisión:	20/05/26
Forma De Pago:	CONTADO

34	Suministro de Anillos	unidad	1	108.700
35	Suministro de casquetes Biela STD	unidad	1	163.051
36	Suministro casquetes bancada STD	unidad	1	239.141
37	Suministro de arxiles	unidad	1	97.830
38	Suministro de empaquetadura motor	unidad	1	1.195.704
39	Suministro de Juego de valbula admision y escape	unidad	1	956.563
40	Suministro de Juego de Guías	unidad	1	478.282
41	Suministro Kit de reparticion completo	unidad	1	1.717.466
42	Suministro juego de impulsadores	unidad	1	760.902
43	Suministro de Bomba de aceite	unidad	1	2.130.527
44	Suministro de termostato	unidad	1	173.921
45	Suministro de Bujías	unidad	1	195.661
46	Suministro de bomba agua	unidad	1	1.043.523
47	Suministro de correa accesorios	unidad	1	478.282
48	Suministro cambio de aceite mx 15w40 x galon	unidad	1	260.881
51	Suministro Filtro de aire	unidad	1	108.700
52	Suministro de Limpia contactos mas cinta	unidad	1	260.881
53	Suministro de empaque carter	unidad	1	250.000
54	Sumnistro tornilleria	unidad	1	195.661
55	Suministro de plumillas	unidad	1	108.700
56	Suministro de tornillo graduacion	unidad	1	317.444
57	Suministro de amortiguador delantero	unidad	1	480.975
58	Suministro de espiral delantero	unidad	1	461.736
59	Suministr de base amortiguador delantera	unidad	1	557.931
60	Suministro de Tijera superior	unidad	1	673.365

Carrera 19 No. 6 – 44 Bogotá, D.C., Colombia. Tel: 319 4011307

Autorización Facturación electrónica No. 18764025518908 válida desde 2022-02-17



REPUESTOS AUTOMOTORES ASDRUBAL REY

NIT: 1018413393 – 9

REGIMEN: RESPONSABLE DE IVA SOBRE LAS VENTAS - IVA

Cliente:	MUNICIPIO DE PANDICUNDINAMARCA
NIT:	890.680.173-1
Dirección:	Carrera 4 N 3 - 55 Palacio Municipal
Teléfono:	3112369411

Cotización:	2950 - 01
Moneda:	COP Colombia, Pesos
Fecha De Emisión:	20/05/26
Forma De Pago:	CONTADO

61	Suministro de Tijera inferior	unidad	1	865.755
62	Suministro de Buje tijera inferior pequeño	unidad	1	142.369
63	Suministro de Buje tijera inferior grande	unidad	1	269.346
64	Suministro de Rótula superior	unidad	1	125.054
65	Suministro de Rótula inferior	unidad	1	250.107
66	Suministro de Terminal dirección	unidad	1	230.868
67	Suministro de Bieleta barra estabilizadora	unidad	1	117.358
68	Suministro de Muñeco barra estabilizadora	unidad	1	250.107
69	Suministro de Barra estabilizadora delantera	unidad	1	673.365
70	Suministro de Rodamiento delantero	unidad	1	346.302
71	Suministro de Mangueta	unidad	1	865.755
72	Suministro de Amortiguador trasero	unidad	1	288.585
73	Suministro de Espiral trasero	unidad	1	548.312
74	Suministro de Base amortiguador trasera	unidad	1	230.868
75	Suministro de Bujes traseros	unidad	1	150.000
76	Suministro de Link estabilizador trasero	unidad	1	173.151
77	Suministro de Barra estabilizadora trasera	unidad	1	480.975
78	Suministro Soportes estabilizadores	unidad	1	230.868
79	Suministro de Rodamientos traseros	unidad	1	423.258
80	Suministro de Retenedores eje	unidad	1	115.434

7. BUS FRR

Item	Descripción	Unidad	Cant.	VL Unitario
SERVICIO				
1	Servicio de Cambio de aceites y filtros	Servicio	1	198.096

Carrera 19 No. 6 – 44 Bogotá, D.C., Colombia. Tel: 319 4011307

Autorización Facturación electrónica No. 18764025518908 válida desde 2022-02-17



REPUESTOS AUTOMOTORES ASDRUBAL REY

NIT: 1018413393 – 9

REGIMEN: RESPONSABLE DE IVA SOBRE LAS VENTAS - IVA

Cliente:	MUNICIPIO DE PANDICUNDINAMARCA
NIT:	890.680.173-1
Dirección:	Carrera 4 N 3 - 55 Palacio Municipal
Teléfono:	3112369411

Cotización:	2950 - 01
Moneda:	COP Colombia, Pesos
Fecha De Emisión:	20/05/26
Forma De Pago:	CONTADO

2	servicio de Arreglo Bomper trasero	Unidad	1	419.083
3	servicio cambio de vidrio panoramico	Servicio	1	294.062
4	servicio e instalacion vidrio ventana lateral	Servicio	1	117.390
5	Servicio mantenimiento de las farolas delanteras, incluye cambio de bombillos	Unidad	1	1.163.456
6	Servicio mantenimiento electrico de stop traseros y cambio de bombillos	Servicio	1	249.312
7	servicio cambio de luces laterales	Servicio	1	201.824
9	Servicio de instalacion de retenedores delanteros y traseros	Servicio	1	104.474
10	Servicio de instalacion de la tapa del eje trasero	Servicio	1	59.360
11	servicio cambio de fan clusth y termostato	Servicio	1	148.400
12	servicio de lavado y mantenimiento del radiador con todos el ventilador y demas componentes	Servicio	1	890.400
13	servicio cambio de instalacion rodillos traseros y delanteros	Servicio	1	351.411
14	Servicio mantenimiento de las barillas de la direccion	Unidad	1	385.622
15	servicio de cambio de bujes y pasadores	Unidad	1	844.726
16	servicio cambio de hoja de muelle delantero	Servicio	1	148.400
17	servicio cambio de los centales y grapas	Servicio	1	219.632
18	Servicio mantenimiento y balanceo del cardan con sus componentes	Unidad	1	2.196.320
19	servicio cambio de cruzeta del mosen	Servicio	1	112.784
20	servicio cambio de llantas	Servicio	1	85.000
21	servicio de montallantas	Servicio	1	95.000
22	suministro de cuñas y bloques traseros	Unidad	1	552.048
23	servicio cambio de cuñas y bloques traseros	Servicio	1	148.400
24	servicio de cambio de de esparragos traseros y cilindro de las ruedas	Servicio	1	53.424
25	Servicio de cambio embrague montaje y desmontaje	Servicio	1	1.885.422

Carrera 19 No. 6 – 44 Bogotá, D.C., Colombia. Tel: 319 4011307

Autorización Facturación electrónica No. 18764025518908 válida desde 2022-02-17



REPUESTOS AUTOMOTORES ASDRUBAL REY

NIT: 1018413393 – 9

REGIMEN: RESPONSABLE DE IVA SOBRE LAS VENTAS - IVA

Cliente:	MUNICPIO DE PANDICUNDINAMARCA
NIT:	890.680.173-1
Dirección:	Carrera 4 N 3 - 55 Palacio Municipal
Teléfono:	3112369411

Cotización:	2950 - 01
Moneda:	COP Colombia, Pesos
Fecha De Emisión:	20/05/26
Forma De Pago:	CONTADO

26	Servicio de Pintada y arreglo bomperes delantero y trasero reconstruccion incluye repuestos	Servicio	1	6.522.021
27	Servicio de Arreglo claraboyas incluye materiales	Servicio	1	1.087.004
28	Servicio de Arreglo silla electrica incluye materiales	Servicio	1	1.847.906
29	Servicio de marcacion	Servicio	1	869.603
30	Servicio de mantenimiento desmanchada incluye materiales	Servicio	1	1.304.404
31	Servicio de Mano de obra e instalacion y mantenimiento limpiabrisas	Servicio	1	543.502
32	Servicio electrico general incluye mantenimiento preventivo y correctivo	Servicio	1	1.956.606
33	Servicio de Cambio amortiguadores delanteros	Servicio	1	346.302
34	Servicio de Cambio ballestas delanteras	Servicio	1	865.755
49	Servicio de Cambio bujes de ballesta	Servicio	1	577.170
36	Servicio de Cambio pasadores de ballesta	Servicio	1	346.302
37	Servicio de Cambio pernos centrales ballesta	Servicio	1	230.868
38	Servicio de Cambio grapa o U-bolts	Servicio	1	346.302
39	Servicio de Cambio barra estabilizadora	Servicio	1	480.975
40	Servicio de Cambio bujes barra estabilizadora	Servicio	1	230.868
41	Servicio de Cambio links estabilizadores	Servicio	1	230.868
42	Servicio de Cambio rodamientos delanteros	Servicio	1	615.648
43	Servicio de Cambio retenedores delanteros	Servicio	1	346.302
44	Servicio de Cambio terminales dirección	Servicio	1	346.302
45	Servicio de Cambio rótulas dirección	Servicio	1	346.302
46	Servicio de Alineación eje delantero	Servicio	1	346.302
47	Servicio de Cambio amortiguadores traseros	Servicio	1	346.302
48	Servicio de Cambio ballestas traseras	Servicio	1	1.154.340
50	Servicio de Cambio pasadores ballesta	Servicio	1	480.975

Carrera 19 No. 6 – 44 Bogotá, D.C., Colombia. Tel: 319 4011307

Autorización Facturación electrónica No. 18764025518908 válida desde 2022-02-17



REPUESTOS AUTOMOTORES ASDRUBAL REY

NIT: 1018413393 – 9

REGIMEN: RESPONSABLE DE IVA SOBRE LAS VENTAS - IVA

Cliente:	MUNICPIO DE PANDICUNDINAMARCA
NIT:	890.680.173-1
Dirección:	Carrera 4 N 3 - 55 Palacio Municipal
Teléfono:	3112369411

Cotización:	2950 - 01
Moneda:	COP Colombia, Pesos
Fecha De Emisión:	20/05/26
Forma De Pago:	CONTADO

51	Servicio de Cambio grapas/U-bolts	Servicio	1	480.975
52	Servicio de Cambio soporte de ballesta	Servicio	1	480.975
53	Servicio de Cambio balancines suspensión	Servicio	1	865.755
54	Servicio de Cambio barra estabilizadora trasera	Servicio	1	480.975
55	Servicio de Cambio bujes estabilizadora	Servicio	1	230.868
56	Servicio de Cambio rodamientos traseros	Servicio	1	865.755
57	Servicio de Cambio retenedores eje trasero	Servicio	1	673.365
58	Servicio Cambio campanas y maza	Servicio	1	865.755
SUMINISTRO				
1	suministro de filtro aire interno	Unidad	1	242.118
2	suministro de filtro aire externo	Unidad	1	176.086
3	suministro de filtro combustible primario	Unidad	1	139.401
4	suministro de filtro combustible secundario	Unidad	1	161.412
5	suministro de filtro de aceite	Unidad	1	183.422
6	suministro de aceite 15w 40	cuñete	1	649.873
7	suministro de liquido de frenos	cuarto	1	55.798
8	suministro de de grasa de litio presentacion x 400 gr	Unidad	1	49.862
9	suministro de refrigerante	galon	1	185.203
10	suministro de aceite hidraulico	cuñete	1	838.476
11	Suministro de tapa de radiador	unidad	1	187.578
12	Suministro de Bateria	Unidad	1	1.484.000
13	Suministro de vidrio panoramico	Unidad	1	3.537.856
14	Suministro Vidrio Ventana Lateral	Unidad	1	1.935.136
15	suministro de luces laterales (cocuyos) del bus	Unidad	1	264.746

Carrera 19 No. 6 – 44 Bogotá, D.C., Colombia. Tel: 319 4011307

Autorización Facturación electrónica No. 18764025518908 válida desde 2022-02-17



REPUESTOS AUTOMOTORES ASDRUBAL REY

NIT: 1018413393 – 9

REGIMEN: RESPONSABLE DE IVA SOBRE LAS VENTAS - IVA

Cliente:	MUNICPIO DE PANDICUNDINAMARCA
NIT:	890.680.173-1
Dirección:	Carrera 4 N 3 - 55 Palacio Municipal
Teléfono:	3112369411

Cotización:	2950 - 01
Moneda:	COP Colombia, Pesos
Fecha De Emisión:	20/05/26
Forma De Pago:	CONTADO

16	suministro de juego de bloque de 8 pastillas de los frenos traseros	Servicio	1	851.080
17	suministro de retenedores delanteros y traseros	Unidad	1	124.727
18	suministro tapa del eje trasero	Unidad	1	212.632
19	suministro del fan clusht	Unidad	1	1.127.840
20	suministro de termostato	Unidad	1	575.792
21	suministro de rodillos delantero	Unidad	1	469.561
22	suministro de rodillos traseros	Unidad	1	612.025
23	suministro de hoja del muelle delantero	Unidad	1	407.931
24	suministro de centrales y graps	Unidad	1	535.294
25	suministro de plumillas del panoramico	Unidad	1	117.390
26	suministro de cruzeta del bousen	Unidad	1	234.781
27	suministro de llantas direccionales 9.5R 17.5	Unidad	1	1.869.840
28	suministro de llantas traccion 9.5R 17.5	Unidad	1	1.869.840
29	suministro de kits de los cilindros de las ruedas	Unidad	1	100.912
30	suministro de esparragos delanteros y traseros	unidad	1	231.504
31	Suministros de chupas para frenos	Unidad	1	673.365
32	Suministro de Buje para pasador deanteros y traseros	Unidad	1	125.054
33	Suministro de embrague completo	Unidad	1	3.751.605
34	Suministro de volante embrague	Unidad	1	2.597.265
35	Suministro de Licuadora o estrober	Unidad	1	369.581
36	Suministro de Bases patalarga instalacion licuadoras	Unidad	1	130.440
37	Suministro de swiche de golpe	Unidad	1	27.175
38	Suministro de Borne	Unidad	1	32.610
39	Suministro de Paquete amarres	Unidad	1	36.958
40	Suministro de Juego de pitos	Unidad	1	163.051

Carrera 19 No. 6 – 44 Bogotá, D.C., Colombia. Tel: 319 4011307

Autorización Facturación electrónica No. 18764025518908 válida desde 2022-02-17



REPUESTOS AUTOMOTORES ASDRUBAL REY

NIT: 1018413393 – 9

REGIMEN: RESPONSABLE DE IVA SOBRE LAS VENTAS - IVA

Cliente:	MUNICPIO DE PANDICUNDINAMARCA
NIT:	890.680.173-1
Dirección:	Carrera 4 N 3 - 55 Palacio Municipal
Teléfono:	3112369411

Cotización:	2950 - 01
Moneda:	COP Colombia, Pesos
Fecha De Emisión:	20/05/26
Forma De Pago:	CONTADO

41	Suministro de Coraza por metro	Unidad	1	3.044
42	Suministro de Estacionarias	Unidad	1	184.791
43	Suministro de Elevador	Unidad	1	195.661
44	Suministro de Pera de reverso	Unidad	1	152.180
45	Suministro de Soket controlador	Unidad	1	21.740
46	Sumnistro de Bombillos	Unidad	1	8.696
47	Suministro de Cable 2 x 8 x metro	Unidad	1	10.870
48	Suministro de bombillo cocuyo 1000h	Unidad	1	19.566
49	Suministro de Pito reverso	Unidad	1	130.440
50	Suministro de Motor limpiabrisas	Unidad	1	760.902
51	Suministro de Brazo largo	Unidad	1	288.585
52	Suministro de Pumillas limpiabrisas	Unidad	1	97.830
53	Suministro de Sunchos frenado ruedas	Unidad	1	543.502
54	Suministro de Campanas traseras	Unidad	1	586.982
55	Servicio de Arreglo cilindr trasero freno	Unidad	1	391.321
56	Suministro de Retenedores internos	Unidad	1	97.830
57	Sumnistro de Retenedores externos	Unidad	1	97.830
58	Suministro de Barril de grasa	Unidad	1	478.282
59	Suministro de Remachada bandas de freno trasero	Unidad	1	260.881
60	Suministro de Resortes bandas traseras	Unidad	1	54.350
61	Suministro de Soportes barilla estabilizadora	Unidad	1	130.440
62	Suministro de Pernos traseros derechos	Unidad	1	47.828
63	Suministro de Pernos traseros izquierdos	Unidad	1	47.828
64	Suministro de Pasador frr 25 x 114 mm liso trasero	Unidad	1	46.741
65	Suministro de Buje bimetalico 30x25x69 RH	Unidad	1	75.000

Carrera 19 No. 6 – 44 Bogotá, D.C., Colombia. Tel: 319 4011307

Autorización Facturación electrónica No. 18764025518908 válida desde 2022-02-17



REPUESTOS AUTOMOTORES ASDRUBAL REY

NIT: 1018413393 – 9

REGIMEN: RESPONSABLE DE IVA SOBRE LAS VENTAS - IVA

Cliente:	MUNICPIO DE PANDICUNDINAMARCA
NIT:	890.680.173-1
Dirección:	Carrera 4 N 3 - 55 Palacio Municipal
Teléfono:	3112369411

Cotización:	2950 - 01
Moneda:	COP Colombia, Pesos
Fecha De Emisión:	20/05/26
Forma De Pago:	CONTADO

66	Suministro de Isuzo Frr90Lsl tras1	Unidad	1	1.065.872
67	Suministro de Chevrolet Frr tras 2pl	Unidad	1	691.334
68	Suministro de Guia 1x2 3/4x6	Unidad	1	91.308
69	Suministro de Kit grapa 3/4x2 3/4x6 cua rf ct rh	Unidad	1	104.352
70	Suministro de 9217d Bloque fx best perforado	Unidad	1	263.055
71	Suministro de Balancin Fsr D 1284x chevrolet	Unidad	1	260.881
72	Suministro de Tornillo central 1/2 x 12 G5 Mand	Unidad	1	18.262
73	Suministro de Tuerca alta 1/2 rf	Unidad	1	26.088
74	Suministro de Terminales de direccion	Unidad	1	1.195.704
75	Suministro de Retenedores rueda delanteras	Unidad	1	86.960
76	Suministro de Arreglo cilindro del freno	Unidad	1	391.321
77	Suministro de Barril de grapa azul	Unidad	1	478.282
78	Suministro de soportes delanteros	Unidad	1	347.841
79	Suministro de tortillos soportes	Unidad	1	6.087
80	Suministro de Remachada de bandas delanteras	Unidad	1	1.000.043
81	Suministro de bloque 11/2	Unidad	1	591.330
82	Suministro de balacines	Unidad	1	402.191
83	Suministro de Chevrolet fsr tras 2pl	Unidad	1	661.900
84	Suministro de Tornillo central 9/16x7/8 G5 fs	Unidad	1	36.523
85	Suministro de Tuerca alta 9/16 Rf	Unidad	1	3.913
86	Suministro de Kit Grapa 5/8x2 3/4 x 8 Rf ct	Unidad	1	39.132
87	Suministro de Arandela sillín 3/4	Unidad	1	3.913
88	Suministro de Guia 1x2 3/4 x 6	Unidad	1	90.547
89	Suministro de Pasador hino 25x119mm Tras m	Unidad	1	54.350
90	Suministro de Pasador hino barra estabilizadora hino cc25	Unidad	1	56.524

Carrera 19 No. 6 – 44 Bogotá, D.C., Colombia. Tel: 319 4011307

Autorización Facturación electrónica No. 18764025518908 válida desde 2022-02-17



REPUESTOS AUTOMOTORES ASDRUBAL REY

NIT: 1018413393 – 9

REGIMEN: RESPONSABLE DE IVA SOBRE LAS VENTAS - IVA

Cliente:	MUNICIPIO DE PANDICUNDINAMARCA
NIT:	890.680.173-1
Dirección:	Carrera 4 N 3 - 55 Palacio Municipal
Teléfono:	3112369411

Cotización:	2950 - 01
Moneda:	COP Colombia, Pesos
Fecha De Emisión:	20/05/26
Forma De Pago:	CONTADO

91	Suministro de Tuerca seguridad 3/4 Rf	Unidad	1	6.522
92	Suministro de chapeta media luna 3/4 larga	Unidad	1	91.308
93	Suministro de chapeta media luna 3/4 hueco	Unidad	1	91.308
95	Suministro de Tuerca pinar 3/4rf	Unidad	1	6.305
8. CAMIONETA NISSAN				
Item	Descripción	Unidad	Cant.	VI Unitario
SERVICIO				
1	Servicio de Cambio de aceites y filtros	Servicio	1	92.839
2	servicio cambio de Juego Pañuillas de Freno delantero	Servicio	1	178.080
3	servicio cambio de Juego de Bandas de freno traseras	Servicio	1	156.710
4	servicio cambio de bujes de la tijera superior e inferior y muelles	Servicio	1	498.624
5	servicio cambio de llantas	Servicio	1	85.000
6	servicio de montallantas	Servicio	1	95.000
7	servicio de instalacion y mantenimiento de luces delanteras y traseras	Servicio	1	415.520
8	servicio cambio de luces delanteras, traseras incluido bombillos y mantenimiento electrico	Servicio	1	327.667
9	servicio cambio del sistema de embrague	Servicio	1	2.404.875
10	servicio cambio del intercooler	Servicio	1	256.435
11	servicio cambio de centrales y terminales	Servicio	1	96.876
12	servicio cambio de rotulas superiores e inferiores	Unidad	1	179.505
13	servicio cambio de amortiguadores traseros	Servicio	1	296.800
14	servicio de cambio de amortiguadores delanteros	Servicio	1	130.592
15	servicio cambio de pasadores delanteros o traseros	Servicio	1	154.336
16	servicio de cambio de hojas del muelle	Servicio	1	341.320

Carrera 19 No. 6 – 44 Bogotá, D.C., Colombia. Tel: 319 4011307

Autorización Facturación electrónica No. 18764025518908 válida desde 2022-02-17



REPUESTOS AUTOMOTORES ASDRUBAL REY

NIT: 1018413393 – 9

REGIMEN: RESPONSABLE DE IVA SOBRE LAS VENTAS - IVA

Cliente:	MUNICIPIO DE PANDICUNDINAMARCA
NIT:	890.680.173-1
Dirección:	Carrera 4 N 3 - 55 Palacio Municipal
Teléfono:	3112369411

Cotización:	2950 - 01
Moneda:	COP Colombia, Pesos
Fecha De Emisión:	20/05/26
Forma De Pago:	CONTADO

17	servicio cambio de puntas del eje con esparragos y tuercas y retenes	Servicio	1	477.848
18	servicio cambio de retenedores de la transmision	Servicio	1	77.168
19	servicio cambio de juego empaquetaduras de la mordasa	Servicio	1	112.784
20	servicio cambio de correa del aire acondicionado	Servicio	1	105.661
21	servicio cambio de brazo arxial y cachos de la barra	Servicio	1	261.184
22	servicio de alineacion	Servicio	1	231.504
23	servicio de cambio de rotulas axiales	Servicio	1	242.189
24	Servicio de montaje y desmontaje transmision	Servicio	1	2.404.875
25	Servicio de montada y desmontada chorote caja cambios	Servicio	1	865.755
26	Servicio de Alineacion camióneta nissan frontier	Servicio	1	195.661
27	Servicio de Alistamiento general lavado	Servicio	1	195.661
28	Servicio de Soldadura y ajuste de plato	Servicio	1	326.101
29	Servicio de Cambio de bandas y rectificación de campanas	Servicio	1	195.661
30	Servicio de Forro de Caballero	Servicio	1	195.661
31	Servicio de Asegurada de pista y paso rueda	Servicio	1	130.440
32	Servicio de Mano de obra suspensión delantera	Servicio	1	869.603
33	Servicio de Mano de obra frenos	Servicio	1	369.581
34	Servicio de Cambio amortiguadores traseros	Servicio	1	150.000
35	Servicio de Cambio de closh o embrague	Servicio	1	826.123
36	Servicio de Arreglo de cableado y electricidad	Servicio	1	869.603
37	Servicio de cambio de aceite	Servicio	1	826.123
38	Servicio de Soldadura de chasis	Servicio	1	847.863
39	Servicio de Arreglo alternador ma recarga bateria	Servicio	1	130.440
40	Servicio de Cambio amortiguadores delanteros	Servicio	1	346.302
41	Servicio de Cambio espirales delanteros	Servicio	1	288.585

Carrera 19 No. 6 – 44 Bogotá, D.C., Colombia. Tel: 319 4011307

Autorización Facturación electrónica No. 18764025518908 válida desde 2022-02-17



REPUESTOS AUTOMOTORES ASDRUBAL REY

NIT: 1018413393 – 9

REGIMEN: RESPONSABLE DE IVA SOBRE LAS VENTAS - IVA

Cliente:	MUNICPIO DE PANDICUNDINAMARCA
NIT:	890.680.173-1
Dirección:	Carrera 4 N 3 - 55 Palacio Municipal
Teléfono:	3112369411

Cotización:	2950 - 01
Moneda:	COP Colombia, Pesos
Fecha De Emisión:	20/05/26
Forma De Pago:	CONTADO

42	Servicio de Cambio bases amortiguador	Servicio	1	230.868
43	Servicio de Cambio tijera superior	Servicio	1	346.302
44	Servicio de Cambio tijera inferior	Servicio	1	480.975
45	Servicio de Cambio bujes tijera superior	Servicio	1	346.302
46	Servicio de Cambio bujes tijera inferior	Servicio	1	480.975
47	Servicio de Cambio rótula superior	Servicio	1	230.868
48	Servicio de Cambio rótula inferior	Servicio	1	288.585
49	Servicio de Cambio terminal dirección	Servicio	1	192.390
50	Servicio de Cambio bieletas estabilizadora	Servicio	1	153.912
51	Servicio de Cambio barra estabilizadora	Servicio	1	346.302
52	Servicio de Cambio rodamientos delanteros	Servicio	1	480.975
53	Servicio de Cambio retenedores delanteros	Servicio	1	288.585
54	Servicio de Cambio mangleta	Servicio	1	480.975
55	Servicio de Cambio semieje delantero 4x4	Servicio	1	480.975
57	Servicio de Cambio ballestas traseras	Servicio	1	673.365
58	Servicio de Cambio bujes de ballesta	Servicio	1	346.302
59	Servicio de Cambio pasadores ballesta	Servicio	1	346.302
60	Servicio de Cambio grapas/U-bolts	Servicio	1	230.868
61	Servicio de Cambio soporte ballesta	Servicio	1	346.302
62	Servicio de Cambio gemelos ballesta	Servicio	1	346.302
63	Servicio de Cambio barra estabilizadora trasera	Servicio	1	346.302
64	Servicio de Cambio bieletas traseras	Servicio	1	346.302
65	Servicio de Cambio rodamientos traseros	Servicio	1	480.975
66	Servicio de Cambio retenedores traseros	Servicio	1	346.302
67	Servicio de Diagnóstico suspensión	Servicio	1	153.912

Carrera 19 No. 6 – 44 Bogotá, D.C., Colombia. Tel: 319 4011307

Autorización Facturación electrónica No. 18764025518908 válida desde 2022-02-17



REPUESTOS AUTOMOTORES ASDRUBAL REY

NIT: 1018413393 – 9

REGIMEN: RESPONSABLE DE IVA SOBRE LAS VENTAS - IVA

Cliente:	MUNICIPIO DE PANDICUNDINAMARCA
NIT:	890.680.173-1
Dirección:	Carrera 4 N 3 - 55 Palacio Municipal
Teléfono:	3112369411

Cotización:	2950 - 01
Moneda:	COP Colombia, Pesos
Fecha De Emisión:	20/05/26
Forma De Pago:	CONTADO

68	Servicio de Revisión preventiva general	Servicio	1	230.868
69	Servicio de Lavado de suspensión	Servicio	1	153.912
70	Servicio de Engrase general	Servicio	1	115.434
71	Srvicio de Prensa hidráulica bujes	Servicio	1	153.912
72	Servicio de Extracción de pernos oxidados	Servicio	1	96.195
73	Servicio de Soldadura soportes suspensión	Servicio	1	230.868
74	Servicio de Calibración dirección	Servicio	1	153.912
75	Servicio de Escaneo electrónico	Servicio	1	153.912
76	Servicio de Desarme completo de delantero	Servicio	1	673.365
77	Servicio de Desarme eje trasero	Servicio	1	865.755
78	Servicio de Cambio grasa rodamientos	Servicio	1	153.912
79	Servicio de Rectificación campanas	Servicio	1	153.912
80	Servicio de Cambio retenedores	Servicio	1	288.585
81	Servicio de Cambio rodamientos	Servicio	1	480.975
82	Servicio de Mantenimiento ballesas	Servicio	1	673.365
83	Servicio de Reforzado ballesas	Servicio	1	961.950
84	Servicio de Cambio hojas balasta	Servicio	1	480.975
85	Servicio de Nivelación suspensión	Servicio	1	346.302
SUMINISTRO				
1	suministro de Filtro Aire	unidad	1	135.163
2	suministro de Filtros de Combustible	unidad	1	239.153
3	suministro de Filtro Aceite	unidad	1	157.007
4	suministro de Aceite 15w40	galon	1	268.000
5	suministro de valvulina	galon	1	415.520
6	suministro de liquido de frenos	cuarto	1	55.798

Carrera 19 No. 6 – 44 Bogotá, D.C., Colombia. Tel: 319 4011307

Autorización Facturación electrónica No. 18764025518908 válida desde 2022-02-17



REPUESTOS AUTOMOTORES ASDRUBAL REY

NIT: 1018413393 – 9

REGIMEN: RESPONSABLE DE IVA SOBRE LAS VENTAS - IVA

Cliente:	MUNICPIO DE PANDICUNDINAMARCA
NIT:	890.680.173-1
Dirección:	Carrera 4 N 3 - 55 Palacio Municipal
Teléfono:	3112369411

Cotización:	2950 - 01
Moneda:	COP Colombia, Pesos
Fecha De Emisión:	20/05/26
Forma De Pago:	CONTADO

7	suministro de de grasa de litio presentacion x 400 gr	Unidad	1	49.862
8	suministro de refrigerante	galon	1	123.469
9	Suministro de Juego Pastillas de Freno delantero	Unidad	1	420.440
10	Suministro de Juego de Bandas de freno traseras	Unidad	1	525.692
11	Suministro Bujes tijera superior	Unidad	1	163.834
12	Suministro Bujes tijera inferior	Unidad	1	148.400
13	suministro de los bujes de los muelles	Unidad	1	85.478
14	Suministro de cambio de llantas delanteras importadas 235/70 r16	Unidad	1	1.450.000
15	Suministro de luces delanteras y traseras incluido bombillos	unidad	1	1.009.120
16	Suministro del sistema de embrague Disco, prensa balinera	Unidad	1	2.597.265
17	Suministro del intercooler	Unidad	1	1.484.000
18	suministro de centrales y terminales	Unidad	1	263.558
19	suministro de rotulas superiores	Unidad	1	282.079
20	suministro de rotulas inferiores	Unidad	1	391.776
21	Suministro de amortiguadores traseros	unidad	1	534.240
22	suministro de amortiguadores delanteros	Unidad	1	936.701
23	suministro de pasadores de los amortiguadores delanteros o traseros	unidad	1	421.456
24	suministro de hojas del muelle principales delanteras	Unidad	1	1.112.703
25	suministro de hojas del muelle de la segunda eje	Unidad	1	928.390
26	suministro de retenedores de la trasmision	Unidad	1	139.615
27	suministro de puntas del eje con esparragos y tuercas y retenes	Unidad	1	1.030.786
28	suministro de juego empaquetaduras de la mordasa	Unidad	1	92.839
29	suministro de correa del aire acondicionado	Unidad	1	249.312
30	suministro de rotulas axiales	Unidad	1	383.228

Carrera 19 No. 6 – 44 Bogotá, D.C., Colombia. Tel: 319 4011307

Autorización Facturación electrónica No. 18764025518908 válida desde 2022-02-17



REPUESTOS AUTOMOTORES ASDRUBAL REY

NIT: 1018413393 – 9

REGIMEN: RESPONSABLE DE IVA SOBRE LAS VENTAS - IVA

Cliente:	MUNICIPIO DE PANDICUNDINAMARCA
NIT:	890.680.173-1
Dirección:	Carrera 4 N 3 - 55 Palacio Municipal
Teléfono:	3112369411

Cotización:	2950 - 01
Moneda:	COP Colombia, Pesos
Fecha De Emisión:	20/05/26
Forma De Pago:	CONTADO

31	suministro de brazo arxial y cauchos de la barra	Unidad	1	555.610
32	suministro de guardapolvos axiales	Unidad	1	112.784
33	suministro y servicio para el cambio de muñecos	Unidad	1	132.492
34	Suministro tramision completa	Unidad	1	11.447.205
35	Suministro del chorote del embrague	Unidad	1	765.712
36	Suministro Soporte caja	Unidad	1	444.421
37	Suministro de silicona gris	Unidad	1	125.054
38	Suministro de Tornillos varios	Unidad	1	97.830
39	Suministro de Tornillo barra de torsion	Unidad	1	152.180
40	Suministro de Resortes para bandas de frenado	Unidad	1	43.480
41	Suministro de Arandelas para rueda libre	Unidad	1	54.350
42	Suministro de Torno para rectificación eje	Unidad	1	54.350
43	Suministro de Cambio de ruedas libres mas rodamientos y ejes	Unidad	1	543.502
44	Suministro de Retenedor de la doble	Unidad	1	54.350
45	Suministro de Embrague para nisan frontier disco, bannera prenea	Unidad	1	2.065.307
46	Suministro de Rotulas de direccion	Unidad	1	119.570
47	Suministro de terminales	Unidad	1	97.830
48	Suministro de amortiguadores	Unidad	1	423.931
49	Suministro de Braso	Unidad	1	391.321
50	Suministro de Bujes tijera superior	Unidad	1	141.310
51	Suministro de Esparragos terminales	Unidad	1	86.960
52	Suministro de stop traseros	Unidad	1	434.801
53	Suministro de rueda libre	Unidad	1	652.202
54	Suministro de Punta delantera	Unidad	1	434.801
55	Suministro de Rodamiento rueda	Unidad	1	391.321

Carrera 19 No. 6 – 44 Bogotá, D.C., Colombia. Tel: 319 4011307

Autorización Facturación electrónica No. 18764025518908 válida desde 2022-02-17



REPUESTOS AUTOMOTORES ASDRUBAL REY

NIT: 1018413393 – 9

REGIMEN: RESPONSABLE DE IVA SOBRE LAS VENTAS - IVA

Cliente:	MUNICIPIO DE PANDICUNDINAMARCA
NIT:	890.680.173-1
Dirección:	Carrera 4 N 3 - 55 Palacio Municipal
Teléfono:	3112369411

Cotización:	2950 - 01
Moneda:	COP Colombia, Pesos
Fecha De Emisión:	20/05/26
Forma De Pago:	CONTADO

56	Suministro Grasa x libra	Unidad	1	76.090
57	Suministro de hoja principal trasera	Unidad	1	543.502
58	Suministro de bujes	Unidad	1	54.350
59	Suministro de Central	Unidad	1	54.350
9. CAMIONETA POLICIA NISSAN				
Item	Descripción	Unidad	Cant.	VL Unitario
SERVICIO				
1	Servicio de Cambio de aceites y filtros	Servicio	1	92.839
2	servicio cambio de Juego Paletas de Freno delantero	Servicio	1	178.080
3	servicio cambio de Juego de Bandas de freno traseras	Servicio	1	156.710
4	servicio cambio de bujes de la tijera superior e inferior y muelles	Servicio	1	498.624
5	servicio cambio de llantas	Servicio	1	85.000
6	servicio de montallantas	Servicio	1	95.000
7	servicio de instalacion y mantenimiento de luces delanteras y traseras	Servicio	1	415.520
8	servicio cambio de luces delanteras, traseras incluido bombillos y mantenimiento electrico	Servicio	1	327.667
9	servicio cambio del sistema de embrague	Servicio	1	2.404.875
10	servicio cambio del intercooler	Servicio	1	256.435
11	servicio cambio de centrales y terminales	Servicio	1	96.876
12	servicio cambio de rotulas superiores e inferiores	Unidad	1	179.505
13	servicio cambio de amortiguadores traseros	Servicio	1	296.800
14	servicio de cambio de amortiguadores delanteros	Servicio	1	130.592
15	servicio cambio de pasadores delanteros o traseros	Servicio	1	154.336
16	servicio de cambio de hojas del muelle	Servicio	1	341.320

Carrera 19 No. 6 – 44 Bogotá, D.C., Colombia. Tel: 319 4011307

Autorización Facturación electrónica No. 18764025518908 válida desde 2022-02-17



REPUESTOS AUTOMOTORES ASDRUBAL REY

NIT: 1018413393 – 9

REGIMEN: RESPONSABLE DE IVA SOBRE LAS VENTAS - IVA

Cliente:	MUNICIPIO DE PANDICUNDINAMARCA
NIT:	890.680.173-1
Dirección:	Carrera 4 N 3 - 55 Palacio Municipal
Teléfono:	3112369411

Cotización:	2950 - 01
Moneda:	COP Colombia, Pesos
Fecha De Emisión:	20/05/26
Forma De Pago:	CONTADO

17	servicio cambio de puntas del eje con esparragos y tuercas y retenes	Servicio	1	477.848
18	servicio cambio de retenedores de la transmision	Servicio	1	77.168
19	servicio cambio de juego empaquetaduras de la mordasa	Servicio	1	112.784
20	servicio cambio de correa del aire acondicionado	Servicio	1	105.661
21	servicio cambio de brazo arxial y cachos de la barra	Servicio	1	261.184
22	servicio de alineacion	Servicio	1	231.504
23	servicio de cambio de rotulas axiales	Servicio	1	242.189
24	Servicio de montaje y desmontaje transmision	Servicio	1	2.404.875
25	Servicio de montada y desmontada chorote caja cambios	Servicio	1	865.755
26	Servicio de Alineacion camióneta nissan frontier	Servicio	1	195.661
27	Servicio de Alistamiento general lavado	Servicio	1	195.661
28	Servicio de Soldadura y ajuste de platon	Servicio	1	326.101
29	Servicio de Cambio de bandas y rectificacion de campanas	Servicio	1	195.661
30	Servicio de Forro de Cabria	Servicio	1	195.661
31	Servicio de Asegurada de pista y paso rueda	Servicio	1	130.440
32	Servio de Mano de obra suspension delantera	Servicio	1	869.603
33	Servicio de Mano de obra frenos	Servicio	1	369.581
34	Servico de Cambio amortiguadores traseros	Servicio	1	150.000
35	Servicio de Cambio de closh o embrague	Servicio	1	826.123
36	Servicio de Arreglo de cableado y electricidad	Servicio	1	869.603
37	Servicio de cambio de aceite	Servicio	1	826.123
38	Servicio de Soldadura de chasis	Servicio	1	847.863
39	Servicio de Arreglo alternador ma recarga bateria	Servicio	1	130.440
40	Servicio de Cambio amortiguadores delanteros	Servicio	1	346.302
41	Servisio de Cambio espirales delanteros	Servicio	1	288.585

Carrera 19 No. 6 – 44 Bogotá, D.C., Colombia. Tel: 319 4011307

Autorización Facturación electrónica No. 18764025518908 válida desde 2022-02-17



REPUESTOS AUTOMOTORES ASDRUBAL REY

NIT: 1018413393 – 9

REGIMEN: RESPONSABLE DE IVA SOBRE LAS VENTAS - IVA

Cliente:	MUNICPIO DE PANDICUNDINAMARCA
NIT:	890.680.173-1
Dirección:	Carrera 4 N 3 - 55 Palacio Municipal
Teléfono:	3112369411

Cotización:	2950 - 01
Moneda:	COP Colombia, Pesos
Fecha De Emisión:	20/05/26
Forma De Pago:	CONTADO

42	Servicio de Cambio bases amortiguador	Servicio	1	230.868
43	Servicio de Cambio tijera superior	Servicio	1	346.302
44	Servicio de Cambio tijera inferior	Servicio	1	480.975
45	Servicio de Cambio bujes tijera superior	Servicio	1	346.302
46	Servicio de Cambio bujes tijera inferior	Servicio	1	480.975
47	Servicio de Cambio rótula superior	Servicio	1	230.868
48	Servicio de Cambio rótula inferior	Servicio	1	288.585
49	Servicio de Cambio terminal dirección	Servicio	1	192.390
50	Servicio de Cambio bieletas estabilizadora	Servicio	1	153.912
51	Servicio de Cambio barra estabilizadora	Servicio	1	346.302
52	Servicio de Cambio rodamientos delanteros	Servicio	1	480.975
53	Servicio de Cambio retenedores delanteros	Servicio	1	288.585
54	Servicio de Cambio mangleta	Servicio	1	480.975
55	Servicio de Cambio semieje delantero 4x4	Servicio	1	480.975
57	Servicio de Cambio ballestas traseras	Servicio	1	673.365
58	Servicio de Cambio bujes de ballesta	Servicio	1	346.302
59	Servicio de Cambio pasadores ballesta	Servicio	1	346.302
60	Servicio de Cambio grapas/U-bolts	Servicio	1	230.868
61	Servicio de Cambio soporte ballesta	Servicio	1	346.302
62	Servicio de Cambio gemelos ballesta	Servicio	1	346.302
63	Servicio de Cambio barra estabilizadora trasera	Servicio	1	346.302
64	Servicio de Cambio bieletas traseras	Servicio	1	346.302
65	Servicio de Cambio rodamientos traseros	Servicio	1	480.975
66	Servicio de Cambio retenedores traseros	Servicio	1	346.302
67	Servicio de Diagnóstico suspensión	Servicio	1	153.912

Carrera 19 No. 6 – 44 Bogotá, D.C., Colombia. Tel: 319 4011307

Autorización Facturación electrónica No. 18764025518908 válida desde 2022-02-17



REPUESTOS AUTOMOTORES ASDRUBAL REY

NIT: 1018413393 – 9

REGIMEN: RESPONSABLE DE IVA SOBRE LAS VENTAS - IVA

Cliente:	MUNICIPIO DE PANDICUNDINAMARCA
NIT:	890.680.173-1
Dirección:	Carrera 4 N 3 - 55 Palacio Municipal
Teléfono:	3112369411

Cotización:	2950 - 01
Moneda:	COP Colombia, Pesos
Fecha De Emisión:	20/05/26
Forma De Pago:	CONTADO

68	Servicio de Revisión preventiva general	Servicio	1	230.868
69	Servicio de Lavado de suspensión	Servicio	1	153.912
70	Servicio de Engrase general	Servicio	1	115.434
71	Srvicio de Prensa hidráulica bujes	Servicio	1	153.912
72	Servicio de Extracción de pernos oxidados	Servicio	1	96.195
73	Servicio de Soldadura soportes suspensión	Servicio	1	230.868
74	Servicio de Calibración dirección	Servicio	1	153.912
75	Servicio de Escaneo electrónico	Servicio	1	153.912
76	Servicio de Desarme completo de delantero	Servicio	1	673.365
77	Servicio de Desarme eje trasero	Servicio	1	865.755
78	Servicio de Cambio grasa rodamientos	Servicio	1	153.912
79	Servicio de Rectificación campanas	Servicio	1	153.912
80	Servicio de Cambio retenedores	Servicio	1	288.585
81	Servicio de Cambio rodamientos	Servicio	1	480.975
82	Servicio de Mantenimiento ballesas	Servicio	1	673.365
83	Servicio de Reforzado ballesas	Servicio	1	961.950
84	Servicio de Cambio hojas balasta	Servicio	1	480.975
85	Servicio de Nivelación suspensión	Servicio	1	346.302
SUMINISTRO				
1	suministro de Filtro Aire	unidad	1	135.163
2	suministro de Filtros de Combustible	unidad	1	239.153
3	suministro de Filtro Aceite	unidad	1	157.007
4	suministro de Aceite 15w40	galon	1	268.000
5	suministro de valvulina	galon	1	415.520
6	suministro de liquido de frenos	cuarto	1	55.798

Carrera 19 No. 6 – 44 Bogotá, D.C., Colombia. Tel: 319 4011307

Autorización Facturación electrónica No. 18764025518908 válida desde 2022-02-17



REPUESTOS AUTOMOTORES ASDRUBAL REY

NIT: 1018413393 – 9

REGIMEN: RESPONSABLE DE IVA SOBRE LAS VENTAS - IVA

Cliente:	MUNICIPIO DE PANDICUNDINAMARCA
NIT:	890.680.173-1
Dirección:	Carrera 4 N 3 - 55 Palacio Municipal
Teléfono:	3112369411

Cotización:	2950 - 01
Moneda:	COP Colombia, Pesos
Fecha De Emisión:	20/05/26
Forma De Pago:	CONTADO

7	suministro de de grasa de litio presentacion x 400 gr	Unidad	1	49.862
8	suministro de refrigerante	galon	1	123.469
9	Suministro de Juego Pastillas de Freno delantero	Unidad	1	420.440
10	Suministro de Juego de Bandas de freno traseras	Unidad	1	525.692
11	Suministro Bujes tijera superior	Unidad	1	163.834
12	Suministro Bujes tijera inferior	Unidad	1	148.400
13	suministro de los bujes de los muelles	Unidad	1	85.478
14	Suministro de cambio de llantas delanteras importadas 255/70 r17	Unidad	1	1.486.000
15	Suministro de luces delanteras y traseras incluido bombillos	unidad	1	1.009.120
16	Suministro del sistema de embrague Disco, prensa balinera	Unidad	1	2.597.265
17	Suministro del intercooler	Unidad	1	1.484.000
18	suministro de centrales y terminales	Unidad	1	263.558
19	suministro de rotulas superiores	Unidad	1	282.079
20	suministro de rotulas inferiores	Unidad	1	391.776
21	Suministro de amortiguadores traseros	unidad	1	534.240
22	suministro de amortiguadores delanteros	Unidad	1	936.701
23	suministro de pasadores de los amortiguadores delanteros o traseros	unidad	1	421.456
24	suministro de hojas del muelle principales delanteras	Unidad	1	1.112.703
25	suministro de hojas del muelle de la segunda eje	Unidad	1	928.390
26	suministro de retenedores de la trasmision	Unidad	1	139.615
27	suministro de puntas del eje con esparragos y tuercas y retenes	Unidad	1	1.030.786
28	suministro de juego empaquetaduras de la mordasa	Unidad	1	92.839
29	suministro de correa del aire acondicionado	Unidad	1	249.312
30	suministro de rotulas axiales	Unidad	1	383.228

Carrera 19 No. 6 – 44 Bogotá, D.C., Colombia. Tel: 319 4011307

Autorización Facturación electrónica No. 18764025518908 válida desde 2022-02-17



REPUESTOS AUTOMOTORES ASDRUBAL REY

NIT: 1018413393 – 9

REGIMEN: RESPONSABLE DE IVA SOBRE LAS VENTAS - IVA

Cliente:	MUNICIPIO DE PANDICUNDINAMARCA
NIT:	890.680.173-1
Dirección:	Carrera 4 N 3 - 55 Palacio Municipal
Teléfono:	3112369411

Cotización:	2950 - 01
Moneda:	COP Colombia, Pesos
Fecha De Emisión:	20/05/26
Forma De Pago:	CONTADO

31	suministro de brazo arxial y cauchos de la barra	Unidad	1	555.610
32	suministro de guardapolvos axiales	Unidad	1	112.784
33	suministro y servicio para el cambio de muñecos	Unidad	1	132.492
34	Suministro tramision completa	Unidad	1	11.447.205
35	Suministro del chorote del embrague	Unidad	1	765.712
36	Suministro Soporte caja	Unidad	1	444.421
37	Suministro de silicona gris	Unidad	1	125.054
38	Suministro de Tornillos varios	Unidad	1	97.830
39	Suministro de Tornillo barra de torsion	Unidad	1	152.180
40	Suministro de Resortes para bandas de frenado	Unidad	1	43.480
41	Suministro de Arandelas para rueda libre	Unidad	1	54.350
42	Suministro de Torno para rectificación eje	Unidad	1	54.350
43	Suministro de Cambio de ruedas libres mas rodamientos y ejes	Unidad	1	543.502
44	Suministro de Retenedor de la doble	Unidad	1	54.350
45	Suministro de Embrague para nisan frontier disco, bannera prenea	Unidad	1	2.065.307
46	Suministro de Rotulas de direccion	Unidad	1	119.570
47	Suministro de terminales	Unidad	1	97.830
48	Suministro de amortiguadores	Unidad	1	423.931
49	Suministro de Braso	Unidad	1	391.321
50	Suministro de Bujes tijera superior	Unidad	1	141.310
51	Suministro de Esparragos terminales	Unidad	1	86.960
52	Suministro de stop traseros	Unidad	1	434.801
53	Suministro de rueda libre	Unidad	1	652.202
54	Suministro de Punta delantera	Unidad	1	434.801
55	Suministro de Rodamiento rueda	Unidad	1	391.321

Carrera 19 No. 6 – 44 Bogotá, D.C., Colombia. Tel: 319 4011307

Autorización Facturación electrónica No. 18764025518908 válida desde 2022-02-17



REPUESTOS AUTOMOTORES ASDRUBAL REY

NIT: 1018413393 – 9

REGIMEN: RESPONSABLE DE IVA SOBRE LAS VENTAS - IVA

Cliente:	MUNICPIO DE PANDICUNDINAMARCA
NIT:	890.680.173-1
Dirección:	Carrera 4 N 3 - 55 Palacio Municipal
Teléfono:	3112369411

Cotización:	2950 - 01
Moneda:	COP Colombia, Pesos
Fecha De Emisión:	20/05/26
Forma De Pago:	CONTADO

56	Suministro Grasa x libra	Unidad	1	76.090
57	Suministro de hoja principal trasera	Unidad	1	543.502
58	Suministro de bujes	Unidad	1	54.350
59	Suministro de Central	Unidad	1	54.350
11. CAMIONETA POLICIA LUV DIMAX				
Item	Descripción	Unidad	Cant.	VL Unitario
SERVICIO				
1	Servicio de Cambio de aceites y filtros	Servicio	1	92.839
2	servicio cambio de Juego Paletas de Freno delantero	Servicio	1	178.080
3	servicio cambio de Juego de Bandas de freno traseras	Servicio	1	156.710
4	servicio cambio de bujes de la tijera superior e inferior y muelles	Servicio	1	498.624
5	servicio cambio de llantas	Servicio	1	85.000
6	servicio de montallantas	Servicio	1	95.000
7	servicio de instalacion y mantenimiento de luces delanteras y traseras	Servicio	1	415.520
8	servicio cambio de luces delanteras, traseras incluido bombillos y mantenimiento electrico	Servicio	1	327.667
9	servicio cambio del sistema de embrague	Servicio	1	2.404.875
10	servicio cambio del intercooler	Servicio	1	256.435
11	servicio cambio de centrales y terminales	Servicio	1	96.876
12	servicio cambio de rotulas superiores e inferiores	Unidad	1	179.505
13	servicio cambio de amortiguadores traseros	Servicio	1	296.800
14	servicio de cambio de amortiguadores delanteros	Servicio	1	130.592
15	servicio cambio de pasadores delanteros o traseros	Servicio	1	154.336
16	servicio de cambio de hojas del muelle	Servicio	1	341.320

Carrera 19 No. 6 – 44 Bogotá, D.C., Colombia. Tel: 319 4011307

Autorización Facturación electrónica No. 18764025518908 válida desde 2022-02-17



REPUESTOS AUTOMOTORES ASDRUBAL REY

NIT: 1018413393 – 9

REGIMEN: RESPONSABLE DE IVA SOBRE LAS VENTAS - IVA

Cliente:	MUNICIPIO DE PANDICUNDINAMARCA
NIT:	890.680.173-1
Dirección:	Carrera 4 N 3 - 55 Palacio Municipal
Teléfono:	3112369411

Cotización:	2950 - 01
Moneda:	COP Colombia, Pesos
Fecha De Emisión:	20/05/26
Forma De Pago:	CONTADO

17	servicio cambio de puntas del eje con esparragos y tuercas y retenes	Servicio	1	477.848
18	servicio cambio de retenedores de la transmision	Servicio	1	77.168
19	servicio cambio de juego empaquetaduras de la mordasa	Servicio	1	112.784
20	servicio cambio de correa del aire acondicionado	Servicio	1	105.661
21	servicio cambio de brazo arxial y cachos de la barra	Servicio	1	261.184
22	servicio de alineacion	Servicio	1	231.504
23	servicio de cambio de rotulas axiales	Servicio	1	242.189
24	Servicio de montaje y desmontaje transmision	Servicio	1	2.404.875
25	Servicio de montada y desmontada chorote caja cambios	Servicio	1	865.755
26	Servicio de Alineacion camióneta nissan frontier	Servicio	1	195.661
27	Servicio de Alistamiento general lavado	Servicio	1	195.661
28	Servicio de Soldadura y ajuste de platon	Servicio	1	326.101
29	Servicio de Cambio de bandas y rectificacion de campanas	Servicio	1	195.661
30	Servicio de Forro de Caballero	Servicio	1	195.661
31	Servicio de Asegurada de pista y paso rueda	Servicio	1	130.440
32	Servicio de Mano de obra suspension delantera	Servicio	1	869.603
33	Servicio de Mano de obra frenos	Servicio	1	369.581
34	Servicio de Cambio amortiguadores traseros	Servicio	1	150.000
35	Servicio de Cambio de closh o embrague	Servicio	1	826.123
36	Servicio de Arreglo de cableado y electricidad	Servicio	1	869.603
37	Servicio de cambio de aceite	Servicio	1	826.123
38	Servicio de Soldadura de chasis	Servicio	1	847.863
39	Servicio de Arreglo alternador ma recarga bateria	Servicio	1	130.440
40	Servicio de Cambio amortiguadores delanteros	Servicio	1	346.302
41	Servicio de Cambio espirales delanteros	Servicio	1	288.585

Carrera 19 No. 6 – 44 Bogotá, D.C., Colombia. Tel: 319 4011307

Autorización Facturación electrónica No. 18764025518908 válida desde 2022-02-17



REPUESTOS AUTOMOTORES ASDRUBAL REY

NIT: 1018413393 – 9

REGIMEN: RESPONSABLE DE IVA SOBRE LAS VENTAS - IVA

Cliente:	MUNICPIO DE PANDICUNDINAMARCA
NIT:	890.680.173-1
Dirección:	Carrera 4 N 3 - 55 Palacio Municipal
Teléfono:	3112369411

Cotización:	2950 - 01
Moneda:	COP Colombia, Pesos
Fecha De Emisión:	20/05/26
Forma De Pago:	CONTADO

42	Servicio de Cambio bases amortiguador	Servicio	1	230.868
43	Servicio de Cambio tijera superior	Servicio	1	346.302
44	Servicio de Cambio tijera inferior	Servicio	1	480.975
45	Servicio de Cambio bujes tijera superior	Servicio	1	346.302
46	Servicio de Cambio bujes tijera inferior	Servicio	1	480.975
47	Servicio de Cambio rótula superior	Servicio	1	230.868
48	Servicio de Cambio rótula inferior	Servicio	1	288.585
49	Servicio de Cambio terminal dirección	Servicio	1	192.390
50	Servicio de Cambio bieletas estabilizadora	Servicio	1	153.912
51	Servicio de Cambio barra estabilizadora	Servicio	1	346.302
52	Servicio de Cambio rodamientos delanteros	Servicio	1	480.975
53	Servicio de Cambio retenedores delanteros	Servicio	1	288.585
54	Servicio de Cambio mangleta	Servicio	1	480.975
55	Servicio de Cambio semieje delantero 4x4	Servicio	1	480.975
57	Servicio de Cambio ballestas traseras	Servicio	1	673.365
58	Servicio de Cambio bujes de ballesta	Servicio	1	346.302
59	Servicio de Cambio pasadores ballesta	Servicio	1	346.302
60	Servicio de Cambio grapas/U-bolts	Servicio	1	230.868
61	Servicio de Cambio soporte ballesta	Servicio	1	346.302
62	Servicio de Cambio gemelos ballesta	Servicio	1	346.302
63	Servicio de Cambio barra estabilizadora trasera	Servicio	1	346.302
64	Servicio de Cambio bieletas traseras	Servicio	1	346.302
65	Servicio de Cambio rodamientos traseros	Servicio	1	480.975
66	Servicio de Cambio retenedores traseros	Servicio	1	346.302
67	Servicio de Diagnóstico suspensión	Servicio	1	153.912

Carrera 19 No. 6 – 44 Bogotá, D.C., Colombia. Tel: 319 4011307

Autorización Facturación electrónica No. 18764025518908 válida desde 2022-02-17



REPUESTOS AUTOMOTORES ASDRUBAL REY

NIT: 1018413393 – 9

REGIMEN: RESPONSABLE DE IVA SOBRE LAS VENTAS - IVA

Cliente:	MUNICIPIO DE PANDICUNDINAMARCA
NIT:	890.680.173-1
Dirección:	Carrera 4 N 3 - 55 Palacio Municipal
Teléfono:	3112369411

Cotización:	2950 - 01
Moneda:	COP Colombia, Pesos
Fecha De Emisión:	20/05/26
Forma De Pago:	CONTADO

68	Servicio de Revisión preventiva general	Servicio	1	230.868
69	Servicio de Lavado de suspensión	Servicio	1	153.912
70	Servicio de Engrase general	Servicio	1	115.434
71	Srvicio de Prensa hidráulica bujes	Servicio	1	153.912
72	Servicio de Extracción de pernos oxidados	Servicio	1	96.195
73	Servicio de Soldadura soportes suspensión	Servicio	1	230.868
74	Servicio de Calibración dirección	Servicio	1	153.912
75	Servicio de Escaneo electrónico	Servicio	1	153.912
76	Servicio de Desarme completo de delantero	Servicio	1	673.365
77	Servicio de Desarme eje trasero	Servicio	1	865.755
78	Servicio de Cambio grasa rodamientos	Servicio	1	153.912
79	Servicio de Rectificación campanas	Servicio	1	153.912
80	Servicio de Cambio retenedores	Servicio	1	288.585
81	Servicio de Cambio rodamientos	Servicio	1	480.975
82	Servicio de Mantenimiento ballesas	Servicio	1	673.365
83	Servicio de Reforzado ballesas	Servicio	1	961.950
84	Servicio de Cambio hojas balasta	Servicio	1	480.975
85	Servicio de Nivelación suspensión	Servicio	1	346.302
SUMINISTRO				
1	suministro de Filtro Aire	unidad	1	135.163
2	suministro de Filtros de Combustible	unidad	1	239.153
3	suministro de Filtro Aceite	unidad	1	157.007
4	suministro de Aceite 15w40	galon	1	268.000
5	suministro de valvulina	galon	1	415.520
6	suministro de liquido de frenos	cuarto	1	55.798

Carrera 19 No. 6 – 44 Bogotá, D.C., Colombia. Tel: 319 4011307

Autorización Facturación electrónica No. 18764025518908 válida desde 2022-02-17



REPUESTOS AUTOMOTORES ASDRUBAL REY

NIT: 1018413393 – 9

REGIMEN: RESPONSABLE DE IVA SOBRE LAS VENTAS - IVA

Cliente:	MUNICIPIO DE PANDICUNDINAMARCA
NIT:	890.680.173-1
Dirección:	Carrera 4 N 3 - 55 Palacio Municipal
Teléfono:	3112369411

Cotización:	2950 - 01
Moneda:	COP Colombia, Pesos
Fecha De Emisión:	20/05/26
Forma De Pago:	CONTADO

7	suministro de de grasa de litio presentacion x 400 gr	Unidad	1	49.862
8	suministro de refrigerante	galon	1	123.469
9	Suministro de Juego Pastillas de Freno delantero	Unidad	1	420.440
10	Suministro de Juego de Bandas de freno traseras	Unidad	1	525.692
11	Suministro Bujes tijera superior	Unidad	1	163.834
12	Suministro Bujes tijera inferior	Unidad	1	148.400
13	suministro de los bujes de los muelles	Unidad	1	85.478
14	Suministro de cambio de llantas delanteras importadas 235/70 r16	Unidad	1	1.450.000
15	Suministro de luces delanteras y traseras incluido bombillos	unidad	1	1.009.120
16	Suministro del sistema de embrague Disco, prensa balinera	Unidad	1	2.597.265
17	Suministro del intercooler	Unidad	1	1.484.000
18	suministro de centrales y terminales	Unidad	1	263.558
19	suministro de rotulas superiores	Unidad	1	282.079
20	suministro de rotulas inferiores	Unidad	1	391.776
21	Suministro de amortiguadores traseros	unidad	1	534.240
22	suministro de amortiguadores delanteros	Unidad	1	936.701
23	suministro de pasadores de los amortiguadores delanteros o traseros	unidad	1	421.456
24	suministro de hojas del muelle principales delanteras	Unidad	1	1.112.703
25	suministro de hojas del muelle de la segunda mano	Unidad	1	928.390
26	suministro de retenedores de la transmision	Unidad	1	139.615
27	suministro de puntas del eje con esparragos y tuercas y retenes	Unidad	1	1.030.786
28	suministro de juego empaquetaduras de la mordasa	Unidad	1	92.839
29	suministro de correa del aire acondicionado	Unidad	1	249.312
30	suministro de rotulas axiales	Unidad	1	383.228

Carrera 19 No. 6 – 44 Bogotá, D.C., Colombia. Tel: 319 4011307

Autorización Facturación electrónica No. 18764025518908 válida desde 2022-02-17



REPUESTOS AUTOMOTORES ASDRUBAL REY

NIT: 1018413393 – 9

REGIMEN: RESPONSABLE DE IVA SOBRE LAS VENTAS - IVA

Cliente:	MUNICIPIO DE PANDICUNDINAMARCA
NIT:	890.680.173-1
Dirección:	Carrera 4 N 3 - 55 Palacio Municipal
Teléfono:	3112369411

Cotización:	2950 - 01
Moneda:	COP Colombia, Pesos
Fecha De Emisión:	20/05/26
Forma De Pago:	CONTADO

31	suministro de brazo arxial y cauchos de la barra	Unidad	1	555.610
32	suministro de guardapolvos axiales	Unidad	1	112.784
33	suministro y servicio para el cambio de muñecos	Unidad	1	132.492
34	Suministro tramision completa	Unidad	1	11.447.205
35	Suministro del chorote del embrague	Unidad	1	765.712
36	Suministro Soporte caja	Unidad	1	444.421
37	Suministro de silicona gris	Unidad	1	125.054
38	Suministro de Tornillos varios	Unidad	1	97.830
39	Suministro de Tornillo barra de torsion	Unidad	1	152.180
40	Suministro de Resortes para bandas de frenado	Unidad	1	43.480
41	Suministro de Arandelas para rueda libre	Unidad	1	54.350
42	Suministro de Torno para rectificación eje	Unidad	1	54.350
43	Suministro de Cambio de ruedas libres mas rodamientos y ejes	Unidad	1	543.502
44	Suministro de Retenedor de la doble	Unidad	1	54.350
45	Suministro de Embrague para nisan frontier disco, bannera prenea	Unidad	1	2.065.307
46	Suministro de Rotulas de direccion	Unidad	1	119.570
47	Suministro de terminales	Unidad	1	97.830
48	Suministro de amortiguadores	Unidad	1	423.931
49	Suministro de Braso	Unidad	1	391.321
50	Suministro de Bujes tijera superior	Unidad	1	141.310
51	Suministro de Esparragos terminales	Unidad	1	86.960
52	Suministro de stop traseros	Unidad	1	434.801
53	Suministro de rueda libre	Unidad	1	652.202
54	Suministro de Punta delantera	Unidad	1	434.801
55	Suministro de Rodamiento rueda	Unidad	1	391.321

Carrera 19 No. 6 – 44 Bogotá, D.C., Colombia. Tel: 319 4011307

Autorización Facturación electrónica No. 18764025518908 válida desde 2022-02-17



REPUESTOS AUTOMOTORES ASDRUBAL REY

NIT: 1018413393 – 9

REGIMEN: RESPONSABLE DE IVA SOBRE LAS VENTAS - IVA

Cliente:	MUNICIPIO DE PANDICUNDINAMARCA
NIT:	890.680.173-1
Dirección:	Carrera 4 N 3 - 55 Palacio Municipal
Teléfono:	3112369411

Cotización:	2950 - 01
Moneda:	COP Colombia, Pesos
Fecha De Emisión:	20/05/26
Forma De Pago:	CONTADO

56	Suministro Grasa x libra	Unidad	1	76.090
57	Suministro de hoja principal trasera	Unidad	1	543.502
58	Suministro de bujes	Unidad	1	54.350
59	Suministro de Central	Unidad	1	54.350
20. MOTOCICLETA PLANEACION ZEL70C YAMAHA				
Item	Descripción	Unidad	Cant.	VL unitario
SERVICIO				
1	Suministro guaya velocimetro	Unidad	1	15.391
2	Suministro guaya closch	Unidad	1	34.630
3	Suministro guaya revoluciones	Unidad	1	28.859
4	Suministro guaya acelerador	Unidad	1	30.782
5	Suministro tacometro	Unidad	1	153.912
6	Suministro bombillo led faro	Unidad	1	48.098
7	Suministro pastillas	Unidad	1	38.478
8	Suministro bomba freno	Unidad	1	48.098
9	Suministro espejos	Unidad	1	46.174
10	Suministro tanque	Unidad	1	519.453
11	Suministro tapas laterales	Unidad	1	57.717
12	Servicio de tapizado silla incluye materiales	Unidad	1	115.434
13	Suministro direccionales traseras	Unidad	1	38.478
14	Suministro stop	Unidad	1	67.337
15	Suministro de llanta trasera	Unidad	1	346.302
16	Suministro de bandas	Unidad	1	44.250
17	Suministro porta bandas	Unidad	1	96.195

Carrera 19 No. 6 – 44 Bogotá, D.C., Colombia. Tel: 319 4011307

Autorización Facturación electrónica No. 18764025518908 válida desde 2022-02-17



REPUESTOS AUTOMOTORES ASDRUBAL REY


NIT: 1018413393 – 9

REGIMEN: RESPONSABLE DE IVA SOBRE LAS VENTAS - IVA

Cliente:	MUNICIPIO DE PANDICUNDINAMARCA
NIT:	890.680.173-1
Dirección:	Carrera 4 N 3 - 55 Palacio Municipal
Teléfono:	3112369411

Cotización:	2950 - 01
Moneda:	COP Colombia, Pesos
Fecha De Emisión:	20/05/26
Forma De Pago:	CONTADO

18	Suministro de pista freno trasero	Unidad	1	153.912
19	Suministro de eje abre bandas	Unidad	1	28.859
20	Suministro de kit de arrastre	Unidad	1	153.912
21	Suministro de deslizador cadena	Unidad	1	48.098
22	Suministro de bujes tijera	Unidad	1	111.586
23	Suministro de mangos	Unidad	1	28.859
24	Suministro de carrete acelerador	Unidad	1	9.620
25	Suministro de batería	Unidad	1	202.010
26	Suministro de motor arranque	Unidad	1	173.151
27	Suministro de posapios traseros	Unidad	1	32.706
28	Suministro de llave gasolina	Unidad	1	28.859
29	Suministro de kit empaques	Unidad	1	38.478
30	Suministro de valvulas	Unidad	1	86.576
31	Suministro de sellos	Unidad	1	17.315
32	Suministro de tapon arbol de ejes	Unidad	1	19.239
33	Suministro de bujia	Unidad	1	28.859
34	Suministro de filtro aire	Unidad	1	15.391
35	Suministro de cadenilla	Unidad	1	88.499
36	Suministro de guias	Unidad	1	38.478
37	Suministro de cilindro	Unidad	1	307.824
38	Suministro de biela	Unidad	1	126.977
39	Suministro de rodamientos cigüeñal	Unidad	1	176.999
40	Suministro de discos closch	Unidad	1	67.337
41	Suministro de reten cigüeñal	Unidad	1	9.620
42	Suministro de filtro aceite	Unidad	1	9.620



Carrera 19 No. 6 – 44 Bogotá, D.C., Colombia. Tel: 319 4011307

Autorización Facturación electrónica No. 18764025518908 válida desde 2022-02-17



REPUESTOS AUTOMOTORES ASDRUBAL REY

NIT: 1018413393 – 9

REGIMEN: RESPONSABLE DE IVA SOBRE LAS VENTAS - IVA

Cliente:	MUNICIPIO DE PANDICUNDINAMARCA
NIT:	890.680.173-1
Dirección:	Carrera 4 N 3 - 55 Palacio Municipal
Teléfono:	3112369411

Cotización:	2950 - 01
Moneda:	COP Colombia, Pesos
Fecha De Emisión:	20/05/26
Forma De Pago:	CONTADO

43	Suministro de aceite	Unidad	1	53.869
44	Suministro de kir carburador	Unidad	1	67.337
45	Suministro de tapa tapon aceite	Unidad	1	30.782
46	Sumnistro de swiche	Unidad	1	44.250
47	Sumnbistro de tornillo sproket	Unidad	1	19.239
48	Sumnistro de guias cilindro	Unidad	1	19.239
49	Sumnistro de valvula sello matic	Unidad	1	19.239
50	Sumnistro de llanta delantera	Unidad	1	192.390
51	Suministro filtro de gasolina	Unidad	1	38.465
52	Suminsitro filtro de aire	Unidad	1	77.762
53	Suminsitro filtro de aceite	Unidad	1	36.803
54	Suministro aceite 20w-50 (litro)	Unidad	1	125.131
55	Suministro Liquido para frenos	Unidad	1	51.524
56	Suminsitro pastillas freno delantero	Unidad	1	95.688
57	Suminsitro bandas freno trasero	Unidad	1	95.688
58	Suminsitro llanta delantera 10/90R19	Unidad	1	457.072
59	Suminsitro llanta trasera 120/90R17	Unidad	1	504.560
60	Suminsitro kit de arraste	Unidad	1	533.646
61	Servicio cambio kit de arrastre	Unidad	1	73.606
62	Suminsitro farola delantera	Unidad	1	478.442
63	Suminsitro stop trasero	Unidad	1	257.622
64	Suminsitro direccional	Unidad	1	154.573
65	Suministro juego de espejos retrovisores	Unidad	1	95.688
66	Suminsitro de bateria	Unidad	1	460.040
SUMINISTRO				

Carrera 19 No. 6 – 44 Bogotá, D.C., Colombia. Tel: 319 4011307

Autorización Facturación electrónica No. 18764025518908 válida desde 2022-02-17



REPUESTOS AUTOMOTORES ASDRUBAL REY

NIT: 1018413393 – 9

REGIMEN: RESPONSABLE DE IVA SOBRE LAS VENTAS - IVA

Cliente:	MUNICIPIO DE PANDICUNDINAMARCA
NIT:	890.680.173-1
Dirección:	Carrera 4 N 3 - 55 Palacio Municipal
Teléfono:	3112369411

Cotización:	2950 - 01
Moneda:	COP Colombia, Pesos
Fecha De Emisión:	20/05/26
Forma De Pago:	CONTADO

1	Servicio de mano de obra desmonte y montaje motor	Servicio	1	865.755
2	Servicio de mano de obra electrico	Servicio	1	673.365
3	Servicio de mano de obra reparacion y banco de rectificacion	Servicio	1	673.365
4	Servicio de Cambio de aceites y filtros	Servicio	1	128.811
5	Servicio cambio liquido para frenos	Servicio	1	110.410
6	Servicio de cambio pastillas o bandas para freno	Servicio	1	73.606
7	Servicio cambio de llantas	Servicio	1	55.000
8	Servicio de montallantas	Servicio	1	55.000
9	Servicio cambio de bateria	Global	1	110.410
10	Servicio cambio de farola, stop o direccional.	Servicio	1	110.410
11	Servicio reparacion de motor y sus componentes	Servicio		1.398.522
12	Servicio tapizado sillin	Servicio		220.819
13	Servicio de Revision sistema electrico	Servicio		441.638
14	Servicio de revision y reparacion sistema de amortiguacion	Servicio		441.638

Atentamente,

Darwin Rey R.

DARWIN REY
Gerente.

