



INFORME A LA DIRECCIÓN DE LA FÁBRICA DE MONEDA

Etapas	Aprobación	
Asunto	Servicio de mantenimiento e instalación de concertina en el muro perimetral del sector occidente del Banco de la República - Fábrica de Moneda, según plano M-01.	
Proveedor	INGECOLSA CONSTRUCCION SAS	
Sistema de Contratación	Artículo 10 – Invitación a personas determinadas	

1. Personas Naturales/Jurídicas Invitadas al Proceso

Nombre del oferente	¿Presentó oferta?
INGECOLSA CONSTRUCCION S.A.S	SI
SERVICIOS Y CONSTRUCCION RAMIREZ S.A.S	SI
MAX TECNOLOGÍA Y SEGURIDAD S.A.S	SI
MARA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A.S	NO

2. Evaluación de ofertas

Nombre del oferente	¿Cumple aspectos legales y financieros?	¿Cumple aspectos técnicos?
INGECOLSA CONSTRUCCION S.A.S	Si	Si
SERVICIOS Y CONSTRUCCION RAMIREZ S.A.S	Si	Si
MAX TECNOLOGÍA Y SEGURIDAD S.A.S	SI	Si

3. Solicitud de Aprobación

Se solicita autorización al Director de la Fábrica de Moneda para contratar con la empresa **INGECOLSA CONSTRUCCION S.A.S** Servicio de mantenimiento e instalación de concertina en el muro perimetral del sector occidente del Banco de la República - Fábrica de Moneda, según plano M-01..

El valor de la aprobación es de COP 91.720.820,00 antes de IVA