

EVALUACIÓN DE CONFORMIDAD

Verificar el cumplimiento de la NTMD y/o Especificación Técnica de los bienes en proceso de fabricación, se tomará como referencia para las visitas y el cumplimiento de los tiempos de fabricación la GTMD 0004 Actualización vigente.

MUESTRA

Análisis de muestras
verificación de
requisitos generales
ET FAC.

MATERIA PRIMA

Toma de muestras
de requisitos
específicos sobre
materia prima para
pruebas de
laboratorio.

VISITA 2%

Exigencia de min 2%
del PT muestreo y
verificación de
requisitos generales.

VISITA 80%

Exigencia de min 80% del
PT muestreo y verificación
de requisitos generales,
empaques y muestreo con
la certificación.

VISITA 100%

Verificación de
requisitos generales,
empaques y rotulado en
la fábrica. Entrega de
resultados de
laboratorio.