

INFORME EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL CENTRO DE FORMACION TURISTICA GENTE DE MAR Y SERVICIOS Y SUBSEDE PROVIDENCIA DEL SENA REGIONAL SAN ANDRÉS, INCLUYE SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS. EN SUS DIFERENTES SEDES DESDE EL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

Item	Item	Cant	U. Med	Descripción	V. Unitario	V. total
				SEDE PROVIDENCIA - ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA		
1	178	1	und	Valor actividad-labor mantenimiento preventivo por equipo - tipo split en la Subsede ubicada en el municipio de Providencia.	725.000	725.000
				SEDE PROVIDENCIA - BIBLIOTECA		
2	181	1	und	Valor actividad-labor mantenimiento preventivo por equipo - manejadora tipo casete (3 Samsung) 1 condensadoras multi V de 48,000 BTU (Samsung Mod. AC048MXADKH) en la Subsede ubicada en el municipio de Providencia.	865.000	865.000
				SEDE PROVIDENCIA - AUDITORIO		
3	181	1	und	Valor actividad-labor mantenimiento preventivo por equipo - manejadora tipo casete (3 Samsung) 1 condensadoras multi V de 48,000 BTU (Samsung Mod. AC048MXADKH) en la Subsede ubicada en el municipio de Providencia.	865.000	865.000
				SEDE PROVIDENCIA - SALA DE INSTRUCTORES		
4	178	1	und	Valor actividad-labor mantenimiento preventivo por equipo - tipo split en la Subsede ubicada en el municipio de Providencia.	725.000	725.000
				SEDE PROVIDENCIA - RACK P1		
5	178	1	und	Valor actividad-labor mantenimiento preventivo por equipo - tipo split en la Subsede ubicada en el municipio de Providencia.	725.000	725.000
				SEDE PROVIDENCIA - RACK P2		
6	178	1	und	Valor actividad-labor mantenimiento preventivo por equipo - tipo split en la Subsede ubicada en el municipio de Providencia.	725.000	725.000
				SEDE PROVIDENCIA - EMPRENDIMIENTO		
7	181	1	und	Valor actividad-labor mantenimiento preventivo por equipo - manejadora tipo casete (3 Samsung) 1 condensadoras multi V de 48,000 BTU (Samsung Mod. AC048MXADKH) en la Subsede ubicada en el municipio de Providencia.	865.000	865.000
				SEDE PROVIDENCIA - BIENEST. APREN, ENFER. Y ARCHIVO-		
8	178	1	und	Valor actividad-labor mantenimiento preventivo por equipo - tipo split en la Subsede ubicada en el municipio de Providencia.	725.000	725.000
				HOTEL ESCUELA PISO 1 1-2		
9	177	1	und	Valor actividad-labor mantenimiento preventivo por equipo - Manejadora tipo casete Excell,York, Hitachi (auditorio, hotel escuela) en la Sede principal San Andrés.	665.000	665.000
				HOTEL ESCUELA PISO 1 2-2		
10	177	1	und	Valor actividad-labor mantenimiento preventivo por equipo - Manejadora tipo casete Excell,York, Hitachi (auditorio, hotel escuela) en la Sede principal San Andrés.	665.000	665.000
				HOTEL ESCUELA PISO 2 - RECEPCIÓN		
11	177	1	und	Valor actividad-labor mantenimiento preventivo por equipo - Manejadora tipo casete Excell,York, Hitachi (auditorio, hotel escuela) en la Sede principal San Andrés.	665.000	665.000
				HOTEL ESCUELA PISO 2 - PELUQUERIA		
12	177	1	und	Valor actividad-labor mantenimiento preventivo por equipo - Manejadora tipo casete Excell,York, Hitachi (auditorio, hotel escuela) en la Sede principal San Andrés.	665.000	665.000
				HOTEL ESCUELA PISO 2 - AULA MULTIPLE		
13	177	1	und	Valor actividad-labor mantenimiento preventivo por equipo - Manejadora tipo casete Excell,York, Hitachi (auditorio, hotel escuela) en la Sede principal San Andrés.	665.000	665.000
				HOTEL ESCUELA PISO 2 - CABINA SPA		
14	177	1	und	Valor actividad-labor mantenimiento preventivo por equipo - Manejadora tipo casete Excell,York, Hitachi (auditorio, hotel escuela) en la Sede principal San Andrés.	665.000	665.000
				HOTEL ESCUELA PISO 3 - LOBBY		
15	177	1	und	Valor actividad-labor mantenimiento preventivo por equipo - Manejadora tipo casete Excell,York, Hitachi (auditorio, hotel escuela) en la Sede principal San Andrés.	665.000	665.000
				HOTEL ESCUELA PISO 3 -HABITACIÓN 1-		
16	177	1	und	Valor actividad-labor mantenimiento preventivo por equipo - Manejadora tipo casete Excell,York, Hitachi (auditorio, hotel escuela) en la Sede principal San Andrés.	665.000	665.000
				HOTEL ESCUELA PISO 3 -HABITACIÓN 2-		

17	177	1	und	Valor actividad-labor mantenimiento preventivo por equipo - Manejadora tipo cassette Excell, York, Hitachi (auditorio, hotel escuela) en la Sede principal San Andrés.	665.000	665.000
18	177	1	und	HOTEL ESCUELA PISO 3 -HABITACIÓN 3- Valor actividad-labor mantenimiento preventivo por equipo - Manejadora tipo cassette Excell, York, Hitachi (auditorio, hotel escuela) en la Sede principal San Andrés.	665.000	665.000
19	177	1	und	HOTEL ESCUELA PISO 3 - OFICINA ADMINISTRATIVA- Valor actividad-labor mantenimiento correctivo por equipo - tipo split, piso techo, en la Sede principal San Andrés (incluye: diagnóstico, reparación, traslado, desinstalación y montaje del equipo)	755.000	755.000
20	177	1	und	HOTEL ESCUELA PISO 3 -AULA TALLER 1- Valor actividad-labor mantenimiento preventivo por equipo - Manejadora tipo cassette Excell, York, Hitachi (auditorio, hotel escuela) en la Sede principal San Andrés.	665.000	665.000
21	177	1	und	HOTEL ESCUELA PISO 3 -AULA TALLER 2- Valor actividad-labor mantenimiento preventivo por equipo - Manejadora tipo cassette Excell, York, Hitachi (auditorio, hotel escuela) en la Sede principal San Andrés.	665.000	665.000
22	177	1	und	HOTEL ESCUELA PISO 4 -BAR- Valor actividad-labor mantenimiento preventivo por equipo - Manejadora tipo cassette Excell, York, Hitachi (auditorio, hotel escuela) en la Sede principal San Andrés.	665.000	665.000
23	177	1	und	HOTEL ESCUELA PISO 4 -OFICINA- Valor actividad-labor mantenimiento preventivo por equipo - Manejadora tipo cassette Excell, York, Hitachi (auditorio, hotel escuela) en la Sede principal San Andrés.	665.000	665.000
24	177	1	und	HOTEL ESCUELA PISO 4 -PANADERIA 1- Valor actividad-labor mantenimiento preventivo por equipo - Manejadora tipo cassette Excell, York, Hitachi (auditorio, hotel escuela) en la Sede principal San Andrés.	665.000	665.000
25	177	1	und	HOTEL ESCUELA PISO 4 -PANADERIA 2- Valor actividad-labor mantenimiento preventivo por equipo - Manejadora tipo cassette Excell, York, Hitachi (auditorio, hotel escuela) en la Sede principal San Andrés.	665.000	665.000
26	177	1	und	HOTEL ESCUELA PISO 4 -ECONOMATO- Valor actividad-labor mantenimiento preventivo por equipo - Manejadora tipo cassette Excell, York, Hitachi (auditorio, hotel escuela) en la Sede principal San Andrés.	665.000	665.000
27	177	1	und	HOTEL ESCUELA PISO 4 -COCINA FRIA- Valor actividad-labor mantenimiento preventivo por equipo - Manejadora tipo cassette Excell, York, Hitachi (auditorio, hotel escuela) en la Sede principal San Andrés.	665.000	665.000
28	184	1	und	HOTEL ESCUELA CONDENSADORAS Valor actividad-labor mantenimiento preventivo por equipo - Condesadora VRF York Mod. JTOH160VPERBS1 VRF 200,000 btu-Cooling 45) cocina del Hotel Escuela del Centro de Formación de la Regional San Andrés. (incluye: diagnóstico, reparación, traslado, desinstalación y montaje del equipo).	675.000	675.000
29	183	1	und	Valor actividad-labor mantenimiento correctivo por equipo - Condesadora VRF York Mod. JTOH160VPERBS1 VRF 200,000 btu-Cooling 45) cocina del Hotel Escuela del Centro de Formación de la Regional San Andrés. (incluye: diagnóstico, reparación, traslado, desinstalación y montaje del equipo).	1.000.000	1.000.000
30	186	2	und	Valor actividad-labor mantenimiento preventivo por equipo - condensadora multi V (Hitachi Air365 Mod. RAS-240RNCCRW- COOLING 67 KW) ubicadas en el Hotel Escuela del Centro de Formación de la Regional San Andrés. (incluye: diagnóstico, reparación, traslado, desinstalación y montaje del equipo).	740.000	1.480.000
31	174	1	und	IDF -RACK- BLOQUE 4 PISO 2 Valor actividad-labor mantenimiento preventivo por equipo - tipo split, piso techo en la Sede principal San Andrés	600.000	600.000
32	173	1	und	Valor actividad-labor mantenimiento correctivo por equipo - tipo split, piso techo, en la Sede principal San Andrés (incluye: diagnóstico, reparación, traslado, desinstalación y montaje del equipo)	755.000	755.000
33	173	1	und	BIBLIOTECA BLOQUE AUDITORIO PISO 2 Valor actividad-labor mantenimiento correctivo por equipo - tipo split, piso techo, en la Sede principal San Andrés (incluye: diagnóstico, reparación, traslado, desinstalación y montaje del equipo)	755.000	755.000
				INGRESO MATRICULA BLOQUE 3 P2		

34	173	1	und	Valor actividad-labor mantenimiento correctivo por equipo - tipo split, piso techo, en la Sede principal San Andrés (incluye: diagnóstico, reparación, traslado, desinstalación y montaje del equipo)	755.000	755.000
				INSUMOS		
1	44	1	und	Desincrustante X galon	108.035	108.035
2	56	1	und	REFRIGERANTE 410 A X 30LB	900.000	900.000
3	49	1	und	Limpiador electronico	44.485	44.485
4	47	1	und	Gas butano 16 Onz	50.840	50.840
5	75	1	und	TARJETA ELECTRONICA CONDENSADORA MULTI V YORK MOD. JTOH160VPERBS1	1.016.800	1.016.800
6	62	1	und	TARJETA DISPLAY PARA AIRES TIPO SPLIT	368.590	368.590
7	43	1	und	CONTROL REMOTO UNIVERSAL	76.260	76.260
8	46	1	und	FILTROS DESHIDRATADORES 3/8	55.924	55.924
9	7	1	und	BOMBA DE CONDENSADO TIPO CASSETTE	223.200	223.200
10	57	6	und	SOLDADURA DE PLATA AL 5% UN	3.178	19.068
11	133	1	und	BREAKER 20 AMP	34.270	34.270
				TOTAL GASTOS A CORTE 30-06-2026		27.862.472