

Rectora: MAYRA LORENA MORENO DULCEY

Presento la cotización para trabajos de mantenimiento, reparación e instalación solicitados por la INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDRO VICENTE ABADÍA; de la siguiente manera

MANTENIMIENTOS LOCATIVOS				
SEDE	ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR	SUBTOTAL
CARMEN ARZAYUZ SAAVEDRA	1	Cambio de bomba de tanque de reserva de agua potable defectuosa	700.000	2.470.000
	2	Reparación de gotera y reparación en cielo raso de biblioteca.	570.000	
	3	Reparación de cubierta y limpieza de canales de aguas lluvias.	840.000	
	4	Limpieza general tanque de reserva agua potable	360.000	
SAULO RICARDO MOLINA	5	Reparación de sistema eléctrico y canaletas en sala de sistemas, adecuación de tomacorrientes.	610.000	3.770.000
	6	Cambio de 3 pilares en pasillo de madera apolillados por estructura metálica.	2.600.000	
	7	Reparación goteras en la sede	560.000	
AGUSTO DOMINGUEZ	8	Reparación de vidrios fracturados y adecuación de vidrios existentes en ventanas.	790.000	1.540.000
	9	Limpieza general tanque agua potable	320.000	
	10	Limpieza general tanque de agua	430.000	
FRANCISCO JOSE DE CALDAS	11	Reparación de muros fracturados en parque principal de la institución.	4.300.000	10.720.000
	12	Reparación de canal de agua lluvia deteriorado.	520.000	
	13	Cambio de bomba de tanque de reserva de agua potable.	680.000	
	14	Instalación de bases metálicas en baños y tubería de desagües.	710.000	
	15	Reinstalación de polarizado ventanas oficinas.	650.000	
	16	Habilitación de inodoro obstruido y reinstalación de inodoro infantil.	480.000	

	17	Reinstalación y enchape de lavamanos y estucada de pared con pintura.	780.000	
	18	Reparación de pared de baños estucada y pintada.	720.000	
	19	Reparación goteras en la sede	680.000	
	20	Limpieza general de tanque de reserva de agua potable.	520.000	
	21	Instalación de malla en cielo raso.	680.000	
PEDRO VICENTE ABADÍA	22	Cambio de vidrio para ventana fracturada	920.000	5.360.000
	23	Cambio de 4 tejas de Eternit fracturadas para el baño de hombres	680.000	
	24	Reinstalación de película polarizada a ventanas para el bloque de oficinas.	730.000	
	25	Reparación goteras en la sede	470.000	
	26	Reparación cielo falso en PVC	590.000	
	27	Limpieza general de 4 tanques de reserva de agua potable y adecuación tubería de PVC con separadores universales	1.970.000	
MANTENIMIENTOS LOCATIVOS				
SEDE	ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR	SUBTOTAL
AGUSTO DOMINGUEZ	1	Poda de árboles y limpieza de residuos de poda.	10.500.000	10.500.000
		TOTAL COTIZACION A TODO COSTO	34.360.000	

ATENTAMENTE:


 CARLOS ALBERTO TREJOS YANDÚN
 C.C 1114832187