

Sogamoso, 03 de agosto de 2026

Señor (es)

INSTITUTO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE SOGAMOSO - INTRASOG
Sogamoso – Boyacá

Asunto: COTIZACIÓN DE SERVICIOS

Estimados señores,

CARS SERVICES SERVICIOS DE ASISTENCIA EN CARRETERA, presenta respetuosamente a esta entidad su cotización de servicios, la cual tiene como finalidad ***“CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOCICLETAS ADSCRITAS AL INSTITUTO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE SOGAMOSO”***

MOTOCICLETA	DESCRIPCION	VALOR ANTES DE IVA	IVA	TOTAL
YAMAHA XTZ 250	Rodamientos de dirección e instalación	\$ 180,000	\$ 34,200	\$ 214,200
	Retenedores de dirección e instalación	\$ 65,000	\$ 12,350	\$ 77,350
	Aceite de telescopios e instalación	\$ 120,000	\$ 22,800	\$ 142,800
	Guardapolvos telescopios e instalación	\$ 95,000	\$ 18,050	\$ 113,050
	Barras suspensión delantera e instalación	\$ 620,000	\$ 117,800	\$ 737,800
	Monoshock trasero e instalación	\$ 580,000	\$ 110,200	\$ 690,200
	Bieletas y rodamientos suspensión	\$ 260,000	\$ 49,400	\$ 309,400
	Disco freno delantero e instalación	\$ 240,000	\$ 45,600	\$ 285,600
	Disco freno trasero e instalación	\$ 220,000	\$ 41,800	\$ 261,800
	Manguera freno hidráulico	\$ 95,000	\$ 18,050	\$ 113,050
	Cambio líquido de frenos	\$ 55,000	\$ 10,450	\$ 65,450
	Kit reparación bomba freno delantera	\$ 125,000	\$ 23,750	\$ 148,750
	Kit reparación bomba freno trasera	\$ 110,000	\$ 20,900	\$ 130,900
	Regulador de voltaje e instalación	\$ 260,000	\$ 49,400	\$ 309,400
	Estator e instalación	\$ 420,000	\$ 79,800	\$ 499,800
	Relé de arranque e instalación	\$ 85,000	\$ 16,150	\$ 101,150
	Motor de arranque e instalación	\$ 520,000	\$ 98,800	\$ 618,800

CARS SERVICES SERVICIOS DE ASISTENCIA EN CARRETERA
NIT. 901 664 147
Calle 12 N° 14-11
Sogamoso - Boyacá

YAMAHA XTZ 250	Interruptor stop delantero	\$ 65,000	\$ 12,350	\$ 77,350
	Interruptor stop trasero	\$ 65,000	\$ 12,350	\$ 77,350
	Tablero de instrumentos	\$ 650,000	\$ 123,500	\$ 773,500
	Diagnóstico sistema de carga	\$ 80,000	\$ 15,200	\$ 95,200
	Tensor cadena distribución	\$ 140,000	\$ 26,600	\$ 166,600
	Cadena distribución e instalación	\$ 260,000	\$ 49,400	\$ 309,400
	Guía cadena distribución	\$ 90,000	\$ 17,100	\$ 107,100
	Bomba de aceite e instalación	\$ 320,000	\$ 60,800	\$ 380,800
	Kit clutch completo e instalación	\$ 650,000	\$ 123,500	\$ 773,500
	Discos clutch e instalación	\$ 280,000	\$ 53,200	\$ 333,200
	Campana clutch e instalación	\$ 580,000	\$ 110,200	\$ 690,200
	Árbol de levas e instalación	\$ 720,000	\$ 136,800	\$ 856,800
	Balancines e instalación	\$ 250,000	\$ 47,500	\$ 297,500
	Bomba combustible e instalación	\$ 480,000	\$ 91,200	\$ 571,200
	Limpieza sistema inyección	\$ 120,000	\$ 22,800	\$ 142,800
	Inyector e instalación	\$ 350,000	\$ 66,500	\$ 416,500
	Filtro de aire e instalación	\$ 85,000	\$ 16,150	\$ 101,150
	Sensor TPS e instalación	\$ 240,000	\$ 45,600	\$ 285,600
	Radios de rueda e instalación	\$ 120,000	\$ 22,800	\$ 142,800
	Rin delantero e instalación	\$ 390,000	\$ 74,100	\$ 464,100
	Rin trasero e instalación	\$ 420,000	\$ 79,800	\$ 499,800
	Rodamientos rueda delantera	\$ 85,000	\$ 16,150	\$ 101,150
	Rodamientos rueda trasera	\$ 95,000	\$ 18,050	\$ 113,050
	Retenedores rueda	\$ 45,000	\$ 8,550	\$ 53,550
	Descarbonización motor	\$ 280,000	\$ 53,200	\$ 333,200
	Ajuste general y torqueo	\$ 95,000	\$ 18,050	\$ 113,050
	Engrase de cables y mandos	\$ 60,000	\$ 11,400	\$ 71,400
	Ajuste de rayos	\$ 75,000	\$ 14,250	\$ 89,250
	Revisión sistema escape	\$ 55,000	\$ 10,450	\$ 65,450
	Alineación rueda trasera	\$ 60,000	\$ 11,400	\$ 71,400
	Revisión preoperacional integral	\$ 80,000	\$ 15,200	\$ 95,200
	Cambio de aceite	\$ 85,000	\$ 16,150	\$ 101,150
	Suministro e instalación filtro de aceite	\$ 55,000	\$ 10,450	\$ 65,450
	Suministro e instalación filtro de combustible	\$ 65,000	\$ 12,350	\$ 77,350
	Suministro e instalación exploradoras LED	\$ 420,000	\$ 79,800	\$ 499,800
	Suministro e instalación barra estroboscópica	\$ 950.000	\$ 180.500	\$ 1.130.500

YAMAHA XTZ 250	Reparación sistema de sirena electrónica	\$ 280,000	\$ 53,200	\$ 333,200
	Suministro e instalación módulo controlador de luces	\$ 650,000	\$ 123,500	\$ 773,500
	Suministro e instalación soporte maleteros laterales	\$ 580,000	\$ 110,200	\$ 690,200
	Suministro e instalación defensas laterales	\$ 850.000	\$ 161.500	\$ 1.011.500
	Suministro e instalacion de llantas 110-80-R18/140-70R-17/140-70R17/110-90 R17	\$ 232.941	\$ 44.259	\$ 277.200
	Suministro e instalación top case o baúl trasero	\$ 1.150.000	\$ 218.500	\$ 1.368.500
SUZUKI GIXER 150	Suministro e instalación tensor cadena distribución	\$ 145,000	\$ 27,550	\$ 172,550
	Suministro e instalación cadena distribución	\$ 240,000	\$ 45,600	\$ 285,600
	Suministro e instalación guía cadena distribución	\$ 95,000	\$ 18,050	\$ 113,050
	Suministro e instalación cuerpo de aceleración	\$ 650,000	\$ 123,500	\$ 773,500
	Limpieza y calibración cuerpo de aceleración	\$ 120,000	\$ 22,800	\$ 142,800
	Suministro e instalación inyector combustible	\$ 320,000	\$ 60,800	\$ 380,800
	Limpieza sistema de inyección electrónica	\$ 95,000	\$ 18,050	\$ 113,050
	Suministro e instalación sensor TPS	\$ 280,000	\$ 53,200	\$ 333,200
	Suministro e instalación sensor CKP	\$ 250,000	\$ 47,500	\$ 297,500
	Suministro e instalación regulador voltaje	\$ 240,000	\$ 45,600	\$ 285,600
	Suministro e instalación estator	\$ 390,000	\$ 74,100	\$ 464,100
	Suministro e instalación relé arranque	\$ 75,000	\$ 14,250	\$ 89,250
	Suministro e instalación motor arranque	\$ 450,000	\$ 85,500	\$ 535,500
	Suministro e instalación disco freno delantero	\$ 220,000	\$ 41,800	\$ 261,800
	Suministro e instalación disco freno trasero	\$ 210,000	\$ 39,900	\$ 249,900

SUZUKI GIXER 150	Kit reparación mordaza delantera	\$ 120,000	\$ 22,800	\$ 142,800
	Kit reparación mordaza trasera	\$ 120,000	\$ 22,800	\$ 142,800
	Cambio líquido frenos DOT4	\$ 55,000	\$ 10,450	\$ 65,450
	Suministro e instalación monoshock trasero	\$ 450,000	\$ 85,500	\$ 535,500
	Suministro e instalación aceite suspensión delantera	\$ 110,000	\$ 20,900	\$ 130,900
	Suministro e instalación guardapolvos telescopios	\$ 90,000	\$ 17,100	\$ 107,100
	Suministro e instalación barras telescópicas	\$ 520,000	\$ 98,800	\$ 618,800
	Suministro e instalación rodamientos dirección	\$ 160,000	\$ 30,400	\$ 190,400
	Suministro e instalación retenedores dirección	\$ 55,000	\$ 10,450	\$ 65,450
	Suministro e instalación switch embrague	\$ 85,000	\$ 16,150	\$ 101,150
	Suministro e instalación switch freno delantero	\$ 75,000	\$ 14,250	\$ 89,250
	Suministro e instalación switch freno trasero	\$ 75,000	\$ 14,250	\$ 89,250
	Suministro e instalación tablero digital	\$ 680,000	\$ 129,200	\$ 809,200
	Suministro e instalación comando izquierdo	\$ 180,000	\$ 34,200	\$ 214,200
	Suministro e instalación comando derecho	\$ 180,000	\$ 34,200	\$ 214,200
	Suministro e instalación chicote principal	\$ 580,000	\$ 110,200	\$ 690,200
	Suministro e instalación kit clutch completo	\$ 580,000	\$ 110,200	\$ 690,200
	Suministro e instalación discos clutch	\$ 260,000	\$ 49,400	\$ 309,400
	Suministro e instalación campana clutch	\$ 520,000	\$ 98,800	\$ 618,800
	Descarbonización cámara combustión	\$ 280,000	\$ 53,200	\$ 333,200
	Rectificación asiento válvulas	\$ 380,000	\$ 72,200	\$ 452,200
	Suministro e instalación bomba aceite	\$ 290,000	\$ 55,100	\$ 345,100
	Diagnóstico electrónico con escáner	\$ 80,000	\$ 15,200	\$ 95,200

SUZUKI GIXER 150	Revisión preoperacional integral	\$ 70,000	\$ 13,300	\$ 83,300
	Ajuste general y torqueo	\$ 90,000	\$ 17,100	\$ 107,100
	Cambio de aceite (aceite premium)	\$ 85,000	\$ 16,150	\$ 101,150
	Suministro e instalación filtro de aceite	\$ 55,000	\$ 10,450	\$ 65,450
	Suministro e instalación filtro de combustible	\$ 65,000	\$ 12,350	\$ 77,350
	Suministro e instalación exploradoras LED	\$ 420,000	\$ 79,800	\$ 499,800
	Suministro e instalación barra estroboscópica	\$ 950.000	\$ 180.500	\$ 1.130.500
	Reparación sistema de sirena electrónica	\$ 280,000	\$ 53,200	\$ 333,200
	Suministro e instalación módulo controlador de luces	\$ 650,000	\$ 123,500	\$ 773,500
	Suministro e instalación soporte maleteros laterales	\$ 580,000	\$ 110,200	\$ 690,200
	Suministro e instalación defensas laterales	\$ 850.000	\$ 161.500	\$ 1.011.500
	Suministro e instalacion de llantas 110-80R-18/140-70R17-140-70R 17/ 110-90 R17	\$ 350.588	\$ 66.612	\$ 417.200
	Suministro e instalación top case o baúl trasero	\$ 1.150.000	\$ 218.500	\$ 1.368.500
SUZUKI DR 150	Suministro e instalación radiador	\$ 850.000	\$ 161.500	\$ 1.011.500
	Suministro e instalación ventilador radiador	\$ 450,000	\$ 85,500	\$ 535,500
	Cambio refrigerante sistema de enfriamiento	\$ 95,000	\$ 18,050	\$ 113,050
	Suministro e instalación bomba de agua	\$ 480,000	\$ 91,200	\$ 571,200
	Suministro e instalación termostato	\$ 180,000	\$ 34,200	\$ 214,200
	Suministro e instalación mangueras radiador	\$ 220,000	\$ 41,800	\$ 261,800
	Suministro e instalación cuerpo aceleración EFI	\$ 780,000	\$ 148,200	\$ 928,200
	Limpieza cuerpo aceleración y calibración	\$ 140,000	\$ 26,600	\$ 166,600
	Suministro e instalación inyector	\$ 380,000	\$ 72,200	\$ 452,200

SUZUKI DR 150	Suministro e instalación sensor TPS	\$ 320,000	\$ 60,800	\$ 380,800
	Suministro e instalación bomba combustible	\$ 680,000	\$ 129,200	\$ 809,200
	Suministro e instalación regulador voltaje	\$ 320,000	\$ 60,800	\$ 380,800
	Suministro e instalación estator	\$ 580,000	\$ 110,200	\$ 690,200
	Suministro e instalación motor arranque	\$ 650,000	\$ 123,500	\$ 773,500
	Suministro e instalación tablero digital	\$ 1.250.000	\$ 237.500	\$ 1.487.500
	Suministro e instalación comando izquierdo	\$ 280,000	\$ 53,200	\$ 333,200
	Suministro e instalación comando derecho	\$ 280,000	\$ 53,200	\$ 333,200
	Suministro e instalación chicote principal	\$ 950.000	\$ 180.500	\$ 1.130.500
	Suministro e instalación disco freno delantero	\$ 380,000	\$ 72,200	\$ 452,200
	Suministro e instalación disco freno trasero	\$ 320,000	\$ 60,800	\$ 380,800
	Kit reparación cáliper delantero	\$ 180,000	\$ 34,200	\$ 214,200
	Kit reparación cáliper trasero	\$ 180,000	\$ 34,200	\$ 214,200
	Cambio líquido frenos DOT4	\$ 65,000	\$ 12,350	\$ 77,350
	Suministro e instalación amortiguador trasero	\$ 980.000	\$ 186.200	\$ 1.166.200
	Suministro e instalación aceite suspensión delantera	\$ 150,000	\$ 28,500	\$ 178,500
	Suministro e instalación barras telescópicas	\$ 950.000	\$ 180.500	\$ 1.130.500
	Suministro e instalación rodamientos dirección	\$ 220,000	\$ 41,800	\$ 261,800
	Suministro e instalación tensor cadena distribución	\$ 220,000	\$ 41,800	\$ 261,800
	Suministro e instalación cadena distribución	\$ 420,000	\$ 79,800	\$ 499,800
	Suministro e instalación guía distribución	\$ 160,000	\$ 30,400	\$ 190,400
	Suministro e instalación kit clutch completo	\$ 850.000	\$ 161.500	\$ 1.011.500

SUZUKI DR 150	Suministro e instalación discos clutch	\$ 380,000	\$ 72,200	\$ 452,200
	Suministro e instalación campana clutch	\$ 780,000	\$ 148,200	\$ 928,200
	Suministro e instalación árbol de levas	\$ 950.000	\$ 180.500	\$ 1.130.500
	Suministro e instalación bomba aceite	\$ 420,000	\$ 79,800	\$ 499,800
	Diagnóstico electrónico con escáner	\$ 120,000	\$ 22,800	\$ 142,800
	Sincronización sistema inyección	\$ 140,000	\$ 26,600	\$ 166,600
	Descarbonización cámara combustión	\$ 380,000	\$ 72,200	\$ 452,200
	Revisión preoperacional integral	\$ 90,000	\$ 17,100	\$ 107,100
	Cambio de aceite (aceite premium)	\$ 85,000	\$ 16,150	\$ 101,150
	Suministro e instalación filtro de aceite	\$ 55,000	\$ 10,450	\$ 65,450
	Suministro e instalación filtro de combustible	\$ 65,000	\$ 12,350	\$ 77,350
	Suministro e instalación exploradoras LED	\$ 420,000	\$ 79,800	\$ 499,800
	Suministro e instalación barra estroboscópica	\$ 950.000	\$ 180.500	\$ 1.130.500
	Reparación sistema de sirena electrónica	\$ 280,000	\$ 53,200	\$ 333,200
	Suministro e instalación módulo controlador de luces	\$ 650,000	\$ 123,500	\$ 773,500
	Suministro e instalación soporte maleteros laterales	\$ 580,000	\$ 110,200	\$ 690,200
	Suministro e instalación defensas laterales	\$ 850.000	\$ 161.500	\$ 1.011.500
	Suministro e instalacion de llantas 110-80R18/140-70-R17/140-70R17-110-60R17	\$ 232.941	\$ 44.259	\$ 277.200
	Suministro e instalación top case o baúl trasero	\$ 1.150.000	\$ 218.500	\$ 1.368.500
SUZUKI - INAZUMA 250	Suministro e instalación de bujía	\$ 35,000	\$ 6,650	\$ 41,650
	Calibración de válvulas	\$ 90,000	\$ 17,100	\$ 107,100
	Cambio de empaques de culata	\$ 180,000	\$ 34,200	\$ 214,200
	Reparación de cilindro y pistón	\$ 450,000	\$ 85,500	\$ 535,500
	Cambio de anillos de pistón	\$ 180,000	\$ 34,200	\$ 214,200

SUZUKI - INAZUMA 250	Cambio de retenedores de válvula	\$ 120,000	\$ 22,800	\$ 142,800
	Reparación de culata	\$ 350,000	\$ 66,500	\$ 416,500
	Suministro e instalación de kit de arrastre	\$ 260,000	\$ 49,400	\$ 309,400
	Cambio de piñón salida	\$ 65,000	\$ 12,350	\$ 77,350
	Cambio de catalina	\$ 95,000	\$ 18,050	\$ 113,050
	Ajuste y lubricación cadena	\$ 40,000	\$ 7,600	\$ 47,600
	Cambio guaya clutch	\$ 45,000	\$ 8,550	\$ 53,550
	Suministro e instalación de pastillas de freno	\$ 65,000	\$ 12,350	\$ 77,350
	Cambio zapatas freno trasero	\$ 85,000	\$ 16,150	\$ 101,150
	Cambio guaya freno	\$ 45,000	\$ 8,550	\$ 53,550
	Reparación mordaza freno	\$ 120,000	\$ 22,800	\$ 142,800
	Suministro e instalación de bobina	\$ 95,000	\$ 18,050	\$ 113,050
	Suministro e instalación de regulador	\$ 120,000	\$ 22,800	\$ 142,800
	Suministro e instalación de estator	\$ 240,000	\$ 45,600	\$ 285,600
	Suministro e instalación de switch encendido	\$ 85,000	\$ 16,150	\$ 101,150
	Reparación sistema eléctrico general	\$ 120,000	\$ 22,800	\$ 142,800
	Suministro e instalación de pito	\$ 35,000	\$ 6,650	\$ 41,650
	Cambio retenedores telescopio	\$ 95,000	\$ 18,050	\$ 113,050
	Cambio aceite telescopios	\$ 85,000	\$ 16,150	\$ 101,150
	Cambio rodamientos dirección	\$ 120,000	\$ 22,800	\$ 142,800
	Cambio cunas dirección	\$ 150,000	\$ 28,500	\$ 178,500
	Cambio amortiguadores traseros	\$ 280,000	\$ 53,200	\$ 333,200
	Suministro e instalación llanta delantera	\$ 180,000	\$ 34,200	\$ 214,200
	Suministro e instalación llanta trasera	\$ 220,000	\$ 41,800	\$ 261,800
	Cambio de neumático y válvula	\$ 35,000	\$ 6,650	\$ 41,650
	Cambio rodamientos delanteros	\$ 75,000	\$ 14,250	\$ 89,250
	Cambio rodamientos traseros	\$ 75,000	\$ 14,250	\$ 89,250
	Suministro e instalación espejos	\$ 60,000	\$ 11,400	\$ 71,400
	Suministro e instalación direccionales	\$ 45,000	\$ 8,550	\$ 53,550
	Reparación y soldadura chasis	\$ 180,000	\$ 34,200	\$ 214,200
	Pintura tanque combustible	\$ 250,000	\$ 47,500	\$ 297,500

SUZUKI - INAZUMA 250	Pintura general motocicleta	\$ 650,000	\$ 123,500	\$ 773,500
	Diagnóstico general	\$ 50,000	\$ 9,500	\$ 59,500
	Revisión preoperacional	\$ 40,000	\$ 7,600	\$ 47,600
	Servicio de engrase general	\$ 35,000	\$ 6,650	\$ 41,650
	Ajuste general y torqueo	\$ 60,000	\$ 11,400	\$ 71,400
	Cambio de aceite (aceite premium)	\$ 85,000	\$ 16,150	\$ 101,150
	Suministro e instalación filtro de aceite	\$ 55,000	\$ 10,450	\$ 65,450
	Suministro e instalación filtro de combustible	\$ 65,000	\$ 12,350	\$ 77,350
	Servicio de descarbonización	\$ 180,000	\$ 34,200	\$ 214,200
	Suministro e instalación exploradoras LED	\$ 420,000	\$ 79,800	\$ 499,800
	Suministro e instalación barra estroboscópica	\$ 950.000	\$ 180.500	\$ 1.130.500
	Reparación sistema de sirena electrónica	\$ 280,000	\$ 53,200	\$ 333,200
	Suministro e instalación módulo controlador de luces	\$ 650,000	\$ 123,500	\$ 773,500
	Suministro e instalación soporte maleteros laterales	\$ 580,000	\$ 110,200	\$ 690,200
	Suministro e instalación defensas laterales	\$ 850.000	\$ 161.500	\$ 1.011.500
	Suministro e instalación top case o baúl trasero	\$ 1.150.000	\$ 218.500	\$ 1.368.500
	Suministro e instalacion de llantas 110-80R-18/140-70R17-140-70R 17/ 110-90 R17	\$ 350.588	\$ 66.612	\$ 417.200
	Suministro e instalación de exosto de escape	\$ 2.100.840	\$ 399.160	\$ 2.500.000

Cualquier inquietud sobre la cotización, por favor contactarse con **CARS SERVICES, SERVICIOS DE ASISTENCIA EN CARRETERA** al número de celular 3112038081 y/o 3214606632 o al correo electrónico servicescars01@gmail.com.

Cordialmente,


HENRY ALBERTO PEDROZA LÓPEZ.
 Representante Legal

CARS SERVICES SERVICIOS DE ASISTENCIA EN CARRETERA
NIT. 901 664 147
Calle 12 N° 14-11
Sogamoso - Boyacá