

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES	CONCEPTO TÉCNICO EQUIPOS COMUNICACIONES Y COMPUTO		Pág: 1 de 1	
			Código: FO-JEMPP-CEDE6-1176	
			Versión: 0	
			Fecha de emisión: 2018-11-21	

Concepto Tecnico No	001	Baja ☐	AÑO	MES	DIA
		Mantenimiento ☒	2026	3	25

I. DESCRIPCIÓN ELEMENTO					
No Activo Fijo	167000013690	No Inventario	800403000000000000258882	Denominación	RADIO CONVENCIONAL
Texto Estado Raza / Ubicación marca Sexo	GTR-8000ESS	N° Serie	CAI17BWTS2		
Valor Adquisición 01,01,2018 NICSP	461.412.000,00	Valor Contable Actual	59.278.396,80		
Depreciación	-402.133.603,20	Valor Historico Adquisición	461.412.000,00		
Fecha Adquisición Histórica	20/12/2017	Unidad	BIDEH4		


II. REPUESTOS							
Código Material	Número de Parte	N° de Lote	Denominación	N° Serial Tarjeta (ID)	Cantidad	Fecha Entrada	Valor Adquirido
			BANCO BATERIAS 24 V		1		
			MODULO RECTIFICADOR CORDEX CXRC 48-650W		3		

III. DIAGNÓSTICO III NIVEL						
CUMPLE						
PRUEBAS REALIZADAS	Inspeccion Visual	Pasa la prueba	SI ☐	NO ☒	Validacion para Baja Equipos Comunicaciones	☐
	Inspeccion Electroni	Pasa la prueba	☐	☒		

DESCRIPCIÓN DE LA FALLA O PRUEBA:
Se procedio a reqlizar las diferentes mediciones del equipo debido a que este no energiza se encontro que el banco de baterias y 03 modulo rectificador se encuentran fuera de servicio, para las alineacion y calibracion de esta .

IV. ANÁLISIS DE LA FALLA O PRUEBA
IDENTIFICACIÓN / LOCALIZACIÓN Y ANÁLISIS DE FALLAS:
El banco de baterias se encuentra fuera de servicio debido a posibles descargas profundas , lo que pudo haber generado que 01 modulo del rectificador se hubiese quemado..
COMPONENTES DESTRUIDOS Y/O DAÑADOS: Banco de Baterias- 03 modulo rectificador

CONCEPTO Y CONCLUSIÓN TÉCNICA
Se recomienda la adquisicion de los repuestos y posterior mantenimineto del equipo debido a la importancia tecnica que representa .


SV. OSCAR FABIAN MURIEL MUÑOZ
TÉCNICO UNIDAD DE MANTENIMIENTO BAMCE