

DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI
BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
FICHA DE ESTADISTICAS BASICAS DE INVERSIÓN (EBI)
VIGENCIA
2026

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

DEF. PROYECTO (ID Banco local "BP"):	BP-26005340
DEF. PROYECTO (ID Banco nacional "BPIN"):	2024760010215
NOMBRE DE PROYECTO:	Mantenimiento de los equipamientos culturales de Santiago de Cali
SOCIEDAD:	MCAL
SECTOR CONTABLE:	06 - Arte y Cultura
SECTOR DE LA MGA:	33 - Cultura
CENTRO GESTOR:	4148 - Secretaria de Cultura
CENTRO DE COSTO:	4148200000 - SUBSEC DE PATR BIBLI
PROPONENTE:	SECRETARÍA DE CULTURA
PERSONA RESPONSABLE:	LEYDI YOJANNA HIGIDIO HENAO
DIRECCIÓN:	CALLE 5 NO. 6 - 05
DISTRITO:	Santiago de Cali
TELEFONO:	8858855

2. ORGANISMO QUE PRESENTA EL PROYECTO AL BANCO

RESPONSABLE:	LEYDI YOJANNA HIGIDIO HENAO
ORGANISMO:	4148 - SECRETARIA DE CULTURA
CARGO:	SECRETARIA DE DESPACHO
CORREO ELECTRÓNICO:	LEYDI.HIGIDIO@CALI.GOV.CO
TELÉFONO:	8858855

3. PLAN DE DESARROLLO

PROGRAMA MUNICIPAL:
PD 2024-2027 Cali Capital Pacífica de Co->PD 24-27 Cali Capital Pacífica de Colomb->Propósito Cali Renovada y Sostenible->Reto Territorio Planificado y Conectado->Programa Ordenamiento Territorial e Inte->Infraestructura Cultural del Distrito con mantenimiento y/o adecuaciones

4. PROBLEMA CENTRAL

Deficiencia de la infraestructura física de los equipamientos culturales de Santiago de Cali
--

5. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

REGIÓN	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CANTIDAD
Occidente	Valle del Cauca	Santiago de Cali	2.283.846

6. OBJETIVO GENERAL Y DESCRIPCIÓN

Proteger la infraestructura física de los equipamientos culturales de Santiago de Cali
En la actualidad, la Secretaría de Cultura de Santiago de Cali administra un total de 43 equipamientos culturales que

son propiedad del municipio. Lamentablemente, muchos de estos espacios presentan deficiencias significativas en su infraestructura física y estructural, lo cual compromete seriamente la capacidad de ofrecer servicios artísticos y culturales de manera efectiva. Las principales áreas de preocupación incluyen problemas estructurales como deterioro de muros y techos, sistemas eléctricos obsoletos, deficiencias en la accesibilidad para personas con discapacidades, y falta de adecuaciones para cumplir con normativas de seguridad vigentes. Estas condiciones precarias no solo limitan la calidad de las experiencias culturales ofrecidas a la comunidad, sino que también representan un riesgo para la seguridad de los usuarios y el personal que opera en estos espacios. Por lo tanto, es fundamental llevar a cabo intervenciones urgentes y especializadas para rehabilitar y mejorar estos equipamientos. Esto incluye la renovación de infraestructuras críticas, la implementación de tecnologías modernas para la gestión eficiente de los recursos, la adecuación de espacios para garantizar la comodidad y seguridad de los visitantes, y la actualización conforme a las normativas vigentes en materia de accesibilidad y seguridad.

7. ASOCIACIÓN DE PRODUCTOS A METAS (PRODUCTOS Y COMPONENTES)

OBJETIVOS ESPECIFICOS	PRODUCTO	INDICADOR DE PRODUCTO	CANTI. PROD.	META	COD. AREA PROD.
Mantener espacios adecuados para actividades y expresiones culturales en Santiago de Cali	Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural	Infraestructura cultural intervenida	43	43,00	62010010011

8. ACTIVIDADES

ELEMENTO PEP	DESCRIPCIÓN DE ELEM. PEP	POSPRE	NOMBRE DE POSPRE	FONDO	NOMBRE DE FONDO	VALOR
BP-26005340/1/01/01/01	Adquirir insumos para el mantenimiento de los equipamientos culturales	2-320201004	ProdMetálPaquSoftwar	12311901	Est Procult	127.392.164
BP-26005340/1/01/01/17	Adquirir insumos para el mantenimiento de los equipamientos culturales	2-320201003	OtroBienTrans(Ex cPM)	12311901	Est Procult	0
BP-26005340/1/01/01/02	Realizar mantenimiento a individuos arbóreos que se encuentran ubicados dentro de la infraestructura cultural	2-320202008	ServPresEmpServProd	121000	Icld	0
BP-26005340/1/01/01/36	Realizar mantenimiento a individuos arbóreos que se encuentran ubicados dentro de la infraestructura cultural	2-320202008	ServPresEmpServProd	12311901	Est Procult	18.950.000
BP-26005340/1/01/01/18	Realizar mantenimiento a los equipamientos culturales del territorio 1	2-320202005	servdelaconstrucción	12311901	Est Procult	0

ELEMENTO PEP	DESCRIPCIÓN DE ELEM. PEP	POSPRE	NOMBRE DE POSPRE	FONDO	NOMBRE DE FONDO	VALOR
BP-26005340/1/01/01/03	Realizar mantenimiento a los equipamientos culturales del territorio 1	2-320202005	servdelaconstrucción	121000	Icld	0
BP-26005340/1/01/01/32	Realizar mantenimiento a los equipamientos culturales del territorio 1	2-320202008	ServPresEmpServProd	131105	RecursosCréditInt	0
BP-26005340/1/01/01/26	Realizar mantenimiento a los equipamientos culturales del territorio 1	2-320202005	servdelaconstrucción	131105	RecursosCréditInt	0
BP-26005340/1/01/01/19	Realizar mantenimiento a los equipamientos culturales del territorio 2	2-320202005	servdelaconstrucción	12311901	Est Procult	0
BP-26005340/1/01/01/04	Realizar mantenimiento a los equipamientos culturales del territorio 2	2-320202005	servdelaconstrucción	121000	Icld	0
BP-26005340/1/01/01/06	Realizar mantenimiento a los equipamientos culturales del territorio 4	2-320202005	servdelaconstrucción	13230101	R.F. Icld	0
BP-26005340/1/01/01/33	Realizar mantenimiento a los equipamientos culturales del territorio 2	2-320202008	ServPresEmpServProd	131105	RecursosCréditInt	0
BP-26005340/1/01/01/27	Realizar mantenimiento a los equipamientos culturales del territorio 2	2-320202005	servdelaconstrucción	131105	RecursosCréditInt	0
BP-26005340/1/01/01/28	Realizar mantenimiento a los equipamientos culturales del territorio 3	2-320202005	servdelaconstrucción	131105	RecursosCréditInt	0
BP-26005340/1/01/01/05	Realizar mantenimiento a los equipamientos culturales del territorio 3	2-320202005	servdelaconstrucción	12311901	Est Procult	0

ELEMENTO PEP	DESCRIPCIÓN DE ELEM. PEP	POSPRE	NOMBRE DE POSPRE	FONDO	NOMBRE DE FONDO	VALOR
BP-26005340/1/01/01/20	Realizar mantenimiento a los equipamientos culturales del territorio 4	2-320202005	servdelaconstrucción	12430201	SGPPG-Cultura11/12	57.664.898
BP-26005340/1/01/01/21	Realizar mantenimiento a los equipamientos culturales del territorio 4	2-320202005	servdelaconstrucción	121000	Icld	0
BP-26005340/1/01/01/29	Realizar mantenimiento a los equipamientos culturales del territorio 4	2-320202005	servdelaconstrucción	131105	RecursosCréditInt	0
BP-26005340/1/01/01/15	Realizar mantenimiento a los equipamientos culturales del territorio 4	2-320202005	servdelaconstrucción	121000	Icld	0
BP-26005340/1/01/01/34	Realizar mantenimiento a los equipamientos culturales del territorio 4	2-320202008	ServPresEmpServProd	131105	RecursosCréditInt	0
BP-26005340/1/01/01/37	Realizar mantenimiento a los equipamientos culturales del territorio 4	2-320202005	servdelaconstrucción	12311901	Est Procult	12.045.771
BP-26005340/1/01/01/22	Realizar mantenimiento a los equipamientos culturales del territorio 5	2-320202005	servdelaconstrucción	12311901	Est Procult	0
BP-26005340/1/01/01/07	Realizar mantenimiento a los equipamientos culturales del territorio 5	2-320202005	servdelaconstrucción	121000	Icld	0
BP-26005340/1/01/01/30	Realizar mantenimiento a los equipamientos culturales del territorio 5	2-320202005	servdelaconstrucción	131105	RecursosCréditInt	855.056.670
BP-26005340/1/01/01/35	Realizar mantenimiento a los equipamientos culturales del territorio 5	2-320202008	ServPresEmpServProd	131105	RecursosCréditInt	0
BP-26005340/1/01/01/08	Realizar interventoría a las intervenciones de la	2-320202008	ServPresEmpServProd	13230101	R.F. Icld	0

ELEMENTO PEP	DESCRIPCIÓN DE ELEM. PEP	POSPRE	NOMBRE DE POSPRE	FONDO	NOMBRE DE FONDO	VALOR
	infraestructura					
BP-26005340/ 1/01/01/16	Realizar interventoría a las intervenciones de la infraestructura	2-320202008	ServPresEmpSer vProd	121000	Icld	0
BP-26005340/ 1/01/01/31	Realizar interventoría a las intervenciones de la infraestructura	2-320202008	ServPresEmpSer vProd	131105	RecursosCréditInt	579.952.288
BP-26005340/ 1/01/01/38	Realizar interventoría a las intervenciones de la infraestructura	2-320202008	ServPresEmpSer vProd	12311901	Est Procult	0
BP-26005340/ 1/01/01/09	Realizar los procesos de intervención y conservación a la infraestructura física de los equipamientos culturales	2-320202008	ServPresEmpSer vProd	121000	Icld	0
BP-26005340/ 1/01/01/45	Realizar los procesos de intervención y conservación a la infraestructura física de los equipamientos culturales	2-320202008	ServPresEmpSer vProd	133100	R.B.IngreCteLibrD est	100.943.800
BP-26005340/ 1/01/01/14	Realizar los procesos de intervención y conservación a la infraestructura física de los equipamientos culturales	2-320202008	ServPresEmpSer vProd	12311901	Est Procult	340.000.000
BP-26005340/ 1/01/01/23	Realizar mantenimiento a los equipos de climatización que hacen parte de los equipamientos culturales	2-320202008	ServPresEmpSer vProd	12430201	SGPPG- Cultura11/12	0
BP-26005340/ 1/01/01/10	Realizar mantenimiento a los equipos de climatización que hacen parte de los equipamientos culturales	2-320202008	ServPresEmpSer vProd	13230101	R.F. Icld	0
	Realizar mantenimiento a los					

ELEMENTO PEP	DESCRIPCIÓN DE ELEM. PEP	POSPRE	NOMBRE DE POSPRE	FONDO	NOMBRE DE FONDO	VALOR
BP-26005340/ 1/01/01/39	equipos de climatización que hacen parte de los equipamientos culturales	2-320202008	ServPresEmpSer vProd	13220801	R.F.SGPPGOtros Sect	297.000.000
BP-26005340/ 1/01/01/11	Realizar mantenimiento a los equipos de transporte vertical que hacen parte de los equipamientos culturales	2-320202008	ServPresEmpSer vProd	12311901	Est Procult	0
BP-26005340/ 1/01/01/24	Realizar mantenimiento a los equipos de transporte vertical que hacen parte de los equipamientos culturales	2-320202008	ServPresEmpSer vProd	121000	Icld	0
BP-26005340/ 1/01/01/40	Realizar mantenimiento a los equipos de transporte vertical que hacen parte de los equipamientos culturales	2-320202008	ServPresEmpSer vProd	12430201	SGPPG- Cultura11/12	58.592.576
BP-26005340/ 1/01/01/12	Realizar mantenimiento a los equipos e instalaciones eléctricas que hacen parte de los equipamientos culturales	2-320202008	ServPresEmpSer vProd	121000	Icld	0
BP-26005340/ 1/01/01/41	Realizar mantenimiento a los equipos e instalaciones eléctricas que hacen parte de los equipamientos culturales	2-320202008	ServPresEmpSer vProd	13220801	R.F.SGPPGOtros Sect	103.000.000
BP-26005340/ 1/01/01/44	Realizar mantenimiento a los equipos e instalaciones eléctricas que hacen parte de los equipamientos culturales	2-320202008	ServPresEmpSer vProd	12311901	Est Procult	156.620.430

ELEMENTO PEP	DESCRIPCIÓN DE ELEM. PEP	POSPRE	NOMBRE DE POSPRE	FONDO	NOMBRE DE FONDO	VALOR
BP-26005340/1/01/01/13	Realizar estudios y diseños de vulnerabilidad y reforzamiento estructural	2-320202008	ServPresEmpSer vProd	13230101	R.F. Icld	0
BP-26005340/1/01/01/25	Realizar estudios y diseños de vulnerabilidad y reforzamiento estructural	2-320202008	ServPresEmpSer vProd	121000	Icld	0
BP-26005340/1/01/01/42	Realizar estudios y diseños de vulnerabilidad y reforzamiento estructural	2-320202008	ServPresEmpSer vProd	12430201	SGPPG-Cultura11/12	110.000.000
BP-26005340/1/01/01/43	Adquirir equipos de sistema de climatización para la infraestructura cultural	2-3201010030106	OtraMáqUsoGles ParPie	12311901	Est Procult	109.490.616
TOTAL						2.926.709.213

9. POBLACIÓN BENEFICIADA CON EL PROYECTO

UBICACIÓN	TIPO DE POBLACIÓN	CANTIDAD
Santiago de Cali	Población Afectada	2.283.846
Santiago de Cali	Población Beneficiada	2.283.846
Santiago de Cali	0 a 14 años	454.729
Santiago de Cali	15 a 19 años	179.421
Santiago de Cali	20 a 59 años	1.272.168
Santiago de Cali	Mayor de 60 años	401.882
Santiago de Cali	Población Afrocolombiana	0
Santiago de Cali	Población Raizal	0
Santiago de Cali	Pueblo Rom	0
Santiago de Cali	Población Mestiza	0

UBICACIÓN	TIPO DE POBLACIÓN	CANTIDAD
Santiago de Cali	Población Palenquera	0
Santiago de Cali	Masculino	0
Santiago de Cali	Femenino	0
Santiago de Cali	Desplazados	0
Santiago de Cali	Discapacitados	0
Santiago de Cali	Víctimas	0
Santiago de Cali	Población Indígena	0

10. VIABILIDAD ORGANISMOS

Concepto de viabilidad de los Organismos	SI ☒ NO ☐
FECHA: 12/07/2024	
HORA: 18:36:06	
NOMBRE: Leydi Yojanna Higidio Henao	

11. CONTROL POSTERIOR DE VIABILIDAD DAPM

Concepto de Control Posterior de Viabilidad DAPM	SI ☒ NO ☐
FECHA: 30/08/2024	
HORA: 16:38:31	
NOMBRE: JHON JAIRO QUINCHUA CEBALLOS	