BOGOTÁ

Secretaría Distrital del Hábitat

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 780 DE 2020
CONSORCIO SAN JUAN 003
DIRECCION: CARRERA 70C No. 48 -55
TELEFONO: 76530168 – 3013942384
Email: proyectos@soliunsas.com




"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE DE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES."

INFORME MENSUAL No 4 – COMPONENTE SST Y AMBIENTAL
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2021



ABRIL DE 2021 / BOGOTÁ D.C.

TABLA DE CONTROL

APROBACIÒN DEL DOCUMENTO		
Elaboro	**Nombre**	Johanna Uñate Domínguez Profesional Ambiental y SST
	Firma	
	Fecha	05/05/21
Reviso	**Nombre**	Jairo Hernán Prieto Residente de Interventoría
	Firma	
	Fecha	05/05/21
Aprobó	**Nombre**	Raúl Orlando Delgado C Director de Interventoría
	Firma	
	Fecha	05/05/21

CONTROL DE CAMBIOS			
VERSIÓN	**CAPITULO MODIFICADO**	**FECHA**	**DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO**
1	Elaboración del Documento	05/05/2021	N/A

LISTA DE DISTRIBUCIÓN	
Copias de este documento serán entregadas a dependencias y entidades participantes en el Contrato según se indica a continuación.	
DEPENDENCIA	**No. DE COPIAS**
Secretaria Distrital de Hábitat	1 copia en Físico 1 copia en digital (CD)
Las observaciones que resulten de su revisión y aplicación deben ser informadas para realizar sus modificaciones.	

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 6
1. OBJETIVOS 7
1.1 OBJETIVO GENERAL 7
1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 7
2 INFORMACIÒN GENERAL DEL PROYECTO 7
2.1 OBJETO DEL CONTRATO 7
2.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 7
2.3 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS 9
CONTRATO DE OBRA 9
CONTRATO DE INTERVENTORIA 9
2.4 RESUMEN DE ACTIVIDADES TÉCNICAS 9
2.5 PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS EMPLEADOS 10
2.6 ORGANIGRAMA DEL PROYECTO 10
2.7 CRONOGRAMA DE OBRA A CORTE DE MES 11
3 SEGUIMIENTO Y ANALISIS DEL MANEJO DEL MANEJO AMBIENTAL Y SST EN OBRA 13
4. ACCIONES DE LA INTERVENTORIA A&SST EN CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES. 21
5 RECOMENDACIONES. 25
5.1 OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LOS ESPECIALISTAS DE LA INTERVENTORÍA Y DEL CONTRATISTA 25
5.2 ACCIONES TENDIENTES A LA SOLUCIÓN DE LOS INCONVENIENTES PRESENTADOS EN EL PROYECTO EN EL MES DE REPORTE (ABRIL DE 2021), INDICANDO LOS ACTORES INVOLUCRADOS EN CADA CASO. 25
6 GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE INTERVENTORIA Y CONTRATISTA 26
6.1 DOCUMENTACIÓN DEL PERSONAL 26
6.1.1 PERSONAL DEL CONTRATO Y VERIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES INTERVENTORÍA 26
6.1.2 LISTADO DE PERSONAL DEL CONTRATO Y VERIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES CONTRATISTA 26
6.1.3 REGISTRO DE INDUCCIÓN DE LA INTERVENTORÍA 27
6.1.4 REGISTRO DE INDUCCIÓN DEL CONTRATISTA 27
6.1.5 REGISTRO DE NOTIFICACIÓN DE RIESGOS DE LA INTERVENTORÍA 28
6.1.6 REGISTRO DE NOTIFICACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATISTA 28
6.1.7 CUMPLIMIENTO DE EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES DE LA INTERVENTORÍA 28
6.1.8 CUMPLIMIENTO DE EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES DEL CONTRATISTA 28
6.1.9 PERSONAL RETIRADO DE INTERVENTORÍA 28
6.1.10 PERSONAL RETIRADO DE CONTRATISTA 28
FUENTE: INTERVENTORÍA 28
6.2 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS 29
6.3 INDICADORES RESOLUCION 0312 DE 2019 Y DEL SG-SST 29
6.3.1 ACCIDENTES DE TRABAJO 29
6.4 PROGRAMA DE CAPACITACIONES. 29
6.5 BRIGADA DE EMERGENCIA 30
6.6 COMITES 31

6.6.1 COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – COPASST 31
6.6.2 COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL – CONVILAB 31
6.6 REGISTRO ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION Y BIOSEGURIDAD 32
6.7 CAMPAMENTOS 32
6.8 INSPECCIONES PLANEADAS INTERVENTORIA 33
6.9 INSPECCIONES PLANEADAS CONTRATISTA 33
6.9.1 PROGRAMA DE INSPECCIONES -PLANEADAS CONTRATISTA 33
6.9.2 INSPECCIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 34
6.9.3 REGISTRO DE VOLQUETAS 34
6.10 PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD 35
6.10.1 IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD INTERVENTORÍA 35
6.10.2 IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD CONTRATISTA 35
6.10.2.1 REPORTE DE CASOS 36
7.1 TRAMITES Y PERMISOS 37
7.1.1 SOLICITUD DE PIN DE OBRA ANTE LA SDA 37
7.1.2 PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL O INSTALACIÓN DE VALLAS O AVISOS 37
7.1.3 REGISTRO DE APROBACIÓN DEL PMT (PLANILLA COI) 37
7.1.4 PERMISO DE TRATAMIENTO SILVICULTURAL 38
7.1.5 PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCE 38
7.2 MANEJO DE FLORA Y FAUNA 38
7.2.1 PROTECCIÓN DE ARBOLES 38
7.2.2 TRATAMIENTO DE INDIVIDUOS ARBÓREOS (TRASLADO, PODA Y TALA) 38
7.2.3 CUADRO DE CONTROL DE ENDURECIMIENTO DE ÁREAS VERDES (ACUERDO 327 DE 2008) 39
7.3 MANEJO AMBIENTAL DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS 39
7.4 MANEJO INTEGRAL DE CUERPO DE AGUA 40
7.4.1 PROTECCIÓN DE POZOS Y SUMIDEROS 40
7.4.2 PERMISO O CONCEPTO DE VERTIMIENTOS DE PROVEEDORES BATERÍAS SANITARIAS PORTÁTILES. 40
7.5 MANEJO Y CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS 40
7.5.1 CONTROL DE HUMECTACIÓN DE LAS OBRAS 41
7.5.2 PROTECCIÓN DE CENTROS DE ACOPIO DE MATERIALES Y RCD 41
7.6 MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 41
7.6.1 BRIGADA DE ORDEN Y ASEO 42
7.6.2 INSTALACIÓN DE PUNTO ECOLÓGICO 42
7.6.3 MANEJO DE MATERIAL ORGÁNICO (CÉSPED, TIERRA, ENTRE OTROS) 42
7.6.4 ACOPIO, MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS 42
7.6.5 ACOPIO, MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE COMBUSTIBLE 43
7.6.6 MANEJO DE MATERIALES Y DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN -RCD 43
7.6.2 PROVEEDORES Y PERMISOS AMBIENTALES Y SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL 43
7.6.3 RELACIÓN DE INSUMOS GRANULARES Y MATERIALES 44
7.6.4 RELACIÓN DE RCD GENERADOS Y TRATAMIENTO Y/O REUTILIZACIÓN 45
7.6.5 RECICLAJE DE RCD 45
7.6.6 APROVECHAMIENTO DE RCD EN OBRA 45
7.6.7 USO DE GRANULO DE CAUCHO RECICLADO 46
7.7 CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO AMBIENTAL DEL CONTRATISTA 46
8. REGISTRO FOTOGRÁFICO 46

TABLA DE ANEXOS

ANEXO 1. Relación de Personal y Seguridad Social Interventoría
ANEXO 2. Carta de Aprobación ingreso del Personal a obra
ANEXO 3. Documentos de Inducción y traslado Interventoría
ANEXO 4. Exámenes Médicos Ocupacionales Interventoría
ANEXO 5. Matriz de Riesgos Interventoría
ANEXO 6. Indicadores SG-SST y Resolución 0312 de 2019
ANEXO 7. Cronograma de Capacitación, comunicación y soportes de capacitación Interventoría
ANEXO 8. Comités y Brigada
ANEXO 9. Registro entrega de EPP, elementos de Bioseguridad y dotación
ANEXO 10. Registros Protocolo de Bioseguridad Interventoría
ANEXO 11. Informe Forestal y Avifauna Contratista
ANEXO 12. Seguimiento RCD y Materiales
ANEXO 13. Registro Fotográfico
ANEXO 14. Inspecciones interventoría
ANEXO 15 Copia Bitácora Ambiental_SST del periodo y oficios / Requerimientos

INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde a las labores realizadas por la interventoría **CONSORCIO SAN JUAN 003** el periodo comprendido del 01 de abril al 30 de abril de 2021 de acuerdo con los requisitos establecidos mediante el contrato No.780 de 2020 cuyo objeto es el "**REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE DE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD, CERROS NORORIENTALES.**" lo anterior en concordancia con la propuesta económica presentada según términos de referencia que sirvieron de base al contrato.

Siendo una de las obligaciones de la interventoría hacer el registro y control de las labores a cargo del contratista, este informe contiene igualmente, en consecuencia, un recuento de las principales tareas adelantadas concernientes al componente de Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiental, las cuales, a su vez dan respuesta a lo estipulado en el Plan de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Protocolo de Bioseguridad, Plan Manejo Ambiental y Plan de Gestión RCD formulado por el contratista para el proyecto y acorde al cumplimiento de la normatividad legal vigente.

1. OBJETIVOS

1.1 Objetivo General

Describir las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiental, realizadas por el contratista y verificadas por esta interventoría durante el periodo de obra, que comprende el periodo del 01 al 30 de abril de 2021, de acuerdo con los lineamientos SST y ambientales para el contrato de obra.

1.2 Objetivos Específicos

- Representar a la SDHT en la adecuada ejecución de los contratos tanto de Obra como de Interventoría.
- Informar de forma continua y periódica a través de los comités de obra, el avance, problemas y solución.
- Supervisar la ejecución y desarrollo de las actividades SST y Ambientales en obra
- Supervisar y controlar el cumplimiento de las obligaciones de pagos de salud, pensión. ARL y aportes a la caja de compensación familiar, ICBF y Sena, teniendo en cuenta la normatividad legal.
- Llevar el registro de volquetas, maquinaria y material que ingresa a la obra, así como del que sale de la mismas
- Llevar un estricto control de afiliaciones y pagos de seguridad social del personal que ingresa a la obra del contratista como la interventoría.
- Verificar el cumplimiento del Plan de Manejo ambiental y del Plan de Gestión de RCD del contratista

2 INFORMACIÒN GENERAL DEL PROYECTO

2.1 OBJETO DEL CONTRATO

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE DE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES."

2.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El Parque vecinal denominado "desarrollo La Perla Oriental Desarrollo santa Cecilia parte alta", se encuentra ubicado en la Localidad de Usaquén en la dirección, Cl 163 con kr 11 costado Nororiental con código IDRD 01-302

Ilustración 1:Ubicación general del Proyecto



Ilustración 2: Ubicación del Proyecto en la Perla Oriental



2.3 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS

CONTRATO DE OBRA

No. de contrato	796 DE 2020
Contratista Consultoría y/obra	INCITECO SAS
Objeto	"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD CERROS NORORIENTALES."
Plazo total del contrato	SIETE (07) MESES
Valor del contrato	$3.410.280.0.28.oo
Fecha Inicio	23 de diciembre de 2020
Fecha de Terminación	
Etapa de Pre-construcción	7 de enero de 2021
Fecha de terminación:	22 de julio de 2021

CONTRATO DE INTERVENTORIA

No. de contrato	**780 DE 2020**
Contratista Consultoría y/obra	**CONSORCIO SAN JUAN 003**
Objeto	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE DE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES."
Periodo etapa de obra	**SIETE (7) MESES**
Liquidación	**UN (01) MES**
Plazo total del contrato	**OCHO (08) MESES**
Valor del contrato	**$ 420.928. 823.oo**
Fecha Inicio	23 de diciembre de 2020
Fecha de terminación	22 de agosto de 2021

2.4 Resumen de Actividades Técnicas

En el mes de abril de 2021 se adelantaron actividades de topografía, como lo es la localización, replanteo y verificación de niveles de las áreas que se están interviniendo, se adelantaron actividades demolición de placa de concreto correspondiente a vía (carrera 4c), donde además se realiza la instalación de tubería sanitaria, acorde con el diseño presentado por el contratista a la EAAB.

Se dio inicio a la conformación de subbase en zona de sendero costado oriental junto a muro de contención; sobre la calle 162b se realizó la instalación total de tubería sanitaria y se está finalizando la construcción de cajas de inspección de cada predio con su conexión a la tubería principal, además se finalizó la construcción de los pozos aguas negras de este costado

En este mes se fundió la placa de la zona de gimnasio y se están rematando las cajas eléctricas 274 y 280 se avanza con la fundida de muro de contención del costado nororiental en la zona de juegos infantiles, armado de muro de contención en el costado suroriental y armado de viga perimetral.

Se adelanta en la zona de juegos infantiles la instalación de capa subbase granular tipo C en un 90%. Se cuenta en campamento de obra con el acopio de los 9 gimnasios de grecorromano y el contratista informa que los 5 juegos infantiles ya se encuentran en stock en bodega del proveedor en Bogotá.

En la zona colindante por el costado occidental del salón comunal, se realizó la conformación de subbase y se realiza la instalación parcial de bordillo A- 80, sobre muro de contención se da inicio a la instalación de baranda M-81, dando cumplimiento a especificaciones técnicas del diseño.

En el frente correspondiente a la carrera 5ta, se está realizando la estructura de la zona de vía, se finalizó instalación de subbase reciclada, e instalación de bordillos de acuerdo a diseño, se avanza en los remates de cajas de inspección, cajas eléctricas y pozos.

Se da inicio a la instalación de baranda m-81 en el costado occidental, en un tramo de 20 metros desde la abscisa ko+0 hasta la abscisa ko+20

En este periodo, se realizan mesas de trabajo en obra, el 6-4-21, el 23-4-21 y el 29-4-21 con funcionarios de ETB, logrando solventar inquietudes en los diseños y ajustes de acuerdo a lo encontrado en obra, para lo cual se han levantado las actas correspondientes.

Se informa que el PMT actualizado y vigente corresponde al COI 14 de abril 8 de 2021, en el cual se incluye el área a intervenir sobre la calle 162 A, ya está implementando en obra y se le está realizando el seguimiento correspondiente.

2.5 Procedimientos Constructivos Empleados

En el periodo del informe los procedimientos constructivos empleados fueron:


- Excavaciones mecánicas y manuales
- Topografía
- Demoliciones de Placa en concreto
- Instalación de Sub- Base reciclada
- Cimentación y Fundición de concreto
- Mampostería cajas
- Trasiego de material
- Instalación de tubería
- Figurado y armado de hierro

Para verificar al detalle cada una de las actividades constructivas puede consultar el formato "Esquema de trazabilidad y liberación de actividades" que se encuentra como anexo en el informe del componente técnico del periodo del 01 al 30 de abril de 2021

2.6 Organigrama del Proyecto

A continuación, se encuentra el organigrama de la interventoría actualizado, para la ejecución del proyecto:

Ilustración 3: Organigrama de la Interventoría





Elaboración: Equipo Interventor actualizado al 31 de marzo de 2021

2.7 Cronograma de Obra a corte de Mes


A continuación, se presenta la programación de obra en versión 2 de las actividades que se programaron realizar en el mes de abril de 2021.

Ilustración 4:Programación de Obra versión 2





	ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación Manual)	jue 11/03/21	mié 31/03/21
	SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	jue 18/03/21	jue 8/04/21
	BORDILLO PREFABRICADO A80 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm. Mortero de Nivelación 2000 PSI)	jue 25/03/21	mié 14/04/21
	PISOS EN LOSETA PREFABRICADA A55 TACTIL ALERTA O A56 GUIA 40x40x6 cm. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE 4 cm DE MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA PARA BASE Y ARENA DE PEÑA PARA SELLO)	mié 31/03/21	lun 3/05/21
	FRANJA DE AJUSTE EN CONCRETO 3000 PSI e=10 CM ANCHO ENTRE 12-20 CM	mié 31/03/21	lun 3/05/21
	CONCRETO 4000 PSI PARA RAMPAS Y ESCALERAS (PREMEZCLADO. INCL. SUMINISTRO, FORMALETEO Y COLOCACION. NO INCL REFUERZO, CURADO)	jue 8/04/21	sáb 8/05/21
	REDES HUMEDAS	**mié 14/04/21**	**vie 21/05/21**
	ALCANTARILLADO PLUVIAL	**mié 14/04/21**	**vie 21/05/21**
	TUBERIA PVC U.M EXT CORRUGADO/INTERIOR LISO U.M, Norma NTC 3722-1, D=12" (incluye suministro e instalación).	mié 14/04/21	vie 21/05/21
	PLACA FONDO D=1.70m POZO INSPEC. (Prefabricada. Incl. Sumin, Inst.)	mié 14/04/21	vie 21/05/21
	CILINDRO POZO INSPECCIÓN PREFABRICADO D=1,20 m, H=0,5 m, e=0,10m (Incluye suministro e instalación, no incluye aro de ajuste.	mié 14/04/21	vie 21/05/21
	PLACA CUBIERTA D=1.70m POZO INSPEC. (Prefabricada. Incluye Suministro e Instalación. Incluye Tapa)	mié 14/04/21	vie 21/05/21
	EXCAVACIÓN MECÁNICA PARA REDES PROFUNDIDAD 0 m - 3.5 m (incluye cargue)	mié 14/04/21	vie 21/05/21
	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 km). A distancia mayor del acarreo libre (90m),en sitio autorizado por la entidad ambiental competente.	mié 14/04/21	vie 21/05/21
	SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRÁULICO (Suministro, extendido, nivelación, humedecimiento y compactación con vibro compactador)	mié 14/04/21	vie 21/05/21
	GAVIONES - SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. Incluye rajón, malla para gaviones y alambre recocido.	mié 14/04/21	vie 21/05/21
	REDES SECAS	**mié 14/04/21**	**lun 19/07/21**
	RED ENERGIA ELECTRICA	**mié 14/04/21**	**lun 19/07/21**
	CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA CON 2 DUCTOS DE 3" PVC TDP, ACCESORIOS, EXCAVACIÓN, RELLENOS Y ACABADO (Incluye suministro e instalación)	mié 14/04/21	vie 21/05/21
	POSTE EN CONCRETO AP, H=10m, CR=1050 Kg (Inc. Suministro, Izaje, Hincado, Aplomado y Cimentación según Norma LA009)	mié 14/04/21	vie 21/05/21
	CAJA DE INSPECCIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO NORMA CODENSA CS 274 (Anden. Incluye Base, Muros, Pañete, Marco y Tapa). Medidas Externas: 0.90 x 0.90m. Medidas Internas: 0.60 x 0.60m. Altura: 0.93m.	mié 14/04/21	vie 21/05/21



*****la línea verde corresponde a la fecha de corte 30 de abril de 2021**

Avance de acuerdo a programación **versión 2 (vigente),** al 30 de abril de 2021:

Programado 42.30% (pendiente hasta finalizar mes)

Ejecutado 42.37%(pendiente hasta finalizar mes)

3 SEGUIMIENTO Y ANALISIS DEL MANEJO DEL MANEJO AMBIENTAL Y SST EN OBRA

3.1 Indicadores de Cumplimiento del PGI-RCD

Para el seguimiento del programa, el contratista realiza registro y seguimiento a los indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad que se muestran a continuación:

a) Indicador de Eficiencia (formula)

$$\frac{Gastos\ Mensuales\ de\ la\ Implementación\ del\ PG-RCD}{Presupuesto\ Planeado\ para\ la\ Implementación\ del\ PG-RCD} * 100$$

- **Resultado del Indicador en el periodo y Seguimiento:**

$$\frac{\$\ 12,198,096.93}{\$\ 47,119,904.00} \times 100 = \boxed{25.89\%}$$

- *Tabla 1: Indicador de Eficiencia de RCD:*

SEGUIMIENTO AL INDICADOR											
ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	jul-21					
4.27%	48.18%	21.43%	25,89%								

- Durante el mes de abril de 2021 se invirtieron recursos por valor de $12.198.096,93 para realizar la gestión de RCD, siendo un 25.89% del presupuesto estimado para todo el proyecto

b) Indicador de Eficacia (Formula)

$$\frac{Cantidad\ de\ Residuos\ Aprovechados\ en\ Obra\ por\ el\ Mes}{Cantidad\ de\ Material\ Usado\ para\ la\ Ejecución\ de\ la\ Obra} * 100$$

- **Resultado del Indicador en el periodo y Seguimiento:**

$$\frac{964.69}{1,280.27} \times 100 = \boxed{75.35\%}$$

Tabla 2: Indicador de Eficacia de RCD

SEGUIMIENTO AL INDICADOR											
ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	jul-21					
0.00%	90.03%	67.75%	75,35%								

- Durante el mes de abril de 2021, se instalaron 964.59 toneladas de sub base granular reciclada tipo peatonal del proveedor GRECO, cantidad que representa un 75.35% de la cantidad proyectada al inicio del contrato.

c) Indicador de Efectividad

$$\frac{Cantidad\ de\ RCD\ Dispuestos\ en\ Sitios\ Autorizados\ Durante\ el\ Mes}{Cantidad\ Estimada\ de\ RCD\ a\ Generar\ en\ el\ Mes} * 100$$

- **Resultado del Indicador en el periodo y Seguimiento**

$$\frac{1,198.71}{656} \times 100 = \boxed{182.73\%}$$

Tabla 3: Indicador de efectividad

SEGUIMIENTO AL INDICADOR											
ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	jul-21					
18.29%	339.32%	150.31%	182.73%								

-Durante el mes de abril de 2021, se generaron 1198.71 toneladas de RCD, los cuales se dispusieron en sitios autorizados, los cuales representan un 182.73% del valor proyectado.

Ver **ANEXO 11**, para verificar los indicadores de RCD, presentados por el contratista y verificados por la interventoría

3.2 Indicadores de Cumplimiento SG-SST del Contratista

Para el tercer periodo del informe, se presentaron los indicadores por parte del contratista, de acuerdo a lo establecido en su correspondiente Plan SST.

Ilustración 5: Indicadores SG-SST Contratista

Hoja 1 de 1			INDICADORES SG-SST	INCITECO S.A.S. INGENIEROS CONSTRUCTORES NIT 900.191.219-9
Fecha				
30	4	2021		
DD	MM	AA		

CONTRATO No. CONTRATO 796 DE 2020

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD 'CERROS NORORIENTALES

No.	PERIODO	No. DE TRABAJADORES	HHT	No. DE ACCIDENTES	DIAS PERDIDOS O CARGADOS	IMPACTO				COBERTURA	CUMPLIMIENTO
						Investigación AT	I.F.	I.S.	Ausentismo por causa médica		
1	23-Dic-20 A 31-Ene-21	19	3344	0	0	0	0	0	0	100%	100%
2	1-Feb-21 A 28-Feb-21	25	4400	0	0	0	0	0	0	100%	100%
3	1-Mar-21 A 31-Mar-21	42	7392	0	0	0	0	0	0	100%	100%
4	1-Abr-21 A 30-Abr-21	47	8272	0	0	0	0	0	0	100%	100%

Fuente: Informe SST_MA Nº3 Contratista

Para el periodo del informe no se presentaron accidentes de trabajo, ni días de incapacidad y/o ausentismo por causa médica, se realizó difusión de la política de SST a todos los trabajadores que ingresaron el en periodo y el contratista cumplió con todas las actividades programadas en el cronograma SST, remitido en el SG-SST de INCITECO, lo anterior se pudo verificar en el informe mensual No. 04 entregado por el contratista.

3.3 Seguimiento a cronograma presentado por el contratista (Programado Vs Ejecutado) Con análisis:

- **Cronograma SST**

Se realizo seguimiento al cumplimiento de las actividades programadas por el contratista, en donde se evidencio un cumplimiento del 100% del mismo con respecto a capacitaciones, comités, inspecciones, etc. En las observaciones de la tabla se evidencia la justificación del cumplimiento.

Tabla 4: Seguimiento Cronograma SST contratista (mes de abril de 2021 en color azul)

CONSORCIO SAN JUAN 003	INFORME MENSUAL No.4 COMPONENTE SST Y AMBIENTAL	
	Fecha de emisión: 05-05-2021 Versión: 1	PERIODO ENTRE EL 01 DE ABRIL DE 2021 AL 30 DE ABRIL DE 2021

INCITECOC S.A.S. INGENIEROS CONSTRUCTORES NIT 900.184.214-9	PLAN DE TRABAJO SST - CRONOGRAMA	PL-SST23A7 Versión 2

INFORMACIÓN GENERAL	
Objeto del contrato	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES.
CONTRATISTA	
PERIODO DEL CONTRATO	MES 1 — AL — MES 7
Contrato de Obra	796 de 2020

PERIODO	1 MES ENERO	2 MES FEBRERO	3 MES MARZO	4 MES ABRIL	OBSERVACIONES
ACTIVIDADES					
GENERALES					
Socialización del reglamento de higiene y seguridad a todo el personal					El registro de estas actividades se realiza en el formato aprobado durante la inducción a personal nuevo
Socialización de Políticas SST a todo el personal					
Afiliaciones al SGSS					Se realizan cuando se requiera ingresar personal nuevo al Proyecto
Pagos al SGSS					Los pagos se realizan en los tiempos establecidos por la legislación vigente.
Inducción y notificación del riesgo					El registro de esta actividad se realiza en el formato aprobado.
COPASST / VIGIA SST					
Reuniones COPASST o Vigía SST					Se realiza acta de la actividad
Investigación de accidentes de trabajo					Aplica cuando se presenten accidentes en el Proyecto
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD					
Campaña en prevención de alcoholismo, taquismo y farmacodependencia.					La actividad se registra en formato aprobado
MEDICINA DEL TRABAJO					
Exámenes de Ingreso					*Los resultados del examen de ingreso se tendrán en cuenta como requisito para el ingreso de un trabajador al contrato. *Los exámenes ocupacionales serán realizados por un medico con licencia ocupacional. *Los gastos de los exámenes ocupacionales estarán a cargo del empleador.
Exámenes Periódicos					Se realizarán para el personal que aplique de acuerdo al Procedimiento aprobado.
Exámenes de Egreso					Se notificará a los trabajadores derecho examen de egreso durante inducción.
Control ausentismo					Cuando aplique

CONSORCIO SAN JUAN 003	INFORME MENSUAL No.4 COMPONENTE SST Y AMBIENTAL	
	Fecha de emisión: 05-05-2021 Versión: 1	PERIODO ENTRE EL 01 DE ABRIL DE 2021 AL 30 DE ABRIL DE 2021

HIGIENE INDUSTRIAL	
Mantener estándares de orden y aseo	
Suministro de hidratación	
Suministro de vestiers	
Seguimiento y mantenimiento baños	
Capacitación en levantamiento de cargas y pausas activas.	El registro de esta actividad se realiza en el formato Aprobado.
SEGURIDAD INDUSTRIAL	
Revisión y/o actualización Matriz de peligros, evaluación y valoración de riesgos	Solo se actualizará la Matriz cuando hallan cambios en los procesos o cuando lo determine el encargado SST del Contrato.
INSPECCIONES PLANEADAS:	
Inspección de botiquín y elementos de emergencia	Se dejará registro en los respectivos formatos aprobados
Inspección extintores	
Inspección de herramientas, equipos, maquinaria y vehículos	
Reporte e investigación y elaboración de informe de incidente.	Se mantendrán estadísticas de las accidentes e incidentes.
Reporte e investigación y elaboración de informe de accidentes.	Se mantendrán estadísticas de las accidentes e incidentes.
Divulgación de Procedimientos	
Capacitación en USO, Mantenimiento y almacenamiento de EPP.	El registro de estas actividades se realiza en el formato aprobado
PLAN DE EMERGENCIA	
Socialización Plan de emergencia	Se realiza durante la inducción.
Conformación brigada de emergencia	La brigada es integral y se genera acta de conformación para el proyecto
Capacitación y/o entrenamiento brigada primeros auxilios.	El registro de estas actividades se realiza en el formato aprobado
Capacitación y/o entrenamiento brigada contraincendios.	
Entrega y Reposición de Elementos de los Botiquines	De acuerdo a inspecciones.
Análisis y seguimiento al manejo de botiquines (Consumo de los elementos del botiquín)	
Reporte y atención de emergencias	
Evaluación de la emergencia	
Análisis y seguimiento de las emergencias presentadas	
BIENESTAR SOCIAL	Cada mes celebrar los cumpleaños del personal que cumple por mes.
Celebración de cumpleaños	

Elaboración: INCITECO SAS

- **Cronograma de cumplimiento Ambiental**

Tabla 5: Seguimiento Cronograma Ambiental contratista

PROGRAMA	ACTIVIDADES	MES 3: ABRIL				OBSERVACIONES	CUMPLIMIENTO
		1	2	3	4		
Programa A1. Conformación del Equipo de Gestión Ambiental, Social, De Seguridad y Salud en el Trabajo.	Inducción ambiental y SST	1	1	1	1	Se realizó inducción ambiental a todo el personal que ingresó durante el periodo.	100%
	Capacitaciones ambientales de acuerdo al cronograma				1	Se realizó la capacitación que estaba programada: Control de emisiones atmosfericas.	100%
	Contratación de personal	1	1	1	1	Se cuenta con el personal requerido para el área ambiental.	100%
	Implementación de actividades: diligenciamiento de formatos, profesionales contractuales aprobados.	1	1	1	1	Se implementaron las actividades propuestas durante el periodo.	100%
	Trámite de permisos ambientales	Cuando aplique				No fue necesaria la realización de tramites ante autoridades ambientales.	N.A.
Programa A 2. Acciones correctivas y/o preventivas.	Implementación de acciones correctivas	Cuando aplique				Se presentaron observaciones por parte de la entidad y/o la interventoría para las cuales se implementaron las acciones correctivas pertinentes para dar cumplimiento al 100% al requerimiento, lo cual se puede evidenciar en el informe SSTMA (registro fotografico, bitacora SSTMA).	100%
	Implementación de acciones preventivas	Cuando aplique				Se implementaron las respectivas acciones, cada vez que fue necesario.	100%
Programa B1. Manejo Ambiental de Campamentos fijos y/o temporales y Centros de Acopio.	Adecuación de zonas del campamento instalación de unidades sanitarias, puntos ecológicos, equipos contra incendio, primeros auxilios	Cuando aplique				No se realizaron en el periodo	N.A.
	Mantenimiento a unidades sanitarias	1	1	1	1	Se realizó aseo diariamente	100%
	Limpieza, orden y aseo de campamento e instalaciones temporales	1	1	1	1	Se realizó la actividad a diario y cada vez que era necesario y requerido por la interventoria y/o la entidad (SDHT)	100%
	Señalización, demarcación y adecuación de zonas temporales para acopio de material	1	1	1	1	Se realizó la actividad a diario y cada vez que era necesario y requerido por la interventoria y/o la entidad (SDHT)	100%
	Suministro de agua potable para consumo y para uso doméstico	1	1	1	1	Se realizó la actividad a diario y cada vez que era necesario y requerido por la interventoria y/o la entidad (SDHT)	100%
	Manejo y disposición de residuos sólidos	1	1	1	1	Se realizó la actividad a diario y cada vez que era necesario.	100%
	Manejo de acopios en zona de campamento (Cubrimiento, señalización, demarcación)	1	1	1	1	Se realizó la actividad a diario y cada vez que era necesario y requerido por la interventoria y/o la entidad (SDHT)	100%
Programa B2. Desmantelamiento de instalaciones temporales.	Desmantelamiento Instalaciones temporales	Cuando aplique				Durante este periodo no aplica la actividad.	N.A.
	Recuperación y reconformación	Cuando aplique				Durante este periodo no aplica la actividad.	N.A.
Programa B3. Manejo de Materiales de Construcción.	Revisión de documentación de los proveedores autorizados	Cuando aplique				Durante este periodo NO se remitió documentación de nuevos proveedores.	N.A.
	Mantenimiento de los sitios de almacenamiento de material	1	1	1	1	Se realizó la actividad a diario y cada vez que era necesario y requerido por la interventoria y/o la entidad (SDHT)	100%
	Certificación expedida por parte de los proveedores de materiales de construcción	1	1	1	1	Finalizado el mes calendario, se solicitaron las respectivas certificaciones.	100%
	Señalización, demarcación y cubrimiento de materiales de construcción	1	1	1	1	Se realizó la actividad a diario y cada vez que era necesario.	100%
	Limpieza de llantas	1	1	1	1	La actividad se realizó cada vez que se requirio.	100%
	Humectación de la vía de desvío y zonas de transito de volquetas en obra	1	1	1	1	Durante este periodo no aplica la actividad.	N.A.
	Limpieza de vía	1	1	1	1	La actividad se realizó cada vez que se requirio.	100%
	Carpado de volquetas transportadoras de agregados pétreos	1	1	1	1	Se realizó la actividad a diario y cada vez que era necesario.	100%

Programa B4. Manejo Integral de Residuos Sólidos.	Instalación de canecas en los sitios que correspondan según tipo de residuo	1	1	1	1	Se contó con el punto ecologico durante el periodo.	100%
	Limpieza del sitio de almacenamiento de residuos	1	1	1	1	Se realizó la actividad a diario y cada vez que era necesario y requerido por la interventoria y/o la entidad (SDHT)	100%
	Acopio de residuos en puntos ecológicos	1	1	1	1	Se realizó la actividad a diario y cada vez que era necesario.	100%
	Separación en la fuente	1	1	1	1	Se realizó la actividad a diario y cada vez que era necesario y requerido por la interventoria y/o la entidad (SDHT)	100%
	Disposición de Residuos reciclables	1	1	1	1	Durante el periodo no se llevó a disposición reciduos reciclables ya que no hay suficiente volumen aún.	N.A.
	Disposición de residuos no reciclables	1	1	1	1	Se realiza de acuerdo a la frecuencia de recogida de la empresa de aseo del sector.	100%
	Implementación de las medidas propuestas	1	1	1	1	Se realizó la actividad a diario y cada vez que era necesario.	100%
	Campañas de sensibilización y capacitación sobre residuos sólidos	Cuando aplique				Durante este periodo no aplica la actividad.	N.A.
	Implementación del Plan de gestión de RCD	1	1	1	1	Se realizó la actividad a diario y cada vez que era necesario.	100%
Programa B5. Manejo de residuos de la construcción y la demolición-RCD.	Disposición de material sobrante en sitios de disposición autorizados	1	1	1	1	La actividad se realizó cada vez que se requirio.	100%
	Adecuación de áreas para acopio de materiales	1	1	1	1	La actividad se realizó cada vez que se requirio.	100%
	Acopio de material de excavación y de demolición por menos de 72 horas	1	1	1	1	La actividad se realizó cada vez que se requirio.	100%
	Señalización, demarcación y cubrimiento de material sobrante acopiado	1	1	1	1	Se realizó la actividad a diario y cada vez que era necesario y requerido por la interventoria y/o la entidad (SDHT)	100%
	Retiro de material de RCD hacia el sitio de disposición final	1	1	1	1	La actividad se realizó cada vez que se requirio.	100%
	Carpado de volquetas transportadoras de material sobrante	1	1	1	1	La actividad se realizó cada vez que se requirio.	100%
	Limpieza de llantas	1	1	1	1	La actividad se realizó cada vez que se requirio.	100%
	Limpieza de vía	1	1	1	1	La actividad se realizó cada vez que se requirio.	100%
	Humectación de la vía	1	1	1	1	Durante este periodo no aplica la actividad.	N.A.
	Orden y aseo en las zonas de acopio de material sobrante	1	1	1	1	Se realizó la actividad a diario y cada vez que era necesario.	100%
	Implementación del Plan de gestión de RCD	1	1	1	1	Se realizó la actividad a diario y cada vez que era necesario.	100%
Programa B6. Control de Emisiones Atmosféricas.	Mantenimiento y revisión preventiva y correctiva, de la maquinaria y vehículos	1	1	1	1	La actividad se realiza según lo programado.	100%
	Control de los documentos revisión tecno mecánica y de gases a vehículos	1	1	1	1	Cada vez que ingresa un nuevo vehículo, y de los antiguos se realiza revisión periodicamente.	100%
	Limpieza de llantas	1	1	1	1	La actividad se realizó cada vez que se requirio.	100%
	Humectación de vía de desvió, vías internas de obra	1	1	1	1	Durante este periodo no aplica la actividad.	N.A.
	Cubrimiento de materiales de construcción	1	1	1	1	Se presentaron observaciones por parte de la entidad y/o la interventoria para las cuales se implementaron las acciones correctivas pertinentes para dar cumplimiento al 100% al requerimiento, lo cual se puede evidenciar en el informe SSTMA (registro fotografico, bitacora SSTMA,	100%
	Carpado de volquetas transportadoras de material de sobrante y agregados pétreos	1	1	1	1	La actividad se realizó cada vez que se requirio.	100%
Programa B7. Manejo Integral de Cuerpos de Agua y sumideros.	Limpieza de sumideros, canales, zanjas y demás presentes en el proyecto	Cuando aplique				Para el mes de abril se inhabilitaron todos los sumideros del frente de obra, por el proceso constructivo para el paso de tuberias y elaboracion de nuevos pozos	N.A.
	Protección de sumideros, cajas y pozos	1	1	1	1	Para el mes de abril se inhabilitaron todos los sumideros del frente de obra, por el proceso constructivo para el paso de tuberias y elaboracion de nuevos pozos	100%

Programa B8. Uso y ahorro eficiente de agua, energía y papel.	Mantenimiento preventivo y correctivo de fugas de agua	1	1	1	1	La actividad se realizó cada vez que se requirio.	100%
	Implementación de las medidas uso eficiente y ahorro de agua	1	1	1	1	La implementación es permanente.	100%
	Implementación de las medidas uso eficiente y ahorro del papel	1	1	1	1	La implementación es permanente.	100%
	Implementación de las medidas uso eficiente y ahorro de Energía	1	1	1	1	La implementación es permanente.	100%
Programa B9. Protocolo Ambiental de Atención de Derrames	Capacitación a brigadistas	1	1	1	1	Durante este periodo no aplica la actividad.	N.A.
	Adquisición kit de derrame	Cuando aplique				Se cuenta con kit para el control de derrames.	N.A.
	Campañas educativas	Cuando aplique				Durante este periodo no aplica la actividad.	100%
	Reposición kit de derrames	Cuando aplique				Durante este periodo no aplica la actividad.	N.A.
	Atención de emergencias	Cuando aplique				Durante el periodo no se presentaron emergencias	100%
Programa C1. Manejo silvicultural.	Tala de árbol			1		Durante este periodo se realizó tala arból No 6 - Aguacate.	100%
	Cuidados fitosanitarios a individuos intervenidos	Cuando aplique				Durante este periodo no aplica la actividad.	N.A.
Programa C2. Manejo fauna, rescate de nidos	Censo de nidos	1	1	1	1	Se llevaron a cabo las actividades, de acuerdo con la ficha de manejo ambiental respectiva.	100%
	Rescate y relocalización de nidos	Cuando aplique				No se encontraron nidos en los arboles a intervenir.	N.A.
	Señalización y demarcación de zona de tránsito de maquinaria y vehículos en obra	1	1	1	1	Se realizó la actividad a diario y cada vez que era necesario.	100%
Programa E1. Programa de Señalización de seguridad	Supervisión de la Señalización en el frente de obra y campamento	1	1	1	1	Se presentaron observaciones por parte de la entidad y/o la interventoria para las cuales se implementaron las acciones correctivas pertinentes para dar cumplimiento al 100% al requerimiento.	100%
	Demarcación y señalización de la delimitación de la zona de trabajo	1	1	1	1	Se realizó la actividad a diario y cada vez que era necesario y requerido por la interventoria y/o la entidad (SDHT)	100%
	Demarcación y señalización de sitios de acopios, excavaciones, senderos peatonales, puntos de encuentro	1	1	1	1	Se presentaron observaciones por parte de la entidad y/o la interventoria para las cuales se implementaron las acciones correctivas pertinentes para dar cumplimiento al 100%	100%
	Verificación y mantenimiento de la señalización	1	1	1	1	Se realizó la actividad a diario y cada vez que era necesario y requerido por la interventoria y/o la entidad (SDHT)	100%
	Verificación del estado y de la demarcación de los equipos de emergencia.	1	1	1	1	Se realizó la actividad a diario y cada vez que era necesario.	100%
	Implementación de PMT aprobado	1	1	1	1	Se realizo la implementacion al ultimo PMT aprobado COI N°14 del 08 de abril de 2021, se verifico la instalaciòn de la señalizacion requerida.	100%
Nota*: El cumplimiento se da una vez se subsanan las observaciones emitidas por la interventoria y la entidad. Las observaciones son atendidas inmediatamente.							

Elaboración: INCITECO SAS

Tabla 6: Cronograma de Capacitaciones ambientales

INCITECO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 796 DE 2020 CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES AMBIENTALES																														
TEMA	POBLACIÓN OBJETO	2021 MES 1: ENERO				MES2: FEBRERO				MES 3: MARZO				MES 4: ABRIL				MES 5: MAYO				MES 6: JUNIO				MES 7: JULIO				RESPONSABLE
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
Socialización PGRCD. Manejo integral de residuos sólidos	Presentes en obra				1																									ASESOR AMBIENTAL
Uso y manejo adecuado de los materiales de construcción.	Presentes en obra								1																					ASESOR AMBIENTAL
Control de emisiones atmosféricas	Presentes en obra												1																	ASESOR AMBIENTAL
Manejo de recurso Flora y Fauna	Presentes en obra																1													ASESOR AMBIENTAL

Elaboración: INCITECO SAS

Para el periodo del informe que corresponde al mes de abril de 2021, el contratista dio cumplimiento al 100% al finalizar el mes de a las actividades programadas en cada uno de los programas y su plan de Capacitación. La mayoría de las actividades se verifican bajo inspección visual, se requiere por bitácora o Comité de obra las mejoras que se deben aplicar en la obra. El contratista las atiende por lo general el mismo día o al día siguiente, para evidencia de ello quedan las notas en bitácora o los informes semanales presentados a la entidad, para el caso de la capacitación, el contratista allega soporte de la misma en el Informe mensual SST_MA N.º 4 anexo 22

4. ACCIONES DE LA INTERVENTORIA A&SST EN CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

- Actividades Realizadas del 01 al 30 de abril de 2021
  La interventoría realizo seguimiento diario a las actividades del contratista en procura que este diera cumplimiento a sus obligaciones contractuales, para lo cual realizo notas diarias en la bitácora de Obra, realizo informe semanal de actividades en donde se registran las observaciones diarias y la subsanación realizada diaria por el contratista. Para verificación puntual de cada numeral se puede verificar en el **ANEXO 15** del presente informe copia de la bitácora en mención y los informes semanales son remitidos por correo cada semana a la entidad.

  Adicionalmente la interventoría realizo los siguientes requerimientos al contratista:

Tabla 7: Acciones Interventoría del Periodo

Fecha	Asunto	Hallazgo a subsanar	Subsanación
12 de abril de 2021	SDHT-780-2021-099: Solicitud De Cumplimiento Resolución 1409 de 2012 respecto a trabajo seguro en alturas y excavaciones	Tomar de acciones INMEDIATAS con respecto a la implementación de acciones en obra para las actividades de trabajo seguro en alturas Adicionalmente se requiere dar cumplimiento al procedimiento de trabajo seguro de excavaciones.	INC-306-2021 Rta 099 alturas y excavaciones

19 de abril de 2021	SDHT-780-2020-109: Requerimientos De Seguridad Y Salud En El Trabajo Y Ambientales En Obra	Se ha evidenciado, que los fines de semana ingresan vehículos particulares a la obra, razón por la cual se requiere nuevamente tomar acciones para que el día sábado a medio día antes de finalizar la jornada laboral, se realicen los cierres de los ingresos, mediante la instalación de barreras físicas que impidan el paso de vehículos y la mejora de cerramientos en general. Se encuentra pendiente por parte del contratista la entrega a la interventoría y la publicación en lugares de alto tránsito de trabajadores (operativos y administrativos) del Plano de la Ruta de Evacuación. Se recuerda que se deben garantizar que los senderos peatonales se encuentren en buen estado y permita el tránsito de personas en condición de discapacidad y/o adultos mayores, por lo anterior se deben implementar acciones inmediatas para mejorar el sendero peatonal de la CRA 5, dado que se han recibido quejas de la comunidad. Es importante que se conserve registro fotográfico de esta actividad y que los días sábados al finalizar la jornada laboral, se logre evidenciar que no solo este sendero peatonal si no todos los que se encuentran intervenidos por la obra, quedan en óptimas condiciones. Las excavaciones, los acopios de materiales y los acopios de RCD deben permanecer señalizados y demarcados, por lo cual se requiere al contratista realizar una planificación de los acopios previo a la descarga de los mismos en la obra. Se recuerda que todo material que genere dispersión de partículas debe permanecer totalmente cubierto Se requiere al contratista realizar limpieza de toda la zona verde que se encuentra dentro del área ZMPA, entre el muro perimetral de contención y cerramiento de la obra, dado que en este no se puede encontrar material de la obra, madera y ningún tipo de elemento, Lo anterior para dar cumplimiento a los lineamientos de manejo de ZMPA de la Secretaria Distrital de Ambiente.	INC-326-2021 Respuesta Oficio 109 Requerimientos SST-MA

		Se requiere reforzar con el personal de volquetas, maquinaria y vehículos que ingresan material que se debe mantener cerrado el cerramiento de ingreso a obra. Se requiere mejorar las condiciones de Orden y Aseo de toda la obra en general, ya que se encuentra en los recorridos de obra Bolsas de cemento, plásticos, basura, y desorden en general. De acuerdo a los requerimientos de la supervisión de la SDHT, se recuerda que para este periodo de debe realizar capacitación al personal operativo sobre orden y aseo y realizar un acta de compromiso con los jefes de las cuadrillas para que se conserven las condiciones de orden y aseo de la obra y del área de almacenamiento de materiales, Se requiere mejorar el aseo del baño del personal operativo, este se debe realizar diariamente, además debe contar con los elementos básicos para el personal (jabón, papel higiénico y toallas de manos e insumos para implementar el protocolo de bioseguridad). Se requiere al contratista que entregue dotación institucional a los trabajadores que ingresen a obra, dado que el día 05 de abril ingreso el operador de la retroexcavadora E35, y a la fecha de hoy se encuentra sin dicha dotación. Se recuerda nuevamente al contratista que debe cumplir con toda la normatividad relacionada con trabajo seguro en alturas y excavaciones, ya que se evidencio que el día de hoy se estaba utilizando una cuerda (no certificada) como línea de vida. Por lo anterior se debe tener en cuenta la resolución 1409 de 2012 y la guía de trabajo seguro en excavaciones del ministerio de trabajo Se requiere al contratista que el individuo arbóreo que se encuentra sobre la calle 162 B, el cual ya tiene protección y que no se encuentra dentro del inventario forestal, se incluya dentro de los indicadores del informe mensual Nº04 y se incluya en el informe forestal del mismo mes.	

		Se requiere al contratista remitir toda la información previa al ingreso a la obra tanto para el personal como para la maquinaria Adicionalmente el día jueves 15 de abril de 2021, la supervisión de la Secretaria Distrital del Hábitat, realizo visita de seguimiento en el frente de obra, observando que la Residente SSTMA de Inciteco no se encontraba presente en el frente de obra, por lo anterior solicitamos a ustedes que se manifiesten formalmente, sobre la razón por la cual la residente SSTMA el día en mención no se encontraba presente en la obra.	
23 de marzo de 2021	SDHT-780-2020-119: Solicitud Informe de casos positivos y sospechosos de COVID -19	Se solicita al contratista que dada la confirmación el día 23 de marzo de 2021 de un caso positivo de Covid – 19 de la trabajadora Yuly Paola Duran y otros casos sospechosos, se implementen de inmediato las medidas contempladas en su Protocolo de Bioseguridad Versión 3, en el cual establecen: -Realizar la gestión de la crisis, con el comité de crisis establecido en el numeral 8.1.2.10 -Implementar todo lo establecido en el numeral 9. Modelo de actuación de casos, implementando el uso del formato F-SST47 "Seguimiento casos sospechosos y confirmados de covid-19". -De acuerdo a lo establecido en el numeral 9. Modelo de actuación de casos, implementar lo establecido en el plan de comunicaciones anexo 9. -Realizar el cerco epidemiológico establecido en el numeral 9.3 del protocolo de bioseguridad (actuación y diligenciamiento de soportes) -Implementar lo establecido en el numeral 9.4 Contacto estrecho de un caso probable de Covid – 19. -Realizar limpieza y desinfecciòn de las áreas de trabajo y equipos y elementos de las personas confirmadas y sospechosas de COVID – 19.	Informe mensual SSTMA Nº 4 de Inciteco SAS, Anexo 16

Fuente: Interventoría

5 RECOMENDACIONES.

5.1 Observaciones y recomendaciones de los especialistas de la interventoría y del Contratista

En el periodo del informe, correspondientes al mes de abril de 2021, se continua a la espera que el Consultor de Estudios y Diseños y el constructor del proyecto reciban respuesta de la Secretaria Distrital de Ambiente, sobre las coordenadas de la ZMPA y hasta la fecha de presentación del informe ninguno obtuvo respuesta por parte de la SDA.

Por otro lado, la SDHT, remitió los radicado No 2019EE254852 del 30/10/2019 y 2020EE202223 del 30/01/2020 remitidos por la Secretaria Distrital de Ambiente de Bogotá en donde se establecen los lineamientos para el manejo de la ZMPA, los cuales fueron remitidos al contratista por medio del oficio SDHT-780-2021-045, para que tomaran las medidas de INMEDIATO, razón por la cual el contratista informo que acoge los lineamientos de manejo de la ZMPA, para implementación en obra, sin embargo expone que no tiene conocimiento y/o soporte que se hayan realizados los siguientes requerimientos de lineamientos que se debieron surtir previo al inicio de las actividades constructivas y que hacen parte de la etapa de estudios y diseños:


- ✓ Entregar las fichas del Plan de Manejo Ambiental a la Subdirección de Control Ambiental al Sector Publico dependencia que debía evaluar y aprobar las mismas
- ✓ Presentar el proyecto una vez finalizada la etapa de estudios y diseños ante la Secretaria Distrital de Ambiente a través de la Subdirección de ecosistemas y ruralidad -SER y a la Subdirección de Control Ambiental al Sector Publico, con el fin de evaluar frente al planteamiento y/o diseño de las estructuras la coherencia ambiental de los mismos y la necesidad de permisos en la etapa constructiva.

Por lo anterior el contratista de Obra (INCITECO SAS) solicito esta información directamente a los consultores de estudios y diseños, por medio de oficio INC-197-2021 del 04/03/2021 y hasta la fecha de cierre del informe, no se ha recibido respuesta por parte JPS Ingeniería SAS.

5.2 Acciones tendientes a la solución de los inconvenientes presentados en el proyecto EN EL MES DE REPORTE (abril de 2021), indicando los actores involucrados en cada caso.

✓ La interventoría y la entidad evidenciaron en diferentes recorridos de obra y comités, la necesidad mejorar las condiciones de señalización, limpieza e higiene del área de almacenamiento de material, razón por la cual se requirió por medio de notas de bitácora, oficios y en diferentes comités la realización de mejoras, para ello el contratista realizo reunión con los contratistas de obra, buscando concientizarlos sobre la importancia del orden y aseo de las áreas. Los soportes se encuentran en el **anexo 11** del informe SSTMA Nº4 del Contratista

Ilustración 6: Registro fotográfico del soporte de reunión con líderes de cuadrilla de los Subcontratistas



6 GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE INTERVENTORIA y CONTRATISTA

6.1 DOCUMENTACIÓN DEL PERSONAL

6.1.1 personal del contrato y verificación de aportes parafiscales Interventoría

Para la ejecución del proyecto, en el mes de abril de 2021, la interventoría conto con el personal relacionado en la ilustración 1; Organigrama Interventoría del presente informe, el cual es el aprobado por la SDHT. Sin embargo, se aclara que para el presente informe no se contó con todo el personal contractual, dadas las características del proyecto y la necesidad de cada uno de ellos, razón por la cual, los tiempos de los especialistas que no se relacionen, en la tabla de relación de personal, se solventaran en los otros meses de ejecución del proyecto y de acuerdo al avance de las actividades constructivas.
Se informa a la entidad, que en el mes de abril de 2021 se presentó un (1) ingreso de personal en la interventoría, el especialista en Geotecnia Camilo Alexis Romero.

El listado de personal de la interventoría contratado a la fecha y los soportes de pago de parafiscales (Planillas) se adjuntan en el **ANEXO 1** de este documento. A continuación, se presenta un cuadro resumen del total de trabajadores de interventoría, que estuvieron presentes en el mes de abril de 2021.

Tabla 8: Resumen personal interventoría abril de 2021

Total, Ingresos en el Periodo	1
Total, Retirados y/o trasladados	0
Total, Administrativos en el Periodo	8
Especialistas en el periodo	2 (uno meses anteriores + uno nuevo)
TOTAL, TRABAJADORES PERIODO DE HASTA EL 30 ABRIL DE 2021	**10**

Fuente: Interventoría

6.1.2 Listado de personal del contrato y verificación de aportes parafiscales Contratista

La interventoría realizo verificación del personal que realizo actividades en el proyecto, tanto del personal operativo como administrativo, evidenciando que el contratista remitió la información de afiliación y/o planillas de Seguridad Social. A continuación, se encuentra una tabla que consolida la cantidad de personal vigente en el proyecto (administrativo + operativo + especialistas), la cantidad de personal que ingreso en el periodo, la cantidad de personal retirado y la cantidad de personal que tuvo inducción de ingreso.

Tabla 9: Resumen personal Contratista abril de 2021:

	No TRABAJADORES
TOTAL, DE PERSONAL ADMINISTRATIVO	8
TOTAL, DE PERSONAL OPERATIVO	34

TOTAL, DE ESPECIALISTAS	5
TOTAL, DE PERSONAL INGRESADO EN EL PERIODO	6
TOTAL, DE PERSONAL RETIRADO EN EL PERIODO	7
TOTAL, DE PERSONAL INGRESO - RETIRO EN EL PERIODO	0
TOTAL, DE PERSONAL CON INDUCCIÓN EN EL PERIODO DE ABRIL DE 2021	6

Fuente: Informe SST_MA N.º 04 del contratista

Por lo anterior la interventoría realiza **CARTA DE APROBACIÓN DE INGRESO DE PERSONAL A OBRA**, la cual se encuentra en el **ANEXO 2** de este documento, a continuación, se presenta el cuadro en el que se totaliza la cantidad de personal que ingreso en el mes de abril de 2021.

Tabla 10: Total de trabajadores que ingresaron a la obra en marzo de 2021

Administrativos	Operativos
1	5
Total, Ingresos abril 2021: 6 *trabajadores*	

Fuente: Interventoría.

Nota: El contratista remitió las planillas de Seguridad Social y/o afiliaciones y formato de relación de personal en el ANEXO 1 del informe mensual SST_MA N°04 y la certificación de pago de parafiscales en el anexo 13 del citado informe

.

6.1.3 Registro de inducción de la Interventoría

En el periodo del Presente informe se realizó ingresos de personal de interventoría, en este caso del especialista en Geotecnia; Camilo Alexis Romero, a quien se le realizo la inducción y se allegan los documentos de ingreso en el presente informe en el **ANEXO 3**

6.1.4 Registro de inducción del Contratista

La interventoría realizo verificación de la realización de inducciones por parte del contratista, tanto para el personal operativo como administrativo que ingreso en el mes de abril de 2021, encontrando que realizó el correspondiente proceso de inducción a los trabajadores y allego los soportes en el **ANEXO 2** del Informe SST_MA N.º 04 del contratista, encontrándose los siguientes soportes:

- Lista de participantes, formato RH-F05
- Notificación de capacitación de inducción de ingreso o reinducción, formato, RH-F-09
- Notificación de Riesgos Acciones preventivas, formato RH-F11
- Notificación de examen de egreso, formato F-SST06
- Evaluación de la eficacia de la capacitación, RH-F06

De 6 personas que se aprobó el ingreso, se evidencia 6 soportes de inducción, registros evidenciados en el **ANEXO 2** del Informe SST_MA N.º 04 del contratista y dando cumplimiento a la programación de la actividad "Inducción y Notificación de Riesgos programada para el mes de abril de 2021 en el cronograma SST del contratista que se encuentra en la tabla 4 del presente informe.

6.1.5 Registro de notificación de riesgos de la Interventoría

En el periodo del Presente informe se realizó notificación de riesgos del especialista en geotecnia, quien ingreso en el mes de abril de 2021 como personal de interventoría, dicho soporte se encuentra en el **ANEXO 3** del presente informe.

6.1.6 Registro de notificación de riesgos del Contratista

Se realizo verificación que el contratista hubiese remitido la notificación de riesgos del personal que ingreso en el periodo del informe, que corresponde a abril de 2021 en donde se pudo evidenciar que el contratista dio cumplimiento y soporto la misma con los registros adjuntados en el ANEXO 2 "Inducciones" del informe SST-MA No. 04 del contratista.

6.1.7 Cumplimiento de exámenes médicos ocupacionales de la Interventoría

En el periodo del presente informe correspondiente al mes de abril de 2021, no se presentan el exámenes médicos ocupacionales del personal de interventoría.

6.1.8 Cumplimiento de exámenes médicos ocupacionales del Contratista

Se realizo verificación que el contratista hubiese remitido los exámenes médicos ocupacionales del personal que ingreso en el periodo del informe, en donde se pudo evidenciar que el contratista dio cumplimiento y soporto los mismos con los registros adjuntados en el ANEXO 3 "EMO" del informe SST-MA No. 04 del contratista.

6.1.9 Personal Retirado de Interventoría

En el periodo del informe la interventoría, realiza traslado del profesional Camilo Romero, quien es el especialista en geotecnia, quien desempeño sus actividades desde el 05 de abril, hasta el 30 de abril de 2021. Se allega carta de traslado en el **ANEXO 3** del presente informe

6.1.10 Personal Retirado de contratista

En el periodo del informe el Contratista registro 7 trabajadores como personal retirado, para ello remitió los Paz y Salvos y/o cartas de traslado de proyecto y/o examen médico ocupacional de egreso del personal retirado. Lo anterior lo allego en el ANEXO 4 de informe SST - MA Nº4 del contratista, a continuación, se encuentra la relación del personal retirado en el mes de abril de 2021, sobre el cual en contratista remitió paz y salvo del trabajador.

Tabla 11: Personal retirado del contratista en el mes de abril de 2021

TIPO	NOMBRES	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
Operativo	MARIO VERGARA	14696657	Oficial	1/03/2021	5/04/2021
Operativo	CARLOS EDUARDO LOPEZ	80489394	Ayudante	5/03/2021	5/04/2021
Operativo	JOSE VICENTE ARIZA	79464179	Operador Mini	5/03/2021	8/04/2021
Operativo	HERNAN BUITRAGO	80746334	Operador	16/03/2021	15/04/2021
Operativo	JADER CASTILLA PATERNINA	9159526	Oficial	1/03/2021	13/04/2021
Administrativo	YULIETH TORRES CABRERA	1,057,574,245	As. ambiental apoyo	23/12/2020	3/04/2021
Operativo	CARLOS SEGUNDO LUNA	9,041,805	Ayudante	9/02/2021	24/04/2021

Fuente: Interventoría

6.2 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS

- **interventoría:** La Matriz de riesgos que se implementa a la fecha y que se utiliza para el proceso de Notificación de riesgos al personal, es la adjuntada en el Plan de gestión de SST y se encuentra actualizada con fecha del 18 de enero de 2021, en el **ANEXO 5** del presente informe.
- **Contratista:** La Matriz de riesgos que se implementa a la fecha y que se utiliza para el proceso de Notificación de riesgos al personal, es la adjuntada en el **ANEXO 5** del informe SSTMA Nº4 del contratista, quien dentro de sus actividades a ejecutar en el periodo del informe tenía contemplada la realización de dicha actividad.

6.3 INDICADORES RESOLUCION 0312 DE 2019 Y DEL SG-SST

- **Interventoría:** Se realizo registro de los indicadores establecidos en la resolución 0312 de 2019, para el periodo del informe y en el cronograma del SG-SST de la interventoría, los cuales se allegan en el **ANEXO 6** del presente informe
- **Contratista:** En el **Anexo 6 del informe del contratista** se adjuntaron los indicadores evaluados de acuerdo a la resolución 0312 de 2019, durante el periodo de ejecución correspondiente al informe.

6.3.1 Accidentes de trabajo

- **Interventoría:** No se presentaron accidentes de trabajo en la interventoría en el periodo del informe.
- **Contratista:** No se presentaron accidentes de trabajo por parte del contratista en el periodo del informe.

6.4 PROGRAMA DE CAPACITACIONES.

- **Interventoría:** La interventoría realizo seguimiento al programa de capacitación y comunicación planteado, para el periodo del informe correspondiente a abril de 2021, se realizaron las comunicaciones correspondientes a la prevención del COVID-19, la cual como se estableció en el plan de comunicación y capacitación estas se remiten por el grupo de WhatsApp empresarial. Para el presente periodo del informe se tenía programado realizar las siguientes capacitaciones al personal:

Tabla 12: Relación de Capacitaciones realizadas por la interventoría en el mes de abril de 2021

COMPONENTE	PILAR	OBJETIVO	Descripción	Grupo Objetivo	Ubicación	Responsable	Estado	MES 4 Abril	Observacion
SG-SST	Prevención de Accidentes Laborales	Capacitar al personal sobre minimización de riesgos, reporte de actos y/o condiciones inseguras	Capacitación	Todo el personal	Obra y Oficinas administrativas	Profesional SST	Programado	X	Se realiza en la inducción cuando ingreso personal nuevo y se realiza refuerzo a mitad del periodo del proyecto
							Ejecutado	X	
	Uso de EPP	Capacitar al personal sobre el uso adecuado de los EPP	Capacitación	Todo el personal	Obra y Oficinas administrativas	Profesional SST	Programado	X	Se realiza capacitación al personal de interventoria
							Ejecutado	X	

Fuente: Interventoría

- Para la realización de las capacitaciones se promovió el uso de herramientas digitales, se realizó la capacitación y se realizó formulario virtual de evaluación de la misma, En el **ANEXO 7** del presente informe se encuentra el seguimiento actualizado al cronograma de capacitación y comunicación de interventoría y los soportes de realización de actividades. Para el periodo de abril de 2021 se capacito a 9 personas de interventoría vs 9 personas que requerían capacitación.

  Nota: Se aclara que para el informe mensual de abril se reportan 10 personas de interventoría, solo se capacitan a 9 porque la profesional SSTMA de interventoría es quien realiza la capacitación. Lo anterior nos da un porcentaje de cumplimiento del cronograma de capacitación del 100% y de cobertura de capacitación del 100%

- **Contratista:** De acuerdo plan de trabajo presentado por el contratista en su SG-SST, durante este periodo se programaron las siguientes actividades de capacitación para personal de obra:

✓ **Campaña en prevención de alcoholismo, tabaquismo y farmacodependencia, 23 -Abr-21.**
Campaña en prevención de alcoholismo, tabaquismo y farmacodependencia dirigida al personal operativo en obra realizada el 23 de abril de 2021 = 21 personas (operativas en la fecha de capacitación) vs 21 personal personas capacitadas.

Además, teniendo en cuenta las necesidades del proyecto se realizaron las siguientes actividades de capacitación:

✓ **Capacitación trabajo seguro en excavaciones y alturas, 13-abr-21.**
Capacitación trabajo seguro en excavaciones y alturas: dirigido a los 6 trabajadores que estaban realizando trabajos dentro de las excavaciones profundas = Dirigida 6 personas vs 6 personas capacitadas.

✓ **Capacitación orden y aseo, y manejo adecuado de residuos en obra 21-Abr-21.**
Capacitación orden y aseo, y manejo adecuado de residuos en obra realizada el 21 de abril de 2021 = 21 personas (operativas en la fecha de capacitación) vs 14 personas capacitadas.

✓ **Divulgación aislamiento de obra, cierre de broches del frente de obra, 22-abr-21**

Manejo de tráfico: dirigido a operadores y conductores, realizada el 22 de abril de 2021 = Dirigida 7 personas vs 7 personas capacitadas

El contratista ejecuto el 100% de todas las capacitaciones que tenía programadas realizar en el plan de trabajo SST, e incluyo otras que se requirieron por el desarrollo del proyecto, remitió el soporte de la realización de la capacitación en el **Anexo 7** del **Informe SST-MA No. 4** del contratista

6.5 BRIGADA DE EMERGENCIA

- **Interventoría:** Para el periodo del informe correspondiente a abril de 2021 el contratista realizo capacitación de brigada de emergencia en acompañamiento de la ARL SURAQ en: Brigada prevención y control de incendios, prevención, preparación y respuesta ante emergencias, el personal de la interventoría que pertenece a la brigada de emergencia asistió a dicha capacitación (27 de abril de 2021) **(VER ANEXO 8 del presente informe).**

- **Contratista:** Para el periodo del informe el contratista realizo capacitación de brigada de emergencia en acompañamiento de la ARL SURAQ en: Brigada prevención y control de incendios, prevención, preparación y respuesta ante emergencias. En el anexo 7 del informe SST- MA No.4 del contratista se adjunta el registro de asistencia a la capacitación.

6.6 COMITES

6.6.1 Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo – COPASST

- **Interventoría:** El día **29 de abril de 2021,** se realizó la reunión mensual de COPASST del Contrato de Obra e interventoría para la construcción del Parque La Perla Oriental **(VER ANEXO 8 del presente informe).** En esta reunión se realizó: revisión de los compromisos pendientes, se informó tasas de accidentalidad, cumplimiento del cronograma SST y de casos de Covid 19 del contratista en obra, se informa sobre la implementación del protocolo de bioseguridad y reporte de casos confirmados en el mes de abril:
  - ✓ Casos Confirmados: Yuly Duran (Inspectora SST)
  - ✓ Casos activos: Ninguno (Fecha de regreso de Yuly Duran 30/04/2021)
  - ✓ Casos Sospechosos: Diego Callejas (a la espera del resultado de la prueba)

- El compromiso para implementar en la obra buscar estrategias para mantener organizada el área de almacenamiento de materiales.
- Otro compromiso es realizar en compañía del residente de obra refuerzo de protocolos de bioseguridad, autocuidado, turnos de alimentación a los trabajadores de la obra.

- Se estima que la próxima reunión de COPASST se realizará el próximo 28 de mayo de 2021.

Nota: En el acta de COPASST, no quedo registrado el caso del Ingeniero Diego Callejas como positivo, dado que el resultado salió un día después de la reunión realizada.

- **Contratista:** Para el periodo del informe el contratista presento el acta de reunión de COPASST del Contrato de Obra e interventoría para la construcción del Parque La Perla Oriental (*Ver **Anexo 8** del informe SST- MA No. 4 del contratista*).

6.6.2 Comité de Convivencia Laboral – CONVILAB

- **Interventoría:** Para el periodo del informe NO se realizó reunión de Comité de Convivencia Laboral, dado que está programada para el mes de mayo de 2021.
- **Contratista:** Para el periodo del informe correspondiente al mes de abril, el contratista no realiza reunión trimestral del comité de convivencia laboral, dado que se tiene programado para el mes de junio de 2021.

6.6 REGISTRO ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION Y BIOSEGURIDAD

- **Interventoría:** Para el periodo del informe NO se realizó entrega de Elementos de Protección Personal y de Bioseguridad al personal de la interventoría, ya que no se tenía programada la entrega de la misma.


- **Contratista:** Durante este periodo se presentan soportes de entrega de elementos de protección personal a los trabajadores nuevos del contrato. Se aclara que para el personal antiguo de la organización y del contratista ingresado en el periodo no se presentan soportes de entrega porque llegaron con los elementos requeridos de acuerdo a las actividades a realizar en el frente de obra. Los soportes de entrega de elementos de protección de personal se presentan en el **Anexo 9** del informe SST- MA No. 4 del contratista.

6.7 CAMPAMENTOS

- **Interventoría:**

  Durante el periodo del informe, correspondiente al mes de abril de 2021, la interventoría continua con su campamento, en la Calle 162B N.º 4ª – 39 apartamento 302, el cual cuenta con Baño y lavamanos, cocina, oficinas administrativas, en el respectivo campamento se implementaron los protocolos de Bioseguridad de la interventoría.

Ilustración 7: Plano Campamento Interventoría



Fuente: Equipo Interventor

- **Contratista:**


  Durante este periodo del informe correspondiente al mes de abril, la contratista continua con el campamento de obra y oficinas del contrato ubicado en la Carrera 5 # 162a -08. El predio cuenta con dos pisos en el primer piso está ubicado lo que antes era el campamento y ahora se acondiciono

para almacén, la zona de Vestier y la zona de comedor de los trabajadores se trasladó a un parqueadero cercano al frente de obra, el cual se adecuo para los trabajadores.

En el segundo piso del Salón comunal están ubicado el punto PAC y las oficinas del área administrativa del contrato y en el tercer piso se ubica el Punto de Atención en Salud (PAS); para los casos sospechosos o confirmados COVID-19. Que cuenta con camilla de atención de emergencias, sillas y mesa-

A continuación, se encuentran los planos del campamento, para verificar los mismos se pueden encontrar en el protocolo de bioseguridad del contratista

Ilustración 8: Planos del Campamento del Contratista



Fuente: Contratista

6.8 INSPECCIONES PLANEADAS INTERVENTORIA

Para el periodo del informe la interventoría realizo inspecciones al botiquín (28 de marzo de 2021) y al extintor de la Interventoría (28 de marzo de 2021), para verificación de lo anterior, se puede evidenciar el soporte de la realización de las mismas en el **ANEXO 14** del presente informe.

6.9 INSPECCIONES PLANEADAS CONTRATISTA

6.9.1 Programa de Inspecciones -planeadas contratista

Durante este periodo se ejecutaron inspecciones, que tenía programadas el contratista

- Inspección de herramientas, equipos, vehículos y herramientas del 30 de abril

- Inspecciones preoperacionales de maquinaria, todos los días del mes de abril de 2021. excepto los días 04, 11, 18 y 25 (domingos del mes)

El contratista allego las mismas en el **Anexo 14 y 15** del informe No. 04 SST - MA de INCITECO.

6.9.2 Inspección de Maquinaria y equipo

Durante el periodo del informe, el contratista conto en la obra la siguiente maquinaria

Tabla 13: Relación de Maquinaria que ingreso en el Periodo

No. INTERNO	MAQUINARIA Y/O EQUIPO					
	Modelo	Tipo	Referencia	Fecha Ingreso	Fecha Salida	Nombre del Operador
1	2017	MINICARGADOR	Bobcat S570	27/01/2021	Continua en obra	Andrés Benavides
11	2007	VIBROCOMPACTADOR	DD 24	22/02/2021 26/04/2021	9/04/2021 Continua en Obra	Andrés Benavides
12	2018	MINICARGADOR	Bobcat S570	20/02/2021	15/04/2021	Hernán Buitrago
	2012	EXCAVADORA	Bobcat E35	1/04/2021	Continua en obra	Wilson Rodríguez
15	2018	MINICARGADOR	Bobcat S570	19/04/2021	Continua en obra	José Raúl Rueda Alarcón

Fuente: Interventoría

El contratista remitió la documentación de maquinaria, previo al ingreso de la misma a la obra, esta información fue remitida en el Informe Nº1 y N.º 2 y Nº 4. En el presente informe se allegan la documentación de la retroexcavadora (ingreso 01/04/2021) y del minicargador (ingreso 19/04/2021), en el anexo N.º 15 del informe No. 04 SST - MA de INCITECO

6.9.3 Registro de Volquetas

En el periodo del informe el contratista registro el ingreso de las siguientes volquetas:

Tabla 14; Relación de volquetas que ingresaron en el periodo del Informe.

No. INTERNO	VEHÍCULO			Nombre del Conductor	SOAT	RTM
	Placa	Modelo	Tipo		FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE VENCIMIENTO
2	ZGO 718	2007	VOLQUETA DOBLETROQUE	LUIS FERNANDO DORADO	13-oct-21	11-ago-21
3	SOA 993	1995	VOLQUETA DOBLETROQUE	EVELIO TOVAR	13-feb-22	29-jun-21
4	SQB 000	1995	VOLQUETA DOBLETROQUE	CARLOS CRUZ NUÑES	18-sep-21	29-jun-21

5	TBO 095	1994	VOLQUETA DOBLETROQUE	JHONATHAN TOVAR	16-jun-21	29-jun-21
10	THY 433	2013	VOLQUETA DOBLETROQUE	GUILLERMO ROJAS	10-may-21	14-jul-21
13	SMH 897	2009	VOLQUETA DOBLETROQUE	Pedro Ignacio Aguilar Caicedo	6-may-21	30-jun-21

Fuente: Equipo Interventor

El contratista remitió la documentación de las volquetas, previo al ingreso de esta a la obra, en los informes SSTMA Nº1, 2, y 3, para el periodo del informe (abril 2021) no hubo ingreso de volquetas nuevas.

6.10 PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD

6.10.1 implementación protocolos de Bioseguridad Interventoría

La interventoría, realizo la implementación de los protocolos de bioseguridad en el campamento de obra, en donde se instaló:

- Señalización
- Tapete de desinfecciòn para el ingreso
- Dispensador de gel antibacterial
- Alcohol
- Dispensador de toallas y toallas desechables
- Canecas
- Jabón de manos
- Entre otras.

Adicionalmente, el personal realizó diariamente el reporte de condiciones de Salud desde que se iniciaron las actividades en el frente de obra, por medio de la encuesta (Formulario de Google) que se remite diariamente a los trabajadores. Todo lo anterior se allega en el **ANEXO 10 DEL PRESENTE INFORME.**

6.10.2 Implementación protocolos de Bioseguridad Contratista

El contratista inicio la implementación de los protocolos de bioseguridad en el frente de obra, en donde realizo las siguientes actividades:

- Adecuaciones y mantenimiento de áreas de Vestier, comedor, punto COVID, cerramientos, y baños.
- Verificación de condiciones de salud para el ingreso y salida de personal y visitantes. Se adjunta registro de implementación en formato aprobado.
- Suministro permanente de hidratación
- Suministro de elementos de protección personal tales como protector respiratorio y guantes.
- Limpieza y desinfección de personal, áreas de trabajo, zonas de acopio de material y herramientas, se adjunta soporte de implementación.
- Charlas de bioseguridad de acuerdo a cronograma aprobado, sea adjunta soporte de implementación.

Para el ingreso de personal al proyecto se realizaron las siguientes actividades:

- Desinfección de ropa

- Toma de temperatura
- Verificación de condiciones de salud
- Charla de seguridad

Para la apertura del frente de obra, se realizaron las siguientes actividades:

- Adecuación de las zonas tales como vestier, comedor, punto COVID, zona de aislamiento
- Ubicación baño con lavamanos con jabón
- Ubicación de gel antibacterial
- Cerramiento de frente de obra
- Señalización de áreas

Los soportes del cumplimiento de la implementación del protocolo del contratista se adjuntaron en el **Anexo 16** del informe SST_MA, N.º 03 del contratista

6.10.2.1 Reporte de casos

El área SST del contratista informo que en el mes de abril se reportó dos (2) casos confirmados de Coronavirus -Covid 19, a personal asignado al contrato, el cual es de tipo NO laboral:

- Yuly Duran: se presume de acuerdo a información suministrada por la trabajadora (Inspectora SST) que el contagio se generó en el transporte público. Para el cierre del informe la trabajadora fue dada de alta por la EPS (29 de abril de 2021) y retorno a sus funciones laborales (30 de abril de 2021)
- Diego Callejas: se presume de acuerdo a información suministrada por el trabajador (Ingeniero Residente) que el contagio se generó porque uno de los familiares con los que convive, tuvo contacto con una persona que dio positivo para COVID – 19, este trabajador de inmediato informo y realizo aislamiento en casa, se realizó la toma de muestra y se confirmó el día 30 de abril de 2021, el positivo para Covid - 19

INFORME DE CASOS COVID-19 CONTRATO 796-2020			
AÑO	**CASOS CONFIRMADOS**	**CASOS ACTIVOS**	**CASOS RECUPERADOS**
AÑO 2021	2	1	1

La interventoría realizo el oficio SDHT-780-2021-119 - Solicitud Informe de casos positivos y sospechosos de COVID -19, en donde requirió al contratista tomar todas las medidas establecidas en el protocolo de bioseguridad y soportarlas

El contratista en cumplimiento del protocolo de bioseguridad se realizó el comité de crisis establecido en el numeral 8.1.2.10, se implementó el modelo de actuación de casos descrito y se diligenció el formato F-SST47 "Seguimiento casos sospechosos y confirmados de covid-19" para la persona confirmada y lo descrito en el Plan de comunicaciones del contrato. De acuerdo a lo descrito por la trabajadora y lo verificado en obra mediante el cerco epidemiológico implementado, no se establecieron contactos cercanos a luz de lo descrito por la legislación vigente, sin embargo, por el hecho de compartir áreas comunes se determinó enviar a realizar pruebas a 3 personas, las cuales salieron negativas, el contratista adjunta los soportes en el **Anexo 16,** del informe SSTMA Nº4 de Inciteco SAS.

7. SEGUIMIENTO A LA GESTIÒN AMBIENTAL

7.1 Tramites y permisos

7.1.1 Solicitud de PIN de Obra ante la SDA

En contratista de obra realizo el día 19 de enero de 2021 la apertura del PIN para el contrato. El número de PIN asignado por la SDA fue el **19473** con radicado 2021ER09240. El soporte del mismo se remitió a la entidad mediante oficio SDHT-780-221-018.

7.1.2 Publicidad Exterior Visual o Instalación de vallas o avisos

Para el proyecto, el contratista realizo pendones portátiles, de tamaño de 2 x 1.5 metros, según lo requerido por la entidad contratante en los pliegos de condiciones y los anexos técnicos del contrato. De acuerdo con lo anterior, no se requiere registro de elementos de publicidad ante la autoridad ambiental toda vez que no se instalará ningún elemento fijo de publicidad, según lo expresado en el Decreto 189 de 2011, articulo 5.

Ilustración 9: Pendón de obra Informativo/ Pendón disculpe las incomodidades






7.1.3 Registro de Aprobación del PMT (Planilla COI)

El contratista remitió en el informe SST_MA 04 (anexo 17), la aprobación del Plan de Manejo de Transito, registrado en el COI N.º 14 del 08 de abril de 2021 el cual se adjunta, junto al esquema de ubicación de las señales instaladas y la evidencia de la socialización de la implementación del PMT con la comunidad.

Ilustración 10: Plano PMT aprobado al 08 de abril de 2021



Fuente: COI Nº14 del 08 de abril de 2021

7.1.4 Permiso de tratamiento silvicultural

En la actualidad el proyecto general Nodo Comercial de la mariposa, cuenta con la resolución 02990 del 29 de octubre de 2019 para el aprovechamiento y tratamiento forestal de 108 individuos arbóreos. Sin embargo, los individuos arbóreos dentro del alcance del presente contrato, son 34, distribuidos así:

Tabla 15: Relación arboles dentro del proyecto

Tratamiento	Cantidad
Conservación	9
Tala	20
No se encontraron	5
Total	**34**

Fuente: Informe SST_MA Nº4 Contratista

Adjunto en el **ANEXO 11** del presente informe, se presenta el informe realizado por el contratista de los árboles encontrados dentro del alcance del presente contrato y el respectivo registro fotográfico.

7.1.5 Permiso de Ocupación de Cauce

Para la ejecución del contrato **NO APLICA** permiso de Ocupación de cauce, ya que no se van a realizar intervenciones dentro de la ronda hidráulica de la Quebrada San Cristóbal, delimitada en los estudios y diseños entregados por la entidad contratante.

7.2 Manejo de flora y fauna

El día 27 de abril de 2021. el contratista programo y realizó con su profesional Biólogo, en acompañamiento del biólogo de la interventora visita mensual de seguimiento de Avifauna, en el polígono del parque La Perla y el área circundante de la quebrada San Cristóbal.

Adjunto en el **ANEXO 11** del presente informe, se presenta el informe mensual de avifauna realizado por el contratista con el respectivo registro fotográfico. En el informe del contratista se puede verificar en el anexo 19 del informe Nº4

7.2.1 Protección de Arboles

El contratista realizo la protección de los árboles que mediante resolución 02990, se encuentran para conservación, a estos se les realizo protección mediante cerramiento con malla azul de 1 metro de altura. La mencionada protección se les realizó a los 9 individuos que se encuentran incluidos dentro de la mencionada resolución y a dos (2) individuos adicionales que no se encuentran inventariados.

7.2.2 Tratamiento de Individuos Arbóreos (traslado, poda y tala)

Para el presente periodo, no se realizaron tratamientos a individuos arbóreos.

A continuación, se presentan los indicadores que hacen referencia al manejo de flora y fauna.

Tabla 16: Indicadores Flora y Fauna

Acciones	Indicador	Cumplimiento	Registro de cumplimiento
Protección de individuos arbóreos.	No. De Individuos arbóreos protegidos/ No. De individuos arbóreos por proteger	(11/11) * 100 = 100 %	Registro Fotográfico del informe N.º 4 del contratista anexo 23
Traslado de individuos arbóreos	No. De Individuos arbóreos trasladados mes/ No. De individuos arbóreos para traslado total	N. A	Entre los tratamientos autorizados por la autoridad ambiental, no se encuentran traslados.
Tala de individuos arbóreos.	No. De Individuos arbóreos talados mes/ No. De individuos arbóreos para tala total	(20/20) * 100 = 100 %	Durante este periodo se realiza la tala de un árbol, para completar el 100% de las talas
Rescate de nidos	No. De Individuos nidos rescatados mes/ No. de nidos a rescatar total	N. A	No se encontraron nidos activos en la tala del árbol N.º 6.

Fuente: Informe SST_MA 03 del contratista

En el informe del contratista SST- MA No. 3 la información se encuentra en el anexo No. 18 y 19.

7.2.3 Cuadro de Control de endurecimiento de Áreas verdes (Acuerdo 327 de 2008)

A la fecha el proyecto se encuentra en proceso constructivo, por lo tanto, la cuantificación del endurecimiento de áreas verdes se actualizará una vez se encuentren terminadas las obras de endurecimiento.

7.3 Manejo ambiental de maquinaria, equipos y vehículos

Durante el periodo del informe se realizaron actividades de control propuestas en el PMA, entre ellas se encuentran

- Revisión de la documentación de las volquetas y de la maquinaria utilizada en obra.
- Verificación del carpado de las volquetas antes de la salida de la obra.
- Revisión de las llantas de los vehículos que salen de obra.
- Limpieza vías.
- Protección de sumideros cercanos al proyecto.
- Cerramiento perimetral de árboles, para evitar daños mecánicos caudados por la operación de la maquinaria.

A continuación, se presentan los indicadores que hacen referencia al manejo de maquinaria, equipos y vehículos.

Tabla 17: Indicadores Maquinaria y

Acciones	Indicador	Cumplimiento	Registro de cumplimiento
Medidas para el manejo de maquinaria, equipos y vehículos	No. Vehículos con documentos vigentes / No. vehículos en el periodo	(6/6) * 100 = 100 %	Informe mensual de cumplimiento

Fuente: Informe SST_MA 03 del contratista

7.4 Manejo integral de cuerpo de agua

Para el periodo del informe, correspondiente al mes de abril el contratista realizo en muestreo con el laboratorio Ambienciq, según especificaciones en pliegos de condiciones. antes, durante y después de las actividades de obra. Correspondiente al muestreo que se debe realizar a mitad del proyecto. La toma de muestras fue realizada el día 15 de abril de 2021, los resultados del muestreo de calidad de agua serán entregado en el próximo informe remitido por el contratista.

7.4.1 Protección de Pozos y Sumideros

Los 4 sumideros ubicados en el área de influencia del proyecto, los cuales fueron reportados en los informes SSTMA anteriores (1, 2 y 3) mientras que estuvieron en servicio se les realizó de forma permanente por parte de la brigada, la protección, limpieza y mantenimiento para evitar el aporte de materiales que pudieran generar afectación a las redes. Teniendo en cuenta los diseños y las actividades constructivas en obra a la fecha del presente informe todos los sumideros reportados en el área de intervención fueron deshabilitados, dado que se está en proceso de instalación de aguas lluvias y aguas negras, los cuales serán reconstruidos de acuerdo a los planos hidráulicos aprobados para el proyecto.

A continuación, se presentan los indicadores que hacen referencia al manejo integral de cuerpos de agua.

Tabla 18: Indicadores Cuerpos de Agua

Acciones	Indicador	Cumplimiento	Registro de cumplimiento
Verificación y seguimiento de cumplimiento de requerimientos establecidos	No. sumideros protegidos / No. sumideros en la obra *100	(0/0) * 100 = 100 %	Sumideros deshabilitados por actividades de construcción de redes hidráulicas

Fuente: Informe SST – MA No. 03 del contratista

7.4.2 Permiso o concepto de vertimientos de proveedores baterías sanitarias portátiles.

En la actualidad en el contrato no se hace uso de unidades sanitarias portátiles, ya que se cuenta con dos baños, uno para los trabajadores ubicado en el primer piso del salón comunal Santa Cecilia, y el segundo, para el personal administrativo ubicado en el segundo piso del salón comunal.

7.5 Manejo y control de emisiones atmosféricas

El contratista realizó la implementación de las medidas requeridas para controlar la generación de emisiones atmosféricas como son gases y material particulado, al igual que la generación de ruido. Entre

ellas se realiza verificación de vigencia de la Revisión Técnico Mecánica de los vehículos que ingresaron a la obra en el periodo del informe.

A continuación, se presentan los indicadores que hacen referencia al control de emisiones atmosféricas.

Tabla 19: Indicadores Emisiones Atmosféricas

Acciones	Indicador	Cumplimiento	Registro de cumplimiento
Medidas para el manejo de maquinaria, equipos y vehículos	Vehículos con RTM al día / Vehículos en el periodo *100	(6/6) * 100 = 100 %	Informe mensual de cumplimiento

Fuente: Informe SST_MA 03 del contratista

7.5.1 Control de Humectación de las Obras

Durante el periodo no se llevó a cabo humectación del frente de obra.

7.5.2 Protección de Centros de acopio de materiales y RCD

Durante el periodo se presentó el ingreso de material. El material fue cubierto y señalizado para su posterior reutilización. De igual forma se señalizo acopios de RCD. Sin embargo, se observa que se le tuvo que realizar la solicitud reiterada al contratista, sobre el mantenimiento de señalización y demarcación de acopios por medio de notas de bitácora y en solicitudes expresas en comité de obra.

7.6 Manejo integral de residuos solidos

El contratista en el periodo del informe implemento las siguientes medidas encaminadas a minimizar los impactos generados por los residuos producidos en la obra.

A continuación, se presentan los indicadores que hacen referencia al manejo integral de residuos sólidos del contratista:

Tabla 20: Indicadores Manejo de Residuos solidos

Acciones	Indicador	Cumplimiento	Registro de cumplimiento
Orden, aseo y limpieza	Frentes de obra en condiciones de orden aseo y limpieza / Total de frentes de obra	(1/1) * 100 = 100 %	Registro fotográfico del Contratista Anexo 21 Informe SST - MA No. 3
Recolección de residuos sólidos	Número de canecas instaladas en frente de obra para la clasificación de residuos / Número de canecas requeridas para la clasificación de residuos.	(5/5) * 100 = 100 %	Registro fotográfico del Contratista Anexo 21 Informe SST - MA No. 3
Disposición de residuos especiales y peligrosos	Volumen de Residuos especiales y/o peligrosos dispuestos /	N. A	Los residuos peligrosos generados fueron almacenados

	Residuos especiales y/o peligrosos generados) X 100		hasta completar el volumen requerido para su disposición.

Fuente: Informe SST_MA 03 del contratista

7.6.1 Brigada de Orden y aseo

La brigada está compuesta por:

- Orlando Bejarano (Brigadista)
- Luis Daniela Rivera (Brigadista)

Identificados en obra con su respectivo chaleco que los identifica
Dentro de las labores realizados por los brigadistas se encuentran:

- Mantener el frente de obra en óptimas condiciones de limpieza, orden y aseo.
- Mantener en perfecto estado y limpia la demarcación y señalización, del frente de obra.
- Revisar y remplazar la demarcación y señalización SST y ambiental del frente que se encuentra en mal estado (rota, averiada).
- Demarcar, señalizar y aislar el área de ubicación de cargue de los materiales y escombros de la obra.
- Ejecutar las funciones de los procedimientos específicos ambientales como lavado de llantas, protección de sumideros.
- Mantener en óptimas condiciones el cerramiento implementado.
- Mantener en perfecto estado, libres y aseados los senderos peatonales y separadores viales para la circulación de los peatones.

7.6.2 Instalación de Punto Ecológico

El contratista saco el punto ecológico a la entrada del salón comunal Santa Cecilia y lo ubico afuera, al lado de la entrada del PAC, con la respectiva señalización. Adicionalmente dispone de dos canecas en las oficinas administrativas, en donde tiene para disposición de residuos ordinarios y reciclables.

El contratista informa que los residuos no aprovechables y los residuos orgánicos aprovechables generados en obra, fueron entregados a la empresa de aseo del sector; **PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. ESP.** Los residuos reciclables se están almacenando, para ser entregados a una chatarrería del sector la cual en la actualidad aún no ha sido seleccionada por el contratista.

7.6.3 Manejo de Material Orgánico (Césped, tierra, entre otros)

Durante el periodo se generó residuos de material orgánico derivados de la tala del árbol No 6- Aguacate, cuantificados en un volumen de 0.5 m3. La certificación de la disposición de estos residuos se adjunta en el **ANEXO 12** del presente informe y en anexo 20 del informe SSTMA del contratista.

7.6.4 Acopio, manejo y disposición final de Residuos Peligrosos

Durante el periodo NO se generaron residuos peligrosos, además de las bolsas de cemento, por lo cual continúo realizando el almacenamiento de los mismos en bolsas rojas y señalizo los residuos peligrosos generados en el frente de obra. Se espera que cuente con la cantidad requerida para hacer disposición final de los mismos con la empresa **PROSARC**.

7.6.5 Acopio, manejo y disposición final de combustible

El contratista realiza compra del combustible que se va a suministrar a la maquinaria o los equipos durante la jornada.

7.6.6 Manejo de Materiales y de Residuos de Construcción y Demolición -RCD

El contratista realizo las medidas tendientes a controlar los efectos ambientales ocasionados por el manejo de los diferentes materiales de construcción y la disposición de los RCD generados en la ejecución de las actividades de Obra

A continuación, se presentan los indicadores que hacen referencia al manejo de residuos de construcción y demolición RCD.

Tabla 21: Indicadores RCD

Acciones	Indicador	Cumplimiento	Registro de cumplimiento
Seguimiento al manejo de los materiales de construcción	Proveedores utilizados / Proveedores con documentación vigente * 100	7/7*100: 100%	Se reviso la Documentación de los proveedores.
Seguimiento al manejo de los materiales de construcción	Material certificado ingresado a la obra en el mes / Total de material ingresado en el mes * 100	1280.27Ton/1280.27Ton * 100 = 100 %	Certificados de proveedores de material.
Reutilización de RCD	Volumen de RCD reutilizado en obra / Volumen total de material utilizado en obra	964.69Ton/1280.27 Ton) * 100 = 75,35 %	Certificado del proveedor. Indicadores de RCD
Disposición de material de escombros y materiales de excavación	Volumen de RCD dispuestos en sitio autorizado /Volumen de RCD generados X 100	(1198,71Ton /1198,71) * 100 = 100 %	Certificados de disposición final

Fuente: Informe SST_MA 03 del contratista

Todos los anexos correspondientes al Plan de Gestión de RCD, se anexan en el informe N.º 04 del contratista, anexo 20, los cuales fueron revisados por la interventoría y se realizó verificación de los mismos:

- Anexo 2: Estimación de RCD
- Anexo 4. Presupuestos RCD
- Indicadores RCD
- Certificaciones correspondientes al mes de marzo de 2021 (RCD generados en marzo)

7.6.2 Proveedores y Permisos Ambientales y sitios de Disposición final

La interventoría realizo revisión de los permisos correspondientes de los proveedores de materiales pétreos y de los sitios de disposición de los RCD, encontrando que estos cuentan con los respectivos permisos para

el funcionamiento y fueron verificados en el listado actualizado de proveedores IDU actualizado al 30 de abril de 2021

Tabla 22: Relación de Proveedores de pétreos y Sitios de Disposición de RCD

Razón Social	En calidad de	Nº Registro IDU	Permiso Ambiental	Autoridad Ambiental
Rex Ingeniería SAS	Disposición Final de RCD de materiales de excavación	427	RES. 0836 DEL 16/07/2015, RES. 01110 DEL 12/09/2017	ANLA
Granulados reciclados de Colombia - GRECO	Disposición Final de RCD de materiales de demolición	467	Registro de inscripción Nº13 COMUNICADO No. 09202108326 DEL 18/09/2020	CAR
Granulados reciclados de Colombia - GRECO	SBG peatonal	461	Registro de Inscripción Nº13 COMUNICADO No. 09202108326 DEL 18/09/2020	CAR
Rex Ingeniería SAS	Agregados Pétreos: Rajón	432	RESL. 2.6.08.0474 DEL 01/07/2008, RES PS-GJ 1.2.6.13.2256 DEL 16/12/2013, RES PS-GJ 1.2.6.14.0452 DEL 02/04/2014	CORMACARENA
		435	RES 01905 DEL 26/07/2019 - RES. 00198 DEL 25/02/2016 - RES.7772 DEL 22/12/2010 / RES 00910 DEL 08/07/2016	SDA
		568	RES No. 02711 DE 04/10/2019	SDA
El vinculo	Arena Re zarandeada	290	Res. 1167 del 10/06/2009	CAR
Altar Stones	Arena de rio	N/A	Licencia Ambiental #200.15.04-0106 de 2004	CORMACARENA
El Cedro	B-200 y Rajón	432	RESL. 2.6.08.0474 DEL 01/07/2008, RES PS-GJ 1.2.6.13.2256 DEL 16/12/2013, RES PS-GJ 1.2.6.14.0452 DEL 02/04/2014	CORMACARENA
Cemex	Concreto	14	COMUNICADO N.º 2019EE265986 DE 14/11/2019	SDA
Concretarte	Bloque A80 y Cañuela A120	114	COMUNICADO Nº 09202112868 DEL 17/12/2020	CAR

Fuente: Elaboración equipo Interventor

7.6.3 Relación de Insumos Granulares y materiales

La interventoría realizo seguimiento a los datos entregados por el contratista, mediante la verificación en el frente de obra y los vales, en donde pudo constatar que la cantidad de insumos granulares que adquirió el contratista, se adjunta en el **ANEXO 12 DEL PRESENTE INFORME.**

Tabla 23: Consolidado insumos granulares

MATERIAL	PROVEEDOR	CANTIDAD	
		m3	Ton
Arena rezarandeada	El Vínculo	45	76.5
Arena de rio	Altar Stones	16	27,2
Grava	Altar Stones	9	15,3
B-200	El Cedro	18	30.6
Triturado 3/4	El Cedro	50	85
Bloque A80	Concretarte	5,94	10,10
Ladrillo recocido	San Joaquín	24 (20.000 unid.)	40,80
SBG peatonal	Greco	585,01	964,59
Concreto	Cemex	41,75	70.98
TOTAL		**794,7**	**1280,27**

Fuente: Equipo Interventor

NOTA: La cantidad que se registrara en los porcentajes de reutilización de RCD es la correspondiente a la SUB-Base reciclada que corresponde a 585.01 M3 o 964.59 ton

7.6.4 Relación de RCD generados y Tratamiento y/o reutilización

La interventoría realizo seguimiento a los datos entregados por el contratista, mediante la verificación en el frente de obra y los vales, se verifico que el proveedor se encontrara a la fecha en el listado de proveedores del IDU actualizados al 30 de abril de 2021 con número de registro IDU 427 (REX)

Tabla 24: Consolidado RCD

Se debe verificar hasta el final del periodo

TIPO DE RCD	SITIO DISPOSICION	CANTIDAD	
		m3	Ton
Excavación	San Antonio	727	1198,71
Demolición	GRECO	0	0
TOTAL		**727**	**1198.71**

Fuente: Informe SST_MA Nº3 Contratista

Las certificaciones de disposición final de RCD correspondientes al mes de marzo de 2021, se encuentran en el **ANEXO 12** del presente informe y en el anexo 20 del Informe SST-MA del Nº 4 del Contratista.

7.6.5 Reciclaje de RCD

El contratista realizo las siguientes actividades de reciclaje de RCD:

- Los residuos generados en obra (papel y plástico), para ser entregada a un gestor que hasta la fecha no ha identificado el contratista.

7.6.6 Aprovechamiento de RCD en obra

En el periodo del informe, el contratista no realizo reutilización In – Situ de RCD. Se realizó instalación de material reciclado comprado: 585.01 M3 o 964.59 ton de sub base granular reciclada tipo peatonal.

Tabla 25: Reutilización de RCD en

MATERIAL	PROVEEDOR	CANTIDAD	
		m3	Ton
Aprovechamiento in-situ	N.A.	0	0
Sub-base granular reciclada tipo peatonal	GRECO	585.01	964.59
TOTAL		585.01	964.59

Fuente: Informe SST_MA Nº3 Contratista

7.6.7 Uso de granulo de Caucho Reciclado

Durante el periodo no se realizó instalación de grano de caucho reciclado.

7.7 Capacitación, entrenamiento Ambiental del contratista

Para el periodo del informe, el contratista realizo la capacitación de manejo de recurso flora y fauna, la cual se llevó a cabo el 30 de abril de 2021 y contó con 21 participantes. En el Anexo 22 del informe SST_MA N.º 04 del contratista se allego el listado de los participantes de la capacitación realizada.

8. Registro Fotográfico

De igual forma en el presente informe se adjunta registro fotográfico de las principales actividades referentes a componente de Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio ambiente, realizadas en el periodo del informe **(VER ANEXO 13 del Presente Informe)**

ANEXO 1
Relación de Personal y Seguridad Social Interventoría

CONSORCIO SAN JUAN 003

CONTRATO 780 de 2020

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE DE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES.

PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2021

RELACION DE PERSONAL INTERVENTORIA

DATOS DEL TRABAJADOR							ARL		EPS		AFP		FECHAS DE EXAMEN	
VIGENTES														
No	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	% Dedicacion Periodo	TELEFONO DE CONTACTO	DIRECCION	ARL	FECHA DE AFILIACIÓN O PAGO	E.P.S	FECHA DE ULTIMO PAGO	A.F.P.	FECHA DE ULTIMO PAGO	EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL	SI TIENE RESTRICCIÓN ESPECIFICA
1	RAUL ORLANDO DELGADO	79.573.492	Director de Interventoria	50%	7653016	CRA 70C N°48-55	SURA	15/04/2021	COMPENSAR	28/04/2021	COLPENSIONES	28/04/2021	26/08/2020	APTO PARA TRABAJAR
2	JARO HERNAN TORRES	79.058.365	Residente de Interventoria	100%	7653020	CRA 70C N°48-59	SURA	15/04/2021	SANITAS	10/04/2021	PORVENIR	10/04/2021	20/08/2020	APTO PARA TRABAJAR
3	LINA DEL PILAR RODRIGUEZ	53.107.341	Profesional Juridico	20%	7653021	CRA 70C N°48-60	SURA	15/04/2021	COMPENSAR	15/04/2021	COLPENSIONES	15/04/2021	25/02/2020	APTO PARA TRABAJAR
4	JUAN CARLOS RAMIREZ	1.015.427.454	Topografo	25%	7653019	CRA 70C N°48-58	SURA	15/04/2021	FAMISANAR	15/04/2021	PROTECCION	15/04/2021	25/08/2020	APTO PARA TRABAJAR
5	JOHANNA UÑATE DOMINGUEZ	1.072.644.212	Residente SSTMA	100%	7653022	CRA 70C N°48-61	SURA	15/04/2021	SANITAS	15/04/2021	PROTECCIÓN	15/04/2021	28/08/2020	APTO PARA TRABAJAR
6	RUBEN DARIO MARQUEZ	1.015.393.327	Cadenero	25%	7653027	CRA 70C N°48-66	SURA	15/04/2021	SANITAS	15/04/2021	PORVENIR	15/04/2021	7/03/2020	APTO PARA TRABAJAR
7	RAUL ANDRES GUATAME	1072648342	Inspector Interventoria	100%	7653027	CRA 70C N°48-67	SURA	15/04/2021	COMPENSAR	15/04/2021	PORVENIR	15/04/2021	16/02/2021	APTO PARA TRABAJAR
8	CARMEN LUCIA VELEZ	65777928	Profesional Social	100%	7653027	CRA 70C N°48-68	SURA	15/04/2021	COOMEVA	31/03/2021	COLFONDOS	31/03/2021	02/20/2021	APTO PARA TRABAJAR
9	YENNY PAOLA REYES COSTILLA	23782608	Especialista Electrica	10% (Periodo 1) 10% (Periodo 2) 20% (Periodo 3) 20% (Periodo 4) 60% Total al Mes Abril	7653027	CRA 70C N°48-69	SURA	15/04/2021	SANITAS	31/03/2021	COLFONDOS	31/03/2021	10/03/2020	APTO PARA TRABAJAR
10	CAMILO ALEXIS ROMERO PORRAS	79746402	Especialista en geotecnia	10% (Periodo 1) 10% (Periodo 2) 10% (Periodo 3) 10% (Periodo 4) 10% (Periodo 5) 10% (Periodo 6) 10% (Periodo 7) 70 % Total al Mes Abril (% dedicacion todo el proyecto)	7653028	CRA 70C N°48-70	SURA	23/03/2021	SURA	23/03/2021	COLPENSIONES	23/03/2021	11/03/2020	APTO PARA TRABAJAR

Total Ingresos en el Periodo	1
Total Retirados y/o trasladados	0
Total Administativos en el Periodo	8
Especialistas en el periodo	2 (uno meses anteriores + uno nuevo)
TOTAL TRABAJADORES PERIODO DE ABRIL DE 2021	10

JOHANNA UNATE DOMINGUEZ
PROFESIONAL SSTMA - INTERVENTORÍA

SOLIUN INGENIERÍA | DEPARTAMENTO DE PROYECTOS

NIT. 901.114.547-5

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

(PERSONAS JURÍDICAS)

Yo, RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA, identificado con CC 79.573.492, en mi condición de Representante Legal de SOLIUN INGENIERÍA S.A.S identificada con Nit 901.114.547-5, de acuerdo con la Ley 789 de 2002, manifiesto bajo la gravedad de juramento que la compañía que represento durante los últimos seis (6) meses, se encuentra al día en el complimiento respecto al pago de sus obligaciones legales con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la caja de compensación familiar. Así mismo, estamos exonerados de los pagos parafiscales, ICBF y SENA. Además, la empresa es responsable de la Autorretención a título del Impuesto sobre la Renta y Complementario de que trata el Artículo 1 del Decreto 2201 del 30 de diciembre de 2016, adicionado por el Articulo 65 de la Ley 1819 del 29 de diciembre de 2016.

Dada en Bogotá D.C, a los tres (3) días del mes de mayo de 2021.

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
C.C 79.573.492
REPRESENTANTE LEGAL

MARIA DEL CARMEN ORTIZ ALBAN
C.C 59.662.188
CONTADOR PUBLICO
TP NO 65230-T


NIT. 900.768.458-0

SOLIUN


CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

Yo, RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA, identificado con CC 79.573.492, en mi condición de Representante Legal de SOLIUN S.A.S identificada con Nit 900.768.458-0, de acuerdo con la Ley 789 de 2002, manifiesto bajo la gravedad de juramento que la compañía que represento durante los últimos seis (6) meses, se encuentra al día en el complimiento respecto al pago de sus obligaciones legales con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la caja de compensación familiar. Así mismo, estamos exonerados de los pagos parafiscales, ICBF, SENA y la empresa es responsable de la Autorretención a título del Impuesto sobre la Renta y Complementario de que trata el Artículo 1 del Decreto 2201 del 30 de diciembre de 2016, adicionado por el Articulo 65 de la Ley 1819 del 29 de diciembre de 2016.

Dada en Bogotá D.C, a los 03 días del mes de mayo de 2021.



Raul Orlando Delgado Cabiativa
C.C 79.573.492
Representante Legal
SOLIUN S.A.S



Maria del Carmen Ortiz Alban
C.C 59.662.188
CONTADORA
TP No 65230-T

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900768458-0	Soliun S.A.S		Carrera 70 C NO. 48-55	7653016	contacto@soliunsas.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	D – Lev 1429	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				16	0
					TOTAL A PAGAR	
2021-03	2021-03	Y	15/04/2021	49866465	$1.510.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD												
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	1.510.400				1.510.400	0	0	1.510.400			15.104	1.510.400	16

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	0	0	0
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	1.510.400	1.510.400
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	1	1.510.400	1.510.400

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900768458-0	Soliun S.A.S		Carrera 70 C NO. 48-55	7653016	contacto@soliunsas.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	D – Lev 1429	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					16	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-03	2021-03	Y	15/04/2021	49866465	$1.510.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colomb. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1024481967	ESPINOSA SIERRA SINDY NATALI	59	0			N																	0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	908.526	5	63.300		0	0	0	0	0	0	0
2	CC	12113578	RODRIGUEZ GARCIA CARLOS ALBERTO	59	0			N																	0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	2.080.000	5	144.800		0	0	0	0	0	0	0
3	CC	19207798	FONTALVO PAREJO ALVARO ENRIQUE	59	0			N	X																0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.600.000	5	111.400		0	0	0	0	0	0	0
4	CC	19331658	MEDRANO BERMUDEZ LUIS ALBERTO	59	0			N																	0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	2.190.000	5	152.500		0	0	0	0	0	0	0
5	CC	23782608	REYES COSTILLA YENNY PAOLA	59	0			N																	0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	908.526	5	63.300		0	0	0	0	0	0	0
6	CC	39576591	PINTO CARDENAS SANDRA MAGNOLIA	59	0			N	X																0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	653.334	5	45.500		0	0	0	0	0	0	0
7	CC	80416606	SCHRADER GONZALEZ DEREK ANTONIO	59	0			N																	0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	2.400.000	5	167.100		0	0	0	0	0	0	0
8	CC	80807252	HERNANDEZ SANABRIA LUBIN ANDRES	59	0			N																	0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	908.526	5	63.300		0	0	0	0	0	0	0
9	CC	51870499	CEPEDA SANCHEZ EDNA CONSTANZA	59	0			N																	0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	2.520.000	5	175.400		0	0	0	0	0	0	0
10	CC	52378583	CARRILLO AHUMADA MARTHA YAMILE	59	0			N																	0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	908.526	5	63.300		0	0	0	0	0	0	0
11	CC	59662188	ORTIZ ALBAN MARIA DEL CARMEN	59	0			N																	0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	908.526	5	63.300		0	0	0	0	0	0	0
12	CC	65777928	VELEZ CARDENAS CARMEN LUCIA	59	0			N																	0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.200.000	5	83.600		0	0	0	0	0	0	0
13	CC	73164336	VERBEL CASTRO LUIS CARLOS	59	0			N																	0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	908.526	5	63.300		0	0	0	0	0	0	0
14	CC	79058365	TORRES PRIETO JAIRO HERNAN	59	0			N																	0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	908.526	5	63.300		0	0	0	0	0	0	0
15	CC	79573492	DELGADO CABIATIVA RAUL ORLANDO	59	0			N																	0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.860.000	5	129.500		0	0	0	0	0	0	0
16	CC	80085681	ABRIL VELOZA EDWIN YESID	59	0			N	X																0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	825.067	5	57.500		0	0	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 65777928		VELEZ CARDENAS CARMEN LUCIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 96 nro. 17b-48	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4680694	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-03	2021-03	940762048	9417731297	I	2021/04/09	2021/03/31	BANCOLOMBIA	0	$342,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Dias	Exonerado SENA e ICBF
1	CC	65777928	VELEZ CARDENAS CARMEN LUCIA																		231001	30	EPS016	30		0		0	0	No
Total	**Afiliados(1)**																												

2021/03/31 03:04 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 65777928		VELEZ CARDENAS CARMEN LUCIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 96 nro. 17b-48	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4680694	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-03	2021-03	940762048	9417731297	I	2021/04/09	2021/03/31	BANCOLOMBIA	0	$342,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$192,000	$0	$0	$192,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$192,000	$0	$0	$192,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$150,000	$0	$0	$150,000
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	$150,000	$0	$0	$150,000
TOTAL				1	$342,000	$0	$0	$342,000

Simple

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2021-04-10, 02:14:18 PM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	marzo de 2021
Periodo de Cotización Para Salud	marzo de 2021
Empresa	JAIRO HERNAN TORRES PRIETO
CEDULA CIUDADANIA	CC 79058365
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1037084363
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	952303200
Banco	(1052) - BANCO AV VILLAS
Valor	$ 593.700
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	$ 326.400	$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	1	$ 255.000	$ 0
N860013570	CCF21	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM	1	$ 12.300	$ 0
		SubTotales:		$ 593.700	$ 0
		Total a Pagar:			$ 593.700

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79573492	RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA	CARRERA 71D No. 12C-60 TORRE 2 APTO	7653016	civil.delgado@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 1 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2021-03	2021-03	I	28/04/2021	49896968	$1.044.800

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	450.000	0		0		0	0	0	0	450.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	576.000	0	0	0	0	0	0		576.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	18.800				18.800	0	0	18.800			188	18.800	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	450.000	450.000
Pensión	1	576.000	576.000
Riesgos Laborales	1	18.800	18.800
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	1.044.800	1.044.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79573492	RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA	CARRERA 71D No. 12C-60 TORRE 2 APTO [illegible]	7653016	civil.delgado@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
					TOTAL A PAGAR	
2021-03	2021-03	I	28/04/2021	49896968	$1.044.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	79573492	DELGADO CABIATIVA RAUL ORLANDO	59	0			N																25-14	3.600.000	576.000	0	0	0	0	EPS008	3.600.000	450.000	14-11	3.600.000	1	18.800		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901184697-0	ROMERO TORRES GROUP SAS	Calle 145 # 17-54 APTO 906	3134219256	romerotorresgroup@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-04	2021-03	E		49920519	$976.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS010	EPS Sura	800088702-2	156.400	0		0		0	0	0	0	156.400	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	625.400	0	0	0	0	0	0		625.400	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	37.900				37.900	0	0	37.900			379	37.900	2

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	156.400	0	0	156.400	2

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	156.400	156.400
Pensión	1	625.400	625.400
Riesgos Laborales	1	37.900	37.900
CCF	1	156.400	156.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	976.100	976.100

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901184697-0	ROMERO TORRES GROUP SAS	Calle 145 # 17-54 APTO 906	3134219256	romerotorresgroup@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO		DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-04	2021-03	E		49920519	$976.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	79746462	ROMERO PORRAS CAMILO ALEXIS	1	0			S	X																25-14	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS010	908.526	36.400	14-11	908.526	3	22.200	CCF24	908.526	36.400	0	0	0	0	0
2	CC	[illegible]	[illegible]	1	0			C																	25-14	[illegible]	[illegible]	0	0	0	0	EPS010	[illegible]	[illegible]	14-11	[illegible]	1	[illegible]	CCF24	[illegible]	[illegible]	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900768458-0	Soliun S.A.S		Carrera 70 C NO. 48-55	7653016	contacto@soliunsas.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	D – Ley 1429	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					14	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-04	2021-03	E	15/04/2021	49951769	$6.659.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	69.600	0		0		0	0	0	0	69.600	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	171.200	0		0		0	0	0	0	171.200	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	349.600	0		0		0	0	0	0	349.600	5
EPS010	EPS Sura	800088702-2	34.600	0		0		0	0	0	0	34.600	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	303.800	0		0		0	0	0	0	303.800	4

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.212.600	0	0	0	0	0	0		1.212.600	4
230301	Porvenir	800224808-8	1.564.900	0	0	0	0	0	0		1.564.900	6
231001	Colfondos	800227940-6	138.400	0	0	0	0	0	0		138.400	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	811.000	0	0	0	0	0	0		811.000	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	1.075.300				1.075.300	0	0	1.075.300			10.753	1.075.300	14

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	928.800	0	0	928.800	14

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900768458-0	Soliun S.A.S		Carrera 70 C NO. 48-55	7653016	contacto@soliunsas.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	D – Ley 1429	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					14	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-04	2021-03	E	15/04/2021	49951769	$6.659.800	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	928.800	928.800
Pensión	4	3.726.900	3.726.900
Riesgos Laborales	1	1.075.300	1.075.300
CCF	1	928.800	928.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	11	6.659.800	6.659.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900768458-0	Soliun S.A.S		Carrera 70 C NO. 48-55	7653016	contacto@soliunsas.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	D – Lev 1429	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					14	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-04	2021-03	E	15/04/2021	49951769	$6.659.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AYP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1000851708	BOTERO RODRIGUEZ JULIATH ANDREA	1	0			S																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS008	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	1	5.300	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
2	CC	1010161283	PEDREROS GONZALEZ SERGIO IVAN	1	0			S																	230301	2.194.334	351.100	0	0	0	0	EPS017	2.194.334	87.800	14-11	2.194.334	5	152.800	CCF24	2.194.334	87.800	0	0	0	0	0
3	CC	1010161283	PEDREROS GONZALEZ SERGIO IVAN	1	0			S									X								230301	75.667	12.200	0	0	0	0	EPS017	75.667	0	14-11	75.667	5	0	CCF24	75.667	0	0	0	0	0	0
4	CC	1015427454	RAMIREZ SOLANO JUAN CARLOS	1	0			S																	230201	2.270.000	363.200	0	0	0	0	EPS017	2.270.000	90.800	14-11	2.270.000	5	158.000	CCF24	2.270.000	90.800	0	0	0	0	0
5	CC	1015444779	HIGUERA ORTIZ ANDREA CATALINA	1	0			S																	230201	1.730.000	276.800	0	0	0	0	EPS017	1.730.000	69.200	14-11	1.730.000	5	120.500	CCF24	1.730.000	69.200	0	0	0	0	0
6	CC	1022956705	CASTILLO MORA LIZETH ALEIDA	1	0			S																	230301	1.100.000	176.000	0	0	0	0	EPS005	1.100.000	44.000	14-11	1.100.000	1	5.800	CCF24	1.100.000	44.000	0	0	0	0	0
7	CC	1032378460	LONDOÑO CARMONA ANGIE XIMENA	1	0			S																	230201	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS008	908.526	36.400	14-11	908.526	1	4.800	CCF24	908.526	36.400	0	0	0	0	0
8	CC	1032504039	CRUZ NIETO YERLY KATERINE	1	0			S																	230301	1.400.000	224.000	0	0	0	0	EPS017	1.400.000	56.000	14-11	1.400.000	1	7.400	CCF24	1.400.000	56.000	0	0	0	0	0
9	CC	1033753610	DUQUE CADENA SOLBEY MAYERLY	1	0			S								X									230301	1.740.000	278.400	0	0	0	0	EPS002	1.740.000	69.600	14-11	1.740.000	1	9.100	CCF24	1.740.000	69.600	0	0	0	0	0
10	CC	1095830442	GALVIS SALAMANCA LUIS CARLOS ANDRES	1	0			S	X																231001	865.000	138.400	0	0	0	0	EPS010	865.000	34.600	14-11	865.000	5	60.300	CCF24	865.000	34.600	0	0	0	0	0
11	CC	35478754	CARDENAS JUNCA MARIA DEL ROSARIO	1	0			S																	230201	2.670.000	427.200	0	0	0	0	EPS008	2.670.000	106.800	14-11	2.670.000	5	185.900	CCF24	2.670.000	106.800	0	0	0	0	0
12	CC	52098232	DUARTE ALMONACID YANNETH	1	0			S																	25-14	2.910.000	465.600	0	0	0	0	EPS008	2.910.000	116.400	14-11	2.910.000	5	202.600	CCF24	2.910.000	116.400	0	0	0	0	0
13	CC	52273959	DELGADO CABIATIVA NANCY MARITZA	1	0			S	X																25-14	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS005	908.526	36.400	14-11	908.526	1	4.800	CCF24	908.526	36.400	0	0	0	0	0
14	CC	80206560	AREVALO GOMEZ DEIVIS ALFONSO	1	0			S										X							25-14	1.250.000	200.000	0	0	0	0	EPS008	1.250.000	50.000	14-11	1.250.000	5	0	CCF24	1.250.000	50.000	0	0	0	0	0
15	CC	80264805	GOMEZ DUARTE GUILLERMO	1	0			S																	230301	2.270.000	363.200	0	0	0	0	EPS005	2.270.000	90.800	14-11	2.270.000	5	158.000	CCF24	2.270.000	90.800	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901114547-5	SOLIUN INGENIERIA SAS	kr 71 d # 12 c - 60	7290587	contacto@soliunsas.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA							
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				11	0
					TOTAL A PAGAR	
2021-04	2021-03	E	15/04/2021	49953191	$6.019.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	316.800	0		0		0	0	0	0	316.800	5
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	232.800	0		0		0	0	0	0	232.800	3
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	267.600	0		0		0	0	0	0	267.600	3

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	427.200	0	0	0	0	0	0		427.200	1
230301	Porvenir	800224808-8	1.796.900	0	0	0	0	0	0		1.796.900	6
231001	Colfondos	800227940-6	363.200	0	0	0	0	0	0		363.200	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	718.000	0	0	0	0	0	0		718.000	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	1.079.800				1.079.800	0	0	1.079.800			10.798	1.079.800	11

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	817.200	0	0	817.200	11

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	817.200	817.200
Pensión	4	3.305.300	3.305.300
Riesgos Laborales	1	1.079.800	1.079.800
CCF	1	817.200	817.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	6.019.500	6.019.500

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901114547-5	SOLIUN INGENIERIA SAS		kr 71 d # 12 c - 60	7290587	contacto@soliunsas.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					11	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-04	2021-03	E	15/04/2021	49953191	$6.019.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1012429934	JIMENEZ ARIAS LAURA ELIZABETH	1	0			S																	230301	1.750.000	280.000	0	0	0	0	EPS017	1.750.000	70.000	14-11	1.750.000	5	121.800	CCF24	1.750.000	70.000	0	0	0	0	0
2	CC	1015393327	MARQUEZ ACUÑA RUBEN DARIO	1	0			S																	230301	1.100.000	176.000	0	0	0	0	EPS005	1.100.000	44.000	14-11	1.100.000	5	76.600	CCF24	1.100.000	44.000	0	0	0	0	0
3	CC	1015449011	ARIZA GUTIERREZ ANDRES FELIPE	1	0			S																	230301	1.499.334	239.900	0	0	0	0	EPS005	1.499.334	60.000	14-11	1.499.334	5	104.400	CCF24	1.499.334	60.000	0	0	0	0	0
4	CC	1015449011	ARIZA GUTIERREZ ANDRES FELIPE	1	0			S									x								230301	230.667	37.000	0	0	0	0	EPS005	230.667	0	14-11	230.667	5	0	CCF24	230.667	0	0	0	0	0	0
5	CC	1015461063	SANABRIA PIÑERES JOSE ALFREDO	1	0			S																	230301	1.740.000	278.400	0	0	0	0	EPS005	1.740.000	69.600	14-11	1.740.000	1	9.100	CCF24	1.740.000	69.600	0	0	0	0	0
6	CC	1032418707	CORDOBA RODRIGUEZ ANDRES GIOVANNY	1	0			S																	231001	2.270.000	363.200	0	0	0	0	EPS017	2.270.000	90.800	14-11	2.270.000	5	158.000	CCF24	2.270.000	90.800	0	0	0	0	0
7	CC	1072644212	UNATE DOMINGUEZ FRANCY JOHANNA	1	0			S																	230201	2.670.000	427.200	0	0	0	0	EPS005	2.670.000	106.800	14-11	2.670.000	5	185.900	CCF24	2.670.000	106.800	0	0	0	0	0
8	CC	1072648342	GUATAME RODRIGUEZ RAUL ANDRES	1	0			S																	230301	2.240.000	358.400	0	0	0	0	EPS008	2.240.000	89.600	14-11	2.240.000	5	156.000	CCF24	2.240.000	89.600	0	0	0	0	0
9	CC	28797551	CRUZ ARANZALEZ YINETH	1	0			S																	230301	2.670.000	427.200	0	0	0	0	EPS017	2.670.000	106.800	14-11	2.670.000	5	185.900	CCF24	2.670.000	106.800	0	0	0	0	0
10	CC	52098232	DUARTE ALMONACID YANNETH	1	0			S																	25-14	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS008	908.526	36.400	14-11	908.526	5	63.300	CCF24	908.526	36.400	0	0	0	0	0
11	CC	52273959	DELGADO CABIATIVA NANCY MARITZA	1	0			S	x																25-14	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS005	908.526	36.400	14-11	908.526	1	4.800	CCF24	908.526	36.400	0	0	0	0	0
12	CC	53107341	RODRIGUEZ COBOS LINA DEL PILAR	1	0			S																	25-14	2.670.000	427.200	0	0	0	0	EPS008	2.670.000	106.800	14-11	2.670.000	1	14.000	CCF24	2.670.000	106.800	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 23782608		REYES COSTILLA YENNY PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 8 SUR # 70-80 CS 120	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6966510	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-03	2021-03	939691530	9418178523	I	2021/04/07	2021/03/31	BANCO DE BOGOTA	0	$496,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,706,444	$273,100			$1,706,444	$213,400			$1,706,444	$10,300			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,706,444	$273,100			$1,706,444	$213,400			$1,706,444	$10,300			$0	$0		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,706,444	$273,100			$1,706,444	$213,400			$1,706,444	$10,300			$0	$0		$0	$0
1	CC 23782608	REYES YENNY	231001	30	$1,706,444	$273,100	EPS005	30	$1,706,444	$213,400	CCF24	30	$1,706,444	$10,300		0	$0	$0	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,706,444	$273,100			$1,706,444	$213,400			$1,706,444	$10,300			$0	$0		$0	$0

2021/03/30 07:48 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 23782608		REYES COSTILLA YENNY PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 8 SUR # 70-80 CS 120	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6966510	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-03	2021-03	939691530	9418178523	I	2021/04/07	2021/03/31	BANCO DE BOGOTA	0	$496,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$273,100	$0	$0	$273,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$273,100	$0	$0	$273,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$10,300	$0	$0	$10,300
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$10,300	$0	$0	$10,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$213,400	$0	$0	$213,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$213,400	$0	$0	$213,400
TOTAL				1	$496,800	$0	$0	$496,800

2021/03/30 07:48 PM

ANEXO 2

Carta de Aprobación de ingreso de Personal a obra

CONSORCIO SAN JUAN 003

NIT. 901.434.963-9

Bogotá D. C., 30 de abril de 2021

Señores:
INCITECO SAS
La ciudad

Referencia: **Contrato No. 796 de 2020** cuyo objeto es: **"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD CERROS NORORIENTALES."**

Asunto: Aprobación del Personal de obra para el mes de marzo de 2021

Cordial saludo
Por medio del presente me permito manifestar que se realizó revisión de la documentación de ingreso del personal para el contrato de obra de la referencia y para culminar el periodo del informe a 31 de marzo de 2021, se aprobó el ingreso del siguiente personal nuevo a obra:

N.º	TIPO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO
1	Administrativo	Yuly Paola Duran	1026281376	INSPECTOR SST
2	Operativo	José Raúl Rueda Alarcón	80322587	Operador Mini
3	Operativo	Wilson German Rodríguez	80090778	Operador Retro
4	Operativo	Abel Barrera Moreno	79986617	Soldador
5	Operativo	Jaime Moreno Acosta	80741683	Soldador
6	Operativo	Yimer Alexander Fuentes	1056412095	Soldador

Por lo anterior el total de trabajadores aprobados para ingreso a obra en el mes de abril de 2021, dado que contaban con su documentación de ingreso al día, fueron los siguientes:

Administrativos	Operativos
1	5
Total, Ingresos abril 2021: 6 *trabajadores*	

Johanna Uñate D.

JOHANNA UÑATE DOMINGUEZ
RESIDENTE SST MA – CONSORCIO SAN JUAN 003

ANEXO 3

Documentos de Inducción y traslado del personal Interventoría

PERFIL SOCIODEMOGRAFICO Y MORBILIDAD SENTIDA
CONSORCIO SAN JUAN 003

CÒDIGO: SST-FR-001
VERSIÓN: 1
FECHA DE ELABORACIÓN: 18/01/2021

Nombre: CAMILO ALEXIS ROMERO
Fecha: 07/ abril /2021
Cargo: Especialista electrico
Proyecto/área: Parque La Perla

Marque con una X:

1. EDAD
a. 18 – 27 años
b. 28 – 37 años
c. 38 – 47 años
d. 48 años o más

2. ESTADO CIVIL.
a. Soltero (a)
b. Casado (a) /Unión libre
c. Separado (a) /Divorciado
d. Viudo (a)

3. SEXO
a. Hombre
b. Mujer

4. NUMERO DE PERSONAS A CARGO
a. Ninguna
b. 1 – 3 personas
c. 4 – 6 personas
d. Más de 6 personas

5. NIVEL DE ESCOLARIDAD
a. Primaria
b. Secundaria
c. Técnico / Tecnólogo
d. Universitario
e. Posgrado

6. TENENCIA DE VIVIENDA
a. Propia
b. Arrendada
c. Familiar
d. Compartida con otra(s) familias
e. Ninguna

7. USO DEL TIEMPO LIBRE
a. Otro trabajo
b. Labores domésticas
c. Recreación y deporte
d. Estudio
e. Ninguno

8. PROMEDIO DE INGRES OS (SMMLV)
a. Mínimo Legal (S.M.L.)
b. Entre 1 a 3 S.M.L.
c. Entre 4 a 6 S.M.L.
d. Más de 7 S.M.L.

9. ANTIGÜEDAD EN LA EMPRESA
a. Menos de 1 año
b. 1 a 5 años
c. De 5 a 10 años
d. De 10 a 15 años
e. Más de 15 años

10. ANTIGÜEDAD EN EL CARGO ACTUAL
a. Menos de 1 año
b. De 1 a 5 años
c. De 5 a 10 años
d. De 10 a 15 años
e. Más de 15 años

11. HA PARTICIPADO EN ACTIVIDADES DE SALUD REALIZADAS POR LA EMPRESA
a. Vacunación
b. Salud Oral
c. Exámenes de laboratorio y otros
d. Exámenes médicos anuales
e. Ninguna

12. LE HAN DIAGNOSTICADO ALGUNA ENFERMEDAD
a. Sí
b. No
Cual:
Frecuencia:

13. CONSUME BEBIDAS ALCOHOLICAS
a. Si
b. No
Frecuencia

___ Semanal
___ Quincenal
___ Mensual
___ Ocasional

14. PRACTICA ALGUN DEPORTE
a. Si
b. No
Cual_____

15. FUMA
a. Si
b. No
Promedio diario: _____

16. CUALES DE LAS SIGUIENTES MOLESTIAS HA SENTIDO CON FRECUENCIA EN LOS ULTIMOS SEIS (6) MESES

SINTOMA	SI	NO	EXPLIQUE
Dolor de cabeza			
Dolor de cuello, espalda y cintura			
Dolores musculares			
Dificultad para algún movimiento			
Tos frecuente			
Dificultad respiratoria			
Gastritis, ulcera			
Otras alteraciones del funcionamiento digestivo			
Alteraciones del sueño (insomnio, somnolencia)			
Dificultad para concentrarse			
Mal genio			
Nerviosismo			
Cansancio mental			
Palpitaciones			
Dolor en el pecho (angina)			
Cambios visuales			
Cansancio, fatiga, ardor o disconfor visual			
Pitos o ruidos continuos o intermitentes en los oídos			
Dificultad para oír			
Sensación permanente de cansancio			
Alteraciones en la piel			
Otras alteraciones no anotadas			

PERFIL SOCIODEMOGRAFICO Y MORBILIDAD SENTIDA
CONSORCIO SAN JUAN 003

CÒDIGO: SST-FR-001
VERSIÓN: 1
FECHA DE ELABORACIÓN: 18/01/2021

7. EN EL DESARROLLO DE SU LABOR ENCUENTRA LAS SIGUIENTES CONDICIONADOS:
NIVEL ADMINISTRATIVO

CONDICION	SI	NO	POR QUE / CUAL/ OBSERVACIONES
¿Conoce los riesgos a los que está expuesto en su lugar de trabajo?	X		
¿Ha recibido capacitación sobre el manejo de los riesgos a los que está expuesto?	X		
¿Considera que la iluminación de su puesto de trabajo es adecuada?	X		
¿La temperatura de su sitio de trabajo le ocasiona molestias?		X	
¿En su sitio de trabajo hay presencia de polvo en el ambiente?		X	
¿Considera que los pisos, techos, paredes, escaleras, presentan riesgo para su salud?		X	
¿Existen cables sin entubar, empalmes defectuosos, tomas eléctricas sobrecargados, trasformadores defectuosos?		X	
¿Los sitios destinados para el almacenamiento son suficientes, poseen despacio adecuado y los insumos y productos se encuentran bien apilados?	X		
¿Las tareas que desarrolla le exigen realizar movimientos repetitivos?		X	
¿Permanece en una misma posición (sentado o de pie) durante más del 60% de la jornada de trabajo?		X	
¿La altura de la superficie de trabajo es la adecuada a su estatura, la silla y la labor que realiza?		X	
¿Tiene espacio suficiente para variar la posición de las piernas y rodillas?		X	
¿La silla es cómoda y permite ajustarlo a su medida?		X	
¿En general dispone de espacio suficiente para realizar el trabajo con holgura?	X		
¿Su trabajo le exige mantenerse frente a la pantalla del computador más del 50% de la jornada?		X	
¿Al finalizar la jornada laboral, el cansancio que se siente podría calificarse de "normal"?	X		
¿Considera adecuada la distribución del horario de trabajo, de los turnos, de las horas de descanso, horas extras y pausas?	X		
¿El trabajo que desempeña le permite aplicar sus habilidades y conocimientos?	X		
¿Su jefe le pide opinión sobre asuntos relacionados con su trabajo?	X		
¿La empresa cuenta con agua potable?	X		
¿Existe buen manejo de basuras y desechos?	X		

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Ley 1581 de 2012: de protección de datos personales, es una ley que complementa la regulación vigente para la protección del derecho fundamental que tienen todas las personas naturales a autorizar la información personal que es almacenada en bases de datos o archivos, así como su posterior actualización y rectificación.

A. SI X
B. NO_____

Nombre: Camilo Alexis Romero

CC: 79.746.462

Firma: 

Fecha Diligenciamiento 07 de abril de 2021

EVALUACIÒN DE INDUCCIÒN Y REINDUCCIÒN SST – MA
CONSORCIO SAN JUAN 003

CÒDIGO: SST-FR-002
VERSIÓN: 1
FECHA DE ELABORACIÓN: 18/01/2021

Nombre: Camilo Alexis Romero

Fecha:
07 de abril de 2021

Cargo:
Especialista en Geotecnia

Proyecto/área:
Parque La perla

1. El Consorcio dentro de sus servicios ofrecidos se encuentran:

a. Interventoría, diseño y construcción de parques y escenarios deportivos.
b. Asesoría comercial y administrativa a empresas industriales.
c. Construcción de viviendas de interés social.

2. **Nombre uno de los compromisos frente a seguridad y salud en el trabajo a los que se compromete la empresa:**
Entregar los EPP al personal y capacitarlos

3. Marque con una X los elementos de protección personal que debe usar para ingresar a obra:



4. Al frente de cada definición escriba a cuál corresponde cada una, puede ser: Accidente, incidente y Enfermedad Laboral.

1. Contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar: Enfermedad Laboral

2. Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, el cual NO produce lesión Incidente de Trabajo

3. Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte.
Accidente de Trabajo

5 cuando se presente un accidente y/o incidente de trabajo usted debe:

a Llamar al 911 de inmediato
b Comunicarse con sus acudientes
c Informar inmediatamente al residente SST o jefe inmediato.

6 con qué frecuencia se reúne el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST

a. Una vez al mes
b. Al iniciar y/o finalizar cada proyecto
c. Una vez a la semana

REVISADO Y APROBADO

7. Que es el comité de convivencia laboral

a. Es el grupo que se encarga de hacer los mantenimientos locativos de la empresa.

b Es el órgano que se encarga de controlar la hora de llegada de los trabajadores

c. Es un grupo que busca contribuir a proteger a los trabajadores, contra los riesgos psicosociales, como estrés ocupacional y el acoso laboral.

8. Nombre dos tipos de brigadas que existen:

a. Brigada de Evacuacion y Rescate

b. Brigada contra incendios

9. Cuál de las siguientes acciones NO es una medida del Plan de Manejo Ambiental en obra:

a. Mantenimiento de baterías sanitarias.

b. Prueba de Concretos

c. Protección de sumideros y árboles.

10. Un residuo de construcción y demolición -RCD es:

a. Residuos de tejidos, órganos, partes y fluidos corporales.

b. Son los que contienen una base mineral o sintética que se generan en labores de mantenimiento.

c. Residuos generados en un proyecto de infraestructura que según sus características pueden ser o no susceptibles de aprovechamiento.

11. ¿Cuál es el porcentaje de aprovechamiento de los materiales?:

R: 25%

REVISADO Y APROBADO

NOTIFICACIÒN DE RIESGOS
CONSORCIO SAN JUAN 003

SST-FR-003
VERSIÓN: 1
FECHA DE ELABORACIÓN: 18/01/2021

Nombre: Camilo Alexis Romero **Cargo:** Especialista en Geotecnia
N° CC 79.746.462 **Proyecto/área:** 07 de abril de 2021

1. **Descripción:** A continuación, se le notifican los riesgos a los cuales se encuentra expuesto relacionados con su cargo, ya sea profesional, ingeniero, inspector, coordinador, residente, director, apoyo, entre otros
2. **Elementos de Protección personal de** acuerdo al cargo: (marque con una "X", según corresponda)



3 **Riesgos Existentes**

Biológico		Físico		Químico		Psicosocial		Biomecánico		De Seguridad		Fenómenos Naturales *	
Virus	X	Ruido (impacto intermitente y continuo)	X	Polvos orgánicos, inorgánicos		Gestión organizacional (estilo de mando, pago, contratación, participación, inducción y capacitación, bienestar social, evaluación del desempeño, manejo de cambios)	X	Postura (prolongada mantenida, forzada, antigravitacionales		Mecánico (elementos de máquinas, herramientas, piezas a trabajar, materiales proyectados sólidos o fluidos	X	Sismo	X
Bacterias		Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia)		Fibras		Características de la organización del trabajo (comunicación, tecnología, organización del trabajo, demandas cualitativas y cuantitativas de la labor	X	Esfuerzo		Eléctrico (alta y baja tensión, estática)		Terremoto	X
Hongos		Vibración (cuerpo entero, segmentaria)		Líquidos (nieblas y rocíos)		Características del grupo social del trabajo (relaciones, cohesión, calidad de interacciones, trabajo en equipo)		Movimiento repetitivo		Locativo (sistemas y medios de almacenamiento, superficies de trabajo (irregularidades, deslizantes, con diferencia del nivel) condiciones de orden y aseo, (caídas de objeto)	X	Vendaval	
Rickettsias		Temperaturas externas (calor y frío)	X	Gases y vapores		Características de la tarea (carga mental, contenido de la tarea, demandas emocionales, sistemas de control, definición de roles, monotonía, etc)	X	Manipulación manual de cargas		Tecnológico (explosión, fuga, derrame, incendio)		Inundación	X
Parásitos		Presión atmosférica (normal y ajustada)		Humos metálicos, no metálicos		Interfase persona tarea (conocimientos, habilidades con relación a la demanda de la tarea, iniciativa, autonomía y reconocimiento, identificación de la persona con la tarea y la organización.	X			Accidentes de tránsito	X	Derrumbe	X
Picaduras		Radiaciones ionizantes (rayos x, gama, beta y				Jornada de trabajo, (pausas, trabajo nocturno, rotación, horas extras, descansos)				Público (Robos, atracos, asaltos, atentados, de orden público, etc)	X	Precipitaciones, (lluvias, granizadas, heladas)	X
Mordeduras		Radiaciones no Ionizantes (láser, ultravioleta		Material particulado	X					Trabajo en Alturas			
Fluidos o excrementos		Disconfort Térmico								Trabajo en Espacios Confinados			

* Tener en cuenta únicamente los peligros de fenómenos naturales que afectan la seguridad y bienestar de las personas en el desarrollo de una actividad. En el plan de emergencias de cada empresa, se consideraran todos los fenómenos naturales que pudieran afectarla.

Yo Camilo Alexis Romero identificado(a) con Cedula de ciudadanía 79.746.462. declaro que he sido notificado de todos los riesgos a los cuales puedo estar expuesto durante la jornada laboral y me comprometo a cumplir las normas de seguridad y otras disposiciones establecidas, por la empresa para prevenir la ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, de conformidad firmo este documento.

Firma del trabajador

07 de abril de 2021
Fecha

RECOMENDACIONES EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES
CONSORCIO SAN JUAN 003

CÒDIGO: SST-FR-004
VERSIÓN: 1
FECHA DE ELABORACIÓN: 18/01/2021

Proyecto: Parque La Perla

Fecha de elaboración: 07 de abril de 2021

Yo Camilo Alexis Romero identificado (o) con C.C 79.746.462 de Bogotà quien desempeña el cargo de Esp. Geotecnia aceptó haber recibido por parte de la empresa la notificación de las recomendaciones dadas en el certificado médico de aptitud laboral

TIPO DE EXAMEN							
Ingreso	X	Periódico		Alturas		Retiro	
Fecha		Fecha		Fecha		Fecha	

CONCEPTO MÉDICO			
Apto	X	Apto con restricción	
No Apto		Apto para trabajo en altura	

Recomendación médica para el trabajador	Diagnostico			Observaciones
	Si	No	N/A	
Requiere corrección visual permanente				
Control Optométrico periódico				
Higiene postural y de columna		X		
Estilo de vida saludable		X		
Control por EPS por hiperlipidemia		X		
Control por EPS por nutricionista		X		
Control por EPS por Ortopedia		X		
Dieta y ejercicio		X		
Control Semestral		X		
Valoración por medicina general				
Alimentación Sana		X		
Ejercicio frecuente		X		
Dieta balanceada		X		
Control Anual por EPS				

Recomendación médica para el área de trabajo	Diagnostico			Observaciones
	Si	No	N/A	
Uso de elementos de protección personal indicados para la actividad		X		
Uso obligatorio de E.P.A. en sitios de ruido superior a 80DB		X		
Pausas activas durante la jornada laboral		X		
Ergonomía en el puesto de trabajo		X		
Capacitación en higiene postural y manejo de columna		X		
Manejo adecuado de maquinaria y herramientas de trabajo		X		
Cumplir normas de higiene y seguridad industrial		X		
Debe laborar con gafas de corrección óptica				
Programa de vigilancia epidemiológica				
Incluir en el programa de vigilancia epidemiológica Ergonómico		X		
Incluir en el programa de vigilancia epidemiológica visual		X		
Incluir en el programa de vigilancia epidemiológica auditivo		X		
Incluir en el programa de vigilancia epidemiológica respiratorio		X		
OTRAS RECOMENDACIONES				
RESTRICCIÓN ESPECIFICA				

Me comprometo a seguir las recomendaciones dadas y a notificar oportunamente a la empresa cualquier recomendación o diagnóstico generado sobre mi salud

Elaborado por: Johanna Uñate Cargo: Profesional SST Firma: Johanna Uñate

AUTORIZACIÒN DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
CONSORCIO SAN JUAN 003

CÒDIGO: SST-FR-005
VERSIÓN: 1
FECHA DE ELABORACIÓN: 18/01/2021

Dando cumplimiento a las disposiciones de la ley 1581 de 2012, al decreto 1377 de 2013 y demás normas que lo sustituyan o modifiquen, por la cual se dictan normas generales para la protección de datos personales y teniendo en cuenta que dicha ley tiene por objeto desarrollar el derecho constitucional que tienen las personas a conocer, actualizar y rectificar la información que se haya recogido sobre ellas en bases de datos o archivos, **EL CONSORCIO SAN JUAN 003** hace entrega del presente documento con el objetivo que nos sea autorizado el tratamiento de la información aquí depositada, en los siguientes términos:
Por medio de la presente declaro expresamente:

Yo (Titular de los datos personales) Camilo Alexis Romero identificado con cédula de ciudadanía No. 79.746.462 , expedida en Bogotà D.C. , actuando en nombre propio por medio del presente escrito autorizo y acepto que **EL CONSORCIO SAN JUAN 003**, así como a sus compañías filiales o subsidiarias trate mis datos públicos, privados, semiprivados o sensibles, derivados o con ocasión de la relación laboral que tuve, tuviere o llegare a tener con la Compañía, de conformidad con lo previsto en la Ley 1581 de 2012, y en la Política de Tratamiento de Datos Personales, disponible en las instalaciones de la compañía.

Finalidades para el tratamiento General de Información de los empleados, trabajadores retirados, pensionados y candidatos a ocupar vacantes:

- ✔ Para fines pertinentes a la relación laboral (EPS, ARL, fondos de pensiones y cesantías, cajas de compensación familiar, etc.)
- ✔ En el caso de los empleados con la suscripción del contrato laboral se entiende autorización expresa para darle Tratamiento a la información.
- ✔ En el caso de requerimientos judiciales y legales.
- ✔ Contabilización y pago de nómina.
- ✔ Reclutar y seleccionar personal que ocuparán las vacantes.
- ✔ Procesar, confirmar y cumplir con las obligaciones laborales legales y extralegales derivadas del contrato laboral.
- ✔ Realizar transacciones.
- ✔ Pago de beneficios extralegales.
- ✔ Auditorías.
- ✔ Análisis estadísticos.
- ✔ Mantener base de datos de candidatos.
- ✔ Capacitación y formación.
- ✔ Compartir los datos personales con entidades bancarias, empresas que ofrezcan beneficios a nuestros trabajadores activos, entre otros.
- ✔ Programas de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Autorizo a que dicha información sea compartida con terceros para los efectos propios de la labor que desarrollé, desarrolló o llegare a desarrollar. Los datos sensibles y/o personales podrán ser alojados fuera del territorio colombiano en herramientas tecnológicas, software y bases de datos adquiridas o licenciadas por la Compañía, empresas matrices, sociedades controlantes, filiales o subsidiarias de estas. Conozco que, como titular de la información, me asisten los derechos previstos en las leyes 1266 de 2008 y 1581 de 2012. En especial, me asiste el derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre mí, así como presentar consultas y reclamos; revocar la autorización o solicitar la supresión de los datos, en los casos en que sea procedente.

Firma Titular: _____
C.C.: 79.746.462
Ciudad y Fecha: 07 de abril de 2021

NOTIFICACIÒN DE EXAMEN DE EGRESO
CONSORCIO SAN JUAN 003

CÒDIGO: SST-FR-006
VERSIÓN: 1
FECHA DE ELABORACIÓN: 18/01/2021

Bogotá,

Fecha: 07 de abril 2021 :

Señor:
Camilo Alexis Romero

Por medio de la presente, se notifica que, una vez finalizado el contrato laboral, debe realizarse el examen de egreso, dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes. Este examen. tiene como objeto evaluar su estado de salud al momento de finalizar la relación laboral y/o contractual con EL CONSORCIO SAN JUAN 003.

En el momento del retiro, la empresa le notificará la dirección y los horarios de atención del Centro Médico en donde deberá realizarse el examen en mención.

Por lo anterior, le solicitamos que diligencie el siguiente cuadro, en el cual usted acepta que fue notificado y que acepta la información suministrada.

Yo Camilo Alexis Romero identificado(a) con Cédula de ciudadanía N° 79.746.462 de Bogotà, me desempeño en el CONSORCIO SAN JUAN 003 como Especialista en Geotecnia informó que SI ___ NO X, acepto realizarme el examen de egreso.	
Firma:	Fecha: 07 de abril de 2021

LISTA DE CHEQUEO DE INDUCCIÒN AL CARGO
CONSORCIO SAN JUAN 003

CÒDIGO: SST-FR-007
VERSIÓN: 1
FECHA DE ELABORACIÓN: 18/01/2021

Proyecto/ área: La Perla	Fecha: 07 de abril de 2021

N°	ITEM	VERIFICACIÓN (Marque con X)		
	Documentos del trabajador	**Registro**	**SI**	**N/A**
1	Copia de la Cédula	x		
2	Examen de ingreso periódico	x		
3	Afiliaciones al sistema de seguridad y salud en el trabajo (EPS, ARL, AFP, Caja de Compensación)	x		
4	Certificado de trabajo en alturas (administrativo, coordinador, avanzado o reentrenamiento)			x
5	Consulta de antecedente			x
	Temas de la inducción			
6	Generalidades de la empresa (políticas, misión y visión)		x	
7	Reglamento interno de trabajo		x	
8	Responsabilidad y funciones en SST y Ambiente		x	
9	Plan de emergencias (Ruta de evacuación, alarma y punto de encuentro)		x	
10	Divulgación del personal de brigada		x	
11	Registro de Evacuación Medica - MEDEVAC		x	
12	Divulgación de participantes del COPASST		x	
13	Divulgación de participantes del Comité de convivencia laboral		x	
14	Factores de riesgo de la empresa y sus controles		x	
15	Aspectos e impactos ambientales (Respel, RCD y puntos ecológicos)		x	
16	Divulgación de formato de reporte de actos y condiciones inseguras		x	
17	Divulgación de significado de accidente, incidente y enfermedad laboral		x	
	Registros			
18	Formato de autorización de datos personales	x		
19	Formato perfil de cargo	x		
20	Notificación de riesgos	x		
21	Notificación de condiciones de salud	x		
22	Registro de evaluación SST-MA	x		
23	Perfil Sociodemográfico	x		
24	Notificación examen de egreso	x		
25	Registro de entrega de dotación	x		
26	Otros:	x		

Certifico que he recibido y entendido la inducción al cargo, incluyendo la descripción y explicación de los ítems citados en este documento

Nombre: Camilo Alexis Romero	**Firma:**	**C.C.** 79.746.462

Responsable del proceso de inducción

Nombre: Johanna Uñate	**Firma:**	**C.C.** 1072644212

SOLIUN

EL COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS

CERTIFICA

Que el profesional **CAMILO ALEXIS ROMERO PORRAS** identificado con cédula de ciudadanía No. 79.746.462 de Bogotá D.C, colaborador que hace parte de la empresa SOLIUN SAS, el cual informo que se efectuó el traslado desde el mes de Mayo del año 2021 quien se encontraba en el contrato 780 de 2020 cuyo objeto es "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES", traslado que se realizo a otros proyectos activos que tiene la empresa en la actualidad.

Por lo anterior nos permitimos manifestar que no se genera el concepto de PAZ Y SALVO Y/O EXAMEN DE EGRESO, dado que hacen parte de la empresa en estado ACTIVO, el cual se garantiza que se cubre la seguridad social del trabajador, así como también sus honorarios mensuales.

Este certificado se expide por solicitud del interesado(a), a los siete (7) días del mes de Mayo del año 2021.

Atentamente,

COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS
JOSÉ ALFREDO SANABRIA PIÑERES
SOLIUN SAS

ANEXO 4

Exámenes Médicos Ocupacionales Interventoría

CONSORCIO
SAN JUAN 003

NO APLICA

ANEXO 5
Matriz de Riesgos Interventoría

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

CODIGO:	SST.FR.015
VERSION:	1
FECHA DE ELABORACION:	10/01/2021

ÁREA - LUGAR: PROYECTO PARQUE LA PEÑA — ULTIMA ACTUALIZACIÓN: 18/01/2021 — FECHA: 18/01/2021 — ACTUALIZADO POR: JOHANNA UÑATE

PROCESO	ÁREA / LUGAR	ACTIVIDAD	TAREA	RUTINARIA (SI / NO)	PELIGRO		EFECTOS POSIBLES	CONTROLES EXISTENTES								EVALUACIÓN DEL RIESGO								VALORACIÓN DEL RIESGO	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO	PEOR CONSECUENCIA	EXISTE REQUISITO LEGAL ASOCIADO	MEDIDAS DE INTERVENCIÓN								RESPONSABLE MEDIDA DE INTERVENCIÓN	Fecha de cierre
					CLASIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN (FUENTE)		ELIMINACIÓN	SUSTITUCIÓN	CONTROLES DE INGENIERÍA	PTS - ATS	CAPACITACIÓN	SEÑALIZACIÓN	OTROS	EQUIPOS / ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	ND	NE	NP (ND X NE)	Aceptabilidad	NC	NR	Aceptabilidad					ELIMINACIÓN	SUSTITUCIÓN	CONTROLES DE INGENIERÍA	PTS - ATS	CAPACITACIÓN	OTROS	SEÑALIZACIÓN	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL		
				N	FISICO (RUIDO INTERMITENTE)	Herramientas manuales y equipos	Alteración auditiva, cansancio auditivo, irritabilidad, Estrés.	Ninguno	Ninguno	Medición ambiental de ruido. Mantenimiento preventivo de las maquinas y equipos	Programa de Vigilancia Epidemiológica de Ruido	Capacitación en Riesgo Físico (ruido) el ruido, medidas de prevención	Ninguno	Inspección de nivel y estado de elementos de protección personal	Disponer elementos	Señalización uso de EPP requeridos en el sitio	protección auditiva inadecuada	2	4	8	M	24	720	II	Aceptable con control especifico	II2	Moderada	N	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Inspección de EPP. Capacitar al personal sobre el uso adecuado y mantenimiento de los mismos	Ninguno	Reubicar e inspección de EPP	Ninguno	Uso obligatorio de EPP	Ninguno EPP. Protectores auditivos	AREA HSEQ. Ingeniero HSEQ. Inspector HSE	Primero trimestre de 2021
				N	FISICO (ILUMINACIÓN)	Luminaria natural	Fatiga visual, dolor de cabeza, somnolencia, irritabilidad, alteraciones en los sistemas de atención. Deficiencia auditiva	Ninguno	Ninguno	Mantenimiento preventivo y correctivo de luminarias y limpieza periódica de las mismas.	Ninguno	Capacitación generalidades sobre riesgos físicos (ruido, iluminación, temperatura, etc.), medidas de prevención y control	Inspección de nivel de ruido, de los sistemas de iluminación	Ninguno	Ninguno	7	3	6	M	24	144	II	Aceptable con control especifico	II2	Hipotiroidismo (agotamiento visual	N	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Una revisión de Luego visual	Uso de EPP Casco, gafas, protección auditiva, guantes, ropa adecuada de trabajo, botas de seguridad.	AREA HSEQ. Ingeniero HSEQ. Inspector HSE	Primero trimestre de 2021
				N	BIOLOGICO	Virus (influenza y agentes infecciosos emergentes y reemergentes, COVID-19 [contacto directo, aerosoles, SARS-CoV-2 (COVID-19)], bacterias, hongos, picaduras, mordeduras, fluidos corporales)	Enfermedad COVID-19, infección respiratoria aguda grave (IRAG), neumonía, bronquitis, sepsis, shock séptico, síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA), muerte	Ninguno	Ninguno	Capacitación en riesgo biológico, prevención de enfermedad.	Inspección al cumplimiento en el uso de los EPP, suministro de los elementos de limpieza.	Ninguno	Ninguno	Disposición de residuos, almacenamiento, etiquetado, acorde a la NTC-GTC 45 y los Planes de prevención de consumo.	Tapabocas, guantes, gafas, caretas	3	4	12	M	156	1728	I	No Aceptable	I1	Muerte	N	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Capacitación en uso, protocolos de limpieza y desinfección, uso adecuado de EPP, lavado de manos, cuidado en el abuso de manos, cuidado al toser y usar de cubrebocas en el transporte	"confinar en las instalaciones del trabajador que no presenten síntomas de infección y mantenerse en el hogar y descansar. Para poder realizar la vida fuera de la instalación"	Ninguno	Uso de EPP. Capacitación en uso de mascara. Disinfección de elementos de trabajo	Uso de EPP Casco, gafas, protección auditiva, guantes, ropa adecuada de trabajo, botas de seguridad.	AREA HSEQ. Ingeniero HSEQ. Inspector HSE	Primero trimestre de 2021
				N	BIOMECÁNICO (MANEJO MANUAL DE PACIENTES/CARGA)	Hidratación	Enfermedad respiratoria	Ninguno	Ninguno	Levantamiento manual, alteración de movilidad	Ninguno	Capacitación en manejo manual de cargas, Pausas activas, Higiene postural, medidas de prevención y manejo de sustancias.	Ninguno	Inspección a la señalización, adecuada y ausencia de fugas de sustancias, medidas de prevención y manejo de sustancias.	Aplicación de técnicas de levantamiento y movimiento de cargas, uso de ayudas mecánicas.	Ninguno	Guantes de anticorte, mascarilla para polvos, gafas.	2	2	4	B	32	192	III	No Aceptable o Aceptable con control especifico	II2	Enfermedad respiratoria	N	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Capacitación en MUSE, uso de EPP, Manejo adecuado de una quimica.	Inspeccion de insumos en el consultorio	Ninguno	Uso de EPP. Capacitación en uso de mascara. Disinfección de elementos de trabajo.	Uso de EPP Casco, gafas, protección auditiva, guantes, ropa adecuada de trabajo, botas de seguridad.	AREA HSEQ. Ingeniero HSEQ. Inspector HSE	Primero trimestre de 2021
				N	PSICOSOCIAL (PSICOTOXICA)	Trabajo genero de producción	Estrés, malestares,	Ninguno	Ninguno	Levantamiento manual, alteración de movilidad	Ninguno	Capacitación en riesgo psicosocial, estrategias de higiene de seguridad, medidas de prevención y manejo de sustancias.	Ninguno	Inspección a la señalización, adecuada y ausencia de fugas de sustancias, medidas de prevención y manejo de sustancias.	Aplicación de técnicas de levantamiento y movimiento de cargas, uso de ayudas mecánicas.	Ninguno	Ninguno	Gafas, guantes, tapabocas	Valoración y evaluación de las condiciones laborales, Promoción de la salud en el trabajo, Gestión de condiciones químicas.	Gafas, guantes, tapabocas	2	2	4	B	16	96	II	No Aceptable o Aceptable con control especifico	II2	Estres Ocupacional	N	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Manejo del estrés	Ninguno	Hacer descansos programados cada hora hacer rotación cada hora	Ninguno	Uso de EPP Casco, gafas, protección auditiva, guantes, ropa adecuada de trabajo, botas de seguridad.	AREA HSEQ. Ingeniero HSEQ. Inspector HSE	Primero trimestre de 2021
				N	PSICOSOCIAL (CARGA DE TRABAJO)	Trabajo genero de producción	Estrés laboral, cefalea	Ninguno	Ninguno	Pausas mecánicas de los elementos, Cambio de las áreas fijadas, sin monotonía, Ser flexible en el area	Ninguno	Actitud mecánica de los elementos, Cambio de las áreas fijadas, sin monotonía, Ser flexible en el area	Ninguno	Programa de vigilancia Epidemiológica de Lesiones Osteomusculares	identificación de casos de riesgos a manejar	Ninguno	Ninguno	Gafas, guantes, tapabocas	Valoración y evaluación de las condiciones laborales, Promoción de la salud en el trabajo, Gestión de condiciones químicas.	Gafas, guantes, tapabocas	2	2	4	B	16	96	II	No Aceptable o Aceptable con control especifico	II2	Estres Ocupacional	N	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Manejo del estrés	Ninguno	Hacer descansos programados cada hora hacer rotación cada hora	Ninguno	Uso de EPP Casco, gafas, protección auditiva, guantes, ropa adecuada de trabajo, botas de seguridad.	AREA HSEQ. Ingeniero HSEQ. Inspector HSE	Primero trimestre de 2021
				N	BIOMECÁNICO (ELECTRICISTA Y TOPOGRAFO)	posiciones, posturas y movimientos	Dolor en la espalda, cuello, hombros, brazos, manos	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Capacitación en factores de riesgo prevalentes, Capacitaciones de Manejo	Ninguno	Aplicación de la prueba de diagnostico y aplicación de las acciones definidas en el plan de acción	Disponer programas, pausas activas, Evaluación de ingreso y periódicas	Ninguno	Ninguno	4	3	12	A	36	360	III	Aceptable con control especifico	II2	Lesiones musculares	N	Ninguno	Ninguno	Uso de equipos y herramientas, uso de manejo de materiales pesados	Ninguno	Manejo del estrés	Ninguno	Ninguno	Manejo adecuado de cargas	Ninguno	Ninguno	AREA HSEQ. Ingeniero HSEQ. Inspector HSE	Primero trimestre de 2021
				N	BIOMECÁNICO (Posturas Forzadas)	Posturas inadecuadas durante la ejecución de las labores, Movimientos repetitivos, Manejo de cargas	Dolor en la espalda, cuello, hombros, brazos, manos	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Capacitación en la prueba de diagnostico y aplicación de las acciones definidas en el plan de acción	Ninguno	Aplicación de la prueba de diagnostico y aplicación de las acciones definidas en el plan de acción	Disponer programas, pausas activas, Evaluación de ingreso y periódicas	Ninguno	Ninguno	4	3	12	A	36	432	III	Aceptable con control especifico	II2	Lesiones Musculoesqueleticas	N	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	AREA HSEQ. Ingeniero HSEQ. Inspector HSE	Primero trimestre de 2021
				N	CONDICIONES DE SEGURIDAD (MECANICO - GOLPES CON OBJETOS)	Elevación de materiales y herramientas de forma manual de trabajo	Golpes con objetos y herramientas	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Programa de Gestión de Riesgo Mecánico	Uso de herramientas de acuerdo a especificaciones	Inspecciones de equipos y herramientas, Mantenimiento de equipos de corte y demás herramientas que operan	Inventario y revisión de equipos	Señalización de estado de equipos y herramientas	Uso de EPP Casco, gafas, protección auditiva, guantes, botas con puntera, ropa adecuada de trabajo, botas de seguridad, ropa elaborada y por dentro del pantalón	4	1	8	M	24	144	II	Aceptable con control especifico	II2	Lesiones musculares	N	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Charla de orden y aseo	Registro sobre charlas de concientización generada en orden y aseo	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Uso de EPP Casco, gafas, protección auditiva, guantes, botas con puntera, ropa adecuada de trabajo, botas de seguridad.	AREA HSEQ. Ingeniero HSEQ. Inspector HSE	Primero trimestre de 2021
				N	CONDICIONES DE SEGURIDAD (MECANICO)	Manipulación de pesticidas	Lesiones oculares, quemaduras	Ninguno manifiesto	Programa de Gestión de Riesgo Mecánico	Uso de herramientas para cortes para la ejecución y manejo	Inspecciones de equipos y herramientas, Mantenimiento de equipos de corte y demás herramientas que operan	Inventario y uso de equipos	Señalización de estado de equipos y herramientas	Uso de EPP Casco, gafas, protección auditiva, guantes, botas con puntera, ropa adecuada de trabajo, botas de seguridad.	N	1	N	6	24	144	III	Aceptable con control especifico	II2	Lesiones musculoesqueleticas	N	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Riesgo mecánico	Revisión y mantenimiento de motosierra. Verificación de correcto uso equipo	mantener protocolo ante las diversas de la fumigadora y las zonas de control	Uso de EPP Casco, gafas, protección auditiva, protección facial, guantes, ropa adecuada de trabajo, botas de seguridad.	AREA HSEQ. Ingeniero HSEQ. Inspector HSE	Primero trimestre de 2021
				N	CONDICIONES DE SEGURIDAD (MECANICO)	Herramientas manuales y equipos	Lesiones oculares, Cortes de manos, quemaduras, golpes entre partes del cuerpo. Sisbre	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Programa de Gestión de Riesgo Mecánico	Uso de herramientas de elaboración para la actividad a realizar	Inspecciones de equipos y herramientas, Mantenimiento de equipos de corte y demás herramientas que operan	Inventario y revisión de equipos	Señalización de estado de equipos y herramientas	Uso de EPP Casco, gafas, protección auditiva, guantes, botas con puntera, ropa adecuada de trabajo, botas de seguridad.	2	1	2	B	48	288	III	No Aceptable o Aceptable con control especifico	II2	Lesiones musculoesqueleticas	N	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Inspecciones	capacitación de manejo de herramientas, riesgo mecánico	Inspección de herramientas y el manejo de circuito	Ninguno	Uso adecuado de herramientas	Uso de EPP Casco, gafas, protección auditiva, guantes, botas con puntera, ropa adecuada de trabajo, botas de seguridad.	AREA HSEQ. Ingeniero HSEQ. Inspector HSE	Primero trimestre de 2021
				N	CONDICIONES DE SEGURIDAD (MECANICO)	Manipulación de materiales	Golpes contundentes, caídas de materiales, atrapamientos	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Programa de Gestión de Riesgo Mecánico	Uso de herramientas de elaboración para la actividad a realizar	Inspecciones de equipos y herramientas, Mantenimiento de equipos de corte y demás herramientas que operan	Inventario y revisión de equipos	Señalización de estado de equipos y herramientas	Uso de EPP Casco, gafas, protección auditiva, guantes, botas con puntera, ropa adecuada de trabajo, botas de seguridad.	2	1	2	B	24	144	III	No Aceptable o Aceptable con control especifico	II2	Lesiones musculoesqueleticas	N	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Orden y Aseo	Charla de orden y aseo	mantenimiento preventivo de orden y aseo	Capacitar de orden y aseo	Señalización de Orden y Aseo	Uso de EPP Casco, gafas, protección auditiva, guantes, botas con puntera, ropa adecuada de trabajo, botas de seguridad.	AREA HSEQ. Ingeniero HSEQ. Inspector HSE	Primero trimestre de 2021

SOLUN SAS

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

CÓDIGO:	SST-FR-015
VERSIÓN:	1
FECHA DE ELABORACIÓN:	30/11/2019

ÁREA / LUGAR: OFICINA | ULTIMA ACTUALIZACIÓN: 25/05/2017 | FECHA: 14/01/2020 | ACTUALIZADO POR: Yineth Cruz

PROCESO	ESTRATEGICO (E) MISIONAL (M) APOYO (A) EVALUACIÓN (EV)	RUTINARIA (R) NO RUTINARIA (NR)	PELIGRO		EFECTOS POSIBLES	CONTROLES EXISTENTES			EVALUACIÓN DEL RIESGO							ACEPTABILIDAD DEL RIESGO	CRITERIOS PARA CONTROLES							MEDIDAS DE INTERVENCIÓN									
			CLASIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN (FUENTE)		FUENTE	MEDIO	INDIVIDUO	ELIMINACIÓN	SUSTITUCIÓN	CONTROLES DE INGENIERÍA	CONTROLES ADMINISTRATIVOS					NPR	NC	NP (NC x NE)	Peor consecuencia	NR						CONTROLES ADMINISTRATIVOS						
												PTS – ATS	CAPACITACIÓN	SEÑALIZACIÓN	OTROS	EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	ND	NE													
			BIOLÓGICO (Virus, Bacterias, Hongos, Parásitos)	Personas con el medio de trabajo	Contagio Infección por contacto con secreciones, saliva, estornudos, sin protección, agua, alimentos, sin protección, agua, alimentos, sin protección, agua, aliment

SOLUN SAS

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

CÓDIGO:	SST-FR-015
VERSIÓN:	1
FECHA DE ELABORACIÓN:	30/11/2019

ÁREA / LUGAR: OFICINA | ULTIMA ACTUALIZACIÓN: 29/05/2017 | FECHA: 14/01/2020 | ACTUALIZADO POR: Yineth Cruz

| PROCESO | ESTRUCTURA | ACTIVIDAD | TAREA | RUTINARIA (SI / NO) | PELIGRO | | EFECTOS POSIBLES | CONTROLES EXISTENTES | | | EVALUACIÓN DEL RIESGO | | | | | | | ¿NO ACEPTABLE O ACEPTABLE CON CONTROL DEL RIESGO? | CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES | | | | | | |

SOLUN SAS

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

CÓDIGO:	SST-FR-01
VERSIÓN:	1
FECHA DE ELABORACIÓN:	30/11/2019

ÁREA / LUGAR: OFICINA | ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 29/05/2017 | FECHA: 14/01/2020 | ACTUALIZADO POR: Yineth Cruz

PROCESO	ZONA / LUGAR	ACTIVIDAD	TAREA	RUTINARIA (SI / NO)	PELIGRO: CLASIFICACIÓN	PELIGRO: DESCRIPCIÓN (FUENTE)	EFECTOS POSIBLES	CONTROLES EXISTENTES: FUENTE	CONTROLES EXISTENTES: MEDIO	CONTROLES EXISTENTES: INDIVIDUO	CONTROLES DE INGENIERÍA: ELIMINACIÓN	CONTROLES DE INGENIERÍA: SUSTITUCIÓN	CONTROLES DE INGENIERÍA: CONTROLES DE TRANSMISIÓN	CONTROLES DE INGENIERÍA: PTS – ATS	CONTROLES DE INGENIERÍA: CAPACITACIÓN	CONTROLES DE INGENIERÍA: INSPECCIONES	CONTROLES DE INGENIERÍA: OTROS	CONTROLES DE INGENIERÍA: SEÑALIZACIÓN	CONTROLES DE INGENIERÍA: ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	VALORACIÓN DEL RIESGO: ND	VALORACIÓN DEL RIESGO: NE	VALORACIÓN DEL RIESGO: NP (ND x NE)	VALORACIÓN DEL RIESGO: Peor grado	VALORACIÓN DEL RIESGO: NC	VALORACIÓN DEL RIESGO: NR (NP x NC)	VALORACIÓN DEL RIESGO: Aceptabilidad del riesgo	VALORACIÓN DEL RIESGO: ¿ACEPTA RELIDAD DEL RIESGO?	CRITERIOS PARA CONTROLES: CATEGORÍA	CRITERIOS PARA CONTROLES: Número de Trabajadores Expuestos (personas)	CRITERIOS PARA CONTROLES: PEOR ESCENARIO	CRITERIOS PARA CONTROLES: EXISTENCIA DE REQUISITO LEGAL	MEDIDAS DE INTERVENCIÓN: CONTROLES A IMPLEMENTAR: ELIMINACIÓN	MEDIDAS DE INTERVENCIÓN: CONTROLES A IMPLEMENTAR: SUSTITUCIÓN	MEDIDAS DE INTERVENCIÓN: CONTROLES A IMPLEMENTAR: CONTROLES DE EMERGENCIA	MEDIDAS DE INTERVENCIÓN: CONTROLES A IMPLEMENTAR: CONTROLES DE INGENIERÍA: PTS – ATS	MEDIDAS DE INTERVENCIÓN: CONTROLES A IMPLEMENTAR: CONTROLES DE INGENIERÍA: CAPACITACIÓN	MEDIDAS DE INTERVENCIÓN: CONTROLES A IMPLEMENTAR: CONTROLES DE INGENIERÍA: INSPECCIONES	MEDIDAS DE INTERVENCIÓN: CONTROLES A IMPLEMENTAR: CONTROLES DE INGENIERÍA: OTROS	MEDIDAS DE INTERVENCIÓN: CONTROLES A IMPLEMENTAR: CONTROLES DE INGENIERÍA: SEÑALIZACIÓN	MEDIDAS DE INTERVENCIÓN: CONTROLES A IMPLEMENTAR: EQUIPOS/ ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	MEDIDAS DE INTERVENCIÓN: RESPONSABLES DE LA INTERVENCIÓN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
PROCESO OPERATIVO	Lechería UCB	Punto auxilio, sus cargos y su alimentación en oficina propia	Brinda la Asesoría, Prevención de Riesgos Laborales y Higiene Postural a todo el mismo	N	BIOMECÁNICO (Manipulación de cargas)	Manipulación de cargas: las propiedades de la carga (tamaño, peso, volumen, forma, etc.) y características de un lugar o área.	No reportan (dolores óseos, ausentismo en ocasiones)	CCH, DIRECTIVO	CCH, DIRECTIVO	CCH, DIRECTIVO	N/A	N/A	N/A	PVE Sintomático - Procedimiento para las actividades rutinarias	- Pausas Activas - Higiene postural - Ejercicios de fortalecimiento	- Presencia de ARLs y capacitación Riesgos (RAUDS)	N/A	N/A	CCH, DIRECTIVO	2	2	4	B	16	48	II	NO ACEPTABLE: Mejorar el control existente	Mantenerse	1	A	Lesiones musculoesqueleticas temporales o permanentes		M/A	M/A	M/A	N/A	- Pausas Activas - Higiene postural - Ejercicios de fortalecimiento	- Presentación de ejercicios de Riesgos - Rotación de cargos - Capacitación en Riesgo Biomecánico	N/A	- EXÁMENES PRE-EMPLEO - Pausas activas - Higiene postural - Ejercicios de fortalecimiento - Rotación de cargos - Capacitación en Riesgo Biomecánico	N/A	Coordinador de HSE
				N	PSICOSOCIAL	Organización del trabajo: Jornada laboral, pausas activas, trabajo nocturno, rotación, trabajo en equipo, trabajo bajo presión, carga mental, contenido de la tarea, ritmos de trabajo, demandas emocionales, demandas cuantitativas de la tarea, responsabilidad, autonomía, relaciones interpersonales, comunicación, tecnología, organización del trabajo, participación, manejo del cambio, demandas cuantitativas de la tarea, responsabilidad del cargo

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

CÓDIGO: SST-FR-015
VERSION: 1
FECHA DE ELABORACIÓN: 19/01/2021

ÁREA / LUGAR: PROYECTO PARQUE LA PERLA — ULTIMA ACTUALIZACIÓN: 19/01/2021 — FECHA: 19/01/2021 — ACTUALIZADO POR: JOHANNA URÁTE

| PROCESO | ZONA / CASA | ACTIVIDAD | TAREA | RUTINARIA / NO RUTINARIA | PELIGRO | | EFECTOS POSIBLES | CONTROLES ESTABLECIDOS | | | | | | | | EVALUACIÓN DEL RIESGO | | | | | VALORACIÓN DEL RIESGO | CRITERIOS PARA CONTROLES | | ACCIONES ESTABLECIDAS | | | | | | | |

ANEXO 6

Indicadores del SG- SST y Resolución 0312 de 2019 Interventoría

ANEXO DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES SG- SST
CONSORCIO SAN JUAN 003

NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICION DEL INDICADOR	FUENTE DE INFORMACIÓN	INTERPRETACIÒN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	META
Conformacion y realizacion de reuniones de Copasst	Funcionamiento del COPASST	Actas de Reuniòn de Copasst Plan de Trabajo Anual	Número de reuniones del Copasst programadas/ Número de reuniones del Copasst ejecutadas	100%	100%	100%	100%					1 MENSUAL
Evaluaciòn de Condiciones de Salud	Mide el nivel de salud de los trabajadores.	Listado de Personal Evaluaciones o examenes medicos Ocupacionales y matriz de Examanes medicos ocupacionales	(No de trabajadores con evaluaciones medicas/No total de trabajadores) * 100	100%	92%	100%	100%					100%
Reportes de Actos y condiciones Inseguras	Mide la toma de acciones de aquellos actos y condiciones inseguras reportadas por los trabajadores	Reportes de Actos y condiciones Inseguras	Nº de reportes de actos y condiciones inseguras con acciones implementadas o seguimiento/ Nº total de reportes de actos y condiciones inseguras)*100	-	-	-	-					100%
Investigaciòn de accidentes e incidentes	Porcentaje de accidentes/ Incidentes Investigados	No de Accidentes e incidentes Investigados y reportados a la ARL	No de Accidentes e incidentes Investigados/ No de Accidentes e Incidentes generados y reportados a la ARL *100	-	-	-	-					100%
Cobertura Induccion	Muestra el porcentaje de personas que reciben la Induccion	Registro de Inducciòn en el mes Listado de personal que ingresò en el mes	Número de personas que asisten a la induccion/ Número de personas que ingresan en el periodo *100	100%	75%	100%	100%					100%
Ejecuciòn del Programa de Capacitacion	Mide el fortalecimiento de las competencias en SST de los empleados de la compañía.	Programa de Capacitaciones Registro de Asistencia a Capacitaciones Evaluacion de Capacitaciones	· (No de capacitaciones ejecutadas/No de capacitaciones programadas) * 100	100%	100%	100%	100%					80%
			· (No de trabajadores asistentes/ No de trabajadores programados) * 100	100%	75%	100%	100%					80%
			Porcentaje de personas que aprueban evaluaciones.	100%	100%	100%	100%					80%
Objetivos y Metas del SG-SST	Se socializaron y se dieron a conocer	Objetivos, metas, politica y registros	No de Persona socializadas con los objetivos y politica/total de personas de la empresa) * 100	100%	92%	100%	100%					90%
Plan de trabajo	Mide la planeaciòn de actividades con sus respectivas fechas de ejecución.	Plan Anual de Trabajo Registro de realizaciòn de Actividades	% de cumplimiento del Plan de trabajo Anual	100%	100%	100%	100%					70%

INGRESO DE DATOS

Datos	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO
Numero de Reuniones Copasst en el Mes Realizadas	1	1	1	1				
Numero de Reuniones Copasst en el Mes Programadas	1	1	1	1				
No de trabajadores con evaluaciones medicas mes	8	12	9	10				
No total de trabajadores mes	8	11	9	10				
Nº de reportes de actos y condiciones inseguras con acciones implementadas o seguimiento	0	0	0	0				
Nº total de reportes de actos y condiciones inseguras	0	0	0	0				
No de Accidentes e incidentes Investigados	0	0	0	0				
No de Accidentes e incidentes generados y reportados a la ARL *100	0	0	0	0				
Número de personas que asisten a la induccion	8	3	0	1				
Número de personas que ingresan en el periodo	8	4	0	1				
No de capacitaciones/ Inducciones ejecutadas	1	1	3	2				
No de trabajadores asistentes a capacitacion y/o Induccion	8	3	8	9				
No de trabajadores programados a capacitacion y/o Inducción	8	4	8	9				
Porcentaje de personas que aprueban evaluaciones.	100%	100%	100%	100%				
No de Persona socializadas con los objetivos y politica	8	11	9	10				
% de cumplimiento del Plan de trabajo Anual	100%	100%	100%	100%				

INDICADORES RESOLUCIÒN 0312 DE 2019
CONSORCIO SAN JUAN 003

Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Periodicidad	2021											
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Frecuencia de accidentalidad	Número de veces que ocurre un accidente de trabajo en el mes	(Número de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes / Número de trabajadores en el mes) * 100	Mensual	0	0	0	0	-	-	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A
Severidad de accidentalidad	Número de días perdidos por accidentes de trabajo en el mes	(Número de días de incapacidad por accidente de trabajo en el mes + número de días cargados en el mes / Número de trabajadores en el mes) * 100	Mensual	0	0	0	0	-	-	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A
Proporción de accidentes de trabajo mortales	Número de accidentes de trabajo mortales en el año	(Número de accidentes de trabajo mortales que se presentaron en el año / Total de accidentes de trabajo que se presentaron en el año) * 100	Anual												N/A
Prevalencia de la enfermedad laboral	Número de casos de enfermedad laboral presentes en una población en un periodo de tiempo	(Número de casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral en el periodo «Z» / Promedio de trabajadores en el periodo «Z») * 100.000	Anual												N/A
Incidencia de la enfermedad laboral	Número de casos nuevos de enfermedad laboral en una población determinada en un periodo de tiempo	(Número de casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo «Z» / Promedio de trabajadores en el periodo «Z») * 100.000	Anual												N/A
Ausentismo por causa médica	Ausentismo es la no asistencia al trabajo, con incapacidad médica	(Número de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes / Número de días de trabajo programados en el mes) * 100	Mensual	0	0	0	0	-	-	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A

Datos

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Numero de trabajadores	8	12	9	10	-	-	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A
Numero de accidentes de trabajo	0	0	0	0	-	-	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A
Numeros de dias de incapacidad por accidente de trabajo	0	0	0	0	-	-	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A
Numero de dias de ausencia por incapacidad comun y/o laboral	0	0	0	0	-	-	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A

ANEXO 7

Cronograma de Capacitación, comunicación y Soportes Interventoría

Quiz Uso Adecuado de EPP - Grupo Soliun

8 respuestas

Publicar datos de análisis

Nombre del trabajador

8 respuestas

Lina Rodriguez

Rubén Márquez

CARMEN LUCIA VELEZ CARDENAS

Jairo Hernán torres prieto

Raúl Andrés Guatame Rodríguez


Juan Carlos Ramírez solano

Raùl Delgado

Yenny Paola Reyes Costilla


Los elementos de protección personal se definen como; "Todo equipo, aparato o dispositivo especialmente proyectado y fabricado, para preservar el cuerpo humano, en todo o en parte, de riesgos específicos de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales"

8 respuestas



Los requisitos de un Elemento de protección personal son:

8 respuestas






Deben ser fabricados de acuerdo a las normas técnicas

La clasificación de los Elementos de Protección Personal - EPP es:


8 respuestas



- Protección para la cabeza
- Protección rostro y ojos
- Protección de Oídos
- Protección vía Respiratoria
- Protección de manos y brazos
- Equipo de seguridad para trabajo en alturas
- Protección de pies y piernas
- Todas las anteriores
- Ninguna de las anteriores

Dentro de los elementos de protección de la cabeza, los cascos de seguridad, son aquellos que protegen contra la caída de objetos, golpes contra objetos y atrapamiento del pelo por maquinas en movimiento:


8 respuestas



- Verdadero
- Falso


Dentro de los elementos de protección de Ojos y Cara se podria decir que estos equipos protegen contra altos niveles de ruido

8 respuestas




Los tipos de elementos de proteccion visual son:

8 respuestas




La protección respiratoria se trata de las mascaras que protegen contra atmosferas contaminadas y toxicas

8 respuestas




Son básicamente guantes de seguridad que protegen de abrasiones, traumas, rasguños, cortaduras o laceraciones, entre otras

8 respuestas



La protección para pies puede ser con:


8 respuestas



- Botas plásticas o de caucho
- Zapatos para riesgo eléctrico
- Guarda metatarsales
- Zapato para fundiciones
- Todas las anteriores
- Ninguna de las anteriores

La ropa de trabajo para estar en obra es:


8 respuestas



- Chaqueta y Pantalón impermeable en caso de lluvia o trabajos bajo la lluvia
- Pantalon
- Camisa Manga larga
- Todas las anteriores
- Ninguna de las anteriores

El EPP no son de naturaleza personal, normalmente es intercambiable y requiere el cuidado de todos para mantenerse en buenas condiciones, para garantizar una protección casi segura al momento de utilizarse

8 respuestas



Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google. Notificar uso inadecuado - Términos del Servicio - Política de Privacidad

Google Formularios

Marca temporal	Puntuación	Nombre del trabajador	Los elementos de protección personal se definen como: "Todo equipo, aparato o dispositivo especialmente proyectado y fabricado, para preservar el cuerpo humano, en todo o en parte, de riesgos específicos de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales"	Los requisitos de un Elemento de protección personal son:	La clasificación de los Elementos de Protección Personal - EPP es:	Dentro de los elementos de protección de la cabeza, los cascos de seguridad, son aquellos que protegen contra la caída de objetos, golpes contra objetos y atrapamiento del pelo por maquinas en movimiento:	Dentro de los elementos de protección de Ojos y Cara se podria decir que estos equipos protegen contra altos niveles de ruido	Los tipos de elementos de proteccion visual son:	La protección respiratoria se trata de las mascaras que protegen contra atmosferas contaminadas y toxicas	Son básicamente guantes de seguridad que protegen de abrasiones, traumas, rasguños, cortaduras o laceraciones, entre otras	La protección para pies puede ser con:	La ropa de trabajo para estar en obra es:	El EPP no son de naturaleza personal, normalmente es intercambiable y requiere el cuidado de todos para mantenerse en buenas condiciones, para garantizar una protección casi segura al momento de utilizarse
4/22/2021 16:21:05	90 / 100	Lina del Pilar Rodriguez	Verdadero	Deben ser fabricados de acuerdo a las normas técnicas	Todas las anteriores	Verdadero	Falso	Todas las Anteriores	Verdadero	Protección para manos y brazos	Todas las anteriores	Todas las anteriores	Verdadero
4/22/2021 20:24:28	80 / 100	Rubén Márquez	Verdadero	Deben ser fabricados de acuerdo a las normas técnicas	Todas las anteriores	Verdadero	Falso	Gafas con Cubierta lateral	Verdadero	Protección para manos y brazos	Todas las anteriores	Todas las anteriores	Verdadero
4/23/2021 12:00:57	100 / 100	CARMEN LUCIA VELEZ CARDENAS	Verdadero	Deben ser fabricados de acuerdo a las normas técnicas	Todas las anteriores	Verdadero	Falso	Todas las Anteriores	Verdadero	Protección para manos y brazos	Todas las anteriores	Todas las anteriores	Falso
4/23/2021 13:04:03	100 / 100	Jairo Hernán torres prieto	Verdadero	Deben ser fabricados de acuerdo a las normas técnicas	Todas las anteriores	Verdadero	Falso	Todas las Anteriores	Verdadero	Protección para manos y brazos	Todas las anteriores	Todas las anteriores	Falso
4/23/2021 13:44:25	100 / 100	Raúl Andrés Guatame Rodriguez	Verdadero	Deben ser fabricados de acuerdo a las normas técnicas	Todas las anteriores	Verdadero	Falso	Todas las Anteriores	Verdadero	Protección para manos y brazos	Todas las anteriores	Todas las anteriores	Falso
4/26/2021 9:02:53	100 / 100	Juan Carlos Ramírez solano	Verdadero	Deben ser fabricados de acuerdo a las normas técnicas	Todas las anteriores	Verdadero	Falso	Todas las Anteriores	Verdadero	Protección para manos y brazos	Todas las anteriores	Todas las anteriores	Falso
4/28/2021 14:58:38	100 / 100	Raúl Delgado	Verdadero	Proporcionar máximo confort y su peso debe ser el mínimo compatible con la eficiencia de protección	Todas las anteriores	Verdadero	Falso	Todas las Anteriores	Verdadero	Protección para manos y brazos	Todas las anteriores	Todas las anteriores	Falso
4/28/2021 15:33:22	100 / 100	Yenny Paola Reyes Castilla	Verdadero	Deben ser fabricados de acuerdo a las normas técnicas	Todas las anteriores	Verdadero	Falso	Todas las Anteriores	Verdadero	Protección para manos y brazos	Todas las anteriores	Todas las anteriores	Falso

Yenny Paola Reyes C.

Cazadores de riesgos
Sector construcción


ARL sura

En el dibujo se encuentran muchos riesgos comunes en el sector de la construcción y frente a los cuales algunas personas no toman las debidas precauciones. Tu tarea consiste en "cazar" los comportamientos inseguros (encerrar) y comportamientos seguros para cada una de las 16 situaciones. Marca con ✓ los comportamientos correctos y con ✗ los incorrectos. Siguiendo estas pistas lograrás el objetivo.

1. La protección para oídos debes utilizar, si con tu audición no quieres acabar.
2. Cuando en alturas vayas al trabajar, los materiales y objetos debes asegurar.
3. Para operar más ligero con tranquilidad, nunca debes hacerlo sin guardas de seguridad.
4. Al vaciar, el cemento salta a ojo por montones, por eso debes proteger bien tus pulmones.
5. ¡Cuidado! no usar portaherramientas puede causarle a un compañero dolores de cabeza.
6. Hay un elemento que en la altura, tu vida asegura. No utilizarlo puede llevarte a la sepultura.
7. Si varillas, tubos u objetos debes transportar, según su peso y tamaño ayuda debes solicitar.
8. En trabajos o excavaciones protecciones debes colocar, de lo contrario la tierra o las piedras te pueden sepultar.
9. Varillas y tubos de metal en posición horizontal debes transportar, así accidentes eléctricos sin duda vas a evitar.
10. Cuando por ella vayas a subir o bajar, varios cuidados debes observar: revisarla, asegurarla y portaherramientas usar.
11. ¡Ojo! siempre debes emplear bien los elementos de protección, lentes de adorno te puede causar una gran lesión.
12. Al levantar un objeto de forma manual, la espalda recta debes conservar, cobijar las rodillas y los músculos de las piernas utilizar.
13. El orden y el aseo muchas cosas pueden lograr: agilidad en el trabajo y mejor cognoscitividad, además muchos accidentes se pueden evitar.
14. Para armar una rampa dos cosas debes hacer: colocar varios taclones y pasamanos también, usando solo una tabla esto puede suceder.
15. Si a tus compañeros no quieres golpear, esta herramienta en el hombro nunca debes cargar, mejor llevala en la mano en posición vertical.

Línea de atención 01 8000 511 414

arlsura.com



Scanned by CamScanner

Ruben Marquez

azadores de riesgos
Público

ARL sura

el dibujo se encuentran muchos riesgos comunes en la vía pública y frente a los cuales algunas personas no toman las debidas precauciones. Tu tarea consiste en "cazar" los comportamientos inseguros y encontrar los mportamientos seguros para cada una de las 18 situaciones. Marca con ✓ los comportamientos correctos y con ✗ los incorrectos. Siguiendo estas pistas lograrás el objetivo.


No basta un cerco para estar seguro. Falta un elemento para evitar un apuro.
Si no lo cierras y lo agarras bien, tus documentos se pierden y la plata también.
Si haces caso omiso a la barrera de señalización, puedes sufrir una fatal lesión.
Es mejor aguantar algo de calor que abrir la ventanilla y perder algo de un tirón.
Por economizar un minuto al bajar del taxi, puedes perder tu vida demasiado fácil.
Si trabajas en las calles recogiendo las basuras, señaliza y ubícate en áreas seguras.
Para subir y bajar hay un lugar indicado y la mitad de la calle nunca es el más apropiado.
Alcohol y gasolina nunca los debes mezclar, pues un fatal accidente llegarás a ocasionar.
Por incumplir con las normas serán dos los accidentados y el niño será el más lesionado.
Recuerda que a la vejez llegaremos alguna vez. Apoyar al limitado te será de mucho agrado.

11. Al caminar por la acera siempre te debes cuidar, si no te fijas muy bien al suelo irás a parar.
12. Si bajas a la carrera y sin usar el pasamanos, a una caída muy dura te vas a estar apuntando.
13. El es tu mejor amigo, por eso debes cuidarlo, para evitar accidentes mejor mantenerlo atado.
14. Por no fortalecer tus piernas subiendo y bajando, puede perderlas, imprudentemente atravesando.
15. Un niño necesita información sobre los peligros de la vía, pero sobre todo, ir de la mano de su guía.
16. Si tienes "mucho billete" y lo quieres seguir teniendo, es mejor que aquí en la calle no lo andes exhibiendo.
17. Montar en bicicleta en transitadas vías, podrá convertir en tristeza tu alegría. Por eso es mejor usar la ciclovía.
18. Un accidente puede ser fatal si no se tiene la cabeza protegida, pero lo es mucho más cuando de toda la familia expones la vida.

nea de atención 01 8000 511 414

"Todos los derechos reservados. No se permite la reproducción total o parcial de ninguna parte de esta obra, ni su comercialización ni publicación de cualquier manera, sin el permiso previo y escrito de Seguros de Vida Suramericana S.A. © Propiedad intelectual de ARL SURA, 2012."

arlsura.com



Scanned by CamScanner

Raúl Andres Guatame R.

azadores de riesgos
ector construcción

ARL sura


el dibujo se encuentran muchos riesgos comunes en el sector de la construcción y frente a los cuales algunas personas no toman las debidas precauciones. Tu tarea consiste en "cazar" los comportamientos inseguros y encontrar comportamientos seguros para cada una de las 15 situaciones. Marca con ✓ los comportamientos correctos y con ✗ los incorrectos. Siguiendo estas pistas lograras el objetivo

La protección para oídos debes utilizar, si con tu audición no quieres acabar.
Cuando en alturas vayas a trabajar, los materiales y objetos debes asegurar.
Para operar maquinaria con tranquilidad, nunca debes hacerlo sin guardas de seguridad.
Al cortar el cemento esta polvo por montones, por eso debes proteger bien tus pulmones.
¡Cuidado! no usar portaherramientas puede causarle a un compañero dolores de cabeza.*
Hay un elemento que en lo alto, tu vida asegura. No utilizarlo puede llevarte a la sepultura.
El ladrillo, tubos o objetos debes transportar, según su peso y tamaño ayuda debes solicitar.
En brechas o excavaciones, protecciones debes colocar, de lo contrario la tierra o las piedras te pueden sepultar.
Varillas y tubos de metal en posición horizontal, debes transportar, así accidentes eléctricos sin duda vas a evitar.

10. Cuando por ella vayas a subir o bajar, varios cuidados debes observar: revisarla, asegurarla y portaherramientas usar.
11. ¡Ojo! siempre debes emplear bien los elementos de protección, tenerlos solo de adorno te puede causar una gran lesión.
12. Al levantar un objeto de forma manual, la espalda recta debes conservar, doblar las rodillas y los músculos de las piernas utilizar.
13. El orden y el aseo muchas cosas pueden lograr: agilidad en el trabajo y mayor comodidad, además muchos accidentes se pueden evitar.
14. Para armar una rampa dos cosas debes hacer: colocar varios tablones y pasamanos también, usando sólo una tabla esto puede suceder.
15. Si a tus compañeros no quieres golpear, esta herramienta en el hombro nunca debes cargar, mejor llevala en la mano en posición vertical.

ea de atención 01 8000 511 414

arlsura.com



Scanned by CamScanner

Cazadores de riesgos
Público

Carmen Lucía Vélez Cárdenas

ARL sura


En el dibujo se encuentran muchos riesgos comunes en la vía pública y frente a los cuales algunas personas no toman las debidas precauciones. Tu tarea consiste en "cazar" los comportamientos inseguros y encontrar los comportamientos seguros para cada una de las 18 situaciones. Marca con ✓ los comportamientos correctos y con ✗ los incorrectos. Siguiendo estas pistas lograrás el objetivo.

No basta un cerco para estar seguro. Falta un elemento para evitar un apuro.
Si no lo cierras y lo agarras bien, tus documentos se pierden y la plata también.
Si haces caso omiso a la barrera de señalización, puedes sufrir una fatal lesión.
Es mejor aguantar algo de calor que abrir la ventanilla y perder algo de un tirón.
Por economizar un minuto al bajar del taxi, puedes perder tu vida demasiado fácil.
Si trabajas en las calles recogiendo las basuras, señaliza y ubícate en áreas seguras.
Para subir y bajar hay un lugar indicado y la mitad de la calle nunca es el más apropiado.
Alcohol y gasolina nunca los debes mezclar, pues un fatal accidente llegarás a ocasionar.
Por incumplir con las normas serán dos los accidentados y el niño será el más lesionado.
Recuerda que a la vejez llegaremos alguna vez. Apoyar al limitado te será de mucho agrado.
11. Al caminar por la acera siempre te debes cuidar; si no te fijas muy bien al suelo irás a parar.
12. Si bajas a la carrera y sin usar el pasamanos, a una caída muy dura te vas a estar apuntando.
13. El es tu mejor amigo, por eso debes cuidarlo, para evitar accidentes mejor mantenerlo atado.
14. Por no fortalecer tus piernas subiendo y bajando, puede perderlas, imprudentemente atravesando.
15. Un niño necesita información sobre los peligros de la vía, pero sobre todo, ir de la mano de su guía.
16. Si tienes "mucho billete" y lo quieres seguir teniendo, es mejor que aquí en la calle no lo andes exhibiendo.
17. Montar en bicicleta en transitadas vías, podrá convertir en tristeza tu alegría. Por eso es mejor usar la ciclovía.
18. Un accidente puede ser fatal si no se tiene la cabeza protegida, pero lo es mucho más cuando de toda la familia expones la vida.

línea de atención 01 8000 511 414

"Todos los derechos reservados. Nos es permitida la reproducción total o parcial de ninguna parte de esta obra, ni su comercialización o publicación en cualquier medio, sin el permiso previo y escrito de Seguros de Vida Suramericana S.A. © Propiedad Intelectual de ARL SURA, 2010."

arlsura.com



Scanned by CamScanner

Trabajador: Camilo Romero

Cazadores de riesgos
Sector construcción

ARL sura

En el dibujo se encuentran muchos riesgos comunes en el sector de la construcción y frente a los cuales algunas personas no toman las debidas precauciones. Tu tarea consiste en "cazar" los comportamientos inseguros y encontrar los comportamientos seguros para cada una de las 15 situaciones. Marca con ✓ los comportamientos correctos y con ✗ los incorrectos. Siguiendo estas pistas lograras el objetivo.

La protección para oídos debes utilizar, si con tu audición no quieres acabar.

Cuando en alturas vayas a trabajar, los materiales y objetos debes asegurar.

Para operar maquinaria con tranquilidad, nunca debes hacerlo sin guardas de seguridad.

Al vaciar el concreto salta polvo por montones, por eso debes proteger bien tus pulmones.

¡Cuidado! no usar portaherramientas puede causarle a un compañero dolores de cabeza.

Hay un elemento que en la altura, tu vida asegura. No utilizarlo puede llevarte a la sepultura.

Si varillas, tubos u objetos debes transportar, según su peso y tamaño ayuda debes solicitar.

En brechas o excavaciones protecciones debes colocar, de lo contrario la tierra o las piedras te pueden sepultar.

Varillas y tubos de metal en posición horizontal debes transportar, así accidentes eléctricos sin duda vas a evitar.

10. Cuando por ella vayas a subir o bajar, varios cuidados debes observar: revisarla, asegurarla y portaherramientas usar.
11. ¡Ojo! siempre debes emplear bien los elementos de protección, tenerlos solo de adorno te puede causar una gran lesión.
12. Al levantar un objeto de forma manual, la espalda recta debes conservar, doblar las rodillas y los músculos de las piernas utilizar.
13. El orden y el aseo muchas cosas pueden lograr: agilidad en el trabajo y mayor comodidad, además muchos accidentes se pueden evitar.
14. Para armar una rampa dos cosas debes hacer: colocar varios tablones y pasamanos también, usando solo una tabla esto puede suceder.
15. Si a tus compañeros no quieres golpear, esta herramienta en el hombro nunca debes cargar, mejor llevala en la mano en posición vertical.

línea de atención 01 8000 511 414

Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial de esta obra, por cualquier medio o procedimiento sin autorización escrita de Sura Colombia S.A. © Propiedad Intelectual ARL SURA. 2016.

arlsura.com



Scanned by CamScanner

Trabajador: Raul Orlando Delgado

azadores de riesgos
Sector construcción

ARL sura

10. Cuando por ella vayas a subir o bajar, varios cuidados debes observar: revísarla, asegurarla y portarla correcta-usar.
11. ¡Ojo! siempre debes emplear bien los elementos de protección. Leerlos solo de adorno te puede causar una gran lesión.
12. Al levantar un objeto de forma manual, la espalda recta debes conservar, doblar las rodillas y los músculos de las piernas utilizar.
13. El orden y el aseo muchas cosas pueden lograr: agilidad en el trabajo y mayor tranquilidad, además muchos accidentes se pueden evitar.
14. Para armar una rampa dos cosas debes hacer: colocar varios tablones y pasamanos también, cuando no la tabla esto puede suceder.
15. Si a tus compañeros no quieres golpear, esta herramienta en el hombro nunca debes cargar, mejor llevala en la mano en posición vertical.



Scanned by CamScanner

REVISADO Y APROBADO

Cazadores de riesgos
Sector oficinas

Trabajadora: Lina del Pilar Rodriguez

ARL sura

En el dibujo se encuentran muchos riesgos comunes en el sector de oficinas y frente a los cuales algunas personas no toman las debidas precauciones. Tu tarea consiste en "cazar" los comportamientos inseguros y encontrar los comportamientos seguros para cada una de las 21 situaciones. Marca con ✓ los comportamientos correctos y con ✗ los incorrectos. Siguiendo estas pistas lograrás el objetivo.

1. Baja un poco la cafetera si no quieres quemarte entera.
2. Siempre las rutas para evacuar, libres de objetos deben estar.
3. Ojo abierto y oído despierto porque por ahí hay un ladrón suelto.
4. Voltee la silla y el lápiz agarre o muy fácilmente sufrirá un desgarre.
5. En puertas de vidrio sin señalizar, muy fácilmente te puedes chocar.
6. Si comes en el lugar equivocado, los insectos te mantendrán rodeado.
7. Al abrir una caja con bisturí, nunca lo hagas con el filo apuntando hacia ti.
8. Si Andrés se cae de un resbalón, es porque faltaba el aviso de precaución.
9. Con ese puesto tan desordenado, ni creas que vas a encontar lo extraviado.
10. Ojo que en el piso hay un cable roto y es muy posible que ocasione un corto.
11. Es muy importante la diadema usar, pues un dolor en el cuello te vas a evitar.
12. Un buen pasamanos y antideslizante, para tu seguridad son lo más importante.
13. Debajo de tu escritorio, cajas y cables impiden que adoptes posturas confiables.
14. Si a tu compañero vas a pasar las tijeras, evita hacerlo con las puntas hacia afuera.
15. Con unas lámparas sucias y otras sin funcionar, en la oficina disminuye la productividad.
16. Para escurrir el trapero siempre piensa antes, que bien puestos debes tener los guantes.
17. Entrar apresuradamente llevando bebidas calientes, fácilmente puede ocasionar accidentes.
18. Para levantar del suelo ese cajón, las rodillas dobladas y la espalda recta te evitarán un tirón.
19. Es mejor perder un segundo cerrando un cajón que quedarse un buen rato aguantando un dolor.
20. Si bajas y subes cargado, distraído y acelerado... es muy posible que termines en un hospital encerrado.
21. Cuando hay un incendio busca el extintor, si lo encuentras en su sitio será más rápido poner todo bajo control.


Te invitamos a realizar nuestros cazadores en línea, a través de **www.arlsura.com** sección Trabajadores/cazadores virtuales

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Línea de atención 01 8000 511 414

"Todos los derechos reservados. No se permite la reproducción total o parcial de ninguna parte de esta obra, ni su comercialización ni publicación en cualquier medio, sin el permiso previo y escrito de Seguros de Vida Suramericana S.A © Propiedad Intelectual de ARL SURA. 2019."

arlsura.com



JUAN CARLOS RAMIREZ SOLANO

Trabajador: Juan Carlos Ramirez

REVISADO Y APROBADO

Cazadores de riesgos
Sector construcción

ARL sura

En el dibujo se encuentran muchos riesgos comunes en el sector de la construcción y frente a los cuales algunas personas no toman las debidas precauciones. Tu tarea consiste en "cazar" los comportamientos inseguros y encontrar los comportamientos seguros para cada una de las 15 situaciones. Marca con ✓ los comportamientos correctos y con ✗ los incorrectos. Siguiendo estas pistas lograrás el objetivo.

V

1. La protección para oídos debes utilizar, si con tu audición no quieres acabar.
2. Cuando en alturas vayas a trabajar, los materiales y objetos debes asegurar.
3. Para operar maquinaria con tranquilidad, nunca debes hacerlo sin guardas de seguridad.
4. Al vaciar el cemento salta polvo por montones, por eso debes proteger bien tus pulmones.
5. ¡Cuidado! no usar portaherramientas puede causarle a un compañero dolores de cabeza.
6. Hay un elemento que en la altura, tu vida asegura. No utilizarlo puede llevarte a la sepultura.
7. Si varillas, tubos u objetos debes transportar, según su peso y tamaño ayuda debes solicitar.
8. En brechas o excavaciones protecciones debes colocar, de lo contrario la tierra o las piedras te pueden sepultar.
9. Varillas y tubos de metal en posición horizontal debes transportar, así accidentes eléctricos sin duda vas a evitar.

X


10. Cuando por ella vayas a subir o bajar, varios cuidados debes observar: revisarla, asegurarla y portaherramientas usar.
11. ¡Ojo! siempre debes emplear bien los elementos de protección, tenerlos solo de adorno te puede causar una gran lesión.
12. Al levantar un objeto de forma manual, la espalda recta debes conservar, doblar las rodillas y los músculos de las piernas utilizar.
13. El orden y el aseo muchas cosas pueden lograr: agilidad en el trabajo y mayor comodidad, además muchos accidentes se pueden evitar.
14. Para armar una rampa dos cosas debes hacer: colocar varios tablones y pasamanos también, usando solo una tabla esto puede suceder.
15. Si a tus compañeros no quieres golpear, esta herramienta en el hombro nunca debes cargar, mejor llévala en la mano en posición vertical.

Te invitamos a realizar nuestros cazadores en línea, a través de **www.arlsura.com** sección Trabajadores/cazadores virtuales

Línea de atención 01 8000 511 414

"Todos los derechos reservados. No se permite la reproducción total o parcial de ninguna parte de esta obra, ni su comercialización ni publicación en cualquier medio, sin el permiso previo y escrito de Seguros de Vida Suramericana S.A © Propiedad Intelectual de ARL SURA, 2019."

arlsura.com



PLAN DE CAPACITACIÒN Y COMUNICACIÒN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
CONSORCIO SAN JUAN 003

CODIGO: SST-PP-002
VERSIÒN: 1
FECHA DE ELABORACIÒN: 18/01/2021

ANEXO 1
Cronograma de Capacitaciòn y capacitaciòn

COMPONENTE	PILAR	OBJETIVO	Descripciòn	Grupo Objetivo	Ubicaciòn	Responsable	Estado	MES 1 Enero	MES 2 Febrero	MES 3 Marzo	MES 4 Abril	MES 5 Mayo	MES 6 Junio	MES 7 Julio	Observacion
COVID -19	PAPSO	Orientar sobre medidas preventivas y de mitigación para reducir la exposición y contagio por infección respiratoria aguda causada por el SARS-CoV-2 (COVID-19)	Capacitación Inicial	Todo el personal	Obra, Oficinas administrativas y Hogar	Profesional SST / Recurso Humano	Programado	x							Se dio cumplimiento en el mes defebrero, dado que en los ultimos dias de enero en los que se estuvo en obra se realizo instación de campamento
							Ejecutado	-	x						
	COVID 19: Signos, síntomas y forma de transmisión	Conocer, identificar y evaluar el riesgo de exposición frente al COVID-19.	Capacitación Inicial	Todo el personal	Obra, Oficinas administrativas y Hogar	Profesional SST / Recurso Humano	Programado	x							Se dio cumplimiento en el mes defebrero, dado que en los ultimos dias de enero en los que se estuvo en obra se realizo instación de campamento
							Ejecutado	-	x						
	Medidas de prevención dentro de la obra.	Capacitar a todo el personal de obra sobre la implementación de medidas de seguridad para la prevención del COVID-19.	Capacitación Inicial	Todo el personal	Obra y Oficinas administrativas	Profesional SST / Recurso Humano	Programado	x							Se dio cumplimiento en el mes defebrero, dado que en los ultimos dias de enero en los que se estuvo en obra se realizo instación de campamento
							Ejecutado	-	x						
	Higienización y lavado de manos	Sensibilizar al trabajador en la adopción de medidas correctas para la higienización y el lavado de manos.	Comunicación	Todo el personal	Obra, Oficinas administrativas y Hogar	Profesional SST / Recurso Humano	Programado	x	x	x	x	x	x	x	Se remiten comunicaciones al grupo Empresarial
							Ejecutado	x	x	x	x				
	Reglas de distanciamiento físico	Formar al personal en la importancia del distanciamiento físico durante la jornada de trabajo y en lugares públicos.	Capacitación inicial comunicación	Todo el personal	Obra y Oficinas administrativas	Profesional SST / Recurso Humano	Programado	x	x	x	x	x	x	x	Se remiten comunicaciones al grupo Empresarial
							Ejecutado	x	x	x	x				
	Bioseguridad y desinfección de áreas, equipos y herramientas	Capacitar al personal sobre la correcta desinfección de áreas, equipos y herramientas.	Capacitación Inicial comunicación	Todo el personal	Obra y Oficinas administrativas	Profesional SST / Recurso Humano	Programado	x	x	x	x	x	x	x	Se remiten comunicaciones al grupo Empresarial
							Ejecutado	x	x	x	x				
	Prevención y protección durante el traslado	Proporcionar conocimientos de los cuidados que se deben tener para realizar un traslado seguro al lugar de trabajo y posteriormente a su lugar de residencia y evitar riesgos de contagio de COVID-19	Capacitación Inicial comunicación	Todo el personal	Obra y Oficinas administrativas	Profesional SST / Recurso Humano	Programado	x	x	x	x	x	x	x	Se remiten comunicaciones al grupo Empresarial
							Ejecutado	x	x	x	x				
	Protocolo de Etiqueta Respiratoria	Capacitar al personal sobre la correcta forma de estornudar y/o toser.	Capacitación Inicial comunicación	Todo el personal	Obra, Oficinas administrativas y Hogar	Profesional SST / Recurso Humano	Programado	x	x	x	x	x	x	x	Se remiten comunicaciones al grupo Empresarial
							Ejecutado	x	x	x	x				
	Lugares de la empresa en los que hay riesgo de exposición.	Indicar a los trabajadores los lugares de mayor riesgo y los controles a implementar	comunicación	Todo el personal	Obra y Oficinas administrativas	Profesional SST / Recurso Humano	Programado	x	x	x	x	x	x	x	Se remiten comunicaciones al grupo Empresarial
							Ejecutado	x	x	x	x				
	Contención, mitigación y crisis en obras	Capacitar a personal sobre las acciones a tomar una vez exista sospecha de contagio de COVI-19.	Capacitación Inicial comunicación	Profesional SST/ Director de Obra/ Residentes de Obra	Obra y Oficinas administrativas	Profesional SST	Programado	x	x	x	x	x	x	x	Se remiten comunicaciones al grupo Empresarial
							Ejecutado	x	x	x	x				
	Salud Mental en la pandemia	Campaña pedagógicas de sensibilización que fortalecen el componente psicosocial	Capacitación Comunicación	Todo el personal	Obra, Oficinas administrativas y Hogar	Profesional SST / Recurso Humano	Programado			x			x		Se realizo capacitación de Salud mental, promoviendo el uso de herramientas digitales, se realiza encuesta para conocer como le ha afectado la pandemia en los diferentes aspectos de su vida.
							Ejecutado			x					
	Plan de Emergencia y Contingencia	Capacitar al personal en como actuar en caso de emergencia: Punto de encuentro, alarma, brigadistas. Etc.	Capacitación Inicial	Todo el personal	Obra y Oficinas administrativas	Profesional SST / Recurso Humano	Programado	x	x						Se realiza en la induccion cuando ingreso personal nuevo
							Ejecutado	x	x						
	Induccion, reinducción y notificación de riesgos y controles de obra	Capacitar al personal sobre el SG-SST (politica, COPASST, Convilab, reporte de incidentes y accidentes, etc.), los riesgos a los que estan expuestos y sus controles.	Capacitación inicial	Todo el personal	Obra y Oficinas administrativas	Profesional SST	Programado	x	x						Se realiza en la induccion cuando ingreso personal nuevo
							Ejecutado	x	x						
	Prevención de Accidentes Laborales	Capacitar al personal sobre minimización de riesgos, reporte de actos y/o condiciones inseguras	Capacitación	Todo el personal	Obra y Oficinas administrativas	Profesional SST	Programado	x	x		x				Se realiza en la induccion cuando ingreso personal nuevo y se realiza refuerzo a mitad del periodo del proyecto
							Ejecutado	x	x		x				
	Higiene Postural	Capacitar al personal sobre la correcta higiene postural para evitar lesiones y/o enfermedades laborales	Capacitación	Todo el personal	Obra y Oficinas administrativas	Profesional SST	Programado		x						La capacitación estaba programada para febrero de 2021, pero no se pudo realizar por ello se realizó la capacitacion al personal contractual del mes de marzo de 2021, por temas de pandemia se promueve el uso de herramientas digitales, por ello se realiza capacitacion virtual y evaluacion virtual
							Ejecutado			x					

SG-SST

Riesgo Mecanico	Capacitar al personal sobre los riesgos fisicos y quimicos a los que estan expuestos y como minimizarlos	Capacitación	Todo el personal	Obra y Oficinas administrativas	Profesional SST	Programado			X					Se realizo la capacitacion al personal contractual del mes de marzo de 2021, por temas de pandemia se promueve el uso de herramientas digitales, por ello se realiza capacitacion virtual y evaluación virtual
						Ejecutado			X					
Prevención del Riesgo Fisico y Quimico	Capacitar al personal sobre los riesgos mecanicos a los que estan expuestos y como minimizarlos	Capacitación	Todo el personal	Obra y Oficinas administrativas	Profesional SST	Programado					X			
						Ejecutado								
Estilos de vida saludable	Capacitar al personal sobre estilos de vida saludable y sus beneficios para el trabajador	Capacitación	Todo el personal	Obra y Oficinas administrativas	Profesional SST	Programado						X		
						Ejecutado								
Riesgo Electrico	Capacitar al personal sobre los riesgos electricos a los que estan expuestos y como minimizarlos	Capacitación	Todo el personal	Obra y Oficinas administrativas	Profesional SST	Programado							X	
						Ejecutado								
Teletrabajo	Capacitar al personal sobre las buenas practicas para realizar el teletrabajo	Capacitación	Personal en teletrabajo	Oficinas	Profesional SST	Programado			X					A Corte de Marzo no hay personal de interventoria en teletrabajo
						Ejecutado			N/A					
Trabajo seguro en alturas	Capacitar al personal sobre los riesgos de trabajo seguro en alturas a los que estan expuestos y como minimizarlos	Capacitación	Inspector de Obra	Obra y Oficinas administrativas	Empresa autorizada	Programado							X	Solo aplica a personal operativo que realice actividades de trabajo en alturas, que no tenga curso y/o en caso que este vencido
						Ejecutado								
Espacios confinados	Capacitar al personal sobre la nueva normatividad en trabajo en espacios confinados lo cual permite mayor control en obra	Capacitación	Inspector de Obra Residente de Obra Topografo	Obra y Oficinas administrativas	Profesional SST	Programado		X						Solo aplica a personal operativo que realice actividades de trabajo en espacios confinados, que no tenga curso y/o en caso que este vencido
						Ejecutado		N/A						
Manejo de Sustancias Quimicas	Capacitar al personal el manejo adecuado de sustancias quimicas	Capacitación	Todo el personal	Obra y Oficinas administrativas	Profesional SST	Programado						X		
						Ejecutado								
Sistema General de Riesgos Laborales	Capacitar al personal sobreel funcionamiento del Sistema General de Riesgos Laborales	Capacitación inicial	Todo el personal	Obra y Oficinas administrativas	Profesional SST	Programado	X							Se realiza en la induccion
						Ejecutado	X							
Prevención de consumo de Alcohol y Drogas	Capacitar al personal sobre las politicas de prevención de alcohol y drogas	Capacitación inicial	Todo el personal	Obra y Oficinas administrativas	Profesional SST	Programado	X							Se realiza en la induccion
						Ejecutado	X							
Riesgo Biologico	Capacitar al personal sobre los riesgos biologicos a los que estan expuestos y como minimizarlos	Capacitación	Todo el personal	Obra y Oficinas administrativas	Profesional SST	Programado					X			
						Ejecutado								
Uso de EPP	Capacitar al personal sobre el uso adecuado de los EPP	Capacitación	Todo el personal	Obra y Oficinas administrativas	Profesional SST	Programado				X			X	Se realiza capacitación al personal de interventoria
						Ejecutado				X				

ANEXO 8

Comités y Brigada

LISTA DE PARTICIPANTES - ASISTENCIA

RH-F05
Versión 6
Pág 1 de 1

FECHA: Abril 27 /21 DURACION: 1 HORA

CLIENTE: SECRETARIA DE HABITAT

CONTRATO: 796 DE 2020

FORMADOR: SONIA MILENA BENAVIDES ROA - Jairo Guzman - ARL SURA

TIPO:

INTRODUCCIÓN [X] REINDUCCION [ ] CAPACITACIÓN [ ] ENTRENAMIENTO [ ]

SOCIALIZACION [ ] CHARLA INFORMATIVA [ ] REUNION [ ] OTRO [ ]

TEMAS: BRIGADAS PREVENCION Y CONTROL DE INCENDIOS
PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIA

	NOMBRE	CARGO	CÉDULA	FIRMA
1	Melissa Pachón	AUX / INGENIERIA	1014257884	
2	Nicolas Muñoz	INSPECCION	1137194071	
3	Luis Rivera	BRIGADISTA	72854 58	
4	Andres Vanegas	AYUDANTE	1137 199072	
5	Olga Franco	TOPO	52230664	
6	Orlando Bermudez	BRIGADISTA	79423322	
7	Jose Milla	AYUDANTE	13952721	
8	Sary Castro	AYUDANTE	1.042968304	
9	Andres Guatame	INSP / INTERVENTORIA	52230694	
10				
11				
12				
13				
14				
15				




Firma Formador

INCITECO S.A.S. INGENIEROS CONSTRUCTORES NIT 800.104.214-9	ACTA DE REUNIÓN SST	F-SST08
		Versión 1
		Pág.: 1 de 6

ACTA No: 3	FECHA: 29 DE ABRIL-2021	HORA: 2:00 p.m.

TIPO DE REUNIÓN					
COPASST	X	Comité de Convivencia		Otra	
Reunión ordinaria	X	Reunión extraordinaria		Otra	

1. ASISTENTES A REUNIÓN

ASISTENTES	CARGOS	FIRMAS
Sandro Nicolas Muñoz	Representante principal Empleados	
Diego Armando Callejas	Suplente Empleados	
Raúl Andrés Guatame	Principal Empleados	
Jairo Torres	Suplente 2 Empleados	
Johanna Uñate	Principal 1 -empleador	
Milena Benavides	Principal 2 – empleador	
Carmen Lucia Vélez	Suplente empleador 1	

2. ORDEN DEL DÍA

- Accidentalidad

- Actividades del SG-SST
- Cronograma Copasst
- Divulgación lección Aprendida por Accidentes de Trabajo
- Implementación de protocolo de bioseguridad y casos
- Compromisos

3. DESARROLLO ORDEN DEL DÍA

3.1 Revisión de compromisos

Siendo las 2:00 p.m. del 29 de abril de 2021, se da inicio a la reunión mensual del COPASST, la cual es citada por Zoom, dadas las condiciones del tercer pico de la pandemia, con el propósito de evitar aglomeraciones, en esta reunión se verificó el quórum y se encontró procedente para sesionar.

Se realizó lectura del acta anterior y del cumplimiento de los compromisos pendientes:

- Cumplir con actividades programadas en el Plan de trabajo anual SST.: Milena Benavides informa que dio cumplimiento a todas las actividades programadas en el plan SST para el mes de abril.
- Cumplir con la programación de Investigaciones AT para el periodo si se presenta algún accidente: Milena Benavides informa que no se presentaron accidentes de trabajo en el mes de abril de 2021 (hasta la fecha de la reunión del Copasst)
- Realizar reunión programada de COPASST 2021: Se da cumplimiento por medio de la presente reunión.
- Organizar el área de almacenamiento de materiales: Johanna Uñate, residente SSTMA de interventoría informa que se realiza el arreglo del almacenamiento, sin embargo, esto no se mantiene en el tiempo, por lo cual la actividad aun no se da por terminada.

3.2 Temas a tratar

3.2.1 Accidentalidad

La Residente SSTMA de Inciteco SAS; Sonia Milena Benavides Roa, informa al COPASST la estadística de accidentalidad y ausentismo por AT para el periodo de enero, febrero, marzo y abril de 2021 la cual se relaciona continuación:

No.	PERIODO	No. DE TRABAJADORES	HHT	No. DE ACCIDENTES	DIAS PERDIDOS O CARGADOS	IMPACTO				COBERTURA	CUMPLIMIENTO
						Investigación AT	I.F.	I.S.	Ausentismo por causa médica	Politica SST	Cumplimiento Plan de trabajo SST
1	23-Dic-20 A 31-Ene-21	19	3344	0	0	0	0	0	0	100%	100%
2	1-Feb-21 A 28-Feb-21	25	4400	0	0	0	0	0	0	100%	100%
3	1-Mar-21 A 31-Mar-21	42	7392	0	0	0	0	0	0	100%	100%
4	1-Abr-21 A 30-Abr-21	47	8272	0	0	0	0	0	0	100%	100%

- Se aclara que esta estadística solo corresponde a la información de los accidentes en la obra de construcción del parque la Perla.

La Profesional SST_MA de la interventoría manifiesta que, en los meses de enero, febrero y marzo de 2021, el personal de interventoría, NO presento accidentes de trabajo y/o incapacidades por accidentes de trabajo.

3.2.2 Actividades del SG-SST:

La representante del área SST Sonia Milena Benavides de INCITECO SAS informa que en cumplimiento del SG-SST se desarrollaron las siguientes actividades en el mes enero, febrero, marzo y abril de 2021, entre otras:

- Inducción al personal que ingresa a la obra.
- Notificación de peligros al personal que ingresa a la obra.
- Realización de exámenes ocupacionales del personal que ingreso al proyecto.
- Notificación de recomendaciones médicas ocupacionales, resultantes de los exámenes médicos ocupacionales.
- Inspecciones de seguridad según el plan de trabajo.
- Socialización plan de emergencia durante las inducciones y se realizó capacitación de primeros auxilios por parte de la ARL SURA
- Suministro y reposición de EPP.
- Se ha realizado la actualización del protocolo de bioseguridad y se implementaron medidas de mejora en el campamento, trasladando la zona de vestier y alimentación a un punto fuera de la obra que se adecuo de acuerdo a lo establecido en el protocolo de bioseguridad.
- Se dio cumplimiento a las actividades programadas en los periodos de enero, febrero y marzo y abril de 2021 en el Planes SST del proyecto de construcción del parque la

Perla.

La profesional SST Johanna Uñate, manifiesta que no se mantiene la organización que se realiza en el área de almacenamiento de materiales, por lo cual requiere al contratista que tome acciones, que realice seguimiento a los trabajadores y/o controle el ingreso al mismo, para que se mantenga en buenas condiciones de orden y aseo permanentemente, ya que por las condiciones actuales se pueden presentar accidentes de trabajo.

3.2.3 Cronograma COPASST

3.2.3.1 Seguimiento Cronograma 2021

Se realiza el seguimiento del Cronograma del COPASST desde el mes de enero (acta de reunión de empresarial), del mes de febrero (conformación), marzo de 2021 (COPASST) y abril de 2021 (COPASST)

3.2.4 Divulgación lección Aprendida por Accidentes de Trabajo

- No se realizaron divulgaciones de lecciones aprendidas debido a que no se presentaron accidentes de trabajo en el mes de abril de 2021

3.2.5 Implementación de protocolo de bioseguridad y reporte de casos

La representante del área SST informa que, en la ejecución del contrato para el mes de abril de 2021, se implementaron las medidas de bioseguridad contempladas en el protocolo. Se presento un caso confirmado de COVID – 19, de la trabajadora Yuly Duran, quien tiene orden de aislamiento hasta hoy 29 de abril de 2021 y regresara a la obra el día 30 de abril de 2021. En su momento se implementaron los aislamientos preventivos, no por contacto estrecho y sin tapabocas, si no por cercanía en los puestos de trabajo, los cuales fueron negativos

Para la fecha de realización del COPASST, los representantes de la empresa Inciteco SAS informan que el Ingèniero Diego Callejas, se aisló y se tomo la muestra de COVID – 19 dado que un familiar con el que convive, tuvo contacto con una persona confirmada como positiva, lo cual fue confirmado por el trabajador quien estaba presente en la reunión, se esta a la espera de los resultados, para tomar las medidas pertinentes. Sin embargo la interventoría, recomienda realizar seguimiento a personal de la obra que presenten

sintomatología asociada e iniciar la realización del Cerco Epidemiológico.

INFORME DE CASOS COVID-19 INCITECO S.A.S Y CONSORCIO SAN JUAN 003 AL 29 DE ABRIL DE 2021		
CASOS CONFIRMADOS	CASOS ACTIVOS	CASOS RECUPERADOS
1	0	1

3.3 Compromisos

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA PROPUESTA
Cumplir con actividades programadas en el Plan de trabajo anual SST.	Área SST-COPASST	Mayo 2021
Cumplir con la programación de Investigaciones AT para el periodo si se presenta algún accidente.	Área SST-COPASST	Mayo 2021
Realizar reunión programada de COPASST 2021	COPASST	Mayo 2021
Implementar acciones para garantizar que el área de almacenamiento de materiales, se mantenga en condiciones de orden y aseo	Area SST Inciteco	15 de mayo de 2021
Presentar a la Interventoría, toda la trazabilidad del seguimiento si el posible caso de contagio de COVID – 19, del ingeniero Diego Callejas resulta positivo.	Area SST Inciteco	07 de mayo de 2021
Realizar en compañía del Residente de obra, a los trabajadores de la obra, nuevamente un refuerzo de protocolos de bioseguridad, turnos de alimentación y autocuidado y la responsabilidad de informar síntomas, para evitar contagios masivos en el frente de obra.	Area SST Inciteco	07 de mayo de 2021

4 PROGRAMACIÓN PRÓXIMA REUNIÓN

APLICA PRÒXIMA REUNIÓN	**SI** X	**No**

FECHA Y HORA PRÓXIMA REUNIÓN	28 de mayo de 2021, 2:00 p.m.

5 EVIDENCIAS, PRUEBAS O ANEXOS

SE ADJUNTAN	**SI**	**No X**

ANEXO 9

Registro entrega de EPP, elementos de Bioseguridad y Dotación

CONSORCIO
SAN JUAN 003

NO APLICA

ANEXO 10

Registros Protocolo de Bioseguridad Interventoría

Marca temporal	Nombre y apellido	Edad	¿Que medio de transporte se movilizara el dia de hoy para realizar su trabajo?	¿Se encuentra en estado de embarazo?	En los últimos tres días, usted ha tenido falta de Olor y Saber?	¿En los últimos tres días, usted ha tenido síntomas de fatiga?	¿En los últimos tres días, usted ha tenido fiebre de difícil control, mayor a 37.5° C?	¿En los últimos tres días, usted ha tenido síntomas de los vía dolor de garganta?	¿En los últimos tres días, usted ha tenido Secreciones Nasales?	¿En los últimos tres días, usted ha tenido dificultad para respirar?	¿En los últimos tres días, usted ha tenido malestar general?	¿En los últimos tres días, usted ha tenido debilidad?	¿En los últimos tres días, usted ha tenido síntomas como diarrea, vomito o malestar estomacal?	Pertenece a algún grupo de riesgo; tales como: Obesidad, Hipertensión, Diabetes, enfermedades autoinmunes, inmunosupresión por cualquier causa y enfermedad pulmonar	Por favor, registre su temperatura corporal antes de salir de casa o comenzar su jornada laboral (en caso que realice trabajo en casa) - Recuerde que si es mayor a 38ºC- Debe informar de inmediato a su Jefe y Profesional SST	¿Alguna de las personas con las que convive ha presentado algún síntoma relacionado con COVID-19 en los últimos 3 días?	¿Ha estado en contacto con alguna persona que sea caso sospechoso o confirmado de COVID-19 en un espacio cerrado, con una distancia menor de 2 metros, durante un tiempo mayor a 15minutos?	Autorizo de manera libre y voluntaria a la empresa con la cual trabajo, para recopilar, utilizar, transferir, almacenar, consultar, procesar, y en general a dar tratamiento a la información personal que he suministrado a la Empresa, de conformidad con lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 de 2013, la cual se encuentra contenida en las bases de datos y archivo de propiedad de la Empresa, para los fines internos que sean necesarios	Me comprometo a: I)Cumplir todas las medidas de auto cuidado establecidas por la empresa, terceros, gobierno nacional y autoridades de salud para la prevención COVID 19. II) Cumplir todos los protocolos definidos por la organización para la prevención del COVID 19. III) Notificar a mi Jefe inmediato y Profesional SST oportunamente cualquier síntoma o sospecha asociada al COVID 19. IV)Manifiesto que toda la anterior información es cierta y refleja fielmente mi situación medica
4/3/2021 5:53:35	Johanna Uñate	33	Intermunicipal, SITP	No aplica	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	35,4	No	No	SI	SI
4/3/2021 6:02:56	Jairo Torres	50	Particular	No aplica	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	35.6	No	No	SI	SI
4/3/2021 7:54:01	Carmen Lucía Vélez Cárdenas	43	SITP	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	36	No	No	SI	SI
4/3/2021 14:34:58	Raúl Andrés Gustame Rodríguez	32	Moto	No aplica	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	35.8	No	No	SI	SI
4/5/2021 6:23:45	Carmen Lucía Vélez Cárdenas	43	SITP, Vehículo Particular	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	35.5	No	No	SI	SI
4/5/2021 6:24:45	Juan Carlos Ramírez solano	29	Moto	No aplica	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	34.6	No	No	SI	SI
4/5/2021 6:26:14	Raúl Andrés Gustame Rodríguez	32	Moto	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	35,6	No	No	SI	SI
4/5/2021 6:35:16	Raúl Orlando Delgado CABITAIVA	49	Vehículo Particular	No aplica	No	No	No	No	No	No	No	No	No	SÍ	35,4	No	No	SI	SI
4/5/2021 7:25:58	Jairo Hernan Torres Prieto	50	Vehículo Particular	No aplica	No	No	No	No	No	No	No	No	No	SÍ	35.8	No	No	SI	SI
4/5/2021 12:23:08	Johanna Uñate	33	SITP, Intermunicipal	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	35.4	No	No	SI	SI
4/6/2021 6:12:14	Raúl Andrés Gustame Rodríguez	32	Moto	No aplica	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	35.6	No	No	SI	SI
4/6/2021 6:50:29	Juan Carlos Ramírez solano	29	Moto	No aplica	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	35	No	No	SI	SI
4/6/2021 7:06:46	Jairo Hernan Torres Prieto	50	Vehículo Particular	No aplica	No	No	No	No	No	No	No	No	No	SÍ	35.8	No	No	SI	SI
4/6/2021 7:44:35	Rubén Darío Márquez	34	Moto	No aplica	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	36.2	No	No	SI	SI
4/6/2021 8:17:20	lina rodriguez	36	Ninguno (trabajo en Casa)	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	SÍ	35.8	No	No	SI	SI
4/6/2021 8:58:24	Johanna uñate	33	Vehículo Particular, Intermunicipal	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	35.7	No	No	SI	SI
4/6/2021 9:41:18	Carmen Lucía Vélez Cárdenas	43	SITP	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	36	No	No	SI	SI
4/7/2021 5:22:28	jairo torres	50	Vehículo Particular	No aplica	No	No	No	No	No	No	No	No	No	SI	36.2	No	No	SI	SI
4/7/2021 6:34:13	Raúl Orlando Delgado Cablativa	49	Vehículo Particular	No aplica	No	No	No	No	No	No	No	No	No	SÍ	35,2	No	No	SI	SI
4/7/2021 6:35:27	Raúl Andrés Gustame Rodríguez	32	Moto	No aplica	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	35,6	No	No	SI	SI
4/7/2021 6:38:08	Juan Carlos Ramírez solano	29	Moto	No aplica	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	34.8	No	No	SI	SI
4/7/2021 7:48:06	Carmen Lucía Vélez Cárdenas	43	SITP, Vehículo Particular	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	36	No	No	SI	SI
4/7/2021 8:19:58	Johanna Uñate	33	SITP, Intermunicipal	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	35,4	No	No	SI	SI
4/7/2021 10:01:04	lina rodriguez	36	Ninguno (trabajo en Casa)	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	SI	36.1	No	No	SI	SI
4/8/2021 5:59:20	Yenny Paola Reyes Castilla	42	Vehículo Particular	No	No	No	No	SI	No	No	No	No	No	No	36	No	No	SI	SI
4/8/2021 6:15:51	Raúl Andrés Gustame Rodríguez	32	Moto	No aplica	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	35,8	No	No	SI	SI
4/8/2021 6:42:48	Juan Carlos Ramírez solano	29	Moto	No aplica	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	35.4	No	No	SI	SI
4/8/2021 7:20:08	Carmen Lucía Vélez Cárdenas	43	SITP, Taxi	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	35.4	No	No	SI	SI
4/8/2021 7:39:26	Rubén Darío Márquez	34	Moto	No aplica	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	35.2	No	No	SI	SI
4/8/2021 8:04:45	Johanna Uñate	33	SITP, Intermunicipal	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	36	No	No	SI	SI
4/8/2021 8:46:03	Jairo Hernan Torres Prieto	50	Vehículo Particular	No aplica	No	No	No	No	No	No	No	No	No	SÍ	35.8	No	No	SI	SI
4/8/2021 10:01:39	lina rodriguez	36	Ninguno (trabajo en Casa)	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	SI	36.5	No	No	SI	SI
4/9/2021 6:10:44	Johanna uñate	33	Vehículo Particular	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	35.5	No	No	SI	SI
4/9/2021 6:11:04	Raúl Orlando Delgado CABITAIVA	49	Vehículo Particular	No aplica	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	35,3	No	No	SI	SI
4/9/2021 6:23:43	Raúl Andrés Gustame Rodríguez	32	Moto	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	35,8	No	No	SI	SI
4/9/2021 6:35:46	Carmen Lucía Vélez Cárdenas	43	SITP, Vehículo Particular	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	36	No	No	SI	SI
4/9/2021 9:12:27	Jairo Hernan Torres Prieto	50	Vehículo Particular	No aplica	No	No	No	No	No	No	No	No	No	SÍ	35.9	No	No	SI	SI
4/9/2021 10:24:37	lina rodriguez	36	Ninguno (trabajo en Casa)	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	SÍ	35.5	No	No	SI	SI
4/10/2021 5:56:19	Johanna uñate	33	SITP, Vehículo Particular	No aplica	No	No	No	No	SI	No	No	No	No	No	34.6	No	No	SI	SI
4/10/2021 6:23:06	Raúl Andrés Gustame Rodríguez	32	Moto	No aplica	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	35,4	No	No	SI	SI

4/10/2021 7:06:09	Carmen Lucía Vélez Cárdenas	43	Ninguno (trabajo en Casa)	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	36	No	No	SI	SI
4/10/2021 7:48:25	Raúl Orlando Delgado Cabiativa	49	Vehículo Particular	No aplica	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	35,3	No	No	SI	SI
4/10/2021 8:20:59	Jairo Hernán torres prieto	50	Vehículo Particular	No aplica	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	36.1	No	No	SI	SI
4/12/2021 5:33:31	Jairo Hernán torres prieto 50	50	Vehículo Particular	No aplica	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	SI	35.8	No	No	SI	SI
4/12/2021 5:42:14	Rubén Darío Márquez	34	Moto	No aplica	No	No	No	SI	SI	No	SI	No	No	No	36.2	No	No	SI	SI
4/12/2021 6:33:39	Yenny Paola Reyes Castill	42	Vehículo Particular	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	36	No	No	SI	SI
4/12/2021 6:54:07	Juan Carlos Ramírez solano	29	Moto	No aplica	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	36	No	No	SI	SI
4/12/2021 6:54:48	Raúl Andrés Gustame Rodríguez	32	Moto	No aplica	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	36.2	No	No	SI	SI
4/12/2021 7:20:42	Raúl Orlando Delgado CABITAIVA	49	Vehículo Particular	No aplica	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	35,3	No	No	SI	SI
4/12/2021 7:22:22	Johanna Uñate	33	SITP, Intermunicipal	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	36.4	No	No	SI	SI
4/13/2021 5:37:45	Raúl Orlando Delgado Cabiativa	49	Vehículo Particular	No aplica	No	No	No	No	No	No	No	No	No	SI	35,3	No	No	SI	SI
4/13/2021 6:02:54	Raúl Andrés Gustame Rodríguez	32	Moto	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	35,6	No	No	SI	SI
4/13/2021 6:14:36	Carmen Lucía Vélez Cárdenas	43	SITP, Vehículo Particular	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	36.4	No	No	SI	SI
4/13/2021 6:36:09	Yenny Paola Reyes Castilla	42	Vehículo Particular	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	36	No	No	SI	SI
4/13/2021 7:24:41	Rubén Darío Márquez	34	Moto	No aplica	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	35.4	No	No	SI	SI
4/13/2021 8:50:06	Jairo Hernán torres prieto	50	Vehículo Particular	No aplica	No	No	No	No	No	No	No	No	No	SI	35.7	No	No	SI	SI
4/13/2021 9:07:41	Johann uñate	33	SITP, Intermunicipal, Taxi	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	35.8	No	No	SI	SI
4/13/2021 9:16:07	Lina rodriguez	36	Ninguno (trabajo en Casa)	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	SI	35.9	No	No	SI	SI
4/14/2021 5:26:40	jairo torres	50	Vehículo Particular	No aplica	No	No	No	No	No	No	No	No	No	SI	36.2	No	No	SI	SI
4/14/2021 6:00:54	Raúl Andrés Gustame Rodríguez	32	Moto	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	35,6	No	No	SI	SI
4/14/2021 6:25:45	Yenny Paola Reyes Castilla	42	Vehículo Particular	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	35	No	No	SI	SI
4/14/2021 6:29:10	Carmen Lucía Vélez Cárdenas	43	SITP, Taxi	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	36	No	No	SI	SI
4/14/2021 6:49:09	Raúl Orlando Delgado Cabiativa	49	Vehículo Particular	No aplica	No	No	No	No	No	No	No	No	No	SI	35,3	No	No	SI	SI
4/14/2021 6:51:45	Juan Carlos Ramírez solano	29	Moto	No aplica	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	35	No	No	SI	SI
4/14/2021 7:47:42	Rubén Darío Márquez	34	Moto	No aplica	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	35.7	No	No	SI	SI
4/14/2021 8:19:31	Lina Rodriguez	36	Ninguno (trabajo en Casa)	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	SI	36.1	No	No	SI	SI
4/14/2021 9:41:34	Johanna Uñate	33	SITP, Intermunicipal, Taxi	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	35.7	No	No	SI	SI
4/15/2021 5:39:52	Carmen Lucía Vélez Cárdenas	43	SITP, Vehículo Particular	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	36	No	No	SI	SI
4/15/2021 6:20:01	Raúl Orlando Delgado Cabiativa	49	Vehículo Particular	No aplica	No	No	No	No	No	No	No	No	No	SI	35,3	No	No	SI	SI
4/15/2021 6:22:25	Raúl Andrés Gustame Rodríguez	32	Moto	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	36,2	No	No	SI	SI
4/15/2021 6:37:47	Yenny Paola Reyes Castilla	42	Vehículo Particular	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	36	No	No	SI	SI
4/15/2021 6:51:56	Juan Carlos Ramírez solano	29	Moto	No aplica	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	35,3	No	No	SI	SI
4/15/2021 7:37:02	Lina rodriguez	36	Vehículo Particular	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	SI	36.2	No	No	SI	SI
4/15/2021 7:37:25	Rubén Darío Márquez	34	Moto	No aplica	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	35.6	No	No	SI	SI
4/15/2021 10:12:58	Johanna Uñate	33	SITP, Intermunicipal, Taxi	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	36.4	No	No	SI	SI
4/16/2021 6:03:31	Jairo Hernán torres prieto	50	Vehículo Particular	No aplica	No	No	No	No	No	No	No	No	No	SI	35.6	No	No	SI	SI
4/16/2021 6:22:36	Raúl Andrés Gustame Rodríguez	32	Moto	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	35,7	No	No	SI	SI
4/16/2021 6:32:05	Yenny Paola Reyes Castilla	42	Vehículo Particular	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	36	No	No	SI	SI
4/16/2021 6:39:27	Juan Carlos Ramírez solano	28	Moto	No aplica	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	35.8	No	No	SI	SI
4/16/2021 6:55:49	Carmen Lucía Vélez Cárdenas	43	SITP, Taxi	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	35.6	No	No	SI	SI
4/16/2021 7:23:22	Raúl Orlando Delgado Cabiativa	49	Vehículo Particular	No aplica	No	No	No	No	No	No	No	No	No	SI	35,3	No	No	SI	SI
4/16/2021 7:30:37	Rubén Darío Márquez	34	Moto	No aplica	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	35.5	No	No	SI	SI
4/16/2021 9:04:43	Johanna Uñate	33	SITP, Intermunicipal	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	36.1	No	No	SI	SI
4/17/2021 6:25:10	Carmen Lucía Vélez Cárdenas	43	Ninguno (trabajo en Casa)	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	36	No	No	SI	SI
4/17/2021 7:20:52	Raúl Andrés Gustame Rodríguez	32	Moto	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	35.8	No	No	SI	SI

4/17/2021 7:22:40	Jairo Hernán torres prieto	50	Vehículo Particular	No aplica	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Sí	36.2	No	No	Si	Si
4/17/2021 7:24:19	Raúl Orlando Delgado CABITAIVA	49	Vehículo Particular	No aplica	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Sí	35,4	No	No	Si	Si
4/17/2021 7:48:30	Johanna Uñate	33	SITP, Intermunicipal	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	36,1	No	No	Si	Si
4/19/2021 5:09:14	Jairo Hernán torres prieto	50	Vehículo Particular	No aplica	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Sí	36.1	No	No	Si	Si
4/19/2021 5:11:42	Raúl Orlando Delgado Cabiativa	49	Vehículo Particular	No aplica	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Sí	35,4	No	No	Si	Si
4/19/2021 6:02:15	Raúl Andrés Guatame Rodríguez	32	Moto	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	35,6	No	No	Si	Si
4/19/2021 6:07:19	Johanna Uñate	33	SITP, Intermunicipal	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	35	No	No	Si	Si
4/19/2021 6:40:16	Carmen Lucía Vélez Cárdenas	43	SITP, Vehículo Particular	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Sí	35.7	No	No	Si	Si
4/19/2021 7:21:41	Rubén Darío Márquez	34	Moto	No aplica	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	35.5	No	No	Si	Si
4/20/2021 6:02:18	Yenny Paola Reyes Castilla	42	Vehículo Particular	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	35	No	No	Si	Si
4/20/2021 6:08:42	Raúl Andrés Guatame Rodríguez	32	Moto	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	35,6	No	No	Si	Si
4/20/2021 6:32:51	Carmen Lucía Vélez Cárdenas	43	SITP, Taxi	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Sí	36	No	No	Si	Si
4/20/2021 6:40:16	Raúl Orlando Delgado Cabiativa	49	Vehículo Particular	No aplica	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Sí	35,2	No	No	Si	Si
4/20/2021 6:57:02	Juan Carlos Ramírez solano	29	Moto	No aplica	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	35	No	No	Si	Si
4/20/2021 7:23:08	Johanna Uñate	33	SITP, Intermunicipal	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	36.2	No	No	Si	Si
4/20/2021 7:23:16	Jairo Hernán torres prieto	50	Vehículo Particular	No aplica	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	35.3	No	No	Si	Si
4/21/2021 5:23:55	Raúl Andrés Guatame Rodríguez	32	Moto	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	35,7	No	No	Si	Si
4/21/2021 6:51:20	Jairo Hernán torres prieto	50	Vehículo Particular	No aplica	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Sí	35.8	No	No	Si	Si
4/21/2021 6:54:18	Carmen Lucía Vélez Cárdenas	43	SITP, Taxi	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	36.6	No	No	Si	Si
4/21/2021 7:21:30	Yenny Paola Reyes Castilla	42	Vehículo Particular	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	35	No	No	Si	Si
4/21/2021 7:44:51	Raúl Orlando Delgado Cabiativa	49	Vehículo Particular	No aplica	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Sí	35,4	No	No	Si	Si
4/21/2021 7:46:52	Rubén Darío Márquez	34	Moto	No aplica	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	36.2	No	No	Si	Si
4/21/2021 8:17:02	Juan Carlos Ramírez solano	29	Moto	No aplica	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	36.4	No	No	Si	Si
4/21/2021 11:13:30	Johanna Uñate	33	SITP, Intermunicipal	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	35.8	No	No	Si	Si
4/22/2021 6:03:29	Raúl Orlando Delgado Cabiativa	49	Vehículo Particular	No aplica	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Sí	35,4	No	No	Si	Si
4/22/2021 6:30:33	Raúl Andrés Guatame Rodríguez	32	Moto	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	35,6	No	No	Si	Si
4/22/2021 6:38:03	Carmen Lucía Vélez Cárdenas	43	SITP, Taxi	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	36	No	No	Si	Si
4/22/2021 7:03:59	Juan Carlos Ramírez solano	29	Moto	No aplica	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	35.7	No	No	Si	Si
4/22/2021 8:14:11	Jairo Hernán torres prieto	50	Vehículo Particular	No aplica	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Sí	36.00	No	No	Si	Si
4/22/2021 8:40:49	lina rodriguez	38	Ninguno (trabajo en Casa)	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Sí	35.8	No	No	Si	Si
4/22/2021 9:45:15	Johanna Uñate	33	SITP, Intermunicipal	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	35.7	No	No	Si	Si
4/23/2021 5:39:19	Carmen Lucía Vélez Cárdenas	43	SITP, Taxi	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	35.4	No	No	Si	Si
4/23/2021 6:05:47	Yenny Paola Reyes Castilla	42	Vehículo Particular	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	35	No	No	Si	Si
4/23/2021 6:10:33	Jairo Hernán torres prieto	50	Vehículo Particular	No aplica	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Sí	35.8	No	No	Si	Si
4/23/2021 6:20:04	Raúl Andrés Guatame	32	Moto	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	35,5	No	No	Si	Si
4/23/2021 6:31:08	Raúl Orlando Delgado Cabiativa	49	Vehículo Particular	No aplica	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Sí	35,4	No	No	Si	Si
4/23/2021 7:19:00	Rubén Darío Márquez	34	Moto	No aplica	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	36.2	No	No	Si	Si
4/23/2021 10:13:01	lina rodriguez	38	Ninguno (trabajo en Casa)	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Sí	36.2	No	No	Si	Si
4/23/2021 12:15:36	Johanna Uñate	33	SITP, Intermunicipal	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	35.7	No	No	Si	Si
4/24/2021 5:50:49	Carmen Lucía Vélez Cárdenas	43	Ninguno (trabajo en Casa)	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	36	No	No	Si	Si
4/24/2021 6:24:28	Raúl Orlando Delgado Cabiativa	49	Vehículo Particular	No aplica	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Sí	35,2	No	No	Si	Si
4/24/2021 6:32:36	Yenny Paola Reyes Castilla	42	Vehículo Particular	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	35	No	No	Si	Si
4/24/2021 7:16:37	Johanna Uñate	33	SITP, Intermunicipal	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	36.2	No	No	Si	Si
4/24/2021 8:31:17	Jairo Hernán torres prieto	50	Vehículo Particular	No aplica	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Sí	35.9	No	No	Si	Si
4/26/2021 5:57:47	Raúl Orlando Delgado Cabiativa	49	Vehículo Particular	No aplica	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Sí	35,4	No	No	Si	Si

4/26/2021 6:11:10	Raúl Andrés Guatame Rodríguez	32	Moto	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	35,6	No	No	SI	SI
4/26/2021 6:19:09	Johanna uñate	33	SITP, Intermunicipal	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	35.7	No	No	SI	SI
4/26/2021 6:23:29	Juan Carlos Ramírez solano	29	Moto	No aplica	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	35.2	No	No	SI	SI
4/26/2021 7:18:39	Rubén Darío Márquez	34	Moto	No aplica	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	36.3	No	No	SI	SI
4/26/2021 7:25:46	Carmen Lucía Vélez Cárdenas	43	SITP, Taxi	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	36	No	No	SI	SI
4/26/2021 10:24:40	lina rodriguez	36	Vehículos solicitados por medio de	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	SI	36.2	No	No	SI	SI
4/27/2021 5:56:05	Carmen Lucía Vélez Cárdenas	43	SITP, Taxi	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	36	No	No	SI	SI
4/27/2021 6:14:42	Raúl Andrés Guatame Rodríguez	32	Moto	No aplica	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	35,7	No	No	SI	SI
4/27/2021 6:32:35	Johanna Uñate	33	SITP, Intermunicipal	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	35.9	No	No	SI	SI
4/27/2021 7:11:30	Jairo Hernán torres prieto	50	Vehículo Particular	No aplica	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	35,6	No	SI	SI	SI
4/27/2021 7:39:48	Rubén Darío Márquez	34	Moto	No aplica	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	35.6	No	No	SI	SI
4/27/2021 9:11:03	Lina rodriguez	36	Ninguno (trabajo en Casa)	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	SI	35.6	No	No	SI	SI
4/28/2021 6:08:07	Raúl Andrés Guatame Rodríguez	32	Moto	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	35,7	No	No	SI	SI
4/28/2021 6:12:54	Jairo Hernán torres prieto	50	Vehículo Particular	No aplica	No	No	No	No	No	No	No	No	No	SI	35.9	No	No	SI	SI
4/28/2021 6:20:34	Carmen Lucía Vélez Cárdenas	43	Taxi	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	36	No	No	SI	SI
4/28/2021 6:43:26	Raúl Orlando Delgado Cabiativa	49	Vehículo Particular	No aplica	No	No	No	No	No	No	No	No	No	SI	35,2	No	No	SI	SI
4/28/2021 6:50:51	Johanna Uñate	33	Vehículo Particular, Intermunicipal	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	35.6	No	No	SI	SI
4/28/2021 6:52:40	Juan Carlos Ramírez solano	29	Moto	No aplica	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	35.2	No	No	SI	SI
4/28/2021 7:31:16	Yenny Paola Reyes Castilla	42	Vehículo Particular	No	No	No	No	SI	No	No	No	No	No	No	37	No	No	SI	SI
4/28/2021 7:32:11	Rubén Darío Márquez	34	Moto	No aplica	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	35.5	No	No	SI	SI
4/29/2021 5:38:14	Carmen Lucía Vélez Cárdenas	43	SITP, Taxi	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	35.4	No	No	SI	SI
4/29/2021 6:00:01	Jairo Hernán torres prieto	50	Vehículo Particular	No aplica	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	35,8	No	SI	SI	SI
4/29/2021 6:33:43	Raúl Andrés Guatame Rodríguez	32	Moto	No aplica	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	35,4	No	No	SI	SI
4/29/2021 6:49:03	Juan Carlos Ramírez solano	29	Moto	No aplica	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	34.9	No	No	SI	SI
4/29/2021 6:54:32	Raúl Orlando Delgado Cabiativa	49	Vehículo Particular	No aplica	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	35,4	No	No	SI	SI
4/29/2021 7:15:11	Johanna Uñate	33	SITP, Intermunicipal	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	36	No	No	SI	SI
4/29/2021 8:28:28	Rubén Darío Márquez	34	Moto	No aplica	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	36.2	No	No	SI	SI
4/30/2021 5:16:10	jairo torres	50	Vehículo Particular	No aplica	No	No	No	No	No	No	No	No	No	SI	36.1	No	No	SI	SI
4/30/2021 6:36:05	Raúl Andrés Guatame Rodríguez	32	Moto	No aplica	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	35,6	No	No	SI	SI
4/30/2021 6:40:58	Yenny Paola Reyes Castilla	42	Vehículo Particular	No	No	No	No	SI	No	No	No	No	No	No	35.6	No	No	SI	SI
4/30/2021 7:02:50	Raúl Orlando Delgado Cabiativa	49	Vehículo Particular	No aplica	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	35,4	No	No	SI	SI
4/30/2021 7:17:38	Juan Carlos Ramírez solano	29	Moto	No aplica	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	36	No	No	SI	SI
4/30/2021 7:49:36	Rubén Darío Márquez	34	Moto	No aplica	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	35.6	No	No	SI	SI
4/30/2021 10:53:24	Johanna Uñate	33	SITP, Intermunicipal	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	35.8	No	No	SI	SI
4/30/2021 14:19:53	lina rodriguez	36	Ninguno (trabajo en Casa)	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	SI	36.2	No	No	SI	SI

ANEXO 11
Informe Forestal, Avifauna del Contratista

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ACTA DE REUNIÓN SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT Subsecretaría de Coordinación Operativa Subdirección de Barrios

FECHA			HORA INICIO	HORA FINAL
(Día) 19	(Mes) 04	(Año) 2021	11:00 A.m.	

CONVOCADO POR:
DIRECCIÓN:

OBJETIVO: (Identificar si la reunión es de análisis territorial y/o de coordinación y/o de seguimiento y/o acuerdo comunitario y/o reuniones comunitarias. En los casos que aplique, se debe informar a la etapa que corresponde (Planeación, Estudios y Diseños, Ejecución, Seguimientos), igualmente el territorio, el tipo de intervención).

TEMAS A TRATAR: por medio de visita social realizada al predio se informa a los residentes del predio ubicado en la esquina calle 162a - 163a que el árbol de especie Aguacate (Arbol Nº 6) será talado de acuerdo a concepto forestal debido al daño mecánico causado por el anillado basal que presupone la muerte del árbol y su futuro volcamiento.

Escaneado con CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

ACTA DE REUNIÓN SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
Subsecretaría de Coordinación Operativa
Subdirección de Barrios

Firman asistentes:

NOMBRE	CARGO / CONTRATO	CORREO	CELULAR / TELEFONO	FIRMA
Alfredo Alfonso	Residente	No reporta	3003393687	

Escaneado con CamScanner

INFORME MONITOREO MANEJO DE AVIFAUNA No. 2

SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT

CONTRATO 796 DE 2020

OBJETO: " REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTÁL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES"

CONTRATISTA: INCITECO S.A.S

VERSIÓN 0

BOGOTA, ABRIL DE 2021

TABLA DE CONTENIDO

1 INTRODUCCIÓN 3
2 JUSTIFICACIÓN 3
3 OBJETIVOS 4
4 METODOLOGÍA 5
5 RESULTADOS 7
6 CONCLUSIONES 14
7 BIBLIOGRAFÍA 15

Lista de anexos

ANEXO 1. Formato Censo de avifauna

1 INTRODUCCIÓN

Debido a la condición de ciudad capital, Bogotá posee cada vez más habitantes por ser capital y ofrecer oportunidades de negocio y crecimiento. A pesar del fenómeno de crecimiento urbano, Bogotá posee una gran cantidad de zonas verdes y arboladas que brindan bienestar tanto a las personas como a poblaciones de avifauna que están adaptadas a las perturbaciones y encuentran allí alimento y refugio permanente o temporal.

De acuerdo con estos lineamientos, dentro de las obligaciones del **PROYECTO 796-2020,** se hace necesario realizar actividades de monitoreo de la avifauna, con el fin de realizar un seguimiento de este patrimonio biológico de la ciudad, y ver como las intervenciones afectan de forma positiva o negativa a las aves.

2 JUSTIFICACIÓN

Colombia se caracteriza por ser uno de los 12 países con mayor diversidad de especies en el mundo, tanto animales como vegetales, los cuales son conocidos como países de la "mega diversidad". Para el caso de Colombia, dicha diversidad se puede deber a que está ubicada en la franja intertropical, presenta una alta complejidad orográfica producto de las tres cordilleras de los Andes y, en consecuencia, presenta una gran variabilidad de climas que cubren desde los cálidos tropicales hasta las nieves perpetúas. Estas condiciones generan un sinnúmero de hábitats y nichos para ser ocupados por un amplio número de especies. No obstante, la continua intervención antrópica y la alta demanda de recursos naturales por el crecimiento desmesurado de la población humana, ha generado que muchos ecosistemas hayan sido destruidos y/o altamente intervenidos, lo cual pone en amenaza a las comunidades que los habitan, como es el caso de las aves y los procesos que dependen de ellas.

Colombia es el país con mayor biodiversidad de aves a nivel mundial con un total de 1934 especies (Donegan *et al*, 2018), en la Región de los Andes se reporta un estimado de 812 especies lo que significa que esta región posee un 43% de las aves de Colombia (Salaman & Caro, 2009). A nivel local, en los Cerros Orientales de la ciudad se encuentra la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, junto con el considerable número de humedales urbanos, de acuerdo con estudios realizados por la Asociación Bogotana de Ornitología (SDA – ABO, 2009) se han reportado cerca de 153 especies de aves, incluyendo aves migratorias y algunas de carácter endémico; estas aprovechan la oferta de hábitat de las coberturas vegetales que se encuentran presentes en los corredores viales, parques, canales, jardines, humedales y demás zonas verdes de la ciudad.

3 OBJETIVOS

3.1. Objetivo General

Realizar monitoreo y seguimiento de la avifauna durante la ejecución de las obras y de los tratamientos silviculturales, en el desarrollo del proyecto.

3.2. Objetivos Específicos

- ✓ Caracterizar la avifauna cercana al área de influencia del parque La Perla Oriental en la localidad de Usaquén.
- ✓ Realizar cinco monitoreos durante el 2021, de la avifauna cercana al área de influencia del parque La Perla Oriental en la localidad de Usaquén.
- ✓ Caracterizar especies de avifauna con algún criterio de amenaza, susceptibles tráfico y comercio, migratorias o con algún tipo de veda especial.

4 METODOLOGÍA

4.1. Área de trabajo

El parque urbano La Perla oriental, está localizado al nororiente de Bogotá a 2600 m.s.n.m., en la localidad de Usaquén, específicamente en la Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) No.11 San Cristóbal norte. Ocupa un área de 3552.9 m^2. En el flanco norte del parque se encuentra la quebrada San Cristóbal Norte (Figura 1), alimentada por la quebrada Cerro, ubicada aguas arriba.



Figura 1. Cobertura de bosque de galería en la orilla de la quebrada San Cristóbal Norte, ubicada en el flanco norte del parque La Perla oriental. Fuente: INCITECO, 2021.

Morfológicamente, la zona es montañosa y escarpada con vegetación exótica de pino y eucalipto, y algunos árboles nativos, como sauco, sauce y cerezo. Se encuentra en la siguiente dirección: Carrera 4C x Calle 162B (Figura 2).



Figura 2. Ubicación del parque La Perla en Bogotá (área destacada en rojo). Fuente: Google Earth, 2021.

4.2. Monitoreo y observación de la avifauna

Para realizar el monitoreo de la avifauna asociada al área de influencia del parque La Perla oriental; se utilizó el método de punto fijo de radio fijo (50 metros) con un tiempo de 15 minutos por cada punto de muestreo (Figura 3) y su recorrido entre puntos, durante las horas con mayor actividad de las aves (7:00 – 10:00); registrando el número de individuos y actividad realizada.




Figura 3. Modelo de observación por punto fijo con radio fijo de 50 metros. Fuente: Ralph, 1997.

Los registros visuales se realizaron mediante uso de binoculares 10 x 50 Nikon Prostaff 5. Las especies observadas fueron identificadas con la guía de aves "Birds of northern of south America", "Guía de aves de Colombia" y "Field Guide of the Songbirds of South America".

5 RESULTADOS

5.1. Monitoreo de la avifauna

5.1.1. Representatividad de especies

El uso de las aves como bioindicadoras de cambios ambientales se fundamenta a su posición en la escala trófica se verán afectados por una gran variedad de factores. Las aves son una buena elección para el monitoreo porque pueden ser censadas a grandes escalas, su ocurrencia y abundancia está influenciada por las características del hábitat que les rodea y son fáciles de ver. El uso de especies de aves como indicadoras se realiza bajo el supuesto de que las respuestas de especies individuales pueden ser representativas de la respuesta otra fauna en la comunidad.

En el segundo monitoreo del parque La Perla oriental, en abril de 2021, se observó un total de 14 especies, distribuidas en 12 géneros, 9 familias y 4 órdenes. Siendo la familia de los colibríes (Trochilidae), la más representativa de la comunidad de aves, con 3 especies (Figura 4), asociada al área de influencia del proyecto.




Figura 4. Histograma de representatividad de especies agrupadas por familias ornitológicas. Fuente: INCITECO, 2021.

La familia más representativa, que se asocia al área de influencia del parque La Perla oriental, son los colibríes (Trochilidae) con 3 especies. Esta familia es una de las más importantes dentro de las selvas neotropicales, la ecología de los colibríes está en estrecha relación con la de ciertas plantas y flores; siendo agentes polinizadores de gran importancia de plantas en los bosques tropicales. Las flores están modificadas de manera que el colibrí al visitar la flor golpea los estambres y el polen se adhiere al plumaje del colibrí. Los colibríes son los principales polinizadores de las zonas altas y frías ante la ausencia de los insectos y los murciélagos; por otro lado, cabe mencionar la capacidad que tienen estas aves para adaptarse a estas zonas. En el área de influencia del proyecto se puede observar principalmente el chillón común (*Colibri coruscans*), el colibrí colilargo (*Lesbia nuna*) y el colibrí chico (*Colibri cyanotus*) (Figura 5).



Figura 5. Individuo de colibrí chico (*Colibri cyanotus*). Fuente: Félix Uribe, 2013.

Los colibríes (Trochilidae) se distribuyen exclusivamente en el continente americano, alcanzando su mayor diversidad y abundancia entre Costa Rica y Ecuador, siendo Colombia el país con mayor riqueza de colibríes en el mundo. Los

colibríes resaltan no solo por su función ecológica de polinizar y regenerar los bosques del trópico, sino también por su característico vuelo con aproximadamente 80 aleteos por segundo y poder volar en cualquier dirección, incluyendo hacía atrás; además poseen un metabolismo demasiado acelerado, el ave más pequeña del mundo y sobre todo plumajes iridiscentes que cambian de color dependiendo de la incidencia de la luz.

5.1.2. Especies migratorias

Colombia es un lugar de paso obligado para la mayoría de las especies migratorias neárticas que visitan Sudamérica. Este es un país bien conocido desde el punto de vista de las aves migratorias, y donde se están llevando a cabo numerosos esfuerzos de investigación y conservación de estas aves. En Colombia se ha reportado 1.958 registros de aves migratorias, con un total de 154 especies más 30 especies divagantes en 85 de las 106 IBAs identificadas en este país (BirdLife, 2005).

De acuerdo con la cobertura geográfica de los viajes, se reconocen tres grandes tipos de migración para las aves. Primero, la migración altitudinal, donde algunas especies permanecen todo el año en un mismo país, pero se mueven entre distintas franjas de elevación. Por ejemplo, al terminar la época de floración de algunas plantas de páramo, muchos colibríes descienden a los bosques nublados o a las selvas lluviosas del piedemonte justo cuando se empiezan a abrir las flores de sus fuentes alternas de alimento. Por su parte, los quetzales, tucanes y otras aves frugívoras viajan también a lo largo de las pendientes de las cordilleras, en respuesta a la disponibilidad estacional de frutas. Aunque son poco conocidos, sin duda forman parte de la historia natural de muchas aves colombianas (Resnatur et al., 2004).

El segundo tipo de migración conocido incluye la migración local que puede en ocasiones ser transfronteriza y es también un movimiento cíclico dentro de un mismo cinturón latitudinal, en respuesta a la disponibilidad de hábitat o a la presencia de recursos abundantes en parches específicos. Muchas aves acuáticas de los Llanos migran grandes distancias a medida que transcurre el ciclo normal de sequías e inundaciones. Algunos loros y otras aves frugívoras viajan entre parches de bosque rastreando la fructificación de sus principales fuentes de alimento y estos movimientos, de carácter nómada, se repiten con el paso de las estaciones climáticas (Resnatur et al., 2004).

Pero las migraciones mejor conocidas y sin duda las más espectaculares en cuanto a sus dimensiones geográficas, son aquellas que hacen algunas aves entre localidades de distintos continentes, incluyendo movimientos transfronterizos. En estas migraciones latitudinales, que ocurren cada año, especies que se reproducen en latitudes templadas de Norteamérica y de

Suramérica llegan hasta Colombia y permanecen en el país durante varios meses antes de emprender el regreso a sus sitios de nidación (Resnatur et al., 2004).

Para el área de influencia del parque La Perla oriental, se reportó una especie con algún tipo de migración. En este segundo monitoreo se observó a la golondrina blanquiazul (*Pygochelidon cyanoleuca*), especie de migración latitudinal, sin embargo, existen poblaciones residentes en Colombia.

5.1.3. Especies incluidas en algún apéndice CITES

El Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, más conocido como Convenio CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora), busca preservar la conservación de las especies amenazadas de fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio, un acuerdo pactado por la ONU y firmado por todas las naciones de este organismo.

Las categorías CITES se dividen en tres apéndices (I, II y III). Para el área de influencia del parque La Perla oriental, durante el segundo monitoreo del 2021, se registraron tres especies incluidas en algún apéndice de la convención CITES, todas dentro del apéndice II (Tabla 1), en el cual figuran especies que no están necesariamente amenazadas de extinción pero que podrían llegar a estarlo a menos que se controle estrictamente su comercio. En este Apéndice figuran también las llamadas "especies semejantes", es decir, especies cuyos especímenes objeto de comercio son semejantes a los de las especies incluidas por motivos de conservación.

Tabla 1. Listado de aves con algún tipo de categoría CITES. Fuente: CITES, 2018.

ORDEN	FAMILIA	GENERO	NOMBRE CIENTIFICO	CITES
Apodiformes	Trochilidae	*Colibri*	*Colibri coruscans*	II
Apodiformes	Trochilidae	*Colibri*	*Colibri cyanotus*	II
Apodiformes	Trochilidae	*Lesbia*	*Lesbia nuna*	II

5.1.4. Especies amenazadas

Para dar categorías de amenaza a la biodiversidad, la UICN desde 1991 ha publicado ciertos criterios, categorías y apéndices para dar lineamientos mundiales a las especies amenazadas en el mundo. Todos los taxones clasificados como En Peligro Crítico (CR) cumplen los requisitos de En Peligro (EN) y Vulnerable (VU), y todos aquellos clasificados como En Peligro (EN) cumplen igualmente los requisitos de Vulnerable (VU). En conjunto, los taxones que se encuentran en estas tres categorías se describen como 'amenazados'. Las categorías de taxones amenazados forman una parte de un esquema general (Figura 6).




Figura 6. Diagrama de la categorización para especies amenazadas. Fuente: UICN, 2001.

Según el grafico anterior entre más alta la categoría, mayor es el riesgo de extinción sin embargo para área de influencia del parque La Perla oriental, durante el segundo monitoreo del 2021, no se encontraron especies con riesgo de extinción, todas las especies de aves (12) están dentro de la categoría de PREOCUPACIÓN MENOR (LC) (Tabla 2), la cual se define como: "*después de que una especies ha sido evaluada, no cumple ninguno de los criterios que definen las categorías de En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable o Casi Amenazado*". En esta categoría también se incluyen taxones abundantes y de amplia distribución.

Tabla 2. Lista de especies observadas con sus respectivos estados de amenaza. Fuente: UICN, 2021.

ORDEN	FAMILIA	GENERO	NOMBRE CIENTIFICO	ESTADO DE AMENZA
Columbiformes	Columbidae	*Columba*	*Columba livia*	LC
Columbiformes	Columbidae	*Zenaida*	*Zenaida auriculata*	LC
Apodiformes	Trochilidae	*Colibri*	*Colibri cyanotus*	LC
Apodiformes	Trochilidae	*Colibri*	*Colibri coruscans*	LC
Apodiformes	Trochilidae	*Lesbia*	*Lesbia nuna*	LC
Cathartiformes	Cathartidae	*Coragyps*	*Coragyps atratus*	LC
Passeriformes	Tyrannidae	*Sayornis*	*Sayornis nigricans*	LC
Passeriformes	Hirundinidae	*Pygochelidon*	*Pygochelidon cyanoleuca*	LC
Passeriformes	Hirundinidae	*Orochelidon*	*Orochelidon murina*	LC
Passeriformes	Turdidae	*Turdus*	*Turdus fuscater*	LC

Passeriformes	Passerellidae	*Zonotrichia*	*Zonotrichia capensis*	LC
Passeriformes	Icteridae	*Molothrus*	*Molothrus bonariensis*	LC
Passeriformes	Thraupidae	*Diglossa*	*Diglossa humeralis*	LC
Passeriformes	Thraupidae	*Diglossa*	*Diglossa sittoides*	LC

5.1.5. Especies endémicas y casi endémicas

El concepto de endemismo ha sido definido utilizando diferentes criterios y desde varias perspectivas. Las dos definiciones más comúnmente utilizadas invocan área de distribución total y límites políticos. La primera define una especie como endémica si su área de distribución es pequeña (inferior a 50.000 km^2) (Sttatersfield et al. 1998); mientras que la segunda se define basado en si la distribución geográfica de la especie se encuentra restringida a los límites políticos de un país o nación. Una especie Endémica en Colombia (E) es aquella con distribución restringida a los límites geográficos del país, por otro lado, una especie Casi-endémica para Colombia (CE) es aquella cuya distribución geográfica en Colombia es al menos el 50% de su distribución total conocida, aunque comparta el restante 50% con uno o más países vecinos (Chaparro – Herrera et al., 2013). Para el área de influencia el parque La Perla oriental, durante el segundo monitoreo del 2021, no se registraron especies endémicas o casi endémicas.

5.1.6. Inspección de nidos

El día 20 de abril de 2021, se realizó la tala de un individuo de aguacate (*Persea americana*), con el fin de dar continuidad a los procesos constructivos en el parque La Perla oriental. Previo a esta tala se hizo una búsqueda intensiva de nidos además de un ahuyentamiento preventivo; una vez cayo el árbol se realizó una verificación postala (Figura 7) con el fin de asegurar que ninguna especie de ave haya sido afectada. No se encontró ningún nido activo o inactivo, por lo que la tala del aguacate fue realizada sin afectación a la avifauna.



Figura 7. Inspección previa a la tala en búsqueda de nidos de aves activos (izquierda), a la derecha se observa la búsqueda de nidos en postala. Fuente: INCITECO: 2021.

6 CONCLUSIONES

- En este segundo monitoreo de avifauna, se reportó un total de 14 especies, ninguna de estas tiene algún criterio de amenaza ni es endémica o casi endémicas. Hasta el momento se han reportado un total de 18 especies de aves en el área de influencia del parque La Perla Oriental.

- De las 14 especies reportadas en este segundo monitoreo, tres de estas están incluidas en el apéndice II de los CITES y pertenecen a la familia de los colibríes (Trochilidae).

- Se observó una sola especie migratoria, la golondrina blanquiazul (*Pygochelidon cyanoleuca*), la cual tiene una migración latitudinal, sin embargo, esta especie ya posee poblaciones residentes en Colombia.

- Durante la actividad de tala de un aguacate, el 20 de abril de 2021, no se reportó ningún nido activo, por lo que la avifauna que se encuentra en el área de influencia del parque La Perla Oriental, no se vio afectada.

7 BIBLIOGRAFÍA

ABO - Asociación Bogotana de Ornitología. 2000. Aves de la Sabana de Bogotá, Guía de Campo. Asociación Bogotana de Ornitología - ABO, Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR, Colombia.

Alcaldía Mayor de Bogotá y Asociación Bogotana de Ornitología ABO, 2019. Aves de Bogotá - Guía de Aviturismo.308p.

BIRDLIFE INTERNATIONAL & CONSERVATION INTERNACIONAL., 2005. Áreas importantes para la conservación de las aves en los andes tropicales: sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad. Quito, Ecuador Birdlife International (Serie de conservación del Birdlife No 14).

CHAPARRO-HERRERA, S., M. Á. ECHEVERRY - GALVIS, S. CÓRDOBA - CÓRDOBA & A. SUA - BECERRA. 2013. Listado actualizado de las aves endémicas y casi-endémicas de Colombia. Biota Colombiana 14 (2): 113-150.

DONEGAN, T. M., SALAMAN, P., & CARO, D. (2009). Revision of the status of various bird species occurring or reported in Colombia. Conservación Colombiana, 8, 76-82.

DONEGAN, T., T. ELLERY, J.A. PACHECO, J.C. VERHELST & P. SALAMAN. (2018). Revision of the status occurring or reported in Colombia 2018. Conservación Colombiana. 25: 4-47.

GILL, F. B. 2003. Ornithology. Second Ed. Freeman, New York.

HILTY, S. L. y Brown, W. L. 1986. A Guide to the Birds of Colombia. Princeton University Press, New Jersey.

McMULLAN, M; Donegan, T; Quevedo, A. 2010. Field Guide to the Birds of Colombia. ProAves Bogotá Colombia impresa por intergráficas publicada por Pro Aves.

NARANJO, L. G., J. D. AMAYA, D. EUSSE-GONZÁLEZ & Y. CIFUENTES-SARMIENTO (Editores). 2012. Guía de las Especies Migratorias de la Biodiversidad en Colombia. Aves. Vol. 1. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible / WWF Colombia. Bogotá, D.C. Colombia. 708 p.

RALPH, C. JOHN; GEUPEL, GEOFFREY R.; PYLE, PETER; MARTIN, THOMAS E.; DESANTE, DAVID F; MILÁ, BORJA. 1996. Manual de métodos de campo para el monitoreo de aves terrestres. Gen. Tech. Rep. PSW-GTR- 159.

Albany,CA: Pacific Southwest Research Station, Forest Service, U.S. Department of Agriculture, 46 p.

RESNATUR, ASOCIACIÓN RED COLOMBIANA DE RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL, 2004.

RESTALL, R., RODNER, C., & LENTINO, M. (2006). Birds of Northern South America. Vol. 1 & 2. Helm, London. ISBN 0-7136-7242-0 (vol. 1); ISBN 0-7136-7243-9 (vol. 2).

STATTERSFIELD AJ, CROSBY MJ, LONG AJ, WEGE DC. Endemic Bird Areas of the world: priorities for biodiversity conservation. BirdLife International, Cambridge, UK. 1998. p. 846

UICN. (2012). Categorías y Criterios de la Lista Roja de la UICN: Versión 3.1. Segunda edición. Gland, Suiza y Cambridge, Reino Unido: UICN. vi + 34pp. Originalmente publicado como IUCN Red List Categories and Criteria: Version 3.1. Second edition. (Gland, Switzerland and Cambridge, UK: IUCN, 2012).

ANEXO 1. Formato Censo de fauna

RECOLECCIÓN DE DATOS DE OBSERVACIÓN DE FAUNA

CONTRATO: **CONTRATISTA:**

OBJETO:

DATOS OPERATIVOS

FECHA: 27/04/2021 **PROFESIONAL: FRANCIS RAMIREZ RAMIREZ**

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ D.C. **CIUDAD: BOGOTÁ D.C.**

ALTITUD: 2625 m.s.n.m **ESTADO DEL TIEMPO: LLUVIOSO**

DATOS DE REGISTRO

No.	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTIFICO	GRUPO TAXONOMICO			No. DE INDIVIDUOS	OBSERVACIONES
			AVES	MAMIFEROS	HERPETOFAUNA		
1	Paloma domestica	*Columba livia*	x			8	Forrajeando
2	Torcaza naguiblanca	*Zenaida auriculata*	x			4	Forrajeando
3	Chillón Común	*Colibri coruscans*	x			1	Forrajeando
4	Colibri chico	*Colibri cyanotus*	x			1	Forrajeando
5	Cometa Coliverde	*Lesbia nuna*	x			2	Dos machos
7	Gallinazo	*Coragyps atratus*	x			3	Sobrevuelo
8	Atrapamoscas guardapuentes	*Sayornis nigricans*	x			2	Forrajeando
9	Mirla	*Turdus fuscater*	x			9	Forrajeando
10	Copetón sabanero	*Zonotrichia capensis*	x			3	Forrajeando
11	Golondrina ahumada	*Orochelidon murina*	x			4	Forrajeando
12	Golondrina blanquiazul	*Pygochelidon cyanoleuca*	x			2	Forrajeando
13	Picaflor Negro	*Diglossa humeralis*	x			3	Forrajeando
14	Chamón comun	*Molothrus bonariensis*	x			2	Forrajeando
15	Picaflor canela	Diglossa sittoides	x			1	Forrajeando

INCITECO S.A.S. INGENIEROS CONSTRUCTORES NIT 800.104.214-9	INFORMACION FORESTAL INFORME 4	SDHT
	CONTRATO 796 DE 2020	VERSIÓN 0

INFORMACION FORESTAL INFORME 4
1 AL 30 DE ABRIL DE 2021

Como se mencionó en el informe 1, se encontraron 34 árboles, de los cuales 20 eran para tala, 9 para conservación y 5 ya se habían talado, previo al inicio de las obras del presente contrato. También se han encontrado 2 árboles adicionales, los cuales no estaba incluidos en el inventario forestal de estudios y diseños.

Los 9 árboles de conservación y los 2 árbol adicionales encontrados, fueron protegidos mediante encerramiento con cuatro varas y polisombra azul. La evidencia fotográfica respectiva, se presenta al final del documento.

Durante el periodo, se realizó la tala de un (1) individuo arbóreo el cual estaba identificado con la ficha No 6, Aguacate ubicado sobre la carrera 5 costado occidental. Previo a la tala se verificó que éste no tuviera nidos y además se realizó acompañamiento por parte del área social para explicar a la comunidad que la tala se generó por el mal estado fitosanitario y el riesgo de volcamiento que presentaba este árbol, se adjunta acta de reunión con propietario. La certificación de la disposición del material vegetal resultante de la tala del árbol No 6, se adjunta en el **Anexo 20.** A continuación, se presenta registro fotográfico de la tala realizada



INCITECO S.A.S. INGENIEROS CONSTRUCTORES NIT 800.104.214-9	INFORMACION FORESTAL INFORME 4	SDHT
	CONTRATO 796 DE 2020	VERSIÓN 0




INCITECO S.A.S. INGENIEROS CONSTRUCTORES NIT 800.104.214-9	INFORMACION FORESTAL INFORME 4	SDHT
	CONTRATO 796 DE 2020	VERSIÓN 0


A continuación, se presenta registro fotográfico de las protecciones realizadas a los individuos objeto de conservación:




Arbol No. 10




Arbol No. 67




Arbol No. 70




Arbol No. 71




Arbol No. 72




Arbol No. 73




Arbol No. 76




Arbol No. 77



Arbol No. 85



Arból No inventariado, ni en resoluciòn



Arból No inventariado, ni en resoluciòn

INCITECO S.A.S. INGENIEROS CONSTRUCTORES NIT 800.104.214-9	INFORMACION FORESTAL INFORME 4	SDHT
	CONTRATO 796 DE 2020	VERSIÓN 0

ANEXO 12
Seguimiento RCD y Materiales

VALES

SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

601283

FECHA: DÍA MES AÑO CONTRATO IDU: _____

EMPRESA GENERADORA _____

OBRA/FRENTE _____ PIN _____

PLACAS VEHICULO _____ PIN _____

TIPO DE MATERIAL		TIPO DE VEHICULO	
Escombro		Sencillo	
Excavación		Doble Troque	
Capa Vegetal		Tracto Camión	
T. Negra			
Lodo			

PORTERIA
REX INGENIERIA S.A.
SAN ANTONIO
NIT 830.073.841-1

CLIENTE

SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

603270

PORTERIA
REX INGENIERIA S.A.
SAN ANTONIO
NIT 830.073.841-1

FECHA: DÍA MES AÑO CONTRATO IDU: _____

EMPRESA GENERADORA _____

OBRA/FRENTE _____ PIN _____

PLACAS VEHICULO _____ PIN _____

TIPO DE MATERIAL		TIPO DE VEHICULO	
Escombro		Sencillo	
Excavación	X	Doble Troque	X
Capa Vegetal		Tracto Camión	
T. Negra			
Lodo			

CLIENTE

SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

603272

FECHA: DÍA MES AÑO CONTRATO IDU: _____

EMPRESA GENERADORA _____

OBRA/FRENTE _____ PIN _____

PLACAS VEHICULO _____ PIN _____

TIPO DE MATERIAL		TIPO DE VEHICULO	
Escombro		Sencillo	
Excavación	X	Doble Troque	X
Capa Vegetal		Tracto Camión	
T. Negra			
Lodo			

CLIENTE

SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

603276

PORTERIA
REX INGENIERIA S.A.
SAN ANTONIO
NIT 830.073.841-1

FECHA: DÍA MES AÑO CONTRATO IDU: _____

EMPRESA GENERADORA _____

OBRA/FRENTE _____ PIN _____

PLACAS VEHICULO _____ PIN _____

TIPO DE MATERIAL		TIPO DE VEHICULO	
Escombro		Sencillo	
Excavación		Doble Troque	
Capa Vegetal		Tracto Camión	
T. Negra			
Lodo			

CERTIFICACIÓN



SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

603277

Registro N° 405409

FECHA: 30/04/2021 DIA MES AÑO

CONTRATO IDU: N.A.

EMPRESA GENERADORA Inciteco SAS

OBRA/FRENTE Parque La Perla - Ctto 796 De 2020 PIN 19473

PLACAS VEHICULO ZOG718 PIN 18630

TIPO DE MATERIAL
Escombro
Excavación X
Capa Vegetal
T. Negra
Lodo

TIPO DE VEHICULO
Sencillo
Doble Troque X
Tracto Camión

30/04/2021 11:58:28 am
Excavación Doble troque
In 18630 Placa ZOG718
Inciteco SAS
Parque La Perla - Ctto 796 De 2020
Vale de Obra N° 42715

CLIENTE

Firma y Sello Responsable

Recibido Por: Sergio Forero

VALE POR UN VIAJE

593529

CONTRATO IDU: N.A.

EMPRESA GENERADORA

OBRA/FRENTE PIN

PLACAS VEHICULO THY433 PIN

TIPO DE MATERIAL
Escombro
Excavación
Capa Vegetal
T. Negra
Lodo

TIPO DE VEHICULO
Sencillo
Doble Troque
Tracto Camión

Excavación Doble Troque
Placa THY433
Inciteco SAS
Parque La Perla - Ctto 796 De 2020

CERTIFICACION

RECIBO DE

No.

B-200

4m3.

Firma y Sello Responsable

PORTERIA
REX INGENIERIA S.A.
SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

603280

CONTRATO IDU: N.A.

EMPRESA GENERADORA

OBRA/FRENTE PIN

PLACAS VEHICULO SQB000 PIN

TIPO DE MATERIAL
Escombro
Excavación X
Capa Vegetal
T. Negra
Lodo

TIPO DE VEHICULO
Sencillo
Doble Troque
Tracto Camión

Placa SQB000

CERTIFICACION

Firma y Sello Responsable

RECIBO DE MATERIALES

No. 42718

INCITECO SAS

PORTERIA
REX INGENIERIA S.A.
SAN ANTONIO

SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

603279

FECHA CONTRATO IDU

EMPRESA GENERADORA

OBRA/FRENTE PIN


PLACAS VEHICULO TBO095 PIN

TIPO DE MATERIAL
Escombro
Excavación
Capa Vegetal
T. Negra
Lodo

TIPO DE VEHICULO
Sencillo
Doble Troque X
Tracto Camión

Placa TBO095

CERTIFICACION


SAN ANTONIO
VALE POR UN VIAJE
603278
FECHA
CONTRATO IDU:
EMPRESA GENERADORA
OBRA FRENTE
PIN
PLACAS VEHICULO
PIN
TIPO DE MATERIAL
TIPO DE VEHICULO
Sencillo
Doble Troque
Tracto Camión
Placa SOA993
CERTIFICACION

(13)

SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

601273

Registro N° 404203

FECHA: 23/04/2021 DÍA MES AÑO CONTRATO IDU: N.A.

EMPRESA GENERADORA Inciteco SAS

OBRA/FRENTE Parque La Perla - Cto 796 De 2020 PIN 19473

PLACAS VEHICULO ZOG718 PIN 18630

TIPO DE MATERIAL		TIPO DE VEHICULO	
Escombro		Sencillo	
Excavación		Doble Troque	
Capa Vegetal		Tracto Camión	
T. Negra	X		
Lodo			

23/04/2021 11:51:22 a.m.
Excavación Doble troque
Pin 18630 Placa ZOG718
Inciteco SAS
Parque La Perla - Cto 796 De 2020
Espacio Para Timbre
Vale de Obra N° 41611

Recibido Por Fernando Ricaurte

CLIENTE

SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

601275

Registro N° 404261

FECHA: 23/04/2021 DÍA MES AÑO CONTRATO IDU: N.A.

EMPRESA GENERADORA Inciteco SAS

OBRA/FRENTE Parque La Perla - Cto 796 De 2020 PIN 19473

PLACAS VEHICULO SQB000 PIN 2805

TIPO DE MATERIAL		TIPO DE VEHICULO	
Escombro		Sencillo	
Excavación	X	Doble Troque	X
Capa Vegetal		Tracto Camión	
T. Negra			
Lodo			

23/04/2021 01:40:26 p.m.
Excavación Doble Troque
Pin 2805 Placa SQB000
Inciteco SAS
Parque La Perla - Cto 796 De 2020
Espacio Para Timbre
Vale de Obra N° 41612

Recibido Por Fernando Ricaurte

CLIENTE

SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

601279

Registro N° 404336

FECHA: 25/04/2021 DÍA MES AÑO CONTRATO IDU: N.A.

EMPRESA GENERADORA Inciteco SAS

OBRA/FRENTE Parque La Perla - Cto 796 De 2020 PIN 19473

PLACAS VEHICULO TBO095 PIN 2843

TIPO DE MATERIAL		TIPO DE VEHICULO	
Escombro		Sencillo	
Excavación		Doble Troque	
Capa Vegetal		Tracto Camión	
T. Negra	X		
Lodo			

23/04/2021 04:34:51 p.m.
Excavación Doble Troque
Pin 2843 Placa TBO095
Inciteco SAS
Parque La Perla - Cto 796 De 2020
Espacio Para Timbre
Vale de Obra N° 41688

Recibido Por Fernando Ricaurte

CLIENTE

SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

601288

Registro N° 404522

FECHA: 24/04/2021 DÍA MES AÑO CONTRATO IDU: N.A.

EMPRESA GENERADORA Inciteco SAS

OBRA/FRENTE Parque La Perla - Cto 796 De 2020 PIN 19473

PLACAS VEHICULO SQB000 PIN 2805

TIPO DE MATERIAL		TIPO DE VEHICULO	
Escombro		Sencillo	
Excavación		Doble Troque	X
Capa Vegetal		Tracto Camión	
T. Negra			
Lodo			

24/04/2021 12:55:49 p.m.
Excavación Doble Troque
Pin 2805 Placa SQB000
Inciteco SAS
Parque La Perla - Cto 796 De 2020
Vale de Obra N° 41698

Recibido Por Fernando Ricaurte

CLIENTE

SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

601287

Registro N° 404480

FECHA: 24/04/2021 DÍA MES AÑO CONTRATO IDU: N.A.

EMPRESA GENERADORA Inoteco SAS

OBRA/FRENTE Parque La Perla - Cto 796 De 2020 PIN 19473

PLACAS VEHICULO ZOG718 PIN 18630

TIPO DE MATERIAL		TIPO DE VEHICULO	
Escombro		Sencillo	
Excavación	X	Doble Troque	X
Capa Vegetal		Tracto Camión	
T. Negra			
Lodo			

24/04/2021 10:42:37 a.m.
Excavación Doble troque
In 18630 Placa ZOG718
Inoteco SAS
Parque La Perla - Cto 796 De 2020
Vale de Obra N° 41697

Recibido Por: Fernando Ricaurte

CLIENTE

OK

SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

603256

Registro N° 404791

FECHA: 26/04/2021 DÍA MES AÑO CONTRATO IDU: N.A.

EMPRESA GENERADORA Inoteco SAS

OBRA/FRENTE Parque La Perla - Cto 796 De 2020 PIN 19473

PLACAS VEHICULO ZOG718 PIN 18630

TIPO DE MATERIAL		TIPO DE VEHICULO	
Escombro		Sencillo	
Excavación	X	Doble Troque	X
Capa Vegetal		Tracto Camión	
T. Negra			
Lodo			

26/04/2021 06:20:10 p.m.
Excavación Doble troque
In 18630 Placa ZOG718
Inoteco SAS
Parque La Perla - Cto 796 De 2020
Vale de Obra N° 42702

Recibido Por: Fernando Ricaurte

CLIENTE

SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

603267

Registro N° 405066

FECHA: 27/04/2021 DÍA MES AÑO CONTRATO IDU: N.A.

EMPRESA GENERADORA Inoteco SAS

OBRA/FRENTE Parque La Perla - Cto 796 De 2020 PIN 19473

PLACAS VEHICULO SQ8000 PIN 2805

TIPO DE MATERIAL		TIPO DE VEHICULO	
Escombro		Sencillo	
Excavación	X	Doble Troque	X
Capa Vegetal		Tracto Camión	
T. Negra			
Lodo			

27/04/2021 05:55:29 p.m.
Excavación Doble Troque
Pin 2805 Placa SQ8000
Inoteco SAS
Parque La Perla - Cto 796 De 2020
Vale de Obra N° 42706

Recibido Por: Fernando Ricaurte

CLIENTE

OK

SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

603265

Registro N° 405017

FECHA: 27/04/2021 DÍA MES AÑO CONTRATO IDU: N.A.

EMPRESA GENERADORA Inoteco SAS

OBRA/FRENTE Parque La Perla - Cto 796 De 2020 PIN 19473

PLACAS VEHICULO ZOG718 PIN 18630

TIPO DE MATERIAL		TIPO DE VEHICULO	
Escombro		Sencillo	
Excavación	X	Doble Troque	X
Capa Vegetal		Tracto Camión	
T. Negra			
Lodo			

27/04/2021 04:07:05 p.m.
Excavación Doble troque
In 18630 Placa ZOG718
Inoteco SAS
Parque La Perla - Cto 796 De 2020
Vale de Obra N° 42703

Recibido Por: Fernando Ricaurte

CLIENTE

SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

593506

Registro N° 399767

FECHA: 05/04/2021 DÍA MES AÑO CONTRATO IDU: N.A.

EMPRESA GENERADORA Inditeco SAS

OBRA/FRENTE Parque La Perla - Cto 796 De 2020 PIN 19473

PLACAS VEHICULO THY433 PIN 8172

TIPO DE MATERIAL		TIPO DE VEHICULO	
Escombro		Sencillo	
Excavación	X	Doble Troque	X
Capa Vegetal		Tracto Camión	
T. Negra			
Lodo			

05/04/2021 01:48:33 p.m.
Excavación Doble Troque
Pin 8172 Placa THY433
Inditeco SAS
Parque La Perla - Cto 796 De 2020
Espacio Para Timbre
Vale de Obra N° 41769

Recibido Por: Fernando Ricaurte

CLIENTE

OK

SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

593507

Registro N° 399811

FECHA: DÍA 05/04/2021 AÑO CONTRATO IDU: N.A.

EMPRESA GENERADORA Inditeco SAS

OBRA/FRENTE Parque La Perla - Cto 796 De 2020 PIN 19473

PLACAS VEHICULO TBO095 PIN 2843

TIPO DE MATERIAL		TIPO DE VEHICULO	
Escombro		Sencillo	
Excavación	X	Doble Troque	X
Capa Vegetal		Tracto Camión	
T. Negra			
Lodo			

05/04/2021 03:26:55 p.m.
Excavación Doble Troque
Pin 2843 Placa TBO095
Inditeco SAS
Parque La Perla - Cto 796 De 2020
Espacio Para Timbre
Vale de Obra N° 41770

Recibido Por: Sergio Forero

CLIENTE

OK

SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

593505

Registro N° 399731

FECHA: 05/04/2021 DÍA MES AÑO CONTRATO IDU: N.A.

EMPRESA GENERADORA Inditeco SAS

OBRA/FRENTE Parque La Perla - Cto 796 De 2020 PIN 19473

PLACAS VEHICULO ZOG718 PIN 18630

TIPO DE MATERIAL		TIPO DE VEHICULO	
Escombro		Sencillo	
Excavación	X	Doble Troque	X
Capa Vegetal		Tracto Camión	
T. Negra			
Lodo			

05/04/2021 12:09:49 p.m.
Excavación Doble troque
Pin 18630 Placa ZOG718
Inditeco SAS
Parque La Perla - Cto 796 De 2020
Espacio Para Timbre
Vale de Obra N° 41767

Recibido Por: Sergio Forero

CLIENTE

OK

SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

593508

Registro N° 399968

FECHA: DÍA MES AÑO CONTRATO IDU: N.A.

EMPRESA GENERADORA Inditeco SAS

OBRA/FRENTE Parque La Perla - Cto 796 De 2020 PIN 19473

PLACAS VEHICULO THY433 PIN 8172

TIPO DE MATERIAL		TIPO DE VEHICULO	
Escombro		Sencillo	
Excavación		Doble Troque	
Capa Vegetal		Tracto Camión	
T. Negra			
Lodo			

Inditeco SAS
Parque La Perla - Cto 796 De 2020
Vale de Obra N° 41773
Espacio Para Timbre

Recibido Por: Sergio Forero

CLIENTE

OK

154

SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

593509

FECHA: DÍA MES AÑO CONTRATO IDU: N/A

EMPRESA GENERADORA Inditeco SAS

OBRA/FRENTE Parque La Perla - Cto 796 De 2020 PIN 19473

PLACAS VEHICULO SOA993 PIN 2892

TIPO DE MATERIAL		TIPO DE VEHICULO	
Escombro		Sencillo	
Excavación		Doble Troque	X
Capa Vegetal		Tracto Camión	
T. Negra			
Lodo			

06/04/2021 05:37:58 p.m.
Excavación Doble Troque
Pin 2892 Placa SOA993
Inditeco SAS
Parque La Perla - Cto 796 De
Espacio Para Timbre
Vale de Obra N° 41773

Recibido Por: Sergio Fonseca

CLIENTE

OK

SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

593510

FECHA: DÍA MES AÑO CONTRATO IDU:

EMPRESA GENERADORA THY433

OBRA/FRENTE PIN

PLACAS VEHICULO PIN

TIPO DE MATERIAL		TIPO DE VEHICULO	
Escombro		Sencillo	
Excavación		Doble Troque	
Capa Vegetal		Tracto Camión	
T. Negra			
Lodo			

Pin 8172 Placa THY433
Inditeco SAS
Parque La Perla - Cto 796 De
2020
Vale de Obra N° 41778
Espacio Para Timbre

CLIENTE

OK

SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

593511

FECHA: DÍA MES AÑO CONTRATO IDU: N/A

EMPRESA GENERADORA Inditeco SAS

OBRA/FRENTE Parque La Perla - Cto 796 De 2020 PIN 19473

PLACAS VEHICULO SOA993 PIN 2892

TIPO DE MATERIAL		TIPO DE VEHICULO	
Escombro		Sencillo	
Excavación		Doble Troque	
Capa Vegetal	X	Tracto Camión	
T. Negra			
Lodo			

07/04/2021 05:53:55 p.m.
Excavación Doble Troque
Pin 2892 Placa SOA993
Inditeco SAS
Parque La Perla - Cto 796 De
Espacio Para Timbre
Vale de Obra N° 41779

CLIENTE

SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

593512

FECHA: DÍA MES AÑO CONTRATO IDU:

EMPRESA GENERADORA N/A

OBRA/FRENTE Inditeco SAS PIN

PLACAS VEHICULO Parque La Perla - Cto 796 De 2020 THY433 PIN 19473

TIPO DE MATERIAL		TIPO DE VEHICULO	
Escombro		Sencillo	
Excavación		Doble Troque	
Capa Vegetal		Tracto Camión	
T. Negra			
Lodo			

07/04/2021 06:11:33 p.m.
Excavación Doble Troque
Pin 8172 Placa THY433
Inditeco SAS
Parque La Perla - Cto 796 De
Espacio Para Timbre

Recibido Por: Sergio Fonseca

CLIENTE

OK

SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

593518

FECHA: DÍA MES AÑO CONTRATO IDU: N.A.

EMPRESA GENERADORA

OBRA/FRENTE PIN

PLACAS VEHICULO PIN

TIPO DE MATERIAL		TIPO DE VEHICULO	
Escombro		Sencillo	
Excavación		Doble Troque	
Capa Vegetal		Tracto Camión	
T. Negra			
Lodo			

09/04/2021 06:06:36 a.m.
Excavación Doble troque
Pin 18630 Placa ZOG718
Inciteco SAS
Parque La Perla - Cto 796 De 2020
Espacio Para Timbre
Vale de Obra N° 41782

Recibido Por: Fernando Ricaurte

CLIENTE

SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

593526

FECHA: DÍA MES AÑO CONTRATO IDU:

EMPRESA GENERADORA

OBRA/FRENTE PIN

PLACAS VEHICULO PIN

TIPO DE MATERIAL		TIPO DE VEHICULO	
Escombro		Sencillo	
Excavación		Doble Troque	
Capa Vegetal		Tracto Camión	
T. Negra			
Lodo			

POR: REX INGENIERIA S.A.
NIT. 830.073.841-1

09/04/2021 06:32:01 p.m.
Excavación Doble Troque
Pin 2875 Placa SQ8000
Inciteco SAS
Parque La Perla - Cto 796 De 2020
Vale de Obra N° 41783

Recibido Por: Sergio Forero

CLIENTE

SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

593533

FECHA: DÍA MES AÑO CONTRATO IDU:

EMPRESA GENERADORA

OBRA/FRENTE PIN

PLACAS VEHICULO PIN

TIPO DE MATERIAL		TIPO DE VEHICULO	
Escombro		Sencillo	
Excavación		Doble Troque	
Capa Vegetal		Tracto Camión	
T. Negra			
Lodo			

POR: REX INGENIERIA S.A.
SAN ANTONIO
NIT. 830.073.841-1

10/04/2021 11:40:57 a.m.
Excavación Doble troque
Pin 18630 Placa ZOG718
Inciteco SAS
Parque La Perla - Cto 796 De 2020
Espacio Para Timbre
Vale de Obra N° 41787

Recibido Por: Fernando Ricaurte

CLIENTE

SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

593540

FECHA: DÍA MES AÑO CONTRATO IDU: N.A.

EMPRESA GENERADORA

OBRA/FRENTE PIN

PLACAS VEHICULO TBO095 PIN

TIPO DE MATERIAL		TIPO DE VEHICULO	
Escombro		Sencillo	
Excavación		Doble Troque	X
Capa Vegetal		Tracto Camión	
T. Negra			
Lodo			

POR: REX INGENIERIA S.A.
SAN ANTONIO
NIT. 830.073.841-1

12/04/2021 09:27:50 a.m.
Excavación Doble Troque
Pin 2843 Placa TBO095
Inciteco SAS
Parque La Perla - Cto 796 De 2020
Vale de Obra N° 41790
Espacio Para Timbre

Recibido Por: Sergio Forero

CLIENTE

SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

593546

FECHA: DIA 14/ MES 04 /2021 AÑO CONTRATO IDU: N.A.

EMPRESA GENERADORA REX INGENIERIA S.A.

OBRA/FRENTE Parque La Perla - Cto 796 De 2020 PIN 19473

PLACAS VEHICULO SOA993 PIN 2892

TIPO DE MATERIAL		TIPO DE VEHICULO		
Escombro		Sencillo		12/04/2021 12:53:02 p.m.
Excavación		Doble Troque		Excavación Doble Troque
Capa Vegetal		Tracto Camión		Pin 2892 Placa SOA993
T. Negra				Inciteco SAS
Lodo				Parque La Perla - Cto 796 De
				Espacio Para Timbre
				Vale de Obra N° 41701

CLIENTE

Registro N° 401475

Recibido Por: Sergio Forero

SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

599355

FECHA: DIA 13/ MES 04 /2021 AÑO CONTRATO IDU: N.A.

EMPRESA GENERADORA

OBRA/FRENTE Parque La Perla - Cto 796 De 2020 PIN 19473

PLACAS VEHICULO SOA993 PIN 2892

TIPO DE MATERIAL		TIPO DE VEHICULO		
Escombro		Sencillo		13/04/2021 10:57:53 a.m.
Excavación		Doble Troque		Excavación Doble Troque
Capa Vegetal		Tracto Camión		Pin 2892 Placa SOA993
T. Negra				Inciteco SAS
Lodo				Parque La Perla - Cto 796 De
				Espacio Para Timbre
				Vale de Obra N° 41794

CLIENTE

Registro N° 401739

Recibido Por: Sergio Forero

SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

599369

FECHA: DIA 14/ MES 04 /2021 AÑO CONTRATO IDU: N.A.

EMPRESA GENERADORA

OBRA/FRENTE Parque La Perla - Cto 796 De 2020 PIN 19473

PLACAS VEHICULO SOB010 PIN 2805

TIPO DE MATERIAL		TIPO DE VEHICULO		
Escombro		Sencillo		14/04/2021
Excavación		Doble Troque		Excavación Doble Troque
Capa Vegetal		Tracto Camión		Pin 2805 Placa SOB010
T. Negra				Inciteco SAS
Lodo				Parque La Perla - Cto 796 De
				Espacio Para Timbre
				Vale de Obra

CLIENTE

Registro N° 402299

Recibido Por: Sergio Forero

SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

599365

FECHA: DIA 14/ MES 04 /2021 AÑO CONTRATO IDU: N.A.

EMPRESA GENERADORA

OBRA/FRENTE Parque La Perla - Cto 796 De 2020 PIN 19473

PLACAS VEHICULO TBO095 PIN 2843

TIPO DE MATERIAL		TIPO DE VEHICULO		
Escombro		Sencillo		14/04/2021
Excavación		Doble Troque		Excavación Doble Troque
Capa Vegetal		Tracto Camión		Pin 2843 Placa TBO095
T. Negra				Inciteco SAS
Lodo				Parque La Perla - Cto 796 De
				Espacio Para Timbre
				Vale de Obra N° 41799

CLIENTE

Registro N° 402060

Recibido Por: Sergio Forero

SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

599366

FECHA: DIA 14/04/2021 AÑO CONTRATO IDU:

EMPRESA GENERADORA

OBRA/FRENTE PIN

PLACAS VEHICULO SQB000 PIN

TIPO DE MATERIAL		TIPO DE VEHICULO	
Escombro		Sencillo	
Excavación	X	Doble Troque	X
Capa Vegetal		Tracto Camión	
T. Negra			
Lodo			

PORTERIA
REX INGENIERIA S.A
SAN ANTONIO
NIT. 830.073.841-1

Espacio Para Timbre

CLIENTE

Registro N° 402093 N.A. Inoteco SAS Parque La Perla - Cto 796 De 2020 Vale de Obra N° 431899 Recibido Por: Sergio Forero

SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

599368

FECHA: DIA 14/04/2021 AÑO CONTRATO IDU:

EMPRESA GENERADORA

OBRA/FRENTE Parque La Perla - Cto 796 De 2020 PIN

PLACAS VEHICULO SOA993 PIN

TIPO DE MATERIAL		TIPO DE VEHICULO	
Escombro		Sencillo	
Excavación	X	Doble Troque	X
Capa Vegetal		Tracto Camión	
T. Negra			
Lodo			

14/04/2021 10:54:57 p.m. Excavación Doble Troque Placa SOA993 Inoteco SAS Parque La Perla - Cto 796 De 2020 Vale de Obra N° 41805

PORTERIA
REX INGENIERIA S.A.
SAN ANTONIO
NIT. 830.073.841-1

CLIENTE

Registro N° 402183 N.A. Inoteco SAS Parque La Perla - Cto 796 De 2020 Recibido Por: Sergio Forero

SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

599400

FECHA: DIA 17/04/2021 AÑO CONTRATO IDU:

EMPRESA GENERADORA

OBRA/FRENTE PIN

PLACAS VEHICULO SQB000 PIN

TIPO DE MATERIAL		TIPO DE VEHICULO	
Escombro		Sencillo	
Excavación	X	Doble Troque	X
Capa Vegetal		Tracto Camión	
T. Negra			
Lodo			

17/04/2021 10:57:23 p.m. Excavación Doble Troque Placa SQB000 Inoteco SAS Parque La Perla - Cto 796 De 2020 Vale de Obra N° 41818

PORTERIA
REX INGENIERIA S.A.
SAN ANTONIO
NIT. 830.073.841-1

CLIENTE

Registro N° 403027 N.A. Inoteco SAS Parque La Perla - Cto 796 De 2020 Recibido Por: Sergio Forero

SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

601252

FECHA: DIA 19/04/2021 AÑO CONTRATO IDU:

EMPRESA GENERADORA

OBRA/FRENTE PIN

PLACAS VEHICULO SQB000 PIN

TIPO DE MATERIAL		TIPO DE VEHICULO	
Escombro		Sencillo	
Excavación	X	Doble Troque	X
Capa Vegetal		Tracto Camión	
T. Negra			
Lodo			

19/04/2021 10:06:46 a.m. Excavación Doble Troque Placa SQB000 Inoteco SAS Parque La Perla - Cto 796 De 2020 Vale de Obra N° 41870

CLIENTE

Registro N° 403085 N.A. Inoteco SAS Parque La Perla - Cto 796 De 2020 Recibido Por: Sergio Forero

SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

601256

FECHA: DÍA MES AÑO CONTRATO IDU: N.A.

EMPRESA GENERADORA

OBRA/FRENTE PIN 19473

PLACAS VEHICULO ZOG718 PIN 18630

TIPO DE MATERIAL		TIPO DE VEHICULO	
Escombro		Sencillo	
Excavación	X	Doble Troque	
Capa Vegetal		Tracto Camión	
T. Negra			
Lodo			

PORTERIA REX INGENIERIA S.A. SAN ANTONIO NIT. 830.073.841-1

19/04/2021 04:07:24 p.m. Excavación Doble troque in 18630 Placa ZOG718 Inoteco SAS Parque La Perla - Cto 796 De 2020 Espacio Para Timbre Vale de Obra N° 41825

Recibido Por: Fernando Ricaurte

CLIENTE

SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

601260

FECHA: DÍA MES AÑO CONTRATO IDU: Placa TBO095

EMPRESA GENERADORA

OBRA/FRENTE PIN

PLACAS VEHICULO PIN

TIPO DE MATERIAL		TIPO DE VEHICULO	
Escombro		Sencillo	
Excavación	X	Doble Troque	
Capa Vegetal		Tracto Camión	
T. Negra			
Lodo			

PORTERIA REX INGENIERIA S.A. SAN ANTONIO NIT. 830.073.841-1

REX INGENIERIA S.A. NIT. 830.073.841-1 San Antonio Espacio Para Timbre

CLIENTE

OK

SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

601255

FECHA: DÍA MES AÑO CONTRATO IDU: N.A.

EMPRESA GENERADORA

OBRA/FRENTE PIN 19473

PLACAS VEHICULO SOA993 PIN 2892

TIPO DE MATERIAL		TIPO DE VEHICULO	
Escombro		Sencillo	
Excavación	X	Doble Troque	X
Capa Vegetal		Tracto Camión	
T. Negra			
Lodo			

PORTERIA REX INGENIERIA S.A. SAN ANTONIO NIT. 830.073.841-1

19/04/2021 03:00:02 p.m. Excavación Doble Troque Placa SOA993 Inoteco SAS Parque La Perla - Cto 796 De 2020 Espacio Para Timbre Vale de Obra N° 41822

Recibido Por: Fernando Ricaurte

CLIENTE

OK

SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

601257

FECHA: DÍA MES AÑO CONTRATO IDU:

EMPRESA GENERADORA

OBRA/FRENTE PIN

PLACAS VEHICULO SOB009 PIN

TIPO DE MATERIAL		TIPO DE VEHICULO	
Escombro		Sencillo	
Excavación	X	Doble Troque	
Capa Vegetal		Tracto Camión	
T. Negra			
Lodo			

PORTERIA REX INGENIERIA S.A. SAN ANTONIO NIT. 830.073.841-1

19/04/2021 04:37:52 p.m. Excavación Doble Troque Placa SOB009 Inoteco SAS Parque La Perla - Cto 796 De 2020 Espacio Para Timbre Vale de Obra N° 41823

CLIENTE

OK

SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

601262

Registro N° 403388

FECHA: 20/04/2021 DÍA MES AÑO CONTRATO IDU: N.A.

EMPRESA GENERADORA Inciteco SAS

OBRA/FRENTE Parque La Perla - Cto 796 De 2020 PIN 19473

PLACAS VEHICULO ZOG718 PIN 18630

TIPO DE MATERIAL		TIPO DE VEHICULO	
Escombro		Sencillo	
Excavación	X	Doble Troque	X
Capa Vegetal		Tracto Camión	
T. Negra			
Lodo			

20/04/2021 11:49:20 a.m.
Excavación Doble troque
Placa ZOG718
Parque La Perla - Cto 796 De
Vale de Obra N° 41803

PORTERIA
REX INGENIERIA S.A.
SAN ANTONIO
NIT. 830.073.841-1

Recibido Por: Fernando Ricaurte

CLIENTE

SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

601263

Registro N° 403434

FECHA: 20/04/2021 DÍA MES AÑO CONTRATO IDU: N.A.

EMPRESA GENERADORA Inciteco SAS

OBRA/FRENTE Parque La Perla - Cto 796 De 2020 PIN 19473

PLACAS VEHICULO SOA993 PIN 2892

TIPO DE MATERIAL		TIPO DE VEHICULO	
Escombro		Sencillo	
Excavación	X	Doble Troque	X
Capa Vegetal		Tracto Camión	
T. Negra			
Lodo			

20/04/2021 01:59:28 p.m.
Excavación Doble Troque
Pin 2892 Placa SOA993
Inciteco SAS
Parque La Perla - Cto 796 De
2020
Vale de Obra N° 41830

Recibido Por: Fernando Ricaurte

CLIENTE

SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

601265

Registro N° 403487

FECHA: 20/04/2021 DÍA MES AÑO CONTRATO IDU: N.A.

EMPRESA GENERADORA Inciteco SAS

OBRA/FRENTE Parque La Perla - Cto 796 De 2020 PIN 19473

PLACAS VEHICULO SQB000 PIN 2805

TIPO DE MATERIAL		TIPO DE VEHICULO	
Escombro		Sencillo	
Excavación	X	Doble Troque	X
Capa Vegetal		Tracto Camión	
T. Negra			
Lodo			

20/04/2021 04:20:23 p.m.
Excavación Doble Troque
Pin 2805 Placa SQB000
Inciteco SAS
Parque La Perla - Cto 796 De
2020
Espacio Para Timbre

PORTERIA
REX INGENIERIA S.A.
SAN ANTONIO
NIT. 830.073.841-1

Recibido Por: Fernando Ricaurte

CLIENTE

OK

SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

601264

Registro N° 403435

FECHA: 20/04/2021 DÍA MES AÑO CONTRATO IDU: N.A.

EMPRESA GENERADORA Inciteco SAS

OBRA/FRENTE Parque La Perla - Cto 796 De 2020 PIN 19473

PLACAS VEHICULO TBO095 PIN 2843

TIPO DE MATERIAL		TIPO DE VEHICULO	
Escombro		Sencillo	
Excavación	X	Doble Troque	X
Capa Vegetal		Tracto Camión	
T. Negra			
Lodo			

20/04/2021 02:00:14 p.m.
Excavación Doble Troque
Pin 2843 Placa TBO095
Inciteco SAS
Parque La Perla - Cto 796 De
2020
Espacio Para Timbre
Vale de Obra N° 41828

Recibido Por: Fernando Ricaurte

CLIENTE

SAN ANTONIO

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

VALE POR UN VIAJE

601267

FECHA: 21/04/2021 DÍA MES AÑO CONTRATO IDU: N.A.

EMPRESA GENERADORA Inciteco SAS

OBRA/FRENTE Parque La Perla - Clo 796 De 2020 PIN 19473

PLACAS VEHICULO ZOG718 PIN 18630

TIPO DE MATERIAL		TIPO DE VEHICULO	
Escombro		Sencillo	
Excavación	X	Doble Troque	X
Capa Vegetal		Tracto Camión	
T. Negra			
Lodo			

21/04/2021 06:24:40 p.m.
PORTERIA
REX INGENIERIA S.A.
SAN ANTONIO
NIT. 830.073.841-1
Placa ZOG718
Vale de Obra N° 41833
Espacio Para Timbre

Recibido Por: Fernando Ricaurte

CLIENTE

OK

SAN ANTONIO

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

VALE POR UN VIAJE

601271

FECHA: 22/04/2021 DÍA MES AÑO CONTRATO IDU: N.A.

EMPRESA GENERADORA Inciteco SAS

OBRA/FRENTE Parque La Perla - Clo 796 De 2020 PIN 19473

PLACAS VEHICULO SQ8000 PIN 2805

TIPO DE MATERIAL		TIPO DE VEHICULO	
Escombro		Sencillo	
Excavación	X	Doble Troque	X
Capa Vegetal		Tracto Camión	
T. Negra			
Lodo			

22/04/2021 09:27:46 p.m.
Excavación Doble Troque
Pin 2805 Placa SQ8000
PORTERIA
REX INGENIERIA S.A.
SAN ANTONIO
NIT. 830.073.841-1

Recibido Por: Fernando Ricaurte

CLIENTE

OK

SAN ANTONIO

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

VALE POR UN VIAJE

601268

FECHA: 22/04/2021 DÍA MES AÑO CONTRATO IDU: N.A.

EMPRESA GENERADORA Inciteco SAS

OBRA/FRENTE Parque La Perla - Clo 796 De 2020 PIN 19473

PLACAS VEHICULO SQ8000 PIN 2805

TIPO DE MATERIAL		TIPO DE VEHICULO	
Escombro		Sencillo	
Excavación	X	Doble Troque	X
Capa Vegetal		Tracto Camión	
T. Negra			
Lodo			

22/04/2021 09:57:46 a.m.
Excavación Doble Troque
Pin 2805 Placa SQ8000
Inciteco SAS
Parque La Perla - Clo 796 De 2020
Vale de Obra N° 41838
Espacio Para Timbre

Recibido Por: Fernando Ricaurte

CLIENTE

SAN ANTONIO

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

VALE POR UN VIAJE

601269

FECHA: 22/04/2021 DÍA MES AÑO CONTRATO IDU: N.A.

EMPRESA GENERADORA Parque La Perla - Clo 796 De 2020

OBRA/FRENTE ZOG718 PIN 18630

PLACAS VEHICULO 22/04/2021 03:05:59 p.m. PIN

TIPO DE MATERIAL		TIPO DE VEHICULO	
Escombro		Sencillo	X
Excavación		Doble Troque	
Capa Vegetal		Tracto Camión	
T. Negra			
Lodo			

PORTERIA
REX INGENIERIA S.A.
SAN ANTONIO
NIT. 830.073.841-1

Excavación Doble Troque
Placa ZOG718
Inciteco SAS
Parque La Perla - Clo 796 De 2020
Vale de Obra N° 41836
Espacio Para Timbre

Recibido Por: Fernando Ricaurte

CLIENTE

OK

INDICADORES DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RCDs

REALREALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES"

ABRIL 2021

1. INDICADOR DE EFICIENCIA

$$\frac{\text{Gastos Mensuales de la Implementación del PG RCD}}{\text{Presupuesto Planeado para el PGRCD}} \times 100$$

$$\frac{\$\ 12.198.096{,}93}{\$\ 47.119.904{,}00} \times 100 = \mathbf{25{,}89\%}$$

OBSERVACIONES: Durante el periodo se gastaron 12.198.096,93 millones en la gestión de RCD, lo cual equivale a un 25.89% del presupuesto planteado

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	jul-21					
4,27%	48,18%	21,43%	**25,89%**								

2. INDICADOR DE EFICACIA

$$\frac{\text{Cantidad de residuos aprovechados en la obra por mes}}{\text{Cantidad de material usado para la ejecución de la obra por mes}} \times 100$$

$$\frac{964{,}69}{1.280{,}27} \times 100 = \mathbf{75{,}35\%}$$

OBSERVACIONES: Durante el periodo se instalaron 964.69 toneladas de sub-base granular reciclada tipo peatonal, del proveedor GRECO.

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	jul-21					
0,00%	90,03%	67,75%	**75,35%**								

3. INDICADOR DE EFECTIVIDAD

$$\frac{\text{Cantidad de RCD dispuesto en sitios autorizados durante el mes}}{\text{Cantidad estimada de RCD a generar en el mes}} \times 100$$

$$\frac{1.198{,}71}{656} \times 100 = \mathbf{182{,}73\%}$$

OBSERVACIONES: Durante el periodo se generaron 989.31 toneladas de RCD los cuales fueron llevados a disposición final.

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	jul-21					
18,29%	339,32%	150,31%	**182,73%**								

INCITECO
S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES
NIT 800.104.214-9

Bogotá D.C, 07 de Mayo de 2021

La empresa **INCITECO S.A.S**, como contratista y ejecutor del Contrato de obra **Nº 796 de 2020** suscrito con la Secretaría Distrital de Hábitat,

CERTIFICA QUE:

En el contrato de obra Nº 796 de 2020 cuyo objeto es **"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES"**, suscrito entre **INCITECO S.A.S** con NIT 800.104.214 – 9 y la **SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT**, informa que no realizó reutilización in-situ de RCD y se realizó compra de 585,01 m^3 o 964.59 Ton de material reciclado para el periodo del **1 al 30 de abril de 2021**.

Atentamente,

PASTOR LOPEZ GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL
INCITECO S.A.S

Calle 127 D # 70 D – 27.
Tel: 617 88 75 – 617 88 79.
asistente@inciteco.com.co
Bogotá D.C.

ISO 9001:2015
BUREAU VERITAS
Certification

INCITECO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES
NIT 900.184.214-9

CONTRATO DE OBRA No. 796 DE 2020

PRESUPUESTO PARA RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

OBJETO	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES"

MARZO DE 2021

RCD GENERADO	ESTIMACIÓN DE RCD			PRECIO DE GESTIÓN EN PLANTA				DISPOSICIÓN FINAL			
	CANTIDAD ESTIMADA SEGÚN PG-RCD	UNIDAD	Explicación de la conversión	UNIDAD	Costo por unidad	Costo total	% del Presupuesto de la obra	UNIDAD	Costo por unidad	Costo total	% del Presupuesto de la obra
Coberturas vegetales	0,00	Ton						Ton	$ 10.903,87	$ -	0,000%
Tierras, arcillas (caolín), limos y residuos inertes plasticos y expansivos que sobrepasen el #200 de granulometría, arcillas (caolín), limos y resiudos inertes poco o no plasticos y expansivos que sobrepasen el #200 de granulometría	1198,71	Ton						Ton	$ 10.176,02	$ 12.198.096,93	0,358%
Concretos, cerámicos, ladrillos, arenas, gravas, cantos, bloques o fragmentos de roca, baldosines, morteros, asfalto y materiales inertes	0,00	Ton						Ton	$ 10.699,77	$ -	0,000%
Plásticos PVC	0,00	Ton						Ton	$ -	$ -	0,000%
Metales	0,00	Ton						Ton	$ -	$ -	0,000%
Maderas	0,00	Ton						Ton	$ -	$ -	0,000%
Cartón, papel	0,00	Ton						Ton	0	0	0,000%
Vidirios	0,00	Ton						Ton	0	0	0,000%
Hierro	0,00	Ton						Ton	0	0	0,000%
Poliestireno, cartón-yeso(drywall), llantas usadas		Ton						Ton	0	0	0,000%
Desechos de productos químicos, emulsiones , aqluitrán, disolventes orgánicos, aceites, pinturas, asfaltos, resinas, plastificantes, tintas, betnes, barnices, tejas de asbesto, escoria, plomo, cenizas volantes, luminarias convencionales y fluorescentes, y desechos explosivos o cualquier elemento que esté incluido en los anexos del Decreto 4741 de 2005,	0,00	Ton						Ton	260000	0	0,000%
Materiales que no pertenecen a los grupos anteriores	0,00	Ton						Ton	14500	0	0,000%

TOTAL PRESUPUESTO RCD	$ 12.198.096,93
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 3.410.280.028,00

Nota: Los valores de disposición en planta se asumen como los cobrados por los centros de aprovechamiento y reciclaje, y los valores de disposición final se toman como los cobrados en las escombreras.

INCITECO S.A.S. INGENIEROS CONSTRUCTORES NIT 900,184,214-9	**CONTRATO DE OBRA No. 796 DE 2020**
	ESTIMACION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

OBJETO	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES"

Descripción del material			Observaciones	1	2	3	Aprovechamiento o tratamiento (1)			4	5	Acumulado		6	Mes de Reporte : MARZO 2021	
Etapa	Tipología del residuo	Componente		Volumen total de materiales de construcción a usar en obra (Ton) (4)	Cantidad proyectada de RCD a generar en obra (Ton)	Disposición final	Reutilización	Reciclaje	Otros	Lugar de Disposición final	Volumen total de materiales usados en obra (Ton) (4)	Cantidad real generada de RCD (Ton)	Justificación (3)	Volumen total de materiales de construcción usados en obra (Ton) (4)	Cantidad real generada de RCD (Ton)	Justificación (3)
DEMOLICIÓN	RCD PÉTREOS	Concretos, cerámicos, ladrillos, arenas, gravas, cantos, bloques o fragmentos de roca, baldosines, morteros, asfalto y materiales inertes	Ninguna		460,86	X				GRECO SAS - RECICLADOS INDUSTRIALES		224,241			0	No se generaron est tipo de residuos durante el periodo
	RCD NO PÉTREOS	Plásticos PVC	NA													
		Metales	NA													
		Maderas	NA													
		Cartón, papel	NA													
		Vidirios	NA													
		Otros	NA													
	Residuos de Cespedón	Coberturas vegetales	Realiza separación de la cobertura vegetal NA Dimensiones de Material retirado Largo: Pemdientes Ancho: Pendientes Alto: Pendientes		180,00		X									
EXCAVACIÓN Y CIMENTACIÓN	Residuos finos no expansivos y residuos finos expansivos	Tierras, arcillas (caolín), limos y residuos inertes poco o no plástico y expansivos que sobrepasan el tamiz #200 de granulometria	Dimensiones de Material retirado (Estas dimensiones tienden a variar debido a los diferentes CIV a intervenir) Largo: NA Ancho: NA Alto: NA		3.953,03	X				REX INGENIERIA		4384,29			1198,71	SE GENERARON 1198,71 TON DE EXCAVACION, LAS CUALES FUERON LLEVADAS A DISPOSICION FINAL EN SAN ANTONIO
	RCD PÉTREOS	Concretos, cerámicos, ladrillos, arenas, gravas, cantos, bloques o fragmentos de roca, baldosines, morteros, asfalto y materiales inertes	Se contempla inicialmente la ejecución de actividades con concreto y ladrillo	12088,35						ALTAR STONE EL CEDRO SAN JOAQUIN CONCRETARTE GRECO VINCULO	3465,76			1280,27		
	RCD NO PÉTREOS	Plásticos PVC	NA													
		Metales	NA													
		Maderas	NA													
		Cartón, papel	NA													

140

INCITECO S.A.S. INGENIEROS CONSTRUCTORES NIT 900.194.214-9	**CONTRATO DE OBRA No. 796 DE 2020**
	ESTIMACION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

OBJETO	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES"

Descripción del material			Observaciones	1	2	3 Aprovechamiento o tratamiento (1)				4	5 Acumulado			6 Mes de Reporte : MARZO 2021		
Etapa	Tipología del residuo	Componente		Volumen total de materiales de construcción a usar en obra (Ton) (4)	Cantidad proyectada de RCD a generar en obra (Ton)	Disposición final	Reutilización	Reciclaje	Otros	Lugar de Disposición final	Volumen total de materiales usados en obra (Ton) (4)	Cantidad real generada de RCD (Ton)	Justificación (3)	Volumen total de materiales de construcción usados en obra (Ton) (4)	Cantidad real generada de RCD (Ton)	Justificación (3)
CONSTRUCCIÓN		Vidirios	NA													
		Otros	GCR													
	Residuos de carácter metálico	Hierro, acero, cobre, estaño, zinc	NA													
	Residuos especiales	Poliestireno, cartón-yeso(drywall), llantas usadas	NA													
	Residuos Peligrosos	Desechos de productos químicos, emulsiones , aqluitrán, disolventes orgánicos, aceites, pinturas, asfaltos, resinas, plastificantes, tintas, betnes, barnices, tejas de asbesto, escoria, plomo, cenizas volantes, luminarias convencionales y fluorescentes, y desechos explosivos o cualquier elemento que esté incluido en los anexos del Decreto 4741 de 2005,	NA													
	Otros	Materiales que no pertenecen a los grupos anteriores	GRANO DE CAUCHO RECICLADO	8,25							0			0		DURANTE EL PERIODO NO SE REALIZÓ INSTALACION DE GCR
Total				12096,60	4593,89						3465,76	4608,531		1280,27	1198,71	

NOTA 1: Es importante tener en cuenta que las cantidades estimadas en el presente plan pueden cambiar significativamente de acuerdo a los ajustes realizado tecnicamente, de ser así se sustentará y de igual manera se dará el manejo adecuado a los RCD generados.

NOTA 2: Para el presente contrato y de acuerdo a lo exigido por la resolución 1115 de 2012 se debe reutilizar un mínimo del 25% de acuerdo al material que se va utilizar en obra, por tanto en caso de no poder lograr lo requerido se entregará el respectivo informe técnico que lo justifique, no sin antes resaltar que es prioridad de INCITECO SAS cumplir con lo ambientalmente requerido.

fecha_transporte	placa_transporto	pin_transportador2798	clasif_sitio_disp	etapa_RCD	responsable_despacho	nombre_sitio_recep	dir_sitio_recep
2021-04-05	THY433	8172	3	1	Inciteco SAS	REX INGENIERIA	UBICADA EN EL AREA DEL REGISTRO MINERO 048 CANTERA SAN ANTONIO
2021-04-05	TBO095	2843	3	1	Inciteco SAS	REX INGENIERIA	UBICADA EN EL AREA DEL REGISTRO MINERO 048 CANTERA SAN ANTONIO
2021-04-05	ZOG718	18630	3	1	Inciteco SAS	REX INGENIERIA	UBICADA EN EL AREA DEL REGISTRO MINERO 048 CANTERA SAN ANTONIO
2021-04-06	THY433	8172	3	1	Inciteco SAS	REX INGENIERIA	UBICADA EN EL AREA DEL REGISTRO MINERO 048 CANTERA SAN ANTONIO
2021-04-06	SOA993	2892	3	1	Inciteco SAS	REX INGENIERIA	UBICADA EN EL AREA DEL REGISTRO MINERO 048 CANTERA SAN ANTONIO
2021-04-07	THY433	8172	3	1	Inciteco SAS	REX INGENIERIA	UBICADA EN EL AREA DEL REGISTRO MINERO 048 CANTERA SAN ANTONIO
2021-04-07	SOA993	2892	3	1	Inciteco SAS	REX INGENIERIA	UBICADA EN EL AREA DEL REGISTRO MINERO 048 CANTERA SAN ANTONIO
2021-04-07	THY433	8172	3	1	Inciteco SAS	REX INGENIERIA	UBICADA EN EL AREA DEL REGISTRO MINERO 048 CANTERA SAN ANTONIO
2021-04-08	ZOG718	18630	3	1	Inciteco SAS	REX INGENIERIA	UBICADA EN EL AREA DEL REGISTRO MINERO 048 CANTERA SAN ANTONIO
2021-04-09	SQB000	2805	3	1	Inciteco SAS	REX INGENIERIA	UBICADA EN EL AREA DEL REGISTRO MINERO 048 CANTERA SAN ANTONIO
2021-04-10	ZOG718	18630	3	1	Inciteco SAS	REX INGENIERIA	UBICADA EN EL AREA DEL REGISTRO MINERO 048 CANTERA SAN ANTONIO
2021-04-10	THY433	8172	3	1	Inciteco SAS	REX INGENIERIA	UBICADA EN EL AREA DEL REGISTRO MINERO 048 CANTERA SAN ANTONIO
2021-04-12	TBO095	2843	3	1	Inciteco SAS	REX INGENIERIA	UBICADA EN EL AREA DEL REGISTRO MINERO 048 CANTERA SAN ANTONIO
2021-04-12	SOA993	2892	3	1	Inciteco SAS	REX INGENIERIA	UBICADA EN EL AREA DEL REGISTRO MINERO 048 CANTERA SAN ANTONIO
2021-04-13	SOA993	2892	3	1	Inciteco SAS	REX INGENIERIA	UBICADA EN EL AREA DEL REGISTRO MINERO 048 CANTERA SAN ANTONIO
2021-04-14	SQB000	2805	3	1	Inciteco SAS	REX INGENIERIA	UBICADA EN EL AREA DEL REGISTRO MINERO 048 CANTERA SAN ANTONIO
2021-04-14	TBO095	2843	3	1	Inciteco SAS	REX INGENIERIA	UBICADA EN EL AREA DEL REGISTRO MINERO 048 CANTERA SAN ANTONIO
2021-04-14	SQB000	2805	3	1	Inciteco SAS	REX INGENIERIA	UBICADA EN EL AREA DEL REGISTRO MINERO 048 CANTERA SAN ANTONIO
2021-04-14	SOA993	2892	3	1	Inciteco SAS	REX INGENIERIA	UBICADA EN EL AREA DEL REGISTRO MINERO 048 CANTERA SAN ANTONIO
2021-04-17	SQB000	2805	3	1	Inciteco SAS	REX INGENIERIA	UBICADA EN EL AREA DEL REGISTRO MINERO 048 CANTERA SAN ANTONIO
2021-04-19	SQB000	2805	3	1	Inciteco SAS	REX INGENIERIA	UBICADA EN EL AREA DEL REGISTRO MINERO 048 CANTERA SAN ANTONIO
2021-04-19	ZOG718	18630	3	1	Inciteco SAS	REX INGENIERIA	UBICADA EN EL AREA DEL REGISTRO MINERO 048 CANTERA SAN ANTONIO
2021-04-19	TBO095	2843	3	1	Inciteco SAS	REX INGENIERIA	UBICADA EN EL AREA DEL REGISTRO MINERO 048 CANTERA SAN ANTONIO
2021-04-19	SOA993	2892	3	1	Inciteco SAS	REX INGENIERIA	UBICADA EN EL AREA DEL REGISTRO MINERO 048 CANTERA SAN ANTONIO
2021-04-19	SQB000	2805	3	1	Inciteco SAS	REX INGENIERIA	UBICADA EN EL AREA DEL REGISTRO MINERO 048 CANTERA SAN ANTONIO
2021-04-20	ZOG718	18630	3	1	Inciteco SAS	REX INGENIERIA	UBICADA EN EL AREA DEL REGISTRO MINERO 048 CANTERA SAN ANTONIO
2021-04-20	SOA993	2892	3	1	Inciteco SAS	REX INGENIERIA	UBICADA EN EL AREA DEL REGISTRO MINERO 048 CANTERA SAN ANTONIO
2021-04-20	SQB000	2805	3	1	Inciteco SAS	REX INGENIERIA	UBICADA EN EL AREA DEL REGISTRO MINERO 048 CANTERA SAN ANTONIO
2021-04-20	TBO095	2843	3	1	Inciteco SAS	REX INGENIERIA	UBICADA EN EL AREA DEL REGISTRO MINERO 048 CANTERA SAN ANTONIO
2021-04-21	ZOG718	18630	3	1	Inciteco SAS	REX INGENIERIA	UBICADA EN EL AREA DEL REGISTRO MINERO 048 CANTERA SAN ANTONIO
2021-04-22	SQB000	2805	3	1	Inciteco SAS	REX INGENIERIA	UBICADA EN EL AREA DEL REGISTRO MINERO 048 CANTERA SAN ANTONIO
2021-04-22	SQB000	2805	3	1	Inciteco SAS	REX INGENIERIA	UBICADA EN EL AREA DEL REGISTRO MINERO 048 CANTERA SAN ANTONIO
2021-04-22	ZOG718	18630	3	1	Inciteco SAS	REX INGENIERIA	UBICADA EN EL AREA DEL REGISTRO MINERO 048 CANTERA SAN ANTONIO
2021-04-23	ZOG718	18630	3	1	Inciteco SAS	REX INGENIERIA	UBICADA EN EL AREA DEL REGISTRO MINERO 048 CANTERA SAN ANTONIO
2021-04-23	SQB000	2805	3	1	Inciteco SAS	REX INGENIERIA	UBICADA EN EL AREA DEL REGISTRO MINERO 048 CANTERA SAN ANTONIO
2021-04-23	TBO095	2843	3	1	Inciteco SAS	REX INGENIERIA	UBICADA EN EL AREA DEL REGISTRO MINERO 048 CANTERA SAN ANTONIO
2021-04-23	SOA 993	2892	3	1	Inciteco SAS	REX INGENIERIA	UBICADA EN EL AREA DEL REGISTRO MINERO 048 CANTERA SAN ANTONIO
2021-04-24	SQB000	2805	3	1	Inciteco SAS	REX INGENIERIA	UBICADA EN EL AREA DEL REGISTRO MINERO 048 CANTERA SAN ANTONIO
2021-04-24	ZOG718	18630	3	1	Inciteco SAS	REX INGENIERIA	UBICADA EN EL AREA DEL REGISTRO MINERO 048 CANTERA SAN ANTONIO
2021-04-26	ZOG718	18630	3	1	Inciteco SAS	REX INGENIERIA	UBICADA EN EL AREA DEL REGISTRO MINERO 048 CANTERA SAN ANTONIO
2021-04-27	SQB000	2805	3	1	Inciteco SAS	REX INGENIERIA	UBICADA EN EL AREA DEL REGISTRO MINERO 048 CANTERA SAN ANTONIO
2021-04-27	ZOG718	18630	3	1	Inciteco SAS	REX INGENIERIA	UBICADA EN EL AREA DEL REGISTRO MINERO 048 CANTERA SAN ANTONIO
2021-04-29	ZOG718	18630	3	1	Inciteco SAS	REX INGENIERIA	UBICADA EN EL AREA DEL REGISTRO MINERO 048 CANTERA SAN ANTONIO
2021-04-29	SQB000	2805	3	1	Inciteco SAS	REX INGENIERIA	UBICADA EN EL AREA DEL REGISTRO MINERO 048 CANTERA SAN ANTONIO
2021-04-30	SMH897	15983	3	1	Inciteco SAS	REX INGENIERIA	UBICADA EN EL AREA DEL REGISTRO MINERO 048 CANTERA SAN ANTONIO
2021-04-30	ZOG 718	18630	3	1	Inciteco SAS	REX INGENIERIA	UBICADA EN EL AREA DEL REGISTRO MINERO 048 CANTERA SAN ANTONIO
2021-04-30	SQB000	2805	3	1	Inciteco SAS	REX INGENIERIA	UBICADA EN EL AREA DEL REGISTRO MINERO 048 CANTERA SAN ANTONIO
2021-04-30	TBO095	2843	3	1	Inciteco SAS	REX INGENIERIA	UBICADA EN EL AREA DEL REGISTRO MINERO 048 CANTERA SAN ANTONIO
2021-04-30	SOA993	2892	3	1	Inciteco SAS	REX INGENIERIA	UBICADA EN EL AREA DEL REGISTRO MINERO 048 CANTERA SAN ANTONIO

fecha_transpo	placa_transpo	pin_transport	clasif_sitio_di	etapa_RCD	responsable_	nombre_sitio_	dir_sitio_recep
5/04/2021	THY433	8172	3	1	Inciteco SAS	REX INGENIEF	UBICADA EN EL AREA DEL REGISTRO MINERO 048 CANTERA SAN ANTONIO
5/04/2021	TBO095	2843	3	1	Inciteco SAS	REX INGENIEF	UBICADA EN EL AREA DEL REGISTRO MINERO 048 CANTERA SAN ANTONIO
5/04/2021	ZOG718	18630	3	1	Inciteco SAS	REX INGENIEF	UBICADA EN EL AREA DEL REGISTRO MINERO 048 CANTERA SAN ANTONIO
6/04/2021	THY433	8172	3	1	Inciteco SAS	REX INGENIEF	UBICADA EN EL AREA DEL REGISTRO MINERO 048 CANTERA SAN ANTONIO
6/04/2021	SOA993	2892	3	1	Inciteco SAS	REX INGENIEF	UBICADA EN EL AREA DEL REGISTRO MINERO 048 CANTERA SAN ANTONIO
7/04/2021	THY433	8172	3	1	Inciteco SAS	REX INGENIEF	UBICADA EN EL AREA DEL REGISTRO MINERO 048 CANTERA SAN ANTONIO
7/04/2021	SOA993	2892	3	1	Inciteco SAS	REX INGENIEF	UBICADA EN EL AREA DEL REGISTRO MINERO 048 CANTERA SAN ANTONIO
7/04/2021	THY433	8172	3	1	Inciteco SAS	REX INGENIEF	UBICADA EN EL AREA DEL REGISTRO MINERO 048 CANTERA SAN ANTONIO
8/04/2021	ZOG718	18630	3	1	Inciteco SAS	REX INGENIEF	UBICADA EN EL AREA DEL REGISTRO MINERO 048 CANTERA SAN ANTONIO
9/04/2021	SQB000	2805	3	1	Inciteco SAS	REX INGENIEF	UBICADA EN EL AREA DEL REGISTRO MINERO 048 CANTERA SAN ANTONIO
10/04/2021	ZOG718	18630	3	1	Inciteco SAS	REX INGENIEF	UBICADA EN EL AREA DEL REGISTRO MINERO 048 CANTERA SAN ANTONIO
10/04/2021	THY433	8172	3	1	Inciteco SAS	REX INGENIEF	UBICADA EN EL AREA DEL REGISTRO MINERO 048 CANTERA SAN ANTONIO
12/04/2021	TBO095	2843	3	1	Inciteco SAS	REX INGENIEF	UBICADA EN EL AREA DEL REGISTRO MINERO 048 CANTERA SAN ANTONIO
12/04/2021	SOA993	2892	3	1	Inciteco SAS	REX INGENIEF	UBICADA EN EL AREA DEL REGISTRO MINERO 048 CANTERA SAN ANTONIO
13/04/2021	SOA993	2892	3	1	Inciteco SAS	REX INGENIEF	UBICADA EN EL AREA DEL REGISTRO MINERO 048 CANTERA SAN ANTONIO
14/04/2021	SQB000	2805	3	1	Inciteco SAS	REX INGENIEF	UBICADA EN EL AREA DEL REGISTRO MINERO 048 CANTERA SAN ANTONIO
14/04/2021	TBO095	2843	3	1	Inciteco SAS	REX INGENIEF	UBICADA EN EL AREA DEL REGISTRO MINERO 048 CANTERA SAN ANTONIO
14/04/2021	SQB000	2805	3	1	Inciteco SAS	REX INGENIEF	UBICADA EN EL AREA DEL REGISTRO MINERO 048 CANTERA SAN ANTONIO
14/04/2021	SOA993	2892	3	1	Inciteco SAS	REX INGENIEF	UBICADA EN EL AREA DEL REGISTRO MINERO 048 CANTERA SAN ANTONIO
17/04/2021	SQB000	2805	3	1	Inciteco SAS	REX INGENIEF	UBICADA EN EL AREA DEL REGISTRO MINERO 048 CANTERA SAN ANTONIO
19/04/2021	SQB000	2805	3	1	Inciteco SAS	REX INGENIEF	UBICADA EN EL AREA DEL REGISTRO MINERO 048 CANTERA SAN ANTONIO
19/04/2021	ZOG718	18630	3	1	Inciteco SAS	REX INGENIEF	UBICADA EN EL AREA DEL REGISTRO MINERO 048 CANTERA SAN ANTONIO
19/04/2021	TBO095	2843	3	1	Inciteco SAS	REX INGENIEF	UBICADA EN EL AREA DEL REGISTRO MINERO 048 CANTERA SAN ANTONIO
19/04/2021	SOA993	2892	3	1	Inciteco SAS	REX INGENIEF	UBICADA EN EL AREA DEL REGISTRO MINERO 048 CANTERA SAN ANTONIO
19/04/2021	SQB000	2805	3	1	Inciteco SAS	REX INGENIEF	UBICADA EN EL AREA DEL REGISTRO MINERO 048 CANTERA SAN ANTONIO
20/04/2021	ZOG718	18630	3	1	Inciteco SAS	REX INGENIEF	UBICADA EN EL AREA DEL REGISTRO MINERO 048 CANTERA SAN ANTONIO
20/04/2021	SOA993	2892	3	1	Inciteco SAS	REX INGENIEF	UBICADA EN EL AREA DEL REGISTRO MINERO 048 CANTERA SAN ANTONIO
20/04/2021	SQB000	2805	3	1	Inciteco SAS	REX INGENIEF	UBICADA EN EL AREA DEL REGISTRO MINERO 048 CANTERA SAN ANTONIO
20/04/2021	TBO095	2843	3	1	Inciteco SAS	REX INGENIEF	UBICADA EN EL AREA DEL REGISTRO MINERO 048 CANTERA SAN ANTONIO
21/04/2021	ZOG718	18630	3	1	Inciteco SAS	REX INGENIEF	UBICADA EN EL AREA DEL REGISTRO MINERO 048 CANTERA SAN ANTONIO
22/04/2021	SQB000	2805	3	1	Inciteco SAS	REX INGENIEF	UBICADA EN EL AREA DEL REGISTRO MINERO 048 CANTERA SAN ANTONIO
22/04/2021	SQB000	2805	3	1	Inciteco SAS	REX INGENIEF	UBICADA EN EL AREA DEL REGISTRO MINERO 048 CANTERA SAN ANTONIO
22/04/2021	ZOG718	18630	3	1	Inciteco SAS	REX INGENIEF	UBICADA EN EL AREA DEL REGISTRO MINERO 048 CANTERA SAN ANTONIO
23/04/2021	ZOG718	18630	3	1	Inciteco SAS	REX INGENIEF	UBICADA EN EL AREA DEL REGISTRO MINERO 048 CANTERA SAN ANTONIO
23/04/2021	SQB000	2805	3	1	Inciteco SAS	REX INGENIEF	UBICADA EN EL AREA DEL REGISTRO MINERO 048 CANTERA SAN ANTONIO
23/04/2021	TBO095	2843	3	1	Inciteco SAS	REX INGENIEF	UBICADA EN EL AREA DEL REGISTRO MINERO 048 CANTERA SAN ANTONIO
23/04/2021	SOA 993	2892	3	1	Inciteco SAS	REX INGENIEF	UBICADA EN EL AREA DEL REGISTRO MINERO 048 CANTERA SAN ANTONIO
24/04/2021	SQB000	2805	3	1	Inciteco SAS	REX INGENIEF	UBICADA EN EL AREA DEL REGISTRO MINERO 048 CANTERA SAN ANTONIO
24/04/2021	ZOG718	18630	3	1	Inciteco SAS	REX INGENIEF	UBICADA EN EL AREA DEL REGISTRO MINERO 048 CANTERA SAN ANTONIO
26/04/2021	ZOG718	18630	3	1	Inciteco SAS	REX INGENIEF	UBICADA EN EL AREA DEL REGISTRO MINERO 048 CANTERA SAN ANTONIO
27/04/2021	SQB000	2805	3	1	Inciteco SAS	REX INGENIEF	UBICADA EN EL AREA DEL REGISTRO MINERO 048 CANTERA SAN ANTONIO
27/04/2021	ZOG718	18630	3	1	Inciteco SAS	REX INGENIEF	UBICADA EN EL AREA DEL REGISTRO MINERO 048 CANTERA SAN ANTONIO
29/04/2021	ZOG718	18630	3	1	Inciteco SAS	REX INGENIEF	UBICADA EN EL AREA DEL REGISTRO MINERO 048 CANTERA SAN ANTONIO
29/04/2021	SQB000	2805	3	1	Inciteco SAS	REX INGENIEF	UBICADA EN EL AREA DEL REGISTRO MINERO 048 CANTERA SAN ANTONIO
30/04/2021	SMH897	15983	3	1	Inciteco SAS	REX INGENIEF	UBICADA EN EL AREA DEL REGISTRO MINERO 048 CANTERA SAN ANTONIO
30/04/2021	ZOG 718	18630	3	1	Inciteco SAS	REX INGENIEF	UBICADA EN EL AREA DEL REGISTRO MINERO 048 CANTERA SAN ANTONIO
30/04/2021	SQB000	2805	3	1	Inciteco SAS	REX INGENIEF	UBICADA EN EL AREA DEL REGISTRO MINERO 048 CANTERA SAN ANTONIO
30/04/2021	TBO095	2843	3	1	Inciteco SAS	REX INGENIEF	UBICADA EN EL AREA DEL REGISTRO MINERO 048 CANTERA SAN ANTONIO
30/04/2021	SOA993	2892	3	1	Inciteco SAS	REX INGENIEF	UBICADA EN EL AREA DEL REGISTRO MINERO 048 CANTERA SAN ANTONIO

viernes, 23 de abril de 2021

REX INGENIERIA S.A.

CER-SA-0571-2021

Señores:
A quien interese
Ciudad

Asunto: Certificación de material dispuesto

De la manera más atenta nos permitimos certificar que la empresa INCITECO SAS identificada con NIT: 80410214-9 ingresó al sitio de disposición final de RCD (Residuos de construcción y demolición) San Antonio aprobado mediante resolución 0836 de Julio de 2015 y resolucion 1110 de Septiembre de 2017 de la ANLA (Autoridad Nacional de Licencia Ambientales), PIN 9730 de la SDA, en el periodo comprendido entre el lunes, 1 de marzo de 2021 y el miércoles, 31 de marzo de 2021 un total de 38 viajes, que representan aproximadamente 522 m3 de acuerdo con la siguiente relación.

Material	Sencilla		Doble Troque		Tracto Camión		Totales	
	Cant.	Vol.	Cant.	Vol.	Cant.	Vol.	Cant.	Vol.
Escombro								
Excavación	6 Vj	42 m³	32 Vj	480 m³			38 Vj	522 m³
Capa Vegetal								
Tierra Negra								
Lodo								
Asfalto								

Total Viajes	38 Vj
Volumen Total	522 m3

Los cuales son provenientes de la Obra PARQUE LA PERLA - CTO 796 DE 2020 pin 19473

REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES

Cordialmente

Ing. Juliana Pinzón
Residente de Obra
REX INGENIERIA S.A.

Nota: El volumen calculado es un estimativo de acuerdo con volqueta sencilla 7 m3, volqueta dobletroque 15 m3 y mula 22 m3. Para la verificacion, ajustes o cambios del certificado se tendrá una fecha máxima de 30 días calendario a partir de la fecha de entrega.

Cra. 27 No. 47A - 35
Tel: (571) 337 87 26/28/56
Fax: (571) 335 65 30
info@rexingenieria.com - administracion@rexingenieria.com
www.rexingenieria.com
Bogotá - Colombia

Consecutivo para la verificación del certificado: GRE CD A00747-2021

Generado el : 26/04/2021

Granulados Reciclados de Colombia Greco

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S.

NIT. 900767473-7

Representante Legal: Alejandro Valencia Gomez

CTA-CENTRO DE TRATAMIENTO Y APROVECHAMIENTO APROBADOS POR LA CAR (Sede Cota - Cundinamarca)

Mediante oficio emitido por la corporación autónoma regional **CAR** Nro. 20192118711 del 20 de marzo de 2019, y bajo el marco de la Resolución 0472 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, otorgo el número de **Registro No 013.**

CTA-CENTRO DE TRATAMIENTO Y APROVECHAMIENTO APROBADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE (Sede Bogotá DC.)

Mediante oficio emitido por La Secretaría Distrital De Ambiente Dirección De Control Ambiental Subdirección De Control Ambiental Al Sector Público Nro. 2020IE223591 del 10 de diciembre 2020, la **SDA** aprueba el **CTA de RCD** bajo el **PIN ambiental 19309.**

CERTIFICA QUE:

La firma **INCITECO SAS en calidad de GENERADOR**, identificada con Nit. **800.104.214 – 9** y telefóno de contacto 6178879, ingresó y realizó el descargue de material, **del CONTRATO NO. SDHT-796-2020 CUYO OBJETIVO ES "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL MODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES". identificado con pin ambiental No 19473** proveniente de la CL 163 No. 11 - 2, entre el 04/03/2021 al 26/03/2021, en la **PLANTA DE APROVECHAMIENTO DE RCD GRECO SAS**, quien aplicando la **Resolución 0472 del 28 de febrero de 2017** del **MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE**, realizará su reutilización, tratamiento y reciclaje, con el fin de aprovecharlos y transformarlos en materias primas o insumos para la producción de nuevos materiales de construcción y así reincorporarlos al ciclo económico.

De acuerdo con la siguiente relación de cantidades a certificar:

Tipo Vehículo/Capacidad Estimada	Material/RCD (*)	Cant. Viajes	Volumen (m3)	Peso (Tn)
Camión Doble Troque (Equivalente 15m3)	Concreto	4	60.00	76.80
Camión Sencillo (Equivalente 7m3)	Concreto	2	16.00	20.48
		Totales	**76.00**	**97.28**

RCD (*): Residuos de Construcción y Demolición

Consecutivo para la verificación del certificado: GRE CD A00747-2021

Generado el : 26/04/2021

Granulados Reciclados de Colombia Greco

El presente certificado se expide a solicitud del interesado el 26/04/2021, Cota Cundinamarca

En constancia se firma,

JAVIER CASTILLO GONZALEZ
Director Comercial
GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS
Cel. 3046383774
E-Mail: dircomercial@recicladosgreco.com
Elaboró: Responsable Mercadeo
E-Mail: mercadeo@recicladosgreco.com

La presente certificación tendrá 30 días calendario a partir de la fecha de expedición para solicitud de cambios.

Nota: La información incluida en este certificado referente al generador, sitio de procedencia, frente de obra y demás asociados al origen de los RCD, es suministrada por el cliente a GRECO; por lo que el generador, con el recibo de este certificado de disposición y/o por haber recibido la prestación del servicio por parte de GRECO, declara y garantiza a GRECO que la información suministrada es verdadera, completa y fidedigna, y exime a GRECO de toda responsabilidad con respecto a la misma.

Agrupación
Ciudad Verde
AGRUPACIÓN SOCIAL CIUDAD VERDE
NIT 900.530.711-7

Ciudad Verde, Soacha, 20 de Abril de 2021

CERTIFICADO DE DONACION

La Corporación Agrupación Social Ciudad Verde, con Nit 900.530.711-7, por medio de la presente certifica que, recibió como donación, material vegetal de 0.5 m3 generados del contrato No. 796 DE 2020, con el objeto de ***realizar la construcción de las obras del parque la perla oriental en el nodo comercial del territorio con oportunidad cerros nororientales,*** el cual fue utilizado para compostaje y recuperación de suelos y partes áridas,

CONTRATISTA: INCITECO S.A.S
NIT: 800104214-9

NOTA: La agrupación social ciudad verde garantiza el uso responsable del material vegetal donado por INCITECO S.A.S, dejando salvedad que el material no será quemado, ni incinerado

Cordialmente,

OSCAR ALONSO CASTAÑEDA TOLEDO
Gerente Corporación Agrupación Social Ciudad Verde
E-mail: agrupacion.socialciudadverde@gmail.com

198

CONTRATISTA	INCITECO S.A.S.
PROCESO	GESTIÓN AMBIENTAL Y SST
NOMBRE DEL FORMATO:	FORMATO REGISTRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION (RCD)

INCITECO S.A.S. INGENIEROS CONSTRUCTORES NIT 900.104.214-9

N° del Contrato Obra: 796 DE 2020 Contratista: INCITECO

Objeto del Contrato: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES

FECHA: 03 DE Mayo DE 2021 PERIODO: MAYO DE 2021

FECHA	PLACA	PIN	No VALE	FRENTE DE OBRA	DESCRIPCION	SITIO DE DISPOSICION	CANTIDAD (m3)
30-abr.-21	SMH897	15983	42714	PARQUE LA PERLA	EXCAVACION	SAN ANTONIO - REX INGENIERIA	9
30-abr.-21	ZOG 718	18630	42715	PARQUE LA PERLA	EXCAVACION	SAN ANTONIO - REX INGENIERIA	15
30-abr.-21	SQB000	2805	41850	PARQUE LA PERLA	EXCAVACION	SAN ANTONIO - REX INGENIERIA	15
30-abr.-21	TBO095	2843	42718	PARQUE LA PERLA	EXCAVACION	SAN ANTONIO - REX INGENIERIA	15
							714

FIRMA

NOMBRE: SONIA MILENA BENAVIDES ROA

CONTRATISTA: INCITECO S.A.S.

CONTROL DE GENERACIÒN DE ESCOMBROS - RCD
CONSORCIO SAN JUAN 003

CONTRATO DE OBRA No:	796 de 2020
CONTRATISTA:	Inciteco S.A.S
OBJETO:	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES.
CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	780 de 2020
INTERVENTOR :	Consorcio San Juan 003
OBJETO:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE DE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES.
PARQUE	PARQUE LA PERLA ORIENTAL
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL:	**01 de ABRIL de 2021 al 30 de ABRIL de 2021**

Número	Placa del vehículo	PIN DE VOLQUETA	Fecha	Tipo de RCD	Volumen transportado y/o reutilizado		Origen	Sitio de disposición	Responsable del despacho
593506	THY 433	8172	5-abr.-21	EXCAVACION	15	M3	Parque la perla	Escombrera San Antonio	Inciteco S.A.S.
593508	THY 433	8172	6-abr.-21	EXCAVACION	15	M3	Parque la perla	Escombrera San Antonio	Inciteco S.A.S.
593507	TBO 095	2843	5-abr.-21	EXCAVACION	15	M3	Parque la perla	Escombrera San Antonio	Inciteco S.A.S.
593505	ZOG 718	18360	5-abr.-21	EXCAVACION	15	M3	Parque la perla	Escombrera San Antonio	Inciteco S.A.S.
593509	SOA 993	2892	6-abr.-21	EXCAVACION	15	M3	Parque la perla	Escombrera San Antonio	Inciteco S.A.S.
593510	THY 433	8172	7-abr.-21	EXCAVACION	15	M3	Parque la perla	Escombrera San Antonio	Inciteco S.A.S.
593511	SOA 993	2892	7-abr.-21	EXCAVACION	15	M3	Parque la perla	Escombrera San Antonio	Inciteco S.A.S.
593512	THY 433	8172	7-abr.-21	EXCAVACION	15	M3	Parque la perla	Escombrera San Antonio	Inciteco S.A.S.
593518	ZOG 718	18360	8-abr.-21	EXCAVACION	15	M3	Parque la perla	Escombrera San Antonio	Inciteco S.A.S.
593529	THY 433	8172	10-abr.-21	EXCAVACION	15	M3	Parque la perla	Escombrera San Antonio	Inciteco S.A.S.
593533	ZOG 718	18360	10-abr.-21	EXCAVACION	15	M3	Parque la perla	Escombrera San Antonio	Inciteco S.A.S.
593540	TBO 095	2843	12-abr.-21	EXCAVACION	15	M3	Parque la perla	Escombrera San Antonio	Inciteco S.A.S.
593546	SOA 993	2892	12-abr.-21	EXCAVACION	15	M3	Parque la perla	Escombrera San Antonio	Inciteco S.A.S.
599355	SOA 993	2892	13-abr.-21	EXCAVACION	15	M3	Parque la perla	Escombrera San Antonio	Inciteco S.A.S.
599369	SQB 000	2805	14-abr.-21	EXCAVACION	15	M3	Parque la perla	Escombrera San Antonio	Inciteco S.A.S.
599365	TBO 095	2843	14-abr.-21	EXCAVACION	15	M3	Parque la perla	Escombrera San Antonio	Inciteco S.A.S.
599366	SQB 000	2805	14-abr.-21	EXCAVACION	15	M3	Parque la perla	Escombrera San Antonio	Inciteco S.A.S.
593526	SQB 000	2805	9-abr.-21	EXCAVACION	15	M3	Parque la perla	Escombrera San Antonio	Inciteco S.A.S.
599368	SOA 993	2892	14-abr.-21	EXCAVACION	15	M3	Parque la perla	Escombrera San Antonio	Inciteco S.A.S.
599400	SQB 000	2805	17-abr.-21	EXCAVACION	15	M3	Parque la perla	Escombrera San Antonio	Inciteco S.A.S.
601252	SQB 000	2805	19-abr.-21	EXCAVACION	15	M3	Parque la perla	Escombrera San Antonio	Inciteco S.A.S.
601256	ZOG 718	18360	19-abr.-21	EXCAVACION	15	M3	Parque la perla	Escombrera San Antonio	Inciteco S.A.S.
601260	TBO 095	2843	19-abr.-21	EXCAVACION	15	M3	Parque la perla	Escombrera San Antonio	Inciteco S.A.S.
601255	SOA 993	2892	19-abr.-21	EXCAVACION	15	M3	Parque la perla	Escombrera San Antonio	Inciteco S.A.S.
601257	SQB 000	2805	19-abr.-21	EXCAVACION	15	M3	Parque la perla	Escombrera San Antonio	Inciteco S.A.S.
601262	ZOG 718	18360	20-abr.-21	EXCAVACION	15	M3	Parque la perla	Escombrera San Antonio	Inciteco S.A.S.
601263	SOA 993	2892	20-abr.-21	EXCAVACION	15	M3	Parque la perla	Escombrera San Antonio	Inciteco S.A.S.
601265	SQB 000	2805	20-abr.-21	EXCAVACION	15	M3	Parque la perla	Escombrera San Antonio	Inciteco S.A.S.
601264	TBO 095	2843	20-abr.-21	EXCAVACION	15	M3	Parque la perla	Escombrera San Antonio	Inciteco S.A.S.
601267	ZOG 718	18360	21-abr.-21	EXCAVACION	15	M3	Parque la perla	Escombrera San Antonio	Inciteco S.A.S.
601271	SQB 000	2805	22-abr.-21	EXCAVACION	15	M3	Parque la perla	Escombrera San Antonio	Inciteco S.A.S.
601268	SQB 000	2805	22-abr.-21	EXCAVACION	15	M3	Parque la perla	Escombrera San Antonio	Inciteco S.A.S.
601269	ZOG 718	18360	22-abr.-21	EXCAVACION	15	M3	Parque la perla	Escombrera San Antonio	Inciteco S.A.S.
601273	ZOG 718	18360	23-abr.-22	EXCAVACION	15	M3	Parque la perla	Escombrera San Antonio	Inciteco S.A.S.
601275	SQB 000	2805	23-abr.-21	EXCAVACION	15	M3	Parque la perla	Escombrera San Antonio	Inciteco S.A.S.
601279	TBO 095	2843	23-abr.-21	EXCAVACION	15	M3	Parque la perla	Escombrera San Antonio	Inciteco S.A.S.
601283	SOA 993	2892	23-abr.-21	EXCAVACION	15	M3	Parque la perla	Escombrera San Antonio	Inciteco S.A.S.
601288	SQB 000	2805	24-abr.-21	EXCAVACION	15	M3	Parque la perla	Escombrera San Antonio	Inciteco S.A.S.
601287	ZOG 718	18360	24-abr.-21	EXCAVACION	15	M3	Parque la perla	Escombrera San Antonio	Inciteco S.A.S.
603256	ZOG 718	18360	26-abr.-21	EXCAVACION	15	M3	Parque la perla	Escombrera San Antonio	Inciteco S.A.S.
603267	SQB 000	2805	27-abr.-21	EXCAVACION	15	M3	Parque la perla	Escombrera San Antonio	Inciteco S.A.S.
603265	ZOG 718	18360	27-abr.-21	EXCAVACION	15	M3	Parque la perla	Escombrera San Antonio	Inciteco S.A.S.
603270	SQB 000	2805	29-abr.-21	EXCAVACION	15	M3	Parque la perla	Escombrera San Antonio	Inciteco S.A.S.
603272	ZOG 718	18360	29-abr.-21	EXCAVACION	15	M3	Parque la perla	Escombrera San Antonio	Inciteco S.A.S.
603276	SMH897	15983	30-abr.-21	EXCAVACION	7	M3	Parque la perla	Escombrera San Antonio	Inciteco S.A.S.
603277	ZOG 718	18360	30-abr.-21	EXCAVACION	15	M3	Parque la perla	Escombrera San Antonio	Inciteco S.A.S.
603279	TBO 095	2843	30-abr.-21	EXCAVACION	15	M3	Parque la perla	Escombrera San Antonio	Inciteco S.A.S.
603278	SOA 993	2892	30-abr.-21	EXCAVACION	15	M4	Parque la perla	Escombrera San Antonio	Inciteco S.A.S.
603280	SQB 000	2805	30-abr.-21	EXCAVACION	15	M3	Parque la perla	Escombrera San Antonio	Inciteco S.A.S.
					727 M3				
								TOTAL	727 M3

Nombre: Johanna Uñate Dominguez
**RESIDENTE AMBIENTAL DE INTERVENTORIA

Nombre: Andres Guatame
**INSPECTOR DE INTERVENTORIA

PMRRA EL CEDRO - SAN CARLOS

VALE 89611

FECHA: _____

OBRA: _____

HORA DE CARGUE: _____

HORA DESCARGUE: _____

PLACA: _____

MATERIAL: _____ M³ _____

Nombre de quien Despacha: _____

FIRMA _____

Nombre de quien Recibe: _____

FIRMA _____

TRANSPORTADOR

REX INGENIERIA S.A. PMRRA EL CEDRO DESPACHO

OK -

PMRRA EL CEDRO - SAN CARLOS

VALE 89768

FECHA: _____

OBRA: _____

HORA DE CARGUE: _____

HORA DESCARGUE: _____

PLACA: _____

MATERIAL: _____ M³ _____

Nombre de quien Despacha: _____

FIRMA _____

Nombre de quien Recibe: _____

FIRMA _____

TRANSPORTADOR

REX INGENIERIA S.A. PMRRA EL CEDRO DESPACHO

PMRRA EL CEDRO - SAN CARLOS

VALE 90101

FECHA: _____

OBRA: _____

HORA DE CARGUE: _____

HORA DESCARGUE: _____

PLACA: _____

MATERIAL: _____ M³ _____

Nombre de quien Despacha: _____

FIRMA _____

Nombre de quien Recibe: _____

FIRMA _____

TRANSPORTADOR

REX INGENIERIA S.A. PMRRA EL CEDRO DESPACHO

PMRRA EL CEDRO - SAN CARLOS

VALE 90430

FECHA: _____

OBRA: _____

HORA DE CARGUE: _____

HORA DESCARGUE: _____

PLACA: _____

MATERIAL: _____ M³ _____

Nombre de quien Despacha: _____

FIRMA _____

Nombre de quien Recibe: _____

FIRMA _____

TRANSPORTADOR

REX INGENIERIA S.A. PMRRA EL CEDRO DESPACHO

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S A S
900767473-7
KM 1.5 PN DE MADERA AUT MEDELLIN COSTADO SUR
COTA
Tel: 3158729749 Fax:

REMISION

Número: RMV-00028004
Fecha: 06/04/2021
Página: 1 de 1

Cliente:	INCITECO S A S	Transportador	
Contacto:	INCITECO S A S	-	
Nit o C.C.:	800104214 Código: 800104214	Placa:	Guía: Cajas: 0
Dirección:	CL 127 D 70 D 27	Vendedor	
Ciudad:	BOGOTA D.C.	900767473 GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA S.A.S	
Teléfono:	6178875	OC.Nro / Docto.Alt.	P.V. Nro. PV-00001661
Fax:			

Item	Mot	Lote	U.M.	Cant. despachada
0000375 SUB BASE GRANULAR RECICLAD TIPO PEATONAL	11		M3	14,390
			Total	14,390

Observación:
PLACA THY433 FRENTE LA PERLA VALE 41769; PESO NETO: 20.86 TN

cbustos — ELABORADO | cbustos — APROBADO | RECIBIDO

OF
DM S

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S A S
900767473-7
KM 1.5 PN DE MADERA AUT MEDELLIN COSTADO SUR
COTA
Tel: 3158729749 Fax:

REMISION

Número: RMV-00028139
Fecha: 07/04/2021
Página: 1 de 1

Cliente:	INCITECO S A S	Transportador	
Contacto:	INCITECO S A S	-	
Nit o C.C.:	800104214 Código: 800104214	Placa:	Guía: Cajas: 0
Dirección:	CL 127 D 70 D 27	Vendedor	
Ciudad:	BOGOTA D.C.	900767473 GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA S.A.S	
Teléfono:	6178875	OC.Nro / Docto.Alt.	P.V. Nro. PV-00001661
Fax:			

Item	Mot	Lote	U.M.	Cant. despachada
0000375 SUB BASE GRANULAR RECICLAD TIPO PEATONAL	11		M3	15,070
			Total	15,070

Observación:
PLACA THY433 FRENTE LA PERLA VALE 41760; PESO NETO: 21.85 TN

cbustos — ELABORADO | cbustos — APROBADO | RECIBIDO

OF
en S

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S A S
900767473-7
KM 1.5 PN DE MADERA AUT MEDELLIN COSTADO SUR
COTA
Tel: 3158729749 Fax:

REMISION
Número: RMV-00028219
Fecha: 08/04/2021
Página: 1 de 1

Cliente:	INCITECO S A S	**Transportador**	
Contacto:	INCITECO S A S	-	
Nit o C.C.:	800104214	**Placa:**	**Guía:**
Dirección:	CL 127 D 70 D 27 **Código:** 800104214	**Vendedor**	**Cajas:** 0
Ciudad:	BOGOTA D.C.	900767473 GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA S.A.S	
Teléfono:	6178875	**OC.Nro** / **Docto.Alt.** / **P.V. Nro.**	PV-00001661
Fax:			

Item	Mot	Lote	U.M.	Cant. despachada
0000375 SUB BASE GRANULAR RECICLAD TIPO PEATONAL	11		M3	15,610
			Total	15,610

Observación:
PLACA ZOG718 FRENTE PARQUE LA PERLA VALE 41781; PESO NETO: 22.63 TN

cbustos
ELABORADO

cbustos
APROBADO

RECIBIDO

OF-S
en

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S A S
900767473-7
KM 1.5 PN DE MADERA AUT MEDELLIN COSTADO SUR
COTA
Tel: 3158729749 Fax:

REMISION
Número: RMV-00028248
Fecha: 09/04/2021
Página: 1 de 1

Cliente:	INCITECO S A S	**Transportador**	
Contacto:	INCITECO S A S	-	
Nit o C.C.:	800104214	**Placa:**	**Guía:**
Dirección:	CL 127 D 70 D 27 **Código:** 800104214	**Vendedor**	**Cajas:** 0
Ciudad:	BOGOTA D.C.	900767473 GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA S.A.S	
Teléfono:	6178875	**OC.Nro** / **Docto.Alt.** / **P.V. Nro.**	PV-00001693
Fax:			

Item	Mot	Lote	U.M.	Cant. despachada
0000375 SUB BASE GRANULAR RECICLAD TIPO PEATONAL	11		M3	13,020
			Total	13,020

Observación:
PLACA SQB000 FRENTE PARQUE LA PERLA; PESO NETO: 18.88 TN

cbustos
ELABORADO

cbustos
APROBADO

RECIBIDO

COTA
Tel: 3158729749 Fax:

Fecha: 4/10/2021
Página: 1 de 1

Cliente:	INCITECO S A S	Transportador	
Contacto:	INCITECO S A S	-	
Nit o C.C.:	800104214 Código: 800104214	Placa: Guía:	Cajas: 0
Dirección:	CL 127 D 70 D 27	Vendedor	
Ciudad:	BOGOTA D.C.	900767473 GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA S.A.S	
Teléfono:	6178875	OC.Nro / Docto.Alt.	P.V. Nro. PV-00001693
Fax:			

Item	Mot	Lote	U.M.	Cant. despachada
0000375 SUB BASE GRANULAR RECICLAD TIPO PEATONAL	11		M3	14.280
			Total	14.280

Observación:
PLAA SOA993 FRENTE PARQUE LA PERLA VALE 41684; PESO NETO: 20.7 TN

cbustos
ELABORADO

cbustos
APROBADO

EVELIN
RECIBIDO

OK
ENS

Granulados Reciclados de Colombia Greco

REMISION DE SALIDA No. 06065

FECHA:	10/04/2021
NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL	INCITECO S A S
NO. CEDULA O NIT.	800104214

TIPO DE MATERIAL

SUB. BASE GRANULAR	TIPO A	
	TIPO B	
	TIPO C	
BASE GRANULAR	TIPO A	
	TIPO B	
	TIPO C	
ACERO RECICLADO		
SUB BASE GRANULAR PEATONAL		X
AGR GRU 0-50 SELECCIONADO		
AGR GRU RECEBO CLASIFICADO		
AGR FINO 0-10 HET		
AGR GRU 25-40 CON		

TIPO DE VEHICULO

	cantidad despachada		
		m^3	Tn.
SENCILLO			
DOBLE TROQUE	X	13,85	# 20,08
TRACTO CAMIÓN			

PLACA SOA993
FRENTE PARQUE LA PERLA VALE 41784

Recibe, Nombre y firma:
Evelin

Entrega, (firma y Sello).

Granulados Reciclados de Colombia GRECO S.A.S
10 ABR 2021
NO IMPLICA VERIFICACIÓN NI ACEPTACIÓN DE SU CONTENIDO

OK
ENS

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S A S
900767473-7
KM 1.5 PN DE MADERA AUT MEDELLIN COSTADO SUR
COTA
Tel: 3158729749 Fax:

REMISION

Número: RMV-00028395
Fecha: 12/04/2021
Página: 1 de 1

Cliente:	INCITECO S A S	**Transportador**	
Contacto:	INCITECO S A S	-	
Nit o C.C.:	800104214 **Código:** 800104214	**Placa:**	**Guía:** **Cajas:** 0
Dirección:	CL 127 D 70 D 27	**Vendedor**	
Ciudad:	BOGOTA D.C.	900767473 GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA S.A.S	
Teléfono:	6178875	**OC.Nro** / **Docto.Alt.**	**P.V. Nro.** PV-00001693
Fax:			

Item	Mot	Lote	U.M.	Cant. despachada
0000375 SUB BASE GRANULAR RECICLAD TIPO PEATONAL	11		M3	15,520
			Total	15,520

Observación:
PLACA SOA993 FRENTE AL DIA; PESO NETO: 22.5 TN

cbustos	cbustos	EJECID
ELABORADO	**APROBADO**	**RECIBIDO**

OK
ens

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S A S
900767473-7
KM 1.5 PN DE MADERA AUT MEDELLIN COSTADO SUR
COTA
Tel: 3158729749 Fax:

REMISION

Número: RMV-00028472
Fecha: 4/13/2021
Página: 1 de 1

Cliente:	INCITECO S A S	**Transportador**	
Contacto:	INCITECO S A S	-	
Nit o C.C.:	800104214 **Código:** 800104214	**Placa:**	**Guía:** **Cajas:** 0
Dirección:	CL 127 D 70 D 27	**Vendedor**	
Ciudad:	BOGOTA D.C.	900767473 GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA S.A.S	
Teléfono:	6178875	**OC.Nro** / **Docto.Alt.**	**P.V. Nro.** PV-00001693
Fax:			

Item	Mot	Lote	U.M.	Cant. despachada
0000375 SUB BASE GRANULAR RECICLAD TIPO PEATONAL	11		M3	15.680
			Total	15.680

Observación:
PLACA SOA993 FRENTE PARQUE LA PERLA VALE 41792: PESO NETO: 22.73 TN

cbustos	cbustos	EJEC.D
ELABORADO	**APROBADO**	**RECIBIDO**

OK
ens

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S A S
900767473-7
KM 1.5 PN DE MADERA AUT MEDELLIN COSTADO SUR
COTA
Tel: 3158729749 Fax:

REMISION

Número: RMV-00028464
Fecha: 4/13/2021
Página: 1 de 1

(185)

Cliente:	INCITECO S A S	Transportador	
Contacto:	INCITECO S A S	-	
Nit o C.C.:	800104214 Código: 800104214	Placa:	Guía: Cajas: 0
Dirección:	CL 127 D 70 D 27	Vendedor	
Ciudad:	BOGOTA D.C.	900767473 GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA S.A.S	
Teléfono:	6178875	OC.Nro	Docto.Alt. / P.V. Nro. PV-00001693
Fax:			

Item	Mot	Lote	U.M.	Cant. despachada
0000375 SUB BASE GRANULAR RECICLAD TIPO PEATONAL	11		M3	14.870
			Total	14.870

Observación:
PLACA TBO095 FRENTE PARQUE LA PERLA VALE 41776; PSO NETO: 21.56 TN

cbustos
ELABORADO

cbustos
APROBADO

RECIBIDO

OK
ens

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S A S
900767473-7
KM 1.5 PN DE MADERA AUT MEDELLIN COSTADO SUR
COTA
Tel: 3158729749 Fax:

REMISION

Número: RMV-00028461
Fecha: 4/13/2021
Página: 1 de 1

Cliente:	INCITECO S A S	Transportador	
Contacto:	INCITECO S A S	-	
Nit o C.C.:	800104214 Código: 800104214	Placa:	Guía: Cajas: 0
Dirección:	CL 127 D 70 D 27	Vendedor	
Ciudad:	BOGOTA D.C.	900767473 GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA S.A.S	
Teléfono:	6178875	OC.Nro	Docto.Alt. / P.V. Nro. PV-00001693
Fax:			

Item	Mot	Lote	U.M.	Cant. despachada
0000375 SUB BASE GRANULAR RECICLAD TIPO PEATONAL	11		M3	16.430
			Total	16.430

Observación:
PLACA ZOG718 FRENTE PARQUE LA PERLA VALE 41788; PESO NETO: 23.82 TN

cbustos
ELABORADO

cbustos
APROBADO

RECIBIDO

OK
ens

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S A S
900767473-7
KM 1.5 PN DE MADERA AUT MEDELLIN COSTADO SUR
COTA
Tel: 3158729749 Fax:

REMISION

Número: RMV-00028576
Fecha: 14/04/2021
Página: 1 de 1

186

Cliente:	INCITECO S A S	Transportador	
Contacto:	INCITECO S A S	-	
Nit o C.C.:	800104214 Código: 800104214	Placa:	Guía: Cajas: 0
Dirección:	CL 127 D 70 D 27	Vendedor	
Ciudad:	BOGOTA D.C.	900767473 GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA S.A.S	
Teléfono:	6178875	OC.Nro	Docto.Alt. P.V. Nro. PV-00001693
Fax:			

Item	Mot	Lote	U.M.	Cant. despachada
0000375 SUB BASE GRANULAR RECICLAD TIPO PEATONAL	11		M3	15,020
			Total	15,020

Observación:
PLACA SQB000 FRENTE PARQUE LA PELA VALE 41797; PESO NETO: 21.78 TN

cbustos
ELABORADO

cbustos
APROBADO

RECIBIDO

OK en S

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S A S
900767473-7
KM 1.5 PN DE MADERA AUT MEDELLIN COSTADO SUR
COTA
Tel: 3158729749 Fax:

REMISION

Número: RMV-00028573
Fecha: 14/04/2021
Página: 1 de 1

Cliente:	INCITECO S A S	Transportador	
Contacto:	INCITECO S A S	-	
Nit o C.C.:	800104214 Código: 800104214	Placa:	Guía: Cajas: 0
Dirección:	CL 127 D 70 D 27	Vendedor	
Ciudad:	BOGOTA D.C.	900767473 GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA S.A.S	
Teléfono:	6178875	OC.Nro	Docto.Alt. P.V. Nro. PV-00001693
Fax:			

Item	Mot	Lote	U.M.	Cant. despachada
0000375 SUB BASE GRANULAR RECICLAD TIPO PEATONAL	11		M3	15,410
			Total	15,410

Observación:
PLACA TBO095 FRENTE PARQUE LA PERLA VAL 41793; PESO NETO: 22.35 TN

cbustos
ELABORADO

cbustos
APROBADO

RECIBIDO

OK en S

KM 1.5 PN DE MADERA AUT MEDELLIN COSTADO SUR
COTA
Tel: 3158729749 Fax:

Fecha: 14/04/2021
Página: 1 de 1

187

Cliente: INCITECO S A S	Transportador: -
Contacto: INCITECO S A S	Placa: Guía: Cajas: 0
Nit o C.C.: 800104214 Código: 800104214	Vendedor: 900767473 GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA S.A.S
Dirección: CL 127 D 70 D 27	OC.Nro: Docto.Alt.: P.V. Nro.: PV-00001701
Ciudad: BOGOTA D.C.	
Teléfono: 6178875	
Fax:	

Item	Mot	Lote	U.M.	Cant. despachada
0000375 SUB BASE GRANULAR RECICLAD TIPO PEATONAL	11		M3	16,300
			Total	16,300

Observación:
PLACA ZOG718 FRENTE PARQUE LA PERLA VALE 41798; PESO NETO: 23.63 TN

cbustos
ELABORADO

cbustos
APROBADO

RECIBIDO

OK
ens

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S A S
900767473-7
KM 1.5 PN DE MADERA AUT MEDELLIN COSTADO SUR
COTA
Tel: 3158729749 Fax:

REMISION
Número: RMV-00028578
Fecha: 14/04/2021
Página: 1 de 1

Cliente: INCITECO S A S	Transportador: -
Contacto: INCITECO S A S	Placa: Guía: Cajas: 0
Nit o C.C.: 800104214 Código: 800104214	Vendedor: 900767473 GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA S.A.S
Dirección: CL 127 D 70 D 27	OC.Nro: Docto.Alt.: P.V. Nro.: PV-00001701
Ciudad: BOGOTA D.C.	
Teléfono: 6178875	
Fax:	

Item	Mot	Lote	U.M.	Cant. despachada
0000375 SUB BASE GRANULAR RECICLAD TIPO PEATONAL	11		M3	16,210
			Total	16,210

Observación:
PLACA SOA993 FRENTE PARQUE LA PERLA VALE 41795; PESO NETO: 23.51 TN

cbustos
ELABORADO

cbustos
APROBADO

RECIBIDO

OK
ens

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S A S
900767473-7
KM 1.5 PN DE MADERA AUT MEDELLIN COSTADO SUR
COTA
Tel: 3158729749 Fax:

REMISION

Número: RMV-00028627
Fecha: 14/04/2021
Página: 1 de 1

183

Cliente:	INCITECO S A S	Transportador	
Contacto:	INCITECO S A S	-	
Nit o C.C.:	800104214 Código: 800104214	Placa:	Guía: Cajas: 0
Dirección:	CL 127 D 70 D 27	Vendedor	
Ciudad:	BOGOTA D.C.	900767473 GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA S.A.S	
Teléfono:	6178875	OC.Nro / Docto.Alt.	P.V. Nro. PV-00001701
Fax:			

Item	Mot	Lote	U.M.	Cant. despachada
0000375 SUB BASE GRANULAR RECICLAD TIPO PEATONAL	11		M3	15,340
			Total	15,340

Observación:
PLACA SOB000 FRENTE LA PERLA VALE 41801; PESO NETO: 22.24 TN

cbustos
ELABORADO

cbustos
APROBADO

RECIBIDO

OK en S.

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S A S
900767473-7
KM 1.5 PN DE MADERA AUT MEDELLIN COSTADO SUR
COTA
Tel: 3158729749 Fax:

REMISION

Número: RMV-00028641
Fecha: 15/04/2021
Página: 1 de 1

Cliente:	INCITECO S A S	Transportador	
Contacto:	INCITECO S A S	-	
Nit o C.C.:	800104214 Código: 800104214	Placa:	Guía: Cajas: 0
Dirección:	CL 127 D 70 D 27	Vendedor	
Ciudad:	BOGOTA D.C.	900767473 GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA S.A.S	
Teléfono:	6178875	OC.Nro / Docto.Alt.	P.V. Nro. PV-00001701
Fax:			

Item	Mot	Lote	U.M.	Cant. despachada
0000375 SUB BASE GRANULAR RECICLAD TIPO PEATONAL	11		M3	18,680
			Total	18,6[illegible]

Observación:
PLACA ZOG718 FRENTE PARQU LA PERLA VALE 41804; PESO NETO: 27.09 TN

cbustos
ELABORADO

cbustos
APROBADO

RECIBIDO

OK en S.

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S A S
900767473-7
KM 1.5 PN DE MADERA AUT MEDELLIN COSTADO SUR
COTA
Tel: 3158729749 Fax:

REMISION

Número: RMV-00028675
Fecha: 15/04/2021
Página: 1 de 1

Cliente: INCITECO S A S		Transportador	
Contacto: INCITECO S A S		-	
Nit o C.C.: 800104214	Código: 800104214	Placa:	Guía: Cajas: 0
Dirección: CL 127 D 70 D 27		Vendedor	
Ciudad: BOGOTA D.C.		900767473 GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA S.A.S	
Teléfono: 6178875		OC.Nro	Docto.Alt. P.V. Nro. PV-00001701
Fax:			

Item	Mot	Lote	U.M.	Cant. despachada
0000375 SUB BASE GRANULAR RECICLAD TIPO PEATONAL	11		M3	16,200
			Total	16,200

Observación:
PLACA ZOG718 FRENTE PARQUE LA PERLA VALE 41810; PESO NATO: 23.49 TN

cbustos
ELABORADO

cbustos
APROBADO

RECIBIDO

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S A S
900767473-7
KM 1.5 PN DE MADERA AUT MEDELLIN COSTADO SUR
COTA
Tel: 3158729749 Fax:

REMISION

Número: RMV-00028654
Fecha: 15/04/2021
Página: 1 de 1

Cliente: INCITECO S A S		Transportador	
Contacto: INCITECO S A S		-	
Nit o C.C.: 800104214	Código: 800104214	Placa:	Guía: Cajas: 0
Dirección: CL 127 D 70 D 27		Vendedor	
Ciudad: BOGOTA D.C.		900767473 GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA S.A.S	
Teléfono: 6178875		OC.Nro	Docto.Alt. P.V. Nro. PV-00001701
Fax:			

Item	Mot	Lote	U.M.	Cant. despachada
0000375 SUB BASE GRANULAR RECICLAD TIPO PEATONAL	11		M3	15,570
			Total	15,570

Observación:
PLACA SQB000 FRENTE PARQUE LA PERLA VALE 41808; PESO NETO: 22.57 TN

cbustos
ELABORADO

cbustos
APROBADO

RECIBIDO

900767473-7
KM 1.5 PN DE MADERA AUT MEDELLIN COSTADO SUR
COTA
Tel: 3158729749 Fax:

REMISION

Número: RMV-00028681
Fecha: 4/15/2021
Página: 1 de 1

190

Cliente:	INCITECO S A S	Transportador	
Contacto:	INCITECO S A S	-	
Nit o C.C.:	800104214 Código: 800104214	Placa:	Guía: Cajas: 0
Dirección:	CL 127 D 70 D 27	Vendedor	
Ciudad:	BOGOTA D.C.	900767473 GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA S.A.S	
Teléfono:	6178875	OC.Nro / Docto.Alt. / P.V. Nro.	PV-00001701
Fax:			

Item	Mot	Lote	U.M.	Cant. despachada
0000375 SUB BASE GRANULAR RECICLAD TIPO PEATONAL	11		M3	15.650
			Total	15.650

Observación:
PLACA TBO095 FRENTE LA PERLA VALE 41800; PESO NETO: 22.69 TN

cbustos
ELABORADO

cbustos
APROBADO

RECIBIDO

OK en S.

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S A S
900767473-7
KM 1.5 PN DE MADERA AUT MEDELLIN COSTADO SUR
COTA
Tel: 3158729749 Fax:

REMISION

Número: RMV-00028676
Fecha: 15/04/2021
Página: 1 de 1

Cliente:	INCITECO S A S	Transportador	
Contacto:	INCITECO S A S	-	
Nit o C.C.:	800104214 Código: 800104214	Placa:	Guía: Cajas: 0
Dirección:	CL 127 D 70 D 27	Vendedor	
Ciudad:	BOGOTA D.C.	900767473 GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA S.A.S	
Teléfono:	6178875	OC.Nro / Docto.Alt. / P.V. Nro.	PV-00001701
Fax:			

Item	Mot	Lote	U.M.	Cant. despachada
0000375 SUB BASE GRANULAR RECICLAD TIPO PEATONAL	11		M3	16,870
			Total	16,870

Observación:
PLACA SQB000 FRENT PARQUE LA PERLA VALE 41811; PESO NETO: 24,46 TN

cbustos
ELABORADO

cbustos
APROBADO

RECIBIDO

OK en S.

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S A S
900767473-7
KM 1.5 PN DE MADERA AUT MEDELLÍN COSTADO SUR
COTA
Tel: 3158729749 Fax:

REMISION

Número: RMV-00028844
Fecha: 17/04/2021
Página: 1 de 1

Cliente:	INCITECO S A S	Transportador	
Contacto:	INCITECO S A S	-	
Nit o C.C.:	800104214 Código: 800104214	Placa:	Guía: Cajas: 0
Dirección:	CL 127 D 70 D 27	Vendedor	
Ciudad:	BOGOTA D.C.	900767473 GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA S.A.S	
Teléfono:	6178875	OC.Nro	Docto.Alt. P.V. Nro. PV-00001701
Fax:			

Item	Mot	Lote	U.M.	Cant. despachada
0000375 SUB BASE GRANULAR RECICLAD TIPO PEATONAL	11		M3	15,830
			Total	15,830

Observación:
PLACA SQB000 FRENTE LA PERLA VALE 41894; PESO NETO: 22.96 TN

cbustos
ELABORADO

cbustos
APROBADO

RECIBIDO

Vale
SQB.000.
Carlos.

ENS
OK
Vale incluso.
m3 10.69.

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S A S
900767473-7
KM 1.5 PN DE MADERA AUT MEDELLIN COSTADO SUR
COTA
Tel: 3158729749 Fax:

REMISION

Número: RMV-00028887
Fecha: 19/04/2021
Página: 1 de 1

Cliente:	INCITECO S A S	Transportador	
Contacto:	INCITECO S A S	-	
Nit o C.C.:	800104214 Código: 800104214	Placa:	Guía: Cajas: 0
Dirección:	CL 127 D 70 D 27	Vendedor	
Ciudad:	BOGOTA D.C.	900767473 GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA S.A.S	
Teléfono:	6178875	OC.Nro	Docto.Alt. P.V. Nro. PV-00001701
Fax:			

Item	Mot	Lote	U.M.	Cant. despachada
0000375 SUB BASE GRANULAR RECICLAD TIPO PEATONAL	11		M3	15,300
			Total	15,300

Observación:
PLACA SQB000 FRENT PARQUE LA PERLA; PESO NETO: 22.19 TN

cbustos
ELABORADO

cbustos
APROBADO

RECIBIDO

ENS
OK

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S A S
900767473-7
KM 1.5 PN DE MADERA AUT MEDELLIN COSTADO SUR
COTA
Tel: 3158729749 Fax:

(12)

REMISION

Número: RMV-00028891
Fecha: 19/04/2021
Página: 1 de 1

192

Cliente: INCITECO S A S	Transportador
Contacto: INCITECO S A S	-
Nit o C.C.: 800104214 Código: 800104214	Placa: Guía: Cajas: 0
Dirección: CL 127 D 70 D 27	Vendedor
Ciudad: BOGOTA D.C.	900767473 GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA S.A.S
Teléfono: 6178875	OC.Nro / Docto.Alt. / P.V. Nro. PV-00001701
Fax:	

Item	Mot	Lote	U.M.	Cant. despachada
0000375 SUB BASE GRANULAR RECICLAD TIPO PEATONAL	11		M3	14,700
			Total	14,700

Observación:
PALCA SOA 993 FRENTE PARQUE LA PERLA; PESO NETO: 21.31 TN

cbustos
ELABORADO

cbustos
APROBADO

RECIBIDO

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S A S
900767473-7
KM 1.5 PN DE MADERA AUT MEDELLIN COSTADO SUR
COTA
Tel: 3158729749 Fax:

REMISION

Número: RMV-00029023
Fecha: 4/20/2021
Página: 1 de 1

Cliente: INCITECO S A S	Transportador
Contacto: INCITECO S A S	-
Nit o C.C.: 800104214 Código: 800104214	Placa: Guía: Cajas: 0
Dirección: CL 127 D 70 D 27	Vendedor
Ciudad: BOGOTA D.C.	900767473 GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA S.A.S
Teléfono: 6178875	OC.Nro / Docto.Alt. / P.V. Nro. PV-00001701
Fax:	

Item	Mot	Lote	U.M.	Cant. despachada
0000375 SUB BASE GRANULAR RECICLAD TIPO PEATONAL	11		M3	14.980
			Total	14.980

Observación:
PLACA TBO095 FRENTE PARQUE LA PERLA VALE 41816; PESO NETO: 21.72 TN

cbustos
ELABORADO

cbustos
APROBADO

RECIBIDO

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S A S
900767473-7
KM 1.5 PN DE MADERA AUT MEDELLIN COSTADO SUR
COTA
Tel: 3158729749 Fax:

(13)

REMISION

Número: RMV-00029146
Fecha: 4/21/2021
Página: 1 de 1

193

Cliente: INCITECO S A S	Transportador
Contacto: INCITECO S A S	-
Nit o C.C.: 800104214 Código: 800104214	Placa: Guía: Cajas: 0
Dirección: CL 127 D 70 D 27	Vendedor
Ciudad: BOGOTA D.C.	900767473 GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA S.A.S
Teléfono: 6178875	OC.Nro / Docto.Alt. / P.V. Nro. PV-00001717
Fax:	

Item	Mot	Lote	U.M.	Cant. despachada
0000375 SUB BASE GRANULAR RECICLAD TIPO PEATONAL	11		M3	14.970
			Total	14.970

Observación:
PLACA ZOG718 FRENTE PARQUE LA PERLA VALE 41834; PESO NETO: 21.71 TN

cbustos
ELABORADO

cbustos
APROBADO

RECIBIDO

en S
OF

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S A S
900767473-7
KM 1.5 PN DE MADERA AUT MEDELLIN COSTADO SUR
COTA
Tel: 3158729749 Fax:

REMISION

Número: RMV-00029094
Fecha: 4/21/2021
Página: 1 de 1

Cliente: INCITECO S A S	Transportador
Contacto: INCITECO S A S	-
Nit o C.C.: 800104214 Código: 800104214	Placa: Guía: Cajas: 0
Dirección: CL 127 D 70 D 27	Vendedor
Ciudad: BOGOTA D.C.	900767473 GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA S.A.S
Teléfono: 6178875	OC.Nro / Docto.Alt. / P.V. Nro. PV-00001717
Fax:	

Item	Mot	Lote	U.M.	Cant. despachada
0000375 SUB BASE GRANULAR RECICLAD TIPO PEATONAL	11		M3	15.560
			Total	15.560

Observación:
PLACA ZOG718 FRENTE PARQUE LA PERLA; PESO NETO: 22.56 TN

cbustos
ELABORADO

cbustos
APROBADO

RECIBIDO

OK
ens

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S A S
900767473-7
KM 1.5 PN DE MADERA AUT MEDELLIN COSTADO SUR
COTA
Tel: 3158729749 Fax:

REMISION

Número: RMV-00029235
Fecha: 22/04/2021
Página: 1 de 1

Cliente:	INCITECO S A S	Transportador	
Contacto:	INCITECO S A S	-	
Nit o C.C.:	800104214 Código: 800104214	Placa:	Guía: Cajas: 0
Dirección:	CL 127 D 70 D 27	Vendedor	
Ciudad:	BOGOTA D.C.	900767473 GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA S.A.S	
Teléfono:	6178875	OC.Nro / Docto.Alt.	P.V. Nro. PV-00001718
Fax:			

Item	Mot	Lote	U.M.	Cant. despachada
0000375 SUB BASE GRANULAR RECICLAD TIPO PEATONAL	11		M3	14,390
			Total	14,390

Observación:
PLACA SQB000 FRENTE LA PERLA VALE 41839; PESO NETO: 20.87 TN

cbustos	cbustos	
ELABORADO	APROBADO	RECIBIDO

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S A S
900767473-7
KM 1.5 PN DE MADERA AUT MEDELLIN COSTADO SUR
COTA
Tel: 3158729749 Fax:

REMISION

Número: RMV-00029290
Fecha: 4/23/2021
Página: 1 de 1

Cliente:	INCITECO S A S	Transportador	
Contacto:	INCITECO S A S	-	
Nit o C.C.:	800104214 Código: 800104214	Placa:	Guía: Cajas: 0
Dirección:	CL 127 D 70 D 27	Vendedor	
Ciudad:	BOGOTA D.C.	900767473 GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA S.A.S	
Teléfono:	6178875	OC.Nro / Docto.Alt.	P.V. Nro. PV-00001718
Fax:			

Item	Mot	Lote	U.M.	Cant. despachada
0000375 SUB BASE GRANULAR RECICLAD TIPO PEATONAL	11		M3	15.540
			Total	15.540

Observación:
PLACA ZOG718 FRENTE LA PERLA VALE 41837; PESO NETO: 22.54 TN

cbustos	cbustos	
ELABORADO	APROBADO	RECIBIDO

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S A S
900767473-7
KM 1.5 PN DE MADERA AUT MEDELLIN COSTADO SUR
COTA
Tel: 3158729749 Fax:

REMISION

Número: RMV-00029314
Fecha: 4/23/2021
Página: 1 de 1

Cliente:	INCITECO S A S	Transportador	
Contacto:	INCITECO S A S	-	
Nit o C.C.:	800104214 Código: 800104214	Placa:	Guía: Cajas: 0
Dirección:	CL 127 D 70 D 27	Vendedor	
Ciudad:	BOGOTA D.C.	900767473 GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA S.A.S	
Teléfono:	6178875	OC.Nro / Docto.Alt.	P.V. Nro. PV-00001718
Fax:			

Item	Mot	Lote	U.M.	Cant. despachada
0000375 SUB BASE GRANULAR RECICLAD TIPO PEATONAL	11		M3	14.690
			Total	14.690

Observación:
PLACA SOA993 FRENTE LA PERLA VALE41823; PESO NETO: 21.3 TN

cbustos
ELABORADO

cbustos
APROBADO

RECIBIDO

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S A S
900767473-7
KM 1.5 PN DE MADERA AUT MEDELLIN COSTADO SUR
COTA
Tel: 3158729749 Fax:

REMISION

Número: RMV-00029296
Fecha: 4/23/2021
Página: 1 de 1

Cliente:	INCITECO S A S	Transportador	
Contacto:	INCITECO S A S	-	
Nit o C.C.:	800104214 Código: 800104214	Placa:	Guía: Cajas: 0
Dirección:	CL 127 D 70 D 27	Vendedor	
Ciudad:	BOGOTA D.C.	900767473 GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA S.A.S	
Teléfono:	6178875	OC.Nro / Docto.Alt.	P.V. Nro. PV-00001718
Fax:			

Item	Mot	Lote	U.M.	Cant. despachada
0000375 SUB BASE GRANULAR RECICLAD TIPO PEATONAL	11		M3	15.050
			Total	15.050

Observación:
PLACA SQB000 FRENTE LA PERLA; PESO NETO: 21.82 TN

cbustos
ELABORADO

cbustos
APROBADO

RECIBIDO

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S A S
900767473-7
KM 1.5 PN DE MADERA AUT MEDELLIN COSTADO SUR
COTA
Tel: 3158729749 Fax:

(16)

REMISION

Número: RMV-00029319
Fecha: 4/23/2021
Página: 1 de 1

196

Cliente:	INCITECO S A S	Transportador	
Contacto:	INCITECO S A S	-	
Nit o C.C.:	800104214 Código: 800104214	Placa:	Guía: Cajas: 0
Dirección:	CL 127 D 70 D 27	Vendedor	
Ciudad:	BOGOTA D.C.	900767473 GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA S.A.S	
Teléfono:	6178875	OC.Nro / Docto.Alt.	P.V. Nro. PV-00001718
Fax:			

Item	Mot	Lote	U.M.	Cant. despachada
0000375 SUB BASE GRANULAR RECICLAD TIPO PEATONAL	11		M3	14.230
			Total	14.230

Observación:
PLACA TBO095 FRENTE LA PERLA; PESO NETO: 20.64 TN

cbustos
ELABORADO

cbustos
APROBADO

RECIBIDO

ok
OK

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S A S
900767473-7
KM 1.5 PN DE MADERA AUT MEDELLIN COSTADO SUR
COTA
Tel: 3158729749 Fax:

REMISION

Número: RMV-00029375
Fecha: 4/23/2021
Página: 1 de 1

Cliente:	INCITECO S A S	Transportador	
Contacto:	INCITECO S A S	-	
Nit o C.C.:	800104214 Código: 800104214	Placa:	Guía: Cajas: 0
Dirección:	CL 127 D 70 D 27	Vendedor	
Ciudad:	BOGOTA D.C.	900767473 GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA S.A.S	
Teléfono:	6178875	OC.Nro / Docto.Alt.	P.V. Nro. PV-00001718
Fax:			

Item	Mot	Lote	U.M.	Cant. despachada
0000375 SUB BASE GRANULAR RECICLAD TIPO PEATONAL	11		M3	14.860
			Total	14.860

Observación:
PLACA TBO095 FRENTE LA PERLA VALE 41845; PESO NETO: 21.55 TN

cbustos
ELABORADO

cbustos
APROBADO

RECIBIDO

ok
OK

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S A S
900767473-7
KM 1.5 PN DE MADERA AUT MEDELLIN COSTADO SUR
COTA
Tel: 3158729749 Fax:

REMISION

Número: RMV-00029392
Fecha: 4/23/2021
Página: 1 de 1

Cliente:	INCITECO S A S	Transportador	
Contacto:	INCITECO S A S	-	
Nit o C.C.:	800104214 Código: 800104214	Placa:	Guía: Cajas: 0
Dirección:	CL 127 D 70 D 27	Vendedor	
Ciudad:	BOGOTA D.C.	900767473 GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA S.A.S	
Teléfono:	6178875	OC.Nro / Docto.Alt.	P.V. Nro. PV-00001718
Fax:			

Item	Mot	Lote	U.M.	Cant. despachada
0000375 SUB BASE GRANULAR RECICLAD TIPO PEATONAL	11		M3	15.220
			Total	15.220

Observación:
PLACA SOA993 FRENTE LA PERLA; PESO NETO: 22.07 TN

cbustos — ELABORADO

cbustos — APROBADO

RECIBIDO

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S A S
900767473-7
KM 1.5 PN DE MADERA AUT MEDELLIN COSTADO SUR
COTA
Tel: 3158729749 Fax:

REMISION

Número: RMV-00029457
Fecha: 24/04/2021
Página: 1 de 1

Cliente:	INCITECO S A S	Transportador	
Contacto:	INCITECO S A S	-	
Nit o C.C.:	800104214 Código: 800104214	Placa:	Guía: Cajas: 0
Dirección:	CL 127 D 70 D 27	Vendedor	
Ciudad:	BOGOTA D.C.	900767473 GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA S.A.S	
Teléfono:	6178875	OC.Nro / Docto.Alt.	P.V. Nro. PV-00001717
Fax:			

Item	Mot	Lote	U.M.	Cant. despachada
0000375 SUB BASE GRANULAR RECICLAD TIPO PEATONAL	11		M3	15,610
			Total	15,610

Observación:
PLACA SOB000 FRENTE LA PERLA; PESO NETO: 22.64 TN

cbustos — ELABORADO

cbustos — APROBADO

RECIBIDO

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S A S
900767473-7
KM 1.5 PN DE MADERA AUT MEDELLIN COSTADO SUR
COTA
Tel: 3158729749 Fax.

(18)

REMISION
Número: RMV-00029571
Fecha: 26/04/2021
Página: 1 de 1

Cliente: INCITECO S A S		Transportador	
Contacto: INCITECO S A S		-	
Nit o C.C.: 800104214	Código: 800104214	Placa:	Guía: Cajas: 0
Dirección: CL 127 D 70 D 27		Vendedor	
Ciudad: BOGOTA D.C.		900767473 GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA S.A.S	
Teléfono: 6178875		OC.Nro / Docto.Alt.	P.V. Nro. PV-00001718
Fax:			

Item	Mot	Lote	U.M.	Cant. despachada
0000375 SUB BASE GRANULAR RECICLAD TIPO PEATONAL	11		M3	15,440
			Total	15,440

Observación:
PLACA SQB000 FRENTE LA PERLA VALE 41699; PESO NETO: 22.39 TN

cbustos
ELABORADO

cbustos
APROBADO

RECIBIDO

S
ev OK.

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S A S
900767473-7
KM 1.5 PN DE MADERA AUT MEDELLIN COSTADO SUR
COTA
Tel: 3158729749 Fax:

REMISION
Número: RMV-00029677
Fecha: 4/27/2021
Página: 1 de 1

Cliente: INCITECO S A S		Transportador	
Contacto: INCITECO S A S		-	
Nit o C.C.: 800104214	Código: 800104214	Placa:	Guía: Cajas: 0
Dirección: CL 127 D 70 D 27		Vendedor	
Ciudad: BOGOTA D.C.		900767473 GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA S.A.S	
Teléfono: 6178875		OC.Nro / Docto.Alt.	P.V. Nro. PV-00001718
Fax:			

Item	Mot	Lote	U.M.	Cant. despachada
0000375 SUB BASE GRANULAR RECICLAD TIPO PEATONAL	11		M3	16.060
			Total	16.060

Observación:
PLACA ZOG718 FRENTE LA PERLA VALE 41827; PESO NETO: 23.28 TN

cbustos
ELABORADO

cbustos
APROBADO

RECIBIDO

OK

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S A S
900767473-7
KM 1.5 PN DE MADERA AUT MEDELLIN COSTADO SUR
COTA
Tel: 3158729749 Fax:

19

REMISION	
Número:	RMV-00029679
Fecha:	4/27/2021
Página:	1 de 1

199

Cliente:	INCITECO S A S	Transportador	
Contacto:	INCITECO S A S	-	
Nit o C.C.:	800104214 Código: 800104214	Placa:	Guía: Cajas: 0
Dirección:	CL 127 D 70 D 27	Vendedor	
Ciudad:	BOGOTA D.C.	900767473 GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA S.A.S	
Teléfono:	6178875	OC.Nro / Docto.Alt. / P.V. Nro.	PV-00001718
Fax:			

Item	Mot	Lote	U.M.	Cant. despachada
0000375 SUB BASE GRANULAR RECICLAD TIPO PEATONAL	11		M3	16.220
			Total	16.220

Observación:
PLACA SQB000 FRENTE LA PERLA; PESO NETO: 23.52 TN

cbustos	cbustos	
ELABORADO	APROBADO	RECIBIDO

OK
OMS

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S A S
900767473-7
KM 1.5 PN DE MADERA AUT MEDELLIN COSTADO SUR
COTA
Tel: 3158729749 Fax:

REMISION	
Número:	RMV-00029780
Fecha:	29/04/2021
Página:	1 de 1

Cliente:	INCITECO S A S	Transportador	
Contacto:	INCITECO S A S	-	
Nit o C.C.:	800104214 Código: 800104214	Placa:	Guía: Cajas: 0
Dirección:	CL 127 D 70 D 27	Vendedor	
Ciudad:	BOGOTA D.C.	900767473 GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA S.A.S	
Teléfono:	6178875	OC.Nro / Docto.Alt. / P.V. Nro.	PV-00001718
Fax:			

Item	Mot	Lote	U.M.	Cant. despachada
0000375 SUB BASE GRANULAR RECICLAD TIPO PEATONAL	11		M3	15,410
			Total	15,410

Observación:
PLACA ZOG718 FRENTE LA PERLA VALE 42704; PESO NETO: 22.35 TN

cbustos	cbustos	
ELABORADO	APROBADO	RECIBIDO

OK
DMS.

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S A S
900767473-7
KM 1.5 PN DE MADERA AUT MEDELLIN COSTADO SUR
COTA
Tel: 3158729749 Fax:

(20)

REMISION

Número: RMV-00029786
Fecha: 29/04/2021
Página: 1 de 1

Cliente:	INCITECO S A S	Transportador	
Contacto:	INCITECO S A S	-	
Nit o C.C.:	800104214 Código: 800104214	Placa:	Guía: Cajas: 0
Dirección:	CL 127 D 70 D 27	Vendedor	
Ciudad:	BOGOTA D.C.	900767473 GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA S.A.S	
Teléfono:	6178875	OC.Nro / Docto.Alt. / P.V. Nro.	PV-00001718
Fax:			

Item	Mot	Lote	U.M.	Cant. despachada
0000375 SUB BASE GRANULAR RECICLAD TIPO PEATONAL	11		M3	15,580
			Total	15,580

Observación:
PLACA SQB000 FRENTE LA PERLA VALE 42707; PESO NETO: 22.59 TN

cbustos
ELABORADO

cbustos
APROBADO

RECIBIDO

ens
OK

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S A S
900767473-7
KM 1.5 PN DE MADERA AUT MEDELLIN COSTADO SUR
COTA
Tel: 3158729749 Fax:

REMISION

Número: RMV-00029805
Fecha: 29/04/2021
Página: 1 de 1

Cliente:	INCITECO S A S	Transportador	
Contacto:	INCITECO S A S	-	
Nit o C.C.:	800104214 Código: 800104214	Placa:	Guía: Cajas: 0
Dirección:	CL 127 D 70 D 27	Vendedor	
Ciudad:	BOGOTA D.C.	900767473 GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA S.A.S	
Teléfono:	6178875	OC.Nro / Docto.Alt. / P.V. Nro.	PV-00001718
Fax:			

Item	Mot	Lote	U.M.	Cant. despachada
0000375 SUB BASE GRANULAR RECICLAD TIPO PEATONAL	11		M3	16,980
			Total	16,980

Observación:
PLACA ZOG718 FRENT LA PERLA VAL 42709: PESO NETO: 24.62 TN

cbustos
ELABORADO

cbustos
APROBADO

RECIBIDO