G & G Ingeniería Ltda.

CONTROL DE PAPSO

HSEQ

Fecha: 25/08/2020
Codigo: F-HSEQ-095
Version: 2
Hoja 1 de 1

OBRA Y/O PROYECTO: ESTACIÓN DE BOMBEROS DE BELLAVISTA

No. DEL CONTRATO: 470 DE 2018

FECHA DE REGISTRO: 20/03/2

ITEM	No: CEDULA	NOMBRE EMPLEADO	CARGO	TIPO DE COLABORADOR				TOMA TEMPERATURA CORPORAL INGRESO		TOMA TEMPERATURA CORPORAL SALIDA		PROTECCIÓN RESPIRATORIA		PROTOCOLO DE LAVADO DE MANOS		OBSERVACIONES (RELACIONAR NOMBRE DE LA EMPRESA O OTRO)
				GyG	INTERVENTORIA	PROVEEDOR	VISITANTE	HORA	T°	HORA	T°	SI	NO	SI	NO	
1	52.300.642	ABRIL PINEDA MARTHA LILIANA	COORDINADORA DE CALIDAD	X			✓	08 08	361	13 20	328	X		X		
2	1.015.438.282	ALBA ARCILA MARIO FERNANDO	ARQ AUXILIAR	X				"	"	"	"					
3	5.697.499	AMAYA ARAQUE ANTOLINO	OFICIAL	X				"	"	"	"					
4	1.014.180.686	BOHORQUEZ DIEGO	OFICIAL DRYWALL	X			✓	09 11	36 2	13 00	360	X		X		
5	1.000.774.636	BOTACHE RAYO CRISTIAN ANDRES	AYUDANTE MAMPOSTERIA	X				"	—	—	—					
6	1.006.089.104	BOTACHE RAYO JUAN CARLOS	AYUDANTE DRYWALL	X			✓	08 30	365	1540	360	X		X		
7	79.971.246	CASTELLANOS DIAZ FRANCISCO JAVIER	OFICIAL - MAMPOSTERIA	X			✓	08 07	364	13 51	362	X		X		
8	1.014.238.146	CASTRO HUESO LUIS ALBERTO	OFICIAL DE ESTUCO	X			✓	08 30	360	13 30	361	X		X		
9	1.015.392.784	DIAZ GRANADOS JUAN ALEXIS	OFICIAL	X			✓	08 09	378	13 08	364	X		X		
10	1.026.558.978	ESCOBAR PRITOR JAVIER ANDRES	AUXILIAR DE INGENIERIA	X			✓	08 27	366	14 18	364	X		X		
11	1.049.696.339	FUENTES MORA BRAINER	AYUDANTE LAVADO DE FACHADA	X			✓	08 08	363	13 35	360	X		X		
12	79.667.255	GARCIA GORDILLO LISANDRO	AYUDANTE	X			✓	07 52	362	13 16	361	X		X		
13	1.115.912.571	GARCIA MADROÑERO RENZO EDUARDO	OFICIAL DE MAMPOSTERIA	X			✓	08 41	360	13 07	360	X		X		
14	1.000.990.115	GARCIA RIAÑO MOISES FELIPE	AYUDANTE	X				"	"	"	"					
15	1.032.432.064	GIL RAMIREZ PABLO EMANUEL	OFICIAL	X				"	"	"	"					
16	1.023.908.733	GONZALEZ RIOS CRISTIAN CAMILO	OFICIAL - MAMPOSTERIA	X				10 23	361	1640	360	X		X		
17	51.726.640	GUTIERREZ RODRIGUEZ MYRIAM	PROFESIONAL HS	X				—	—	—	—					
18	1.019.045.715	GUTIERREZ ESCOBAR WINTER	AYUDANTE DRYWALL	X			✓	09 11	360	13 00	361	X		X		
19	1.073.159.379	HERNANDEZ PALACIO HECTOR GUILLERMO	OFICIAL DE MAMPOSTERIA	X				—	—	—	—					
20	19.212.619	HERNANDEZ VELOSA MIGUEL ALFONSO	OFICIAL	X			✓	08 41	369	13 20	360	X		X		
21	1.000.611.401	JAIMES DIAZ JHON DARIO	AYUDANTE	X			✓	07 30	362	13 25	361	X		X		
22	80.864.926	MALDONADO MEJIA MILTON	TECNICO ELECTRICO	X				—	—	—	—					
23	80.089.416	MARTINEZ GIL LUIS ADRIAN	ENCARGADO DE MAMPOSTERIA	X				11 00	359	15 10	361	X		X		
24	1.049.608.705	MENDOZA JAVIER	OFICIAL DRYWALL	X			✓	09 11	350	13 00	359	X		X		
25	7.313.664	NUÑEZ RITIVA GERMAN ANTONIO	OFICIAL	X			✓	07 59	366	13 05	345	X		X		
26	80.377.053	OBANDO HENRY ALBERTO	MAESTRO DE OBRA	X			✓	08 04	350	13 05	345	X		X		
27	7.695.883	OSORIO RAMIREZ ALEXANDER	TOPOGRAFO	X			✓	08 24	360	13 00	360	X		X		
28	79.388.911	PADILLA EDUARDO	OFICIAL	X			✓	09 23	365	13 51	361	X		X		
29	79.452.393	PADILLA JOSE GUILLERMO	OFICIAL - MAMPOSTERIA	X			✓	09 23	364	13 51	360	X		X		
30	1.023.900.608	PADILLA LOPEZ FARID ANDRES	AYUDANTE	X			✓	09 26	363	13 51	360	X		X		

699

NOMBRE: [illegible]

RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN

CARGO: [illegible]

GGT Ingeniería

CONTROL DE PAPSO

HSEQ

Fecha: 20/06/2020
Código: F-HSEQ-095
Versión: 2
Hoja 1 de 1

OBRA Y/O PROYECTO: ESTACIÓN DE BOMBEROS DE BELLAVISTA

No. DEL CONTRATO: 470 DE 2018

FECHA DE REGISTRO: 20/03/2021

ITEM	No: CEDULA	NOMBRE EMPLEADO	CARGO	TIPO DE COLABORADOR				TOMA TEMPERATURA CORPORAL INGRESO		TOMA TEMPERATURA CORPORAL SALIDA		PROTECCION RESPIRATORIA		PROTOCOLO DE LAVADO DE MANOS		OBSERVACIONES (RELACIONAR NOMBRE DE LA EMPRESA O TIPO DE VESTID)
				GGG	INTERVENTORIA	PROVEEDOR	VISITANTE	HORA	T°	HORA	T°	SI	NO	SI	NO	
31	1.070.951.642	PEDROZA NARANJO NARLY YOHANNA	PROFESIONAL AMBIENTAL	X				—	—	—	—					
32	1.073.236.829	PEÑA SALAMANCA ELKIN ANDRES	ALMACENISTA	X				✓ 07 52	363	13 40	360	X		X		
33	79.613.021	PRECIADO CORREA JOSE GERMAN	AYUDANTE	X				✓ 07 59	360	13 66	360	X		X		
34	19.379.636	PUENTES MEDINA FLORENTINO	OFICIAL	X				✓ 08 41	365	14 00	367	X		X		
35	1.044.609.302	REYES CRISTIAN	OFICIAL DRYWALL	X												
36	80.136.774	ROMERO CARRILLO CAMILO ANDRES	RESIDENTE DE OBRA	X				✓ 07 54	374	13 32	364	X		X		
37	92.400.503	RUIZ ROBERTO CARLOS	AYUDANTE	X				✓ 08 04	360	15 40	362	X		X		
38	1.023.917.691	SAA ROBLES JOSÉ EVER	OFICIAL	X				✓ 08 41	360	13 30	360	X		X		
39	10.554.114	SAA CASTRO JOSÉ EVER	OFICIAL	X				✓ 09 05	365	13 80	360	X		X		
40	1.019.112.383	SANABRIA ALFARO KEVIN ALEXANDER	AYUDANTE DRYWALL	X				—	—	—	—					
41	77.105.441	SANCHEZ AMAYA DIOMAR	AYUDANTE DE MAMPOSTERIA	X				✓ 07 51	365	13 35	362	X		X		
42	1.109.293.838	SANCHEZ AMAYA MARIA ARQUILIA	AYUDANTE	X				✓ 07 09	363	13 25	345	X		X		
43	79.966.093	SARMIENTO CHIQUILLO MARCELO AUGUSTO	ARQUITECTO RESIDENTE	X				- 07 54	369	13 36	359	X		X		
44	79.584.056	SANCHEZ GUERRA MARCO AURELIO	AYUDANTE DE ENCHAPE	X				✓ 08 41	360	13 55	360	X		X		
45	11.387.045	SOTO CAJAMARCA JHON EWAR	TECNICO ELECTRICO	X				✓ 09 25	363	13 40	362	X		X		
46	1.010.106.992	TINJACA CRISTIAN DAVID	OFICIAL DRYWALL	X				✓ 09 11	362	13 00	359	X		X		
47	1.003.037.382	YUNDA YUNDA PATRICIO	AYUDANTE	X				✓ 07 04	363	13 25	350	X		X		
48	52.860.504	ALMANZA LADY ALEXANDRA	PROMCIVILES					—	—	—	—					
49	1.010.208.893	BAEZ SANABRIA INGRID CATHERINE	PROMCIVILES		X			✓ 08 02	360	13 28	361	X		X		
50	1.033.710.837	CONTRERAS LUIS EDUARDO	PROMCIVILES		X			✓ 08 06	362	13 35	364	X		X		
51	19201206	JUYO UMBARILA JOSE LUIS	PROMCIVILES		X			- 08 20	365	13 00	362	X		X		
52	1.019.056.003	MORA RODRIGEZ JHONATTAN	PROMCIVILES		X											
53	1.018.422.189	PIÑEROS PAREDES ANGELA ROCIO	PROMCIVILES		X											
54	5.658.879	QUITIAN QUITIAN MISAEL	AYUDANTE HIDROSANITARIO			X										
55	1.022.390.531	VARGAS ROMERO EDDY JAVIER	HIDROSANITARIOS			X										
56	91.445.424	ARENILLA BOHORQUEZ EDUARDO	HIDROSANITARIOS			X										
57	14.139.533	URUEÑA OSPINA JHONATHAN GABRIEL	OPERADOR CARGADOR			X										
58	1.000.402.822	PEREZ ECHAVEZ JOSE RICARDO	GUARDA DE SEGURIDAD			X										
59	1.000.774.232	PIRA PARDO JUAN CAMILO	GUARDA DE SEGURIDAD			X		✓ 05 30	367	17 00	360	X		X		
60	1.033.778.737	QUINTERO ACOSTA MIGUEL ANGEL	GUARDA DE SEGURIDAD			X		17 00	362	05 50	359	X		X		

RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE: [illegible]

CARGO: [illegible]

FIRMA:

700

GG Ingeniería Ltda

CONTROL DE PAPSO

HSEQ

Fecha: 25/06/2020	
Codigo: F-HSEQ-095	
Version: 2	
Hoja 1 de 1	

OBRA Y/O PROYECTO: ESTACIÓN DE BOMBEROS DE BELLAVISTA

No. DEL CONTRATO: 470 DE 2019

FECHA DE REGISTRO: 20/03/2021

ITEM	No: CEDULA	NOMBRE EMPLEADO	CARGO	TIPO DE COLABORADOR				TOMA TEMPERATURA CORPORAL INGRESO		TOMA TEMPERATURA CORPORAL SALIDA		PROTECCION RESPIRATORIA		PROTOCOLO DE LAVADO DE MANOS		OBSERVACIONES (RELACIONAR NOMBRE DE LA EMPRESA O TIPO DE VISITA)
				G&G	INTERVENTORIA	PROVEEDOR	VISITANTE	HORA	T°	HORA	T°	SI	NO	SI	NO	
61	79.114.560	VENEGAS DUARTE JOSE MARTÍN	SOLDADOR			X										
62	1.016.071.758	JAQUE SALAZAR JOSE CRISTHIAN	AYUDANTE DE ORNAMENTACION			X										
64	1.067.462.925	SARMIENTO JHON FREDY	TÉCNICO INSTALADOR -			X										
65	1.022.341.303	COCUA AVILA DIEGO FERNEY	TÉCNICO INSTALADOR -			X										
66	8.115.708	ARROYO MARMOLEJO ONOFRE	OFICIAL DE URBANISMO			X		✓ 08 27	36.2	13 10	36.0	X		X		
67	1.076.326.522	HURTADO MURILLO YUBER EMIR	AYUDANTE DE URBANISMO			X		✓ 07 59	36.0	13 10	36.2	X		X		
68	5.968.180	LOZANO NICANOR	AYUDANTE DE URBANISMO			X		✓ 07 51	36.0	13 10	36.3	X		X		
69	1.031.159.903	ORTIZ ORTIZ MIGUEL ANGEL	AYUDANTE DE URBANISMO			X										
70	1.023.865.702	MENDOZA SABOGAL ANDERSON	OFICIAL ESTAMPADO			X										
71	79.214.338	SABOGAL YOVANY	AYUDANTE ESTAMPADO			X										
72	80.122.014	BAUTISTA JOSE AURIO	OFICIAL ESTAMPADO			X										
	79.870.855	CASTILLO WILSON ORLANDO	OFICIAL ESTAMPADO			X										
73	1.068.766.705	REBOLLEDO ORDOÑEZ FAIVER	OFICIAL ESTAMPADO			X										
74	24.108.488	REYES VELASQUEZ ANTONIO JOSE	INSTALADOR - SIAG			X										
75	1.111.746.669	QUIÑONES GAMBOA DIEGO ARMANDO	INSTALADOR - SIAG			X										
76	25.281.154	MAGO ABREU ANTONIO ALEJANDRO CE 25.281.154	INSTALADOR - SIAG			X										
77	80.858.547	DAZA FANDIÑO ERMINSO	INSTALADOR - SIAG			X										
78	79.749.315	RODRIGUEZ HERNANDEZ WILDER JAVIER	INSTALADOR - SIAG			X										
79	78.027.162	ROSSO MARTINEZ BENJAMIN	FIRA SAS			X										
80	78.034.020	ROSSO MARTINEZ NAFER	FIRA SAS			X										
81	15.648.923	OVIEDO ROSSO ARTURO	FIRA SAS			X										
82	1.052.453.498	ACOSTA HERNANDEZ CESAR	INSTALADOR - TU FACHADA			X										
83	1.001.205.472	SANGUINO AMEZQUITA SEBASTIAN ARIDES	INSTALADOR - TU FACHADA			X										
84	1.001.205.472	SANGUINO AMEZQUITA SEBASTIAN ARIDES	INSTALADOR - TU FACHADA			X										
85																
86																
87																
88																
89																
90																

RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACION

NOMBRE: [illegible]

CARGO: Coord. Calidad

FIRMA:

G-G Ingenieros Ltda

CONTROL DE PAPSO

HSEQ

Fecha: 25/06/2020
Codigo: F-HSEQ-095
Version: 3
Hoja 1 de 1

OBRA Y/O PROYECTO: **BOMBEROS BELLAVISTA**

No. DEL CONTRATO: **470 DE 2018**

FECHA DE REGISTRO: 20/03/21

ITEM	No: CEDULA	NOMBRE EMPLEADO	CARGO	TIPO DE COLABORADOR				TOMA TEMPERATURA CORPORAL INGRESO		TOMA TEMPERATURA CORPORAL SALIDA		PROTECCION RESPIRATORIA		PROTOCOLO DE LAVADO DE MANOS		OBSERVACIONES (RELACIONAR NOMBRE DE LA EMPRESA O TIPO DE VISITA)
				G&G	INTERVENTORIA	PROVEEDOR	VISITANTE	HORA	T°	HORA	T°	SI	NO	SI	NO	
1	1013675407	Luis Jevara	Conductor			x		10 03	362	10 45	36 C	x		x		
2	1023943216	Sergio Mendez	Ayudante			x		10 03	365	10 46	361	x		x		
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																
21																
22																
23																
24																
25																
26																
27																
28																
29																
30																

NOMBRE: [illegible]

RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACION

CARGO: Coord. Calidad

GG Ingeniería

CONTROL DE PAPSO

HSEQ

Fecha: 25/06/2020
Codigo: F-HSEQ-035
Version: 2
Hoja 1 de 1

OBRA Y/O PROYECTO: ESTACIÓN DE BOMBEROS DE BELLAVISTA

No. DEL CONTRATO: 470 DE 2018

FECHA DE REGISTRO: ../01/2

ITEM	No: CEDULA	NOMBRE EMPLEADO	CARGO	TIPO DE COLABORADOR				TOMA TEMPERATURA CORPORAL INGRESO		TOMA TEMPERATURA CORPORAL SALIDA		PROTECCIÓN RESPIRATORIA		PROTOCOLO DE LAVADO DE MANOS		OBSERVACIONES (DILIGENCIAR NOMBRE DE LA EMPRESA O ITEM)
				GG	INTERVENTORIA	PROVEEDOR	VISITANTE	HORA	T°	HORA	T°	SI	NO	SI	NO	
1	52.300.642	ABRIL PINEDA MARTHA LILIANA	COORDINADORA DE CALIDAD	X				14 47	32.5	17:40	36.2	X		X		
2	1.015.438.282	ALBA ARCILA MARIO FERNANDO	ARQ. AUXILIAR	X				09 00	36.3	18:05	36.2	X		X		
3	5.697.499	AMAYA ARAQUE ANTOLINO	OFICIAL	X				—	—	—	—					
4	1.014.190.566	BOHORQUEZ DIEGO	OFICIAL DRYWALL	X				08 40	37.0	17 15	36.0	X		X		
5	1.000.774.938	BOTACHE RAYO CRISTIAN ANDRES	AYUDANTE MAMPOSTERIA	X				10.00	36.4	15 52	34.9	X		X		
6	1.006.089.104	BOTACHE RAYO JUAN CARLOS	AYUDANTE DRYWALL	X				08 22	36.2	17 15	36.0	X		X		
7	79.971.248	CASTELLANOS DIAZ FRANCISCO JAVIER	OFICIAL - MAMPOSTERIA	X				08 05	36.2	17 06	36.0	X		X		
8	1.014.238.148	CASTRO HUESO LUIS ALBERTO	OFICIAL DE ESTUCO	X				08:51	33.5	16 44	36.0	X		X		
9	1.015.392.784	DIAZ GRANADOS JUAN ALEXIS	OFICIAL	X				14 47	36.6	17:10	36.2	X		X		
10	1.026.553.976	ESCOBAR PINTOR JAVIER ANDRES	AUXILIAR DE INGENIERIA	X				08 29	32.0	17:35	36.2	X		X		
11	1.049.606.339	FUENTES MORA BRAINER	AYUDANTE LAVADO DE FACHADA	X				08:04	36.5	16:30	36.2	X		X		
12	79.667.255	GARCIA GORDILLO LISANDRO	AYUDANTE	X				07 51	36.5	17:50	36.2	X		X		
13	1.115.912.571	GARCIA MADROÑERO RENZO EDUARDO	OFICIAL DE MAMPOSTERIA	X				09 11	36.0	15 51	36.0	X		X		
14	1.000.990.116	GARCIA RIAÑO MOISES FELIPE	AYUDANTE	X				07 51	36.5	15 52	36.1	X		X		
15	1.032.432.064	GIL RAMIREZ PABLO EMANUEL	OFICIAL	X				—	—	—	—					
16	1.023.908.733	GONZALEZ RIOS CRISTIAN CAMILO	OFICIAL - MAMPOSTERIA	X				08:53	36.0	15 52	36.1	X		X		
17	51.728.640	GUTIERREZ RODRIGUEZ MYRIAM	PROFESIONAL HS	X				—	—	—	—					
18	1.019.045.719	GUTIERREZ ESCOBAR WINTER	AYUDANTE DRYWALL	X				08 40	36.5	17 15	36.0	X		X		
19	1.073.159.379	HERNANDEZ PALACIO HECTOR GUILLERMO	OFICIAL DE MAMPOSTERIA	X				08 35	36.6	15 54	36.0	X		X		
20	19.212.619	HERNANDEZ VELOSA MIGUEL ALFONSO	OFICIAL	X				—	—	—	—					
21	1.000.611.401	JAIMES DIAZ JHON DARIO	AYUDANTE	X				07 10	36.1	17:30	36.2	X		X		
22	80.564.928	MALDONADO MEJIA MILTON	TÉCNICO ELECTRICO	X				12 16	33.1	17:50	36.2	X		X		
23	80.806.415	MARTINEZ GIL LUIS ADRIAN	ENCARGADO DE MAMPOSTERIA	X				13 30	36.0	15 54	36.3	X		X		
24	1.049.608.706	MENDOZA JAVIER	OFICIAL DRYWALL	X				08 40	37.0	17 15	36.0	X		X		
25	7.313.664	NUÑEZ RITIVA GERMAN ANTONIO	OFICIAL	X				09 51	36.8	17 11	36.0	X		X		
26	80.377.053	OBANDO HENRY ALBERTO	MAESTRO DE OBRA	X				08 02	36.0	17 11	36.0	X		X		
27	7.695.663	OSORIO RAMIREZ ALEXANDER	TOPOGRAFO	X				—	—	—	—					
28	79.388.911	PADILLA EDUARDO	OFICIAL	X				08 21	36.5	16 49	36.7	X		X		
29	79.462.393	PADILLA JOSE GUILLERMO	OFICIAL - MAMPOSTERIA	X				08:47	36.0	16 49	36.6	X		X		
30	1.023.900.608	PADILLA LOPEZ FARID ANDRES	AYUDANTE	X				08:47	36.1	16 19	36.0	X		X		

NOMBRE: [illegible]

RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACION

CARGO: [illegible]

GG Ingeniería

CONTROL DE PAPSO

HSEQ

Fecha: 25/06/2020
Código: F-HSEQ-025
Versión: 2
Hoja 1 de 1

OBRA Y/O PROYECTO: ESTACIÓN DE BOMBEROS DE BELLAVISTA

No. DEL CONTRATO: 470 DE 2018

FECHA DE REGISTRO: 19/03/2021

ITEM	No: CEDULA	NOMBRE EMPLEADO	CARGO	TIPO DE COLABORADOR				TOMA TEMPERATURA CORPORAL INGRESO		TOMA TEMPERATURA CORPORAL SALIDA		PROTECCION RESPIRATORIA		PROTOCOLO DE LAVADO DE MANOS		OBSERVACIONES (RELACIONAR NOMBRE DE LA EMPRESA O TIPO DE VISITA)
				G&G	INTERVENTORIA	PROVEEDOR	VISITANTE	HORA	T°	HORA	T°	SI	NO	SI	NO	
31	1.070.951.842	PEDROZA NARANJO NARLY YOHANNA	PROFESIONAL AMBIENTAL	x				—	—	—	—					
32	1.073.236.829	PEÑA SALAMANCA ELKIN ANDRES	ALMACENISTA	x				08 18	36 2	16 57	350	x		x		
33	79.515.021	PRECIADO CORREA JOSE GERMAN	AYUDANTE	x				07 02	36 0	17 11	359	x		x		
34	19.379.836	PUENTES MEDINA FLORENTINO	OFICIAL	x				08:47	34.3	14 19	359	x		x		
35	1.044.609.302	REYES CRISTIAN	OFICIAL DRYWALL	x				—	—	—	—					
36	80.136.774	ROMERO CARRILLO CAMILO ANDRES	RESIDENTE DE OBRA	x				08 09	36 7	17:30	36.2	x		x		
37	92.400.503	RUIZ ROBERTO CARLOS	AYUDANTE	x				07 04	365	16 57	360	x		x		
38	1.023.917.691	SAA ROBLES JOSÉ EVER	OFICIAL	x				13 00	36 L	16 44	359	x		x		
39	10.554.114	SAA CASTRO JOSÉ EVER	OFICIAL	x				—	—	—	—					
40	1.019.112.363	SANABRIA ALFARO KEVIN ALEXANDER	AYUDANTE DRYWALL	x				08 40	36 2	17 16	360	x		x		
41	77.105.441	SANCHEZ AMAYA DIOMAR	AYUDANTE DE MAMPOSTERIA	x				09 01	36 2	17 02	537	x		x		
42	1.109.293.838	SANCHEZ AMAYA MARIA ARQUILIA	AYUDANTE	x				06 55	347	17:40	36 2	x		x		
43	79.986.053	SARMIENTO CHIQUILLO MARCELO AUGUSTO	ARQUITECTO RESIDENTE	x				08 09	36 7	17:30	36.9	x		x		
44	79.584.056	SANCHEZ GUERRA MARCO AURELIO	AYUDANTE DE ENCHAPE	x				08:47	34.1	16 09	359	x		x		
45	11.367.045	SOTO CAJAMARCA JHON EWAR	TECNICO ELECTRICO	x				11 00	360	17:50	36.2	x		x		
46	1.019.108.992	TINJACA CRISTIAN DAVID	OFICIAL DRYWALL	x				08 37	36 1	08 40	36 1	x		x		
47	1.003.037.382	YUNDA YUNDA PATRICIO	AYUDANTE	x				07 07	360	17:00	36.2	x		x		
48	52.860.504	ALMANZA LADY ALEXANDRA	PROMCIVILES					—	—	—	—					
49	1.010.208.893	BAEZ SANABRIA INGRID CATHERINE	PROMCIVILES		x			07 53	320	18:00	36.2	x		x		
50	1.033.710.837	CONTRERAS LUIS EDUARDO	PROMCIVILES		x			08 11	36.3	17:20	36.2	x		x		
51	19261206	JUYO UMBARILA JOSE LUIS	PROMCIVILES		x			07 19	339	17 11	362	x		x		
52	1.019.058.093	MORA RODRIGEZ JHONATTAN	PROMCIVILES		x			—	—	—	—					
53	1.018.422.168	PIÑEROS PAREDES ANGELA ROCIO	PROMCIVILES		x			—	—	—	—					
54	8.656.876	QUITIAN QUITIAN MISAEL	AYUDANTE HIDROSANITARIO			x		—	—	—	—					
55	1.022.330.531	VARGAS ROMERO EDDY JAVIER	HIDROSANITARIOS			x		—	—	—	—					
56	91.445.424	ARENILLA BOHORQUEZ EDUARDO	HIDROSANITARIOS			x		—	—	—	—					
57	14.139.553	URUEÑA OSPINA JHONATHAN GABRIEL	OPERADOR CARGADOR			x		07 13	320	17:00	36.2	x		x		
58	1.090.462.822	PEREZ ECHAVEZ JOSE RICARDO	GUARDA DE SEGURIDAD			x		—	—	—	—					
59	1.000.774.232	PIRA PARDO JUAN CAMILO	GUARDA DE SEGURIDAD			x		05:30	360	17:30	36.2	x		x		
60	1.033.778.737	QUINTERO ACOSTA MIGUEL ANGEL	GUARDA DE SEGURIDAD			x		05:30	362	05:40	359	x		x		

NOMBRE: [illegible] — RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN

CARGO: [illegible]

FIRMA:

GG Ingeniería

CONTROL DE PAPSO

HSEQ

Fecha: 25/06/2020
Codigo: F-HSEQ-095
Version: 2
Hoja 1 de 1

OBRA Y/O PROYECTO: ESTACIÓN DE BOMBEROS DE BELLAVISTA

No. DEL CONTRATO: 470 DE 2018

FECHA DE REGISTRO: 19/03/2021

ITEM	No: CEDULA	NOMBRE EMPLEADO	CARGO	TIPO DE COLABORADOR				TOMA TEMPERATURA CORPORAL INGRESO		TOMA TEMPERATURA CORPORAL SALIDA		PROTECCION RESPIRATORIA		PROTOCOLO DE LAVADO DE MANOS		OBSERVACIONES (RELACIONAR NOMBRE DE LA EMPRESA O TIPO DE VISITA)
				GGG	INTERVENTORIA	PROVEEDOR	VISITANTE	HORA	T°	HORA	T°	SI	NO	SI	NO	
61	79.114.560	VENEGAS DUARTE JOSE MARTÍN	SOLDADOR			x		—	—	—	—					
62	1.016.071.758	JAGUE SALAZAR JOSE CRISTHIAN	AYUDANTE DE ORNAMENTACION			x		—	—	—	—					
64	1.067.462.925	SARMIENTO JHON FREDY	TECNICO INSTALADOR -			x		07 27	36 1	08 53	360	x		x		
65	1.022.341.303	COGUA AVILA DIEGO FERNEY	TECNICO INSTALADOR -			x		—	—	—	—					
66	8.115.706	ARROYO MARMOLEJO ONOFRE	OFICIAL DE URBANISMO			x		08 00	362	16 4C	359	x		x		
67	1.070.320.522	HURTADO MURILLO YUBER EMIR	AYUDANTE DE URBANISMO			x		07 59	365	16 40	360	x		x		
68	5.968.180	LOZANO NICANOR	AYUDANTE DE URBANISMO			x		07 52	372	16 40	327	x		x		
69	1.031.159.903	ORTIZ ORTIZ MIGUEL ANGEL	AYUDANTE DE URBANISMO			x		07 52	367	16 40	359	x		x		
70	1.029.665.702	MENDOZA SABOGAL ANDERSON	OFICIAL ESTAMPADO			x										
71	79.214.339	SABOGAL YOVANY	AYUDANTE ESTAMPADO			x										
72	80.122.014	BAUTISTA JOSE ALIRIO	OFICIAL ESTAMPADO			x										
	79.870.655	CASTILLO WILSON ORLANDO	OFICIAL ESTAMPADO			x										
73	1.058.786.705	REBOLLEDO ORDOÑEZ FAIVER	OFICIAL ESTAMPADO			x										
74	24.109.486	REYES VELASQUEZ ANTONIO JOSE	INSTALADOR - SIAG			x										
75	1.111.746.669	QUIÑONES GAMBOA DIEGO ARMANDO	INSTALADOR - SIAG			x										
76	25.281.154	MAGO ABREU ANTONIO ALEJANDRO CE 25.281.154	INSTALADOR - SIAG			x										
77	80.858.547	DAZA FANDIÑO ERMINSO	INSTALADOR - SIAG			x										
78	79.749.315	RODRIGUEZ HERNANDEZ WILDER JAVIER	INSTALADOR - SIAG			x										
79	78.027.162	ROSSO MARTINEZ BENJAMIN	FIRA SAS			x										
80	78.034.020	ROSSO MARTINEZ NAFER	FIRA SAS			x										
81	15.648.920	OVIEDO ROSSO ARTURO	FIRA SAS			x		13 41	359	16 47	360	x		x		
82	1.067.463.468	ACOSTA HERNANDEZ CESAR	INSTALADOR - TU FACHADA			x										
83	1.001.205.472	SANGUINO AMEZQUITA SEBASTIAN ARIDES	INSTALADOR - TU FACHADA			x										
84	1.001.205.472	SANGUINO AMEZQUITA SEBASTIAN ARIDES	INSTALADOR - TU FACHADA			x										
85																
86																
87																
88																
89																
90																

RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE: [illegible]

CARGO: [illegible]

FIRMA:

G.G Ingenieros Ltda

CONTROL DE PAPSO

HSEQ

Fecha: 25/06/2020
Codigo: F-HSEQ-095
Version: 2
Hoja 1 de 1

OBRA Y/O PROYECTO: **BOMBEROS BELLAVISTA**

No. DEL CONTRATO: **470 DE 2018**

FECHA DE REGISTRO: 19/03/21

ITEM	No: CEDULA	NOMBRE EMPLEADO	CARGO	TIPO DE COLABORADOR				TOMA TEMPERATURA CORPORAL INGRESO		TOMA TEMPERATURA CORPORAL SALIDA		PROTECCION RESPIRATORIA		PROTOCOLO DE LAVADO DE MANOS		OBSERVACIONES (RELACIONAR NOMBRE DE LA EMPRESA SI TIPO DE VISITA)
				G&G		PROVEEDOR	VISITANTE	HORA	T°	HORA	T°	SI	NO	SI	NO	
1	79968428	Juan Moreno	Conductor			x		09 51	364	10 52	360	x		x		
2	1030586323	Alejandro Riaño	Conductor			x		09 53	364	11 48	360	x		x		
3	79111806	Ramon Giraldo	Conductor			x		12 10	362	14 40	359	x		x		
4	91074633	William Jaimes	Conductor			x		18 00	363	13 30	360	x		x		
5	5992645	Jhon Bonilla	Ayudante			x		13 41	362	16 47	360	x		x		
6	9162293	Erwin Lobo	Conductor			x		14 20	364	15 20	359	x		x		
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																
21																
22																
23																
24																
25																
26																
27																
28																
29																
30																

NOMBRE: martha bolivar

RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN

CARGO: coord. calidad

707

CONTROL DE PAPSO

HSEQ

Fecha: 25/08/2020
Codigo: F-HSEQ-095
Version: 2
Hoja 1 de 1

OBRA Y/O PROYECTO: ESTACIÓN DE BOMBEROS DE BELLAVISTA

No. DEL CONTRATO: 470 DE 2018

FECHA DE REGISTRO: 18/03/2

ITEM	No. CEDULA	NOMBRE EMPLEADO	CARGO	TIPO DE COLABORADOR				TOMA TEMPERATURA CORPORAL INGRESO		TOMA TEMPERATURA CORPORAL SALIDA		PROTECCIÓN RESPIRATORIA		PROTOCOLO DE LAVADO DE MANOS		OBSERVACIONES
				SSO	INTERVENTORIA	PROVEEDOR	VISITANTE	HORA	T°	HORA	T°	SI	NO	SI	NO	
1	52.300.642	ABRIL PINEDA MARTHA LILIANA	COORDINADORA DE CALIDAD	X				08:16	36.2	17:21	34.8	X		X		
2	1.015.438.282	ALBA ARCILA MARIO FERNANDO	ARQ. AUXILIAR	X				08:40	36.2	21:25	33.6	X		X		
3	5.697.499	AMAYA ARAQUE ANTOLINO	OFICIAL	X												
4	1.014.160.598	BOHORQUEZ DIEGO	OFICIAL DRYWALL	X												
5	1.000.774.636	BOTACHE RAYO CRISTIAN ANDRES	AYUDANTE MAMPOSTERIA	X				08:40	36.0	17:38	32.6	X		X		
6	1.006.089.104	BOTACHE RAYO JUAN CARLOS	AYUDANTE DRYWALL	X				08:38	38.2	16:49	36.2	X		X		
7	79.971.248	CASTELLANOS DIAZ FRANCISCO JAVIER	OFICIAL - MAMPOSTERIA	X				08:32	36.2	17:22	33.2	X		X		
8	1.014.236.148	CASTRO HUESO LUIS ALBERTO	OFICIAL DE ESTUCO	X				08:00	36.2	16:10	36.5	X		X		
9	1.015.392.764	DIAZ GRANADOS JUAN ALEXIS	OFICIAL	X				08:40	36.2	17:02	36.2	X		X		
10	1.026.658.976	ESCOBAR PINTOR JAVIER ANDRES	AUXILIAR DE INGENIERIA	X				08:16	36.1	17:22	36.4	X		X		
11	1.049.896.339	FUENTES MORA BRAINER	AYUDANTE LAVADO DE FACHADA	X				08:27	36.2	18:15	32.9	X		X		
12	79.667.255	GARCIA GORDILLO LISANDRO	AYUDANTE	X				07:55	36.2	13:05	36.2	X		X		
13	1.115.912.571	GARCIA MADROÑERO RENZO EDUARDO	OFICIAL DE MAMPOSTERIA	X				07:50	36.1	17:13	36.2	X		X		
14	1.000.990.115	GARCIA RIAÑO MOISES FELIPE	AYUDANTE	X				08:08	36.2	16:52	36.1	X		X		
15	1.032.432.064	GIL RAMIREZ PABLO EMANUEL	OFICIAL	X				09:50	36.2	15:57	36.2	X		X		
16	1.023.908.739	GONZALEZ RIOS CRISTIAN CAMILO	OFICIAL - MAMPOSTERIA	X												
17	51.728.640	GUTIERREZ RODRIGUEZ MYRIAM	PROFESIONAL HS	X				08:30	36.2	16:52	36.2	X		X		
18	1.019.045.715	GUTIERREZ ESCOBAR WINTER	AYUDANTE DRYWALL	X												
19	1.073.159.978	HERNANDEZ PALACIO HECTOR GUILLERMO	OFICIAL DE MAMPOSTERIA	X				08:40	36.2	17:42	35.0	X		X		
20	19.212.619	HERNANDEZ VELOSA MIGUEL ALFONSO	OFICIAL	X				08:00	36.2	16:52	36.1	X		X		
21	1.000.811.491	JAIMES DIAZ JHON DARIO	AYUDANTE	X				07:51	36.2	09:00	36.2	X		X		
22	80.864.026	MALDONADO MEJIA MILTON	TÉCNICO ELECTRICO	X				07:30	36.2	17:33	36.1	X		X		
23	80.866.410	MARTINEZ GIL LUIS ADRIAN	ENCARGADO DE MAMPOSTERIA	X				08:20	36.2	17:29	34.3	X		X		
24	1.049.608.705	MENDOZA JAVIER	OFICIAL DRYWALL	X				08:03	36.2	17:02	36.2	X		X		
25	7.313.654	NUÑEZ RITIVA GERMAN ANTONIO	OFICIAL	X				08:40	36.2	17:38	36.3	X		X		
26	80.377.053	OBANDO HENRY ALBERTO	MAESTRO DE OBRA	X				08:02	36.2	17:17	36.2	X		X		
27	7.695.863	OSORIO RAMIREZ ALEXANDER	TOPOGRAFO	X				08:08	36.2	17:17	32.3	X		X		
28	79.388.911	PADILLA EDUARDO	OFICIAL	X				08:11	36.2	17:13	36.2	X		X		
29	79.462.393	PADILLA JOSE GUILLERMO	OFICIAL - MAMPOSTERIA	X				08:20	36.2	17:13	36.1	X		X		
30	1.023.900.608	PADILLA LOPEZ FARID ANDRES	AYUDANTE	X				08:16	36.2	17:13	35.1	X		X		

RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE: [illegible]

CARGO: Coord. Calidad

GG Ingeniería Ltda

CONTROL DE PAPSO

HSEQ

Fecha: 29/06/2020
Código: F-HSEQ-005
Versión: 2
Hoja 1 de 1

OBRA Y/O PROYECTO: ESTACIÓN DE BOMBEROS DE BELLAVISTA

No. DEL CONTRATO: 470 DE 2018

FECHA DE REGISTRO: 18/03/2021

ITEM	No: CEDULA	NOMBRE EMPLEADO	CARGO	TIPO DE COLABORADOR				TOMA TEMPERATURA CORPORAL INGRESO		TOMA TEMPERATURA CORPORAL SALIDA		PROTECCIÓN RESPIRATORIA		PROTOCOLO DE LAVADO DE MANOS		OBSERVACIONES (RELACIONAR NOMBRE DE LA EMPRESA O TIPO DE VISITA)
				GGG	INTERVENTORIA	PROVEEDOR	VISITANTE	HORA	T°	HORA	T°	SI	NO	SI	NO	
31	1.070.951.642	PEDROZA NARANJO NARLY YOHANNA	PROFESIONAL AMBIENTAL	x				—	—			—		—		
32	1.073.236.829	PEÑA BALAMANCA ELKIN ANDRES	ALMACENISTA	X				08:16	36.2	16:40	36.2	X		X		
33	79.513.021	PRECIADO CORREA JOSE GERMAN	AYUDANTE	X				07:41	36.2	17:08	36.2	X		X		
34	19.379.636	FUENTES MEDINA FLORENTINO	OFICIAL	X				07:57	36.2	15:50	36.2	X		X		
35	1.044.609.302	REYES CRISTIAN	OFICIAL DRYWALL	X				08:40	36.2	18:43	33.9	X		X		
36	80.136.774	ROMERO CARRILLO CAMILO ANDRES	RESIDENTE DE OBRA	X				08:12	36.2	17:48	36.0	X				
37	92.400.503	RUIZ ROBERTO CARLOS	AYUDANTE	X				07:56	36.2	16:20	36.2	X		X		
38	1.023.917.891	SAA ROBLES JOSE EVER	OFICIAL	X				08:32	36.2	16:32	36.3	X		X		
39	10.554.114	SAA CASTRO JOSE EVER	OFICIAL	X				08:32	36.2	16:40	36.2	X		X		
40	1.019.112.383	SANABRIA ALFARO KEVIN ALEXANDER	AYUDANTE DRYWALL	X				08:40	36.2	17:38	32.3	X		X		
41	77.105.441	SANCHEZ AMAYA DIOMAR	AYUDANTE DE MAMPOSTERIA	X				07:50	36.2	16:05	36.2	X		X		
42	1.109.293.838	SANCHEZ AMAYA MARIA ARGUILIA	AYUDANTE	X				07:14	36.2	17:25	33.2	X		X		
43	79.866.053	SARMIENTO CHICUILLO MARCELO AUGUSTO	ARQUITECTO RESIDENTE	X				08:22	36.2	17:48	36.0	X		X		
44	79.584.056	SANCHEZ GUERRA MARCO AURELIO	AYUDANTE DE ENCHAPE	X				07:58	36.2	15:50	36.2	X		X		
45	11.387.045	SOTO CAJAMARCA JHON EWAR	TECNICO ELECTRICO	X				09:55	36.2	17:30	36.3					
46	1.019.101.556	SOTO ESPINOSA LUIS MARIO	AYUDANTE	X				—	—	—	—	—		—		
47	1.019.100.992	TINJACA CRISTIAN DAVID	OFICIAL DRYWALL	X				08:40	36.2	17:43	33.3	X		X		
48	1.003.037.382	YUNDA YUNDA PATRICIO	AYUDANTE	X				07:30	36.2	17:11	36.2	X		X		
49	52.680.504	ALMANZA LADY ALEXANDRA	PROMOVILES													
50	1.010.206.893	BAEZ SANABRIA INGRID CATHERINE	PROMOVILES		x			08:10	36.2	18:37	36.4	X				
51	1.033.710.837	CONTRERAS LUIS EDUARDO	PROMOVILES		x			08:20	36.2	17:38	34.8	X		X		
52	1020.1200	JUYO UMBARILA JOSE LUIS	PROMOVILES		x			07:33	36.2	17:19	36.7	X		X		
53	1.019.059.093	MORA RODRIGEZ JHONATTAN	PROMOVILES		x											
54	1.018.422.188	PIÑEROS PAREDES ANGELA ROCIO	PROMOVILES		x											
55	5.658.675	QUITIAN QUITIAN MISAEL	AYUDANTE HIDROSANITARIO			x										
56	1.022.390.551	VARGAS ROMERO EDDY JAVIER	HIDROSANITARIOS			x										
57	91.445.424	ARENILLA BOHORQUEZ EDUARDO	HIDROSANITARIOS			x										
58	14.139.533	URUEÑA OSPINA JHONATHAN GABRIEL	OPERADOR CARGADOR			x										
59	1.090.402.822	PEREZ ECHAVEZ JOSE RICARDO	GUARDA DE SEGURIDAD			x		07:30	36.2	16:40	36.2	X		X		
60	1.000.774.232	PIRA PARDO JUAN CAMILO	GUARDA DE SEGURIDAD			x		17:20	33.2	6:02	33.9	X		X		
								—	—			—		—		

RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE: [illegible]

CARGO: coord. calidad

FIRMA:

709

GG Ingeniería Ltda

CONTROL DE PAPSO

HSEQ

Fecha: 25/06/2020	
Codigo: F-HSEQ-006	
Version: 2	
Hoja 1 de 1	

OBRA Y/O PROYECTO: ESTACIÓN DE BOMBEROS DE BELLAVISTA

No. DEL CONTRATO: 470 DE 2018

FECHA DE REGISTRO: 18/03/2021

ITEM	No: CEDULA	NOMBRE EMPLEADO	CARGO	TIPO DE COLABORADOR				TOMA TEMPERATURA CORPORAL INGRESO		TOMA TEMPERATURA CORPORAL SALIDA		PROTECCION RESPIRATORIA		PROTOCOLO DE LAVADO DE MANOS		OBSERVACIONES (RELACIONAR NOMBRE DE LA EMPRESA O TIPO DE VISITAS)
				GGG	INTERVENTORIA	PROVEEDOR	VISITANTE	HORA	T°	HORA	T°	SI	NO	SI	NO	
61	1.033.776.737	QUINTERO ACOSTA MIGUEL ANGEL	GUARDA DE SEGURIDAD			x		08:10	36.2	17:20	33.1	X		X		
62	79.114.560	VENEGAS DUARTE JOSE MARTIN	SOLDADOR			x		08:90	36.2	12:07	36.2	X		X		
64	1.016.071.756	JAQUE SALAZAR JOSE CRISTHIAN	AYUDANTE DE ORNAMENTACION			x		08:90	36.2	12:07	35.1	X		X		
65	1.057.402.925	SARMIENTO JHON FREDY	TECNICO INSTALADOR -			x										
66	1.022.341.303	COGUA AVILA DIEGO FERNEY	TECNICO INSTALADOR -			x										
67	8.115.706	ARROYO MARMOLEJO ONOFRE	OFICIAL DE URBANISMO			x		07:94	36.2	15:58	36.3	X		X		
68	1.076.928.522	HURTADO MURILLO YUBER EMIR	AYUDANTE DE URBANISMO			x		07:99	37.2	15:58	36.2	X		X		
69	5.958.160	LOZANO NICANOR	AYUDANTE DE URBANISMO			x		07:99	36.2	15:58	36.2	X		X		
70	1.031.159.903	ORTIZ ORTIZ MIGUEL ANGEL	AYUDANTE DE URBANISMO			x		07:99	36.2	15:58	36.3	X		X		
71	1.023.866.702	MENDOZA SABOGAL ANDERSON	OFICIAL ESTAMPADO			x		08:30	36.2	18:10	33.0	X		X		
72	79.214.338	SABOGAL YOVANY	AYUDANTE ESTAMPADO			x		09:30	36.2	18 10	35	X		X		
	80.122.014	BAUTISTA JOSE ALIRIO	OFICIAL ESTAMPADO			x										
73	79.870.655	CASTILLO WILSON ORLANDO	OFICIAL ESTAMPADO			x										
74	24.108.456	REYES VELASQUEZ ANTONIO JOSE	INSTALADOR - SIAG			x										
75	1.111.748.669	QUIÑONES GAMBOA DIEGO ARMANDO	INSTALADOR - SIAG			x										
76	26.281.154	MAGO ABREU ANTONIO ALEJANDRO CE 26.281.154	INSTALADOR - SIAG			x										
77	80.858.547	DAZA FANDIÑO ERMINSO	INSTALADOR - SIAG			x										
78	79.749.315	RODRIGUEZ HERNANDEZ WILDER JAVIER	INSTALADOR - SIAG			x										
79	79.027.162	ROSSO MARTINEZ BENJAMIN	FIRA SAS			x		11:03	36.2	17:44	35.6	X		X		
80	79.054.020	ROSSO MARTINEZ NAFER	FIRA SAS			x		08:13	36.2	17:44	36.2	X		X		
81	15.648.923	OVIEDO ROSSO ARTURO	FIRA SAS			x										
82	1.082.453.489	ACOSTA HERNANDEZ CESAR	INSTALADOR - TU FACHADA			x										
83	1.001.208.472	BANGUINO AMEZQUITA SEBASTIAN ARDES	INSTALADOR - TU FACHADA			x										
84																
85																
86																
87																
88																
89																
90																

RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE: [illegible]

CARGO: Coord. calidad

FIRMA:

710

G-G Ingenieros Ltda

CONTROL DE PAPSO

HSEQ

Fecha: 25/06/2020
Codigo: F-HSEQ-095
Version: 2
Hoja 1 de 1

OBRA Y/O PROYECTO: **BOMBEROS BELLAVISTA**

No. DEL CONTRATO: **470 DE 2018**

FECHA DE REGISTRO: 19/03/21

ITEM	No: CEDULA	NOMBRE EMPLEADO	CARGO	TIPO DE COLABORADOR				TOMA TEMPERATURA CORPORAL INGRESO		TOMA TEMPERATURA CORPORAL SALIDA		PROTECCION RESPIRATORIA		PROTOCOLO DE LAVADO DE MANOS		OBSERVACIONES (RELACIONAR NOMBRE DE LA EMPRESA O TIPO DE VISITA)
				G&G	INTERVENTORIA	PROVEEDOR	VISITANTE	HORA	T°	HORA	T°	SI	NO	SI	NO	
1	34762080	Nora Gaviria	Fisa Coor				X	07:52	36.2	09:54	36.2	X		X		
2	52983940	Nora Mejia	Asesora				X	07:50	36.2	14:00	36.2	X		X		
3	5354765	Olga Gomez					X	07:50	36.2	14:00	39.2	X		X		
4	52775559	luz Edy Cers	Psicologa				X	07:45	36.2	14:00	35.0	X		X		
5	5992645	Over Bonilla	Oficial				X	08:10	36.2	17:38	36.2	X		X		
6	1032450165	Yesica Hernandez	Cp. Cers				X	08:16	36.2	09:05	36.2	X		X		
7	80798664	Jacson Mendez	Inspector				X	08:16	36.2	09:05	36.1	X		X		
8	1399972	Mari Garcia	Ayudante				X	08:00	36.2	09:10	36.2	X		X		
9	1037940697	Jhon Oveso	Cerchet				X	09:00	36.2	09:10	36.2	X		X		
10	1058386705	Fraiber Rebollego	ayudante				X	09:20	36.2	18:10	35.3	X		X		
11	79857366	Alejandro Rodr	Ingeniero				X	11:17	36.1	16:06	34.7	X		X		
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																
21																
22																
23																
24																
25																
26																
27																
28																
29																
30																

NOMBRE: [illegible]

RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN

CARGO: Coord. Calidad

711

GG Ingeniería Ltda

CONTROL DE PAPSO

HSEQ

Fecha: 25/06/2020
Codigo: F-HSEQ-085
Version: 7
Hoja 1 de 1

OBRA Y/O PROYECTO: ESTACIÓN DE BOMBEROS DE BELLAVISTA

No. DEL CONTRATO: 470 DE 2018

FECHA DE REGISTRO: 17/11/2

ITEM	No: CEDULA	NOMBRE EMPLEADO	CARGO	TIPO DE COLABORADOR				TOMA TEMPERATURA CORPORAL INGRESO		TOMA TEMPERATURA CORPORAL SALIDA		PROTECCIÓN RESPIRATORIA		PROTOCOLO DE LAVADO DE MANOS		OBSERVACIONES (RELACIONAR NOMBRE DE LA EMPRESA O TIPO
				GAS	INTERVENTORIA	PROVEEDOR	VISITANTE	HORA	T°	HORA	T°	SI	NO	SI	NO	
1	52.300.642	ABRIL PINEDA MARTHA LILIANA	COORDINADORA DE CALIDAD	X				07:42	35.2	17:23	36.3	X		X		
2	1.015.438.262	ALBA ARCILA MARIO FERNANDO	ARQ. AUXILIAR	X				09:05	36.2	17:44	36.3	X		X		
3	5.697.499	AMAYA ARAQUE ANTOLINO	OFICIAL	X				—	—	—	—					
4	1.014.180.566	BOHORQUEZ DIEGO	OFICIAL DRYWALL	X				08:36	36.2	17:43	32.8	X		X		
5	1.000.774.636	BOTACHE RAYO CRISTIAN ANDRES	AYUDANTE MAMPOSTERIA	X				08:28	36.2	17:17	36.2	X		X		
6	1.006.089.104	BOTACHE RAYO JUAN CARLOS	AYUDANTE DRYWALL	X				08:25	36.2	17:41	36.2	X		X		
7	79.971.248	CASTELLANOS DIAZ FRANCISCO JAVIER	OFICIAL - MAMPOSTERIA	X				08:30	36.2	18:09	36.2	X		X		
8	1.014.238.148	CASTRO HUESO LUIS ALBERTO	OFICIAL DE ESTUCO	X				08:40	36.2	18:10	36.4	X		X		
9	1.015.392.764	DIAZ GRANADOS JUAN ALEXIS	OFICIAL	X				07:42	36.2	17:26	36.1	X		X		
10	1.026.556.976	ESCOBAR PINTOR JAVIER ANDRES	AUXILIAR DE INGENIERIA	X				08:22	36.3	17:44	36.3	X		X		
11	1.049.696.539	FUENTES MORA BRAINER	AYUDANTE LAVADO DE FACHADA	X				08:05	36.2	17:10	36.2	X		X		
12	79.667.255	GARCIA GORDILLO LISANDRO	AYUDANTE	X				07:50	36.3	17:45	36.1	X		X		
13	1.115.912.571	GARCIA MADROÑERO RENZO EDUARDO	OFICIAL DE MAMPOSTERIA	X				07:58	36.0	16:58	36.2	X		X		
14	1.000.990.115	GARCIA RIAÑO MOISES FELIPE	AYUDANTE	X				07:50	36.2	15:55	36.3	X		X		
15	1.032.452.084	GIL RAMIREZ PABLO EMANUEL	OFICIAL	X				—	—	—	—					
16	1.023.608.733	GONZALEZ RIOS CRISTIAN CAMILO	OFICIAL - MAMPOSTERIA	X				08:25	36.2	17:14	36.2	X		X		
17	51.728.640	GUTIERREZ RODRIGUEZ MYRIAM	PROFESIONAL HS	X				—	—	—	—					
18	1.018.045.715	GUTIERREZ ESCOBAR WINTER	AYUDANTE DRYWALL	X				08:27	36.2	16:26	36.1	X		X		
19	1.073.156.378	HERNANDEZ PALACIO HECTOR GUILLERMO	OFICIAL DE MAMPOSTERIA	X				07:58	35.8	17:06	36.2	X		X		
20	19.212.619	HERNANDEZ VELOSA MIGUEL ALFONSO	OFICIAL	X												
21	1.000.611.401	JAMES DIAZ JHON DARIO	AYUDANTE	X				07:20	36.2	17:28	36.1	X		X		
22	80.864.926	MALDONADO MEJIA MILTON	TÉCNICO ELECTRICO	X												
23	80.896.416	MARTINEZ GIL LUIS ADRIAN	ENCARGADO DE MAMPOSTERIA	X				07:58	33.3	17:25	36.2	X		X		
24	1.049.608.705	MENDOZA JAVIER	OFICIAL DRYWALL	X				08:37	36.2	17:41	36.2	X		X		
25	7.313.654	NUÑEZ RITIVA GERMAN ANTONIO	OFICIAL	X				07:58	36.1	17:12	36.2	X		X		
26	80.377.083	OBANDO HENRY ALBERTO	MAESTRO DE OBRA	X				07:58	36.2	17:13	36.1	X		X		
27	7.695.863	OSORIO RAMIREZ ALEXANDER	TOPOGRAFO	X				—	—	—	—					
28	79.388.911	PADILLA EDUARDO	OFICIAL	X				07:46	36.2	17:54	36.0	X		X		
29	79.452.393	PADILLA JOSE GUILLERMO	OFICIAL - MAMPOSTERIA	X				07:59	36.2	17:34	32.0	X		X		
30	1.023.900.608	PADILLA LOPEZ FARID ANDRES	AYUDANTE	X				08:48	36.2	17:54	36.0	X		X		

712

NOMBRE: martha abril

RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN

CARGO: coord. calidad

GG Ingeniería

CONTROL DE PAPSO

HSEQ

Fecha: 25/08/2020
Codigo: F-HSEQ-095
Version: 2
Hoja 1 de 1

OBRA Y/O PROYECTO: ESTACIÓN DE BOMBEROS DE BELLAVISTA

No. DEL CONTRATO: 470 DE 2018

FECHA DE REGISTRO: 17/03/2021

ITEM	No: CEDULA	NOMBRE EMPLEADO	CARGO	TIPO DE COLABORADOR				TOMA TEMPERATURA CORPORAL INGRESO		TOMA TEMPERATURA CORPORAL SALIDA		PROTECCION RESPIRATORIA		PROTOCOLO DE LAVADO DE MANOS		OBSERVACIONES (RELACIONAR NOMBRE DE LA EMPRESA O TIPO DE VISITA)
				G&G	INTERVENTORIA	PROVEEDOR	VISITANTE	HORA	T°	HORA	T°	SI	NO	SI	NO	
31	1.070.951.642	PEDROZA NARANJO NARLY YOHANNA	PROFESIONAL AMBIENTAL	X				07:48	36.2	13:03	36.9	X		X		
32	1.073.236.829	PEÑA SALAMANCA ELKIN ANDRES	ALMACENISTA	X				08:14	36.2	16:42	36.5	X		X		
33	79.513.021	PRECIADO CORREA JOSE GERMAN	AYUDANTE	X				07:50	36.2	17:10	36.2	X		X		
34	19.379.836	PUENTES MEDINA FLORENTINO	OFICIAL	X				07:58	35.2	17:26	36.2	X		X		
35	1.044.609.302	REYES CRISTIAN	OFICIAL DRYWALL	X				08:32	36.2	17:47	34.8	X		X		
36	80.136.774	ROMERO CARRILLO CAMILO ANDRES	RESIDENTE DE OBRA	X				09:24	36.2	19:30	36.6	X		X		
37	92.400.503	RUIZ ROBERTO CARLOS	AYUDANTE	X				07:58	36.1	17:06	36.1	X		X		
38	1.023.917.891	SAA ROBLES JOSÉ EVER	OFICIAL	X				08:26	36.2	18:10	36.1	X		X		
39	10.554.114	SAA CASTRO JOSÉ EVER	OFICIAL	X				08:35	36.5	17:42	36.1	X		X		
40	1.019.112.383	SANABRIA ALFARO KEVIN ALEXANDER	AYUDANTE DRYWALL	X				08:26	36.2	17:44	35.2	X		X		
41	77.105.441	SANCHEZ AMAYA DIOMAR	AYUDANTE DE MAMPOSTERIA	X				07:58	36.1	17:09	36.5	X		X		
42	1.109.293.835	SANCHEZ AMAYA MARIA ARQUILIA	AYUDANTE	X				07:42	36.2	17:23	36.1	X		X		
43	79.968.053	SARMIENTO CHIQUILLO MARCELO AUGUSTO	ARQUITECTO RESIDENTE	X				08:24	36.2	17:28	36.2	X		X		
44	79.564.056	SANCHEZ GUERRA MARCO AURELIO	AYUDANTE DE ENCHAPE	X				07:58	36.2	17:29	36.2	X		X		
45	11.367.645	SOTO CAJAMARCA JHON EWAR	TECNICO ELECTRICO	X				09:30	36.2	17:17	36.2	X		X		
46	1.019.101.556	SOTO ESPINOSA LUIS MARIO	AYUDANTE	X												
47	1.019.106.992	TINJACA CRISTIAN DAVID	OFICIAL DRYWALL	X				08:33	36.5	17:43	23.8	X		X		
48	1.003.037.382	YUNDA YUNDA PATRICIO	AYUDANTE	X				07:00	36.2			X		X		
49	52.860.504	ALMANZA LADY ALEXANDRA	PROMCIVILES					—	—	—	—					
50	1.019.208.803	BAEZ SANABRIA INGRID CATHERINE	PROMCIVILES		X			08:14	39.6	17:35	36.2	X		X		
51	1.033.710.837	CONTRERAS LUIS EDUARDO	PROMCIVILES		X			08:21	36.2	17:55	36.2	X		X		
52	16261296	JUYO UMBARILA JOSE LUIS	PROMCIVILES		X			07:41	36.2	17:10	36.2	X		X		
53	1.019.055.093	MORA RODRIGEZ JHONATTAN	PROMCIVILES		X			—	—	—	—					
54	1.018.422.168	PIÑEROS PAREDES ANGELA ROCIO	PROMCIVILES		X			—	—	—	—					
55	5.658.675	QUITIAN QUITIAN MISAEL	AYUDANTE HIDROSANITARIO			X		—	—	—	—					
56	1.022.350.531	VARGAS ROMERO EDDY JAVIER	HIDROSANITARIOS			X		—	—	—	—					
57	91.445.424	ARENILLA BOHORQUEZ EDUARDO	HIDROSANITARIOS			X		—	—	—	—					
58	14.139.533	URUEÑA OSPINA JHONATHAN GABRIEL	OPERADOR CARGADOR			X		07:34	36.2	17:00	36.1	X		X		
59	1.090.462.822	PEREZ ECHAVEZ JOSE RICARDO	GUARDA DE SEGURIDAD			X		18:00	36.0	06:16	36.2	X		X		
60	1.000.774.332	PIRA PARDO JUAN CAMILO	GUARDA DE SEGURIDAD			X		—	—	—	—	—				

RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE: [illegible]

CARGO: Coord. Calidad

FIRMA:

213

GG Ingeniería Ltda

CONTROL DE PAPSO

HSEQ

Fecha: 25/06/2020	
Codigo: F-HSEQ-035	
Version: 2	
Hoja 1 de 1	

OBRA Y/O PROYECTO: ESTACIÓN DE BOMBEROS DE BELLAVISTA

No. DEL CONTRATO: 470 DE 2018

FECHA DE REGISTRO: 17/03/2021

ITEM	No: CEDULA	NOMBRE EMPLEADO	CARGO	TIPO DE COLABORADOR				TOMA TEMPERATURA CORPORAL INGRESO		TOMA TEMPERATURA CORPORAL SALIDA		PROTECCION RESPIRATORIA		PROTOCOLO DE LAVADO DE MANOS		OBSERVACIONES (RELACIONAR NOMBRE DE LA EMPRESA O TIPO DE VISITA)
				G&G	INTERVENTORIA	PROVEEDOR	VISITANTE	HORA	T°	HORA	T°	SI	NO	SI	NO	
61	1.033.778.737	QUINTERO ACOSTA MIGUEL ANGEL	GUARDA DE SEGURIDAD			x		05:30	36.2	05:20	36.2	X		X		
62	79.114.560	VENEGAS DUARTE JOSE MARTÍN	SOLDADOR			x										
64	1.016.071.756	JAQUE SALAZAR JOSE CRISTHIAN	AYUDANTE DE ORNAMENTACION			X								X		
65	1.057.402.925	SARMIENTO JHON FREDY	TECNICO INSTALADOR -			x		07:30	36.2	11:10	36.2	X				
66	1.022.341.303	COGUA AVILA DIEGO FERNEY	TECNICO INSTALADOR -			x								X		
67	8.115.708	ARROYO MARMOLEJO ONOFRE	OFICIAL DE URBANISMO			x		08:43	36.2	17:00	36.2	X		X		
68	1.076.326.922	HURTADO MURILLO YUBER EMIR	AYUDANTE DE URBANISMO			x		09:55	36.2	16:59	36.2	X				
69	5.968.180	LOZANO NICANOR	AYUDANTE DE URBANISMO			x		07:50	36.2	16:59	36.2	X		X		
70	1.031.159.903	ORTIZ ORTIZ MIGUEL ANGEL	AYUDANTE DE URBANISMO			x		07:58	36.2	16:58	36.2	X		X		
71	1.023.885.702	MENDOZA SABOGAL ANDERSON	OFICIAL ESTAMPADO			x										
72	79.214.338	SABOGAL YOVANY	AYUDANTE ESTAMPADO			x										
	80.122.014	BAUTISTA JOSE ALIRIO	OFICIAL ESTAMPADO			x										
73	79.870.655	CASTILLO WILSON ORLANDO	OFICIAL ESTAMPADO			x										
74	24.108. 486	REYES VELASQUEZ ANTONIO JOSE	INSTALADOR - SIAG			x										
75	1.111.748.609	QUIÑONES GAMBOA DIEGO ARMANDO	INSTALADOR - SIAG			x										
76	26.261.154	MAGO ABREU ANTONIO ALEJANDRO CE 26.261.154	INSTALADOR - SIAG			x										
77	60.858.547	DAZA FANDIÑO ERMINSO	INSTALADOR - SIAG			x										
78	79.749.315	RODRIGUEZ HERNANDEZ WILDER JAVIER	INSTALADOR - SIAG			x										
79	78.027.162	ROSSO MARTINEZ BENJAMIN	FIRA SAS			x										
80	78.034.020	ROSSO MARTINEZ NAFER	FIRA SAS			x										
81	15.646.923	OVIEDO ROSSO ARTURO	FIRA SAS			x										
82	1.052.453.468	ACOSTA HERNANDEZ CESAR	INSTALADOR - TU FACHADA			x										
83	1.001.209.472	BANGUERO AMEZQUITA SEBASTIAN ARIDES	INSTALADOR - TU FACHADA			x										
84																
85																
86																
87																
88																
89																
90																

RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE: [illegible]

CARGO: [illegible]

FIRMA:

714

GG Ingenieros Ltda

CONTROL DE PAPSO

HSEQ

Fecha: 25/06/2020
Codigo: F-HSEQ-093
Version: 2
Hoja 1 de 1

OBRA Y/O PROYECTO: **BOMBEROS BELLAVISTA**

No. DEL CONTRATO: **470 DE 2018**

FECHA DE REGISTRO: 17-03-21

ITEM	No: CEDULA	NOMBRE EMPLEADO	CARGO	TIPO DE COLABORADOR				TOMA TEMPERATURA CORPORAL INGRESO		TOMA TEMPERATURA CORPORAL SALIDA		PROTECCION RESPIRATORIA		PROTOCOLO DE LAVADO DE MANOS		OBSERVACIONES (PRACTICAS NOMBRE DE LA EMPRESA O TIPO DE VISITA)
				G&G	INTERVENTORIA	PROVEEDOR	VISITANTE	HORA	T°	HORA	T°	SI	NO	SI	NO	
1	1090981642	yohana Pedraza P Ambu					X	07'48	36.2	13.10	36.2	X		X		
2	32348212	Rafael Calderon					X	13.30	36.2	14:00	36.2	X		X		
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																
21																
22																
23																
24																
25																
26																
27																
28																
29																
30																

NOMBRE: Martha Bolaños

RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN

CARGO: Coord. Calidad

	CONTROL DE PAPSO																		Fecha: 25/06/2020
	HSEQ																		Codigo: F-HSEQ-095
																			Version: 2
OBRA Y/O PROYECTO:	ESTACIÓN DE BOMBEROS DE BELLAVISTA																		Hoja 1 de 1
														No. DEL CONTRATO: 470 DE 2018					FECHA DE REGISTRO: 16/03/2021
ITEM	No: CEDULA	NOMBRE EMPLEADO	CARGO	TIPO DE COLABORADOR				TOMA TEMPERATURA CORPORAL INGRESO		TOMA TEMPERATURA CORPORAL SALIDA		PROTECCIÓN RESPIRATORIA		PROTOCOLO DE LAVADO DE MANOS		OBSERVACIONES
				####	INTERVENTORIA	PROVEEDOR	VISITANTE	HORA	T°	HORA	T°	SI	NO	SI	NO	(EN CASO DE NO SER LA EMPRESA O TERCERO VISITA)
1	52.300.642	ABRIL PINEDA MARTHA LILIANA	COORDINADORA DE CALIDAD	X				08:24	36.2	17 35	363	X		X		
2	1.015.438.262	ALBA ARCILA MARIO FERNANDO	ARQ. AUXILIAR	X				09 00	36 1	19 10	360	X		X		
3	5.697.499	AMAYA ARAGUE ANTOLINO	OFICIAL	X				—	—	—	—	—		—		
4	1.026.265.221	BARRANTES SALAZAR ASTRID CAROLINA	AYUDANTE	X				—	—	—	—					
5	1.014.180.588	BOHORQUEZ DIEGO	OFICIAL DRYWALL	X				08:29	36.1	17-43	348	X		X		
6	1.000.774.636	BOTACHE RAYO CRISTIAN ANDRES	AYUDANTE MAMPOSTERIA	X				08:28	36.1	17 16	363	X		X		
7	1.006.089.104	BOTACHE RAYO JUAN CARLOS	AYUDANTE DRYWALL	X				08:29	36.1	17 23	361	X		X		
8	79.971.248	CASTELLANOS DIAZ FRANCISCO JAVIER	OFICIAL - MAMPOSTERIA	X				07.58	36.2	17 33	363	X		X		
9	1.014.238.148	CASTRO HUESO LUIS ALBERTO	OFICIAL DE ESTUCO	X				08:24	36.2	17 36	363	X		X		
10	1.015.392.764	DIAZ GRANADOS JUAN ALEXIS	OFICIAL	X				08:24	36.1	17 28	363	X		X		
11	1.026.558.978	ESCOBAR PINTOR JAVIER ANDRES	AUXILIAR DE INGENIERIA	X				08:30	36.1	17 43	366	X		X		
12	1.049.886.339	FUENTES MORA BRAINER	AYUDANTE LAVADO DE FACHADA	X				08:00	36.2	09:55	36.2	X		X		
13	79.667.255	GARCIA GORDILLO LISANDRO	AYUDANTE	X				08:00	36.1	17 02	360	X		X		
14	1.115.912.571	GARCIA MADROÑERO RENZO EDUARDO	OFICIAL DE MAMPOSTERIA	X				08:12	36.2	16 45	360	X		X		
15	1.000.980.115	GARCIA RIAÑO MOISES FELIPE	AYUDANTE	X				08:00	35.8	16 00	359	X		X		
16	1.032.432.064	GIL RAMIREZ PABLO EMANUEL	OFICIAL	X				—	—	—	—					
17	1.030.613.666	GOENAGA OSMA EVER ANDRES	AYUDANTE	X				—	—	—	—					
18	1.023.908.733	GONZALEZ RIOS CRISTIAN CAMILO	OFICIAL - MAMPOSTERIA	X				08:47	36.2	17 16	360	X		X		
19	51.728.640	GUTIERREZ RODRIGUEZ MYRIAM	PROFESIONAL HS	X				—	—					—		
20	1.019.045.715	GUTIERREZ ESCOBAR WINTER	AYUDANTE DRYWALL	X				08:27	36.2	17 33	364	X		X		
21	1.073.156.378	HERNANDEZ PALACIO HECTOR GUILLERMO	OFICIAL DE MAMPOSTERIA	X				08:12	36.2	17 06	360	X		X		
22	19.212.619	HERNANDEZ VELOSA MIGUEL ALFONSO	OFICIAL	X				07.59	36.1	14 00	362	X		X		
23	1.000.611.401	JAIMES DIAZ JHON DARIO	AYUDANTE	X				07.20	36.1	17:00	36.2	X		X		
24	80.364.928	MALDONADO MEJIA MILTON	TÉCNICO ELECTRICO	X				10:00	36.7	17 39	360	X		X		
25	80.896.416	MARTINEZ GIL LUIS ADRIAN	ENCARGADO DE MAMPOSTERIA	X				08:20	36.2	17:06	36.2	X		X		
26	1.049.608.705	MENDOZA JAVIER	OFICIAL DRYWALL	X				08:29	36.2	17 40	360	X		X		
27	7.313.664	NUÑEZ RITIVA GERMAN ANTONIO	OFICIAL	X				08'00	35.8	17:08	1650	X		X		
28	80.377.053	OBANDO HENRY ALBERTO	MAESTRO DE OBRA	X				08:00	36.2	17:08	16 50	X		X		
29	7.695.863	OSORIO RAMIREZ ALEXANDER	TOPOGRAFO	X				09'00	35.3	15:46	36.2	X		X		

*1741 363

360

362

—

NOMBRE: [illegible]

RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN

CARGO: Coord. Calidad

CONTROL DE PAPSO

HSEQ

Fecha: 29/06/2020
Codigo: F-HSEQ-095
Version: 2
Hoja 1 de 1

OBRA Y/O PROYECTO: ESTACIÓN DE BOMBEROS DE BELLAVISTA

No. DEL CONTRATO: 470 DE 2018

FECHA DE REGISTRO: 16/03/2021

ITEM	No: CEDULA	NOMBRE EMPLEADO	CARGO	TIPO DE COLABORADOR				TOMA TEMPERATURA CORPORAL INGRESO		TOMA TEMPERATURA CORPORAL SALIDA		PROTECCION RESPIRATORIA		PROTOCOLO DE LAVADO DE MANOS		OBSERVACIONES
				G&G	INTERVENTORIA	PROVEEDOR	VISITANTE	HORA	T°	HORA	T°	SI	NO	SI	NO	
32	79.388.911	PADILLA EDUARDO	OFICIAL	X				08:20	36.1	17 47	36 1	X		X		
33	79.452.393	PADILLA JOSE GUILLERMO	OFICIAL - MAMPOSTERIA	X				08:15	36.1	17 52	364	X		X		
34	1.023.900.608	PADILLA LOPEZ FARID ANDRES	AYUDANTE	X				08:57	36.2	17:52	360	X		X		
35	1.070.951.642	PEDROZA NARANJO NARLY YOHANNA	PROFESIONAL AMBIENTAL	X				—	—	—	—					
36	1.073.236.829	PEÑA SALAMANCA ELKIN ANDRES	ALMACENISTA	X				08:10	36.2	19'06	36.2	X		X		
37	79.513.021	PRECIADO CORREA JOSE GERMAN	AYUDANTE	X				07:59	36.1	17:07	36.2	X		X		
38	19.379.836	PUENTES MEDINA FLORENTINO	OFICIAL	X				08:00	35.1	17:19	365	X		X		
39	1.044.609.302	REYES CRISTIAN	OFICIAL DRYWALL	X				08:27	36.1	14 00	360	X		X		
40	80.136.774	ROMERO CARRILLO CAMILO ANDRES	RESIDENTE DE OBRA	X				08:05	36.1	17 35	364	X		X		
41	92.400.503	RUIZ ROBERTO CARLOS	AYUDANTE	X				08:00	35.3	17 21	36 6	X		X		
42	1.023.917.691	SAA ROBLES JOSE EVER	OFICIAL	X				08:38	36.5	17 32	361	X		X		
43	10.554.114	SAA CASTRO JOSE EVER	OFICIAL	X				08:29	32.3	17 19	360	X		X		
44	1.019.112.363	SANABRIA ALFARO KEVIN ALEXANDER	AYUDANTE DRYWALL	X				08:17	36.1	17 32	363	X		X		
45	77.105.441	SANCHEZ AMAYA DIOMAR	AYUDANTE DE MAMPOSTERIA	X				07:53	36.2	15:15	36.2	X		X		
46	1.109.293.838	SANCHEZ AMAYA MARIA ARQUILIA	AYUDANTE	X				07:00	36.1	17 35	362	X		X		
47	79.960.053	SARMIENTO CHIQUILLO MARCELO AUGUSTO	ARQUITECTO RESIDENTE	X				08:05	36.2	17 35	365	X		X		
48	79.584.056	SANCHEZ GUERRA MARCO AURELIO	AYUDANTE DE ENCHAPE	X				07:51	36.1	17 14	367	X		X		
49	11.367.045	SOTO CAJAMARCA JHON EWAR	TECNICO ELECTRICO	X				16:07	36.2	17 31	364					
50	1.019.101.556	SOTO ESPINOSA LUIS MARIO	AYUDANTE	X				07:59	36.2	14:00	36.2	X		X		
51	1.019.109.992	TINJACA CRISTIAN DAVID	OFICIAL DRYWALL	X				08:59	36.1	17 40	364	X		X		
52	1.003.037.382	YUNDA YUNDA PATRICIO	AYUDANTE	X				07:10	36.2	17 23	361	X		X		
53	52.880.504	ALMANZA LADY ALEXANDRA	PROMOTORES					—	—	—	—	—		—		
54	1.010.208.893	BAEZ SANABRIA INGRID CATHERINE	PROMOTORES		X			08:10	36.1	19 05	363	X		X		
55	1.033.710.837	CONTRERAS LUIS EDUARDO	PROMOTORES		X			08:10	36.1	17 39	364	X		X		
56	19261298	JUYO UMBARILA JOSE LUIS	PROMOTORES		X			08:21	36.1	17 38	360	X		X		
57	1.019.055.093	MORA RODRIGEZ JHONATTAN	PROMOTORES		X			—	—			—		—		
58	1.018.422.158	PIÑEROS PAREDES ANGELA ROCIO	PROMOTORES		X			—	—			—		—		
59	5.658.875	QUITIAN QUITIAN MISAEL	AYUDANTE HIDROSANITARIO			X		—	—			—		—		
60	1.022.330.531	VARGAS ROMERO EDDY JAVIER	HIDROSANITARIOS			X		—	—			—		—		
61	91.445.424	ARENILLA BOHORQUEZ EDUARDO	HIDROSANITARIOS			X		—	—			—		—		


RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE: [illegible]

CARGO: [illegible]

FIRMA:

717



CONTROL DE PAPSO

HSEQ

OBRA Y/O PROYECTO: ESTACIÓN DE BOMBEROS DE BELLAVISTA

No. DEL CONTRATO: 470 DE 2018

Fecha: 25/08/2020
Codigo: F-HSEQ-005
Version: 2
Hoja 1 de 1

FECHA DE REGISTRO: 16/03/2021

ITEM	No: CEDULA	NOMBRE EMPLEADO	CARGO	TIPO DE COLABORADOR				TOMA TEMPERATURA CORPORAL INGRESO		TOMA TEMPERATURA CORPORAL SALIDA		PROTECCION RESPIRATORIA		PROTOCOLO DE LAVADO DE MANOS	
				GSG	INTERVENTORIA	PROVEEDOR	VISITANTE	HORA	T°	HORA	T°	SI	NO	SI	NO
62	14.139.533	URUEÑA OSPINA JHONATHAN GABRIEL	OPERADOR CARGADOR			x		07:51	36.1	17:05	36.0	X		X	
63	1.090.462.822	PEREZ ECHAVEZ JOSE RICARDO	GUARDA DE SEGURIDAD			x		—	—	—	—	—		—	
64	1.000.774.232	PIRA PARDO JUAN CAMILO	GUARDA DE SEGURIDAD			x		17:00	36.0	05:30	35.9				
65	1.033.778.737	QUINTERO ACOSTA MIGUEL ANGEL	GUARDA DE SEGURIDAD			x		05:30	36.2	17:00	36.0	X		X	
66	79.114.560	VENEGAS DUARTE JOSE MARTIN	SOLDADOR			x		—	—	—	—	X		X	
67	1.016.071.756	JAQUE SALAZAR JOSE CRISTHIAN	AYUDANTE DE ORNAMENTACION			x		/	—	—	—				
68	1.057.462.925	SARMIENTO JHON FREDY	TECNICO INSTALADOR - ASCENSOR			x		—	—	—	—				
69	1.022.341.303	COQUIA AVILA DIEGO FERNEY	TECNICO INSTALADOR - ASCENSOR			x		08:31	36.2	16:50	36.0	X		X	
70	8.115.708	ARROYO MARMOLEJO ONOFRE	OFICIAL DE URBANISMO			x		—	—	—	—	—		—	
71	1.076.329.522	HURTADO MURILLO YUBER EMIR	AYUDANTE DE URBANISMO			x		08:20	36.2	16:55	34.2	X		X	
72	5.968.180	LOZANO NICANOR	AYUDANTE DE URBANISMO			x		07:54	36.1	16:55	35.2	X		X	
73	1.031.159.903	ORTIZ ORTIZ MIGUEL ANGEL	AYUDANTE DE URBANISMO			x		07:54	35.8	16:55	36.1	X		X	
74	1.023.865.702	MENDOZA SABOGAL ANDERSON	OFICIAL ESTAMPADO			x		07:59	35.5	16:55	35.1	X		X	
75	79.214.338	SABOGAL YOVANY	AYUDANTE ESTAMPADO			x									
76	80.122.014	BAUTISTA JOSE ALIRIO	OFICIAL ESTAMPADO			x									
77	79.870.655	CASTILLO WILSON ORLANDO	OFICIAL ESTAMPADO			x									
78	24.108.488	REYES VELASQUEZ ANTONIO JOSE	INSTALADOR - SIAG			x									
79	1.111.746.669	QUIÑONES GAMBOA DIEGO ARMANDO	INSTALADOR - SIAG			x									
80	25.281.154	MAGO ABREU ANTONIO ALEJANDRO CE 25.281.154	INSTALADOR - SIAG			x									
81	80.858.547	DAZA FANDIÑO ERMINSO	INSTALADOR - SIAG			x									
82	79.749.315	RODRIGUEZ HERNANDEZ WILDER JAVIER	INSTALADOR - SIAG			x									
83	78.027.162	ROSSO MARTINEZ BENJAMIN	FIRA SAS			x									
84	78.034.020	ROSSO MARTINEZ NAFER	FIRA SAS			x									
85	15.646.923	OVIEDO ROSSO ARTURO	FIRA SAS			x									
86	1.032.453.458	ACOSTA HERNANDEZ CESAR	INSTALADOR - TU FACHADA			x		08:00	36.6	15:13	36.0	X		X	
87	1.001.205.472	SANGUINO AMEZQUITA SEBASTIAN ARIDES	INSTALADOR - TU FACHADA			x									
88															
89															
90															
91															

OBSERVACIONES

NOMBRE: [illegible]

RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN

CARGO: Coord. Calidad

FIRMA :

GG Ingeniería

CONTROL DE PAPSO

HSEQ

Fecha: 25/08/2020
Codigo: F-HSEQ-095
Version: 2
Hoja 1 de 1

OBRA Y/O PROYECTO: ESTACIÓN DE BOMBEROS DE BELLAVISTA

No. DEL CONTRATO: 470 DE 2018

FECHA DE REGISTRO: 16-03-21

ITEM	No: CEDULA	NOMBRE EMPLEADO	CARGO	TIPO DE COLABORADOR				TOMA TEMPERATURA CORPORAL INGRESO		TOMA TEMPERATURA CORPORAL SALIDA		PROTECCION RESPIRATORIA		PROTOCOLO DE LAVADO DE		OBSERVACIONES (RELACIONAR NOMBRE DE LA EMPRESA O TIPO DE VISITA)
				GAS	INTERVENTORIA	PROVEEDOR	VISITANTE	HORA	T°	HORA	T°	SI	NO	SI	NO	
1	1035726970	Ruben Cenegorno	Contratista				X	09:56	36.6	11:16	36.2	X		X		
2	79736772 4	Sandra Espitia	" "				X	09:56	36.2	11:16	36.1	X		X		
3	79324207	Jose Martinez	" "				X	10:10	36.2	11:50	35.8	X		X		
4	79700470	Martin Weslao	" "				X	10:10	36.2	11:50	35.2	X		X		
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																
21																
22																
23																
24																
25																
26																
27																
28																
29																
30																

719

RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE: Martin Weslao

CARGO: Coord. calidad

CONTROL DE PAPSO

HSEQ

Fecha: 25/06/2020
Codigo: F-HSEQ-095
Version: 2
Hoja 1 de 1

OBRA Y/O PROYECTO: ESTACIÓN DE BOMBEROS DE BELLAVISTA

No. DEL CONTRATO: 470 DE 2018

FECHA DE REGISTRO: 15/01/20

ITEM	No: CEDULA	NOMBRE EMPLEADO	CARGO	TIPO DE COLABORADOR				TOMA TEMPERATURA CORPORAL INGRESO		TOMA TEMPERATURA CORPORAL SALIDA		PROTECCIÓN RESPIRATORIA		PROTOCOLO DE LAVADO DE MANOS		OBSERVACIONES
				SAO	INTERVENTORIA	PROVEEDOR	VISITANTE	HORA	T°	HORA	T°	SI	NO	SI	NO	(RELACIONAR NOMBRE DE LA EMPRESA O TIPO DE VISITANTE)
1	52.300.642	ABRIL PINEDA MARTHA LILIANA	COORDINADORA DE CALIDAD	X				—	—	—	—					
2	1.015.438.262	ALBA ARCILA MARIO FERNANDO	ARQ. AUXILIAR	X				05:30	36.1	18:10	36.2	X		X		
3	5.697.499	AMAYA ARAQUE ANTOLINO	OFICIAL	X				08:50	36.2	—	—	X	—	X		
4	1.026.295.221	BARRANTES SALAZAR ASTRID CAROLINA	AYUDANTE	X												
5	1.014.180.688	BOHORQUEZ DIEGO	OFICIAL DRYWALL	X				08:52	36.2	18:08	36.0	X		X		
6	1.000.774.636	BOTACHE RAYO CRISTIAN ANDRES	AYUDANTE MAMPOSTERIA	X				08:20	36.2	16:00	36.2	X		X		
7	1.008.089.104	BOTACHE RAYO JUAN CARLOS	AYUDANTE DRYWALL	X				08:10	36.0	18:06	36.3	X		X		
8	79.971.248	CASTELLANOS DIAZ FRANCISCO JAVIER	OFICIAL - MAMPOSTERIA	X				09:50	36.2	17:40	36.0	X		X		
9	1.014.238.148	CASTRO HUESO LUIS ALBERTO	OFICIAL DE ESTUCO	X				08:09	36.1	18:00	36.3	X		X		
10	1.015.392.764	DIAZ GRANADOS JUAN ALEXIS	OFICIAL	X												
11	1.026.558.978	ESCOBAR PINTOR JAVIER ANDRES	AUXILIAR DE INGENIERIA	X				08:30	36.2	18:24	35.9	X		X		
12	79.787.734	ESPITIA VARGAS SANDRO IVAN	OFICIAL REMATES	X				07:57	37.3	17:10	36.2	X		X		
13	1.049.690.339	FUENTES MORA BRAINER	AYUDANTE LAVADO DE FACHADA	X				08:15	36.2	15:16	36.2	X		X		
14	79.667.255	GARCIA GORDILLO LISANDRO	AYUDANTE	X				07:58	36.1	17:34	36.2	X		X		
15	1.116.912.571	GARCIA MADROÑERO RENZO EDUARDO	OFICIAL DE MAMPOSTERIA	X				08:20	36.2	16:30	36.2	X		X		
16	1.000.990.116	GARCIA RIAÑO MOISES FELIPE	AYUDANTE	X				07:58	36.2	16:00	36.0	X		X		
17	1.032.432.084	GIL RAMIREZ PABLO EMANUEL	OFICIAL	X												
18	1.030.613.866	GOENAGA OSMA EVER ANDRES	AYUDANTE	X												
19	1.023.908.753	GONZALEZ RIOS CRISTIAN CAMILO	OFICIAL - MAMPOSTERIA	X				08:21	36.2	15:17	36.2	X		X		
20	51.728.640	GUTIERREZ RODRIGUEZ MYRIAM	PROFESIONAL HS	X												
21	1.019.045.719	GUTIERREZ ESCOBAR WINTER	AYUDANTE DRYWALL	X				09:10	36.2	18:08	36.0	X		X		
22	1.073.158.978	HERNANDEZ PALACIO HECTOR GUILLERMO	OFICIAL DE MAMPOSTERIA	X				08:15	36.5	16:30	36.2	X		X		
23	1.073.611.144	HERNANDEZ PALACIO JOSE ALFREDO	OFICIAL DE MAMPOSTERIA	X												
24	19.212.619	HERNANDEZ VELOSA MIGUEL ALFONSO	OFICIAL	X												
25	1.000.611.401	JAIMES DIAZ JHON DARIO	AYUDANTE	X				07:15	36.2	18:10	36.2	X		X		
26	80.364.926	MALDONADO MEJIA MILTON	TÉCNICO ELECTRICO	X				11:35	36.2	17:41	36.6					
27	79.324.337	MARTIN RODRIGUEZ JOSE HUGO	AYUDANTE	X				07:56	36.2	17:10	36.2	X		X		
28	79.700.970	MARTIN RODRIGUEZ WENCESLAO	AYUDANTE	X				07:56	36.2	17:10	36.2	X		X		
29	80.866.416	MARTINEZ GIL LUIS ADRIAN	ENCARGADO DE MAMPOSTERIA	X				08:15	36.5	16:32	36.1	X		X		
30																

720

RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE: Ingrid Xiomara Abril

CARGO: Coord. calidad

GG Ingeniería Ltda

CONTROL DE PAPSO

HSEQ

Fecha: 23/06/2020
Código: F-HSEQ-066
Versión: 2
Hoja 1 de 1

OBRA Y/O PROYECTO: ESTACIÓN DE BOMBEROS DE BELLAVISTA

No. DEL CONTRATO: 470 DE 2018

FECHA DE REGISTRO: 15/03/2021

ITEM	No: CEDULA	NOMBRE EMPLEADO	CARGO	TIPO DE COLABORADOR				TOMA TEMPERATURA CORPORAL INGRESO		TOMA TEMPERATURA CORPORAL SALIDA		PROTECCION RESPIRATORIA		PROTOCOLO DE LAVADO DE MANOS		OBSERVACIONES (RELACIONAR NOMBRE DE LA EMPRESA O TIPO DE VISITA)
				G&G	INTERVENTORIA	PROVEEDOR	VISITANTE	HORA	T°	HORA	T°	SI	NO	SI	NO	
31	1.049.608.705	MENDOZA JAVIER	OFICIAL DRYWALL	X				09:16	36.2	18:05	36.5	X		X		
32	7.313.064	NUÑEZ RITIVA GERMAN ANTONIO	OFICIAL	X				07:55	36.2	17:22	36.2	X		X		
33	80.377.053	OBANDO HENRY ALBERTO	MAESTRO DE OBRA	X												
34	7.695.583	OSORIO RAMIREZ ALEXANDER	TOPOGRAFO	X												
35	79.388.911	PADILLA EDUARDO	OFICIAL	X				08:10	36.2	16:57	36.1	X		X		
36	79.482.393	PADILLA JOSE GUILLERMO	OFICIAL - MAMPOSTERIA	X				08:39	36.2	16:57	35.8	X		X		
37	1.023.900.608	PADILLA LOPEZ FARID ANDRES	AYUDANTE	X				08:57	36.0	16:57	35.8	X		X		
38	1.070.951.642	PEDROZA NARANJO NARLY YOHANNA	PROFESIONAL AMBIENTAL	X												
39	1.073.236.829	PEÑA SALAMANCA ELKIN ANDRES	ALMACENISTA	X				08:12	36.2	17:18	36.2	X		X		
40	79.513.021	PRECIADO CORREA JOSE GERMAN	AYUDANTE	X				07:54	36.2	17:23	36.2	X		X		
41	19.379.636	PUENTES MEDINA FLORENTINO	OFICIAL	X				07:49	36.0	15:35	36.0	X		X		
42	1.044.609.302	REYES CRISTIAN	OFICIAL DRYWALL	X												
43	80.138.774	ROMERO CARRILLO CAMILO ANDRES	RESIDENTE DE OBRA	X				08:15	36.8	18:06	36.7	X		X		
44	92.400.503	RUIZ ROBERTO CARLOS	AYUDANTE	X				08:38	35.0	16:51	36.3	X		X		
45	1.023.917.091	SAA ROBLES JOSE EVER	OFICIAL	X				08:33	36.2	18:00	36.3	X		X		
46	10.064.114	SAA CASTRO JOSE EVER	OFICIAL	X				08:33	36.6	17:10	36.6	X		X		
47	1.019.112.383	SANABRIA ALFARO KEVIN ALEXANDER	AYUDANTE DRYWALL	X												
48	77.136.441	SANCHEZ AMAYA DIOMAR	AYUDANTE DE MAMPOSTERIA	X				07:54	35.0	17:38	36.0	X		X		
49	1.109.293.838	SANCHEZ AMAYA MARIA ARQUILIA	AYUDANTE	X				07:10	36.2	17:35	36.2	X		X		
50	79.968.033	SARMIENTO CHIQUILLO MARCELO AUGUSTO	ARQUITECTO RESIDENTE	X				08:17	36.2	18:06	36.3	X		X		
51	79.584.056	SANCHEZ GUERRA MARCO AURELIO	AYUDANTE DE ENCHAPE	X												
52	11.367.045	SOTO CAJAMARCA JHON EWAR	TECNICO ELECTRICO	X				11:00	36.2	17:40	36.9	X		X		
53	1.019.101.566	SOTO DOMINGUEZ LUIS MARIO	AYUDANTE	X												
54	1.019.106.982	TINJACA CRISTIAN DAVID	OFICIAL DRYWALL	X												
55	1.003.037.382	YUNDA YUNDA PATRICIO	AYUDANTE	X												
56	52.860.504	ALMANZA LADY ALEXANDRA	PROMCIVILES					07:10	36.2	17:12	36.2	X		X		
57	1.019.208.893	BAEZ SANABRIA INGRID CATHERINE	PROMCIVILES		X											
58	1.033.710.837	CONTRERAS LUIS EDUARDO	PROMCIVILES		X			08:10	36.2	17:35	36.0	X		X		
59	19361286	JUYO UMBARILA JOSE LUIS	PROMCIVILES		X			08:15	36.2	17:35	36.0	X		X		
60	1.019.055.093	MORA RODRIGEZ JHONATTAN	PROMCIVILES		X			07:55	36.2	17:28	36.2	X		X		

RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE: [illegible]

CARGO: [illegible]

FIRMA:

721

GG Ingeniería Ltda

CONTROL DE PAPSO

HSEQ

Fecha: 25/08/2020
Codigo: F-HSEQ-005
Version: 2
Hoja 1 de 1

OBRA Y/O PROYECTO: ESTACIÓN DE BOMBEROS DE BELLAVISTA

No. DEL CONTRATO: 470 DE 2018

FECHA DE REGISTRO: 15/03/2021

ITEM	No: CEDULA	NOMBRE EMPLEADO	CARGO	TIPO DE COLABORADOR				TOMA TEMPERATURA CORPORAL INGRESO		TOMA TEMPERATURA CORPORAL SALIDA		PROTECCIÓN RESPIRATORIA		PROTOCOLO DE LAVADO DE MANOS		OBSERVACIONES (RELACIONAS NOMBRE DE LA EMPRESA O TIPO DE VISITA)
				GGI	INTERVENTORIA	PROVEEDOR	VISITANTE	HORA	T°	HORA	T°	SI	NO	SI	NO	
61	1.018.422.158	PINEROS PAREDES ANGELA ROCIO	PROMOTORES		X											
62	5.858.675	QUITIAN QUITIAN MISAEL	AYUDANTE HIDROSANITARIO			X										
64	1.022.330.831	VARGAS ROMERO EDDY JAVIER	HIDROSANITARIOS			X										
65	91.445.424	ARENILLA BOHORQUEZ EDUARDO	HIDROSANITARIOS			X										
66	14.139.533	URUEÑA OSPINA JHONATHAN GABRIEL	OPERADOR CARGADOR			X										
67	1.080.402.822	PEREZ ECHAVEZ JOSE RICARDO	GUARDA DE SEGURIDAD			X		07:42	36.2	17:25	36.2	X		X		
68	1.000.774.232	PIRA PARDO JUAN CAMILO	GUARDA DE SEGURIDAD			X										
69	1.033.778.737	QUINTERO ACOSTA MIGUEL ANGEL	GUARDA DE SEGURIDAD			X		17:10	36.0	05:30	35.9	X		X		
70	79.114.560	VENEGAS DUARTE JOSE MARTÍN	SOLDADOR			X		05:20	36.2	17:24	36.2	X		X		
71	1.016.071.756	JAQUE SALAZAR JOSE CRISTHIAN	AYUDANTE DE ORNAMENTACION			X										
72	1.057.452.926	SARMIENTO JHON FREDY	TECNICO INSTALADOR - ASCENSOR			X										
	1.072.341.303	COQUA AVILA DIEGO FERNEY	TECNICO INSTALADOR - ASCENSOR			X		08:10	36.2	16:36	36.2	X		X		
73	8.115.706	ARROYO MARMOLEJO ONOFRE	OFICIAL DE URBANISMO			X										
74	1.076.328.622	HURTADO MURILLO YUBER EMIR	AYUDANTE DE URBANISMO			X		08:00	36.2	4:20	36.2	X		X		
75	5.998.180	LOZANO NICANOR	AYUDANTE DE URBANISMO			X		07:56	36.2	4:20	35.8	X		X		
76	1.031.159.903	ORTIZ ORTIZ MIGUEL ANGEL	AYUDANTE DE URBANISMO			X		07:56	36.2	4:22	36.4	X		X		
77	1.023.865.702	MENDOZA SABOGAL ANDERSON	OFICIAL ESTAMPADO			X										
78	79.214.335	SABOGAL YOVANY	AYUDANTE ESTAMPADO			X		14:18	36.0	4:10	36.0	X		X		
79	80.122.014	BAUTISTA JOSE ALIRIO	OFICIAL ESTAMPADO			X										
80	79.870.655	CASTILLO WILSON ORLANDO	OFICIAL ESTAMPADO			X										
81	24.109.486	REYES VELASQUEZ ANTONIO JOSE	INSTALADOR - SIAG			X										
82	1.111.746.669	GUIÑORES GAMBOA DIEGO ARMANDO	INSTALADOR - SIAG			X										
83	25.281.154	MASO ABREU ANTONIO ALEJANDRO CE 25.281.154	INSTALADOR - SIAG			X										
84	80.859.947	DAZA FANDIÑO ERMINSO	INSTALADOR - SIAG			X										
85	79.749.315	RODRIGUEZ HERNANDEZ WILDER JAVIER	INSTALADOR - SIAG			X										
86	78.027.162	ROSSO MARTINEZ BENJAMIN	FIRA SAS			X										
87	78.034.020	ROSSO MARTINEZ NAFER	FIRA SAS			X		07:47	36.2	17:01	36.5	X		X		
88	16.646.923	OVIEDO ROSSO ARTURO	FIRA SAS			X		07:47	36.2	17:02	36.1	X		X		
89	1.052.453.456	ACOSTA HERNANDEZ CESAR	INSTALADOR - TU FACHADA			X										
90	1.001.205.472	SANGUINO AMEZQUITA SEBASTIAN ARIDES	INSTALADOR - TU FACHADA			X										

NOMBRE: [illegible]

RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN

CARGO: [illegible]

FIRMA:

722

G·G Ingenieros Ltda

CONTROL DE PAPSO

HSEQ

Fecha: 23/06/2020	
Codigo: F-HSEQ-095	
Version: 2	
Hoja 1 de 1	

OBRA Y/O PROYECTO: **BOMBEROS BELLAVISTA**

No. DEL CONTRATO: **470 DE 2018**

FECHA DE REGISTRO: 15-03-21

ITEM	No. CEDULA	NOMBRE EMPLEADO	CARGO	TIPO DE COLABORADOR				TOMA TEMPERATURA CORPORAL INGRESO		TOMA TEMPERATURA CORPORAL SALIDA		PROTECCION RESPIRATORIA		PROTOCOLO DE LAVADO DE MANOS		OBSERVACIONES (RELACIONAR NOMBRE DE LA EMPRESA O TIPO DE VISITA)
				G&G	INTERVENTORIA	PROVEEDOR	VISITANTE	HORA	T°	HORA	T°	SI	NO	SI	NO	
1	1033906873	Juan Cueso	Conduct				X	08:26	36.2	09:00	36.2	X		X		
2	1349e172	Maxi Cueso	Ayudant				X	08:26	36.2	09:00	36.1	X		X		
3	1052 853458	Cesar Acosta	Instal				X	09:00	36.2	16:00	36.2	X		X		
4	1001205972	Sebast. Suegur	Instal				X	09:00	36.2	16:00	36.1	X		X		
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																
21																
22																
23																
24																
25																
26																
27																
28																
29																
30																

NOMBRE: [illegible]

RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN

CARGO: [illegible]

G&G Ingenieros Ltda.	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha: 17/04/2019
		Código: F-TH-007
	TALENTO HUMANO	Versión: 2
		Hoja No.: 1 de 1

Tema: INDUCCION HSE -PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD
Fecha 18/03/2021

Capacitacion: ☐
Charla: ☐
Divulgacion: ☐

Objetivo

Dar a conocer al trabajador los lineamientos del proyeccto de la empresa y el cumplimiento a los protocolos de bioseguridad

Temario de formacion o asunto a tratar

Políticas, objetivos, protocolos de bioseguridad, disposición de residuos, notificación de riesgos del cargo, EPP para la actividad a desarrollar

Elaboró : Myriam Gutierrez
Cargo: Profesional HS
Firma:

Asistencia

Nº	Identificación	Nombre	Cargo	Firma
1	39.026.145	[illegible]	OF	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				

Eficaz SI ☐ NO ☐

Genera Acción de Mejora
SI ☐ NO ☐

Requiere Evaluación
SI ☐ NO ☐

Fecha de seguimiento: DIARIO

G+G Ingenieros Ltda.	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha: 17/04/2019
	TALENTO HUMANO	Código: F-TH-007
		Versión: 2
		Hoja No.: 1 de 1

Tema: TRES PILARES DEL COVID-

Capacitacion: ☐
Charla: ■
Divulgacion: ☐

Fecha: 19/03/2021

Objetivo

Informar a los trabajadores los pilares del covid-19

Temario de formacion o asunto a tratar

Autocuidado + cuidado colectivo + Vacunación

Elaboró : Martha Liliana Abril

Cargo: Coordinadora de calidad

Firma: martha l

Asistencia

Nº	Identificación	Nombre	Cargo	Firma
1	52.300.642	ABRIL PINEDA MARTHA LILIANA	COORDINADORA DE CALIDAD	
2	1.015.438.262	ALBA ARCILA MARIO FERNANDO	ARQ. AUXILIAR	
3	5.697.499	AMAYA ARAQUE ANTOLINO	OFICIAL	
4	91.445.424	ARENILLA BOHORQUEZ EDUARDO	HIDROSANITARIO	
5	8.115.708	ARROYO MARMOLEJO ONOFRE	OFICIAL URBANISMO	
6	1.014.180.388	BOHORQUEZ ACEVEDO DIEGO ANDRES	OFICIAL DRYWALL	
7	1.000.774.636	BOTACHE RAYO CRISTIAN ANDRES	AYUDANTE DE MAMPOSTERIA	
8	1.006.089.104	BOTACHE RAYO JUAN CARLOS	AYUDANTE DE DRYWALL	
9	79.971.248	CASTELLANOS DIAZ FRANCISCO JAVIER	OFICIAL - MAMPOSTERIA	
10	1.014.238.184	CASTRO HUESO LUIS ALBERTO	OFICIAL ESTUCADOR	
11	1.022.341.303	COGUA AVILA DIEGO FERNEY	TECNICO INSTALADOR - ASCENSOR	
12	1.015.392.764	DIAZ GRANADOS JUAN ALEXIS	OFICIAL	
13	1.026.558.978	ESCOBAR PINTOR JAVIER ANDRES	AUXILIAR DE INGENIERIA	
14	1.049.896.339	FUENTES MORA BRAINER	AYUDANTE DE FACHADA	
15	79.667.255	GARCIA GORDILLO LISANDRO	AYUDANTE ELÉCTRICO	
16	1.115.912.571	GARCIA MADROÑERO RENZO EDUARDO	OFICIAL DE MAMPOSTERIA	
17	100.099.115	GARCIA RIAÑO MOISES FELIPE	AYUDANTE ELÉCTRICO	
18	1.032.432.064	GIL RAMIREZ PABLO EMANUEL	OFICIAL	
19	1.023.908.733	GONZALEZ RIOS CRISTIAN CAMILO	OFICIAL - MAMPOSTERIA	
20	51.728.640	GUTIERREZ RODRIGUEZ MYRIAM	PROFESIONAL HS	
21	1.019.045.715	GUTIERREZ ESCOBAR WINTER	AYUDANTE DRYWALL	
22	1.073.156.378	HERNANDEZ PALACIO HECTOR GUILLERMO	OFICIAL DE MAMPOSTERIA	
23	19.212.619	HERNANDEZ VELOSA MIGUEL ALFONSO	OFICIAL	
24	1.076.326.522	HURTADO MURILLO YUBER EMIR	AYUDANTE URBANISMO	
25	1.000.611.401	JAIMES DIAZ JHON JAIRO	AYUDANTE	
26	1.016.071.756	JAQUE SALAZAR JOSE CRISTHIAN	AYUDANTE DE ORNAMENTACION	
27	5.968.180	LOZANO NICANOR	AYUDANTE URBANISMO	
28	80.304.928	MALDONADO MEJIA MILTON	TÉCNICO ELECTRICO	
29	80.896.416	MARTINEZ GIL LUIS ADRIAN	ENCARGADO DE MAMPOSTERIA	
30	1.049.608.705	MENDOZA JAVIER	OFICIAL DRYWALL	
31	7.313.664	NUÑEZ RITIVA GERMAN ANTONIO	OFICIAL	
32	80.377.053	OBANDO HENRY ALBERTO	MAESTRO DE OBRA	

G&G Ingenieros Ltda.	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha: 17/04/2019
	TALENTO HUMANO	Código: F-TH-007
		Versión: 2
		Hoja No.: 1 de 1

Tema: TRES PILARES DEL COVID

Capacitacion: ☐
Charla: ■
Divulgacion: ☐

Fecha: 19/03/2021

Objetivo

Temario de formacion o asunto a tratar

Elaboró : Martha Liliana Abril
Cargo: Coordinadora de calidad
Firma:

Asistencia

Nº	Identificación	Nombre	Cargo	Firma
33	1.031.159.903	ORTIZ ORTIZ MIGUEL ANGEL	AYUDANTE URBANISMO	
	7.695.863	OSORIO RAMIREZ ALEXANDER	TOPOGRAFO	
35	79.388.911	PADILLA EDUARDO	OFICIAL	
36	79.452.393	PADILLA JOSE GUILLERMO	OFICIAL - MAMPOSTERIA	
37	1.023.900.608	PADILLA LOPEZ FARID ANDRES	AYUDANTE	
38	1.073.236.829	PEÑA SALAMANCA ELKIN ANDRES	ALMACENISTA	
39	1.090.462.822	PEREZ ECHAVEZ JOSE RICARDO	GUARDA DE SEGURIDAD	
40	1.000.774.232	PIRA PARDO JUAN CAMILO	GUARDA DE SEGURIDAD	
41	79.513.021	PRECIADO CORREA JOSE GERMAN	AYUDANTE	
42	19.379.836	PUENTES MEDINA FLORENTINO	OFICIAL	
43	1.033.778.737	QUINTERO ACOSTA MIGUEL ANGEL	GUARDA DE SEGURIDAD	
44	5.658.875	QUITIAN QUITIAN MISAEL	AYUDANTE HIDROSANITARIO	
45	1.044.609.302	REYES CRISTIAN	OFICIAL DRYWALL	
46	80.136.774	ROMERO CARRILLO CAMILO ANDRES	RESIDENTE DE OBRA	
47	92.400.503	RUIZ ROBERTO CARLOS	AYUDANTE	
48	1.023.917.691	SAA ROBLES JOSÉ EVER	OFICIAL	
49	10.554.114	SAA CASTRO JOSÉ NEVER	OFICIAL	
50	1.019.112.363	SANABRIA ALFARO KEVIN ALEXANDER	AYUDANTE DRYWALL	
51	79.966.053	SARMIENTO CHIQUILLO MARCELO AUGUSTO	RESIDENTE DE OBRA	
52	1.057.462.925	SARMIENTO JHON FREDY	TECNICO INSTALADOR ASCENSOR	
53	1.109.293.838	SANCHEZ AMAYA MARIA ARQUILIA	AYUDANTE	
54	77.105.441	SANCHEZ AMAYA DIOMAR	AYUDANTE DE MAMPOSTERIA	
55	79.584.056	SANCHEZ GUERRA MARCO AURELIO	AYUDANTE DE ENCHAPE	
56	11.367.045	SOTO CAJAMARCA JHON EWAR	TECNICO ELECTRICO	
57	1.019.106.992	TINJACA CRISTIAN DAVID	OFICIAL DRYWALL	
58	14.139.533	URUEÑA OSPINA JHONATHAN GABRIEL	OPERADOR CARGADOR	
59	1.022.330.531	VARGAS ROMERO EDDY JAVIER	HIDROSANITARIOS	
60	79.114.560	VENEGAS DUARTE JOSE MARTÍN	SOLDADOR	
61	1.003.037.382	YUNDA YUNDA PATRICIO	AYUDANTE	
62	1.023.865.702	MENDOZA SABOGAL ANDERSON	OFICIAL - DECORCONCRETO	
63	79.214.338	SABOGAL YOVANY	AYUDANTE - DECORCONCRETO	
64	1.058.786.705	REVOLLEDO ORDOÑEZ FAIVER	OFICIAL - DECORCONCRETO	

G&G Ingenieros Ltda.	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha: 17/04/2019
	TALENTO HUMANO	Código: F-TH-007
		Versión: 2
		Hoja No.: 1 de 1

Tema: TRES PILARES DEL COVID

Capacitacion: ☐
Charla: ☒
Divulgacion: ☐

Fecha: 19/03/2021

Objetivo

Temario de formacion o asunto a tratar

Elaboró : Martha Liliana Abril
Cargo: Coordinadora de calidad
Firma:

Asistencia

Nº	Identificación	Nombre	Cargo	Firma
65	24.108. 486	REYES VELASQUEZ ANTONIO JOSE	INSTALADOR - SIAG	
	1.111.746.669	QUIÑONES GAMBOA DIEGO ARMANDO	INSTALADOR - SIAG	
67	25.281.154	MAGO ABREU ANTONIO ALEJANDRO	INSTALADOR - SIAG	
68	80.858.547	DAZA FANDIÑO ERMINSO	INSTALADOR - SIAG	
69	79.749.315	RODRIGUEZ HERNANDEZ WILDER JAVIER	INSTALADOR - SIAG	
70	78.027.162	ROSSO MARTINEZ BENJAMIN	OFICIAL - FIRA	
71	78.034.020	ROSSO MARTINEZ NAFER	AYUDANTE - FIRA	Nafer Rosso
72	15.646.923	OVIEDO ROSSO ARTURO	AYUDANTE - FIRA	
73	5.992.645	BONILLA VARGAS JUBERNEY	OFICIAL - FIRA	
74	1.052.453.458	ACOSTA HERNANDEZ CESAR	INSTALADOR - TU FACHADA	
75	1.001.205.472	SANGUINO AMEZQUITA SEBASTIAN ARIDES	INSTALADOR - TU FACHADA	
76	5992645	BONILLA VARGAS JUBERNEY	FIRA - OFICIAL	Juberney Bonilla
77				
78				
79				
80				
81				
82				
83				
84				
85				
86				
87				
88				
89				
90				

Eficaz SI ☒ NO ☐

Genera Acción de Mejora SI ☐ NO ☒

Requiere Evaluación SI ☐ NO ☒

Fecha de seguimiento: DIARIO

727

Informe PAPSO
No. 040

Calle 3 N°. 4 -70 of. 301 Mosquera, Cundinamarca
E-mail: info@gygingenierosltda.com - gerencia@gygingenierosltda.com
Teléfono: (1) 8299043 - 3502705607
www.gygingenierosltda.com

Gmail

HSEQ G&G <hseqgyg2015@gmail.com>

contrato 470_ Informe PAPSO No. 040

LADY ALMANZA <sisomaparques@gmail.com> 15 de abril de 2021 a las 11:26
Para: HSEQ G&G <hseqgyg2015@gmail.com>
CC: Promciviles UAECOB <interuaecob@gmail.com>, G&G INGENIEROS LTDA <gygbellavista@gmail.com>, profesional hs <hsgygbellavista@gmail.com>, Gygingenierosltda Gygingenierosltda <gygingenierosltda@gmail.com>, auxiliarsisomasst@gmail.com

Buen día

Una vez revisado el informe PAPSO No 040 se da aval mismo .}

Atentamente,

Lady Almanza
Residente SSTMA
3134170228

[Texto citado oculto]

G&G Ingenieros Ltda.	INFORME IMPLEMENTACIÓN PAPSO	Fecha: 26/06/2020
		Código: F-HSEQ-101
	HSEQ	Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

NOMBRE DEL PROYECTO	CONTRATO No.	INFORME No:
CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE BOMBEROS DE BELLAVISTA	470 DE 2018	040

RESPONSABLE ELABORACIÓN	MARTHA LILIANA ABRIL	ETAPA	IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD

PERIODO DEL INFORME (FECHA):	22 al 28 de Marzo de 2021

CUMPLIMIENTO CRONOGRAMA PAPSO	
ITEM	ACTIVIDADES REALIZADAS/ PERIODO
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	
Acta de compromiso	En este periodo se tuvo el ingreso de 2 colaboradores de contratista de TuFachada.Com, el cual se evidencian en el anexo 1., del acta de compromiso firmada.
Condiciones de salud	En este periodo se realiza de manera diaria el registro de condiciones de salud a todo el personal directo, indirecto, proveedores y visitantes. En donde se identifico 8 colaboradores que conviven con personas de mayores de 60 años, 1 persona con antecedentes cardiacos, 4 personas con obesidad, 8 personas con tabaquismo, 2 personas con hipertensión arterial y las demas personas sin patologias preexistentes. En el mismo periodo se identifico a dos (2) trabajadores con los siguientes sintomas: tos por dos dias, uno de ellos por aumentar la sintomatologia se envia a valoración médica y se aisla por caso sospechoso, se realiza toma de muestra para covid. En el anexo 2. se evidencia la sintomatologia en los registros de encuestas de salud diarios.
Control PAPSO	En este periodo, se realizó el control individual de todo el personal al ingreso y salida de la obra mediante registro de temperatura, control de lavado de manos, desinfección de calzado e ingreso con protección respiratoria. Este control tambien se tiene en cuenta al personal flotante o visitante del proyecto. El cual se evidencia en el anexo 3.,
Inspecciones	En este periodo se realiza inspección de limpieza y desinfección de todas las áreas de trabajo y se deja registro en los formatos de: - orden, aseo y desinfección de oficinas - Desinfección de caseta de seguridad - Desinfección de almacen (herramientas y equipos) - Orden, aseo y desinfección de campamento - Limpieza y desinfección de baños - Desinfección de equipos y herramientas Las cuales se evidencianen el ultimo informe del mes.
Charlas de prevención	En este periodo se realizo las siguientes charlas de bioseguridad: - Inducción a los protocolos de bioseguridad (24/03/2021) - Medidas de bioseguridad para la semana santa (27/03/2021) Se evidencia en el anexo 4.
ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	
Protección Respiratoria	En este periodo se consumieron: 15 tapabocas desechables. Este registro será reflejado en la entrega de EPP del informe mensual HS.
Jabón para manos	En este periodo se utilizaron 1500 ml de jabón de manos para el personal que frecuenta el proyecto, la igual se cuenta con 6 dispensadores para su respectivo lavado de manos.
Toallas de manos	En este periodo se dispone de 7 paquetes de toallas de manos desechables para 3 dispensadores de toallas.
Gel Antibacterial	En el proyecto se cuenta con 4 puntos y disposición de gel antibacterial para el personal, durante el periodo se utiliza 500 ml.
Alcohol 70%	Este producto se utiliza para realizar desinfección de los elementos de oficina, elementos manuales y equipos de protección contra caídas y EPP. En esta semana se consumen 2500 ml.

Vinagre blanco	En este periodo se consume 500 ml de este producto, el cual se utiliza para limpieza de microoondas, recipientes de consumo de alimentos
Hipoclorito de Sodio al 0,1%	Este producto se usa para desinfectar las áreas de trabajo, vehículos de transporte, herramientas, equipos, campamento, áreas administrativas, almacén, caseta de seguridad, punto de emergencias, materiales, entre otras. Se consume 10 galones en la semana, y se aumenta el consumo de acuerdo al incremento de áreas de trabajo o de actividades realizadas en la semana.

COPASST

Reunión de seguimiento	Durante este semana no se programo reunión extraordinaria sobre casos positivos y/o sospechosos de Covid

MANEJO DE RESIDUOS Y BUENAS PRÁCTICAS

Disposición de residuos	En esta semana se garantizo la disposición adecuada de los residuos se realiza marcado y etiquetado de las bolsas negras y se sellan para la entrega al gestor de residuos correspondiente, las bolsas utilizadas para el almacenamiento son de único uso y se retiro dos veces a la semana.

INDICADORES PAPSO (MENSUAL- ÚLTIMO INFORME/MES)

No TOTAL DE TRABAJADORES	38	No. DE TRABAJADORES EN AISLAMIENTO PREVENTIVO	1
No CASOS SOSPECHOSOS	1	No. DE TRABAJADORES EN CUARENTENA	0
No DE CASOS CONFIRMADOS	10	No. DE TRABAJADORES CON PRUEBA NEGATIVA EN EL PERIODO	0

CONCLUSIONES

1. En este periodo se realizo inducción a los protocolos de bioseguridad a personal contratista de TuFachada.Com para realizar actividades de avance de obra.

2. La información recopilada y de cumplimiento y seguimiento del papso se hace mediante formatos de google forms, registros fisicos.

3. En este periodo se da cumplimiento al protocolo de lavado de manos, desinfección de epp, herramientas, equipos y vehículos del personal directo e indirecto del proyecto, con apoyo de la cuadrilla de limpieza y desinfección.

4. Durante el periodo se utiliza distintos elementos para desinfectar y limpiar superficies incluyendo, recipientes y áreas de consumo de alimentos. Los cuales se evidencian en la cantidad de sustancias que se emplean para cumplir con el protocolo de limpieza y desinfección.

5. Se realiza control en el ingreso y salida del personal y acompañamiento en las charlas de las recomendaciones diarias que emite el ministerio de salud y las nuevas directrices de la Alcaldia de Bogotá, en especial para viajeros y actividades de aglomeración en la semana santa.

6. Se realiza ruta de recolección diaria de residuos en los diferentes puntos ecológicos de la obra y se acopian en el punto ecológico principal de obra, para rotularlo y entregarlo al gestor de residuos.


7. Los trabajadores del proyecto reportan diaramente su estado de salud, lo que permite identificar antes de iniciar la jornada laboral si todos se encuentran en buenas condiciones de salud para ejercer sus funciones en el proyecto, de hecho en esta semana identificamos dos personas con sintomas leves de gripa uno de ellos sin ninguna complicación adicional, el otro se remitio a la EPS para valoración por aumento de sintomatologia y se clasifica como caso sospechoso.

8. Del caso sospechoso identifcado durante la semana se realiza aislamiento preventivo hasta obtener resultado y se realiza limpieza y desinfección a puesto de trabjo como a su entorno laboral. Con el fin de dar cumplimiento al tratamiento de casos sospechosos por covid.

RESPONSABLES DEL PROTOCOLO E IMPLEMENTACIÓN

LIDER DEL PROGRAMA	**IMPLEMENTACIÓN DEL PAPSO**

G&G Ingenieros Ltda.	REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES PAPSO	
Proyecto Construcción Estación de Bomberos Bellavista	Fecha: 22/03/2021 al 28/03/2021	INFORME No. 040



FOTOGRAFÍA No.:	1
LUGAR:	Construcción Estación Bomberos Bellavista
OBSERVACIONES:	Desinfeccion de Pocata





FOTOGRAFÍA No.:	2
LUGAR:	Construcción Estación Bomberos Bellavista
OBSERVACIONES:	Desinfeccion de areas Comunes






FOTOGRAFÍA No.:	3
LUGAR:	Construcción Estación Bomberos Bellavista
OBSERVACIONES:	Desinfeccion de Baños





FOTOGRAFÍA No.:	4
LUGAR:	Construcción Estación Bomberos Bellavista
OBSERVACIONES:	Desinfecciones de Almacen

G&G Ingenieros Ltda.	REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES PAPSO	
Proyecto Construcción Estación de Bomberos Bellavista	Fecha: 22/03/2021 al 28/03/2021	INFORME No. 040



FOTOGRAFÍA No.:	5
LUGAR:	Construcción Estación Bomberos Bellavista
OBSERVACIONES:	Desinfeccion de Caseta



FOTOGRAFÍA No.:	6
LUGAR:	Construcción Estación Bomberos Bellavista
OBSERVACIONES:	Lavado de manos

G&G Ingenieros Ltda.		REGISTRO INICIAL DE REPORTE DE CASOS COVID-19							MES: 15 al 21 de marzo de 2021		
							RESULTADO		MEDIDA DE PREVENCIÓN		
1. FECHA	2. CONTRATISTA O PROVEEDOR	4. NOMBRE DEL TRABAJADOR	5. CEDULA DEL TRABAJADOR	6. CARGO	7. TELÉFONO Y/O CELULAR DEL TRABAJADOR	8. PRUEBA COVID-19	CASO SOSPECHOSO	CASO CONFIRMADO	AISLAMIENTO PREVENTIVO	CUARENTENA	OBSERVACIONES
24-Mar-21	G&G INGENIEROS LTDA	MARIO FERNANDO ALBA ARCILA	1.015.438.262	ARQ. AUXILIAR	313111369	SI	X		X		24/03/2021 SE PRESENTAN SINTOMAS ASOCIADOS A GRIPE Y A COVID, SE ENVIA A VALORACION DE EPS, TOMAN PRUEBAN Y DAN AISLAMIENTO 25 AL 29 DE MARZO CONTINUA CON SINTOMAS Y AISLAMIENTO PENDIENTE RESULTADO.

NOTA: SI en momento de diligenciar formato no se conoce el resultado de la prueba se debe reportar en correo posterior.

G&G Ingenieros Ltda	**ACTA DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO AL PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DEL COVID-19**	Fecha:21/05/2020
		Código: F-HSEQ-100
		Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

YO JERSON AMADS ORTIZ

Como trabajador reconozco la situación que se presenta en el país con motivo de la pandemia por el virus **SARS-CoV2 o COVID-19**, y las diferentes medidas establecidas por el gobierno nacional y adaptadas por **G&G INGENIEROS LTDA**, para prevenir y mitigar su propagación en nuestro ámbito laboral.

Por lo anterior, manifiesto mi compromiso en la implementación de cada una de las medidas impuestas por el gobierno nacional en la Resolución 666 de 2020 y la Circular conjunta 001 de 2020, y adaptadas por la empresa que reglamenta la aplicación del protocolo sanitario para el proyecto del cual hago parte, que busca garantizar la ejecución de las diferentes actividades manteniendo uno estándares de bioseguridad, teniendo en cuenta entre otros aspectos de importancia como:

1. Reportar mi estado de salud diariamente
2. Usar adecuadamente y permanente el tapabocas dentro y fuera de la empresa
3. Limpio y desinfecto con frecuencia mis manos, como mínimo cada 3 horas.
4. Guardar mínimo 2 metros de distancia entre cada trabajador
5. Tener en cuenta las etiquetas de estornudo
6. Uso, limpio y desinfecto elementos y herramientas que manipule durante mi jornada laboral
7. Participar en la toma de datos e información para que sean recolectados con el fin de controlar la propagación de la pandemia Covid-19.

Por consiguiente, soy consciente que conozco y que me han divulgado los protocolos de:

PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD			
Protocolo de ingreso y salida de obra	X	Protocolo de uso, limpieza y desinfección de EPP	X
Protocolo de uso, limpieza y desinfección de herramientas, maquinaria y equipos menores	X	Protocolo de limpieza y desinfección de unidades sanitarias, campamento, oficina y zona de alimentación	X
Protocolo de caso sospechoso y/o zona de crisis	X	Protocolo de prevención y atención de emergencias	X
Protocolo de recepción, entrega y descarga de producto	X	Protocolo de disposición de residuos	X
Protocolo para actuación fuera de la obra	X	Protocolo de ingreso y salida de vivienda	X
Protocolo de uso de transporte público	X	Protocolo ingreso, control y salida de proveedores, personal externo de la empresa, visitantes y partes interesadas	X

FIRMA _____ FECHA 21/03/2021

CÉDULA 1110499994 CARGO Instalador

735

G&G Ingenieros Ltda	**ACTA DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO AL PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DEL COVID-19**	Fecha:21/05/2020
		Código: F-HSEQ-100
		Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

YO Daniel Andres Morales Pauba

Como trabajador reconozco la situación que se presenta en el país con motivo de la pandemia por el virus **SARS-CoV2 o COVID-19**, y las diferentes medidas establecidas por el gobierno nacional y adaptadas por **G&G INGENIEROS LTDA**, para prevenir y mitigar su propagación en nuestro ámbito laboral.

Por lo anterior, manifiesto mi compromiso en la implementación de cada una de las medidas impuestas por el gobierno nacional en la Resolución 666 de 2020 y la Circular conjunta 001 de 2020, y adaptadas por la empresa que reglamenta la aplicación del protocolo sanitario para el proyecto del cual hago parte, que busca garantizar la ejecución de las diferentes actividades manteniendo uno estándares de bioseguridad, teniendo en cuenta entre otros aspectos de importancia como:

1. Reportar mi estado de salud diariamente
2. Usar adecuadamente y permanente el tapabocas dentro y fuera de la empresa
3. Limpio y desinfecto con frecuencia mis manos, como mínimo cada 3 horas.
4. Guardar mínimo 2 metros de distancia entre cada trabajador
5. Tener en cuenta las etiquetas de estornudo
6. Uso, limpio y desinfecto elementos y herramientas que manipule durante mi jornada laboral
7. Participar en la toma de datos e información para que sean recolectados con el fin de controlar la propagación de la pandemia Covid-19.

Por consiguiente, soy consciente que conozco y que me han divulgado los protocolos de:

PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD			
Protocolo de ingreso y salida de obra	X	Protocolo de uso, limpieza y desinfección de EPP	X
Protocolo de uso, limpieza y desinfección de herramientas, maquinaria y equipos menores	X	Protocolo de limpieza y desinfección de unidades sanitarias, campamento, oficina y zona de alimentación	X
Protocolo de caso sospechoso y/o zona de crisis	X	Protocolo de prevención y atención de emergencias	X
Protocolo de recepción, entrega y descarga de producto	X	Protocolo de disposición de residuos	X
Protocolo para actuación fuera de la obra	X	Protocolo de ingreso y salida de vivienda	X
Protocolo de uso de transporte público	X	Protocolo ingreso, control y salida de proveedores, personal externo de la empresa, visitantes y partes interesadas	X

FIRMA _____ FECHA 24/03/2021

CÉDULA 1002196711 CARGO instalador

CONTROL DE PAPSO

HSEQ

Fecha: 25/06/2020
Codigo: F-HSEQ-095
Version: 2
Hoja 1 de 1

OBRA Y/O PROYECTO: ESTACIÓN DE BOMBEROS DE BELLAVISTA

No. DEL CONTRATO: 470 DE 2018

FECHA DE REGISTRO: 23/03/2

ITEM	No: CEDULA	NOMBRE EMPLEADO	CARGO	TIPO DE COLABORADOR				TOMA TEMPERATURA CORPORAL INGRESO		TOMA TEMPERATURA CORPORAL SALIDA		PROTECCIÓN RESPIRATORIA		PROTOCOLO DE LAVADO DE MANOS		OBSERVACIONES (RELACIONAR NOMBRE DE LA EMPRESA O TIPO
				GGS	INTERVENTORIA	PROVEEDOR	VISITANTE	HORA	T°	HORA	T°	SI	NO	SI	NO	
1	52.300.642	ABRIL PINEDA MARTHA LILIANA	COORDINADORA DE CALIDAD	X				8:26	36.3	17:40	36.0	X		X		
2	1.016.436.262	ALBA ARCILA MARIO FERNANDO	ARQ. AUXILIAR	X				8:54	32.3	18:20	33.7	X		X		
3	5.697.409	AMAYA ARAQUE ANTOLINO	OFICIAL	X				—	—	—	—	—	—	—		
4	1.014.180.586	BOHORQUEZ DIEGO	OFICIAL DRYWALL	X				8:16	36.1	17:02	33.3	X		X		
5	1.000.774.836	BOTACHE RAYO CRISTIAN ANDRES	AYUDANTE MAMPOSTERIA	X				8:37	36.2	15:49	36.2	X		X		
6	1.000.080.104	BOTACHE RAYO JUAN CARLOS	AYUDANTE DRYWALL	X				8:31	36.1	16:51	36.1	X		X		
7	79.971.248	CASTELLANOS DIAZ FRANCISCO JAVIER	OFICIAL - MAMPOSTERIA	X				7:10	36.4	16:42	36.1					
8	1.014.238.148	CASTRO HUESO LUIS ALBERTO	OFICIAL DE ESTUCO	X				—	—	—	—	—	—	—		
9	1.015.802.764	DIAZ GRANADOS JUAN ALEXIS	OFICIAL	X				8:26	36.7	17:16	36.5	X		X		
10	1.026.556.978	ESCOBAR PINTOR JAVIER ANDRES	AUXILIAR DE INGENIERIA	X				8:25	32.5	18:20	34.1	X		X		
11	1.049.696.339	FUENTES MORA BRAINER	AYUDANTE LAVADO DE FACHADA	X				7:46	36.4	15:42	36.0	X		X		
12	79.667.255	GARCIA GORDILLO LISANDRO	AYUDANTE	X				7:54	33.0	17:03	36.2	X		X		
13	1.115.912.571	GARCIA MADROÑERO RENZO EDUARDO	OFICIAL DE MAMPOSTERIA	X				—	—	—	—	—	—	—		
14	1.000.990.115	GARCIA RIAÑO MOISES FELIPE	AYUDANTE	X				7:54	34.4	15:47	36.4	X		X		
15	1.032.432.064	GIL RAMIREZ PABLO EMANUEL	OFICIAL	X				—	—	—	—	—	—	—		
16	1.023.908.739	GONZALEZ RIOS CRISTIAN CAMILO	OFICIAL - MAMPOSTERIA	X				8:37	36.1	15:43	36.1	X		X		
17	51.728.840	GUTIERREZ RODRIGUEZ MYRIAM	PROFESIONAL HS	X				—	—	—	—	—	—	—		
18	1.019.045.715	GUTIERREZ ESCOBAR WINTER	AYUDANTE DRYWALL	X				8:31	36.3	17:03	36.0	X		X		
19	1.073.159.378	HERNANDEZ PALACIO HECTOR GUILLERMO	OFICIAL DE MAMPOSTERIA	X				9:07	36.4	16:24	36.4	X		X		
20	19.212.619	HERNANDEZ VELOSA MIGUEL ALFONSO	OFICIAL	X				—	—	—	—	—	—	—		
21	1.000.611.491	JAIMES DIAZ JHON DARIO	AYUDANTE	X				7:09	36.4	17:16	36.1	X		X		
22	80.564.926	MALDONADO MEJIA MILTON	TÉCNICO ELECTRICO	X				10:20	36.4	18:24	36.1	X		X		
23	80.806.416	MARTINEZ GIL LUIS ADRIAN	ENCARGADO DE MAMPOSTERIA	X				8906	36.5	16:25	36.0	X		X		
24	1.049.606.705	MENDOZA JAVIER	OFICIAL DRYWALL	X				9:28	36.1	16:51	36.3	X		X		
25	7.313.664	NUÑEZ RITIVA GERMAN ANTONIO	OFICIAL	X				8:05	36.3	17:09	36.1	X		X		
26	80.377.053	OBANDO HENRY ALBERTO	MAESTRO DE OBRA	X				8:05	33.7	17:30	36.0	X		X		
27	7.695.863	OSORIO RAMIREZ ALEXANDER	TOPOGRAFO	X				8:49	36.4	13:40	36.1	X		X		
28	79.388.911	PADILLA EDUARDO	OFICIAL	X				7:42	35.0	16:37	36.1	X		X		
29	79.452.393	PADILLA JOSE GUILLERMO	OFICIAL - MAMPOSTERIA	X												
30	1.023.900.608	PADILLA LOPEZ FARID ANDRES	AYUDANTE	X												

737

RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE:

CARGO:

GG Ingeniería

CONTROL DE PAPSO

HSEQ

Fecha: 25/06/2020
Codigo: F-HSEQ-095
Version: 2
Hoja 1 de 1

OBRA Y/O PROYECTO: ESTACIÓN DE BOMBEROS DE BELLAVISTA

No. DEL CONTRATO: 470 DE 2018

FECHA DE REGISTRO: 23/03/2021

ITEM	No: CEDULA	NOMBRE EMPLEADO	CARGO	TIPO DE COLABORADOR				TOMA TEMPERATURA CORPORAL INGRESO		TOMA TEMPERATURA CORPORAL SALIDA		PROTECCION RESPIRATORIA		PROTOCOLO DE LAVADO DE MANOS		OBSERVACIONES (RELACIONAR NOMBRE DE LA EMPRESA O TIPO DE VISITA)
				GGG	INTERVENTORIA	PROVEEDOR	VISITANTE	HORA	T°	HORA	T°	SI	NO	SI	NO	
31	1.070.951.642	PEDROZA NARANJO NARLY YOHANNA	PROFESIONAL AMBIENTAL	x				—	—	—	—	—	—			
32	1.073.238.829	PEÑA SALAMANCA ELKIN ANDRES	ALMACENISTA	x				8:10	36.7	16:37	36.4	x		x		
33	79.513.021	PRECIADO CORREA JOSE GERMAN	AYUDANTE	x				7:44	36.7	17:08	36.4	x		x		
34	19.379.836	PUENTES MEDINA FLORENTINO	OFICIAL	x				—	—	—	—	—	—			
35	1.044.609.302	REYES CRISTIAN	OFICIAL DRYWALL	x				—	—	—	—	—	—			
36	80.156.774	ROMERO CARRILLO CAMILO ANDRES	RESIDENTE DE OBRA	x				8:47	36.2	18 10	36.7	x		x		
37	92.400.503	RUIZ ROBERTO CARLOS	AYUDANTE	x				7:53	36.1	17:06	36.0	x		x		
38	1.023.917.691	SAA ROBLES JOSÉ EVER	OFICIAL	x				8:25	34.3	8:32	34.5	x		x		
39	10.564.114	SAA CASTRO JOSE EVER	OFICIAL	x				—	—	—	—	—	—	—		
40	1.019.112.363	SANABRIA ALFARO KEVIN ALEXANDER	AYUDANTE DRYWALL	x				8:48	36.1	16:51	36.2	x		x		
41	77.105.441	SANCHEZ AMAYA DIOMAR	AYUDANTE DE MAMPOSTERIA	x				7:53	36.4	16:40	36.4	x		x		
42	1.109.293.836	SANCHEZ AMAYA MARIA AROUILIA	AYUDANTE	x				7:07	36.1	17 46	36.0	x		x		
43	79.986.053	SARMIENTO CHIQUILLO MARCELO AUGUSTO	ARQUITECTO RESIDENTE	x				8:47	36.1	18 10	36.6	x		x		
44	79.584.056	SANCHEZ GUERRA MARCO AURELIO	AYUDANTE DE ENCHAPE	x				—	—	—	—	—	—	—		
45	11.567.045	SOTO CAJAMARCA JHON EWAR	TECNICO ELECTRICO	x												
46	1.019.106.992	TINJACA CRISTIAN DAVID	OFICIAL DRYWALL	x				8:16	36.0	16:51	36.0	x		x		
47	1.003.037.282	YUNDA YUNDA PATRICIO	AYUDANTE	x				7:01	36.7	10:02	34.2	x		x		
48	52.880.504	ALMANZA LADY ALEXANDRA	PROMCIVILES													
49	1.010.208.893	BAEZ SANABRIA INGRID CATHERINE	PROMCIVILES		x			8:08	36.1	17 46	36.0	x		x		
50	1.033.710.837	CONTRERAS LUIS EDUARDO	PROMCIVILES		x			8:15	35.9	17 20	36.3	x		x		
51	19261206	JUYO UMBARILA JOSE LUIS	PROMCIVILES		x			7:16	36.6	17 10	34.3	x		x		
52	1.010.055.003	MORA RODRIGEZ JHONATTAN	PROMCIVILES		x			—	—	—	—	—	—	—		
53	1.018.432.168	PIÑEROS PAREDES ANGELA ROCIO	PROMCIVILES		x			—	—	—	—	—	—	—		
54	5.958.675	QUITIAN QUITIAN MISAEL	AYUDANTE HIDROSANITARIO			x		—	—	—	—	—	—	—		
55	1.022.330.531	VARGAS ROMERO EDDY JAVIER	HIDROSANITARIOS			x		—	—	—	—	—	—	—		
56	91.445.424	ARENILLA BOHORQUEZ EDUARDO	HIDROSANITARIOS			x		—	—	—	—	—	—	—		
57	14.150.533	URUEÑA OSPINA JHONATHAN GABRIEL	OPERADOR CARGADOR			x		7:26	32.2	09 30	32.5	x		x		
58	1.090.462.822	PEREZ ECHAVEZ JOSE RICARDO	GUARDA DE SEGURIDAD			x		5:40	36.5	17 60	33.6	x		x		
59	1.000.774.232	PIRA PARDO JUAN CAMILO	GUARDA DE SEGURIDAD			x		17 00	36.1	05 30	35.9	x		x		
60	1.033.778.737	QUINTERO ACOSTA MIGUEL ANGEL	GUARDA DE SEGURIDAD			x										

RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACION

NOMBRE: martha b Abril

CARGO: coord. calidad

FIRMA:

GG Ingeniería Ltda

CONTROL DE PAPSO

HSEQ

Fecha: 25/08/2020
Codigo: F-HSEQ-065
Version: 2
Hoja 1 de 1

OBRA Y/O PROYECTO: ESTACIÓN DE BOMBEROS DE BELLAVISTA

No. DEL CONTRATO: 470 DE 2018

FECHA DE REGISTRO: 23/03/2021

ITEM	No: CEDULA	NOMBRE EMPLEADO	CARGO	TIPO DE COLABORADOR				TOMA TEMPERATURA CORPORAL INGRESO		TOMA TEMPERATURA CORPORAL SALIDA		PROTECCION RESPIRATORIA		PROTOCOLO DE LAVADO DE MANOS		OBSERVACIONES (RELACIONAR NOMBRE DE LA EMPRESA O TIPO DE VISITA)
				G&G	INTERVENTORIA	PROVEEDOR	VISITANTE	HORA	T°	HORA	T°	SI	NO	SI	NO	
61	79.114.560	VENEGAS DUARTE JOSE MARTÍN	SOLDADOR			x		9:09	36.2	17:43	36.4	X		X		
62	1.016.071.756	JAQUE SALAZAR JOSE CRISTHIAN	AYUDANTE DE ORNAMENTACION			x		8:57	36.4	17:43	36.1	X		X		
64	1.057.462.925	SARMIENTO JHON FREDY	TECNICO INSTALADOR			x		—	—	—	—	—	—	—	—	
65	1.022.341.303	COGUA AVILA DIEGO FERNEY	TECNICO INSTALADOR			x		—	—	—	—	—	—	—	—	
66	8.115.708	ARROYO MARMOLEJO ONOFRE	OFICIAL DE URBANISMO			x		8:10	36.4	16:18	36.2	X		X		
67	1.076.328.522	HURTADO MURILLO YUBER EMIR	AYUDANTE DE URBANISMO			x		8:09	36.2	16:18	36.2	X		X		
68	5.968.180	LOZANO NICANOR	AYUDANTE DE URBANISMO			x										
69	1.031.159.903	ORTIZ ORTIZ MIGUEL ANGEL	AYUDANTE DE URBANISMO			x		7:53	34.7	16:17	34.5	X		X		
70	1.023.865.702	MENDOZA SABOGAL ANDERSON	OFICIAL ESTAMPADO			x										
71	79.214.338	SABOGAL YOVANY	AYUDANTE ESTAMPADO			x										
72	80.122.014	BAUTISTA JOSE ALIRIO	OFICIAL ESTAMPADO			x										
	79.870.655	CASTILLO WILSON ORLANDO	OFICIAL ESTAMPADO			x										
73	1.058.758.705	REBOLLEDO ORDOÑEZ FAIVER	OFICIAL ESTAMPADO			x										
74	24.108.486	REYES VELASQUEZ ANTONIO JOSE	INSTALADOR - SIAG			x										
75	1.111.746.669	QUIÑONES GAMBOA DIEGO ARMANDO	INSTALADOR - SIAG			x										
76	25.281.154	MAGO ABREU ANTONIO ALEJANDRO CE 25.281.154	INSTALADOR - SIAG			x										
77	80.858.547	DAZA FANDIÑO ERMINSO	INSTALADOR - SIAG			x										
78	79.749.315	RODRIGUEZ HERNANDEZ WILDER JAVIER	INSTALADOR - SIAG			x										
79	78.027.162	ROSSO MARTINEZ BENJAMIN	FIRA SAS			x										
80	78.034.020	ROSSO MARTINEZ NAFER	FIRA SAS			x										
81	15.648.923	OVIEDO ROSSO ARTURO	FIRA SAS			x										
82	1.052.453.456	ACOSTA HERNANDEZ CESAR	INSTALADOR - TU FACHADA			x										
83	1.001.205.472	SANGUINO AMEZQUITA SEBASTIAN ARIDES	INSTALADOR - TU FACHADA			x										
84	1.001.205.472	SANGUINO AMEZQUITA SEBASTIAN ARIDES	INSTALADOR - TU FACHADA			x										
85																
86																
87																
88																
89																
90																

RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE: [illegible]

CARGO: [illegible]

FIRMA:

G&G Ingenieros Ltda

CONTROL DE PAPSO

HSEQ

Fecha: 26/06/2020
Codigo: F-HSEQ-005
Version: 2
Hoja 1 de 1

OBRA Y/O PROYECTO: **BOMBEROS BELLAVISTA**

No. DEL CONTRATO **470 DE 2018**

FECHA DE REGISTRO 23/03/2021

ITEM	No: CEDULA	NOMBRE EMPLEADO	CARGO	TIPO DE COLABORADOR				TOMA TEMPERATURA CORPORAL INGRESO		TOMA TEMPERATURA CORPORAL SALIDA		PROTECCION RESPIRATORIA		PROTOCOLO DE LAVADO DE MANOS		OBSERVACIONES (RELACIONAR NOMBRE DE LA EMPRESA O TIPO DE VISITA)
				G&G	[illegible]	PROVEEDOR	VISITANTE	HORA	T°	HORA	T°	SI	NO	SI	NO	
1	80057307	Luis Camargo	Conductor			X		7:15	36.1	8:15	34.8	X		X		
2	1233906	Hon Oveso	Conductor			X		10:24	37.0	10:36	36.2	X		X		
3	13990172	Maximiliano	Ayudante			X		10:24	36.7	10:36	36.1	X		X		Servio de baños
4	1000613589	Jeison Vera	Auxiliar			X		12:32	36.0	13:10	34.5	X		X		Servio de baños
5	286330	Carlos Epitian	Conductor			X		12:32	36.1	13:10	36.1	X		X		Hierro HB
6	79111806	Ramon Giraldo	Conductor	X		X		12.50	36.1	14:10	36.0	X		X		Hierro HB
7	80250633	Fabio Duque	Ayudante			X		13:00	36.0	14:26	34.6	X		X		
8	18061186	Francisco Castillo	Conductor	X		X		13:00	36.5	14:26	35.2	X		X		Recoleccion de Madera
9	79324237	Jose Martin					X	14:03	32.4	16:35	36.0	X		X		Recoleccion de Madera
10	79700970	Wenceslao Martin					X	14:03	33.6	16:35	36.2	X		X		Ingeniera Martha
11	79767764	Ivan Espitian					X	16:03	36.4	16:54	36.1	X		X		Ingeniera Martha
12																Ingeniera Martha
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																
21																
22																
23																
24																
25																
26																
27																
28																
29																
30																

RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE: [illegible]

CARGO: Coord. Calidad

GG Ingeniería

CONTROL DE PAPSO

HSEQ

Fecha: 25/06/2020
Codigo: F-HSEQ-005
Version: 2
Hoja 1 de 1

OBRA Y/O PROYECTO: ESTACIÓN DE BOMBEROS DE BELLAVISTA

No. DEL CONTRATO: 470 DE 2018

FECHA DE REGISTRO: 24/03/2

ITEM	No: CEDULA	NOMBRE EMPLEADO	CARGO	TIPO DE COLABORADOR				TOMA TEMPERATURA CORPORAL INGRESO		TOMA TEMPERATURA CORPORAL SALIDA		PROTECCIÓN RESPIRATORIA		PROTOCOLO DE LAVADO DE MANOS		OBSERVACIONES (RELACIONAR NOMBRE DE LA EMPRESA O TIPO
				GGI	INTERVENTORIA	PROVEEDOR	VISITANTE	HORA	T°	HORA	T°	SI	NO	SI	NO	
1	52.300.642	ABRIL PINEDA MARTHA LILIANA	COORDINADORA DE CALIDAD	X				7:57	34.1	18:19	36.2	X		X		
2	1.015.438.262	ALBA ARCILA MARIO FERNANDO	ARQ. AUXILIAR	X				8:45	36.1	11:11	36.1	X		X		
3	5.697.499	AMAYA ARAQUE ANTOLINO	OFICIAL	X				—	—	—	—					
4	1.014.180.588	BOHORQUEZ DIEGO	OFICIAL DRYWALL	X				8:24	36.0	16:48	33.5	X		X		
5	1.000.774.036	BOTACHE RAYO CRISTIAN ANDRES	AYUDANTE MAMPOSTERIA	X				8:21	36.1	16:20	36.3	X		X		
6	1.000.089.104	BOTACHE RAYO JUAN CARLOS	AYUDANTE DRYWALL	X				8:21	34.2	16:40	36.3	X		X		
7	79.971.248	CASTELLANOS DIAZ FRANCISCO JAVIER	OFICIAL - MAMPOSTERIA	X				8:17	36.2	17:05	36.3	X		X		
8	1.014.238.148	CASTRO HUSSO LUIS ALBERTO	OFICIAL DE ESTUCO	X				—	—	—	—					
9	1.015.392.764	DIAZ GRANADOS JUAN ALEXIS	OFICIAL	X				7:57	36.9	18:22	36.7	X		X		
10	1.026.556.978	ESCOBAR PINTOR JAVIER ANDRES	AUXILIAR DE INGENIERIA	X				8:32	36.1	18:30	37.1	X		X		
11	1.049.606.339	FUENTES MORA BRAINER	AYUDANTE LAVADO DE FACHADA	X				—	—	—	—					
12	79.667.255	GARCIA GORDILLO LISANDRO	AYUDANTE	X				7:53	36.1	18:00	36.0	X		X		
13	1.115.912.571	GARCIA MADROÑERO RENZO EDUARDO	OFICIAL DE MAMPOSTERIA	X				8:07	36.4	16:15	36.2	X		X		
14	1.000.690.115	GARCIA RIAÑO MOISES FELIPE	AYUDANTE	X				7:54	36.3	15:46	36.5	X		X		
15	1.032.432.064	GIL RAMIREZ PABLO EMANUEL	OFICIAL	X				—	—	—	—					
16	1.023.908.733	GONZALEZ RIOS CRISTIAN CAMILO	OFICIAL - MAMPOSTERIA	X				8:40	36.1	16:15	36.4	X		X		
17	51.728.640	GUTIERREZ RODRIGUEZ MYRIAM	PROFESIONAL HS	X				—	—	—	—					
18	1.019.045.715	GUTIERREZ ESCOBAR WINTER	AYUDANTE DRYWALL	X				8:24	36.4	16:48	36.3	X		X		
19	1.073.158.378	HERNANDEZ PALACIO HECTOR GUILLERMO	OFICIAL DE MAMPOSTERIA	X				8:08	36.6	16:19	36.4	X		X		
20	19.212.619	HERNANDEZ VELOSA MIGUEL ALFONSO	OFICIAL	X				—	—	—	—					
21	1.000.611.401	JAIMES DIAZ JHON DARIO	AYUDANTE	X				7:39	36.3	18:21	36.2	X		X		
22	80.364.928	MALDONADO MEJIA MILTON	TÉCNICO ELECTRICO	X				9:40	36.0	18:05	36.0	X		X		
23	80.806.416	MARTINEZ GIL LUIS ADRIAN	ENCARGADO DE MAMPOSTERIA	X				14:10	36.5	16:23	36.0	X		X		
24	1.049.608.705	MENDOZA JAVIER	OFICIAL DRYWALL	X				8:15	36.1	15:41	36.4	X		X		
25	7.313.664	NUÑEZ RITIVA GERMAN ANTONIO	OFICIAL	X				8:04	36.5	18:06	36.2	X		X		
26	80.377.053	OBANDO HENRY ALBERTO	MAESTRO DE OBRA	X				8:08	33.0	18:07	34.2	X		X		
27	7.605.863	OSORIO RAMIREZ ALEXANDER	TOPOGRAFO	X				—	—	—	—					
28	79.568.911	PADILLA EDUARDO	OFICIAL	X				8:16	36.3	16:25	35.4	X		X		
29	79.452.393	PADILLA JOSE GUILLERMO	OFICIAL - MAMPOSTERIA	X				8:14	36.3	17:15	36.2	X		X		
30	1.023.900.606	PADILLA LOPEZ FARID ANDRES	AYUDANTE	X				8:12	36.3	16:25	36.3	X		X		

741

RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACION

NOMBRE: Impetro de Calidad

CARGO: Coord. Calidad

GG Ingenieria Ltda

CONTROL DE PAPSO

HSEQ

Fecha: 25/06/2020
Codigo: F-HSEQ-005
Version: 2
Hoja 1 de 1

OBRA Y/O PROYECTO: ESTACIÓN DE BOMBEROS DE BELLAVISTA

No. DEL CONTRATO: 470 DE 2018

FECHA DE REGISTRO: 24/03/2021

ITEM	No: CEDULA	NOMBRE EMPLEADO	CARGO	TIPO DE COLABORADOR				TOMA TEMPERATURA CORPORAL INGRESO		TOMA TEMPERATURA CORPORAL SALIDA		PROTECCION RESPIRATORIA		PROTOCOLO DE LAVADO DE MANOS		OBSERVACIONES (RELACIONAR NOMBRE DE LA EMPRESA O TIPO DE VISITA)
				G&G	INTERVENTORIA	PROVEEDOR	VISITANTE	HORA	T°	HORA	T°	SI	NO	SI	NO	
31	1.070.951.642	PEDROZA NARANJO NARLY YOHANNA	PROFESIONAL AMBIENTAL	x				—	—	—	—					
32	1.073.238.829	PEÑA SALAMANCA ELKIN ANDRES	ALMACENISTA	X				7:55	36.5	16:56	36.5	X		X		
33	79.813.021	PRECIADO CORREA JOSE GERMAN	AYUDANTE	X				7:59	36.6	18:00	36.6	X		X		
34	19.379.838	PUENTES MEDINA FLORENTINO	OFICIAL	X				—	—	—	—					
35	1.044.609.302	REYES CRISTIAN	OFICIAL DRYWALL	X				—	—	—	—					
36	80.136.774	ROMERO CARRILLO CAMILO ANDRES	RESIDENTE DE OBRA	X				8:00	36.2	19:20	35.4					
37	92.400.503	RUIZ ROBERTO CARLOS	AYUDANTE	X				8:06	36.2	17:11	36.2	X		X		
38	1.023.017.691	SAA ROBLES JOSÉ EVER	OFICIAL	X				—	—	—	—					
39	10.554.114	SAA CASTRO JOSS EVER	OFICIAL	X				—	—	—	—					
40	1.019.112.363	SANABRIA ALFARO KEVIN ALEXANDER	AYUDANTE DRYWALL	X				8:15	36.2	16:47	36.2	X				
41	77.108.441	SANCHEZ AMAYA DIOMAR	AYUDANTE DE MAMPOSTERIA	X				7:52	36.5	17:05	36.2	X		X		
42	1.109.293.838	SANCHEZ AMAYA MARIA ARQUILIA	AYUDANTE	X				7:09	35.8	18:19	36.2	X		X		
43	79.986.063	SARMIENTO CHIQUILLO MARCELO AUGUSTO	ARQUITECTO RESIDENTE	X				8:00	36.4	19:20	36.2					
44	79.584.058	SANCHEZ GUERRA MARCO AURELIO	AYUDANTE DE ENCHAPE	X				—	—	—	—					
45	11.387.045	SOTO CAJAMARCA JHON EWAR	TECNICO ELECTRICO	X				9:10	36.2	18:05	36.3	X		X		
46	1.019.106.692	TINJACA CRISTIAN DAVID	OFICIAL DRYWALL	X				8:25	36.1	16:52	33.0	X		X		
47	1.003.037.382	YUNDA YUNDA PATRICIO	AYUDANTE	X				7:06	34.6	18:14	36.2	X		X		
48	52.880.504	ALMANZA LADY ALEXANDRA	PROMCIVILES					—	—	—	—					
49	1.010.208.893	BAEZ SANABRIA INGRID CATHERINE	PROMCIVILES		x			8:08	36.1	17:00	36.3	X				
50	1.033.710.837	CONTRERAS LUIS EDUARDO	PROMCIVILES		x			8:15	36.2	17:03	36.6	X		X		
51	19261206	JUYO UMBARILA JOSE LUIS	PROMCIVILES		x			8:13	36.5	16:59	35.6	X		X		
52	1.019.055.093	MORA RODRIGEZ JHONATTAN	PROMCIVILES		x			—	—	—	—					
53	1.018.422.159	PIÑEROS PAREDES ANGELA ROCIO	PROMCIVILES		x			—	—	—	—					
54	5.658.875	QUITIAN QUITIAN MISAEL	AYUDANTE HIDROSANITARIO			x		—	—	—	—					
55	1.022.330.531	VARGAS ROMERO EDDY JAVIER	HIDROSANITARIOS			x		—	—	—	—					
56	91.445.424	ARENILLA BOHORQUEZ EDUARDO	HIDROSANITARIOS			x		—	—	—	—					
57	14.139.533	URUEÑA OSPINA JHONATHAN GABRIEL	OPERADOR CARGADOR			x		—	—	—	—					
58	1.090.482.822	PEREZ ECHAVEZ JOSE RICARDO	GUARDA DE SEGURIDAD			x		6:00	36.0	17:10	36.2	X		X		
59	1.000.774.232	PIRA PARDO JUAN CAMILO	GUARDA DE SEGURIDAD			x		17:00	36.6	05:30	35.9	X	(X)	X		
60	1.033.778.737	QUINTERO ACOSTA MIGUEL ANGEL	GUARDA DE SEGURIDAD			x		—	—	—	—					

RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE: [illegible]

CARGO: [illegible]

FIRMA:

742

GG Ingeniería Ltda

CONTROL DE PAPSO

HSEQ

Fecha: 25/06/2020
Codigo: F-HSEQ-065
Version: 2
Hoja 1 de 1

OBRA Y/O PROYECTO: ESTACIÓN DE BOMBEROS DE BELLAVISTA

No. DEL CONTRATO: 470 DE 2018

FECHA DE REGISTRO: 24/03/2021

ITEM	No: CEDULA	NOMBRE EMPLEADO	CARGO	TIPO DE COLABORADOR				TOMA TEMPERATURA CORPORAL INGRESO		TOMA TEMPERATURA CORPORAL SALIDA		PROTECCION RESPIRATORIA		PROTOCOLO DE LAVADO DE MANOS		OBSERVACIONES (DEL ACTIVAR NOMBRE DE LA EMPRESA O TIPO DE VISITA)
				GGG	INTERVENTORIA	PROVEEDOR	VISITANTE	HORA	T°	HORA	T°	SI	NO	SI	NO	
61	79.114.560	VENEGAS DUARTE JOSE MARTIN	SOLDADOR			x		9:13	36.5	17:40	36.2	x		x		
62	1.016.071.756	JAQUE SALAZAR JOSE CRISTHIAN	AYUDANTE DE ORNAMENTACION			x		8:48	36.6	17:40	36.0	x		x		
64	1.057.482.925	SARMIENTO JHON FREDY	TECNICO INSTALADOR			x										
65	1.022.341.303	COGUA AVILA DIEGO FERNEY	TECNICO INSTALADOR			x										
66	8.115.708	ARROYO MARMOLEJO ONOFRE	OFICIAL DE URBANISMO			x		7:48	36.5	17:19	36.2	x		x		
67	1.070.329.922	HURTADO MURILLO YUBER EMIR	AYUDANTE DE URBANISMO			x		7:57	36.5	17:18	36.4	x		x		
68	5.968.180	LOZANO NICANOR	AYUDANTE DE URBANISMO			x		7:45	36.5	17:18	36.0	x		x		
69	1.031.159.903	ORTIZ ORTIZ MIGUEL ANGEL	AYUDANTE DE URBANISMO			x		7:53	33.8	17:18	36.4	x		x		
70	1.023.885.702	MENDOZA SABOGAL ANDERSON	OFICIAL ESTAMPADO			x										
71	79.214.338	SABOGAL YOVANY	AYUDANTE ESTAMPADO			x										
72	80.122.014	BAUTISTA JOSE ALIRIO	OFICIAL ESTAMPADO			x										
	79.870.655	CASTILLO WILSON ORLANDO	OFICIAL ESTAMPADO			x										
73	1.053.786.706	REBOLLEDO ORDOÑEZ FAIVER	OFICIAL ESTAMPADO			x										
74	24.109.486	REYES VELASQUEZ ANTONIO JOSE	INSTALADOR - SIAG			x										
75	1.111.746.669	QUIÑONES GAMBOA DIEGO ARMANDO	INSTALADOR - SIAG			x										
76	25.281.154	MAGO ABREU ANTONIO ALEJANDRO CE 25.281.154	INSTALADOR - SIAG			x										
77	80.858.547	DAZA FANDIÑO ERMINSO	INSTALADOR - SIAG			x										
78	79.749.316	RODRIGUEZ HERNANDEZ WILDER JAVIER	INSTALADOR - SIAG			x										
79	78.027.162	ROSSO MARTINEZ BENJAMIN	FIRA SAS			x										
80	78.034.020	ROSSO MARTINEZ NAFER	FIRA SAS			x										
81	15.646.923	OVIEDO ROSSO ARTURO	FIRA SAS			x										
82	1.052.463.458	ACOSTA HERNANDEZ CESAR	INSTALADOR - TU FACHADA			x										
83	1.001.205.472	SANGUINO AMEZQUITA SEBASTIAN ARIDES	INSTALADOR - TU FACHADA			x										
84	1.001.205.472	SANGUINO AMEZQUITA SEBASTIAN ARIDES	INSTALADOR - TU FACHADA			x										
85																
86																
87																
88																
89																
90																

RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACION

NOMBRE: Ingrid Nohemi Lobo Abril

CARGO: Coord. Calidad

FIRMA:

743

GG Ingeniería Ltda

CONTROL DE PAPSO

HSEQ

Fecha: 25/06/2020
Codigo: F-HSEQ-066
Version: 2
Hoja 1 de 1

OBRA Y/O PROYECTO: ESTACIÓN DE BOMBEROS DE BELLAVISTA

No. DEL CONTRATO: 470 DE 2018

FECHA DE REGISTRO: 25/03/2

ITEM	No: CEDULA	NOMBRE EMPLEADO	CARGO	TIPO DE COLABORADOR				TOMA TEMPERATURA CORPORAL INGRESO		TOMA TEMPERATURA CORPORAL SALIDA		PROTECCIÓN RESPIRATORIA		PROTOCOLO DE LAVADO DE MANOS		OBSERVACIONES (RELACIONAR NOMBRE DE LA EMPRESA O TIPO
				GAG	INTERVENTORIA	PROVEEDOR	VISITANTE	HORA	T°	HORA	T°	SI	NO	SI	NO	
1	52.300.642	ABRIL PINEDA MARTHA LILIANA	COORDINADORA DE CALIDAD	X				✓ 08:22	36.2	18 18	342	X		X		
2	1.015.438.262	ALBA ARCILA MARIO FERNANDO	ARQ. AUXILIAR	X				—	—	—	—	—		—		
3	5.697.499	AMAYA ARAQUE ANTOLINO	OFICIAL	X				—	—	—	—	—		—		
4	1.014.180.588	BOHORQUEZ DIEGO	OFICIAL DRYWALL	X				✓ 08 27	36.2	16:45	36.2	X		✓		
5	1.000.774.636	BOTACHE RAYO CRISTIAN ANDRES	AYUDANTE MAMPOSTERIA	X				✓ 07:10	36.2	16'09	36.2	X		X		
6	1.006.089.104	BOTACHE RAYO JUAN CARLOS	AYUDANTE DRYWALL	X				✓ 08 18	36.2	16'43	36.1	X		X		
7	79.971.248	CASTELLANOS DIAZ FRANCISCO JAVIER	OFICIAL - MAMPOSTERIA	X				✓ 08:02	36.2	17:03	36.2	X		X		
8	1.014.238.148	CASTRO HUESO LUIS ALBERTO	OFICIAL DE ESTUCO	X				—	—	—	—	—		—		
9	1.015.392.764	DIAZ GRANADOS JUAN ALEXIS	OFICIAL	X				✓ 08:23	36.2	18.18	362	X		X		
10	1.026.569.978	ESCOBAR PINTOR JAVIER ANDRES	AUXILIAR DE INGENIERIA	X				✓ 08:24	36.1	19 20	366	X		X		
11	1.049.896.339	FUENTES MORA BRAINER	AYUDANTE LAVADO DE FACHADA	X				✓ 08:06	36.2	08:11	36.1	X		X		
12	79.667.255	GARCIA GORDILLO LISANDRO	AYUDANTE	X				✓ 07 45	36.2	17 53	360	X		X		
13	1.115.912.571	GARCIA MADROÑERO RENZO EDUARDO	OFICIAL DE MAMPOSTERIA	X				✓ 08:12	36 5	16:54	36.2	X		X		
14	1.000.990.115	GARCIA RIAÑO MOISES FELIPE	AYUDANTE	X				✓ 07 45	35.6	15:49	36.2	X		X		
15	1.032.432.064	GIL RAMIREZ PABLO EMANUEL	OFICIAL	X				—	—	—	—	—		—		
16	1.023.908.733	GONZALEZ RIOS CRISTIAN CAMILO	OFICIAL - MAMPOSTERIA	X				✓ 07 45	36.2	16:08	36.3	X		X		
17	51.728.640	GUTIERREZ RODRIGUEZ MYRIAM	PROFESIONAL HS	X				—	—	—	—	—		—		
18	1.019.045.715	GUTIERREZ ESCOBAR WINTER	AYUDANTE DRYWALL	X				✓ 08 26	36.2	16 45	36.2	X		Y		
19	1.073.156.376	HERNANDEZ PALACIO HECTOR GUILLERMO	OFICIAL DE MAMPOSTERIA	X				✓ 08:12	36.2	16 59	362	X		X		
20	19.212.619	HERNANDEZ VELOSA MIGUEL ALFONSO	OFICIAL	X				✓ 09:45	36.2	15:30	36.2	X		X		
21	1.000.611.401	JAIMES DIAZ JHON DARIO	AYUDANTE	X				✓ 08:12	36.2	18 19	360	X		X		
22	80.364.928	MALDONADO MEJIA MILTON	TECNICO ELECTRICO	X				✓ 11:07	36.7	18 05	362	X		X		
23	80.896.416	MARTINEZ GIL LUIS ADRIAN	ENCARGADO DE MAMPOSTERIA	X				✓ 08:12	36.2	16:54	362	X		X		
24	1.049.608.705	MENDOZA JAVIER	OFICIAL DRYWALL	X				✓ 08.27	36.2	16:41	36.2	X		X		
25	7.313.664	NUÑEZ RITIVA GERMAN ANTONIO	OFICIAL	X				✓ 7:55	36.2	18 03	360	X		X		
26	80.377.053	OSANDO HENRY ALBERTO	MAESTRO DE OBRA	X				✓ 08:04	36.2	18 03	359	X		X		
27	7.695.863	OSORIO RAMIREZ ALEXANDER	TOPOGRAFO	X				✓ 09:03	36.7	14 30	36.2	X		X		
28	79.368.911	PADILLA EDUARDO	OFICIAL	X				✓ 9:30	36.1	17 13	367	X		X		
29	79.452.393	PADILLA JOSE GUILLERMO	OFICIAL - MAMPOSTERIA	X				✓ 08:24	36.3	17 32	360	X		X		
30	1.023.900.606	PADILLA LOPEZ FARID ANDRES	AYUDANTE	X				✓ 08:58	36.1	17 32	359	X		X		

745

RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE: [illegible]

CARGO: [illegible]

G&G Ingenieros Ltda

CONTROL DE PAPSO

HSEQ

Fecha: 26/08/2020
Codigo: F-HSEQ-096
Version: 2
Hoja 1 de 1

OBRA Y/O PROYECTO: **BOMBEROS BELLAVISTA**

No. DEL CONTRATO: **470 DE 2018**

FECHA DE REGISTRO: **24/03/2021**

ITEM	No. CEDULA	NOMBRE EMPLEADO	CARGO	TIPO DE COLABORADOR				TOMA TEMPERATURA CORPORAL INGRESO		TOMA TEMPERATURA CORPORAL SALIDA		PROTECCION RESPIRATORIA		PROTOCOLO DE LAVADO DE MANOS		OBSERVACIONES (RELACIONAR EL NOMBRE DE LA EMPRESA O TIPO DE VISITA)
				G&G	CONTRATISTA	PROVEEDOR	VISITANTE	HORA	T°	HORA	T°	SI	NO	SI	NO	
1	1110499994	Jerson Arias	instalador			X		8:39	36.6	17:14	36.5	X		X		Tu Fachada . Com
2	1002195711	Daniel Morales	instalador			X		8:38	36.3	17:14	36.1	X		X		Tu Fachada . Com
3	1015474612	Kevin Sanguino	Conductor			X		8:38	36.6	10:15	36.1	X		X		Tu Fachada . Com
4	28372554	Kiver Delgado	Ayudante			X		12:01	36.3	12:08	36.3	X		X		L4T
5	74925372	Nelson Marchan	Conductor			X		12:01	36.6	12:08	36.3	X		X		L4T
6	79831917	Carlos Marchan	Ayudante			X		12:01	36.1	12:08	36.1	X		X		L4T
7	88243354	Daniel Arias	Encuestador			X		13:34	36.2	13:39	36.1	X		X		Camacol
8	79111806	Ramon Giraldo	Conductor	X				14:06	36.1	14:36	36.1	X		X		
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																
21																
22																
23																
24																
25																
26																
27																
28																
29																
30																

RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE: Martha Botero

CARGO: Coord. Calidad

GG Ingeniería

CONTROL DE PAPSO

HSEQ

Fecha: 25/05/2020
Código: F-HSEQ-005
Versión: 2
Hoja 1 de 1

OBRA Y/O PROYECTO: ESTACIÓN DE BOMBEROS DE BELLAVISTA

No. DEL CONTRATO: 470 DE 2018

FECHA DE REGISTRO: 25/03/2021

ITEM	No: CEDULA	NOMBRE EMPLEADO	CARGO	TIPO DE COLABORADOR				TOMA TEMPERATURA CORPORAL INGRESO		TOMA TEMPERATURA CORPORAL SALIDA		PROTECCION RESPIRATORIA		PROTOCOLO DE LAVADO DE MANOS		OBSERVACIONES (RELACIONAR NOMBRE DE LA EMPRESA O TIPO DE VISITA)
				G&G	INTERVENTORIA	PROVEEDOR	VISITANTE	HORA	T°	HORA	T°	SI	NO	SI	NO	
31	1.070.951.642	PEDROZA NARANJO NARLY YOHANNA	PROFESIONAL AMBIENTAL	x				—	—	—	—	—		—		
32	1.073.236.829	PEÑA SALAMANCA ELKIN ANDRES	ALMACENISTA	x				✓ 06:00	36.4	17:30	36.6	x		x		
33	79.513.021	PRECIADO CORREA JOSE GERMAN	AYUDANTE	x				✓ 07:18	36.1	18:09	36.6	x		x		
34	19.379.836	PUENTES MEDINA FLORENTINO	OFICIAL	x				—	—	—	—	—		—		
35	1.044.609.302	REYES CRISTIAN	OFICIAL DRYWALL	x				—	—	—	—	—		—		
36	80.136.774	ROMERO CARRILLO CAMILO ANDRES	RESIDENTE DE OBRA	x				✓ 08:20	36.1	18:00	36.7	x		x		
37	92.400.503	RUIZ ROBERTO CARLOS	AYUDANTE	x				✓ 08:00	36.4	17:29	36.0	x		x		
38	1.023.917.691	SAA ROBLES JOSÉ EVER	OFICIAL	x				—	—	—	—	—		—		
39	10.554.114	SAA CASTRO JOSÉ EVER	OFICIAL	x				—	—	—	—	—		—		
40	1.019.112.363	SANABRIA ALFARO KEVIN ALEXANDER	AYUDANTE DRYWALL	x				✓ 08:26	36.6	16:42	36.2	x				
41	77.105.441	SANCHEZ AMAYA DIOMAR	AYUDANTE DE MAMPOSTERIA	x				✓ 09:48	36.2	17:30	36.2	x		x		
42	1.109.293.838	SANCHEZ AMAYA MARIA ARQUILIA	AYUDANTE	x				✓ 07:17	36.2	18:18	36.0	✓		x		
43	79.966.053	SARMIENTO CHIQUILLO MARCELO AUGUSTO	ARQUITECTO RESIDENTE	x				✓ 08:20	36.2	18:50	36.9	x		x		
44	79.584.056	SANCHEZ GUERRA MARCO AURELIO	AYUDANTE DE ENCHAPE	x				—	—	—	—	—		—		
45	11.367.045	SOTO CAJAMARCA JHON EWAR	TECNICO ELECTRICO	x				✓ 9:41	36.0	17:03	36.2	x		x		
46	1.019.106.992	TINJACA CRISTIAN DAVID	OFICIAL DRYWALL	x				—	—	—	—	-		—		
47	1.003.037.382	YUNDA YUNDA PATRICIO	AYUDANTE	x				✓ 07:05	36.2	17:33	36.7	x		x		
48	52.880.504	ALMANZA LADY ALEXANDRA	PROMCIVILES					—	—	—	—	—		—		
49	1.010.208.893	BAEZ SANABRIA INGRID CATHERINE	PROMCIVILES		x			✓ 08:20	36.4	17:05	36.2	x		x		
50	1.033.710.837	CONTRERAS LUIS EDUARDO	PROMCIVILES		x			✓ 08:10	36.2	17:32	36.5	x		x		
51	19261296	JUYO UMBARILA JOSE LUIS	PROMCIVILES		x			✓ 08:24	36.5	17:30	36.1	x		x		
52	1.019.055.093	MORA RODRIGEZ JHONATTAN	PROMCIVILES		x											
53	1.018.422.158	PIÑEROS PAREDES ANGELA ROCIO	PROMCIVILES		x											
54	5.658.875	QUITIAN QUITIAN MISAEL	AYUDANTE HIDROSANITARIO			x										
55	1.022.330.531	VARGAS ROMERO EDDY JAVIER	HIDROSANITARIOS			x										
56	91.445.424	ARENILLA BOHORQUEZ EDUARDO	HIDROSANITARIOS			x										
57	1.090.462.622	PEREZ ECHAVEZ JOSE RICARDO	GUARDA DE SEGURIDAD			x										
58	1.000.774.232	PIRA PARDO JUAN CAMILO	GUARDA DE SEGURIDAD			x		17:00	36.2	05:30	36.0	x		x		
59	1.033.778.737	QUINTERO ACOSTA MIGUEL ANGEL	GUARDA DE SEGURIDAD			x		✓ 05:30	36.2	17:10	35.9	x		x		
60																

RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE: Martha L Abril

CARGO: Coord. Calidad

FIRMA:

GG Ingeniería Ltda

CONTROL DE PAPSO

HSEQ

Fecha: 29/06/2020	
Codigo: F-HSEQ-095	
Version: 2	
Hoja 1 de 1	

OBRA Y/O PROYECTO: ESTACIÓN DE BOMBEROS DE BELLAVISTA

No. DEL CONTRATO: 470 DE 2019

FECHA DE REGISTRO: 25/03/2021

ITEM	No: CEDULA	NOMBRE EMPLEADO	CARGO	TIPO DE COLABORADOR				TOMA TEMPERATURA CORPORAL INGRESO		TOMA TEMPERATURA CORPORAL SALIDA		PROTECCION RESPIRATORIA		PROTOCOLO DE LAVADO DE MANOS		OBSERVACIONES (RELACIONAR NOMBRE DE LA EMPRESA O TIPO DE VISITA)
				GAG	INTERVENTORIA	PROVEEDOR	VISITANTE	HORA	T°	HORA	T°	SI	NO	SI	NO	
61	79.114.560	VENEGAS DUARTE JOSE MARTIN	SOLDADOR			x		✓08:20	36.1	17:40	36.1	x		x		
62	1.016.071.756	JAQUE SALAZAR JOSE CRISTHIAN	AYUDANTE DE ORNAMENTACION			x		✓18:30	36.2	17:40	36.0	x		x		
64	1.057.462.925	SARMIENTO JHON FREDY	TECNICO INSTALADOR -			x		—	—	—	—	—		—		
65	1.022.341.303	COQUA AVILA DIEGO FERNEY	TECNICO INSTALADOR -			x		—	—	—	—	—		—		
66	8.115.708	ARROYO MARMOLEJO ONOFRE	OFICIAL DE URBANISMO			x		✓08:40	36.2	17:31	36.0	x		x		
67	1.076.326.522	HURTADO MURILLO YUBER EMIR	AYUDANTE DE URBANISMO			x		✓07:45	36.1	17:31	36.2	x		x		
68	5.968.180	LOZANO NICANOR	AYUDANTE DE URBANISMO			x		✓07:45	33.2	17:31	36.5	x		x		
69	1.031.159.903	ORTIZ ORTIZ MIGUEL ANGEL	AYUDANTE DE URBANISMO			x		✓07:55	36.2	17:31	36.0	x		x		
70	1.023.865.702	MENDOZA SABOGAL ANDERSON	OFICIAL ESTAMPADO			x										
71	79.214.338	SABOGAL YOVANY	AYUDANTE ESTAMPADO			x										
72	80.122.014	BAUTISTA JOSE ALIRIO	OFICIAL ESTAMPADO			x										
	79.870.655	CASTILLO WILSON ORLANDO	OFICIAL ESTAMPADO			x										
73	1.056.786.705	REBOLLEDO ORDOÑEZ FAIVER	OFICIAL ESTAMPADO			x										
74	24.108. 486	REYES VELASQUEZ ANTONIO JOSE	INSTALADOR - SIAG			x										
75	1.111.746.669	QUIÑONES GAMBOA DIEGO ARMANDO	INSTALADOR - SIAG			x										
76	25.281.154	MAGO ABREU ANTONIO ALEJANDRO CE 25.281.154	INSTALADOR - SIAG			x										
77	80.858.547	OAZA FANDIÑO ERMINSO	INSTALADOR - SIAG			x										
78	79.749.315	RODRIGUEZ HERNANDEZ WILDER JAVIER	INSTALADOR - SIAG			x										
79	78.027.162	ROSSO MARTINEZ BENJAMIN	FIRA SAS			x										
80	76.034.020	ROSSO MARTINEZ NAFER	FIRA SAS			x										
81	15.646.923	OVIEDO ROSSO ARTURO	FIRA SAS			x										
82	1.052.453.458	ACOSTA HERNANDEZ CESAR	INSTALADOR - TU FACHADA			x		✓12:00	36.2	17:06	36.1	x		x		
83	1.001.205.472	SANGUINO AMEZQUITA SEBASTIAN ARIDES	INSTALADOR - TU FACHADA			x		✓12:00	32.1	17:06	36.2	x		x		
84	1.110.499.994	ARIAS ORTIZ JERSON	INSTALADOR - TU FACHADA			x										
85	1.002.195.711	MORALES PAIBA DANIEL ANDRES	INSTALADOR - TU FACHADA			x										
86																
87																
88																
89																
90																

RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE: [illegible] CARGO: Coord. Calidad FIRMA:

747

G&G Ingenieros Ltda

CONTROL DE PAPSO

HSEQ

Fecha: 20/04/2020
Codigo: F-HSEQ-085
Version: 2
Hoja 1 de 1

OBRA Y/O PROYECTO: **BOMBEROS BELLAVISTA**

No. DEL CONTRATO: **470 DE 2018**

FECHA DE REGISTRO: 25-03-21

ITEM	No: CEDULA	NOMBRE EMPLEADO	CARGO	TIPO DE COLABORADOR				TOMA TEMPERATURA CORPORAL INGRESO		TOMA TEMPERATURA CORPORAL SALIDA		PROTECCION RESPIRATORIA		PROTOCOLO DE LAVADO DE MANOS		OBSERVACIONES (RELACIONAR NOMBRE DE LA EMPRESA O TIPO DE VISITA)
				G&G	INTERVENTORIA	PROVEEDOR	VISITANTE	HORA	T°	HORA	T°	SI	NO	SI	NO	
1	13490172	Mario Galeano	Ayudante				X	8:50	36.1			X		X		
2	1235906 48	Juan Arias	Conductor				X	08:50	36.1			X		X		
3	52713994	Andrea Ruiz	Ayudante				X	10:29	36.2			X		X		
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																
21																
22																
23																
24																
25																
26																
27																
28																
29																
30																

NOMBRE: Angelica Bolaños

RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN

CARGO: Coord. Calidad

GG Ingeniería Ltda

CONTROL DE PAPSO

HSEQ

Fecha: 25/06/2020
Codigo: F-HSEQ-095
Version: 2
Hoja 1 de 1

OBRA Y/O PROYECTO: ESTACIÓN DE BOMBEROS DE BELLAVISTA

No. DEL CONTRATO: 470 DE 2018

FECHA DE REGISTRO: 26/03/2

ITEM	No: CEDULA	NOMBRE EMPLEADO	CARGO	TIPO DE COLABORADOR				TOMA TEMPERATURA CORPORAL INGRESO		TOMA TEMPERATURA CORPORAL SALIDA		PROTECCIÓN RESPIRATORIA		PROTOCOLO DE LAVADO DE MANOS		OBSERVACIONES (RELACIONAR NOMBRE DE LA EMPRESA O TIPO
				GGI	INTERVENTORIA	PROVEEDOR	VISITANTE	HORA	T°	HORA	T°	SI	NO	SI	NO	
1	52.300.642	ABRIL PINEDA MARTHA LILIANA	COORDINADORA DE CALIDAD	X			✓	11:50	37.0	18 20	359	X		X		
2	1.015.439.262	ALBA ARCILA MARIO FERNANDO	ARQ. AUXILIAR	X				—	—	—	—	—		—		
3	5.697.499	AMAYA ARAQUE ANTOLINO	OFICIAL	X				—	—	—	—					
4	1.014.180.588	BOHORQUEZ DIEGO	OFICIAL DRYWALL	X			✓	10:30	36.1	17 29	360	X		X		
5	1.000.774.636	BOTACHE RAYO CRISTIAN ANDRES	AYUDANTE MAMPOSTERIA	X				—	—	—	—					
6	1.006.089.104	BOTACHE RAYO JUAN CARLOS	AYUDANTE DRYWALL	X			✓	08:18	36.1	17 26	360	X		X		
7	79.971.248	CASTELLANOS DIAZ FRANCISCO JAVIER	OFICIAL - MAMPOSTERIA	X			✓	07:30	36.1	17 25	360	X		X		
8	1.014.238.148	CASTRO HUESO LUIS ALBERTO	OFICIAL DE ESTUCO	X				—	—	—	—	—		—		
9	1.015.392.764	DIAZ GRANADOS JUAN ALEXIS	OFICIAL	X			✓	10:50	36.1	18 20	360	X		X		
10	1.026.558.978	ESCOBAR PINTOR JAVIER ANDRES	AUXILIAR DE INGENIERIA	X			✓	08:26	36.1	18 22	360	X		X		
11	1.049.896.339	FUENTES MORA BRAINER	AYUDANTE LAVADO DE FACHADA	X			✓	08:00	36.1	1530	360	X		X		
12	79.667.255	GARCIA GORDILLO LISANDRO	AYUDANTE	X			✓	07:47	36.1	1747	366	X		N		
13	1.115.912.571	GARCIA MADROÑERO RENZO EDUARDO	OFICIAL DE MAMPOSTERIA	X			✓	08:00	36.2	17 11	362	X		X		
14	1.000.990.115	GARCIA RIAÑO MOISES FELIPE	AYUDANTE	X			✓	07:47	36.2	16:00	36.1	N		N		
15	1.032.432.064	GIL RAMIREZ PABLO EMANUEL	OFICIAL	X				—	—	—	—	—		—		
16	1.023.908.733	GONZALEZ RIOS CRISTIAN CAMILO	OFICIAL - MAMPOSTERIA	X			✓	08:50	36.1	17 10	361	X		X		
17	51.728.640	GUTIERREZ RODRIGUEZ MYRIAM	PROFESIONAL HS	X				—	—	—	—	—		—		
18	1.019.045.715	GUTIERREZ ESCOBAR WINTER	AYUDANTE DRYWALL	X			✓	08:35	36.1	17 24	362	X		X		
19	1.073.156.378	HERNANDEZ PALACIO HECTOR GUILLERMO	OFICIAL DE MAMPOSTERIA	X			✓	08:00	36.1	17 10	360	X		X		
20	19.212.619	HERNANDEZ VELOSA MIGUEL ALFONSO	OFICIAL	X			✓	07:50	36.2	16:20	36.1	X		X		
21	1.000.611.401	JAIMES DIAZ JHON DARIO	AYUDANTE	X			✓	07:12	36.2	1805	360	X		X		
22	80.364.926	MALDONADO MEJIA MILTON	TECNICO ELECTRICO	X			✓	10:10	36.1	18 09	359	X		X		
23	80.896.416	MARTINEZ GIL LUIS ADRIAN	ENCARGADO DE MAMPOSTERIA	X			✓	08:00	36.1	17 14	360	X		X		
24	1.049.608.705	MENDOZA JAVIER	OFICIAL DRYWALL	X			✓	08:35	36.1	17 24	360	X		X		
25	7.313.664	NUÑEZ RITIVA GERMAN ANTONIO	OFICIAL	X			✓	08:04	36.1	1803	360	X		X		
26	80.377.053	OBANDO HENRY ALBERTO	MAESTRO DE OBRA	X			✓	08:10	36.1	1809	363	X		X		
27	7.695.863	OSORIO RAMIREZ ALEXANDER	TOPOGRAFO	X				—	—	—	—					
28	79.388.911	PADILLA EDUARDO	OFICIAL	X			✓	08:32	36.1	17:00	362	X		X		
29	79.452.393	PADILLA JOSE GUILLERMO	OFICIAL - MAMPOSTERIA	X			✓	08:09	36.1	1725	360	X		X		
30	1.023.900.606	PADILLA LOPEZ FARID ANDRES	AYUDANTE	X			✓	08:30	36.1	1725	360	X		X		749

RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE: [illegible]

CARGO: [illegible]

GG Ingenieria Ltda

CONTROL DE PAPSO

HSEQ

Fecha: 29/06/2020
Codigo: F-HSEQ-095
Version: 2
Hoja 1 de 1

OBRA Y/O PROYECTO: ESTACIÓN DE BOMBEROS DE BELLAVISTA

No. DEL CONTRATO: 470 DE 2018

FECHA DE REGISTRO: 26/03/2021

ITEM	No: CEDULA	NOMBRE EMPLEADO	CARGO	TIPO DE COLABORADOR				TOMA TEMPERATURA CORPORAL INGRESO		TOMA TEMPERATURA CORPORAL SALIDA		PROTECCION RESPIRATORIA		PROTOCOLO DE LAVADO DE MANOS		OBSERVACIONES (RELACIONAR NOMBRE DE LA EMPRESA O TIPO DE VISITA)
				G&G	INTERVENTORIA	PROVEEDOR	VISITANTE	HORA	T°	HORA	T°	SI	NO	SI	NO	
31	1.070.951.642	PEDROZA NARANJO NARLY YOHANNA	PROFESIONAL AMBIENTAL	x				—	—	—	—					
32	1.073.236.829	PEÑA SALAMANCA ELKIN ANDRES	ALMACENISTA	x				✓07:58	36.1	17:09	360	x		x		
33	79.513.021	PRECIADO CORREA JOSE GERMAN	AYUDANTE	x				✓07:40	36.2	18:03	363	x		x		
34	19.379.836	PUENTES MEDINA FLORENTINO	OFICIAL	x				✓07:50	36.1	17:04	36.1	x		x		
35	1.044.609.302	REYES CRISTIAN	OFICIAL DRYWALL	x				—	—	—	—					
36	80.136.774	ROMERO CARRILLO CAMILO ANDRES	RESIDENTE DE OBRA	x				✓08:00	37.1	18:20	360	x		x		
37	92.400.503	RUIZ ROBERTO CARLOS	AYUDANTE	x				✓07:58	36.3	16:50	360	x		x		
38	1.023.917.691	SAA ROBLES JOSÉ EVER	OFICIAL	x				—	—	—	—	—		—		
39	10.554.114	SAA CASTRO JOSÉ EVER	OFICIAL	x				—	—	—	—	—		—		
40	1.019.112.363	SANABRIA ALFARO KEVIN ALEXANDER	AYUDANTE DRYWALL	x				✓08:26	36.1	17:25	360	x		x		
41	77.105.441	SANCHEZ AMAYA DIOMAR	AYUDANTE DE MAMPOSTERIA	x				07:60	360	17:25	364					
42	1.109.293.838	SANCHEZ AMAYA MARIA ARQUILIA	AYUDANTE	x				✓07:10	36.2	18:20	360	x		x		
43	79.968.053	SARMIENTO CHIQUILLO MARCELO AUGUSTO	ARQUITECTO RESIDENTE	x				✓08:00	36.1	18:20	362	x		x		
44	79.584.056	SANCHEZ GUERRA MARCO AURELIO	AYUDANTE DE ENCHAPE	x				—	—	—	—					
45	11.387.045	SOTO CAJAMARCA JHON EWAR	TECNICO ELECTRICO	x				✓09:21	36.1	18:09	364	x		x		
46	1.019.106.992	TINJACA CRISTIAN DAVID	OFICIAL DRYWALL	x				—	—	—	—	—		—		
47	1.003.037.382	YUNDA YUNDA PATRICIO	AYUDANTE	x				✓07:10	36.1	18:10	360	x		x		
48	52.880.504	ALMANZA LADY ALEXANDRA	PROMCIVILES													
49	1.010.208.693	BAEZ SANABRIA INGRID CATHERINE	PROMCIVILES		x			✓07:10	36.1	17:27	360	x		x		
50	1.033.710.837	CONTRERAS LUIS EDUARDO	PROMCIVILES		x			✓08:10	36.2	17:40	360	x		x		
51	19261296	JUYO UMBARILA JOSE LUIS	PROMCIVILES		x			✓08:30	36.1	17:24	362	x		x		
52	1.019.055.093	MORA RODRIGEZ JHONATTAN	PROMCIVILES		x			—	—	—	—					
53	1.018.422.158	PIÑEROS PAREDES ANGELA ROCIO	PROMCIVILES		x			—	—	—	—					
54	1.022.330.531	VARGAS ROMERO EDDY JAVIER	HIDROSANITARIOS			x		—	—	—	—					
55	1.090.462.822	PEREZ ECHAVEZ JOSE RICARDO	GUARDA DE SEGURIDAD			x		—	—	—	—					
56	1.000.774.232	PIRA PARDO JUAN CAMILO	GUARDA DE SEGURIDAD			x		16:50	365	05:30	359	x		x		
57	1.033.778.737	QUINTERO ACOSTA MIGUEL ANGEL	GUARDA DE SEGURIDAD			x		05:30	36.1	17:10	360	x		x		
58	79.114.560	VENEGAS DUARTE JOSE MARTÍN	SOLDADOR			x		✓08:54	36.2	17:40	360	x		x		
59	1.016.071.756	JAQUE SALAZAR JOSE CRISTHIAN	AYUDANTE DE ORNAMENTACION			x		10:30	360	14:40	360					
60	8.115.708	ARROYO MARMOLEJO ONOFRE	OFICIAL DE URBANISMO			x		✓08:35	36.1	17:12	360	x		x		

RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE: [illegible] CARGO: coord. calidad FIRMA:

750

GG Ingeniería Ltda

CONTROL DE PAPSO

HSEQ

Fecha: 25/06/2020
Codigo: F-HSEQ-035
Version: 2
Hoja 1 de 1

OBRA Y/O PROYECTO: ESTACIÓN DE BOMBEROS DE BELLAVISTA

No. DEL CONTRATO: 470 DE 2018

FECHA DE REGISTRO: 26/03/2021

ITEM	No: CEDULA	NOMBRE EMPLEADO	CARGO	TIPO DE COLABORADOR				TOMA TEMPERATURA CORPORAL INGRESO		TOMA TEMPERATURA CORPORAL SALIDA		PROTECCION RESPIRATORIA		PROTOCOLO DE LAVADO DE MANOS		OBSERVACIONES (RELACIONAR NOMBRE DE LA EMPRESA O TIPO DE VISITA)
				GAG	INTERVENTORIA	PROVEEDOR	VISITANTE	HORA	T°	HORA	T°	SI	NO	SI	NO	
61	1.076.326.522	HURTADO MURILLO YUBER EMIR	AYUDANTE DE URBANISMO			x		08:00	36.1	17:10	36.0	x		x		
62	5.968.180	LOZANO NICANOR	AYUDANTE DE URBANISMO			x		07:40	36.2	17:10	36.0	✓		x		
64	1.031.159.903	ORTIZ ORTIZ MIGUEL ANGEL	AYUDANTE DE URBANISMO			x		07:58	36.1	17:09	36.1	x		x		
65	1.023.865.702	MENDOZA SABOGAL ANDERSON	OFICIAL ESTAMPADO			x										
66	79.214.338	SABOGAL YOVANY	AYUDANTE ESTAMPADO			x										
67	80.122.014	BAUTISTA JOSE ALIRIO	OFICIAL ESTAMPADO			x										
68	79.870.655	CASTILLO WILSON ORLANDO	OFICIAL ESTAMPADO			x										
69	1.058.786.705	REBOLLEDO ORDOÑEZ FAIVER	OFICIAL ESTAMPADO			x										
70	24.108. 486	REYES VELASQUEZ ANTONIO JOSE	INSTALADOR - SIAG			x										
71	1.111.746.669	QUIÑONES GAMBOA DIEGO ARMANDO	INSTALADOR - SIAG			x										
72	25.281.154	MAGO ABREU ANTONIO ALEJANDRO CE 25.281.154	INSTALADOR - SIAG			x										
	80.858.547	DAZA PANDIÑO ERMINSO	INSTALADOR - SIAG			x										
73	79.749.315	RODRIGUEZ HERNANDEZ WILDER JAVIER	INSTALADOR - SIAG			x										
74	1.052.453.456	ACOSTA HERNANDEZ CESAR	INSTALADOR - TU FACHADA			x										
75	1.001.205.472	SANGUINO AMEZQUITA SEBASTIAN ARIDES	INSTALADOR - TU FACHADA			x										
76	1.110.499.994	ARIAS ORTIZ JERSON	INSTALADOR - TU FACHADA			x										
77	1.002.195.711	MORALES PAIBA DANIEL ANDRES	INSTALADOR - TU FACHADA			x										
78																
79																
80																
81																
82																
83																
84																
85																
86																
87																
88																
89																
90																

RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE: martha b Abril

CARGO: coord. calidad

FIRMA:

751

GG Ingeniería

CONTROL DE PAPSO

HSEQ

Fecha: 25/08/2020
Codigo: F-HSEQ-025
Version: 2
Hoja 1 de 1

OBRA Y/O PROYECTO: ESTACIÓN DE BOMBEROS DE BELLAVISTA

No. DEL CONTRATO: 470 DE 2018

FECHA DE REGISTRO: 27/03/2

ITEM	No: CEDULA	NOMBRE EMPLEADO	CARGO	TIPO DE COLABORADOR				TOMA TEMPERATURA CORPORAL INGRESO		TOMA TEMPERATURA CORPORAL SALIDA		PROTECCIÓN RESPIRATORIA		PROTOCOLO DE LAVADO DE MANOS		OBSERVACIONES (RELACIONAR NOMBRE DE LA EMPRESA O TIPO
				OBR	INTERVENTORIA	PROVEEDOR	VISITANTE	HORA	T°	HORA	T°	SI	NO	SI	NO	
1	52.300.642	ABRIL PINEDA MARTHA LILIANA	COORDINADORA DE CALIDAD	X				07:18	36.1	11:00	36.0	X		X		
2	1.015.438.262	ALBA ARCILA MARIO FERNANDO	ARQ. AUXILIAR	X				—	—			—		—		
3	5.697.499	AMAYA ARAQUE ANTOLINO	OFICIAL	X				—	—			—		—		
4	1.014.180.586	BOHORQUEZ DIEGO	OFICIAL DRYWALL	X				08:45	36.2	15:48	36.1	X		X		
5	1.000.774.636	BOTACHE RAYO CRISTIAN ANDRES	AYUDANTE MAMPOSTERIA	X				—	—	—	—	—		—		
6	1.006.089.104	BOTACHE RAYO JUAN CARLOS	AYUDANTE DRYWALL	X				08:35	36.2	15:49	36.2					
7	79.971.248	CASTELLANOS DIAZ FRANCISCO JAVIER	OFICIAL - MAMPOSTERIA	X				08:05	36.0	12:30	35.7	X		X		
8	1.014.238.148	CASTRO HUESO LUIS ALBERTO	OFICIAL DE ESTUCO	X												
9	1.015.392.784	DIAZ GRANADOS JUAN ALEXIS	OFICIAL	X												
10	1.026.558.978	ESCOBAR PINTOR JAVIER ANDRES	AUXILIAR DE INGENIERIA	X				08:30	36.2	15:20	35.1	X		Y		
11	1.049.896.339	FUENTES MORA BRAINER	AYUDANTE LAVADO DE FACHADA	X												
12	79.667.255	GARCIA GORDILLO LISANDRO	AYUDANTE	X				07:50	36.1	15:26	35.8	X		X		
13	1.115.912.571	GARCIA MADROÑERO RENZO EDUARDO	OFICIAL DE MAMPOSTERIA	X				07:52	36.1	13:51	36.2	X		X		
14	1.000.990.115	GARCIA RIAÑO MOISES FELIPE	AYUDANTE	X				—	—			—		—		
15	1.032.432.064	GIL RAMIREZ PABLO EMANUEL	OFICIAL	X				—	—			—		—		
16	1.023.908.733	GONZALEZ RIOS CRISTIAN CAMILO	OFICIAL - MAMPOSTERIA	X				08:32	36.2	14:70	36.2					
17	51.728.640	GUTIERREZ RODRIGUEZ MYRIAM	PROFESIONAL HS	X				—	—	—	—	—		—		
18	1.019.045.715	GUTIERREZ ESCOBAR WINTER	AYUDANTE DRYWALL	X				08:40	36.2	13:49	36.1	X		X		
19	1.073.156.378	HERNANDEZ PALACIO HECTOR GUILLERMO	OFICIAL DE MAMPOSTERIA	X				08:16	36.2	13:44	36.2	X		X		
20	19.212.619	HERNANDEZ VELOSA MIGUEL ALFONSO	OFICIAL	X				07:47	36.1	13:18	36.2	X		X		
21	1.000.611.401	JAIMES DIAZ JHON DARIO	AYUDANTE	X				07:30	36.1	15:29	36.0	X		X		
22	80.364.928	MALDONADO MEJIA MILTON	TÉCNICO ELECTRICO	X				13:00	36.1	15:30	36.1	X		X		
23	80.898.416	MARTINEZ GIL LUIS ADRIAN	ENCARGADO DE MAMPOSTERIA	X				07:44	36.1	13:00	36.1	X		X		
24	1.049.606.705	MENDOZA JAVIER	OFICIAL DRYWALL	X				08:45	36.2	15:30	36.2	X		X		
25	7.313.664	NUÑEZ RITIVA GERMAN ANTONIO	OFICIAL	X				07:46	36.1	15:18	36.2	X		X		
26	80.377.053	OBANDO HENRY ALBERTO	MAESTRO DE OBRA	X												
27	7.695.863	OSORIO RAMIREZ ALEXANDER	TOPOGRAFO	X												
28	79.388.911	PADILLA EDUARDO	OFICIAL	X				07:45	36.7	15:09	36.1	X		X		
29	79.452.393	PADILLA JOSE GUILLERMO	OFICIAL - MAMPOSTERIA	X												
30	1.023.900.608	PADILLA LOPEZ FARID ANDRES	AYUDANTE	X												

752

RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE: martha abril

CARGO: coord. calidad

GG Ingeniería Ltda

CONTROL DE PAPSO

HSEQ

Fecha: 26/06/2020
Codigo: F-HSEQ-095
Version: 2
Hoja 1 de 1

OBRA Y/O PROYECTO: ESTACIÓN DE BOMBEROS DE BELLAVISTA

No. DEL CONTRATO: 470 DE 2018

FECHA DE REGISTRO: 27/03/2021

ITEM	No: CEDULA	NOMBRE EMPLEADO	CARGO	TIPO DE COLABORADOR				TOMA TEMPERATURA CORPORAL INGRESO		TOMA TEMPERATURA CORPORAL SALIDA		PROTECCION RESPIRATORIA		PROTOCOLO DE LAVADO DE MANOS		OBSERVACIONES (RELACIONAR NOMBRE DE LA EMPRESA O TIPO DE VISITA)
				G&G	INTERVENTORIA	PROVEEDOR	VISITANTE	HORA	T°	HORA	T°	SI	NO	SI	NO	
31	1.070.951.642	PEDROZA NARANJO NARLY YOHANNA	PROFESIONAL AMBIENTAL	x												
32	1.073.236.829	PEÑA SALAMANCA ELKIN ANDRES	ALMACENISTA	X				✓ 08:08	36.2	15:40	36.7	X		X		
33	79.513.021	PRECIADO CORREA JOSE GERMAN	AYUDANTE	X				✓ 07:46	36.2	13:30	36.1	X		X		
34	19.379.836	PUENTES MEDINA FLORENTINO	OFICIAL	X				✓ 07:52	36.2	13:29	36.1	X		X		
35	1.044.609.302	REYES CRISTIAN	OFICIAL DRYWALL	X												
36	80.136.774	ROMERO CARRILLO CAMILO ANDRES	RESIDENTE DE OBRA	X				✓ 08:05	36.2	15:80	36.1	X		X		
37	92.400.503	RUIZ ROBERTO CARLOS	AYUDANTE	X				✓ 07:51	36.1	13:00	36.4	X		X		
38	1.023.917.691	SAA ROBLES JOSE EVER	OFICIAL	X												
39	10.554.114	SAA CASTRO JOSE EVER	OFICIAL	X				(08:45)				X		X		
40	1.019.112.363	SANABRIA ALFARO KEVIN ALEXANDER	AYUDANTE DRYWALL	X				✓ 08:45	36.2	15:46	36.1	X		X		
41	77.105.441	SANCHEZ AMAYA DIOMAR	AYUDANTE DE MAMPOSTERIA	X				✓ 07:46	36.1	12:30	36.1	X		X		
42	1.109.293.838	SANCHEZ AMAYA MARIA ARQUILIA	AYUDANTE	X				✓ 08:35	36.0	15:36	35.3	X		X		
43	79.966.053	SARMIENTO CHIQUILLO MARCELO AUGUSTO	ARQUITECTO RESIDENTE	x				✓ 08:05	36.1	15:80	36.1	X		X		
44	79.584.056	SANCHEZ GUERRA MARCO AURELIO	AYUDANTE DE ENCHAPE	X												
45	11.387.045	SOTO CAJAMARCA JHON EWAR	TECNICO ELECTRICO	X				✓ 09:17	36.2	15:30	36.7	X		X		
46	1.019.106.992	TINJACA CRISTIAN DAVID	OFICIAL DRYWALL	X												
47	1.003.037.382	YUNDA YUNDA PATRICIO	AYUDANTE	X				✓ 07:00	36.1	15:20	36.1	X		X		
48	52.880.504	ALMANZA LADY ALEXANDRA	PROMCIVILES													
49	1.010.208.893	BAEZ SANABRIA INGRID CATHERINE	PROMCIVILES		x			✓ 08:16	36.2							
50	1.033.710.837	CONTRERAS LUIS EDUARDO	PROMCIVILES		x			✓ 08:10	36.1	14:30	36.2	X		X		
51	19261296	JUYO UMBARILA JOSE LUIS	PROMCIVILES		x			✓ 08:35	36.6	13:00	36.1	X		X		
52	1.019.055.093	MORA RODRIGEZ JHONATTAN	PROMCIVILES		x											
53	1.018.422.158	PIÑEROS PAREDES ANGELA ROCIO	PROMCIVILES		x											
54	1.022.330.531	VARGAS ROMERO EDDY JAVIER	HIDROSANITARIOS			x										
55	1.090.462.822	PEREZ ECHAVEZ JOSE RICARDO	GUARDA DE SEGURIDAD			x		17:20	34.1	05:20	36.1	X		X		
56	1.000.774.232	PIRA PARDO JUAN CAMILO	GUARDA DE SEGURIDAD			x										
57	1.033.778.737	QUINTERO ACOSTA MIGUEL ANGEL	GUARDA DE SEGURIDAD			x		✓ 06:00	36.2	17:00	36.1	X		X		
58	79.114.560	VENEGAS DUARTE JOSE MARTIN	SOLDADOR			x		✓ 09:53	36.2	15:40	36.7	X		X		
59	1.016.071.756	JAQUE SALAZAR JOSE CRISTHIAN	AYUDANTE DE ORNAMENTACION			x		✓ 09:36	36.2	15:40	35.6	X		X		
60	8.115.708	ARROYO MARMOLEJO ONOFRE	OFICIAL DE URBANISMO			x										

RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE: [illegible]

CARGO: Coord. Calidad

FIRMA:

753

GG Ingeniería Ltda	CONTROL DE PAPSO																Fecha: 23/06/2020
	HSEQ																Codigo: F-HSEQ-095
																	Version: 2
																	Hoja 1 de 1
OBRA Y/O PROYECTO:	ESTACIÓN DE BOMBEROS DE BELLAVISTA												No. DEL CONTRATO: 470 DE 2018				FECHA DE REGISTRO: 27/03/2021
ITEM	No: CEDULA	NOMBRE EMPLEADO	CARGO	TIPO DE COLABORADOR				TOMA TEMPERATURA CORPORAL INGRESO		TOMA TEMPERATURA CORPORAL SALIDA		PROTECCION RESPIRATORIA		PROTOCOLO DE LAVADO DE MANOS		OBSERVACIONES (RELACIONAR NOMBRE DE LA EMPRESA O TIPO DE VISITA)	
				G&G	INTERVENTORIA	PROVEEDOR	VISITANTE	HORA	T°	HORA	T°	SI	NO	SI	NO		
61	1.076.326.522	HURTADO MURILLO YUBER EMIR	AYUDANTE DE URBANISMO			X		07:45	36.1	15:18	36.1	X		X			
62	5.988.180	LOZANO NICANOR	AYUDANTE DE URBANISMO			X		07:44	36.1	13:18	36.2	X		X			
64	1.031.159.903	ORTIZ ORTIZ MIGUEL ANGEL	AYUDANTE DE URBANISMO			X		07:40	36.1	15:18	35.2	X		X			
65	1.023.865.702	MENDOZA SABOGAL ANDERSON	OFICIAL ESTAMPADO			X											
66	79.214.338	SABOGAL YOVANY	AYUDANTE ESTAMPADO			X											
67	80.122.014	BAUTISTA JOSE ALIRIO	OFICIAL ESTAMPADO			X											
68	79.870.655	CASTILLO WILSON ORLANDO	OFICIAL ESTAMPADO			X											
69	1.058.766.705	REBOLLEDO ORDOÑEZ FAIVER	OFICIAL ESTAMPADO			X											
70	24.106. 486	REYES VELASQUEZ ANTONIO JOSE	INSTALADOR - SIAG			X											
71	1.111.746.669	QUIÑONES GAMBOA DIEGO ARMANDO	INSTALADOR - SIAG			X											
72	25.281.154	MAGO ABREU ANTONIO ALEJANDRO CE 25 281.154	INSTALADOR - SIAG			X											
	80.858.547	DAZA FANDIÑO ERMINSO	INSTALADOR - SIAG			X											
73	79.749.315	RODRIGUEZ HERNANDEZ WILDER JAVIER	INSTALADOR - SIAG			X											
74	1.052.453.458	ACOSTA HERNANDEZ CESAR	INSTALADOR - TU FACHADA			X											
75	1.001.205.472	SANGUINO AMEZQUITA SEBASTIAN ARIDES	INSTALADOR - TU FACHADA			X											
76	1.110.499.994	ARIAS ORTIZ JERSON	INSTALADOR - TU FACHADA			X											
77	1.002.195.711	MORALES PAIBA DANIEL ANDRES	INSTALADOR - TU FACHADA			X											
78																	
79																	
80																	
81																	
82																	
83																	
84																	
85																	
86																	
87																	
88																	
89																	
90																	

NOMBRE: [illegible] — RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN — CARGO: [illegible] — FIRMA:

Marca temporal	Tipo de colaborador	Nombre de la Empresa (se relaciona información del proveedor)	De las siguientes opciones seleccione en donde se encuentra:	No. de Identificación (CC o CE)	Nombres y apellidos completos	Cargo	Tiene alguna de las siguientes enfermedades preexistentes	Presenta los siguientes síntomas	Certifico que me encuentro en un buen estado de salud para desarrollar mi trabajo	¿Ha tenido contacto estrecho (menor a 2 metros por 15 minutos sin protección) con una persona con COVID-19 positivo?	¿Ha tenido contacto estrecho (menor a 2 metros por 15 minutos sin protección) con una persona con síntomas respiratorios y usted no sabe si tiene COVID-19 positivo?	¿Has cuidado o estado en contacto con paciente positivo por Covid-19?
23/03/2021 5:58	Proveedor	Thor Ltda	Proyecto Bellavista	1090462822	José Ricardo Pérez Echavez	Guarda	Malnutrición (obesidad o desnutrición)	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
23/03/2021 7:09	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1109293838	Sanchez maria	Ayudante	Hipertensión Arterial	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
23/03/2021 7:10	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1000611401	Jaimes jhon	Ayudante	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
23/03/2021 7:19	Interventoria		Proyecto Bellavista	19261206	Juyo jose	Ingeniero	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
23/03/2021 7:20	Proveedor		Proyecto Bellavista	80057307	Luis camargo	Conductor	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
23/03/2021 7:44	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	79388911	Eduardo padilla	Oficial	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
23/03/2021 7:44	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	79971248	Francisco castellanos	Oficial	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
23/03/2021 7:45	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	79513021	Germán preciado	Ayudante	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
23/03/2021 7:46	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	7313584	German nuñez	Oficial	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
23/03/2021 7:48	G&G Ingenieros Ltda	Gyg	Proyecto Bellavista	80377053	Henry Obando	Maestro	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
23/03/2021 7:57	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	79667255	Garcia lisandro	Ayudante	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
23/03/2021 8:19	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1003037382	Patricio yunda	Ayudante	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
23/03/2021 8:20	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1073236829	Elkin peña Salamanca	Almacénista	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
23/03/2021 8:22	Interventoria	promciviles sas	Proyecto Bellavista	1033710837	luis eduardo contreras	Inspector de obra	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
23/03/2021 8:50	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	77105441	Diomar Sánchez	Ayudante	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
23/03/2021 8:53	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1015392764	Juan Alexis Diaz	Oficial	Convivo con personas mayores de 60 años	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
23/03/2021 8:53	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	7695863	Alexander Osorio	Topógrafo	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
23/03/2021 8:54	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	52300842	Martha Liliana Abril	Coordinadora de calidad	Enfermedad cardiaca	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
23/03/2021 9:00	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1016081756	Jose jaque	Ayudante	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
23/03/2021 9:10	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	79114560	Jose venegas	Soldador	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
23/03/2021 9:44	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1026558978	Javier Andrés Escobar Pintor	Ingeniero civil auxiliar	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
23/03/2021 9:44	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	102398733	Cristian González	Oficial	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
23/03/2021 10:25	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	79114560	Jose venegas	Soldador	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
23/03/2021 10:26	Proveedor	Eco baños	Proyecto Bellavista	1233906473	Jhon oveso	Conductor	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
23/03/2021 10:28	Proveedor	Eco baños	Proyecto Bellavista	13990172	Maximiliano garcia	Ayudante	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
23/03/2021 12:37	Proveedor	Eco baños	Proyecto Bellavista	13990172	Maximiliano garcia	Ayudante	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
23/03/2021 12:39	Proveedor	Hierro hb	Proyecto Bellavista	1000613589	Jeison vera	Auxiliar	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
23/03/2021 12:40	Proveedor	Hierro HB	Proyecto Bellavista	286330	Carlos espitian	Conductor	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
23/03/2021 14:27	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1003037382	Patricio yunda	Ayudante	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
23/03/2021 14:29	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1006089104	Juan botache	Ayudante	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
23/03/2021 14:29	Interventoria	Promciviles	Proyecto Bellavista	1010208893	Ingrid Baez	Sst	Convivo con personas mayores de 60 años	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
23/03/2021 14:44	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	80136774	Camilo Andrés romero carrillo	Residente de obra	Malnutrición (obesidad o desnutrición)	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
23/03/2021 15:46	Proveedor	Hierro HB	Proyecto Bellavista	286330	Carlos espitian	Conductor	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
24/03/2021 6:09	Proveedor	Hierro HB	Proyecto Bellavista	286330	Carlos espitian	Conductor	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
24/03/2021 6:11	Proveedor	Seguridad Thor Ltda	Proyecto Bellavista	1090462822	José Ricardo Pérez Echavez	Guarda de seguridad	Malnutrición (obesidad o desnutrición)	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
24/03/2021 6:50	Proveedor	Seguridad Thor Ltda	Proyecto Bellavista	1090462822	José Ricardo Pérez Echavez	Guarda de seguridad	Malnutrición (obesidad o desnutrición)	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
24/03/2021 7:41	Proveedor	Seguridad Thor Ltda	Proyecto Bellavista	1090462822	José Ricardo Pérez Echavez	Guarda de seguridad	Malnutrición (obesidad o desnutrición)	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
24/03/2021 7:48	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	77105441	Sanchez maria	Ayudante	Hipertensión Arterial	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	

Marca temporal	Tipo de colaborador	Nombre de la Empresa (se relaciona información del proveedor)	De las siguientes opciones seleccione en donde se encuentra:	No. de Identificación (CC o CE)	Nombres y apellidos completos	Cargo	Tiene alguna de las siguientes enfermedades preexistentes	Presenta los siguientes síntomas	Certifico que me encuentro en un buen estado de salud para desarrollar mi trabajo	¿Ha tenido contacto estrecho (menor a 2 metros por 15 minutos sin protección) con una persona con COVID-19 positivo?	¿Ha tenido contacto estrecho (menor a 2 metros por 15 minutos sin protección) con una persona con síntomas respiratorios y usted no sabe si tiene COVID-19 positivo?	¿Has cuidado o estado en contacto con paciente positivo por Covid-19?
24/03/2021 7:49	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	5968180	Nicanor lozano	Ayudante	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
24/03/2021 7:51	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1076326522	Hurtado murillo	Ayudante	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
24/03/2021 7:51	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	79513021	Preciado jose	Ayudante	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
24/03/2021 7:53	G&G Ingenieros Ltda	Gyg	Proyecto Bellavista	80377053	Henry Obando	Maestro	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
24/03/2021 7:53	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	77105441	Diomar sanchez	Ayudante	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
24/03/2021 7:55	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	79667255	Lisandro Garcia	Ayudante	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
24/03/2021 7:55	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1000990115	Garcia moisses	Ayudante	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
24/03/2021 7:56	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1031159903	Ortiz miguel	Ayudante	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
24/03/2021 7:57	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1073236829	Elkin peña	Almacenista	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
24/03/2021 7:59	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	7313584	German nuñez	Oficial	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
24/03/2021 7:59	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	70071248	Francisco castellanos	Oficial	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
24/03/2021 8:06	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1003037382	Patricio Yunda	Ayudante	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
24/03/2021 8:13	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1115912571	Renzo García	Oficial	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
24/03/2021 8:22	G&G Ingenieros Ltda	Gyg Ingenieros	Proyecto Bellavista	1019112383	Kevin Alexander Sanabria Alfaro	Ayudante	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
24/03/2021 8:23	Interventoria		Proyecto Bellavista	1010208593	Ingrid Baez	Sst	Convivo con personas mayores de 60 años	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
24/03/2021 8:23	G&G Ingenieros Ltda	Gyg Ingenieros	Proyecto Bellavista	1049602705	Javier mendoza	Oficial	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
24/03/2021 8:28	Interventoria	promciviles sas	Proyecto Bellavista	1033710837	luis eduardo contreras	inspector de obra	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
24/03/2021 8:35	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1006089104	Juan Carlos botache	Ayudante	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
24/03/2021 8:36	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1026558978	Javier Andrés Escobar Pintor	Ingeniero civil auxiliar	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
24/03/2021 8:41	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1110499994	Jerson arias	Instalador	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
24/03/2021 8:43	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	80136774	Camilo Andrés romero camilo	Residente de obra	Malnutrición (obesidad o desnutrición)	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
24/03/2021 8:43	Proveedor	Tu fachada .com	Proyecto Bellavista	1002195711	Daniel Morales	Instalador	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
24/03/2021 8:45	Proveedor	Tu fachada. Com	Proyecto Bellavista	1015474612	Kevin sanguino	Conductor	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
24/03/2021 9:44	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1015438252	Mario Fernando Alba Arcila	Aux. Arquitectura	No poseo ninguna de estas enfermedades	Tos	Si	No	No	
24/03/2021 9:47	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1015392764	Juan Alexis Diaz	Oficial	Convivo con personas mayores de 60 años	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
24/03/2021 9:47	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	52300642	Martha Liliana Abril	Coordinadora de calidad	Enfermedad cardiaca	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
24/03/2021 10:07	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	79452393	Padilla jose	Oficial	Malnutrición (obesidad o desnutrición)	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
24/03/2021 10:08	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1073156378	Hector Hernández	Oficial	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
24/03/2021 10:11	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1000774636	Cristian botache	Ayudante	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
24/03/2021 10:11	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1023908733	Cristian González	Oficial	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
24/03/2021 10:13	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1019106992	Cristian David Tinjaca	Oficial	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
24/03/2021 10:15	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	8115708	Arroyo onofre	Oficial de urvanismo	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
24/03/2021 10:20	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1000611401	Jhon jaime	Ayudante	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
24/03/2021 10:24	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	11367047	Jhon soto	Tecnico electricista	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
24/03/2021 10:25	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1014180388	Diego bohorquez	Oficial	Malnutrición (obesidad o desnutrición)	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
24/03/2021 10:26	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1014180388	Diego bohorquez	Oficial	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
24/03/2021 10:27	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1019145715	Winter gutierrez	Ayudante	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
24/03/2021 10:31	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	79114560	Martin venegas	Soldador	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	

Marca temporal	Tipo de colaborador	Nombre de la Empresa (se relaciona información del proveedor)	De las siguientes opciones seleccione en donde se encuentra:	No. de Identificación (CC o CE)	Nombres y apellidos completos	Cargo	Tiene alguna de las siguientes enfermedades preexistentes	Presenta los siguientes síntomas	Certifico que me encuentro en un buen estado de salud para desarrollar mi trabajo	¿Ha tenido contacto estrecho (menor a 2 metros por 15 minutos sin protección) con una persona con COVID-19 positivo?	¿Ha tenido contacto estrecho (menor a 2 metros por 15 minutos sin protección) con una persona con síntomas respiratorios y usted no sabe si tiene COVID-19 positivo?	¿Has cuidado o estado en contacto con paciente positivo por Covid-19?
24/03/2021 10:32	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	92400503	Roberto ruiz	Ayudante	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
24/03/2021 10:34	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1016071756	Jose jaque	Ayudante de soldador	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
24/03/2021 11:00	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1016071756	Jose jaque	Ayudante de soldador	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
24/03/2021 11:01	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	79388911	Padilla eduardo	Oficial	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
24/03/2021 11:01	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1023900608	Padilla farid	Ayudante	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
24/03/2021 11:05	Interventoria	Promciviles	Proyecto Bellavista	19261296	Jose Luis juyo	Residente Interventoría	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
24/03/2021 11:19	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1023900608	Padilla farid	Ayudante	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
24/03/2021 11:57	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1023900608	Andrés Padilla	Oficial	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
24/03/2021 11:57	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1023900608	Andrés Padilla	Oficial	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
24/03/2021 11:59	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	79388911	Eduardo Padilla	Oficial	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
24/03/2021 12:03	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1023900608	Padilla farid	Ayudante	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
24/03/2021 12:04	Proveedor	LyT	Proyecto Bellavista	28372554	Kiver Delgado	Ayudante	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
24/03/2021 12:07	Proveedor	LyT	Proyecto Bellavista	79625372	Nelson merchan	Conductor	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
24/03/2021 12:08	Proveedor	LyT	Proyecto Bellavista	79831917	Carlos merchán	Ayudante	Tabaquismo	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
24/03/2021 21:40	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	80136774	Camilo Andrés romero carrillo	Residente de obra	Malnutrición (obesidad o desnutrición)	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
25/03/2021 7:11	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1109293838	Maria Sánchez	Ayudante	Hipertensión Arterial	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
25/03/2021 7:27	Proveedor	LyT	Proyecto Bellavista	79831917	Carlos merchán	Ayudante	Tabaquismo	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
25/03/2021 7:31	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1000611401	Jhon jaimes	Ayudante	Tabaquismo	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
25/03/2021 7:32	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1003037382	Patricio yunda	Ayudnate	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
25/03/2021 7:33	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1000774636	Cristian botache	Ayudante	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
25/03/2021 7:33	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1033778737	Miguel quintero	Guarda	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
25/03/2021 7:35	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1023908733	Cristian camilo	Oficial	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
25/03/2021 7:37	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	19212619	Miguel hernandez	Oficial	Hipertensión Arterial	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
25/03/2021 7:39	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	79971248	Francisco castellanos	Oficial	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
25/03/2021 7:44	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	5966180	Nicanor lozano	Ayudante	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
25/03/2021 7:48	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	7313664	German nuñez	Oficial	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
25/03/2021 7:49	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	79667255	Lisandro Garcia	Ayudante	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
25/03/2021 7:51	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1000690115	Felipe garcia	Ayudante	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
25/03/2021 7:53	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	79613021	Jose apreciado	Ayudante	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
25/03/2021 7:54	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	77105441	Diomar sanchez	Ayudante	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
25/03/2021 7:54	G&G Ingenieros Ltda	Gyg	Proyecto Bellavista	80377053	Henry Obando	Maestro	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
25/03/2021 7:55	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1031159903	Miguel ortiz	Ayudante	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
25/03/2021 7:57	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	176326522	Yuber Hurtado	Ayúdante	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
25/03/2021 8:00	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	92400503	Carlos Ruiz	Ayúdante	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
25/03/2021 8:01	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1073236829	Elkin peña	Almacenista	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
25/03/2021 8:07	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1049896339	Brainer fuentes	Ayudanto	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
25/03/2021 8:10	Proveedor	LyT	Proyecto Bellavista	79831917	Carlos merchán	Ayudante	Tabaquismo	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
25/03/2021 8:14	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	80896416	Luis gil	Mamposteria	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	

Marca temporal	Tipo de colaborador	Nombre de la Empresa (se relaciona información del proveedor)	De las siguientes opciones seleccione en donde se encuentra:	No. de Identificación (CC o CE)	Nombres y apellidos completos	Cargo	Tiene alguna de las siguientes enfermedades preexistentes	Presenta los siguientes síntomas	Certifico que me encuentro en un buen estado de salud para desarrollar mi trabajo	¿Ha tenido contacto estrecho (menor a 2 metros por 15 minutos sin protección) con una persona con COVID-19 positivo?	¿Ha tenido contacto estrecho (menor a 2 metros por 15 minutos sin protección) con una persona con síntomas respiratorios y usted no sabe si tiene COVID-19 positivo?	¿Has cuidado o estado en contacto con paciente positivo por Covid-19?
25/03/2021 8:15	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1006089104	Carlos botache	Ayudante	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	SI	No	No	
25/03/2021 8:17	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1073156378	Ector hernandez	Oficial	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	SI	No	No	
25/03/2021 8:18	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1115912571	Renzo garcia	Oficial	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	SI	No	No	
25/03/2021 8:19	Interventoria	promciviles sas	Proyecto Bellavista	1033710837	luis eduardo contreras	inspector de obra	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
25/03/2021 8:25	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	79452393	Guillermo Padilla	Oficial	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	SI	No	No	
25/03/2021 8:31	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1014180588	Diego Bohórquez	Oficial	Tabaquismo	No presentó ningún síntoma	SI	No	No	
25/03/2021 8:32	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1019045715	Winter Gutiérrez	Ayudante	Tabaquismo	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
25/03/2021 8:33	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1049608705	Javier Mendoza	Oficial	Tabaquismo	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
25/03/2021 8:33	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	80136774	Camilo Andrés romero carrillo	Residente de obra	Malnutrición (obesidad o desnutrición)	No presentó ningún síntoma	SI	No	No	
25/03/2021 8:35	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1010206893	Ingrid Baez	Sst	Tabaquismo	No presentó ningún síntoma	SI	No	No	
25/03/2021 8:35	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1026558978	Javier Andrés Escobar Pintor	Ingeniero civil auxiliar	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
25/03/2021 8:37	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1019112363	Kevin Sanabria	Ayudante	Tabaquismo	No presentó ningún síntoma	SI	No	No	
25/03/2021 8:40	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	8115708	Onofre arroyo	Oficial	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	SI	No	No	
25/03/2021 8:41	Interventoria		Proyecto Bellavista	19261296	Jose Luis juya	Residente Interventoria	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	SI	No	No	
25/03/2021 8:46	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1015392764	Juan Alexis Diaz	Oficial	Convivo con personas mayores de 60 años	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
25/03/2021 8:47	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	52300642	Martha Liliana Abril	Coordinadora de calidad	Enfermedad cardiaca	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
25/03/2021 8:53	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	79966053	Marcelo Augusto Sarmiento Chiquillo	Residente de Obra	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	SI	No	No	
25/03/2021 8:57	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1026071156	Cristhian jaque	Ayudante	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
25/03/2021 8:58	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	79114560	Jose martin Benegas	Soldador	Convivo con personas mayores de 60 años	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
25/03/2021 8:59	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1023900608	Farid padilla	Ayudante	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	SI	No	No	
25/03/2021 9:04	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	7695883	Alexander Osorio	Topógrafo	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
25/03/2021 9:44	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1023900608	Padilla Eduardo	Oficial	Convivo con personas mayores de 60 años	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
25/03/2021 14:50	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	80136774	Camilo Andrés romero carrillo	Residente de obra	Malnutrición (obesidad o desnutrición)	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
25/03/2021 15:14	G&G Ingenieros Ltda	Gyg ingenieros	Proyecto Bellavista	80364928	Milton Maldonado Mejia	Técnico electricista	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	SI	No	No	
26/03/2021 6:42	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1033778737	Miguel quintero	Guarda	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	SI	No	No	
26/03/2021 7:07	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1109293838	Maria Sánchez	Ayudante	Hipertensión Arterial	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
26/03/2021 7:38	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	79971248	Francisco castellanos	Oficial	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
26/03/2021 7:50	G&G Ingenieros Ltda	Gyg	Proyecto Bellavista	80377053	Henry Obando	Maestro	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	SI	No	No	
26/03/2021 7:54	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	7313664	German nuñez	Oficial	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
26/03/2021 8:04	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	79966053	Marcelo Sarmiento	Residente de Obra	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	SI	No	No	
26/03/2021 8:06	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	80136774	Camilo Andrés romero carrillo	Residente de obra	Malnutrición (obesidad o desnutrición)	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
26/03/2021 8:21	Interventoria	promciviles sas	Proyecto Bellavista	1033710837	luis eduardo contreras	inspector de obra	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	SI	No	No	
26/03/2021 8:35	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1026558978	Javier Andrés Escobar Pintor	Ingeniero civil auxiliar	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
26/03/2021 9:05	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1006809104	Juan botache	Ayudante	Tabaquismo	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
26/03/2021 9:07	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1049896339	Breiner Fuentes	Ayudante	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
26/03/2021 9:09	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	79667255	Lisandro García	Ayudante	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
26/03/2021 9:10	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1000990115	Felipe García	Ayudante	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
26/03/2021 9:11	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1023908733	Camilo González	Oficial	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	

Marca temporal	Tipo de colaborador	Nombre de la Empresa (se relaciona información del proveedor)	De las siguientes opciones seleccione en donde se encuentra:	No. de Identificación (CC o CE)	Nombres y apellidos completos	Cargo	Tiene alguna de las siguientes enfermedades preexistentes	Presenta los siguientes síntomas	Certifico que me encuentro en un buen estado de salud para desarrollar mi trabajo	¿Ha tenido contacto estrecho (menor a 2 metros por 15 minutos sin protección) con una persona con COVID-19 positivo?	¿Ha tenido contacto estrecho (menor a 2 metros por 15 minutos sin protección) con una persona con síntomas respiratorios y usted no sabe si tiene COVID-19 positivo?	¿Has cuidado o estado en contacto con paciente positivo por Covid-19?
26/03/2021 9:11	Interventoria	Promciviles	Proyecto Bellavista	1010208893	Ingrid Baez	Sst	Convivo con personas mayores de 60 años	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
26/03/2021 9:16	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1019045715	Winter Gutiérrez	Ayudante	Tabaquismo	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
26/03/2021 9:17	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1073156378	Héctor Hernández	Oficial	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
26/03/2021 9:17	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	19212519	Miguel Hernández	Oficial	Convivo con personas mayores de 60 años	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
26/03/2021 9:18	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1000611401	Jhon Jaimes	Ayudante	Tabaquismo	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
26/03/2021 9:19	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	80810416	Luis Martinez	Encargo mamposteria	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
26/03/2021 9:20	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1049608705	Javier Mendoza	Oficial	Tabaquismo	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
26/03/2021 9:20	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	7313684	German nuñez	Oficial	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
26/03/2021 9:21	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	80377053	Henry Obando	Maestro	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
26/03/2021 9:24	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	79388911	Pandita Eduar	Oficial	Convivo con personas mayores de 60 años	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
26/03/2021 9:24	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	79452393	Guillermo Padilla	Oficial	Convivo con personas mayores de 60 años	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
26/03/2021 9:25	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1023900506	Farid Padilla	Ayudante	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
26/03/2021 9:25	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1073236829	Elkin Peña	Almacenista	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
26/03/2021 9:26	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	79513021	German Preciado	Ayudante	Convivo con personas mayores de 60 años	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
26/03/2021 9:27	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	19379836	Florentino fuentes	Oficial	Convivo con personas mayores de 60 años	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
26/03/2021 9:28	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	92400503	Carlos Ruiz	Ayudante	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
26/03/2021 9:28	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1019112363	Kevin sanabria	Ayudante	Tabaquismo	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
26/03/2021 9:29	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	11367045	Jhon soto	Eléctrico	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
26/03/2021 9:30	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1003037382	Patricio yunda	Ayudante	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
26/03/2021 9:31	Interventoria	Promciviles	Proyecto Bellavista	19261296	Jose Luis juyo	Residente interventoria	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
26/03/2021 9:31	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	79114580	Jose Benegas	Soldador	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
26/03/2021 9:32	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	8115708	Onofre arroyo	Oficial	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
26/03/2021 9:33	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1076326522	Yuber Hurtado	Ayudante	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
26/03/2021 9:34	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	5968180	Nikanor Lozano	Ayudante	Convivo con personas mayores de 60 años	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
26/03/2021 9:34	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1031159903	Miguel ortiz	Ayudante	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
26/03/2021 12:15	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1016071758	Cristhian jaque	Ayudante	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
26/03/2021 12:17	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1014180388	Diego Bohórquez	Oficial	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
26/03/2021 13:03	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1015392784	JUAN ALEXIS DIAZ	OFICIAL	Convivo con personas mayores de 60 años	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
26/03/2021 13:03	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	52300642	MARTHA LILIANA ABRIL	COORDINADORA DE CALIDAD	Enfermedad cardiaca	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
27/03/2021 7:39	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	79071248	Francisco	Oficial	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
27/03/2021 8:18	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	52300642	MARTHA LILIANA ABRIL	COORDINADORA DE CALIDAD	Enfermedad cardiaca	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
27/03/2021 8:29	Interventoria	promciviles sas	Proyecto Bellavista	1033710837	luis eduardo contreras rodriguez	Inspector de interventoria	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
27/03/2021 8:35	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1026558978	Javier Andrés Escobar Pintor	Ingeniero civil auxiliar	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
27/03/2021 8:59	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1014180588	Diego Bohórquez	Oficial	Tabaquismo	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
27/03/2021 9:00	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1006089104	Juan Botache	Ayudante	Tabaquismo	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
27/03/2021 9:00	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	79971248	Francisco castellanos	Oficial	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
27/03/2021 9:01	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	79667255	Lisandro García	Ayudante	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
27/03/2021 9:02	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1115912571	Renzo García	Oficial	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	

Marca temporal	Tipo de colaborador	Nombre de la Empresa (se relaciona información del proveedor)	De las siguientes opciones seleccione en donde se encuentra:	No. de Identificación (CC o CE)	Nombres y apellidos completos	Cargo	Tiene alguna de las siguientes enfermedades preexistentes	Presenta los siguientes síntomas	Certifico que me encuentro en un buen estado de salud para desarrollar mi trabajo	¿Ha tenido contacto estrecho (menor a 2 metros por 15 minutos sin protección) con una persona con COVID-19 positivo?	¿Ha tenido contacto estrecho (menor a 2 metros por 15 minutos sin protección) con una persona con síntomas respiratorios y usted no sabe si tiene COVID-19 positivo?	¿Has cuidado o estado en contacto con paciente positivo por Covid-19?
27/03/2021 9:02	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1019045715	Winter Gutiérrez	Ayudante	Tabaquismo	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
27/03/2021 9:03	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1073156378	Héctor Hernández	Oficial	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
27/03/2021 9:04	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	19212519	Miguel Hernández	Oficial	Hipertensión Arterial	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
27/03/2021 9:04	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1000611401	Jhon jaimes	Ayudante	Tabaquismo	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
27/03/2021 9:05	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1049608705	Javier Mendoza	Oficial	Tabaquismo	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
27/03/2021 9:06	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	7313564	German nuñez	Oficial	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
27/03/2021 9:06	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	79388911	Eduardo padilla	Oficial	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
27/03/2021 9:07	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1073336829	Elkin Peña	Almacenista	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
27/03/2021 9:08	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	79513021	Jose Prociado	Ayudante	Convivo con personas mayores de 60 años	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
27/03/2021 9:08	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	19379836	Florentino fuentes	Oficial	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
27/03/2021 9:10	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	92400503	Carlos Ruiz	Ayudante	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
27/03/2021 9:11	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1019112363	Kevin sanabria	Ayudante	Tabaquismo	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
27/03/2021 9:11	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	77105441	Diomar Sánchez	Ayudante	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
27/03/2021 9:12	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1003037382	Yurida Patricio	Ayudante	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
27/03/2021 9:12	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1010208893	Ingrid Baez	Sst	Convivo con personas mayores de 60 años	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
27/03/2021 9:13	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	19261296	Jose Luis juyo	Residente Interventoria	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
27/03/2021 9:14	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1033778737	Angel Quintero	Guarda de seguridad	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
27/03/2021 9:15	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1073326522	Yuber Hurtado	Ayudante	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
27/03/2021 9:15	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	5968180	Nikanor lozano	Ayudante	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
27/03/2021 9:17	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1031159803	Miguel ortiz	Ayudante	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
27/03/2021 9:17	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	11367045	Jhon soto	Eléctrico	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
27/03/2021 9:32	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	80138774	Camilo Andrés romero carrillo	Residente de obra	Malnutrición (obesidad o desnutrición)	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
27/03/2021 11:12	Proveedor	LyT	Proyecto Bellavista	79831917	Carlos merchán	Ayudante	Tabaquismo	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
27/03/2021 11:33	G&G Ingenieros Ltda	Gyg ingenieros	Proyecto Bellavista	80364928	Milton Maldonado Mojla	Técnico electricista	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
27/03/2021 11:52	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	19379837	Florentino Puentes	Oficial	No poseo ninguna de estas enfermedades	Tos	Si	No	No	
28/03/2021 23:01	Proveedor	LyT	Proyecto Bellavista	79831917	Carlos merchán	Ayudante	Tabaquismo	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	

GG Ingeniería

ENCUESTA DE SALUD SARS-CoV-2

HS

Fecha: 17/04/2020
Código: F-HSEQ-097
Versión: 1
Hoja No.: 1 de 1

OBRA Y/O PROYECTO: BOMBEROS BELLAVISTA

No. DEL CONTRATO: 470 DE 2018

FECHA DE REGISTRO: 23/03/2021

Nº	Identificación	Nombre	Cargo	TIPO DE COLABORADOR				EMPRESA (RELACIONAR LA INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR)	Tiene alguna de las enfermedades pre-existentes que son vulnerables para exposición a COVID-19. Diabetes, Cancer, HTA, enfermedad cardiaca, asma, fibrosis pulmonar, EPOC, mayor de 60 años, enfermedad de sistema inmune	Presenta los siguientes síntomas														Ha tenido contacto con alguien que haya viajado en los últimos 14 días y a estado en contacto con alguien con una persona diagnosticada con COVID -19?	
				G&G	INTERVENTOR	PROVEEDOR	VISITANTE			Fiebre		Tos		Secreción Nasal		Fatiga		Dificultad para respirar		Pérdida de gusto u/o olfato		Malestar general		Cambio que ha encontrado en su buen estado de salud para desarrollar su trabajo			
										SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	80057307	Luis Camargo	Conductor				X				X		X		X		X		X		X		X		X		X
2	9233906473	Jhon Oveso	Conducto				X				X		X		X		X		X		X		X		X		X
3	13990172	Maximiliano	Ayudante				X				X		X		X		X		X		X		X		X		X
4	1006613589	Jeison Vera	Auxiliar				X				X		X		X		X		X		X		X		X		X
5	286330	Carlos Espitian	Conductor				X				X		X		X		X		X		X		X		X		X
6	79111806	Ramon Giraldo	Conducto	X							X		X		X		X		X		X		X		X		X
7	80250633	Fabio Duque	Ayudante				X				X		X		X		X		X		X		X		X		X
8	18061186	Francisco Castillo	Conducto				X				X		X		X		X		X		X		X		X		X
9	79324337	Jose Martin						X			X		X		X		X		X		X		X		X		X
10	79700970	Vaceslav Martin						X			X		X		X		X		X		X		X		X		X
11	79767764	Juan Espitian						X			X		X		X		X		X		X		X		X		X
12																											
13																											
14																											
15																											
16																											
17																											
18																											
19																											
20																											
21																											
22																											
23																											
24																											
25																											

Elaboró: martha b Abril

Cargo: coord. calidad

Firma: _____

ENCUESTA DE SALUD SARS-CoV-2

HS

Fecha: 17/04/2020
Código: F-HSEQ-037
Versión: 1
Hoja No.: 1 de 1

OBRA Y/O PROYECTO: BOMBEROS BELLAVISTA

No. DEL CONTRATO: 470 DE 2018

FECHA DE REGISTRO: 24/03/2021

Nº	Identificación	Nombre	Cargo	TIPO DE COLABORADOR: GAG	DISTRIBUIDOR	PROVEEDOR	VISITANTE	EMPRESA (RELACIONAR LA INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR)	Tiene alguna de las enfermedades pre-existentes que son vulnerables para exposición a COVID-19: Diabetes, Cancer, HTA, enfermedad cardiaca, asma, Fibrosis pulmonar- EPOC, mayor de 60 años, enfermedad de sistema inmune	Presenta los siguientes síntomas: Fiebre SI	Fiebre NO	Tos SI	Tos NO	Sensación nasal SI	Sensación nasal NO	Fatiga SI	Fatiga NO	Dificultad para respirar SI	Dificultad para respirar NO	Perdida de gusto o/o olfatos SI	Perdida de gusto o/o olfatos NO	Malestar general SI	Malestar general NO	Considera que usted encuentra en un buen estado de salud para desempeñar su trabajo SI	Considera que usted encuentra en un buen estado de salud para desempeñar su trabajo NO	En los últimos 14 días ¿Vivió o estuvo en convivencia de una persona que tuvo síntomas de enfermedad por COVID-19? Estuvo en contacto con alguien que tuvo viajado en los últimos 14 días y ó estuvo en contacto con una persona diagnosticada con COVID-19? SI	En los últimos 14 días ¿Vivió o estuvo en convivencia de una persona que tuvo síntomas de enfermedad por COVID-19? Estuvo en contacto con alguien que tuvo viajado en los últimos 14 días y ó estuvo en contacto con una persona diagnosticada con COVID-19? NO
1	1110499194	Jesan Arias	instalador			X		TuFachada			X		X		X		X		X		X		X		X		+
2	1002195711	Daniel Morales	instalador			X		TuFachada			X		X		X		X		X		X		X		X		+
3	1015474617	Kevin Sanguino	Conductor			X		TuFachada			X		X		X		X		X		X		X		X		+
4	28372554	Kiver Delgado	Ayudante			X		L4T			X		X		X		X		X		X		X		X		+
5	79945372	Nelson Merchan	Conductor			X		L4T			X		X		X		X		X		X		X		X		+
6	79831917	Carlos Merchan	Ayudante			X		L4T			X		X		X		X		X		X		X		X		+
7	88243354	Daniel Arias	Encuestador			X		Cumacol			X		X		X		X		X		X		X		X		+
8	79111806	Ramon Giraldo	Conductor	X							X		X		X		X		X		X		X		X		+
9																											
10																											
11																											
12																											
13																											
14																											
15																											
16																											
17																											
18																											
19																											
20																											
21																											
22																											
23																											
24																											
25																											
26																											

Elaboró: Ingrid Abril

Cargo: Coord. Calidad

Firma: _____

ENCUESTA DE SALUD SARS-CoV-2

HS

Fecha: 17/04/2020
Código: F-HSEQ-007
Versión: 1
Hoja No.: 1 de 1

OBRA Y/O PROYECTO: BOMBEROS BELLAVISTA

No. DEL CONTRATO: 470 DE 2018

FECHA DE REGISTRO: 25-03-21

Nº	Identificación	Nombre	Cargo	TIPO DE COLABORADOR				EMPRESA (RELACIONAR LA INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR)	Tiene alguna de las enfermedades pre-existentes que son vulnerables para exposición a COVID-19: Diabetes, Cancer, HTA, enfermedad cardiaca, asma, fibrosis pulmonar- EPOC, mayor de 60 años, enfermedad de sistema inmune	Presenta los siguientes síntomas														Certifica que no encuentra en un buen estado de salud para desarrollar mi trabajo		¿En los últimos 14 días ha estado en contacto con alguien que haya estado en los últimos 14 días o ha estado en contacto con una persona diagnosticada con COVID-19?	
				G&G	ENTERPRISE	PROVEEDOR	VISITANTE			Fiebre		Tos		Secreción Nasal		Fatiga		Dificultad para respirar		Pérdida de gusto y/o olfato		Malestar general							
										SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	13940172	Mario Cuevas	Ayudante				x	Eco Bus	No		x		x		x		x		x		x		x	x			x
2	1235906498	Jhon Arcos	Conductor				x	Eco Buses	No		x		x		x		x		x		x		x	x			x
3	52715998	andrea Ruiz	arquitecta				x	" "	No		x		x		x		x		x		x		x	x			x
4																													
5																													
6																													
7																													
8																													
9																													
10																													
11																													
12																													
13																													
14																													
15																													
16																													
17																													
18																													
19																													
20																													
21																													
22																													
23																													
24																													
25																													
26																													

Elaboró: Martha Abril

Cargo: Coord. Calidad

Firma: Martha A

G&G Ingenieros Ltda.	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha: 17/04/2019
		Código: F-TH-007
	TALENTO HUMANO	Versión: 2
		Hoja No.: 1 de 1

Tema: INDUCCION HSE -PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD
Fecha 24/03/2021

Capacitacion: ☐
Charla: ☐
Divulgacion: ☐

Objetivo

Dar a conocer al trabajador los lineamientos del proyeccto de la empresa y el cumplimiento a los protocolos de bioseguridad

Temario de formacion o asunto a tratar

Políticas, objetivos, protocolos de bioseguridad, disposición de residuos, notificación de riesgos del cargo, EPP para la actividad a desarrollar

Elaboró : Myriam Gutierrez
Cargo: Profesional HS
Firma: Myriam

Asistencia

Nº	Identificación	Nombre	Cargo	Firma
1	1110499494	JERSON ARIAS O.	INSTALADOR	
2	1002195711	Daniel Andres Morales R	instalador	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				

Eficaz SI ☐ NO ☐	Genera Acción de Mejora SI ☐ NO ☐	Fecha de seguimiento: DIARIO
	Requiere Evaluación SI ☐ NO ☐	

G+G Ingenieros Ltda.	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha: 17/04/2019
		Código: F-TH-007
	TALENTO HUMANO	Versión: 2
		Hoja No.: 1 de 1

Tema: MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA LA SEMANA SANTA

Capacitacion: ☐
Charla: ☒
Divulgacion: ☐

Fecha: 27/03/2021

Objetivo

Informar a los trabajadores las directrices d' la Alcaldia

Temario de formacion o asunto a tratar

distanciamiento - aglomeraciones - ley seca - toq' d' queda

Elaboró : Martha Liliana Abril

Cargo: Coordinadora de calidad

Firma: P/Martha b

Asistencia

Nº	Identificación	Nombre	Cargo	Firma
1	52.300.642	ABRIL PINEDA MARTHA LILIANA	COORDINADORA DE CALIDAD	Martha b
–	1.015.438.262	ALBA ARCILA MARIO FERNANDO	ARQ. AUXILIAR	
3	5.697.499	AMAYA ARAQUE ANTOLINO	OFICIAL	
4	8.115.708	ARROYO MARMOLEJO ONOFRE	OFICIAL URBANISMO	
5	1.014.180.388	BOHORQUEZ ACEVEDO DIEGO ANDRES	OFICIAL DRYWALL	Diego Bohorquez
6	1.000.774.636	BOTACHE RAYO CRISTIAN ANDRES	AYUDANTE DE MAMPOSTERIA	
7	1.006.089.104	BOTACHE RAYO JUAN CARLOS	AYUDANTE DE DRYWALL	Juan Botache
8	79.971.248	CASTELLANOS DIAZ FRANCISCO JAVIER	OFICIAL - MAMPOSTERIA	•
9	1.014.238.184	CASTRO HUESO LUIS ALBERTO	OFICIAL ESTUCADOR	
10	1.015.392.764	DIAZ GRANADOS JUAN ALEXIS	OFICIAL	
11	1.026.558.978	ESCOBAR PINTOR JAVIER ANDRES	AUXILIAR DE INGENIERIA	Javier E
12	1.049.896.339	FUENTES MORA BRAINER	AYUDANTE DE FACHADA	
13	79.667.255	GARCIA GORDILLO LISANDRO	AYUDANTE ELÉCTRICO	Lisandro Garcia
14	1.115.912.571	GARCIA MADROÑERO RENZO EDUARDO	OFICIAL DE MAMPOSTERIA	Renzo Garcia
15	100.099.115	GARCIA RIAÑO MOISES FELIPE	AYUDANTE ELÉCTRICO	
16	1.023.908.733	GONZALEZ RIOS CRISTIAN CAMILO	OFICIAL - MAMPOSTERIA	Cristian Gonzalez
17	51.728.640	GUTIERREZ RODRIGUEZ MYRIAM	PROFESIONAL HS	
18	1.019.045.715	GUTIERREZ ESCOBAR WINTER	AYUDANTE DRYWALL	Winter Gutierrez
19	1.073.156.378	HERNANDEZ PALACIO HECTOR GUILLERMO	OFICIAL DE MAMPOSTERIA	Hector Hernandez
20	19.212.619	HERNANDEZ VELOSA MIGUEL ALFONSO	OFICIAL	
21	1.076.326.522	HURTADO MURILLO YUBER EMIR	AYUDANTE URBANISMO	Yuber
22	1.000.611.401	JAIMES DIAZ JHON JAIRO	AYUDANTE	
23	1.016.071.756	JAQUE SALAZAR JOSE CRISTHIAN	AYUDANTE DE ORNAMENTACION	
24	5.968.180	LOZANO NICANOR	AYUDANTE URBANISMO	
25	80.304.928	MALDONADO MEJIA MILTON	TÉCNICO ELECTRICO	
26	80.896.416	MARTINEZ GIL LUIS ADRIAN	ENCARGADO DE MAMPOSTERIA	
27	1.049.608.705	MENDOZA JAVIER	OFICIAL DRYWALL	
28	7.313.664	NUÑEZ RITIVA GERMAN ANTONIO	OFICIAL	
29	80.377.053	OBANDO HENRY ALBERTO	MAESTRO DE OBRA	
30	1.031.159.903	ORTIZ ORTIZ MIGUEL ANGEL	AYUDANTE URBANISMO	
31	7.695.863	OSORIO RAMIREZ ALEXANDER	TOPOGRAFO	
32	79.388.911	PADILLA EDUARDO	OFICIAL	Eduardo Padilla

G+G Ingenieros Ltda.	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha: 17/04/2019
		Código: F-TH-007
	TALENTO HUMANO	Versión: 2
		Hoja No.: 1 de 1

Tema: MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA LA SEMANA SANTA — **Capacitacion:** ☐ **Charla:** ■ **Divulgacion:** ☐

Fecha: 27/03/2021

Objetivo

Temario de formacion o asunto a tratar

Elaboró : Martha Liliana Abril

Cargo: Coordinadora de calidad

Firma: Martha L

Asistencia

Nº	Identificación	Nombre	Cargo	Firma
33	79.452.393	PADILLA JOSE GUILLERMO	OFICIAL - MAMPOSTERIA	
	1.023.900.608	PADILLA LOPEZ FARID ANDRES	AYUDANTE	
35	1.073.236.829	PEÑA SALAMANCA ELKIN ANDRES	ALMACENISTA	
36	1.090.462.822	PEREZ ECHAVEZ JOSE RICARDO	GUARDA DE SEGURIDAD	
37	1.000.774.232	PIRA PARDO JUAN CAMILO	GUARDA DE SEGURIDAD	
38	79.513.021	PRECIADO CORREA JOSE GERMAN	AYUDANTE	
39	19.379.836	PUENTES MEDINA FLORENTINO	OFICIAL	
40	1.033.778.737	QUINTERO ACOSTA MIGUEL ANGEL	GUARDA DE SEGURIDAD	
41	1.044.609.302	REYES CRISTIAN	OFICIAL DRYWALL	
42	80.136.774	ROMERO CARRILLO CAMILO ANDRES	RESIDENTE DE OBRA	
43	92.400.503	RUIZ ROBERTO CARLOS	AYUDANTE	
44	1.023.917.691	SAA ROBLES JOSÉ EVER	OFICIAL	
45	10.554.114	SAA CASTRO JOSÉ NEVER	OFICIAL	
46	1.019.112.363	SANABRIA ALFARO KEVIN ALEXANDER	AYUDANTE DRYWALL	
47	79.966.053	SARMIENTO CHIQUILLO MARCELO AUGUSTO	RESIDENTE DE OBRA	
48	1.109.293.838	SANCHEZ AMAYA MARIA ARQUILIA	AYUDANTE	
[illegible]	77.105.441	SANCHEZ AMAYA DIOMAR	AYUDANTE DE MAMPOSTERIA	
50	79.584.056	SANCHEZ GUERRA MARCO AURELIO	AYUDANTE DE ENCHAPE	
51	11.367.045	SOTO CAJAMARCA JHON EWAR	TECNICO ELECTRICO	
52	1.019.106.992	TINJACA CRISTIAN DAVID	OFICIAL DRYWALL	
53	1.022.330.531	VARGAS ROMERO EDDY JAVIER	HIDROSANITARIOS	
54	79.114.560	VENEGAS DUARTE JOSE MARTÍN	SOLDADOR	
55	1.003.037.382	YUNDA YUNDA PATRICIO	AYUDANTE	
56	1.023.865.702	MENDOZA SABOGAL ANDERSON	OFICIAL - DECORCONCRETO	
57	79.214.338	SABOGAL YOVANY	AYUDANTE - DECORCONCRETO	
58	1.058.786.705	REVOLLEDO ORDOÑEZ FAIVER	OFICIAL - DECORCONCRETO	
59	24.108. 486	REYES VELASQUEZ ANTONIO JOSE	INSTALADOR - SIAG	
60	1.111.746.669	QUIÑONES GAMBOA DIEGO ARMANDO	INSTALADOR - SIAG	
61	25.261.154	MAGO ABREU ANTONIO ALEJANDRO	INSTALADOR - SIAG	
62	80.858.547	DAZA FANDIÑO ERMINSO	INSTALADOR - SIAG	
63	79.749.315	RODRIGUEZ HERNANDEZ WILDER JAVIER	INSTALADOR - SIAG	
64	1.082.456.458	ACOSTA HERNANDEZ CESAR	INSTALADOR TU FACHADA	

Informe PAPSO
No. 041

Calle 3 N°. 4 -70 of. 301 Mosquera, Cundinamarca
E-mail: info@gygingenierosltda.com - gerencia@gygingenierosltda.com
Teléfono: (1) 8299043 - 3502705607
www.gygingenierosltda.com

Gmail

HSEQ G&G <hseqgyg2015@gmail.com>

contrato 470_ Informe PAPSO No. 041

LADY ALMANZA <sisomaparques@gmail.com> 15 de abril de 2021 a las 11:27
Para: HSEQ G&G <hseqgyg2015@gmail.com>
CC: Promciviles UAECOB <interuaecob@gmail.com>, G&G INGENIEROS LTDA <gygbellavista@gmail.com>, profesional hs <hsgygbellavista@gmail.com>, Gygingenierosltda Gygingenierosltda <gygingenierosltda@gmail.com>, auxiliarsisomasst@gmail.com

Buen día

Una vez revisado el informe PAPSO No 041 se da aval al mismo .

Atentamente,

Lady Almanza
Residente SSTMA
3134170228

[Texto citado oculto]

768

G&G Ingenieros Ltda.	INFORME IMPLEMENTACIÓN PAPSO	Fecha: 25/06/2020
		Código: F-HSEQ-101
	HSEQ	Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

NOMBRE DEL PROYECTO	CONTRATO No.	INFORME No:
CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE BOMBEROS DE BELLAVISTA	470 DE 2018	041

RESPONSABLE ELABORACIÓN	MARTHA LILIANA ABRIL	ETAPA	IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD

PERIODO DEL INFORME (FECHA):	29 al 31 de Marzo de 2021

CUMPLIMIENTO CRONOGRAMA PAPSO	
ITEM	ACTIVIDADES REALIZADAS/ PERIODO
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	
Acta de compromiso	En este periodo se tuvo el ingreso de 1 colaboradores de contratista de Decorconcreto, el cual se evidencian en el anexo 1., del acta de compromiso firmada.
Condiciones de salud	En este periodo se realiza de manera diaria el registro de condiciones de salud a todo el personal directo, indirecto, proveedores y visitantes. En donde se identifico 7 colaboradores que conviven con personas de mayores de 60 años, 1 persona con antecedentes cardiacos, 2 personas con obesidad, 7 personas con tabaquismo, 2 personas con hipertensión arterial y las demas personas sin patologias preexistentes. En el mismo periodo se identifico a cuatro (4) trabajadores con los siguientes sintomas: (1) con dolor de garganta por un día, (1) con malestar general por dos días y (2) por secreción nasal por un día En el anexo 2. se evidencia la sintomatologia en los registros de encuestas de salud diarios.
Control PAPSO	En este periodo, se realizó el control individual de todo el personal al ingreso y salida de la obra mediante registro de temperatura, control de lavado de manos, desinfección de calzado e ingreso con protección respiratoria. Este control tambien se tiene en cuenta al personal flotante o visitante del proyecto. El cual se evidencia en el anexo 3.,
Inspecciones	En este periodo se realiza inspección de limpieza y desinfección de todas las áreas de trabajo y se deja registro en los formatos de: - orden, aseo y desinfección de oficinas - Desinfección de caseta de seguridad - Desinfección de almacen (herramientas y equipos) - Orden, aseo y desinfección de campamento - Limpieza y desinfección de baños - Desinfección de equipos y herramientas Se evidencian en el anexo 4.
Charlas de prevención	En este periodo se realizo las siguientes charlas de bioseguridad: - Inducción a los protocolos de bioseguridad (31/03/2021) - Reactivacióon económica y el covid (31/03/2021) Se evidencia en el anexo 5.
ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	
Protección Respiratoria	En este periodo se consumieron: 12 tapabocas desechables. Este registro será reflejado en la entrega de EPP del informe mensual HS.
Jabón para manos	En este periodo se utilizaron 500 ml de jabón de manos para el personal que frecuenta el proyecto, la igual se cuenta con 6 dispensadores para su respectivo lavado de manos.
Toallas de manos	En este periodo se dispone de 4 paquetes de toallas de manos desechables para 3 dispensadores de toallas.
Gel Antibacterial	En el proyecto se cuenta con 4 puntos y disposición de gel antibacterial para el personal, durante el periodo se utiliza 500 ml.
Alcohol 70%	Este producto se utiliza para realizar desinfección de los elementos de oficina, elementos manuales y equipos de protección contra caídas y EPP. En esta semana se consumen 500 ml.

Vinagre blanco	En este periodo se consume 100 ml de este producto, el cual se utiliza para limpieza de microoondas, recipientes de consumo de alimentos
Hipoclorito de Sodio al 0,1%	Este producto se usa para desinfectar las áreas de trabajo, vehículos de transporte, herramientas, equipos, campamento, áreas administrativas, almacén, caseta de seguridad, punto de emergencias, materiales, entre otras. Se consume 7 galones en la semana, y se aumenta el consumo de acuerdo al incremento de áreas de trabajo o de actividades realizadas en la semana.
COPASST	
Reunión de seguimiento	Durante este semana se realiza copasst de seguimiento mensual y se informa al comité que durante el mes de marzo de 2021, se tuvo un solo caso sospechoso con prueba negativa.
MANEJO DE RESIDUOS Y BUENAS PRÁCTICAS	
Disposición de residuos	En esta semana se garantizo la disposición adecuada de los residuos se realiza marcado y etiquetado de las bolsas negras y se sellan para la entrega al gestor de residuos correspondiente, las bolsas utilizadas para el almacenamiento son de único uso y se retiro dos veces a la semana.

INDICADORES PAPSO (MENSUAL- ÚLTIMO INFORME/MES)

No TOTAL DE TRABAJADORES	42	No. DE TRABAJADORES EN AISLAMIENTO PREVENTIVO	1
No CASOS SOSPECHOSOS	1	No. DE TRABAJADORES EN CUARENTENA	0
No DE CASOS CONFIRMADOS	10	No. DE TRABAJADORES CON PRUEBA NEGATIVA EN EL PERIODO	1

CONCLUSIONES

1. En este periodo se realizo inducción a los protocolos de bioseguridad a personal contratista de Deconrconcreto para realizar actividades de avance de obra.

2. La información recopilada y de cumplimiento y seguimiento del papso se hace mediante formatos de google forms, registros fisicos.

3. En este periodo se da cumplimiento al protocolo de lavado de manos, desinfección de epp, herramientas, equipos y vehículos del personal directo e indirecto del proyecto, con apoyo de la cuadrilla de limpieza y desinfección.

4. Durante el periodo se utiliza distintos elementos para desinfectar y limpiar superficies incluyendo, recipientes y áreas de consumo de alimentos. Los cuales se evidencian en la cantidad de sustancias que se emplean para cumplir con el protocolo de limpieza y desinfección.

5. Se realiza control en el ingreso y salida del personal y acompañamiento en las charlas de las recomendaciones diarias que emite el ministerio de salud y las nuevas directrices de la Alcaldia de Bogotá, en especial para viajeros y actividades de aglomeración en la semana santa.

6. Se realiza ruta de recolección diaria de residuos en los diferentes puntos ecológicos de la obra y se acoplan en el punto ecológico principal de obra, para rotularlo y entregarlo al gestor de residuos.

7. Los trabajadores del proyecto reportan diaramente su estado de salud, lo que permite identificar antes de iniciar la jornada laboral si todos se encuentran en buenas condiciones de salud para ejercer sus funciones en el proyecto, de hecho en esta semana identificamos dos personas con sintomas leves de gripa uno de ellos sin ninguna complicación adicional, el otro se remitio a la EPS para valoración por aumento de sintomatologia y se clasifica como caso sospechoso.

8. Del caso sospechoso identifcado durante la semana se realiza seguimiento diario y reporte a ARL, en donde se vigila sintomatologia y se obtiene resultado de covid negativo.

RESPONSABLES DEL PROTOCOLO E IMPLEMENTACIÓN

LIDER DEL PROGRAMA

IMPLEMENTACIÓN DEL PAPSO

G&G Ingenieros Ltda.	REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES PAPSO	
Proyecto Construcción Estación de Bomberos Bellavista	Fecha: 29/03/2021 al 31/03/2021	INFORME No. 041






FOTOGRAFÍA No.:	1	FOTOGRAFÍA No.:	2
LUGAR:	Construcción Estación Bomberos Bellavista	LUGAR:	Construcción Estación Bomberos Bellavista
OBSERVACIONES:	Desinfeccion de Baños	OBSERVACIONES:	Desinfeccion de lavado de Manos





FOTOGRAFÍA No.:	3	FOTOGRAFÍA No.:	4
LUGAR:	Construcción Estación Bomberos Bellavista	LUGAR:	Construcción Estación Bomberos Bellavista
OBSERVACIONES:	Desinfeccion de Areas Comunes	OBSERVACIONES:	Desinfeciones de microondas

G&G Ingenieros Ltda.	REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES PAPSO	
Proyecto Construcción Estación de Bomberos Bellavista	Fecha: 29/03/2021 al 31/03/2021	INFORME No. 041





FOTOGRAFÍA No.:	5
LUGAR:	Construcción Estación Bomberos Bellavista
OBSERVACIONES:	Toma de temperaturas





FOTOGRAFÍA No.:	6
LUGAR:	Construcción Estación Bomberos Bellavista
OBSERVACIONES:	Lavado de manos

G&G Ingenieros Ltda.		REGISTRO INICIAL DE REPORTE DE CASOS COVID-19							MES: 29 al 31 de marzo de 2021		
							RESULTADO		MEDIDA DE PREVENCIÓN		
1. FECHA	2. CONTRATISTA O PROVEEDOR	4. NOMBRE DEL TRABAJADOR	5. CEDULA DEL TRABAJADOR	6. CARGO	7. TELÉFONO Y/O CELULAR DEL TRABAJADOR	8. PRUEBA COVID-19	CASO SOSPECHOSO	CASO CONFIRMADO	AISLAMIENTO PREVENTIVO	CUARENTENA	OBSERVACIONES
24-Mar-21	G&G INGENIEROS LTDA	MARIO FERNANDO ALBA ARCILA	1.015.438.262	ARQ. AUXILIAR	313111369	SI	X		X		24/03/2021 SE PRESENTAN SINTOMAS ASOCIADOS A GRIPE Y A COVID, SE ENVIA A VALORACION DE EPS, TOMAN PRUEBAN Y DAN AISLAMIENTO 25 AL 29 DE MARZO CONTINUA CON SINTOMAS Y AISLAMIENTO PENDIENTE RESULTADO. 30/03/2021 RESULTADO DE PRUEBA NEGATIVA

NOTA: Si en momento de diligenciar formato no se conoce el resultado de la prueba se debe reportar en correo posterior.

G&G Ingenieros Ltda	**ACTA DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO AL PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DEL COVID-19**	Fecha:21/05/2020
		Código: F-HSEQ-100
		Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

YO Jose Alirio Bautista

Como trabajador reconozco la situación que se presenta en el país con motivo de la pandemia por el virus **SARS-CoV2 o COVID-19**, y las diferentes medidas establecidas por el gobierno nacional y adaptadas por **G&G INGENIEROS LTDA**, para prevenir y mitigar su propagación en nuestro ámbito laboral.

Por lo anterior, manifiesto mi compromiso en la implementación de cada una de las medidas impuestas por el gobierno nacional en la Resolución 666 de 2020 y la Circular conjunta 001 de 2020, y adaptadas por la empresa que reglamenta la aplicación del protocolo sanitario para el proyecto del cual hago parte, que busca garantizar la ejecución de las diferentes actividades manteniendo uno estándares de bioseguridad, teniendo en cuenta entre otros aspectos de importancia como:

1. Reportar mi estado de salud diariamente
2. Usar adecuadamente y permanente el tapabocas dentro y fuera de la empresa
3. Limpio y desinfecto con frecuencia mis manos, como mínimo cada 3 horas.
4. Guardar mínimo 2 metros de distancia entre cada trabajador
5. Tener en cuenta las etiquetas de estornudo
6. Uso, limpio y desinfecto elementos y herramientas que manipule durante mi jornada laboral
7. Participar en la toma de datos e información para que sean recolectados con el fin de controlar la propagación de la pandemia Covid-19.

Por consiguiente, soy consciente que conozco y que me han divulgado los protocolos de:

PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD			
Protocolo de ingreso y salida de obra	✓	Protocolo de uso, limpieza y desinfección de EPP	✓
Protocolo de uso, limpieza y desinfección de herramientas, maquinaria y equipos menores	✓	Protocolo de limpieza y desinfección de unidades sanitarias, campamento, oficina y zona de alimentación	✓
Protocolo de caso sospechoso y/o zona de crisis	✓	Protocolo de prevención y atención de emergencias	✓
Protocolo de recepción, entrega y descarga de producto	✓	Protocolo de disposición de residuos	✓
Protocolo para actuación fuera de la obra	✓	Protocolo de ingreso y salida de vivienda	✓
Protocolo de uso de transporte público	✓	Protocolo ingreso, control y salida de proveedores, personal externo de la empresa, visitantes y partes interesadas	✓

FIRMA Jose Alirio Bautista FECHA 31/03/2021

CÉDULA 80721014 CARGO oficial

774

G&G Ingenieros Ltda.	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha: 17/04/2019
		Código: F-TH-007
	TALENTO HUMANO	Versión: 2
		Hoja No.: 1 de 1

Tema: REACTIVACION ECONOMICA Y EL COVID **Capacitacion:** ☐ **Charla:** ☒ **Divulgacion:** ☐

Fecha: 31/03/2021

Objetivo

Informar a los trabajadores en q' consiste la reactivación economica

Temario de formacion o asunto a tratar

reactivación, construccion, movilidad, PAL (detecto, Aisto, Reporto)

Elaboró : Myriam Gutierrez

Cargo: Profesional HS

Firma:

Asistencia

Nº	Identificación	Nombre	Cargo	Firma
1	52.300.642	ABRIL PINEDA MARTHA LILIANA	COORDINADORA DE CALIDAD	
	1.015.438.262	ALBA ARCILA MARIO FERNANDO	ARQ. AUXILIAR	
3	5.697.499	AMAYA ARAQUE ANTOLINO	OFICIAL	
4	8.115.708	ARROYO MARMOLEJO ONOFRE	OFICIAL URBANISMO	
5	1.014.180.388	BOHORQUEZ ACEVEDO DIEGO ANDRES	OFICIAL DRYWALL	
6	1.000.774.636	BOTACHE RAYO CRISTIAN ANDRES	AYUDANTE DE MAMPOSTERIA	
7	1.006.089.104	BOTACHE RAYO JUAN CARLOS	AYUDANTE DE DRYWALL	
8	79.971.248	CASTELLANOS DIAZ FRANCISCO JAVIER	OFICIAL - MAMPOSTERIA	
9	1.014.238.184	CASTRO HUESO LUIS ALBERTO	OFICIAL ESTUCADOR	
10	1.015.392.764	DIAZ GRANADOS JUAN ALEXIS	OFICIAL	
11	1.026.558.978	ESCOBAR PINTOR JAVIER ANDRES	AUXILIAR DE INGENIERIA	
12	1.049.896.339	FUENTES MORA BRAINER	AYUDANTE DE FACHADA	
13	79.667.255	GARCIA GORDILLO LISANDRO	AYUDANTE ELÉCTRICO	
14	1.115.912.571	GARCIA MADROÑERO RENZO EDUARDO	OFICIAL DE MAMPOSTERIA	
15	100.099.115	GARCIA RIAÑO MOISES FELIPE	AYUDANTE ELÉCTRICO	
16	1.023.908.733	GONZALEZ RIOS CRISTIAN CAMILO	OFICIAL - MAMPOSTERIA	
17	51.726.640	GUTIERREZ RODRIGUEZ MYRIAM	PROFESIONAL HS	
18	1.019.045.715	GUTIERREZ ESCOBAR WINTER	AYUDANTE DRYWALL	
19	1.073.156.378	HERNANDEZ PALACIO HECTOR GUILLERMO	OFICIAL DE MAMPOSTERIA	
20	19.212.619	HERNANDEZ VELOSA MIGUEL ALFONSO	OFICIAL	
21	1.076.326.522	HURTADO MURILLO YUBER EMIR	AYUDANTE URBANISMO	
22	1.000.611.401	JAIMES DIAZ JHON JAIRO	AYUDANTE	
23	1.016.071.756	JAQUE SALAZAR JOSE CRISTHIAN	AYUDANTE DE ORNAMENTACION	
24	5.968.180	LOZANO NICANOR	AYUDANTE URBANISMO	
25	80.304.928	MALDONADO MEJIA MILTON	TÉCNICO ELECTRICO	
26	80.896.416	MARTINEZ GIL LUIS ADRIAN	ENCARGADO DE MAMPOSTERIA	
27	1.049.608.705	MENDOZA JAVIER	OFICIAL DRYWALL	
28	7.313.664	NUÑEZ RITIVA GERMAN ANTONIO	OFICIAL	
29	80.377.053	OBANDO HENRY ALBERTO	MAESTRO DE OBRA	
30	1.031.159.903	ORTIZ ORTIZ MIGUEL ANGEL	AYUDANTE URBANISMO	
31	7.695.863	OSORIO RAMIREZ ALEXANDER	TOPOGRAFO	
32	79.388.911	PADILLA EDUARDO	OFICIAL	

G&G Ingenieros Ltda.	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha: 17/04/2019
		Código: F-TH-007
	TALENTO HUMANO	Versión: 2
		Hoja No.: 1 de 1

Tema: REACTIVACION ECONOMICA Y EL COVID

Capacitacion: ☐ Charla: ☒ Divulgacion: ☐

Fecha: 31/03/2021

Objetivo

Temario de formacion o asunto a tratar

Elaboró : Myriam Gutierrez

Cargo: Profesional HS

Firma: P/mgutierrez

Asistencia

Nº	Identificación	Nombre	Cargo	Firma
33	79.452.393	PADILLA JOSE GUILLERMO	OFICIAL - MAMPOSTERIA	
[illegible]	1.023.900.608	PADILLA LOPEZ FARID ANDRES	AYUDANTE	
35	1.073.236.829	PEÑA SALAMANCA ELKIN ANDRES	ALMACENISTA	
36	1.090.462.822	PEREZ ECHAVEZ JOSE RICARDO	GUARDA DE SEGURIDAD	
37	1.000.774.232	PIRA PARDO JUAN CAMILO	GUARDA DE SEGURIDAD	
38	79.513.021	PRECIADO CORREA JOSE GERMAN	AYUDANTE	
39	19.379.836	PUENTES MEDINA FLORENTINO	OFICIAL	
40	1.033.778.737	QUINTERO ACOSTA MIGUEL ANGEL	GUARDA DE SEGURIDAD	
41	1.044.609.302	REYES CRISTIAN	OFICIAL DRYWALL	
42	80.136.774	ROMERO CARRILLO CAMILO ANDRES	RESIDENTE DE OBRA	
43	92.400.503	RUIZ ROBERTO CARLOS	AYUDANTE	
44	1.023.917.691	SAA ROBLES JOSÉ EVER	OFICIAL	
45	10.554.114	SAA CASTRO JOSÉ NEVER	OFICIAL	
46	1.019.112.363	SANABRIA ALFARO KEVIN ALEXANDER	AYUDANTE DRYWALL	
47	79.966.053	SARMIENTO CHIQUILLO MARCELO AUGUSTO	RESIDENTE DE OBRA	
48	1.109.293.838	SANCHEZ AMAYA MARIA ARQUILIA	AYUDANTE	
49	79.584.056	SANCHEZ GUERRA MARCO AURELIO	AYUDANTE DE ENCHAPE	
[illegible]0	11.367.045	SOTO CAJAMARCA JHON EWAR	TECNICO ELECTRICO	
51	1.019.106.992	TINJACA CRISTIAN DAVID	OFICIAL DRYWALL	
52	1.022.330.531	VARGAS ROMERO EDDY JAVIER	HIDROSANITARIOS	
53	79.114.560	VENEGAS DUARTE JOSE MARTÍN	SOLDADOR	
54	1.003.037.382	YUNDA YUNDA PATRICIO	AYUDANTE	
55	1.023.865.702	MENDOZA SABOGAL ANDERSON	OFICIAL - DECORCONCRETO	
56	79.214.338	SABOGAL YOVANY	AYUDANTE - DECORCONCRETO	
57	1.058.786.705	REVOLLEDO ORDOÑEZ FAIVER	OFICIAL - DECORCONCRETO	
58	24.108. 486	REYES VELASQUEZ ANTONIO JOSE	INSTALADOR - SIAG	
59	1.111.746.669	QUIÑONES GAMBOA DIEGO ARMANDO	INSTALADOR - SIAG	
60	25.281.154	MAGO ABREU ANTONIO ALEJANDRO	INSTALADOR - SIAG	
61	80.858.547	DAZA FANDIÑO ERMINSO	INSTALADOR - SIAG	
62	79.749.315	RODRIGUEZ HERNANDEZ WILDER JAVIER	INSTALADOR - SIAG	
63	1.082.456.458	ACOSTA HERNANDEZ CESAR	INSTALADOR TU FACHADA	
64	1.001.205.472	SANGUINO AMEZQUITA SEBASTIAN ARIDES	INSTALADOR TU FACHADA	

GyG Ingenieros Ltda.	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha: 17/04/2019
	TALENTO HUMANO	Código: F-TH-007
		Versión: 2
		Hoja No.: 1 de 1

Tema: REACTIVACION ECONOMICO Y EL COVID

Capacitacion: ☐
Charla: ■
Divulgacion: ☐

Fecha: 31/03/2021

Objetivo

Temario de formacion o asunto a tratar

Elaboró : Myriam Gutierrez
Cargo: Profesional HS
Firma: P/martha L

Asistencia

Nº	Identificación	Nombre	Cargo	Firma
65	1.110.499.994	ARIAS ORTIZ JERSON	INSTALADOR TU FACHADA	
	1.002.195.711	MORALES PAIBA DANIEL ANDRES	INSTALADOR TU FACHADA	
67	79870655	Wilson Orlando Castillo	Estampador	
68	80722014	JOSE ALIBIO	oficial	JOSE ALIBIO
69				
70				
71				
72				
73				
74				
75				
76				
77				
78				
79				
81				
82				
83				
84				
85				
86				
87				
88				
89				
90				

Eficaz SI ☑ NO ☐

Genera Acción de Mejora
SI ☐ NO ☑

Requiere Evaluación
SI ☐ NO ☑

Fecha de seguimiento: DIARIO

Marca temporal	Tipo de colaborador	Nombre de la Empresa (se relaciona información del proveedor)	De las siguientes opciones seleccione en donde se encuentra:	No. de Identificación (CC o CE)	Nombres y apellidos completos	Cargo	Tiene alguno de las siguientes enfermedades preexistentes	Presenta los siguientes síntomas	Certifico que me encuentro en un buen estado de salud para desarrollar mi trabajo	¿Ha tenido contacto estrecho (menor a 2 metros por 15 minutos sin protección) con una persona con COVID-19 positivo?	¿Ha tenido contacto estrecho (menor a 2 metros por 15 minutos sin protección) con una persona con síntomas respiratorios y usted no sabe si tiene COVID-19 positivo?	¿Has cuidado o estado en contacto con paciente positivo por Covid-19?
29/03/2021 6:45	G&G Ingenieros Ltda	GyG	Proyecto Bellavista	1000611401	Jhon Diaz	Ayudante	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
29/03/2021 6:48	G&G Ingenieros Ltda	Thor	Proyecto Bellavista	1000774232	Juan Camilo Pira	Guarda	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
29/03/2021 7:02	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1109293838	Maria Sánchez	Ayudante	Hipertensión Arterial	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
29/03/2021 7:13	G&G Ingenieros Ltda	Thor	Proyecto Bellavista	1000774232	Juan Camilo Pira	Guarda	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
29/03/2021 7:14	G&G Ingenieros Ltda	GyG	Proyecto Bellavista	1003037382	Yunda Patricio	Ayudante	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
29/03/2021 7:45	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	79971248	Francisco castellanos	Oficial	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
29/03/2021 7:47	G&G Ingenieros Ltda	GyG	Proyecto Bellavista	1003037382	Yunda Patricio	Ayudante	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
29/03/2021 7:48	G&G Ingenieros Ltda	GyG	Proyecto Bellavista	7313684	Nuñes Germán	Oficial	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
29/03/2021 7:48	G&G Ingenieros Ltda	GyG	Proyecto Bellavista	5968180	Nicanor Lozano	Ayudante	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
29/03/2021 7:49	G&G Ingenieros Ltda	GyG	Proyecto Bellavista	1076326522	Yuber hurtado	Ayudante	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
29/03/2021 7:50	G&G Ingenieros Ltda	GyG	Proyecto Bellavista	79513021	Preciado Germán	Ayudante	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
29/03/2021 7:50	G&G Ingenieros Ltda	GyG	Proyecto Bellavista	79667255	Lisandro Garcia	Ayudante	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
29/03/2021 7:51	G&G Ingenieros Ltda	GyG	Proyecto Bellavista	79667255	Lisandro Garcia	Ayudante	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
29/03/2021 7:51	G&G Ingenieros Ltda	GyG	Proyecto Bellavista	79667255	Lisandro Garcia	Ayudante	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
29/03/2021 7:51	G&G Ingenieros Ltda	GyG	Proyecto Bellavista	79667255	Lisandro Garcia	Ayudante	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
29/03/2021 7:51	G&G Ingenieros Ltda	GyG	Proyecto Bellavista	79667255	Lisandro Garcia	Ayudante	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
29/03/2021 7:51	G&G Ingenieros Ltda	GyG	Proyecto Bellavista	79667255	Lisandro Garcia	Ayudante	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
29/03/2021 7:53	G&G Ingenieros Ltda	Gyg	Proyecto Bellavista	80377053	Henry Obando	Maestro	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
29/03/2021 7:58	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	51728540	Myriam Gutiérrez Rodriguez	Profesional HS	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
29/03/2021 8:21	Interventoria	promciviles sas	Proyecto Bellavista	1033710837	luis eduardo contreras	inspector de interventoria	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
29/03/2021 8:33	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	80896416	Luis martines	Encargado	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
29/03/2021 8:59	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	80136774	Camilo Andrés romero carrillo	Residente de obra	Malnutrición (obesidad o desnutrición)	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
29/03/2021 9:13	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1000774536	Cristian Botache	Ayudante	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
29/03/2021 9:14	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1006089104	Juan Carlos Botache	Ayudante	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
29/03/2021 9:15	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1014238148	Luis Castro	Oficial	Convivo con personas mayores de 60 años	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
29/03/2021 9:15	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1015392784	Juan Alexis Diaz	Oficial	Convivo con personas mayores de 60 años	Dolor de garganta	Si	No	No	
29/03/2021 9:16	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1049896339	Brainer Fuentes	Ayudante fachada	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
29/03/2021 9:17	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1115912571	Renzo Garcia	Oficial	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
29/03/2021 9:18	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	102390873	Cristian González	Oficial	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
29/03/2021 9:18	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1019045715	Winter Escobar	Ayudante	Tabaquismo	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
29/03/2021 9:19	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1073156378	Héctor Hernández	Oficial	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
29/03/2021 9:20	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	19212519	Miguel Hernandez	Oficial	Hipertensión Arterial	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
29/03/2021 9:21	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	80896416	Luis Martinez	Oficial	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
29/03/2021 9:21	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	79388911	Eduardo Padilla	Oficial	Convivo con personas mayores de 60 años	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
29/03/2021 9:22	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	79452393	Guillermo Padilla	Oficial	Convivo con personas mayores de 60 años	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
29/03/2021 9:22	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1023900608	Farid Padilla	Ayudante	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
29/03/2021 9:23	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	19379836	Florentino puentes	Oficial	No poseo ninguna de estas enfermedades	Secreción nasal	Si	No	No	
29/03/2021 9:24	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1019112363	Kevin sanabria	Ayudante	Convivo con personas mayores de 60 años	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	

Marca temporal	Tipo de colaborador	Nombre de la Empresa (se relaciona información del proveedor)	De las siguientes opciones seleccione en donde se encuentra:	No. de Identificación (CC o CE)	Nombres y apellidos completos	Cargo	Tiene alguna de las siguientes enfermedades preexistentes	Presenta los siguientes síntomas	Certifico que me encuentro en un buen estado de salud para desarrollar mi trabajo	¿Ha tenido contacto estrecho (menor a 2 metros por 15 minutos sin protección) con una persona con COVID-19 positivo?	¿Ha tenido contacto estrecho (menor a 2 metros por 15 minutos sin protección) con una persona con síntomas respiratorios y usted no sabe si tiene COVID-19 positivo?	¿Has cuidado o estado en contacto con paciente positivo por Covid-19?
29/03/2021 9:24	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1010208893	Ingrid Baez	Sst	Convivo con personas mayores de 60 años	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
29/03/2021 9:25	Proveedor	Martin Venegas	Proyecto Bellavista	79114560	Martin Venegas	Soldador	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
29/03/2021 9:25	Interventoria	Promciviles	Proyecto Bellavista	19261296	Jose luis juyo	Residente interventoria	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
29/03/2021 9:26	Proveedor	Martin Venegas	Proyecto Bellavista	1016071756	José Cristian Jaque	Ayudante de ornamentación	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
29/03/2021 9:26	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	8115708	Onofre Arroyo	Oficial de urbanismo	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
29/03/2021 9:27	Proveedor	Tu fachada	Proyecto Bellavista	1110499994	Jefferson ortiz	Técnico instalación	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
29/03/2021 9:28	Proveedor	Tu fachada	Proyecto Bellavista	1002195711	Daniel Paiba	Técnico en instalacion	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
29/03/2021 9:29	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	52300342	Martha Liliana Abril	Codificadora de calidad	Enfermedad cardiaca	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
29/03/2021 13:35	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1026558978	Javier Andrés Escobar Pintor	Ingeniero civil auxiliar	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
29/03/2021 17:16	G&G Ingenieros Ltda	Gyg ingenieros	Proyecto Bellavista	80364928	Milton Maldonado Mejia	Técnico electricista	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
30/03/2021 6:20	G&G Ingenieros Ltda	GyG	Proyecto Bellavista	79667255	Lisandro Garcia	Ayudante	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
30/03/2021 6:21	G&G Ingenieros Ltda	Thor	Proyecto Bellavista	1000774232	Juan Camilo Pira	Guarda	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
30/03/2021 7:03	G&G Ingenieros Ltda	Thor	Proyecto Bellavista	1000774232	Juan Camilo Pira	Guarda	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
30/03/2021 7:04	G&G Ingenieros Ltda	GyG	Proyecto Bellavista	1003037382	Yunda Patricio	Ayudante	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
30/03/2021 7:34	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	51728640	Myriam Gutiérrez Rodríguez	Profesional HS	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
30/03/2021 7:38	G&G Ingenieros Ltda	GyG	Proyecto Bellavista	1003037382	Yunda Patricio	Ayudante	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
30/03/2021 7:40	G&G Ingenieros Ltda	GyG	Proyecto Bellavista	5966180	Nicanor Lozano	Ayudante	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
30/03/2021 7:41	G&G Ingenieros Ltda	GyG	Proyecto Bellavista	79513021	Preciado Germán	Ayudante	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
30/03/2021 7:41	G&G Ingenieros Ltda	GyG	Proyecto Bellavista	19212619	Miguel Hernández	Oficial	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
30/03/2021 7:42	G&G Ingenieros Ltda	GyG	Proyecto Bellavista	79388911	Padilla Eduardo	Oficial	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
30/03/2021 7:42	G&G Ingenieros Ltda	GyG	Proyecto Bellavista	19279836	Florentino puentes	Oficial	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
30/03/2021 7:46	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	79971248	Francisco castellanos	Oficial	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
30/03/2021 7:51	G&G Ingenieros Ltda	Gyg	Proyecto Bellavista	80377053	Henry Obando	Maestro	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
30/03/2021 8:11	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	7313564	Gorman nuñez	Oficial	No poseo ninguna de estas enfermedades	Malestar general	Si	No	No	
30/03/2021 8:11	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	79677255	Lisandro Garcia	Ayudante	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
30/03/2021 8:21	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1076326522	Yuber Hurtado	Ayudante	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	No	No	No	
30/03/2021 8:23	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1010208893	Ingrid Baez	Sst	Convivo con personas mayores de 60 años	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
30/03/2021 8:24	Interventoria		Proyecto Bellavista	19261296	Jose Luis juyo	Residente interventoria	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
30/03/2021 8:48	Interventoria	promciviles sas	Proyecto Bellavista	1033710837	luis eduardo contreras rodriguez	inspector de interventoria	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
30/03/2021 8:57	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1073236829	Elkin peña Salamanca	Almacénista	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
30/03/2021 9:03	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1014180588	Diego Bohórquez	Oficial	Tabaquismo	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
30/03/2021 9:03	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1006089104	Juan botache	Ayudante	Tabaquismo	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
30/03/2021 9:04	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	79971248	Javier Francisco castellanos	Oficial	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
30/03/2021 9:05	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1014238148	Luis castro	Oficial	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
30/03/2021 9:05	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1049896339	Breiner fuentes	Ayudante	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
30/03/2021 9:06	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1115912571	Renzo Garcia	Oficial	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
30/03/2021 9:06	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1000990115	Moises Garcia	Ayudante	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
30/03/2021 9:07	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1023908733	Cristián González	Oficial	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	

Marca temporal	Tipo de colaborador	Nombre de la Empresa (se relaciona información del proveedor)	De las siguientes opciones seleccione en donde se encuentra:	No. de Identificación (CC o CE)	Nombres y apellidos completos	Cargo	Tiene alguna de las siguientes enfermedades preexistentes	Presenta los siguientes síntomas	Certifico que me encuentro en un buen estado de salud para desarrollar mi trabajo	¿Ha tenido contacto estrecho (menor a 2 metros por 15 minutos sin protección) con una persona con COVID-19 positivo?	¿Ha tenido contacto estrecho (menor a 2 metros por 15 minutos sin protección) con una persona con síntomas respiratorios y usted no sabe si tiene COVID-19 positivo?	¿Has cuidado o estado en contacto con paciente positivo por Covid-19?
30/03/2021 9:08	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1019045715	Winter Escobar	Ayudante	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
30/03/2021 9:08	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1073156378	Héctor Hernández	Oficial	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
30/03/2021 9:09	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1000611401	Jhon jaimes	Ayudante	Tabaquismo	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
30/03/2021 9:10	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	80896416	Luis Martinez	Oficial	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
30/03/2021 9:10	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1049608705	Javier Mendoza	Oficial	Tabaquismo	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
30/03/2021 9:11	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	79388911	Eduardo Padilla	Oficial	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
30/03/2021 9:12	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	79452393	Guillermo Padilla	Oficial	Convivo con personas mayores de 60 años	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
30/03/2021 9:12	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1023900608	Farid Padilla	Ayudante	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
30/03/2021 9:13	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	92400503	Roberto ruiz	Ayudante	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
30/03/2021 9:13	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1019112383	Kevin sanabria	Ayudante	Tabaquismo	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
30/03/2021 9:14	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1019106992	Cristian Tinjaca	Oficial	Tabaquismo	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
30/03/2021 9:14	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	79114580	Jose martin Benegas	Soldador	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
30/03/2021 9:15	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1015071756	Jose Cristian Jaque	Ayudante	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
30/03/2021 9:15	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	8115708	Onofre arroyo	Oficial	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
30/03/2021 9:16	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1031159903	Miguel Ortiz	Ayudante	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
30/03/2021 9:16	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1026558978	Javier Andrés Escobar Pintor	Ingeniero civil auxiliar	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
30/03/2021 9:36	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1015392784	Juan Alexis Diaz	Oficial	Convivo con personas mayores de 60 años	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
30/03/2021 9:37	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	52300642	Martha Liliana Abril	Coordinadora de calidad	Enfermedad cardiaca	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
30/03/2021 11:12	G&G Ingenieros Ltda	Gyg Ingenieros	Proyecto Bellavista	80364928	Milton Maldonado Mejia	Técnico electricista	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
31/03/2021 5:25	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	80136774	Camilo Andrés romero camilo	Residente de obra	Malnutrición (obesidad o desnutrición)	Secreción nasal	Si	No	No	
31/03/2021 5:26	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	79966053	Marcelo Sarmiento	Residente de Obra	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
31/03/2021 5:28	G&G Ingenieros Ltda	GyG	Proyecto Bellavista	19278836	Florentino puentes	Oficial	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
31/03/2021 5:29	G&G Ingenieros Ltda	Thor	Proyecto Bellavista	1000774232	Juan Camilo Pira	Guarda	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
31/03/2021 5:29	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	51728640	Myriam Gutiérrez Rodríguez	Profesional HS	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
31/03/2021 5:46	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	52300642	Martha Liliana Abril	Coordinadora de calidad	Enfermedad cardiaca	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
31/03/2021 5:48	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1015392784	Juan Alexis Diaz	Oficial	Convivo con personas mayores de 60 años	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
31/03/2021 6:20	G&G Ingenieros Ltda	Gyg	Proyecto Bellavista	80377053	Henry Obando	Maestro	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
31/03/2021 6:34	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	7313684	German nuñez	Oficial	No poseo ninguna de estas enfermedades	Malestar general	Si	No	No	
31/03/2021 6:35	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1109293838	Maria Sánchez	Ayudante	Hipertensión Arterial	No presentó ningún síntoma	No	No	No	
31/03/2021 6:35	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	79513021	German Preciado	Ayudante	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
31/03/2021 6:41	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1000611401	Jhon jaimez	Ayudante	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
31/03/2021 6:42	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1010208893	Ingrid Baez	Sst	Convivo con personas mayores de 60 años	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
31/03/2021 6:43	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	79388911	Padilla Eduardo	Oficial	Convivo con personas mayores de 60 años	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
31/03/2021 6:43	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	100337382	Yunda Patricio	Ayudante	Convivo con personas mayores de 60 años	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
31/03/2021 6:54	Interventoria	promciviles sas	Proyecto Bellavista	1033710837	luis eduardo contreras rodriguez	Inspector de interventoria	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
31/03/2021 7:18	G&G Ingenieros Ltda	Gyg ingenieros Ltda	Proyecto Bellavista	1070951642	Yohanna Pedroza	Profesional ambiental	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
31/03/2021 8:04	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1000990115	Moises García	Ayudante	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	
31/03/2021 8:36	G&G Ingenieros Ltda		Proyecto Bellavista	1026558978	Javier Andrés Escobar Pintor	Ingeniero civil auxiliar	No poseo ninguna de estas enfermedades	No presentó ningún síntoma	Si	No	No	

ENCUESTA DE SALUD SARS-CoV-2

HS

Fecha: 17/04/2020
Código: F-HSEQ-027
Versión: 1
Hoja No.: 1 de 1

OBRA Y/O PROYECTO: BOMBEROS BELLAVISTA

No. DEL CONTRATO: 470 DE 2018

FECHA DE REGISTRO: 24/03/21

Nº	Identificación	Nombre	Cargo	TIPO DE COLABORADOR				EMPRESA (RELACIONAR LA INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR)	Tiene alguna de las enfermedades pre-existentes que son vulnerables para exposición a COVID-19: Diabetes, Cancer, HTA, enfermedad cardiaca, asma, fibrosis pulmonar- EPOC, mayor de 60 años, enfermedad de sistema inmune	Presenta los siguientes síntomas														Contribre que ha estado en sitios donde haya estado un caso positivo para desarrollar su trabajo		Durante los últimos 14 días : Viaje a países con circulación de casos de enfermedades por COVID-19? Estuvo en contacto con alguien que haya viajado en los últimos 14 días y a estado en contacto con una persona diagnosticada con COVID-19?	
				GAG	DISTRIBUIDOR	PROVEEDOR	VISITANTE			Fiebre		Tos		Secreción nasal		Fatiga		Dificultad para respirar		Perdida de gusto y/o olfato		Malestar general				SI	NO	SI	NO
										SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO				
1	1234106173	Juan Arboa	Baños			X			No		X		X		X		X		X		X		X	X					
2	3440172	Maxen Gonzalez	Baños			X			No		X		X		X		X		X		X		X	X					X
3											X		X		X		X		X		X		X	X					X
4																													
5																													
6																													
7																													
8																													
9																													
10																													
11																													
12																													
13																													
14																													
15																													
16																													
17																													
18																													
19																													
20																													
21																													
22																													
23																													
24																													
25																													
26																													

Elaboró: martha bolaños

Cargo: coord. calidad

Firma: _____

ENCUESTA DE SALUD SARS-CoV-2

HS

Fecha: 17/04/2020 | Código: F-HSEG-097 | Versión: 1 | Hoja No.: 1 de 1

OBRA Y/O PROYECTO: BOMBEROS BELLAVISTA

No. DEL CONTRATO: 470 DE 2018

FECHA DE REGISTRO: 31-03-21

Nº	Identificación	Nombre	Cargo	TIPO DE COLABORADOR				EMPRESA (RELACIONAR LA INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR)	Tiene alguna de las enfermedades pre-existentes que son vulnerables para exposición a COVID-19: Diabetes, Cancer, HTA, enfermedad cardiaca, asma, fibrosis pulmonar- EPOC, mayor de 60 años, enfermedad de diferente índole	Presenta los siguientes síntomas														Certifico que mis actividades en mi lugar de trabajo exponen mi salud para desempeñar mi trabajo		Con los últimos 14 días: Viajo a países con circulación de casos de enfermedades por COVID-19? Estuvo en contacto con alguien que haya viajado en los últimos 14 días y a estado en contacto con una persona diagnosticada con COVID -19?	
				G&G	INTERVENTOR	PROVEEDOR	VISITANTE			Fiebre		Tos		Dificultad Nasal		Fatiga		Dificultad para respirar		Perdida de gusto o/y olfato		Malestar general					
										SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	39667020	Nelson Cely	Consultor			X			No		X		X		X		X		X		X		X		X		X
2	79136367	Cesar Hernandez	Consultor			X			No		X		X		X		X		X		X		X		X		X
3	1022391803	Diego Cuervo	asesor			X			No		X		X		X		X		X		X		X		X		X
4	79111806	Ramon Giraldo	Consultor			X			No		X		X		X		X		X		X		X		X		X
5	13693996	enrique Hernandez	Conductor			X			No		X		X		X		X		X		X		X		X		X
6																											
7																											
8																											
9																											
10																											
11																											
12																											
13																											
14																											
15																											
16																											
17																											
18																											
19																											
20																											
21																											
22																											
23																											
24																											
25																											
26																											

Diligenció: Martha B | Cargo: coord. calidad | Firma:

29/03/2021

CONTROL DE PAPSO

HSEQ

Fecha: 25/06/2020
Código: F-HSEQ-095
Versión: 2
Hoja 1 de 1

OBRA Y/O PROYECTO: ESTACIÓN DE BOMBEROS DE BELLAVISTA

No. DEL CONTRATO: 470 DE 2018

FECHA DE REGISTRO: 29/03/21

ITEM	No. CEDULA	NOMBRE EMPLEADO	CARGO	TIPO DE COLABORADOR				TOMA TEMPERATURA CORPORAL INGRESO		TOMA TEMPERATURA CORPORAL SALIDA		PROTECCIÓN RESPIRATORIA		PROTOCOLO DE LAVADO DE MANOS		OBSERVACIONES (RELACIONAR INCIDENCIA DE LA ENTREGA O TIPO)
				G4S	INTERVENTORIA	PROVEEDOR	VISITANTE	HORA	T°	HORA	T°	SI	NO	SI	NO	
1	52.300.642	ABRIL PINEDA MARTHA LILIANA	COORDINADORA DE CALIDAD	X			✓	08 48	360	17 45	36.2	X		X		
2	1.015.438.262	ALBA ARCILA MARIO FERNANDO	ARQ. AUXILIAR	X				—	—	—	—	—		—		
3	5.697.499	AMAYA ARAQUE ANTOLINO	OFICIAL	X				—	—	—	—	—		—		
4	1.014.180.588	BOHORQUEZ DIEGO	OFICIAL DRYWALL	X				—	—	—	—	—		—		
5	1.000.774.636	BOTACHE RAYO CRISTIAN ANDRES	AYUDANTE MAMPOSTERIA	X				—	—	—	—	—		—		
6	1.006.089.104	BOTACHE RAYO JUAN CARLOS	AYUDANTE DRYWALL	X			✓	08 17	362	15 40	360	X		X		
7	79.971.248	CASTELLANOS DIAZ FRANCISCO JAVIER	OFICIAL - MAMPOSTERIA	X			✓	08 17	360	16 10	360	X		X		
8	1.014.238.148	CASTRO HUESO LUIS ALBERTO	OFICIAL DE ESTUCO	X			✓	08 37	361	15 40	366	X		X		
9	1.015.392.764	DIAZ GRANADOS JUAN ALEXIS	OFICIAL	X			✓	07 53	360	17 02	360	X		X		
10	1.026.558.978	ESCOBAR PINTOR JAVIER ANDRES	AUXILIAR DE INGENIERIA	X			✓	08 48	366	17 48	360	X		X		
11	1.049.896.339	FUENTES MORA BRAINER	AYUDANTE LAVADO DE FACHADA	X			✓	08 25	350	17 46	36.2	X		X		
12	79.667.255	GARCIA GORDILLO LISANDRO	AYUDANTE	X			✓	08 04	361	16 50	341	X		X		
13	1.115.912.571	GARCIA MADROÑERO RENZO EDUARDO	OFICIAL DE MAMPOSTERIA	X			✓	07 52	362	18 18	36.1	X		X		
14	1.000.990.115	GARCIA RIAÑO MOISES FELIPE	AYUDANTE	X			✓	08 23	360	15 2°	324	X		X		
15	1.032.432.084	GIL RAMIREZ PABLO EMANUEL	OFICIAL	X			✓	07 52	361	18 19	36.2	X		X		
16	1.023.908.733	GONZALEZ RIOS CRISTIAN CAMILO	OFICIAL - MAMPOSTERIA	X				—	—	—	—	—		—		
17	51.728.640	GUTIERREZ RODRIGUEZ MYRIAM	PROFESIONAL HS	X			✓	08 37	364	15 40	360	X		X		
18	1.019.045.715	GUTIERREZ ESCOBAR WINTER	AYUDANTE DRYWALL	X			✓	07 26	366	17 03	360	X		X		
19	1.073.156.378	HERNANDEZ PALACIO HECTOR GUILLERMO	OFICIAL DE MAMPOSTERIA	X			✓	08 26	348	16 14	361	X		X		
20	19.212.619	HERNANDEZ VELOSA MIGUEL ALFONSO	OFICIAL	X			✓	08 06	361	15 28	325	X		X		
21	1.000.611.401	JAIMES DIAZ JHON DARIO	AYUDANTE	X			✓	08 25	360	12 36	361	X		X		
22	80.364.926	MALDONADO MEJIA MILTON	TECNICO ELECTRICO	X				05 30	360	17 52	36.2	X		X		
23	80.896.416	MARTINEZ GIL LUIS ADRIAN	ENCARGADO DE MAMPOSTERIA	X				12 00	325	18 24	36.7	X		X		
24	1.049.608.705	MENDOZA JAVIER	OFICIAL DRYWALL	X			✓	08 06	361	15 2°	361	X		X		
25	7.313.664	NUÑEZ RITIVA GERMAN ANTONIO	OFICIAL	X				—	—	—	—	—		—		
26	80.377.053	OBANDO HENRY ALBERTO	MAESTRO DE OBRA	X			✓	07 53	358	17 10	356	X		X		
27	7.695.863	OSORIO RAMIREZ ALEXANDER	TOPOGRAFO	X			✓	08 06	332	17 11	364	X		X		
28	79.388.911	PADILLA EDUARDO	OFICIAL	X				—	—	—	—	—		—		
29	79.452.393	PADILLA JOSE GUILLERMO	OFICIAL - MAMPOSTERIA	X			✓	08 26	364	16 54	361	X		X		
30	1.023.900.608	PADILLA LOPEZ FARID ANDRES	AYUDANTE	X			✓	08 26	354	15 40	362	X		X		
							✓	08 26	361	15 40	361	X		X		

785

NOMBRE: martha la abril

RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN

CARGO: coord. calidad

29/03/2021

GG Ingeniería Ltda

CONTROL DE PAPSO

HSEQ

Fecha: 25/06/2020
Codigo: F-HSEQ-099
Version: 2
Hoja 1 de 1

OBRA Y/O PROYECTO: ESTACIÓN DE BOMBEROS DE BELLAVISTA

No. DEL CONTRATO: 470 DE 2018

FECHA DE REGISTRO: 29/03/2021

ITEM	No: CEDULA	NOMBRE EMPLEADO	CARGO	TIPO DE COLABORADOR				TOMA TEMPERATURA CORPORAL INGRESO		TOMA TEMPERATURA CORPORAL SALIDA		PROTECCION RESPIRATORIA		PROTOCOLO DE LAVADO DE MANOS		OBSERVACIONES (RELACIONAR NOMBRE DE LA EMPRESA O TIPO DE VISITA)
				G&G	INTERVENTORIA	PROVEDOR	VISITANTE	HORA	T°	HORA	T°	SI	NO	SI	NO	
31	1.070.951.642	PEDROZA NARANJO NARLY YOHANNA	PROFESIONAL AMBIENTAL	x												
32	1.073.236.829	PEÑA SALAMANCA ELKIN ANDRES	ALMACENISTA	X			✓	08 07	36.2	17 15	36.9	x		x		
33	79.513.021	PRECIADO CORREA JOSE GERMAN	AYUDANTE	X			✓	07 62	35.8	17.10	36.3	x		x		
34	19.379.836	PUENTES MEDINA FLORENTINO	OFICIAL	X			✓	08 36	36.0	16.09	36.0	x		x		
35	1.044.609.302	REYES CRISTIAN	OFICIAL DRYWALL	X												
36	80.136.774	ROMERO CARRILLO CAMILO ANDRES	RESIDENTE DE OBRA	X			✓	08 19	36.5	17:44	36.7	x		x		
37	92.400.503	RUIZ ROBERTO CARLOS	AYUDANTE	X				07 50	36.0	17.10	36.3	x		x		
38	1.023.917.691	SAA ROBLES JOSÉ EVER	OFICIAL	X				—	—	—	—	—		—		
39	10.554.114	SAA CASTRO JOSÉ EVER	OFICIAL	X				—	—	—	—	—		—		
40	1.019.112.363	SANABRIA ALFARO KEVIN ALEXANDER	AYUDANTE DRYWALL	X			✓	08 25	32.5	16.14	36.0	x		x		
41	77.105.441	SANCHEZ AMAYA DIOMAR	AYUDANTE DE MAMPOSTERIA	X				—	—	—	—	—		—		
42	1.109.293.838	SANCHEZ AMAYA MARIA ARQUILIA	AYUDANTE	X			✓	07 05	36.4	17:40	36.2	x		x		
43	79.966.053	SARMIENTO CHIQUILLO MARCELO AUGUSTO	ARQUITECTO RESIDENTE	x			✓	08 19	36.2	14:36	36.2	x		x		
44	79.584.056	SANCHEZ GUERRA MARCO AURELIO	AYUDANTE DE ENCHAPE	X				—	—	—	—	—		—		
45	11.367.045	SOTO CAJAMARCA JHON EWAR	TECNICO ELECTRICO	X				—	—	—	—	—		—		
46	1.019.106.992	TINJACA CRISTIAN DAVID	OFICIAL DRYWALL	X				—	—	—	—	—		—		
47	1.003.037.382	YUNDA YUNDA PATRICIO	AYUDANTE	X			✓	07 13	33.7	17:27	36.2	x		x		
48	52.880.504	ALMANZA LADY ALEXANDRA	PROMCIVILES													
49	1.010.208.893	BAEZ SANABRIA INGRID CATHERINE	PROMCIVILES		x		✓	08 05	34.2	18 10	36.0	x		x		
50	1.033.710.837	CONTRERAS LUIS EDUARDO	PROMCIVILES		x		✓	08 06	36.2	17:46	36.2	x		x		
51	19261296	JUYO UMBARILA JOSE LUIS	PROMCIVILES		x		✓	08 12	36.2	14 31	32.5	x		x		
52	1.019.055.093	MORA RODRIGEZ JHONATTAN	PROMCIVILES		x											
53	1.018.422.158	PIÑEROS PAREDES ANGELA ROCIO	PROMCIVILES		x											
54	1.022.330.531	VARGAS ROMERO EDDY JAVIER	HIDROSANITARIOS			x										
55	1.090.462.822	PEREZ ECHAVEZ JOSE RICARDO	GUARDA DE SEGURIDAD			x										
56	1.000.774.232	PIRA PARDO JUAN CAMILO	GUARDA DE SEGURIDAD			x	✓	05 20	36.6	17 30	36.1	x		x		
57	1.033.778.737	QUINTERO ACOSTA MIGUEL ANGEL	GUARDA DE SEGURIDAD			x	✓	17 11	36.0	17:00	36.2	x		x		
58	79.114.560	VENEGAS DUARTE JOSE MARTÍN	SOLDADOR			x	✓	09 03	36.0	17:48	36.1	x		x		
59	1.018.071.758	JAQUE SALAZAR JOSE CRISTHIAN	AYUDANTE DE ORNAMENTACION			x	✓	09 03	36.6	17:48	36.2	x		x		
60	8.115.708	ARROYO MARMOLEJO ONOFRE	OFICIAL DE URBANISMO			x	✓	08 22	34.0	17.02	36.2	x		x		

RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE: Martha L. Abril

CARGO: Coord. Calidad

FIRMA:

786

29/03/2021

GG Ingeniería Ltda

CONTROL DE PAPSO

HSEQ

Fecha: 25/06/2020
Codigo: F-HSEQ-095
Version: 2
Hoja 1 de 1

OBRA Y/O PROYECTO: ESTACIÓN DE BOMBEROS DE BELLAVISTA

No. DEL CONTRATO: 470 DE 2018

FECHA DE REGISTRO: 29/03/2021

ITEM	No: CEDULA	NOMBRE EMPLEADO	CARGO	TIPO DE COLABORADOR				TOMA TEMPERATURA CORPORAL INGRESO		TOMA TEMPERATURA CORPORAL SALIDA		PROTECCIÓN RESPIRATORIA		PROTOCOLO DE LAVADO DE MANOS		OBSERVACIONES (RELACIONAR NOMBRE DE LA EMPRESA O TIPO DE VISITA)
				G&G	INTERVENTORIA	PROVEEDOR	VISITANTE	HORA	T°	HORA	T°	SI	NO	SI	NO	
61	1.078.326.522	HURTADO MURILLO YUBER EMIR	AYUDANTE DE URBANISMO			x		✓ 07 52	360	17 02	364	x		x		
62	5.966.180	LOZANO NICANOR	AYUDANTE DE URBANISMO			x		✓ 07 52	372	17 02	364	x		x		
64	1.031.159.903	ORTIZ ORTIZ MIGUEL ANGEL	AYUDANTE DE URBANISMO			x										
65	1.023.865.702	MENDOZA SABOGAL ANDERSON	OFICIAL ESTAMPADO			x										
66	79.214.338	SABOGAL YOVANY	AYUDANTE ESTAMPADO			x										
67	80.122.014	BAUTISTA JOSE ALIRIO	OFICIAL ESTAMPADO			x										
68	79.870.655	CASTILLO WILSON ORLANDO	OFICIAL ESTAMPADO			x										
69	1.058.766.705	REBOLLEDO ORDOÑEZ FAIVER	OFICIAL ESTAMPADO			x										
70	24.108. 486	REYES VELASQUEZ ANTONIO JOSE	INSTALADOR - SIAG			x										
71	1.111.746.669	QUIÑONES GAMBOA DIEGO ARMANDO	INSTALADOR - SIAG			x										
72	25.281.154	MAGO ABREU ANTONIO ALEJANDRO CE 25 281.154	INSTALADOR - SIAG			x										
	80.858.547	DAZA PANDIÑO ERMINSO	INSTALADOR - SIAG			x										
73	79.749.315	RODRIGUEZ HERNANDEZ WILDER JAVIER	INSTALADOR - SIAG			x										
74	1.052.453.458	ACOSTA HERNANDEZ CESAR	INSTALADOR - TU FACHADA			x										
75	1.001.205.472	SANGUINO AMEZQUITA SEBASTIAN ARIDES	INSTALADOR - TU FACHADA			x										
76	1.110.499.994	ARIAS ORTIZ JERSON	INSTALADOR - TU FACHADA			x		08 26	365	16 55	320	x		x		
77	1.002.195.711	MORALES PAIBA DANIEL ANDRES	INSTALADOR - TU FACHADA			x		08 26	362	16 55	360	x		x		
78																
79																
80																
81																
82																
83																
84																
85																
86																
87																
88																
89																
90																

RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE: martha b Abril

CARGO: coord.. Calidad

FIRMA:

787

G-G Ingenieros Ltda.

CONTROL DE PAPSO

HSEQ

Fecha: 25/06/2020
Codigo: F-HSEQ-095
Version: 2
Hoja 1 de 1

OBRA Y/O PROYECTO: **BOMBEROS BELLAVISTA**

No. DEL CONTRATO: **470 DE 2018**

FECHA DE REGISTRO: 29/03/21

ITEM	No: CEDULA	NOMBRE EMPLEADO	CARGO	TIPO DE COLABORADOR				TOMA TEMPERATURA CORPORAL INGRESO		TOMA TEMPERATURA CORPORAL SALIDA		PROTECCION RESPIRATORIA		PROTOCOLO DE LAVADO DE MANOS		OBSERVACIONES (RELACIONAR NOMBRE DE LA EMPRESA O TIPO DE VISITA)
				G&G		PROVEEDOR	VISITANTE	HORA	T°	HORA	T°	SI	NO	SI	NO	
1	1233906473	Jhon Obeso	Baño			X		11:51	36.4	12:13	36.9	X		X		
2	13990172	Maximilian Garcia	Baño			X		11:51	36.1	12:13	36.0	X		X		
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																
21																
22																
23																
24																
25																
26																
27																
28																
29																
30																

RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE: Martha Ortiz

CARGO: Coord. Calidad

CONTROL DE PAPSO

HSEQ

Fecha: 25/08/2020
Codigo: F-HSEQ-005
Version: 2
Hoja 1 de 1

OBRA Y/O PROYECTO: ESTACIÓN DE BOMBEROS DE BELLAVISTA

No. DEL CONTRATO: 470 DE 2018

FECHA DE REGISTRO: 30/03/2

ITEM	No: CEDULA	NOMBRE EMPLEADO	CARGO	TIPO DE COLABORADOR				TOMA TEMPERATURA CORPORAL INGRESO		TOMA TEMPERATURA CORPORAL SALIDA		PROTECCIÓN RESPIRATORIA		PROTOCOLO DE LAVADO DE MANOS		OBSERVACIONES (RELACIONAR NOMBRE DE LA EMPRESA O TIPO
				GSG	INTERVENTORIA	PROVEEDOR	VISITANTE	HORA	T°	HORA	T°	SI	NO	SI	NO	
1	52.300.642	ABRIL PINEDA MARTHA LILIANA	COORDINADORA DE CALIDAD	X			C	08 25	36 2	17:31	36.2	X		X		
2	1.015.438.262	ALBA ARCILA MARIO FERNANDO	ARQ. AUXILIAR	X				—	—	—	—	—		—		
3	5.697.499	AMAYA ARAQUE ANTOLINO	OFICIAL	X				—	—	—	—	—		—		
4	1.014.180.588	BOHORQUEZ DIEGO	OFICIAL DRYWALL	X				08 31	368	07 26	36.2	X		X		
5	1.000.774.636	BOTACHE RAYO CRISTIAN ANDRES	AYUDANTE MAMPOSTERIA	X				10 14	362	16 56	360	X		X		
6	1.006.089.104	BOTACHE RAYO JUAN CARLOS	AYUDANTE DRYWALL	X				08 32	361	17'40	36.2	X		X		
7	79.971.248	CASTELLANOS DIAZ FRANCISCO JAVIER	OFICIAL - MAMPOSTERIA	X				08 58	350	16 38	363	X		X		
8	1.014.238.148	CASTRO HUESO LUIS ALBERTO	OFICIAL DE ESTUCO	X				08 10	363	17:37	36.2	X		X		
9	1.015.392.764	DIAZ GRANADOS JUAN ALEXIS	OFICIAL	X				08 25	364	17:28	36.2	X		X		
10	1.026.558.978	ESCOBAR PINTOR JAVIER ANDRES	AUXILIAR DE INGENIERIA	X				08 27	368	17:49	36.2	X		X		
11	1.049.896.339	FUENTES MORA BRAINER	AYUDANTE LAVADO DE FACHADA	X				07 59	345	71 10	360	X		X		
12	79.667.255	GARCIA GORDILLO LISANDRO	AYUDANTE	X				07 58	330	18:30	36.2	X		X		
13	1.115.912.571	GARCIA MADROÑERO RENZO EDUARDO	OFICIAL DE MAMPOSTERIA	X				07 49	361	16 30	345	X		X		
14	1.000.990.115	GARCIA RIAÑO MOISES FELIPE	AYUDANTE	X				07 58	361	18:30	36.2	X		X		
15	1.032.432.084	GIL RAMIREZ PABLO EMANUEL	OFICIAL	X				—	—	—	—	—		—		
16	1.023.908.733	GONZALEZ RIOS CRISTIAN CAMILO	OFICIAL - MAMPOSTERIA	X				08 46	357	16 50	360	X		X		
17	51.728.640	GUTIERREZ RODRIGUEZ MYRIAM	PROFESIONAL HS	X				07 28	367	17.30	36.2	X		X		
18	1.019.045.715	GUTIERREZ ESCOBAR WINTER	AYUDANTE DRYWALL	X				08 32	360	17:27	36.2					
19	1.073.156.378	HERNANDEZ PALACIO HECTOR GUILLERMO	OFICIAL DE MAMPOSTERIA	X				07 49	360	16 30	359	X		X		
20	19.212.619	HERNANDEZ VELOSA MIGUEL ALFONSO	OFICIAL	X				08 00	361	16 40	363	X		X		
21	1.000.611.401	JAIMES DIAZ JHON DARIO	AYUDANTE	X				07 50	359	17 16	36.2	X		X		
22	80.364.028	MALDONADO MEJIA MILTON	TÉCNICO ELECTRICO	X				11 46	360	18:40	367	X		X		
23	80.896.416	MARTINEZ GIL LUIS ADRIAN	ENCARGADO DE MAMPOSTERIA	X				08 20	365	16 30	366	X		X		
24	1.049.608.705	MENDOZA JAVIER	OFICIAL DRYWALL	X				08 32	360	17'.27	36.2	X		X		
25	7.313.664	NUÑEZ RITIVA GERMAN ANTONIO	OFICIAL	X				07 58	360	17:16	36.2	X		X		
26	80.377.053	OBANDO HENRY ALBERTO	MAESTRO DE OBRA	X				08 10	324	17:16	36.1	X		X		
27	7.695.863	OSORIO RAMIREZ ALEXANDER	TOPOGRAFO	X				—	—	—	—	—		—		
28	79.383.911	PADILLA EDUARDO	OFICIAL	X				08 00	321	17:22	36.1	X		X		
29	79.452.393	PADILLA JOSE GUILLERMO	OFICIAL - MAMPOSTERIA	X				08 36	361	17:22	32.5	X		X		
30	1.023.900.608	PADILLA LOPEZ FARID ANDRES	AYUDANTE	X				08 36	362	17:12	35.2	X		X		

789

RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE: martha b Abril

CARGO: coord. calidad

GG Ingeniería

CONTROL DE PAPSO

HSEQ

Fecha: 23/06/2020
Codigo: F-HSEQ-095
Version: 2
Hoja 1 de 1

OBRA Y/O PROYECTO: ESTACIÓN DE BOMBEROS DE BELLAVISTA

No. DEL CONTRATO: 470 DE 2018

FECHA DE REGISTRO: 30/03/2021

ITEM	No: CEDULA	NOMBRE EMPLEADO	CARGO	TIPO DE COLABORADOR				TOMA TEMPERATURA CORPORAL INGRESO		TOMA TEMPERATURA CORPORAL SALIDA		PROTECCION RESPIRATORIA		PROTOCOLO DE LAVADO DE MANOS		OBSERVACIONES (RELACIONAR NOMBRE DE LA EMPRESA O TIPO DE VISITA)
				G&G	INTERVENTORIA	PROVEEDOR	VISITANTE	HORA	T°	HORA	T°	SI	NO	SI	NO	
31	1.070.951.642	PEDROZA NARANJO NARLY YOHANNA	PROFESIONAL AMBIENTAL	x				—	—	—	—	—		—		
32	1.073.236.829	PEÑA SALAMANCA ELKIN ANDRES	ALMACENISTA	x				08 04	36.1	17:13	36.2	x		x		
33	79.513.021	PRECIADO CORREA JOSE GERMAN	AYUDANTE	x				07 43	360	17.16	36.2	x		x		
34	19.379.636	PUENTES MEDINA FLORENTINO	OFICIAL	x				08 00	33.1	16 38	36.0	x		x		
35	1.044.609.302	REYES CRISTIAN	OFICIAL DRYWALL	x				—	—	—	—	—		—		
36	80.136.774	ROMERO CARRILLO CAMILO ANDRES	RESIDENTE DE OBRA	x				08 24	37.2	17.30	36.2	x		x		
37	92.400.503	RUIZ ROBERTO CARLOS	AYUDANTE	x				07 30	360	17.02	36.2	x		x		
38	1.023.917.691	SAA ROBLES JOSÉ EVER	OFICIAL	x				—	—	—	—	—		—		
39	10.554.114	SAA CASTRO JOSÉ EVER	OFICIAL	x				—	—	—	—	—		—		
40	1.019.112.363	SANABRIA ALFARO KEVIN ALEXANDER	AYUDANTE DRYWALL	x				08 32	360	17:22	36.2	x		x		
41	77.105.441	SANCHEZ AMAYA DIOMAR	AYUDANTE DE MAMPOSTERIA	x				—	—	—	—	—		—		
42	1.109.293.838	SANCHEZ AMAYA MARIA ARQUILIA	AYUDANTE	x				08 31	364	17:30	36.2	x		x		
43	79.966.053	SARMIENTO CHIQUILLO MARCELO AUGUSTO	ARQUITECTO RESIDENTE	x				08 29	364	17:30	36.2	x		x		
44	79.584.056	SANCHEZ GUERRA MARCO AURELIO	AYUDANTE DE ENCHAPE	x				—	—	—	—	—		—		
45	11.367.045	SOTO CAJAMARCA JHON EWAR	TECNICO ELECTRICO	x				09 40	360	18:30	36.2	x		x		
46	1.019.106.992	TINJACA CRISTIAN DAVID	OFICIAL DRYWALL	x				07 02	36.2	17.17	36.2	(x)		(x)		08 32 / 360°
47	1.003.037.382	YUNDA YUNDA PATRICIO	AYUDANTE	x				07 02	36.2	17:43	36.2	x		x		
48	52.880.504	ALMANZA LADY ALEXANDRA	PROMCIVILES					—	—	—	—	—		—		
49	1.010.208.893	BAEZ SANABRIA INGRID CATHERINE	PROMCIVILES		x			08 02	320	18:10	36.2	x		x		
50	1.033.710.837	CONTRERAS LUIS EDUARDO	PROMCIVILES		x			08 05	341	17:30	36.2	x		x		
51	19261296	JUYO UMBARILA JOSE LUIS	PROMCIVILES		x			08 14	365	17:20	36.2	x		x		
52	1.019.055.093	MORA RODRIGEZ JHONATTAN	PROMCIVILES		x											
53	1.018.422.158	PIÑEROS PAREDES ANGELA ROCIO	PROMCIVILES		x											
54	1.022.330.531	VARGAS ROMERO EDDY JAVIER	HIDROSANITARIOS			x										
55	1.090.462.822	PEREZ ECHAVEZ JOSE RICARDO	GUARDA DE SEGURIDAD			x										
56	1.000.774.232	PIRA PARDO JUAN CAMILO	GUARDA DE SEGURIDAD			x										
57	1.033.778.737	QUINTERO ACOSTA MIGUEL ANGEL	GUARDA DE SEGURIDAD			x		05 30	367	17:30	36.2	x		x		
58	79.114.560	VENEGAS DUARTE JOSE MARTIN	SOLDADOR			x		17:00	35.2	20:00	36.1	x		x		
59	1.016.071.756	JAQUE SALAZAR JOSE CRISTHIAN	AYUDANTE DE ORNAMENTACION			x		08 55	360	17:40	36.2	x		x		
60	8.115.708	ARROYO MARMOLEJO ONOFRE	OFICIAL DE URBANISMO			x		08 58	352	17:40	36.2	x		x		
								08 03	347	17:02	36.2	x		x		

NOMBRE: [illegible]

RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN

CARGO: Coord. Calidad

FIRMA:

GG Ingenieros

CONTROL DE PAPSO

HSEQ

Fecha 25/06/2020
Codigo F-HSEQ-006
Version 2
Hoja 1 de 1

OBRA Y/O PROYECTO: ESTACIÓN DE BOMBEROS DE BELLAVISTA

No. DEL CONTRATO: 470 DE 2018

FECHA DE REGISTRO: 30/03/2021

ITEM	No: CEDULA	NOMBRE EMPLEADO	CARGO	TIPO DE COLABORADOR				TOMA TEMPERATURA CORPORAL INGRESO		TOMA TEMPERATURA CORPORAL SALIDA		PROTECCION RESPIRATORIA		PROTOCOLO DE LAVADO DE MANOS		OBSERVACIONES (RELACIONAR NOMBRE DE LA EMPRESA O TIPO DE VISITA)
				GSG	INTERVENTORIA	PROVEEDOR	VISITANTE	HORA	T°	HORA	T°	SI	NO	SI	NO	
61	1.076.326.522	HURTADO MURILLO YUBER EMIR	AYUDANTE DE URBANISMO			x		✓ 08:01	36.5	17:10	36.5	x		x		
62	5.968.180	LOZANO NICANOR	AYUDANTE DE URBANISMO			x		✓ 07:43	36.2	17:08	36.1	x		x		
64	1.031.159.903	ORTIZ ORTIZ MIGUEL ANGEL	AYUDANTE DE URBANISMO			x		✓ 08:01	36.9	17:10	36.2	x		x		
65	1.023.865.702	MENDOZA SABOGAL ANDERSON	OFICIAL ESTAMPADO			x										
66	79.214.338	SABOGAL YOVANY	AYUDANTE ESTAMPADO			x										
67	80.122.014	BAUTISTA JOSE ALBIO	OFICIAL ESTAMPADO			x										
68	79.870.655	CASTILLO WILSON ORLANDO	OFICIAL ESTAMPADO			x										
69	1.058.786.705	REBOLLEDO ORDOÑEZ FAIVER	OFICIAL ESTAMPADO			x										
70	24.108. 486	REYES VELASQUEZ ANTONIO JOSE	INSTALADOR - SIAG			x										
71	1.111.748.669	QUIÑONES GAMBOA DIEGO ARMANDO	INSTALADOR - SIAG			x		✓ 13:16	36.0	17:01	36.0	x		x		
72	25.281.154	MAGO ABREU ANTONIO ALEJANDRO CE 25.281.154	INSTALADOR - SIAG			x										
	80.858.547	DAZA FANDIÑO ERMINSO	INSTALADOR - SIAG			x		✓ 13:39	36.7	17:01	36.0	x		x		
73	79.749.315	RODRIGUEZ HERNANDEZ WILDER JAVIER	INSTALADOR - SIAG			x										
74	1.052.453.458	ACOSTA HERNANDEZ CESAR	INSTALADOR - TU FACHADA			x										
75	1.001.205.472	SANGUINO AMEZQUITA SEBASTIAN ARIDES	INSTALADOR - TU FACHADA			x										
76	1.110.499.994	ARIAS ORTIZ JERSON	INSTALADOR - TU FACHADA			x										
77	1.002.185.711	MORALES PAIBA DANIEL ANDRES	INSTALADOR - TU FACHADA			x										
78																
79																
80																
81																
82																
83																
84																
85																
86																
87																
88																
89																
90																

RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE: Martha Abril

CARGO: Coord. Calidad

FIRMA:

GG Ingeniería Ltda

CONTROL DE PAPSO

HSEQ

Fecha: 25/06/2020
Codigo: F-HSEQ-098
Version: 2
Hoja 1 de 1

OBRA Y/O PROYECTO: ESTACIÓN DE BOMBEROS DE BELLAVISTA

No. DEL CONTRATO: 470 DE 2018

FECHA DE REGISTRO: 31/03/2

ITEM	No: CEDULA	NOMBRE EMPLEADO	CARGO	TIPO DE COLABORADOR				TOMA TEMPERATURA CORPORAL INGRESO		TOMA TEMPERATURA CORPORAL SALIDA		PROTECCIÓN RESPIRATORIA		PROTOCOLO DE LAVADO DE MANOS		OBSERVACIONES
				GGI	INTERVENTORIA	PROVEEDOR	VISITANTE	HORA	T°	HORA	T°	SI	NO	SI	NO	DILIGENCIAR NOMBRE DE LA EMPRESA O OTRO
1	52.300.642	ABRIL PINEDA MARTHA LILIANA	COORDINADORA DE CALIDAD	X				05 23	36 1	(05 23)		X		X		15 30 550
2	1.015.438.282	ALBA ARCILA MARIO FERNANDO	ARQ. AUXILIAR	X				09 16	36 1	11 30	360	X		X		
3	5.697.499	AMAYA ARAQUE ANTOLINO	OFICIAL	X												
4	1.014.180.588	BOHORQUEZ DIEGO	OFICIAL DRYWALL	X				07 15	360	15 57	335	X		X		
5	1.000.774.636	BOTACHE RAYO CRISTIAN ANDRES	AYUDANTE MAMPOSTERIA	X												
6	1.006.089.104	BOTACHE RAYO JUAN CARLOS	AYUDANTE DRYWALL	X				08 27	361	15 58	338	X		X		
7	79.971.248	CASTELLANOS DIAZ FRANCISCO JAVIER	OFICIAL - MAMPOSTERIA	X												
8	1.014.238.148	CASTRO HUESO LUIS ALBERTO	OFICIAL DE ESTUCO	X				08 10	345	15 54	360	X		X		
9	1.015.392.764	DIAZ GRANADOS JUAN ALEXIS	OFICIAL	X				05 23	367	18 08	332	X		X		
10	1.026.556.978	ESCOBAR PINTOR JAVIER ANDRES	AUXILIAR DE INGENIERIA	X				06 15	361	16 00	364	X		X		
11	1.049.896.339	FUENTES MORA BRAINER	AYUDANTE LAVADO DE FACHADA	X												
12	79.667.255	GARCIA GORDILLO LISANDRO	AYUDANTE	X				07 48	361	16 30	360	X		X		
13	1.115.912.571	GARCIA MADROÑERO RENZO EDUARDO	OFICIAL DE MAMPOSTERIA	X				07 57	360	15 48	335	X		X		
14	1.000.990.115	GARCIA RIAÑO MOISES FELIPE	AYUDANTE	X				07 48	360	16 30	347	X		X		
15	1.032.432.064	GIL RAMIREZ PABLO EMANUEL	OFICIAL	X												
16	1.023.908.733	GONZALEZ RIOS CRISTIAN CAMILO	OFICIAL - MAMPOSTERIA	X				12 36	360	16 05	361	X		X		
17	51.728.640	GUTIERREZ RODRIGUEZ MYRIAM	PROFESIONAL HS	X				05 08	360	16 42	361	X		X		
18	1.019.045.715	GUTIERREZ ESCOBAR WINTER	AYUDANTE DRYWALL	X				07 15	362	15 57	355	X		X		
19	1.073.156.378	HERNANDEZ PALACIO HECTOR GUILLERMO	OFICIAL DE MAMPOSTERIA	X				07 57	360	15 34	360	X		X		
20	19.212.619	HERNANDEZ VELOSA MIGUEL ALFONSO	OFICIAL	X				07 58	364	12 26	360	X		X		
21	1.000.611.401	JAIMES DIAZ JHON DARIO	AYUDANTE	X				05 05	362	15 26	349	X		X		
22	80.364.928	MALDONADO MEJIA MILTON	TÉCNICO ELECTRICO	X				12 08	360	16 47	354	X		X		
23	80.896.416	MARTINEZ GIL LUIS ADRIAN	ENCARGADO DE MAMPOSTERIA	X				08 00	360	15 48	360	X		X		
24	1.049.609.705	MENDOZA JAVIER	OFICIAL DRYWALL	X				07 15	360	15 58	360	X		X		
25	7.313.694	NUÑEZ RITIVA GERMAN ANTONIO	OFICIAL	X				06 06	365	14 36	362	X		X		
26	80.377.053	OBANDO HENRY ALBERTO	MAESTRO DE OBRA	X				06 06	361	14 36	360	X		X		
27	7.695.863	OSORIO RAMIREZ ALEXANDER	TOPOGRAFO	X												
28	79.388.911	PADILLA EDUARDO	OFICIAL	X				05 23	360	16 54	325	X		X		
29	79.452.393	PADILLA JOSE GUILLERMO	OFICIAL - MAMPOSTERIA	X				07 17	360	15 53	334	X		X		
30	1.023.900.608	PADILLA LOPEZ FARID ANDRES	AYUDANTE	X				08 20	360	15 52	351	X		X		

792

RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE: Martha b

CARGO: coord. calidad

GG Ingeniería

CONTROL DE PAPSO

HSEQ

Fecha: 25/06/2020
Código: F-HSEQ-099
Versión: 2
Hoja 1 de 1

OBRA Y/O PROYECTO: ESTACIÓN DE BOMBEROS DE BELLAVISTA

No. DEL CONTRATO: 470 DE 2018

FECHA DE REGISTRO: 31/03/2021

ITEM	No: CÉDULA	NOMBRE EMPLEADO	CARGO	TIPO DE COLABORADOR				TOMA TEMPERATURA CORPORAL INGRESO		TOMA TEMPERATURA CORPORAL SALIDA		PROTECCION RESPIRATORIA		PROTOCOLO DE LAVADO DE MANOS		OBSERVACIONES (RELACIONAR INGRESO DE LA EMPRESA O TIPO DE VISITA)
				GGG	INTERVENTORIA	PROVEEDOR	VISITANTE	HORA	T°	HORA	T°	SI	NO	SI	NO	
31	1.070.951.642	PEDROZA NARANJO NARLY YOHANNA	PROFESIONAL AMBIENTAL	x				0732	362	1708	325	x		x		
32	1.073.236.829	PEÑA SALAMANCA ELKIN ANDRES	ALMACENISTA	x			✓	0523	361	1639	367	x		x		
33	79.513.021	PRECIADO CORREA JOSE GERMAN	AYUDANTE	x			✓	0625	364	1436	362	x		x		
34	19.379.836	PUENTES MEDINA FLORENTINO	OFICIAL	x				0810	362	1551	363	x		x		
35	1.044.609.302	REYES CRISTIAN	OFICIAL DRYWALL	x												
36	80.136.774	ROMERO CARRILLO CAMILO ANDRES	RESIDENTE DE OBRA	x			✓	0523	367	1647	361	x		x		
37	92.400.503	RUIZ ROBERTO CARLOS	AYUDANTE	x				0748	364	1605	361	x		x		
38	1.023.917.691	SAA ROBLES JOSÉ EVER	OFICIAL	x												
39	10.554.114	SAA CASTRO JOSÉ EVER	OFICIAL	x												
40	1.019.112.363	SANABRIA ALFARO KEVIN ALEXANDER	AYUDANTE DRYWALL	x												
41	77.105.441	SANCHEZ AMAYA DIOMAR	AYUDANTE DE MAMPOSTERIA	x				0715	361	1557	360	x		x		
42	1.109.293.638	SANCHEZ AMAYA MARIA ARQUILIA	AYUDANTE	x												
43	79.966.053	SARMIENTO CHIQUILLO MARCELO AUGUSTO	ARQUITECTO RESIDENTE	x			✓	0955	360	1534	360	x		x		
44	79.584.056	SANCHEZ QUERRA MARCO AURELIO	AYUDANTE DE ENCHAPE	x			✓	0523	367	1647	354	x		x		
45	11.367.045	SOTO CAJAMARCA JHON EWAR	TECNICO ELECTRICO	x				0938	360	1647	363	x		x		
46	1.019.108.992	TINJACA CRISTIAN DAVID	OFICIAL DRYWALL	x				0800	354	1557	360	x		x		
47	1.003.037.382	YUNDA YUNDA PATRICIO	AYUDANTE	x			✓	0566	359	1526	335	x		x		
48	52.860.504	ALMANZA LADY ALEXANDRA	PROMOTORES													
49	1.010.208.893	BAEZ SANABRIA INGRID CATHERINE	PROMOTORES		x		✓	0625	360	1625	360	x		x		
50	1.033.710.837	CONTRERAS LUIS EDUARDO	PROMOTORES		x		✓	0526	362	1548	361	x		x		
51	19261296	JUYO UMBARILA JOSE LUIS	PROMOTORES		x			0910	362	1436	345	x		x		
52	1.019.055.093	MORA RODRIGEZ JHONATTAN	PROMOTORES		x											
53	1.018.422.158	PIÑEROS PAREDES ANGELA ROCIO	PROMOTORES		x											
54	1.022.330.531	VARGAS ROMERO EDDY JAVIER	HIDROSANITARIOS			x										
55	1.090.462.822	PEREZ ECHAVEZ JOSE RICARDO	GUARDA DE SEGURIDAD			x										
56	1.000.774.232	PIRA PARDO JUAN CAMILO	GUARDA DE SEGURIDAD			x	✓	0955	360			x		x		
57	1.033.778.737	QUINTERO ACOSTA MIGUEL ANGEL	GUARDA DE SEGURIDAD			x										
58	79.114.560	VENEGAS DUARTE JOSE MARTIN	SOLDADOR			x		0850	360	1638	361	x		x		
59	1.016.071.756	JAQUE SALAZAR JOSE CRISTHIAN	AYUDANTE DE ORNAMENTACION			x		0900	360	1639	360	x		x		
60	8.115.708	ARROYO MARMOLEJO ONOFRE	OFICIAL DE URBANISMO			x		0757	364	1523	360	x		x		

RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE: [illegible]

CARGO: Coord. Calidad

FIRMA:

GG Ingeniería Ltda.

CONTROL DE PAPSO

HSEQ

Fecha 23/06/2020	
Codigo: F-HSEQ-095	
Version 2	
Hoja 1 de 1	

OBRA Y/O PROYECTO: ESTACIÓN DE BOMBEROS DE BELLAVISTA

No. DEL CONTRATO: 470 DE 2018

FECHA DE REGISTRO: 31/03/2021

ITEM	No. CEDULA	NOMBRE EMPLEADO	CARGO	TIPO DE COLABORADOR				TOMA TEMPERATURA CORPORAL INGRESO		TOMA TEMPERATURA CORPORAL SALIDA		PROTECCION RESPIRATORIA		PROTOCOLO DE LAVADO DE MANOS		OBSERVACIONES (SEÑALAR NOMBRE DE LA EMPRESA O TIPO DE VISITA)
				G&G	INTERVENTORIA	PROVEEDOR	VISITANTE	HORA	T°	HORA	T°	SI	NO	SI	NO	
61	1.076.326.522	HURTADO MURILLO YUBER EMIR	AYUDANTE DE URBANISMO			x		0753	360	1325	361	x		x		
62	5.968.180	LOZANO NICANOR	AYUDANTE DE URBANISMO			x		0798	366	1335	360	x		x		
64	1.031.159.903	ORTIZ ORTIZ MIGUEL ANGEL	AYUDANTE DE URBANISMO			x		0753	360	1325	359	x		x		
65	1.023.865.702	MENDOZA SABOGAL ANDERSON	OFICIAL ESTAMPADO			x		0805	360	1557	36	x		x		
66	79.214.338	SABOGAL YOVANY	AYUDANTE ESTAMPADO			x										
67	80.122.014	BAUTISTA JOSE AURIO	OFICIAL ESTAMPADO			x		0805	361	1557	337	x		x		
68	79.870.655	CASTILLO WILSON ORLANDO	OFICIAL ESTAMPADO			x		0805	361	1557	338	x		x		
69	1.058.786.705	REBOLLEDO ORDOÑEZ FAIVER	OFICIAL ESTAMPADO			x										
70	24.108. 486	REYES VELASQUEZ ANTONIO JOSE	INSTALADOR - SIAG			x		0732	361	1300	360	x		x		
71	1.111.746.669	QUIÑONES GAMBOA DIEGO ARMANDO	INSTALADOR - SIAG			x										
72	25.281.154	MAGO ABREU ANTONIO ALEJANDRO CE 25.281.154	INSTALADOR - SIAG			x										
	80.858.547	DAZA FANDIÑO ERMINSO	INSTALADOR - SIAG			x		0709	325	1300	368	x		x		
73	79.749.315	RODRIGUEZ HERNANDEZ WILDER JAVIER	INSTALADOR - SIAG			x										
74	1.052.453.458	ACOSTA HERNANDEZ CESAR	INSTALADOR - TU FACHADA			x										
75	1.001.205.472	SANGUINO AMEZQUITA SEBASTIAN ARIDES	INSTALADOR - TU FACHADA			x										
76	1.110.499.994	ARIAS ORTIZ JERSON	INSTALADOR - TU FACHADA			x										
77	1.002.195.711	MORALES PAIBA DANIEL ANDRES	INSTALADOR - TU FACHADA			x										
78																
79																
80																
81																
82																
83																
84																
85																
86																
87																
88																
89																
90																

RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE: martha b Abril

CARGO: coord. calidad

FIRMA:

794

GIG Ingeniería Ltda

CONTROL DE PAPSO

HSEQ

Fecha 25/06/2020
Codigo: F-HSEQ-085
Version 2
Hoja 1 de 1

OBRA Y/O PROYECTO: **BOMBEROS BELLAVISTA**

No. DEL CONTRATO: **470 DE 2018**

FECHA DE REGISTRO: 31-05-21

ITEM	No: CEDULA	NOMBRE EMPLEADO	CARGO	TIPO DE COLABORADOR				TOMA TEMPERATURA CORPORAL INGRESO		TOMA TEMPERATURA CORPORAL SALIDA		PROTECCION RESPIRATORIA		PROTOCOLO DE LAVADO DE MANOS		OBSERVACIONES (RELACIONAR NOMBRE DE LA EMPRESA O TIPO DE VISITA)
				G&G	CONTRATISTA	PROVEEDOR	VISITANTE	HORA	T°	HORA	T°	SI	NO	SI	NO	
1	79667020	Nelson cely	Conductor			X		06 54	365	07 40	360	X		X		
2	79186367	Ever Hernandez	Conductor			X		07 38	360	07 59	361	X		X		
3	1022341303	Diego Coga	Asesor			X		08 15	362	09 41	345	X		X		
4	79111806	Raimor Giraldo	Conductor			X		09 50	364	12 10	370	X		X		
5	17643996	Enrique Hernandez	Conductor			X		10 08	360	11 00	360	X		X		
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																
21																
22																
23																
24																
25																
26																
27																
28																
29																
30																

RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE: martha b Abril

CARGO: coord. calidad

G&G Ingenieros Ltda.	LISTA DE CHEQUEO ORDEN Y ASEO BAÑOS	Fecha: 14/04/2020
		Codigo: F-AMB-014
	AMBIENTAL	Version: 2
		Hoja 1 de 1

PROYECTO Y/O SEDE: ESTACION DE BOMBEROS BELLAVISTA — **CONTRATO No. 470 /2018**

TIPO DE BAÑO: DAMAS ■ CABALLEROS □

ITEM	DESCRIPCIÓN	MES: MARZO 2021																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Recolección de residuos papeleras	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
2	Limpieza y desinfección de inodoros	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3	Limpieza y desinfección de orinales	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
4	Limpieza y desinfección de lavamanos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
5	Limpieza y desinfección de dispensador de papel higienico	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA				
6	Limpieza y desinfección de dispensador de Toallas desechables para manos	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA				
7	Barrido de pisos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
8	Trapeado y desinfección de pisos	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA				
9	Limpieza de espejos de baños	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
10	Limpieza de grifería	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
11	Llenado o cambio de jabón líquido	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
12	Llenado o cambio de gel antibacterial	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA				
13	Limpieza envase jabon liquido y/o gel antibacterial	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
14	Reposición de papel higienico					✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓						
15	Reposición de toalla de manos	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA				

OBSERVACIONES:
Este baño portátil no tiene dispensadores, se cuenta unicamente con la reposición de papel higiénico.
Y se realizo mantenimiento por parte de Ecobaño los días: 1 , 4 , 8 , 11 , 15, 18, 23, 25 y 28 de marzo de 2021.

Nota: Si realiza la tarea marcar con ✓ | no realiza la actividad marcar con una X | no Aplica marcar **N/A**

RESPONSABLE	
NOMBRE:	MARIA SANCHEZ
CARGO:	AYUDANTE DE OBRA
FIRMA:	María Sanchez

Vo.Bo. SST (HS)	
NOMBRE:	MARTHA L. ABRIL
CARGO:	COORDINADORA DE CALIDAD
FIRMA:	martha l.

796

Nota: Este documento es propiedad intelectual de GYG INGENIEROS LTDA., se prohibe su reproducción parcial o total sin previa autorización escrita de su propietario.

G&G Ingenieros Ltda.	LISTA DE CHEQUEO ORDEN Y ASEO BAÑOS	Fecha: 14/04/2020
		Codigo: F-AMB-014
	AMBIENTAL	Version: 2
		Hoja 1 de 1

PROYECTO Y/O SEDE: ESTACION DE BOMBEROS BELLAVISTA — **CONTRATO No. 470 /2018**

TIPO DE BAÑO: DAMAS ☐ CABALLEROS ■

ITEM	DESCRIPCIÓN	MES: MARZO 2021																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Recolección de residuos papeleras	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
2	Limpieza y desinfección de inodoros	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3	Limpieza y desinfección de orinales	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
4	Limpieza y desinfección de lavamanos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
5	Limpieza y desinfección de dispensador de papel higienico	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA				
6	Limpieza y desinfección de dispensador de Toallas desechables para manos	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA				
7	Barrido de pisos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
8	Trapeado y desinfección de pisos	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA				
9	Limpieza de espejos de baños	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
10	Limpieza de grifería	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
11	Llenado o cambio de jabón líquido	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
12	Llenado o cambio de gel antibacterial	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA				
13	Limpieza envase jabon liquido y/o gel antibacterial	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
14	Reposición de papel higienico					✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓						
15	Reposición de toalla de manos	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA				

OBSERVACIONES:

Este baño portátil no tiene dispensadores, se cuenta unicamente con la reposición de papel higiénico.

Y se realizo mantenimiento por parte de Ecobaño los días: 1 , 4 , 8 , 11 , 15, 18, 23, 25 y 29 de marzo de 2021.

Nota: Si realiza la tarea marcar con ✓ i no realiza la actividad marcar con una ✗ no Aplica marcar **N/A**

RESPONSABLE	
NOMBRE:	MARIA SANCHEZ
CARGO:	AYUDANTE DE OBRA
FIRMA:	María Sanchez

Vo.Bo. SST (HS)	
NOMBRE:	MARTHA L. ABRIL
CARGO:	COORDINADORA DE CALIDAD
FIRMA:	martha l.

797

Nota: Este documento es propiedad intelectual de GYG INGENIEROS LTDA., se prohíbe su reproducción parcial o total sin previa autorización escrita de su propietario.

G&G Ingenieros Ltda.	LISTA DE CHEQUEO ORDEN Y ASEO BAÑOS	Fecha: 14/04/2020
		Codigo: F-AMB-014
	AMBIENTAL	Version: 2
		Hoja 1 de 1

PROYECTO Y/O SEDE: ESTACION DE BOMBEROS BELLAVISTA — **CONTRATO No. 470 /2018**

TIPO DE BAÑO: DAMAS ☐ CABALLEROS ■

ITEM	DESCRIPCIÓN	MES: MARZO 2021																												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Recolección de residuos papeleras	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
2	Limpieza y desinfección de inodoros	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3	Limpieza y desinfección de orinales	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
4	Limpieza y desinfección de lavamanos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
5	Limpieza y desinfección de dispensador de papel higienico	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA				
6	Limpieza y desinfección de dispensador de Toallas desechables para manos	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA				
7	Barrido de pisos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
8	Trapeado y desinfección de pisos	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA				
9	Limpieza de espejos de baños	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
10	Limpieza de grifería	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
11	Llenado o cambio de jabón líquido	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
12	Llenado o cambio de gel antibacterial	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA				
13	Limpieza envase jabon liquido y/o gel antibacterial	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
14	Reposición de papel higienico					✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓						
15	Reposición de toalla de manos	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA				

OBSERVACIONES:

Este baño portátil no tiene dispensadores, se cuenta unicamente con la reposición de papel higiénico.
Y se realizo mantenimiento por parte de Ecobaño los días: 1 , 4 , 8 , 11 , 15, 18, 23, 25 y 29 de marzo de 2021.

Nota: Si realiza la tarea marcar con ✓ si no realiza la actividad marcar con una X si no Aplica marcar **N/A**

RESPONSABLE	
NOMBRE:	MARIA SANCHEZ
CARGO:	AYUDANTE DE OBRA
FIRMA:	María Sanchez

Vo.Bo. SST (HS)	
NOMBRE:	MARTHA L. ABRIL
CARGO:	COORDINADORA DE CALIDAD
FIRMA:	martha l.

798

Nota: Este documento es propiedad intelectual de GYG INGENIEROS LTDA., se prohibe su reproducción parcial o total sin previa autorización escrita de su propietario

G&G Ingenieros Ltda.	LISTA DE CHEQUEO ORDEN Y ASEO BAÑOS	Fecha: 14/04/2020
		Codigo: F-AMB-014
	AMBIENTAL	Version: 2
		Hoja 1 de 1

PROYECTO Y/O SEDE: ESTACION DE BOMBEROS BELLAVISTA — **CONTRATO No. 470 /2018**

TIPO DE BAÑO: DAMAS ☐ CABALLEROS ■

ITEM	DESCRIPCIÓN	MES: MARZO 2021																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Recolección de residuos papeleras	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
2	Limpieza y desinfección de inodoros	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3	Limpieza y desinfección de orinales	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
4	Limpieza y desinfección de lavamanos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
5	Limpieza y desinfección de dispensador de papel higienico	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA				
6	Limpieza y desinfección de dispensador de Toallas desechables para manos	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA				
7	Barrido de pisos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
8	Trapeado y desinfección de pisos	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA				
9	Limpieza de espejos de baños	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
10	Limpieza de grifería	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
11	Llenado o cambio de jabón líquido	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
12	Llenado o cambio de gel antibacterial	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA				
13	Limpieza envase jabon liquido y/o gel antibacterial	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
14	Reposición de papel higienico					✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓						
15	Reposición de toalla de manos	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA				

OBSERVACIONES:

Este baño portátil no tiene dispensadores, se cuenta unicamente con la reposición de papel higiénico.
Y se realizo mantenimiento por parte de Ecobaño los días: 1 , 4 , 8 , 11 , 15, 18, 23, 25 y 29 de marzo de 2021.

Nota: Si realiza la tarea marcar con ✓ i no realiza la actividad marcar con una X i no Aplica marcar **N/A**

RESPONSABLE	
NOMBRE:	MARIA SANCHEZ
CARGO:	AYUDANTE DE OBRA
FIRMA:	María Sanchez

Vo.Bo. SST (HS)	
NOMBRE:	MARTHA L. ABRIL
CARGO:	COORDINADORA DE CALIDAD
FIRMA:	martha

799

Nota: Este documento es propiedad intelectual de GYG INGENIEROS LTDA., se prohíbe su reproducción parcial o total sin previa autorización escrita de su propietario

G&G Ingenieros Ltda.	LISTA DE CHEQUEO ORDEN Y ASEO BAÑOS	Fecha: 14/04/2020
		Codigo: F-AMB-014
	AMBIENTAL	Version: 2
		Hoja 1 de 1

PROYECTO Y/O SEDE: ESTACION DE BOMBEROS BELLAVISTA — **CONTRATO No. 470 /2018**

TIPO DE BAÑO: DAMAS ☐ CABALLEROS ■

ITEM	DESCRIPCIÓN	MES: MARZO 2021																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Recolección de residuos papeleras	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
2	Limpieza y desinfección de inodoros	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3	Limpieza y desinfección de orinales	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
4	Limpieza y desinfección de lavamanos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
5	Limpieza y desinfección de dispensador de papel higienico	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA				
6	Limpieza y desinfección de dispensador de Toallas desechables para manos	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA				
7	Barrido de pisos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
8	Trapeado y desinfección de pisos	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA				
9	Limpieza de espejos de baños	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
10	Limpieza de grifería	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
11	Llenado o cambio de jabón líquido	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
12	Llenado o cambio de gel antibacterial	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA				
13	Limpieza envase jabon liquido y/o gel antibacterial	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
14	Reposición de papel higienico					✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓						
15	Reposición de toalla de manos	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA				

OBSERVACIONES:

Este baño portátil no tiene dispensadores, se cuenta unicamente con la reposición de papel higiénico.
Y se realizo mantenimiento por parte de Ecobaño los días: 1 , 4 , 8 , 11 , 15, 18, 23, 25 y 29 de marzo de 2021.

Nota: Si realiza la tarea marcar con ✓ si no realiza la actividad marcar con una X si no Aplica marcar **N/A**

RESPONSABLE	
NOMBRE:	MARIA SANCHEZ
CARGO:	AYUDANTE DE OBRA
FIRMA:	María Sanchez

Vo.Bo. SST (HS)	
NOMBRE:	MARTHA L. ABRIL
CARGO:	COORDINADORA DE CALIDAD
FIRMA:	martha l.

800

Nota: Este documento es propiedad intelectual de GYG INGENIEROS LTDA., se prohíbe su reproducción parcial o total sin previa autorización escrita de su propietario.

G&G Ingenieros Ltda.	LISTA DE CHEQUEO DE ASEO EN OFICINAS	Fecha: 14/04/2020
		Codigo: F-AMB-027
	AMBIENTAL	Version: 1
		Hoja 1 de 1

PROYECTO Y/O SEDE: CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE BOMBEROS BELLAVISTA — **CONTRATO No. 470/2018**

OFICINA O CAMPAMENTO DE: OFICINA DE INTERVENTORIA

ITEM	DESCRIPCIÓN	MES: MARZO DE 2021																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Recolección de residuos papeleras	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
2	Limpieza y desinfección de escritorios y sillas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3	Limpieza y desinfección de mesa de reuniones o de consumo de alimentos	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				
4	Limpieza y desinfección de vidrios	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				
5	Desinfección de puertas	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				
6	Limpieza y desinfección de dispensador de agua	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				
7	Barrido de pisos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
8	Desinfección de pisos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
9	Limpieza y desinfección de área de archivo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				
10	Limpieza y persianas	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				
11	Limpieza de techos	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				
12	Limpieza y desinfección de paredes o contenedores	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				
13	Limpieza envase gel antibacterial	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				
14	Disponibilidad de gel antibacterial	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				
15	Reposición de toalla de manos	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				

Nota: Si realiza la tarea marcar con ✓ si no realiza la actividad marcar con una ✗ y si no Aplica marcar **N/A**

Observaciones:
Se realiza desinfección diaria dos veces al dia

RESPONSABLE	
NOMBRE:	MARIA SANCHEZ
CARGO:	AYUDANTE DE OBRA
FIRMA:	María Sanchez

Vo.Bo. SST (HS) / AMBIENTAL	
NOMBRE:	MARTHA L. ABRIL
CARGO:	COORDINADORA DE CALIDAD
FIRMA:	Martha L.

801

G&G Ingenieros Ltda.	LISTA DE CHEQUEO DE ASEO EN OFICINAS	Fecha: 14/04/2020
	AMBIENTAL	Codigo: F-AMB-027
		Version: 1
		Hoja 1 de 1

PROYECTO Y/O SEDE: CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE BOMBEROS BELLAVISTA — **CONTRATO No. 470/2018**

OFICINA O CAMPAMENTO DE: OFICINA G&G INGENIEROS LTDA

ITEM	DESCRIPCIÓN	MES:MARZO DE 2021																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Recolección de residuos papeleras	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
2	Limpieza y desinfección de escritorios y sillas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3	Limpieza y desinfección de mesa de reuniones o de consumo de alimentos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
4	Limpieza y desinfección de vidrios	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
5	Limpieza y desiinfección de puertas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
6	Limpieza y desinfección de dispensador de agua	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
7	Barrido de pisos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
8	Desinfección de pisos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
9	Limpieza y desinfección de área de archivo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				
10	Limpieza y persianas	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				
11		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				
12	Limpieza y desinfección de paredes o contenedores	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
13	Limpieza envase gel antibacterial	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
14	Disponibilidad de gel antibacterial	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
15	Reposición de toalla de manos			✓								✓						✓					✓									

✓ = ✓ ✕ = ✕ N/A = N/A

RESPONSABLE	
NOMBRE:	MARIA SANCHEZ
CARGO:	AYUDANTE DE OBRA
FIRMA:	María Sanchez

Vo.Bo. SST (HS) / AMBIENTAL	
NOMBRE:	MARTHA L. ABRIL
CARGO:	COORDINADORA DE CALIDAD
FIRMA:	martha l.

802

G&G Ingenieros Ltda.	LISTA DE CHEQUEO DE DESINFECCIÓN DE CASETA DE SEGURIDAD	Fecha: 14/04/2020
		Codigo: F-AMB-027
	AMBIENTAL	Version: 1
		Hoja 1 de 1

PROYECTO Y/O SEDE: CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE BOMBEROS BELLAVISTA — **CONTRATO No. 470 de 2018**

ITEM	DESCRIPCIÓN	MES:MARZO DE 2021																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Limpieza y desinfección de ventanas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
2	Limpieza y desinfección de superficies	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3	Limpieza, barrido y desinfección de pisos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
4	Limpieza y desinfección de sillas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
5	Limpieza y desinfección de puertas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
6	Disponibilidad de gel antibacterial	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				

Nota: Si realiza la tarea marcar con ✓ si no realiza la actividad marcar con una X y si no Aplica marcar **N/A**

RESPONSABLE	
NOMBRE:	JHON JAIMES
CARGO:	AYUDANTE DE OBRA
FIRMA:	

Vo.Bo. SST (HS) / AMBIENTAL	
NOMBRE:	MARTHA L. ABRIL
CARGO:	COORDINADORA DE CALIDAD
FIRMA:	

803

Nota: Este documento es propiedad intelectual de GYG INGENIEROS LTDA., se prohibe su reproducción parcial o total sin previa autorización escrita de su propietario.

G&G Ingenieros Ltda.	SEGUIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MANUALES Y ELÉCTRICOS	Fecha: 17/04/2020 Código: F-AMB-028 Versión: 1 Hoja 1 de 1

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE BOMBEROS DE BELLAVISTA — **MES: MARZO 2021**

ÍTEM	FECHA	HORA DE SALIDA N/TA	HORA ENTRADA N/TA	LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DIARIO															LIMPIEZA PROFUNDA		QUIEN REALIZÓ LA LIMPIEZA (NOMBRE Y APELLIDO)	OBSERVACIONES
				TALADRO	PULIDORA	HIDROLAVADORA	SIERRA ELÉCTRICA	PALAS	PICAS	ALMADENA (POZETO)	CARRETILLAS	BALDES	CANGURO	COMPACTADOR (RANA)	VIBRADOR DE CONCRETO	PLUMA	TRONZADORA	OTRO (ESPECIFIQUE)	EPCC	EQUIPO DE RESCATE		
1	01/03/2021	8:10 a. m.	4:50 p. m.	X	X		X	X			X	X				X			X		MARIA SANCHEZ ELKIN PEÑA	Se desinfecta con hipoclorito al 0,1%
2	02/03/2021	8:10 a. m.	4:50 p. m.	X	X		X	X	X		X		X			X			X		MARIA SANCHEZ ELKIN PEÑA	Se desinfecta con hipoclorito al 0,1%
3	03/03/2021	8:10 a. m.	4:50 p. m.	X	X		X	X			X		X			X			X		MARIA SANCHEZ ELKIN PEÑA	Se desinfecta con hipoclorito al 0,1%
4	04/03/2021	8:10 a. m.	4:50 p. m.	X	X		X	X			X		X	X		X			X		MARIA SANCHEZ ELKIN PEÑA	Se desinfecta con hipoclorito al 0,1%
5	05/03/2021	8:10 a. m.	4:50 p. m.	X	X		X	X	X		X	X				X			X		MARIA SANCHEZ ELKIN PEÑA	Se desinfecta con hipoclorito al 0,1%
6	06/03/2021	8:10 a. m.	12:50 p. m.	X	X		X	X			X			X		X			X		MARIA SANCHEZ ELKIN PEÑA	Se desinfecta con hipoclorito al 0,1%
7	08/03/2021	8:10 a. m.	4:50 p. m.	X	X		X	X	X		X	X	X			X			X		MARIA SANCHEZ ELKIN PEÑA	Se desinfecta con hipoclorito al 0,1%
8	09/03/2021	8:10 a. m.	4:50 p. m.	X	X		X	X			X			X		X			X		MARIA SANCHEZ ELKIN PEÑA	Se desinfecta con hipoclorito al 0,1%
9	10/03/2021	8:10 a. m.	4:50 p. m.	X	X		X	X			X					X	X		X		MARIA SANCHEZ ELKIN PEÑA	Se desinfecta con hipoclorito al 0,1%
10	11/03/2021	8:10 a. m.	4:50 p. m.	X	X		X	X	X		X	X	X			X			X		MARIA SANCHEZ ELKIN PEÑA	Se desinfecta con hipoclorito al 0,1%
11	12/03/2021	8:10 a. m.	4:50 p. m.	X	X	X	X	X			X	X	X			X			X		MARIA SANCHEZ ELKIN PEÑA	Se desinfecta con hipoclorito al 0,1%
12	13/03/2021	8:10 a. m.	12:50 p. m.	X	X		X	X			X	X	X			X	X		X		MARIA SANCHEZ ELKIN PEÑA	Se desinfecta con hipoclorito al 0,1%
13	15/03/2021	8:10 a. m.	5:50 p. m.	X	X		X	X	X		X	X				X			X		MARIA SANCHEZ ELKIN PEÑA	Se desinfecta con hipoclorito al 0,1%
14	16/03/2021	8:10 a. m.	6:20 p. m.	X	X		X	X	X		X					X	X		X	X	MARIA SANCHEZ ELKIN PEÑA	Se desinfecta con hipoclorito al 0,1%
15	17/03/2021	5:30 a. m.	4:50 p. m.	X	X		X	X	X		X					X			X		MARIA SANCHEZ ELKIN PEÑA	Se desinfecta con hipoclorito al 0,1%
16	18/03/2021	8:10 a. m.	6:50 p. m.	X	X		X	X	X		X					X	X	MEZCLADORA	X		MARIA SANCHEZ ELKIN PEÑA	Se desinfecta con hipoclorito al 0,1%
17	19/03/2021	8:10 a. m.	5:00 p. m.	X	X		X	X	X		X					X			X		MARIA SANCHEZ ELKIN PEÑA	Se desinfecta con hipoclorito al 0,1%
18	20/03/2021	8:10 a. m.	12:50 p. m.	X	X		X	X	X		X					X		MEZCLADORA	X		MARIA SANCHEZ ELKIN PEÑA	Se desinfecta con hipoclorito al 0,1%
19	23/03/2021	8:10 a. m.	4:50 p. m.	X	X		X	X	X		X				X	X		EXCAVADORA	X		MARIA SANCHEZ ELKIN PEÑA	Se desinfecta con hipoclorito al 0,1%
20	24/03/2021	8:10 a. m.	4:50 p. m.	X	X		X	X	X		X	X			X	X			X		MARIA SANCHEZ ELKIN PEÑA	Se desinfecta con hipoclorito al 0,1%
21	25/03/2021	8:10 a. m.	4:50 p. m.	X	X		X	X	X		X				X	X			X		MARIA SANCHEZ ELKIN PEÑA	Se desinfecta con hipoclorito al 0,1%
22	26/03/2021	8:10 a. m.	4:50 p. m.	X	X		X	X	X		X					X			X		MARIA SANCHEZ ELKIN PEÑA	Se desinfecta con hipoclorito al 0,1%
23	27/03/2021	8:10 a. m.	12:50 p. m.	X	X		X	X	X		X					X			X		MARIA SANCHEZ ELKIN PEÑA	Se desinfecta con hipoclorito al 0,1%
24	28/03/2021	8:10 a. m.	4:50 p. m.	X	X		X	X	X		X					X			X		MARIA SANCHEZ ELKIN PEÑA	Se desinfecta con hipoclorito al 0,1%
25	29/03/2021	8:10 a. m.	4:50 p. m.	X	X		X	X	X		X					X			X		MARIA SANCHEZ ELKIN PEÑA	Se desinfecta con hipoclorito al 0,1%
26	30/03/2021	8:10 a. m.	4:50 p. m.	X	X		X	X	X		X					X			X		MARIA SANCHEZ ELKIN PEÑA	Se desinfecta con hipoclorito al 0,1%
27	31/03/2021	8:10 a. m.	4:50 p. m.	X	X		X	X	X		X					X			X		MARIA SANCHEZ ELKIN PEÑA	Se desinfecta con hipoclorito al 0,1%

Gmail

HSEQ G&G <hseqgyg2015@gmail.com>

Contrato 470_Informe ambiental No. 18_marzo 2021

LADY ALMANZA <sisomaparques@gmail.com> 15 de abril de 2021 a las 10:51
Para: HSEQ G&G <hseqgyg2015@gmail.com>
CC: Promciviles UAECOB <interuaecob@gmail.com>, G&G INGENIEROS LTDA <gygbellavista@gmail.com>, Gygingenierosltda Gygingenierosltda <gygingenierosltda@gmail.com>, Cristian Camilo Gomez Rios <ccgomez@bomberosbogota.gov.co>, gygbellavista ambiental <gygbellavistaambiental@gmail.com>

Buen día

De acuerdo a la revisión del documento solicitado se da aprobación al informe ambiental correspondiente del mes de marzo de 2021.

Atentamente,

Lady Almanza
Residente SSTMA
3134170228

[Texto citado oculto]

CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE BELLAVISTA



Contrato de Obra No. 470 de 2018

AMBIENTAL

Contratista. G&G Ingenieros Ltda.

Interventoría. PROMCIVILES SAS

Tiempo de ejecución. 10 meses

Prorroga de tiempo 1. 5 meses y 17 días

Prorroga de tiempo 2. 84 días

Prorroga de tiempo 3. 3 meses

Fecha de inicio. 19 de junio de 2019

1 Contenido

2 LISTA DE DISTRIBUCIÓN 2
3 INTRODUCCIÓN 4
1. CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE BELLAVISTA, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. 5
1.1. CONTRATO DE OBRA 5
2. FORMATOS DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL 6
3. FORMATOS DEL PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 6
4. PROGRAMAS AMBIENTALES 6
5. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 7
5.1. MANEJO DE DESCAPOTE Y COBERTURA VEGETAL 7
5.2. AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA Y ENERGÍA 7
5.3. MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS DOMÉSTICOS E INDUSTRIALES Y CONTROL DE DERRAMES 7
5.4. MANEJO ADECUADO DE ALMACENAMIENTO DE MATERIALES 8
5.5. MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS (APROVECHABLES Y NO APROVECHABLES) 9
5.6. CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS 9
5.7. INSTALACIÓN Y DESMANTELAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TEMPORAL, ORDEN Y ASEO EN OBRA 9
5.8. MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS Y RESIDUOS PELIGROSOS 10
5.9. SEÑALIZACIÓN DE OBRA 10
5.10. MAQUINARIA Y EQUIPOS 10
5.11. MANEJO INTEGRAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 10
6. EVALUACIÓN Y MONITOREO 11
6.1. INDICADORES DE SEGUIMIENTO RCD 11
7. CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES 12

2 LISTA DE DISTRIBUCIÓN





Copias de este documento serán entregadas a las dependencias indicadas en el cuadro siguiente. Todas aquellas observaciones que resulten de su revisión y aplicaciones, deben ser informadas al Director del Proyecto para proceder a ejecutar sus modificaciones.

ÁREAS O DEPENDENCIA		No. DE COPIAS
Copia No.1	PROMCIVILES SAS (Interventoría)	1 (original) y CD
Copia No.2	Folder del Proyecto	1

ÍNDICE DE MODIFICACIONES

ÍNDICE VERSIÓN	CAPITULO MODIFICADO	FECHA DE MODIFICACIÓN	OBSERVACIONES
1		05/04/2021	Versión original

ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN

INFORME AMBIENTAL MENSUAL 019		
PERIODO: 1 al 31 de Marzo de 2021		
NUMERO DE REVISIÓN		1
RESPONSABLE ELABORACIÓN Profesional Ambiental	Nombre:	Narly Yohanna Pedroza Naranjo
	Firma:	
	Fecha:	Marzo 31 de 2021
Vo.Bo. Residente de Obra	Nombre:	Marcelo Augusto Sarmiento Chiquillo
	Firma:	
	Fecha:	Marzo 31 de 2021
ESPONSABLE REVISIÓN Gerente Técnico	Nombre:	José Gustavo Martínez Murcia
	Firma:	
	Fecha:	Marzo 31 de 2021
Vo. Bo. Representante Legal	Nombre:	Tito Gutiérrez Correa
	Firma:	
	Fecha:	Marzo 31 de 2021

3 INTRODUCCIÓN

El presente documento corresponde al informe mensual de actividades realizadas en el proyecto "Construcción de la estación de bomberos Bellavista", durante el periodo comprendido entre el 1 y 31 de Marzo de 2021, las cuales se encuentran dentro del alcance del contrato No.470 suscrito entre el Distrito Capital – Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos (UAECOB) y la empresa G&G Ingenieros Ltda.

Este informe se realizó teniendo en cuenta lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental elaborado por G&G Ingenieros Ltda., los procedimientos establecidos en el ámbito ambiental y de seguridad, según las visitas de campo y recorridas realizados previamente al área del proyecto. Este informe contiene los siguientes

1. Descripción del proyecto
2. Formatos de seguimiento ambiental
3. Formatos del Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición
4. Programas Ambientales
5. Descripción de las actividades realizadas
6. Indicadores de seguimiento RCD
7. Compromisos
8. Conclusiones
9. Anexos

1. CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE BELLAVISTA, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

PERIODO CONTEMPLADO: 1 al 31 de Marzo de 2021

1.1. CONTRATO DE OBRA

El proyecto se desarrolla en la etapa de construcción.

Datos generales del Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA	470 de 2018
CONTRATISTA:	G&G INGENIEROS LTDA
REPRESENTANTE LEGAL:	TITO AUGUSTO GUTIÉRREZ CORREA
OBJETO:	**CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE BELLAVISTA.**
UBICACIÓN:	Carrera 15 este # 41b – 06 sur – Barrio Moralba – Localidad de San Cristóbal
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$8.357.224.570,20 M/CTE.
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO:	N/A
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	26 de diciembre de 2018
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Diez (17) meses
PLAZO ADICIONAL 1:	5 meses y 17 dias
PLAZO ADICIONAL 2:	84 dias
PLAZO ADICIONAL 3:	3 meses
FECHA DE INICIACIÓN:	19 de julio de 2019
FECHA DE TERMINACIÓN	1 de junio de 2021

GENERALIDADES	El proyecto cuenta con Plan de Manejo Ambiental y Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, con numero de PIN 17393, registrado ante la Secretaria Distrital de Ambiente - SDA

2. FORMATOS DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL

- F-AMB-001. Planilla disposición de escombros
- F-AMB-003. Sumideros presentes en obra y/o proyecto
- F-AMB-007. Control de materiales
- F-AMB-011. Inventario de residuos solidos
- F-AMB-021. Inspección de acopios temporales
- F-AMB-022. Inspección Kit Ambiental
- F-AMB-023. Registro de mantenimiento de baños portátiles
- Formato de registro fotográfico
- Formato informe mensual ambiental

3. FORMATOS DEL PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

- Anexo 1 Ficha técnica resumen PGRCD Bellavista
- Anexo 2 Formato de seguimiento y aprovechamiento de los RCD
- Anexo 3 Reutilización in situ bellavista
- Anexo 4 Estimación costos RCD Bellavista
- Anexo 5 Informe CSV
- Anexo 6 Formato de indicadores de RCD

4. PROGRAMAS AMBIENTALES

Se elaboraron doce programas para el Plan de Manejo Ambiental - PMA, los cuales son:

- Programa de manejo de descapote y cobertura vegetal
- Programa de ahorro y uso eficiente del agua

- Programa de ahorro de energía eléctrica
- Programa de manejo de residuos líquidos domésticos e industriales y control de derrames
- Programa de manejo adecuado de almacenamiento de materiales
- Programa de manejo integral de residuos sólidos (aprovechables, no aprovechables).
- Programa de prevención de contaminación atmosférica.
- Programa de instalación y desmantelamiento de infraestructura temporal, orden y aseo en obra.
- Programa de manejo de sustancias químicas y residuos peligrosos
- Programa de señalización de obra
- Programa de maquinaria y equipos
- Programa de manejo integral de materiales de construcción

5. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

5.1. Manejo de descapote y cobertura vegetal

Durante este periodo se realizó extracción de material de excavación para adecuación del terreno de la obra, movimiento de tierras y adecuación del lote para actividades de construcción, se realiza disposición de material de excavación en el sitio San Antonio autorizado mediante la Resolución 836 de 2015 de la ANLA y el sitio de reconformación Mina Manas, durante este periodo se registra una cantidad de 135m^3 de material de excavación dispuesto. Estos soportes se evidencian en el Anexo 5. Control de RCD.

5.2. Ahorro y uso eficiente del agua y energía

Para el desarrollo de este programa, se realizaron inspecciones, mantenimiento y limpieza de rejillas y revisión de medidores, tal como se muestra en el Anexo 11. Registro fotográfico.

5.3. Manejo de residuos líquidos domésticos e industriales y control de derrames

Durante el periodo de este informe, en cuanto al manejo de residuos líquidos se informa que se instalaron cinco unidades sanitarias suministradas por la empresa ECOBAÑO S.A.S. encargada del mantenimiento y traslado del residuo, durante este periodo se extrajo de la obra una de las unidades sanitarias, posteriormente se entrega los desechos a la PTAR de PARDO SAENZ & CIA LTDA con registro de

vertimientos No.00117 del 7 de marzo de 2016 de la Secretaria de Ambiente de Bogotá. Se anexa certificación de esta actividad a este informe en el Anexo 3. Sumideros y baños, así como el registro fotográfico en el Anexo 11.

En este periodo no se reportan derrames de sustancias químicas, ni residuos de mantenimientos preventivos o correctivos, debido a que la maquinaria es revisada en taller fuera del área de obra y cumple con la documentación de seguridad requerida.

La zona destinada para almacenamiento de combustibles y/o residuos contaminados fue inspeccionada durante este periodo y se verifico que se encontrara debidamente aislada, señalizada y aireada de acuerdo a lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental de la obra y con las medidas de seguridad requeridas. Esta área solo tiene acceso para personal capacitado en temas de almacenamientos de sustancias químicas y manejo de residuos.

Dentro de la obra se dispone de un kit ambiental para casos de derrames de sustancias peligrosas, este es inspeccionado periódicamente para verificar el buen estado de los elementos mínimos que se requieren para atención de estos eventos. El soporte de estas actividades se entrega en el Anexo 11. Registro fotográfico y el Anexo 6. Inspecciones.

5.4. Manejo adecuado de almacenamiento de materiales

La zona destinada para almacenamiento de combustibles y/o residuos contaminados fue objeto de inspecciones durante este periodo y verifico que se encontrara debidamente aislada, señalizada y aireada de acuerdo a lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental de la obra y con las medidas de seguridad requeridas. Esta área solo tiene acceso para personal capacitado en temas de almacenamientos de sustancias químicas y manejo de residuos.

Dentro de la obra se dispone de un kit ambiental para casos de derrames de sustancias peligrosas, este es inspeccionado periódicamente para verificar el buen estado de los elementos mínimos que se requieren para atención de estos eventos.

5.5. Manejo integral de residuos sólidos (aprovechables y no aprovechables)

Para este periodo se realizó el debido manejo de los residuos sólidos generados, realizando las respectivas actividades de separación, recolección, clasificación y disposición, así como el orden, aseo y limpieza al finalizar cada jornada de trabajo.

Se realizó capacitaciones relacionadas con: Manejo ambiental de emisiones atmosféricas y manejo eficiente del recurso hídrico, se presenta soportes en el Anexo 7. Capacitaciones y Anexo 11. Registro fotográfico.

Los residuos de tipo orgánico generados son entregados a la empresa de servicio de aseo de la zona.

A la fecha se cuenta con un punto ecológico que permite la separación de residuos de tipo orgánico, reciclable, plástico y peligroso, canecas de color verde, gris, azul y rojo respectivamente. Un punto ecológico para área de obra y canecas para residuos orgánicos en el área administrativa e instalación de canecas negras y bolsas negras para la recolección de residuos como elementos de protección u otros que puedan tener probabilidad de estar contaminados con COVID 19.

5.6. Control de emisiones atmosféricas

Durante este periodo se aplican las medidas establecidas en el Plan de Manejo Ambiental para el control de partículas y polvo, aunque sea mínima su generación.

Se realiza el seguimiento a la documentación de seguridad, en lo relacionado con mantenimiento mínimos preventivos y correctivos, esta información esta anexa al informe SST.

No se requirió humectación de materiales debido a que el clima de la zona contribuye por medio de lluvias de corta duración a la minimización de polvo y partículas.

5.7. Instalación y desmantelamiento de infraestructura temporal, orden y aseo en obra

Durante este periodo se adecuo un área para las zonas administrativas y se adecuaron zonas para las pertenencias de los trabajadores y labores de cambio de

ropa. Los soportes de estas actividades se encuentran en el Anexo 11. Registro fotográfico.

5.8. Manejo de sustancias químicas y residuos peligrosos

Esta zona se encuentra debidamente aislada, señalizada y aireada de acuerdo a lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental de la obra y con las medidas de seguridad requeridas. Esta área solo tiene acceso para personal capacitado en temas de almacenamientos de sustancias químicas y manejo de residuos.

Dentro de la obra se dispone de un kit ambiental para casos de derrames de sustancias peligrosas, este es inspeccionado periódicamente para verificar el buen estado de los elementos mínimos que se requieren para atención de estos eventos. Los soportes de estas actividades se encuentran en el Anexo 11. Registro fotográfico y Anexo 6. Inspecciones.

5.9. Señalización de obra

Durante este periodo se realiza revisión de temas de seguridad, encerramiento del lote en el cual se realizará la construcción y aplicación del PMT.

Dentro del campamento se realiza señalización de acopios de materiales únicamente cuando es necesario, se mantiene la señalización respectiva en entrada del frente de obra, salida de vehículos de carga y pasos peatonales.

Se definen senderos peatonales para el paso seguir de peatones y trabajadores dentro de la obra. Se anexa registro fotográfico de estas actividades.

5.10. Maquinaria y equipos

Este programa no aplica para este periodo, debido a que en el área del proyecto no hubo mantenimientos preventivos o correctivos de maquinaria, todos estos son realizados en un taller externo a la obra, lo cual no genera impacto alguno al proyecto.

5.11. Manejo integral de materiales de construcción

Durante este periodo se suministró materiales pétreos, prefabricados y concretos al proyecto. Se realizó el suministro de 63.5 m3 de concreto suministrados por la empresa Tremix, 15 m3 de arena de peña suministrado por Constriturar, 15 m3 de arena de Rio suministrados por Tequia y 30 m3 de material suministrado por Reciclados Industriales S.A. El soporte del ingreso de estos materiales se encuentra en el Anexo 1. Control de materiales

6. Evaluación y monitoreo

6.1. Indicadores de seguimiento RCD

Se realizará la respectiva evaluación de los indicadores mes a mes con la entrega del informe mensual de manejo de RCD:

El indicador de eficacia permitirá controlar el volumen de residuos aprovechados durante la ejecución del proyecto

El indicador de eficiencia nos permitirá conocerla inversión realizada mensualmente durante la ejecución del proyecto, con respecto al planeado y presentado en el presente plan de gestión de residuos de construcción y demolición.

El indicador de efectividad nos permite evaluar el porcentaje de cantidades generadas de RCD y controlar los datos reportados en la SDA, para demostrar los objetivos propuestos por el presente plan de gestión de residuos de construcción y demolición.

INDICADOR DE EFICACIA	(Volumen de residuos aprovechados en obra mensual/ Volumen de material usado para ejecución de la obra) *100
	(30 /123,50) *100 = 24,3% Nota: Durante este periodo se suministró materiales pétreos, prefabricados y concretos al proyecto. Se realizó el suministro de 63.5 m3 de concreto suministrados por la empresa Tremix, 15 m3 de arena de peña suministrada por Constriturar, 15 m3 de arena de Rio suministrados por Tequia y 30 m3 de material suministrado por Reciclados Industriales S.A. El soporte del ingreso de estos materiales se encuentra en el Anexo 1. Control de materiales
INDICADOR DE EFICIENCIA	(Gastos mensuales de la implementación del PG-RCD/ Presupuesto planeado para el PG-RCD total propuesto) *100
	($5.143.000/ $335.899.506) * 100 = 1,53% Nota: El gasto del periodo del mes de marzo corresponde a un 1,53% del total planeado para el PG-RCD.
INDICADOR DE EFECTIVIDAD	(Cantidad de RCD dispuesto en sitio autorizado en el mes/ Cantidad estimada de RCD en el mes) * 100

	(135/408,2) * 100 = 33,1%
	Se generó una cantidad de material de excavación menor a la estimada para extracción mensualmente.

7. CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

- Se incluye en este informe la breve descripción de las actividades realizadas durante el periodo, en cada uno de los programas establecidos en el Plan de Manejo Ambiental.

- Se realizaron inspecciones rutinarias para verificación del cumplimiento de los programas establecidos en el Plan de Manejo Ambiental.

- Se realizaron capacitaciones en temas de: Manejo ambiental de emisiones atmosféricas y manejo eficiente del recurso hídrico. Estos soportes se pueden revisar en el Anexo 7. Capacitaciones.

- Durante este periodo se asistió a comités de obra para abordar temas de actividades ambientales realizadas en obra, junto con el equipo técnico de UAECOB e interventoría

- En el Anexo 10. Certificaciones febrero se remiten las certificaciones del mes de febrero del suministro de material por parte de las empresas, Constriturar, Tequia, Tablegres, Gredos, Reciclados Industriales, Tremix, Escombrera San Antonio y Maquinas amarillas.

- En el Anexo 1. Control de materiales se presentan la relación de materiales del mes de marzo y los vales de las empresas Constriturar, Tequia, Tremix, y Reciclados Industriales.

- En el Anexo 5. Control RCD se presentan la relación de material dispuesto en sitios autorizados durante el mes de Marzo.

- Durante este periodo se realizo la compra de 30 m3 de material reciclado de la empresa RECICLADOS INDUSTRIALES.

ANEXOS

Anexo 1. Control de Materiales

G&G Ingenieros Ltda.	CONTROL DE MATERIALES	Fecha: 05/04/2019
		Código: F-AMB-007
	AMBIENTAL	Versión: 2
		Hoja 1 de 1

No. DEL CONTRATO: 470

OBJETO DEL CONTRATO: Construcción de la estación de bomberos Bellavista

FECHA: de 1 al 31 de marzo de 2021


CONTRATISTA: GYG Ingenieros Ltda

FECHA	ARENA DE PEÑA	PROVEEDOR	B-400	PROVEEDOR	CONCRETOS	PROVEEDOR	ARENA DE RIO	PROVEEDOR	Vtotal M³ DIA
1/03/2021					12,5	TREMIX			12,5
3/03/2021					19	GREENMIX			19
6/03/2021			15	Reciclados Industriales					15
9/03/2021					5	TREMIX			5
12/03/2021			15	Reciclados Industriales					15
16/03/2021	15	Constitutar					15	TEQUIA	30
18/03/2021					8,5	TREMIX			8,5
31/03/2021					18,5	TREMIX			18,5
	15		30		63,50		15		123,5

Tipo de Material 1: Arena de peña	**V1:** 15m3
Tipo de Material 2: B-400	**V2:** 30m3
Tipo de Material 3: Concretos	**V3:** 63,5m3
Tipo de Material 4: Arena de rio	**V4:** 15m3
	VT: 123,5m3

OBSERVACIONES: Ninguna

Vo.Bo Residente de Obra



RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.S.

Remisión Nº 77593

Fecha: 6 03 21

Forma de pago: Anticipado | Contado | ~~Crédito~~

Cliente: G y G Inbenieros

NIT: 800227917-6

Teléfono:

Conductor: Alfonso Díaz

Destino: Moralba

Ciudad: Bta

Elaborado por: AL

Placa: TTZ 263

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
	B 400	M	15

Firma de Despacho: Reciclados Industriales de Colombia S.A.S. NIT. 900 360 954-1

Recibido a satisfacción: Alfonso Díaz 79'132'401

Planta: Km1.5 – Costado Sur Vía Bogotá Siberia. Cota, Cundinamarca - **Colombia** Celular: 3102633808 / 3102637006
Teléfono: 875 9047 **e-mail:** info@recicladosindustriales.co

CLIENTE

G.G Ingenieros Ltda.

CONTROL MATERIAL PETRE

CIVIL


OBRA Y/O PROYECTO: CONSTRUCCION ESTACION DE BOMBEROS BELLAVISTA

No. DEL CONTRATO: 470 DE 2019

PERIODO: 1

FECHA | CLASE MATERIAL | UND | PLACA | TERA DE

CARGO | FECHA | CARGO



RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.S.

Remisión No. 77662

Fecha: 12 03 21

Forma de pago: Anticipado | Contado | ~~Crédito~~

Cliente: GYG Ingenieros

NIT: 800227917-6

Teléfono:

Conductor: Oscar Contrera

Destino: Moralba

Ciudad: Bta

Elaborado por: CR

Placa: TOQ-605

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
	B-460	M	15

Firma de Despacho:

Recicladores Industriales de Colombia S.A.S. NIT.: 900.360.954-1

Recibido a satisfacción:

Oscar C

80812456

Planta: Km1.5 – Costado Sur Vía Bogotá Siberia. Cota, Cundinamarca - **Colombia** Celular: 3102633808 / 3102637006

Teléfono: 875 9047 **e-mail:** info@recicladosindustriales.co

CLIENTE

GG Ingenieros Ltda.

CONTROL MATERIAL PETRE

CIVIL

OBRA Y/O PROYECTO: CONSTRUCCION ESTACION DE BOMBEROS BELLAVISTA

No. DEL CONTRATO: 470 DE 2018

PERIODO: 1

FECHA | CLASE MATERIAL | CANTIDAD | PLACA | CANTERA DE

UNO

CARGO

FECHA

CARGO

AGENCIA NACIONAL DE MINERIA

VICEPRESIDENCIA DE SEGUIMIENTO CONTROL Y SEGURIDAD MINERA
Grupo de Regalías y Contraprestaciones Económicas

5966

CERTIFICADO DE ORIGEN EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO

FECHA	DD	MM	AAAA	No. Consecutivo del Certificado de Origen	Nº 14123

INFORMACION DEL PRODUCTOR DEL MINERAL

EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO (Seleccione una opción)	Titular Minero ☐		Beneficiario de Área de Reserva Especial ☐	
	Solicitante de Legalización ☐		Subcontrato de Formalización ☐	
CODIGO EXPEDIENTE	DBE-111			
NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO	FANNY ISABEL TEQUIA GONZALEZ			
TIPO DE IDENTIFICACION DEL EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADOR	NIT ☐	CEDULA ☐	CEDULA DE EXTRANJERIA ☐	RUT ☐
No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADOR	39.662.669			
DEPARTAMENTO (S) DONDE REALIZA LA EXPLOTACIÓN	CUNDINAMARCA			
MUNICIPIO(S) DONDE SE REALIZA LA EXPLOTACIÓN	SOACHA			
MINERAL EXPLOTADO	MATERIALES DE CONSTRUCCION			
CANTIDAD MINERAL COMERCIALIZADO				
UNIDAD DE MEDIDA	METRO CUBICO			

INFORMACION DEL COMPRADOR DEL MINERAL

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL				
TIPO DE IDENTIFICACION	NIT ☐	CEDULA ☐	CEDULA DE EXTRANJERIA ☐	RUT ☐
COMPRADOR (Seleccione una opción)	COMERCIALIZADOR		CONSUMIDOR	
No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD				

NIT: 830.106.474-5 Programación: 6260860/61/62/63 Fax: ext. 109

Comprobante de Entrega
18-03-2021

No. NE-1337916

Administración: CL 147 17 78 OF 504 ED SOKO, Bogotá D.C. Tel.: (1) 6260860	Planta: Nereidas - Tel.:
Cliente: G. Y G. INGENIEROS LTDA.	Nit. / C.C. 800.227.917-6
Dirección: CARRERA 15 E No. 41 B - 06 SUR BRR MORALBA	No. Mixer: T83
Obra: ESTACION DE BOMBEROS BELLAVISTA (CONCRETO)	Conductor: Luis Guerrero

Producto:	4,25 m3 de Bombeable Normal 4000 PSI 28 Dias C 6 plg (281 Kgf/cm2)	Cargue: 9:03 a.m.	Salida:
Asentamiento:	6 plg	Llegada a obra:	10:28
Precinto:	517494	Comienzo de descargue:	
Tamaño Max:	C	Finalización de descargue:	
Aditivo:	Bombeable	Salida de Obra:	
Cant. Aditivo	_____ Kg/m3	Llegada a planta:	
Uso de Bomba:	NO	No. Bomba	

TREMIX

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

martha b — Cliente (Firma autorizada)

martha Abril — Nombre

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las características del concreto y la disminución de su resistencia.

_____ Cliente (Firma autorizada)

_____ Nombre

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

1. Concretera Tremix S.A.S., garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010) Ley 400 [illegible] de 1997 y con las características especificadas por el cliente.
2. La garantía con que Concretera Tremix S.A.S. avala su concreto se cuede automáticamente caducada en los siguientes casos:
   a. Cuando se altera la relación agua/cemento por Agregar agua adicional no autorizada por Tremix S.A.S.
   b. Cuando en obra se agregan aditivos o cualquier otro material no autorizado por Tremix S.A.S.
   c. Cuando se presenten demoras excesivas en el descargue. (Mas de 1 hora)
3. El cliente deberá garantizar el buen estado de los accesos a la obra. Cualquier daño que pueda producir a la mixer o a terceros, incluyendo la perdida del concreto por mala condición o dificultad en los accesos será responsabilidad del cliente.
4. Una vez confirmado un despacho en cantidad y especificaciones, Tremix S.A.S. no aceptará devoluciones y cargará el valor del concreto despachado a la cuenta del cliente. Si la cancelación no se realiza en los 2 días hasta la fecha.
5. En el evento de que se requieran permisos con el fin de atender el suministro del producto, el cliente deberá tramitarlos ante las respectivas autoridades y con la debida anticipación.
6. Se hace constar que la firma de la presente remisión por persona distinta al comprador implica que dicha persona se entiende autorizada para firmar y obliga al comprador [illegible] manifestando que el [illegible] materialmente.

21

Tremix

NIT: 830.106.474-5 **Programación:** 6260860/61/62/63 **Fax:** ext. 109

Comprobante de Entrega
18-03-2021

No. NE-1337911

Administración: CL 147 17 78 OF 504 ED SOKO, Bogotá D.C. **Tel.:** (1) 6260860	**Planta:** Nereidas - **Tel.:**
Cliente: G. Y G. INGENIEROS LTDA.	**Nit. / C.C.** 800.227.917-6
Dirección: CARRERA 15 E No. 41 B - 06 SUR BRR MORALBA	**No. Mixer:** T23
Obra: ESTACION DE BOMBEROS BELLAVISTA (CONCRETO)	**Conductor:** Nelson Cely

Producto:	4.25 m3 de Bombeable Normal 4000 PSI 28 Dias C 6 plg (281 Kgf/cm2)	**Cargue:** 7:34 a m	**Salida:** 8 00
Asentamiento:	6 plg	**Llegada a obra:**	
Precinto:	517491	**Comienzo de descargue:**	
Tamaño Max:	C	**Finalización de descarge:**	
Aditivo:	Bombeable	**Salida de Obra:**	-
Cant. Aditivo	_____ Kg/m3	**Llegada a planta:**	-
Uso de Bomba:	NO	**No. Bomba**	

TREMIX

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados.

Martha O

Cliente (Firma autorizada)

Martha Abril

Nombre

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las características del concreto y la disminución de su resistencia.

Cliente (Firma autorizada)

Nombre

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

1. Concretera Tremix S.A.S., garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010) Ley 400 de [illegible] de 1998 y con los características estipuladas por el cliente.
2. La garantía con que Concretera Tremix S.A.S. Avala su concreto se queda automáticamente cadusa en los siguientes casos
   a. Cuando se altera la relación agua/cemento por agregar agua adicional no autorizada por Tremix S.A.S.
   b. Cuando en obra se agregan aditivos o cualquier otro material no autorizado por Tremix S.A.S.
   c. Cuando se presenten demoras excesivas en el descargue. (Más de 1 hora)
3. El cliente deberá garantizar el buen estado de los accesos a la obra. Cualquier daño que cuesta [illegible] a la mixer, [illegible] será asumido por el cliente. [illegible]
4. Una vez confirmado un despacho en cantidad y especificaciones, Tremix S.A.S. no aceptará devoluciones [illegible] el cliente. [illegible]
5. En el evento en que se requieran permisos con el fin de ubicar el suministro del producto, el cliente deberá [illegible] Autoridades [illegible]
6. Se hace constar que la firma de la presente remisión por parte del cliente [illegible]
7. [illegible]

22

Tremix

NIT: 830.106.474-5 **Programación:** 6260860/61/62/63 **Fax:** ext. 109

Comprobante de Entrega
09-03-2021

No. NE-1337559

Administración: CL 147 17 78 OF 504 ED SOKO, Bogotá D.C. **Tel.:** (1) 6260860

Planta: Nereidas - **Tel.:**

Cliente: G. Y G. INGENIEROS LTDA.

Nit. / C.C. 800.227.917-6

Dirección: CARRERA 15 E No. 41 B - 06 SUR BRR MORALBA

No. Mixer: 139

Obra: ESTACION DE BOMBEROS BELLAVISTA (CONCRETO)

Conductor: Jose Amadeo

Producto:	5,00 m3 de Bombeable Normal 4000 PSI 28 Dias C 6 plg (281 Kgf/cm2)	**Cargue:** 10:49 a.m. **Salida:**	11 : 20
Asentamiento:	6 plg	**Llegada a obra:**	12 : 14
Precinto:	518756	**Comienzo de descargue:**	:
Tamaño Max:	C	**Finalización de descarge:**	:
Aditivo:	Bombeable	**Salida de Obra:**	:
Cant. Aditivo	_____ Kg/m3	**Llegada a planta:**	:
Uso de Bomba:	NO	**No. Bomba**	

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados.

Cliente (Firma autorizada)

Nombre

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las características del concreto y la disminución de su resistencia.

Cliente (Firma autorizada)

Nombre

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

1. Concretera Tremix S.A.S., garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2 Ley 400 de 1997, decreto 1
2. La garantía con que Concretera Tremix S.A.S. avala su concreto se queda automáticamente caduca en los siguientes casos:
   a. Cuando se altera la relación agua/cemento por agregar agua adicional no autorizada por Tremix S.A.S.
   b. Cuando en obra se agregan aditivos o cualquier otro material no autorizado por Tremix S.A.S
   c. Cuando se presentan demoras excesivas en el descargue. (Mas de 1 hora)
3. El cliente deberá garantizar el buen estado de los accesos a la obra. Cualquier daño que pueda producir a la mixer o a terceros, incluyendo la perdida del concreto, por mala condición o dificultad en los accesos será
4. Una vez confirmado un despacho en cantidad y especificaciones, Tremix S.A.S. no aceptará devoluciones y cargará el valor del concreto despachado a la cuenta del cliente, si la cancelacion no se realiza en
5. En el evento de que se requieran permisos con el fin de atender el suministro del producto, el cliente deberá tramitarlos ante las respectivas autoridades y con la debida anticipación
6. Se hace constar que la firma de la presente remisión *por persona diferente al* comprador implica que dicha persona se entiende autorizada para firmar y exime al comprador al tiempo que constituye constancia de
   material

M 23

GREENMIX MORTEROS

NIT: 830.106.474-5 **Programación:** 6260860/61/62/63 Fax: ext. 109

Comprobante de Entrega
03-03-2021

No. GR-475

Administración: CL 147 17 78 OF 504 ED SOKO, Bogotá D.C. **Tel.:** (1) 6260860

Planta: Greenmix - Autopista Medellin Km 1,5 **Tel.:**

Cliente: G. Y G. INGENIEROS LTDA.

Nit. / C.C. 800.227.917-6

Dirección: CARRERA 15 E No. 41 B - 06 SUR BRR MORALBA

No. Mixer: 139

Obra: ESTACION DE BOMBEROS BELLAVISTA (MORTERO)

Conductor: Jose Amadeo

Producto:	7.00 m3 de Mortero Piso Impermeabilizado 1500 PSI 28 Dias 6 plg (105 Kgf/cm2)	**Cargue:** 7:03 a.m. **Salida:**	7 : 26
Asentamiento:	6 plg	**Llegada a obra:**	8 : 42
Precinto:	516618	**Comienzo de descargue:**	:
Tamaño Max:		**Finalización de descargue:**	:
Aditivo:	Baja Permeabilidad	**Salida de Obra:**	:
Cant. Aditivo	_____ Kg/m3	**Llegada a planta:**	:
Uso de Bomba:	SI	**No. Bomba**	Bomba ES 111

Recibimos en conformidad el pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

Cliente (Firma autorizada)

Nombre

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las características del concreto y la disminución de su resistencia.

Cliente (Firma autorizada)

Nombre

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

1. Concretera Tremix S.A.S., garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las características estipuladas por el cliente.
2. La garantía con que Concretera Tremix S.A.S. avala su concreto se queda automáticamente caduca en los siguientes casos:
   a. Cuando se altera la relación agua/cemento por agregar agua adicional no autorizada por Tremix S.A.S.
   b. Cuando en obra se agregan aditivos o cualquier otro material no autorizado por Tremix S.A.S
   c. Cuando se presentan demoras excesivas en el descargue. (Mas de 1 hora)
3. El cliente debera garantizar el buen estado de los accesos a la obra. Cualquier daño que pueda producir a la mixer o a terceros, incluyendo la perdida del concreto, por mala condición o dificultad en los accesos será responsabilidad del cliente.
4. Una vez confirmado un despacho en cantidad y especificaciones, Tremix S.A.S. no aceptará devoluciones y cargará el valor del concreto despachado a la cuenta del cliente. si la cancelación no se realiza en las 2 (dos) horas previas a la hora programada.
5. En el evento de que se requieran permisos con el fin de atender el suministro del producto, el cliente deberá tramitarlos ante las respectivas autoridades y con la debida anticipación.
6. Se hace constar que la firma de la presente remisión por persona distinta al comprador implica que dicha persona se entiende autorizada para firmar y obliga al comprador, al tiempo que constituye constancia que el producto ha sido entregado real y materialmente

24

GREENMIX MORTEROS NIT: 830.106.474-5 **Programación:** 6260860/61/62/63 **Fax:** ext. 109	Comprobante de Entrega 03-03-2021	**No. GR-472**
Administración: CL 147 17 78 OF 504 ED SOKO, Bogotá D.C. **Tel.:** (1) 6260860	**Planta:** Greenmix - Autopista Medellin Km 1,5 **Tel.:**	
Cliente: G. Y G. INGENIEROS LTDA.	**Nit. / C.C.** 800.227.917-6	
Dirección: CARRERA 15 E No. 41 B - 06 SUR BRR MORALBA	**No. Mixer:** 157	
Obra: ESTACION DE BOMBEROS BELLAVISTA (MORTERO)	**Conductor:** Enrique Hernandez	

Producto:	7,00 m3 de Mortero Piso Impermeabilizado 1500 PSI 28 Dias 6 plg (105 Kgf/cm2)	**Cargue:** 5:59 a.m. **Salida:**	:
Asentamiento:	6 plg	**Llegada a obra:**	7 : 20
Precinto:	518622	**Comienzo de descargue:**	:
Tamaño Max:		**Finalización de descargue:**	:
Aditivo:	Baja Permeabilidad	**Salida de Obra:**	:
Cant. Aditivo	Kg/m3	**Llegada a planta:**	:
Uso de Bomba:	SI	**No. Bomba**	Bomba ES 111

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

martha lo — **Cliente (Firma autorizada)**

martha Alex — **Nombre**

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las características del concreto y la disminución de su resistencia.

Cliente (Firma autorizada)

Nombre

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

1. Concretera Tremix S.A.S., garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las características estipuladas por el cliente
2. La garantía con que Concretera Tremix S.A.S. avala su concreto se queda automáticamente cadueca en los siguientes casos:
   a. Cuando se altera la relacion agua/cemento por agregar agua adicional no autorizada por Tremix S.A.S.
   b. Cuando en obra se agregan aditivos o cualquier otro material no autorizado por Tremix S.A.S
   c. Cuando se presentan demoras excesivas en el descargue. (Mas de 1 hora)
3. El cliente debera garantizar el buen estado de los accesos a la obra. Cualquier daño que pueda producir a la mixer o a terceros, incluyendo la perdida del concreto, por mala condicion o dificultad en los accesos será responsabilidad del cliente.
4. Una vez confirmado un despacho en cantidad y especificaciones, Tremix S.A.S. no aceptara devoluciones y cargara el valor del concreto despachado a la cuenta del cliente, si la cancelación no se realiza en las 2 (dos) horas previas a la hora confirmada.
5. En el evento de que se necesiten permisos con el fin de atender el suministro del producto, el cliente debera tramitarlos ante las respectivas autoridades y con la debida anticipación.
6. Se hace la presente advertencia que la firma de la presente remisión por persona distinta al comprador implica que dicha persona se entiende autorizada para firmar y obliga al comprador; al tiempo que constituye constancia que el producto ha sido entregado real y materialmente.

25

GREENMIX MORTEROS

NIT: 830.106.474-5 Programación: 6260860/61/62/63 Fax: ext. 109

Comprobante de Entrega 03-03-2021	No. GR-476

Administración: CL 147 17 78 OF 504 ED SOKO, Bogotá D.C. **Tel.:** (1) 6260860	**Planta:** Greenmix - Autopista Medellin Km 1,5 **Tel.:**
Cliente: G. Y G. INGENIEROS LTDA.	**Nit. / C.C.** 800.227.917-6
Dirección: CARRERA 15 E No. 41 B - 06 SUR BRR MORALBA	**No. Mixer:** T15
Obra: ESTACION DE BOMBEROS BELLAVISTA (MORTERO)	**Conductor:** Wilson Peñuela

Producto:	5,00 m3 de Mortero Piso Impermeabilizado 1500 PSI 28 Días 6 plg (105 Kgf/cm2)	**Cargue:** 10:13 a.m. **Salida:**	___ : ___
Asentamiento:	6 plg	**Llegada a obra:**	11 : 50
Precinto:	518630	**Comienzo de descargue:**	11 : 52
Tamaño Max:		**Finalización de descargue:**	___ : ___
Aditivo:	Baja Permeabilidad	**Salida de Obra:**	___ : ___
Cant. Aditivo	_____ Kg/m3	**Llegada a planta:**	___ : ___
Uso de Bomba:	SI	**No. Bomba**	Bomba ES 111

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

Cliente (Firma autorizada) — Nombre

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las caracteristicas del concreto y la disminución de su resistencia.

Cliente (Firma autorizada) — Nombre

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

1. Concretera Tremix S.A.S., garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las caracteristicas estipuladas por el cliente.
2. La garantía con que Concretera Tremix S.A.S. avala su concreto se queda automáticamente caduca en los siguientes casos:
   a. Cuando se altera la relación agua/cemento por agregar agua adicional no autorizada por Tremix S.A.S.
   b. Cuando en obra se agregan aditivos o cualquier otro material no autorizado por Tremix S.A.S
   c. Cuando se presenten demoras excesivas en el descargue. (Más de 1 hora)
3. El cliente deberá garantizar el buen estado de los accesos a la obra. Cualquier daño que pueda producir a la mixer o a terceros, incluyendo la perdida del concreto, por mala condición o dificultad en los accesos será responsabilidad del cliente.
4. Una vez confirmado un despacho en cantidad y especificaciones, Tremix S.A.S. no aceptará devoluciones y cargará el valor del concreto despachado a la cuenta del cliente, si la cancelación no se realiza en las 2 (dos) horas previas a la hora confirmada.
5. En el evento de que se requieran permisos con el fin de atender el suministro del producto, el cliente deberá tramitarlos ante las respectivas autoridades y con la debida anticipación.
6. Se hace constar que la firma de la presente remisión por persona distinta al comprador implica que dicha persona se entiende autorizada para firmar y obliga al comprador; al tiempo que constituye constancia que el producto ha sido entregado total y satisfactoriamente.

96

NIT: 830.106.474-5 **Programación**: 6260860/61/62/63 Fax: ext 109	**Comprobante de Entrega** 01-03-2021	**No. NE-1337262**
Administración: CL 147 17 78 OF 501 ED SOKO, Bogota D.C. **Tel.:** (1) 6260860	**Planta:** Noreidas - **Tel.:**	
Cliente: G. Y G. INGENIEROS LTDA	**Nit. / C.C.** 800.227.917-6	
Dirección: CARRERA 15 E No. 41 B - 06 SUR BRR MORALBA	**No. Mixer:** 115	
Obra: ESTACION DE BOMBEROS BELLAVISTA (CONCRETO)	**Conductor:** Jimmy Lopez	

Producto:	6.25 m3 de Bombeable Normal 4000 PSI 28 Dias C 6 plg (281 Kg/cm2)	**Cargue:** 7:29 a.m. **Salida:**	___:___
Asentamiento:	6 plg	**Llegada a obra:**	9:05
Precinto:	517797	**Comienzo de descargue:**	___:___
Tamaño Max:	C	**Finalización de descarge:**	___:___
Aditivo:	Bombeable	**Salida de Obra:**	___:___
Cant. Aditivo	_____ Kg/m3	**Llegada a planta:**	___:___
Uso de Bomba:	NO	**No. Bomba**	

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

_____ **Cliente (Firma autorizada)**

_____ **Nombre**

No responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las características del concreto y la disminución de su resistencia.

_____ **Cliente (Firma autorizada)**

_____ **Nombre**

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

1. Concretera Tremix S.A.S. garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las características estipuladas por el cliente.
2. El suministro por parte de Concretera Tremix S.A.S. incluirá concreto sólo en los siguientes casos:
   a. Cuando se adicione material únicamente por agregados aquí descritos y autorizados por Tremix S.A.S.
   b. Cuando en obra se agreguen aditivos o cualquier otro material no autorizado por Tremix S.A.S.
   c. Cuando se presenten demoras excesivas en el descargue. (Más de 11 m³)
3. El cliente debe garantizar el buen estado de los accesos a la obra. Cualquier daño que pueda producir a la mixer o a terceros, incluyendo la pérdida del concreto, por mala condición o dificultad en los accesos será responsabilidad del cliente.
4. Una vez recibido el concreto en cantidad y especificaciones, Tremix S.A.S. no aceptará devoluciones y cargará el valor del concreto despachado a la cuenta del cliente, si la cancelación no se realiza en las 2 (dos) horas previas a la hora confirmada.
5. El incumplimiento de alguna de las condiciones aquí descritas, así como el mal uso del concreto, dará el derecho a Tremix S.A.S. de no responder por la calidad del producto, así como también a suspender futuros despachos.
6. Se hace constar que la firma de la presente remisión por persona distinta al comprador indica que dicha persona se entiende autorizada para firmar y obliga al comprador; el tiempo que constituye constancia que el producto ha sido entregado real y efectivamente.

27

Tremix NIT: 830.106.474-5 **Programación:** 6260860/61/62/63 **Fax:** ext. 109	Comprobante de Entrega 01-03-2021	**No. NE-1337259**

Administración: CL 147 17 78 OF 504 ED SOKO. Bogotá D.C. **Tel.:** (1) 6260860	**Planta:** Nereidas - **Tel.:**
Cliente: G. Y G. INGENIEROS LTDA	**Nit. / C.C.** 800.227.917-6
Dirección: CARRERA 15 F No. 41 B - 06 SUR BRR MORALBA	**No. Mixer:** 201
Obra: ESTACION DE BOMBEROS BELLAVISTA (CONCRETO)	**Conductor:** Ever Hernandez

Producto:	6.25 m3 de Bombeable Normal 4000 PSI 28 Dias C 6 plg (281 Kgf/cm2)	**Cargue:** 6:46 a.m. **Salida:**	3:40
Asentamiento:	6 plg	**Llegada a obra:**	3:55
Precinto:	517789	**Comienzo de descargue:**	____ : ____
Tamaño Max:	C	**Finalización de descargo:**	____ : ____
Aditivo:	Bombeable	**Salida de Obra:**	____ : ____
Cant. Aditivo	_____ Kg/m3	**Llegada a planta:**	____ : ____
Uso de Bomba:	NO	**No. Bomba**	

TREMIX

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

_____ **Cliente (Firma autorizada)**

_____ **Nombre**

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las características del concreto y la disminución de su resistencia.

_____ **Cliente (Firma autorizada)**

_____ **Nombre**

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

1. Concretera Tremix S.A.S. garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las características estipuladas por el cliente.
2. La garantía por que Concretera Tremix S.A.S. ofrece su concreto se quedará automáticamente caduca en los siguientes casos
   a. Cuando se altere la relación agua/cemento por agregar agua adicional no autorizada por Tremix S.A.S
   b. Cuando en obra se agreguen aditivos o cualquier otro material no autorizado por Tremix S.A.S
   c. Cuando se presenten fisuras evidentes en el Descargue (Mayor 1 mm)
3. El cliente debe garantizar el buen estado de las accesos a la obra. Cualquier daño que cuente producir a la mixer o a terceros, incluyendo la pérdida del concreto, por mala condición o dificultad en los accesos será responsabilidad del cliente.
4. Una vez aceptado un despacho en cantidad y especificaciones, Tremix S.A.S. no aceptará devoluciones y cargará el valor del concreto despachado a la cuenta del cliente, si la cancelación no se realiza en las 2 (dos) horas previas a la hora confirmada.
5. En el evento de que se requieran permisos con el fin de atender el suministro del producto, el cliente deberá tramitarlos ante las respectivas autoridades y con la debida anticipación.
6. Se hace constar que la firma de la presente remisión por persona distinta al comprador implica que dicha persona se entiende autorizada para firmar en nombre del comprador, al tiempo que constituye constancia que el producto ha sido entregado real y materialmente

28

Tremix

NIT: 830.106.474-5 **Programación:** 6260860/61/62/63 **Fax:** ext. 109

Comprobante de Entrega
31-03-2021

No. NE-1338349

Administracion: CL 147 17 76 OF 504 ED SOKO Bogota D.C **Tel.:** (1) 6260860

Planta: Nereidas - **Tel.:**

Cliente: G. Y G. INGENIEROS LTDA

Nit. / C.C. 800.227.917-6

Dirección: CARRERA 15 E No. 41 B - 05 SUR BRR MORALBA

No. Mixer: T69

Obra: ESTACION DE BOMBEROS BELLAVISTA (CONCRETO)

Conductor: Nelson Cely

Producto:	6.00 m3 de Bombeable Normal 4000 PSI a 28 d 6 plg (281 Kgf/cm2)	**Cargue:** 5:16 a.m. **Salida:**	5 32
Asentamiento:	6 plg	**Llegada a obra:**	7 20
Precinto:	518551	**Comienzo de descargue:**	7 10
Tamaño Max:	F	**Finalización de descargue:**	7 25
Aditivo:	Bombeable	**Salida de Obra:**	____ ____
Cant. Aditivo	_____ Kg/m3	**Llegada a planta:**	____ ____
Uso de Bomba:	NO	**No. Bomba**	

TREMIX

Recibimos en conformidad el pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

Martha D

Cliente (Firma autorizada)

Martha D

Nombre

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las características del concreto y la disminución de su resistencia.

Cliente (Firma autorizada)

Nombre

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

1. Concretos Tremix S.A.S. garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y
2. La garantía con que Concretos Tremix S.A.S. avala su concreto se queda automáticamente cancelada en los siguientes casos:
   a. Cuando el cliente le agregue agua adicional sin autorización por Tremix S.A.S.
   b. Cuando el cliente le agregue aditivos o cualquier otro material no autorizado por Tremix S.A.S.
   c. Cuando se presenten fisuras ocasionadas por el descargue. Mas de 1 hora.
3. La cantidad faltante o sobrante de concreto se reportará a la obra. Cualquier duda que pueda presentarse a la hora de descargue, incluyendo la pérdida del concreto, por mala ubicación o dificultad en los accesos será responsabilidad del cliente
4. En el evento de que se requiera [illegible] Tremix S.A.S. no se hará responsable por daños en [illegible] ocasionados por el vehículo durante la descargue.
5. Se hace constar que el tiempo de descargue [illegible] el cliente deberá cancelar [illegible]

[illegible] por concepto [illegible] el cliente [illegible] autorizado para firmar y recibir el comprobante [illegible] que el producto se está entregando en [illegible]

29

Tremix

NIT: 830.106.474-5 **Programación:** 6260860/61/62/63 **Fax:** ext 109

Comprobante de Entrega
31-03-2021

No. NE-1338360

Administración: CL 147 17 78 OF 504 ED SOKO, Bogota D.C. **Tel.:** (1) 6260860	**Planta:** Nereidas - **Tel.:**
Cliente: G. Y G. INGENIEROS LTDA.	**Nit. / C.C.** 800.227.917-6
Dirección: CARRERA 15 E No. 41 B - 06 SUR BRR MORALBA	**No. Mixer:** 157
Obra: ESTACION DE BOMBEROS BELLAVISTA (CONCRETO)	**Conductor:** Enrique Hernandez

Producto:	6.50 m3 de Bombeable Normal 4000 PSI 28 Dias F 6 plg (281 Kgf/cm2)	**Cargue:** 8:35 a.m. **Salida:**	
Asentamiento:	6 plg	**Llegada a obra:**	13 03
Precinto:	518518	**Comienzo de descargue:**	13 18
Tamaño Max:	F	**Finalización de descargue:**	____ ____
Aditivo:	Bombeable	**Salida de Obra:**	____ ____
Cant. Aditivo	_____ Kg/m3	**Llegada a planta:**	____ ____
Uso de Bomba:	NO	**No. Bomba**	

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

martha b Abril — **Cliente (Firma autorizada)**

martha b — **Nombre**

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las caracteristicas del concreto y la disminución de su resistencia.

_____ **Cliente (Firma autorizada)**

_____ **Nombre**

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

1. Concretera Tremix S.A.S. garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y por las cláusulas aquí expuestas por el cliente.
2. La garantía con que Concretera Tremix S.A.S. avala su concreto se cuenta automáticamente cubierta en los siguientes casos:
   a. Cuando se altera la relación agua/cemento por adición adicional no autorizada por Tremix S.A.S.
   b. Cuando en obra se agregan aditivos o cualquier otro material no autorizado por Tremix S.A.S.
   c. Cuando se presentan demoras excesivas en el descargue. (Mas de 1 hora)
3. El cliente asume garantizar el buen estado de los accesos a la obra. Cualquier daño que pueda producir a la mixer o a terceros, incluyendo la perdida del concreto, por mala maniobra o dificultad en los accesos será responsabilidad del cliente.
4. Una vez verificado el despacho en cantidad y especificaciones, Tremix S.A.S. no aceptara declaraciones y rechaza el valor del concreto despachado a la cuenta del cliente, si la cancelación no se realiza en las 2 (dos) horas previas a la hora confirmada.
5. En el evento de que se requieran permisos con el fin de atender el suministro del producto, el cliente deberá tramitarlos ante las respectivas autoridades y con la debida anticipación.
6. Se hace constar que la firma de la presente remisión por persona distinta al comprador implica que dicha persona se entiende autorizada para firmar y recibir al comprador, al tiempo que constituye constancia que el producto ha sido entregado real y materialmente.

31/3/2021

Tremix - Comprobante de Entrega

Tremix **NIT:** 830.106.474-5 **Programación:** 6260860/61/62/63 **Fax:** ext. 109	**Comprobante de Entrega** 31-03-2021	**No. NE-1338354**
Administración: CL 147 17 78 OF 504 ED SOKO, Bogota D.C. **Tel.:** (1) 6260860	**Planta:** Nereidas - **Tel.:**	
Cliente: G. Y G. INGENIEROS LTDA.	**Nit. / C.C.** 800.227.917-6	
Dirección: CARRERA 15 E No. 41 B - 06 SUR BRR MORALBA	**No. Mixer:** 201	
Obra: ESTACION DE BOMBEROS BELLAVISTA (CONCRETO)	**Conductor:** Ever Hernandez	

Producto:	6,00 m3 de Bombeable Normal 4000 PSI 28 Dias F 6 plg (281 Kgf/cm2)	**Cargue:** 6:08 a.m. **Salida:**	6:38
Asentamiento:	6 plg	**Llegada a obra:**	7:30
Precinto:	518530	**Comienzo de descargue:**	____ ____
Tamaño Max:	F	**Finalización de descarge:**	____ ____
Aditivo:	Bombeable	**Salida de Obra:**	____ ____
Cant. Aditivo	_____ Kg/m3	**Llegada a planta:**	____ ____
Uso de Bomba:	NO	**No. Bomba**	

TREMIX NEREIDAS

Recibimos en conformidad el pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

_____ **Cliente (Firma autorizada)**

_____ **Nombre** JAVIER F

Me responsabilizo de la edición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocara alteraciones en las caracteristicas del concreto y la disminución de su resistencia.

_____ **Cliente (Firma autorizada)**

_____ **Nombre**

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

1. Concretera Tremix S.A.S. garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010, Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y las especificaciones adquiridas por el cliente.
2. La persona con que Concretera Tremix S.A.S. acuerde su pedido solamente podrá ser en los siguientes casos:
   a. Cuando se exija la adición de asentamiento por agregar agua adicional no autorizada por Tremix S.A.S.
   b. Cuando se obre la adición de asentamiento por agregar agua adicional no autorizada por Tremix S.A.S.
   c. Cuando se presenten defectos en el concreto por agregar. (Más de 1 litro).
3. El cliente deberá garantizar el buen estado de las vías de acceso y no obstaculizar dicho que pueda producir a la mixer o a terceros, más allá de la entrega del concreto, por mala conducción o dificultad en los accesos será responsabilidad del cliente.
4. Para cualquier inconformidad en cantidad y especificaciones, Tremix S.A.S. no aceptará devoluciones y cargará el valor del concreto despachado a la cuenta del cliente, si la cancelación no se realiza en las 2 (dos) horas previas a la hora convenida.
5. Para que personas diferentes a las que se encuentran autorizadas en el momento del suministro del producto, el cliente deberá tramitarlas ante las respectivas autoridades y con la debida anticipación.
6. Se hace constar que la firma de la presente remisión por persona diferente al comprador implica que dicha persona se entiende autorizada para firmar y obliga al comprador, al tiempo que constituye constancia que el producto ha sido entregado real y

Anexo 2. Formato de seguimiento de aprovechamiento RCD


Calle 3 N°. 4 -70 of. 301 Mosquera, Cundinamarca
E-mail: info@gygingenierosltda.com - gerencia@gygingenierosltda.com
Teléfono: (1) 8299043 - 3502705607
www.gygingenierosltda.com

ANEXO 2. FORMATO DE SEGUIMIENTO Y APROVECHAMIENTO DE LOS R

Descripción del material			Observaciones	Volumen (m3) de material de construcción a usar en obra (m3)	Cantidad (toneladas) de RCD a generar en obra (m3)	Aprovechamiento o tratamiento				Lugar de disposición final
Etapa	Tipología del residuo	Componente				Disposición final (m3)	Reutilización	Reciclaje	Otros (Aprovechamiento	
Demolición	RCD Peligroso	Concretos, cerámicos, asfálticos, arenas, gravas, pintura, fragmentos de roca, hidráulicos, morteros, adhesivos, cemento, asfalto y materiales inertes	Tipo cerámica a demoler:							
			Materiales:							
			Cubiertas:							
			Estructural:							
			Vías:							
			Cubiertas:							
			Pisos:							
			Otros		132,32	X	X	X	NA	San Antonio autorizado mediante Resolución 035 de 16 de julio de 2015 y Sitio de recolectamación en la Mina Manuel autorizada mediante la Resolución 1400 de 2014 emitida por la ANLA. Los materiales de demolición son susceptibles de reciclaje, reutilización y aprovechamiento, o en su defecto disposición final, por esta razón se señalan todas las opciones que se contemplaran durante el avance de la obra de construcción.
			Área de la construcción a demoler: 119,19 m2							
			Altura o espesor (según corresponda) de la demolición: 6 metros							
			Empresa que realiza la demolición: CYC Ingeniería LTDA							
	RCD No Peligroso	Plástico, PVC	Tuberías							
		Metales	Varillas, rollería, cerchas, perfiles, estructuras, tejas, y puertas		442,00			X		Asociación de Recicladores Puerta de Oro
		Madera	No aplica							
		Cartón, Papel	No aplica							
		Vidrio	No aplica							
		Otros	No aplica							
Excavación y Cimentación	Residuos de excavación	Cubiertas vegetales	Rotura mejoramiento de la infraestructura vegetal a: no X		219,79	X	X	X	X	San Antonio autorizado mediante Resolución 035 de 16 de julio de 2015 y Sitio de recolectamación en la Mina Manuel autorizada mediante la Resolución 1400 de 2014 emitida por la ANLA. Los materiales de demolición son susceptibles de reciclaje, reutilización y aprovechamiento, o en su defecto disposición final, por esta razón se señalan todas las opciones que se contemplaran durante el avance de la obra de construcción.
			Dimensiones de material excavado							
			Largo: 86 m							
			Ancho: .05 m							
			Alto: 0,05 m							
	Residuos tipos no peligrosos y residuos tipos peligrosos	Tierras, arcillas (gravas), limos y residuos pétreos poco o no plásticos y exigentes que no empiecen el tamiz #200 de granulometría, arcillas (nulas), limos y residuos pétreos poco o no plásticos y exigentes que no empiecen el tamiz #200 de granulometría	Dimensiones de material excavado		7.920	6.260,00	X	X	X	San Antonio autorizado mediante Resolución 035 de 16 de julio de 2015 y Sitio de recolectamación en la Mina Manuel autorizada mediante la Resolución 1400 de 2014 emitida por la ANLA. Los materiales de demolición son susceptibles de reciclaje, reutilización y aprovechamiento, o en su defecto disposición final, por esta razón se señalan todas las opciones que se contemplaran durante el avance de la obra de construcción
			Largo: 20 m							
			Ancho: 44 m							
			Alto: 1,07 m							
Cimentación	RCD Peligroso	Cubiertas vegetales, bituminosas, arenas, gravas, cenizas, fragmentos de roca, hidráulicos, morteros, asfalto y materiales inertes	concreto, escombros, asfaltos, hidráulicos	6.319,71		X	1077,00	X	915,00	San Antonio autorizado mediante Resolución 035 de 16 de julio de 2015 y Sitio de recolectamación en la Mina Manuel autorizada mediante la Resolución 1400 de 2014 emitida por la ANLA. Los materiales de demolición son susceptibles de reciclaje, reutilización y aprovechamiento, o en su defecto disposición final, por esta razón se señalan todas las opciones que se contemplaran durante el avance de la obra de construcción. El valor de reutilizar calculado (1079,00m3) corresponde al 23% del material ingresado a la obra (6319,7 tns), de acuerdo a lo establecido en la Resolución 932 de 2015
		Plásticos, PVC	tuberías plásticas							
		Metales	NA							
		Madera	NA							
		Cartón, Papel	empaque de productos de rollería, y demás no aplicable							
		Vidrio	inexistente							
		Otros	NA		23,68					CJ Recyclables S.A.S. . La cifra reportada de los residuos generados que corresponden a bolsas de cemento es de 26,68 kilogramos
	Residuos de excavación inadecuados	Arena, tierra, limos, arcillas, asfalto y tipo	NA							
	Residuos especiales	Polvo/cemento, mortero seco (dry-mix), Bentonita (arcilla)	NA							
	Residuos peligrosos	Envases de productos químicos, solventes, aceites, pinturas, thinner, grasas, lubricantes, baterías, trapos de solventes, aerosol, pilas, tintas, tóners, lubricantes convencionales y fluorescentes desechos explosivos o cualquier elemento que esté señalado en los anexos del Decreto 4741 de 2005	elementos de desechos, peligrosos, peligrosos químicos		1,00					Asociación de Recicladores Puerta de Oro
	Otros	Materiales que no pertenecen a los grupos anteriores	NA							
TOTAL				6.319,71	6.260,00	1079,00	0,00	915,00	0,00	
Cantidad de RCD reutilizada o aprovechada (m3)					4078,68					
% de RCD					65,14%					

CD EN LA OBRA

Acumulado			Mes de reporte - AGOSTO			M	
Volumen total de materiales usados en obra (m3)	Cantidad real generada (m3)	Justificación	Volumen total de materiales de construcción usados en obra (m3)	Cantidad real generada (m3)	Justificación	Volumen total de materiales de construcción usados en obra (m3)	Cantidad real generada (m3)
0	0	No aplica para este periodo	0	0	No aplica para este periodo	0	0
0	0	no aplica para este periodo	0	0	No aplica para este periodo	0	0
0	0	no aplica para este periodo	0	0	No aplica para este periodo	0	0
0,00	0,00	No aplica para este periodo	0,00	0,00	No aplica para este periodo	0,00	0,00
0,00	6.280	Durante el periodo de julio y julio no se presento movimiento de tierras, excavación o suministro de materiales al proyecto, razon por la cual no se reportan cantidades. El acumulado de RCD generado en obra corresponde a los periodos de mes de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2019, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre noviembre y diciembre de 2020 y enero febrero 2021	0	2.235	Para el periodo del mes de agosto se realiza disposicion de 223(m3) material de excavacion en el sitio San Antonio aprobado por la Autoridad Ambiental mediante Resolución 035 de 16 de julio de 2015	0	675
6119,91	0,00	El acumulado de los materiales que ingresan a obra suministrados al proyecto para la etapa de construcción pertenece de Concretar S.A. cadena TEJADA conciuto de la empresa Toisnte, prefabricados de tipo empresas Tabiagres, Gresbrk, Almacén de CONCRIA (Ladrillo) y Rasckeros materiales.	270,00	0,00	Los materiales pétreos suministrados al proyecto en el periodo de agosto corresponde a recebo común (180m3) por la empresa Concretar S.A.	27,00	0,00
0,00	0,00	no aplica para este periodo	0,000	0,00	No aplica para este periodo	0,000	0,00
0,00	0,0000	no aplica para este periodo	0,0000	0,000	No aplica para este periodo	0,0000	0,000
0,00	0,0	no aplica para este periodo	0,00	0,0	No aplica para este periodo	0,00	0,0
0,00	0,000	no aplica para este periodo	0,00	0,0	No aplica para este periodo	0,00	0,0
6119,91	6280	Los materiales pétreos suministrados al proyecto corresponden a recebo común (180m3) y material de excavación (223m3)	270	2235	Los materiales pétreos suministrados al proyecto durante este periodo corresponden a recebo común (180m3) y material de excavación (223m3)	27	675


es de reporte - SEPTIEMBRE
Justificación
No aplica para este periodo
No aplica para este periodo
No aplica para este periodo
Para el periodo del mes de septiembre se realizo disposición de 625m3 de material de excavación en el sitio San Antonio aprobado por la Autoridad Ambiental mediante Resolución 836 de 16 de julio de 2015 y Resolución 1110 de septiembre de 2017, emitidas por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.
No se realizo suministro de materiales pétreos al proyecto en el periodo de septiembre. Sin embargo se relaciona para este periodo 27 m3 de concreto suministrado por la empresa Tritelsa.
No aplica para este periodo
No aplica para este periodo
No aplica para este periodo
No aplica para este periodo

Mes de reporte - OCTUBRE			Mes de reporte - NOVIEMBRE		
Volumen total de material de construcción usado en obra (m3)	Cantidad real generada (m3)	Justificación	Volumen total de material de construcción usado en obra (m3)	Cantidad real generada (m3)	Justificación
0	0	No aplica para este periodo	0	0	No aplica para este periodo
0	0	No aplica para este periodo	0	0	No aplica para este periodo
0	0	No aplica para este periodo	0	0	No aplica para este periodo
0,00	0,00	No aplica para este periodo	0,00	0,00	No aplica para este periodo
0	405	Para el periodo del mes de octubre se realizo disposicion de 405m3 de material de excavación en el sitio San Antonio aprobado por la Autoridad Ambiental mediante Resolucion 336 de 16 de julio de 2015 y Resolucion 1110 de septiembre de 2017, emitidas por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales	0	1.455	Para el periodo del mes de noviembre se realizo disposicion 1455m3 del material de excavacion en el sitio San Antonio aprobado por la Autoridad Ambiental mediante Resolucion 336 de 16 de julio de 2015 y Resolucion 1110 de septiembre de 2017, emitidas por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.
220,50	0,00	Los materiales petreos suministrados al proyecto en el periodo de octubre corresponde a 220m3 (80m3 y mpio (15m3)) por la empresa Constructor S.A y tornillanos para este periodo 115,5 m3 de concretos suministrados por la empresa Tremix.	1419,00	0,00	Los materiales petreos suministrados al proyecto en el periodo de noviembre corresponde 1419m3
0,000	0,00	No aplica para este periodo	0,000	0,00	No aplica para este periodo
0,0000	0,000	No aplica para este periodo	0,0000	0,000	No aplica para este periodo
0,00	0,0	No aplica para este periodo	0,00	0,0	No aplica para este periodo
0,00	0,0	No aplica para este periodo	0,00	0,0	No aplica para este periodo
[redacted]					

Mes de reporte - DICIEMBRE			Mes de reporte - ENERO		
Volumen total de materiales de construcción sobrantes en obra (m3)	Cantidad real generada (m3)	Justificación	Volumen total de materiales de construcción sobrantes en obra (m3)	Cantidad real generada (m3)	Justificación
0	0	No aplica para este periodo	0	0	No aplica para este periodo
0	0	No aplica para este periodo	0	0	No aplica para este periodo
0	0	No aplica para este periodo	0	0	No aplica para este periodo
0,00	0,00	No aplica para este periodo	0,00	0,00	No aplica para este periodo
0	420	Para el periodo del mes de diciembre se realizó disposición de 420m3 de material de excavación en el sitio San Antonio aprobado por la Autoridad Ambiental mediante Resolución 836 de 16 de junio de 2015 y Resolución 1110 de septiembre de 2017, emitidas por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales	0	360	Para el periodo del mes de enero se realizó disposición del material de excavación en el sitio San Antonio aprobado por la Autoridad Ambiental mediante Resolución 836 de 16 de junio de 2015.
169,50	0,00	Los materiales pétreos suministrados al proyecto en el periodo de diciembre corresponde a B200 (60m3), triturado (15m3) y arena de pega (15m3) por la empresa Constructor S.A y grava (15m3) por la empresa Trenes y en relacion para este periodo M_5m3 de concretos suministrados por la empresa Tremix.	443,00	0,00	Los materiales pétreos suministrados al proyecto en el periodo de enero corresponde a B200 (225m3), subbase (30m3) y base (75m3) por la empresa Constructor S.A y en relacion para este periodo 119m3 de concretos suministrados por la empresa Tremix
0,000	0,00	No aplica para este periodo	0,000	0,00	No aplica para este periodo
0,00	23,68	Se genero en obra 23,68 toneladas de residuos de bolsas de cemento, los cuales fueron entregados y dispuestos con la empresa C.I. Recyclables S.A.S.			
0,0000	0,000	No aplica para este periodo	0,0000	0,000	No aplica para este periodo
0,00	0,0	No aplica para este periodo	0,00	0,0	No aplica para este periodo
0,00	0,0	No aplica para este periodo	0,00	0,0	No aplica para este periodo
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Mes de reporte - FEBRERO			Mes de reporte - MARZO		
Volumen total de materiales de construcción usados en obra (m3)	Cantidad real generada (m3)	Justificación	Volumen total de materiales de construcción usados en obra (m3)	Cantidad real generada (m3)	Justificación
0	0	No aplica para este periodo	0	0	No aplica para este periodo
0	0	No aplica para este periodo	0	0	No aplica para este periodo
0	225	Se deben 217 kilogramos de residuos de la demolición realizada en la obra que corresponden a residuos de baños, enlatados, puertas y partes eléctricas o chatarra. Este material fue entregado para reciclaje a la Asociación de Recicladores Pinares de Oro	0	0	No aplica para este periodo
0,00	0,00	No aplica para este periodo	0,00	0,00	No aplica para este periodo
0	435	Para el periodo del mes de febrero, se realizo disposicion del material de excavacion en el sitio San Antonio aprobado por la Autoridad Ambiental mediante Resolución 836 de 16 de julio de 2015.	0	30	Para el periodo del mes de marzo se realizo disposicion de 30m3 de material de excavacion en el sitio San Antonio aprobado por la Autoridad Ambiental mediante Resolución 836 de 16 de julio de 2015.
446,00	0,00	Los materiales pétreos suministrados al proyecto en el periodo de febrero corresponde a ft200 (225m3) y ripio (15m3), por la empresa Constrtura S.A., arena de rio (15m3) y grueso (15m3) de la empresa Teque S.A. y se relaciona para este periodo 17m3 de concreto suministrados por la empresa Tremix.	112,25	0,00	Los materiales pétreos suministrados al proyecto en el periodo de marzo corresponde a ft200 (45m3) y arena de rio(15m3), por la empresa Constrtura S.A., y se relaciona para este periodo 52,25m3 de concretos suministrados por la empresa Tremix.
0,000	0,00	No aplica para este periodo	0,000	0,00	No aplica para este periodo
0,0000	0,000	No aplica para este periodo	0,0000	0,000	No aplica para este periodo
0,00	0,0	No aplica para este periodo	0,00	0,0	No aplica para este periodo
0,00	0,0	No aplica para este periodo	0,00	0,0	No aplica para este periodo
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

Mes de reporte - ABRIL			Mes de reporte - MAYO		
Volumen total de materiales de construcción sacado en obra (m3)	Cantidad real generada (m3)	Justificación	Volumen total de materiales de construcción sacado en obra (m3)	Cantidad real generada (m3)	Justificación
0	0	No aplica para este periodo	0	0	No aplica para este periodo
0	0	No aplica para este periodo	0	0	No aplica para este periodo
0	0	No aplica para este periodo	0	0	No aplica para este periodo
0,00	0,00	No aplica para este periodo	0,00	0,00	No aplica para este periodo
0	0	Para el periodo del mes de abril no se realiza actividades de obra como movimiento de tierras o excavación debido a la etapa de aislamiento para prevenir el contagio de COVID 19 y suspensión del contrato de construcción	0	0	Para el periodo del mes de mayo no se realizo actividades de obra como movimiento de tierras o excavación debido a la etapa de aislamiento para prevenir el contagio de COVID 19 y suspensión del contrato de construcción
0,00	0,00	Durante el periodo de abril no se suministraron materiales pétreos al proyecto debido a la etapa de aislamiento para prevenir el contagio de COVID 19 y suspensión del contrato de construcción.	0,00	0,00	Durante el periodo de mayo no se suministraron materiales pétreos al proyecto debido a la etapa de aislamiento para prevenir el contagio de COVID 19 y suspensión del contrato de construcción
0,000	0,00	No aplica para este periodo	0,000	0,00	No aplica para este periodo
0,0000	0,000	No aplica para este periodo	0,0000	0,000	No aplica para este periodo
0,00	0,0	No aplica para este periodo	0,00	0,0	No aplica para este periodo
0,00	0,0	No aplica para este periodo	0,00	0,0	No aplica para este periodo

Mes de reporte - JUNIO			Mes de reporte - JULIO		
Volumen total de materiales de construcción usados en obra (m3)	Cantidad real generada (m3)	Justificación	Volumen total de materiales de construcción usados en obra (m3)	Cantidad real generada (m3)	Justificación
0	0	No aplica para este periodo	0	0	No aplica para este periodo
0	0	No aplica para este periodo	0	0	No aplica para este periodo
0	0	No aplica para este periodo	0	0	No aplica para este periodo
0,00	0,00	No aplica para este periodo	0,00	0,00	No aplica para este periodo
0	0	Para el periodo del mes de junio, no se realizo disposición de material de excavación en el sitio San Pedrito aprobado por la Autoridad Ambiental mediante Resolución 176 de 16 de julio de 2015.	0	380	Para el periodo del mes de julio, se realizo disposición de 380m3 del material de excavación en el sitio San Pedrito aprobado por la Autoridad Ambiental mediante Resolución 176 de 16 de julio de 2015.
102,93	0,00	Durante el periodo de junio no suministraron materiales pétreos al proyecto, se reporta 36,43 metros cúbicos de materiales prefabricados suministrados a la obra en el mes de junio y 66,5 metros cúbicos de concretos suministrados por la empresa Trems en el mes de junio	392,41	0,00	Durante este periodo se suministró materiales pétreos, prefabricados y concretos al proyecto. Se realizó el suministro de 99m3 de concreto suministrados por la empresa Trems; 12,67 m3 de ladrillo gran formato arena y 6,435m3 de ladrillo gran formato color Salmon suministrados por la empresa Talleres S.A.S., 35,1m3 de bloque tradicional No 4 suministrados por Grelen S.A.S., 16m3 de B390 suministrados por la empresa Constatar, 17m3 de arena de río suministrado por el proveedor Tepsa, 15 m3 de gravilla ¾ suministrados por la empresa Construtar, 30m3 de arena de pela suministrados por la empresa Construtar, 15 m3 de B469 suministrados por la empresa Constatar
0,000	0,00	No aplica para este periodo	0,000	0,00	No aplica para este periodo
0,0000	0,000	No aplica para este periodo	0,0000	0,000	No aplica para este periodo
0,00	0,0	No aplica para este periodo	0,00	0,0	No aplica para este periodo
0,00	0,0	No aplica para este periodo	0,00	0,0	No aplica para este periodo

Mes de reporte - AGOSTO			Mes de reporte - SEPTIEMBRE		
Volumen total de materiales de construcción usados en obra (m3)	Cantidad real generada (m3)	Justificación	Volumen total de materiales de construcción usados en obra (m3)	Cantidad real generada (m3)	Justificación
0	0	No aplica para este periodo	0	0	No aplica para este periodo
0	0	No aplica para este periodo	0	0	No aplica para este periodo
0	0	No aplica para este periodo	0	217	Se generó 217 kilogramos de residuos de la demolición realizada en la obra que corresponden a residuos de ladrillo, ventanas, puertas y pedazos madera en chatarra. Este material fue entregado para reciclaje a la Asociación de Recicladores Puerta de Oro
0,00	0,00	No aplica para este periodo	0,00	0,00	No aplica para este periodo
0	135	Para el periodo del mes de agosto, se realizo disposición de 135m3 del material de excavación en el sitio San Antonio aprobado por la AutoridadAmbiental mediante Resolución 536 de 16 de julio de 2015 y sitio de reutilización en la Mesa Mensú autorizado mediante la Resolución 1689 de 2014	0	0	Para el periodo del mes de septiembre, no se genero material de excavación y/o demolición para disposición en escombrera. No ingreso material petreo o concretos a la obra
345,60	0,00	Durante este periodo se suministro materiales pétreos, prefabricados y concretos al proyecto. Se realizó el suministro de 21,25m3 de concreto suministrados por la empresa Tremix, 22,62 m3 de ingreso gran tamaño, arena suministrados por la empresa Tabagres S.A.S., 11,5 m3 de arroje tradicional No.4 suministrados por Gredos S.A.S., 15m3 de arena de río suministrado por el proveedor Tequia, 15 m3 de bloquelón suministrados por la empresa Constructur, 30m3 de arena de pozo suministrados por la empresa Constibupar, 30 m3 de bloque suministrados por la empresa Constibupar y 150m3 de material de mejoramiento suministrado por la empresa Ferchados Industriales	219,41	0,00	Durante este periodo se suministró materiales pétreos, prefabricados y concretos al proyecto. Para un total de 219,41m3 que ingresaron al proyecto
0,000	0,00	No aplica para este periodo	0,000	0,00	No aplica para este periodo
0,0000	0,000	No aplica para este periodo	0,0000	0,000	No aplica para este periodo
0,00	0,0	No aplica para este periodo	0,00	0,0	No aplica para este periodo
0,00	0,0	No aplica para este periodo	0,00	0,0	No aplica para este periodo
[redacted]					

Mes de reporte - OCTUBRE			Mes de reporte - NOVIEMBRE			Mes
Volumen total de materiales de construcción usados en obra (m3)	Cantidad real generada (m3)	Justificación	Volumen total de materiales de construcción usados en obra (m3)	Cantidad real generada (m3)	Justificación	Volumen total de materiales de construcción usados en obra (m3)	Cantidad real generada (m3)
0	0	No aplica para este periodo	0	0	No aplica para este periodo	0	0
0	0	No aplica para este periodo	0	0	No aplica para este periodo	0	0
0	0	No aplica para este periodo	0	0	No aplica para este periodo	0	0
0,00	0,00	No aplica para este periodo	0,00	0,00	No aplica para este periodo	0,00	0,00
0	160	Para el periodo del mes de octubre se realizo disposición de 150m3 del material de excavación en el sitio de reconformación en la Mina Nieves autorizada mediante la Resolución 1489 de 2014	0	630	Para el periodo del mes de noviembre se realizo disposición de 630m3 del material de excavación en el sitio de reconformación en la Mina Nieves autorizada mediante la Resolución 1489 de 2014 y San Antonio	0	210
397,99	0,00	Durante este periodo se suministró materiales pétreos, prefabricados y concretos al proyecto. Para un total de 397,99m3 que ingresaron al proyecto	274,36	0,00	Durante este periodo se suministró materiales pétreos, prefabricados y concretos al proyecto. Para un total de 274,36m3 que ingresaron al proyecto.	461,19	0,00
0,000	0,00	No aplica para este periodo	0,000	0,00	No aplica para este periodo	0,000	0,00
0,0000	0,000	No aplica para este periodo	0,0000	0,000	No aplica para este periodo	0,0000	0,000
0,00	0,0	No aplica para este periodo	0,00	0,0	No aplica para este periodo	0,00	0,0
0,00	0,0	No aplica para este periodo	0,00	0,0	No aplica para este periodo	0,00	0,0

i de reporte - DICIEMBRE			Mes de reporte - ENERO 2021		Mes
Justificación	Volumen total de materiales de mantenimiento retirados en obra (m3)	Cantidad real generada (m3)	Justificación	Volumen total de materiales de mantenimiento retirados en obra (m3)	Cantidad real generada (m3)
No aplica para este periodo	0	0	No aplica para este periodo	0	0
No aplica para este periodo	0	0	No aplica para este periodo	0	0
No aplica para este periodo	0	0	No aplica para este periodo	0	0
No aplica para este periodo	0,00	0,00	No aplica para este periodo	0,00	0,00
Para el periodo del mes de diciembre se realizo disposición de 210m3 del material de excavación en el sitio de reconformación en la Mesa Manuel autorizado mediante la Resolución 1480 de 2014 y San Antonio.	0	255	Para el periodo del mes de enero 2021 se realizo disposición de 255m3 del material de excavación en el sitio de reconformación en la Mesa Manuel autorizado mediante la Resolución 1480 de 2014 y San Antonio	0	300
Durante este periodo se suministró materiales pétreos, prefabricados y concretos al proyecto. Para un total de 459,19m3 que ingresaron al proyecto	287,45	0,00	Durante este periodo se suministró materiales pétreos, prefabricados y concretos al proyecto. Para un total de 287,45m3 que ingresaron al proyecto.	421,92	0,00
No aplica para este periodo	0,000	0,00	No aplica para este periodo	0,000	0,00
No aplica para este periodo	0,0000	0,000	No aplica para este periodo	0,0000	0,000
No aplica para este periodo	0,00	0,0	No aplica para este periodo	0,00	0,0
No aplica para este periodo	0,00	0,0	No aplica para este periodo	0,00	0,0
[redacted]					

de reporte - FEBRERO 2021	Mes de reporte - MARZO 2021		
Institución	Volumen total de material para de construcción usado en obra (m3)	Cantidad real generada (m3)	Justificación
No aplica para este periodo	0	0	No aplica para este periodo
No aplica para este periodo	0	0	No aplica para este periodo
No aplica para este periodo	0	0	No aplica para este periodo
No aplica para este periodo	0,00	0,00	No aplica para este periodo
Para el periodo del mes de febrero 2021 e se realizo disposición de 30fm3 del material de excavación en el sitio de reconformación en la Mina Mieles autorizada mediante la Resolución 1490 de 2014 y San Antonio.	0	135	Para el periodo del mes de enero 2021 e se realizo disposición de 135m3 del material de excavación en el sitio de reconformación en la Mina Mieles autorizada mediante la Resolución 1490 de 2014 y San Antonio
Durante este periodo se suministró materiales pétreos, prefabricados y concretos al proyecto. Para un total de 421,92m3 que ingresaron al proyecto	123,50	0,00	Durante este periodo se suministró materiales pétreos, prefabricados y concretos al proyecto. Para un total de 123,5m3 que ingresaron al proyecto
No aplica para este periodo	0,000	0,00	No aplica para este periodo
No aplica para este periodo	0,0000	0,000	No aplica para este periodo
No aplica para este periodo	0,00	0,0	No aplica para este periodo
No aplica para este periodo	0,00	0,0	No aplica para este periodo

Anexo 3. SUMIDEROS Y BAÑOS

ecobaño

NIT 830.085.399-9

COMPROBANTES DE VISITA

FECHA: 2021-04-02

Cliente: G Y G INGENIEROS LTDA

Nº214367 CONTACTO: **ELKIN ANDRES PEÑA**

DIRECCION DE SERVICIO: **CRA 15 ESTE # 41 B- 06 SUR BARRIO MORALBA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL SUR BOGOTÁ. ,**

DESCRIPCION DEL SERVICIO: **Aseo de 4 baños (003L,107L,282L,301L)**

FECHA PROGRAMADA DE SERVICIO: **03/29/2021**

ESTADO DEL SERVICIO: **Realizado**

Conductor / Camión	Fecha y Hora de Servicio	Observaciones	Resultado Visita	Nombre de quien firma	Firma
Jhon Otero - WOY319	03/29/2021 12:07:17		Exitoso	ELKIN PEÑA	

Nº214155 CONTACTO: **ELKIN ANDRES PEÑA**

DIRECCION DE SERVICIO: **CRA 15 ESTE # 41 B- 06 SUR BARRIO MORALBA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL SUR BOGOTÁ. ,**

DESCRIPCION DEL SERVICIO: **Aseo de 4 baños (003L,107L,282L,301L)**

FECHA PROGRAMADA DE SERVICIO: **03/25/2021**

ESTADO DEL SERVICIO: **Realizado**

Conductor / Camión	Fecha y Hora de Servicio	Observaciones	Resultado Visita	Nombre de quien firma	Firma
Jhon Otero - WOY319	03/25/2021 08:04:52		Exitoso	ELKIN PEÑA	

Nº213932 CONTACTO: **ELKIN ANDRES PEÑA**

DIRECCION DE SERVICIO: **CRA 15 ESTE # 41 B- 06 SUR BARRIO MORALBA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL SUR BOGOTÁ. ,**

DESCRIPCION DEL SERVICIO: **Aseo de 4 baños (003L,107L,282L,301L)**

FECHA PROGRAMADA DE SERVICIO: **03/23/2021**

ESTADO DEL SERVICIO: **Realizado**

Conductor / Camión	Fecha y Hora de Servicio	Observaciones	Resultado Visita	Nombre de quien firma	Firma
Jhon Otero - WOY319	03/23/2021 10:34:36		Exitoso	ELKIN PEÑA	

Nº213700 CONTACTO: **ELKIN ANDRES PEÑA**

DIRECCION DE SERVICIO: **CRA 15 ESTE # 41 B- 06 SUR BARRIO MORALBA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL SUR BOGOTÁ. ,**

DESCRIPCION DEL SERVICIO: **Aseo de 4 baños (003L,107L,282L,301L)**

FECHA PROGRAMADA DE SERVICIO: **03/18/2021**

ESTADO DEL SERVICIO: **Realizado**

Conductor / Camión	Fecha y Hora de Servicio	Observaciones	Resultado Visita	Nombre de quien firma	Firma
Jhon Otero - WOY319	03/18/2021 09:03:18		Exitoso	ELKIN PEÑA	

Nº213473 CONTACTO: **ELKIN ANDRES PEÑA**

DIRECCION DE SERVICIO: **CRA 15 ESTE # 41 B- 06 SUR BARRIO MORALBA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL SUR BOGOTÁ. ,**

DESCRIPCION DEL SERVICIO: **Aseo de 4 baños (003L,107L,282L,301L)**

FECHA PROGRAMADA DE SERVICIO: **03/15/2021**

ESTADO DEL SERVICIO: **Realizado**

Conductor / Camión	Fecha y Hora de Servicio	Observaciones	Resultado Visita	Nombre de quien firma	Firma
Jhon Otero - WOY319	03/15/2021 08:38:36		Exitoso	ELKIN PEÑA	

Nº213264 CONTACTO: **ELKIN ANDRES PEÑA**

DIRECCION DE SERVICIO: **CRA 15 ESTE # 41 B- 06 SUR BARRIO MORALBA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL SUR BOGOTÁ. ,**

DESCRIPCION DEL SERVICIO: **Aseo de 4 baños (003L,107L,282L,301L)**

FECHA PROGRAMADA DE SERVICIO: **03/11/2021**

ESTADO DEL SERVICIO: **Realizado**

Conductor / Camión	Fecha y Hora de Servicio	Observaciones	Resultado Visita	Nombre de quien firma	Firma
Jhon Otero - WOY319	03/11/2021 06:25:53	ELKIN PEÑA	Exitoso	ELKIN PEÑA	

Nº213041 CONTACTO: **ELKIN ANDRES PEÑA**

DIRECCION DE SERVICIO: **CRA 15 ESTE # 41 B- 06 SUR BARRIO MORALBA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL SUR BOGOTÁ. ,**

DESCRIPCION DEL SERVICIO: **Aseo de 5 baños (003L,029L,107L,282L,301L)**

FECHA PROGRAMADA DE SERVICIO: **03/08/2021**

ESTADO DEL SERVICIO: **Realizado**

Conductor / Camión	Fecha y Hora de Servicio	Observaciones	Resultado Visita	Nombre de quien firma	Firma
Jhon Otero - WOY319	03/08/2021 09:38:32	SE HACE RETIRO DEL BAÑO #29	Exitoso	ELKIN PEÑA	

Nº212833 CONTACTO: **ELKIN ANDRES PEÑA**

DIRECCION DE SERVICIO: **CRA 15 ESTE # 41 B- 06 SUR BARRIO MORALBA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL SUR BOGOTÁ. ,**

DESCRIPCION DEL SERVICIO: **Aseo de 5 baños (003L,029L,107L,282L,301L)**

FECHA PROGRAMADA DE SERVICIO: **03/04/2021**

ESTADO DEL SERVICIO: **Realizado**

Conductor / Camión	Fecha y Hora de Servicio	Observaciones	Resultado Visita	Nombre de quien firma	Firma
Jhon Otero - WOY319	03/04/2021 08:01:46	SE REALIZÓ EL ASEO A SOLO DOS BAÑOS PORQUE A LOS OTROS 3 NO HUBO ACCESO	Exitoso	CAMILO ROMERO	

Nº212599 CONTACTO: **ELKIN ANDRES PEÑA**

DIRECCION DE SERVICIO: **CRA 15 ESTE # 41 B- 06 SUR BARRIO MORALBA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL SUR BOGOTÁ. ,**

DESCRIPCION DEL SERVICIO: **Aseo de 5 baños (003L,029L,107L,282L,301L)**

FECHA PROGRAMADA DE SERVICIO: **03/01/2021**

ESTADO DEL SERVICIO: **Realizado**

Conductor / Camión	Fecha y Hora de Servicio	Observaciones	Resultado Visita	Nombre de quien firma	Firma
Jhon Otero - WOY319	03/01/2021 10:07:58		Exitoso	ELKIN PEÑA	

Bogotá: Calle 162 #22-28 • PBX (1) 674-7660 • email: info@ecobano.com.co
Costa Atlántica: Calle 30 # 26-12 BDG 6 Soledad, Atlántico • PBX (5) 375-5000 Ext: 204-205-2050

ecobaño
Ecología Sanitaria

CERTIFICACIÓN

ECOBAÑO SAS certifica que hemos realizado el mantenimiento a los baños contratados por G Y G INGENIEROS LTDA identificada con NI 800227917 en las fechas y ubicación que se indica en el siguiente cuadro.

# O.S.	Fecha	Descripción	Realizado por
CRA 15 ESTE # 41 B- 06 SUR BARRIO MORALBA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL SUR BOGOTÁ.			
212599	2021-03-01	Aseo de 5 baños (003L,029L,107L,282L,301L)	Jhon Obeso WOY319
212833	2021-03-04	Aseo de 5 baños (003L,029L,107L,282L,301L)	Jhon Obeso WOY319
213041	2021-03-08	Aseo de 5 baños (003L,029L,107L,282L,301L)	Jhon Obeso WOY319
213264	2021-03-11	Aseo de 4 baños (003L,107L,282L,301L)	Jhon Obeso WOY319
213473	2021-03-15	Aseo de 4 baños (003L,107L,282L,301L)	Jhon Obeso WOY319
213700	2021-03-18	Aseo de 4 baños (003L,107L,282L,301L)	Jhon Obeso WOY319
213932	2021-03-23	Aseo de 4 baños (003L,107L,282L,301L)	Jhon Obeso WOY319
214155	2021-03-25	Aseo de 4 baños (003L,107L,282L,301L)	Jhon Obeso WOY319
214367	2021-03-29	Aseo de 4 baños (003L,107L,282L,301L)	Jhon Obeso WOY319

Los desechos de los baños fueron dispuestos en la PTAR de PARDO SÁENZ & CIA LTDA, con Registro de Vertimientos No. 00117 del 7 de Marzo de 2016 de la Secretaría de Ambiente de Bogotá.

La anterior certificación se expide a solicitud del interesado, el 02 de abril de 2021.

Cordialmente,

Jhonathan Pedraza O

Jhonatan Pedraza Orozco
Coordinador Operaciones

Bogotá: Calle 162 #22-28 • PBX (1) 674-7660 • email: info@ecobano.com.co
Costa Atlántica: Calle 30 # 26-12 BDG 6 Soledad, Atlántico • PBX (5) 375-5099 Cel: 321-235-7252 • email: infocaribe@ecobano.com.co
www.ecobano.com.co

G&G Ingenieros Ltda.	REGISTRO DE MANTENIMIENTO DE BAÑOS PORTATILES	Fecha: 16/05/2016 Código: F-AMB-023 Versión: 1 Hoja No.: 1 de 1

CONTRATISTA: GYG INGENIEROS LTDA

FRENTE DE OBRA: LOTE BARRIO MORALBA **ACTIVIDAD:** EXCAVACION Y CONSTRUCCION

Fecha de Limpieza	Vale No.	No. Baños	Empresa prestadora del servicio	Observación
1/03/2021	212599	5	ECO BAÑOS (Empresa contratada por la organización PARDO & SAENZ)	Se realiza aseo de 5 baños (003L, 029L,107L, 282L,301L)
4/03/2021	212833	5	ECO BAÑOS (Empresa contratada por la organización PARDO & SAENZ)	Se realiza aseo de 5 baños (003L, 029L,107L, 282L,301L)
8/03/2021	213041	5	ECO BAÑOS (Empresa contratada por la organización PARDO & SAENZ)	Se realiza aseo de 5 baños (003L, 029L,107L, 282L,301L)
11/03/2021	213264	4	ECO BAÑOS (Empresa contratada por la organización PARDO & SAENZ)	Se realiza aseo de 4 baños (003L, 107L, 282L,301L)
15/03/2021	213473	4	ECO BAÑOS (Empresa contratada por la organización PARDO & SAENZ)	Se realiza aseo de 4 baños (003L, 107L, 282L,301L)
18/03/2021	213700	4	ECO BAÑOS (Empresa contratada por la organización PARDO & SAENZ)	Se realiza aseo de 4 baños (003L, 107L, 282L,301L)
23/03/2021	213932	4	ECO BAÑOS (Empresa contratada por la organización PARDO & SAENZ)	Se realiza aseo de 4 baños (003L, 107L, 282L,301L)
25/03/2021	214155	4	ECO BAÑOS (Empresa contratada por la organización PARDO & SAENZ)	Se realiza aseo de 4 baños (003L, 107L, 282L,301L)
29/03/2021	214367	4	ECO BAÑOS (Empresa contratada por la organización PARDO & SAENZ)	Se realiza aseo de 4 baños (003L, 107L, 282L,301L)

ELABORO: YOHANNA PEDROZA

FECHA: 31 MARZO DE 2021

G&G Ingenieros Ltda.	SUMIDEROS PRESENTES EN OBRA Y/0 PROYECTO	Fecha: 07/06/2016
		Codigo: F-AMB-003
	AMBIENTAL	Version: 1
		Hoja 1 de 1

PROYECTO Y/O OBRA: Construccion de la estacion de bomberos Bellavista

FECHA: 31 de marzo de 2021

SEMANA (Fecha del período)	Frente de Obra	No. De sumideros presentes en el frente de obra	Estado de los sumideros	Tipo de Protección dado a los sumideros
31 de marzo	Costado sur - occidental en la carrera 15 este con calle 41b sur Lote Barrio Moralba - San Cristobal Sur	1	Bueno	Mantenimiento y cubrimiento con malla negra para evitar el paso de residuos.
31 de marzo	Rejilla ubicada en el costado oriental del lote de la obra	1	Bueno	Mantenimiento y cubrimiento con malla negra para evitar el paso de residuos.
TOTAL SUMIDEROS		2	Bueno	Mantenimiento y cubrimiento con malla negra para evitar el paso de residuos.

OBSERVACIONES: Se realiza inspecciones periodicas con el personal de orden y aseo para verificar el estado y mantenimiento de los sumideros, se anexa registro fotografico de las actividades realizadas.

DILIGENCIADO POR: YOHANNA PEDROZA **PROFESIONAL AMBIENTAL / HS**

Anexo 4. Manejo de residuos

G+G Ingenieros Ltda.	INVENTARIO RESIDUOS SOLIDOS	Fecha: 07/06/2016
		Código: F-AMB-011
	AMBIENTAL	Versión: 1
		Hoja 1 de 1

PROYECTO: Construccion de Estacion de bomberos Bellavista

No. DEL CONTRATO: 470 | **FECHA:** dia 1 al 31 de marzo 2021

PLANTA

Clasificación	Residuo	Actividad generadora	Cantidad/ Kg mes												AÑO
			Almacenado Año anterior	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
No peligrosos	Ordinarios	Alimentación, servicios de limpieza y domésticos	N/A	_	_	10	_	_	_	_	_	_	_	_	_	10
	Vegetal	Rocería	N/A	_	_	N/A	_	_	_	_	_	_	_	_	_	N/A
	Escombros	Obra civil (ocasional)	N/A	_	_	N/A	_	_	_	_	_	_	_	_	_	N/A
	Aislamientos termicos	Utilizados en Infraestructuras y equipos (fibra de vidrio, mantas termicas entre otras)	N/A	_	_	N/A	_	_	_	_	_	_	_	_	_	N/A
	Pilas alcalinas	Cambio de pilas en equipos	N/A	_	_	N/A	_	_	_	_	_	_	_	_	_	N/A
No peligrosos y reciclables	Papel y cartón	Servicios de oficinas, bolsas de cemento	N/A	_	_	N/A	_	_	_	_	_	_	_	_	_	N/A
	Vidrio y plástico	Recoleccion y acopio de tapas de botella	N/A	_	_	N/A	_	_	_	_	_	_	_	_	_	N/A
	PVC	Obra civil (ocasional)	N/A	_	_	N/A	_	_	_	_	_	_	_	_	_	N/A
	Chatarra metálica	Mantenimiento de unidades y mantenimiento de lineas de transporte	N/A	_	_	N/A	_	_	_	_	_	_	_	_	_	N/A
	Icopor	Embalaje de Equipos	N/A	_	_	N/A	_	_	_	_	_	_	_	_	_	N/A
	Madera	Producto de actividades de tala	N/A	_	_	N/A	_	_	_	_	_	_	_	_	_	N/A
Peligrosos	Chatarra Electrica y Electrónica-Cable encauchetado	Dada de baja de equipos obsoletos y mantenimiento de instrumentación y controles Mantenimiento electrico y de sistemas de comunicaciones	N/A	_	_	N/A	_	_	_	_	_	_	_	_	_	N/A
	Baterías Plomo - ácido	Cambio de baterias en equipos y sistemas UPS	N/A	_	_	N/A	_	_	_	_	_	_	_	_	_	N/A
	Pilas Níquel - cadmio	Cambio de pilas en equipos	N/A	_	_	N/A	_	_	_	_	_	_	_	_	_	N/A
	Pilas Níquel - hidruro metálico		N/A	_	_	N/A	_	_	_	_	_	_	_	_	_	N/A
	Pilas de Litio		N/A	_	_	N/A	_	_	_	_	_	_	_	_	_	N/A
	Aceites usados	Mantenimiento de equipos	N/A	_	_	N/A	_	_	_	_	_	_	_	_	_	N/A
	Aceite Dielectrico libre de PCB's	Mantenimiento Eléctrico	N/A	_	_	N/A	_	_	_	_	_	_	_	_	_	N/A
	Bombillas	Mantenimiento de iluminación exterior	N/A	_	_	N/A	_	_	_	_	_	_	_	_	_	N/A
	Fluorescentes	Mantenimiento de iluminación interior	N/A	_	_	N/A	_	_	_	_	_	_	_	_	_	N/A
	Lodo aceitoso/Borras	Mantenimiento de tanques	N/A	_	_	N/A	_	_	_	_	_	_	_	_	_	N/A
		Mantenimiento de Separadores API/CPI	N/A	_	_	N/A	_	_	_	_	_	_	_	_	_	N/A
		Mantenimiento de sumideros	N/A	_	_	N/A	_	_	_	_	_	_	_	_	_	N/A
		Mantenimiento de Piscinas de Oxidacion/Retencion	N/A	_	_	N/A	_	_	_	_	_	_	_	_	_	N/A
	Toner de impresora	Reemplazo de toner en impresoras	N/A	_	_	N/A	_	_	_	_	_	_	_	_	_	N/A
	Filtros	Mantenimiento de equipos	N/A	_	_	N/A	_	_	_	_	_	_	_	_	_	N/A
	Elementos impregnados de hidrocarburo	Operación y mantenimiento de planta; mantenimiento de lineas	N/A	_	_	N/A	_	_	_	_	_	_	_	_	_	N/A
	Grasas Lubricantes	Mantenimiento Mecánico de equipo rotativo y sistemas auxiliares	N/A	_	_	N/A	_	_	_	_	_	_	_	_	_	N/A
	Tarros de Aerosol	Mantenimiento Electrico y Mecánico	N/A	_	_	N/A	_	_	_	_	_	_	_	_	_	N/A
	Elementos Geometricos	Transporte de refinados	N/A	_	_	N/A	_	_	_	_	_	_	_	_	_	N/A
	Asbesto	Adecuaciones Fisicas	N/A	_	_	N/A	_	_	_	_	_	_	_	_	_	N/A
	Arena de Sandblasting	Mantenimiento de Tanques, Tuberias	N/A	_	_	N/A	_	_	_	_	_	_	_	_	_	N/A

Nota: Las casillas N/A significa "No Aplica", es decir, que para este periodo no se genero residuo de este tipo.

TOTAL RESIDUOS NO PELIGROSOS	10
TOTAL RESIDUOS NO PELIGROSOS Y RECICLABLES	0
TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS	0

RESPONSABLE	
NOMBRE	YOHANNA PEDROZA
CARGO	PROFESIONAL AMBIENTAL
FIRMA	

Anexo 6. Inspecciones Ambientales


GyG Ingenieros Ltda.	INSPECCIÓN DE ÁREAS DE ACOPIOS TEMPORALES	Fecha:07/06/2016
		Codigo: F-AMB-021
	AMBIENTAL	Versión: 1
		Hoja 1 de 1


Localización: ESTACION DE BOMBEROS BELLAVISTA **Hora:** 7am **Fecha:** 31-mar-21

Realizada por: YOHANNA PEDROZA **Cargo:** PROFESIONAL AMBIENTAL

Nota: Verifique las condiciones de acopios temporal de residuos, a través de la evaluación de los siguientes aspectos, complete las casillas en blanco y realice las observaciones pertinentes.

ITEM	ASPECTO A EVALUAR	CUMPLE		OBSERVACION O RECOMENDACIÓN
		SI	NO	
1	Existe un área destinada para el acopio de residuos sólidos.	x		
2	Se encuentra identificada el área de almacenamiento con el letrero "AREA DE ACOPIO TEMPORAL DE RESIDUOS SÓLIDOS".	X		
3	El área de almacenamiento se encuentra debidamente cubierta (techo).	x		
4	Se tiene programada la construcción o se cuenta con el dique de contención, como sistema de control de derrames.	x		
5	Los pisos y paredes del dique de contención son de material sólido e impermeable.	x		
6	El piso y la pared del dique de contención se encuentran libres de fisuras, grietas o defectos.	x		
7	Se cuenta con un canal perimetral, para posibles derrames.		x	No se cuenta con canal, debido a que el sitio de acopio cuenta con una base de arena que permita absorber las sustancias en caso de un derrame, el residuo generado sera dispuesto adecuadamente por el personal de orden y aseo de la obra.
8	El área de almacenamiento esta alejada de conexiones eléctricas y sistemas hídricos.	x		
9	El área de acopio temporal de residuos sólidos cuenta con una adecuada ventilación.	x		
10	Cuenta con iluminación (natural o forzada).	x		
11	El área de acopio esta ordenada y aseada.	x		
12	Se ubica extintor de polvo químico seco de 20 libras de capacidad cerca al área de acopio.	x		Se cuenta con tres extintores multiproposito de 20 libras disponibles en obra.
13	El lugar de acopio cuenta con la ventilación adecuada.	x		
14	El espacio de acopio temporal y sus contenedores son suficientes para la disposición de los residuos generados	x		
15	Cuenta con Kit Ambiental (bolsa negra, guantes de nitrilo. Pala antichispa, balde, tela olefílica y/o aserrín)	x		

RESPONSABLE	
NOMBRE	YOHANNA PEDROZA
CARGO	PROFESIONAL AMBIENTAL
FIRMA	

APROBADO	
NOMBRE	CAMILO ROMERO
CARGO	RESIDENTE DE OBRA
FIRMA	

Nota: Este documento es propiedad intelectual de GYG INGENIEROS LTDA., se prohíbe su reproducción parcial o total sin previa autorización escrita de su representante

G&G Ingenieros Ltda.	INSPECCIÓN MENSUAL KIT AMBIENTAL	Fecha: 06/02/017
		Codigo: F-AMB-022
	AMBIENTAL	Version: 1
		Hoja 1 de 1

PROYECTO: Construccion de la estacion de bomberos Bellavista

CONTRATO No.: 470 **ÁREA: OBRA**

No	NOMBRE Y APELLIDO	CC	EQUIPO, MAQUINARIA Y/O AREA	BD	GT	TL	BL	PL	FECHA INSPECCION	REALIZADA POR
1	Yohanna Pedroza	1070951642	Almacen	B	B	B	B	B	31/03/2021	YOHANNA PEDROZA

CONVENCIONES: BD = BALDE; GT = GUANTES: TL = TELA; BL = BOLSA; PL = PALA.

MARCAR EN CADA CASILLA EL ESTADO DE LOS ELEMENTOS ENTREGADOS DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CONVENCIONES: B = BUEN ESTADO; M = MAL ESTADO;
NC = NO CUENTA CON EL ELEMENTO EN EL MOMENTO DE LA INSPECCION

OBSERVACIONES:
EL KIT DE DERRAMES ESTA UBICADO EN EL ALMACEN Y DISPONIBLE PARA EL USO EN OBRA.

Yohanna Pedroza J.

Vo.Bo. AMBIENTAL

Nota: Este documento es propiedad intelectual de GyG INGENIEROS LTDA., se prohíbe su reproducción parcial o total sin previa autorización escrita de su propietario

Anexo 5. Control RCD

G&G Ingenieros Ltda.	PLANILLA DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS	Fecha: 03/09/2019
		Código: F-AMB-001
	AMBIENTAL	Versión: 2
		Hoja 1 de 1

No. DEL CONTRATO:470

OBJETO DEL CONTRATO: Construcción de la Estación de Bomberos Bellavista

FECHA: del 1 al 31 de Marzo de 2021

SITIO DE DISPOSICION: San Antonio autorizado mediante Resolucion 836 de 2015

CONTRATISTA: G&G Ingenieros Ltda

PIN DE OBRA: 17393

No.	FECHA	PLACA VOLQUETA	VALE	VOLUMEN TRANSPORTADO M^3	NOMBRE DEL TRANSPORTADOR	FIRMA RESPONSABLE DE LA OBRA
1	1/03/2021	SPY167	581054	15	CRISTIAN RINCON	
2	3/03/2021	SPY167	589943	15	CRISTIAN RINCON	
3	4/03/2021	TOQ605	580838	15	OSCAR CONTRERAS	
4	5/03/2021	TOQ605	580841	15	OSCAR CONTRERAS	
5	9/03/2021	TOQ605	590558	15	OSCAR CONTRERAS	
6	12/03/2021	TOQ605	590562	15	OSCAR CONTRERAS	
			CANTIDAD TOTAL	90		

Vo.BO PROFESIONAL AMBIENTAL

SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

581054

FECHA: DÍA MES AÑO CONTRATO IDU: _____

EMPRESA GENERADORA _____

OBRA/FRENTE _____ PIN _____

PLACAS VEHICULO _____ PIN _____

TIPO DE MATERIAL		TIPO DE VEHICULO	
Escombro		Sencillo	
Excavación	X	Doble Troque	X
Capa Vegetal		Tracto Camión	
T. Negra			
Lodo			

02/03/2021 01:23:30 p.m.
Excavación Doble troque
Pin 2582 Placa SPY167
W) Equipos Y Construcciones Sas
Estacion De Bomberos Bellavista

Espacio Para Timbre

CERTIFICACIÓN

Recibido por Fernando Ricaurte

SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

580838

Registro N° 394044

FECHA: DÍA MES AÑO CONTRATO IDU: N.A.

EMPRESA GENERADORA William Guerrero Abost S.A.S

OBRA/FRENTE TOQ605 PIN

PLACAS VEHICULO PIN

TIPO DE MATERIAL	
Escombro	X
Excavación	
Capa Vegetal	
T. Negra	
Lodo	

TIPO DE VEHICULO	
Sencillo	
Doble Troque	X
Tracto Camión	

04/03/2023 02:33:42 p.m.
Excavación Doble troque
m 18101 Placa TOQ605
Abost S.A.S
William Guerrero
Espacio Para Timbre

CERTIFICACIÓN

SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

580841

Registro N° 394297

FECHA: DIA MES AÑO CONTRATO IDU: NA

EMPRESA GENERADORA

OBRA/FRENTE PIN

PLACAS VEHICULO TOQ605 PIN

TIPO DE MATERIAL		TIPO DE VEHICULO		
Escombro		Sencillo		Placa TOQ605
Excavación	X	Doble Troque	X	
Capa Vegetal		Tracto Camión		
T. Negra				
Lodo				

CERTIFICACIÓN

SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

589943

Registro N°

FECHA: DIA MES AÑO CONTRATO IDU: NA

EMPRESA GENERADORA

OBRA/FRENTE PIN

PLACAS VEHICULO SPY167 PIN

TIPO DE MATERIAL		TIPO DE VEHICULO		
Escombro		Sencillo		Placa SPY167
Excavación		Doble Troque		
Capa Vegetal		Tracto Camión		
T. Negra				
Lodo				

CERTIFICACIÓN

SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

590558

Registro N° 395134

FECHA: DIA MES AÑO CONTRATO IDU: NA

EMPRESA GENERADORA

OBRA/FRENTE PIN

PLACAS VEHICULO TOQ605 PIN

TIPO DE MATERIAL		TIPO DE VEHICULO		
Escombro		Sencillo		Placa TOQ605
Excavación		Doble Troque		
Capa Vegetal		Tracto Camión		
T. Negra				
Lodo				

CERTIFICACIÓN

SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

590562

Registro N° 395900

FECHA: DIA MES AÑO CONTRATO IDU: NA

EMPRESA GENERADORA

OBRA/FRENTE PIN

PLACAS VEHICULO TOQ605 PIN

TIPO DE MATERIAL		TIPO DE VEHICULO		
Escombro		Sencillo		Placa TOQ605
Excavación	X	Doble Troque		
Capa Vegetal		Tracto Camión		
T. Negra				
Lodo				

CERTIFICACIÓN

read-f%3A1695672933084526612&simpl=msg-f%3A1695672933... 1/1

G&G Ingenieros Ltda.	PLANILLA DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS	Fecha: 03/09/2019
		Código: F-AMB-001
	AMBIENTAL	Versión: 2
		Hoja 1 de 1

No. DEL CONTRATO:470

OBJETO DEL CONTRATO: Construcción de la Estación de Bomberos Bellavista

FECHA: del 1 al 31 de Marzo de 2021

SITIO DE DISPOSICION: Sitio de reconformacion en las Minas Manas autorizada mediante la Resolucion 1480 de 2014.

CONTRATISTA: G&G Ingenieros Ltda **PIN DE OBRA: 17393**

No.	FECHA	PLACA VOLQUETA	VALE	VOLUMEN TRANSPORTADO M^3	NOMBRE DEL TRANSPORTADOR	FIRMA RESPONSABLE DE LA OBRA
1	6/03/2021	TTZ263	5901	15	Alfonso Diaz	
2	19/03/2021	WGP221	70578	15	Juan Moreno	
3	19/03/2021	TGL185	08018	15	Alejandro R.	
			CANTIDAD TOTAL	45		

Vo.BO PROFESIONAL AMBIENTAL

MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.

Reconformación Morfológica LAS MANAS
NIT: 900.459.311-1
Kr 17 No. 142 - 25 Tel. 7023048/60/65

Res. 1480 de 2014 de la ANLA
ORIGINAL

Remisión N: RM-911789
Fecha: 06 de March de 2021 12:45:23
Cajero: jorge
Placa: TTZ263 PIN Volqueta: 9337
CLIENTE: AGREGADOS Y TRANSPORTES AR SAS-0
Recibo No. 5901

CONCEPTO

Viaje: Doble- Excavación, Tierras, Arcillas, Recebos
TOTAL: $67,000

LAS MANAS

Resoluciones Nos. 1112 del 27/Dic./2012 y 1480 del 4/Dic./2014
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales

Nº 70578

Sencillo ☐ Doble Troque ☒ Tracto Camión ☐

FECHA: 19-03-2021

GENERADOR/CONTRATISTA: AGREGADOS Y TRANSPORTES

CONTRATO/FRENTE:

PLACAS VEHÍCULO: WGP 221

TIPO DE MATERIAL: EXCAVACION

VOLUMEN (M3): 15 MTS.

HORA DE DESCARGUE:

$ 67.000

RECIBIDO (Firma y sello)
OBRA

Anexo 7. Capacitaciones

G&G Ingenieros Ltda.	CONSOLIDADO HSEQ RELACIÓN DE CHARLAS, INDUCCIONES Y/O ENTRENAMIENTO	MES: Marzo de 2021

NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN	FECHA	DURACIÓN (HORAS)	CONTRATISTA	Nº DE ASISTENTES	FRENTE DE OBRA
Manejo ambiental de emisores atmosféricos	11-mar-21	0,5	GYG ingenieros Ltda.	79	Estación de bomberos Bellavista.
Manejo eficiente del recurso hídrico	17-mar-21	0,50	GYG ingenieros Ltda.	76	Estación de bomberos Bellavista.

RESPONSABLE AMBIENTAL	
Nombre:	Narly Yohana Pedroza
Cargo:	Profesional Ambiental

GG Ingenieros Ltda.	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha: 17/04/2019
		Código: F-TH-007
	TALENTO HUMANO	Versión: 2
		Hoja No.: 1 de 1

Tema: MANEJO AMBIENTAL DE EMISIONES ATMOSFERICOS

Capacitacion: ☒ **Charla:** ☐ **Divulgacion:** ☐

Fecha: 11/03/2021

Objetivo

Dar a conocer el programa de prevención de la contaminación atmosférica y las medidas ambientales para implementar en la obra

Temario de formacion o asunto a tratar

Emisiones atmosféricas, contaminación, medida ambiental, material particulado, ruido y olores

Elaboró : Myriam Gutiérrez R – YOHANNA PEDROZA

Cargo: Profesional HS – ING. AMBIENTAL

Firma:

Asistencia

Nº	Identificación	Nombre	Cargo	Firma
1	52.300.642	ABRIL PINEDA MARTHA LILIANA	COORDINADORA DE CALIDAD	
2	1.015.436.262	ALBA ARCILA MARIO FERNANDO	ARQ. AUXILIAR	
3	5.697.499	AMAYA ARAQUE ANTOLINO	OFICIAL	
4	91.445.424	ARENILLA BOHORQUEZ EDUARDO	HIDROSANITARIO	
5	8.115.708	ARROYO MARMOLEJO ONOFRE	OFICIAL URBANISMO	
6	1.026.295.221	BARRANTES SALAZAR ASTRID CAROLINA	AYUDANTE DE ENCHAPE	
7	1.000.774.636	BOTACHE RAYO CRISTIAN ANDRES	AYUDANTE DE MAMPOSTERIA	
8	1.006.089.104	BOTACHE RAYO JUAN CARLOS	AYUDANTE DE DRYWALL	
9	79.971.248	CASTELLANOS DIAZ FRANCISCO JAVIER	OFICIAL - MAMPOSTERIA	
10	1.014.238.184	CASTRO HUESO LUIS ALBERTO	OFICIAL ESTUCADOR	
11	1.022.341.303	COGUA AVILA DIEGO FERNEY	TECNICO INSTALADOR - ASCENSOR	
12	1.015.392.764	DIAZ GRANADOS JUAN ALEXIS	OFICIAL	
13	1.026.558.978	ESCOBAR PINTOR JAVIER ANDRES	AUXILIAR DE INGENIERIA	
14	79.767.734	ESPITIA VARGAS SANDRO IVAN	OFICIAL REMATES	
15	79.667.255	GARCIA GORDILLO LISANDRO	AYUDANTE ELÉCTRICO	
16	1.115.912.571	GARCIA MADROÑERO RENZO EDUARDO	OFICIAL DE MAMPOSTERIA	
17	100.099.115	GARCIA RIAÑO MOISES FELIPE	AYUDANTE ELÉCTRICO	
18	1.032.432.064	GIL RAMIREZ PABLO EMANUEL	OFICIAL	
19	1.030.613.866	GOENAGA OSMA EVER ANDRES	AYUDANTE	
20	1.023.908.733	GONZALEZ RIOS CRISTIAN CAMILO	OFICIAL - MAMPOSTERIA	
21	51.728.640	GUTIERREZ RODRIGUEZ MYRIAM	PROFESIONAL HS	
22	1.019.045.715	GUTIERREZ ESCOBAR WINTER	AYUDANTE DRYWALL	
23	1.073.156.378	HERNANDEZ PALACIO HECTOR GUILLERMO	OFICIAL DE MAMPOSTERIA	
24	1.073.511.144	HERNANDEZ PALACIO JOSE ALFREDO	OFICIAL DE MAMPOSTERIA	
25	19.212.619	HERNANDEZ VELOSA MIGUEL ALFONSO	OFICIAL	
26	1.076.326.522	HURTADO MURILLO YUBER EMIR	AYUDANTE URBANISMO	
27	1.000.611.401	JAIMES DIAZ JHON JAIRO	AYUDANTE	
28	1.016.071.756	JAQUE SALAZAR JOSE CRISTHIAN	AYUDANTE DE ORNAMENTACION	
29	5.968.180	LOZANO NICANOR	AYUDANTE URBANISMO	
30	80.304.928	MALDONADO MEJIA MILTON	TÈCNICO ELECTRICO	
31	79.324.337	MARTIN RODRIGUEZ JOSE HUGO	AYUDANTE	
32	79.700.970	MARTIN RODRIGUEZ WENCESLAO	AYUDANTE	

GG Ingenieros Ltda.	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha: 17/04/2019
		Código: F-TH-007
	TALENTO HUMANO	Versión: 2
		Hoja No.: 1 de 1

Tema: Manejo ambiental de emisiones atmosféricas

Capacitacion: ☐ **Charla:** ☒ **Divulgacion:** ☐

Fecha: 11/03/2021

Objetivo

Dar a conocer el programa de prevención de la contaminación atmosférica y las medidas ambientales para implementar en la obra

Temario de formacion o asunto a tratar

Emisiones atmosféricas, contaminación, medida ambiental, material particulado, ruido y olores

Elaboró : Myriam Gutiérrez R - YOHANNA PEDROZA

Cargo: Profesional HS - ING. AMBIENTAL

Firma:

Asistencia

Nº	Identificación	Nombre	Cargo	Firma
33	80.896.416	MARTINEZ GIL LUIS ADRIAN	ENCARGADO DE MAMPOSTERIA	
34	1.049.608.705	MENDOZA JAVIER	OFICIAL DRYWALL	
35	7.313.664	NUÑEZ RITIVA GERMAN ANTONIO	OFICIAL	
36	80.377.053	OBANDO HENRY ALBERTO	MAESTRO DE OBRA	
37	1.031.159.903	ORTIZ ORTIZ MIGUEL ANGEL	AYUDANTE URBANISMO	
38	79.388.911	PADILLA EDUARDO	OFICIAL	
39	79.452.393	PADILLA JOSE GUILLERMO	OFICIAL - MAMPOSTERIA	
40	1.023.900.608	PADILLA LOPEZ FARID ANDRES	AYUDANTE	
41	1.073.236.829	PEÑA SALAMANCA ELKIN ANDRES	ALMACENISTA	
42	1.090.462.822	PEREZ ECHAVEZ JOSE RICARDO	GUARDA DE SEGURIDAD	
43	1.000.774.232	PIRA PARDO JUAN CAMILO	GUARDA DE SEGURIDAD	
44	79.513.021	PRECIADO CORREA JOSE GERMAN	AYUDANTE	
45	19.379.836	PUENTES MEDINA FLORENTINO	OFICIAL	
46	1.033.778.737	QUINTERO ACOSTA MIGUEL ANGEL	GUARDA DE SEGURIDAD	
47	5.658.875	QUITIAN QUITIAN MISAEL	AYUDANTE HIDROSANITARIO	
48	1.044.609.302	REYES CRISTIAN	OFICIAL DRYWALL	
49	80.136.774	ROMERO CARRILLO CAMILO ANDRES	RESIDENTE DE OBRA	
50	92.400.503	RUIZ ROBERTO CARLOS	AYUDANTE	
51	1.023.917.691	SAA ROBLES JOSÉ EVER	OFICIAL	
52	10.554.114	SAA CASTRO JOSÉ NEVER	OFICIAL	
53	1.019.112.363	SANABRIA ALFARO KEVIN ALEXANDER	AYUDANTE DRYWALL	
54	79.966.053	SARMIENTO CHIQUILLO MARCELO AUGUSTO	RESIDENTE DE OBRA	
55	1.057.462.925	SARMIENTO JHON FREDY	TECNICO INSTALADOR ASCENSOR	
56	1.109.293.838	SANCHEZ AMAYA MARIA ARQUILIA	AYUDANTE	
57	77.105.441	SANCHEZ AMAYA DIOMAR	AYUDANTE DE MAMPOSTERIA	
58	79.584.056	SANCHEZ GUERRA MARCO AURELIO	AYUDANTE DE ENCHAPE	
59	11.367.045	SOTO CAJAMARCA JHON EWAR	TECNICO ELECTRICO	
60	1.019.101.556	SOTO ESPINOSA LUIS MARIO	AYUDANTE	
61	1.019.106.992	TINJACA CRISTIAN DAVID	OFICIAL DRYWALL	
62	14.139.533	URUEÑA OSPINA JHONATHAN GABRIEL	OPERADOR CARGADOR	
63	1.022.330.531	VARGAS ROMERO EDDY JAVIER	HIDROSANITARIOS	
64	79.114.560	VENEGAS DUARTE JOSE MARTÍN	SOLDADOR	

GG Ingenieros Ltda.	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha: 17/04/2019
	TALENTO HUMANO	Código: F-TH-007
		Versión: 2
		Hoja No.: 1 de 1

Tema: Manejo ambiental de emisiones atmosféricas

Capacitacion: ☐ **Charla:** ■ **Divulgacion:** ☐

Fecha: 11/03/2021

Objetivo

Dar a conocer el programa de prevención de la contaminación atmosférica y las medidas ambientales para implementar en la obra

Temario de formacion o asunto a tratar

Emisiones atmosféricas, contaminación, medida ambiental, material particulado, ruido y olores

Elaboró : Myriam Gutiérrez R - YOHANNA PEDROZA

Cargo: Profesional HS - ING. AMBIENTAL

Firma: Yohanna Pedroza A.

Asistencia

Nº	Identificación	Nombre	Cargo	Firma
65	1.003.037.382	YUNDA YUNDA PATRICIO	AYUDANTE	
66	1.023.865.702	MENDOZA SABOGAL ANDERSON	OFICIAL - DECORCONCRETO	
67	79.214.338	SABOGAL YOVANY	AYUDANTE - DECORCONCRETO	
68	1.058.786.705	REVOLLEDO ORDOÑEZ FAIVER	OFICIAL - DECORCONCRETO	
69	24.108. 486	REYES VELASQUEZ ANTONIO JOSE	INSTALADOR - SIAG	
70	1.111.746.669	QUIÑONES GAMBOA DIEGO ARMANDO	INSTALADOR - SIAG	
71	25.261.154	MAGO ABREU ANTONIO ALEJANDRO	INSTALADOR - SIAG	
72	80.858.547	DAZA FANDIÑO ERMINSO	INSTALADOR - SIAG	
73	79.749.315	RODRIGUEZ HERNANDEZ WILDER JAVIER	INSTALADOR - SIAG	
74	78.027.162	ROSSO MARTINEZ BENJAMIN	OFICIAL - FIRA	
75	78.034.020	ROSSO MARTINEZ NAFER	AYUDANTE - FIRA	
76	15.646.923	OVIEDO ROSSO ARTURO	AYUDANTE - FIRA	
77	1.049.896.339	FUENTES MORA BRAINER	AYUDANTE DE FACHADA	
78	1.052.453.458	ACOSTA HERNANDEZ CESAR	INSTALADOR - TU FACHADA	
79	1.001.205.472	SANGUINO AMEZQUITA SEBASTIAN ARIDES	INSTALADOR - TU FACHADA	
80				
81				
82				
83				
84				
85				
86				
87				
88				
89				
90				

Eficaz SI ☑ NO ☐ | Genera Acción de Mejora SI ☐ NO ☑ | Requiere Evaluación SI ☐ NO ☑ | **Fecha de seguimiento:** Abril 2021

GG Ingenieros Ltda.	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha: 17/04/2019
	TALENTO HUMANO	Código: F-TH-007
		Versión: 2
		Hoja No.: 1 de 1

Tema: Manejo eficiente del recurso hídrico

Capacitacion: ☐ **Charla:** ■ **Divulgacion:** ☐

Fecha: 17/03/2021

Objetivo

Dar a conocer la importancia del recurso agua y las medidas ambientales que se deben aplicar en obra

Temario de formacion o asunto a tratar

Agua, redes fluviales, redes de alcantarillado, ahorro y uso eficiente y medidas ambientales

Elaboró : Martha Liliana Abril

Cargo: Coordinadora de calidad

Firma:

Asistencia

Nº	Identificación	Nombre	Cargo	Firma
1	52.300.642	ABRIL PINEDA MARTHA LILIANA	COORDINADORA DE CALIDAD	
2	1.015.438.262	ALBA ARCILA MARIO FERNANDO	ARQ. AUXILIAR	
3	5.697.499	AMAYA ARAQUE ANTOLINO	OFICIAL	
4	91.445.424	ARENILLA BOHORQUEZ EDUARDO	HIDROSANITARIO	
5	8.115.708	ARROYO MARMOLEJO ONOFRE	OFICIAL URBANISMO	
6	1.014.180.388	BOHORQUEZ ACEVEDO DIEGO ANDRES	OFICIAL DRYWALL	
7	1.000.774.636	BOTACHE RAYO CRISTIAN ANDRES	AYUDANTE DE MAMPOSTERIA	
8	1.006.089.104	BOTACHE RAYO JUAN CARLOS	AYUDANTE DE DRYWALL	
9	79.971.248	CASTELLANOS DIAZ FRANCISCO JAVIER	OFICIAL - MAMPOSTERIA	
10	1.014.238.184	CASTRO HUESO LUIS ALBERTO	OFICIAL ESTUCADOR	
11	1.022.341.303	COGUA AVILA DIEGO FERNEY	TECNICO INSTALADOR - ASCENSOR	
12	1.015.392.764	DIAZ GRANADOS JUAN ALEXIS	OFICIAL	
13	1.026.558.978	ESCOBAR PINTOR JAVIER ANDRES	AUXILIAR DE INGENIERIA	
14	1.049.896.339	FUENTES MORA BRAINER	AYUDANTE DE FACHADA	
15	79.667.255	GARCIA GORDILLO LISANDRO	AYUDANTE ELECTRICO	
16	1.115.912.571	GARCIA MADROÑERO RENZO EDUARDO	OFICIAL DE MAMPOSTERIA	
17	100.099.115	GARCIA RIAÑO MOISES FELIPE	AYUDANTE ELECTRICO	
18	1.032.432.064	GIL RAMIREZ PABLO EMANUEL	OFICIAL	
19	1.023.908.733	GONZALEZ RIOS CRISTIAN CAMILO	OFICIAL - MAMPOSTERIA	
20	51.728.640	GUTIERREZ RODRIGUEZ MYRIAM	PROFESIONAL HS	
21	1.019.045.715	GUTIERREZ ESCOBAR WINTER	AYUDANTE DRYWALL	
22	1.073.156.378	HERNANDEZ PALACIO HECTOR GUILLERMO	OFICIAL DE MAMPOSTERIA	
23	19.212.619	HERNANDEZ VELOSA MIGUEL ALFONSO	OFICIAL	
24	1.076.326.522	HURTADO MURILLO YUBER EMIR	AYUDANTE URBANISMO	
25	1.000.611.401	JAIMES DIAZ JHON JAIRO	AYUDANTE	
26	1.016.071.756	JAQUE SALAZAR JOSE CRISTHIAN	AYUDANTE DE ORNAMENTACION	
27	5.968.180	LOZANO NICANOR	AYUDANTE URBANISMO	
28	80.304.928	MALDONADO MEJIA MILTON	TÉCNICO ELECTRICO	
29	80.896.416	MARTINEZ GIL LUIS ADRIAN	ENCARGADO DE MAMPOSTERIA	
30	1.049.608.705	MENDOZA JAVIER	OFICIAL DRYWALL	
31	7.313.664	NUÑEZ RITIVA GERMAN ANTONIO	OFICIAL	
32	80.377.053	OBANDO HENRY ALBERTO	MAESTRO DE OBRA	

G&G Ingenieros Ltda.	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha: 17/04/2019
	TALENTO HUMANO	Código: F-TH-007
		Versión: 2
		Hoja No. 1 de 1

Tema: Manejo eficiente del recurso hídrico

Capacitacion: ☐ **Charla:** ■ **Divulgacion:** ☐

Fecha: 17/03/2021

Objetivo

Dar a conocer la importancia del recurso agua y las medidas ambientales que se deben aplicar en obra

Temario de formacion o asunto a tratar

Agua, redes fluviales, redes de alcantarillado, ahorro y uso eficiente y medidas ambientales

Elaboró : Martha Liliana Abril

Cargo: Coordinadora de calidad

Firma:

Asistencia

Nº	Identificación	Nombre	Cargo	Firma
33	1.031.159.903	ORTIZ ORTIZ MIGUEL ANGEL	AYUDANTE URBANISMO	
34	7.695.863	OSORIO RAMIREZ ALEXANDER	TOPOGRRAFO	
35	79.388.911	PADILLA EDUARDO	OFICIAL	
36	79.452.393	PADILLA JOSE GUILLERMO	OFICIAL - MAMPOSTERIA	
37	1.023.900.608	PADILLA LOPEZ FARID ANDRES	AYUDANTE	
38	1.073.236.829	PEÑA SALAMANCA ELKIN ANDRES	ALMACENISTA	
39	1.090.462.822	PEREZ ECHAVEZ JOSE RICARDO	GUARDA DE SEGURIDAD	
40	1.000.774.232	PIRA PARDO JUAN CAMILO	GUARDA DE SEGURIDAD	
41	79.513.021	PRECIADO CORREA JOSE GERMAN	AYUDANTE	
42	19.379.836	PUENTES MEDINA FLORENTINO	OFICIAL	
43	1.033.778.737	QUINTERO ACOSTA MIGUEL ANGEL	GUARDA DE SEGURIDAD	
44	5.658.875	QUITIAN QUITIAN MISAEL	AYUDANTE HIDROSANITARIO	
45	1.044.609.302	REYES CRISTIAN	OFICIAL DRYWALL	
46	80.136.774	ROMERO CARRILLO CAMILO ANDRES	RESIDENTE DE OBRA	
47	92.400.503	RUIZ ROBERTO CARLOS	AYUDANTE	
48	1.023.917.691	SAA ROBLES JOSÉ EVER	OFICIAL	
49	10.554.114	SAA CASTRO JOSÉ NEVER	OFICIAL	
50	1.019.112.363	SANABRIA ALFARO KEVIN ALEXANDER	AYUDANTE DRYWALL	
51	79.966.053	SARMIENTO CHIQUILLO MARCELO AUGUSTO	RESIDENTE DE OBRA	
52	1.057.462.925	SARMIENTO JHON FREDY	TECNICO INSTALADOR ASCENSOR	
53	1.109.293.838	SANCHEZ AMAYA MARIA ARQUILIA	AYUDANTE	
54	77.105.441	SANCHEZ AMAYA DIOMAR	AYUDANTE DE MAMPOSTERIA	
55	79.584.056	SANCHEZ GUERRA MARCO AURELIO	AYUDANTE DE ENCHAPE	
56	11.367.045	SOTO CAJAMARCA JHON EWAR	TECNICO ELECTRICO	
57	1.019.101.556	SOTO ESPINOSA LUIS MARIO	AYUDANTE	
58	1.019.106.992	TINJACA CRISTIAN DAVID	OFICIAL DRYWALL	
59	14.139.533	URUEÑA OSPINA JHONATHAN GABRIEL	OPERADOR CARGADOR	
60	1.022.330.531	VARGAS ROMERO EDDY JAVIER	HIDROSANITARIOS	
61	79.114.560	VENEGAS DUARTE JOSE MARTÍN	SOLDADOR	
62	1.003.037.382	YUNDA YUNDA PATRICIO	AYUDANTE	
63	1.023.865.702	MENDOZA SABOGAL ANDERSON	OFICIAL - DECORCONCRETO	
64	79.214.338	SABOGAL YOVANY	AYUDANTE - DECORCONCRETO	

G-G Ingenieros Ltda.	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha: 17/04/2019
	TALENTO HUMANO	Código: F-TH-007
		Versión: 2
		Hoja No : 1 de 1

Tema: Manejo eficiente del recurso hídrico

Capacitacion: ■ **Charla:** ☐ **Divulgacion:** ☐

Fecha: 17/03/2021

Objetivo

Dar a conocer la importancia del recurso agua y las medidas ambientales que se deben aplicar en obra

Temario de formacion o asunto a tratar

Agua, redes fluviales, redesde alcantarillado, ahorro y uso eficiente y medidas ambientales

Elaboró : Martha Liliana Abril

Cargo: Coordinadora de calidad

Firma:

Asistencia

Nº	Identificación	Nombre	Cargo	Firma
65	1.058.786.705	REVOLLEDO ORDOÑEZ FAIVER	OFICIAL - DECORCONCRETO	
66	24.108.486	REYES VELASQUEZ ANTONIO JOSE	INSTALADOR - SIAG	
67	1.111.746.669	QUIÑONES GAMBOA DIEGO ARMANDO	INSTALADOR - SIAG	
68	25.281.154	MAGO ABREU ANTONIO ALEJANDRO	INSTALADOR - SIAG	
69	80.858.547	DAZA FANDIÑO ERMINSO	INSTALADOR - SIAG	
70	79.749.315	RODRIGUEZ HERNANDEZ WILDER JAVIER	INSTALADOR - SIAG	
71	78.027.162	ROSSO MARTINEZ BENJAMIN	OFICIAL - FIRA	
72	78.034.020	ROSSO MARTINEZ NAFER	AYUDANTE - FIRA	
73	15.646.923	OVIEDO ROSSO ARTURO	AYUDANTE - FIRA	
74	1.052.453.458	ACOSTA HERNANDEZ CESAR	INSTALADOR - TU FACHADA	
75	1.001.205.472	SANGUINO AMEZQUITA SEBASTIAN ARIDES	INSTALADOR - TU FACHADA	
76		DIEGO BOHORQUEZ	OFICIAL DRAWALL	
77				
78				
79				
80				
81				
82				
83				
84				
85				
86				
87				
88				
89				
90				

Eficaz SI ☑ NO ☐

Genera Acción de Mejora SI ☐ NO ☑

Requiere Evaluación SI ☐ NO ☑

Fecha de seguimiento: Abril 2021

Anexo 8. Reporte SDA

U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Construcción Estación de Bomberos de Bellavista

FICHA TECNICA RESUMEN DE LA OBRA

Datos del Generador (entidad a cargo de la obra)			
Nombre o razon Social NIT	G&G INGENIEROS LTDA 800.227.917-6		
Direccion	Calle 3 # 4 - 70 Oficina 301 Mosquera - Cundinamarca	Telefono	8299043 - 3502705607
Correo electronico:	gygingenierosltda@gmail.com		
Datos de la obra			
Registro de la obra ante la SDA o PIN	17393		
Nombre de la obra	Construcción de la Estación de Bomberos de Bellavista		
Modalidad de la obra:	Obra nueva	Localidad	San Cristobal
Direccion de la obra	Carrera 15 este # 41b – 06 sur	Estrato	2
Barrio	Moralba	UPZ	50 La Gloria
CHIP Catastral	AAA0203CUJZ	Area del lote del proyecto (m2)	1979 m2
Area a construir	2360.58 m2		
Licencia de construccion o urbanismo	LC 18 -3 0423		
Tiempo estimado de ejecucion de la obra	21 meses y 18 dias		
Fecha de incio de la obra	19 de junio de 2019		
Fecha estimada de finalizacion de la obra	1 de junio de 2021		
Presupuesto para la gestion de RCD	$335.899.506		
Presupuesto total de la obra	$8.357.224.570.20		
Descripcion general del proyecto	Se construirá la Construcción de la Estación de Bomberos Bellavista, la cual está ubicada en la Carrera 15 este # 41b-06 sur, en el Barrio Moralba de la localidad San Cristóbal, Bogotá. Esta obra cuenta con la licencia de construcción No. LC-18-3-0423 del 29/06/2018, su fecha de ejecutoria fue el 01 de agosto del 2018, se va a construir un área de 2360.58 m2 y será de uso institucional-dotacional servicios urbanos básicos - Seguridad Ciudadana.		
Tipo de uso	RESIDENCIAL CON ACTVIDAD ECONOMICA EN LA VIVIENDA		
Numero de pisos	3		
Numero de sotanos	1		
Altura total	12,10 m		

U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

ANEXO 4. ESTIMACIÓN DE COSTOS DE TRATAMIENTO DE LOS RCD EN OBRA

RCD GENERADO	ESTIMACIÓN DE RCD		EXPLICACIÓN DE LA CONVERSIÓN	PRECIO GESTIÓN EN PLANTA				DISPOSICIÓN FINAL			
	CANTIDAD ESTIMADA SEGÚN PG-RCD	UNIDAD*		UNIDAD**	COSTO POR UNIDAD	COSTO TOTAL	% DEL PRESUPUESTO DE LA OBRA	UNIDAD**	COSTO POR UNIDAD	COSTO TOTAL	% DEL PRESUPUESTO DE LA OBRA
Coberturas vegetales	96,00	m3	-	m3	4571,4	$ 10.217.143	7.29%	mt3	4857,1	$ 466.286	7.29%
Arcillas (caolín), limos y residuos inertes poco o no plásticos y expansivo que sobrepasan el tamiz # 200 de granulometría	7270,88	m3	-	m3	4571,4	$ 33.238.309	7.29%	mt3	4857,1	$ 35.315.703	7.29%
Concretos, cerámicos, ladrillos, arenas, gravas, bloques o fragmentos de roca, baldosines, mortero, asfalto y materiales inertes.	7473,03	m3	-	m3	3571,4	$ 26.689.393	7.29%	mt3	2285,7	$ 17.081.211	7.29%
Plásticos, PVC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cemento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maderas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cartón, Papel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vidrios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acero, hierro, cobre, aluminio, estaño y zinc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Poliestireno, cartón-yeso, (drywall), llantas usadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desechos de productos químicos, emulsiones, alquitrán, pinturas disolventes, orgánicos, aceites, asfaltos, resinas, plastificantes, tintas, betunes, barnices, tejas de asbesto, escoria, plomo, cenizas, luminarias convencionales y fluorescentes, desechos explosivos o cualquier elemento que este incluido en los anexos del Decreto 4741 de 2005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiales que no pertenecen a los grupos anteriores.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	14839,91									$ 52.863.200,00	

U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

INFORME DE APROVECHAMIENTO IN-SITU No.1	
NOMBRE DEL PROYECTO: Costrucción Estación de Bomberos de Bellavista	
CONTRATISTA: G&G INGENIEROS LTDA	**INTERVENTORÍA: PROMCIVILES SAS**
CONTRATO DE OBRA No.: 470 de 2018	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 331 de 2019**
PIN: 17393	
PERIODO DE REUTILIZACIÓN: marzo de 2021	
1. Registro Fotográfico del sitio "Antes" de la reutilización.	
	No aplica
2. Esquema del área para la reutilización del RCD (Altura, Ancho y Largo)	**Registro Fotográfico del sitio donde extrajo material reutilizado**
No aplica	No aplica
3. Tipo de material a emplear en la Reutilización.	
No aplica	
4. Origen del RCD	
No aplica	
5. Registro fotográfico durante y la finalizacion de la reutilización	
No aplica	
7. Volumen total reutilizado:	No aplica
8. Duración del proceso: No aplica	
9. Área final recuperada: No aplica	
10. Valor del % de la reutilización, respecto al total del material utilizado para la construcción de la obra: No aplica	
11. Comentarios, Conclusiones, y/o Justificación por no hacer reutilización.	
No se realizo reutilizacion de materiales en la obra, sin embargo se realizo compra de 30 m3 de material reciclado en uno de los centros de aprovechamiento denominado RECICLADOS INDUSTRIALES autorizado por la Secretaria Distrital de Ambiente - SDA.	

Representante Legal

Anexo 9. Indicadores

INDICADOR DE EFICIENCIA

Evalúa la inversión que se realizará mes a mes por parte del generador, con respecto a lo estimado en la fase de planeación

MARZO DE 2021	MARZO DE 2021	
Gastos mensuales de la implementación del PG-RCD / Presupuesto planeado para el PG-RCD x 100	5.143.100 / 335.899.506 x 100	1,53 % Total:

INDICADOR DE EFICACIA

Permite controlar el volumen de RCD aprovechados en la obra respecto a los generados

MARZO DE 2021	MARZO DE 2021	
Cantidad de residuos aprovechados en la obra por mes / Cantidad de material usado para la ejecución de la obra x 100	30,00 / 123,50 x 100	24,3% % Total:

INDICADOR DE EFECTIVIDAD

Permite realizar el seguimiento a las cantidades generadas mes a mes de RCD

MARZO DE 2021	MARZO DE 2021	
Cantidad de RCD dispuestos en sitios autorizados durante el mes / Cantidad estimada de RCD a generar en el mes x 100	135 / 408,2 x 100	33,1% % Total:

Anexo 10. Certificaciones de febrero

CONSTRITURAR SAS

Certificación Ambiental No. 1881-1100-575-21

CLIENTE: G & G INGENIEROS LTDA	
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: NIT. 800.227.917-6	
CONTRATO No: PIN 17393	ENTIDAD CONTRATANTE:

Se le suministró de:

TITULAR MINERO	GILDARDO RODRÍGUEZ VARGAS.
OPERADOR MINERO	CONSTRITURAR SAS.
CANTERA	BELLAVISTA
LOCALIZACIÓN	CIUDAD BOLIVAR - BOGOTÁ D.C.
CONTRATO No.	17415
REGISTRO MINERO No.	GDIJ-06
RESOLUCIÓN CAR No.	0407 DE 2002
REGISTRO IDU No.	373-2012
RUCOM OPE. MIN No.	2018050211986

Para el contrato de la referencia: "CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE BELLAVISTA."

PERÍODO	MATERIAL	CANTIDAD (m3)
Del 01 al 28 de febrero de 2021	Arena de Peña	60
	Gravilla ½"	15

En cumplimiento de todas las disposiciones que prescribe la legislación minera y ambiental colombiana vigente, entre otras lo señalado en los Decretos 1073 de 2015, 1076 de 2015 y 1102 de 2017 expedidos por el Ministerio de Minas y Energía. CERTIFICAMOS la procedencia licita y legal del mineral anteriormente referido. Se expide a solicitud del interesado a los 8 ocho dias del mes de marzo de 2021. En Bogotá D.C.

Atentamente,

Sonia Yohana Angel

SONIA YOHANA ANGEL
Jefe Facturación

Fecha de Aplicación: 08 de enero de 2020	Versión: 1 Revisión: 0	Copia Consecutivo	Copia Cliente	Carpeta
				X

Bogotá D.C., Calle 72 No. 10 - 70 Torre A Oficina 704 · constriturar@constriturar.com
Tels: 347 52 57 - 322 04 62 · Celular: 318 612 90 43

FANNY ISABEL TEQUIA G.
Suministro y transporte de materiales para construcción
Nit. 39.662.669-9

SOACHA. (CUND), 8 DE MARZO DE 2021

CANTERA CUEVA DEL ZORRO
CONTRATO DE CONCESIÓN DBE-111

CERTIFICA QUE:

Suministramos material el 11 de Febrero de 2021 para el proyecto "CONSTRUCCION DE LA ESTACION BOMBEROS BELLAVISTA" a nombre de G Y G INGENIEROS LTDA Nit. 800.227.917-6 asi:

- ARENA DE RIO : 15.0M3

Atentamente,

FANNY I. TEQUIA G.
C.C.No 39.662.669 Soacha
RESOLUCIÓN CAR 1558 24 DE DICIEMBRE DE 2003
No.01818

Cr 6 15 38 Brr San Luis – Soacha (CUND) Tel 7810041 Telefax 7814130
Email:Contacto@tequiaycia.com

TABLEGRES s.a.s
Prensado - Ladrillos - Acabados - Tejas - Pisos

Cogua, 11 Marzo 2021

CERTIFICADO DE ENTREGA MATERIAL

PRODUCTOS TABLEGRES SAS

A QUIEN INTERESE

Por la presente la Empresa **TABLEGRES SAS** con **NIT 832.000.722-8**, Certifica que hemos entregado las siguientes cantidades de material en el mes de Febrero 2021.

G Y G INGENIEROS LTDA				
LGFA LADRILLO GRAN FORMATO ARENA		**7.500,00**	**9.000.000,00**	
09-febrero-2021	REM 39610	2.500,00	3.000.000,00	1.200,00
18-febrero-2021	REM 39636	2.500,00	3.000.000,00	1.200,00
22-febrero-2021	REM 39647	2.500,00	3.000.000,00	1.200,00
Total G Y G INGENIEROS LTDA		**7.500,00**	**9.000.000,00**	
TOTAL VENTAS		**7.500,00**	**9.000.000,00**	

Cordialmente,

LUIS FERNANDO CALLE
Representante Legal
TABLEGRES SAS

GREDOS S.A.S
LADRILLERA

Señores:
GYG INENIEROS LTDA
Ciudad.

CERTIFICACION:

La suscrita **LADRILLERA GREDOS SAS,** identificada con Nit. 832.002.461-1 certifica que en el mes de febrero del año 2021 Se despacharon 3.430 und de bloque 4 tradicional a la empresa: **GYG INGENIEROS LTDA,** OBRA **ESTACIÓN BOMBEROS BELLA VISTA**
CONTRATO N 470 identificada con NIT: 800.227.917-6.

La presente se expide a solicitud del interesado (a) en Cogua (Cundinamarca) a los once días (11) días del mes de marzo del Dos Mil veintiuno (2021).

Cordialmente,

LADRILLERA GREDOS SAS NIT: 832.002.461-1

ING. HELMUTH KLINGE SCIOVILLE
GERENTE

Km 33 Via Zipaquirá – Ubaté Vereda El Olivo-Cogua gredosltda@hotmail.com - facturaciongredos@gmail.com

TREMIX COLOMBIA

NIT 830.106.474-5

ISO 9001 icontec

SC 764-1

Bogotá, 11 de Marzo del 2021

Señores
GYG INGENIEROS LTDA
NIT: 800.227.917-6
CONTRATO 470 de 2018
PROYECTO:ESTACION DE BOMBEROS BELLAVISTA.

Ciudad

Estimada Ingeniera,

Por medio de la presento **CONCRETERA TREMIX SAS** notifica volúmenes despachados para el **CONTRATO 470 de 2018, PROYECTO ESTACION DE BOMBEROS BELLAVISTA**

ESTACION DE BOMBEROS BELLAVISTA (CONCRETO)	59,00
40BI286C	4,00
40BN286C	55,00

Cordialmente,

PAULO LANZETTA SAIZ
Concretera TREMIX S.A.S
Correo: paulo@tremix.com.co
Cel. 3168779472

Carrera 21 No. 144 - 15 Bogotá – Colombia Tels (57)(1)6260860/61/62/63

miércoles, 17 de marzo de 2021

REX INGENIERIA S.A.

CER-SA-0312-2021

Señores:
A quien interese
Ciudad

Asunto: Certificación de material dispuesto

De la manera más atenta nos permitimos certificar que la empresa G Y G INGENIEROS LTDA. identificada con NIT: 800227917-6 ingresó al sitio de disposición final de RCD (Residuos de construcción y demolición) San Antonio aprobado mediante resolución 0836 de Julio de 2015 y resolucion 1110 de Septiembre de 2017 de la ANLA (Autoridad Nacional de Licencia Ambientales), PIN 9730 de la SDA, en el periodo comprendido entre el lunes, 1 de febrero de 2021 y el domingo, 28 de febrero de 2021 un total de 19 viajes, que representan aproximadamente 285 m3 de acuerdo con la siguiente relación.

Material	Sencilla		Doble Troque		Tracto Camión		Totales	
	Cant.	Vol.	Cant.	Vol.	Cant.	Vol.	Cant.	Vol.
Escombro								
Excavación			19 Vj	285 m³			19 Vj	285 m³
Capa Vegetal								
Tierra Negra								
Lodo								
Asfalto								

Total Viajes 19 Vj

Volumen Total 285 m3

Los cuales son provenientes de la Obra ESTACIÓN DE BOMBEROS BELLAVISTA pin 17393

Cordialmente

Ing. Juliana Pinzón
Residente de Obra
REX INGENIERIA S.A.

Nota: El volumen calculado es un estimativo de acuerdo con volqueta sencilla 7 m3, volqueta dobletroque 15 m3 y mula 22 m3. Para la verificacion, ajustes o cambios del certificado se tendrá una fecha máxima de 30 días calendario a partir de la fecha de entrega.

E: info@reciclados industriales.co
T: (+57 1) 875 9047 - 896 6879
C: 318 215 3129
W: www.reciclados industriales.co
www.novoecoprefabricados.com

Cota, marzo 26 de 2021

CR 7414 -2021

Reciclados Industriales de Colombia S.A.S., con registro IDU 486-2018 y registro gestor CAR 015 dando cumplimiento a la Resolución 0472 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo,
CERTIFICA QUE:

DATOS DEL GESTOR	
Nombre o razon social	RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA SAS
Número de idetificación	900.360.954-1
Representante Legal	FERNANDO RAMIREZ VILLAMIZAR
Telefono	8759047
Dirección	KM 1.5 COSTADO SUR, VIA BOGOTA - SIBERIA
Municipio o Distrito	COTA, CUNDINAMARCA
Gestor	PLANTA DE APROVECHAMIENTO
Cantidad de RCD suministrados al generador	B-400: 60 m3 B-600: 60 m3 **TOTAL: 120 m3**
Destino del RCD	APROVECHAMIENTO
DATOS BASICOS DEL GENERADOR	
Nombre del Generador	GYG INGENIEROS LTDA
Número de idetificación	800227917-6
Telefono	3102577275
Dirección	MORALBA
Dirección donde se generan los RCD (CONTRATO, OBJETO Y PIN)	CONTRATO 470 "CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACION DE BOMBEROS BELLAVISTA". PIN DE LA OBRA: 17393
Fecha de suministro	FEBRERO DE 2021

En constancia se firma;

RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.S.
Elaboro: Angel Aguirre Caceres

E: info@reciclados industriales.co
T: (+571) 875 9047 - 896 6879
C: 318 215 3129
W: www.reciclados industriales.co
www.novoecoprefabricados.com

Cota, marzo 26 de 2021

CR 7415 -2021

Reciclados Industriales de Colombia S.A.S., con registro IDU 510-2019 y registro gestor CAR 021 dando cumplimiento a la Resolución 0472 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo, **CERTIFICA QUE**:

DATOS DEL GESTOR	
Nombre o razon social	RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA SAS
Número de idetificación	900.360.954-1
Representante Legal	FERNANDO RAMIREZ VILLAMIZAR
Telefono	8759047
Dirección	KM 1.5 COSTADO SUR, VIA BOGOTA - SIBERIA
Municipio o Distrito	COTA, CUNDINAMARCA
Gestor	PLANTA DE APROVECHAMIENTO
Cantidad de RCD suministrados al generador	B-400: 75 m3 B-600: 30 m3 **TOTAL: 105 m3**
Destino del RCD	APROVECHAMIENTO
DATOS BASICOS DEL GENERADOR	
Nombre del Generador	GYG INGENIEROS LTDA
Número de idetificación	800227917-6
Telefono	3102577275
Dirección	MORALBA
Dirección donde se generan los RCD (CONTRATO, OBJETO Y PIN)	CONTRATO 470 "CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACION DE BOMBEROS BELLAVISTA". PIN DE LA OBRA: 17393
Fecha de suministro	FEBRERO DE 2021

En constancia se firma;

RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.S.

Elaboro: Angel Aguirre Caceres

Link de verificación

Certificación No.: CERT-751-2021

MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.
NIT: 900.459.311-1

SITIO DE DISPOSICIÓN DE MATERIAL DE ESCOMBROS Y ESTERILES LAS MANAS
(Residuos de construcción y demolición) PIN 8418-SDA SECRETARIA DISTRITAL DEL MEDIO AMBIENTE
AUTORIZADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN NÚMERO 1480 DE 2014 ANLA

CERTIFICA QUE

La firma G Y G INGENIEROS LTDA Identificada con NIT. 800227917-6, ingreso al sitio de reconformación morfológica Minas las Manas durante el periodo comprendido entre el día 10 de febrero de 2021 hasta el día 10 de febrero de 2021, Ingresando un total de (1) Viajes, para un volúmen de QUINCE M3. (15 M3) sueltos de material, como se relaciona a continuación, provenientes de la obra ESTACIÓN DE BOMBEROS BELLAVISTA , PIN OBRA: 17393.

Id	Descripción Viaje	Total M3	Total Viajes
1	Doble- Excavación, Tierras, Arcillas, Recebos	15,0	1,0

La presente certificación se expide a solicitud del interesado el día 18 de marzo de 2021.

NICOLE STHEFANNY GUZMAN LAVERDE
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PROYECTO

YURY DAYANA OTALORA MUÑOZ
ASISTENTE DE FACTURACION

Bogotá/ Cra 17 # 142-25
Tel 792-3969
Cel 321-469-6789
gerencia@maquiamarillas.com
www.maquiamarillas.com

MÁQUINAS AMARILLAS

Anexo 11. Certificaciones de marzo

CONSTRITURAR S.A.S.

Certificación Ambiental No. 1885-1104-579-21

CLIENTE: G & G INGENIEROS LTDA

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: NIT. 800.227.917-6

CONTRATO No: PIN 17393 ENTIDAD CONTRATANTE:

Se le suministró de:

TITULAR MINERO	GILDARDO RODRÍGUEZ VARGAS.
OPERADOR MINERO	CONSTRITURAR SAS.
CANTERA	BELLAVISTA
LOCALIZACIÓN	CIUDAD BOLIVAR - BOGOTÁ D.C.
CONTRATO No.	17415
REGISTRO MINERO No.	GDIJ-06
RESOLUCIÓN CAR No.	0407 DE 2002
REGISTRO IDU No.	373-2012
RUCOM OPE. MIN No.	2018050211986

Para el contrato de la referencia: "CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE BELLAVISTA."

PERÍODO	MATERIAL	CANTIDAD (m3)
Del 01 al 24 de marzo de 2021	Arena de Peña	15

En cumplimiento de todas las disposiciones que prescribe la legislación minera y ambiental colombiana vigente, entre otras lo señalado en los Decretos 1073 de 2015, 1076 de 2015 y 1102 de 2017 expedidos por el Ministerio de Minas y Energía. CERTIFICAMOS la procedencia lícita y legal del mineral anteriormente referido. Se expide a solicitud del interesado a los 25 veinticinco días del mes de marzo de 2021. En Bogotá D.C.

Atentamente,

Sonia Yohana Angel

SONIA YOHANA ANGEL
Jefe Facturación

TREMIX COLOMBIA

NIT 830.106.474-5

ISO 9001 icontec

SC 764-1

Bogotá, 6 de Abril del 2021

Señores
GYG INGENIEROS LTDA
NIT: 800.227.917-6
CONTRATO 470 de 2018
PROYECTO:ESTACION DE BOMBEROS BELLAVISTA.

Ciudad

Estimada Ingeniera,

Por medio de la presento **CONCRETERA TREMIX SAS** notifica volúmenes despachados para el **CONTRATO 470 de 2018, PROYECTO ESTACION DE BOMBEROS BELLAVISTA**

Fecha de Inicio:	2021-03-01
Fecha Final:	2021-03-31
ESTACION DE BOMBEROS BELLAVISTA (CONCRETO)	44,50
40BN286C	26,00
40BN286F	18,50
ESTACION DE BOMBEROS BELLAVISTA (MORTERO)	19,00
15MPI286	19,00

Cordialmente,

PAULO LANZETTA SAIZ
Concretera TREMIX S.A.S
Correo: paulo@tremix.com.co
Cel. 3168779472

Anexo 12. Registro fotográfico

G&G Ingenieros Ltda.	REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES HSEQ		
Proyecto/Frente de obra: Construcción de la estación de bomberos Bellavista		**Periodo: Marzo de 2021**	**Informe N°19**



FOTOGRAFÍA No.:	1	**FOTOGRAFÍA No.:**	2
LUGAR:	Lote moralba - San Cristobal Sur	**LUGAR:**	Lote moralba - San Cristobal Sur
OBSERVACIONES:	Inspección de sumideros	**OBSERVACIONES:**	Señalización y sendero peatonal





FOTOGRAFÍA No.:	3	**FOTOGRAFÍA No.:**	4
LUGAR:	Lote moralba - San Cristobal Sur	**LUGAR:**	Lote moralba - San Cristobal Sur
OBSERVACIONES:	Mantenimiento de sumideros	**OBSERVACIONES:**	Capacitación ambiental



G&G Ingenieros Ltda.	REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES HSEQ	
Proyecto/Frente de obra: Construcción de la estación de bomberos Bellavista	**Periodo: Marzo de 2021**	**Informe N°19**





FOTOGRAFÍA No.:	5	**FOTOGRAFÍA No.:**	6
LUGAR:	Lote moralba - San Cristobal Sur	**LUGAR:**	Lote moralba - San Cristobal Sur
OBSERVACIONES:	Capacitación ambiental	**OBSERVACIONES:**	Acopio de residuos





FOTOGRAFÍA No.:	7	**FOTOGRAFÍA No.:**	8
LUGAR:	Lote moralba - San Cristobal Sur	**LUGAR:**	Lote moralba - San Cristobal Sur
OBSERVACIONES:	Limpieza y mantenimiento de unidades sanitarias	**OBSERVACIONES:**	Reutilización de madera

GyG Ingenieros Ltda.	REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES HSEQ	
Proyecto/Frente de obra: Construcción de la estación de bomberos Bellavista	**Periodo: Marzo de 2021**	**Informe N°19**



FOTOGRAFÍA No.:	9
LUGAR:	Lote moralba - San Cristobal Sur
OBSERVACIONES:	Inspección de sumideros



FOTOGRAFÍA No.:	10
LUGAR:	Lote moralba - San Cristobal Sur
OBSERVACIONES:	Recolección de madera



FOTOGRAFÍA No.:	11
LUGAR:	Lote moralba - San Cristobal Sur
OBSERVACIONES:	Inspección de sumideros



FOTOGRAFÍA No.:	12
LUGAR:	Lote moralba - San Cristobal Sur
OBSERVACIONES:	Recolección de madera

GyG Ingenieros Ltda.	REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES HSEQ		
Proyecto/Frente de obra: Construcción de la estación de bomberos Bellavista		**Periodo: Marzo de 2021**	**Informe N°19**

			
FOTOGRAFÍA No.:	13	**FOTOGRAFÍA No.:**	14
LUGAR:	Lote moralba - San Cristobal Sur	**LUGAR:**	Lote moralba - San Cristobal Sur
OBSERVACIONES:	Lavado de canaletas de mixer	**OBSERVACIONES:**	Punto de acopio de residuos Covid 19