Fotos (Novedades Escuela de Poscosecha)

1. Fuga de agua en una de las paredes de la Planta 1. La fuga es provocada por la obstrucción de dos puntos de agua, al momento de realizar las adecuaciones taponaron en su totalidad los dos puntos con las placas de drywall nuevas, al no sellar de forma correcta los puntos y tampoco dejarlos habilitados, el agua se desplaza por la pared hacia la parte externa e interna de la Planta 1. Si no se corrige esta falla, las paredes se comenzaran e deteriorar.







2. Fuga de agua en tres desagües ubicados en el laboratorio de control de calidad de la Escuela de Poscosecha.





3. Fuga de agua en uno de los desagües ubicado en el Baño de hombres.



4. Fuga de agua en el cuarto destinado para la ducha de seguridad.

