


REGISTRO FOTOGRAFICO



ID	197413
SEDE	ALTERNA SUITE TEQUENDAMA
FECHA DE INTERVENCION	29 04 2021
NOMBRE DEL TECNICO	JUAN AREVALO
NOMBRE DE QUIEN FIRMA	MIGUEL ANGEL GUEVARA
DESCRIPCION	MANTENIMIENTO CAJONERAS, ARREGLO SISTEMA DE TRAMPA, SUMINISTRO E INSTALACION JUEGOS RIELES FULL EXT Y RIEL RODACHIN Y MANTENIMIENTO DE LAS MISMAS, SUMINISTRO E INSTALACION CERRADURA TIPO GUANTERA YALE






CONSTRUCCIONES





CONSTRUCCIONES









CONSTRUCCIONES






CONSTRUCCIONES





CONSTRUCCIONES












CONSTRUCCIONES





ID	197413
SEDE	SUPER CADE 20 DE JULIO
FECHA DE INTERVENCION	15 04 2021
NOMBRE DEL TECNICO	JUAN AREVALO
NOMBRE DE QUIEN FIRMA	LINA DELGADO DAZA
DESCRIPCION	SE LE DA SOLUCION A LOS REQUERIMIENTOS 208653,208654,208660,208666,208664,208680,208690,208693, SUMINISTRO E INSTALACION CERRADURA YALE 170 ¼, SUMINISTRO E INSTALACION CERRADURA PAPIZ SUMINISTRO E INSTALACION MANJIJA CERRADURA POMO REPACION CANTONERA







ID	201698
SEDE	PATIO BONITO
FECHA DE INTERVENCION	15 04 2021
NOMBRE DEL TECNICO	SEBASTIAN AGUILAR
NOMBRE DE QUIEN FIRMA	JOHANNA PORRAS
DESCRIPCION	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURA BAÑO COORDINACIÓN




ID	193934
SEDE	CADE LA VICTORIA
FECHA DE INTERVENCION	19 04 2021
NOMBRE DEL TECNICO	JUAN AREVALO
NOMBRE DE QUIEN FIRMA	SANDRA PATARROLLO
DESCRIPCION	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURA BAÑO COORDINACIÓN



CONSTRUCCIONES







ID	201234
SEDE	CADE LA GAITANA
FECHA DE INTERVENCION	14 04 2021
NOMBRE DEL TECNICO	JUAN AREVALO
NOMBRE DE QUIEN FIRMA	YENY PAOLA DIAZ
DESCRIPCION	SUMINISTRO E INSTALACION DE LA CHAPA DEL CUARTO DE INSUMOS DE ASEO, ADEMAS DE LA REVISION Y MANTENIMIENTO A LA CHAPA DEL CUARTO DE CAFETERIA



ID	207579/207530/201647
SEDE	CADE Y SUPER CADE DE SUBA
FECHA DE INTERVENCION	14 04 2021/ 15 04 2021
NOMBRE DEL TECNICO	SEBASTIAN AGUILAR
NOMBRE DE QUIEN FIRMA	REINA ISABEL DIAZ /NUBIA C
DESCRIPCION	SUMINISTRO E INSTALACION DE LA CHAPA DEL MODULO 4 Y OFICINA DEL COORDINADOR ADICIONAL, REVISION Y MANTENIMIENTO DE LA CHAPA DE CAFETERIA- REVISION Y MANTENIMIENTO DE LA CHAPA DE LA SALA No. 1 ASIGNACION DE COLPENSIONES, DONDE SE VERIFICAR SU BUEN FUNCIONAMIENTO.





ID	204283
SEDE	CADE SANTA HELENITA
FECHA DE INTERVENCION	15 04 2021
NOMBRE DEL TECNICO	SEBASTIAN AGUILAR
NOMBRE DE QUIEN FIRMA	MARIELA S
DESCRIPCION	SUMINISTRO E INSTALACION DE CHAPAS DE 5 LOCKERS EN EL AREA DE CAFETERIA



ID	200410
SEDE	SUPER CADE CALLE 13
FECHA DE INTERVENCION	20 04 2021
NOMBRE DEL TECNICO	JUAN AREVALO
NOMBRE DE QUIEN FIRMA	MDIRZIRHO CORREDOR
DESCRIPCION	SUMINISTRO E INSTALACION CERRADURA 170 ¼ YALE



ID	210710
SEDE	SUPER CADE AMERICAS
FECHA DE INTERVENCION	22 04 2021
NOMBRE DEL TECNICO	SEBASTIAN AGUILAR
NOMBRE DE QUIEN FIRMA	JULIETH MILENA ARIAS
DESCRIPCION	SUMINISTRO E INSTALACION HAFLE MANTENIMIENTO CERRADURA TRAMPA



ID	213916
SEDE	SUPER CADE MANITAS
FECHA DE INTERVENCION	22 04 2021
NOMBRE DEL TECNICO	SEBASTIAN AGUILAR
NOMBRE DE QUIEN FIRMA	JULIETH MILENA ARIAS
DESCRIPCION	SUMINISTRO E INSTALACION HAFLE MANTENIMIENTO CERRADURA TRAMPA



ID	210345
SEDE	CADE TUNAL
FECHA DE INTERVENCION	22 04 2021
NOMBRE DEL TECNICO	SEBASTIAN AGUILAR
NOMBRE DE QUIEN FIRMA	JUAN GUILLERMO RIOS
DESCRIPCION	CAMBIO CHAPA ARCHIVADOR OFICINA COORDINACION

