Anexo 2. Registro fotográfico

Calle 3 N°. 4 -70 of. 301 Mosquera, Cundinamarca
E-mail: info@gygingenierosltda.com - gerencia@gygingenierosltda.com
Teléfono: (1) 8299043 - 3502705607
www.gygingenierosltda.com

G&G Ingenieros Ltda.

REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES HSEQ

Proyecto/Frente de obra: Construccion de la estacion de bomberos Bellavista | **Periodo del informe (fecha): del 1 al 31 de agosto de 2019** | **Informe N°2**




FOTOGRAFÍA No.:	1
LUGAR:	Lote moralba - San Cristobal Sur
OBSERVACIONES:	Orden, aseo y limpieza de las zonas administrativas



FOTOGRAFÍA No.:	2
LUGAR:	Lote moralba - San Cristobal Sur
OBSERVACIONES:	Orden, aseo y limpieza de las zonas administrativas



FOTOGRAFÍA No.:	3
LUGAR:	Lote moralba - San Cristobal Sur
OBSERVACIONES:	Orden, aseo y limpieza de las zonas administrativas



FOTOGRAFÍA No.:	4
LUGAR:	Lote moralba - San Cristobal Sur
OBSERVACIONES:	Limpieza del area de salida de volquetas y maquinaria

Nota: Este documento es propiedad intelectual de GyG INGENIEROS LTDA., se prohíbe su reproducción parcial o total sin previa autorización escrita de su propietario.

G&G Ingenieros Ltda.

REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES HSEQ

Proyecto/Frente de obra: Construccion de la estacion de bomberos Bellavista	Periodo del informe (fecha): del 1 al 31 de agosto de 2019	Informe N°2




FOTOGRAFÍA No.:	5
LUGAR:	Lote moralba - San Cristobal Sur
OBSERVACIONES:	Recoleccion de residuos ordinarios



FOTOGRAFÍA No.:	6
LUGAR:	Lote moralba - San Cristobal Sur
OBSERVACIONES:	Recoleccion de residuos ordinarios



FOTOGRAFÍA No.:	7
LUGAR:	Lote moralba - San Cristobal Sur
OBSERVACIONES:	Limpieza del area de salida de volquetas y maquinaria



FOTOGRAFÍA No.:	8
LUGAR:	Lote moralba - San Cristobal Sur
OBSERVACIONES:	Limpieza del area de salida de volquetas y maquinaria

Nota: Este documento es propiedad intelectual de GyG INGENIEROS LTDA., se prohíbe su reproducción parcial o total sin previa autorización escrita de su propietario.

G&G Ingenieros Ltda.

REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES HSEQ


Proyecto/Frente de obra: Construccion de la estacion de bomberos Bellavista	Periodo del informe (fecha): del 1 al 31 de agosto de 2019	Informe N°2



FOTOGRAFÍA No.:	9
LUGAR:	Lote moralba - San Cristobal Sur
OBSERVACIONES:	Limpieza de sumideros cercanos a la obra



FOTOGRAFÍA No.:	10
LUGAR:	Lote moralba - San Cristobal Sur
OBSERVACIONES:	Limpieza de sumideros cercanos a la obra



FOTOGRAFÍA No.:	11
LUGAR:	Lote moralba - San Cristobal Sur
OBSERVACIONES:	Limpieza de sumideros cercanos a la obra



FOTOGRAFÍA No.:	12
LUGAR:	Lote moralba - San Cristobal Sur
OBSERVACIONES:	Carpado de volquetas

Nota: Este documento es propiedad intelectual de GyG INGENIEROS LTDA., se prohíbe su reproducción parcial o total sin previa autorización escrita de su propietario.

G&G Ingenieros Ltda.

REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES HSEQ

Proyecto/Frente de obra: Construccion de la estacion de bomberos Bellavista	Periodo del informe (fecha): del 1 al 31 de agosto de 2019	Informe N°2



FOTOGRAFÍA No.:	13
LUGAR:	Lote moralba - San Cristobal Sur
OBSERVACIONES:	Proteccion de sumideros con malla o polisombra



FOTOGRAFÍA No.:	14
LUGAR:	Lote moralba - San Cristobal Sur
OBSERVACIONES:	Proteccion de sumideros con malla o polisombra



FOTOGRAFÍA No.:	14
LUGAR:	Lote moralba - San Cristobal Sur
OBSERVACIONES:	Proteccion de sumideros con malla o polisombra



FOTOGRAFÍA No.:	15
LUGAR:	Lote moralba - San Cristobal Sur
OBSERVACIONES:	Proteccion de sumideros con malla o polisombra

Nota: Este documento es propiedad intelectual de GyG INGENIEROS LTDA., se prohíbe su reproducción parcial o total sin previa autorización escrita de su propietario.

G&G Ingenieros Ltda.

REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES HSEQ

Proyecto/Frente de obra: Construccion de la estacion de bomberos Bellavista	Periodo del informe (fecha): del 1 al 31 de agosto de 2019	Informe N°2



FOTOGRAFÍA No.:	16
LUGAR:	Lote moralba - San Cristobal Sur
OBSERVACIONES:	Inspeccion de kit ambiental



FOTOGRAFÍA No.:	17
LUGAR:	Lote moralba - San Cristobal Sur
OBSERVACIONES:	Inspeccion de kit ambiental



FOTOGRAFÍA No.:	18
LUGAR:	Lote moralba - San Cristobal Sur
OBSERVACIONES:	Inspeccion de kit ambiental



FOTOGRAFÍA No.:	19
LUGAR:	Lote moralba - San Cristobal Sur
OBSERVACIONES:	Inspeccion de kit ambiental

Nota: Este documento es propiedad intelectual de GyG INGENIEROS LTDA., se prohíbe su reproducción parcial o total sin previa autorización escrita de su propietario.

G&G Ingenieros Ltda.

REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES HSEQ

Proyecto/Frente de obra: Construccion de la estacion de bomberos Bellavista	**Periodo del informe (fecha): del 1 al 31 de agosto de 2019**	**Informe N°2**



FOTOGRAFÍA No.:	20
LUGAR:	Lote moralba - San Cristobal Sur
OBSERVACIONES:	Verificacion de material de excavacion generado con aparente presencia de escombros, basura y otros residuos, que no permiten su aprovechamiento en las actividades de obra



FOTOGRAFÍA No.:	21
LUGAR:	Lote moralba - San Cristobal Sur
OBSERVACIONES:	Verificacion de material de excavacion generado con aparente presencia de escombros, basura y otros residuos, que no permiten su aprovechamiento en las actividades de obra



FOTOGRAFÍA No.:	22
LUGAR:	Lote moralba - San Cristobal Sur
OBSERVACIONES:	Verificacion de material de excavacion generado con aparente presencia de escombros, basura y otros residuos, que no permiten su aprovechamiento en las actividades de obra



FOTOGRAFÍA No.:	23
LUGAR:	Lote moralba - San Cristobal Sur
OBSERVACIONES:	Verificacion de material de excavacion generado con aparente presencia de escombros, basura y otros residuos, que no permiten su aprovechamiento en las actividades de obra

Nota: Este documento es propiedad intelectual de GyG INGENIEROS LTDA., se prohíbe su reproducción parcial o total sin previa autorización escrita de su propietario.

G&G Ingenieros Ltda.

REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES HSEQ

Proyecto/Frente de obra: Construccion de la estacion de bomberos Bellavista	Periodo del informe (fecha): del 1 al 31 de agosto de 2019	Informe N°2




FOTOGRAFÍA No.:	24
LUGAR:	Lote moralba - San Cristobal Sur
OBSERVACIONES:	Verificacion de material de excavacion generado con aparente presencia de escombros, basura y otros residuos, que no permiten su aprovechamiento en las actividades de obra




FOTOGRAFÍA No.:	25
LUGAR:	Lote moralba - San Cristobal Sur
OBSERVACIONES:	Verificacion de material de excavacion generado con aparente presencia de escombros, basura y otros residuos, que no permiten su aprovechamiento en las actividades de obra



FOTOGRAFÍA No.:	26
LUGAR:	Lote moralba - San Cristobal Sur
OBSERVACIONES:	Verificacion de material de excavacion generado con aparente presencia de escombros, basura y otros residuos, que no permiten su aprovechamiento en las actividades de obra



FOTOGRAFÍA No.:	27
LUGAR:	Lote moralba - San Cristobal Sur
OBSERVACIONES:	Instalacion de avisos para separacion de residuos



FOTOGRAFÍA No.:	28
LUGAR:	Lote moralba - San Cristobal Sur
OBSERVACIONES:	Instalacion de avisos para separacion de residuos



FOTOGRAFÍA No.:	29
LUGAR:	Lote moralba - San Cristobal Sur
OBSERVACIONES:	Instalacion de cartelara informativa con temas ambientales

Nota: Este documento es propiedad intelectual de GyG INGENIEROS LTDA., se prohibe su reproducción parcial o total sin previa autorización escrita de su propietario.

G&G Ingenieros Ltda.

REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES HSEQ

Proyecto/Frente de obra: Construccion de la estacion de bomberos Bellavista	Periodo del informe (fecha): del 1 al 31 de agosto de 2019	Informe N°2



FOTOGRAFÍA No.:	30
LUGAR:	Lote moralba - San Cristobal Sur
OBSERVACIONES:	Separacion de papel usado en oficinas



FOTOGRAFÍA No.:	31
LUGAR:	Lote moralba - San Cristobal Sur
OBSERVACIONES:	Instalacion de avisos para separacion de residuos



FOTOGRAFÍA No.:	32
LUGAR:	Lote moralba - San Cristobal Sur
OBSERVACIONES:	Instalacion de avisos para separacion de residuos



FOTOGRAFÍA No.:	33
LUGAR:	Lote moralba - San Cristobal Sur
OBSERVACIONES:	Instalacion de cartelara informativa con temas ambientales





Nota: Este documento es propiedad intelectual de GyG INGENIEROS LTDA., se prohibe su reproducción parcial o total sin previa autorización escrita de su propietario.

G&G Ingenieros Ltda.

REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES HSEQ

Proyecto/Frente de obra: Construccion de la estacion de bomberos Bellavista | **Periodo del informe (fecha): del 1 al 31 de agosto de 2019** | **Informe N°2**

FOTOGRAFÍA No.:	34	**FOTOGRAFÍA No.:**	35
LUGAR:	Lote moralba - San Cristobal Sur	**LUGAR:**	Lote moralba - San Cristobal Sur
OBSERVACIONES:	Instalacion de avisos para separacion de residuos	**OBSERVACIONES:**	Instalacion de avisos para separacion de residuos





FOTOGRAFÍA No.:	36	**FOTOGRAFÍA No.:**	37
LUGAR:	Lote moralba - San Cristobal Sur	**LUGAR:**	Lote moralba - San Cristobal Sur
OBSERVACIONES:	Cubrimiento de materiales petreos	**OBSERVACIONES:**	Acopio de madera





FOTOGRAFÍA No.:	38	**FOTOGRAFÍA No.:**	39
LUGAR:	Lote moralba - San Cristobal Sur	**LUGAR:**	Lote moralba - San Cristobal Sur
OBSERVACIONES:	Recoleccion de botellas de plastico para reciclaje	**OBSERVACIONES:**	Punto ecologico en zona administrativa

Nota: Este documento es propiedad intelectual de GyG INGENIEROS LTDA., se prohíbe su reproducción parcial o total sin previa autorización escrita de su propietario.

G&G Ingenieros Ltda.

REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES HSEQ

Proyecto/Frente de obra: Construccion de la estacion de bomberos Bellavista	**Periodo del informe (fecha): del 1 al 31 de agosto de 2019**	**Informe N°2**



FOTOGRAFÍA No.:	40
LUGAR:	Lote moralba - San Cristobal Sur
OBSERVACIONES:	Capacitacion ambiental



FOTOGRAFÍA No.:	41
LUGAR:	Lote moralba - San Cristobal Sur
OBSERVACIONES:	Capacitacion ambiental



FOTOGRAFÍA No.:	42
LUGAR:	Lote moralba - San Cristobal Sur
OBSERVACIONES:	Instalacion de señalizaciones de acuerdo al PTM



FOTOGRAFÍA No.:	43
LUGAR:	Lote moralba - San Cristobal Sur
OBSERVACIONES:	Instalacion de señalizaciones de acuerdo al PTM

Nota: Este documento es propiedad intelectual de GyG INGENIEROS LTDA., se prohíbe su reproducción parcial o total sin previa autorización escrita de su propietario.