Anexo 5. Sumideros y Baños

Calle 3 N°. 4 -70 of. 301 Mosquera, Cundinamarca
E-mail: info@gygingenierosltda.com - gerencia@gygingenierosltda.com
Teléfono: (1) 8299043 - 3502705607
www.gygingenierosltda.com

G&G Ingenieros Ltda.	SUMIDEROS PRESENTES EN OBRA Y/0 PROYECTO	Fecha: 07/06/2016
		Codigo: F-AMB-003
	AMBIENTAL	Version: 1
		Hoja 1 de 1

PROYECTO Y/O OBRA: Construccion de la estacion de bomberos Bellavista

FECHA: 31 de agosto de 2019

SEMANA (Fecha del período)	Frente de Obra	No. De sumideros presentes en el frente de obra	Estado de los sumideros	Tipo de Protección dado a los sumideros
31 de agosto	Costado sur - occidental en la carrera 15 este con calle 41b sur Lote Barrio Moralba - San Cristobal Sur	1	Bueno	Mantenimiento y cubrimiento con malla negra para evitar el paso de residuos.
31 de agosto	Rejilla ubicada en el costado oriental del lote de la obra	1	Bueno	Mantenimiento y cubrimiento con malla negra para evitar el paso de residuos.
TOTAL SUMIDEROS		2	Bueno	-

OBSERVACIONES: Se realiza inspecciones periodicas con el personal de orden y aseo para verificar el estado y mantenimiento de los sumideros, se anexa registro fotografico de las actividades realizadas**.**

DILIGENCIADO POR: YOHANNA PEDROZA

PROFESIONAL AMBIENTAL / HS

Nota: Este documento es propiedad intelectual de GYG INGENIEROS LTDA., se prohíbe su reproducción parcial o total sin previa autorización escrita de su propietario.

G&G Ingenieros Ltda.	LISTA DE CHEQUEO ORDEN Y ASEO BAÑOS	Fecha: 07/06/2016
		Codigo: F-AMB-014
	AMBIENTAL	Version: 1
		Hoja 1 de 1

PROYECTO Y/O SEDE: Construccion Estacion de bomberos Bellavista — **CONTRATO No. 470**

TIPO DE BAÑO: Baño del edificio — **DAMAS** [x] — **CABALLEROS** [x]

ITEM	DESCRIPCIÓN	MES: de 1 al 31 de agosto de 2019																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Recolección de residuos papaleras	N/A	N/A	N/A	x	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	x	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	x	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	x	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	x	N/A	N/A
2	Limpieza y desinfección de inodoros	N/A	N/A	N/A	x	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	x	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	x	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	x	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	x	N/A	N/A
3	Limpieza y desinfección de orinales	N/A	N/A	N/A	x	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	x	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	x	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	x	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	x	N/A	N/A
4	Limpieza y desinfección de lavamanos	N/A	N/A	N/A	x	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	x	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	x	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	x	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	x	N/A	N/A
5	Limpieza y desinfección de dispensador de papel higienico	N/A	N/A	N/A	x	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	x	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	x	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	x	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	x	N/A	N/A
7	Barrido de pisos	N/A	N/A	N/A	x	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	x	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	x	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	x	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	x	N/A	N/A
8	Trapeado y desinfección de pisos	N/A	N/A	N/A	x	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	x	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	x	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	x	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	x	N/A	N/A
10	Limpieza de grifería	N/A	N/A	N/A	x	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	x	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	x	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	x	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	x	N/A	N/A
11	Limpieza de paredes	N/A	N/A	N/A	x	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	x	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	x	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	x	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	x	N/A	N/A
12	Limpieza de vidrios	N/A	N/A	N/A	x	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	x	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	x	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	x	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	x	N/A	N/A
13	Limpieza envase jabon liquido	N/A	N/A	N/A	x	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	x	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	x	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	x	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	x	N/A	N/A
14	Cambio de papel higienico	N/A	N/A	N/A	x	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	x	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	x	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	x	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	x	N/A	N/A
15	Cambio toalla de manos	N/A	N/A	N/A	x	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	x	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	x	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	x	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	x	N/A	N/A

Nota: Si realiza la tarea marcar con X, si no realiza la actividad marcar con una **N/A** no Aplica marcar **N/A**

RESPONSABLE	
NOMBRE:	YOHANNA PEDROZA
CARGO:	PROFESIONAL AMBIENTAL
FIRMA:	

Vo.Bo. SST (HS)	
NOMBRE:	MYRIAM AGUDELO
CARGO:	PROFESIONAL SST
FIRMA:	

Nota: Este documento es propiedad intelectual de GYG INGENIEROS LTDA., se prohíbe su reproducción parcial o total sin previa autorización escrita de su propietario.

G&G Ingenieros Ltda.	**REGISTRO DE MANTENIMIENTO DE BAÑOS PORTATILES**	Fecha: 16/05/2016
		Código: F-AMB-023
		Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

CONTRATISTA: GYG INGENIEROS

FRENTE DE OBRA: LOTE BARRIO MORALBA **ACTIVIDAD:** PRECONSTRUCCION

Fecha de Limpieza	Vale No.	No. Baños	Empresa prestadora del servicio	Observación
31 de agosto	N/A	N/A	N/A	**No se cuenta con baños portatiles a la fecha.**

ELABORO: YOHANNA PEDROZA

FECHA: 31 DE AGOSTO DE 2019

Nota: Este documento es propiedad intelectual de GyG INGENIEROS LTDA., se prohíbe su reproducción parcial o total sin previa autorización escrita de su propietario.