Anexo 10. Registro Fotográfico

Calle 3 N°. 4 -70 of. 301 Mosquera, Cundinamarca
E-mail: info@gygingenierosltda.com - gerencia@gygingenierosltda.com
Teléfono: (1) 8299043 - 3502705607
www.gygingenierosltda.com

G&G Ingenieros Ltda.

REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES HSEQ

Proyecto/Frente de obra: Construccion de la estacion de bomberos Bellavista | **Periodo del informe (fecha): del 1 al 30 de septiembre de 2019** | **Informe N°3**



FOTOGRAFÍA No.:	1
LUGAR:	Lote moralba - San Cristobal Sur
OBSERVACIONES:	Acopios de bolsas de cemento



FOTOGRAFÍA No.:	2
LUGAR:	Lote moralba - San Cristobal Sur
OBSERVACIONES:	Acopio de herramientas y materiales



FOTOGRAFÍA No.:	3
LUGAR:	Lote moralba - San Cristobal Sur
OBSERVACIONES:	Señalizacion y senderos peatonales



FOTOGRAFÍA No.:	4
LUGAR:	Lote moralba - San Cristobal Sur
OBSERVACIONES:	Limpieza del area de salida de volquetas y maquinaria

Nota: Este documento es propiedad intelectual de GyG INGENIEROS LTDA., se prohíbe su reproducción parcial o total sin previa autorización escrita de su propietario.

G&G Ingenieros Ltda.

REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES HSEQ

Proyecto/Frente de obra: Construccion de la estacion de bomberos Bellavista	Periodo del informe (fecha): del 1 al 30 de septiembre de 2019	Informe N°3



FOTOGRAFÍA No.:	5
LUGAR:	Lote moralba - San Cristobal Sur
OBSERVACIONES:	Acopios de materiales



FOTOGRAFÍA No.:	6
LUGAR:	Lote moralba - San Cristobal Sur
OBSERVACIONES:	Acopio y cubrimiento de materiales



FOTOGRAFÍA No.:	7
LUGAR:	Lote moralba - San Cristobal Sur
OBSERVACIONES:	Acopio y cubrimiento de materiales



FOTOGRAFÍA No.:	8
LUGAR:	Lote moralba - San Cristobal Sur
OBSERVACIONES:	Cubrimiento de materiales y maquinaria

Nota: Este documento es propiedad intelectual de GyG INGENIEROS LTDA., se prohíbe su reproducción parcial o total sin previa autorización escrita de su propietario.

G&G Ingenieros Ltda.

REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES HSEQ

Proyecto/Frente de obra: Construccion de la estacion de bomberos Bellavista	Periodo del informe (fecha): del 1 al 30 de septiembre de 2019	Informe N°3



FOTOGRAFÍA No.:	9
LUGAR:	Lote moralba - San Cristobal Sur
OBSERVACIONES:	Entrega de material vegetal a la empresa Recyclables - Biotecnologia Terranova S.A.S.



FOTOGRAFÍA No.:	10
LUGAR:	Lote moralba - San Cristobal Sur
OBSERVACIONES:	Entrega de material vegetal a la empresa Recyclables - Biotecnologia Terranova S.A.S.



FOTOGRAFÍA No.:	11
LUGAR:	Lote moralba - San Cristobal Sur
OBSERVACIONES:	Senderos peatonales



FOTOGRAFÍA No.:	12
LUGAR:	Lote moralba - San Cristobal Sur
OBSERVACIONES:	Humectacion del suelo

Nota: Este documento es propiedad intelectual de GyG INGENIEROS LTDA., se prohíbe su reproducción parcial o total sin previa autorización escrita de su propietario.

G&G Ingenieros Ltda.

REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES HSEQ

Proyecto/Frente de obra: Construccion de la estacion de bomberos Bellavista	Periodo del informe (fecha): del 1 al 30 de septiembre de 2019	Informe N°3



FOTOGRAFÍA No.:	13
LUGAR:	Lote moralba - San Cristobal Sur
OBSERVACIONES:	Capacitaciones



FOTOGRAFÍA No.:	14
LUGAR:	Lote moralba - San Cristobal Sur
OBSERVACIONES:	Capacitaciones



FOTOGRAFÍA No.:	14
LUGAR:	Lote moralba - San Cristobal Sur
OBSERVACIONES:	Proteccion de sumideros con malla o polisombra



FOTOGRAFÍA No.:	15
LUGAR:	Lote moralba - San Cristobal Sur
OBSERVACIONES:	Socializacion ambiental

Nota: Este documento es propiedad intelectual de GyG INGENIEROS LTDA., se prohíbe su reproducción parcial o total sin previa autorización escrita de su propietario.

G&G Ingenieros Ltda.

REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES HSEQ

Proyecto/Frente de obra: Construccion de la estacion de bomberos Bellavista | **Periodo del informe (fecha): del 1 al 30 de septiembre de 2019** | **Informe N°3**



FOTOGRAFÍA No.:	16
LUGAR:	Lote moralba - San Cristobal Sur
OBSERVACIONES:	Punto ecologico en obra



FOTOGRAFÍA No.:	17
LUGAR:	Lote moralba - San Cristobal Sur
OBSERVACIONES:	Demarcacion de sendero peatonal



FOTOGRAFÍA No.:	18
LUGAR:	Lote moralba - San Cristobal Sur
OBSERVACIONES:	Acopio de pilas usadas



FOTOGRAFÍA No.:	19
LUGAR:	Lote moralba - San Cristobal Sur
OBSERVACIONES:	Acopio de tapas plasticas

Nota: Este documento es propiedad intelectual de GyG INGENIEROS LTDA., se prohíbe su reproducción parcial o total sin previa autorización escrita de su propietario.

G&G Ingenieros Ltda.

REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES HSEQ

Proyecto/Frente de obra: Construccion de la estacion de bomberos Bellavista	Periodo del informe (fecha): del 1 al 30 de septiembre de 2019	Informe N°3



FOTOGRAFÍA No.:	20
LUGAR:	Lote moralba - San Cristobal Sur
OBSERVACIONES:	Punto ecologico



FOTOGRAFÍA No.:	21
LUGAR:	Lote moralba - San Cristobal Sur
OBSERVACIONES:	Orden y aseo de areas administrativas



FOTOGRAFÍA No.:	22
LUGAR:	Lote moralba - San Cristobal Sur
OBSERVACIONES:	Orden y aseo de baños



FOTOGRAFÍA No.:	23
LUGAR:	Lote moralba - San Cristobal Sur
OBSERVACIONES:	Clasificacion de residuos

Nota: Este documento es propiedad intelectual de GyG INGENIEROS LTDA., se prohíbe su reproducción parcial o total sin previa autorización escrita de su propietario.

G&G Ingenieros Ltda.

REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES HSEQ

Proyecto/Frente de obra: Construccion de la estacion de bomberos Bellavista	**Periodo del informe (fecha): del 1 al 30 de septiembre de 2019**	**Informe N°3**



FOTOGRAFÍA No.:	24
LUGAR:	Lote moralba - San Cristobal Sur
OBSERVACIONES:	Orden y aseo de baños



FOTOGRAFÍA No.:	25
LUGAR:	Lote moralba - San Cristobal Sur
OBSERVACIONES:	Capacitacion ambiental



FOTOGRAFÍA No.:	26
LUGAR:	Lote moralba - San Cristobal Sur
OBSERVACIONES:	Acopio de tapas plasticas



FOTOGRAFÍA No.:	27
LUGAR:	Lote moralba - San Cristobal Sur
OBSERVACIONES:	Traslado de material reciclable

Nota: Este documento es propiedad intelectual de GyG INGENIEROS LTDA., se prohíbe su reproducción parcial o total sin previa autorización escrita de su propietario.

G&G Ingenieros Ltda.

REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES HSEQ

Proyecto/Frente de obra: Construccion de la estacion de bomberos Bellavista	Periodo del informe (fecha): del 1 al 30 de septiembre de 2019	Informe N°3



FOTOGRAFÍA No.:	28
LUGAR:	Lote moralba - San Cristobal Sur
OBSERVACIONES:	Sitio de acopio de combustibles



FOTOGRAFÍA No.:	29
LUGAR:	Lote moralba - San Cristobal Sur
OBSERVACIONES:	Sitio de acopio de combustibles



FOTOGRAFÍA No.:	30
LUGAR:	Lote moralba - San Cristobal Sur
OBSERVACIONES:	Pesaje de botellas plasticas



FOTOGRAFÍA No.:	31
LUGAR:	Lote moralba - San Cristobal Sur
OBSERVACIONES:	Pesaje de bolsas de cemento



FOTOGRAFÍA No.:	32
LUGAR:	Lote moralba - San Cristobal Sur
OBSERVACIONES:	Proteccion del suelo en la preparacion de mezclas de concreto



FOTOGRAFÍA No.:	33
LUGAR:	Lote moralba - San Cristobal Sur
OBSERVACIONES:	Recoleccion de residuos ordinarios

Nota: Este documento es propiedad intelectual de GyG INGENIEROS LTDA., se prohíbe su reproducción parcial o total sin previa autorización escrita de su propietario.

G&G Ingenieros Ltda.

REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES HSEQ

Proyecto/Frente de obra: Construccion de la estacion de bomberos Bellavista	Periodo del informe (fecha): del 1 al 30 de septiembre de 2019	Informe N°3



FOTOGRAFÍA No.:	34
LUGAR:	Lote moralba - San Cristobal Sur
OBSERVACIONES:	Recoleccion y traslado de sustancias quimicas propiedad de Bomberos



FOTOGRAFÍA No.:	35
LUGAR:	Lote moralba - San Cristobal Sur
OBSERVACIONES:	Recoleccion y traslado de sustancias quimicas propiedad de Bomberos



FOTOGRAFÍA No.:	36
LUGAR:	Lote moralba - San Cristobal Sur
OBSERVACIONES:	Mantenimiento de sumideros



FOTOGRAFÍA No.:	37
LUGAR:	Lote moralba - San Cristobal Sur
OBSERVACIONES:	Humectacion del suelo

Nota: Este documento es propiedad intelectual de GyG INGENIEROS LTDA., se prohíbe su reproducción parcial o total sin previa autorización escrita de su propietario.