# Anexo 15. Registro fotográfico

G&G Ingenieros Ltda.

# REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES HS

**Proyecto Construcción Estación de Bomberos Bellavista** | **Periodo del informe (fecha): 1/10/2019 AL 31/10/2019** | **Informe N° 4**






| | |
|---|---|
| **FOTOGRAFÍA No.:** | 1 |
| **LUGAR:** | Construcción Estación Bomberos Bellavista |
| **OBSERVACIONES:** | Actividades de excavación mecanica cumpliendo con normas de seguridad. |






| | |
|---|---|
| **FOTOGRAFÍA No.:** | 2 |
| **LUGAR:** | Construcción Estación Bomberos Bellavista |
| **OBSERVACIONES:** | Actividades de Calistenia, Charla diaria e identificación de riesgos acorde a la actividad a desarrollar a colaboradores en obra |







| | |
|---|---|
| **FOTOGRAFÍA No.:** | 3 |
| **LUGAR:** | Construcción Estación Bomberos Bellavista |
| **OBSERVACIONES:** | TSA: Activiades de amarre de hierro columnas, encofrado, fundida con concreto |







| | |
|---|---|
| **FOTOGRAFÍA No.:** | 4 |
| **LUGAR:** | Construcción Estación Bomberos Bellavista |
| **OBSERVACIONES:** | Adecuaciones de zonas ubicación de plataformas , instalación de lineas de vida perimetrales y accesos con escaleras para realizar actividades de fundida concreto en forma segura |



Nota: Este documento es propiedad intelectual de GyG INGENIEROS LTDA., se prohíbe su reproducción parcial o total sin previa autorización escrita de su propietario.


G&G Ingenieros Ltda.

# REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES HS

**Proyecto Construcción Estación de Bomberos Bellavista** | **Periodo del informe (fecha): 1/10/2019 AL 31/10/2019** | **Informe N° 4**





| | |
|---|---|
| **FOTOGRAFÍA No.:** | 5 |
| **LUGAR:** | Construcción Estación Bomberos Bellavista |
| **OBSERVACIONES:** | Toma a diario de alcoholimetrias a todos los colaboradores del proyecto |









| | |
|---|---|
| **FOTOGRAFÍA No.:** | 6 |
| **LUGAR:** | Construcción Estación Bomberos Bellavista |
| **OBSERVACIONES:** | Instalación señalización preventiva, emergencias, plataformas pasos seguros y mantenimiento de extensiones electricas. |





| | |
|---|---|
| **FOTOGRAFÍA No.:** | 7 |
| **LUGAR:** | Construcción Estación Bomberos Bellavista |
| **OBSERVACIONES:** | Actividad de excavación mecanica y cargue de volquetas cumpliendo con normas de seguridad para realizar la actividad y el PMT establecido. |







| | |
|---|---|
| **FOTOGRAFÍA No.:** | 8 |
| **LUGAR:** | Construcción Estación Bomberos Bellavista |
| **OBSERVACIONES:** | Armado de puente , sendero peatonal. Actividades de delimitación y señalización de áreas internas al proyecto . |



Nota: Este documento es propiedad intelectual de GyG INGENIEROS LTDA., se prohíbe su reproducción parcial o total sin previa autorización escrita de su propietario.

G&G Ingenieros Ltda.

# REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES HS

**Proyecto Construcción Estación de Bomberos Bellavista** | **Periodo del informe (fecha): 1/10/2019 AL 31/10/2019** | **Informe N° 4**






| | |
|---|---|
| **FOTOGRAFÍA No.:** | 9 |
| **LUGAR:** | Construcción Estación Bomberos Bellavista |
| **OBSERVACIONES:** | TSA: Armado de andamio multidireccional certificados para la activiidad de amarre de hierro, encofrado . Fundida .muros , columas . |





| | |
|---|---|
| **FOTOGRAFÍA No.:** | 10 |
| **LUGAR:** | Construcción Estación Bomberos Bellavista |
| **OBSERVACIONES:** | Participación en el simucro distrital de evacuación el 2 10 2019 con todo el grupo de todos los colaboradores del proyecto. |

| | |
|---|---|
| **FOTOGRAFÍA No.:** | 11 |
| **LUGAR:** | Construcción Estación Bomberos Bellavista |
| **OBSERVACIONES:** | Cumplimiento PMT Y COI No. 35 |



todos

| | |
|---|---|
| **FOTOGRAFÍA No.:** | 12 |
| **LUGAR:** | Construcción Estación Bomberos Bellavista |
| **OBSERVACIONES:** | Capacitación de ARL Colmena sobre manejo de emergencias. |



Nota: Este documento es propiedad intelectual de GyG INGENIEROS LTDA., se prohíbe su reproducción parcial o total sin previa autorización escrita de su propietario.