Anexo 16. Inspecciones

Calle 3 N°. 4 -70 of. 301 Mosquera, Cundinamarca
E-mail: info@gygingenierosltda.com - gerencia@gygingenierosltda.com
Teléfono: (1) 8299043 - 3502705607
www.gygingenierosltda.com

G&G Ingenieros Ltda.	LISTA DE CHEQUEO ANDAMIOS Y ESCALERAS	Fecha: 16/05/2016
		Código: F-HSEQ-010
	HSEQ	Versión: 2
		Hoja No.: 1 de 1

UBICACIÓN	Construcción Estación Bomberos Bellavista.
ACTIVIDAD	Acceso a Palomera del Tanque.
FECHA	07/10/2019.

ITEM ANDAMIOS	SI	NO	N/A
El andamio se apoya sobre una base firme, nivelada y horizontal, existe zapata en la base del andamio			
Estructura aplomada, nivelada y alineada.			
Diagonales completas (crucetas) y se encuentran aseguradas con pasadores seguros sin puntos o filos sobresaliendo peligrosamente			
Plataformas con 2 tablones minimo, en buen estado, resistentes y debidamente asegurados que no sobresalgan de la estructura del andamio a una distancia menor de 30cm			
Esta el andamio amarrado a una estructura firme, resistente y contra movimientos			
Hay manera segura de subir y bajar del andamio sin trepar sobre los travesaños?, existen barandas en la plataforma del trabajo?			
El andamio se va a usar alejado de lineas electricas			

Ingreso a obra 30/09/2019. Ref: Modelo 210 IA Ext. 6.09 Mb(1)

ESCALERAS	SI	NO	N/A
La escalera se encuentra en perfecto estado, sin agrietamientos y abolladuras	✓		
Los peldaños de la escalera estan firmes y no superan una distancia de 40cm	✓		
Las zapatas, travesaños y largueros de la escalera se encuentran en buen estado	✓		
La escalera supera por lo menos 1m la altura de trabajo y el ángulo es correcto de acuerdo a la superficie de trabajo	✓		
La escalera posee un sistema de apoyo que ofrece resistencia frente al deslizamiento	✓		
La escalera esta asegurada en su parte superior a una estructura firme, resistente y segura.			

VERIFICA Y AUTORIZA RESPONSABLE SST - HSEQ		VERIFICA Y AUTORIZA ÁREA TÉCNICA	
NOMBRE	Mynam Gutierrez R.	**NOMBRE**	Arq. Marcelo Sarmiento.
FIRMA		**FIRMA**	

G&G Ingenieros Ltda.	LISTA DE CHEQUEO ANDAMIOS Y ESCALERAS	Fecha: 16/05/2016
		Código: F-HSEQ-010
	HSEQ	Versión: 2
		Hoja No.: 1 de 1

UBICACIÓN	Construcción Edificio Bomberos Bellavista.
ACTIVIDAD	Acceso a Palomera del Tanque.
FECHA	07/10/2019.

ITEM ANDAMIOS	SI	NO	N/A
El andamio se apoya sobre una base firme, nivelada y horizontal, existe zapata en la base del andamio			
Estructura aplomada, nivelada y alineada.			
Diagonales completas (crucetas) y se encuentran aseguradas con pasadores seguros sin puntos o filos sobresaliendo peligrosamente			
Plataformas con 2 tablones minimo, en buen estado, resistentes y debidamente asegurados que no sobresalgan de la estructura del andamio a una distancia menor de 30cm			
Esta el andamio amarrado a una estructura firme, resistente y contra movimientos			
Hay manera segura de subir y bajar del andamio sin trepar sobre los travesaños?, existen barandas en la plataforma del trabajo?			
El andamio se va a usar alejado de lineas electricas			
Ingreso a obra 30/09/2019. **ESCALERAS** · Ref: Modelo 210 IA Ext. 6.09 Nb(1)	**SI**	**NO**	**N/A**
La escalera se encuentra en perfecto estado, sin agrietamientos y abolladuras	✓		
Los peldaños de la escalera estan firmes y no superan una distancia de 40cm	✓		
Las zapatas, travesaños y largueros de la escalera se encuentran en buen estado	✓		
La escalera supera por lo menos 1m la altura de trabajo y el ángulo es correcto de acuerdo a la superficie de trabajo	✓		
La escalera posee un sistema de apoyo que ofrece resistencia frente al deslizamiento	✓		
La escalera esta asegurada en su parte superior a una estructura firme, resistente y segura.			

VERIFICA Y AUTORIZA RESPONSABLE SST - HSEQ		VERIFICA Y AUTORIZA ÁREA TÉCNICA	
NOMBRE	Myriam Gutierrez R.	**NOMBRE**	Arq. Marcelo Sarmiento.
FIRMA		**FIRMA**	

G&G Ingenieros Ltda.	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VIBROCOMPACTADORES MANUALES (RANA-CANGURO)	Fecha: 07/06/2016
		Codigo: F-HSEQ-061
	HSEQ	Version: 1
		Hoja 1 de 1

Proyecto y/o Obra: Construcción Estación Bomberos Bellavista | Fecha: 31/10/2019.

Semana del: 28/10/2019 | al: 03/11/2019.

Motosierra No: Rana # 1.

Marca: Forte 6-5. | Inspecciono: | Nombre del operador: Rodolfo Noterbo / Gabriel Pinzón Tc.

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		D
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
Estado del nivel de aceite del motor							✓						
Estado nivel de combustible y tapa							✓						
Estado de la palanca del acelerador							✓						
Estado tapón del baño de aceite							✓						
Estado de válvula de drenaje							-						
Revisión de zapata							✓						
Estado de silenciador							✓						
estado de palanca de descompresión							✓						
Estado de la manilla de arranque por retroceso							-						
Estado del fuelle.							✓						
							-						

NOTA: Esta lista se deberà entregar semanalmente y diariamente en el sitio de trabajo.

OBSERVACIONES:

Cabriel P. C.C. 1806056

Firma del Operador

Vo.Bo. SST (HS)

G&G Ingenieros Ltda.	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VIBROCOMPACTADORES MANUALES (RANA-CANGURO)	Fecha: 07/06/2016
		Codigo: F-HSEQ-061
	HSEQ	Version: 1
		Hoja 1 de 1

Proyecto y/o Obra: 28/10/2019 Construccion Estacion Bomberos Fecha: 31/10/2019.

Semana del: al:

Motosierra No:

Marca: Inspecciono: Nombre del operador: Wosbentao Martin

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		D
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	E
Estado del nivel de aceite del motor							✓						
Estado nivel de combustible y tapa							✓						
Estado de la palanca del acelerador							✓						
Estado tapón del baño de aceite							✓						
Estado de válvula de drenaje							✓						
Revisión de zapata							✓						
Estado de silenciador							✓						
estado de palanca de descompresión							✓						
Estado de la manilla de arranque por retroceso							✓						
Estado del fuelle.							✓						

NOTA: Esta lista se deberà entregar semanalmente y diariamente en el sitio de trabajo.

OBSERVACIONES:

WCEJMTJ PITCH

Firma del Operador

Vo.Bo. SST (HS)

G&G Ingenieros Ltda.	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VIBRO PARA CONCRETO	Fecha: 07/06/2016
		Codigo: F-HSEQ-06
	HSEQ	Version: 1
		Hoja 1 de 1

77

LOCALIZACIÓN Belavista.

MARCA: Milworker. **NOMBRE DEL OPERADOR:** Jair Aguirre.

INSPECCIONO: Jair Aguirre. **FECHA DE INSPECCIÓN SEMANA DEL:** 07/10/2019 **AL:** 07/10/2019

ELEMENTOS DE OPERACIÓN	LUN		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DO
ESTADO MECANICO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B
Estado del motor	✓												
Estado del Tanque de combustble	–												
Nivel del aceite	–												
Soportes motor	–												
Estado de la Manguera vibradora	✓												
Estado de las guardas	✓												
Estado del exhosto	–												
Estado de las agarraderas	✓												
Estado del acople rotador	✓												
Estado de las correas	✓												
Estado de extensiònes elèctricas	✓												
Estado de linea a tierra	✓												
Estado del switche de encendido	✓												

MANTENIMIENTO CORRECTIVO (DETECCIÓN DE FUGAS, AVERÍAS Y NO CONFORMIDADES CUANDO HAYA LUGAR)

Mantenimiento efectuado:

Lugar de la reparación:

Tiempo de duración:

Personal responsable:

OBSERVACIONES:

J. Jesús Ali cabal.
Jair Aguirre.

Firma del operador

Vo.Bo. SST (HS)

Nota: este documento es propiedad intelectual de G&G INGENIEROS LTDA, se prohibe su reproduccion parcial o total sin previa autorización escrita de su creador.

G&G Ingenieros Ltda.	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VIBRO PARA CONCRETO	Fecha: 07/06/2
		Codigo: F-HSE
	HSEQ	Version: 1
		Hoja 1 de 1

LOCALIZACIÓN Placa Tanque Agua.

MARCA:

NOMBRE DEL OPERADOR: Jair Aguirre. Carman.

INSPECCIONO: Jair Aguirre.

FECHA DE INSPECCIÓN SEMANA DEL: 23/10/19 **AL:** 27/10/19.

ELEMENTOS DE OPERACIÓN	LUN		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DO
ESTADO MECANICO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B
Estado del motor					✓						✓		
Estado del Tanque de combustble					–						–		
Nivel del aceite					✓						✓		
Soportes motor					✓						✓		
Estado de la Manguera vibradora					✓						✓		
Estado de las guardas					✓						✓		
Estado del exhosto					–						✓		
Estado de las agarraderas					✓						✓		
Estado del acople rotador					✓						✓		
Estado de las correas					✓						✓		
Estado de extensiònes elèctricas					✓						✓		
Estado de linea a tierra					✓						✓		
Estado del switche de encendido					✓						✓		

MANTENIMIENTO CORRECTIVO (DETECCIÓN DE FUGAS, AVERÍAS Y NO CONFORMIDADES CUANDO HAYA LUGAR)

Mantenimiento efectuado:

Lugar de la reparación:

Tiempo de duración:

Personal responsable:

OBSERVACIONES:

Firma del operador

Vo.Bo. SST (HS)

Nota: este documento es propiedad intelectual de GYG INGENIEROS LTDA, se prohibe su reproducción parcial o total sin previa autorización escrita de su propietario

G&G Ingenieros Ltda.	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORA	Fecha: 07/06/20
		Codigo: F-HSEC
	HSEQ	Version: 1
		Hoja 1 de 1

Proyecto y/o Obra: Construccion Estacion Bomberos Belalcazar | Fecha:

Semana del: 28/10/2019 al: 03/11/2019.

Pulidora No: 1

Marca: Dewalt. Inspecciono: Jair Aguirre. Nombre del operador: Jair Aguirre.

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENSIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)	✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERUPTOR DE ENCENDIDO Y SU SEGURO	✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM(8500 - 15000)	✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERAL DE LA PULIDORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL DISCO	✓		✓		✓		✓		✓			

NOTA: Esta lista se deberà entregar semanalmente y diariamente en el sitio de trabajo.

OBSERVACIONES:

Jair Aguirre Edwin Ramos
Firma del Operador

Vo.Bo. SST (HS)

Nota: Este documento es propiedad intelectual de GyG INGENIEROS LTDA. se prohibe su reproducción parcial o total sin previa autorización escrita de su propietario.

GyG Ingenieros Ltda.	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORA	Fecha: 07/06/2016
		Codigo: F-HSEQ-050
	HSEQ	Version: 1
		Hoja 1 de 1

Proyecto y/o Obra: Construcción Estación Bomberos Bellavista — Fecha: 15/10/2019

Semana del: 15/10/2019 al: 19/10/2019.

Pulidora No: 1

Marca: Dewalt. Inspecciono: Jhon Mario Blandon Nombre del operador: Jhon Mario Blandon

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SÁB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES,	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM(8500 - 15000)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERAL DE LA PULIDORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL DISCO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

NOTA: Esta lista se deberà entregar semanalmente y diariamente en el sitio de trabajo.

OBSERVACIONES:

Jhon Mario Blandon
Firma del Operador

Vo.Bo. SST (HS)

Nota: Este documento es propiedad intelectual de GyG INGENIEROS LTDA., se prohíbe su reproducción parcial o total sin previa autorización escrita de su propietario.

G&G Ingenieros Ltda.	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORA	Fecha: 07/06/2016
		Codigo: F-HSEQ-050
	HSEQ	Version: 1
		Hoja 1 de 1

Proyecto y/o Obra: Construcción estación Bomberos Bellavista. Fecha: 07/10/2019

Semana del: 07/10/2019 al: 13/10/2019.

Pulidora No: 2.

Marca: Bosh - Delwalt. Inspecciono: Jair Cristian. Perez Nombre del operador: Cristian Camilo Perez

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENSIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO DEL INTERUPTOR DE ENCENDIDO Y SU SEGURO	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM(8500 - 15000)	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO GENERAL DE LA PULIDORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO DEL DISCO	✓		✓		✓		✓		✓		✓	

NOTA: Esta lista se deberà entregar semanalmente y diariamente en el sitio de trabajo.

OBSERVACIONES:

Jonnier Hosillo. Francisco Cesta..

Firma del Operador Jair Riquelme

Vo.Bo. SST (HS)

Nota: Este documento es propiedad intelectual de GyG INGENIEROS LTDA., se prohibe su reproducción parcial o total sin previa autorización escrita de su propietario.

G&G Ingenieros Ltda.	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORA	Fecha: 07/06/20
		Codigo: F-HSEQ
	HSEQ	Version: 1
		Hoja 1 de 1

Proyecto y/o Obra: Construcción Estación Bomberos Bellavista — Fecha: 21/10/2019

Semana del: 21/10/2019 — al:

Pulidora No:

Marca: — Inspecciono: Jesus Ali Cabal — Nombre del operador: Jesus Ali Cabal

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENSIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)	✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERUPTOR DE ENCENDIDO Y SU SEGURO	✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM(8500 - 15000)	✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERAL DE LA PULIDORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL DISCO	✓		✓		✓		✓		✓			

NOTA: Esta lista se deberà entregar semanalmente y diariamente en el sitio de trabajo.

OBSERVACIONES:

Ali Cabal
Firma del Operador

Vo.Bo. SST (HS)

Nota: Este documento es propiedad intelectual de GyG INGENIEROS LTDA. se prohibe su reproducción parcial o total sin previa autorización escrita de su propietario

G&G Ingenieros Ltda.	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORA	Fecha: 07/06/2016
		Codigo: F-HSEQ-050
	HSEQ	Version: 1
		Hoja 1 de 1

Proyecto y/o Obra: Fecha:

Semana del: 30/09/2019 al: 06/10/2019

Pulidora No:

Marca: Inspecciono: Nombre del operador:

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENSIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO DEL INTERUPTOR DE ENCENDIDO Y SU SEGURO	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM(8500 - 15000)	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO GENERAL DE LA PULIDORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO DEL DISCO	✓		✓		✓		✓		✓		✓	

NOTA: Esta lista se deberà entregar semanalmente y diariamente en el sitio de trabajo.

OBSERVACIONES:

Lisandro Garcia
Oli Cabal

Firma del Operador

Vo.Bo. SST (HS)

Nota: Este documento es propiedad intelectual de G&G INGENIEROS LTDA., se prohibe su reproducción parcial o total sin previa autorización escrita de su propietario.

G&G Ingenieros Ltda.	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE HIDROLAVADORA	Fecha: 15/02/2017
		Codigo: F-HSEQ-072
	HSEQ	Version: 1
		Hoja 1 de 1


Proyecto y/o Obra: Construcción Estación Bomberos Bellavista — Fecha: 31/10/2019.

Semana del: 28/10/2019 al: 03/11/2019.

Hidrolavadora No: 1

Marca: — Inspecciono: — Nombre del operador: Luis Fernel Alvarez

ITEM	DESCRIPCIÓN
1	PALANCA PARA PERIMITIR PASO DE AGUA
2	CACHA DE AGARRE
3	MANGUERA DE SALIDA DE AGUA
4	CARCASA DE PROTECCION SUPERIOR
5	MEDIDOR DE DETERGENTE
6	PISTOLA PARA ESPARCIR AGUA
7	PERILLA DE ENCENDIDO Ó APAGADO
8	CARCASA DE PROTECCION PARA EL TANQUE
9	RUEDAS DE DESPLAZAR LA HIDROLAVADORA
10	INDICADOR DE MAXIMO Y MINIMO DE ESTADO EN QUE DEBE ESTAR EL AGUA PARA TRABAJAR
11	BOQUILLA PARA LA MANGUERA DE EXPULSION DE AGUA
12	BOQUILLA PARA LA MANGUERA DE ENTRADA DE AGUA
13	PIE DE ESTACIONAMIENTO DE LA HIDROLAVADORA
14	TAPON PARA DESOCUPAR EL TANQUE DE AGUA



LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB	
B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
						✓		✓			
						✓		✓			
						✓		✓			
						✓		✓			
						✓		✓			
						✓		✓			
						✓		✓			
						✓		✓			
						✓		✓			
						✓		✓			
						✓		✓			
						✓		✓			
						✓		✓			
						✓		✓			

NOTA: Esta lista se deberá entregar semanalmente y diariamente en el sitio de trabajo.

OBSERVACIONES:

Luis Fernel Alvarez - Jose Parra.
Firma del Operador

Vo.Bo. SST (HS)

G&G Ingenieros Ltda.	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE HIDROLAVADORA	Fecha: 15/02/2017
		Codigo: F-HSEQ-072
	HSEQ	Version: 1
		Hoja 1 de 1


Proyecto y/o Obra: Construccion Estacion Bomberos Bellavista. Fecha: 21/10/2019.

Semana del: 21/10/2019 al:

Hidrolavadora No: 1

Marca: KARCHER. Inspecciono: Jair Aguirre. Nombre del operador: Jair Aguirre

ITEM	DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	PALANCA PARA PERIMITIR PASO DE AGUA	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
2	CACHA DE AGARRE	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
3	MANGUERA DE SALIDA DE AGUA	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
4	CARCASA DE PROTECCION SUPERIOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
5	MEDIDOR DE DETERGENTE	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
6	PISTOLA PARA ESPARCIR AGUA	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
7	PERILLA DE ENCENDIDO Ó APAGADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
8	CARCASA DE PROTECCION PARA EL TANQUE	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
9	RUEDAS DE DESPLAZAR LA HIDROLAVADORA	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
10	INDICADOR DE MAXIMO Y MINIMO DE ESTADO EN QUE DEBE ESTAR EL AGUA PARA TRABAJAR	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
11	BOQUILLA PARA LA MANGUERA DE EXPULSION DE AGUA	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
12	BOQUILLA PARA LA MANGUERA DE ENTRADA DE AGUA	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
13	PIE DE ESTACIONAMIENTO DE LA HIDROLAVADORA	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
14	TAPON PARA DESOCUPAR EL TANQUE DE AGUA	✓		✓		✓		✓		✓		✓	



NOTA: Esta lista se deberá entregar semanalmente y diariamente en el sitio de trabajo.

OBSERVACIONES:

JOSE BARRA
Firma del Operador

Vo.Bo. SST (HS)

G&G Ingenieros Ltda.	INSPECCION PREOPERACIONAL DE EXCAVADORA DE ORUGAS	Fecha: 07/06/2016
		Codigo: F-HSEQ-044
	HSEQ	Version: 1
		Hoja 1 de 1

SEMANA DEL 25-09-2019 AL 29/10/2019 MARCA Caterpillar MODELO 2004 SERIE 304-C
OPERADOR Edwin Arboleda UBICACIÓN Bellavista PROYECTO Estadium Bomberos Bellavista
HOROMETRO 7741- KILOMETRAJE

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras		X				X		X		X	✓	X		
CABINA	Cinturón de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio 20 PQS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panoramico en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*** Indicadores (hidráulicos**-refrigerantes- 'horometro-corriente-aceite motor)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape (Exhosto)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso-Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria y cables	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	*** Control de fugas hidráulicas**	✓	X	✓		✓	X	✓	X	✓		✓	X		
	Kit ambiental	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado pasadores	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Orugas tensionadas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (Tornameza)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Corona de tornameza en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*** Mando de estacionamiento**		X		X		X		X	✓	X		X		
	Estado general desgarrador (balde)	✓		✓		✓		✓				✓			
	Mandos de levante del brazo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*** Cilindros en buen estado**				X		X		X		X	✓	X		
	Compartimiento del motor aseado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presión	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Zapatas			✓	X	✓		✓		✓		✓			
	Rodillos Inferiores-Superiores	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

OBSERVACIONES:

Firma del Operador o Conductor

Vo.Bo. SST (HS)

G&G Ingenieros Ltda.

INSPECCION PREOPERACIONAL DE EXCAVADORA DE ORUGAS

HSEQ

Fecha: 07/06/2016
Codigo: F-HSEQ-044
Version: 1
Hoja 1 de 1

SEMANA DEL 21/10/2019 AL 27/10/2019 MARCA Caterpilar MODELO 2008 SERIE

OPERADOR EDIER ARBOLEDA UBICACIÓN PROYECTO Construccion Estacion Bomberos Bello Sta.

HOROMETRO 7812 KILOMETRAJE

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Cinturón de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio 20 PQS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panoramico en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* **Indicadores (hidráulicos**-refrigerantes- 'horometro-corriente-aceite motor)		X		X		X		X		X	✓	X		
	Tubo de escape (Exhosto)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso-Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria y cables	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	* **Control de fugas hidráulicas**	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Kit ambiental	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado pasadores	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Orugas tensionadas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (Tornameza)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Corona de tornameza en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* **Mando de estacionamiento**	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general desgarrador (balde)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de levante del brazo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* **Cilindros en buen estado**	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento del motor aseado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presión	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Zapatas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Rodillos Inferiores-Superiores	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

OBSERVACIONES:

ARBOLEDA
Firma del Operador o Conductor

Vo.Bo. SST (HS)

G&G Ingenieros Ltda.	INSPECCION PREOPERACIONAL DE EXCAVADORA DE ORUGAS	Fecha: 07/06/2016
		Codigo: F-HSEQ-044
	HSEQ	Version: 1
		Hoja 1 de 1

SEMANA DEL 15/10/19 AL 20/10/19 MARCA CATERPILLAR MODELO _____ SERIE _____
OPERADOR Edier Arboleda. UBICACIÓN _____ PROYECTO construcción
HOROMETRO 7739 KILOMETRAJE _____ Estación Bomberos Bella Vista.

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras			✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras				✓	✓		✓		✓		✓			
CABINA	Cinturón de seguridad			✓		✓	✓	✓		✓		✓			
	Extintor de incendio 20 PQS			✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado			✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panoramico en buen estado			✓		✓		✓		✓		✓			
	* **Indicadores (hidráulicos**-refrigerantes- 'horometro-corriente-aceite motor)			✓			✓		✓		✓		✓		
	Tubo de escape (Exhosto)			✓		✓		✓		✓	✓				
	Alarma de retroceso-Pito			✓		✓		✓		✓	✓				
	Escaleras y apoyos de acceso			✓		✓		✓		✓	✓				
	Bateria y cables			✓		✓		✓		✓	✓				
ESTADO MECÁNICO	* **Control de fugas hidráulicas**			✓		✓		✓		✓	✓				
	Kit ambiental			✓		✓		✓		✓	✓				
	Estado pasadores			✓		✓		✓		✓	✓				
	Orugas tensionadas			✓		✓		✓		✓	✓				
	Mecanismo de giro (Tornameza)			✓		✓		✓		✓	✓				
	Corona de tornameza en buen estado			✓		✓		✓		✓	✓				
	Mandos de avance			✓		✓		✓		✓	✓				
	* **Mando de estacionamiento**			✓		✓		✓		✓	✓				
	Estado general desgarrador (balde)			✓		✓		✓		✓	✓				
	Mandos de levante del brazo			✓		✓		✓		✓	✓				
	* **Cilindros en buen estado**			✓		✓		✓		✓	✓				
	Compartimiento del motor aseado			✓		✓		✓		✓	✓				
	Manguera de agua y de alta presión			✓		✓		✓		✓	✓				
	Zapatas			✓		✓		✓		✓	✓				
	Rodillos Inferiores-Superiores			✓		✓		✓		✓	✓				

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

OBSERVACIONES:

ARBOLEDA
Firma del Operador o Conductor

Vo.Bo. SST (HS)

G&G Ingenieros Ltda.

INSPECCION PREOPERACIONAL DE EXCAVADORA DE ORUGAS

HSEQ

Fecha: 07/06/2016	
Codigo: F-HSEQ-044	
Version: 1	
Hoja 1 de 1	

SEMANA DEL 30/09/2014 AL 05/10/2014 MARCA Caterpillar MODELO 2004 SERIE 30 42

OPERADOR Edier Arboleda UBICACIÓN Bellavista PROYECTO

HOROMETRO 7767 KILOMETRAJE

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras					✓	+		X		X		X		
CABINA	Cinturón de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio 20 PQS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panoramico en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* **Indicadores (hidráulicos**-refrigerantes- 'horometro-corriente-aceite motor)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape (Exhosto)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso-Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria y cables	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	* **Control de fugas hidráulicas**	✓		✓			+		X		X		X		
	Kit ambiental	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado pasadores	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Orugas tensionadas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (Tornameza)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Corona de tornameza en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* **Mando de estacionamiento**	✓		✓			+		X		X		X		
	Estado general desgarrador (balde)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de levante del brazo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* **Cilindros en buen estado**	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento del motor aseado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presión	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Zapatas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Rodillos Inferiores-Superiores	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

OBSERVACIONES:

ARBOLEDA
Firma del Operador o Conductor

Vo.Bo. SST (HS)

G&G Ingenieros Ltda.	INSPECCION PREOPERACIONAL DE EXCAVADORA DE ORUGAS	Fecha: 07/06/2016
		Codigo: F-HSEQ-044
	HSEQ	Version: 1
		Hoja 1 de 1

SEMANA DEL _____ AL _____ MARCA Caterpilar MODELO 2008 SERIE _____

OPERADOR Eider Arboleda UBICACIÓN _____ PROYECTO Construccion Estacion Bomberos Barbosita.

HOROMETRO 07761 KILOMETRAJE —

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras		X		X		✓		✓		X	✓	✓		
CABINA	Cinturón de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio 20 PQS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panoramico en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* **Indicadores (hidráulicos**-refrigerantes- 'horometro-corriente-aceite motor)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape (Exhosto)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso-Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria y cables	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	* **Control de fugas hidráulicas**		X		X		X		X		X	✓	X		
	Kit ambiental	✓		✓				✓		✓		✓			
	Estado pasadores	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Orugas tensionadas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (Tornameza)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Corona de tornameza en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* **Mando de estacionamiento**	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general desgarrador (balde)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de levante del brazo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* **Cilindros en buen estado**	✓		✓				✓		✓		✓			
	Compartimiento del motor aseado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presión	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Zapatas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Rodillos Inferiores-Superiores	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

OBSERVACIONES:

ARBOLEDA Abad
Firma del Operador o Conductor

Vo.Bo. SST (HS)

G&G Ingenieros Ltda.

INSPECCION PREOPERACIONAL DE VOLQUETA

Fecha: 07/06/2016
Codigo: F-HSEQ-055
Version: 1
Hoja 1 de 1

HSEQ Octubre - 9 - 10 - 28

PROYECTO: Bomberos Bell Vista

PLACA No. JSD 355 | MODELO: 209 | MARCA: Kodiak

AREA TRABAJO: | NOMBRE DEL CONDUCTOR: Eduardo Ruiz

PERÍODO: SEMANA DEL AL MES AÑO :2019

KILOMETRO INICIAL DIARIO: 28 - 10 | | 9 - 10 | 10 - 10 | | | |

	ITEM	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIER B	MIER M	JUE B	JUE M	VIER B	VIER M	SAB B	SAB M	DOM B	DOM M
LUCES	Frontales	✓				✓		✓							
	traseras de trabajo (reflector)	✓				✓		✓							
	Direccionales delanteras de parqueo (Giro)	✓				✓		✓							
	Direccionales traseras de parqueo (Giro)	✓				✓		✓							
	De Stop y señal trasera	✓				✓		✓							
CABINA	Espejos laterales	✓				✓		✓							
	Alarma de retroceso	✓				✓		✓							
	Pito	✓				✓		✓							
	Freno de servicio	✓				✓		✓							
	Freno de emergencia	✓				✓		✓							
	Dirección/suspensión (Terminales)	✓						✓							
	Cinturón de seguridad	✓				✓		✓							
	Vidrio frontal (en buen estado)	✓				✓		✓							
	Limpia brisas	✓				✓		✓							
	Extintor de incendios (20 lbs)	✓				✓		✓							
	Botiquin (Gasa, esparadrapo, isodine espuma, isodine solucion, tijeras, toalla hig curitas, linterna)	✓				✓		✓							
	Herramienta (Destornillador de pala, estrella, llave expansiva, gato, llaves fijas, alicate, cruceta, etc)	✓				✓		✓							
	Conos reflectivos	✓				✓		✓							
	Asiento en buena condición	✓				✓		✓							
	Indicadores (hidráulico-voltimetro)	✓				✓		✓							
	Motor-refrigerante-horometro, aire)	✓				✓		✓							
	Bateria y cables	✓				✓		✓							
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	✓				✓		✓							
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	✓				✓		✓							
	Pasadores, suspensión	✓				✓		✓							
	Control fugas de aire	✓				✓		✓							
	Grapas y anclaje de chasis	✓				✓		✓							
	Cadena del cardam	✓				✓		✓							
	Acoples rapidos	✓				✓		✓							
	Manguera para suministrar aire	✓				✓		✓							
	Estado general del volco	✓				✓		✓							
	Soporte del volco	✓				✓		✓							
	Motor	✓				✓		✓							
	Sistema de carpado	✓				✓		✓							
	Guarda Polvos	✓				✓		✓							
	Estado de la Guaya (con pernos y gancho)	✓				✓		✓							
	Ganchos compuera volco	✓				✓		✓							
	Soportes o Bujes del Volco	✓				✓		✓							
VIGENCIA	SOAT	Si Virtual				Si Virtual		Si Virtual							
	PASE	Si 79121177-C2				Si 79121177		Si 79121177-C2							
	ANALISIS DE GASES	Si 42144143				Si		Si							
	REVISION TECNOMECANICA	Si 42144143				Si		Si							

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL CONDUCTOR

Vo.Bo. RESPONSABLE HS

G&G Ingenieros Ltda.

INSPECCION PREOPERACIONAL DE VOLQUETA

HSEQ

Fecha: 07/06/2016
Codigo: F-HSEQ-055
Version: 1
Hoja 1 de 1

PROYECTO: Bomberos Bella Vista
PLACAS No. USD 355
MODELO: 2009
MARCA: KODIAK
AREA TRABAJO:
NOMBRE DEL CONDUCTOR: Eduardo Ruiz
PERÍODO: SEMANA DEL 16 AL 28 MES 09. AÑO :2019

KILOMETRO INICIAL DIARIO: 100400 | 100-450

	ITEM	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIER B	MIER M	JUE B	JUE M	VIER B	VIER M	SAB B	SAB M	DOM B	DOM M
LUCES	Frontales	✓		✓						✓					
	traseras de trabajo (reflector)	✓		✓						✓					
	Direccionales delanteras de parqueo (Giro)	✓		✓						✓					
	Direccionales traseras de parqueo (Giro)	✓		✓						✓					
	De Stop y señal trasera	✓		✓						✓					
CABINA	Espejos laterales	✓		✓						✓					
	Alarma de retroceso	✓		✓						✓					
	Pito	✓		✓						✓					
	Freno de servicio	✓		✓						✓					
	Freno de emergencia	✓		✓						✓					
	Dirección/suspensión (Terminales)	✓		✓						✓					
	Cinturón de seguridad	✓		✓						✓					
	Vidrio frontal (en buen estado)	✓		✓						✓					
	Limpia brisas	✓		✓						✓					
	Extintor de incendios (20 lbs)	✓		✓						✓					
	Botiquin (Gasa, esparadrapo, isodine espuma, isodine solucion, tijeras, toalla hig curitas, linterna)	✓		✓						✓					
	Herramienta (Destornillador de pala, estrella, llave expansiva, gato, llaves fijas, alicate, cruceta, etc)	✓		✓						✓					
	Conos reflectivos	✓		✓						✓					
	Asiento en buena condición	✓		✓						✓					
	Indicadores (hidráulico-voltimetro)	✓		✓						✓					
	Motor-refrigerante-horometro, aire)	.								✓					
	Bateria y cables	✓		✓						✓					
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	✓		✓						✓					
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	✓		✓						–					
	Pasadores, suspensión	✓		✓						✓					
	Control fugas de aire	✓		✓						✓					
	Grapas y anclaje de chasis	✓		✓						✓					
	Cadena del cardam	✓		✓						✓					
	Acoples rapidos	✓		✓						✓					
	Manguera para suministrar aire	✓		✓						✓					
	Estado general del volco	✓		✓						–					
	Soporte del volco	✓		✓						✓					
	Motor	✓		✓						✓					
	Sistema de carpado	✓		✓						✓					
	Guarda Polvos	✓		✓						✓					
	Estado de la Guaya (con pernos y gancho)	✓		✓						✓					
	Ganchos compuera volco	✓		✓						✓					
	Soportes o Bujes del Volco	✓		✓						✓					
VIGENCIA	SOAT	✓		Virtual											
	PASE	✓		79121197											
	ANALISIS DE GASES	✓													
	REVISION TECNOMECANICA	✓		42144143											

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL CONDUCTOR

Vo.Bo. RESPONSABLE HS

G&G Ingenieros Ltda.	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL SIERRA ELÉCTRICA CIRCULAR	Fecha: 21/09/2016
		Codigo: F-HSEQ-071
	HSEQ	version 1
		Hoja 1 de 1

SEMANA DEL 28/10/14 AL 03/11/14 MARCA _____ SIERRA ELÉCTRICA _____ RPM _____

OPERADOR Edwin Ramos UBICACIÓN _____ TAMAÑO: G [ ] P [X]

ITEM	CONCEPTO	APLICA		LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		SI	NO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	* Estado del cable y las conexiones eléctricas			✓		✓		✓		✓		✓					
	* Estado del interruptor de encendido y su seguro			✓		✓		✓		✓		✓					
	* Estado del accesorio portadiscos			✓		✓		✓		✓		✓					
	* Estado del mango			✓		✓		✓		✓		✓					
	* Estado del cuerpo (CARCAZA)			✓		✓		✓		✓		✓					
	* Estado del disco (Verificar capacidad en RPM)			✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado general de la guía y la guarda			✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado de la plaqueta de identificación			✓		✓		✓		✓		✓					

Si el estado del elemento o accesorio y es optimo marque	B
Si la Sierra Electrica cuenta cuenta con el elemento o accesorio pero su estado no es el ideal, marque	M

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

OBSERVACIONES:

Firma del Operador

Vo. Bo. SST (HS)

G&G Ingenieros Ltda.	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL SIERRA ELÉCTRICA CIRCULAR	Fecha: 21/09/2016
		Codigo: F-HSEQ-071
	HSEQ	version 1
		Hoja 1 de 1

SEMANA DEL 21/10/19 AL 27/10/19 . MARCA MAKITA SIERRA ELÉCTRICA X RPM 3.800

OPERADOR Edwan Barrios UBICACIÓN TAMAÑO: G [ ] P [X]

ITEM	CONCEPTO	APLICA		LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		SI	NO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	* Estado del cable y las conexiones eléctricas			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado del interruptor de encendido y su seguro			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado del accesorio portadiscos			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado del mango			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado del cuerpo (CARCAZA)			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado del disco (Verificar capacidad en RPM)			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general de la guía y la guarda			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de la plaqueta de identificación			✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Si el estado del elemento o accesorio y es optimo marque	B
Si la Sierra Electrica cuenta cuenta con el elemento o accesorio pero su estado no es el ideal, marque	M

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

OBSERVACIONES:

Firma del Operador

Vo. Bo. SST (HS)

G&G Ingenieros Ltda.	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL SIERRA ELÉCTRICA CIRCULAR	Fecha: 21/09/2016
		Codigo: F-HSEQ-071
	HSEQ	version 1
		Hoja 1 de 1

SEMANA DEL 30/09/16 AL _____ MARCA Hokita SIERRA ELÉCTRICA 10855121 RPM 5800RPM

OPERADOR Jesus Ali Cabal UBICACIÓN Tanque TAMAÑO: G [ ] P [X]

ITEM	CONCEPTO	APLICA		LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		SI	NO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	* Estado del cable y las conexiones eléctricas			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado del interruptor de encendido y su seguro			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado del accesorio portadiscos			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado del mango			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado del cuerpo (CARCAZA)			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado del disco (Verificar capacidad en RPM)			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general de la guía y la guarda			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de la plaqueta de identificación			✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Si el estado del elemento o accesorio y es optimo marque	B
Si la Sierra Electrica cuenta cuenta con el elemento o accesorio pero su estado no es el ideal, marque	M

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

OBSERVACIONES:

Firma del Operador

Vo. Bo. SST (HS)

G&G Ingenieros Ltda.	INSPECCIÓN MARTILLO NEUMÁTICO O TALADRO ROTOMARTILLO	Fecha: 10/10/2018
		Codigo: F-HSEQ-036
	HSEQ	Versión: 2
		Hoja 1 de 1

ROTOMARTILLO MIKWOKIM	Este equipo usa toma corriente industrial	✓
	Cuenta con empuñadura	✓
	Bloqueo de mandril	✓
	Cabeado del equipo en buen estado	✓
	Empuñadura auxiliar (lateral)	✓
	Interruptor electrónico	✓
	Fijación de interruptor	✓
	Indicador del servicio	✓
	Mandril	✓
	Selector de giro	✓
	Motor	✓

APROBADO		CON RESTRICCION:
SI [X]	NO [ ]	

OBSERVACIONES:

Germán [illegible] R. 731664 FIRMA DEL OPERADOR	Henry Osorio AUTORIZADO O APROBADO POR:	Vo.Bo. HS

Nota: Este documento es propiedad intelectual de G&G INGENIEROS LTDA., no podrá ser reproducido parcial o totalmente sin autorización escrita de su propietario

G&G Ingenieros Ltda.	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MEZCLADORA	Fecha: 07/06/2016
		Codigo: F-HSEQ-056
	HSEQ	Version: 1
		Hoja 1 de 1

Proyecto y/o Obra: Construcción Estación Bombeo Bellavista Fecha: 28/10/2019 31/10/2019.

Semana del: 28/10/2019 al: 03/11/2019.

Marca: Vimaconto. Inspecciono: Lisandro Garcia Nombre del operador: Lisandro Garcia

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
POLEAS							✓		✓					
MEDIDOR DE ACEITE							✓		✓					
TAPA DE COMBUSTIBLE							✓		✓					
BUJIA							✓		✓					
TUBO DE ESCAPE							✓		✓					
CORREAS							✓		✓					
CHOQUE							✓		✓					
YOYO							✓		✓					
ACELERADOR							✓		✓					
VOLANTE DE OPERACIÓN							✓		✓					
MOTOR							✓		✓					
FILTRO DE COMBUSTIBLE							✓		✓					
TAPON DE ACEITE							✓		✓					
TORNILLOS EN GENERAL							✓		✓					
GUARDA DE LOS PIÑONES							✓		✓					
TAPA PROTECTORA MOTOR							✓		✓					
TAMBOR							✓		✓					
ESTRIAS DE COMPACTACIÓN (INTERNO)							✓		✓					
LLANTAS							✓		✓					
ENGRASE EN GENERAL							✓		✓					
BALINERAS							✓		✓					
FRENO DE SEGURIDAD (TAMBOR)							✓		✓					
PINTURA							✓		✓					
ASEO							✓		✓					

NOTA: Esta lista se deberá entregar semanalmente y diariamente en el sitio de trabajo.

OBSERVACIONES:

Lisandro Garcia
Firma del Operador

Vo.Bo. SST (HS)

G&G Ingenieros Ltda.	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MEZCLADORA	Fecha: 07/06/2016
		Codigo: F-HSEQ-056
	HSEQ	Version: 1
		Hoja 1 de 1

Proyecto y/o Obra: Construccion Estacion Bombeos Bellavista Fecha: 07/10/2019

Semana del: 07/10/2019 al: 13/10/2019

Marca: Inspecciono: Nelson Rodriguez Nombre del operador: Nelson Rodriguez

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
POLEAS	✓													
MEDIDOR DE ACEITE	✓													
TAPA DE COMBUSTIBLE	✓													
BUJIA	✓													
TUBO DE ESCAPE	✓													
CORREAS	✓													
CHOQUE	✓													
YOYO	✓													
ACELERADOR	✓													
VOLANTE DE OPERACIÓN	✓													
MOTOR	✓													
FILTRO DE COMBUSTIBLE	✓													
TAPON DE ACEITE	✓													
TORNILLOS EN GENERAL	✓													
GUARDA DE LOS PIÑONES	✓													
TAPA PROTECTORA MOTOR	✓													
TAMBOR	✓													
ESTRIAS DE COMPACTACIÓN (INTERNO)	✓													
LLANTAS	✓													
ENGRASE EN GENERAL	✓													
BALINERAS	✓													
FRENO DE SEGURIDAD (TAMBOR)	✓													
PINTURA	✓													
ASEO	✓													

NOTA: Esta lista se deberá entregar semanalmente y diariamente en el sitio de trabajo.

OBSERVACIONES:

- Derrame combustible. Mugre carburador.

Nelson Rodriguez
Firma del Operador

Vo.Bo. SST (HS)