I. INFORMACIÓN REUNIÓN

Dirección	Fecha	Contrato	Hora inicio
Cra. 12 No. 96 – 81 Of. 402	05/02/2020	2019-1874	09:00 A.M.
Tema general	Acta de visita técnica a las bodegas del contratista y recepción de información del contrato 2019-1874		HORA FINAL 04:00 P.M.

II. ASISTENTES

	Nombre	Entidad	Cargo	Firma
1.	Deisy Lara Barbón	PIV Ingeniería	Prof. Jurídico interventoría	
2.	Andrés Barbosa Pérez	PIV Ingeniería	Residente de interventoría	
3.	Camilo Rosario Rubio	AC2R Ingeniería y Proyectos	Representante legal	
4.	María Camila Gamba	AC2R Ingeniería y Proyectos	Ingeniera auxiliar	
5.	Elisabeth Pineda	AC2R Ingeniería y Proyectos	Ingeniera auxiliar	

III. TEMAS TRATADOS

Se realiza visita a las instalaciones del Contratista AC2R según compromisos establecidos el día 29 de enero del 2020. En desarrollo de esta y en cumplimiento de uno de los compromisos establecidos el contratista, en cabeza de la ingeniera auxiliar Elisabeth Pineda, presentó a la interventoría una bodega ubicada en la cra. 14 a No. 60-35. Al momento de ingresar a realizar la inspección se evidenció que la bodega se encuentra compartida con una empresa ajena al contrato, cuyo propietario, el Sr. Andrés Gutiérrez, aclaró que se realizarán unas adecuaciones para independizar las bodegas.

Ante esta situación, el área jurídica de la interventoría en cabeza de la Dra. Deisy Lara, solicita a la ing. Pineda copia del contrato de arrendamiento donde se evidencie que esta bodega es una de las que se van a emplear en el desarrollo del contrato, a lo que la representante del contratista la Ing. Elisabeth Pineda aclara que no se cuenta aún con el contrato de arrendamiento firmado entre el contratista AC2R Ingeniería y Proyectos y el Sr. Andrés Gutiérrez. La interventoría le aclara al contratista que mientras no se demuestre que existe un contrato de arrendamiento de la bodega en mención, esta no será validada por la interventoría como una de las dos bodegas exigidas en las especificaciones técnicas. El contratista informa que se encuentran en trámites del perfeccionamiento de los contratos de arrendamiento de las dos bodegas exigidas en el anexo técnico y tan pronto estén firmados por las partes se remitirán copias a la interventoría con una programación de visita a la bodega faltante más la visita a los equipos requeridos.

La interventoría en pro de avanzar con los requerimientos establecidos para la firma del acta de inicio realiza la inspección de la bodega, la cual consta de dos plantas, la primera planta tiene un área de 213.9 m2 y una segunda planta tipo mezanine con un área de 41.82 m2, para un total de 255.72 m2.

En la primera planta por comentarios realizados por el contratista se realizarán las adecuaciones necesarias para tener los equipos de soldadura y corte para la construcción de los elementos necesarios para el contrato, elementos que esta interventoría no evidencio ya en la bodega.

Al finalizar la visita a la bodega presentada, nos dirigimos a la cra. 71 No. 52 a - 17 en donde se encuentran las oficinas principales del contratista AC2R Ingeniería y Proyectos.

Se le requirió al contratista hacer entrega de los documentos y demás requisitos establecidos en el contrato, anexo técnico y la propuesta presentada que se requieren previamente para la ejecución del contrato y para suscribir el acta de inicio, de acuerdo con lo indicado en el oficio PIV-IMS-20191810-042 con fecha 3 de febrero de 2020, con base en ello, a continuación, se detalla lo requerido por la interventoría y la respuesta generada por el contratista:

No.	Compromiso Establecido	Comunicado	Estado
1	Licencia de Excavación (IDU) (numeral 1 de la cláusula quinta del contrato), entregan copia del radicado ante el IDU el día 10 de enero del 2020.	Respuesta mediante oficio **AC2R-SEM-01-2020** con fecha 4 de febrero del 2020	En revisión por parte de Interventoría.
2	Hojas de Vida del personal del contratista (numeral 8 de la cláusula quinta del contrato).	**No se entregó información.**	
3	Presentar a la interventoría los análisis de precios unitarios (APUS) de todos y cada uno de los ítems del presente contrato (numeral 2 de la cláusula quinta del contrato).	Respuesta mediante comunicación **AC2R-SEM-01-2020** con fecha 4 de febrero del 2020	En revisión por parte de Interventoría.
4	Presentar a la interventoría las licencias de software ofimático (procesamiento de textos, hojas de cálculo, herramientas de presentación multimedia, programas de e-mail, etc.) y de sistema operativo de los equipos de cómputo a utilizar en el desarrollo del contrato (numeral 6 de la cláusula quinta del contrato).	Respuesta mediante comunicación **AC2R-SEM-04-2020** con fecha 5 de febrero del 2020	En revisión por parte de la Interventoría. Faltan licencias de sistema operativo.
5	Presentar a la interventoría el programa de trabajo y del componente obra, ajustando las actividades a efecto de lograr el correcto desarrollo del proyecto (numeral 7 de la cláusula quinta del contrato).	**No se entregó información.**	
6	Presentar físicamente a la interventoría, las instalaciones, bodega y oficinas relacionadas en la propuesta (numeral 7 de la cláusula quinta del contrato).	Respuesta mediante comunicación **AC2R-SEM-02-2020** con fecha 4 de febrero del 2020	En revisión por parte de la Interventoría, faltan adecuaciones en bodega No. 1 y realizar visita a la bodega No. 2.
7	Presentar físicamente a la interventoría, la maquinaria, equipo mínimo solicitado, y las	**No se entregó información.**	

	instalaciones relacionadas en la propuesta conforme a lo establecido en el anexo No. 1 "Especificaciones Técnicas" (numeral 10 de la cláusula quinta del contrato).	

IV. COMPROMISOS

El contratista (AC2R Ingeniería y Proyectos) solicita nuevamente un plazo de tres (3) días hábiles, para hacer entrega de la documentación faltante, presentar físicamente las bodegas, oficinas y equipos con las condiciones y requisitos establecidos en el pliego de condiciones, las especificaciones técnicas, el contrato y la propuesta presentada a la SDM.

piv ingeniería
PROYECTOS · CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES

REGISTRO DE ASISTENCIA

Capacitación ☐ Reunión ☒

Tema	VISITA BODEGAS CONTRATISTA		
Responsable		**Lugar Evento**	Cra. 14a Nº 60-35
Duración		**Fecha**	05/FEBRERO/2020

Núm.	Nombre	Cédula	Cargo	Firma
1	Maria Camila Gamboa	1019079604	Aux. Ingeniería	
2	Camilo A Rosario R	80.228.57	R.L	
3	Elizabeth Pineda B	1032450451	Aux Ing	
4	Alberto Barrera P.	80.095.438	Res. de Interv.	
5	Dessy A Jara Bolaño	32492230	Prof Jurídico	
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Objetivo de la Formación	Temas Tratados
	1. REVISIÓN BODEGAS CONTRATISTA. 2. REVISIÓN OFICINA PRINCIPAL

piv ingeniería
PROYECTOS CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES

REGISTRO DE ASISTENCIA

Capacitación ☐ Reunión ☒

Tema	BODEGA N° 1 – OT 2019-1874		
Responsable		**Lugar Evento**	CRA 14 A N° 60-35
Duración	3 HORAS	**Fecha**	05- Feb -2020

Núm.	Nombre	Cédula	Cargo	Firma
1	Elizabeth Pineda B	1032450451	Auxiliar Ingeniería	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Objetivo de la Formación	Temas Tratados