Consecutivo para la verificación del certificado: GRE VA00545-2020
Generado el: 18/05/2021

Granulados Reciclados de Colombia Greco

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S.
NIT. 900767473-7
PLANTA DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION RCD

MEDIANTE OFICIO EMITIDO POR LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL CAR NO 9162109219 DEL 31 DE OCT DE 2016 Y LA SECRETARÍA AGROPECUARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO ECONÓMICO (SAMADE) DEL MUNICIPIO DE COTA RI NO C015712 DEL 12 DE JUNIO 2017

CERTIFICA QUE:

La firma **INCITECO SAS**, identificada con Nit. **800.104.214-9**, realizó la compra de material en el periodo de tiempo comprendido entre el 01 al 30 de abril de 2021 para la obra **Contrato N° 796 DE 2020. "Realizar la construcción de las obras del parque La Perla Oriental en el modo comercial del territorio con oportunidad "Cerros Nororientales" identificado con pin ambiental No 19473**, quién aplicando la Resolución 01115 del 26 de septiembre de 2012 de la **SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE** y la Resolución 0472 del 28 de febrero de 2017 del **MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE**, realizó la reutilización, tratamiento y reciclaje de RCD, para transformarlos en materia prima o insumos para la producción de nuevos materiales de construcción y así reincorporarlos al ciclo económico. De acuerdo con la siguiente relación.

CANTIDADES A CERTIFICAR

Tipo de Vehículo	V. Doble Troque - Capacidad estimada 15 M3/Viaje	
MATERIAL	**Cantidad (Viajes)**	**Volumen (m3)**
SUB BASE GRANULAR RECICLADA TIPO PEA	42	631,78

El presente certificado se expide a solicitud del interesado a los 18 días del mes de mayo de 2021, Cota - Cundinamarca.

En constancia se firma,

Granulados Reciclados de Colombia Greco

ING. JAVIER CASTILLO
Director Comercial
GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS,
Cel: 3046383774
dircomercial@recicladosgreco.com

La presente certificación tendrá 30 días calendario a partir de su expedición para solicitud de cambios

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA

VICEPRESIDENCIA DE SEGUIMIENTO CONTROL Y SEGURIDAD MINERA
Grupo de Regalías y Contraprestaciones Económicas

CERTIFICADO DE ORIGEN EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO

FECHA	DD	MM	AAAA	No. Consecutivo del certificado de origen
	27	5	2021	

INFORMACIÓN DEL PRODUCTOR DEL MINERAL

EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO (Seleccione una opción)	**Titular Minero**	X	**Beneficiario de Área de Reserva Especial**	
	Solicitante de Legalización		**Subcontrato de Formalización**	

CÓDIGO EXPEDIENTE	**14103**						
NOMBRES Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL DEL EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO	**PATRICIA JIMENEZ - AGREGADOS EL VINCULO SAS**						
TIPO DE IDENTIFICACIÓN DEL EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADOR	NIT	X	CÉDULA	X	CÉDULA DE EXTRANJERÍA		RUT
No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADOR	**C.C: 51.623.189 - NIT: 832.011.532-2**						
DEPARTAMENTO (S) DONDE REALIZA LA EXPLOTACIÓN	**CUNDINAMARCA**						
MUNICIPIO(S) DONDE SE REALIZA LA EXPLOTACION	**SOACHA**						
MINERAL EXPLOTADO	**ARENA**						
CANTIDAD MINERAL COMERCIALIZADO	**9**						
UNIDAD DE MEDIDA	**M3**						

INFORMACIÓN DEL COMPRADOR DEL MINERAL

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL	**INCITECO SAS**						
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	NIT	X	CÉDULA		CÉDULA DE EXTRANJERÍA		RUT
COMPRADOR (Seleccione una oopción)	COMERCIALIZADOR			CONSUMIDOR (X)			
No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD	**800104214-9**						
No. RUCOM	RUCOM-						
FIRMA DEL EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO							

OK

Escaneado con CamScanner

PREFABRICADOS CONCRETARTE

NIT.: 830087188-0
VEREDA LA PUNTA LOTE C 7 TENJO
Tel: 3230353

REMISIÓN
30290

REMISION (1)
Numero: 001-RE-020290
Fecha : 2021-MAY-18

Cliente : INCITECO S A S
Contacto :
Nit o C.C.: 900104214-9 Codigo: 900104214
Direccion : CL 127 D 70 D 27
Ciudad : BOGOTA D.C.
Telefono : 6178375 Fax : 3099989

Transportador 1016007173 GALINDO MUNOZ MIRYAM
Placa Guia: AAD672 Cajas: 0
Vendedor: DM MARTINEZ SALGADO DIANA MARCELA
OC.Nro : 10500078 OV.Nro : 001938

Referencia	Descripcion	U.M	Cant.Sol.	Cant.Desp.	Cant.Pend.	Peso
A-80 LIGER	BLOQUE DE CEMENTO TIPO A-80 LIGERO	UN	23.00	23.00	0.00	2,231
A-80 LIGER	BLOQUE DE CEMENTO TIPO A-80 LIGERO	UN	83.00	83.00	0.00	8,051

Peso Total..... 10,282.00

Observacion: CRA 5 N 162 A - 08 PARQUE LA FERIA SDHT 796 2020 DIEGO CALLEJAS

Los materiales con este documento recibido, los aceptamos a satisfaccion, acorde a nuestro pedido y con el nivel de calidad requerido.
No se aceptan reclamaciones posteriores a la entrega aceptada.

POR FAVOR, REVISAR INSTRUCCIONES DE DESCARGUE AL RESPALDO.
LA FIRMA DEL PRESENTE DOCUMENTO, IMPLICA LA ACEPTACIÓN DE CONDICIONES Y EL RECIBO DEL MATERIAL A SATISFACCIÓN. FAVOR REVISAR LOS MATERIALES ANTES DE BAJARLOS DEL CAMIÓN. MATERIAL QUE SEA BAJADO SE DARÁ POR RECIBIDO.

OBRA

Nombre: Diego A. Callejas R. Cargo: R. Obra
Firma y Sello:
18/may/2021

REMISIÓN
30312

PREFABRICADOS CONCRETARTE

NIT.: 830087188-0
VEREDA LA PUNTA LOTE C 7 TENJO
Tel: 3230353

REMISION
Numero: 001-RE-020312
Fecha : 2021-MAY-20

iente : INCITECO S A S
ntacto :
t o C.C.: 900104214-9 Codigo: 900104214
reccion : CL 127 D 70 D 27
idad : BOGOTA D.C.
efono : 6178375 Fax : 3099989

Transportador 900536655 TECNICONTROLES HIDRAFLO SAS
Placa Guia: XXX Cajas: 0
Vendedor: DC LONDOÑO SERNA BEATRIZ EUGENIA
OC.Nro : 10500160 OV.Nro : 004958

erencia	Descripcion	U.M	Cant.Sol.	Cant.Desp.	Cant.Pend.	Peso
) LIGER	BLOQUE DE CEMENTO TIPO A-80 LIGERO	UN	113.00	104.00	9.00	10,008

Peso Total.....

rvacion: 3194

e aceptan reclamaciones posteriores a la entrega aceptada.

POR FAVOR, REVISAR INSTRUCCIONES DE DESCARGUE AL RESPALDO.
LA FIRMA DEL PRESENTE DOCUMENTO, IMPLICA LA ACEPTACIÓN DE CONDICIONES Y EL RECIBO DEL MATERIAL A SATISFACCIÓN. FAVOR REVISAR LOS MATERIALES ANTES DE BAJARLOS DEL CAMIÓN. MATERIAL QUE SEA BAJADO SE DARÁ POR RECIBIDO.

OBRA

Nombre: Diego Callejas. Cargo: R. Obra
Firma y Sello:

Escaneado con CamScanner

303

CEMEX

Planta	FECHA	No. Despacho
F080	13/05/2021	194543254
Cra 7 # 171 - 98 Entrada 2 Barrio La Cita. Bogotá.		F0800000081777

COD. CLIENTE - OBRA		NOMBRE CLIENTE - OBRA	
50135328	66940269	INCITECO S A S	ATS REFC 1352237 PARQUE LA PERLA
PEDIDO		DIRECCION OBRA	TELEFONO
8011198487		CR 5 162 A 08 LOCALIDAD USAQUEN	
M3		DESCRIPCION DEL PRODUCTO	TOTAL PEDIDO
4,500		1-280-5-28-10 CARGA INCOMPLETA COLOCACIÓN CARGO DE SOSTENIBILIDAD	4,500
SELLOS	CODIGO		ASENTAMIENTO
286381	20015554	CONCRETOS DE LINEA RESISTENCIA 280 KG/CM2 T.M.N. 25MM NORMAL 28 DÍAS AS10cm(4")	ASENTAMIENTO 10 CM (4")

VEHICULO	COD. CONDUCTOR	NOMBRE CONDUCTOR		
CR-1823	35048326	MARCO JULIO MONTOYA		
HRC	HPE	HLLD	HLLP	ADICIONALES
07:40:00	09:00:00	08:40		
OBSERVACIONES				
//				

CONCRETO DEVUELTO

_____ NO _____ SÍ

Nombre y firma del Cliente

IMPORTANTE: No garantizamos la resistencia de la mezcla a la cual se le agrega agua, mortero de cemento o aditivos químicos, El asentamiento de diseño tiene una tolerancia, de +0 – 2,5 centimetros, Para concretos especificados por flujo libre o auto compactados, la tolerancia es de +0 -5 centimetros. La firma de este comprobante por el comprador o su(s)representante(s) indican que han recibido una mezcla a satisfacción por cubicación o diseño, Asi mismo aplica la aceptación de las condiciones incluidas en el reverso. El presente documento presta mérito ejecutivo

Jefe de Planta

DESPACHADOR RECIBIDO OBRA

CEMEX

Planta	FECHA	No. Despacho
F080	18/05/2021	194750695
Cra 7 # 171 - 98 Entrada 2 Barrio La Cita. Bogotá.		F0800000081902

COD. CLIENTE - OBRA		NOMBRE CLIENTE - OBRA	
50135328	66940269	INCITECO S A S	ATS REFC 1352237 PARQUE LA PERLA
PEDIDO		DIRECCION OBRA	TELEFONO
8011208746		CR 5 162 A 08 LOCALIDAD USAQUEN	
M3		DESCRIPCION DEL PRODUCTO	TOTAL PEDIDO
6,000		1-210-5-28-10 CARGA INCOMPLETA COLOCACIÓN CARGO DE SOSTENIBILIDAD	12,000
SELLOS	CODIGO		ASENTAMIENTO
286652	20015552	CONCRETOS DE LINEA RESISTENCIA 210 KG/CM2 T.M.N. 25MM NORMAL 28 DÍAS AS10cm(4")	ASENTAMIENTO 10 CM (4")

VEHICULO	COD. CONDUCTOR	NOMBRE CONDUCTOR		
CR-1804	1412804	WILSON ENRIQUE VERGARA		
HRC	HPE	HLLD	HLLP	ADICIONALES
08:16:00	09:00:00			
09:06 OBSERVACIONES				
//				

CONCRETO DEVUELTO

_____ NO _____ SÍ Diego A. Ballesteros R.

Nombre y firma del Cliente

IMPORTANTE: No garantizamos la resistencia de la mezcla a la cual se le agrega agua, mortero de cemento o aditivos químicos, El asentamiento de diseño tiene una tolerancia, de +0 – 2,5 centimetros, Para concretos especificados por flujo libre o auto compactados, la tolerancia es de +0 -5 centimetros. La firma de este comprobante por el comprador o su(s)representante(s) indican que han recibido una mezcla a satisfacción por cubicación o diseño, Asi mismo aplica la aceptación de las condiciones incluidas en el reverso. El presente documento presta mérito ejecutivo

CC 1063.486.876.

Jefe de Planta

DESPACHADOR RECIBIDO OBRA

CEMEX

Planta	FECHA	No. Despacho
F080	18/05/2021	194750015
Cra 7 # 171 - 98 Entrada 2 Barrio La Cita. Bogotá.		F0800000081895

COD. CLIENTE - OBRA		NOMBRE CLIENTE - OBRA	
50135328	66940269	INCITECO S A S	ATS REFC 1352237 PARQUE LA PERLA
PEDIDO		DIRECCION OBRA	TELEFONO
8011208746		CR 5 162 A 08 LOCALIDAD USAQUEN	
M3		DESCRIPCION DEL PRODUCTO	TOTAL PEDIDO
6,000		1-210-5-28-10 CARGA INCOMPLETA COLOCACIÓN CARGO DE SOSTENIBILIDAD	12,000
SELLOS	CODIGO		ASENTAMIENTO
286696	20015552	CONCRETOS DE LINEA RESISTENCIA 210 KG/CM2 T.M.N. 25MM NORMAL 28 DÍAS AS10cm(4")	ASENTAMIENTO 10 CM (4")

VEHICULO	COD. CONDUCTOR	NOMBRE CONDUCTOR		
CR-1752	1403262	JOSE ARMANDO TOCARRUNCHO		
HRC	HPE	HLLD	HLLP	ADICIONALES
06:53:00	08:00:00	7:40		

OBSERVACIONES

//

CONCRETO DEVUELTO

_____ NO _____ SÍ

Diego A. Callejas S.

Nombre y firma del Cliente

IMPORTANTE: No garantizamos la resistencia de la mezcla a la cual se le agrega agua, mortero de cemento o aditivos químicos, El asentamiento de diseño tiene una tolerancia, de +0 – 2,5 centimetros, Para concretos especificados por flujo libre o auto compactados, la tolerancia es de +0 -5 centimetros. La firma de este comprobante por el comprador o su(s)representante(s) indican que han recibido una mezcla a satisfacción por cubicación o diseño, Así mismo aplica la aceptación de las condiciones incluidas en el reverso. El presente documento presta mérito ejecutivo

Jefe de Plantа

DESPACHADOR

c.c. 1.063.486.876.

RECIBIDO OBRA

OK

8 | 27 .|

ibir c consi rato e echa

CEMEX

Planta	FECHA	No. Despacho
F080	24/05/2021	195017317
Cra 7 # 171 - 98 Entrada 2 Barrio La Cita. Bogotá.		F0800000082150

COD. CLIENTE - OBRA		NOMBRE CLIENTE - OBRA	
50135328	66940269	INCITECO S A S	ATS REFC 1352237 PARQUE LA PERLA
PEDIDO		DIRECCION OBRA	TELEFONO
8011239064		CR 5 162 A 08 LOCALIDAD USAQUEN	
M3		DESCRIPCION DEL PRODUCTO	TOTAL PEDIDO
5,000		1-210-5-28-10 CARGA INCOMPLETA COLOCACIÓN CARGO DE SOSTENIBILIDAD	5,000
SELLOS	CODIGO		ASENTAMIENTO
382011	20015552	CONCRETOS DE LINEA RESISTENCIA 210 KG/CM2 T.M.N. 25MM NORMAL 28 DÍAS AS10cm(4")	ASENTAMIENTO 10 CM (4")

VEHICULO	COD. CONDUCTOR	NOMBRE CONDUCTOR		
CR-1780	35046662	MIYER AUGUSTO MORENO		
HRC	HPE	HLLD	HLLP	ADICIONALES
08:01:00	09:00:00	9:00		

OBSERVACIONES

"Hace falta 1.10 m³ de 5m³ Pedidos Concreto 21 MPa.

CONCRETO DEVUELTO

_____ NO _____ SÍ

Nombre y firma del Cliente

IMPORTANTE: No garantizamos la resistencia de la mezcla a la cual se le agrega agua, mortero de cemento o aditivos químicos, El asentamiento de diseño tiene una tolerancia, de +0 – 2,5 centimetros, Para concretos especificados por flujo libre o auto compactados, la tolerancia es de +0 -5 centimetros. La firma de este comprobante por el comprador o su(s)representante(s) indican que han recibido una mezcla a satisfacción por cubicación o diseño, Así mismo aplica la aceptación de las condiciones incluidas en el reverso. El presente documento presta mérito ejecutivo

Jefe de Planta

DESPACHADOR

RECIBIDO OBRA

OK

LADRILLERA SAN JOAQUÍN SAS

OFICINA: Carrera 1A No. 11-130
Torre 2 Of. 429 Chia
PLANTA: Km. 12 Via Zipaquira - Ubaté
Teléfax: 861 4087 -759 1065

REMISION
Nº 30645

Señor (es)	Fecha			Orden de Compra
INCITECO	Día 8	Mes 5	Año 2021	
Dirección CRA 5 Nº 162 A - 08 PARQUE LA PERLA	Ciudad BOGOTA			
Transportador Wilmar Gómez	Conductor Wilmar Gómez	Placa Vehículo		

Referencia	Cantidad	Descripción
LTR620	5.000	LADRILLO TOLETE RECOCIDO

Despachado por:	VALE:	Transportado por:
ESPERANZA PINZON	SF:	Wilmar Gómez
	FACT: 30645	

Observaciones:		Recibido a satisfacción:
DIEGO CALLEJAS 3175023771	El material de arcilla se descarga a borde de planchón, despúes de recibido no se aceptan reclamos ni devoluciones.	Sandra Plazas 80190000
		Nombre, firma y sello

LADRILLERA SAN JOAQUÍN SAS

OFICINA: Carrera 1A No. 11-130
Torre 2 Of. 429 Chia
PLANTA: Km. 12 Vía Zipaquira - Ubaté
Teléfax: 861 4087 -759 1065

REMISION
Nº 30729

Señor (es)	Fecha			Orden de Compra
INCITECO	Día 20	Mes 5	Año 2021	
Dirección CRA 5 Nº 162 A - 08 PARQUE LA PERLA	Ciudad BOGOTA			
Transportador CESAR CELY	Conductor CESAR CELY	Placa Vehículo RRQ711		

Referencia	Cantidad	Descripción
LTR620	5.000	LADRILLO TOLETE RECOCIDO

Despachado por:	VALE:	Transportado por:
JOSE ALEJANDRO CATOIA AGUILAR	SF:	Cesar Cely
	FACT: 30729	CESAR CELY

Observaciones:		Recibido a satisfacción:
DIEGO CALLEJAS 3175023771	El material de arcilla se descarga a borde de planchón, despúes de recibido no se aceptan reclamos ni devoluciones.	Diego Callejas 1.063.486.
		Nombre, firma y sello

(1)

ORDEN DE CARGUE

DC 42717

Nº 164328

Nombre: JUCUTECO

NIT./C.C.: 800.101.214-9

Placa No. SUH897 Fecha: 21/05/2021

A	GC	GF	MC	MF
			9	

7961 2020

FIRMA

VALOR $ Convenio

Volumen: 9 M3.

Frente de Obra: La Perla

Nombre Conductor: F. Gonzalez

Firma y Sello Responsable

OK

Mixto Comun.

KREATO

NIT. 900.151.827-6

REMISIÓN No. 73821

FECHA:			
FACTURAR A:		NIT.:	
CLIENTE:		CIUDAD:	
CONTACTO EN OBRA:		TELÉFONO:	
DIRECCIÓN DE ENTREGA:		CIUDAD:	No. PEDIDO:
TRANSPORTADOR:			PLACA:
CONDUCTOR:			No. CARGA:
CEDULA:	CIUDAD ENTREGA:	DEPARTAMENTO:	HORA SALIDA:

CODIGO	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PESO BASCULA	TRAZABILIDAD
	TOTAL				

OBSERVACIONES:	DATOS DILIGENCIADOS POR EL CLIENTE: FECHA DE ENTREGA: HORA DE ENTREGA: FIRMA CLIENTE:	FIRMA TRANSPORTADOR

PRONTO PRINTER S.A.S. • NIT.: 830.002.544-5 • PBX: 351 25 94

Cra. 10 No. 97A - 13 Of. 304 Torre B • Telefax: (571) 610 9114 - Bogotá, D.C. • E-mail: kreato@kreato.com.co

www.kreato.com.co

KREATO

NIT. 900.151.827-6

REMISIÓN No. 73810

FECHA:			
FACTURAR A:		NIT.:	
CLIENTE:		CIUDAD:	
CONTACTO EN OBRA:		TELÉFONO:	
DIRECCIÓN DE ENTREGA:		CIUDAD:	No. PEDIDO:
TRANSPORTADOR:			PLACA:
CONDUCTOR:			No. CARGA:
CEDULA:	CIUDAD ENTREGA:	DEPARTAMENTO:	HORA SALIDA:

CODIGO	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PESO BASCULA	TRAZABILIDAD
	TOTAL				

OBSERVACIONES:	DATOS DILIGENCIADOS POR EL CLIENTE: FECHA DE ENTREGA: HORA DE ENTREGA: FIRMA CLIENTE:	FIRMA TRANSPORTADOR

PRONTO PRINTER S.A.S. • NIT.: 830.002.544-5 • PBX: 351 25 94

Cra. 10 No. 97A - 13 Of. 304 Torre B • Telefax: (571) 610 9114 - Bogotá, D.C. • E-mail:

www.kreato.com

303

KREATO

NIT. 900.151.827-6

FECHA:

FACTURAR A:

CLIENTE: INCITECO S.A.S.

NIT:

CONTACTO EN OBRA:

CIUDAD:

DIRECCIÓN DE ENTREGA:

TELÉFONO:

REMISIÓN No. 74012

TRANSPORTADOR:

CIUDAD:

No. PEDIDO:

CONDUCTOR:

PLACA:

CEDULA:

No. CARGA:

CIUDAD ENTREGA:

DEPARTAMENTO:

HORA SALIDA:

CODIGO	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PESO BASCULA	TRAZABILIDAD

TOTAL

OBSERVACIONES:

DATOS DILIGENCIADOS POR EL CLIENTE:

FECHA DE ENTREGA:

HORA DE ENTREGA:

FIRMA CLIENTE:

FIRMA TRANSPORTADOR

PRONTO PRINTER S.A.S. • NIT.: 830.002.544-5 • PBX: 351 25 94

Cra. 10 No. 97A - 13 Of. 304 Torre B • Telefax: (571) 610 9114 - Bogotá, D.C. • E-mail: kreato@kreato.com.co
www.kreato.com.co

KREATO

NIT. 900.151.827-6

FECHA:

FACTURAR A:

CLIENTE: INCITECO S.A.S.

NIT:

CONTACTO EN OBRA:

CIUDAD:

DIRECCIÓN DE ENTREGA:

TELÉFONO:

REMISIÓN No. 74013

TRANSPORTADOR:

CIUDAD:

No. PEDIDO:

CONDUCTOR:

PLACA:

CEDULA:

No. CARGA:

CIUDAD ENTREGA:

DEPARTAMENTO:

HORA SALIDA:

CODIGO	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PESO BASCULA	TRAZABILIDAD

TOTAL

OBSERVACIONES:

DATOS DILIGENCIADOS POR EL CLIENTE:

FECHA DE ENTREGA:

HORA DE ENTREGA:

FIRMA CLIENTE:

FIRMA TRANSPORTADOR

PRONTO PRINTER S.A.S. • NIT.: 830.002.544-5 • PBX: 351 25 94

Cra. 10 No. 97A - 13 Of. 304 Torre B • Telefax: (571) 610 9114 - Bogotá, D.C. • E-mail: kreato@kreato.com.co
www.kreato.com.co

KREATO

NIT. 900.151.827-6

FECHA:

FACTURAR A: 2021/05/19

CLIENTE: INCITRCO S A S

CONTACTO EN OBRA: DIEGO CALLEJAS

DIRECCIÓN DE ENTREGA: CR 5 # 162 A -06 PARQUE LA PERLA

NIT.:

CIUDAD: 830.104.214

TELÉFONO: BOGOTA 3175023771

REMISIÓN No. 74017

TRANSPORTADOR:

CIUDAD: BOGOTA

No. PEDIDO:

CONDUCTOR: FERNANDO BARRERA ALFONSO VELASQUEZ

PLACA:

CEDULA:

No. CARGA: 3R0135

CIUDAD ENTREGA: BOGOTA

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

HORA SALIDA: 12:06:49

CODIGO	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PESO BASCULA	TRAZABILIDAD
101501100000	BLOQUE DE CEMENTO MACIZO 20X20X5 TERRACOTA	2.015.00	UND		
801101000001	FLETE BOGOTA	10.585.00	KLS	10.585	17/04/2021
	TOTAL				

OBSERVACIONES:

DATOS DILIGENCIADOS POR EL CLIENTE:

FECHA DE ENTREGA: 19/05/2021

HORA DE ENTREGA:

FIRMA CLIENTE:

FIRMA TRANSPORTADOR

PRONTO PRINTER S.A.S. • NIT.: 830.002.544-5 • PBX: 351 25 94

Cra. 10 No. 97A - 13 Of. 304 Torre B • Telefax: (571) 610 9114 - Bogotá, D.C. • E-mail: kreato@kreato.com.co

www.kreato.com.co

KREATO

NIT. 900.151.827-6

FACTURAR A: 2021/05/19

CLIENTE: INCITRCO S A S

CONTACTO EN OBRA: DIEGO CALLEJAS

DIRECCIÓN DE ENTREGA: CR 5 # 162 A -06 PARQUE LA PERLA

NIT.:

CIUDAD: 830.104.214

TELÉFONO: 3175023771

REMISIÓN No. 74046

TRANSPORTADOR:

CIUDAD: BOGOTA

No. PEDIDO:

CONDUCTOR:

PLACA:

CEDULA:

No. CARGA:

CIUDAD ENTREGA: BOGOTA

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

HORA SALIDA:

CODIGO	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PESO BASCULA	TRAZABILIDAD
101501100000	BLOQUE DE CEMENTO MACIZO 20X20X5 TERRACOTA	600.00	UND		
801101000001	FLETE BOGOTA	6.600.00	KLS	6.600	19/04/2021
	TOTAL				

OBSERVACIONES:

DATOS DILIGENCIADOS POR EL CLIENTE:

FECHA DE ENTREGA: 19/05/2021

HORA DE ENTREGA:

FIRMA CLIENTE: Diego Callejas R.


FIRMA TRANSPORTADOR

PRONTO PRINTER S.A.S. • NIT.: 830.002.544-5 • PBX: 351 25 94

Cra. 10 No. 97A - 13 Of. 304 Torre B • Telefax: (571) 610 9114 - Bogotá, D.C. • E-mail: kreato@kreato.com.co

www.kreato.com.co

(1)



ORDEN DE CARGUE

RC N- 42721

Nº 164189

Nombre: Transportadora Jurídico

NIT./C.C.: RC N- 42721.

Placa No. SYH 897 Fecha: 13/05/2021

A	GC	GF	MC	MF
				9.

Contrato -196-2020

Flavia

FIRMA

VALOR $ Cincuenta

Volumen: 7

Frente de Obra: La Perla

Nombre Conductor: Flavia.

Firma y Sello Responsable

Mixto pino.

Granulados Reciclados de Colombia Greco

REMISION DE SALIDA No. 06258

FECHA:	6/05/2021
NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL	INCITECO SAS
NO. CEDULA O NIT.	800104214-9

TIPO DE MATERIAL

SUB. BASE GRANULAR	TIPO A	
	TIPO B	
	TIPO C	
BASE GRANULAR	TIPO A	
	TIPO B	
	TIPO C	
ACERO RECICLADO		
SUB BASE GRANULAR PEATONAL		X
AGR GRU 0-50 SELECCIONADO		
AGR GRU RECEBO CLASIFICADO		
AGR FINO 0-10 HET		
AGR GRU 25-40 CON		

TIPO DE VEHICULO

cantidad despachada

		m^3	Tn.
SENCILLO			
DOBLE TROQUE	X	13,63	#
TRACTO CAMIÓN			

PESO ENTRADA	11000
PESO SALIDA	31450
PESO NETO	20450,00

PLANCA TBO095
FRENTE LA PERLA

Granulados Reciclados de Colombia GRECO S.A.S.
NO IMPLICA ACEPTACIÓN DEL CONTENIDO

Recibe, Nombre y firma: Jonathan

Entrega, (firma y Sello). CANUTA OK

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S A S
900767473-7
KM 1,5 PN DE MADERA AUT MEDELLIN COSTADO SUR
COTA
Tel: 3158729749 Fax:

REMISION

Número: RMV-00029967
Fecha: 06/05/2021
Página: 1 de 1

Cliente:	INCITECO S A S	**Transportador**	
Contacto:	INCITECO S A S	-	
Nit o C.C.:	800104214 **Código:** 800104214	**Placa:**	**Guía:** **Cajas:** 0
Dirección:	CL 127 D 70 D 27	**Vendedor**	
Ciudad:	BOGOTA D.C.	900767473 GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA S.A.S	
Teléfono:	6178875	**OC.Nro** / **Docto.Alt.** / **P.V. Nro.**	PV-00001718
Fax:			

Item	Mot	Lote	U.M.	Cant. despachada
0000375 SUB BASE GRANULAR RECICLAD TIPO PEATONAL	11		M3	15,170
			Total	15,170

Observación:
PLACA SOA993 FRENTE LA PERLA VALE 41849; PESO NETO: 21.99 TN

cbustos
ELABORADO

cbustos
APROBADO

RECIBIDO

OK en S

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S A S
900767473-7
KM 1.5 PN DE MADERA AUT MEDELLIN COSTADO SUR
COTA
Tel: 3158729749 Fax:

REMISION

Número: RMV-00029944
Fecha: 06/05/2021
Página: 1 de 1

Cliente:	INCITECO S A S	Transportador	
Contacto:	INCITECO S A S	-	
Nit o C.C.:	800104214 Código: 800104214	Placa:	Guía: Cajas: 0
Dirección:	CL 127 D 70 D 27	Vendedor	
Ciudad:	BOGOTA D.C.	900767473 GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA S.A.S	
Teléfono:	6178875	OC.Nro / Docto.Alt.	P.V. Nro. PV-00001718
Fax:			

Item	Mot	Lote	U.M.	Cant. despachada
0000375 SUB BASE GRANULAR RECICLAD TIPO PEATONAL	11		M3	14,240
			Total	14,240

Observación:
PLACA TB0095 FRENTE LA PERLA VALE 42719; PESO NETO: 20.65 TN

cbustos
ELABORADO

cbustos
APROBADO

RECIBIDO

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S A S
900767473-7
KM 1.5 PN DE MADERA AUT MEDELLIN COSTADO SUR
COTA
Tel: 3158729749 Fax:

REMISION

Número: RMV-00029945
Fecha: 06/05/2021
Página: 1 de 1

Cliente:	INCITECO S A S	Transportador	
Contacto:	INCITECO S A S	-	
Nit o C.C.:	800104214 Código: 800104214	Placa:	Guia: Cajas: 0
Dirección:	CL 127 D 70 D 27	Vendedor	
Ciudad:	BOGOTA D.C.	900767473 GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA S.A.S	
Teléfono:	6178875	OC.Nro / Docto.Alt.	P.V. Nro. PV-00001718
Fax:			

Item	Mot	Lote	U.M.	Cant. despachada
0000375 SUB BASE GRANULAR RECICLAD TIPO PEATONAL	11		M3	14,920
			Total	14,920

Observación:
PLAA SQB000 FRNETE LA PERLA VALE 42713; PESO NETO: 21.64 TN

cbustos
ELABORADO

cbustos
APROBADO

RECIBIDO

Granulados Reciclados de Colombia Greco

REMISION DE SALIDA No. 05964

(3)

FECHA:	11/05/2021
NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL	INCITECO S.A.S-
NO. CEDULA O NIT.	800104214-9

TIPO DE MATERIAL

SUB. BASE GRANULAR	TIPO A	
	TIPO B	
	TIPO C	
BASE GRANULAR	TIPO A	
	TIPO B	
	TIPO C	
ACERO RECICLADO		
SUB BASE GRANULAR PEATONAL		X
AGR GRU 0-50 SELECCIONADO		
AGR GRU RECEBO CLASIFICADO		
AGR FINO 0-10 HET		
AGR GRU 25-40 CON		

TIPO DE VEHICULO

cantidad despachada

		m^3		Tn.
SENCILLO				
DOBLE TROQUE	X	22,24	#	22240,00
TRACTO CAMIÓN				

PLACA SQA993
FRENTE LA PERLA

OK

Recibe, Nombre y firma:

Entrega, (firma y Sello).

Granulados Reciclados de Colombia Greco

REMISION DE SALIDA No. 05965

FECHA:	11/05/2021
NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL	INCITECO S.A.S-
NO. CEDULA O NIT.	800104214-9

TIPO DE MATERIAL

SUB. BASE GRANULAR	TIPO A	
	TIPO B	
	TIPO C	
BASE GRANULAR	TIPO A	
	TIPO B	
	TIPO C	
ACERO RECICLADO		
SUB BASE GRANULAR PEATONAL		X
AGR GRU 0-50 SELECCIONADO		
AGR GRU RECEBO CLASIFICADO		
AGR FINO 0-10 HET		
AGR GRU 25-40 CON		

TIPO DE VEHICULO

cantidad despachada

		m^3		Tn.
SENCILLO				
DOBLE TROQUE	X	22,25	#	22250,00
TRACTO CAMIÓN				

PLACA TBO095
FRENTE LA PERLA

Jhonathan

OK

Recibe, Nombre y firma:

Entrega, (firma y Sello).

Granulados Reciclados de Colombia Greco

REMISION DE SALIDA No. 05963

FECHA:	11/05/2021
NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL	INCITECO S.A.S-
NO. CEDULA O NIT.	800104214-9

TIPO DE MATERIAL

SUB. BASE GRANULAR	TIPO A	
	TIPO B	
	TIPO C	
BASE GRANULAR	TIPO A	
	TIPO B	
	TIPO C	
ACERO RECICLADO		
SUB BASE GRANULAR PEATONAL		X
AGR GRU 0-50 SELECCIONADO		
AGR GRU RECEBO CLASIFICADO		
AGR FINO 0-10 HET		
AGR GRU 25-40 CON		

TIPO DE VEHICULO

cantidad despachada

		m^3		Tn.
SENCILLO				
DOBLE TROQUE	X	15,64	#	23470,00
TRACTO CAMIÓN				

PLACA SQB000
FRENTE LA PERLA

OK

Entrega, (firma y Sello).

Granulados Reciclados de Colombia Greco

REMISION DE SALIDA No. 06205

FECHA:	13/05/2021
NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL	INCITECO S.A.S.
NO. CEDULA O NIT.	800104214-9

TIPO DE MATERIAL

SUB. BASE GRANULAR	TIPO A	
	TIPO B	
	TIPO C	
BASE GRANULAR	TIPO A	
	TIPO B	
	TIPO C	
ACERO RECICLADO		
SUB BASE GRANULAR PEATONAL		X
AGR GRU 0-50 SELECCIONADO		
AGR GRU RECEBO CLASIFICADO		
AGR FINO 0-10 HET		
AGR GRU 25-40 CON		

TIPO DE VEHICULO

cantidad despachada

		mts	Tn.
SENCILLO			
DOBLE TROQUE	X	14,32	21,49
TRACTO CAMIÓN			

PLACA UFE334
FRENTE LA PERLA

13 MAY 2021

Recibe, Nombre y firma:

Entrega, (firma y Sello).

OK

Granulados Reciclados de Colombia Greco

REMISION DE SALIDA No. 06203

FECHA:	13/05/2021
NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL	INCITECO S.A.S.
NO. CEDULA O NIT.	800104214-9

TIPO DE MATERIAL

SUB. BASE GRANULAR	TIPO A	
	TIPO B	
	TIPO C	
BASE GRANULAR	TIPO A	
	TIPO B	
	TIPO C	
ACERO RECICLADO		
SUB BASE GRANULAR PEATONAL		X
AGR GRU 0-50 SELECCIONADO		
AGR GRU RECEBO CLASIFICADO		
AGR FINO 0-10 HET		
AGR GRU 25-40 CON		

TIPO DE VEHICULO

		cantidad despachada mts	Tn.
SENCILLO			
DOBLE TROQUE	X	13,44	20,16
TRACTO CAMIÓN			

PLACA SRO840
FRENTE LA PERLA

Recibe, Nombre y firma:

Entrega, (firma y Sello).

OK

Granulados Reciclados de Colombia Greco

REMISION DE SALIDA No. 06204

FECHA:	13/05/2021
NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL	INCITECO S.A.S.
NO. CEDULA O NIT.	800104214-9

TIPO DE MATERIAL

SUB. BASE GRANULAR	TIPO A	
	TIPO B	
	TIPO C	
BASE GRANULAR	TIPO A	
	TIPO B	
	TIPO C	
ACERO RECICLADO		
SUB BASE GRANULAR PEATONAL		X
AGR GRU 0-50 SELECCIONADO		
AGR GRU RECEBO CLASIFICADO		
AGR FINO 0-10 HET		
AGR GRU 25-40 CON		

TIPO DE VEHICULO

		cantidad despachada mts	Tn.
SENCILLO			
DOBLE TROQUE	X	14,14	21,21
TRACTO CAMIÓN			

PLACA SOA993
FRENTE LA PERLA

Colombia GRECO S.A.S
13 MAY 2021

Recibe, Nombre y firma:

Entrega, (firma y Sello).

EVELIO

OK

Granulados Reciclados de Colombia Greco

REMISION DE SALIDA No. 06200

FECHA:	13/05/2021
NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL	INCITECO S.A.S.
NO. CEDULA O NIT.	800104214-9

TIPO DE MATERIAL

SUB. BASE GRANULAR	TIPO A	
	TIPO B	
	TIPO C	
BASE GRANULAR	TIPO A	
	TIPO B	
	TIPO C	
ACERO RECICLADO		
SUB BASE GRANULAR PEATONAL		
AGR GRU 0-50 SELECCIONADO		
AGR GRU RECEBO CLASIFICADO		
AGR FINO 0-10 HET		
AGR GRU 25-40 CON		

TIPO DE VEHICULO

		cantidad despachada mts	Tn.
SENCILLO			
DOBLE TROQUE	X	12,64	18,96
TRACTO CAMIÓN			

PLACA TBO095
FRENTE LA PERLA

13 MAY 2021

Recibe, Nombre y firma: Jonathan

Entrega, (firma y Sello).

OK

Granulados Reciclados de Colombia Greco

REMISION DE SALIDA No. 06299

FECHA:	14/05/2021
NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL	INCITECO
NO. CEDULA O NIT.	

TIPO DE MATERIAL

SUB. BASE GRANULAR	TIPO A	
	TIPO B	
	TIPO C	
BASE GRANULAR	TIPO A	
	TIPO B	
	TIPO C	
RCD		
SUB BASE GRANULAR PEATONAL		X
AGR GRU 0-50 SELECCIONADO		
AGR GRU RECEBO CLASIFICADO		
AGR FINO 0-10 HET		
AGR GRU 25-40 CON		

TIPO DE VEHICULO

		cantidad despachada mts	Tn.
SENCILLO			
DOBLE TROQUE	X	13,48	# 20,23
TRACTO CAMIÓN			

PLACA SOA 993
FRENTE LA PERLA

14 MAY 2021

Recibe, Nombre y firma:

Entrega, (firma y Sello). Eugenio

OK

Granulados Reciclados de Colombia Greco

REMISION DE SALIDA No. 06298

FECHA:	14/05/2021
NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL	INCITECO
NO. CEDULA O NIT.	

TIPO DE MATERIAL

SUB. BASE GRANULAR	TIPO A	
	TIPO B	
	TIPO C	
BASE GRANULAR	TIPO A	
	TIPO B	
	TIPO C	
RCD		
SUB BASE GRANULAR PEATONAL		X
AGR GRU 0-50 SELECCIONADO		
AGR GRU RECEBO CLASIFICADO		
AGR FINO 0-10 HET		
AGR GRU 25-40 CON		

TIPO DE VEHICULO

cantidad despachada

		mts		Tn.
SENCILLO				
DOBLE TROQUE	X	14,56	#	21,84
TRACTO CAMIÓN				

PLACAZOG718
FRENTE LA PERLA

14 MAY 2021

Recibe, Nombre y firma:

Entrega, (firma y Sello).

OK

Granulados Reciclados de Colombia Greco

REMISION DE SALIDA No. 06297

FECHA:	14/05/2021
NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL	INCITECO
NO. CEDULA O NIT.	

TIPO DE MATERIAL

SUB. BASE GRANULAR	TIPO A	
	TIPO B	
	TIPO C	
BASE GRANULAR	TIPO A	
	TIPO B	
	TIPO C	
RCD		
SUB BASE GRANULAR PEATONAL		X
AGR GRU 0-50 SELECCIONADO		
AGR GRU RECEBO CLASIFICADO		
AGR FINO 0-10 HET		
AGR GRU 25-40 CON		

TIPO DE VEHICULO

cantidad despachada

		mts		Tn.
SENCILLO				
DOBLE TROQUE	X	13,80	#	20,72
TRACTO CAMIÓN				

PLACATBO095
FRENTE LA PERLA

14 MAY 2021

Recibe, Nombre y firma:

Entrega, (firma y Sello).

OK

Granulados Reciclados de Colombia Greco

REMISION DE SALIDA No. 06301

FECHA:	14/05/2021
NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL	INCITECO
NO. CEDULA O NIT.	

TIPO DE MATERIAL

SUB. BASE GRANULAR	TIPO A	
	TIPO B	
	TIPO C	
BASE GRANULAR	TIPO A	
	TIPO B	
	TIPO C	
RCD		
SUB BASE GRANULAR PEATONAL		
AGR GRU 0-50 SELECCIONADO		
AGR GRU RECEBO CLASIFICADO		
AGR FINO 0-10 HET		
AGR GRU 25-40 CON		

TIPO DE VEHICULO

		cantidad despachada mts		Tn.
SENCILLO				
DOBLE TROQUE	X	14,64	#	21,97
TRACTO CAMIÓN				

PLACA UFE334
FRENTE LA PERLA

14 MAY 2021

Recibe, Nombre y firma:

Entrega, (firma y Sello).

OK

Granulados Reciclados de Colombia Greco

REMISION DE SALIDA No. 06343

FECHA:	14/05/2021
NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL	INCITECO
NO. CEDULA O NIT.	

TIPO DE MATERIAL

SUB. BASE GRANULAR	TIPO A	
	TIPO B	
	TIPO C	
BASE GRANULAR	TIPO A	
	TIPO B	
	TIPO C	
BASURA		
SUB BASE GRANULAR PEATONAL		X
AGR GRU 0-50 SELECCIONADO		
AGR GRU RECEBO CLASIFICADO		
AGR FINO 0-10 HET		
AGR GRU 25-40 CON		

TIPO DE VEHICULO

		cantidad despachada mts		Tn.
SENCILLO				
DOBLE TROQUE	X	15,36	#	23,04
TRACTO CAMIÓN				

PLACA ZOG718
FRENTE LA PERLA

14 MAY 2021

Recibe, Nombre y firma:

Entrega, (firma y Sello).

OK

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S A S
900767473-7
KM 1.5 PN DE MADERA AUT MEDELLIN COSTADO SUR
COTA
Tel: 3158729749 Fax:

REMISION

Número: RMV-00030423
Fecha: 15/05/2021
Página: 1 de 1

Cliente:	INCITECO S A S	Transportador	
Contacto:	INCITECO S A S	-	
Nit o C.C.:	800104214 Código: 800104214	Placa:	Guía: Cajas: 0
Dirección:	CL 127 D 70 D 27	Vendedor	
Ciudad:	BOGOTA D.C.	38287167 MOSQUERA VANEGAS SUGEINE	
Teléfono:	6178875	OC.Nro / Docto.Alt.	P.V. Nro. PV-00001749
Fax:			

Item	Mot	Lote	U.M.	Cant. despachada
0000375 SUB BASE GRANULAR RECICLAD TIPO PEATONAL	11		M3	14,420
			Total	14,420

Observación:
PLACA ZOG718 FRENTE LA PERLA VALE 42904; PESO NETO: 20.91 TN

cbustos
ELABORADO

cbustos
APROBADO

RECIBIDO

OK

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S A S
900767473-7
KM 1.5 PN DE MADERA AUT MEDELLIN COSTADO SUR
COTA
Tel: 3158729749 Fax:

REMISION

Número: RMV-00030486
Fecha: 18/05/2021
Página: 1 de 1

Cliente:	INCITECO S A S	Transportador	
Contacto:	INCITECO S A S	-	
Nit o C.C.:	800104214 Código: 800104214	Placa:	Guía: Cajas: 0
Dirección:	CL 127 D 70 D 27	Vendedor	
Ciudad:	BOGOTA D.C.	38287167 MOSQUERA VANEGAS SUGEINE	
Teléfono:	6178875	OC.Nro / Docto.Alt.	P.V. Nro. PV-00001755
Fax:			

Item	Mot	Lote	U.M.	Cant. despachada
0000375 SUB BASE GRANULAR RECICLAD TIPO PEATONAL	11		M3	14,790
			Total	14,790

Observación:
PLACA ZOG718 FRENTE LA PERLA VALE 42906; PESO NETO: 21.45 TN

cbustos
ELABORADO

cbustos
APROBADO

RECIBIDO

OK

320

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S A S
900767473-7
KM 1.5 PN DE MADERA AUT MEDELLIN COSTADO SUR
COTA
Tel: 3158729749 Fax:

REMISION

Número: RMV-00030661
Fecha: 5/21/2021
Página: 1 de 1

Cliente:	INCITECO S A S	Transportador	
Contacto:	INCITECO S A S	-	
Nit o C.C.:	800104214 Código: 800104214	Placa:	Guía: Cajas: 0
Dirección:	CL 127 D 70 D 27	Vendedor	
Ciudad:	BOGOTA D.C.	38287167 MOSQUERA VANEGAS SUGEINE	
Teléfono:	6178875	OC.Nro / Docto.Alt.	P.V. Nro. PV-00001755
Fax:			

Item	Mot	Lote	U.M.	Cant. despachada
0000375 SUB BASE GRANULAR RECICLAD TIPO PEATONAL	11		M3	13.600
			Total	13.600

Observación:
PLACA ZOG718 FRENTE LA PERLA VALE 42908; PESO NETO: 19.72 TN

ELABORADO	APROBADO	RECIBIDO
cbustos	cbustos	

ens OK

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S A S
900767473-7
KM 1.5 PN DE MADERA AUT MEDELLIN COSTADO SUR
COTA
Tel: 3158729749 Fax:

REMISION

Número: RMV-00030860
Fecha: 5/25/2021
Página: 1 de 1

Cliente:	INCITECO S A S	Transportador	
Contacto:	INCITECO S A S	-	
Nit o C.C.:	800104214 Código: 800104214	Placa:	Guía: Cajas: 0
Dirección:	CL 127 D 70 D 27	Vendedor	
Ciudad:	BOGOTA D.C.	38287167 MOSQUERA VANEGAS SUGEINE	
Teléfono:	6178875	OC.Nro / Docto.Alt.	P.V. Nro. PV-00001755
Fax:			

Item	Mot	Lote	U.M.	Cant. despachada
0000375 SUB BASE GRANULAR RECICLAD TIPO PEATONAL	11		M3	14.280
			Total	14.280

Observación:
PLACA THY433 FRENTE LA PERLA VALE 42917; PESO NETO: 20.71 TN

ELABORADO	APROBADO	RECIBIDO
cbustos	cbustos	

OK ens

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S A S
900767473-7
KM 1.5 PN DE MADERA AUT MEDELLIN COSTADO SUR
COTA
Tel: 3158729749 Fax:

REMISION

Número: RMV-00030806
Fecha: 5/25/2021
Página: 1 de 1

Cliente:	INCITECO S A S	Transportador	
Contacto:	INCITECO S A S	-	
Nit o C.C.:	800104214 Código: 800104214	Placa:	Guía: Cajas: 0
Dirección:	CL 127 D 70 D 27	Vendedor	
Ciudad:	BOGOTA D.C.	38287167 MOSQUERA VANEGAS SUGEINE	
Teléfono:	6178875	OC.Nro / Docto.Alt.	P.V. Nro. PV-00001755
Fax:			

Item	Mot	Lote	U.M.	Cant. despachada
0000375 SUB BASE GRANULAR RECICLAD TIPO PEATONAL	11		M3	16.320
			Total	16.320

Observación:
PLACA ZOG718 FRENTE LA PERLA VALE 42911; PESO NETO: 23.66 TN

cbustos — ELABORADO
cbustos — APROBADO
RECIBIDO

OK en 5

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S A S
900767473-7
KM 1.5 PN DE MADERA AUT MEDELLIN COSTADO SUR
COTA
Tel: 3158729749 Fax:

REMISION

Número: RMV-00030807
Fecha: 5/25/2021
Página: 1 de 1

Cliente:	INCITECO S A S	Transportador	
Contacto:	INCITECO S A S	-	
Nit o C.C.:	800104214 Código: 800104214	Placa:	Guía: Cajas: 0
Dirección:	CL 127 D 70 D 27	Vendedor	
Ciudad:	BOGOTA D.C.	38287167 MOSQUERA VANEGAS SUGEINE	
Teléfono:	6178875	OC.Nro / Docto.Alt.	P.V. Nro. PV-00001755
Fax:			

Item	Mot	Lote	U.M.	Cant. despachada
0000375 SUB BASE GRANULAR RECICLAD TIPO PEATONAL	11		M3	14.670
			Total	14.670

Observación:
PLACA THY433 FRENTE LA PERLA VALE 42910; PESO NETO: 21.27 TN

cbustos — ELABORADO
cbustos — APROBADO
RECIBIDO

OK en 5

(12)

REMISION MANUAL

Numero: RMV 64
Fecha: 27/05/2021
Pagina:

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS
NIT. 900767473-7
Aut. Bta. - Med., km 1,5, costado sur, Vda. Siberia - Cota- Cund.
Tel: 315 8729749

Cliente: INCITECO
Nit o CC: 800704274

P.V. Nro:
Frente:

TIPO DE MATERIAL (Marque con X)			TIPO DE VEHICULO (Marque con X)		CANTIDAD DESPACHADA m3	CANTIDAD DESPACHADA Tn
Base Granular	BG-A		SENCILLO			
	BG-B		DOBLE TROQUE	X	74	
	BG-C		TRACTO CAMIÓN			
Sub Base Granular	SBG-A					
	SBG-B		Transportador:	Guillermo Rojas		
	SBG-C		Placa:	THY433		
	SBG-PEA	X				

OTRO ¿Cuál?

Observación: Vale 42979

PORTERIA
REX INGENIERIA S.A.
SAN ANTONIO

Elaborado
Nombre y firma

Recibido
Nombre y firma

OK ens

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S A S
900767473-7
KM 1.5 VN. DE MADRID AUT MEDELLIN COSTADO SUR
COTA
Tel: 3158729749 Fax:

REMISION
Número: RMV-00003955
Fecha: 27/05/2021
Página: 1 de 1

Cliente: INCITECO S A S
Contacto: INCITECO S A S
Nit o C.C.: 800104214 Código: 800104214
Dirección: CL 127 D 70 B 29
Ciudad: BOGOTA D.C.
Teléfono: 6178875
Fax:

Transportador:
Placa: Guía: Cajas: 0
Vendedor
80267167 MOSQUERA VANEGAS EUGENIO
OC.Nro | Docto.Alt. | P.V. Nro.: PV-00001732

Item	Mot Lote	U.M.	Cant. despachada
0000329 SUB BASE GRANULAR RECICLADO TIPO PEATONAL	11	M3	11,320
		Total	11,320

Observación:
PLACA THY433 FRENTE LA FERIA VALE 42926; PESO NETO: 20.74 TN

cbustos
ELABORADO

cbustos
APROBADO

RECIBIDO

OK ens

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S A S
900767473-7
KM 1.5 PN DE MADERA AUT MEDELLIN COSTADO SUR
COTA
Tel: 3158729749 Fax:

(13)

REMISION

Número: RMV-00030979
Fecha: 29/05/2021
Página: 1 de 1

Cliente:	INCITECO S A S
Contacto:	INCITECO S A S
Nit o C.C.:	800104214
Dirección:	CL 127 D 70 D 27
Ciudad:	BOGOTA D.C.
Teléfono:	6178875
Fax:	

Código: 800104214

Transportador
-
Placa: Guía: Cajas: 0

Vendedor
38287167 MOSQUERA VANEGAS SUGEINE

OC.Nro	Docto.Alt.	P.V. Nro.
		PV-00001772

Item	Mot	Lote	U.M.	Cant. despachada
0000375 SUB BASE GRANULAR RECICLAD TIPO PEATONAL	11		M3	14,310
			Total	14,310

Observación:
PLACA THY433 FRENTE LA PERLA VALE 42922; PESO NETO: 20.27 TN

cbustos
ELABORADO

cbustos
APROBADO

RECIBIDO

ok
en s

REMISION MANUAL

Numero: 82nv 75
Fecha: 27/5/2021
Pagina:

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS
NIT. 900767473-7
Aut. Bta. - Med., km 1,5, costado sur, Vda. Siberia - Cota- Cund.
Tel: 315 8729749

Granulados Reciclados de Colombia Greco

Cliente:	Inciteco	P.V. Nro:	
Nit o CC:	800 104 214	Frente:	Vda La perla

TIPO DE MATERIAL (Marque con X)

Base Granular	BG-A	
	BG-B	
	BG-C	
Sub Base Granular	SBG-A	
	SBG-B	
	SDG-C	
	SBG-PEA	X

TIPO DE VEHICULO (Marque con X)

SENCILLO	
DOBLE TROQUE	X
TRACTO CAMIÓN	

CANTIDAD DESPACHADA

m3	Tn
75	

Transportador: Fernando Dorado
Placa: 206718

Granulados Reciclados de Colombia GRECO S.A.S
31 MAY 2021
NO IMPLICA VERIFICACIÓN NI ACEPTACIÓN DE SU CONTENIDO

Observación: 42975
POLICARPA REX INGENIERIA SAN ANTONIO

Elaborado
Nombre y firma

Recibido
Nombre y firma

Escaneado con CamScanner

INCITECO S.A.S. INGENIEROS CONSTRUCTORES NIT 800.184.314-9	CONTROL DE MATERIAL PETREO	CO-F11 Versión 0 Pág 1 de 1

CONTRATO DE OBRA No.	796 de 2020	FECHA	5 DE ABRIL DE 2021

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES

CONTRATISTA	INCITECO S.A.S.
MES	ABRIL DE 2021

DIA	V1	Proveedor V1	V2	Proveedor V2	V3	Proveedor V3	V4	Proveedor V4	Vtotal VT
1									0
2									0
3									0
4									0
5									0
6	14	EL CEDRO					14,39	GRECO	28,39
7							15,07	GRECO	15,07
8							15,61	GRECO	15,61
9							13,02	GRECO	13,02
10	14	EL CEDRO					28,13	GRECO	42,13
11									0
12							15,52	GRECO	15,52
13					6	SAN JOAQUIN	46,98	GRECO	52,98
14							78,28	GRECO	78,28
15					6	SAN JOAQUIN	82,97	GRECO	88,97
16									0
17							15,83	GRECO	15,83
18									0
19	15	EL CEDRO					30	GRECO	45
20							14,98	GRECO	14,98
21					6	SAN JOAQUIN	30,53	GRECO	36,53
22							14,39	GRECO	14,39
23			5,94	CONCRETARTE			89,59	GRECO	95,53
24							15,61	GRECO	15,61
25									0
26					6	SAN JOAQUIN	15,44	GRECO	21,44
27							32,28	GRECO	32,28
28	7	EL CEDRO							7
29							47,97	GRECO	47,97
30							15,19	GRECO	15,19
31									0
TOTAL	50		5,94		24		631,78		711,72

Tipo de Material 1: triturado 3/4
Tipo de Material 2: BLOQUE A80
Tipo de Material 3: LADRILLO TOLETE RECOCIDO
Tipo de Material 4: SBG-PEATONAL RECICLADA

V1: Volumen del material 1 llevado al frente de la obra
V2: Volumen del material 2 llevado al frente de la obra
V3: Volumen del material 3 llevado al frente de la obra
V4: Volumen del material 3 llevado al frente de la obra
VT: Volumen total de material manejado en el día evaluado

Nota: En la casilla en la que se debe anotar el nombre del proveedor, se debe relacionar el número de inscripción en el Directorio de Proveedores o el nombre del Proveedor registrado en el PMA

Sonia Milena Benavides Roa

INCITECO S.A.S. INGENIEROS CONSTRUCTORES NIT 800.184.214-9	CONTROL DE MATERIAL PETREO	CO-F11 Versión 0 Pág 1 de 1

CONTRATO DE OBRA No.	796 de 2020	FECHA	5 DE ABRIL DE 2021

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES

CONTRATISTA	INCITECO S.A.S.
MES	ABRIL DE 2021

DIA	V1	Proveedor V1	V2	Proveedor V2	V3	Proveedor V3	V4	Proveedor V4	Vtotal VT
1									0
2									0
3									0
4									0
5									0
6									0
7									0
8	10,25	CEMEX							10,25
9									0
10									0
11									0
12									0
13	7,25	CEMEX							7,25
14									0
15									0
16									0
17									0
18									0
19									0
20	3,5	CEMEX							3,5
21									0
22									0
23	5,5	CEMEX							5,5
24									0
25									0
26	15,25	CEMEX							15,25
27									0
28									0
29									0
30									0
31									0
TOTAL	**41,75**		**0**		**0**		**0**		**41,75**

Tipo de Material 1: CONCRETO
Tipo de Material 2:
Tipo de Material 3:
Tipo de Material 4:

V1: Volumen del material 1 llevado al frente de la obra
V2: Volumen del material 2 llevado al frente de la obra
V3: Volumen del material 3 llevado al frente de la obra
V4: Volumen del material 3 llevado al frente de la obra
VT: Volumen total de material manejado en el día evaluado

Nota: En la casilla en la que se debe anotar el nombre del proveedor, se debe relacionar el número de inscripción en el Directorio de Proveedores o el nombre del Proveedor registrado en el PMA

(Firma)

Sonia Milena Benavides Roa

INCITECO S.A.S. INGENIEROS CONSTRUCTORES NIT 900.104.214-9	CONTROL DE MATERIAL PETREO	CO-F11
		Versión 0
		Pág 1 de 1

CONTRATO DE OBRA No.	796 de 2020	FECHA	30 DE ABRIL DE 2021

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES

CONTRATISTA	INCITECO S.A.S.
MES	MAYO DE 2021

DIA	V1	Proveedor V1	V2	Proveedor V2	V3	Proveedor V3	V4	Proveedor V4	Vtotal VT
1									0
2									0
3									0
4									0
5									0
6									0
7									0
8									0
9									0
10									0
11									0
12									0
13			9	ALTAR STONES			4,5	CEMEX	13,5
14									0
15									0
16									0
17									0
18							12	CEMEX	12
19									0
20									0
21					9	ALTAR STONES			9
22									0
23									0
24							5	CEMEX	5
25									0
26									0
27	9	EL VINCULO							9
28									0
29									0
30									0
31									0
TOTAL	9		9		9		21,5		48,5

Tipo de Material 1: ARENA REZARANDEADA
Tipo de Material 2: MIXTO FINO
Tipo de Material 3: MIXTO COMUN
Tipo de Material 4: CONCRETO

V1: Volumen del material 1 llevado al frente de la obra
V2: Volumen del material 2 llevado al frente de la obra
V3: Volumen del material 3 llevado al frente de la obra
V4: Volumen del material 3 llevado al frente de la obra
VT: Volumen total de material manejado en el día evaluado

Nota: En la casilla en la que se debe anotar el nombre del proveedor, se debe relacionar el número de inscripción en el Directorio de Proveedores o el nombre del Proveedor registrado en el PMA

(Firma)

Sonia Milena Benavides Roa

INCITECO S.A.S. INGENIEROS CONSTRUCTORES NIT 809.011.214-9	CONTROL DE MATERIAL PETREO	CO-F11 Versión 0 Pág 1 de 1

CONTRATO DE OBRA No.	796 de 2020	FECHA	30 DE ABRIL DE 2021

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES

CONTRATISTA	INCITECO S.A.S.
MES	ABRIL DE 2021

DIA	V1	Proveedor V1	V2	Proveedor V2	V3	Proveedor V3	V4	Proveedor V4	Vtotal VT
1									0
2									0
3									0
4									0
5	9	EL VINCULO							9
6			9	ALTAR STONES	9	ALTAR STONES			18
7									0
8									0
9									0
10									0
11									0
12									0
13	9	EL VINCULO	7	ALTAR STONES					16
14									0
15							9	EL CEDRO	9
16									0
17									0
18									0
19									0
20									0
21	9	EL VINCULO							9
22									0
23									0
24									0
25									0
26									0
27	9	EL VINCULO							9
28									0
29									0
30	9	EL VINCULO					9	EL CEDRO	18
31									0
TOTAL	45		16		9		18		88

Tipo de Material 1: ARENA REZARANDEADA
Tipo de Material 2: ARENA DE RIO
Tipo de Material 3: GRAVA COMUN
Tipo de Material 4: B200

V1: Volumen del material 1 llevado al frente de la obra
V2: Volumen del material 2 llevado al frente de la obra
V3: Volumen del material 3 llevado al frente de la obra
V4: Volumen del material 3 llevado al frente de la obra
VT: Volumen total de material manejado en el día evaluado

Nota: En la casilla en la que se debe anotar el nombre del proveedor, se debe relacionar el número de inscripción en el Directorio de Proveedores o el nombre del Proveedor registrado en el PMA

Firma

Sonia Milena Benavides Roa

INCITECO S.A.S. INGENIEROS CONSTRUCTORES NIT 800.181.214-9	CONTROL DE MATERIAL PETREO	CO-F11
		Versión 0
		Pág 1 de 1

CONTRATO DE OBRA No.	796 de 2020	FECHA	5 DE ABRIL DE 2021

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES

CONTRATISTA	INCITECO S.A.S.
MES	ABRIL DE 2021

DIA	V1	Proveedor V1	V2	Proveedor V2	V3	Proveedor V3	V4	Proveedor V4	Vtotal VT
1									0
2									0
3									0
4									0
5									0
6	57,96	GRECO							57,96
7									0
8			6	SAN JOAQUIN					6
9									0
10									0
11	60,13	GRECO					9,68	KREATO	69,81
12									0
13	54,54	GRECO							54,54
14	71,84	GRECO							71,84
15	14,42	GRECO							14,42
16									0
17									0
18	14,79	GRECO			5,94	E	14,52	KREATO	35,25
19							3,03	KREATO	3,03
20			6	SAN JOAQUIN					6
21	13,6	GRECO							13,6
22									0
23									0
24									0
25	45,27	GRECO							45,27
26					6,33	E			6,33
27	28,3	GRECO							28,3
28									0
29	14,31	GRECO							14,31
30									0
31	15	GRECO							15
TOTAL	**390,16**		**12**		**12,27**		**27,23**		**441,66**

Tipo de Material 1: SBG-PEATONAL RECICLADA
Tipo de Material 2: LADRILLO TOLETE RECOCIDO
Tipo de Material 3: BORDILLO A-80
Tipo de Material 4: LOCETA

V1: Volumen del material 1 llevado al frente de la obra
V2: Volumen del material 2 llevado al frente de la obra
V3: Volumen del material 3 llevado al frente de la obra
V4: Volumen del material 3 llevado al frente de la obra
VT: Volumen total de material manejado en el día evaluado


Nota: En la casilla en la que se debe anotar el nombre del proveedor, se debe relacionar el número de inscripción en el Directorio de Proveedores o el nombre del Proveedor registrado en el PMA

Firma

Sonia Milena Benavides Roa

MEMORIAS CONVERSIÓN DE UNIDADES

BORDILLO A -10




m		
Largo	Ancho	Alto
0,8	0,2	0,5

Volumen Unidad m^3
0,08

Numero de Unidades:
0

Volumen Total m^3
0,00

BORDILLO A -80



m		
Largo	Ancho	Alto
0,8	0,2	0,35


Volumen Unidad m^3
0,056

Numero de Unidades:
106

Volumen Total m^3
5,94

10,09

CAÑUELA A-120




m		
Largo	Ancho	Alto
0,8	0,22	0,3

Volumen Unidad m^3
0,0528

Numero de Unidades:
57

Volumen Total m^3
3,01

LADRILLO TOLETE COMUN Y ADOQUIN




m		
Largo	Ancho	Alto
0,2	0,1	0,06

Volumen Unidad m^3
0,0012

Numero de Unidades:
5000

Volumen Total m^3	
6,00	10,20

BLOQUE DE CEMENTO MACIZO



m				
Largo	Ancho	Alto		
0,2	0,2	0,06	104,96	6,2976

Volumen Unidad m^3
0,0024

Numero de Unidades:
1262

Volumen Total m^3
3,03

INCITECQ S.A.S. INGENIEROS CONSTRUCTORES NIT 900.184.214-9	**CONTRATO DE OBRA No. 796 DE 2020**
	ESTIMACION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

OBJETO	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES"

Descripción del material				1	2	3	Aprovechamiento o tratamiento (3)			4	5		Acumulado	6 Mes de Reporte : ABRIL 2021		
Etapa	Tipología del residuo	Componente	Observaciones	Volumen total de materiales de construcción a usar en obra (Ton) (4)	Cantidad proyectada de RCD a generar en obra (Ton)	Disposición final	Reutilización	Reciclaje	Otros	Lugar de Disposición final	Volumen total de materiales usados en obra (Ton) (4)	Cantidad real generada de RCD (Ton)	Justificación (3)	Volumen total de materiales de construcción usados en obra (Ton) (6)	Cantidad real generada de RCD (Ton)	Justificación (3)
DEMOLICIÓN	RCD PÉTREOS	Concretos, cerámicos, ladrillos, arenas, gravas, cantos, bloques o fragmentos de roca, baldosines, morteros, asfalto y materiales inertes	Ninguna		460,86	X				GRECO SAS - RECICLADOS INDUSTRIALES		224,241			0	No se generaron est tipo de residuos durante el periodo
	RCD NO PÉTREOS	Plásticos PVC	NA													
		Metales	NA													
		Maderas	NA													
		Cartón, papel	NA													
		Vidrios	NA													
		Otros	NA													
	Residuos de Cespedón	Coberturas vegetales	Realiza separación de la cobertura veeetal NA Dimensiones de Material retirado Largo: Pemdientes Ancho: Pendientes Alto: Pendientes		180,00		X									
EXCAVACIÓN Y CIMENTACIÓN	Residuos finos no expansivos y residuos finos expansivos	Tierras, arcillas (caolin), limos y residuos inertes poco o no plástico y expansivos que sobrepasan el tamiz #200 de granulometria	Dimensiones de Material retirado (Estas dimensiones tienden a variar debido a los diferentes CIV a intervenir) Largo: NA Ancho: NA Alto: NA		3.953,03	X				REX INGENIERIA		4384,29			1198,71	SE GENERARON 1198,71 TON DE EXCAVACION, LAS CUALES FUERON LLEVADAS A DISPOSICION FINAL EN SAN ANTONIO
ICCIÓN	RCD PÉTREOS	Concretos, cerámicos, ladrillos, arenas, gravas, cantos, bloques o fragmentos de roca, baldosines, morteros, asfalto y materiales inertes	Se contempla inicialmente la ejecución de actividades con concreto y ladrillo	12088,35						ALTAR STONE EL CEDRO SAN JOAQUIN CONCRETARTE GRECO VINCULO	3542,87			1357,38		
	RCD NO PÉTREOS	Plásticos PVC	NA													
		Metales	NA													
		Maderas	NA													
		Cartón, papel	NA													
		Vidrios	NA													
		Otros	GCR													
	Residuos de carácter metálico	Hierro, acero, cobre, estaño, zinc	NA													

INCITECO S.A.S. INGENIEROS CONSTRUCTORES NIT 900.194.214-9	**CONTRATO DE OBRA No. 796 DE 2020**
	ESTIMACION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

OBJETO	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES"

Descripción del material			Observaciones	1	2	3 Aprovechamiento o tratamiento (1)				4	5 Acumulado			6 Mes de Reporte: ABRIL 2021		
Etapa	Tipología del residuo	Componente		Volumen total de materiales de construccion a usar en obra (Ton) (4)	Cantidad proyectada de RCD a generar en obra (Ton)	Disposición final	Reutilización	Reciclaje	Otros	Lugar de Disposición final	Volumen total de materiales usados en obra (Ton) (4)	Cantidad real generada de RCD (Ton)	Justificación (3)	Volumen total de materiales de construcción usados en obra (Ton) (4)	Cantidad real generada de RCD (Ton)	Justificación (3)
CONSTRU	Residuos especiales	Poliestireno, cartón-yeso(drywall), llantas usadas	NA													
	Residuos Peligrosos	Desechos de productos químicos, emulsiones , aqluitran, disolventes orgánicos, aceites, pinturas, asfaltos, resinas, plastificantes, tintas, betnes, barnices, tejas de asbesto, escoria, plomo, cenizas volantes, luminarias convencionales y fluorescentes, y desechos explosivos o cualquier elemento que esté incluido en los anexos del Decreto 4741 de 2005.	NA													
	Otros	Materiales que no pertenecen a los grupos anteriores	GRANO DE CAUCHO RECICLADO	8,25							0			0		DURANTE EL PERIODO NO SE REALIZÓ INSTALACION DE GCR
Total				12096,60	4593,89						3542,87	4608,531		1357,38	1198,71	

NOTA 1: Es importante tener en cuenta que las cantidades estimadas en el presente plan pueden cambiar significativamente de acuerdo a los ajustes realizado tecnicamente, de ser así se sustentará y de igual manera se dará el manejo adecuado a los RCD generados.

NOTA 2: Para el presente contrato y de acuerdo a lo exigido por la resolución 1115 de 2012 se debe reutilizar un mínimo del 25% de acuerdo al material que se va utilizar en obra, por tanto en caso de no poder lograr lo requerido se entregará el respectivo informe técnico que lo justifique, no sin antes resaltar que es prioridad de INCITECO SAS cumplir con lo ambientalmente requerido.

INCITECOC S.A.S. INGENIEROS CONSTRUCTORES NIT 900.184.214-9	**CONTRATO DE OBRA No. 796 DE 2020**
	ESTIMACION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

OBJETO	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES"

Descripción del material			Observaciones	1	2	3 Aprovechamiento o tratamiento (3)				4	5 Acumulado			6 Mes de Reporte: MAYO 2021		
Etapa	Tipología del residuo	Componente		Volumen total de materiales de construcción a usar en obra (Ton) (4)	Cantidad proyectada de RCD a generar en obra (Ton)	Disposición final	Reutilización	Reciclaje	Otros	Lugar de Disposición final	Volumen total de materiales usados en obra (Ton) (4)	Cantidad real generada de RCD (Ton)	Justificación (3)	Volumen total de materiales de construcción usados en obra (Ton) (4)	Cantidad real generada de RCD (Ton)	Justificación (3)
DEMOLICIÓN	RCD PÉTREOS	Concretos, cerámicos, ladrillos, arenas, gravas, cantos, bloques o fragmentos de roca, baldosines, morteros, asfalto y materiales inertes	Ninguna		460,86	X				GRECO SAS - RECICLADOS INDUSTRIALES		248,971			24,73	SE GENERARON 24.73 TON DE RESIDUOS DE DEMOLICIÓN EN EL PERIODO
	RCD NO PÉTREOS	Plásticos PVC	NA													
		Metales	NA													
		Maderas	NA													
		Cartón, papel	NA													
		Vidirios	NA													
		Otros	NA													
	Residuos de Cespedón	Coberturas vegetales	Realiza separación de la cobertura vegetal NA Dimensiones de Material retirado Largo: Pendientes Ancho: Pendientes Alto: Pendientes		180,00		X									
EXCAVACIÓN Y CIMENTACIÓN	Residuos finos no expansivos y residuos finos expansivos	Tierras, arcillas (caolin), limos y residuos inertes poco o no plástico y expansivos que sobrepasan el tamiz #200 de granulometría	Dimensiones de Material retirado (Estas dimensiones tienden a variar debido a los diferentes CIV a intervenir) Largo: NA Ancho: NA Alto: NA		3.953,03	X				REX INGENIERIA		4816,29			432	SE GENERARON 432 TON DE EXCAVACION, LAS CUALES FUERON LLEVADAS A DISPOSICION FINAL EN SAN ANTONIO
	RCD PÉTREOS	Concretos, cerámicos, ladrillos, arenas, gravas, cantos, bloques o fragmentos de roca, baldosines, morteros, asfalto y materiales inertes	Se contempla inicialmente la ejecución de actividades con concreto y ladrillo	12088,35						ALTAR STONE EL CEDRO SAN JOAQUIN CONCRETARTE GRECO VINCULO KREATO	4823,14			1280,27		
	RCD NO PÉTREOS	Plásticos PVC	NA													
		Metales	NA													
		Maderas	NA													
		Cartón, papel	NA													
		Vidirios	NA													
		Otros	GCR													

INCITECO SAS INGENIEROS CONSTRUCTORES NIT 900.194.234-9	**CONTRATO DE OBRA No. 796 DE 2020**
	ESTIMACION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

OBJETO	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES"

Descripción del material			Observaciones	1	2	3	Aprovechamiento o tratamiento (1)			4	5	Acumulado		6	Mes de Reporte: MAYO 2021		
Etapa	Tipología del residuo	Componente		Volumen total de materiales de construccion a usar en obra (Ton) (4)	Cantidad proyectada de RCD a generar en obra (Ton)	Disposición final	Reutilización	Reciclaje	Otros	Lugar de Disposición final	Volumen total de materiales usados en obra (Ton) (4)	Cantidad real generada de RCD (Ton)	Justificación (3)	Volumen total de materiales de construcción usados en obra (Ton) (4)	Cantidad real generada de RCD (Ton)	Justificación (3)
CONSTRUCCIÓN	Residuos de carácter metalico	Hierro, acero, cobre, estaño, zinc	NA													
	Residuos especiales	Poliestireno, carton-yeso(drywall), llantas usadas	NA													
	Residuos Peligrosos	Desechos de productos químicos, emulsiones , alquitrán, disolventes orgánicos, aceites, pinturas, asfaltos, resinas, plastificantes, tintas, betnes, barnices, tejas de asbesto, escoria, plomo, cenizas volantes, luminarias convencionales y fluorescentes, y desechos explosivos o cualquier elemento que este incluido en los anexos del Decreto 4741 de 2005,	NA													
	Otros	Materiales que no pertenecen a los grupos anteriores	GRANO DE CAUCHO RECICLADO	8,25							0			0		DURANTE EL PERIODO NO SE REALIZO INSTALACION DE GCR
Total				12096,60	4593,89						4823,14	5065,261		1280,27	456,73	

NOTA 1: Es importante tener en cuenta que las cantidades estimadas en el presente plan pueden cambiar significativamente de acuerdo a los ajustes realizado tecnicamente, de ser así se sustentará y de igual manera se dará el manejo adecuado a los RCD generados.


NOTA 2: Para el presente contrato y de acuerdo a lo exigido por la resolución 1115 de 2012 se debe reutilizar un mínimo del 25% de acuerdo al material que se va utilizar en obra, por tanto en caso de no poder lograr lo requerido se entregará el respectivo informe técnico que lo justifique, no sin antes resaltar que es prioridad de INCITECO SAS cumplir con lo ambientalmente requerido.

INCITECO S.A.S. INGENIEROS CONSTRUCTORES NIT 800.104.214-9	PG-RCD	PGS
	CONTRATO No. 796 DE 2020	VERSIÓN 1
	Informe de Aprovechamiento In Situ	

Objeto:	"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES"	Pin	19473


MAYO 2021

Registro fotográfico del "antes" del sitio que va a ser usado para la reutilización


Area 1	Area 1
	

INCITECO S.A.S. INGENIEROS CONSTRUCTORES NIT 800.104.214-9	PG-RCD	PGS
	CONTRATO No. 796 DE 2020	VERSIÓN 1
	Informe de Aprovechamiento In Situ	

Area 2




Area 2




2. Esquema del área a usar para la reutilización de los RCD´s:

Area 1 = 22,82 m^2 Altura = 0,30 m (Tramo de la 162b entre carrera 4a, predios 4a-05, 4a-11 y 4a-15)



INCITECO S.A.S. INGENIEROS CONSTRUCTORES NIT 800.104.214-9	PG-RCD	PGS
	CONTRATO No. 796 DE 2020	VERSIÓN 1
	Informe de Aprovechamiento In Situ	

Area 2 = 96 m² Altura = 0.30 m (Carrera 4)



3. Tipo de material a emplear en la reutilización:

Demolición de la vía en concreto




4. Descripción del proceso a realizar: Definir el origen del residuo y el coeficiente de compactación del material.

Se realiza la demolición de la vía en concreto partiéndolo en partes promedio de 30 x 30 para ser utilizado como rajón y darle una mejor estabilidad a la vía y el sendero peatonal.

Coeficiente de Compactación: 1.30

5. Registro fotográfico durante la reutilización:

INCITECO S.A.S. INGENIEROS CONSTRUCTORES NIT 800.104.214-9	PG-RCD	PGS
	CONTRATO No. 796 DE 2020	VERSIÓN 1
	Informe de Aprovechamiento In Situ	

Area 1 	Area 1 
Area 2 	Area 2 

6. Registro fotográfico de la finalización del proceso de reutilización:	
Area 1	Area 1

INCITECO S.A.S. INGENIEROS CONSTRUCTORES NIT 800.104.214-9	PG-RCD	PGS
	CONTRATO No. 796 DE 2020	VERSIÓN 1
	Informe de Aprovechamiento In Situ	

Area 2	Area 2

7. Volumen total reutilizado:

Área 1 = 8.90 m^3
Área 2 = 37.44 m^3
Total = 46.34 m^3

8. Duración del proceso: 2 semanas

9. Área final recuperada:

Área 1 = 22,82 m^2
Área 2 = 96 m^2
Total = 118,82 m^2

10. Valor del % de la reutilización in situ, respecto al total del material utilizado para la Construcción de la obra:

9,45%

11. Comentarios, Conclusiones y/o Justificación por no hacer reutilización:

N.A.

INGPASTOR LOPEZ GÓMEZ
REPRESENTANTE LEGAL
INCITECO S.A.S.

INCITECO S.A.S. INGENIEROS CONSTRUCTORES NIT 830.134.214-4	**CONTRATO DE OBRA No. 796 DE 2020**
	PRESUPUESTO PARA RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

OBJETO	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES"

MAYO DE 2021

RCD GENERADO	ESTIMACIÓN DE RCD			PRECIO DE GESTIÓN EN PLANTA				DISPOSICIÓN FINAL			
	CANTIDAD ESTIMADA SEGÚN PG-RCD	UNIDAD	Explicación de la conversión	UNIDAD	Costo por unidad	Costo total	% del Presupuesto de la obra	UNIDAD	Costo por unidad	Costo total	% del Presupuesto de la obra
Coberturas vegetales	0,00	Ton						Ton	$ 10.903,87	$ -	0,000%
Tierras, arcillas (caolín), limos y residuos inertes plasticos y expansivos que sobrepasen el #200 de granulometría, arcillas (caolín), limos y resiudos inertes poco o no plasticos y expansivos que sobrepasen el #200 de granulometría	432,00	Ton						Ton	$ 10.176,02	$ 4.396.040,64	0,129%
Concretos, cerámicos, ladrillos, arenas, gravas, cantos, bloques o fragmentos de roca, baldosines, morteros, asfalto y materiales inertes	24,73	Ton						Ton	$ 10.699,77	$ 264.605,31	0,008%
Plásticos PVC	0,00	Ton						Ton	$ -	$ -	0,000%
Metales	0,00	Ton						Ton	$ -	$ -	0,000%
Maderas	0,00	Ton						Ton	$ -	$ -	0,000%
Cartón, papel	0,00	Ton						Ton	0	0	0,000%
Vidirios	0,00	Ton						Ton	0	0	0,000%
Hierro	0,00	Ton						Ton	0	0	0,000%
Poliestireno, cartón-yeso(drywall), llantas usadas		Ton						Ton	0	0	0,000%
Desechos de productos químicos, emulsiones , aqluitrán, disolventes orgánicos, aceites, pinturas, asfaltos, resinas, plastificantes, tintas, betnes, barnices, tejas de asbesto, escoria, plomo, cenizas volantes, luminarias convencionales y fluorescentes, y desechos explosivos o cualquier elemento que esté incluido en los anexos del Decreto 4741 de 2005,	0,00	Ton						Ton	260000	0	0,000%
Materiales que no pertenecen a los grupos anteriores	0,00	Ton						Ton	14500	0	0,000%

TOTAL PRESUPUESTO RCD	**$ 4.660.645,95**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 3.410.280.028,00**

Nota: Los valores de disposición en planta se asumen como los cobrados por los centros de aprovechamiento y reciclaje, y los valores de disposición final se toman como los cobrados en las escombreras.

INCITECO S.A.S. INGENIEROS CONSTRUCTORES NIT 900.184.214-9	**CONTRATO DE OBRA No. 796 DE 2020**
	PRESUPUESTO PARA RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

OBJETO	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES"

ABRIL DE 2021

RCD GENERADO	ESTIMACIÓN DE RCD			PRECIO DE GESTION EN PLANTA				DISPOSICIÓN FINAL			
	CANTIDAD ESTIMADA SEGÚN PG-RCD	UNIDAD	Explicación de la conversión	UNIDAD	Costo por unidad	Costo total	% del Presupuesto de la obra	UNIDAD	Costo por unidad	Costo total	% del Presupuesto de la obra
Coberturas vegetales	0,00	Ton						Ton	$ 10.903,87	$ -	0,000%
Tierras, arcillas (caolín), limos y residuos inertes plasticos y expansivos que sobrepasen el #200 de granulometria, arcillas (caolín), limos y resiudos inertes poco o no plasticos y expansivos que sobrepasen el #200 de granulometria	1198,71	Ton						Ton	$ 10.176,02	$ 12.198.096,93	0,358%
Concretos, cerámicos, ladrillos, arenas, gravas, cantos, bloques o fragmentos de roca, baldosines, morteros, asfalto y materiales inertes	0,00	Ton						Ton	$ 10.699,77	$ -	0,000%
Plásticos PVC	0,00	Ton						Ton	$ -	$ -	0,000%
Metales	0,00	Ton						Ton	$ -	$ -	0,000%
Maderas	0,00	Ton						Ton	$ -	$ -	0,000%
Cartón, papel	0,00	Ton						Ton	0	0	0,000%
Vidirios	0,00	Ton						Ton	0	0	0,000%
Hierro	0,00	Ton						Ton	0	0	0,000%
Poliestireno, cartón-yeso(drywall), llantas usadas		Ton						Ton	0	0	0,000%
Desechos de productos químicos, emulsiones , aqluitrán, disolventes orgánicos, aceites, pinturas, asfaltos, resinas, plastificantes, tintas, betnes, barnices, tejas de asbesto, escoria, plomo, cenizas volantes, luminarias convencionales y fluorescentes, y desechos explosivos o cualquier elemento que esté incluido en los anexos del Decreto 4741 de 2005,	0,00	Ton						Ton	260000	0	0,000%
Materiales que no pertenecen a los grupos anteriores	0,00	Ton						Ton	14500	0	0,000%

TOTAL PRESUPUESTO RCD	$ 12.198.096,93
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 3.410.280.028,00

Nota: Los valores de disposición en planta se asumen como los cobrados por los centros de aprovechamiento y reciclaje, y los valores de disposición final se toman como los cobrados en las escombreras.

INCITECO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES
NIT 800.104.214-9

Bogotá D.C, 04 de Junio de 2021

La empresa **INCITECO S.A.S**, como contratista y ejecutor del Contrato de obra **Nº 796 de 2020** suscrito con la Secretaría Distrital de Hábitat,

CERTIFICA QUE:

En el contrato de obra Nº 796 de 2020 cuyo objeto es **"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES"**, suscrito entre **INCITECO S.A.S** con NIT 800.104.214 – 9 y la **SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT**, informa que se realizó reutilización in d-situ de RCD e 46.34 m^3 o 76.41 Ton y se realizó compra de 390.16 m^3 o 643.32Ton de material reciclado para el periodo del **1 al 31 de mayo de 2021**.

Atentamente,

PASTOR LOPEZ GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL
INCITECO S.A.S

Calle 127 D # 70 D – 27.
Tel: 617 88 75 – 617 88 79.
asistente@inciteco.com.co
Bogotá D.C.

ISO 9001:2015
BUREAU VERITAS
Certification

INDICADORES DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RCDs

REALREALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES"

ABRIL 2021

1. INDICADOR DE EFICIENCIA

$$\frac{\text{Gastos Mensuales de la Implementación del PG RCD}}{\text{Presupuesto Planeado para el PGRCD}} \times 100$$

$$\frac{\$\ 12.198.096{,}93}{\$\ 47.119.904{,}00} \times 100 = \mathbf{25{,}89\%}$$

OBSERVACIONES: Durante el periodo se gastaron 12.198.096,93 millones en la gestión de RCD, lo cual equivale a un 25.89% del presupuesto planteado

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	jul-21					
4,27%	48,18%	21,43%	**25,89%**								

2. INDICADOR DE EFICACIA

$$\frac{\text{Cantidad de residuos aprovechados en la obra por mes}}{\text{Cantidad de material usado para la ejecución de la obra por mes}} \times 100$$

$$\frac{964{,}69}{1.357{,}38} \times 100 = \mathbf{71{,}07\%}$$

OBSERVACIONES: Durante el periodo se instalaron 964.69 toneladas de sub-base granular reciclada tipo peatonal, del proveedor GRECO.

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	jul-21					
0,00%	90,03%	67,75%	**71,07%**								

3. INDICADOR DE EFECTIVIDAD

$$\frac{\text{Cantidad de RCD dispuesto en sitios autorizados durante el mes}}{\text{Cantidad estimada de RCD a generar en el mes}} \times 100$$

$$\frac{1.198{,}71}{656} \times 100 = \mathbf{182{,}73\%}$$

OBSERVACIONES: Durante el periodo se generaron 989.31 toneladas de RCD los cuales fueron llevados a disposición final.

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	jul-21					
18,29%	339,32%	150,31%	**182,73%**								

INDICADORES DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RCDs

REALREALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES"

MAYO 2021

1. INDICADOR DE EFICIENCIA

$$\frac{\text{Gastos Mensuales de la Implementación del PG RCD}}{\text{Presupuesto Planeado para el PGRCD}} \times 100$$

$$\frac{\$\ 4.660.645,95}{\$\ 47.119.904,00} \times 100 = \textbf{9,89\%}$$

OBSERVACIONES: Durante el periodo se gastaron 4.660.645.95 millones en la gestión de RCD, lo cual equivale a un 9.89% del presupuesto planteado

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	jul-21					
4,27%	48,18%	21,43%	25,89%	**9,89%**							

2. INDICADOR DE EFICACIA

$$\frac{\text{Cantidad de residuos aprovechados en la obra por mes}}{\text{Cantidad de material usado para la ejecución de la obra por mes}} \times 100$$

$$\frac{719,73}{813,32} \times 100 = \textbf{88,49\%}$$

OBSERVACIONES: Durante el periodo se instalaron 643.32 toneladas de sub-base granular reciclada tipo peatonal deel proveedor GRECO y 76.41 de reutiñización en situ.

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	jul-21					
0,00%	90,03%	67,75%	71,07%	**88,49%**							

3. INDICADOR DE EFECTIVIDAD

$$\frac{\text{Cantidad de RCD dispuesto en sitios autorizados durante el mes}}{\text{Cantidad estimada de RCD a generar en el mes}} \times 100$$

$$\frac{456,73}{656} \times 100 = \textbf{69,62\%}$$

OBSERVACIONES: Durante el periodo se generaron 456.73 toneladas de RCD los cuales fueron llevados a disposición final.

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	jul-21					
18,29%	339,32%	150,31%	182,73%	**69,62%**							

(1)

Granulados Reciclados de Colombia Greco

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS
NIT. 900767473-7

Vale de Recepción Nro.: GRE VD A21584-2021

CTA-CENTRO DE TRATAMIENTO Y APROVECHAMIENTO APROBADOS POR LA CAR (Sede Cota - Cundinamarca)

Mediante oficio emitido por la corporación autónoma regional **CAR** Nro. 20192118711 del 20 de marzo de 2019, y bajo el marco de la Resolución 0472 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, otorgo el número de **Registro No 013.**

CTA-CENTRO DE TRATAMIENTO Y APROVECHAMIENTO APROBADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE (Sede Bogotá DC.)

Mediante oficio emitido por La Secretaría Distrital De Ambiente Dirección De Control Ambiental Subdirección De Control Ambiental Al Sector Público Nro. 2020IE223591 del 10 de diciembre 2020, la **SDA** aprueba el **CTA de RCD** bajo el **PIN ambiental 19309.**

FECHA Y HORA DE INGRESO: 2021/05/06 09:30 am

EMPRESA GENEDADORA: INCITECO SAS

NIT EMPRESA GENEDADORA: 800104214

NOMBRE OBRA/FRENTE: PARQUE LA PERLA

PIN DE OBRA: NA

DIRECCIÓN OBRA: CALLE 162 CARRERA 4

PLACA VEHÍCULO: SOA993

PIN VEHÍCULO: 2892

TIPO VEHÍCULO: CAMIÓN DOBLE TROQUE (EQUIVALENTE 15M3)

TIPO MATERIAL: CONCRETO

CANTIDAD.: 15.00 M3
Cantidad Aproximada

Dirección Sede Cota:
Autopista Medellín km 1.5 Puente de Guadua Costado Sur, Entrada por la vía Centro industrial parque la Florida, Vereda Siberia Cota - Cundinamarca
Dirección Sede Bogotá DC:
Avenida Boyacá # 73 - 00 SUR, localidad de Ciudad Bolívar
Teléfono de contacto (+57) 315 872 9749
www.recicladosgreco.com

En constancia se firma:

Granulados Reciclados de Colombia GRECO S.A.S. NIT. 900.767.473-7

Nota: La información incluida en este vale, asociada al origen de los RCD, es suministrada por el cliente a GRECO, por lo cual declara y garantiza a GRECO que la información suministrada es verdadera, completa y fidedigna, y exime a GRECO de toda responsabilidad con respecto a la misma.

SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

603285

FECHA: DIA MES AÑO 06/05/2021 CONTRATO IDU:

EMPRESA GENERADORA Inoteco SAS

OBRA/FRENTE Parque La Perla - Cto 796 De 2020 PIN 19473

PLACAS VEHICULO ZOG718 PIN 19630

TIPO DE MATERIAL		TIPO DE VEHICULO	
Escombro		Sencillo	
Excavación		Doble Troque	
Capa Vegetal		Tracto Camión	X
T. Negra			
Lodo			

06/05/2021 02:1[illegible]
Excavación Doble Troque
Pin 19630 Placa ZOG718
Inoteco SAS
Parque La Perla - Cto 796 De
Vale de Obra N° 47727

Recibido Por: Fernando Ricaurte

CLIENTE

SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

603283

Registro N° 405545

06/05/2021

FECHA: DIA MES AÑO CONTRATO IDU: N.A

EMPRESA GENERADORA Inoteco SAS

OBRA/FRENTE TBO095 PIN 19473

PLACAS VEHICULO PIN 2845

TIPO DE MATERIAL		TIPO DE VEHICULO	
Escombro	X	Sencillo	
Excavación		Doble Troque	X
Capa Vegetal		Tracto Camión	
T. Negra			
Lodo			

06/05/2021 11:00:54 a.m.
Excavación Doble Troque
Pin 2845 Placa TBO095
Inoteco SAS
Parque La Perla - Cto 796 De
Vale de Obra N° 47726

PORTERIA
REX INGENIERIA S.A.
SAN ANTONIO
NIT. 830.073.841-1

Recibido Por: Fernando Ricaurte

CLIENTE

SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

603284

Registro N° 405601

FECHA: 06/05/2021 DIA MES AÑO CONTRATO IDU: N.A.

EMPRESA GENERADORA Inoteco SAS

OBRA/FRENTE Parque La Perla - Cto 796 De 2020 PIN 19473

PLACAS VEHICULO SQ8000 PIN 2805

TIPO DE MATERIAL		TIPO DE VEHICULO	
Escombro		Sencillo	
Excavación	X	Doble Troque	X
Capa Vegetal		Tracto Camión	
T. Negra			
Lodo			

06/05/2021 01:18:54 p.m.
Excavación Doble Troque
Pin 2805 Placa SQ8000
Inoteco SAS
Parque La Perla - Cto 796 De
2020
Espacio Para Timbre
Vale de Obra N° 47727

Recibido Por: Fernando Ricaurte

CLIENTE

SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

603281

Registro N° 405507

06/05/2021

FECHA: DIA MES AÑO CONTRATO IDU: N.A

EMPRESA GENERADORA Inoteco SAS

OBRA/FRENTE Parque La Perla - Cto 796 De 2020 PIN 19473

PLACAS VEHICULO ZOG718 PIN 19630

TIPO DE MATERIAL		TIPO DE VEHICULO	
Escombro		Sencillo	
Excavación	X	Doble Troque	X
Capa Vegetal		Tracto Camión	
T. Negra			
Lodo			

06/05/2021 01:34:33 a.m.
Excavación Doble Troque
Pin 19630 Placa ZOG718
Inoteco SAS
Parque La Perla - Cto 796 De
2020
Espacio Para Timbre
Vale de Obra N° 47726

Recibido Por: Fernando Ricaurte

CLIENTE

SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

603288

Registro N° 405731

FECHA: 06/05/2021 (DIA / MES / AÑO) CONTRATO IDU: N.A.

EMPRESA GENERADORA Inditeco SAS

OBRA/FRENTE Parque La Perla - Cto 796 De 2020 PIN 19473

PLACAS VEHICULO SOA993 PIN 2892

TIPO DE MATERIAL		TIPO DE VEHICULO	
Escombro		Sencillo	
Excavación	X	Doble Troque	X
Capa Vegetal		Tracto Camión	
T. Negra			
Lodo			

POR TERIA RECONSTRUCCIONES INGENIERIA S.A. SAN ANTONIO NIT: 830.073.841-1

06/05/2021 05:52:09 p.m.
Excavación Doble Troque
Pin 2892 Placa SOA993
Inditeco SAS
Parque La Perla - Cto 796 De 2020
Vale de Obra N° 42729

Recibido Por: Sergio Forero

CLIENTE

SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

603293

Registro N° 405868

FECHA: 08/05/2021 (DIA / MES / AÑO) CONTRATO IDU: N.A.

EMPRESA GENERADORA Inditeco SAS

OBRA/FRENTE Parque La Perla - Cto 796 De 2020 PIN 19473

PLACAS VEHICULO SRO840 PIN 1270

TIPO DE MATERIAL		TIPO DE VEHICULO	
Escombro		Sencillo	
Excavación	X	Doble Troque	X
Capa Vegetal		Tracto Camión	
T. Negra			
Lodo			

08/05/2021 01:59:00 p.m.
Excavación Doble Troque
Pin 1270 Placa SRO840
Inditeco SAS
Parque La Perla - Cto 796 De 2020
Vale de Obra N° 42733

Recibido Por: Fernando Ricaurte

CLIENTE

SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

603292

Registro N° 405845

FECHA: 08/05/2021 (DIA / MES / AÑO) CONTRATO IDU: N.A.

EMPRESA GENERADORA Inditeco SAS

OBRA/FRENTE Parque La Perla - Cto 796 De 2020 PIN 19473

PLACAS VEHICULO SQB000 PIN 2805

TIPO DE MATERIAL		TIPO DE VEHICULO	
Escombro		Sencillo	
Excavación	X	Doble Troque	X
Capa Vegetal		Tracto Camión	
T. Negra			
Lodo			

08/05/2021 12:57:20 p.m.
Excavación Doble Troque
Pin 2805 Placa SQB000
Inditeco SAS
Parque La Perla - Cto 796 De 2020
Vale de Obra N° 42732

Recibido Por: Fernando Ricaurte

CLIENTE

SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

603297

Registro N° 405951

FECHA: 10/05/2021 (DIA / MES / AÑO) CONTRATO IDU: N.A.

EMPRESA GENERADORA Inditeco SAS

OBRA/FRENTE Parque La Perla - Cto 796 De 2020 PIN 19473

PLACAS VEHICULO TBO095 PIN 2853

TIPO DE MATERIAL		TIPO DE VEHICULO	
Escombro		Sencillo	
Excavación	X	Doble Troque	X
Capa Vegetal		Tracto Camión	
T. Negra			
Lodo			

10/05/2021 11:18:15 a.m.
Excavación Doble Troque
Pin 2853 Placa TBO095
Inditeco SAS
Parque La Perla - Cto 796 De 2020
Vale de Obra N° 42731

Recibido Por: Sergio Forero

CLIENTE

SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

603300

Registro N° 406082

FECHA: 10/05/2021 (DIA MES AÑO) CONTRATO IDU: N.A

EMPRESA GENERADORA: Inoteco SAS

OBRA/FRENTE: Parque La Perla - Clo 796 De 2020 PIN: 19473

PLACAS VEHICULO: SRO840 PIN: 1270

TIPO DE MATERIAL		TIPO DE VEHICULO	
Escombro		Sencillo	
Excavación	X	Doble Troque	X
Capa Vegetal		Tracto Camión	
T. Negra			
Lodo			

10/05/2021 05:52:08 p.m.
Excavación Doble Troque
Pin 1270 Placa SRO840
Inoteco SAS
Parque La Perla - Clo 796 De 2020
Vale de Obra N° 42735

Recibido Por: Sergio Forero

CLIENTE

SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

603928

Registro N° 406620

REX INGENIERIA S.A. SAN ANTONIO NIT. 830.073.841-1

FECHA: 13/05/2021 (DIA MES AÑO) CONTRATO IDU: N.A

EMPRESA GENERADORA: Inoteco SAS

OBRA/FRENTE: Parque La Perla - Clo 796 De 2020 PIN: 19473

PLACAS VEHICULO: UFE334 PIN: 6057

TIPO DE MATERIAL		TIPO DE VEHICULO	
Escombro		Sencillo	
Excavación		Doble Troque	X
Capa Vegetal		Tracto Camión	
T. Negra			
Lodo			

13/05/2021 01:42:26 p.m.
Excavación Doble Troque
Pin 6057 Placa UFE334
Inoteco SAS
Parque La Perla - Clo 796 De 2020
Espacio Para Timbre
Vale de Obra N° 42749

Recibido Por: Fernando Ricaurte

CLIENTE

SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

603932

Registro N° 406754

FECHA: 13/05/2021 (DIA MES AÑO) CONTRATO IDU: N.A

EMPRESA GENERADORA: Inoteco SAS

OBRA/FRENTE: Parque La Perla - Clo 796 De 2020 PIN: 19473

PLACAS VEHICULO: UFE334 PIN: 6057

TIPO DE MATERIAL		TIPO DE VEHICULO	
Escombro		Sencillo	
Excavación	X	Doble Troque	X
Capa Vegetal		Tracto Camión	
T. Negra			
Lodo			

13/05/2021 06:11:39 p.m.
Excavación Doble Troque
Pin 6057 Placa UFE334
Inoteco SAS
Parque La Perla - Clo 796 De 2020
Espacio Para Timbre
Vale de Obra N° 42750

Recibido Por: Sergio Forero

CLIENTE

SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

605513

Registro N° 407459

FECHA: 19/05/2021 (DIA MES AÑO) CONTRATO IDU: N.A

EMPRESA GENERADORA: Inoteco SAS

OBRA/FRENTE: Parque La Perla - Clo 796 De 2020 PIN: 19473

PLACAS VEHICULO: ZOG718 PIN: 18630

TIPO DE MATERIAL		TIPO DE VEHICULO	
Escombro		Sencillo	
Excavación		Doble Troque	X
Capa Vegetal		Tracto Camión	
T. Negra			
Lodo			

REX INGENIERIA S.A. SAN ANTONIO NIT. 830.073.841-1

19/05/2021 06:44:08 a.m.
Excavación Doble Troque
Pin 18630 Placa ZOG718
Inoteco SAS
Parque La Perla - Clo 796 De 2020
Espacio Para Timbre
Vale de Obra N° 42907

Recibido Por: Sergio Forero

CLIENTE

SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

605520

FECHA: DIA MES AÑO CONTRATO IDU:

EMPRESA GENERADORA

OBRA/FRENTE PIN

PLACAS VEHICULO THY433 PIN

TIPO DE MATERIAL		TIPO DE VEHICULO	
Escombro		Sencillo	
Excavación	X	Doble Troque	X
Capa Vegetal		Tracto Camión	
T. Negra			
Lodo			

20/05/2021 Excavación Doble Troque Placa THY433

CLIENTE

OK

SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

605524

Registro N° 408502

FECHA: DIA MES AÑO CONTRATO IDU: N.A.

EMPRESA GENERADORA Incoteco SAS

OBRA/FRENTE Parque La Perla - Cto 796 De 2020 PIN 19473

PLACAS VEHICULO SMH897 PIN 15983

TIPO DE MATERIAL		TIPO DE VEHICULO	
Escombro		Sencillo	X
Excavación	X	Doble Troque	
Capa Vegetal		Tracto Camión	
T. Negra			
Lodo			

22/05/2021 08:26:38 a.m. Excavación Sencillo Placa SMH897 Incoteco SAS Parque La Perla - Cto 796 De 2020 Vale de Obra N° 42912

Recibido Por: Fernando Ricaurte

CERTIFICACIÓN

OK

SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

605531

Registro N° 408581

FECHA: 24/05/2021 DIA MES AÑO CONTRATO IDU: N.A.

EMPRESA GENERADORA Incoteco SAS

OBRA/FRENTE Parque La Perla - Cto 796 De 2020 PIN 19473

PLACAS VEHICULO ZOG718 PIN 18630

TIPO DE MATERIAL		TIPO DE VEHICULO	
Escombro		Sencillo	
Excavación	X	Doble Troque	X
Capa Vegetal		Tracto Camión	
T. Negra			
Lodo			

24/05/2021 11:00:00 a.m. Excavación Doble Troque Pin 18630 Placa ZOG718 Incoteco SAS Parque La Perla - Cto 796 De 2020 Vale de Obra N° 42914

Recibido Por: Sergio Forero

CLIENTE

OK

SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

605546

Registro N° 408923

FECHA: 25/05/2021 DIA MES AÑO CONTRATO IDU: N.A.

EMPRESA GENERADORA Incoteco SAS

OBRA/FRENTE Parque La Perla - Cto 796 De 2020 PIN 19473

PLACAS VEHICULO THY433 PIN 8172

TIPO DE MATERIAL		TIPO DE VEHICULO	
Escombro		Sencillo	
Excavación	X	Doble Troque	X
Capa Vegetal		Tracto Camión	
T. Negra			
Lodo			

PORTERIA INGENIERIA S.A. REX SAN ANTONIO

25/05/2021 12:00:14 p.m. Excavación Doble Troque Pin 8172 Placa THY433 Incoteco SAS Parque La Perla - Cto 796 De 2020 Vale de Obra N° 42917

Recibido Por: Sergio Forero

CLIENTE

OK

SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

608120

Registro N° 405634

FECHA: DÍA 27/05/2021 AÑO — CONTRATO IDU: N.A.

EMPRESA GENERADORA: Inviteco SAS

OBRA/FRENTE: Parque La Perla - Cto 796 De 2020 — PIN: 19473

PLACAS VEHICULO: THY433 — PIN: 8172

TIPO DE MATERIAL		TIPO DE VEHICULO	
Escombro		Sencillo	
Excavación	[illegible]	Doble Troque	N
Capa Vegetal		Tracto Camión	
T. Negra			
Lodo			

POR TERCERO
REX INGENIERIA S.A.S.
SAN ANTONIO

27/05/2021 05:16:07 p.m.
Excavación Doble Troque
Pin 8172 Placa THY433
Inviteco SAS
Parque La Perla - Cto 796 De 2020
Espacio Para Timbre
Vale de Obra N° 42021

Recibido Por: Sergio Forero

CLIENTE

SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

603949

Registro N° 406371

FECHA: DÍA 14/05/2021 AÑO — CONTRATO IDU: N.A.

EMPRESA GENERADORA: Inviteco SAS

OBRA/FRENTE: Parque La Perla - Cto 796 De 2020 — PIN: 19473

PLACAS VEHICULO: SRO840 — PIN: 1270

TIPO DE MATERIAL		TIPO DE VEHICULO	
Escombro		Sencillo	
Excavación	X	Doble Troque	X
Capa Vegetal		Tracto Camión	
T. Negra			
Lodo			

14/05/2021 03:47:34 p.m.
Excavación Doble Troque
Pin 1270 Placa SRO840
Inviteco SAS
Parque La Perla - Cto 796 De 2020
Espacio Para Timbre
Vale de Obra N° 42744

CLIENTE

Escaneado con CamScanner

351

CONTRATISTA	INCITECO S.A.S.
PROCESO	GESTIÓN AMBIENTAL Y SST
NOMBRE DEL FORMATO:	FORMATO REGISTRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION (RCD)

INCITECO S.A.S. INGENIEROS CONSTRUCTORES NIT 900.184.214-9

N° del Contrato Obra: 796 DE 2020 Contratista: INCITECO

Objeto del Contrato: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES

FECHA: **31 DE Mayo DE 2021** **PERIODO:** **MAYO DE 2021**

FECHA	PLACA	PIN	No VALE	FRENTE DE OBRA	DESCRIPCION	SITIO DE DISPOSICION	CANTIDAD (m3)
6-may.-21	SOA 993	2892	42724	PARQUE LA PERLA	CONCRETO	GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA - GRECO	15

15

FIRMA

NOMBRE: SONIA MILENA BENAVIDES ROA

CONTRATISTA: INCITECO S.A.S.

352

CONTRATISTA	INCITECO S.A.S.
PROCESO	GESTIÓN AMBIENTAL Y SST
NOMBRE DEL FORMATO:	FORMATO REGISTRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION (RCD)

INCITECO S.A.S. INGENIEROS CONSTRUCTORES NIT 900.104.214-9

N° del Contrato Obra: 796 DE 2020 Contratista: INCITECO

Objeto del Contrato: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES

FECHA: 31 DE Mayo DE 2021 **PERIODO:** MAYO DE 2021

FECHA	PLACA	PIN	No VALE	FRENTE DE OBRA	DESCRIPCION	SITIO DE DISPOSICION	CANTIDAD (m3)
6-may.-21	ZOG718	18630	42727	PARQUE LA PERLA	EXCAVACION	SAN ANTONIO - REX INGENIERIA	15
6-may.-21	TBO095	2843	42726	PARQUE LA PERLA	EXCAVACION	SAN ANTONIO - REX INGENIERIA	15
6-may.-21	SQB000	2805	42722	PARQUE LA PERLA	EXCAVACION	SAN ANTONIO - REX INGENIERIA	15
6-may.-21	ZOG718	18630	42720	PARQUE LA PERLA	EXCAVACION	SAN ANTONIO - REX INGENIERIA	15
6-may.-21	SOA993	2892	42729	PARQUE LA PERLA	EXCAVACION	SAN ANTONIO - REX INGENIERIA	15
8-may.-21	SRO840	1270	42733	PARQUE LA PERLA	EXCAVACION	SAN ANTONIO - REX INGENIERIA	15
8-may.-21	SQB000	2805	42732	PARQUE LA PERLA	EXCAVACION	SAN ANTONIO - REX INGENIERIA	15
10-may.-21	TBO095	2843	42731	PARQUE LA PERLA	EXCAVACION	SAN ANTONIO - REX INGENIERIA	15
10-may.-21	SRO840	1270	42735	PARQUE LA PERLA	EXCAVACION	SAN ANTONIO - REX INGENIERIA	15
13-may.-21	UFE334	6057	42749	PARQUE LA PERLA	EXCAVACION	SAN ANTONIO - REX INGENIERIA	15
13-may.-21	UFE334	6057	42750	PARQUE LA PERLA	EXCAVACION	SAN ANTONIO - REX INGENIERIA	15
14-may.-21	SRO840	1270	42735	PARQUE LA PERLA	EXCAVACION	SAN ANTONIO - REX INGENIERIA	15
19-may.-21	ZOG718	18630	42907	PARQUE LA PERLA	EXCAVACION	SAN ANTONIO - REX INGENIERIA	15
20-may.-21	THY433	8172	41774	PARQUE LA PERLA	EXCAVACION	SAN ANTONIO - REX INGENIERIA	15
22-may.-21	SMH897	1598	42912	PARQUE LA PERLA	EXCAVACION	SAN ANTONIO - REX INGENIERIA	7
24-may.-21	ZOG718	18630	42914	PARQUE LA PERLA	EXCAVACION	SAN ANTONIO - REX INGENIERIA	15
25-may.-21	THY433	8172	42916	PARQUE LA PERLA	EXCAVACION	SAN ANTONIO - REX INGENIERIA	15
27-may.-21	THY434	8172	42921	PARQUE LA PERLA	EXCAVACION	SAN ANTONIO - REX INGENIERIA	15

262

FIRMA

NOMBRE: SONIA MILENA BENAVIDES ROA

CONTRATISTA: INCITECO S.A.S.

ANEXO 13
Registro Fotográfico

REGISTRO FOTOGRAFICO SEGUIMIENTO ACTIVIDADES SST Y AMBIENTAL

MAYO DE 2021



Foto 1. Jornada de Aseo de ZMPA _ mayo 2021
FUENTE: Consorcio San Juan 003



Foto 2. Señalización y almacenamiento de Residuos Peligrosos - mayo 2021
FUENTE: Consorcio San Juan 003



Foto 3. Hidratación de Arboles - mayo 2021
FUENTE: Consorcio San Juan 003



Foto 4. Señalización y demarcación excavaciones **mayo 2021**
FUENTE: Consorcio San Juan 003



Foto 5. Zona de aislamiento
FUENTE: Consorcio San Juan 003



Foto 6: Señalización de Cajas - mayo 2021
FUENTE: Consorcio San Juan 003




Foto 7. Señalización y demarcación de acopios de materiales mayo 2021
FUENTE: Consorcio San Juan 003



Foto 8. Elementos de Emergencia y Kit de derrames - mayo de 2021
FUENTE: Consorcio San Juan 003



Foto 9. Cerramientos - mayo de 2021

FUENTE: Consorcio San Juan 003



Foto 10: Reunión Comité de seguimiento SST_MA (SDHT. Contratista e interventoría) mayo 2021
FUENTE: Consorcio San Juan 003



Foto 11. Inducción al personal del contratista mayo 2021
FUENTE: Consorcio San Juan 003



Foto 12. Visita de seguimiento de Biólogos (interventoría y contratista) , 22 mayo 2021
FUENTE: Consorcio San Juan 003



Foto 13. . Visita de seguimiento de Biólogos (interventoría y contratista) , 22 mayo 2021
FUENTE: Consorcio San Juan 003



Foto 14. Limpieza de ZMPA, mayo 2021
FUENTE: Consorcio San Juan 003



Foto 15. Hidratación de árboles, mayo de 2021
FUENTE: Consorcio San Juan 003



Foto 16: Adecuación de zona de almacenamiento de Sustancias Químicas, mayo 2021
FUENTE: Consorcio San Juan 003



Foto 17. Demarcación del área de Corte, mayo de 2021
FUENTE: Consorcio San Juan 003



Foto 18. Difusión Plano de evacuación, mayo de 2021
FUENTE: Consorcio San Juan 003




Foto 19: Caseta de vigilancia, mayo 2021
FUENTE: Consorcio San Juan 003



Foto 20. Demarcación acopios, mayo 2021
FUENTE: Consorcio San Juan 003




Foto 21. Instalación de lavamanos portátil, mayo de 2021
FUENTE: Consorcio San Juan 003



Foto 22. Hidratación de Arboles - mayo de 2021
FUENTE: Consorcio San Juan 003



Foto 23. Señalización y demarcación acopios – mayo 2021
FUENTE: Consorcio San Juan 003




Foto 24. señalización y demarcación de excavaciones y/o Cajas, mayo de 2021
FUENTE: Consorcio San Juan 003



Foto 24. Punto de Hidratación, mayo de 2021
FUENTE: Consorcio San Juan 003



Foto 25. Señalizacion y demarcación acopios, mayo de 2021
FUENTE: Consorcio San Juan 003



Foto 26. Senderos peatonales e instalación de cerramientos - mayo de 2021
FUENTE: Consorcio San Juan 003



Foto 27. Adecuación de Senderos peatonales, para paso de residentes, mayo de 2021
FUENTE: Consorcio San Juan 003



Foto 28: Capacitación Brigada, mayo de 2021

FUENTE: Consorcio San Juan 003



Foto 29. Recorrido con los biólogos de interventora y contratista, mayo de 2021
FUENTE: Consorcio San Juan 003




Foto 33. Señalización de cajas y/o Pozos, mayo 2021
FUENTE: Consorcio San Juan 003



Foto 34. Señalización de senderos provisionales, mayo 2021
FUENTE: Consorcio San Juan 003




Foto 35 Señalización de senderos provisionales, mayo 2021
FUENTE: Consorcio San Juan 003



Foto 36. Señalización, mayo de 2021
FUENTE: Consorcio San Juan 003



Foto 37. Instalación Postes, mayo de 2021
FUENTE: Consorcio San Juan 003



Foto 38. Recolección Respel
FUENTE: Consorcio San Juan 003

ANEXO 14
Inspecciones Interventoría

	INSPECCIÓN A BOTIQUIN CONSORCIO SAN JUAN 003			CÓDIGO:	SST-FR-021
				VERSIÓN:	1
				FECHA DE ELABORACIÓN:	18/01/2021
REALIZADO POR:	Johanna Uñate		FIRMA:		
BOTIQUIN:	Tipo B		FECHA:	26/05/2021	
ÁREA O PROYECTO:	Parque La Perla				

MEDICAMENTO	CANTIDAD	ESTADO	ACCESO	FECHA VENCIMIENTO	OBSERVACION
Gasas Esteriles Paquete	8 sobres * 2 unidades	Bueno	SI	5/08/2021	
Baja Lenguas	1	Bueno	SI	N/A	
Esparadrapo de Tela Rollo	1	Bueno	SI	30/08/2022	
algodón	2 bolsas pequeñas	Bueno	SI	N/A	NO TIENE FECHA
Vendas Elasticas 1"	2	Bueno	SI	N/A	NO TIENE FECHA
Vendas Elasticas 4*5	1	Bueno	SI	1/07/2024	
Vendas de Algodón 3 pulg* 5 pulg	2	Bueno	SI	1/03/2025	
Vendas de Algodón 5 pulg* 5 pulg	1		SI	1/03/2025	
Aplicadores (Copitos)	2	Bueno	SI	N/A	NO TIENE FECHA
Curas	21 unidades	Bueno	SI	N/A	NO TIENE FECHA
Soluciòn Antiseptica,	1	Bueno	SI	1/03/2022	
Tintura Thimerosal	1	Bueno	SI	1/03/2022	
Toalla Higuienica	1	Bueno	SI	N/A	NO TIENE FECHA
Solucion Salina	1	Bueno	SI	1/02/2022	
Guantes de Latex	16 pares	Bueno	SI	07/2024 (Blancos) 01/2025 (Azules)	
Condon	1	Bueno	SI	1/10/2024	
Bisturi	1	Bueno	SI	N/A	NO TIENE FECHA
Pito	1	Bueno	SI	N/A	NO TIENE FECHA
Jeringa 5 CC	1	Bueno	SI	5/12/2024	
Alcohol Antiseptico *350 ml	1	Bueno	SI	1/06/2023	
Inmovilizador de Cuello	2	Bueno	SI	N/A	NO TIENE FECHA
Botella con Agua 500 ml	1	Bueno	SI	N/A	NO TIENE FECHA
Tapabocas	Caja *50 unidades	Bueno	SI	26/12/2025	

360

SIN CONSUMO MES DE MAYO DE 2021

	REGISTRO CONSUMO BOTIQUIN CONSORCIO SAN JUAN 003	CÓDIGO:	SST-FR-022
		VERSIÓN:	1
		FECHA DE ELABORACIÓN:	18/01/2021

No	FECHA	NOMBRE	SINTOMA/MOTIVO	ELEMENTO	CANT.

	FORMATO INSPECCIÓN DE EXTINTORES CONSORCIO SAN JUAN 003	CÓDIGO:	SST-FR-023
		VERSÓN:	1
		FECHA DE ELABORACIÓN:	18/01/2021

Lugar Donde esta Ubicado: Campamento de Interventoria	Proyecto: Interventoria a la Construcciòn del Parque La Perla
Inspección realizada por: Johanna Uñate D	N° Contrato: 780 de 2020

No	FECHA	ESTADO DEL EXTINTOR																				AGENTE EXTINTOR				Observaciones	Firma
		Fecha Vencimiento recarga		Manometro		Pasador de seguridad		Boquilla		Manija		Cilindro		Pintura		Señalización		Ubicación		Visibilidad		Acceso al extintor							
		Mes	Año	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	ABC Multiproposito	CO2	Solkaflam	Agua presurizada		
1	26 de febrero de 2021	6	2021	x		x		x		x		x		x		x		X		X		X		X				Buen estado en general	
2	29 de Marzo de 2021	6	2021	x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x				Buen estado en general	
3	28 de abril de 2021	6	2021	x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x				Buen estado en general	
4	26 de mayo de 2021	6	2021	x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x				Buen estado	
5																													
6																													
7																													
8																													
9																													
10																													
11																													

NOTA: MARQUE CON UNA X SEGÚN CORRESPONDA. LA INSPECCIÓN DEL EXTINTOR SE REALIZARÁ UNA VEZ AL MES

Johanna Uñate D

Firma responsable inspección

ANEXO 15

Copia Bitácora Ambiental y SST del mes de mayo de 2021, oficios y requerimientos

2 Maestros
4 Oficiales
7 Ayudantes
3 Soldadores
2 Bas
1 Inspector

Se realiza recorrido de Obra y se requiere al Contratista:

- Limpiar Urgentemente, organizar nuevamente acopio de Materiales, Lavar aseo al baño realizar mantenimiento a la Señalización de Acopio de RCD, Materiales y Excavación.

• El Contratista Realiza

Arreglo de Barras, instalación de Sendero peatonal Provisional para habitante Calle 162B, Arreglo sendero peatonal cra 4C, Mantenimiento a la Señalización de las Excavaciones, mejora Condiciones de Orden y aseo del Campamento.

• Adicionalmente se continua con el retiro de RCD de los Volquetas que han llegado, Sin embargo debido a acumulación de Material de días anteriores no se pudo evacuar todo el material, se

espera que el Servicio de los Volquetas, se restablezca, para poder retirar el material. Es importante aclarar que esta Situación no ha permitido que la Obra se encuentre en las mejores Condiciones de Orden y Aseo

• En horas de la tarde sobre las 4:30pm. el Contratista informa que el Ing Residente Diego Callejas dio positivo para Covid razón por la cual se requiere al Contratista realizar el Cerco epidemiologico y tomar las acciones Contempladas en su protocolo de Bioseguridad.

Johanna Triviño
(Inf. SST. y MA)

Nota: 160 Lunes 03 de Mayo de 2021 Personal y maquinaria.

3 Operadores — 2 mini - Retro - 1 Vibro
1 Maestro
4 Ayudantes
3 Soldadores
2 Bas
1 Inspector — 3 Soldadores

Se informa que la primera versión del Informe SST MA No 4 fue remitida a

Scanned by CamScanner

la interventoría el día 30-Abr-21, con el mayor número de soportes posibles a la fecha final de este corte. Sin embargo se aclara que se trabaja en paralelo con la interventoría y previo a este documento se entregó la información solicitada por la interventoría respecto al periodo y actividades SSTMA. El día sábado 01-May-21 se recibieron observaciones al informe SSTMA por parte de la interventoría, las cuales fueron subsanadas el mismo día; para poder remitir de manera oportuna a Compromiso, el informe mensual a la entidad, tal como se pueda evidenciar en correos.

Johanna Viatela (Int. SSTMA) — SSTMA Contratista

Nota 161 Lunes 03 de mayo de 2021 se informa que no se ha podido hacer el retiro de escombro debido a que no contamos con volquetas por el paro Nacional

Johanna Viatela (Int. SSTMA) — SSTMA Contratista

Nota 162 Se realiza recorrido de Obra y se requiere al contratista
- Realizar aseo de Baños
- Acopios y Señalizar PCO y Valencia
- Organizar Almacenamiento de Material y Señalizar
- Hacer aseo general de la Obra

El Contratista Realiza =
- Cerramientos y Señalizacion de Excavaciones
- Aseo General de la Obra
- Aseo de Baños

*Remito respuesta de la SDA sobre Incautacion de los 2 IPA con radicado 2021EE75480, en donde informa que el predio identificado con Codigo OL-360 se encuentra dentro del Corredor Ecologico de Ronda

Johanna Viatela (Int. SSTMA) — SSTMA Contratista

Nota 163, Martes 04 de Mayo de 2021 - Personal y Maquinaria
3 operadores - 2 mini - 1 Vibro - 1 Retro
2 Maestros
4 Oficiales
7 ayudantes
2 Bacl
2 Soldadores

Scanned by CamScanner

1 - Inspector.
Por Condiciones externas a la Obra, Continuo el paso vacunal y los bloquetas siguen sin llegar para hacer Cargue de RCD y Descargue de Material, lo cual no ha permitido que la Obra este en buenas Condiciones de Orden y Aseo, y la Avance de Obra
- Se realizo recorrido de Obra y se requiere al Contratista realizar actividades de Orden y Aseo, Continuar con limpieza de la ZHA, Continuar organizando almacenamiento de Materiales, señalizar y demarcar acopio de Materiales y RCD
El Contratista atendio todas las observaciones, lo Cual se pudo Ver por la mañana
Johanna Uribe
(COT_SST_HA)

Nota 164. Miercoles 05 de Mayo de 2021 - Personal y Maquinaria
2 Operadores → 2 mini - 1 Retro - 1 Vibro
1 Maestro
3 Oficiales
4 Ayudantes
1 Baul
2 Soldadores

1 Inspector
Por Condiciones externas a la Obra, el dia de hoy no fue posible la llegada de todo el personal operativo dado que no contaban con medio de transporte propios permitiera llegar por bloqueo ocasionado por el paro nacional, de igual forma pese con la llegada de bloquetas, aun Continuan sin llegar a hacer Cargue y descargue de Material, por las mismas condiciones, lo cual no ha permitido que la Obra cuente con buenas Condiciones de Orden y Aseo.
Se realizo recorrido de Obra, se requiere al Contratista - Amedar Cerramiento, realizar aseo general de la Obra señalizar y demarcar acopio de Materiales, RCD, Escaleras - El Contratista realizo, señalizacion Acopios y Escaleras
Johanna Uribe
Cont SST_HA

Nota 165 Jueves 06 de Mayo de 2021 - Personal y Maquinaria
2 Operadores → 1 mini - 1 Retro - 1 Vibro
4 Maestros
4 Oficiales
6 Ayudantes
1 Baul

Scanned by CamScanner

3 Soldadores

1. Inspector

Se realiza recorrido de obra y se requiere al contratista
- Retirar la arena sobre la calle 162A, que esta obstruyendo el sendero peatonal
- Organizar almacenamiento de materiales
- Realizar aseo del baño
- Recargar bidon del punto de hidratación
- Realizar gestión para entrega de llantas a gestores autorizados
- Señalizar acopios de RCD y excavaciones
- Realizar actividades de orden y aseo general de la obra

El contratista realizo:
- Retiro la arena del sendero peatonal de la Calle 162 B y realizo mantenimiento a la señalizacion del mismo
- Realizo señalización de acopios de RCD
- Realizo hidratacion de arboles y arreglo cerramientos de arboles que se encuentran mas cerca a los muros de contención

Adicionalmente se informa que por condicioness externas a la obra, aun no se han recibido volquetas para hacer cargue de RCD y descargue de materiales dadas las condiciones del paro nacional. De igual forma llego menos cantidad de personal a la obra porque no tuvo posibilidades de movilizarce a la obra por problemas de transporte publico.

Johanna Uzate
(SST y A int)

PJ MA Contratista

Nota 166 Viernes 07 de Mayo de 2021. Personal y Maquinaria

1 Operadores — 1 Mini — 1 Vibro
2 Maestros
9 Oficiales
6 Ayudantes
1 Fiel
3 Soldadores

Norma

Se realiza recorrido de Obra y se requiere al Contratista
- Organizar area almacenamiento de Materiales
- Recargar Bidon del punto de hidratacion
- Realizar Gestion llantas con gestores Autorizados
- Señalizar acopios RCD, Materiales y Excavaciones
El Contratista realizo
- Señalizacion acopios de RCD parte Alta
- Orden y Aseo a la Obra y Mto de Cerramientos
* El dia de hoy se continua con el paro nacional razón por la Cual aun no se reciben Volquetes en la obra para el Cargue y Descargue de Material adicionalmente la llegada de personal ha disminuido, dado que aun se presentan Problemas de Movilidad, lo que no permite que llegue todo el personal.

Johanna Uzate
Cnt SST_y A 1

PJ MA Contratista

Nota 167 Sabado 08 de Mayo de 2021 -

1 Operador
2 Maestros
9 Oficiales
6 Ayudantes

Norma

Scanned by CamScanner

2 Baol
1 Inspector
1 Topografo

Se realiza recorrido de obra y se requiere al contratista:
- Arreglar cerramientos
- Recargar punto de hidratación
- Cubrir los pozos y cajas y señalizar

El contratista realizo:
- Mantenimiento a la señalizacion de acopios de RCD y materiales
- Señalizacion a las excavaciones profundas

Adicionalmente se informa que por condiciones externas a la obra, el dia de hoy se realizaron dos viajes para retirar RCD de la obra, sin embargo esto no es suficiente para retirar todo el material existente en la actualidad, adicionalmente no ha sido posible la llegada de material dadas las condiciones del paro nacional. De igual forma llego menos cantidad de personal a la obra porque no tuvo posibilidades de movilizarce a la obra por problemas de transporte publico.

Johanna Monte
(Ust SST_MA mt)

Ust MA Contratista

Acta 168 Jueves 10 mayo de 2021 (Personal y Maquinaria)
1 Operador
2 Maestro
3 Oficiale
6 Ayudantes
2 Brigadistas
4 Soldadores
1 Inspector
1 Topografo

Norma

116

Se realiza recorrido de obra y se requiere al contratista:
- Continuar con las labores de limpieza de ZMPA
- Cubrir y señalizar pozos, cajas y excavaciones
- Arreglar Cerramientos
- Señalizar y demarcar acopios de RCD y Materiales
- Orden y aseo general de la obra

El contratista Realizo:
- Señalización de excavaciones y pozos
- Arreglo de cerramientos
- Señalizacion y demarcacion de acopios de RCD

Se reitera que por el PARO nacional la llegada de material y el retido de RCD el dia de hoy no fue realizada con normalidad, dado que solo se recibio una volqueta en horas de la tarde, la cual hizo un solo viaje.

Johanna Monte
(Ust SST MA)

Ust MA Contratista

Acta 169 Martes 11 de Mayo 2021
3 Operadores
2 Maestros
4 Oficiales
6 Ayudantes
2 Baol
3 Soldadores
1 inspecto
1 Topografia

El dia de hoy se realiza Verificacion del Personal en Obra, encontrando que ninguno presento problemas de Movilidad por el paro Nal adicionalmente se evidencia llegada de Volgretas y Camiones con Materiales

Norma

117

Scanned by CamScanner

Se realiza recorrido de obra y se requiere al contratista:
- Arreglar Cerramientos
- Organizar todas las área de almacenamiento de materiales (internas y externas)señalizar y demarcar
- Realizar aseo de baños
-Orden y aseo general de la obra
- Señalizar y demarcar puntos de acopios de materiales/ RCD y excavaciones

El contratista realizo:
- Aseo de baños
- Señalizo los acopios de RCD y Excavaciones
- Realizo actividades de orden y aseo general de la obra
- Mantenimiento a la proteccion de los arboles, actividades de mantenimiento e hidratación de los mismos

Adicionalmente se realizo recorrido con la Ing Eliana Moscoso (Supervisora Componente SSTMA de la SDHT) quien realizo las siguientes observaciones:
- Realizar Capacitación del PAPSO (urgente)
- Allegar a la interventoria los formatos de casos covid positivos (FR 74 y FR 48)
- Remitir el pantallazo del reporte de los casos Covid en Bogotá Cuidadora
- Realizar comunicado, induccion y/o acta (lo que consideren pertinente) al operador Andres Benavides, sobre medidas de seguridad para operar el Minicargador
- Revisar y arreglar la presión de agua de la llave del lavamanos del personal administrativo
- Garantizar que los BOAL tenga la dotación adecuada (Chalecos)
- Poner una Cruz verde en el casco de los brigadista de emergencia
- Realizar lavado de canecas de basura (buscar la frecuencia de lavado)
- Arreglar llave de agua del lavamanos del personal operativo (Solicitud desde el ultimo recorrido de la Ing Eliana)
- Botar traperos en mal estado y reemplazarlos por nuevos
- Poner dispensador de toalla de manos en el baño de personal operativo
- Poner atomizador de desinfectante en todos puntos (punto de hidratación, zona de Vestier, ingreso)
- Aseo cuarto de almacenamiento de materiales y realizar protección del sumidero que se encuentra allí.
- Poner la demarcación (avisos) de todos los acopios de RCD/Materiales y Excavaciones.
- Reponer en el botiquín los elementos que se encontraban vencidos (agua y solución salina)
- Realizar presentación para comité mensual SSTMA, el cual se realizara en la SDHT el día 20 de mayo de 2021, remitir la presentación a interventoria para revisión el día 18 de mayo de 2021.

Johanna Ulate D
Int SST y A)

SSTMA Contratista

Nota 120: Miercoles 12 de Mayo de 2021 -
1 Operador — 1 mini - 1 vibro
2 Maestros

Norma

118

1 Operador
6 ayudantes
0 Boal
1 Inspector

Se realiza recorrido de obra y se le requiere al contratista que si bien es Cierto todos los Sumideros se encuentran debidamente tapados es importante cubrir el Sumidero de la Calle 162 B con Cra 4c (esquina), lo anterior dado que visualmente parece que en la obra se estuviera reforzando el Sumidero con material, lo que podria generar denuncias Ciudadanos. Adicionalmente dado los Problemas de Seguridad que se han presentado esta semana en la Obra (intento de Robo en la noche en la Obra y Persecucion del Profesional Social de interventoria se recomienda al contratista tomar medidas e informar a los trabajadores para que eviten salir tarde de la obra o solos y de esta forma minimizar los riesgos.
Adicionalmente se requiere al Contratista que atienda las observaciones de la entidad realizadas el dia de ayer en recorrido de seguimiento con la Supervision del Componente SSTMA de SDHT.

Norma

119

Scanned by CamScanner

Adicionalte se requiere al Contratista, que tome acciones respecto a la no presencia de los dos Baol, dado que uno de Ellos realizo turno de Vigilancia y el otro se encuentra incapacitado, Por lo cual se requiere que se tomen acciones, dado que se deben tener por lo menos dos Baol en la Obra de Manera Permanente dado que cumplen la Función tambien de Paleteros. Adicionalmente y Dada la sospechosidad del señor Orlando Bejarano (Paletero) se requiere que se realice un cerco epidemiologico previo, en caso que el trabajador tenga Covid ya que los Sintomas Presentados estan asociados a esta enfermedad, de igual forma informar si al trabajador se le va a realizar Prueba PCR y los resultados de la misma.

SST MA

Se realiza recorrido de obra y se requiere al contratista:
- Lavar canecas y poner bolsas a las mismas
- Cambiar traperos
- hidratar arboles
- Realizar aseo de baño
- Realizar orden y aseo del área de almacenamiento de materiales y de la obra en general
- Señalizar y demarcar acopios, cajas, excavaciones
- Arreglar cerramientos

Atender las observaciones remitidas por la SDHT, las cuales fueron remitidas por correo al contratista, para que se subsanen a mas tardar el dia jueves 13 de mayo de 2021 y remitir registro fotografico de las subsanaciones

El contratista realizo:
- Señalizacion de cajas y excavaciones / acopios de materiales
- Instalo las tapas de los pozos para eliminar riesgos
- organizo las canecas
- Reorganizo acopios de RCD y materiales
- Arreglo cerramientos de las Cra 5

120

Observaciones Entidad (SDHT)

De acuerdo a recorrido de verificación y seguimiento documental realizado ayer 11.05.2021, por la entidad en los componentes AMBIENTAL, SST Y BIOSEGURIDAD, se recuerdan las siguientes observaciones y compromisos:

Se siguen presentando excavaciones, sin señalizar.
Puntos de acopio de material sin señalizar y demarcar.
Imperativo capacitación de trabajo seguro, al conductor de la Bocat.
Desorden en obra, EPP en piso + herramientas tiradas + cerramientos sin mantenimiento.
Operario pulendo sin protección.
Presentar plan de contingencias ante paro nacional, con acciones realizadas.
Canecas y almacén sin realizar aseo.
Lavamos de campamento de operarios dañado (desde el 15.04.2021 se les solicitó).
Lavamanos de campamento de administrativos sin suficiente presión el agua, dificultando implementación de protocolo de lavado de manos. Insuficiente suministro de jabón.
Botiquín con elementos vencidos.
Se subsano ubicar señalización en Vestier del parqueadero para operarios, al igual que la ubicación de caneca para recoger aguas servidas por lavado de manos.
No hay ubicación de atomizadores con alcohol al 70% para cada área, especialmente se requiere el del microondas, al sólo haber un microondas para todos los operarios.
Se recomienda realizar capacitación o charla de limpieza y desinfección de EPP + dotación + áreas (enfatizar limpieza del microondas, Vestier, unidades sanitarias y áreas de consumo de alimentos (mesas y sillas)). Anexo 11 de protocolo limpieza y desinfección a todo el personal de la obra, incluyendo administrativos.
Se evidencia mantenimiento del punto de salud, e implementación de pinto de lavado de manos. Con asignación de atomizador, para desinfección de superficies.
En cuanto a seguimiento documental:
* No se notificaron los casos positivos en Bogotá Cuidadora - CoronApp Colombia. Se solicitó hacerlo y enviar soportes, a la fecha no han llegado.
Se presentan registros de charlas en lineamiento de toma de alimentos y turnos.
Se solicito seguimientos a casos positivos formatos F-SST047 Y F-SST048, de acuerdo a lo presentado en protocolos y solo se evidencio el F-SST47 de Yuli Paola Durán Gómez, reintegrada a obra el 30 de abril de 2021. Quedaron de enviar registros pendientes, y seguimiento al segundo caso, pero a la fecha no los han enviado.
Según protocolo enviado, se solicitaría a la ARL acompañamiento para verificar medidas y acciones, pero no hubo evidencia soporte de esta actividad.
Se realizo informe de cerco epidemiológico por cada caso positivo presentado a interventoría. Solicité me fueran enviados, pero al momento no han llegado.
Se solicita enviar con los informes el formato diligenciado de cada caso positivo F-SST048 encuesta de censo laboral.
Envío de formato diligenciado F-SST044; DEL 10 Y 11.05.2021.
Los brigadistas no se encuentran identificados de acuerdo a lo que establecieron en protocolos.
Envío del reporte realizado ante el comité de crisis, por los casos positivos presentados. Cuando a eme envíen los soportes de seguimiento y el informe de cerco epidemiológico.
Se les recordó que el jueves 20.05.2021 es el comité ambiental, SST y de Bioseguridad en la SDHT.
Presentar actividades realizas vs ejecutadas, actividades pendientes y de gestión, sugerencias y otros
(Llevar propuesta para entrega de informe mensual, para ser evaluada por la entidad).
No me quedo claro por qué no presentaron el informe el 25.04.2021, si el paro empezó desde el 28.04.2021.


Johanna Ibate D
(Int SST HA)

SST HA Contratista


122

Scanned by CamScanner

Nota 171







122

De acuerdo a solicitud se anexo soporte de nota en bitacora social sobre la gestion realizada con terceros para la evaluacion de su hogar

Johanna Ubate (SSL HA)

SSTMA contratista

Nota 172. Con relacion como respuesta a la nota realizada por las observaciones de la entidad del recorrido del 11-May-21 en verificacion y seguimiento documental en los componentes ambiental, SST y bioseguridad, se informa que se genero la respuesta y respectivas aclaraciones para evidenciar el cumplimiento mediante documento de 17 hojas remitida a la interventoria por correo electronico el dia 14-May-21

Johanna (SST-HA)

SSTMA contratista

Nota 173. Jueves 13 de Mayo de 2021

1 Operador → Mini(1) - Vibro(1)
2 Maestro
4 Oficiales
6 Ayudantes

123

Scanned by CamScanner

1 Bal
1 Inspector
0 Topografo

Se realiza recorrido de obra y se requiere al contratista:
- Entregar dotacion al personal
- Arreglar cerramientos de la obra en general
- realizar mantenimiento a las señalizaciones y demarcaciones
- Realizar señalizacion y demarcacion de acopios de materiales y RCD
- Realizar aseo de baño
- Organizar area de almacenamiento de materiales
- Realizar aseo al area de punto de hidratacion y horno

Se recuerda que se deben atender las observaciones remitidas por la SDHT, las cuales fueron remitidas por correo al contratista, para que se subsanen a mas tardar el dia jueves 13 de mayo de 2021 y remitir registro fotografico de las subsanaciones

El contratista realizo:
- Lavado de canecas
- señalizacion y demarcacion de acopios de materiales
- Señalizacion de excavaciones
- Aseo de varias zonas de la obra .

Johanna Hoyos (Ppal SST_HA) SSTMA Contratista

Nota 179 Viernes 14 de Mayo de 2021
1 Operadores — 1 mini — 1 Vibro
2 Maestros
4 Oficiales
6 Ayudantes
1 Bal

124

1 Inspector 4 Soldadores
1 Topografo

Se realiza recorrido de obra y se requiere al contratista:
- Entregar dotacion al personal
- Arreglar cerramientos de la obra en general
- realizar mantenimiento a las señalizaciones y demarcaciones
- Realizar señalizacion y demarcacion de acopios de materiales y RCD
- Realizar aseo de baño y de la obra en general
- Hidratar arboles y levantar cerramientos de los mismos

El contratista realizo:
-Aseo de zonas de la obra, movilizo escombros y despejo areas de la parte alta.
- entrega de dotacion al personal
- Señalizacion de excavaciones y acopios
- Remitio respuesta por correo electronico a los requerimiento de la entidad

Johanna Hoyos (Interventoria SST_HA) SSTMA contratista

Nota 179a Sábado 15 de Mayo de 2021
1 Operadores — 1 mini — 1 Vibro
2 Maestros
4 Oficiales 4 Soldadores
6 Ayudantes
1 Bal
1 Inspectores
1 Topografo

Se realiza recorrido de obra y se requiere al contratista:
- Arreglar cerramientos de la obra en general
- realizar mantenimiento a las señalizaciones y demarcaciones
- Realizar señalizacion y demarcacion de acopios de materiales y RCD
- Realizar aseo de baño y de la obra en general

123

Scanned by CamScanner

El contratista realizo:
- Aseo general de la obra
- Señalizacion de excavaciones y acopios
- Retiro de madera acoplada, aun esta pendiente el retiro de las llantas

De igual forma se observa que se hacen descargados sobre la Calle 162A en (1) viaje de tierra negra, por lo Cual se requiere al contratista que se retire el mismo, si bien es Cierto, es en una zona contemplada para la Obra en el PMT en el mismo es clara en cuanto a que no sea usada esta zona para acopio de Materiales

Johanna Uhate
(Int SST-MA)

SIMA Contratista

Nota 176 Martes 18 Mayo de 2021
1 Operador — 1 mini
2 Maestro
4 Oficial
5 Ayudante
1 Boal
0 Inspector
4 Soldadores
1 Topografo
Acontinuacion se describe lo sucedido en el dia =

126

Se realiza recorrido de obra y se requiere al contratista:
- Realizar sendero peatonal de ingreso al PAC
- Aplicar cicatrizante de raiz a los arboles e hidratarlos
- Arreglar cerramiento del puente peatonal
- Arreglar la protección de los arboles
- Arreglar los cerramientos caidos de la obra en general
- Señalizar cajas y demarcar
- Señalizar y demarcar acopios de material y rcd
- Hacer aseo de baño
- Organizar area de almacenamiento de materialesx
- Instalar agua en el punto de hidratacion y asear la zona
- despejar el área en donde se encuentran los elementos de seguridad
- realizar brigada de orden y aseo de la obra en general

El contratista Realizo
- Adecuación del Sendero peatonal de acceso al PAC
- Señalización y demarcación de excavaciones y acopios de material.
- Orden y aseo general de la obra
- Despejo el área en donde se encuentran los elementos de seguridad

Johanna Uhate
(Int SST-MA)

SIMA Contratista

Nota 177 Miercoles 19 de Mayo de 2021
1 Operador — 1 mini
2 Maestro
3 Oficial
4 Ayudantes
1 Boal
0 Inspector
3 Soldadores
1 Topografo
Se realizo Comite interno se requiere al contratista Cumplir con lo Pendiente del Comite anterior.

127

Scanned by CamScanner

Se realiza recorrido de obra y se requiere al contratista:
- Aplicar cicatrizante de raiz a los arboles e hidratarlos
- Arreglar cerramiento del puente peatonal
- Arreglar la protección de los arboles
- Arreglar los cerramientos caidos de la obra en general
- Señalizar cajas y demarcar
- Señalizar y demarcar acopios de material y rcd
- Organizar area de almacenamiento de materiales
- realizar brigada de orden y aseo de la obra en general
- Reforzar protocolos de Bioseguridad

El contratista Realizo
- Señalización y demarcacion de acopios de materiales y RCD
- Brigada de orden y aseo en la obra
- Señalización y demarcacion de cajas
- aplico cicatrizante de raiz

Johana Prado
Ind SST_HA

Nota 178 Jueves 20 de Mayo de 2021
1 Operador — 1 mini
2 Maestro
3 Oficial
1 Ayudante
1 Boal
2 Electricos

Se realiza recorrido de obra y se requiere al contratista:
- Arreglar cerramiento del puente peatonal
- Arreglar la protección de los arboles
- Arreglar los cerramientos caidos de la obra en general
- Señalizar y demarcar acopios de material y rcd
- Organizar area de almacenamiento de materiales
El contratista Realizo
- Señalización y demarcacion de acopios de materiales y RCD
- Brigada de orden y aseo en la obra
- Inducción trabajadores que ingresaron a obra el dia de hoy
- aseo de baño
- Se realizo cerramiento del puente peatonal
- arreglo sendero peatonal calle 162 A
- Arreglo de cerramiento de arboles

DYMA

Johana Prado
Ind_SST_HA

Nota 179 Viernes 21 de Mayo de 2021
1 Operador — 1 mini
2 Maestro
4 Oficial
1 Ayudante
2 Electricos
1 Boal
0 Inspector
0 Topografo

Se realiza recorrido de obra y se requiere al contratista:
- Limpiar los alrededores del arbol N°10 y levantar proteccion del cerramiento
- Poner jabon en el baño del personal operativo
- Organizar un area para el acopio de sustancias quimicas (tarros de pinturas, disolventes etc)
- Arreglar la zona de almacenamiento de Respel y mejorar señalizacion y demarcacion
- Realizar orden y aseo del área de almacenamiento de materiales

El contratista Realizo:
-Proteccion e hidratacion de arboles (incluye arreglo del arbol N 10)
- Mantenimiento a la señalizacion de acopios
- Puso Jabon en los baños del personal
- arreglo sendero peatonal calle 162B
- Organizo el área de almacenamiento de materiales

DYMA

* En horas de la mañana hace presencia en la Obra la Ing Coordinadora Salud Ocupacional de la SDA, quien solicito la toma de foto en el area Blanca de la Quebrada Para Verificar que Existiera Cerramiento y que la Obra tuviera Derecho a Esta.

Johana Prado
Ind SST_HA

DYMA

Nota 180 Sábado 22 de Mayo 2021 Personal y Maquinaria

1 Operador — 1 mini
1 Maestro
5 Oficial
4 Ayudante
1 Boal
0 Electricos
0 Inspector
1 Topografia

Johanna Viáte (Int SST_MA)
SSTMA

Nota 181: Sábado 22 de Mayo de 2021

Se realizo visita de observación de aves para realizar monitoreo e inspección de nidos y comunidad aviar en general, se registraron ocho especies, de la cuales en actividad y la Hornera intermitente.

Tomas Ramirez Ramirez
Johanna Viáte
(Int SST_MA)
Vicente Garzon
Auxiliar
SSTMA

130

Nota 182

Se realiza recorrido de obra y se requiere:
- Organizar un area para el acopio de sustancias quimicas (tarros de pinturas, disolventes etc)
- Arreglar la zona de almacenamiento de Respel y mejorar señalizacion y demarcacion
- Realizar mantenimiento a la señalizacion de unas cajas
- Hidratar arboles
- No cortar bordillo hasta que no se realice un espacio para ello, en el cual se evite y/o disminuya la generacion de material particulado
- Realizar mantenimiento a las señalizaciones y poner broche a la entrada de la obra por la carrera 4D

El contratista realizo;
- Hidratacion de arboles
- Mantenimiento a la señalizacion de las cajas
- Mantenimiento a la señalizacion de acopios de RCD y Material

Johanna Viáte
(Int SST_MA)
SSTMA

Nota 183: Lunes 24 de Mayo 2021

1 Operadores — 1 mini cargador
2 Maestros
3 Oficiales
7 Ayudantes
1 Boal
2 Electricos
4 Soldadores
0 Inspector
1 Topografia

Se realiza recorrido de obra y se requiere al contratista:
- Limpiar los alrededores del arbol Nº10 y levantar protecc
- Poner jabon en el baño del personal operativo
- Organizar un area para el acopio de sustancias quimicas
- Arreglar la zona de almacenamiento de Respel y mejora
- Realizar orden y aseo del área de almacenamiento de R

El contratista Realizo:
-Proteccion e hidratacion de arboles (incluye arreglo del
- Mantenimiento a la señalizacion de acopios
- Puso Jabon en los baños del personal
- arreglo sendero peatonal calle 162B
- Organizo el área de almacenamiento de materiales

Johanna Viáte
Cint. SST_MA
SSTMAcontrata

131

Scanned by CamScanner

Nota 184 En relación a la observación Nota 175 Con respecto a la tierra negra, se aclara que se realizó el descargue en este sitio por las actividades constructivas adelantadas en el momento, sin embargo el traslado del material se hizó el mismo día.

SSTMA Contratista

Nota 185 Se informa que hoy 25-May-21 se realizó el retiro de llantas y residuos de bolsas de cemento y concreto contaminado con el gestor autorizado Proseo, para su respectiva disposición.

Johana Uribe D
Cont. SSTMA

SSTMA.

Nota 186 Martes 25 de Mayo de 2021
1 Operadores → 1 Minicargador
3 Maestros
4 Oficiales
8 Ayudantes
1 Cabo

Norma

132

2 Electricos
0 Soldadores
0 Inspector
0 Topografo
4 Instaladores

Se realizó recorrido de obra y se requirió al contratista lo siguiente:
- Cubrir material
- Arreglar señalización
-Poner los Avisos de clasificación sobre las canecas
-Agregar agua al punto de hidratación, poner frasco con alcohol para desinfección y realizar aseo
-Agregar agua al punto de hidratación, poner frasco con alcohol para desinfección y realizar aseo.
-Separar residuos peligrosos de no peligrosos
-Adecuar área para almacenamiento de sustancias químicas
- Se recordó compromiso de recogida de llantas

SSTMA Johana Uribe D (Int. SST)

Nota 187 Miercoles 26 de Mayo 2021 de 2021
1 Operadores → 1 mini Cargador
3 Maestros
4 Oficiales
7 Ayudantes
1 Cabo
0 Electricos
0 Soldadores
0 Inspector
1 Topografo
6 Instaladores

Norma

133

Scanned by CamScanner

Se realiza recorrido de obra y se requiere al contratista lo siguiente:
- Organizar un area de almacenamiento de sustancias quimicas, con la debida demarcacion y hojas de seguridad
- Poner la camilla en la zona dispuesta para ello
- Retirar las bolsas de basura que se encuentran en el área de almacenamiento de materiales y herramientas y/o determinar un espacio (señalizado y demarcado) para almacenarlas mientras pasa el camion recolector
- Instalar las tapas a las cajas que ya estan listas, con el proposito de eliminar riesgos
- Realizar mantenimiento a la señalización y demarcacion de acopios y excavaciones
- Recoger las bolsas de Cemento

El contratista realizo:
- Mantenimiento a la señalizacion de los acopios de materiales y RCD
- - Mantenimiento a la señalizacion de los acopios de cajas
- Barrido de via
- Señalizacion de la tuberia que se encuentra dentro del área de almacenamiento de materiales y herramientas en el salon comunal
- Reubico la camilla en el lugar destinado para ello
- Instalo lavamanos al ingreso del campamento

Johanna Hoyos (SST_HA)

SST HA Inulto

Nota 18 Jueves 27 de Mayo de 2021
1 Operadores — 1 minicargador
3 Maestros
3 Oficiales
7 Ayudantes
1 Raol
0 Electricos
4 Soldadores
0 Inspector
1 Topografo
6 Instaladores

Johanna Hoyos (Int SST_HA)


SST HA Cortés

124

Nota 18 Se realiza recorrido de Obra y se evidencia que el personal que esta haciendo la instalacion de los juegos, esta haciendo uso de andamios que no se encuentran en las condiciones Correctas: ① No tienen escaleras ② Manchares ③ Niveladores, ④ rodos), en el momento que se estaba realizando la actividad se Solicita que presenten las Inspecciones de Arnes, eslingas y Andamios, Asicomo el Permiso de TSA, a ese momento no se Contaba con estos documentos, adicionalmente se evidencia que los EPI entregados y/o Usados no eran adecuados para la actividad, en primer lugar porque no se observan en buenas Condiciones, y porque ademas no se Contemplaba el requerimiento de Casco. Ademas el personal se subia a cosas inestables se pasaba la herramienta desde la parte alta del andamio a los personas de abajo ya cuando todo era lanzado desde arriba. Por lo anterior en ese preciso momento se le requiere al contratista subsanar todas las observaciones, de igual forma el contratista continua con la Actividad. Por todo lo Anterior se requiere al contratista tomar acciones inmediatas para dar Cumplimiento a la Normatividad relacionada con TSA y las normas SST de la Obra.

135

Scanned by CamScanner



Johanna Viñate
(Inf SST_MA)

[illegible] MA

Nota 190

Se realiza recorrido de obra y se requiere al contratista lo siguiente:
- Retirar bicicletas que se encuentran dentro de la obra y que pertenecen al personal que esta instalando los juegos
- Recargar tarro de alcohol del área de hidratación
- Quitar del sendero peatonal provisional de la CRA 5 la sub- base que esta obstaculizando el paso
- Realizar orden y aseo de la obra en general

El contratista Realizo:
- Mantenimiento a la señalizacion de los acopios de materiales y RCD
- Arreglo del Sendero Peatonal de la calle 162 B y limpieza del sendero peatonal provisional de la Cra 5
- Aseo del área de aislamiento
- Barrido de via
- actividades de orden y aseo general de la obra

136

Nota 191 Viernes 28 de Mayo 2021

1 Operador - 1 Mini-Cargador
3 Maestros
4 oficiales
1 Boal
2 Electricos
0 Soldadores
0 Inspector
1 Topografia
8 Ayudantes.
4 Instaladores.

Johanna Viñate
(Inf SST MA)

[illegible] MA

Nota 192

Se realiza recorrido de obra y se requiere al contratista:
- Poner Caneca debajo del lavamanos portatil
- Adecuar un área para almacenamiento de sustancias quimicas
- Recargar punto de hidratación
- Señalizar, demarcar y cubrir arena que esta en la cra 5
- Recoger bolsas de cemento
- Retirar los residuos generados por el armados de los juegos y gimnasios
- Realizar hidratacion de Arboles
- Señalizar el área de corte

El contratista realizo
- Señalizo área de corte
- Puso Caneca debajo del lavamanos portatil
- Adecuo un área para almacenamiento de sustancias quimicas
- Recargo punto de hidratación
- Señalizo y demarco arena que esta en la cra 5
- Recogio bolsas de cemento
- Retiro los residuos generados por el armados de los juegos y gimnasios
- Realizo hidratacion y fertilizacion de Arboles

Johanna Viñate
(Inf SST_MA)

[illegible] MA

137

Scanned by CamScanner

Nota 193: Sabado 29 de Mayo de 2021
1 Operador = 1 Mini
2 Maestros
5 Oficiales
9 Ayudantes
1 Boal
4 instaladores
Se realiza recorrido de Obra y se requiere al Contratista:
- Realizar Sendero peatonal por la Cra 5
- Realizar Orden y Aseo General de la Obra
- Realizar mantenimiento a la Señalizacion de Cajas y Acopio
El Contratista cumplio Contado lo Solicitado por la Interventoria, para Subsanar el Dia de hoy
Johana Uhate
(Cont. -SST_JHA)
JUSTIFICACIÓN

Nota 194: Lunes 31 de Mayo de 2021
2 Operadores - Mini
3 Maestros
5 Oficiales
8 Ayudantes
2 Boal
2 Electricos
4 Soldadores
3 Instaladores
1 Topografia
1 Inspector

Se realiza recorrido de obra y se realizan las siguientes observaciones:
- Instalar el Sendero Peatonal que fue retirado de la Cra 162B (para hacer actividades tecnicas)
- Arreglar cerramiento de la calle 162 B con Cra 4 (se corrio para instalar un poste)
- Poner las Hojas de Seguridad de todas las sustancias quimicas que se encuentran en el área de almacenamiento de sustancias quimicas
- Colgar el pendon informativo de la obra
- Retirar las varillas y postes de madera del cerramiento del arbol Nº10
- Realizar Orden y aseo de la Cra 5
- Realizar actividades de orden y aseo (retirar varillas, madera, basura) del área en donde estan construyendo los nuevos sumideros en la cra 5
- Señalizacion y demarcacion de acoplos de materiales y de RCD
- Asignar lockers al personal que ingreso a la obra (nuevos)
- Organizar nuevamente el área de almacenamiento de RESPEL
- Realizar orden y aseo del área de almacenamiento de materiales y herramientas del primer piso del salon comunal
- Arreglar el área de corté, dado que la polisombra no esta bien puesta, ademas verificar que las personas que realizan la actividad cuentan con los Epp adecuados para la actividad
- Rellenar las excavaciones en donde se pusieron los postes nuevos o señalizar
- Borrer via

Johana Uhate (Cont.)

Nota 195: Martes 1 Junio de 2021
Relacion Maquinaria y Personal
2 Operadores - Mini - Vibro
3 Maestros
3 Oficiales
6 Ayudantes
2 Boal
5 Electricos
5 Soldadores

Scanned by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE AMBIENTE

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE Folios 5 Anexos: 0
Proc. # 5009421 Radicado # 2021EE75480 Fecha: 2021-04-26
Tercero: 800104214-9 - INCITECO SAS
Dep.: SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y RURALIDAD
Tipo Doc.: Oficio de salida Clase Doc.: Salida

Bogotá D.C.

INCITECO SAS RECIBIDO 03/MAY/2021 HORA 11:26 AM PARA ESTUDIO

Ingeniero
PASTOR LÓPEZ GÓMEZ
Representante legal
INCITECO SAS
CL 127 D No. 70 D - 27
TEL 6178875
asistente@inciteco.com.co
Ciudad

Referencia: Respuesta al radicado SDA **2021ER20334**. Solicitud de aclaración de la ubicación exacta de la ZMPA de la quebrada San Cristóbal en el área del Parque La Perla IDRD 01-302, Barrio La Perla Oriental, UPZ San Cristóbal Norte, Localidad de Usaquén. (Calle 162 B – Carreras 4 C y 4 A).

Respetado señor López.

En atención al radicado de la referencia, la Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad – SER de la Secretaría Distrital de Ambiente, emite respuesta desde su ámbito de competencia y le informa lo siguiente en relación con su solicitud:

1. En primera instancia, el polígono correspondiente al Parque IDRD 01-302, pertenece a un parque vecinal, según la información de la base de datos del Instituto Distrital de Recreación y Deporte y se encuentra en la jurisdicción de la Secretaría Distrital de Ambiente, cuya clasificación del suelo como área urbana, la establece la siguiente normatividad:

   - El Decreto Distrital 190 de 2004 *"Por medio del cual se compilan las disposiciones contenidas en los Decretos Distritales 619 de 2000 y 469 de 2003".*

   - La Resolución 228 de 2004 de marzo de 2015 "*Por el cual se dilucidan unas impresiones cartográficas en los mapas del Decreto Distrital 190 de 2004, se precisa el límite del Perímetro Urbano de Bogotá, D.C. y se dictan otras disposiciones*"

   La imagen 1 presenta la localización y tipo de suelo del parque IDRD 01-302.

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE
AMBIENTE




Imagen 1. Verificación de jurisdicción ambiental del Parque IDRD 01-302, según la información remitida en la solicitud, en donde se evidencia que se encuentra inmerso dentro de la clasificación del suelo Área Urbana. Fuente: SER-SDA, 2021.

2. Una vez realizado el respectivo cruce cartográfico de los Elementos de la Estructura Ecológica Principal – EEP, con el predio antes mencionado, a través del visor geográfico de la Secretaría Distrital de ambiente (https://www.secretariadeambiente.gov.co/visorgeo/) y el Sistema de Información de la Norma Urbana y POT – SINUPOT de la Secretaria Distrital de Planeación (http://sinupotp.sdp.gov.co/sinupot/index.jsf), se evidenció que el parque IDRD 01-302, presenta afectación parcial por el Corredor Ecológico de Ronda de la Quebrada San Cristóbal, elemento de la Estructura Ecológica Principal definida por el Decreto Distrital 190 de 2004, en un área aproximada de 2738,6 m² (**Tabla 1 e imagen 2)**

Nombre CER	Acto Administración	Área Cruce (m2)
Qda. San Cristóbal	Dec. 190 de 2004 (Anexo 2)	2738,616116

Tabla 1. Corredor Ecológico de Ronda identificado en la zona. Fuente: SER-SDA, 2021.




Imagen 2. Consulta de los Elementos de la Estructura Ecológica Principal presentes en el sitio donde se localiza el Parque IDRD 01-302, según la información remitida en la solicitud, en donde se evidencia que se encuentra afectación del Corredor Ecológico de Ronda de la Quebrada San Cristóbal. Fuente: SER-SDA, 2021.

3. Para el caso del área del Parque La Perla, afectada parcialmente por el Corredor Ecológico de Ronda de la quebrada San Cristóbal, (**Imagen 2**) se debe considerar el régimen de usos establecido en el Artículo 103 del Decreto 190 de 2004, de la siguiente manera:

... «***Artículo 103. Corredores Ecológicos***. Régimen de usos (artículo 94 del Decreto 469 de 2003).

El régimen de usos de los corredores ecológicos, conforme a su categoría, es el siguiente:

1. *Corredores Ecológicos de Ronda:*

   a. *En la zona de manejo y preservación ambiental: Arborización urbana, protección de avifauna, ciclorrutas, alamedas y recreación pasiva.*

   b. *En la ronda hidráulica: forestal protector y obras de manejo hidráulico y sanitario.*

   ***Parágrafo 1**: El Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente definirá el porcentaje máximo de área dura que se permitirá construir en los corredores ecológicos de que trata el presente artículo.*

   ***Parágrafo 2:** La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realizará la planificación, administración y mantenimiento de los corredores ecológicos de ronda, bajo la coordinación de la autoridad ambiental competente».*

4. Es importante mencionar que, mediante la herramienta Visor Geográfico Ambiental de la Secretaría Distrital de Ambiente, es posible evidenciar esta información por medio del enlace https://visorgeo.ambientebogota.gov.co/.

   Las siguientes instrucciones, le pueden facilitar la consulta:

   - Al ingresar al sistema, sector izquierdo, encontrará la pestaña «Capas Geográficas»
   - En este sector se desplegarán las opciones «Estructura Ecológica Principal» y «Básico Temático» mediante las cuales podrá evidenciar la información enunciada.

5. Así mismo se remite shapes de la información solicitada en su escrito así:

TEMA	NOMBRE ARCHIVO	FUENTE
Corredor Ecológico Principal de la Quebrada San Cristóbal.	CER_Qda_San_Cristobal.shp	https://datosabiertos.bogota.gov.co/dataset/corredor-ecologico-de-ronda
Parque IDRD 1-302	Parque_IDRD_01_032.shp	https://www.idrd.gov.co/parques-1.

Tabla 2. Resumen de la información geográfica en formato shape, remitida como parte de la solicitud. Fuente: SER-SDA, 2021.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE AMBIENTE

Con los anteriores argumentos y reporte presentado se da por atendida la solicitud allegada por el Ingeniero Pastor López Gómez; igualmente de acuerdo con su petición, esta información será enviada vía correo electrónico.

Atentamente,

NATALIA MARIA RAMIREZ MARTINEZ
SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y RURALIDAD

Anexo: archivo comprimido shape.rar

Revisó y aprobó. HERMAN FERNANDO MONTERO GÓMEZ
Proyectó: NOHORA ESPERANZA TRUJILLO NAVARRETE
Revisó: NATALIA MARIA RAMIREZ MARTINEZ
LUZ MARINA VILLAMARÍN RIAÑO
Aprobó: NATALIA MARIA RAMIREZ MARTINEZ

Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia

BOGOTÁ

INCITECO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES
NIT 800.104.214-9

Bogotá D.C., mayo 3 de 2021

Señores:
CONSORCIO SAN JUAN 003
ING. RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante legal
Bogotá D.C.

INC-371-2021

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA- 796-2020.

OBJETO: "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES."

Asunto: Respuesta oficioSDHT-780-2020-119 y oficio oficioSDHT-780-2020-129
Solicitud informe de casos positivos y sospechosos de Covid -19

Reciba un cordial saludo:

Teniendo en cuenta la solicitud realizada por la interventoría respeto a los casos positivos de covid 19 de nuestros trabajadores Yuly Durán y Diego Callejas, nos permitimos informar que se realizaron las siguientes actividades, de acuerdo a nuestro protocolo de bioseguridad versión 3:

1. Se estableció en los dos casos el comité de crisis, de acuerdo a lo descrito en el numeral 8.1.2.10, para la implementación de acciones respecto a los casos positivos de nuestros trabajadores.

2. Se implementó el modelo de actuación de casos descrito y se ha diligenciado los formatos F-SST47 "Seguimiento casos para los casos confirmados, el soporte de la trabajadora Yuly Durán se presentó en el Anexo 16 del informe SSTMA No 4, y el del Ingeniero Diego Callejas, se presentará tan pronto se termine el proceso de aislamiento o cierre del caso.

3. Se siguieron los conductos y lo descrito en el Plan de comunicaciones del contrato para los dos casos reportados en el contrato.

INCITECO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES
NIT 800.104.214-9

4. Se realizó en los dos casos el cerco epidemiológico y la identificación de contactos estrechos, de acuerdo a lo descrito en los numerales 9.3 y 9.4 de nuestro protocolo de bioseguridad. Se identificó que No hubo ningún contacto estrecho, a la luz de la legislación vigente. Sin embargo, se enviaron a pruebas PCR el personal relacionado a continuación, el cual tuvo algún tipo de cercanía o reportó algún tipo de síntoma para descartar más casos, se aclara que éstos resultaron fueron negativas y los soportes fueron presentados en su momento a la interventoría:
    - Carolina Guarín – Profesional social
    - Sandro Nicolas Muñoz – Inspector de obra
    - Sonia Milena Benavides Roa - Residente SSTMA

5. Con relación a la limpieza y desinfección de las áreas de trabajo y equipos y elementos de las personas confirmadas y sospechosas de COVID – 19, se aclara que es una actividad rutinaria y permanente a cargo de los trabajadores que hacen uso de las diferentes áreas compartidas que, por supuesto, se realizó con mayor detalle, dado la confirmación de casos en el contrato.

Finalmente se informa que el soporte de alta de la trabajadora Yuly Durán se presentó dentro de los soportes entregados en el Anexo 16 del informe SSTMA No 4, ya que la trabajadora se reincorporo a sus labores presenciales en el contrato desde el día 30 de abril de 2020. Además, se reporta que el aislamiento presentado por el Ing, Diego Callejas es hasta el 09-May-21, y tan pronto reciba el cierre del caso, retornará a sus actividades en obra.

ING. PASTOR LOPEZ GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL
INCITECO S.A.S.
Sin anexos

INCITECO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES
NIT 800.104.214-9

Bogotá D.C., mayo 21 de 2021

Señores:
CONSORCIO SAN JUAN 003
ING. RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante legal
Bogotá D.C.

INC-420-2021

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA- 796-2020.

OBJETO: "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES."

Asunto: Respuesta oficioSDHT-780-2020-146 y oficio oficioSDHT-780-2020-129
Solicitud informe de casos positivos y sospechosos de Covid -19

Reciba un cordial saludo:

Teniendo en cuenta la solicitud realizada por la interventoría respeto a los casos positivos de covid 19 de nuestros trabajadores Orlando Bejarano y Sandro Nicolas Muñoz, nos permitimos informar que se realizaron las siguientes actividades, de acuerdo a nuestro protocolo de bioseguridad versión 3:

1. Se estableció en los dos casos el comité de crisis, de acuerdo a lo descrito en el numeral 8.1.2.10, para la implementación de acciones respecto a los casos positivos de nuestros trabajadores.

2. Se implementó el modelo de actuación de casos descrito y se ha diligenciado los formatos F-SST47 "Seguimiento casos para los casos confirmados" y los soportes se presentarán completos en el informe mensual SSTMA o cuando termine el proceso de aislamiento o cierre del caso.

3. Se siguieron los conductos y lo descrito en el Plan de comunicaciones del contrato para los dos casos reportados en el contrato.

4. Se realizó en los dos casos el cerco epidemiológico y la identificación de contactos estrechos, de acuerdo a lo descrito en los numerales 9.3 y 9.4 de nuestro protocolo

de bioseguridad. Se identificó que No hubo ningún contacto estrecho, a la luz de la legislación vigente. Sin embargo, a pesar no de haber establecido ningún nexo epidemiológico, se enviaron a pruebas PCR 4 trabajadores, los cuales reportaron algún tipo de síntoma para descartar más casos, y estamos a la espera de los resultados.

5. Con relación a la limpieza y desinfección de las áreas de trabajo y equipos y elementos de las personas confirmadas y sospechosas de COVID – 19, se aclara que es una actividad rutinaria y permanente a cargo de los trabajadores que hacen uso de las diferentes áreas compartidas y de la brigada de orden y aseo, que se está realizando con mayor detalle, dado la confirmación de casos en el contrato.

ING. PASTOR LOPEZ GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL
INCITECO S.A.S.
Sin anexos

INCITECO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES
NIT 800.104.214-9

Bogotá D.C., mayo 26 de 2021

Señores:
CONSORCIO SAN JUAN 003
ING. RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante legal
Bogotá D.C.

INC-421-2021

REFERENCIA: **CONTRATO DE OBRA- 796-2020.**

OBJETO: "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES."

Asunto: Respuesta requerimientos SST-MA

Reciba un cordial saludo:

Por medio de la presente, nos permitimos dar respuesta a los requerimientos realizados por ustedes mediante oficio SDHT-780-2021-146.

1. Con relación a observación del campamento, se aclara que en esta zona se realizan jornadas permanentes de orden y aseo. Como plan de acción, de acuerdo a lo informado el pasado comité SSTMA del 20-may-21 se realizó el retiro de elementos que no están siendo utilizados en obra y se reforzará aseo en zonas comunes y baños. Se adjunta registro fotográfico de la evidencia de las actividades realizadas en campamento.

INCITECO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES
NIT 800.104.214-9





2. De acuerdo a la observación, se aclara que el mantenimiento de la polisombra de forma permanente, se adjunta registro fotográfico.






3. La limpieza de la zona de ZMPA se realiza de forma permanente, se adjunta registro fotográfico


Calle 127 D # 70 D – 27.
Tel: 617 88 79 – 756 1881.
asistente@inciteco.com.co
Bogotá D.C.

ISO 9001:2015
BUREAU VERITAS
Certification










Calle 127 D # 70 D – 27.
Tel: 617 88 79 – 756 1881.
asistente@inciteco.com.co
Bogotá D.C.

ISO 9001:2015
BUREAU VERITAS
Certification

INCITECO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES
NIT 800.104.214-9




4. Con relación a la observación realizada, el gestor autorizado realizó el retiro de las llantas y los residuos peligrosos de la zona de campamento y frente de obra, de acuerdo a programación el 25 de mayo de 2021, se adjunta registro fotográfico.











5. Con relación a la observación de la interventoría, se aclara que la señalización y demarcación de los acopios de RCD y materiales es una actividad permanente en el frente de obra, de acuerdo a los requerimientos del área técnica, a continuación, se presenta registro fotográfico.





INCITECO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES
NIT 800.104.214-9





6. Con respecto a la observación sobre las especies arbóreas, de acuerdo a recorrido realizado el día de ayer 24 de mayo con la especialista forestal y el acompañamiento de la interventoría, se lograron ubicar en el polígono de la obra 22 especies, teniendo en cuenta que la ronda de la quebraba San Cristóbal esta densamente poblado de individuos arbóreos razón por la cual nuestra especialista No recomienda hacer más plantaciones en ese lugar. Dado que faltan 6 individuos de nuestro contrato y 6 individuos adicionales requeridos por la entidad, nos permitimos solicitar que nos generan las ubicaciones para proceder con la respectiva siembra. Se aclara que ya se remitió a la interventoría la información de las especies y el plano con las ubicaciones propuestas para los 22 individuos.

7. Se está realizando permanentemente la hidratación de los árboles, se adjunta registro fotográfico.

INCITECO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES
NIT 800.104.214-9







8. En relación al ajuste del Mao en la versión requerida, teniendo en cuenta que es un documento que se genera al iniciar el contrato para la implementación durante la ejecución del mismo, y por ya encontrarnos terminado el mes 5 de ejecución, no consideramos prudente esta actualización, teniendo en cuenta que se esta cumpliendo con las actividades ambientales propuestas.

9. A la fecha de ejecución del contrato, de acuerdo a las actividades programadas para la ejecución del contrato se ha contado con maquinaria necesaria, de acuerdo a las necesidades del proyecto, cumpliendo con lo ofertado, según el año de contratación:

No MÓVIL	VEHICULO/ MAQUINA	PLACA / REFERENCIA	MODELO	CONTRATISTA
1	MINICARGADOR	BOBCAT S570 - 2017	2017	INCITECO
6	RETROEXCAVADORA DE LLLANTAS	310SK	2013	INCITECO
8	VIBROCOMPACTDOR	WP 4100	2007	ALQUILADO
9	RETROEXCAVADORA	ZAX60	2013	ALQUILADO
12	MINICARGADOR	BOBCAT S570 - 2018	2018	INCITECO
14	RETROEXCAVADORA	E35	2012	ALQUILADO
15	MINICARGADOR	S 570	2018	INCITECO

En relación a las volquetas, a la fecha para el desarrollo del contrato, se han contado de acuerdo a las necesidades del proyecto con las relacionadas a continuación, dentro de las cuales en relación al modelo según el año del contrato se cuenta con el móvil 10 activo a la fecha y se adjunta documentación de volqueta con placa WCS 706, para cumplir con los requerimientos contractuales:

No MÓVIL	VEHICULO/ MAQUINA	PLACA / REFERENCIA
2	VOLQUETA DOBLETROQUE	ZGO 718
3	VOLQUETA DOBLETROQUE	SOA 993
4	VOLQUETA DOBLETROQUE	SQB 000
5	VOLQUETA DOBLETROQUE	TBO 095
7	VOLQUETA DOBLETROQUE	UFE 334
10	VOLQUETA DOBLETROQUE	THY 433
13	VOLQUETA DOBLETROQUE	SHM 897
16	VOLQUETA DOBLETROQUE	HAY567
17	VOLQUETA DOBLETROQUE	SRO 840

ISO 9001:2015
BUREAU VERITAS
Certification

INCITECO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES
NIT 800.104.214-9

Cordialmente,

ING. PASTOR LOPEZ GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL
INCITECO S.A.S.
Anexos 8 folios

Calle 127 D # 70 D – 27.
Tel: 617 88 79 – 756 1881.
asistente@inciteco.com.co
Bogotá D.C.

ISO 9001:2015
BUREAU VERITAS
Certification

CONSORCIO SAN JUAN 003

NIT. 901.434.963-9

SDHT-780-2021-150

Bogotá D. C., 27 de mayo de 2021

Ingeniero
PASTOR DE JESÚS LÓPEZ GÓMEZ
Representante legal
INCITECO S.A.S

Referencia: Contrato No. 796 de 2020 cuyo objeto es **"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD CERROS NORORIENTALES."**

Asunto: **Requerimiento Cumplimiento de normas en trabajo seguro en alturas**

Reciba un cordial saludo,

Por medio del presente nos permitimos, solicitar a ustedes que, de manera **INMEDIATA**, que se dé cumplimiento a la normatividad referente a Trabajo Seguro en Alturas (resolución 1409 de 2012), para el desarrollo de las actividades de Armado e instalación de juegos. Lo anterior fundamentado en que el día de hoy, se evidenció lo siguiente:

- ✓ Inicio de actividades sin los respectivos permisos de trabajo en alturas e inspecciones (arnés, eslingas y andamios)

- ✓ Andamios (Sistema de acceso para trabajo seguro en alturas), no certificado y sin todas sus partes (escaleras, planchones, niveladores y ruedas).

- ✓ Equipos de protección individual no adecuados para la actividad, en este caso arnés con eslinga de restricción de 1.20m en el cual no se contempla el factor de seguridad del trabajador.

Adicionalmente no cuentan con buenas prácticas en seguridad y salud en el trabajo, dado que se evidencio, que los trabajadores que están subidos en el andamio, lanzan sus herramientas de trabajo al piso y/o compañeros sin ningún tipo de cuerda o sistema que garantice que no va a lastimar a nadie. Además de no contar con los suficientes elementos para desarrollar su actividad, lo que lleva a realicen actos inseguros en el desarrollo de las actividades.

Lo anterior se puede evidenciar en las siguientes fotografías:

CONSORCIO
SAN JUAN 003

NIT. 901.434.963-9









Por lo anterior, se requiere al contratista, por medio del presente oficio, de la nota en bitácora técnica Nº554, nota en bitácora Ambiental y SST Nº 189 y en el momento que evidencio el desarrollo de la actividad que se implementen de **INMEDIATO** todas las correcciones y mejoras necesarias, para dar cumplimiento a todo lo referente en Trabajo Seguro en Alturas y normas de seguridad y Salud en el trabajo. Se recuerda que se deben tomar las medidas previo al inicio de las actividades y que se deben coordinar las actividades técnicas con el componente SSTMA, para evitar este tipo de situaciones.

Sin otro particular

ING. RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL

Anexos: N/A
Con copia: N/A
Elaboro: JUD
Reviso: JHTP

CONSORCIO SAN JUAN 003

NIT. 901.434.963-9

SDHT-780-2021-148

Bogotá D. C., 25 de mayo de 2021

Ingeniero
PASTOR DE JESÚS LÓPEZ GÓMEZ
Representante legal
INCITECO S.A.S

Referencia: Contrato No. 796 de 2020 cuyo objeto es **"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD CERROS NORORIENTALES."**

Asunto: **Solicitud Informe de caso positivo de Rafael Gutiérrez y Andrés León Benavides y sospechosos de COVID -19.**

Reciba un cordial saludo,

Por medio del presente nos permitimos, solicitar a ustedes que dada la confirmación el día de ayer 24 de mayo de 2021, de dos casos positivos de Covid – 19 de los trabajadores; Rafael Gutiérrez y Andrés León Benavides y de los otros casos sospechosos que se encuentran en aislamiento preventivo, se requiere que se implemente de inmediato las medidas contempladas en su Protocolo de Bioseguridad Versión 3, en el cual establecen:

- Realizar la gestión de la crisis, con el comité de crisis establecido en el numeral 8.1.2.10
- Implementar todo lo establecido en el numeral 9. Modelo de actuación de casos, implementando el uso del formato F-SST47 y F-SST48.
- De acuerdo a lo establecido en el numeral 9. Modelo de actuación de casos, implementar lo establecido en el plan de comunicaciones anexo 9.
- Realizar el cerco epidemiológico establecido en el numeral 9.3 del protocolo de bioseguridad (actuación y diligenciamiento de soportes)
- Implementar lo establecido en el numeral 9.4 Contacto estrecho de un caso probable de Covid – 19.
- Realizar limpieza y desinfecciòn de las áreas de trabajo y equipos y elementos de las personas confirmadas y sospechosas de COVID – 19
- Verificar nexo epidemiológico entre los casos confirmados y los casos sospechosos y que se encuentran en aislamiento preventivo.

CONSORCIO SAN JUAN 003

NIT. 901.434.963-9

- Realizar la capacitación de refuerzo requerida por la entidad (SDHT), en este caso higiene en el desplazamiento de la casa al trabajo y Vsa, medidas de aseo y desinfecciòn en el hogar de la ropa de trabajo y la de calle (usa en el transporte público).
- Garantizar en todo momento suministro de Jabón para lavado de manos del personal, gel antibacterial y dispensadores con alcohol en las áreas de transito de personal, como vestieres, lockers, horno y punto de hidratación, para limpieza de herramientas y elementos, para limpieza de la maquinaria.
- Reforzar con los trabajadores la importancia del uso adecuado de tapabocas, lavado de manos, distanciamiento social y cumplimiento de los horarios de alimentación y los turnos, tanto en media mañana, almuerzo y horas de la tarde, lo anterior porque ha ingresado nuevo personal, por lo cual se requiere que exista claridad sobre las normas de la obra.
- Se requiere que se asigne locker y áreas de cambio para el personal nuevo, dado que se ha evidenciado que los elementos personales de este personal no se encuentran dentro de estos espacios.
- Contar con registro fotográfico de la implementación de protocolos de bioseguridad y tener los registros al día, soportes de entrega de EPP (tapabocas) y buenas condiciones de orden y aseo, lo anterior para soportar la gestión realizada en caso que se reciba visita de un este de control por el aumento de casos en el frente de obra.

Por lo anterior, se requiere al contratista que se implementen todas las acciones consideradas en su protocolo de bioseguridad y las que ustedes consideren necesarias y pertinentes para atender la situación y se **remita a la interventoría un informe detallado** de la implementación de cada uno de los puntos descritos, con todos los soportes a que haya lugar.
Sin otro particular

ING. RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL

Anexos: N/A
Con copia: N/A
Elaboro: JUD
Reviso: JHTP

CONSORCIO
SAN JUAN 003

NIT. 901.434.963-9

SDHT-780-2021-132

Bogotá D.C., 04 de mayo de 2021

Ingeniero
Juan Carlos Arbeláez
Supervisión del contrato
SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT
Bogotá D.C

Referencia: Contrato No. 780-2020, cuyo objeto es **"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBTAS DEL PARQUE DE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES."**

Asunto: Remisión respuesta INCITECO SAS al comunicado con Radicado 2-2021-17947"LLAMADO DE ATENCIÓN A PERSONAL PROFESIONAL DE OBRA"

Reciba un cordial saludo,

Por medio del presente nos permitimos remitir a ustedes, la respuesta dada por el contratista por medio del oficio INC-355-2021 del 28 de abril de 2021, al "*llamado de atención a personal profesional de obra*" realizado por la entidad bajo el radicado 2-2021-17947 y remitido por parte de la interventoría bajo el comunicado SDHT-2021-113 del 21 de abril de 2021.

Muchas gracias por su atención

Sin otro particular,

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante Legal CONSORCIO SAN JUAN 003
Anexos: Oficio INC-355-2021 (4 folios)
Con copia: No aplica
Elaboró: JUD
Revisó JHPT

CONSORCIO SAN JUAN 003

NIT. 901.434.963-9

SDHT-780-2021-145

Bogotá D. C., 18 de mayo de 2021

Ingeniero
PASTOR DE JESÚS LÓPEZ GÓMEZ
Representante legal
INCITECO S.A.S

Referencia: Contrato No. 796 de 2020 cuyo objeto es **"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD CERROS NORORIENTALES."**

Asunto: **Solicitud Informe de caso positivo de Orlando Bejarano y sospechosos de COVID -19.**

Reciba un cordial saludo,

Por medio del presente nos permitimos, solicitar a ustedes que dada la confirmación el día de hoy 18 de mayo de 2021, de un caso positivo de Covid – 19 del trabajador ORLANDO BEJARANO y otros casos sospechosos, en esta caso de SANDRO NICOLAS MUÑOZ, se requiere que se implemente de inmediato las medidas contempladas en su Protocolo de Bioseguridad Versión 3, en el cual establecen:

- Realizar la gestión de la crisis, con el comité de crisis establecido en el numeral 8.1.2.10
- Implementar todo lo establecido en el numeral 9. Modelo de actuación de casos, implementando el uso del formato F-SST47 "Seguimiento casos sospechosos y confirmados de covid-19".
- De acuerdo a lo establecido en el numeral 9. Modelo de actuación de casos, implementar lo establecido en el plan de comunicaciones anexo 9.

CONSORCIO SAN JUAN 003

NIT. 901.434.963-9

- Realizar el cerco epidemiológico establecido en el numeral 9.3 del protocolo de bioseguridad (actuación y diligenciamiento de soportes)
- Implementar lo establecido en el numeral 9.4 Contacto estrecho de un caso probable de Covid – 19.
- Realizar limpieza y desinfecciòn de las áreas de trabajo y equipos y elementos de las personas confirmadas y sospechosas de COVID – 19
- Verificar nexo epidemiológico entre el caso confirmado y el caso probable, de igual forma se requiere que se realice un cerco epidemiológico previo del trabajador Sandro Nicolas Muñoz, con el propósito de identificar desde ya los posibles contactos en caso que el resultado del examen sea positivo y de esta forma reducir el contagio en la obra.

Por lo anterior, se requiere al contratista que se implementen todas las acciones consideradas en su protocolo de bioseguridad y las que ustedes consideren necesarias y pertinentes para atender la situación y se remita a la interventoría un informe detallado de la implementación de cada uno de los puntos descritos, con todos los soportes a que haya lugar.

Sin otro particular

ING. RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL

Anexos: N/A
Con copia: N/A
Elaboro: JUD
Reviso: JHTP

CONSORCIO SAN JUAN 003

NIT. 901.434.963-9

SDHT-780-2021-146

Bogotá D. C., 18 de mayo de 2021

Ingeniero
PASTOR DE JESÚS LÓPEZ GÓMEZ
Representante legal
INCITECO S.A.S

Referencia: Contrato No. 796 de 2020 cuyo objeto es **"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD CERROS NORORIENTALES."**

Asunto: **REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTALES EN OBRA**

Reciba un cordial saludo,
Por medio del presente nos permitimos, reiterar a ustedes la toma de acciones **INMEDIATAS** con respecto a la subsanación de las observaciones encontrados referente al cumplimiento del componente SST_MA encontrados en los diferentes recorridos de obra y que se han requerido de manera permanente en comités de obra, notas de bitácora de obra, bitácora Ambiental y SST y directamente con los profesionales encargados:

- Se requiere al contratista organizar el área de almacenamiento de materiales y tomar las acciones pertinentes para que permanezca en buenas condiciones, se debe informar a la interventoría el plan de acción a ejecutar, para garantizar que este permanezca organizado, además se recuerda que el mismo debe contar con la señalización y demarcación adecuada, que el personal no puede usar el área para alimentación y o cambio de ropa. Este requerimiento se ha realizado reiteradamente en la bitácora ambiental y SST y en los diferentes comités de obra que se han realizado.
- Se requiere cambiar cerramientos que se encuentran en mal estado, rotos y caídos. este requerimiento se ha realizado reiteradamente en la bitácora ambiental y SST y en los diferentes comités de obra que se han realizado.
- Se requiere continuar con las labores de la limpieza de la zona de la ZMPA, ya que se evidencia concreto, madera y demás elementos en esta zona.
- Se requiere al contratista realizar la entrega de llantas a un gestor autorizado, de igual forma se requiere realizar el retiro de los residuos peligrosos acopiados en el área de almacenamiento, así como identificar aquellos residuos que se pueden ir retirando de la obra, para mejorar las condiciones de orden y aseo y la disponibilidad de espacios.
- Realizar la señalización y demarcación (una en cada esquina, en buenas condiciones) de todos los acopios de RCD, materiales y excavaciones.

- Remitir respuesta a la interventoría, sobre la ubicación y especie de los árboles que se van a sembrar, por la ejecución del proyecto para completar la compensación por las talas del Nodo Comercial La Mariposa, en donde se incluyan los arboles que se encuentran contractualmente y los seis (6) que solicito adicionalmente la entidad.
- Realizar diariamente la hidratación de los arboles que se observen secos y mantener los cerramientos de los mismos en buen estado.
- Realizar el Ajuste al MAO en la versión 2.0 (la cual fue remitida) para implementación desde el mes de abril de 2021, remitir documento para revisión y aprobación y hacer los ajustes en el informe mensual.
- Remitir un comunicado a la interventoría en donde soporte el cumplimiento de los compromisos contractuales (oferta presentada) adquiridos para la ejecución del contrato, en donde soporte que ya cumplió con lo presentado en la oferta en este caso:

Tabla 1: Disponibilidad de Maquinaria en Obra

Tipo Maquinaria	Antigüedad en años	Decir si es propia, leasing, arrendada
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS	7	ARRENDADA
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGA	9	ARRENDADA
MINICARGADOR BOTCAT-LINEA S570	7	PROPIA
MINICARGADOR BOTCAT-S570	6	PROPIA
VOLQUETA DOBLE TROQUE -15 M3	7	ARRENDADA
VOLQUETA DOBLE TROQUE -15 M3	7	ARRENDADA

Fuente: Certificado de disponibilidad de maquinaria (propuesta presentada por Inciteco SAS)

Reiteramos al contratista, que se subsanen las anteriores observaciones, de manera inmediata, para mejorar las condiciones de Seguridad y Salud en el trabajo y ambientales en la obra de la referencia. Se recuerda al contratista que la documentación de ingreso de personal se debe remitir a la interventoría por lo menos con 24 horas de anticipación, para evitar retrasos, demoras o solicitudes de retiro de personal que no cuenta con documentación.
Sin otro particular

ING. RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL

Anexos: N/A
Con copia: N/A
Elaboro: JUD
Reviso: JHTP

406

CONSORCIO SAN JUAN 003

NIT. 901.434.963-9

SDHT-780-2021-129

Bogotá D. C., 01 de mayo de 2021

Ingeniero
PASTOR DE JESÚS LÓPEZ GÓMEZ
Representante legal
INCITECO S.A.S

Referencia: Contrato No. 796 de 2020 cuyo objeto es **"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD CERROS NORORIENTALES."**

Asunto: **Solicitud Informe de casos positivos y sospechosos de COVID -19 – Ingeniero Residente**

Reciba un cordial saludo,

Por medio del presente nos permitimos, solicitar a ustedes que dada la confirmación el día de ayer 30 de abril de 2021,en horas de la tarde hoy de un caso positivo de Covid – 19 del trabajador DIEGO CALLEJAS y otros casos sospechosos, se implemente de inmediato las medidas contempladas en su Protocolo de Bioseguridad Versión 3, en el cual establecen:

- Realizar la gestión de la crisis, con el comité de crisis establecido en el numeral 8.1.2.10
- Implementar todo lo establecido en el numeral 9. Modelo de actuación de casos, implementando el uso del formato F-SST47 "Seguimiento casos sospechosos y confirmados de covid-19".
- De acuerdo a lo establecido en el numeral 9. Modelo de actuación de casos, implementar lo establecido en el plan de comunicaciones anexo 9.
- Realizar el cerco epidemiológico establecido en el numeral 9.3 del protocolo de bioseguridad (actuación y diligenciamiento de soportes)

- Implementar lo establecido en el numeral 9.4 Contacto estrecho de un caso probable de Covid – 19.
- Realizar limpieza y desinfecciòn de las áreas de trabajo y equipos y elementos de las personas confirmadas y sospechosas de COVID – 19

Por lo anterior, se requiere al contratista que se implementen todas las acciones consideradas en su protocolo de bioseguridad y las que ustedes consideren necesarias y pertinentes para atender la situación y se remita a la interventoría un informe detallado de la implementación de las mismas, con todos los soportes a que haya lugar.

Sin otro particular

ING. RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL

Anexos: N/A
Con copia: N/A
Elaboro: JUD
Reviso: JHTP