ALCALDIA DE FUNZA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE ACTA DE VISITA No 117/00	FUNZA ciudad líder	14-FR-02 Versión: 05 Fecha: 2020-06-17

I. DATOS DEL SOLICITANTE O QUIEN ATIENDE LA VISITA		II. DATOS GENERALES	
NOMBRE / EMPRESA	Carmen Perez	FECHA	01-06-2021
CÉDULA / NIT		HORA INICIO	12:00 P.M
DIRECCIÓN / CORREO ELECTRÓNICO	finca flor america	HORA FIN	12:40 P.M
BARRIO / UBICACIÓN	Siete trores	FUNCIONARIO Y/O CONTRATISTA DELEGADO	Maria Coronado
VEREDA / PARQUE INDUSTRIAL	Siete trores	OBJETO DE LA VISITA	Visita - verificación vertimiento en la finca.
TELÉFONOS			

III. SECTOR (Descripción del Sector donde se realiza la Visita)

INDUSTRIAL _____ MERCADOS _____ COMERCIAL _____ COLEGIO _____ OFICAL_____ OTRO CUAL X finca

IV. ASISTENTES. (Consignación de Datos de terceras personas intervinientes en la Visita)

NOMBRE	CARGO	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO
Carmen Perez			

V. SITUACIÓN ENCONTRADA / OBJETIVO DE LA REUNIÓN (Descripción del Evento y/o Hallazgo)

Se realiza rrecorrido por la vereda 7 trores, se evidencia que en la finca flor america hay una manguera con fuga, generando un vertimiento al vallado de la vereda. la persona que atiende la visita informa que los dueños no estan y por esto no se puede hacer la visita.

VI. INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOLICITADA (Requerida con soportes y Anexos)

SITUACIÓN ENCONTRADA	OBSERVACIONES	CUMPLE SI	CUMPLE NO	ANEXOS
Actividad Económica Específica				
Número de Trabajadores				
Número de Trabajadores Residentes en el Municipio				
Materias Primas Principales				
Tipo de Perfil Requerido				
Maneja Sistema de Gestión Ambiental				
Tipos de Residuos que Genera				
Planta de tratamiento de Aguas Residuales / Tratamiento				
Plan de Manejo Integrado de Residuos Solidos				
Puntos Fijos de Emisiones de Gases / Material de Combustión				
Aforo de Residuos / Valores Aprovechables				
Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo				
Horarios de Recolección de Residuos Sólidos				
Empresa de Reciclaje y/o Reciclador asignado				
Plan de Gestión de Riesgo de Desastres y Plan de Emergencias				

VII. RECOMENDACIONES / MEDIDAS PREVENTIVAS / OBSERVACIONES / COMPROMISOS (Descripción de las medidas tomadas)

No se pudo ingresar a verificar el vertimiento, ya que la Senora carmen indica que sin sus tefes no le puede dar ingreso a nadie. tambien indica que no da sus datos y no firmó el acta ya que segun indicó ella no sabe escribir.

VIII. MOTIVO DE LA VISITA (Descripción de las acciones realizadas)

EVALUACIÓN X SEGUIMIENTO____ DENUNCIO____ OTRO____ CUAL

IX. DOCUMENTO QUE GENERO LA VISITA

INFORME TÉCNICO____ FICHA TÉCNICA____ PLAN DE ACCIÓN____ OTRO X CUAL Informe general
DENUNCIO ____ COMPARENDO AMBIENTAL____ INFORME CAR____

X. PERSONA SOLICITANTE O QUIEN ATIENDE LA VISITA (Datos diligenciados por el Solicitante)		XI. FUNCIONARIO Y/O CONTRATISTA DELEGADO A LA VISITA	
NOMBRE	Carmen Perez	NOMBRE	Maria A. Coronado
C.C.		C.C.	1001999061
CARGO		CARGO	Gestora ambiental
FIRMA		FIRMA	Maria Coronado.
HORA SALIDA			

Escaneado con CamScanner