FEMM S.A.S.
Fabrica de Equipos para Movimiento de Materiales


BOGOTA 30 de Diciembre de 2020.

Atención:
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
REGIONAL PUTUMAYO

POR MEDIO DE LA PRESENTE SE INFORMA QUE LA EMPRESA **FEMM SAS**, LA CUAL LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS, CORRECTIVOS, REPARACIONES Y MODERNIZACIONES EN EL ASCENSOR UBICADO EN EL CENTRO ZONAL PUERTO ASIS CUENTA CON LOS SISTEMAS DE INFORMACION QUE SE MANEJAN EN EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL DEBIDAMENTE ACTUALIZADOS.

SOMOS REPRESENTANTES EXCLUSIVOS DE NUESTRA MARCA A NIVEL NACIONAL, NINGUNA OTRA EMPRESA ESTA AUTORIZADO A REALIZAR ALGÚN TIPO DE SERVICIO EN NUESTRO NOMBRE.

AGRADECEMOS LA ATENCIÓN PRESTADO.



MARGARITA RUÍZ TARAZONA
REPRESENTANTE LEGAL

Dirección: Cra 65A N° 5A-10
Bogotá D.C., Colombia- Sur América
Teléfono: (57)(1) 2606125/5643381/ 3174271357
Correo: contabilidad@femm.com.co/ admon@femm.com.co
www.femm.com.co

RV: AUTORIZACION DE INGRESO - Mensaje (HTML)

ARCHIVO | MENSAJE

Ignorar | Correo no deseado | Eliminar | Responder | Responder a todos | Reenviar | Reunión | Más | Eliminar | Responder

Sent Items | Correo electróni... | Responder y eli... | Al jefe | Listo | Crear nuevo | Pasos rápidos

Mover | Reglas | OneNote | Acciones | Mover

Asignar directiva | Marcar como no leído | Categorizar | Seguimiento | Etiquetas

Traducir | Buscar | Relacionadas | Seleccionar | Edición

Zoom | Zoom

lunes 03/05/2021 6:41 p. m.

Liliana Patricia Ortega Acosta

RV: AUTORIZACION DE INGRESO

Para Jose Luis Quenguan

Cordialmente,



De: Mantenimientos 2 FEMM S.A.S. <mantenimientos2@femm.com.co>
Enviado el: viernes, 4 de diciembre de 2020 3:02 p.m.
Para: Indira Nadia Ortiz <Indira.Ortiz@icbf.gov.co>; Liliana Patricia Ortega Acosta <Liliana.Ortega@icbf.gov.co>
Asunto: AUTORIZACION DE INGRESO

Muy buenas tardes Sra Liliana, agradezco su gestión para el Técnico William Reina, el está ingresando el dia de hoy para continuar con los correctivos en ICBF Putumayo, estara realizando los correctivos Viernes 4, sábado 5 y domingo 6, en conversación telefónica con la Sra Carmen de la Sede de Puerto Asis, me confirmo que no hay problema en que el labore el fin de semana, agradezco su colaboración confirmando las fechas y horario, gracias.

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Comprueba

CARMEN CAÑON MALDONADO
ASISTENTE ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
Cel: 317 429 1762
Tel.: 7040404 Directo
Bogotá D.C- Colombia Sur America.
www.ascensoresfemm.com

Dirección | 6:47 p. m. 03/05/2021

RV: AUTORIZACION DE INGRESO - Mensaje (HTML)

ARCHIVO MENSAJE

Ignorar | Correo no deseado | Eliminar | Responder | Responder a todos | Reenviar | Reunión | Más | Eliminar | Responder

Sent Items | Correo electróni... | Responder y eli... | Al jefe | Listo | Crear nuevo | Pasos rápidos

Mover | Reglas | OneNote | Acciones | Mover

Asignar directiva | Marcar como no leído | Categorizar | Seguimiento | Etiquetas

Traducir | Buscar | Relacionadas | Seleccionar | Edición

Zoom | Zoom

lunes 03/05/2021 6:41 p. m.

Liliana Patricia Ortega Acosta

RV: AUTORIZACION DE INGRESO

Para Jose Luis Quenguan

Mensaje CertificadoAportes_CC80131818_REINA_WILLIAM_46296450.pdf (37 KB)



De: Mantenimientos 2 FEMM S.A.S. <mantenimientos2@femm.com.co>
Enviado el: martes, 1 de diciembre de 2020 11:35 a.m.
Para: Liliana Patricia Ortega Acosta <Liliana.Ortega@icbf.gov.co>; Javier Alonso Gonzalez Legarda <Javier.GonzalezL@icbf.gov.co>; José Uribe <mantenimientos3@femm.com.co>; Mantenimientos FEMM S.A.S. <mantenimientos@femm.com.co>
Asunto: AUTORIZACION DE INGRESO

↑ Siguiente ↑ Último

Muy buenos dias Sra Liliana, solicito por favor autorización de ingreso del Sr William Reina CC 80131818, para asistir el día 04 de Diciembre a ICBF Puerto Asís para continuar con los correctivos del equipo, ya que el Ingeniero Oscar tuvo una Calamidad Doméstica y no podrá viajar, adjunto parafiscales del tecnico y quedo atenta a sus comentarios y a la confirmación, gracias.

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el vínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.

CARMEN CAÑON MALDONADO
ASISTENTE ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
Cel: 317 429 1762
Tel.: 7040404 Directo

Dirección

6:48 p. m.
03/05/2021

Eliminar | Responder | Pasos rápidos | Mover | Etiquetas

lunes 03/05/2021 6:43 p. m.

Liliana Patricia Ortega Acosta

RV: scanner reporte de mantenimiento ascensor

Para Jose Luis Quenguan

Mensaje | image2020-11-18-131452.pdf (1 MB)

Cordialmente,



De: Carmen Liliana Torres Martinez <Carmen.Torres@icbf.gov.co>
Enviado el: jueves, 19 de noviembre de 2020 10:34 a.m.
Para: Liliana Patricia Ortega Acosta <Liliana.Ortega@icbf.gov.co>; Yolanda del Carmen Rodriguez Lopez <Yolanda.Rodriguez@icbf.gov.co>
CC: Javier Alonso Gonzalez Legarda <Javier.GonzalezL@icbf.gov.co>
Asunto: RV: scanner reporte de mantenimiento ascensor

Buenos días: me permito enviar acta reporte mantenimiento ascensor.

De: Juvenal Anibal Lopez Mora
Enviado el: miércoles, 18 de noviembre de 2020 03:04 p. m.
Para: Carmen Liliana Torres Martinez <Carmen.Torres@icbf.gov.co>
Asunto: RV: scanner reporte de mantenimiento ascensor

De: Clara Sofia Villota Erazo
Enviado el: miércoles, 18 de noviembre de 2020 3:03 p.m.
Para: Carmen Liliana Torres Martinez <Carmen.Torres@icbf.gov.co>
CC: Juvenal Anibal Lopez Mora <Juvenal.Lopez@icbf.gov.co>
Asunto: scanner reporte de mantenimiento ascensor

Psi.

Cordialmente,

Clara Sofia Villota Erazo
Contratista
Cr Pueyto Arés

FEMM S.A.S.
Fábrica de Equipos para Movimiento de Materiales

REPORTE DE MANTENIMIENTO

M111-002-FR1
Versión: 30/01/2021

HORA DE ENTRADA
HORA DE SALIDA

No. 14482

01 | 06 | 2021

CLIENTE: ICBF Puerto Asis
DIRECCIÓN OBRA: Calle 11 #16-96 B/Américas
CONTACTO: Carmen Liliana Torres
TELÉFONO: 3102868184
CIUDAD: Puerto Asis Putumayo

OC No.
OT No.
FAC No.
COT No.

TIPO MANTENIMIENTO			
GARANTÍA		DESVARE	X
CONTRATO		PREVENTIVO	
DIAGNÓSTICO		REPARACIÓN	
MTO HIDRAULICO		ACOMPAÑAMIENTO INSPECCIÓN	

EQUIPO	ID EQUIPO:
TIPO DE ASCENSOR:	Pasajeros
UNIDAD MOTRIZ:	Hidraulico
MARCA:	Femm SAS
No.PARADAS:	3
CAPACIDAD:	

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se realiza inspección general del equipo encontrandolo por debajo de nivel y con el micro switch de detenimiento de guayes accionado. Se corrige falla y se ejecutan pruebas de funcionamiento.

El equipo queda en funcionamiento y buen estado.

REPUESTOS-ACTIVIDADES

REQUERIDOS [X] INSTALADOS [ ]

Repuestos e Insumos Actividad	Cantidad	Unidad	Número de parte
Manguera 10mm de despague.	10m	mts	

RECOMENDACIONES

ENTREGADO POR:

NOMBRE: Gabriel Leonardo Hernandez Peña
CARGO: Tecnico en mantenimiento
FECHA: 01-06-2021.

RECIBIDO POR:

NOMBRE: Carmen Liliana Torres M
CARGO: Secretaria
FECHA: 2/06/2021

Emergencias: 317 429 1762 - Mantenimientos: 704 0404 - 417 7269 ext. 117
E - mail: mantenimientos2@femm.com.co - mantenimientos@femm.com.co

FEMM S.A.S.
Fábrica de Equipos para Movimiento de Materiales

REPORTE DE MANTENIMIENTO

M111-002-FR1
Versión: 30/01/2021

HORA DE ENTRADA
HORA DE SALIDA

No. 14483

02 | 06 | 2021

CLIENTE: ICBF Puerto Asis
DIRECCIÓN OBRA: Calle 16 #16-96 B/los Américas
CONTACTO: Camun liliana Torres M.
TELÉFONO: 3102868184
CIUDAD: Puerto Asis - Putumayo.

OC No.
OT No.
FAC No.
COT No.

TIPO MANTENIMIENTO			
GARANTÍA		DESVARE	
CONTRATO		PREVENTIVO	X
DIAGNÓSTICO		REPARACIÓN	
MTO HIDRAULICO		ACOMPAÑAMIENTO INSPECCIÓN	

EQUIPO	ID EQUIPO:
TIPO DE ASCENSOR:	Pasajeros
UNIDAD MOTRIZ:	Hidraulico
MARCA:	Femm SAS
No.PARADAS:	3
CAPACIDAD:	

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se realiza revisión del circuito de Seguridades y funcionamiento general del equipo. Se realiza ajuste, limpieza y lubricación de las partes mecánicas, electricas y estructurales.

El equipo queda en funcionamiento y buen estado

REPUESTOS-ACTIVIDADES

REQUERIDOS [X] INSTALADOS [X]

Repuestos e Insumos Actividad	Cantidad	Unidad	Número de parte
Instalados:			
+ Manguera 10mm	10.	mts	—
Requeridos			
Resortes para freno 12cms	2.	und	—

RECOMENDACIONES

Se recomienda realizar trabajos de pintura en pozo negativo y retoques de pintura en el techo de la cabina y estructura.

ENTREGADO POR:
NOMBRE: Gabriel Leonardo Hernandez P.
CARGO: Tecnico en mantenimiento.
FECHA: 02-06-2021

RECIBIDO POR:
NOMBRE: Camun liliana Torres M.
CARGO: Secretaria.
FECHA: 2/06/2021