INFORME DE GESTION

CONTRATO CD – 25- 2021- 2469

OBJETO DEL CONTRATO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO DISTRITAL DENTRO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA GESTIÓN DEL RIESGO ESTABLECIDOS POR LA LEY 1523 DE 2012.".

CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO, PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021.

SE DESARROLLARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

- Apoyo en entrega de ayudas de materiales a damnificados vendaval. 01-06-2021
- Apoyo en entrega de ayudas de materiales a damnificados vendaval. 02-06-2021
- Brindar apoyo en la evaluación técnica sobre reparación y reconstrucción de edificaciones afectadas por amenazas – Visita técnica: C 52 3C 39 Barrio Carrizal. 02-06-2021
- Elaborar informes técnicos de seguimiento, observación, evaluación en zonas de amenaza: C 52 3C 39 Barrio Carrizal. 02-06-2021
- Apoyo en entrega de ayudas de materiales a damnificados vendaval. 03-06-2021
- Brindar apoyo en la evaluación técnica sobre reparación y reconstrucción de edificaciones afectadas por amenazas – Visita técnica: C 87 14A 105 Barrio Ciudad Modesto. 03-06-201
- Elaborar informes técnicos de seguimiento, observación, evaluación en zonas de amenaza: C 87 14A 105 Barrio Ciudad Modesto. 03-06-2021
- Apoyo en entrega de ayudas de materiales a damnificados vendaval. 04-06-2021
- Apoyo en entrega de ayudas de materiales a damnificados vendaval. 05-06-2021
- Brindar apoyo en la verificación técnica sobre reparación y reconstrucción de edificaciones, materiales necesitados y estados de viviendas. 06-06-2021
- Brindar apoyo en la verificación técnica sobre reparación y reconstrucción de edificaciones, materiales necesitados y estados de viviendas. 07-06-2021
- Apoyo en entrega de ayudas de materiales a damnificados vendaval. 15-06-2021
- Elaborar informes técnicos de seguimiento, observación, evaluación en zonas de amenaza: K 10A 117 37 piso 2 Barrio El Pueblito. 15-06-2021
- Apoyo en entrega de ayudas de materiales a damnificados vendaval. 16-06-2021
- Brindar apoyo en la evaluación técnica sobre reparación y reconstrucción de edificaciones afectadas por amenazas – Visita técnica: K 25 86 84, K 25 86 49 Barrio Por Fin. 16-06-2021
- Apoyo en entrega de ayudas de materiales a damnificados vendaval. 17-06-2021
- Elaborar informes técnicos de seguimiento, observación, evaluación en zonas de amenaza: K 25 86 84 Barrio Por Fin. 17-06-2021

INFORME DE GESTION

CONTRATO CD – 25- 2021- 2469

- Elaborar informes técnicos de seguimiento, observación, evaluación en zonas de amenaza: K 25 86 49 Barrio Por Fin. 17-06-2021
- Apoyo en entrega de ayudas de materiales a damnificados vendaval. 18-06-2021
- Brindar apoyo en la evaluación técnica sobre reparación y reconstrucción de edificaciones afectadas por amenazas – Visita técnica: C 83B 21A 71 - C83B 21C 37 Barrio Por Fin. 18-06-2021
- Elaborar informes técnicos de seguimiento, observación, evaluación en zonas de amenaza: C 83B 21A 71 Barrio Por Fin. 18-06-2021
- Apoyo en entrega de ayudas de materiales a damnificados vendaval. 19-06-2021
- Brindar apoyo en la verificación técnica sobre reparación y reconstrucción de edificaciones, materiales necesitados y estados de viviendas. 20-06-2021
- Apoyo en entrega de ayudas de materiales a damnificados vendaval. 21-06-2021
- Apoyo en entrega de ayudas de materiales a damnificados vendaval. 22-06-2021
- Elaborar informes técnicos de seguimiento, observación, evaluación en zonas de amenaza: C 83B 21C 37 Barrio Por Fin
- Apoyo en entrega de ayudas de materiales a damnificados vendaval. 23-06-2021
- Apoyo en entrega de ayudas de materiales a damnificados vendaval. 24-06-2021
- Apoyo en entrega de ayudas de materiales a damnificados vendaval. 25-06-2021
- Apoyo en entrega de ayudas de materiales a damnificados vendaval. 26-06-2021
- Acompañamiento carrera valida BMX – Calle 93 carrera 73. 26-06-2021
- Brindar apoyo en la evaluación técnica sobre reparación y reconstrucción de edificaciones afectadas por amenazas – Visitas técnicas: K 17 5 11 Barrio La Luz. 27-06-2021
- Brindar apoyo en la verificación técnica sobre reparación y reconstrucción de edificaciones, materiales necesitados y estados de viviendas. 27-06-2021
- Apoyo en entrega de ayudas de materiales a damnificados vendaval. 28-06-2021
- Elaborar informes técnicos de seguimiento, observación, evaluación en zonas de amenaza: Visitas técnicas: K 17 5 11 Barrio La Luz. 28-06-2021
- Apoyo en entrega de ayudas de materiales a damnificados vendaval. 29-06-2021

HALMAR ENRIQUE CHARRIS GOMEZ
C.C: 72.125.249 B/QUILLA

Vo.Bo. REMBERTO QUINTERO