DIMAR INGENIERIA CONSTRUCCION S.A.S

NOMBRES DE LA CAPACITACIÓN:

NOMBRES Y APELLIDOS DEL TRABAJADOR	CEDULA	CARGO
MAICOL MONTOYA	1030595120	OFIAL
ARL: SURA	EPS: SALUD TOTAL	

SISTOMAS DEL COVID 19	ENCASO DE TENER MALESTAR A QUIEN INFROMAR
A. FIEBRE	A. A LOS COMPAÑERO DE TRABAJO
B. DOLOR DE GARGANTA	X A EL CARGADO DE SALUD OCUPACIONAL
C. TOS	C. A NADIE
D.DIFICULTAN PARA RESPIRAR	D. A EL CELADOR
X TODAS LAS ANTERIORES	E.A EL ENCARGADO DEL ALMACEN
CUAL ES LA TEMPERATURA FUERA DE LO NORMAL	**EL COVID 19 ES**
A. 35° C	A. GRIPA
B.32° C	B. DENGUE
C 34.7° C	X VIRUS
D.37°	D. HERIDA
E.36° C	E.FRACTURA
CUANTO ES EL MINIMO DISTACIAMIENTO ENTRE LAS PERSONAS	**COMO EVITAMOS LA PROPAGACION DEL COVID 19**
A. 10 MT	A. LAVAR LAS MANOS CON FRECUENCIA
B.100 MT	B. USO DE LA MASCARILLA
C.12 MT	C. DISTANCIAMIENTO DE 2 MT
X. 2 MT	D. DESINFECCION DE MANOS A BASE DE ALCOHOL AL 70%
C.22 MT	X TODAS LAS ANTERIORES

NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
MAICOL MONTOYA	1030595120
CARGO:	**FIRMA**
OFIAL	

Mediante la gravedad de juramento declaro que la informacion dada es veraz y me hago responsable de los riesgos que representa la omision de alguna informacion relevante relacionada con mi estado de salud al ingresar a laborar

DIMAR INGENIERIA CONSTRUCCION S.A.S

NOMBRES DE LA CAPACITACIÓN:

NOMBRES Y APELLIDOS DEL TRABAJADOR	CEDULA	CARGO
Jhonny Barrios Barrios	1970477	oficial

ARL: Sura EPS: La nueva

SISTOMAS DEL COVID 19	ENCASO DE TENER MALESTAR A QUIEN INFROMAR
A. FIEBRE	A. A LOS COMPAÑERO DE TRABAJO
B. DOLOR DE GARGANTA	X A EL CARGADO DE SALUD OCUPACIONAL
C. TOS	C. A NADIE
D.DIFICULTAN PARA RESPIRAR	D. A EL CELADOR
X TODAS LAS ANTERIORES	E.A EL ENCARGADO DEL ALMACEN
CUAL ES LA TEMPERATURA FUERA DE LO NORMAL	**EL COVID 19 ES**
A. 35° C	A. GRIPA
B.32° C	B. DENGUE
C 34.7° C	X VIRUS
D.37°	D. HERIDA
E.36° C	E.FRACTURA
CUANTO ES EL MINIMO DISTACIAMIENTO ENTRE LAS PERSONAS	**COMO EVITAMOS LA PROPAGACION DEL COVID 19**
A. 10 MT	A. LAVAR LAS MANOS CON FRECUENCIA
B.100 MT	B. USO DE LA MASCARILLA
C.12 MT	C. DISTANCIAMIENTO DE 2 MT
X. 2 MT	D. DESINFECCION DE MANOS A BASE DE ALCOHOL AL 70%
C.22 MT	X TODAS LAS ANTERIORES

FIRMA DEL TRABAJADOR QUE REALIZA LA EVALUACION

NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
Yulian Moreno	1072424281
CARGO:	**FIRMA**
SST	

COMPROMISO

Mediante la gravedad de juramento declaro que la informacion dada es veraz y me hago responsable de los riesgos que representa la omision de alguna informacion relevante relacionada con mi estado de salud al ingresar a laborar

DIMAR INGENIERIA CONSTRUCCION S.A.S

NOMBRES DE LA CAPACITACIÓN:

NOMBRES Y APELLIDOS DEL TRABAJADOR	CEDULA	CARGO
Jean carlos H.	1007141622	AUX
ARL: SURA	EPS: NUEVA EPS	

VALORACIÓN MÉDICA

SISTOMAS DEL COVID 19	ENCASO DE TENER MALESTAR A QUIEN INFROMAR
A. FIEBRE	A. A LOS COMPAÑERO DE TRABAJO
B. DOLOR DE GARGANTA	X A EL CARGADO DE SALUD OCUPACIONAL
C. TOS	C. A NADIE
D.DIFICULTAN PARA RESPIRAR	D. A EL CELADOR
X TODAS LAS ANTERIORES	E.A EL ENCARGADO DEL ALMACEN
CUAL ES LA TEMPERATURA FUERA DE LO NORMAL	**EL COVID 19 ES**
A. 35° C	A. GRIPA
B.32° C	B. DENGUE
C 34.7° C	X VIRUS
D.37°	D. HERIDA
E.36° C	E.FRACTURA
CUANTO ES EL MINIMO DISTACIAMIENTO ENTRE LAS PERSONAS	**COMO EVITAMOS LA PROPAGACION DEL COVID 19**
A. 10 MT	A. LAVAR LAS MANOS CON FRECUENCIA
B.100 MT	B. USO DE LA MASCARILLA
C.12 MT	C. DISTANCIAMIENTO DE 2 MT
X. 2 MT	D. DESINFECCION DE MANOS A BASE DE ALCOHOL AL 70%
C.22 MT	X TODAS LAS ANTERIORES

NOMBRE Y APELLIDO DEL TRABAJADOR QUE REALIZA LA EVALUACION

NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
Yelson Moreno M.	1072424781
CARGO: SST	**FIRMA**

COMPROMISO

Mediante la gravedad de juramento declaro que la informacion dada es veraz y me hago responsable de los riesgos que representa la omision de alguna informacion relevante relacionada con mi estado de salud al ingresar a laborar

DIMAR INGENIERIA CONSTRUCCION S.A.S

FORMATO EVALUACION DE LAS CAPACITACIONES

NOMBRES DE LA CAPACITACIÓN:		
NOMBRES Y APELLIDOS DEL TRABAJADOR	**CEDULA**	**CARGO**
ARL:	**EPS:**	

MARQUE CON UNA X LA RESPUESTA CORRECTA

SISTOMAS DEL COVID 19	**ENCASO DE TENER MALESTAR A QUIEN INFROMAR**
A. FIEBRE	A. A LOS COMPAÑERO DE TRABAJO
B. DOLOR DE GARGANTA	X A EL CARGADO DE SALUD OCUPACIONAL
C. TOS	C. A NADIE
D.DIFICULTAN PARA RESPIRAR	D. A EL CELADOR
X TODAS LAS ANTERIORES	E.A EL ENCARGADO DEL ALMACEN
CUAL ES LA TEMPERATURA FUERA DE LO NORMAL	**EL COVID 19 ES**
A. 35° C	A. GRIPA
B.32° C	B. DENGUE
C 34.7° C	X VIRUS
[illegible]	D. HERIDA
E.36° C	E.FRACTURA
CUANTO ES EL MINIMO DISTACIAMIENTO ENTRE LAS PERSONAS	**COMO EVITAMOS LA PROPAGACION DEL COVID 19**
A. 10 MT	A. LAVAR LAS MANOS CON FRECUENCIA
B.100 MT	B. USO DE LA MASCARILLA
C.12 MT	C. DISTANCIAMIENTO DE 2 MT
X 2 MT	D. DESINFECCION DE MANOS A BASE DE ALCOHOL AL 70%
C.22 MT	X TODAS LAS ANTERIORES

FIRMA DEL TRABAJADOR QUE REALIZA LA EVALUACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO	**CEDULA**
CARGO:	**FIRMA**

COMPROMISO

Mediante la gravedad de juramento declaro que la informacion dada es veraz y me hago responsable de los riesgos que representa la omision de alguna informacion relevante relacionada con mi estado de salud al ingresar a laborar

DIMAR INGENIERIA CONSTRUCCION S.A.S

NOMBRES DE LA CAPACITACIÓN:

NOMBRES Y APELLIDOS DEL TRABAJADOR	CEDULA	CARGO
Sebastian Mateus R.	1032468884	Auxiliar

ARL: Sura **EPS:**

SISTOMAS DEL COVID 19	ENCASO DE TENER MALESTAR A QUIEN INFROMAR
A. FIEBRE	A. A LOS COMPAÑERO DE TRABAJO
B. DOLOR DE GARGANTA	X A EL CARGADO DE SALUD OCUPACIONAL
C. TOS	C. A NADIE
D.DIFICULTAN PARA RESPIRAR	D. A EL CELADOR
X TODAS LAS ANTERIORES	E.A EL ENCARGADO DEL ALMACEN
CUAL ES LA TEMPERATURA FUERA DE LO NORMAL	**EL COVID 19 ES**
A. 35° C	A. GRIPA
B.32° C	B. DENGUE
C 34.7° C	X VIRUS
[illegible]	D. HERIDA
E.36° C	E.FRACTURA
CUANTO ES EL MINIMO DISTACIAMIENTO ENTRE LAS PERSONAS	**COMO EVITAMOS LA PROPAGACION DEL COVID 19**
A. 10 MT	A. LAVAR LAS MANOS CON FRECUENCIA
B.100 MT	B. USO DE LA MASCARILLA
C.12 MT	C. DISTANCIAMIENTO DE 2 MT
X. 2 MT	D. DESINFECCION DE MANOS A BASE DE ALCOHOL AL 70%
C.22 MT	X TODAS LAS ANTERIORES

NOMBRE Y APELLIDO

Sebastian Mateus Ramirez

CEDULA

1032468884

CARGO:

SST

FIRMA

COMENTARIOS

Mediante la gravedad de juramento declaro que la informacion dada es veraz y me hago responsable de los riesgos que representa la omision de alguna informacion relevante relacionada con mi estado de salud al ingresar a laborar

DIMAR INGENIERIA CONSTRUCCION S.A.S

NOMBRES DE LA CAPACITACIÓN:

NOMBRES Y APELLIDOS DEL TRABAJADOR	CEDULA	CARGO
Renetto Mesa Dimar	8000676 3 BTA	OFICIAL ENCARGADO.
ARL: SURA	EPS: SANITAS	

SISTOMAS DEL COVID 19	ENCASO DE TENER MALESTAR A QUIEN INFROMAR
A. FIEBRE	A. A LOS COMPAÑERO DE TRABAJO
B. DOLOR DE GARGANTA	X. A EL CARGADO DE SALUD OCUPACIONAL
C. TOS	C. A NADIE
D.DIFICULTAN PARA RESPIRAR	D. A EL CELADOR
X. TODAS LAS ANTERIORES	E.A EL ENCARGADO DEL ALMACEN
CUAL ES LA TEMPERATURA FUERA DE LO NORMAL	**EL COVID 19 ES**
A. 35° C	A. GRIPA
B.32° C	B. DENGUE
C 34.7° C	X. VIRUS
D.37°	D. HERIDA
E.36° C	E.FRACTURA
CUANTO ES EL MINIMO DISTACIAMIENTO ENTRE LAS PERSONAS	**COMO EVITAMOS LA PROPAGACION DEL COVID 19**
A. 10 MT	A. LAVAR LAS MANOS CON FRECUENCIA
B.100 MT	B. USO DE LA MASCARILLA
C.12 MT	C. DISTANCIAMIENTO DE 2 MT
X. 2 MT	D. DESINFECCION DE MANOS A BASE DE ALCOHOL AL 70%
C.22 MT	X. TODAS LAS ANTERIORES

NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
Yeison Moreno Mosquera	1072424280
CARGO: SST	FIRMA

Mediante la gravedad de juramento declaro que la informacion dada es veraz y me hago responsable de los riesgos que representa la omision de alguna informacion relevante relacionada con mi estado de salud al ingresar a laborar

Capacitaciones ARL

BOLIVAR

SEGUROS BOLÍVAR

A arl

SEGUIMIENTO DE REUNIONES Y ACTIVIDADES

Fecha 26 05 2021 **Tipo de Actividad** A AT C SE MT M **SIPAB No. Cronograma** 403935 **Secuencia**

Empresa CONSORCIO DE SEGURIDAD UAB **Dirección**

NIT **Póliza** **Correo Electrónico**

Ciudad / Departamento BOGOTA **Teléfonos** **PLAN** **Hora Inicio** 0900 **Hora Salida** 10:30

Asesor Gestión del Riesgo **Nombre Proveedor** **Código Proveedor** **Nombre Profesional Proveedor**

Participantes ARL		Participantes Empresa	
Nombres	**Cargo**	**Nombres**	**Cargo**
Carlos Ruiz	Médico		

Actividad a realizar

CAPACITACIÓN

Temas desarrollados en la actividad

PREVENCION COVID-19 EN LA CASA Y EN EL TRABAJO

Decisiones y/o compromisos adquiridos	Responsable(s)	Fecha

Observaciones y sugerencias

¿Próxima reunión?	Tema	Fecha	Hora

Califique de 1 a 5 siendo 1 la calificación más baja y 5 la más alta los siguientes atributos.

Amigable	1 2 3 4 5	El servicio recibido o asesoría prestada generaron experiencias de amabilidad, comunicación abierta y estable.
Confiable:	1 2 3 4 5	El servicio recibido tuvo coherencia, respuesta efectiva y veraz además de cumplir con los acuerdos de servicio y/o asesoría en el proceso.
Sencillo:	1 2 3 4 5	El lenguaje fue sencillo, innovador con procesos más ágiles, usando el conocimiento propio del servicio o asesoría.

Su respuesta contribuye al mejoramiento continuo de nuestros servicios. Gracias.

FIRMA EMPRESA C.C. 28446H

FIRMA ARL

VIGILADO

Compañía de Seguros Bolívar S.A. • Nit 860.002.503-2
Av. El Dorado N. 68B-31 • Tel. 341 00 77 • Bogotá, Colombia
RED 322: 01 8000-123 322 en Bogotá, desde teléfonos móviles #322

Compañía de Seguros Bolívar S.A.

SEGUNDA COPIA: PROVEEDOR

Forma AT-031 (Radia. Sep./18)

arl

SEGUROS BOLÍVAR

REGISTRO DE ASISTENCIA

Cronograma 403135 **Secuencia** 9 **Plan** **Otro**

Empresa CONSORCIO DE SEGURIDAN URBANA **NIT** **Fecha** 26 05 2021

Tema PREVECION COVID 19 **Sesión** Código:

Ciudad BOGOTA Código: **Horario** De: 09:00 Hasta: 10:30 No. horas:

Proveedor Código: **Instructor**

No.	NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	FIRMA
1	Vladimir Agudelo M.	1.02980094.	CL construcion	
2	Stbic Thordob Manrizue Nieto	1193524756	C.L Construcción	
3	Oscar Olivares	1098600	consorcio	
4	Opidio Bertino	98499730	Airaflex.	
5	Clara Inés Reyes	52.928.540	+De3	
6	Merlin Aguilar	92768706101975	consorcio	
7	Monica Amaya Ortega	28411641	Consorcio	
8	Arlex Flores Torres	1064798898	montajes 19	
9	David Enciso Pinto	1.014.264.471	Montajes 19	
10	Juan Carlos Lopez	80.721.529	Montajes 19	
11	Laura Gómez Garcia	1001314429	consorcio	
12	NELSON JAVIER MK	79680311	SL	
13	Orlando Romero	79542419	DEVEB.	
14	Jovanny Ramirez	1010186303	Davalo	
15	Felipe Elkamot	94512002910197B	INTERPANEL	
16	David Andres Garzon	1014259512	INDEPENDIENTE	
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

FORMA AT-D28 (Red. Mar./18)

OBSERVACIONES DEL INSTRUCTOR

Anexo No.4. Relación de inspecciones

CONSORCIO
DE SEGURIDAD
URBANA DISTRITO

CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA DISTRITO CAPITAL
NIT. 901.238.177-6

CONTRATO 1132 DEL 19/12/2018
CONSTRUCCIÓN Y REFORZAMIENTO DE LA NUEVA SEDE DEL COMANDO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MINICARGADOR

Fecha	Página
	1 de 1
1/10/2019	Versión 00
Código del Documento	
FT-SST-047	

MODELO 2016 **SERIE** 175

SEMANA DEL 3 /mayo/2021 **AL** 8 /mayo/2021

MES / FECHA		LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
		3			4			5			6			7			8					
HOROMETRO		700 AM 430 PM			700 AM 430 PM			700 AM 430 PM			700 AM 430 PM			700 AM 500 PM			700 AM 12:00 PM					
NIVELES	Hidraulico	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Refrigerante	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Aceite Motor	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
MOTOR	Filtro de aire	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Filtro de Combustible	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Filtro Aceite	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Correas	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Tapas	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Mangueras	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
ELECTRICO	Bateria	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Luces	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Tablero	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Pito	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Pito Trasero	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
MANDOS	Acelaracion	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Marcha	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Giro	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
CABINA	Silla	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Limpieza	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Encendido	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Direccion	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Cinturon	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
JUES	Hidraulico	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Combustible	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Agua Refrigerante	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
OTROS	Puntos de Engrase	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Mangueras	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Llantas Delanteras	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Llnatas traseras	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Rin	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Pintura	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Cuchara	B		NA	B	X	NA	B	X	NA	B	X	NA	B	X	NA	B	X	NA	B	M	NA
	Pernos	B	M	NA	B	X	NA	B	X	NA	B	X	NA	B	X	NA	B	X	NA	B	M	NA
	Horometro	B	M	NA	B	M	NA	B	X	NA	B	X	NA	B	X	NA	B	X	NA	B	M	NA
FIRMA OPERARIO																						

OBSERVACIONES, HALLAZGOS Y MANTENIMIENTOS

CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA DISTRITO CAPITAL
NIT. 901.238.177-6

CONTRATO 1132 DEL 19/12/2018
CONSTRUCCIÓN Y REFORZAMIENTO DE LA NUEVA SEDE DEL COMANDO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MINICARGADOR

Fecha	Página
	1 de 1
1/10/2019	Versión 00
Código del Documento	
FT-SST-047	

MODELO 2016 **SERIE** 175

SEMANA DEL 10 /mayo/2021 **AL** 15 /mayo/2021

MES / FECHA		LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
		10			11			12			13			14			15					
HOROMETRO		7:00AM 4:30			7:00AM 4:30PM			7:00AM 4:30PM			7:00AM 4:30PM			7:00AM 4:30PM			7:00AM 12:30PM					
NIVELES	Hidraulico	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Refrigerante	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Aceite Motor	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
MOTOR	Filtro de aire	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Filtro de Combustible	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Filtro Aceite	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Correas	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Tapas	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Mangueras	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
ELECTRICO	Bateria	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Luces	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Tablero	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Pito	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Pito Trasero	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
MANDOS	Acelaracion	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Marcha	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Giro	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
CABINA	Silla	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Limpieza	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Encendido	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Direccion	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Cinturon	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
QUES	Hidraulico	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Combustible	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Agua Refrigerante	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
OTROS	Puntos de Engrase	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Mangueras	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Llantas Delanteras	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Llnatas traseras	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Rin	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Pintura	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Cuchara	B	X	NA	B	X	NA	B	X	NA	B	X	NA	B	X	NA	B	X	NA	B	M	NA
	Pernos	B	X	X	B	M	X	B	X	NA	B	M	X	B	M	X	B	M	X	B	M	NA
	Horometro	B	X	NA	B	X	NA	B	X	NA	B	X	NA	B	X	NA	B	X	NA	B	M	NA
FIRMA OPERARIO																						

OBSERVACIONES, HALLAZGOS Y MANTENIMIENTOS

881

CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA DISTRITO CAPITAL
NIT. 901.238.177-6

CONTRATO 1132 DEL 19/12/2018
CONSTRUCCIÓN Y REFORZAMIENTO DE LA NUEVA SEDE DEL COMANDO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MINICARGADOR

Fecha	Página
	1 de 1
1/10/2019	Versión 00
Código del Documento	
FT-SST-047	

MODELO 2018 **SERIE** 12295

SEMANA DEL 3 /mayo/2021 **AL** 9 /mayo/2021

		LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
MES / FECHA		3-5-21			4-5-21			5-5-21			6-5-21			7-5-21			8-5-21					
HOROMETRO		3831.7			3841.2			3848.6			3856.4			3865.5			3872.9					
NIVELES	Hidraulico	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	B	M	NA
	Refrigerante	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	B	M	NA
	Aceite Motor	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	B	M	NA
MOTOR	Filtro de aire	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	B	M	NA
	Filtro de Combustible	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	B	M	NA
	Filtro Aceite	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	B	M	NA
	Correas	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	B	M	NA
	Tapas	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	B	M	NA
	Mangueras	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	B	M	NA
ELECTRICO	Bateria	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	B	M	NA
	Luces	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	B	M	NA
	Tablero	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	B	M	NA
	Pito	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	B	M	NA
	Pito Trasero	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	B	M	NA
MANDOS	Acelaracion	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	B	M	NA
	Marcha	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	B	M	NA
	Giro	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	B	M	NA
CABINA	Silla	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	B	M	NA
	Limpieza	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	B	M	NA
	Encendido	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	B	M	NA
	Direccion	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	B	M	NA
	Cinturon	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	B	M	NA
NQUES	Hidraulico	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	B	M	NA
	Combustible	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	B	M	NA
	Agua Refrigerante	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	B	M	NA
OTROS	Puntos de Engrase	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	B	M	NA
	Mangueras	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	B	M	NA
	Llantas Delanteras	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	B	M	NA
	Llnatas traseras	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	B	M	NA
	Rin	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	B	M	NA
	Pintura	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	B	M	NA
	Cuchara	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	B	M	NA
	Pernos	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	B	M	NA
	Horometro	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	B	M	NA
FIRMA OPERARIO																						

OBSERVACIONES, HALLAZGOS Y MANTENIMIENTOS

CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA DISTRITO CAPITAL

NIT. 901.238.177-6

CONTRATO 1132 DEL 19/12/2018

CONSTRUCCIÓN Y REFORZAMIENTO DE LA NUEVA SEDE DEL COMANDO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MINICARGADOR

Fecha	Página
	1 de 1
1/10/2019	Versión 00
Código del Documento	
FT-SST-047	

MODELO 2018 **SERIE** 12295.

SEMANA DEL 10 /mayo/2021 **AL** 16 /mayo/2021

MES / FECHA		LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
		10-5-21			11-5-21			12-5-21						14-5-21			15-5-21					
HOROMETRO		3879.			3886.5			3894.9			3899.9			3899.9			3908.8					
		B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
NIVELES	Hidraulico	X			X			X						X			X					
	Refrigerante	X			X			X						X			X					
	Aceite Motor	X			X			X						X			X					
MOTOR	Filtro de aire	X			X			X						X			X					
	Filtro de Combustible	X			X			X						X			X					
	Filtro Aceite	X			X			X						X			X					
	Correas	X			X			X						X			X					
	Tapas	X			X			X						X			X					
	Mangueras	X			X			X						X			X					
ELECTRICO	Bateria	X			X			X						X			X					
	Luces	X			X			X						X			X					
	Tablero	X			X			X						X			X					
	Pito	X			X			X						X			X					
	Pito Trasero	X			X			X						X			X					
MANDOS	Acelaracion	X			X			X						X			X					
	Marcha	X			X			X						X			X					
	Giro	X			X			X						X			X					
CABINA	Silla	X			X			X						X			X					
	Limpieza	X			X			X						X			X					
	Encendido	X			X			X						X			X					
	Direccion	X			X			X						X			X					
	Cinturon	X			X			X						X			X					
QUES	Hidraulico	X			X			X						X			X					
	Combustible	X			X			X						X			X					
	Agua Refrigerante	X			X			X						X			X					
OTROS	Puntos de Engrase	X			X			X						X			X					
	Mangueras	X			X			X						X			X					
	Llantas Delanteras	X			X			X						X			X					
	Llnatas traseras	X			X			X						X			X					
	Rin	X			X			X						X			X					
	Pintura	X			X			X						X			X					
	Cuchara	X			X			X						X			X					
	Pernos	X			X			X						X			X					
	Horometro	X			X			X						X			X					
FIRMA OPERARIO																						

OBSERVACIONES, HALLAZGOS Y MANTENIMIENTOS

CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA DISTRITO CAPITAL

NIT. 901.238.177-6

CONTRATO 1132 DEL 19/12/2018

CONSTRUCCIÓN Y REFORZAMIENTO DE LA NUEVA SEDE DEL COMANDO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MINICARGADOR

Fecha	Página
	1 de 1
1/10/2019	Versión 00
Código del Documento	
FT-SST-047	

MODELO 2018. **SERIE** 12293

SEMANA DEL 18 /mayo/2021 **AL** 23 /mayo/2021

MES / FECHA		LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
					18-5-21			19-5-21			20-5-21			21-5-21			22-5-21					
HOROMETRO					3911.4			3917.7			3926.5			3935.6			3943.9					
		B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
NIVELES	Hidraulico				X			X			X			X			X					
	Refrigerante				X			X			X			X			X					
	Aceite Motor				X			X			X			X			X					
MOTOR	Filtro de aire				X			X			X			X			X					
	Filtro de Combustible				X			X			X			X			X					
	Filtro Aceite				X			X			X			X			X					
	Correas				X			X			X			X			X					
	Tapas				X			X			X			X			X					
	Mangueras				X			X			X			X			X					
ELECTRICO	Bateria				X			X			X			X			X					
	Luces				X			X			X			X			X					
	Tablero				X			X			X			X			X					
	Pito				X			X			X			X			X					
	Pito Trasero				X			X			X			X			X					
MANDOS	Acelaracion				X			X			X			X			X					
	Marcha				X			X			X			X			X					
	Giro				X			X			X			X			X					
CABINA	Silla				X			X			X			X			X					
	Limpieza				X			X			X			X			X					
	Encendido				X			X			X			X			X					
	Direccion				X			X			X			X			X					
	Cinturon				X			X			X			X			X					
QUES	Hidraulico				X			X			X			X			X					
	Combustible				X			X			X			X			X					
	Agua Refrigerante				X			X			X			X			X					
OTROS	Puntos de Engrase				X			X			X			X			X					
	Mangueras				X			X			X			X			X					
	Llantas Delanteras				X			X			X			X			X					
	Llnatas traseras				X			X			X			X			X					
	Rin				X			X			X			X			X					
	Pintura				X			X			X			X			X					
	Cuchara				X			X			X			X			X					
	Pernos				X			X			X			X			X					
	Horometro				X			X			X			X			X					
FIRMA OPERARIO																						

OBSERVACIONES, HALLAZGOS Y MANTENIMIENTOS

CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA DISTRITO CAPITAL
NIT. 901.238.177-6

CONTRATO 1132 DEL 19/12/2018
CONSTRUCCIÓN Y REFORZAMIENTO DE LA NUEVA SEDE DEL COMANDO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MINICARGADOR

Fecha	Página
	1 de 1
1/10/2019	Versión 00
Código del Documento	
FT-SST-047	

MODELO 2018 **SERIE** S B70

SEMANA DEL 03 /mayo/2021 **AL** 09 /mayo/2021

		LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
MES / FECHA		05/03/2021			05/04/2021			05/05/2021			05/06/2021			05/07/2021			05/08/2021					
HOROMETRO		3905			3913			3923			3930			3940			3943					
NIVELES	Hidraulico	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Refrigerante	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Aceite Motor	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
MOTOR	Filtro de aire	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Filtro de Combustible	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Filtro Aceite	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Correas	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Tapas	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Mangueras	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
ELECTRICO	Bateria	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Luces	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Tablero	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Pito	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Pito Trasero	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
MANDOS	Acelaracion	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Marcha	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Giro	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
CABINA	Silla	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Limpieza	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Encendido	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Direccion	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Cinturon	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
JQUES	Hidraulico	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Combustible	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Agua Refrigerante	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
OTROS	Puntos de Engrase	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Mangueras	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Llantas Delanteras	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Llnatas traseras	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Rin	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Pintura	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Cuchara	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Pernos	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Horometro	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
FIRMA OPERARIO																						

OBSERVACIONES, HALLAZGOS Y MANTENIMIENTOS

CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA DISTRITO CAPITAL
NIT. 901.238.177-6

CONTRATO 1132 DEL 19/12/2018
CONSTRUCCIÓN Y REFORZAMIENTO DE LA NUEVA SEDE DEL COMANDO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MINICARGADOR

Fecha	Página
	1 de 1
1/10/2019	Versión 00
Código del Documento	
FT-SST-047	

MODELO 2018 **SERIE** 6870

SEMANA DEL 10 /mayo/2021 **AL** 16 /mayo/2021

MES / FECHA		LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
		05/10/2021			05/11/2021			05/12/2021			05/13/2021			05/14/2021			05/15/2021					
HOROMETRO		3954			3962			3971			3978			3983			3991					
NIVELES	Hidraulico	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Refrigerante	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Aceite Motor	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
MOTOR	Filtro de aire	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Filtro de Combustible	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Filtro Aceite	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Correas	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Tapas	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Mangueras	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
ELECTRICO	Bateria	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Luces	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Tablero	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Pito	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Pito Trasero	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
MANDOS	Acelaracion	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Marcha	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Giro	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
CABINA	Silla	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Limpieza	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Encendido	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Direccion	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Cinturon	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
FRENOS	Hidraulico	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Combustible	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Agua Refrigerante	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
OTROS	Puntos de Engrase	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Mangueras	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Llantas Delanteras	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Llnatas traseras	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Rin	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Pintura	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Cuchara	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Pernos	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Horometro	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
FIRMA OPERARIO																						

OBSERVACIONES, HALLAZGOS Y MANTENIMIENTOS

CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA DISTRITO CAPITAL
NIT. 901.238.177-6

CONTRATO 1132 DEL 19/12/2018
CONSTRUCCIÓN Y REFORZAMIENTO DE LA NUEVA SEDE DEL COMANDO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MINICARGADOR

Fecha	Página
	1 de 1
1/10/2019	Versión 00
Código del Documento	
FT-SST-047	

MODELO 2018 **SERIE** 9 B70

SEMANA DEL 18 /mayo/2021 **AL** 23 /mayo/2021

MES / FECHA		LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
					05/18/2021			05/19/2021			05/20/2021			05/21/2021			05/22/2021					
HOROMETRO					3996			4002			4011			4020			4027					
		B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
NIVELES	Hidraulico	B	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Refrigerante	B	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Aceite Motor	B	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
MOTOR	Filtro de aire	B	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Filtro de Combustible	B	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Filtro Aceite	B	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Correas	B	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Tapas	B	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Mangueras	B	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
ELECTRICO	Bateria	B	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Luces	B	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Tablero	B	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Pito	B	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Pito Trasero	B	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
MANDOS	Acelaracion	B	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Marcha	B	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Giro	B	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
CABINA	Silla	B	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Limpieza	B	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Encendido	B	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Direccion	B	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Cinturon	B	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
[illegible]QUES	Hidraulico	B	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Combustible	B	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Agua Refrigerante	B	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
OTROS	Puntos de Engrase	B	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Mangueras	B	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Llantas Delanteras	B	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Llnatas traseras	B	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Rin	B	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Pintura	B	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Cuchara	B	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Pernos	B	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Horometro	B	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
FIRMA OPERARIO																						

OBSERVACIONES, HALLAZGOS Y MANTENIMIENTOS

CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA DISTRITO CAPITAL
NIT. 901.238.177-6

CONTRATO 1132 DEL 19/12/2018
CONSTRUCCIÓN Y REFORZAMIENTO DE LA NUEVA SEDE DEL COMANDO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MINICARGADOR

Fecha	Página
	1 de 1
1/10/2019	Versión 00
Código del Documento	
FT-SST-047	

MODELO 2016 **SERIE**

SEMANA DEL 18 /mayo/2021 **AL** 22 /mayo/2021

		LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
MES / FECHA		F																				
HOROMETRO		700 AM 430 PM			700 AM 430 PM			700 AM 435 PM			700 AM 435			700 AM 435			700 2133 PM					
NIVELES	Hidraulico	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	B	M	NA
	Refrigerante	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	B	M	NA
	Aceite Motor	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	B	M	NA
MOTOR	Filtro de aire	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	B	M	NA
	Filtro de Combustible	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	B	M	NA
	Filtro Aceite	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	B	M	NA
	Correas	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	B	M	NA
	Tapas	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	B	M	NA
	Mangueras	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	B	M	NA
ELECTRICO	Bateria	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	B	M	NA
	Luces	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	B	M	NA
	Tablero	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	B	M	NA
	Pito	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	B	M	NA
	Pito Trasero	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	B	M	NA
MANDOS	Acelaracion	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	B	M	NA
	Marcha	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	B	M	NA
	Giro	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	B	M	NA
CABINA	Silla	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	B	M	NA
	Limpieza	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	B	M	NA
	Encendido	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	B	M	NA
	Direccion	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	B	M	NA
	Cinturon	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	B	M	NA
QUES	Hidraulico	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	B	M	NA
	Combustible	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	B	M	NA
	Agua Refrigerante	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	B	M	NA
OTROS	Puntos de Engrase	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	B	M	NA
	Mangueras	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	B	M	NA
	Llantas Delanteras	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	B	M	NA
	Llnatas traseras	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	B	M	NA
	Rin	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	X	M	NA	V	X	NA	X	X	NA	B	M	NA
	Pintura	X	M	NA	B	X	NA	B	X	NA	B	X	NA	B	X	NA	B	X	NA	B	M	NA
	Cuchara	B	X	NA	B	X	NA	B	X	NA	B	X	NA	B	M	X	B	M	X	B	M	NA
	Pernos	B	M	X	B	M	X	B	M	X	B	M	X	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Horometro	B	X	NA	B	X	NA	B	X	NA	B	X	NA	B	M	NA	B	X	NA	B	M	NA
FIRMA OPERARIO																						

OBSERVACIONES, HALLAZGOS Y MANTENIMIENTOS

CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA DISTRITO CAPITAL

INSPECCIÓN DE TORREGRÚA

Fecha	Página 1 de 1
1/10/2019	Versión 00
Código del Documento	FT-SST-030

OBJETO DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN Y REFORZAMIENTO DE LA NUEVA SEDE DEL COMANDO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ

CONTRATO No. CONTRATO 1132 DEL 19/12/2018 **PERÍODO EVALUADO** 10/05/2021 **AL** 15/05/2021

No. INTERNO **TIPO** Botón **REFERENCIA** mc85

ÚLTIMO MANTENIMIENTO EFECTUADO Fecha: Horómetro:

CONDICIONES GENERALES		Día:																		Día:		
		B	M	N.A.	B	M	N.A.	B	M	N.A.	B	M	N.A.	B	M	N.A.	B	M	N.A.	B	M	N.A.
Nombre del Operador		Jaime			Jaime			Jaime			Jaime			Jaime			Jaime					
Estado físico del operador		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
EPP Según la actividad		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Sistema de protección contra caídas		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Mecanismos	Rodillos del carro	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Pistas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Anillos de giro	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Poleas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Gancho	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Tambores	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Freno	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Lámparas del brazo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Línea de carga	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Cable de izar	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Pines	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Tornillos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Trayectoria de la línea de carga	Uso de polea,	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Rodamientos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Soportes	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Componentes eléctricos	Instalaciones eléctricas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Interruptor de emergencia	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Puesta a tierra	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Conexiones independientes de	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Cables	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Seguridad	Señalero en tierra	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Capacidad máxima de cargue	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Sistema de comunicación	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Estabilidad de la estructura	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Señalización	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Cabina	Techo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Barandas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Aros	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Escalera de acceso	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Vidrios	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Limpiabrisas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Ventilación	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Extintor de incendios	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Asiento	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Plataforma	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

MANTENIMIENTO POR FUERZA MAYOR - CORRECTIVO (DETECCIÓN DE FUGAS, AVERÍAS Y NO CONFORMIDADES CUANDO HAYA LUGAR)

Mantenimiento efectuado																						
Lugar de la reparación																						
Tiempo de duración																						
Personal responsable																						

NOTAS

- No. INTERNO: Identificación exterior empleada por la Maquinaria vincula al Proyecto.
- REFERENCIA: Clasificación según la capacidad o especificaciones dados por la Marca o Fabricante de la Maquina
- TIPO: Conjunto de características que definen la carrocería o el trabajo que desarrolla una Maquina

(Nombre) RESPONSABLE INFORME Jaime

CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA DISTRITO CAPITAL

INSPECCIÓN DE TORREGRÚA

Fecha	Página 1 de 1
1/10/2019	Versión 00
Código del Documento	
FT-SST-030	

OBJETO DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN Y REFORZAMIENTO DE LA NUEVA SEDE DEL COMANDO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ

CONTRATO No. CONTRATO 1132 DEL 19/12/2018 **PERÍODO EVALUADO** 03/05/2021 **AL** 08/05/2021

No. INTERNO **TIPO** Portón **REFERENCIA** MC 85

ÚLTIMO MANTENIMIENTO EFECTUADO Fecha: Horómetro:

CONDICIONES GENERALES		Día:																		Día:			
		B	M	N.A.	B	M	N.A.	B	M	N.A.	B	M	N.A.	B	M	N.A.	B	M	N.A.	B	M	N.A.
Nombre del Operador		Yenco			Yenco			Yenco			Yenco			Yenco			Yenco					
Estado físico del operador		X			X			X			X			X			X					
EPP Según la actividad		X			X			X			X			X			X					
Sistema de protección contra caídas		X			X			X			X			X			X					
Mecanismos	Rodillos del carro	X			X			X			X			X			X					
	Pistas	X			X			X			X			X			X					
	Anillos de giro	X			X			X			X			X			X					
	Poleas	X			X			X			X			X			X					
	Gancho	X			X			X			X			X			X					
	Tambores	X			X			X			X			X			X					
	Freno	X			X			X			X			X			X					
	Lámparas del brazo	X			X			X			X			X			X					
	Línea de carga	X			X			X			X			X			X					
	Cable de izar	X			X			X			X			X			X					
	Pines	X			X			X			X			X			X					
	Tornillos	X			X			X			X			X			X					
Trayectoria de la línea de carga	Uso de polea,	X			X			X			X			X			X					
	Rodamientos	X			X			X			X			X			X					
	Soportes	X			X			X			X			X			X					
Componentes eléctricos	Instalaciones eléctricas	X			X			X			X			X			X					
	Interruptor de emergencia	X			X			X			X			X			X					
	Puesta a tierra	X			X			X			X			X			X					
	Conexiones independientes de	X			X			X			X			X			X					
	Cables	X			X			X			X			X			X					
Seguridad	Señalero en tierra	X			X			X			X			X			X					
	Capacidad máxima de cargue	X			X			X			X			X			X					
	Sistema de comunicación	X			X			X			X			X			X					
	Estabilidad de la estructura	X			X			X			X			X			X					
	Señalización	X			X			X			X			X			X					
Cabina	Techo	X			X			X			X			X			X					
	Barandas	X			X			X			X			X			X					
	Arcos	X			X			X			X			X			X					
	Escalera de acceso	X			X			X			X			X			X					
	Vidrios	X			X			X			X			X			X					
	Limpiabrisas	X			X			X			X			X			X					
	Ventilación	X			X			X			X			X			X					
	Extintor de incendios	X			X			X			X			X			X					
	Asiento	X			X			X			X			X			X					
	Plataforma	X			X			X			X			X			X					

MANTENIMIENTO POR FUERZA MAYOR - CORRECTIVO (DETECCIÓN DE FUGAS, AVERÍAS Y NO CONFORMIDADES CUANDO HAYA LUGAR)

Mantenimiento efectuado																							
Lugar de la reparación																							
Tiempo de duración																							
Personal responsable																							

NOTAS

- No. INTERNO: Identificación exterior empleada por la Maquinaria vincule al Proyecto.
- REFERENCIA: Clasificación según la capacidad o especificaciones dados por la Marca o Fabricante de la Maquina
- TIPO: Conjunto de características que definen la carrocería o el trabajo que desarrolla una Maquina

(Nombre) RESPONSABLE INFORME Yenco

CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA DISTRITO CAPITAL	INSPECCIÓN DE TORREGRÚA	Fecha	Página 1 de 1
		1/10/2019	Versión 00
		Código del Documento	FT-SST-030

OBJETO DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN Y REFORZAMIENTO DE LA NUEVA SEDE DEL COMANDO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ

CONTRATO No. CONTRATO 1132 DEL 19/12/2018 **PERÍODO EVALUADO** 17/05/2021 **AL** 22/05/2021

No. INTERNO **TIPO** Portátil **REFERENCIA** Mc 85

ÚLTIMO MANTENIMIENTO EFECTUADO Fecha Horómetro

CONDICIONES GENERALES		Día:																		Día:		
		B	M	N.A.	B	M	N.A.	B	M	N.A.	B	M	N.A.	B	M	N.A.	B	M	N.A.	B	M	N.A.
Nombre del Operador		Yamo			Yamo			Yamo			Yamo			Yamo			Yamo					
Estado físico del operador		X			X			X			X			X			X					
EPP Según la actividad		X			X			X			X			X			X					
Sistema de protección contra caídas		X			X			X			X			X			X					
Mecanismos	Rodillos del carro	X			X			X			X			X			X					
	Pistas	X			X			X			X			X			X					
	Anillos de giro	X			X			X			X			X			X					
	Poleas	X			X			X			X			X			X					
	Gancho	X			X			X			X			X			X					
	Tambores	X			X			X			X			X			X					
	Freno	X			X			X			X			X			X					
	Lámparas del brazo	X			X			X			X			X			X					
	Línea de carga	X			X			X			X			X			X					
	Cable de izar	X			X			X			X			X			X					
	Pines	X			X			X			X			X			X					
	Tornillos	X			X			X			X			X			X					
Trayectoria de la línea de carga	Uso de polea,	X			X			X			X			X			X					
	Rodamientos	X			X			X			X			X			X					
	Soportes	X			X			X			X			X			X					
Componentes eléctricos	Instalaciones eléctricas	X			X			X			X			X			X					
	Interruptor de emergencia	X			X			X			X			X			X					
	Puesta a tierra	X			X			X			X			X			X					
	Conexiones independientes de	X			X			X			X			X			X					
	Cables	X			X			X			X			X			X					
Seguridad	Señalero en tierra	X			X			X			X			X			X					
	Capacidad máxima de cargue	X			X			X			X			X			X					
	Sistema de comunicación	X			X			X			X			X			X					
	Estabilidad de la estructura	X			X			X			X			X			X					
	Señalización	X			X			X			X			X			X					
Cabina	Techo	X			X			X			X			X			X					
	Barandas	X			X			X			X			X			X					
	Aros	X			X			X			X			X			X					
	Escalera de acceso	X			X			X			X			X			X					
	Vidrios	X			X			X			X			X			X					
	Limpiabrisas	X			X			X			X			X			X					
	Ventilación	X			X			X			X			X			X					
	Extintor de incendios	X			X			X			X			X			X					
	Asiento	X			X			X			X			X			X					
	Plataforma	X			X			X			X			X			X					

MANTENIMIENTO POR FUERZA MAYOR - CORRECTIVO (DETECCIÓN DE FUGAS, AVERÍAS Y NO CONFORMIDADES CUANDO HAYA LUGAR)

Mantenimiento efectuado						
Lugar de la reparación						
Tiempo de duración						
Personal responsable						

NOTAS	
No. INTERNO:	Identificación exterior empleada por la Maquinaria vincula al Proyecto.
REFERENCIA:	Clasificación según la capacidad o especificaciones dados por la Marca o Fabricante de la Maquina
TIPO:	Conjunto de características que definen la carrocería o el trabajo que desarrolla una Maquina

(Nombre) RESPONSABLE INFORME Yamo

CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA DISTRITO CAPITAL

INSPECCIÓN DE EXCAVADORA DE ORUGAS

Fecha	Página
1/10/2019	1 de 1
Código del Documento	Versión 00
FT-SST-015	

OPERADOR: RAUL NARANJO | PLACAS o ID No. 001 | MODELO: 320-D2 | MARCA: CAT

PERIODO: DEL 3 AL 8 DE MAYO DE 2021

ITEM	ÍTEM	CANTIDAD	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras	3	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejos Laterales		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Cinturón de seguridad	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Extintor de incendio	20 PQS-1		X		X		X		X		X		X		
	Asiento en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panorémica en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes)	COMPLETOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	horómetro-corriente-aceite motor)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso-Pito	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Batería y cables	COMPLETOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	* Control de fugas hidráulicas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado pasadores	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Orugas tensionadas / Vena 1/2"	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (Tornamesa)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Corona de tornamesa en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Mando de estacionamiento	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general desgarrador (balde)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de levante del brazo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mando final	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Cilindros en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento del motor aseado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presión	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Zapatas	COMPLETAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Rodillos Inferiores-Superiores	COMPLETAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

NOMBRE, FIRMA Y No. CÉDULA DEL OPERADOR: Raul Naranjo 80225171

OBSERVACIONES Y/O HALAZGOS:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo.
En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su **SUPERVISOR** quien tomará la decisión más segura.

CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA DISTRITO CAPITAL

INSPECCIÓN DE EXCAVADORA DE ORUGAS

Fecha	Página
1/10/2019	1 de 1
	Versión 00
Código del Documento	
FT-SST-015	

OPERADOR: RAUL NARANJO | **PLACAS o ID No.** 001 | **MODELO:** 320-D L | **MARCA:** CAT

PERIODO: DEL 10 AL 15 DE MAYO DE 2021

ITEM	ÍTEM	CANTIDAD	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras	3	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejos Laterales		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Cinturón de seguridad	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Extintor de incendio	20 PQS-1		X		X		X		X		X		X		
	Asiento en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panorámico en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes)	COMPLETOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	horómetro-corriente-aceite motor)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso-Pito	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Batería y cables	COMPLETOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	* Control de fugas hidráulicas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado pasadores	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Orugas tensionadas / Vena 1/2"	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (Tornamesa)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Corona de tornamesa en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Mando de estacionamiento	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general desgarrador (baide)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de levante del brazo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mando final	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Cilindros en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento del motor aseado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presión	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Zapatas	COMPLETAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Rodillos Inferiores-Superiores	COMPLETAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

NOMBRE, FIRMA Y No. CÉDULA DEL OPERADOR Raul Naranjo 80225171

OBSERVACIONES Y/O HALAZGOS:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo.
En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su **SUPERVISOR** quien tomará la decisión más segura.

CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA DISTRITO CAPITAL

INSPECCIÓN DE EXCAVADORA DE ORUGAS

Fecha	Página
	1 de 1
1/10/2019	Versión 00
Código del Documento	
FT-SST-015	

OPERADOR:	RAUL NARANJO	PLACAS o ID No.	001	MODELO:	320-D2	MARCA:	CAT

PERIODO: DEL 18 AL 22 DE MAYO DE 2021

ITEM	ÍTEM	CANTIDAD	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras	3	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejos Laterales		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Cinturón de seguridad	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Extintor de incendio	20 PQS-1		X		X		X		X		X		X		
	Asiento en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panorámico en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes)	COMPLETOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	horómetro-corriente-aceite motor)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso-Pito	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Batería y cables	COMPLETOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	* Control de fugas hidráulicas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado pasadores	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Orugas tensionadas / Vena 1/2"	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (Tornamesa)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Corona de tornamesa en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Mando de estacionamiento	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general desgarrador (balde)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de levante del brazo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mando final	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Cilindros en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento del motor aseado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presión	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Zapatas	COMPLETAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Rodillos Inferiores-Superiores	COMPLETAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

NOMBRE, FIRMA Y No. CÉDULA DEL OPERADOR Raul Naranjo 80225171

OBSERVACIONES Y/O HALAZGOS:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo.
En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su **SUPERVISOR** quien tomará la decisión más segura.

CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA DISTRITO CAPITAL

INSPECCIÓN DE EXCAVADORA DE ORUGAS

Fecha	Página
1/10/2019	1 de 1
	Versión 00
Código del Documento	
FT-SST-015	

OPERADOR: RAUL NARANJO | **PLACAS o ID No.** 001 | **MODELO:** 320-D 2 | **MARCA:** CAT

PERIODO: DEL 24 AL 29 DE MAYO DE 2021

ITEM	ÍTEM	CANTIDAD	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras	3	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejos Laterales		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Cinturón de seguridad	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Extintor de incendio	20 PQS-1		X		X		X		X		X		X		
	Asiento en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panorémico en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes)	COMPLETOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	horómetro-corriente-aceite motor)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso-Pito	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Batería y cables	COMPLETOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	* Control de fugas hidráulicas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado pasadores	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Orugas tensionadas / Vena 1/2"	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (Tornamesa)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Corona de tornamesa en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Mando de estacionamiento	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general desgarrador (balde)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de levante del brazo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mando final	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Cilindros en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento del motor aseado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presión	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Zapatas	COMPLETAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Rodillos Inferiores-Superiores	COMPLETAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

NOMBRE, FIRMA Y No. CÉDULA DEL OPERADOR: Raul Naranjo 80225171

OBSERVACIONES Y/O HALAZGOS:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su **SUPERVISOR** quien tomará la decisión más segura.

CONSORCIO DE SEGURIDAD **URBANA** DISTRITO CAPITAL

CONTRATO 1132 DEL 19/12/2018
CONSTRUCCION Y REFORZAMIENTO DE LA NUEVA SEDE DEL COMANDO DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA

INSPECCION PREOPERACIONAL DE VIBROCOMPACTADOR

Fecha	página
	1 de 1
30/06/2019	Versión 00
Código del Documento	
F-SST-030	

SEMANA DEL 3 AL 8 MARCA DINAPA MODELO 2020 SERIE 001

OPERADOR Raul Naranjo UBICACIÓN MEDOG

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (Trabajo nocturno)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* De trabajo traseras (Trabajo nocturno)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	*Cabina antivuelo (R.O.P.S)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Cinturón de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓	-	✓			
	Extintor de incendios 10 lbs PQS	✓		✓		✓									
	Asiento		X		X		X		X		X		X		
	Mandos de avance	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Indicadores (hidráulicos, refrigerantes,	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control ingreso humo (tubo de escape)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Alarma de retroceso		X		X		X		X		X		X		
	Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejo retrovisor central (convexo)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pedales	✓	X		X		X		X		X		X		
	Estado de mandos manuales		X		X		X		X		X		X		
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado de cilindro (amortiguadores)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llantas en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Puntos de lubricación		X		X		X		X		X		X		
	Mecanismo de viraje	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Dirección (terminales, bomba hidráulica)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Mando de estacionamiento (emergencia)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores y tornillos en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria y cables	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Freno de servicio	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Resguardos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Anclajes de contrapeso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Guardas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado del bastidor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

OMBRE, FIRMA Y Raul Naranjo
° DE CEDULA DEL 80225131
PERADOR Raul Naranjo

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

CONSORCIO DE SEGURIDAD **URBANA** DISTRITO CAPITAL

CONTRATO 1132 DEL 19/12/2018
CONSTRUCCION Y REFORZAMIENTO DE LA NUEVA SEDE DEL COMANDO DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA

INSPECCION PREOPERACIONAL DE VIBROCOMPACTADOR

Fecha	página
	1 de 1
30/06/2019	Versión 00
Código del Documento	
F-SST-030	

SEMANA DEL 10 AL 17 MARCA Dynapac MODELO 2020 SERIE 001

OPERADOR Raul Naranjo UBICACIÓN MEB06

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (Trabajo nocturno)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* De trabajo traseras (Trabajo nocturno)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	*Cabina antivuelo (R.O.P.S)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Cinturón de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓	-	✓			
	Extintor de incendios 10 lbs PQS		X		X		X		✓		X		X		
	Asiento	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Indicadores (hidráulicos, refrigerantes,	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control ingreso humo (tubo de escape)		X		X		X		X		X		X		
	* Alarma de retroceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso	-		✓		-		✓		✓		✓			
	Espejo retrovisor central (convexo)	-	X		X		X		X		X		X		
	Estado de pedales		X		X		X		X		X		X		
	Estado de mandos manuales	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado de cilindro (amortiguadores)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llantas en buen estado		X		X		X		X		X		X		
	Puntos de lubricación	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de viraje	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Dirección (terminales, bomba hidráulica)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Mando de estacionamiento (emergencia)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores y tornillos en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria y cables	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Freno de servicio	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Resguardos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Anclajes de contrapeso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Guardas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado del bastidor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

NOMBRE, FIRMA Y Raul Naranjo
Nº DE CEDULA DEL 80223131
OPERADOR Raul Naranjo

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA DISTRITO CAPITAL

CONTRATO 1132 DEL 19/12/2018
CONSTRUCCION Y REFORZAMIENTO DE LA NUEVA SEDE DEL COMANDO DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA

INSPECCION PREOPERACIONAL DE VIBROCOMPACTADOR

Fecha	página
	1 de 1
30/06/2019	Versión 00
Código del Documento	
F-SST-030	

SEMANA DEL 18 AL 22 MARCA DYNAPAC MODELO 2070 SERIE 001

OPERADOR Raul Naranjo UBICACIÓN MEDOC

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (Trabajo nocturno)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* De trabajo traseras (Trabajo nocturno)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	*Cabina antivuelo (R.O.P.S)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Cinturón de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓	-	✓			
	Extintor de incendios 10 lbs PQS		X		X		X		✓		X		X		
	Asiento	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Indicadores (hidráulicos, refrigerantes,	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control ingreso humo (tubo de escape)		X		X		X		X		X		X		
	* Alarma de retroceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejo retrovisor central (convexo)	-	X		X		X		X		X		X		
	Estado de pedales		X		X		X		X		X		X		
	Estado de mandos manuales	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado de cilindro (amortiguadores)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llantas en buen estado		X		X		X		X		X		X		
	Puntos de lubricación	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de viraje	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Dirección (terminales, bomba hidráulica)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Mando de estacionamiento (emergencia)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores y tornillos en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria y cables	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Freno de servicio	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Resguardos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Anclajes de contrapeso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Guardas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado del bastidor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

NOMBRE, FIRMA Y Nº DE CEDULA DEL OPERADOR Raul Naranjo 80223131 Raul Naranjo

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

CONSORCIO DE SEGURIDAD **URBANA** DISTRITO CAPITAL

CONTRATO 1132 DEL 19/12/2018
CONSTRUCCION Y REFORZAMIENTO DE LA NUEVA SEDE DEL COMANDO DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA

INSPECCION PREOPERACIONAL DE VIBROCOMPACTADOR

Fecha	página
	1 de 1
30/06/2019	Versión 00
Código del Documento	
F-SST-030	

SEMANA DEL 24 AL 29

OPERADOR Raul Naranjo MARCA Dynapac MODELO 2020 SERIE 001

UBICACIÓN MEB06

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (Trabajo nocturno)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* De trabajo traseras (Trabajo nocturno)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	*Cabina antivuelco (R.O.P.S)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Cinturón de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓	-	✓			
	Extintor de incendios 10 lbs PQS		X		X		X		X		X		X		
	Asiento	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Indicadores (hidráulicos, refrigerantes,	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control ingreso humo (tubo de escape)		X		X		X		X		X		X		
	* Alarma de retroceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejo retrovisor central (convexo)		X		X		X		X		X		X		
	Estado de pedales		X		X		X		X		X		X		
	Estado de mandos manuales	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado de cilindro (amortiguadores)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llantas en buen estado		X		X		X		X		X		X		
	Puntos de lubricación	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de viraje	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Dirección (terminales, bomba hidráulica)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Mando de estacionamiento (emergencia)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores y tornillos en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Batería y cables	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Freno de servicio	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Resguardos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Anclajes de contrapeso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Guardas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado del bastidor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

NOMBRE, FIRMA Y Nº DE CEDULA DEL OPERADOR Raul Naranjo 80225131 Raul Naranjo

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA DISTRITO CAPITAL

INSPECCIÓN EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS (OBRA)

Fecha	Página
	1 de 1
10/12/2020	Versión 02
Código del Documento	
FT-SST-026	

Fecha: 25 M 2 0 2021 | Oficina/proyecto: MEBOG | Ubicación: ZONA DE PREVENCIÓN 1

Responsable de realizar la inspección: MONICA AMAYA | Cargo: RESIDENTE SST MA

	ITEM	DESCRIPCIÓN	Cant. Mínima	Unidad	Cantidad existente	Fecha de Vencimiento	Apto para su uso SI	Apto para su uso No	OBSERVACIONES
BOTIQUIN	1	Gasa Limpia	1	Paqueta	1	N.A	✓		
	2	Gasa estéril	1	Paqueta	1	N.A	✓		
	3	Apósitos o compresas no estériles	1	Unidad	1	N.A	✓		
	4	Espadrapo Tela rollo 2"	1	Unidad	1	N.A	✓		
	5	Baja lenguas	5	Unidad	5	N.A	✓		
	6	Venda elástica 2 X 5 Yardas	1	rollo	1	N.A	✓		
	7	Venda elástica 5 X 5 Yardas	1	rollo	1	N.A	✓		
	8	Botella de agua filtrada * 300ml	1	botella	1	Oct-21	✓		
	9	Venda de algodón 5 X 5 yardas	1	rollo	1	N.A	✓		
	10	Yodopovidona (jabón Qurúrgico) 60ml	1	frasco	1	A60-22	✓		
	11	Micropore	1	rollo	1	N.A	✓		
	12	Agua oxigenada	1	botella	1	Jul-22	✓		
	13	Pito	1	Unidad	1	N-A	✓		
	14	Suero oral	1	sobre	1	Sept-22	✓		
	15	Solución salina 200 ml	1	bolsa	1	Sept 22	✓		
	16	Tapabocas	1	Unidad	1	N.A	✓		
	17	Guantes de látex	1	pares	1	N.A	✓		
	18	Apósitos oculares	2	sobre	2	N.A	✓		
	19	Aplicadores de madera 150*2,5mm, algodón: 5mm*12mm	5	Unidad	5	N.A	✓		
CAMILLA	18	Camilla de emergencia Tabla espinal con araña	1	Unidad	1	N.A	✓		
	19	Cuello ortopédico	1	Unidad	1	N.A	✓		
OTROS	20	Formato de uso de elementos	1	Unidad	1	N.A	✓		
	21	Números de emergencias	1	Unidad	1	N.A	✓		

PLAN DE ACCIÓN

ACCIÓN A SEGUIR	RESPONSABLE	FECHA	CERRADO (SI/NO)

CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA DISTRITO CAPITAL

INSPECCIÓN EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS (OBRA)

Fecha	Página
10/12/2020	1 de 1
	Versión 02
Código del Documento	
FT-SST-026	

Fecha: 25 MAYO 2021 | Oficina/proyecto: MEBOG | Ubicación: MALACATE

Responsable de realizar la inspección: MONICA AMAYA | Cargo: RESIDENTE SST MA

	ITEM	DESCRIPCIÓN	Cant. Mínima	Unidad	Cantidad existente	Fecha de Vencimiento	Apto para su uso		OBSERVACIONES
							Si	No	
BOTIQUIN	1	Gasa Limpia	1	Paquete	1	N.A	✓		
	2	Gasa estéril	1	Paquete	1	N.A	✓		
	3	Apósitos o compresas no estériles	1	Unidad	1	N.A	✓		
	4	Espadrapo Tela rollo 2"	1	Unidad	1	N.A	✓		
	5	Baja lenguas	5	Unidad	5	N.A	✓		
	6	Venda elástica 2 X 5 Yardas	1	rollo	1	N.A	✓		
	7	Venda elástica 5 X 5 Yardas	1	rollo	1	N.A	✓		
	8	Botella de agua filtrada * 300ml	1	botella	1	AGO-21	✓		
	9	Venda de algodón 5 X 5 yardas	1	rollo	1	N.A	✓		
	10	Yodopovidona (jabón Qurúrgico) 60ml	1	frasco	1	OCT-21	✓		
	11	Micropore	1	rollo	1	N.A	✓		
	12	Agua oxigenada	1	botella	1	ENE-22	✓		
	13	Pito	1	Unidad	1	N.A	✓		
	14	Suero oral	1	sobre	1	NOV-21	✓		
	15	Solución salina 200 ml	1	bolsa	1	SEPT-22	✓		
	16	Tapabocas	1	Unidad	1	N.A	✓		
	17	Guantes de látex	1	pares	1	N.A	✓		
	18	Apósitos oculares	2	sobre	2	N.A	✓		
	19	Aplicadores de madera 150*2,5mm, algodón: 5mm*12mm	5	Unidad	5	N.A	✓		
CAMILLA	18	Camilla de emergencia Tabla espinal con araña	1	Unidad	1	N.A	✓		
	19	Cuello ortopédico	1	Unidad	1	N.A	✓		
OTROS	20	Formato de uso de elementos	1	Unidad	1	N.A	✓		
	21	Números de emergencias	1	Unidad	1	N.A	✓		

PLAN DE ACCIÓN

ACCIÓN A SEGUIR	RESPONSABLE	FECHA	CERRADO (ESTADO)

CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA DISTRITO CAPITAL

INSPECCIÓN EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS (OFICINA)

Fecha	Página
1/10/2019	1 de 1
	Versión 00
Código del Documento	
FT-SST-026	

Fecha: 25 MAYO 2021 | Oficina/proyecto: MEBOG | Ubicación: OFICINA SST

Responsable de realizar la inspección: MONICA AMAYA ORTEGA | Cargo: RESIDENTE SST Y MA

	ITEM	DESCRIPCIÓN	Cant. Mínima	Unidad	Cantidad existente	Fecha de Vencimiento	Apto para su uso SI	Apto para su uso No	OBSERVACIONES
BOTIQUIN	1	Tensiómetro .	1	Unidad	1	N.A	✓		
	2	Elemento de barrera o Máscara de RCP	2	Unidad	2	N.A	✓		
	3	Termómetro	1	Unidad	1	N.A	✓		
	4	Hidróxido de Aluminio	1	Botella	1	N.A	✓		
	5	Tijeras	1	Unidad	1	N.A	✓		
	6	Linterna	1	Unidad	1	N.A	✓		
	7	Pilas de Repuesto	1	Par	1	N.A	✓		
	8	Gasa Limpia	2	Paquete	2	N.A	✓		
	9	Gasa estéril	2	Paquete	2	N.A	✓		
	10	Apósitos o compresas no estériles	2	Caja	2	N.A	✓		
	11	Espadrapo Tela rollo 4"	1	carrete	1	N.A	✓		
	12	Baja lenguas	1	Paquete	1	N.A	✓		
	13	VENDA ELÁSTICA 2 X 5 YARDAS	2	Rollo	2	N.A	✓		
	14	VENDA DE ALGODÓN 5 X 5 YARDAS	2	Rollo	2	N.A	✓		
	15	Yodopovidona (jabón Qurúrgico)	1	frasco	1	AGO 22	✓		
	16	Solución salina 500 ml	5	bolsa	5	OCT-22	✓		
	17	Guantes de látex	1	Caja	1	N.A	✓		
	18	Alcohol Antiséptico 120 ml	1	Botella	1	N.A	✓		
	19	Agua oxigenada 240 ml	1	frasco	1	JUL-22	✓		
	20	Aplicadores de madera 150*2,5mm, algodón: 5mm*12mm	1	bolsa	1	N.A	✓		
	21	Apósitos oculares	1	Caja	1	N.A	✓		
CAMILLA	22	Collar cervical ajustable Adulto	2	Unidad	2	N.A	✓		
	23	Inmovilizador miembro superior	2	Unidad	2	N.A	✓		
	24	Inmovilizador miembro inferior	2	Unidad	2	N.A	✓		
	25	Camilla de emergencia Tabla espinal	1	Unidad	1	N.A	✓		

PLAN DE ACCIÓN

ACCIÓN A SEGUIR	RESPONSABLE	FECHA	CERRRADO (SI/NO)

CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA DISTRITO CAPITAL

INSPECCIÓN EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS (OBRA)

Fecha	Página
10/12/2020	1 de 1
	Versión 02
Código del Documento	
FT-SST-026	

Fecha: 25/02/2021 | Oficina/proyecto: MEBOG | Ubicación: TERCER PISO

Responsable de realizar la inspección: MONICA AMAYA | Cargo: RESIDENTE SST MA

	ITEM	DESCRIPCIÓN	Cant. Mínima	Unidad	Cantidad existente	Fecha de Vencimiento	Apto para su uso		OBSERVACIONES
							SI	No	
BOTIQUIN	1	Gasa Limpia	1	Paquete	1	N.A	✓		
	2	Gasa estéril	1	Paquete	1	N.A	✓		
	3	Apósitos o compresas no estériles	1	Unidad	1	N.A	✓		
	4	Espadrepo Tela rollo 2"	1	Unidad	1	N.A	✓		
	5	Baja lenguas	5	Unidad	5	N.A	✓		
	6	Venda elástica 2 X 5 Yardas	1	rollo	1	N.A	✓		
	7	Venda elástica 5 X 5 Yardas	1	rollo	1	N.A	✓		
	8	Botella de agua filtrada * 300ml	1	botella	1	Nov-21	✓		
	9	Venda de algodón 5 X 5 yardas	1	rollo	1	N.A	✓		
	10	Yodopovidona (jabón Qurúrgico) 60ml	1	frasco	1	Ago-22	✓		
	11	Micropore	1	rollo	1	N.A	✓		
	12	Agua oxigenada	1	botella	1	Oct-22	✓		
	13	Pito	1	Unidad	1	N.A	✓		
	14	Suero oral	1	sobre	1	Jul-22	✓		
	15	Solución salina 200 ml	1	bolsa	1	Oct-22	✓		
	16	Tapabocas	1	Unidad	1	N.A	✓		
	17	Guantes de látex	1	pares	1	N.A	✓		
	18	Apósitos oculares	2	sobre	2	N.A	✓		
	19	Aplicadores de madera 150*2,5mm, algodón: 5mm*12mm	5	Unidad	5	N.A	✓		
CAMILLA	18	Camilla de emergencia Tabla espinal con araña	1	Unidad	1	N.A	✓		
	19	Cuello ortopédico	1	Unidad	1	N.A	✓		
OTROS	20	Formato de uso de elementos	1	Unidad	1	N.A	✓		
	21	Números de emergencias	1	Unidad	1	N.A	✓		

PLAN DE ACCIÓN

ACCIÓN A SEGUIR	RESPONSABLE	FECHA	CERRADO (SI/NO)

CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA DISTRITO CAPITAL

INSPECCIÓN EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS (OBRA)

Fecha	Página
10/12/2020	1 de 1
	Versión 02
Código del Documento	
FT-SST-026	

Fecha: 25 Mayo 2021 | Oficina/proyecto: MEBOG | Ubicación: SEXTO PISO

Responsable de realizar la inspección: MONICA AMAYA | Cargo: RESIDENTE SST MA

	ITEM	DESCRIPCIÓN	Cant. Mínima	Unidad	Cantidad existente	Fecha de Vencimiento	Apto para su uso		OBSERVACIONES
							Si	No	
BOTIQUIN	1	Gasa Limpia	1	Paquete	1	N.A	✓		
	2	Gasa estéril	1	Paquete	1	N.A	✓		
	3	Apósitos o compresas no estériles	1	Unidad	1	N.A	✓		
	4	Espadrapo Tela rollo 2"	1	Unidad	1	N.A	✓		
	5	Baja lenguas	5	Unidad	5	N.A	✓		
	6	Venda elástica 2 X 5 Yardas	1	rollo	1	N.A	✓		
	7	Venda elástica 5 X 5 Yardas	1	rollo	1	N.A	✓		
	8	Botella de agua filtrada * 300ml	1	botella	1	Nov-21	✓		
	9	Venda de algodón 5 X 5 yardas	1	rollo	1	N.A	✓		
	10	Yodopovidona (jabón Qurúrgico) 60ml	1	frasco	1	Ago-22	✓		
	11	Micropore	1	rollo	1	N.A	✓		
	12	Agua oxigenada	1	botella	1	Jul-22	✓		
	13	Pito	1	Unidad	1	N.A	✓		
	14	Suero oral	1	sobre	1	Sept-22	✓		
	15	Solución salina 200 ml	1	bolsa	1	Oct-22	✓		
	16	Tapabocas	1	Unidad	1	N.A	✓		
	17	Guantes de látex	1	pares	1	N.A	✓		
	18	Apósitos oculares	2	sobre	2	N.A	✓		
	19	Aplicadores de madera 150*2,5mm, algodón: 5mm*12mm	5	Unidad	5	N.A	✓		
CAMILLA	18	Camilla de emergencia Tabla espinal con araña	1	Unidad	1	N.A.	✓		
	19	Cuello ortopédico	1	Unidad	1	N.A	✓		
OTROS	20	Formato de uso de elementos	1	Unidad	1	N.A	✓		
	21	Números de emergencias	1	Unidad	1	N.A	✓		

PLAN DE ACCIÓN

ACCIÓN A SEGUIR	RESPONSABLE	FECHA	CERRADO (SI/NO)

CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA DISTRITO CAPITAL	INSPECCIÓN EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS (OBRA)	Fecha	Página 1 de 1
		10/12/2020	Versión 02
		Código del Documento	FT-SST-026

Fecha: 25 MAYO 2021	Oficina/proyecto: MEBOG	Ubicación: ZONA DE PREVENCIÓN 2
Responsable de realizar la inspección: MONICA AMAYA		Cargo: RESIDENTE SST MA

	ITEM	DESCRIPCIÓN	Cant. Mínima	Unidad	Cantidad existente	Fecha de Vencimiento	Apto para su uso		OBSERVACIONES
							SI	No	
BOTIQUIN	1	Gasa Limpia	1	Paquete	1	N.A	✓		
	2	Gasa estéril	1	Paquete	1	N.A	✓		
	3	Apósitos o compresas no estériles	1	Unidad	1	N.A	✓		
	4	Espadrapo Tela rollo 2"	1	Unidad	1	N.A	✓		
	5	Baja lenguas	5	Unidad	5	N.A	✓		
	6	Venda elástica 2 X 5 Yardas	1	rollo	1	N.A	✓		
	7	Venda elástica 5 X 5 Yardas	1	rollo	1	N.A	✓		
	8	Botella de agua filtrada * 300ml	1	botella	1	Ab-21	✓		
	9	Venda de algodón 5 X 5 yardas	1	rollo	1	N.A	✓		
	10	Yodopovidona (jabón Qurúrgico) 60ml	1	frasco	1	Oct-21	✓		
	11	Micropore	1	rollo	1	N.A	✓		
	12	Agua oxigenada	1	botella	1	Sept-21	✓		
	13	Pito	1	Unidad	1	N.A	✓		
	14	Suero oral	1	sobre	1	Sept 22	✓		
	15	Solución salina 200 ml	1	bolsa	1	Oct-21	✓		
	16	Tapabocas	1	Unidad	1	N.A	✓		
	17	Guantes de látex	1	pares	1	N.A	✓		
	18	Apósitos oculares	2	sobre	2	N.A	✓		
	19	Aplicadores de madera 150*2,5mm, algodón: 5mm*12mm	5	Unidad	5	N.A	✓		
CAMILLA	18	Camilla de emergencia Tabla espinal con araña	1	Unidad	1	N.A	✓		
	19	Cuello ortopédico	1	Unidad	1	N.A	✓		
OTROS	20	Formato de uso de elementos	1	Unidad	1	N.A	✓		
	21	Números de emergencias	1	Unidad	1	N.A	✓		

PLAN DE ACCIÓN

ACCIÓN A SEGUIR	RESPONSABLE	FECHA	CERRADO (SI/NO)

CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA DISTRITO CAPITAL

INSPECCIÓN DE APAREJOS DE IZAJE -ESLINGAS/GUAYAS SINTETICAS

Fecha	Página
	1 de 1
1/10/2019	Versión
Código del Documento	
FT-SST-067	

[redacted]

Nota: Responder a los criterios de Inspección como SI o NO - Bien (B) o Mal (M), según sea el caso.

Ubicación de la Eslinga/Guaya: _____ Número de Identificación: _____

Diámetro (pulgadas): _____ Longitud (mt): _____

Criterio	Fecha 1/05/2021	Fecha 2/05/2021	Fecha 3/05/2021	Fecha 4/05/2021	Fecha 5/05/2021	Fecha 6/05/2021	Fecha 7/05/2021	Fecha 8/05/2021	Fecha 9/05/2021	Fecha 10/05/2021
DESGASTE	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X
DAÑO POR QUÍMICO	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X
PUNTADAS ROTAS	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X
DAÑO POR TEMPERATURA	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X
CONDICION DE OJALES	B / X	B / X	B / X	B / X	B / X	S / X	L / X	X / M	X / M	X / M
AGUJEROS O RASGADURAS	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X
CORTES	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X
ACEPTADO PARA REALIZAR EL TRABAJO	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X
Firma- Verificó Operador de Grúa	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B

Ubicación de la Eslinga/Guaya: _____ Número de Identificación: _____

Diámetro (pulgadas): _____ Longitud (mt): _____

Criterio	Fecha 11/05/2021	Fecha 12/05/2021	Fecha 13/05/2021	Fecha 14/05/2021	Fecha 15/05/2021	Fecha 16/05/2021	Fecha 17/05/2021	Fecha 18/05/2021	Fecha 19/05/2022	Fecha 20/05/2021
DESGASTE	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X
DAÑO POR QUÍMICO	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X
PUNTADAS ROTAS	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X
DAÑO POR TEMPERATURA	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X
CONDICION DE OJALES	X / M	X / M	X / M	X / M	X / M	X / M	X / M	X / M	X / M	X / M
AGUJEROS O RASGADURAS	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X
CORTES	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X
ACEPTADO PARA REALIZAR EL TRABAJO	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X
Firma- Verificó Operador de Grúa	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B

Ubicación de la Eslinga/Guaya: _____ Número de Identificación: _____

Diámetro (pulgadas): _____ Longitud (mt): _____

Criterio	Fecha 21/05/2021	Fecha 22/05/2021	Fecha 23/05/2021	Fecha 24/05/2021	Fecha 25/05/2021	Fecha 26/05/2021	Fecha 27/05/2021	Fecha 28/05/2021	Fecha 29/05/2021	Fecha 30/05/2021
DESGASTE	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X
DAÑO POR QUÍMICO	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X
PUNTADAS ROTAS	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X
DAÑO POR TEMPERATURA	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X
CONDICION DE OJALES	X / M	X / M	X / M	X / M	X / M	X / M	X / M	X / M	X / M	X / M
AGUJEROS O RASGADURAS	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X
CORTES	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X
ACEPTADO PARA REALIZAR EL TRABAJO	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X
Firma- Verificó Operador de Grúa	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B

Ubicación de la Eslinga/Guaya: _____ Número de Identificación: _____

Observaciones:

CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA DISTRITO CAPITAL

INSPECCIÓN DE APAREJOS DE IZAJE -GANCHOS

Fecha	Página
	1 de 1
1/10/2019	Versión
Código del Documento	
FT-SST-054	





Nota: Responder a los criterios de Inspección como SI o NO - Bien (B) o Mal (M), según sea el caso.

Ubicación del Gancho: _____ Número de Identificación: _____

Criterio	Fecha 1/05/2021		Fecha 2/05/2021		Fecha 3/05/2021		Fecha 4/05/2021		Fecha 5/05/2021		Fecha 6/05/2021		Fecha 7/05/2021		Fecha 8/05/2021		Fecha 9/05/2021		Fecha 10/05/2021	
DESGASTE EN LA BASE	S	X	S	X	S	X	S	X	S	X	S	X	S	X	S	X	S	X	S	X
DESGASTE EN OTRAS ÁREAS	S	X	S	X	S	X	S	X	S	X	S	X	S	X	S	X	S	X	S	X
CIERRE O ALDABA DE SEGURIDAD	B	X	B	X	B	X	B	X	B	X	B	X	B	X	B	X	B	X	B	X
APERTURA DE GARGANTA	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ALGUNA GRIETA O MELLA AGUDA	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ENGRASE	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
GIRO DEL GANCHO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO DE LAS POLEAS	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ACEPTADO PARA REALIZAR EL TRABAJO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Firma- Verificó Operador de Grúa																				

Ubicación del Gancho: _____ Número de Identificación: _____

Criterio	Fecha 11/05/2021		Fecha 12/05/2021		Fecha 13/05/2021		Fecha 14/05/2021		Fecha 15/05/2021		Fecha 16/05/2021		Fecha 17/05/2021		Fecha 18/05/2021		Fecha 19/05/2021		Fecha 20/05/2021	
DESGASTE EN LA BASE	S	X	S	X	S	X	S	X	S	X	S	X	S	X	S	X	S	X	S	X
DESGASTE EN OTRAS ÁREAS	S	X	S	X	S	X	S	X	S	X	S	X	S	X	S	X	S	X	S	X
CIERRE O ALDABA DE SEGURIDAD	B	X	B	X	B	X	B	X	B	X	B	X	B	X	B	X	B	X	B	X
APERTURA DE GARGANTA	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ALGUNA GRIETA O MELLA AGUDA	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ENGRASE	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
GIRO DEL GANCHO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO DE LAS POLEAS	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ACEPTADO PARA REALIZAR EL TRABAJO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Firma- Verificó Operador de Grúa																				

Ubicación del Gancho: _____ Número de Identificación: _____

Criterio	Fecha 21/05/2021		Fecha 22/05/2021		Fecha 23/05/2021		Fecha 24/05/2021		Fecha 25/05/2021		Fecha 26/05/2021		Fecha 27/05/2021		Fecha 28/05/2021		Fecha 29/05/2021		Fecha 30/05/2021	
DESGASTE EN LA BASE	S	X	S	X	S	X	S	X	S	X	S	X	S	X	S	X	S	X	S	X
DESGASTE EN OTRAS ÁREAS	S	X	S	X	S	X	S	X	S	X	S	X	S	X	S	X	S	X	S	X
CIERRE O ALDABA DE SEGURIDAD	B	X	B	X	B	X	B	X	B	X	B	X	B	X	B	X	B	X	B	X
APERTURA DE GARGANTA	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ALGUNA GRIETA O MELLA AGUDA	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ENGRASE	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
GIRO DEL GANCHO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO DE LAS POLEAS	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ACEPTADO PARA REALIZAR EL TRABAJO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Firma- Verificó Operador de Grúa																				

Ubicación del Gancho: _____ Número de Identificación: _____

Criterio	Fecha D/M/A		Fecha D/M/A		Fecha D/M/A		Fecha D/M/A		Fecha D/M/A		Fecha D/M/A		Fecha D/M/A		Fecha D/M/A		Fecha D/M/A		Fecha D/M/A	
DESGASTE EN LA BASE	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N
DESGASTE EN OTRAS ÁREAS	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N
CIERRE O ALDABA DE SEGURIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
APERTURA DE GARGANTA	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ALGUNA GRIETA O MELLA AGUDA	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ENGRASE	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
GIRO DEL GANCHO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO DE LAS POLEAS	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ACEPTADO PARA REALIZAR EL TRABAJO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Firma- Verificó Operador de Grúa																				

Observaciones:

CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA DISTRITO CAPITAL

INSPECCIÓN DE APAREJOS DE IZAJE -ESLINGAS/GUAYAS METÁLICAS

Fecha	Página
1/10/2019	1 de 1
Código del Documento	Versión
FT-SST-066	





Nota: Responder a los criterios de Inspección como SI o NO - Bien (B) o Mal (M), según sea el caso.

Ubicación de la Eslinga/Guaya: _____ Número de Identificación: _____

Diámetro (pulgadas): _____ Longitud (mt): _____

	Criterio	Fecha 1/05/2021	Fecha 2/05/2021	Fecha 3/05/2021	Fecha 4/05/2021	Fecha 5/05/2021	Fecha 6/05/2021	Fecha 7/05/2021	Fecha 8/05/2021	Fecha 9/05/2022	Fecha 10/05/2021
DAÑO MECÁNICO	DEFORMACIONES										
	DESGASTE LOCALIZADO										
	ROTURAS EN EL ALMA DE ACERO										
	CORROSIÓN										
	ALAMBRES QUEBRADOS										
	ABRASIÓN										
	ESTADO DE LOS PERNOS										
	ACEPTADO PARA REALIZAR EL TRABAJO										
Firma- Verificó Operador de Grúa											

Ubicación de la Eslinga/Guaya: _____ Número de Identificación: _____

Diámetro (pulgadas): _____ Longitud (mt): _____

	Criterio	Fecha 11/05/2021	Fecha 12/05/2021	Fecha 13/05/2021	Fecha 14/05/2021	Fecha 15/05/2021	Fecha 16/05/2021	Fecha 17/05/2021	Fecha 18/05/2021	Fecha 19/05/2021	Fecha 20/05/2021
DAÑO MECÁNICO	DEFORMACIONES										
	DESGASTE LOCALIZADO										
	ROTURAS EN EL ALMA DE ACERO										
	CORROSIÓN										
	ALAMBRES QUEBRADOS										
	ABRASIÓN										
	ESTADO DE LOS PERNOS										
	ACEPTADO PARA REALIZAR EL TRABAJO										
Firma- Verificó Operador de Grúa											

Ubicación de la Eslinga/Guaya: _____ Número de Identificación: _____

Diámetro (pulgadas): _____ Longitud (mt): _____

	Criterio	Fecha 21/05/2021	Fecha 22/05/2021	Fecha 23/05/2021	Fecha 24/05/2021	Fecha 25/05/2021	Fecha 26/05/2021	Fecha 27/05/2021	Fecha 28/05/2021	Fecha 29/05/2021	Fecha 30/05/2021
DAÑO MECÁNICO	DEFORMACIONES										
	DESGASTE LOCALIZADO										
	ROTURAS EN EL ALMA DE ACERO										
	CORROSIÓN										
	ALAMBRES QUEBRADOS										
	ABRASIÓN										
	ESTADO DE LOS PERNOS										
	ACEPTADO PARA REALIZAR EL TRABAJO										
Firma- Verificó Operador de Grúa											

Ubicación de la Eslinga/Guaya: _____ Número de Identificación: _____

Diámetro (pulgadas): _____ Longitud (mt): _____

	Criterio	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha
DAÑO MECÁNICO	DEFORMACIONES										
	DESGASTE LOCALIZADO										
	ROTURAS EN EL ALMA DE ACERO										
	CORROSIÓN										
	ALAMBRES QUEBRADOS										
	ABRASIÓN										
	ESTADO DE LOS PERNOS										
	ACEPTADO PARA REALIZAR EL TRABAJO										
Firma- Verificó Operador de Grúa											

Observaciones:

CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA DISTRITO CAPITAL

INSPECCIÓN DE APAREJOS DE IZAJE -GANCHOS

Fecha	Página
1/10/2019	1 de 1
Versión	
Código del Documento	
FT-SST-064	





Nota: Responder a los criterios de Inspección como SI o NO

Ubicación del Gancho: _____ Número de Identificación: _____

Criterio	Fecha 1/05/2021	Fecha 2/04/2021	Fecha 3/04/2021	Fecha 4/04/2021	Fecha 5/04/2021	Fecha 6/04/2021	Fecha 7/04/2021	Fecha 8/04/2021	Fecha 9/04/2021	Fecha 10/04/2021
DESGASTE DEL PIN	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N
DOBLEZ DEL PIN	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N
DESGASTE DE LA ROSCA DEL PIN	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N
DESGASTE DEL ARCO	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N
CAMBIO DE FORMA DEL ARCO	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N
GRIETAS O MELLAS	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N
ACEPTADO PARA REALIZAR EL TRABAJO	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N
Firma- Verificó Operador de Grúa										

Ubicación del Gancho: _____ Número de Identificación: _____

Criterio	Fecha 11/04/2021	Fecha 12/04/2021	Fecha 13/04/2021	Fecha 14/04/2021	Fecha 15/04/2021	Fecha 16/04/2021	Fecha 17/04/2021	Fecha 18/04/2021	Fecha 19/04/2021	Fecha 20/04/2021
DESGASTE DEL PIN	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N
DOBLEZ DEL PIN	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N
DESGASTE DE LA ROSCA DEL PIN	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N
DESGASTE DEL ARCO	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N
CAMBIO DE FORMA DEL ARCO	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N
GRIETAS O MELLAS	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N
ACEPTADO PARA REALIZAR EL TRABAJO	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N
Firma- Verificó Operador de Grúa										

Ubicación del Gancho: _____ Número de Identificación: _____

Criterio	Fecha 21/04/2021	Fecha 22/04/2021	Fecha 23/04/2021	Fecha 24/04/2021	Fecha 25/04/2021	Fecha 26/04/2021	Fecha 27/04/2021	Fecha 28/04/2021	Fecha 29/04/2021	Fecha 30/04/2021
DESGASTE DEL PIN	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N
DOBLEZ DEL PIN	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N
DESGASTE DE LA ROSCA DEL PIN	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N
DESGASTE DEL ARCO	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N
CAMBIO DE FORMA DEL ARCO	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N
GRIETAS O MELLAS	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N
ACEPTADO PARA REALIZAR EL TRABAJO	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N
Firma- Verificó Operador de Grúa										

Ubicación del Gancho: _____ Número de Identificación: _____

Criterio	Fecha DIA	Fecha DIA	Fecha DIA	Fecha DIA	Fecha DIA	Fecha DIA	Fecha DIA	Fecha DIA	Fecha DIA	Fecha DIA
DESGASTE DEL PIN	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N
DOBLEZ DEL PIN	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N
DESGASTE DE LA ROSCA DEL PIN	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N
DESGASTE DEL ARCO	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N
CAMBIO DE FORMA DEL ARCO	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N
GRIETAS O MELLAS	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N
ACEPTADO PARA REALIZAR EL TRABAJO	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N
Firma- Verificó Operador de Grúa										

Observaciones:

CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA DISTRITO CAPITAL
NIT. 901.238.177-6

CONTRATO 1132 DEL 19/12/2018
CONSTRUCCIÓN Y REFORZAMIENTO DE LA NUEVA SEDE DEL COMANDO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MINICARGADOR

Fecha	Página
	1 de 1
1/10/2019	Versión 00
Código del Documento	
FT-SST-047	

MODELO 2018 **SERIE** 12295

SEMANA DEL 24 /mayo/2021 **AL** 30 /mayo/2021

		LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
MES / FECHA		24.5.21			25.5.21			26.5.21			27.5.21			28.5.21			29.5.21					
HOROMETRO		3946.1			3951.6			3960.1			3968.1			3976.6			3984.8					
NIVELES	Hidraulico	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Refrigerante	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Aceite Motor	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
MOTOR	Filtro de aire	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Filtro de Combustible	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Filtro Aceite	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Correas	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Tapas	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Mangueras	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
ELECTRICO	Bateria	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Luces	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Tablero	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Pito	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Pito Trasero	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
MANDOS	Acelaracion	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Marcha	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Giro	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
CABINA	Silla	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Limpieza	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Encendido	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Direccion	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Cinturon	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
TANQUES	Hidraulico	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Combustible	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Agua Refrigerante	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
OTROS	Puntos de Engrase	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Mangueras	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Llantas Delanteras	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Llnatas traseras	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Rin	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Pintura	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Cuchara	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Pernos	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Horometro	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
FIRMA OPERARIO																						

OBSERVACIONES, HALLAZGOS Y MANTENIMIENTOS

CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA DISTRITO CAPITAL NIT. 901.238.177-6	CONTRATO 1132 DEL 19/12/2018 CONSTRUCCIÓN Y REFORZAMIENTO DE LA NUEVA SEDE DEL COMANDO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ	Fecha	Página
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MINICARGADOR		1 de 1
		1/10/2019	Versión 00
		Código del Documento	
		FT-SST-047	

MODELO 2018 **SERIE** 9 570

SEMANA DEL 24 /mayo/2021 **AL** 30 /mayo/2021

MES / FECHA		LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
		05/24/2021			05/25/2021			05/26/2021			05/27/2021			05/28/2021			05/29/2021					
HOROMETRO		4030			4036			4042			4048			4054			4064					
NIVELES	Hidraulico	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Refrigerante	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Aceite Motor	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
MOTOR	Filtro de aire	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Filtro de Combustible	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Filtro Aceite	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Correas	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Tapas	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Mangueras	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
ELECTRICO	Bateria	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Luces	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Tablero	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Pito	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Pito Trasero	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
MANDOS	Acelaracion	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Marcha	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Giro	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
CABINA	Silla	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Limpieza	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Encendido	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Direccion	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Cinturon	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
TANQUES	Hidraulico	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Combustible	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Agua Refrigerante	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
OTROS	Puntos de Engrase	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Mangueras	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Llantas Delanteras	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Llnatas traseras	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Rin	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Pintura	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Cuchara	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Pernos	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
	Horometro	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	✓	M	NA	B	M	NA
FIRMA OPERARIO																						

OBSERVACIONES, HALLAZGOS Y MANTENIMIENTOS

CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA DISTRITO CAPITAL	INSPECCIÓN DE TORREGRÚA	Fecha	Página 1 de 1
		1/10/2019	Versión 00
		Código del Documento	FT-SST-030

OBJETO DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN Y REFORZAMIENTO DE LA NUEVA SEDE DEL COMANDO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ

CONTRATO No. CONTRATO 1132 DEL 19/12/2018 **PERÍODO EVALUADO** 24/05/2021 **AL** 29/05/2021

No. INTERNO **TIPO** **REFERENCIA**

ÚLTIMO MANTENIMIENTO EFECTUADO Fecha Horómetro

CONDICIONES GENERALES		Día:																		Día:		
		B	M	N.A.	B	M	N.A.	B	M	N.A.	B	M	N.A.	B	M	N.A.	B	M	N.A.	B	M	N.A.
Nombre del Operador		Yomer			Yomer			Yomer			Yomer			Yomer			Yomer					
Estado físico del operador		X			X			X			X			X			X					
EPP Según la actividad		X			X			X			X			X			X					
Sistema de protección contra caídas		X			X			X			X			X			X					
Mecanismos	Rodillos del carro	X			X			X			X			X			X					
	Pistas	X			X			X			X			X			X					
	Anillos de giro	X			X			X			X			X			X					
	Poleas	X			X			X			X			X			X					
	Gancho	X			X			X			X			X			X					
	Tambores	X			X			X			X			X			X					
	Freno	X			X			X			X			X			X					
	Lámparas del brazo	X			X			X			X			X			X					
	Línea de carga	X			X			X			X			X			X					
	Cable de izar	X			X			X			X			X			X					
	Pines	X			X			X			X			X			X					
	Tornillos	X			X			X			X			X			X					
Trayectoria de la línea de carga	Uso de polea,	X			X			X			X			X			X					
	Rodamientos	X			X			X			X			X			X					
	Soportes	X			X			X			X			X			X					
Componentes eléctricos	Instalaciones eléctricas	X			X			X			X			X			X					
	Interruptor de emergencia	X			X			X			X			X			X					
	Puesta a tierra	X			X			X			X			X			X					
	Conexiones independientes de	X			X			X			X			X			X					
	Cables	X			X			X			X			X			X					
Seguridad	Señalero en tierra	X			X			X			X			X			X					
	Capacidad máxima de cargue	X			X			X			X			X			X					
	Sistema de comunicación	X			X			X			X			X			X					
	Estabilidad de la estructura	X			X			X			X			X			X					
	Señalización	X			X			X			X			X			X					
Cabina	Techo	X			X			X			X			X			X					
	Barandas	X			X			X			X			X			X					
	Aros	X			X			X			X			X			X					
	Escalera de acceso	X			X			X			X			X			X					
	Vidrios	X			X			X			X			X			X					
	Limpiabrisas	X			X			X			X			X			X					
	Ventilación	X			X			X			X			X			X					
	Extintor de incendios	X			X			X			X			X			X					
	Asiento	X			X			X			X			X			X					
	Plataforma	X			X			X			X			X			X					

MANTENIMIENTO POR FUERZA MAYOR - CORRECTIVO (DETECCIÓN DE FUGAS, AVERÍAS Y NO CONFORMIDADES CUANDO HAYA LUGAR)

Mantenimiento efectuado																						
Lugar de la reparación																						
Tiempo de duración																						
Personal responsable																						

NOTAS	
	No. INTERNO: Identificación exterior empleada por la Maquinaria vincula al Proyecto.
	REFERENCIA: Clasificación según la capacidad o especificaciones dados por la Marca o Fabricante de la Maquina
	TIPO: Conjunto de características que definen la carrocería o el trabajo que desarrolla una Maquina

(Nombre) RESPONSABLE INFORME Yomer

CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA DISTRITO CAPITAL
NIT. 901.238.177-6

CONTRATO 1132 DEL 19/12/2018
CONSTRUCCIÓN Y REFORZAMIENTO DE LA NUEVA SEDE DEL COMANDO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MINICARGADOR

Fecha	Página
	1 de 1
1/10/2019	Versión 00
Código del Documento	
FT-SST-047	


MODELO 2016 **SERIE** S25217992

SEMANA DEL 24 /JUNIO/2021 **AL** 29 /JUNIO/2021

MES / FECHA		LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
HOROMETRO		7.00 4:30			7:00 4:30			7.00 430									700 1200					
NIVELES	Hidraulico	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Refrigerante	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Aceite Motor	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
MOTOR	Filtro de aire	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Filtro de Combustible	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Filtro Aceite	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Correas	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Tapas	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Mangueras	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
ELECTRICO	Bateria	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Luces	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Tablero	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Pito	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Pito Trasero	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
MANDOS	Acelaracion	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Marcha	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Giro	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
CABINA	Silla	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Limpieza	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Encendido	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Direccion	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Cinturon	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
TANQUES	Hidraulico	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Combustible	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Agua Refrigerante	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
OTROS	Puntos de Engrase	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Mangueras	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Llantas Delanteras	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Llnatas traseras	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Rin	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Pintura	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Cuchara	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Pernos	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Horometro	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
FIRMA OPERARIO																						

OBSERVACIONES, HALLAZGOS Y MANTENIMIENTOS

CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA DISTRITO CAPITAL	**INSPECCIÓN DE APAREJOS DE IZAJE -CADENAS METÁLICAS**	Fecha	Página
			1 de 1
		1/10/2019	Versión 00
		Código del Documento	
		FT-SST-065	





Nota: Responder a los criterios de Inspección como SI o NO

Ubicación de la Cadena: _____ Número de Identificación: _____

Diámetro de la Cadena: _____ Longitud de la Cadena: _____

Criterio	Fecha 1/05/2021	Fecha 2/05/2021	Fecha 3/05/2021	Fecha 4/05/2021	Fecha 5/05/2021	Fecha 6/05/2021	Fecha 7/05/2021	Fecha 8/05/2021	Fecha 9/05/2021	Fecha 10/05/2021
FISURAS	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X
DESGASTE	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X
DOBLES EN ESLABONES	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X
CORROSIÓN	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X
ACEPTADO PARA REALIZAR EL TRABAJO	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X
Firma- Verificó Operador de Grúa										

Ubicación de la Cadena: _____ Número de Identificación: _____

Diámetro de la Cadena: _____ Longitud de la Cadena: _____

Criterio	Fecha 11/05/2021	Fecha 12/05/2021	Fecha 13/05/2021	Fecha 14/05/2021	Fecha 15/05/2021	Fecha 16/05/2021	Fecha 17/05/2021	Fecha 18/05/2021	Fecha 19/05/2021	Fecha 20/05/2021
FISURAS	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X
DESGASTE	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X
DOBLES EN ESLABONES	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X
CORROSIÓN	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X
ACEPTADO PARA REALIZAR EL TRABAJO	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X
Firma- Verificó Operador de Grúa										

Ubicación de la Cadena: _____ Número de Identificación: _____

Diámetro de la Cadena: _____ Longitud de la Cadena: _____

Criterio	Fecha 21/05/2021	Fecha 22/05/2021	Fecha 23/05/2021	Fecha 24/05/2021	Fecha 25/05/2021	Fecha 26/05/2021	Fecha 27/05/2021	Fecha 28/05/2021	Fecha 29/05/2021	Fecha 30/05/2021
FISURAS	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X
DESGASTE	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X
DOBLES EN ESLABONES	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X
CORROSIÓN	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X
ACEPTADO PARA REALIZAR EL TRABAJO	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X
Firma- Verificó Operador de Grúa										

Ubicación de la Cadena: _____ Número de Identificación: _____

Diámetro de la Cadena: _____ Longitud de la Cadena: _____

Criterio	Fecha D/M/A	Fecha D/M/A	Fecha D/M/A	Fecha D/M/A	Fecha D/M/A	Fecha D/M/A	Fecha D/M/A	Fecha D/M/A	Fecha D/M/A	Fecha D/M/A
FISURAS	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X
DESGASTE	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X
DOBLES EN ESLABONES	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X
CORROSIÓN	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X
ACEPTADO PARA REALIZAR EL TRABAJO	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X
Firma- Verificó Operador de Grúa										

Observaciones:

GERENCIA DE SEGURIDAD URBANA DISTRITO CAPITAL	**INSPECCIÓN DE APAREJOS DE IZAJE -GANCHOS**	Fecha	Página 1 de 1
		1/10/2019	Versión
		Código del Documento	
		FT-SST-054	



Nota: Responder a los criterios de Inspección como SI o NO - Bien (B) o Mal (M), según sea el caso.

Ubicación del Gancho: _____ Número de Identificación: _____

Criterio	Fecha 1/05/2021		Fecha 2/05/2021		Fecha 3/05/2021		Fecha 4/05/2021		Fecha 5/05/2021		Fecha 6/05/2021		Fecha 7/05/2021		Fecha 8/05/2021		Fecha 9/05/2021		Fecha 10/05/2021	
DESGASTE EN LA BASE	S	X	S	X	S	X	S	X	S	X	S	X	S	X	S	X	S	X	S	X
DESGASTE EN OTRAS ÁREAS	S	X	S	X	S	X	S	X	S	X	S	X	S	X	S	X	S	X	S	X
CIERRE O ALDABA DE SEGURIDAD	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M
APERTURA DE GARGANTA	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M
ALGUNA GRIETA O MELLA AGUDA	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M
ENGRASE	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M
GIRO DEL GANCHO	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M
ESTADO DE LAS POLEAS	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M
ACEPTADO PARA REALIZAR EL TRABAJO	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M
Firma- Verificó Operador de Grúa																				

Ubicación del Gancho: _____ Número de Identificación: _____

Criterio	Fecha 11/05/2021		Fecha 12/05/2021		Fecha 13/05/2021		Fecha 14/05/2021		Fecha 15/05/2021		Fecha 16/05/2021		Fecha 17/05/2021		Fecha 18/05/2021		Fecha 19/05/2021		Fecha 20/05/2021	
DESGASTE EN LA BASE	S	X	S	X	S	X	S	X	S	X	S	X	S	X	S	X	S	X	S	X
DESGASTE EN OTRAS ÁREAS	S	X	S	X	S	X	S	X	S	X	S	X	S	X	S	X	S	X	S	X
CIERRE O ALDABA DE SEGURIDAD	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M
APERTURA DE GARGANTA	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M
ALGUNA GRIETA O MELLA AGUDA	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M
ENGRASE	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M
GIRO DEL GANCHO	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M
ESTADO DE LAS POLEAS	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M
ACEPTADO PARA REALIZAR EL TRABAJO	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M
Firma- Verificó Operador de Grúa																				

Ubicación del Gancho: _____ Número de Identificación: _____

Criterio	Fecha 21/05/2021		Fecha 22/05/2021		Fecha 23/05/2021		Fecha 24/05/2021		Fecha 25/05/2021		Fecha 26/05/2021		Fecha 27/05/2021		Fecha 28/05/2021		Fecha 29/05/2021		Fecha 30/05/2021	
DESGASTE EN LA BASE	S	X	S	X	S	X	S	X	S	X	S	X	S	X	S	X	S	X	S	X
DESGASTE EN OTRAS ÁREAS	S	X	S	X	S	X	S	X	S	X	S	X	S	X	S	X	S	X	S	X
CIERRE O ALDABA DE SEGURIDAD	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M
APERTURA DE GARGANTA	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M
ALGUNA GRIETA O MELLA AGUDA	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M
ENGRASE	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M
GIRO DEL GANCHO	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M
ESTADO DE LAS POLEAS	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M
ACEPTADO PARA REALIZAR EL TRABAJO	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M
Firma- Verificó Operador de Grúa																				

Ubicación del Gancho: _____ Número de Identificación: _____

Criterio	Fecha		Fecha		Fecha		Fecha		Fecha		Fecha		Fecha		Fecha		Fecha		Fecha	
DESGASTE EN LA BASE	S	X	S	X	S	X	S	X	S	X	S	X	S	X	S	X	S	X	S	X
DESGASTE EN OTRAS ÁREAS	S	X	S	X	S	X	S	X	S	X	S	X	S	X	S	X	S	X	S	X
CIERRE O ALDABA DE SEGURIDAD	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M
APERTURA DE GARGANTA	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M
ALGUNA GRIETA O MELLA AGUDA	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M
ENGRASE	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M
GIRO DEL GANCHO	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M
ESTADO DE LAS POLEAS	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M
ACEPTADO PARA REALIZAR EL TRABAJO	X	M	X	M	X	M	B	M	B	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M
Firma- Verificó Operador de Grúa																				

Observaciones:

CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA DISTRITO CAPITAL

INSPECCIÓN DE APAREJOS DE IZAJE -GANCHOS

Fecha	Página
	1 de 1
1/10/2019	Versión
Código del Documento	
FT-SST-064	





Nota: Responder a los criterios de Inspección como SI o NO

Ubicación del Gancho: _____ Número de Identificación: _____

Criterio	Fecha 1/05/2021	Fecha 2/05/2021	Fecha 3/05/2021	Fecha 4/05/2021	Fecha 5/05/2021	Fecha 6/05/2021	Fecha 7/05/2021	Fecha 8/05/2021	Fecha 9/05/2021	Fecha 10/05/2021
DESGASTE DEL PIN	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X
DOBLEZ DEL PIN	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X
DESGASTE DE LA ROSCA DEL PIN	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X
DESGASTE DEL ARCO	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X
CAMBIO DE FORMA DEL ARCO	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X
GRIETAS O MELLAS	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X
ACEPTADO PARA REALIZAR EL TRABAJO	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X
Firma- Verificó Operador de Grúa										

Ubicación del Gancho: _____ Número de Identificación: _____

Criterio	Fecha 11/05/2021	Fecha 12/05/2021	Fecha 13/05/2021	Fecha 14/05/2021	Fecha 15/05/2021	Fecha 16/05/2021	Fecha 17/05/2021	Fecha 18/05/2021	Fecha 19/05/2021	Fecha 20/05/2021
DESGASTE DEL PIN	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X
DOBLEZ DEL PIN	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X
DESGASTE DE LA ROSCA DEL PIN	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X
DESGASTE DEL ARCO	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X
CAMBIO DE FORMA DEL ARCO	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X
GRIETAS O MELLAS	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X
ACEPTADO PARA REALIZAR EL TRABAJO	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X
Firma- Verificó Operador de Grúa										

Ubicación del Gancho: _____ Número de Identificación: _____

Criterio	Fecha 21/05/2021	Fecha 22/05/2021	Fecha 23/05/2021	Fecha 24/05/2021	Fecha 25/05/2021	Fecha 26/05/2021	Fecha 27/05/2021	Fecha 28/05/2021	Fecha 29/05/2021	Fecha 30/05/2021
DESGASTE DEL PIN	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X
DOBLEZ DEL PIN	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X
DESGASTE DE LA ROSCA DEL PIN	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X
DESGASTE DEL ARCO	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X
CAMBIO DE FORMA DEL ARCO	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X
GRIETAS O MELLAS	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X
ACEPTADO PARA REALIZAR EL TRABAJO	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X
Firma- Verificó Operador de Grúa										

Ubicación del Gancho: _____ Número de Identificación: _____

Criterio	Fecha D/M/A	Fecha D/M/A	Fecha D/M/A	Fecha D/M/A	Fecha D/M/A	Fecha D/M/A	Fecha D/M/A	Fecha D/M/A	Fecha D/M/A	Fecha D/M/A
DESGASTE DEL PIN	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X
DOBLEZ DEL PIN	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X
DESGASTE DE LA ROSCA DEL PIN	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X
DESGASTE DEL ARCO	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X
CAMBIO DE FORMA DEL ARCO	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X
GRIETAS O MELLAS	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X
ACEPTADO PARA REALIZAR EL TRABAJO	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X	S / X
Firma- Verificó Operador de Grúa										

Observaciones:

CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA DISTRITO CAPITAL

INSPECCIÓN DE APAREJOS DE IZAJE -ESLINGAS/GUAYAS SINTETICAS

Fecha	Página
1/10/2019	1 de 1
Código del Documento	Versión
FT-SST-067	

[redacted]

[redacted]

Nota: Responder a los criterios de Inspección como SI o NO - Bien (B) o Mal (M), según sea el caso.

Ubicación de la Eslinga/Guaya: _____ Número de Identificación: _____

Diámetro (pulgadas): _____ Longitud (mt): _____

Criterio	Fecha 1/05/2021		Fecha 2/05/2021		Fecha 3/05/2021		Fecha 4/05/2021		Fecha 5/05/2021		Fecha 6/05/2021		Fecha 7/05/2021		Fecha 8/05/2021		Fecha 9/05/2021		Fecha 10/05/2021	
DESGASTE	S		S		S		S		S		S		S		S		S		S	
DAÑO POR QUÍMICO	S		S		S		S		S		S		S		S		S		S	
PUNTADAS ROTAS	S		S		S		S		S		S		S		S		S		S	
DAÑO POR TEMPERATURA	S		S		S		S		S		S		S		S		S		S	
CONDICION DE OJALES	B		B		B		B		B		B		B		B		B		B	
AGUJEROS O RASGADURAS	S		S		S		S		S		S		S		S		S		S	
CORTES	S		S		S		S		S		S		S		S		S		S	
ACEPTADO PARA REALIZAR EL TRABAJO	S		S		S		S		S		S		S		S		S		S	
Firma- Verificó Operador de Grúa																				

Ubicación de la Eslinga/Guaya: _____ Número de Identificación: _____

Diámetro (pulgadas): _____ Longitud (mt): _____

Criterio	Fecha 11/05/2021		Fecha 12/05/2021		Fecha 13/05/2021		Fecha 14/05/2021		Fecha 15/05/2021		Fecha 16/05/2021		Fecha 17/05/2021		Fecha 18/05/2021		Fecha 19/05/2021		Fecha 20/05/2021	
DESGASTE	S		S		S		S		S		S		S		S		S		S	
DAÑO POR QUÍMICO	S		S		S		S		S		S		S		S		S		S	
PUNTADAS ROTAS	S		S		S		S		S		S		S		S		S		S	
DAÑO POR TEMPERATURA	S		S		S		S		S		S		S		S		S		S	
CONDICION DE OJALES	B		B		B		B		B		B		B		B		B		B	
AGUJEROS O RASGADURAS	S		S		S		S		S		S		S		S		S		S	
CORTES	S		S		S		S		S		S		S		S		S		S	
ACEPTADO PARA REALIZAR EL TRABAJO	S		S		S		S		S		S		S		S		S		S	
Firma- Verificó Operador de Grúa																				

Ubicación de la Eslinga/Guaya: _____ Número de Identificación: _____

Diámetro (pulgadas): _____ Longitud (mt): _____

Criterio	Fecha 21/05/2021		Fecha 22/05/2021		Fecha 23/05/2021		Fecha 24/05/2021		Fecha 25/05/2021		Fecha 26/05/2021		Fecha 27/05/2021		Fecha 28/05/2021		Fecha 29/05/2021		Fecha 30/05/2021	
DESGASTE	S		S		S		S		S		S		S		S		S		S	
DAÑO POR QUÍMICO	S		S		S		S		S		S		S		S		S		S	
PUNTADAS ROTAS	S		S		S		S		S		S		S		S		S		S	
DAÑO POR TEMPERATURA	S		S		S		S		S		S		S		S		S		S	
CONDICION DE OJALES	B		B		B		B		B		B		B		B		B		B	
AGUJEROS O RASGADURAS	S		S		S		S		S		S		S		S		S		S	
CORTES	S		S		S		S		S		S		S		S		S		S	
ACEPTADO PARA REALIZAR EL TRABAJO	S		S		S		S		S		S		S		S		S		S	
Firma- Verificó Operador de Grúa																				

Ubicación de la Eslinga/Guaya: _____ Número de Identificación: _____

Observaciones:

CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA DISTRITO CAPITAL

INSPECCIÓN DE APAREJOS DE IZAJE -ESLINGAS/GUAYAS METÁLICAS

Fecha	Página
1/10/2019	1 de 1
Código del Documento	Versión
FT-SST-086	





Nota: Responder a los criterios de Inspección como SI o NO - Bien (B) o Mal (M), según sea el caso.

Ubicación de la Eslinga/Guaya: _____ Número de Identificación: _____

Diámetro (pulgadas): _____ Longitud (mt): _____

	Criterio	Fecha 1/05/2021	Fecha 2/05/2021	Fecha 3/05/2021	Fecha 4/05/2021	Fecha 5/05/2021	Fecha 6/05/2021	Fecha 7/05/2021	Fecha 8/05/2021	Fecha 9/05/2021	Fecha 10/05/2021
DAÑO MECÁNICO	DEFORMACIONES	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N
	DESGASTE LOCALIZADO	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N
	ROTURAS EN EL ALMA DE ACERO	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N
	CORROSIÓN	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N
	ALAMBRES QUEBRADOS	B / M	B / M	B / M	B / M	B / M	B / M	B / M	B / M	B / M	B / M
	ABRASIÓN	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N
	ESTADO DE LOS PERNOS	B / M	B / M	B / M	B / M	B / M	B / M	B / M	B / M	B / M	B / M
	ACEPTADO PARA REALIZAR EL TRABAJO	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N
	Firma- Verificó Operador de Grúa										

Ubicación de la Eslinga/Guaya: _____ Número de Identificación: _____

Diámetro (pulgadas): _____ Longitud (mt): _____

	Criterio	Fecha 11/05/2021	Fecha 12/05/2021	Fecha 13/05/2021	Fecha 14/05/2021	Fecha 15/05/2021	Fecha 16/05/2021	Fecha 17/05/2021	Fecha 18/05/2021	Fecha 19/05/2021	Fecha 20/05/2021
DAÑO MECÁNICO	DEFORMACIONES	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N
	DESGASTE LOCALIZADO	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N
	ROTURAS EN EL ALMA DE ACERO	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N
	CORROSIÓN	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N
	ALAMBRES QUEBRADOS	B / M	B / M	B / M	B / M	B / M	B / M	B / M	B / M	B / M	B / M
	ABRASIÓN	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N
	ESTADO DE LOS PERNOS	B / M	B / M	B / M	B / M	B / M	B / M	B / M	B / M	B / M	B / M
	ACEPTADO PARA REALIZAR EL TRABAJO	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N
	Firma- Verificó Operador de Grúa										

Ubicación de la Eslinga/Guaya: _____ Número de Identificación: _____

Diámetro (pulgadas): _____ Longitud (mt): _____

	Criterio	Fecha 21/05/2021	Fecha 22/05/2021	Fecha 23/05/2021	Fecha 24/05/2021	Fecha 25/05/2021	Fecha 26/05/2021	Fecha 27/05/2021	Fecha 28/05/2021	Fecha 29/05/2021	Fecha 30/05/2021
DAÑO MECÁNICO	DEFORMACIONES	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N
	DESGASTE LOCALIZADO	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N
	ROTURAS EN EL ALMA DE ACERO	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N
	CORROSIÓN	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N
	ALAMBRES QUEBRADOS	B / M	B / M	B / M	B / M	B / M	B / M	B / M	B / M	B / M	B / M
	ABRASIÓN	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N
	ESTADO DE LOS PERNOS	B / M	B / M	B / M	B / M	B / M	B / M	B / M	B / M	B / M	B / M
	ACEPTADO PARA REALIZAR EL TRABAJO	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N
	Firma- Verificó Operador de Grúa										

Ubicación de la Eslinga/Guaya: _____ Número de Identificación: _____

Diámetro (pulgadas): _____ Longitud (mt): _____

	Criterio	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha
DAÑO MECÁNICO	DEFORMACIONES	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N
	DESGASTE LOCALIZADO	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N
	ROTURAS EN EL ALMA DE ACERO	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N
	CORROSIÓN	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N
	ALAMBRES QUEBRADOS	B / M	B / M	B / M	B / M	B / M	B / M	B / M	B / M	B / M	B / M
	ABRASIÓN	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N
	ESTADO DE LOS PERNOS	B / M	B / M	B / M	B / M	B / M	B / M	B / M	B / M	B / M	B / M
	ACEPTADO PARA REALIZAR EL TRABAJO	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N	S / N
	Firma- Verificó Operador de Grúa										

Observaciones:

INTERPANEL SAS

InterPanel Construcciones Sostenibles	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE ESCALERA	Codigo: FOR-HSE-17
		Versión: 1
		Fecha vigencia: 30/10/2017


Obra: MF806 **Fecha:** 04-03-2021

Lugar: 3er piso **Tipo Escalera:** TIJERA

C: Cumple NC: No Cumple N/A: No Aplica

ITEMS	C	NC	N/A	OBSERVACIONES
Largueros (en buen estado)	X			
Peldaños (antideslizantes, no torcidos y en buen estado)	X			
Unión de peldaños y largueros	X			
Zapatas antideslizantes	X			
Piezas de ajuste (tornillos, pernos, otros)	X			
Aseo de escalera (libre de sustancias deslizantes)	X			
Identificación legible en la escalera	X			
Cuenta con señalización de seguridad en peldaño	X			
Brazos de unión anti-apertura (aplica para escaleras tipo tijera)	X			
Ganchos trabapeldaños (aplica en tijeras extensibles)	X			
Guías externas para unión de largueros (aplica a tijeras extensibles)	X			
CONCLUSIÓN: ESCALERA APTA PARA SER USADA: **SI:** (X) **NO:** ( )				**JUSTIFICACIÓN:** N/A
INPECCIÓN REALIZADA POR: David Gamboa				**FIRMA:**

LEYENDA (ESTADO):	
✓	Correcto
X	Incorrecto
NA	No Aplica



INTERPANEL Construcciones Sostenibles	INSPECCIÓN EQUIPOS MENORES	CODIGO
		VERSION
		FECHA

PROYECTO / LUGAR:	MERCK OBRA	INSPECCIONADO POR:
FECHA	04-05-2021	David GAMON.

EQUIPO	INSPECCION	CANTIDAD	FUNCIONA	NO FUNCIONA	OBSERVACIONES
COMPRESOR	Enchufes (Conexiones)				
	Nivel de Aceite				
	Filtro				
	Manguera				
	Manómetro				
	Valvulas				
	Correas				
	Poleas				
TALADRO	Llave, Mango, Escobillas, Cable, Enchufe, Mandril y estado general.	2	Si		
PULIDORA	Disco, cable, escobillas, enchufe, tuerca de disco y estado general.	2	Si.		MANTER CON SU GUARDA
ESMERIL	Enchufes (Conexiones), cable, piedra, grata y estado en general				
PISTOLA PARA PINTAR	Aseo, vaso, boquilla, aguja y estado en general				
EQUIPO DE SOLDADURA	Cables				
	Pinzas				
	Enchufes (Conexiones)				
EQUIPO OXICORTE	Manguera				
	Manometro				
	Boquillas				
	Chispero				
	Cilindros				
	Cargador (cilindros)				
	Mezclador				
CORTADORA	Correas				
	Disco				
	Motor				
	Enchufes (Conexiones)				
	Estado en General				

NOMBRE Y FIRMA RESPONSABLE:	David GAMON

INTERPANEL Construcciones Sostenibles	INSPECCIÓN DE ARNÉS Y ESLINGAS	Código:
		Versión:
		Fecha:

Nº DE SERIE	INSPECCIONADO POR:	CÓD.	PROYECTO	SEMANA	MES	AÑO
G 6	David Gaitan	9794	METROS	DEL: 24-05-21 AL: 29-05-21	05	2021

ARNÉS	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
Reatas en buen estado sin cortaduras, desgastes, y sin decoloración.			X		X				X		X			
Las costuras se encuentran en buen estado.			X		X				X		X			
Las partes metálicas como anillos, hebillas. Se encuentran libres de corrosión.			X		X				X		X			
La etiqueta se encuentra legible.			X		X				X		X			
Se encuentra limpio, libre de grasas u otra suciedad.			X		X				X		X			
ESLINGA DE POSICIONAMIENTO	**LUNES**		**MARTES**		**MIERCOLES**		**JUEVES**		**VIERNES**		**SABADO**		**DOMINGO**	
	SI	**NO**	**SI**	**NO**	**SI**	**NO**	**SI**	**NO**	**SI**	**NO**	**SI**	**NO**	**SI**	**NO**
Correas, cuerdas y costuras se encuentran en buen estado.			X		X				X		X			
Los ganchos abren y cierran adecuadamente.			X		X				X		X			
Las costuras se encuentran en buen estado.			X		X				X		X			
Las partes metálicas como anillos, hebillas. Se encuentran libres de corrosión.			X		X				X		X			
MOSQUETON DE SEGURIDAD	**LUNES**		**MARTES**		**MIERCOLES**		**JUEVES**		**VIERNES**		**SABADO**		**DOMINGO**	
	SI	**NO**	**SI**	**NO**	**SI**	**NO**	**SI**	**NO**	**SI**	**NO**	**SI**	**NO**	**SI**	**NO**
Presenta desgaste excesivo o deformaciones.														
Presenta picaduras en las grietas.														
Estado del tambor de seguridad.														
Presenta corrosión.														

INDIQUE RESTRINCIONES PARA QUE EL EQUIPO UTILIZADO PARA REALIZAR TRABAJOS EN ALTURAS NO PUEDA SER UTILIZADO

FRACTURAS. PARTES METALICAS Y COSTURAS