HIDRINCO INGENIERÍA CONTRA INCENDIO E HIDRÁULICA	GESTIÓN DE RECURSO	F-GRS-022
	INSPECCIÓN EQUIPOS PROTECCION CONTRA CAIDAS	Fecha: 14-05-2019
		Versión: 03

Fecha de Inspección	17 Mayo 2021
Responsable de la Inspección	Nicolas Prieto Solano
Área de trabajo	PVS2

	LISTA DE VERIFICACION	Bueno	Malo	Obs
Arnés	Serie o numero:			
	Marca : Insafe	✓		
	Estado de las correas:	✓		
	Estado del anillo Dorsal (espalda):	✓		
	Estado del anillo pectoral (pecho):	✓		
	Estado de las hebillas de las correas:	✓		
	Estado de las costuras:	✓		
Eslinga	Tipo: En Y [X] Posicionamiento [X] Con Absorvedor [ ]	✓		
	Serie o numero:	✓		
	Marca Insafe	✓		
	Estado de la riata o cuerpo	✓		
	Estado de los ganchos	✓		
	Estado de los seguros de los ganchos	✓		
	Estado de las costuras	✓		
TYE OFF	Serie o Código			N.A.
	Marca			N.A.
	Estado de la riata o cuerpo			N.A.
	Estado de las partes metálicas			N.A.
	Estado de las costuras			N.A.
Línea de Vida	LV VERTICAL: [ ] LV HHORIZONTAL: [ ]			N.A.
	SERIE (si aplica)			N.A.
	Estado de la línea de vida			N.A.
	Estado de los ganchos			N.A.
	Estado de los tensores / Pesa Contrapesa			N.A.
	Estado de los seguros de los ganchos			N.A.
Equipos duros (mosquetones, frenos, etc)	Equipo ____ Serie o Código ____			N.A.
	Marca ____ Estado ____			N.A.
	Puntos de corrosion			N.A.
	Estado de funcionamiento			N.A.
	Equipo ____ Serie o Código ____			N.A.
	Marca ____ Estado ____			N.A.
	Puntos de corrosion			N.A.
	Estado de funcionamiento			N.A.
	Equipo ____ Serie o Código ____			N.A.
	Marca ____ Estado ____			N.A.
	Puntos de corrosion			N.A.
	Estado de funcionamiento			N.A.
	Equipo ____ Serie o Código ____			N.A.
	Marca ____ Estado ____			N.A.
	Puntos de corrosion			N.A.
	Estado de funcionamiento			N.A.

Cualquier modificación sobre los sistemas verificados después de diligenciada esta lista, requiere de nueva aprobación.

OBSERVACIONES GENERALES

Yo, como Coordinador de trabajo en alturas he revisado que los puntos de esta lista de chequeo se cumple satisfactoriamente

Ejecutor trabajo en alturas: Nicolas Ortega	Firma		Hora: 7 AM
Coordinador Alturas: Nicolas Ortega	Firma		Hora: 7 AM

HIDRINCO INGENIERÍA CONTRA INCENDIO E HIDRÁULICA	GESTIÓN DE RECURSO	F-GRS-022
	INSPECCIÓN EQUIPOS PROTECCION CONTRA CAIDAS	Fecha: 14-05-2019
		Versión: 03

Fecha de inspección	22-05-2021
Responsable de la inspección	Juan Danilo Castiblanco Ortiz
Área de trabajo	

	LISTA DE VERIFICACION	Bueno	Malo	Obs
Arnés	Serie o numero: 421095	✓		
	Marca : INSAFE	✓		
	Estado de las correas:	✓		
	Estado del anillo Dorsal (espalda):	✓		
	Estado del anillo pectoral (pecho):	✓		
	Estado de las hebillas de las correas:	✓		
	Estado de las costuras:	✓		
Eslinga	Tipo: En Y ☐ Posicionamiento ☒ Con Absorvedor ☐			
	Serie o numero: 132	✓		
	Marca INSAFE	✓		
	Estado de la riata o cuerpo	✓		
	Estado de los ganchos	✓		
	Estado de los seguros de los ganchos	✓		
	Estado de las costuras	✓		
TYE OFF	Serie o Código			
	Marca			
	Estado de la riata o cuerpo			
	Estado de las partes metálicas			
	Estado de las costuras			
Línea de vida	LV VER TICAL: ☐ LV HHORIZONTAL: ☐			
	SERIE (si aplica)			
	Estado de la línea de vida			
	Estado de los ganchos			
	Estado de los tensores / Pesa Contrapesa			
	Estado de los seguros de los ganchos			
Equpos duros (mosquetones, frenos, etc)	Equipo _____ Serie o Código _____			
	Marca _____ Estado _____			
	Puntos de corrosion			
	Estado de funcionamiento			
	Equipo _____ Serie o Código _____			
	Marca _____ Estado _____			
	Puntos de corrosion			
	Estado de funcionamiento			
	Equipo _____ Serie o Código _____			
	Marca _____ Estado _____			
	Puntos de corrosion			
	Estado de funcionamiento			
	Equipo _____ Serie o Código _____			
	Marca _____ Estado _____			
	Puntos de corrosion			
	Estado de funcionamiento			

Cualquier modificación sobre los sistemas verificados después de diligenciada esta lista, requiere de nueva aprobación.

OBSERVACIONES GENERALES

Yo, como Coordinador de trabajo en alturas he revisado que los puntos de esta lista de chequeo se cumple satisfactoriamente

Ejecutor trabajo en alturas:	Juan Danilo Castiblanco	Firma	Danilo ORTIZ	Hora :	07:00 AM
Coordinador Alturas:	Wilson Fonseca	Firma		Hora:	08:00 AM

1015

HIDRINCO® INGENIERÍA CONTRA INCENDIO E HIDRÁULICA	GESTIÓN DE RECURSO	F-GRS-022
	INSPECCIÓN EQUIPOS PROTECCION CONTRA CAIDAS	Fecha: 14-05-2019
		Versión: 03

Fecha de inspección	24/05/2021
Responsable de la Inspección	Emmanuel Castellanos Cortés
Área de trabajo	Mezog Sotano

	LISTA DE VERIFICACION	Bueno	Malo	Obs
Arnés	Serie o numero: 478			
	Marca : In Safe			
	Estado de las correas:	✓		
	Estado del anillo Dorsal (espalda):	✓		
	Estado del anillo pectoral (pecho):	✓		
	Estado de las hebillas de las correas:	✓		
	Estado de las costuras:	✓		
Eslinga	Tipo: En Y ☐ Posicionamiento ☑ Con Absorvedor ☐			
	Serie o numero: 776			
	Marca In Safe			
	Estado de la riata o cuerpo	✓		
	Estado de los ganchos	✓		
	Estado de los seguros de los ganchos	✓		
	Estado de las costuras	✓		
TYE OFF	Serie o Código			
	Marca			
	Estado de la riata o cuerpo			
	Estado de las partes metálicas			
	Estado de las costuras			
Línea de vida	LV VER TICAL: ☐ LV HHORIZONTAL: ☐			
	SERIE (si aplica)			
	Estado de la línea de vida			
	Estado de los ganchos			
	Estado de los tensores / Pesa Contrapesa			
	Estado de los seguros de los ganchos			
Equpos duros (mosquetones, frenos, etc)	Equipo ____ Serie o Código ____			
	Marca ____ Estado ____			
	Puntos de corrosion			
	Estado de funcionamiento			
	Equipo ____ Serie o Código ____			
	Marca ____ Estado ____			
	Puntos de corrosion			
	Estado de funcionamiento			
	Equipo ____ Serie o Código ____			
	Marca ____ Estado ____			
	Puntos de corrosion			
	Estado de funcionamiento			
	Equipo ____ Serie o Código ____			
	Marca ____ Estado ____			
	Puntos de corrosion			
	Estado de funcionamiento			

Cualquier modificación sobre los sistemas verificados después de diligenciada esta lista, requiere de nueva aprobación

OBSERVACIONES GENERALES

Yo, como Coordinador de trabajo en alturas he revisado que los puntos de esta lista de chequeo se cumple satisfactoriamente

Ejecutor trabajo en alturas:	Emmanuel C.C.	Firma	Emmanuel	Hora :	7:30 AM
Coordinador Alturas:	Willington Diaz	Firma		Hora:	08:00 AM

HIDRINC INGENIERÍA CONTRA INCENDIO E HIDRÁULICA	GESTIÓN DE RECURSO	F-GRS-022
	INSPECCIÓN EQUIPOS PROTECCION CONTRA CAIDAS	Fecha: 14-05-2019
		Versión: 03

Fecha de inspección	05 / 09 / 2019
Responsable de la Inspección	Juan Danilo Castiblanca
Área de trabajo	Sotano Mobb6

	LISTA DE VERIFICACION	Bueno	Malo	Obs
Arnés	Serie o numero: 4210-95	✓		
	Marca : INSAFE	✓		
	Estado de las correas:	✓		
	Estado del anillo Dorsal (espalda):	✓		
	Estado del anillo pectoral (pecho):	✓		
	Estado de las hebillas de las correas:	✓		
	Estado de las costuras:	✓		
Eslinga	Tipo: En Y [X] Posicionamiento [ ] Con Absorvedor [X]			
	Serie o numero: 0507	✓		
	Marca E.P.I	✓		
	Estado de la riata o cuerpo	✓		
	Estado de los ganchos	✓		
	Estado de los seguros de los ganchos	✓		
	Estado de las costuras	✓		
TYE OFF	Serie o Código			
	Marca			
	Estado de la riata o cuerpo			
	Estado de las partes metálicas			
	Estado de las costuras			
Línea de vida	LV VER TICAL: [ ] LV HHORIZONTAL: [ ]			
	SERIE (si aplica)			
	Estado de la línea de vida			
	Estado de los ganchos			
	Estado de los tensores / Pesa Contrapesa			
	Estado de los seguros de los ganchos			
Equpos duros (mosquetones, frenos, etc)	Equipo _____ Serie o Código _____			
	Marca _____ Estado _____			
	Puntos de corrosion			
	Estado de funcionamiento			
	Equipo _____ Serie o Código _____			
	Marca _____ Estado _____			
	Puntos de corrosion			
	Estado de funcionamiento			
	Equipo _____ Serie o Código _____			
	Marca _____ Estado _____			
	Puntos de corrosion			
	Estado de funcionamiento			
	Equipo _____ Serie o Código _____			
	Marca _____ Estado _____			
	Puntos de corrosion			
	Estado de funcionamiento			

Cualquier modificación sobre los sistemas verificados después de diligenciada esta lista, requiere de nueva aprobación.

OBSERVACIONES GENERALES

Yo, como Coordinador de trabajo en alturas he revisado que los puntos de esta lista de chequeo se cumple satisfactoriamente

Ejecutor trabajo en alturas:		**Firma**		**Hora :**	
Coordinador Alturas:	Nicolas Ortigon	**Firma**		**Hora:**	7:04

1017

HIDRINCO INGENIERÍA CONTRA INCENDIO E HIDRÁULICA	GESTIÓN DE RECURSO	F-GRS-022
	INSPECCIÓN EQUIPOS PROTECCION CONTRA CAIDAS	Fecha: 14-05-2019
		Versión: 03

Fecha de inspección	20/05/2021
Responsable de la Inspección	Emmanuel Castellanos Cortés.
Área de trabajo	Mebog - Sotano

	LISTA DE VERIFICACION	Bueno	Malo	Obs
Arnes	Serie o numero: 478			
	Marca: In Safe			
	Estado de las correas	✓		
	Estado del anillo Dorsal (espalda)	✓		
	Estado del anillo pectoral (pecho)	✓		
	Estado de las hebillas de las correas	✓		
	Estado de las costuras	✓		
Eslinga	Tipo En Y ☒ Posicionamiento ☐ Con Absorvedor ☐			
	Serie o numero 006			
	Marca Ink - tech			
	Estado de la riata o cuerpo	✓		
	Estado de los ganchos	✓		
	Estado de los seguros de los ganchos	✓		
	Estado de las costuras	✓		
TYE OFF	Serie o Código			N.A.
	Marca			N.A.
	Estado de la riata o cuerpo			N.A.
	Estado de las partes metálicas			N.A.
	Estado de las costuras			N.A.
Línea de vida	LV VERTICAL ☐ LV HHORIZONTAL ☐			N.A.
	SERIE (si aplica)			N.A.
	Estado de la línea de vida			N.A.
	Estado de los ganchos			N.A.
	Estado de los tensores / Pesa Contrapesa			N.A.
	Estado de los seguros de los ganchos			N.A.
Equipos duros (mosquetones, frenos, etc)	Equipo ____ Serie o Código ____			N.A.
	Marca ____ Estado ____			N.A.
	Puntos de corrosion			N.A.
	Estado de funcionamiento			N.A.
	Equipo ____ Serie o Código ____			N.A.
	Marca ____ Estado ____			N.A.
	Puntos de corrosion			N.A.
	Estado de funcionamiento			N.A.
	Equipo ____ Serie o Código ____			N.A.
	Marca ____ Estado ____			N.A.
	Puntos de corrosion			N.A.
	Estado de funcionamiento			N.A.
	Equipo ____ Serie o Código ____			N.A.
	Marca ____ Estado ____			N.A.
	Puntos de corrosion			N.A.
	Estado de funcionamiento			N.A.

Cualquier modificación sobre los sistemas verificados después de diligenciada esta lista, requiere de nueva aprobación.

OBSERVACIONES GENERALES

Yo, como Coordinador de trabajo en alturas he revisado que los puntos de esta lista de chequeo se cumple satisfactoriamente

Ejecutor trabajo en alturas:	Emmanuel Castellanos	Firma	Emmanuel	Hora:	7:00 AM
Coordinador Alturas:	Nicolas Ortegon	Firma		Hora:	7:04 AM

1018

HIDRINCO INGENIERÍA CONTRA INCENDIO E HIDRÁULICA	GESTIÓN DE RECURSO	F-GRS-022
	INSPECCIÓN EQUIPOS PROTECCION CONTRA CAIDAS	Fecha: 14-05-2019
		Versión: 03

Fecha de inspección	16/05/2021
Responsable de la Inspección	Juan Danilo Castiblanco ORTIZ
Área de trabajo	

	LISTA DE VERIFICACION	Bueno	Malo	Obs
Arnés	Serie o numero 47195	✓		
	Marca ENSAFE	✓		
	Estado de las correas	✓		
	Estado del anillo Dorsal (espalda)	✓		
	Estado del anillo pectoral (pecho)	✓		
	Estado de las hebillas de las correas	✓		
	Estado de las costuras	✓		
Eslinga	Tipo En Y ☒ Posicionamiento ☐ Con Absorvedor ☐			
	Serie o numero 0507			
	Marca E.P.I			
	Estado de la riata o cuerpo	✓		
	Estado de los ganchos	✓		
	Estado de los seguros de los ganchos	✓		
	Estado de las costuras	✓		
TYE OFF	Serie o Código			N.A.
	Marca			N.A.
	Estado de la riata o cuerpo			N.A.
	Estado de las partes metálicas			N.A.
	Estado de las costuras			N.A.
Línea de vida	LV.VERTICAL ☐ LV.HHORIZONTAL ☐			N.A.
	SERIE (si aplica)			N.A.
	Estado de la línea de vida			N.A.
	Estado de los ganchos			N.A.
	Estado de los tensores / Pesa Contrapesa			N.A.
	Estado de los seguros de los ganchos			N.A.
Equipos duros (mosquetones, frenos, etc)	Equipo ____ Serie o Código ____			N.A.
	Marca ____ Estado ____			N.A.
	Puntos de corrosion			N.A.
	Estado de funcionamiento			N.A.
	Equipo ____ Serie o Código ____			N.A.
	Marca ____ Estado ____			N.A.
	Puntos de corrosion			N.A.
	Estado de funcionamiento			N.A.
	Equipo ____ Serie o Código ____			N.A.
	Marca ____ Estado ____			N.A.
	Puntos de corrosion			N.A.
	Estado de funcionamiento			N.A.
	Equipo ____ Serie o Código ____			N.A.
	Marca ____ Estado ____			N.A.
	Puntos de corrosion			N.A.
	Estado de funcionamiento			N.A.

Cualquier modificación sobre los sistemas verificados después de diligenciada esta lista, requiere de nueva aprobación.

OBSERVACIONES GENERALES

Yo, como Coordinador de trabajo en alturas he revisado que los puntos de esta lista de chequeo se cumple satisfactoriamente

Ejecutor trabajo en alturas:	Juan Danilo Castiblanco	Firma	DANILO ORTIZ	Hora:	07 am
Coordinador Alturas:	Nelson Ortegon Anzola	Firma		Hora:	7 AM

HIDRINCO INGENIERÍA CONTRA INCENDIO E HIDRÁULICA	GESTIÓN DE RECURSO	F-GRS-022
	INSPECCIÓN EQUIPOS PROTECCION CONTRA CAIDAS	Fecha: 14-05-2019
		Versión: 03

Fecha de inspección	26-05-2021
Responsable de la Inspección	nicolas ortegon
Área de trabajo	sotano mobc 2021

	LISTA DE VERIFICACION	Bueno	Malo	Obs
Arnes	Serie o numero: 091	✓		
	Marca TRISAFE	✓		
	Estado de las correas:	✓		
	Estado del anillo Dorsal (espalda):	✓		
	Estado del anillo pectoral (pecho):	✓		
	Estado de las hebillas de las correas:	✓		
	Estado de las costuras:	✓		
Eslinga	Tipo: En Y [X] Posicionamiento [ ] Con Absorvedor [ ]	✓		
	Serie o numero:	✓		
	Marca	✓		
	Estado de la riata o cuerpo	✓		
	Estado de los ganchos	✓		
	Estado de los seguros de los ganchos	✓		
	Estado de las costuras	✓		
TYE OFF	Serie o Código			N.A.
	Marca			N.A.
	Estado de la riata o cuerpo			N.A.
	Estado de las partes metálicas			N.A.
	Estado de las costuras			N.A.
Línea de vida	LV VER TICAL: [ ] LV HHORIZONTAL: [ ]			N.A.
	SERIE (si aplica)			N.A.
	Estado de la línea de vida			N.A.
	Estado de los ganchos			N.A.
	Estado de los tensores / Pesa Contrapesa			N.A.
	Estado de los seguros de los ganchos			N.A.
Equipos duros (mosquetones, frenos, etc)	Equipo ____ Serie o Código ____			N.A.
	Marca ____ Estado ____			N.A.
	Puntos de corrosion			N.A.
	Estado de funcionamiento			N.A.
	Equipo ____ Serie o Código ____			N.A.
	Marca ____ Estado ____			N.A.
	Puntos de corrosion			N.A.
	Estado de funcionamiento			N.A.
	Equipo ____ Serie o Código ____			N.A.
	Marca ____ Estado ____			N.A.
	Puntos de corrosion			N.A.
	Estado de funcionamiento			N.A.
	Equipo ____ Serie o Código ____			N.A.
	Marca ____ Estado ____			N.A.
	Puntos de corrosion			N.A.
	Estado de funcionamiento			N.A.

Cualquier modificación sobre los sistemas verificados después de diligenciada esta lista, requiere de nueva aprobación.

OBSERVACIONES GENERALES

Yo, como Coordinador de trabajo en alturas he revisado que los puntos de esta lista de chequeo se cumple satisfactoriamente

Ejecutor trabajo en alturas:	nicolas ortegon	Firma		Hora:	7 AM
Coordinador Alturas:	nicolas ortegon	Firma		Hora:	7 AM

1020

HIDRINO® INGENIERÍA CONTRA INCENDIO E HIDRÁULICA	GESTIÓN DE RECURSO	F-GRS-022
	INSPECCIÓN EQUIPOS PROTECCION CONTRA CAIDAS	Fecha: 14-05-2019
		Versión: 03

Fecha de inspección	27 05 Mayo 2021
Responsable de la Inspección	Juan Danilo castiblanco ORTIZ
Área de trabajo	Safano

	LISTA DE VERIFICACIÓN	Bueno	Malo	Obs
Arnés	Serie o numero: 1095	✓		
	Marca : INSAFE	✓		
	Estado de las correas:	✓		
	Estado del anillo Dorsal (espalda):	✓		
	Estado del anillo pectoral (pecho):	✓		
	Estado de las hebillas de las correas:	✓		
	Estado de las costuras:			
Eslinga	Tipo: En Y ☒ Posicionamiento ☐ Con Absorvedor ☐			
	Serie o numero: 0507	✓		
	Marca G.P.I	✓		
	Estado de la riata o cuerpo	✓		
	Estado de los ganchos	✓		
	Estado de los seguros de los ganchos	✓		
	Estado de las costuras			
TYE OFF	Serie o Código			
	Marca			
	Estado de la riata o cuerpo			
	Estado de las partes metálicas			
	Estado de las costuras			
Línea de vida	LV VER TICAL: ☐ LV HHORIZONTAL: ☐			
	SERIE (si aplica)			
	Estado de la línea de vida			
	Estado de los ganchos			
	Estado de los tensores / Pesa Contrapesa			
	Estado de los seguros de los ganchos			
Equpos duros (mosquetones, frenos, etc)	Equipo _____ Serie o Código _____			
	Marca _____ Estado _____			
	Puntos de corrosion			
	Estado de funcionamiento			
	Equipo _____ Serie o Código _____			
	Marca _____ Estado _____			
	Puntos de corrosion			
	Estado de funcionamiento			
	Equipo _____ Serie o Código _____			
	Marca _____ Estado _____			
	Puntos de corrosion			
	Estado de funcionamiento			
	Equipo _____ Serie o Código _____			
	Marca _____ Estado _____			
	Puntos de corrosion			
	Estado de funcionamiento			

Cualquier modificación sobre los sistemas verificados después de diligenciada esta lista, requiere de nueva aprobación.

OBSERVACIONES GENERALES

Yo, como Coordinador de trabajo en alturas he revisado que los puntos de esta lista de chequeo se cumple satisfactoriamente

Ejecutor trabajo en alturas:	Juan Danilo ORTIZ	Firma	JUAN ORTIZ	Hora :	07:00 AM
Coordinador Alturas:	Nicolas ORTIZ	Firma		Hora:	7:00 AM

1021

HIDRINCO INGENIERÍA CONTRA INCENDIO E HIDRÁULICA	GESTIÓN DE RECURSO	F-GRS-022
	INSPECCIÓN EQUIPOS PROTECCION CONTRA CAIDAS	Fecha: 14-05-2019
		Versión: 03

Fecha de inspección	9-7-05-2021
Responsable de la Inspección	Nicolas Ortegon Angola
Área de trabajo	Patano Mebog Sitra

	LISTA DE VERIFICACION	Bueno	Malo	Obs.
Arnés	Serie o numero: 0,95	V		
	Marca : Insafe	V		
	Estado de las correas:	V		
	Estado del anillo Dorsal (espalda):	V		
	Estado del anillo pectoral (pecho):	V		
	Estado de las hebillas de las correas:	V		
	Estado de las costuras:	V		
Eslinga	Tipo: En Y ☒ Posicionamiento ☐ Con Absorvedor ☐	V		
	Serie o numero: 0075	V		
	Marca link tech	V		
	Estado de la riata o cuerpo	V		
	Estado de los ganchos	V		
	Estado de los seguros de los ganchos	V		
	Estado de las costuras	V		
TYE OFF	Serie o Código			
	Marca			
	Estado de la riata o cuerpo			
	Estado de las partes metálicas			
	Estado de las costuras			
Línea de vida	LV VER TICAL: ☐ LV HHORIZONTAL: ☐			
	SERIE (si aplica)			
	Estado de la línea de vida			
	Estado de los ganchos			
	Estado de los tensores / Pesa Contrapesa			
	Estado de los seguros de los ganchos			
Equpos duros (mosquetones, frenos, etc)	Equipo _____ Serie o Código _____			
	Marca _____ Estado _____			
	Puntos de corrosion			
	Estado de funcionamiento			
	Equipo _____ Serie o Código _____			
	Marca _____ Estado _____			
	Puntos de corrosion			
	Estado de funcionamiento			
	Equipo _____ Serie o Código _____			
	Marca _____ Estado _____			
	Puntos de corrosion			
	Estado de funcionamiento			
	Equipo _____ Serie o Código _____			
	Marca _____ Estado _____			
	Puntos de corrosion			
	Estado de funcionamiento			

Cualquier modificación sobre los sistemas verificados después de diligenciada esta lista, requiere de nueva aprobación.

OBSERVACIONES GENERALES

Yo, como Coordinador de trabajo en alturas he revisado que los puntos de esta lista de chequeo se cumple satisfactoriamente

Ejecutor trabajo en alturas:	Nicolas Ortegon	Firma		Hora :	7:00 AM
Coordinador Alturas:	Nicolas Ortegon	Firma		Hora:	7 AM

1022

HIDRINCO Ingeniería contra incendio e hidráulica	GESTIÓN DE RECURSO	F-GRS-022
	INSPECCIÓN EQUIPOS PROTECCION CONTRA CAIDAS	Fecha: 14-05-2019
		Versión: 03

Fecha de inspección	27 / 05 / 2021.
Responsable de la Inspección	Emmanuel Castellanos Cortes.
Área de trabajo	Sotano Mebog

	LISTA DE VERIFICACION	Bueno	Malo	Obs
Arnés	Serie o numero: 478			
	Marca : In Sate			
	Estado de las correas:	✓		
	Estado del anillo Dorsal (espalda):	✓		
	Estado del anillo pectoral (pecho):	✓		
	Estado de las hebillas de las correas:	✓		
	Estado de las costuras:	✓		
Eslinga	Tipo: En Y ☒ Posicionamiento ☐ Con Absorvedor ☐			
	Serie o numero: 4017			
	Marca Alto			
	Estado de la riata o cuerpo	✓		
	Estado de los ganchos	✓		
	Estado de los seguros de los ganchos	✓		
	Estado de las costuras	✓		
TYE OFF	Serie o Código			
	Marca			
	Estado de la riata o cuerpo			
	Estado de las partes metálicas			
	Estado de las costuras			
Línea de vida	LV VER TICAL: ☐ LV HHORIZONTAL: ☐			
	SERIE (si aplica)			
	Estado de la línea de vida			
	Estado de los ganchos			
	Estado de los tensores / Pesa Contrapesa			
	Estado de los seguros de los ganchos			
Equipos duros (mosquetones, frenos, etc)	Equipo _____ Serie o Código _____			
	Marca _____ Estado _____			
	Puntos de corrosion			
	Estado de funcionamiento			
	Equipo _____ Serie o Código _____			
	Marca _____ Estado _____			
	Puntos de corrosion			
	Estado de funcionamiento			
	Equipo _____ Serie o Código _____			
	Marca _____ Estado _____			
	Puntos de corrosion			
	Estado de funcionamiento			
	Equipo _____ Serie o Código _____			
	Marca _____ Estado _____			
	Puntos de corrosion			
	Estado de funcionamiento			

Cualquier modificación sobre los sistemas verificados después de diligenciada esta lista, requiere de nueva aprobación.

OBSERVACIONES GENERALES

Yo, como Coordinador de trabajo en alturas he revisado que los puntos de esta lista de chequeo se cumple satisfactoriamente

Ejecutor trabajo en alturas:	Emmanuel C.	**Firma**	E.C.C.	**Hora :**	7:00 Am
Coordinador Alturas:	Nicolas Ortiz Arcila	**Firma**		**Hora:**	7:00 Am

1023

HIDRINC INGENIERÍA CONTRA INCENDIO E HIDRÁULICA	GESTIÓN DE RECURSO	F-GRS-022
	INSPECCIÓN EQUIPOS PROTECCION CONTRA CAIDAS	Fecha: 14-05-2019
		Versión: 03

Fecha de inspección	28-05-2021
Responsable de la inspección	Nicolas Ortegon
Área de trabajo	Colono Mebec Shin

	LISTA DE VERIFICACION	Bueno	Malo	Obs
Arnés	Serie o numero 091	✓		
	Marca Insafe	✓		
	Estado de las correas	✓		
	Estado del anillo Dorsal (espalda)	✓		
	Estado del anillo pectoral (pecho)	✓		
	Estado de las hebillas de las correas	✓		
	Estado de las costuras	✓		
Eslinga	Tipo En Y [X] Posicionamiento [X] Con Absorvedor [ ]	✓		
	Serie o numero	✓		
	Marca Lintech	✓		
	Estado de la riata o cuerpo	✓		
	Estado de los ganchos	✓		
	Estado de los seguros de los ganchos	✓		
	Estado de las costuras	✓		
TYE OFF	Serie o Código			N.A.
	Marca			N.A.
	Estado de la riata o cuerpo			N.A.
	Estado de las partes metálicas			N.A.
	Estado de las costuras			N.A.
Línea de vida	LV VERTICAL [ ] LV HHORIZONTAL [ ]			N.A.
	SERIE (si aplica)			N.A.
	Estado de la línea de vida			N.A.
	Estado de los ganchos			N.A.
	Estado de los tensores / Pesa Contrapesa			N.A.
	Estado de los seguros de los ganchos			N.A.
Equipos duros (mosquetones, frenos, etc)	Equipo ____ Serie o Código ____			N.A.
	Marca ____ Estado ____			N.A.
	Puntos de corrosion			N.A.
	Estado de funcionamiento			N.A.
	Equipo ____ Serie o Código ____			N.A.
	Marca ____ Estado ____			N.A.
	Puntos de corrosion			N.A.
	Estado de funcionamiento			N.A.
	Equipo ____ Serie o Código ____			N.A.
	Marca ____ Estado ____			N.A.
	Puntos de corrosion			N.A.
	Estado de funcionamiento			N.A.
	Equipo ____ Serie o Código ____			N.A.
	Marca ____ Estado ____			N.A.
	Puntos de corrosion			N.A.
	Estado de funcionamiento			N.A.

Cualquier modificación sobre los sistemas verificados después de diligenciada esta lista, requiere de nueva aprobación

OBSERVACIONES GENERALES

Yo, como Coordinador de trabajo en alturas he revisado que los puntos de esta lista de chequeo se cumple satisfactoriamente

Ejecutor trabajo en alturas:	Nicolas Ortegon	Firma		Hora:	1:00 AM
Coordinador Alturas:	Nicolas Ortegon	Firma		Hora:	1:00 AM

1024

HIDRINCO® INGENIERÍA CONTRA INCENDIO E HIDRÁULICA	GESTIÓN DE RECURSO	F-GRS-022
	INSPECCIÓN EQUIPOS PROTECCION CONTRA CAIDAS	Fecha: 14-05-2019
		Versión: 03

Fecha de Inspección	28 Mayo 2021
Responsable de la Inspección	Juan Danilo Castiblanco
Área de trabajo	Solano Mc606

	LISTA DE VERIFICACION	Bueno	Malo	Obs.
Arnés	Serie o numero: 1095	✓		
	Marca : INSAFE	✓		
	Estado de las correas:	✓		
	Estado del anillo Dorsal (espalda):	✓		
	Estado del anillo pectoral (pecho):	✓		
	Estado de las hebillas de las correas:	✓		
	Estado de las costuras:	✓		
Eslinga	Tipo: En Y ☒ Posicionamiento ☐ Con Absorvedor ☐	✓		
	Serie o numero: 0507	✓		
	Marca E.P.I	✓		
	Estado de la riata o cuerpo	✓		
	Estado de los ganchos	✓		
	Estado de los seguros de los ganchos	✓		
	Estado de las costuras	✓		
TYE OFF	Serie o Código	✓		
	Marca			
	Estado de la riata o cuerpo			
	Estado de las partes metálicas			
	Estado de las costuras			
Línea de vida	LV VER TICAL: ☐ LV HHORIZONTAL: ☐			
	SERIE (si aplica)			
	Estado de la línea de vida			
	Estado de los ganchos			
	Estado de los tensores / Pesa Contrapesa			
	Estado de los seguros de los ganchos			
Equpos duros (mosquetones, frenos, etc)	Equipo _____ Serie o Código _____			
	Marca _____ Estado _____			
	Puntos de corrosion			
	Estado de funcionamiento			
	Equipo _____ Serie o Código _____			
	Marca _____ Estado _____			
	Puntos de corrosion			
	Estado de funcionamiento			
	Equipo _____ Serie o Código _____			
	Marca _____ Estado _____			
	Puntos de corrosion			
	Estado de funcionamiento			
	Equipo _____ Serie o Código _____			
	Marca _____ Estado _____			
	Puntos de corrosion			
	Estado de funcionamiento			

Cualquier modificación sobre los sistemas verificados después de diligenciada esta lista, requiere de nueva aprobación.

OBSERVACIONES GENERALES

Yo, como Coordinador de trabajo en alturas he revisado que los puntos de esta lista de chequeo se cumple satisfactoriamente

Ejecutor trabajo en alturas:	Juan Danilo Ortiz	Firma	Juan Ortiz	Hora :	07:00 AM
Coordinador Alturas:	Nicolas Ortegon Anzola	Firma		Hora:	7:AM

1025

HIDRINCO INGENIERÍA CONTRA INCENDIO E HIDRÁULICA	GESTIÓN DE RECURSO	F-GRS-022
	INSPECCIÓN EQUIPOS PROTECCION CONTRA CAIDAS	Fecha: 14-05-2019
		Versión: 03

Fecha de inspección	28 / 05 / 2021
Responsable de la Inspección	Emmanuel Castellanos C.
Área de trabajo	sotano mto sam mebal

	LISTA DE VERIFICACION	Bueno	Malo	Obs
Arnés	Serie o numero: 478	✓		
	Marca: In safe	✓		
	Estado de las correas:	✓		
	Estado del anillo Dorsal (espalda):	✓		
	Estado del anillo pectoral (pecho):	✓		
	Estado de las hebillas de las correas:	✓		
	Estado de las costuras:	✓		
Eslinga	Tipo: En Y [X] Posicionamiento [ ] Con Absorvedor [ ]	✓		
	Serie o numero: 006	✓		
	Marca Alto	✓		
	Estado de la riata o cuerpo	✓		
	Estado de los ganchos	✓		
	Estado de los seguros de los ganchos	✓		
	Estado de las costuras	✓		
TYE OFF	Serie o Código			N.A
	Marca			N.A
	Estado de la riata o cuerpo			N.A
	Estado de las partes metálicas			N.A
	Estado de las costuras			N.A
Línea de vida	LV VER TICAL: [ ] LV HHORIZONTAL: [ ]			N.A
	SERIE (si aplica)			N.A
	Estado de la línea de vida			N.A
	Estado de los ganchos			N.A
	Estado de los tensores / Pesa Contrapesa			N.A
	Estado de los seguros de los ganchos			N.A
Equipos duros (mosquetones, frenos, etc)	Equipo ____ Serie o Código ____			N.A
	Marca ____ Estado ____			N.A
	Puntos de corrosion			N.A
	Estado de funcionamiento			N.A
	Equipo ____ Serie o Código ____			N.A
	Marca ____ Estado ____			N.A
	Puntos de corrosion			N.A
	Estado de funcionamiento			N.A
	Equipo ____ Serie o Código ____			N.A
	Marca ____ Estado ____			N.A
	Puntos de corrosion			N.A
	Estado de funcionamiento			N.A
	Equipo ____ Serie o Código ____			N.A
	Marca ____ Estado ____			N.A
	Puntos de corrosion			N.A
	Estado de funcionamiento			N.A

Cualquier modificación sobre los sistemas verificados después de diligenciada esta lista, requiere de nueva aprobación.

OBSERVACIONES GENERALES

Yo, como Coordinador de trabajo en alturas he revisado que los puntos de esta lista de chequeo se cumple satisfactoriamente

Ejecutor trabajo en alturas:	Emmanuel C.	Firma	E-C-C.	Hora:	7:00 AM
Coordinador Alturas:	Nicolas 914631	Firma	[signature]	Hora:	7:00 AM

1026

HIDRINO	GESTIÓN DE RECURSOS INSPECCIÓN DE ESCALERAS	F-GRS-21 FECHA: 15/04/2019 VERSIÓN: 02

Fecha de revisión: 05-05-2021
Área de Trabajo: Sotano 1
Ubicación: PAE006
Trabajo a ejecutar: Instalacion de Red contra incendio

		SI	No
1	Están los largueros de la escaleras en buen estado?	☑	☐
2	Están los travesaños en buen estado?	☑	☐
3	Están las zapatas en buen estado?	☑	☐
4	Si es una escalera de extensión está en buen estado la Polea	☐	☑
5	Si es una escalera de extensión esta en buen estado la Cuerda	☐	☑
6	Las extensiones de escaleras ruedan correctamente dentro de las guías de la escalera principal?	☐	☑
	Los ganchos de seguridad de la extensión aseguran correctamente en los peldaños de la escalera principal?	☐	☑
	El ángulo de la escalera está correcto?	☐	☑
	Si no pude calcular, parece frente a la escalera, estire los brazos, formando un ángulo de 90 grados hasta alcanzar el peldaño.	☐	☑
	Si la escalera tiene entre 4 y 8 metros de longitud, debe ser izada por mínimo dos personas (si es mayor de 8 metros pida asesoría coordinador de trabajo en alturas o al Insp HSE).	☐	☑
	La tarea a realizar está relacionada con sistemas eléctricos? (no debe permitirse el uso de escaleras metálicas para estas actividades.)	☐	☑
7	Cada uno de los ejecutantes cuenta con arnés de seguridad ?	☐	☑
8	Quedan mínimo 60 Centímetros de escalera por encima del punto final de apoyo superior?	☐	☑
9	La escalera está amarrada a una estructura que soporte fijo y seguro ?	☐	☑

Escalera tipo tijera

Yo, como ejecutor del trabajo en alturas he revisado que los puntos de esta lista de chequeo se cumplen satisfactoriamente.

Ejecutor del trabajo: Nicolas Ortecon Firma:

Fecha de Revisión de la escalera: 05-05-2021

Yo, como Coordinador de trabajo en alturas (Ing. residente, Insp SISO) he revisado que los puntos de esta lista de chequeo se cumple satisfactoriamente

Nombre: Willia Fonseca Firma:

Fecha de Revisión: 05-05-2021

HIDRINO	GESTIÓN DE RECURSOS	F-GRS-21
	INSPECCIÓN DE ESCALERAS	FECHA: 16/04/2019
		VERSIÓN: 02

Fecha de revisión:	10-05-2024
Área de Trabajo:	Sótano 1
Ubicación:	PLEB06
Trabajo a ejecutar:	Instalar de Red contra incendio de Agua Nebulizada

		Si	No
1	Están los largueros de la escaleras en buen estado?	☑	☐
2	Están los travesaños en buen estado?	☑	☐
3	Están las zapatas en buen estado?	☑	☐
4	Si es una escalera de extensión está en buen estado la Polea	☐	☑
5	Si es una escalera de extensión está en buen estado la Cuerda	☐	☑
6	Las extensiones de escaleras ruedan correctamente dentro de las guías de la escalera principal?	☐	☑
	Los ganchos de seguridad de la extensión aseguran correctamente en los peldaños de la escalera principal?	☐	☑
	El ángulo de la escalera está correcto?	☐	☑
	Si no pude calcular, parece frente a la escalera, estire los brazos, formando un ángulo de 90 grados hasta alcanzar el peldaño.	☐	☑
	Si la escalera tiene entre 4 y 8 metros de longitud, debe ser izada por mínimo dos personas (si es mayor de 8 metros pida asesoría coordinador de trabajo en alturas o al Insp HSE).	☐	☑
	La tarea a realizar está relacionada con sistemas eléctricos? (no debe permitirse el uso de escaleras metálicas para estas actividades.)	☐	☑
7	Cada uno de los ejecutantes cuenta con arnés de seguridad ?	☐	☑
8	Quedan mínimo 60 Centímetros de escalera por encima del punto final de apoyo superior?	☐	☑
9	La escalera está amarrada a una estructura que soporte fijo y seguro ?	☐	☑

Escalera tipo tijera

Yo, como ejecutor del trabajo en alturas he revisado que los puntos de esta lista de chequeo se cumplen satisfactoriamente.

Ejecutor del trabajo: Nicolas Ortegon Firma:

Fecha de Revisión de la escalera: 10-05-2024

Yo, como Coordinador de trabajo en alturas (Ing. residente, Insp SISO) he revisado que los puntos de esta lista de chequeo se cumple satisfactoriamente

Nombre: Leidy Barbosa Firma:

Fecha de Revisión: 10-05-2024

1028

HIDRINO	GESTIÓN DE RECURSOS	F-GRS-21
	INSPECCIÓN DE ESCALERAS	FECHA: 15/04/2019
		VERSIÓN: 02

Fecha de revisión:	20-05-2021
Área de Trabajo:	Sotano 1
Ubicación:	MEBOG
Trabajo a ejecutar:	Instalacion de Red contra incendio

		SI	No
1	Están los largueros de la escaleras en buen estado?	☑	☐
2	Están los travesaños en buen estado?	☑	☐
3	Están las zapatas en buen estado?	☑	☐
4	Si es una escalera de extensión está en buen estado la Polea	☐	☑
5	Si es una escalera de extensión está en buen estado la Cuerda	☐	☑
6	Las extensiones de escaleras ruedan correctamente dentro de las guías de la escalera principal?	☐	☑
	Los ganchos de seguridad de la extensión aseguran correctamente en los peldaños de la escalera principal?	☐	☑
	El ángulo de la escalera está correcto?	☐	☑
	Si no pude calcular, parece frente a la escalera, estire los brazos, formando un ángulo de 90 grados hasta alcanzar el peldaño.	☐	☑
	Si la escalera tiene entre 4 y 8 metros de longitud, debe ser izada por mínimo dos personas (si es mayor de 8 metros pida asesoría coordinador de trabajo en alturas o al Insp HSE).	☐	☑
	La tarea a realizar está relacionada con sistemas eléctricos? (no debe permitirse el uso de escaleras metálicas para estas actividades.)	☐	☑
7	Cada uno de los ejecutantes cuenta con arnés de seguridad ?	☐	☑
8	Quedan mínimo 60 Centímetros de escalera por encima del punto final de apoyo superior?	☐	☑
9	La escalera está amarrada a una estructura que soporte fijo y seguro.?	☐	☑

Escalera tipo tijera

Yo, como ejecutor del trabajo en alturas he revisado que los puntos de esta lista de chequeo se cumplen satisfactoriamente.

Ejecutor del trabajo: Nicolas Ortegon Firma:

Fecha de Revisión de la escalera: 20-05-2021

Yo, como Coordinador de trabajo en alturas (Ing. residente, Insp SISO) he revisado que los puntos de esta lista de chequeo se cumple satisfactoriamente

Nombre: Camilo Rosero Firma:

Fecha de Revisión: 20-05-2021

HIDRINO	GESTIÓN DE RECURSOS	F-GRS-21
	INSPECCIÓN DE ESCALERAS	FECHA: 15/04/2019
		VERSIÓN: 02

Fecha de revisión: 21-05-2021
Área de Trabajo: Sotano 1
Ubicación: PISO 1
Trabajo a ejecutar: Instalacion de Red contra incendio de agua contra incendio

		SI	No
1	Están los largueros de la escaleras en buen estado?	☑	☐
2	Están los travesaños en buen estado?	☑	☐
3	Están las zapatas en buen estado?	☑	☐
4	Si es una escalera de extensión está en buen estado la Polea	☐	☑
5	Si es una escalera de extensión está en buen estado la Cuerda	☐	☑
6	Las extensiones de escaleras ruedan correctamente dentro de las guías de la escalera principal?	☐	☑
	Los ganchos de seguridad de la extensión aseguran correctamente en los peldaños de la escalera principal?	☐	☑
	El ángulo de la escalera está correcto?	☐	☑
	Si no pude calcular, parece frente a la escalera, estire los brazos, formando un ángulo de 90 grados hasta alcanzar el peldaño.	☐	☑
	Si la escalera tiene entre 4 y 8 metros de longitud, debe ser izada por mínimo dos personas (si es mayor de 8 metros pida asesoría coordinador de trabajo en alturas o al Insp HSE).	☐	☑
	La tarea a realizar está relacionada con sistemas eléctricos? (no debe permitirse el uso de escaleras metálicas para estas actividades)	☐	☑
7	Cada uno de los ejecutantes cuenta con arnés de seguridad ?	☐	☑
8	Quedan mínimo 60 Centímetros de escalera por encima del punto final de apoyo superior?	☐	☑
9	La escalera está amarrada a una estructura que soporte fijo y seguro.?	☐	☑

Yo, como ejecutor del trabajo en alturas he revisado que los puntos de esta lista de chequeo se cumplen satisfactoriamente.

Ejecutor del trabajo: Nicolas Ochoa Firma:
Fecha de Revisión de la escalera: 21-05-2021

Yo, como Coordinador de trabajo en alturas (Ing. residente, Insp SISO) he revisado que los puntos de esta lista de chequeo se cumple satisfactoriamente

Nombre: Leonardo Firma:
Fecha de Revisión: 21-05-2021

HIDRINO	GESTIÓN DE RECURSOS	F-GRS-20
	INSPECCIÓN DE ANDAMIOS	FECHA: 25/05/2019
		VERSIÓN: 03

Fecha de ensamble:	24-05-2021
Área de Trabajo:	CIJIN - Auditorio
Ubicación:	Nivel 6
Trabajo a ejecutar:	Instalación de Red contra incendio

Todas las personas que armen andamios deben estar entrenadas y certificadas

Lista de Verificación

		SI	No
1	La plataforma de trabajo de la última sección del andamio, cuenta con barandas en todo su perímetro para evitar caídas (altura de la baranda de 1.2 mts)?	☑	☐
2	La plataforma de trabajo cubre el 75% del área del andamio (Mínimo 2 plataformas de 25 cms de ancho)?	☑	☐
3	La plataforma de trabajo tiene instalado rodapiés en todos su lados para evitar caídas de herramientas y otros objetos?	☐	☑
4	Se encuentra el andamio amarrado cada tres secciones entre si ?	☑	☐
5	Los vientos de sujeción empleados son de nylon, manila o guaya acerada?, no es aceptable alambre.	☐	☑
6	Las plataformas del andamio cumplen las siguientes especificaciones:	☑	☐
	a) Dos (2) pulgadas de grosor?	☑	☐
	b) Sobresalen 30 cms a lado y lado del andamio como máximo?	☑	☐
	c) No poseen deformaciones, oxido o daño en la superficie?	☑	☐
	d) Tienen mínimo de ancho 25 cms cada una?	☑	☐
	e) están amarrados a la estructura del andamio?	☑	☐
7	Los postes de los andamios están verticales y asegurados en forma rígida para evitar desplazamientos o balanceos?	☑	☐
8	El andamio esta instalado sobre bases sólidas? Tablones, platinas, no es aceptable ladrillos	☑	☐
9	Los acoples macho-hembra se encuentran en buen estado?	☑	☐
10	Está señalizada el área alrededor del andamio?	☑	☐
11	Los módulos del andamio están asegurados entre secciones?	☑	☐
12	Las personas que laboran sobre el andamio, han recibido entrenamiento para realizar tareas sobre los mismos?	☑	☐
13	Se dispone de Arnés de seguridad para trabajar sobre los andamios?	☑	☐

Toda duda, modificación del andamio después de diligenciada esta lista requiere de nueva elaboración

Observaciones

Yo, como ejecutor del trabajo en alturas he revisado que los puntos de esta lista de chequeo se cumplen satisfactoriamente.

Ejecutor del trabajo: Emmanuel C. Firma: EmC

Fecha de Revisión del andamio: 24-05-2021

Yo, como Coordinador de trabajo en alturas (Ing. residente, Insp SISO) he revisado que los puntos de esta lista de chequeo se cumple satisfactoriamente

Nombre: William Fonseca Vargas Firma:

Fecha de Revisión del andamio: 24-05-2021

1031

HIDRINCO INGENIERÍA CONTRA INCENDIO E HIDRÁULICA	GESTIÓN DE RECURSOS	F-GRS-031
	PREOPERACIONAL MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA TRONZADORA	FECHA: 03-05-2019
		VERSIÓN: 02

Obra/proyecto: Proyecto Mebog Ubicación: Mebog Sitio
Responsable: Instaladores Cargo: Instaladores
Periodo: del 3 al

IDENTIFICACIÓN	MODELO	MARCA	OPERADOR
176485	Dewalt	Dewalt	Instalador

EN CASO DE QUE ALGUN PARAMETRO SE CALIFIQUE CON NO CUMPLE (NC) LA MAQUINA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTA NO PODRA SER UTILIZADA HASTA QUE ESTE PARAMETRO SE LE DE LA CORRECION NECESARIA

FECHA DE REVISION	5-4-21			6-4-21			7-4-21			8-4-21			9-4-21		
ITEM A REVISAR	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA
Las partes de sujeción (agarradera y empuñadura) se encuentran en buenas condiciones para la operación	✓			✓			✓			✓			✓		
El botón de bloqueo de eje funciona correctamente para hacer el trabajo de ajuste de disco con llave hexagonal	✓			✓			✓			✓			✓		
La guarda fija cuenta con la totalidad de sus tornillos y están ajustados	✓			✓			✓			✓			✓		
La guarda móvil se mueve libremente y se encuentra sin ningún tipo de bloqueo	✓			✓			✓			✓			✓		
El disco que será utilizado, esta diseñado para el tipo de material a trabajar y sus revoluciones son compatibles con la maquina	✓			✓			✓			✓			✓		
La herramienta cuenta con la brida exterior y perno hexagonal ajustados	✓			✓			✓			✓			✓		
Extensiones eléctricas encauchetada calibre igual o mayor a 12, sin hilos expuestos ni añaduras y cuenta con clavijas en sus dos extremos	✓			✓			✓			✓			✓		
El cable eléctrico de la maquina, esta en perfectas condiciones, con enchufe, sin empalmes, sin roturas en su encauchetado y protector de cable	✓			✓			✓			✓			✓		
Se encuentra en funcionamiento el interruptor de encendido y sin bloqueos	✓			✓			✓			✓			✓		
El sistema de sujeción de piezas de trabajo se encuentra en funcionamiento (placa de torno, tuerca y mango de torno)	✓			✓			✓			✓			✓		
SE AUTORIZA OPERACIÓN	SI ✓	NO		SI ✓	NO		SI ✓	NO		SI ✓	NO		SI ✓	NO	
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN	Instalador			Instalador			Instalador			Instalador			Instalador		
RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN	Jhon			Jhon			Jhon			Jhon			Jhon		
CORRECIONES IDENTIFICADAS	//			//			Disco Desgastado			//			//		
CORRECION REALIZADA	//			//			Cambio de disco			//			//		

*Punto critico que inhabilita el uso del equipo para operar



1032