

[illegible]

CODIGO PLANTA FISICA No.	1502	DIRECCION:	CL 14 SUR # 2B - 0A	TIPO DE EMERGENCIA:	SERIALIZACIÓN	LUGAR DE LA EMERGENCIA:	PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN
CONCEPTO TECNICO							
DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA		ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA			REGISTRO FOTOGRAFICO		

<p>Debido a la emergencia sanitaria causada por el covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos, y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos</p>	<p>DIAGNOSTICO DE LA VISTA</p> <p>Se realiza la visita de diagnóstico a las instalaciones del colegio, evidenciando que este no cuenta con la señalización requerida por la secretaria de educación para el regreso progresivo y seguro a clases, adición se detecta en donde se va a realizar la señalización de demarcación con pintura con pases en adoquín, tablera y accesos en concreto</p>	<p>SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SERIALIZACIÓN DE PASILLOS Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRIALES (E 0.1 ML).</p> <p>SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CÍRCULOS EN LOS ACCESOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRIALES (diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO.</p> <p>SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE SERIALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRIALES (L: 0.50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TURBO: 0.1 ML).</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SERIALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS; TOMA DE TEMPERATURA. DE 23 X 33 EN LAS IED.</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SERIALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS; USAR TAPAPICOS, NO TOCAR CAMA, MANTENER DISTANCIA DE 23 X 33 EN LAS IED.</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SERIALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS; AFORCO, EN DE 25 X 20 EN LAS IED.</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SERIALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS; AREA DE ASUMIENTO, DE 20 X 20 EN LAS IED.</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SERIALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS; LANARSE LAS MANOS, EN DE 30 X 45 EN LAS IED.</p> <p>SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA, TRÁFICO SERIALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRIALES. (L: 0.50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TURBO: 0.1 ML).</p>
--	--	---

<p>Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONTRASOCIAL S.A.S. y que son contractuales.</p> <p>(*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución</p> <p>Se generan observaciones de calidad en la pluma que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 días calendario.</p> <p>Por parte de la Interventoría se realiza solicitud de templanza de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades figuradas en el ítem N°12 y 13 son cantidades parciales, lo cual se dejó abierta financieramente.</p>	<p>PRESUPUESTO APROX. EJECUTADO EN LA SEMANA</p> <p>\$ 8.254.220,84</p>
---	---


OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoría
AC2R Ingenieros & Proyectos S.A.S

TABLE 1

Elaboro: Ing. Juan Rincon / Oscar Salamanca - Interventoría AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRICTAL

OBJETO DEL CONTRATO		"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRICTALES".		CONTRATO	
INTERVENTOR		AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S		CONTRATO DE INTERVENTORIA No. COI.PCCNTR. 1400646	
CONTRATISTA		CONSTRUSOCIAL S.A.S.		CONTRATO DE OBRA No. COI.PCCNTR. 1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO:		23/04/2020		SEMANA 49 (MARZO 29 - ABRIL 04)	
FECHA DE INICIO:		29/03/2021			
FECHA DE TERMINACION:		1/04/2021			
CODIGO PLANTA FISICA No.		1512		DIRECCION:	
		KR 23 # 4 - 04 SUR		TIPO DE EMERGENCIA:	
				SEÑALIZACIÓN	
				LUGAR DE LA EMERGENCIA:	
				PASILLOS - ÁREAS DE REUNION	
				LOCALIDAD:	
				ANTONIO NARIÑO	
				INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA		CONCEPTO TECNICO		REGISTRO FOTOGRAFICO	
<p>Debido a la emergencia sanitaria causada por el covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y regulatoria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos</p>		<p>ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA</p> <p>SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRAFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE PASILLOS Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRICTALES (E.O. 1 ML).</p> <p>SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRAFICO Y DEMARCACIÓN PARA CÍRCULOS EN ÁREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRICTALES (diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO.</p> <p>SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRAFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA PASILLOS Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRICTALES (1.020 ML - ANCHO DE LÍNEA EN TUBO 0.1 ML).</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 22 X 33 EN LAS E.D.</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y REGULATORIA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 X 33 EN LAS E.D.</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: APOYO, EN DE 20 X 20 EN LAS E.D.</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE AQUECIMIENTO, DE 20 X 20 EN LAS E.D.</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 X 45 EN LAS E.D.</p> <p>SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRAFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA PASILLOS Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRICTALES (1.020 ML - ANCHO DE LÍNEA EN TUBO 0.1 ML).</p>			
<p>DIAGNOSTICO DE LA VISITA</p> <p>"Se realiza la visita de diagnóstico a las instalaciones del colegio, evidenciando que este no cuenta con la señalización requerida por la secretaria de educación para el regreso progresivo y seguro a clases, adición se evidencian focos de contagio, al igual que no hay demarcación, con pintura son pisos en taboleta y accesos en concreto</p>					

OBSERVACIONES TÉCNICAS:	Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales.	PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA
	Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 días calendario.	
Por parte de la interventoría se realiza solicitud de replazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°12 y 13 son cantidades parciales. La sede se deja abierta financieramente.		\$ 1.181.897,60

Juan Rincon
JUAN RINCON - Residente de Interventoría
 AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

Oscar Salamanca
OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoría
 AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

FIRMA

Elaboró: Ing. Juan Rincon / Oscar Salamanca - Interventoría AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO		"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES".		CONTRATO	
INTERVENTOR		AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S		CONTRATO DE INTERVENTORIA No. COI.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA		CONSTRUSOCIAL S.A.S.		CONTRATO DE OBRA No. COI.PCCNTR. 1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO:		23/04/2020		SEMANA 49 (MARZO 29 - ABRIL 04)	
FECHA DE INICIO:		1/04/2021		INSTITUCION:	
FECHA DE TERMINACION:		4/04/2021		CLASS SEDE C	
CODIGO PLANTA FISICA No.		839		DIRECCION:	
		CL 57 A SUR # 78 N. 21		TIPO DE EMERGENCIA:	
				SEÑALIZACION	
				LOCALIDAD:	
				KENNEDY	
				PASILLOS - ÁREAS DE REUNION	
				LUGAR DE LA EMERGENCIA:	
				REGISTRO FOTOGRAFICO	
DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA		CONCEPTO TECNICO			
Debido a la emergencia sanitaria causada por el covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos		<p>Suministro, trazado y aplicación de pintura tridimensional y demarcación para señalización de hallaz y corredores en las instituciones educativas distritales (le 0.1 m).</p> <p>Suministro, trazado y aplicación de pintura tridimensional y demarcación para círculos en áreas de acceso de las instituciones educativas distritales (diámetro 30 cm) colores amarillo y negro.</p> <p>Suministro, trazado y aplicación de pintura verde tridimensional y demarcación para líneas rectas y curvas de circulación para las instituciones educativas distritales, (le 0.50 m) - ancho de línea en todo (0.1 m).</p> <p>Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños, tema de temperatura, de 23 x 33 en las ED.</p> <p>Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: usar tapabocas, no tocar cara, mantener distancia de 2 x 20 en las ED.</p> <p>Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: alar, en de 20 x 20 en las ED.</p> <p>Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: área de aislamiento, de 20 x 20 en las ED.</p> <p>Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: lavarse las manos, en de 30 x 45 en las ED.</p> <p>Suministro, trazado y aplicación de pintura amarilla tridimensional y demarcación para flechas indicadoras de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales, (le 0.40 m) - ancho de línea en todo (0.1 m).</p>			
DIAGNOSTICO DE LA VISITA		<p>Se realiza la visita de diagnóstico a las instalaciones del colegio, evidenciando que este no cuenta con la señalización requerida por la secretaria de educación para el regreso progresivo y seguro a clases, adición se observa que las superficies en donde se va a realizar la demarcación con pintura son pisos en tableta y accesos en concreto</p>			
OBSERVACIONES TECNICAS:		<p>Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales. (*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución</p> <p>Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 días calendario.</p> <p>Por parte de la interventoría se realiza solicitud de reemplazo de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°12 y 13 son cantidades parciales. La sexta se deja abierta financieramente.</p>			
		PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA			
		\$ 1.445.723,40			
FIRMA		FIRMA			
JUAN RINCON - Residente de interventoría AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S		OSCAR SALAMANCA - Residente de interventoría AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S			

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRICTAL

OBJETO DEL CONTRATO		"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRICTALES".		CONTRATO			
INTERVENIOR		AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S		CONTRATO DE INTERVENTORIA No. COI.PCCNTR. 140846			
CONTRATISTA		CONSTRUISOCIAL S.A.S.		CONTRATO DE OBRA No. COI.PCCNTR. 143286			
FECHA INICIO DEL CONTRATO:		23/04/2020		SEMANA 49 (MARZO 29 - ABRIL 04)			
FECHA DE INICIO:		29/03/2021					
FECHA DE TERMINACION:		31/03/2021					
INSTITUCION:		LEON DE GREIFF SEDE A		LOCALIDAD:		CIUDAD BOLIVAR	
CODIGO PLANTA FISICA No.		1943		DIRECCION:		Km 17 B BIS A # 67 - 30 SUR	
TIPO DE EMERGENCIA:				SEÑALIZACION		LUGAR DE LA EMERGENCIA:	
PASILLOS - ÁREAS DE REUNION							
CONCEPTO TECNICO							
DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA		REGISTRO FOTOGRAFICO					
<p>Debido a la emergencia sanitaria causada por el covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los patios y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos</p>		              					
DIAGNOSTICO DE LA VISITA		<p>Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUISOCIAL S.A.S. y que son contractuales:</p> <p>[*] Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Auto y desinfección final de áreas para entrega a la institución</p> <p>Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 días calendario.</p> <p>Por parte de la Interventoría se realiza solicitud de reemplazo de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°12 y 13 son cantidades parciales, la sede se deja abierta financieramente.</p>					
PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA		\$ 5.817.277,00					

Juan Rincon

JUAN RINCON - Residente de Interventoría
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

Oscar Salamanca

























OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoría
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

FIRMA



Elaboró: Ing. Juan Rincon / Oscar Salamanca - Interventoría AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRICTAL

OBJETO DEL CONTRATO		"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRICTALES".		CONTRATO	
INTERVENIOR		AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S		CONTRATO DE INTERVENTORIA No. COI.PCCNTR. 1440446	
CONTRATISTA		CONSTRUSOCIAL S.A.S.		CONTRATO DE OBRA No. COI.PCCNTR. 1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO:		23/04/2020		SEMANA 49 (MARZO 29 - ABRIL 04)	
FECHA DE INICIO:		27/03/2021		INSTITUCION:	
FECHA DE TERMINACION:		3/04/2021		COLEGIO NACIONAL NICOLAS ESGUERRA SEDE A	
CODIGO PLANTA FISICA No.		866		DIRECCION:	
		CL 9 C # 48 - 52		TIPO DE EMERGENCIA:	
				SEÑALIZACION	
				LUGAR DE LA EMERGENCIA:	
				PASILLOS - AREAS DE REUNION	
				LOCALIDAD:	
				KENNEDY	

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA		CONCEPTO TECNICO		REGISTRO FOTOGRAFICO	
ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA					
Debido a la emergencia sanitaria causada por el covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos		<p>Suministro, trazado y aplicación de pintura tricolor y demarcación para señalización de hallos y corredores en las instituciones educativas distritales (le: 0.1 m).</p> <p>Suministro, trazado y aplicación de pintura tricolor y demarcación para círculos en áreas de acceso de las instituciones educativas distritales (diámetro 30 cm) colores amarillo y negro.</p> <p>Suministro, trazado y aplicación de pintura verde tricolor señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (l: 0.56 m - ancho de flecha en tubo: 0.1 m).</p> <p>Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: lana de temperatura, de 23 x 33 en las ED.</p> <p>Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: usar tapabocas, no tocar cara, mantener distancia de 23 x 33 en las ED.</p> <p>Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: ahora, en de 20 x 20 en las ED.</p>		                               	
Se realiza la visita de diagnóstico a las instalaciones del colegio, evidenciando que este no cuenta con la señalización requerida por la secretaría de educación para el registro progresivo y seguro a clases, adición se observa que las superficies en donde se va a realizar la demarcación con pintura son pisos en tablero y accederos en concreto		<p>Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: ahora, en de 20 x 20 en las ED.</p> <p>Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: área de alimentación, de 20 x 20 en las ED.</p> <p>Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: lavase las manos, en de 30 x 45 en las ED.</p> <p>Suministro, trazado y aplicación de pintura amarilla tricolor señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (l: 0.56 m - ancho de flecha en tubo: 0.1 m).</p>		                               	

OBSERVACIONES TECNICAS:	Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales. (*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Asso y desinfección final de áreas para entrega a la institución. Se generen observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 días calendario.	PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA
	Por parte de la intervención se realiza solicitud de tiempos de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades propuestas en el acta N°12 y 13 son cantidades parciales. La sede se deja abierta financieramente.	
		\$ 6.738.657,00

 JUAN RINCON - Residente de Interventoría AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S	 OSCAR SALAMANCA Residente de Interventoría AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S
--	--

Elaboro: Ing. Juan Rincon / Orcasalamanca - Interventoría AC2R

FBMA

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRICTAL									
OBJETO DEL CONTRATO		"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRICTALES".			CONTRATO				
INTERVENIOR		AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S			CONTRATO DE INTERVENTORIA No. COI.PCCNTR. 140646				
CONTRATISTA		CONSTRUSOCIAL S.A.S.			CONTRATO DE OBRA No. COI.PCCNTR. 143286				
FECHA INICIO DEL CONTRATO:		23/04/2020			SEMANA 49 (MARZO 29 - ABRIL 04)				
FECHA DE INICIO:		27/03/2021			INSTITUCION:		MONTEBLANCO SEDE C		
FECHA DE TERMINACION:		30/03/2021			DIRECCION:		USME		
CODIGO PLANTA FISICA No.		542			TIPO DE EMERGENCIA:		PASILLOS - ÁREAS DE REUNION		
					SEÑALIZACIÓN				
					LUGAR DE LA EMERGENCIA:				
					LOCALIDAD:				
					USME				
					PASILLOS - ÁREAS DE REUNION				
					LUGAR DE LA EMERGENCIA:				
					LOCALIDAD:				
					USME				
					PASILLOS - ÁREAS DE REUNION				
					LUGAR DE LA EMERGENCIA:				
					LOCALIDAD:				
					USME				
					PASILLOS - ÁREAS DE REUNION				
					LUGAR DE LA EMERGENCIA:				
					LOCALIDAD:				
					USME				
					PASILLOS - ÁREAS DE REUNION				
					LUGAR DE LA EMERGENCIA:				
					LOCALIDAD:				
					USME				
					PASILLOS - ÁREAS DE REUNION				
					LUGAR DE LA EMERGENCIA:				
					LOCALIDAD:				
					USME				
					PASILLOS - ÁREAS DE REUNION				
					LUGAR DE LA EMERGENCIA:				
					LOCALIDAD:				
					USME				
					PASILLOS - ÁREAS DE REUNION				
					LUGAR DE LA EMERGENCIA:				
					LOCALIDAD:				
					USME				
					PASILLOS - ÁREAS DE REUNION				
					LUGAR DE LA EMERGENCIA:				
					LOCALIDAD:				
					USME				
					PASILLOS - ÁREAS DE REUNION				
					LUGAR DE LA EMERGENCIA:				
					LOCALIDAD:				
					USME				
					PASILLOS - ÁREAS DE REUNION				
					LUGAR DE LA EMERGENCIA:				
					LOCALIDAD:				
					USME				
					PASILLOS - ÁREAS DE REUNION				
					LUGAR DE LA EMERGENCIA:				
					LOCALIDAD:				
					USME				
					PASILLOS - ÁREAS DE REUNION				
					LUGAR DE LA EMERGENCIA:				
					LOCALIDAD:				
					USME				
					PASILLOS - ÁREAS DE REUNION				
					LUGAR DE LA EMERGENCIA:				
					LOCALIDAD:				
					USME				
					PASILLOS - ÁREAS DE REUNION				
					LUGAR DE LA EMERGENCIA:				
					LOCALIDAD:				
					USME				
					PASILLOS - ÁREAS DE REUNION				
					LUGAR DE LA EMERGENCIA:				
					LOCALIDAD:				
					USME				
					PASILLOS - ÁREAS DE REUNION				
					LUGAR DE LA EMERGENCIA:				
					LOCALIDAD:				
					USME				
					PASILLOS - ÁREAS DE REUNION				
					LUGAR DE LA EMERGENCIA:				
					LOCALIDAD:				
					USME				
					PASILLOS - ÁREAS DE REUNION				
					LUGAR DE LA EMERGENCIA:				
					LOCALIDAD:				
					USME				
					PASILLOS - ÁREAS DE REUNION				
					LUGAR DE LA EMERGENCIA:				
					LOCALIDAD:				
					USME				
					PASILLOS - ÁREAS DE REUNION				
					LUGAR DE LA EMERGENCIA:				
					LOCALIDAD:				
					USME				
					PASILLOS - ÁREAS DE REUNION				
					LUGAR DE LA EMERGENCIA:				
					LOCALIDAD:				
					USME				
					PASILLOS - ÁREAS DE REUNION				
					LUGAR DE LA EMERGENCIA:				
					LOCALIDAD:				
					USME				
					PASILLOS - ÁREAS DE REUNION				
					LUGAR DE LA EMERGENCIA:				
					LOCALIDAD:				
					USME				
					PASILLOS - ÁREAS DE REUNION				
					LUGAR DE LA EMERGENCIA:				
					LOCALIDAD:				
					USME				
					PASILLOS - ÁREAS DE REUNION				
					LUGAR DE LA EMERGENCIA:				
					LOCALIDAD:				
					USME				
					PASILLOS - ÁREAS DE REUNION				
					LUGAR DE LA EMERGENCIA:				
					LOCALIDAD:				
					USME				
					PASILLOS - ÁREAS DE REUNION				
					LUGAR DE LA EMERGENCIA:				
					LOCALIDAD:				
					USME				
					PASILLOS - ÁREAS DE REUNION				
					LUGAR DE LA EMERGENCIA:				
					LOCALIDAD:				
					USME				
					PASILLOS - ÁREAS DE REUNION				
					LUGAR DE LA EMERGENCIA:				
					LOCALIDAD:				
					USME				
					PASILLOS - ÁREAS DE REUNION				
					LUGAR DE LA EMERGENCIA:				
					LOCALIDAD:				
					USME				
					PASILLOS - ÁREAS DE REUNION				
					LUGAR DE LA EMERGENCIA:				
					LOCALIDAD:				
					USME				
					PASILLOS - ÁREAS DE REUNION				
					LUGAR DE LA EMERGENCIA:				
					LOCALIDAD:				
					USME				
					PASILLOS - ÁREAS DE REUNION				
					LUGAR DE LA EMERGENCIA:				
					LOCALIDAD:				
					USME				
					PASILLOS - ÁREAS DE REUNION				
					LUGAR DE LA EMERGENCIA:				
					LOCALIDAD:				
					USME				
					PASILLOS - ÁREAS DE REUNION				
					LUGAR DE LA EMERGENCIA:				
					LOCALIDAD:				
					USME				
					PASILLOS - ÁREAS DE REUNION				
					LUGAR DE LA EMERGENCIA:				
					LOCALIDAD:				
					USME				
					PASILLOS - ÁREAS DE REUNION				
					LUGAR DE LA EMERGENCIA:				
					LOCALIDAD:				
					USME				
					PASILLOS - ÁREAS DE REUNION				
					LUGAR DE LA EMERGENCIA:				
					LOCALIDAD:				
					USME				
					PASILLOS - ÁREAS DE REUNION				
					LUGAR DE LA EMERGENCIA:				
					LOCALIDAD:				
					USME				
					PASILLOS - ÁREAS DE REUNION				
					LUGAR DE LA EMERGENCIA:				
					LOCALIDAD:				
					USME				
					PASILLOS - ÁREAS DE REUNION				
					LUGAR DE LA EMERGENCIA:				
					LOCALIDAD:				
					USME				
					PASILLOS - ÁREAS DE REUNION				
					LUGAR DE LA EMERGENCIA:				
					LOCALIDAD:				
					USME				
					PASILLOS - ÁREAS DE REUNION				
					LUGAR DE LA EMERGENCIA:				
					LOCALIDAD:				
					USME				
					PASILLOS - ÁREAS DE REUNION				
					LUGAR DE LA EMERGENCIA:				
					LOCALIDAD:				
					USME				
					PASILLOS - ÁREAS DE REUNION				
					LUGAR DE LA EMERGENCIA:				
					LOCALIDAD:				
					USME				
					PASILLOS - ÁREAS DE REUNION				
					LUGAR DE LA EMERGENCIA:				
					LOCALIDAD:				
					USME				
					PASILLOS - ÁREAS DE REUNION				
					LUGAR DE LA EMERGENCIA:				
					LOCALIDAD:				
					USME				
					PASILLOS - ÁREAS DE REUNION				
					LUGAR DE LA EMERGENCIA:				
					LOCALIDAD:				
					USME				
					PASILLOS - ÁREAS DE REUNION				
					LUGAR DE LA EMERGENCIA:				
					LOCALIDAD:				
					USME				
					PASILLOS - ÁREAS DE REUNION				
					LUGAR DE LA EMERGENCIA:				
					LOCALIDAD:				
					USME				
					PASILLOS - ÁREAS DE REUNION				
					LUGAR DE LA EMERGENCIA:				
					LOCALIDAD:				
					USME				
					PASILLOS - ÁREAS DE REUNION				
					LUGAR DE LA EMERGENCIA:				
					LOCALIDAD:				
					USME				
					PASILLOS - ÁREAS DE REUNION				
					LUGAR DE LA EMERGENCIA:				
					LOCALIDAD:				
					USME				
					PASILLOS - ÁREAS DE REUNION				
					LUGAR DE LA EMERGENCIA:				
					LOCALIDAD:				
					USME				
					PASILLOS - ÁREAS DE REUNION				
					LUGAR DE LA EMERGENCIA:				
					LOCALIDAD:				
					USME				
					PASILLOS - ÁREAS DE REUNION				
					LUGAR DE LA EMERGENCIA:				
					LOCALIDAD:				
					USME				
					PASILLOS - ÁREAS DE REUNION				
					LUGAR DE LA EMERGENCIA:				
					LOCALIDAD:				
					USME				
					PASILLOS - ÁREAS DE REUNION				
					LUGAR DE LA EMERGENCIA:				
					LOCALIDAD:				
					USME				
					PASILLOS - ÁREAS DE REUNION				
					LUGAR DE LA EMERGENCIA:				
					LOCALIDAD:				
					USME				
					PASILLOS - ÁREAS DE REUNION				
					LUGAR DE LA EMERGENCIA:				
					LOCALIDAD:				
					USME				
					PASILLOS - ÁREAS DE REUNION				
					LUGAR DE LA EMERGENCIA:				
					LOCALIDAD:				
					USME				
					PASILLOS - ÁREAS DE REUNION				
					LUGAR DE LA EMERGENCIA:				
					LOCALIDAD:				
					USME				
					PASILLOS - ÁREAS DE REUNION				
					LUGAR DE LA EMERGENCIA:				
					LOCALIDAD:				

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRICTAL

OBJETO DEL CONTRATO		"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRICTALES".		CONTRATO			
INTERVENTOR		AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S		CONTRATO DE INTERVENTORIA No. COI.PCCNTR. 140046			
CONTRATISTA		CONSTRUSOCIAL S.A.S.		CONTRATO DE OBRA No. COI.PCCNTR.1436286			
FECHA INICIO DEL CONTRATO:		1/07/2021		SEMANA 49 (MARZO 29 - ABRIL 04)			
FECHA DE INICIO:		29/03/2021		INSTITUCION:		ANTONIO JOSE DE SUCRE SEDE A	
FECHA DE TERMINACION:		1/04/2021		DIRECCION:		CL 11 # 65 B - 10	
CODIGO PLANTA FISICA No.		1401		TIPO DE EMERGENCIA:		SEÑALIZACION	
				LOCALIDAD:		PUENTE ARANDA	
				LUGAR DE LA EMERGENCIA:		PASILLOS - ÁREAS DE REUNION	
DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA		CONCEPTO TECNICO					
<p>Debido a la emergencia sanitaria causada por el covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos.</p>		<p>ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA</p> <p>SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRAFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE PASILLOS Y CORRIDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRICTALES (E.O.1 ML).</p> <p>SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRAFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRICTALES (E.O.1 ML).</p> <p>SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRAFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRICTALES (E.O.1 ML).</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA DE 23 X 33 EN LAS IED.</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR ZAFEROS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA DE 2 X 3 EN LAS IED.</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ADOJO, EN DE 20 X 30 EN LAS IED.</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE ALCANCE DE 20 X 20 EN LAS IED.</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS EN DE 30 X 45 EN LAS IED.</p> <p>SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA, AMARILLA TRAFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRICTALES (E.O.1 ML).</p>					
<p>Se realiza la visita de diagnóstico a las instalaciones del colegio, evidenciando que este no cuenta con la señalización requerida por la secretaria de educación para el regreso progresivo y seguro a clases, adición se observa que las superficies en donde se va a realizar la demarcación con pintura (pisos) en su mayoría se encuentran encerrado</p>		<p>REGISTRO FOTOGRAFICO</p>  					
DIAGNOSTICO DE LA VISITA							
OBSERVACIONES TECNICAS:		<p>Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales.</p> <p>[*] Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución.</p> <p>Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 días calendario.</p> <p>Por parte de la interventoría se realiza solicitud de remediación de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°12 y 13 son cantidades parciales. La sede se dejó abierta financieramente.</p>		PRESUPUESTO APROX. EJECUTADO EN LA SEMANA		\$ 1.377.225,80	
<p>JUAN RINCON - Residente de interventoría AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S</p>		<p>OSCAR SALAMANCA - Residente de interventoría AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S</p>					
<p>Juan Rincon</p>		<p>R. Salama</p>					
FIRMA		Elabora: Ing. Juan Rincon / Oscar Salamanca - Interventoría AC2R					

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRICTAL

OBJETO DEL CONTRATO		"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS, SERVICIOS PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES".		CONTRATO	
INTERVENTOR		AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S		CONTRATO DE INTERVENTORIA No. COI.PCCNTR.1440V46	
CONTRATISTA		CONSTRUSOCIAL S.A.S.		CONTRATO DE OBRA No. COI.PCCNTR.1432V86	
FECHA INICIO DEL CONTRATO:		23/04/2020		SEMANA 49 (MARZO 29 - ABRIL 04)	
FECHA DE INICIO:		1/04/2021			
FECHA DE TERMINACION:		4/04/2021			
CÓDIGO PLANTA FÍSICA No.		211		INSTITUCION: SIMON RODRIGUEZ SEDE A	
DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA		DIRECCION: CL 69 # 11 - 27		TIPO DE EMERGENCIA: SEÑALIZACIÓN	
<p>Debido a la emergencia sanitaria causada por el covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentaron posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y regulatoria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos.</p>		ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA		REGISTRO FOTOGRAFICO	
<p>Suministro, trazado y aplicación de pintura tráfico y demarcación para señalización de pasillos y corredores en las instituciones educativas distritales (E.O.I. M.U.).</p> <p>Suministro, trazado y aplicación de pintura tráfico y demarcación para círculos en áreas comunes de las instituciones educativas distritales (diámetro 30 cm). Colores: amarillo y negro.</p> <p>Suministro, trazado y aplicación de pintura verde tráfico señalización y demarcación de las flechas indicadoras de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (1.03 m.l. ancho de flecha en tubo 0.1 m.l.).</p> <p>Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: Toma de temperatura, de 23 x 33 en las E.D.</p> <p>Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: Usar tapabocas, no tocar cara, mantener distancia, de 23 x 33 en las E.D.</p> <p>Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: Aforo, en las E.D. de 20 x 30 en las E.D.</p> <p>Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: Área de aislamiento, de 20 x 20 en las E.D.</p> <p>Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: Lavarse las manos, en 20 x 45 en las E.D.</p> <p>Suministro, trazado y aplicación de pintura, amarilla, tráfico señalización y demarcación requerida por la SED, cuenta con una portieria vehicular y a su vez tambien es empleada para el ingreso de estudiantes, las superficies a intervenir son en concreto, madera, baldosa y concreto asfáltico.</p>		<p>Suministro, trazado y aplicación de pintura tráfico y demarcación para señalización de pasillos y corredores en las instituciones educativas distritales (E.O.I. M.U.).</p> <p>Suministro, trazado y aplicación de pintura tráfico y demarcación para círculos en áreas comunes de las instituciones educativas distritales (diámetro 30 cm). Colores: amarillo y negro.</p> <p>Suministro, trazado y aplicación de pintura verde tráfico señalización y demarcación de las flechas indicadoras de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (1.03 m.l. ancho de flecha en tubo 0.1 m.l.).</p> <p>Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: Toma de temperatura, de 23 x 33 en las E.D.</p> <p>Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: Usar tapabocas, no tocar cara, mantener distancia, de 23 x 33 en las E.D.</p> <p>Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: Aforo, en las E.D. de 20 x 30 en las E.D.</p> <p>Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: Área de aislamiento, de 20 x 20 en las E.D.</p> <p>Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: Lavarse las manos, en 20 x 45 en las E.D.</p> <p>Suministro, trazado y aplicación de pintura, amarilla, tráfico señalización y demarcación requerida por la SED, cuenta con una portieria vehicular y a su vez tambien es empleada para el ingreso de estudiantes, las superficies a intervenir son en concreto, madera, baldosa y concreto asfáltico.</p>			
DIAGNOSTICO DE LA VISITA					
OBSERVACIONES TÉCNICAS:		Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales. [*] Por salubridad de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas, para entrega a la institución. Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 días calendario. Por parte de la interventoría se realiza solicitud de remoción de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°12 y 13 son cantidades parciales. La sede se deja abierta financieramente.		PRESUPUESTO A PROX. EJECUTADO EN LA SEMANA	
				\$ 3.358.250,16	
		JUAN BINCON - Residente de interventoría AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S		OSCAR SALAMANCA - Residente de interventoría AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S	
				FIRMA	

SECRETARIA DE EDUCACION DISTITAL

OBJETO DEL CONTRATO		"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MEJORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES".		CONTRATO	
INTERVENTOR		AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S		CONTRATO DE INTERVENTORIA No. COI-PCCNTR-1440446	
CONTRATISTA		CONSTRUSOCIAL S.A.S.		CONTRATO DE OBRA No. COI-PCCNTR-1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO:		23/04/2020			
FECHA DE INICIO:		31/03/2021			
FECHA DE TERMINACION:		3/04/2021			
INSTITUCION:		SIMON RODRIGUEZ SEDE B		LOCALIDAD: CHAPINERO	
CORIGO PLANTA FISICA No. 207		DIRECCION: CL 65 BIS # 3 - 30		TIPO DE EMERGENCIA: SEÑALIZACIÓN	
DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA		CONCEPTO TECNICO		REGISTRO FOTOGRAFICO	
<p>Debido a la emergencia sanitaria causada por el covid-19 la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos</p>		<p>ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA</p> <p>SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCAÇÃO PARA SEÑALIZACIÓN DE PASILLOS Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E 0.1 ML).</p> <p>SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCAÇÃO PARA CIRCULOS EN PASILLOS Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO.</p> <p>SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCAÇÃO DE CIRCULOS Y PASILLOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (10.50 ML ANCHO DE PINTA EN TUBO 0.1 ML).</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALERICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGUN DISEÑOS, TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 X 33 EN LAS E.D.</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALERICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGUN DISEÑOS, USAR PAPERSCAR, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 X 33 EN LAS E.D.</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALERICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGUN DISEÑOS, AFORO, EN DE 20 X 20 EN LAS E.D.</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALERICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGUN DISEÑOS, AREA DE ALUMINUMTO, DE 20 X 20 EN LAS E.D.</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALERICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGUN DISEÑOS, LAVABO LAS MANOS, EN DE 30 X 43 EN LAS E.D.</p> <p>SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA, AMARILLA, TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCAÇÃO PARA CIRCULOS Y PASILLOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (10.50 ML ANCHO DE PINTA EN TUBO 0.1 ML).</p>			
DIAGNOSTICO DE LA VISITA					
<p>Se realiza la visita a las instalaciones del colegio, se observa que este no cuenta con la demarcación requerida por la SED, cuenta con una sola puerta empleada como ingreso y salida del personal estudiantil, la superficie a intervenir son en concreto baldoso.</p>					
OBSERVACIONES TECNICAS:		<p>Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S, y que son contractuales.</p> <p>(*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución</p> <p>Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 días calendario.</p> <p>Por parte de la Interventoría se realiza solicitud deemplaza de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual los contratistas liquidador en el acta N°72 y 13 son cantidades parciales. La sede se dejó abierta financieramente.</p>		<p>PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA</p> <p>\$ 1.171.043,88</p>	
<p><i>Juan Rincon</i></p> <p>JUAN RINCON - Residente de Interventoría</p> <p>AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S</p>		<p><i>Oscar Salamanca</i></p> <p>OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoría</p> <p>AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S</p>		<p>FIRMA</p>	

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTOR		"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO A LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRIALES".	CONTRATO	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. COI.PCCNTR. 1402446			
	CONTRATISTA							
	FECHA INICIO DEL CONTRATO:							
	FECHA DE INICIO:							
FECHA DE TERMINACION:			SEMANA 49 (MARZO 29 - ABRIL 04)					
			INSTITUCION:	ENTRE NUBES SUR ORIENTAL SEDE A	CONTRATO DE OBRA No. COI.PCCNTR: 1432286			
			ACZR INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S					
			CONSTRUSOCIAL S.A.S.					

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA		CONCEPTO TECNICO					REGISTRO FOTOGRAFICO
ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA		DIRECCION:	CL 43 B SUR # 1 D - 03 ESTE	TIPO DE EMERGENCIA:	SEÑALIZACIÓN	LUGAR DE LA EMERGENCIA:	PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN
CORRIGO PLANTA, FISICA No.	414						

<p>Debido a la emergencia sanitaria causada por el covid-19 y la circulación continua de los estudiantes por los pasillos, y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos</p>	<p>DIAGNOSTICO DE LA VISITA</p>	<p>SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRAFICO Y DEMARCAÇÃO PARA SEÑALIZACIÓN DE PASILLOS Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRIALES (E.O.1 MLI).</p> <p>SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRAFICO Y DEMARCAÇÃO PARA CIRCULOS EN ÁREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRIALES (dómine 30 cm) COLORES: AMARILLO Y NEGRO.</p> <p>SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRAFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCAÇÃO PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRIALES (L: 0.50 ML.- ANCHO DE FLECHA EN TUBO 0.1 MLI).</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA. SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 X33 EN LAS IED.</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA. SEGÚN DISEÑOS: USAR JARABOSCA, NO TOCAR CABA, MANTENER DISTANCIA DE 23 X33 EN LAS IED.</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA. SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 X 20 EN LAS IED.</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA. SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE ASAMBLEO, DE 20 X 20 EN LAS IED.</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA. SEGÚN DISEÑOS: LAVABOS LAS MANOS, EN DE 30 X 45 EN LAS IED.</p> <p>SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA, AMARILLA, TRAFICO, SEÑALIZACIÓN Y DEMARCAÇÃO PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRIALES (L:0.50 ML.- ANCHO DE FLECHA EN TUBO 0.1 MLI).</p>	
---	--	--	--

OBSERVACIONES TECNICAS:	PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA
<p>Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales.</p> <p>(*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución</p> <p>Se generan observaciones de calidad en la pluma que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 días calendario.</p> <p>Por parte de la interventoría se realiza solicitud de tiempos de señalización y señalizaciones para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual los candidatos fallaron en el ítem N°12 y 13 son actividades pendientes, la sede se dejó abierta financieramente.</p>	\$ 2.369.607,08


JUAN BINCON. Residente de Interventoría
AC28 Ingeniería & Proyectos S.A.S.

OBJETO DEL CONTRATO	<p>"INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES".</p>		CONTRATO	<p>Ingeniería & Proyectos S.A.S.</p>			
	INTERVENTOR						
	CONTRATISTA						
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	22/04/2020		CONTRATO DE INTERVENTORIA No. COI.PCCNTR.140846				
FECHA DE INICIO:	30/03/2021		CONTRATO DE OBRA No. COI.PCCNTR.1436286				
FECHA DE TERMINACIÓN:	2/04/2021		SEMANA 49 (MARZO 29 - ABRIL 04)				
		INSTITUCIÓN:		ENTRE NUBES SUR ORIENTAL SEDE B			
		LOCALIDAD:		SAN CRISTÓBAL			

CODIGO PLANTA FISICA No.	439	DIRECCION:	CL 40 A SUR # 0 - 50 ESTE -- 30° ESTE	CL 40 B SUR # 1.	TIPO DE EMERGENCIA:	SERIALIZACIÓN	LUGAR DE LA EMERGENCIA:	PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN
CONCEPTO TECNICO								
DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA					ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA			
					REGISTRO FOTOGRAFICO			

<p>Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19, la circulación continua de personas en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se crearon políticas, focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos</p>	<p>DIAGNOSTICO DE LA VISITA</p> <p>SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCAÇÃO PARA SERIALIZACIÓN DE PASILLOS Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRIALES (E 0.1 MLI).</p> <p>SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCAÇÃO PARA CIRCULOS EN ÁREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRIALES (diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO.</p> <p>SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SERIALIZACIÓN Y DEMARCAÇÃO PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRIALES. (L: 0.50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TURBO: 0.1 MLI).</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SERIALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS; TOMA DE TEMPERATURA. DE 23 X 33 EN LAS IED.</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SERIALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS; USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA DE 23 X 33 EN LAS IED.</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SERIALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS; AFORO. EN DE 20 X 20 EN LAS IED.</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SERIALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS; AREA DE ALUMINIENTO. DE 20 X 20 EN LAS IED.</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SERIALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS; LAVARSE LAS MANOS. EN DE 30 X 45 EN LAS IED.</p> <p>SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SERIALIZACIÓN Y DEMARCAÇÃO PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRIALES. (L: 0.50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TURBO: 0.1 MLI).</p>	<p>El colegio cuenta con una única puerta de ingreso para todo el personal, tiene doble jornada, cuenta con tres tipos de piso, cerámica, concreto y granta. Se establece que esta en condiciones óptimas para iniciar su intervención</p>
--	--	--

OBSERVACIONES TECNICAS:		PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA
Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales. [*] Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución Se generan observaciones de calidad en la pluma que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 días calendario. Por parte de la interventoría se realiza calidad de verificación de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el ítem 12 y 13 son cantidades parciales; la sede se deja abierta financieramente.		\$ 1.348.101,20


JUAN BINCON - Residente de Interventoría
ACR Ingeniería & Proyectos S.A.S


OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoría
ACR Ingeniería & Proyectos S.A.S

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRICTAL

OBJETO DEL CONTRATO		"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES".		CONTRATO		 Ingeniería & Proyectos S.A.S.
INTERVENTOR		AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S		CONTRATO DE INTERVENTORIA No. COI.PCCNTR.1400646		
CONTRATISTA		CONSTRUSOCIAL S.A.S.		CONTRATO DE OBRA No. COI.PCCNTR.143286		
FECHA INICIO DEL CONTRATO:		22/04/2020		SEMANA 49 (MARZO 29 - ABRIL 04)		
FECHA DE INICIO:		1/04/2021		INSTITUCION: VEINTE DE JULIO SEDE A		LOCALIDAD: SAN CRISTÓBAL
FECHA DE TERMINACION:		3/04/2021				
CODIGO PLANTA FISICA No.		461		DIRECCION: KR 7 # 24 - 01 SUR -- KR 7 A # 24 - 01 SUR	TIPO DE EMERGENCIA: SEÑALIZACIÓN	LUGAR DE LA EMERGENCIA: PASILLOS - ÁREAS DE REUNION
DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA		CONCEPTO TECNICO				REGISTRO FOTOGRAFICO
		ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA				

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA	ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA	REGISTRO FOTOGRAFICO
Debido a la emergencia sanitaria causada por el covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los patios y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCAÇÃO PARA SEÑALIZACIÓN DE PASILLOS Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRICTALES (E.O.1 ML). SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCAÇÃO PARA CÍRCULOS EN ÁREAS Y ACCESOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRICTALES (Diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO. SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCAÇÃO PARA SEÑALIZACIÓN DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRICTALES (E.O.30 ML - ANCHO DE LÍNEA EN TUBO 0.1 ML). SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 X 33 EN LAS SED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 X 33 EN LAS SED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 X 20 EN LAS SED.	
DIAGNOSTICO DE LA VISITA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 X 45 EN LAS SED. SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCAÇÃO PARA FLECHAS INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRICTALES (E.O.30 ML - ANCHO DE LÍNEA EN TUBO 0.1 ML).	


OBSERVACIONES TÉCNICAS:	Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales. (*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Afso y desinfección final de áreas para entrega a la institución. Se generan observaciones de calidad en la primera que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 días calendario. Por parte de la interventoría se realiza solicitud de remplazo de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°12 y 13 son cantidades parciales. La sede se dejó abierta financieramente.	PRESUPUESTO APROX. EJECUTADO EN LA SEMANA
		\$ 3.254.889,12

JUAN RINCON - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

FRMA

Bolivia: Ing. Juan Rincon / Oscar Salamanca - Interventoría AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRICTAL									
OBJETO DEL CONTRATO		INTERVENIOR		CONTRATISTA		CONTRATO		INGENIERIA & PROYECTOS S.A.S	
"INTERVENCIÓN TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES".		AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S		CONSTRUSOCIAL S.A.S.		CONTRATO DE INTERVENCIÓN No. COI.PCCNIR. 140646		CONTRATO DE OBRA No. COI.PCCNIR. 143286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO:		23/04/2020		INSTITUCIÓN:		SEMANA 49 (MARZO 29 - ABRIL 04)		LOCALIDAD:	
FECHA DE INICIO:		31/03/2021		DIRECCIÓN:		KR 77 B # 74 A - 02		TABORA SEDE A	
FECHA DE TERMINACIÓN:		2/04/2021		TIPO DE EMERGENCIA:		SEÑALIZACIÓN		PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN	
CÓDIGO PLANTA RÍSCA No.		1001		LUGAR DE LA EMERGENCIA:		PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN		ENGATIVÁ	
CONCEPTO TÉCNICO									
DESCRIPCIÓN DE LA EMERGENCIA		REGISTRO FOTOGRÁFICO							
<p>Se realiza la visita de diagnóstico a las instalaciones del colegio, evidenciando que este no cuenta con la señalización requerida por la secretaria de educación para el registro progresivo y seguro a clases, adicional se observa que las superficies en donde se va a realizar la demarcación con pintura (pisos) en su mayoría se encuentran encerao</p>		<p>Actividades ejecutadas en la semana</p> <p>Suministro, trazado y aplicación de pintura tricolor y demarcación para señalización de pasillos y corredores en las instituciones educativas distritales (6.01 ml).</p> <p>Suministro, trazado y aplicación de pintura tricolor y demarcación para circular en áreas de acceso de las instituciones educativas distritales (diámetro 30 cm) colores amarillo y negro.</p> <p>Suministro, trazado y aplicación de pintura verde tricolor señalización y demarcación para el registro progresivo y seguro a clases en las instituciones educativas distritales, (1.05) ml - ocho de fecha en la obra (1.14).</p> <p>Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: toma de temperatura de 23 x 33 en las ED.</p> <p>Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: usar tapabocas, no tocar cara, mantener distancia, de 23 x 33 en las ED.</p> <p>Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: área de aislamiento de 20 x 20 en las ED.</p> <p>Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: lavase las manos, en de 30 x 45 en las ED.</p> <p>Suministro, trazado y aplicación de pintura amarilla tricolor señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales, (1.03) ml - cinco de fecha en la obra (1.14).</p>							
<p>DIAGNOSTICO DE LA VISITA</p> <p>Se realiza la visita de diagnóstico a las instalaciones del colegio, evidenciando que este no cuenta con la señalización requerida por la secretaria de educación para el registro progresivo y seguro a clases, adicional se observa que las superficies en donde se va a realizar la demarcación con pintura (pisos) en su mayoría se encuentran encerao</p>									
OBSERVACIONES TÉCNICAS:		<p>Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales.</p> <p>[*] Por salubridad de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución.</p> <p>Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 días calendario.</p> <p>Por parte de la Interventoría se realiza salubridad de rempuza de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades fundadas en el acta N°12 y 13 son cantidades parciales, las redes se deja abierta financieramente.</p>				<p>PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA</p> <p>\$ 11.119.548,80</p>			
<p>JUAN RINCON - Residente de Interventoría</p> <p>AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S</p>		<p>OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoría</p> <p>AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S</p>							
<p>Elaboro: Ing. Juan Rincon / Oscar Salamanca - Interventoría AC2R</p>		<p>FRMA</p>							

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRICTAL

OBJETO DEL CONTRATO		"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRICTALES"		CONTRATO	
INTERVENIOR		AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S		CONTRATO DE INTERVENTORIA No. COI.PCCNTR. 140646	
CONTRATISTA		CONSTRUSOCIAL S.A.S.		CONTRATO DE OBRA No. COI.PCCNTR. 143286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO:		23/04/2020		SEMANA 49 (MARZO 29 - ABRIL 04)	
FECHA DE INICIO:		31/03/2021		INSTITUCION:	
FECHA DE TERMINACION:		1/04/2021		GUILLERMO LEON VALENCIA SEDE A	
CODIGO PLANTA RIESCA No.		1010		DIRECCION:	
		KR 93 A # 75 B - 80		TIPO DE EMERGENCIA:	
				SEÑALIZACION	
				LUGAR DE LA EMERGENCIA:	
				PASILLOS - ÁREAS DE REUNION	
				LOCALIDAD:	
				ENGATIVÁ	

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA		CONCEPTO TECNICO		REGISTRO FOTOGRAFICO	
<p>Debido a la emergencia sanitaria causada por el covid-19 y la situación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos.</p>		<p>ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA</p> <p>Suministro, trazado y aplicación de pintura táctica y demarcación para señalización de hallaz y corredores en las instituciones educativas distritales (lc 0.1 ml).</p> <p>Suministro, trazado y aplicación de pintura táctica y demarcación para círculos en áreas de acceso de las instituciones educativas distritales (diámetro 30 cm) colores amarillo y negro.</p> <p>Suministro, trazado y aplicación de pintura veta táctica señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (l: 0.50 ml - ancho de flecha en tubo: 0.1 ml).</p> <p>Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: lana de tomografía, de 23 x 33 en las ED.</p> <p>Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: usar tapabocas, no tocar cara, mantener distancia de 23 x 30 en las ED.</p> <p>Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: alar, en de 20 x 20 en las ED.</p>			
<p>se identifican los, entradas, áreas, en concreto y tableros, no se evidencia demarcación alguna en el colegio se encuentra en condiciones para ser intervenido.</p>		<p>DIAGNOSTICO DE LA VISITA</p>			

OBSERVACIONES TÉCNICAS:	Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales. (*) Por salud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución.	PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA
	Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 días calendario. Por parte de la Interventoría se realiza solicitud de reemplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°12 y 13 son cantidades parciales. La sede se deja abierta financieramente.	
		\$ 1.518.222,60


<p><i>Juan Rincon</i></p> <p>JUAN RINCON - Residente de Interventoría AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S</p>	<p><i>Oscar Salamanca</i></p> <p>OSCAR SALAMANCA Residente de Interventoría AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S</p>
---	---

Elabora: Ing. Juan Rincon / Oscar Salamanca - Interventoría AC2R

PRIMA

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL										
OBJETO DEL CONTRATO			"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES".				CONTRATO			
INTERVENIOR			AC28 INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S				CONTRATO DE INTERVENTORIA No. COI.PCCNTR. 140046			
CONTRATISTA			CONSTRUSOCIAL S.A.S.				CONTRATO DE OBRA No. COI.PCCNTR. 1436286			
FECHA INICIO DEL CONTRATO:			23/04/2020				SEMANA 49 (MARZO 29 - ABRIL 04)			
FECHA DE INICIO:			30/03/2021							
FECHA DE TERMINACION:			1/04/2021							
CODIGO PLANTA FISICA No.			1017		DIRECCION:		CL 73 A # 69 J - 10		TIPO DE EMERGENCIA:	
									SEÑALIZACION	
									LUGAR DE LA EMERGENCIA:	
									PASILLOS - ÁREAS DE REUNION	
									LOCALIDAD:	
									ENGATIVÁ	
CONCEPTO TECNICO										
DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA			ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA							
Debido a la emergencia sanitaria causada por el covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los patios y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos			Suministro, trazado y aplicación de pintura tridimensional y demarcación para señalización de pasillos y corredores en las instituciones educativas distritales (lt 0.1 m). Suministro, trazado y aplicación de pintura tridimensional y demarcación para señalización de áreas de acceso de las instituciones educativas distritales (diámetro 30 cm) colores amarillo y negro. Suministro, trazado y aplicación de pintura tridimensional y demarcación para señalización de áreas de circulación para las instituciones educativas distritales. lt 0.50 m - ancho de flecha en todo: 0.1 m). Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: tema de temperatura, de 23 x 33 en las SED. Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: usar tapabocas, no tocar cara, mantener distancia de 2 x 20 en las SED. Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: área de aislamiento, de 20 x 20 en las SED. Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: área de aislamiento, de 20 x 20 en las SED. Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: lavarse las manos, en de 30 x 45 en las SED. Suministro, trazado y aplicación de pintura tridimensional y demarcación para señalización y demarcación de flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. lt 0.50 m - ancho de flecha en todo: 0.1 m).							
DIAGNOSTICO DE LA VISITA			Se realiza el diagnóstico del colegio, este consta de tres portezuelas, las cuales 2 son para peatones y 1 para vehículos, el piso es en baldosa y concreto, sus escaleras son en concreto, el colegio cuenta con elementos gráficos pero estos no cumplen con los requerimientos de la SED							
OBSERVACIONES TECNICAS:			Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son concluyentes. (*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución. Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 días calendario. Por parte de la interventoría se realiza solicitud de remediación de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°12 y 13 son cantidades parciales. La sede se deja abierta financieramente.							
			PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA							
			\$ 3.661.408,08							
Elabora: Ing. Juan Rincon / Oscar Salamanca - Interventoría AC28										
Firma: Oscar Salamanca, Residente de Interventoría AC28 Ingeniería & Proyectos S.A.S.										
Firma: Juan Rincon - Residente de Interventoría AC28 Ingeniería & Proyectos S.A.S.										

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRICTAL

OBJETO DEL CONTRATO		"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRICTALES".		CONTRATO			
INTERVENTOR		AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S		CONTRATO DE INTERVENTORIA No. COI.PCCNTR. 1400446			
CONTRATISTA		CONSTRUSOCIAL S.A.S.		CONTRATO DE OBRA No. COI.PCCNTR. 1436286			
FECHA INICIO DEL CONTRATO:		23/04/2020		SEMANA 49 (MARZO 29 - ABRIL 04)			
FECHA DE INICIO:		29/03/2021					
FECHA DE TERMINACION:		31/03/2021					
CODIGO PLANTA RIESGA No.		1028		DIRECCION:		CL 73 BIS # 48 G - 27	
				INSTITUCION:		NACIONES UNIDAS SEDE A	
				LOCALIDAD:		ENGATIVÁ	
				LUGAR DE LA EMERGENCIA:		PASILLOS - ÁREAS DE REUNION	
				SEÑALIZACION			
				TIPO DE EMERGENCIA:			
				CONCEPTO TECNICO			
DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA		REGISTRO FOTOGRAFICO					
<p>Debido a la emergencia sanitaria causada por el covid-19 y la situación continua de los estudiantes los pasillos y reuniones en áreas comunes se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos.</p>		<p>ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA</p> <p>Suministro, trazado y aplicación de pintura táctica y demarcación para señalización de hallazgos y corredores en las instituciones educativas distritales (le 0.1 m).</p> <p>Suministro, trazado y aplicación de pintura táctica y demarcación para círculos en áreas de acceso de las instituciones educativas distritales (diámetro 30 cm) colores amarillo y negro.</p> <p>Suministro, trazado y aplicación de pintura verde táctica señalización y demarcación para flechas indicadoras de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (le 0.50 m) - ancho de flecha en tubo: 0.1 m).</p> <p>Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: loma de temperatura, de 23 x 33 en las ED.</p> <p>Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: usar tapabocas, no tocar cara, mantener distancia de 2x3.30 en las ED.</p> <p>Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: afara, en de 20 x 20 en las ED.</p> <p>Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: área de aseo, de 20 x 20 en las ED.</p> <p>Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: lavarse las manos, en de 30 x 45 en las ED.</p> <p>Suministro, trazado y aplicación de pintura amarilla táctica señalización y demarcación para flechas indicadoras de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (le 0.50 m) - ancho de flecha en tubo: 0.1 m).</p>					
DIAGNOSTICO DE LA VISITA		<p>Se realiza la visita de diagnóstico a las instalaciones de la escuela educativa de la zona con la finalidad de verificar la situación de la señalización requerida por la secretaria de educación para el regreso progresivo y seguro a clases, adicional se observa que las superficies en donde se va a realizar la demarcación con pintura (pisos) es en concreto.</p>					
OBSERVACIONES TECNICAS:		<p>Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales.</p> <p>[*] Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución.</p> <p>Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 días calendario.</p> <p>Por parte de la intervención se realiza solicitud de limpieza de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°12 y 13 son cantidades parciales. La sede se dejó abierta financieramente.</p>					
		<p>PRESUPUESTO APROX. EJECUTADO EN LA SEMANA</p> <p>\$ 2.741.621,20</p>					
<p></p> <p>JUAN RINCON - Residente de Interventoría AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S</p>		<p></p> <p>OSCAR SALAMANCA Residente de Interventoría AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S</p>					
		<p>Bohore: Ing. Juan Rincon / Oscar Salamanca - Interventoría AC2R</p> <p>FRMA</p>					

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRICTAL									
OBJETO DEL CONTRATO		"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRICTALES"			CONTRATO		AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S		
INTERVENIOR		AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S			CONTRATO DE INTERVENTORIA No. COI.PCCNTR. 140846		INGENIERIA & PROYECTOS S.A.S		
CONTRATISTA		CONSTRUSOCIAL S.A.S.			CONTRATO DE OBRA No. COI.PCCNTR. 143286				
FECHA INICIO DEL CONTRATO:		23/04/2020			SEMANA 49 (MARZO 29 - ABRIL 04)				
FECHA DE INICIO:		27/03/2021			INSTITUCION:		MORISCO SEDE A		
FECHA DE TERMINACION:		1/04/2021			DIRECCION:		DG 83 # 73 - 12 -- DG 83 # 73 A - 12		
CODIGO PLANTA FISICA No.		102a			TIPO DE EMERGENCIA:		SEÑALIZACION		
LOCALIDAD:		ENGATIVÁ			PASILLOS - ÁREAS DE REUNION				
CONCEPTO TECNICO									
DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA		ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA			REGISTRO FOTOGRAFICO				
Debido a la emergencia sanitaria causada por el covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos		SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRAFICO Y DEMARCACION PARA SEÑALIZACION DE PASILLOS Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRICTALES (E.D.I. M.I.). SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRAFICO Y DEMARCACION PARA CIRCULOS EN PASILLOS Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRICTALES (E.D.I. M.I.). SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRAFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACION PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRICTALES (E.D.I. M.I.). SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRAFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACION PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRICTALES (E.D.I. M.I.). SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGUN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA DE 23 x 33 EN LAS E.D. SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGUN DISEÑOS: USAR TAPACABOS, NO TOCAR CUBA, MANTENER DISTANCIA DE 23 x 33 EN LAS E.D. SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGUN DISEÑOS: APOFO. EN DE 20 x 20 EN LAS E.D.							
DIAGNOSTICO DE LA VISITA		SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGUN DISEÑOS: APOFO. EN ALCALAMIENTO DE 20 x 20 EN LAS E.D. SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGUN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS EN DE 30 x 45 EN LAS E.D. SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA AMARILLA TRAFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACION PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRICTALES (E.D.I. M.I.). SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA VERDE TRAFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACION PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRICTALES (E.D.I. M.I.). SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGUN DISEÑOS: APOFO. EN DE 20 x 20 EN LAS E.D.							
Se realiza la visita de diagnostico a las instalaciones del colegio, evidenciando que este no cuenta con la señalización requerida por la secretaria de educación para el registro progresivo y seguro a clases, adicional se observa que las superficies en donde se va a realizar la intervención (pintura (piso)) en su mayoría se encuentra encharcada		Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales. (*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser elevadas en un periodo menor a 15 días calendario. Por parte de la intervención se realiza solicitud de reemplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°12 y 13 son cantidades parciales, la sets se dejó abierta financieramente.			PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA				
OBSERVACIONES TECNICAS:					\$ 5.630.682,60				
FIRMA									
JUAN RINCON - Residente de Interventoria AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S									
OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoria AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S									
Elabora: Ing. Juan Rincon / Oscar Salamanca - Interventoria AC2R									

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO		CONTRATO	
"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES".		CONTRATO DE INTERVENTORIA No. COI.PCCNTR. 140046	
INTERVENTOR		AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	
CONTRATISTA		CONSTRUSOCIAL S.A.S.	
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	23/04/2020	SEMANA 49 (MARZO 29 - ABRIL 04)	
FECHA DE INICIO:	29/03/2021	REPUBLICA DE COLOMBIA SEDE C	
FECHA DE TERMINACION:	1/04/2021	INGENIERIA	
CODIGO PLANTA FISICA No.	1058	DIRECCION:	KR 69 # 71 - 16
DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA		TIPO DE EMERGENCIA:	SEÑALIZACION
CONCEPTO TECNICO		LUGAR DE LA EMERGENCIA:	PASILLOS - ÁREAS DE REUNION
ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA		LOCALIDAD:	ENGATIVÁ

REGISTRO FOTOGRAFICO	
<p>DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA</p> <p>Debido a la emergencia sanitaria causada por el covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos</p>	<p>CONCEPTO TECNICO</p> <p>Suministro, trazado y aplicación de pintura tricolor y demarcación para señalización de tránsito y conductores en las instalaciones educativas distritales (600,1 ml).</p> <p>Suministro, trazado y aplicación de pintura tricolor y demarcación para círculos en áreas de acceso de las instituciones educativas distritales (diámetro 30 cm) colores amarillo y negro.</p> <p>Suministro, trazado y aplicación de pintura verde tricolor señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales, 11:0,50 m - ancho de flecha en todo: 0,1 ml).</p> <p>Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: tema de temperatura, de 23 x 33 en las SED.</p> <p>Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: usar tapabocas, no tocar cara, mantener distancia de 23 x 30 en las SED.</p>
	<p>DIAGNOSTICO DE LA VISITA</p> <p>Se realiza la visita de diagnóstico a las instalaciones del colegio, evidenciando que este no cuenta con la señalización requerida por la secretaria de educación para el ingreso progresivo y seguro a clases, adicional a los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos</p>

OBSERVACIONES TECNICAS:		PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA
<p>Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales.</p> <p>(*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución</p> <p>Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 días calendario.</p> <p>Por parte de la interventoría se realiza solicitud de reemplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°12 y 13 son cantidades parciales. La sede se deja abierta financieramente.</p>		\$ 2.214.880,84
<p>JUAN RINCON - Residente de Interventoría AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S</p>		<p>OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoría AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S</p>
<p>FRMA</p> <p>Elabora: Ing. Juan Rincon / Oscar Salamanca - Interventoría AC2R</p>		

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRICTAL									
OBJETO DEL CONTRATO		"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRICTALES"			CONTRATO		INGENIERIA & PROYECTOS S.A.S		
INTERVENTOR		AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S			CONTRATO DE INTERVENTORIA No. COI.PCCNTR. 140646				
CONTRATISTA		CONSTRUSOCIAL S.A.S.			CONTRATO DE OBRA No. COI.PCCNTR. 1436286				
FECHA INICIO DEL CONTRATO:		23/04/2020			SEMANA 49 (MARZO 29 - ABRIL 04)				
FECHA DE INICIO:		1/04/2021			TABORA SEDE B				
FECHA DE TERMINACION:		3/04/2021			INSTITUCION:		LOCALIDAD: ENGATVÁ		
CODIGO PLANTA FISICA No.		1038			DIRECCION: CL 74 B # 73 A - 30		TIPO DE EMERGENCIA:		LUGAR DE LA EMERGENCIA:
									PASILLOS - ÁREAS DE REUNION
DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA		CONCEPTO TECNICO							
Debido a la emergencia sanitaria causada por el covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los patios y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos		Actividades Ejecutadas en la Semana							
Suministro, traslado y aplicación de pintura blanca y demarcación para señalización de patios y corredores en las instituciones educativas distritales (600 l. ml).		REGISTRO FOTOGRAFICO							
Suministro, traslado y aplicación de pintura blanca y demarcación para círculos en áreas de acceso de las instituciones educativas distritales (diámetro 30 cm) colores amarillo y negro.									
Suministro, traslado y aplicación de pintura blanca y demarcación para señalización y demarcación para patios indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (11.050 m²) - ancho de línea en todo: 0.1 m).									
Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: boma de temperatura, de 23 x 33 en las SED.									
Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: usar tapabocas, no tocar cara, mantener distancia de 23 x 33 en las SED.									
Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: afara, en de 20 x 20 en las SED.									
Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: área de aislamiento, de 20 x 20 en las SED.									
Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: lavarse las manos, en de 30 x 45 en las SED.									
Suministro, traslado y aplicación de pintura amarilla, blanca, señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (6.030 m²) - ancho de línea en todo: 0.1 m).									
Se realiza el recorrido de inspección a las instalaciones del colegio para obtener cantidades preliminares evidenciando que este no cuenta con la señalización requerida por la secretaría de educación para el registro progresivo y seguro a clases, adicional se observa que las superficies en donde se va a realizar la demarcación con pintura [blanca] en su mayoría se encuentran encerrada									
DIAGNOSTICO DE LA VISITA									
Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son conchales, (*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución. Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 días calendario. Por parte de la interventoría se realiza solicitud de reemplazo de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°12 y 13 son cantidades parciales, la sede se deja abierta financieramente.		PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA							
OBSERVACIONES TECNICAS:		\$ 2.318.819,92							
Firma		Firma							
JUAN PINCON - Residente de Interventoría AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S		OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoría AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S							
Elaboro: Ing. Juan Pincon / Oscar Salamanca - Interventoría AC2R									



Ingeniería
& Proyectos S.A.S

OFICIO No. AC2R-SEDSEÑAINF-19-2021

Bogotá D.C. ABRIL 14 de 2021

Señores:

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

Dirección de Construcción y Conservación de establecimientos Educativos

Atn. Edwin Santana Rodriguez

Profesional Especializado

Ciudad.

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA CO1.PCCNTR.1440646
"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, JURÍDICA
Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRAS MENORES PARA LA
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES
Asunto: INFORME SEMANAL.

Cordial saludo,

Por medio de la presente **AC2R INGENIERÍA Y PROYECTOS S.A.S.** hace entrega del Informe correspondiente **SEMANA 50 (ABRIL 05 - ABRIL 11)**, según lo establece el contrato.

Agradecemos la atención prestada.

Cordialmente,

Ing. CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO
REPRESENTANTE LEGAL
AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S.
NIT 830.123.577-7

6912

6912



SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

DATOS GENERALES DE LOS CONTRATOS

CONTRATISTA DE OBRAS		CONTRATISTA DE SERVICIOS		CONTRATISTA DE OBRAS Y SERVICIOS	
MTI 811.002.037.3		El Comercio Villavieja Construcción		CONTRATISTA DE OBRAS Y SERVICIOS	
FECHA INICIO DEL CONTRATO		FECHA INICIO		FECHA INICIO	
23/04/2020		04/05/2020		04/05/2020	
FECHA DE SUSCRIPCION DE LA ASIGNACIÓN		FECHA ACTUALIZADO		FECHA DE SUSCRIPCION DE LA ASIGNACIÓN	
29/12/2020		04/05/2020		29/12/2020	
FECHA DE SUSCRIPCION DE LA ASIGNACIÓN		FECHA ACTUALIZADO		FECHA DE SUSCRIPCION DE LA ASIGNACIÓN	
14/02/2021		04/05/2021		14/02/2021	
INTERVENIR		ACR INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S		ACR INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	
MTI 821.132.127.7		El Comercio Andres Buitrago		CONTRATISTA DE OBRAS Y SERVICIOS	
FECHA INICIO DEL CONTRATO		FECHA INICIO		FECHA INICIO	
23/04/2020		04/05/2020		23/04/2020	
FECHA DE SUSCRIPCION DE LA ASIGNACIÓN		FECHA ACTUALIZADO		FECHA DE SUSCRIPCION DE LA ASIGNACIÓN	
29/12/2020		04/05/2020		29/12/2020	
FECHA DE SUSCRIPCION DE LA ASIGNACIÓN		FECHA ACTUALIZADO		FECHA DE SUSCRIPCION DE LA ASIGNACIÓN	
14/02/2021		04/05/2021		14/02/2021	

SEMANA 50 (ABRIL 05 - ABRIL 11)

No.	COLEGIO	TIPO DE EMERGENCIA	INICIA	TERMINA
1	IED BASILIA - USME SEDE A	SENAIZACIÓN	5/04/2021	7/04/2021
2	IED FRANCISCO DE PAULA SANTANDER SEDE A	SENAIZACIÓN	5/04/2021	7/04/2021
3	IED RURAL EL CURUPAL SEDE A	SENAIZACIÓN	5/04/2021	7/04/2021
4	IED VINCIA SEDE A	SENAIZACIÓN	5/04/2021	7/04/2021
5	IED MANUEL DEL SOCORRO RODRIGUEZ SEDE A	SENAIZACIÓN	5/04/2021	7/04/2021
6	IED MANUEL DEL SOCORRO RODRIGUEZ SEDE B	SENAIZACIÓN	5/04/2021	7/04/2021
7	IED RURAL LOS ARAYANES SEDE A	SENAIZACIÓN	5/04/2021	7/04/2021
8	IED RURAL EL HATO SEDE A	SENAIZACIÓN	5/04/2021	7/04/2021
9	IED CARLOS ALBAN HOLGUIN SEDE C	SENAIZACIÓN	5/04/2021	7/04/2021
10	IED CARLOS ALBAN HOLGUIN SEDE B	SENAIZACIÓN	5/04/2021	7/04/2021
11	IED RURAL CUARTE SEDE A	SENAIZACIÓN	5/04/2021	7/04/2021
12	IED LA ARGENTINA SEDE A	SENAIZACIÓN	5/04/2021	7/04/2021
13	IED EL CORTILLO - VANKE SEDE B	SENAIZACIÓN	5/04/2021	7/04/2021
14	IED CIUDAD DE MONTEAL SEDE A	SENAIZACIÓN	5/04/2021	7/04/2021
15	IED REPUBLICA DE COLOMBIA SEDE A	SENAIZACIÓN	5/04/2021	7/04/2021
16	INEM SANTIAGO PEÑE SEDE A	SENAIZACIÓN	5/04/2021	7/04/2021
17	INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL PHOTO SEDE C	SENAIZACIÓN	5/04/2021	7/04/2021
18	IED LA VICTORIA SEDE B	SENAIZACIÓN	5/04/2021	7/04/2021
19	IED GERMAN ALCINIGAS SEDE A	SENAIZACIÓN	5/04/2021	7/04/2021
20	IED RURAL LAS MERCEDES SEDE A	SENAIZACIÓN	5/04/2021	7/04/2021
21	IED MIGUEL DE CERVANTES SAavedra SEDE A	SENAIZACIÓN	5/04/2021	7/04/2021
22	IED SANTA LIBRADA SEDE A	SENAIZACIÓN	5/04/2021	7/04/2021
23	IED NUEVO MIENNO (PAULO FRIED) SEDE A	SENAIZACIÓN	5/04/2021	7/04/2021
24	IED GRAN YOMASA SEDE A	SENAIZACIÓN	5/04/2021	7/04/2021
25	IED CHORRILLOS NICOLAS BURNIAVENTURA SEDE A	SENAIZACIÓN	5/04/2021	7/04/2021
26	IED SAN BENITO ARBO SEDE A	SENAIZACIÓN	5/04/2021	7/04/2021
27	IED O.E.A. SEDE A	SENAIZACIÓN	5/04/2021	7/04/2021
28	IED O.E.A. SEDE B	SENAIZACIÓN	5/04/2021	7/04/2021
29	IED ALEXANDER FLEMING SEDE A	SENAIZACIÓN	5/04/2021	7/04/2021
30	IED ALEXANDER FLEMING SEDE B	SENAIZACIÓN	5/04/2021	7/04/2021
31	IED ALEXANDER FLEMING SEDE C	SENAIZACIÓN	5/04/2021	7/04/2021
32	IED ALEXANDER FLEMING SEDE D	SENAIZACIÓN	5/04/2021	7/04/2021

OBSERVACIONES:

Elaborado por: Juan Buitrago - Ing. Oscar Salazar - 11/04/2021

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

[illegible]

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRICTAL									
OBJETO DEL CONTRATO		"INTERVENCIÓN TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRICTALES".			CONTRATO				
INTERVENIOR		AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S			CONTRATO DE INTERVENCIÓN No. COI.PCCNTR. 140646				
CONTRATISTA		CONSTRUSOCIAL S.A.S.			CONTRATO DE OBRA No. COI.PCCNTR. 1436286				
FECHA INICIO DEL CONTRATO:		1/01/2021			SEMANA 50 (ABRIL 05 - ABRIL 11)				
FECHA DE INICIO:		5/04/2021			INSTITUCIÓN:		FRANCISCO DE PAULA SANTANDER SEDE A		
FECHA DE TERMINACIÓN:		7/04/2021			DIRECCIÓN:		CL 23 SUR # 28 - 47		
CÓDIGO PLANTA FÍSICA No.		1503			TIPO DE EMERGENCIA:		PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN		
DESCRIPCIÓN DE LA EMERGENCIA					CONCEPTO TÉCNICO				
<p>Debido a la emergencia sanitaria causada por el covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y regulatoria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos.</p>					<p>ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA</p>				
					<p>REGISTRO FOTOGRÁFICO</p>				
<p>DIAGNÓSTICO DE LA VISITA</p> <p>En la visita al colegio para la realización del diagnóstico se evidenció que este no cuenta con señalización, por otra parte se observa que las actividades se deben realizar sobre baldosa al igual que los círculos.</p>					<p>SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE PASILLOS Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRICTALES (E.D.I.).</p> <p>SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CÍRCULOS EN ÁREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRICTALES (E.D.I.).</p> <p>SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA ELUCIDACIÓN DE LOS PASILLOS PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRICTALES (E.D.I.).</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA DE 23 x 33 EN LAS E.D.</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA DE 23 x 33 EN LAS E.D.</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: APOYO EN DE 20 x 20 EN LAS E.D.</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE AISLAMIENTO DE 20 x 20 EN LAS E.D.</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVABO EN LAS MANOS, EN DE 20 x 43 EN LAS E.D.</p> <p>SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA, AMARILLA, TRÁFICO, SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRICTALES (E.D.I.).</p>				
<p>OBSERVACIONES TÉCNICAS:</p> <p>Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales.</p> <p>(*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución.</p> <p>Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 días calendario.</p> <p>Por parte de la intervención se realiza solicitud de remate de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°12 y 13 son cantidades parciales, lo sede se deja abierta financieramente.</p>					<p>PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA</p> <p>\$ 4.959.768,56</p>				
<p>JUAN RINCON - Residente de Interventoría AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S.</p>					<p>OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoría AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S.</p>				



SECRETARIA DE EDUCACION DISTITAL

OBJETO DEL CONTRATO		"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES".		CONTRATO	
INTERVENTOR		AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S		CONTRATO DE INTERVENTORIA No. COI.PCCNTR. 1450446	
CONTRATISTA		CONSTRUSOCIAL S.A.S.		CONTRATO DE OBRA No. COI.PCCNTR.1456286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO:		1/01/2021		SEMANA 50 (ABRIL 05 - ABRIL 11)	
FECHA DE INICIO:		5/04/2021			
FECHA DE TERMINACION:		6/04/2021			
CODIGO PLANTA FISICA No.		517		RURAL EL CURUBITAL SEDE A	
INSTITUCION:		KW 15 VIA USME SAN JUAN DE SUMAPAZ		TIPO DE EMERGENCIA:	
DIRECCION:		KM 15 VIA USME SAN JUAN DE SUMAPAZ		SEÑALIZACION	
CONCEPTO TECNICO		ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA		REGISTRO FOTOGRAFICO	
DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA		<p>Suministro, trazado y aplicación de pintura blanca y demarcación para señalización de hallazgos y conductores en las instituciones educativas distritales (de 0,1 m).</p> <p>Suministro, trazado y aplicación de pintura blanca y demarcación para señalización de acceso de las instituciones educativas distritales (diámetro 30 cm) colores amarillo y negro.</p> <p>Suministro, trazado y aplicación de pintura blanca y demarcación para señalización de flecha de circulación para las instituciones educativas distritales. (1,0, 0,50 m - ancho de flecha en todo 0,1 m).</p> <p>Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: tema de temperatura, de 23 x 33 en las E.D.</p> <p>Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: uso de tapabocas, no fumar, mantener distancia de 2 x 2,30 en las E.D.</p> <p>Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: alero, en de 20 x 20 en las E.D.</p> <p>Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: área de aislamiento, de 20 x 20 en las E.D.</p> <p>Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: lavarse las manos, en de 30 x 45 en las E.D.</p> <p>Suministro, trazado y aplicación de pintura blanca y demarcación para señalización y demarcación para flecha indicadora de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (1,0,0,50 m - ancho de flecha en todo 0,1 m).</p>			
DIAGNOSTICO DE LA VISITA		<p>Se realiza la visita de diagnóstico a las instalaciones del colegio, evidenciando que este no cuenta con la señalización requerida por la secretaría de educación para el regreso progresivo y seguro a clases, adicional se observa que las superficies en donde se va a realizar la demarcación con pintura son pisos en concreto.</p>			
OBSERVACIONES TECNICAS:		<p>Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S y que son detalladas en el anexo 1.</p> <p>(*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Area y desinfección final de áreas para entrega a la institución</p> <p>Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 días calendario.</p> <p>Por parte de la interventoría se realiza solicitud de reemplazo de actividades para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las actividades liquidadas en el ítem N°12 Y 13 son cantidades parciales. La sede se deja</p>		<p>PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA</p> <p>\$ 700.632,28</p>	
FIRMA		<p><i>Sanjinca</i></p> <p>JUAN PINCON - Residente de Interventoría AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S</p>		<p><i>OSCAR SALAMANCA</i></p> <p>OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoría AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S</p>	

SECRETARIA DE EDUCACION DISTITAL



OBJETO DEL CONTRATO		"INTERVENCIÓN TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRIALES".		CONTRATO		 Ingeniería & Proyectos S.A.S.	
INTERVENIOR		AC2R INGENIERÍA Y PROYECTOS S.A.S		CONTRATO DE INTERVENCIÓN No. CO1.PCCNTR.1406/46			
CONTRATISTA		CONSTRUSOCIAL S.A.S.		CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436/86			
FECHA INICIO DEL CONTRATO:		1/01/2021		SEMANA 50 (ABRIL 05 - ABRIL 11)			
FECHA DE INICIO:		6/04/2021		VENECIA SEDE A			
FECHA DE TERMINACIÓN:		9/04/2021		INSTITUCIÓN:			
CÓDIGO PLANTA FÍSICA No. 402		DIRECCIÓN: KR 55 # 49 - 25 SUR		TIPO DE EMERGENCIA:		LOCALIDAD: TUNJUELITO	
				SEÑALIZACIÓN		PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN	
DESCRIPCIÓN DE LA EMERGENCIA		ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA		REGISTRO FOTOGRÁFICO			
<p>Debido a la emergencia sanitaria causada por el covid-19 y la circulación continua de los estudiantes, los posillos, y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos.</p>		<p>Suministro, trazado y aplicación de pintura táctica y demarcación para señalización de pasillos y corredores en las instituciones educativas distritales (de 0,1 mt).</p> <p>Suministro, trazado y aplicación de pintura táctica y demarcación para ciclistas en áreas de acceso de las instituciones educativas distritales (diámetro 30 cm) colores amarillo y negro.</p> <p>Suministro, trazado y aplicación de pintura vial táctica señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales, (1: 0,30 mt - ancho de flecha en lugar 0,1 mt).</p> <p>Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: lema de tempestadiva, de 23 x 33 en las ED.</p> <p>Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: usar tapabocas, no tocar cara, mantener distancia, de 23 x 33 en las ED.</p> <p>Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: área de aislamiento, de 20 x 20 en las ED.</p> <p>Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: baverse las manos, de 30 x 45 en las ED.</p> <p>Suministro, trazado y aplicación de pintura amarilla táctica señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales, (1: 0,30 mt - ancho de flecha en lugar 0,1 mt).</p>					
DIAGNOSTICO DE LA VISITA		<p>Se realiza la visita de diagnóstico a las instalaciones del colegio, evidenciando que este no cuenta con la señalización requerida por la secretaría de educación para el registro progresivo y seguro a clases, adición se evidencia que no se ha realizado la señalización de demarcación con pintura son pisos en tablero y en concreto.</p>		<p>Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales.</p> <p>[*] Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Asa y demarcación final de áreas para entrega a la institución</p> <p>Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 días calendario.</p> <p>Por parte de la interventoría se realiza solicitud de remplazo de actividades y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las actividades autorizadas en el día N° 12 y 13 son cambiantes parciales, la sede se deja</p>			
OBSERVACIONES TÉCNICAS:				PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA			
						\$ 12.043.824,52	
		 JUAN RINCON - Residente de Interventoría AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S.		 OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoría AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S.		FIRMA	


6917

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL									
OBJETO DEL CONTRATO			"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES."			CONTRATO			
INTERVENTOR			AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S			CONTRATO DE INTERVENTORIA No. COI.PCCNTR.140046			
CONTRATISTA			CONSTRUSOCIAL S.A.S.			CONTRATO DE OBRA No. COI.PCCNTR.1436286			
FECHA INICIO DEL CONTRATO:			1/01/2021			SEMANA 50 (ABRIL 05 - ABRIL 11)			
FECHA DE INICIO:			7/04/2021						
FECHA DE TERMINACION:			10/04/2021						
CODIGO PLANTA FISICA No.			1530			DIRECCION:		TV 23 # 44 - 90 SUR	
						TIPO DE EMERGENCIA:		SEÑALIZACIÓN	
						LOCALIDAD:		RAFAEL URIBE URIBE	
						LUGAR DE LA EMERGENCIA:		PASILLOS - ÁREAS DE REUNION	
CONCEPTO TECNICO									
DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA			ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA						
<p>Debido a la emergencia sanitaria causada por el covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los patios y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos.</p>			<p>SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRAFICO Y DEMARCAÇÃO PARA SEÑALIZACIÓN DE PASILLOS Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E.O.1 ML).</p> <p>SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRAFICO Y DEMARCAÇÃO PARA CIRCULOS EN PASILLOS Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Diámetro 30 cm). COLORES: AMARILLO (NEGROS).</p> <p>SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRAFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCAÇÃO PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (11.030 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO 0.1 ML).</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGUN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA. DE 25 X 33 EN LAS RED.</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGUN DISEÑOS: USAR TAPACORONA, NO TORNAR CABA, INADVERTIR DISTRIBUCIÓN, DE 25 X 33 EN LAS RED.</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGUN DISEÑOS: AFORO, EN DE 25 X 33 EN LAS RED.</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGUN DISEÑOS: AREA DE ALUMNIADO, DE 20 X 20 EN LAS RED.</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGUN DISEÑOS: LAVABOS LAS MANOS, EN DE 30 X 45 EN LAS RED.</p> <p>SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA, AMARILLA, TRAFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCAÇÃO PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (11.030 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO 0.1 ML).</p>						
DIAGNOSTICO DE LA VISITA									
<p>Se realiza la visita de diagnostico a las instalaciones del colegio, evidenciando que este no cuenta con la señalización requerida por la secretaria de educación para el registro progresivo y seguro a clases, adición se observa que las superficies en donde se va a realizar la demarcación con pintura son pisos en tableta y en concreto.</p>									
OBSERVACIONES TECNICAS:			<p>Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales. En el predio de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución.</p> <p>Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 días calendario.</p> <p>Por parte de la interventoria se realiza solicitud de remate de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°12 y 13 son cantidades parciales. La sede se deja</p>						
			PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA						
			\$ 6.827.561,04						
									
			OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoria AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S						
									
			OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoria AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S						
			Elabora: Ing. Juan Rincon / Oscar Salamanca - Interventoria AC2R						
			FIRMA						


















SECRETARIA DE EDUCACION DISTRICTAL

OBJETO DEL CONTRATO		"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRICTALES".		CONTRATO	
INTERVENIOR		AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S		CONTRATO DE INTERVENTORIA No. COI.PCCNTR. 140646	
CONTRATISTA		CONSTRUSOCIAL S.A.S.		CONTRATO DE OBRA No. COI.PCCNTR. 1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO:		1/01/2021		SEMANA 50 (ABRIL 05 - ABRIL 11)	
FECHA DE INICIO:		5/04/2021			
FECHA DE TERMINACION:		6/04/2021			
INSTITUCION:		MANUEL DEL SOCORRO RODRIGUEZ SEDE B		LOCALIDAD: RAFAEL URIBE	
CODIGO PLANTA FISICA No.		1846		DIRECCION: KR 27 # 45 - 35 SUR	
CONCEPTO TECNICO		TIPO DE EMERGENCIA:		SEÑALIZACION	
DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA		ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA		REGISTRO FOTOGRAFICO	
Debido a la emergencia sanitaria causada por el covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los patios y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos		<p>SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRAFICO Y DEMARCAÇÃO PARA SEÑALIZACIÓN DE PASILLOS Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRICTALES (E 0.1 ML).</p> <p>SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRAFICO Y DEMARCAÇÃO PARA CIRCULOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRICTALES (Tubo 0.1 ML).</p> <p>SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRAFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCAÇÃO PARA FLECHAS INDICADORAS DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRICTALES (E 0.30 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO 0.1 ML).</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: Toma de TEMPERATURA DE 20 X 33 EN LAS ED.</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS NO TOCA CARA, MANTENER DISTANCIA DE 20 X 33 EN LAS ED.</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AORO, EN 20 X 20 EN LAS ED.</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE ALCANTARILLO DE 20 X 20 EN LAS ED.</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS EN 20 X 45 EN LAS ED.</p> <p>SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRAFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCAÇÃO PARA FLECHA INDICADORAS DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRICTALES (E 0.30 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO 0.1 ML).</p>			
DIAGNOSTICO DE LA VISITA		<p>"Se realiza la visita de diagnóstico a las instalaciones del colegio, evidenciando que este no cuenta con la señalización requerida por la secretaría de educación para el registro progresivo y seguro a clases, adición se observa que las superficies en donde se va a realizar la demarcación con pintura son pisos en tabla y en concreto"</p>			
OBSERVACIONES TECNICAS:		<p>Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales.</p> <p>(*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución</p> <p>Se generan observaciones de calidad en la pintura que deseen ser atendidos en un periodo menor a 15 días calendario.</p> <p>Por parte de la interventoría se realiza solicitud de template de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°12 y 13 son cantidades parciales, la sede se dela</p>		<p>PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA</p> <p>\$ 1.938.313,36</p>	
<p><i>Juan Rincon</i></p> <p>JUAN RINCON - Residente de interventoría AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S</p>		<p><i>Oscar Salamanca</i></p> <p>OSCAR SALAMANCA Residente de interventoría AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S</p>		<p>FRAMA</p> <p>Elaboro: Ing. Juan Rincon / Oscar Salamanca - Interventoría AC2R</p>	

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRICTAL									
OBJETO DEL CONTRATO		"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRICTALES"		CONTRATO					
INTERVENIOR		AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S		CONTRATO DE INTERVENTORIA No. COI.PCCNTR. 140646					
CONTRATISTA		CONSTRUSOCIAL S.A.S.		CONTRATO DE OBRA No. COI.PCCNTR. 1436286					
FECHA INICIO DEL CONTRATO:		1/01/2021		SEMANA 50 (ABRIL 05 - ABRIL 11)					
FECHA DE INICIO:		6/04/2021		INSTITUCION:		RURAL LOS ARRAYANES SEDE A			
FECHA DE TERMINACION:		7/04/2021		DIRECCION:		KM 14 VIA SAN JUAN DE SUMAYAZ			
CODIGO PLANTA FISICA No.		537		TIPO DE EMERGENCIA:		SEÑALIZACION			
						LUGAR DE LA EMERGENCIA:			
						PASILLOS - AREAS DE REUNION			
						LOCALIDAD:			
						USME			
DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA				CONCEPTO TECNICO					
Debido a la emergencia sanitaria causada por el covid-19 y la situación continua de los estudiantes en los patios y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos.				<p>ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA</p> <p>Suministro, trazado y aplicación de pintura táctica y demarcación para señalización de tráfico y corredores en las instituciones educativas distritales (e: 0.1 ml).</p> <p>Suministro, trazado y aplicación de pintura táctica y demarcación para círculos en áreas de acceso de las instituciones educativas distritales (diámetro 30 cm) colores amarillo y negro.</p> <p>Suministro, trazado y aplicación de pintura verde táctica señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (e: 0.50 ml - ancho de flecha en tubo: 0.1 ml).</p> <p>Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: lomo de temperatura, de 23 x 33 en las ED.</p> <p>Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: usar tapabocas, no tocar cara, mantener distancia de 23 x 33 en las ED.</p> <p>Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: ahora, en de 20 x 20 en las ED.</p> <p>Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: área de aseo, de 20 x 20 en las ED.</p> <p>Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: lavarse las manos, en de 30 x 45 en las ED.</p> <p>Suministro, trazado y aplicación de pintura amarilla táctica señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (e: 0.50 ml - ancho de flecha en tubo: 0.1 ml).</p>					
DIAGNOSTICO DE LA VISITA				<p>Se realiza la visita de diagnóstico a las instalaciones del colegio, evidenciando que este no cuenta con la señalización requerida por la secretaría de educación para el regreso progresivo y seguro a clases, adición se observa que las superficies en donde se va a realizar la demarcación con pintura son pisos en concreto.</p>					
OBSERVACIONES TECNICAS:				<p>Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales. El presupuesto de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución.</p> <p>Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 días calendario.</p> <p>Por parte de la Interventoría se realiza solicitud de temporalidad de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°12 y 13 son cantidades parciales. La sede se deja</p>					
				PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA					
				\$ 588.692,48					
 JUAN RINCON - Residente de Interventoría AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S				 OSCAR SALAMANCA Residente de Interventoría AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S					
				Elabora: Ing. Juan Rincon / Oscar Salamanca - Interventoría AC2R FIRMA					





SECRETARIA DE EDUCACION DISTRICTAL									
OBJETO DEL CONTRATO		"INTERVENTORIA TECNICA AMBIENTAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES"		CONTRATO					
INTERVENIOR		AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S		CONTRATO DE INTERVENTORIA No. COI.PCCNTR. 140646					
CONTRATISTA		CONSTRUSOCIAL S.A.S.		CONTRATO DE OBRA No. COI.PCCNTR. 143286					
FECHA INICIO DEL CONTRATO:		1/01/2021		SEMANA 50 (ABRIL 05 - ABRIL 11)					
FECHA DE INICIO:		6/04/2021							
FECHA DE TERMINACION:		7/04/2021							
CODIGO PLANTA PECA No.		519		DIRECCION:		KM 14 VIA USME SAN JUAN DE SUMAYAZ		TIPO DE EMERGENCIA:	
								SEÑALIZACIÓN	
								LUGAR DE LA EMERGENCIA:	
								PASILLOS - ÁREAS DE REUNION	
								LOCALIDAD:	
								USME	
DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA				CONCEPTO TECNICO					
Debido a la emergencia sanitaria causada por el covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los patios y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos				<p>ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA</p> <p>Suministro, trazado y aplicación de pintura tridimensional y demarcación para señalización de hallaz y corredores en las instituciones educativas distritales (de 0.1 m).</p> <p>Suministro, trazado y aplicación de pintura tridimensional y demarcación para círculos en áreas de acceso de las instituciones educativas distritales (diámetro 30 cm) colores amarillo y negro.</p> <p>Suministro, trazado y aplicación de pintura verde tridimensional y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (1.0.50 m - ancho de flecha en todo: 0.1 m).</p> <p>Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: tema de tomografía, de 23 x 33 en las ED.</p> <p>Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: usar tapabocas, no tocar cara, mantener distancia de 23 x 30 en las ED.</p> <p>Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: ahora, en de 20 x 20 en las ED.</p> <p>Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: área de aislamiento, de 20 x 20 en las ED.</p> <p>Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: lavarse las manos, en de 30 x 45 en las ED.</p> <p>Suministro, trazado y aplicación de pintura amarilla tridimensional y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (1.0.30 m - ancho de flecha en todo: 0.1 m).</p>					
DIAGNOSTICO DE LA VISITA				<p>Se realiza la visita de diagnóstico a las instalaciones del colegio, evidenciando que este no cuenta con la señalización requerida por la secretaria de educación para el regreso progresivo y seguro a clases, adición se observa que las superficies en donde se va a realizar la demarcación con pintura son pisos en tableta y en concreto.</p>					
OBSERVACIONES TECNICAS:				<p>Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales.</p> <p>Nº Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución</p> <p>Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 días calendario.</p> <p>Por parte de la interventoría se realiza solicitud de replazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°12 y 13 son cantidades parciales. La sede se deja</p>					
				<p>PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA</p> <p>\$ 710.956,88</p>					
FIRMA				<p>  JUAN RINCON - Residente de Interventoría AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S </p> <p>  OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoría AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S </p> <p>Elabora: Ing. Juan Rincon / Oscar Salamanca - Interventoría AC2R</p>					

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRICTAL



OBJETO DEL CONTRATO		"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRICTALES".		CONTRATO			
INTERVENTOR		AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S		CONTRATO DE INTERVENTORIA No. COI.PCCNTR. 140046			
CONTRATISTA		CONSTRUSOCIAL S.A.S.		CONTRATO DE OBRA No. COI.PCCNTR. 1436286			
FECHA INICIO DEL CONTRATO:		1/01/2021		SEMANA 50 (ABRIL 05 - ABRIL 11)			
FECHA DE INICIO:		6/04/2021					
FECHA DE TERMINACION:		8/04/2021					
INSTITUCION:		CARLOS ALBAN HOLGUIN SEDE B		LOCALIDAD:		BOSA	
CODIGO PLANTA FISICA No.		723		DIRECCION:		DG 71 C BIS A SUR # 77 G - 15	
TIPO DE EMERGENCIA:				SEÑALIZACION		LUGAR DE LA EMERGENCIA.	
CONCEPTO TECNICO				SEÑALIZACION		PASILLOS - ÁREAS DE REUNION	
DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA		<p>Debido a la emergencia sanitaria causada por el covid-19 y la situación crítica de los estudiantes en los patios y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos.</p>		ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA		REGISTRO FOTOGRAFICO	
DIAGNOSTICO DE LA VISITA		<p>Se realiza la visita de diagnostico a las instalaciones del colegio, evidenciando que este no cuenta con la señalización requerida por la secretaria de educación para el regreso progresivo y seguro a clases, adición se observa que las superficies en donde se va a realizar la demarcación con pintura son pisos en tableta y en concreto.</p>		<p>Suministro, trazado y aplicación de pintura blanca y demarcación para señalización de hall y corredores en las instituciones educativas distritales (lt:0,1 m).</p> <p>Suministro, trazado y aplicación de pintura blanca y demarcación para círculos en áreas de acceso de las instituciones educativas distritales (diámetro 30 cm) colores amarillo y negro.</p> <p>Suministro, trazado y aplicación de pintura blanca: trazo de señalización y demarcación para llenar indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (lt:0,50 m - ancho de flecha en todo: 0,1 m).</p> <p>Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: lana de mineralina, de 23 x 23 en las IED.</p> <p>Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: uso de lapsoador, no fumar cara, mantener distancia de 2x3,3 en las IED.</p> <p>Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: altura, en de 20 x 20 en las IED.</p> <p>Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: área de aislamiento, de 20 x 20 en las IED.</p> <p>Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: lavarse las manos, en de 30 x 45 en las IED.</p> <p>Suministro, trazado y aplicación de pintura blanca: trazo de señalización y demarcación para flecha indicadora de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (lt:0,50 m - ancho de flecha en todo: 0,1 m).</p>		                                      	
OBSERVACIONES TECNICAS:		<p>Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S., y que son contractuales.</p> <p>Por parte de la interventoría se realiza solicitud de reemplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acto N°12 y 13 son cantidades parciales. La sede se deja.</p>		PRESUPUESTO APROX. EJECUTADO EN LA SEMANA		\$ 967.598,28	
		 <p>JUAN RINCON - Residente de Interventoría AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S</p>		 <p>OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoría AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S</p>		<p>Elaboro: Ing. Juan Rincon / Oscar Salamanca - Interventoría AC2R</p> <p>FIRMA</p>	




SECRETARIA DE EDUCACION DISTRICTAL														
OBJETO DEL CONTRATO			CONTRATO											
INTERVENIOR			AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S				CONTRATO DE INTERVENTORIA No. COI.PCCNTR.1400446							
CONTRATISTA			CONSTRUSOCIAL S.A.S.				CONTRATO DE OBRA No. COI.PCCNTR.1436286							
FECHA INICIO DEL CONTRATO:			1/07/2021				SEMANA 50 (ABRIL 05 - ABRIL 11)							
FECHA DE INICIO:			8/04/2021				INSTITUCION: CARLOS ALBAN HOLGUIN SEDE C							
FECHA DE TERMINACION:			9/04/2021				LOCALIDAD: BOSA							
CODIGO PLANTA FISICA No.			743		DIRECCION: KR 80 K # 85 A - 33 SUR		TIPO DE EMERGENCIA:		SEÑALIZACIÓN		LUGAR DE LA EMERGENCIA:		PASILLOS - ÁREAS DE REUNION	
DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA			CONCEPTO TECNICO											
Debido a la emergencia sanitaria causada por el covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos.			ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA											
			REGISTRO FOTOGRAFICO											
DIAGNOSTICO DE LA VISTA														
Se realiza la visita de diagnóstico a las instalaciones del colegio, evidenciando que este no cuenta con la señalización requerida por la secretaria de educación para el regreso progresivo y seguro a clases, adición se observó que en la sala de profesores no se encuentra demarcación con pintura son pisos en tabletas y en concreto.														
OBSERVACIONES TECNICAS:			PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA											
Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S y que son contractuales. (*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar poco y a discreción final de áreas para entrega a la institución. Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 días calendario. Por parte de la interventoría se realiza solicitud de reemplazo de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°12 y 13 son cantidades parciales. La sede se deja			\$ 1.227.097,56											
JUAN MINCON - Residente de Interventoría AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S			OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoría AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S											
Elabora: Ing. Juan Mincon / Oscar Salamanca - Interventoría AC2R			FIRMA											

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRICTAL									
OBJETO DEL CONTRATO		"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRICTALES"			CONTRATO				
INTERVENIOR		AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S			CONTRATO DE INTERVENTORIA No. COI.PCCNTR. 140646				
CONTRATISTA		CONSTRUSOCIAL S.A.S.			CONTRATO DE OBRA No. COI.PCCNTR. 1436286				
FECHA INICIO DEL CONTRATO:		1/07/2021			SEMANA 50 (ABRIL 05 - ABRIL 11)		USME		
FECHA DE INICIO:		6/04/2021							
FECHA DE TERMINACION:		7/04/2021							
CODIGO PLANTA RIESCA No.		544			DIRECCION:		KM 3.5 VIA USME SAN JUAN DE SUMAPAZ		TIPO DE EMERGENCIA:
					INSTITUCION:		RURAL OLARTE SEDE A		SEÑALIZACION
									LUGAR DE LA EMERGENCIA:
									PASILLOS - AREAS DE REUNION
DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA					CONCEPTO TECNICO				
Debido a la emergencia sanitaria causada por el covid-19 y la situación continua de los estudiantes en los patios y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos					REGISTRO FOTOGRAFICO				
DIAGNOSTICO DE LA VISITA					Actividades Ejecutadas en la Semana				
					Suministro, trazado y aplicación de pintura tridimensional y demarcación para señalización de tráfico y corredores en las instalaciones educativas distritales (de 0.1 m).				
					Suministro, trazado y aplicación de pintura tridimensional y demarcación para círculos en áreas de acceso de las instituciones educativas distritales (diámetro 30 cm) colores amarillo y negro.				
					Suministro, trazado y aplicación de pintura verde tridimensional y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instalaciones educativas distritales. (1.05 m - ancho de flecha en todo: 0.1 m).				
					Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: toma de temperatura, de 23 x 33 en las ED.				
					Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: uso pasabocetos, no fumar, no fumar, mantener distancia de 23 x 33 en las ED.				
					Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: ahora, en de 20 x 20 en las ED.				
					Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: área de almacenamiento, de 20 x 20 en las ED.				
					Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: lavarse las manos, en de 30 x 45 en las ED.				
					Suministro, trazado y aplicación de pintura amarilla tridimensional y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instalaciones educativas distritales. (1.05 m - ancho de flecha en todo: 0.1 m).				
					Demarcación con pintura son pisos en tablero y en concreto				
OBSERVACIONES TECNICAS:					Se ejecutaron actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales. (1) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución. Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 días calendario. Por parte de la Interventoría se realiza solicitud de reemplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acto N°12 y 13 son cantidades parciales. La sede se deja				
					PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA				
					\$ 1.329.773,12				
					FIRMA				
					OSCAR SALAMANCA, Residente de Interventoría AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S				
					JUAN RINCON - Residente de Interventoría AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S				
					Eduardo: Ing. Juan Rincon / Oscar Salamanca - Interventoría AC2R				







SECRETARIA DE EDUCACION DISTRICTAL									
OBJETO DEL CONTRATO			"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRICTALES".			CONTRATO			
INTERVENIOR			AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S			CONTRATO DE INTERVENTORIA No. COI.PCCNTR.140046			
CONTRATISTA			CONSTRUSOCIAL S.A.S.			CONTRATO DE OBRA No. COI.PCCNTR.143696			
FECHA INICIO DEL CONTRATO:			1/01/2021			SEMANA 50 (ABRIL 05 - ABRIL 11)			
FECHA DE INICIO:			6/04/2021						
FECHA DE TERMINACION:			7/04/2021						
CODIGO PLANTA FISICA No.			530			DIRECCION:		KM 12 VIA USME SAN JUAN DE SUMAPAZ	
INSTITUCION:			LA ARGENTINA SEDE A			TIPO DE EMERGENCIA:		SEÑALIZACION	
LOCALIDAD:			USME			LUGAR DE LA EMERGENCIA:		PASILLOS - AREAS DE REUNION	
DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA			CONCEPTO TECNICO			REGISTRO FOTOGRAFICO			
Debido a la emergencia sanitaria causada por el covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos.			Actividades ejecutadas en la semana			  			
Se realiza la visita de diagnóstico a las instalaciones del colegio, evidenciando que este no cuenta con la señalización requerida por la secretaria de educación para el ingreso progresivo y seguro a clases, adición se observa que las superficies en donde se va a realizar la intervención con pintura son pisos en tablero y en concreto.			Actividades ejecutadas en la semana			  			
Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales. (*) Por señal de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución. Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 días calendario. Por parte de la Interventoria se realiza solicitud de remplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°12 y 13 son cantidades parciales. La sede se deja			Actividades ejecutadas en la semana			  			
OBSERVACIONES TECNICAS:			PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA			\$ 755.564,20			
JUAN PINCON - Residente de Interventoria AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S			OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoria AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S			FIRMA			

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRICTAL

OBJETO DEL CONTRATO		"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRICTALES".		CONTRATO			
INTERVENIOR		AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S		CONTRATO DE INTERVENTORIA No. COI.PCCNTR. 140646			
CONTRATISTA		CONSTRUSOCIAL S.A.S.		CONTRATO DE OBRA No. COI.PCCNTR. 1436286			
FECHA INICIO DEL CONTRATO:		1/01/2021		SEMANA 50 (ABRIL 05 - ABRIL 11)			
FECHA DE INICIO:		6/04/2021					
FECHA DE TERMINACION:		8/04/2021					
ORIGEN PLANTA RIESGA No.		551		DIRECCION:		CL 73 B SUR # 1 D - 04	
INSTITUCION:		EL CORTIJO - VIANEY SEDE B		TIPO DE EMERGENCIA:		SEÑALIZACION	
LOCALIDAD:		USME		LUGAR DE LA EMERGENCIA:		PASILLOS - AREAS DE REUNION	
CONCEPTO TECNICO		REGISTRO FOTOGRAFICO 					
DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA		ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA					
<p>Debido a la emergencia sanitaria causada por el covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos.</p>		<p>Suministro, trazado y aplicación de pintura tricolor y demarcación para señalización de hallazgos y corredores en las instalaciones educativas distritales (p: 0,1 m).</p> <p>Suministro, trazado y aplicación de pintura tricolor y demarcación para círculos en áreas de acceso de las instalaciones educativas distritales (diámetro 30 cm) colores amarillo y negro.</p> <p>Suministro, trazado y aplicación de pintura blanca tricolor señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instalaciones educativas distritales. (l: 0,50 m - ancho de flecha en tupo: 0,1 m).</p> <p>Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: lana de térmica, de 20 x 33 en las ED.</p> <p>Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: usar tapabocas, no tocar cara, mantener distancia de 2,0 x 3,0 en las ED.</p> <p>Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: ahora, en día de 20 x 20 en las ED.</p> <p>Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: área de aislamiento, de 20 x 20 en las ED.</p> <p>Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: lavarse las manos, en de 30 x 45 en las ED.</p> <p>Suministro, trazado y aplicación de pintura amarilla tricolor señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instalaciones educativas distritales. (l: 0,50 m - ancho de flecha en tupo: 0,1 m).</p>					
DIAGNOSTICO DE LA VISITA		<p>Se realiza la visita de diagnóstico a las instalaciones del colegio, evidenciando que este no cuenta con la señalización requerida por la secretaría de educación para el regreso progresivo y seguro a clases, adición se observa que las superficies en donde se va a realizar la demarcación con pintura son pisos en tableta y en concreto.</p>					
OBSERVACIONES TECNICAS:		<p>Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales.</p> <p>Por la actividad de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución.</p> <p>Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidos en un periodo menor a 15 días calendario.</p> <p>Por parte de la Interventoria se realiza solicitud de reemplazo de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual los contratistas liquidados en el acto N°12 y 13 son cantidades parciales. La sede se deja</p>					
		PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA					
		\$ 3.400.872,80					
 JUAN RINCON - Residente de Interventoria AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S		 OSCAR SALAMANCA Residente de Interventoria AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S					
		FIRMA Elabora: Ing. Juan Rincon / Oscar Salamanca - Interventoria AC2R					

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRICTAL																				
OBJETO DEL CONTRATO			"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRICTALES".			CONTRATO														
INTERVENIOR			AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S			CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 140046														
CONTRATISTA			CONSTRUSOCIAL S.A.S.			CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR. 1436286														
FECHA INICIO DEL CONTRATO:			1/07/2021			SEMANA 50 (ABRIL 05 - ABRIL 11)														
FECHA DE INICIO:			7/04/2021																	
FECHA DE TERMINACION:			8/04/2021																	
CODIGO PLANTA FISICA No.			1910			DIRECCION:		KR 17 B # 64 B - 45 SUR		TIPO DE EMERGENCIA:		SEÑALIZACION		LOCALIDAD:		CIUDAD BOIVAR				
DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA			CONCEPTO TECNICO										REGISTRO FOTOGRAFICO							
<p>Debido a la emergencia sanitaria causada por el covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los patios y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos.</p>			ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA																	
			<p>SUMINISTRO, TLAZADO Y APLICACION DE PINTURA TRAFICO Y DEMARCAACION PARA SEÑALIZACION DE PASILLOS Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRICTALES (E.O.1 MIL).</p> <p>SUMINISTRO, TLAZADO Y APLICACION DE PINTURA TRAFICO Y DEMARCAACION PARA CIRCULOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRICTALES (Diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO.</p> <p>SUMINISTRO, TLAZADO Y APLICACION DE PINTURA VERDE TRAFICO SEÑALIZACION Y DEMARCAACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACION PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRICTALES (E.O.30 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO 0.1 MIL).</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALERICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGUN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA DE 23 X 33 EN LAS EDO.</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALERICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGUN DISEÑOS: USAR TAPABORDOS NO TUCHÉ CADA, MATERIAS DESECHABLES, DE 23 X 33 EN LAS EDO.</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALERICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGUN DISEÑOS: AFORO, EN DE 28 X 38 EN LAS EDO.</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALERICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGUN DISEÑOS: AREA DE ALUMINIO, DE 20 X 20 EN LAS EDO.</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALERICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGUN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS EN DE 30 X 45 EN LAS EDO.</p> <p>SUMINISTRO, TLAZADO Y APLICACION DE PINTURA, AMARILLA, TRAFICO SEÑALIZACION Y DEMARCAACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACION PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRICTALES (E.O.30 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO 0.1 MIL).</p>																	
DIAGNOSTICO DE LA VISITA			<p>Se realiza la visita de diagnóstico a las instalaciones del colegio, evidenciando que este no cuenta con la señalización requerida por la secretaria de educación para el ingreso progresivo y seguro a clases, adición se observa que las superficies en donde se va a realizar la demarcación con pintura son pisos en tabla.</p>																	
OBSERVACIONES TECNICAS:			<p>Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales.</p> <p>Nº Por seguridad de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aforo y desinfección final de áreas para entrega a la institución</p> <p>Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 días calendario.</p> <p>Por parte de la interventoría se realiza solicitud de reemplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el ítem N°12 y 13 son cantidades parciales. La sede se da de alta.</p>										PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA				\$ 1.660.619,12			
FIRMA			 JUAN RINCON - Residente de Interventoría AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S										 OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoría AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S							
Biboro: Ing. Juan Rincon / Oscar Salamanca - Interventoría AC2R																				

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRICTAL

OBJETO DEL CONTRATO		"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRICTALES"		CONTRATO			
INTERVENTOR		AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S		CONTRATO DE INTERVENTORIA No. COI.PCCNTR.1440446			
CONTRATISTA		CONSTRUSOCIAL S.A.S.		CONTRATO DE OBRA No. COI.PCCNTR.1436286			
FECHA INICIO DEL CONTRATO:		1/07/2021		SEMANA 50 (ABRIL 05 - ABRIL 11)			
FECHA DE INICIO:		8/04/2021					
FECHA DE TERMINACION:		10/04/2021					
INSTITUCION:		REPUBLICA DE COLOMBIA SEDE A		LOCALIDAD:		ENGATIVÁ	
CODIGO PLANTA FISICA No.		1046		DIRECCION:		TIPO DE EMERGENCIA:	
				CL 68 # 69 - 10		SEÑALIZACION	
						LUGAR DE LA EMERGENCIA:	
						PASILLOS - ÁREAS DE REUNION	
DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA		CONCEPTO TECNICO					
		ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA		REGISTRO FOTOGRAFICO			
<p>Debido a la emergencia sanitaria causada por el covid-19 y la circulación continua de personas por los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos.</p>		<p>Suministro, trazado y aplicación de pintura táctica y demarcación para señalización de hallas y corredores en las instituciones educativas distritales (lc 0,1 m).</p> <p>Suministro, trazado y aplicación de pintura táctica y demarcación para áreas de acceso de las instituciones educativas distritales (diámetro 30 cm) colores amarillo y negro.</p> <p>Suministro, trazado y aplicación de pintura táctica y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales, (l: 0,50 m - ancho de flecha en tubo: 0,1 m).</p> <p>Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: loma de temperatura, de 23 x 33 en las E.D.</p> <p>Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: uas laboacaa, no fumar, mantener distancia, de 23 x 33 en las E.D.</p>		                             			
DIAGNOSTICO DE LA VISITA		<p>Se realiza la visita de diagnóstico a las instalaciones del colegio, evidenciando que este no cuenta con la señalización requerida por la secretaria de educación para el regreso progresivo y seguro a clases, adición se observa que las superficies en donde se va a realizar la demarcación con pintura son pisos en tableta y en concreto.</p>					
OBSERVACIONES TECNICAS:		<p>Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales. Se realiza de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución.</p> <p>Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 días calendario.</p> <p>Por parte de la interventoría se realiza solicitud de remplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acto N°12 y 13 son cantidades parciales, la sede se deja</p>					
		<p>PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA</p> <p>\$ 4.162.008,92</p>					

Juan Rincon

JUAN RINCON - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

Oscar Salamanca

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S





FIRMA

Bibaro: Ing. Juan Rincon / Oscar Salamanca - Interventoría AC2R


SECRETARIA DE EDUCACION DISTRICTAL

OBJETO DEL CONTRATO		"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRICTALES".		CONTRATO	
INTERVENTOR		AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S		CONTRATO DE INTERVENTORIA No. COI.PCCNTR. 1400646	
CONTRATISTA		CONSTRUSOCIAL S.A.S.		CONTRATO DE OBRA No. COI.PCCNTR. 1430286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO:		1/07/2021		SEMANA 50 (ABRIL 05 - ABRIL 11)	
FECHA DE INICIO:		5/04/2021			
FECHA DE TERMINACION:		8/04/2021			
CODIGO PLANTA FISICA No.		615		DIRECCION:	
CONCEPTO TECNICO		ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA		REGISTRO FOTOGRAFICO	
DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA		<p>Debido a la emergencia sanitaria causada por el COVID-19 y la situación continuada de los casos, los patios y reuniones en áreas comunes se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos.</p>		<p>Suministro, trazado y aplicación de pintura tridimensional para señalización de tráfico y conector en las instalaciones educativas distritales (e: 0.1 m).</p> <p>Suministro, trazado y aplicación de pintura tridimensional para círculos en áreas de acceso de las instituciones educativas distritales (diámetro 30 cm) colores amarillo y negro.</p> <p>Suministro, trazado y aplicación de pintura tridimensional para señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (l: 0.50 m - ancho de flecha en tubo: 0.1 m).</p> <p>Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: lama de temporizador, de 23 x 33 en las IED.</p> <p>Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: usar tapabocas, no fumar cara, mantener distancia de 23 x 30 en las IED.</p> <p>Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: alora, en de 20 x 20 en las IED.</p> <p>Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: área de aseo, de 20 x 20 en las IED.</p> <p>Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: lavarse las manos, en de 30 x 45 en las IED.</p> <p>Suministro, trazado y aplicación de pintura amarilla tridimensional y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (l: 0.50 m - ancho de flecha en tubo: 0.1 m).</p>	
DIAGNOSTICO DE LA VISITA		<p>Se realiza la visita de diagnóstico a las instalaciones del colegio, evidenciando que este no cuenta con la señalización requerida por la secretaria de educación para el regreso progresivo y seguro a clases, adición se observa que las superficies en donde se va a realizar la demarcación con pintura son pisos en baldosa, adoquín y concreto.</p>			
OBSERVACIONES TECNICAS:		<p>Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales.</p> <p>El presupuesto de la SED y por la emergencia similar en las ciudades, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución.</p> <p>Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 días calendario.</p> <p>Por parte de la interventoría se realiza solicitud de reemplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°12 y 13 son cantidades parciales. La sede se desea</p>		<p>PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA</p> <p>\$ 20.759.360,40</p>	
<p><i>Juan Rincon</i></p> <p>JUAN RINCON - Residente de Interventoría AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S</p>		<p><i>Oscar Salamanca</i></p> <p>OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoría AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S</p>		<p>PRIMA</p> <p>Elaboro: Ing. Juan Rincon / Oscar Salamanca - Interventoría AC2R</p>	

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRICTAL

OBJETO DEL CONTRATO		"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRICTALES"		CONTRATO			
INTERVENIOR		AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S		CONTRATO DE INTERVENTORIA No. COI.PCCNTR. 140046			
CONTRATISTA		CONSTRUSOCIAL S.A.S.		CONTRATO DE OBRA No. COI.PCCNTR. 1430286			
FECHA INICIO DEL CONTRATO:		1/01/2021		SEMANA 50 (ABRIL 05 - ABRIL 11)		LOCALIDAD: TUNJUELITO	
FECHA DE INICIO:		6/04/2021		INSTITUCION:		LUGAR DE LA EMERGENCIA:	
FECHA DE TERMINACION:		7/04/2021		DIRECCION:		PASILLOS - AREAS DE REUNION	
CODIGO PLANTA FISICA No.		614		TIPO DE EMERGENCIA:			
		CL 54 SUR # 37 A - 37		SEÑALIZACION			
		CONCEPTO TECNICO					
DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA		REGISTRO FOTOGRAFICO					
<p>Debido a la emergencia sanitaria causada por el covid-19 y la situación continua de los estudiantes en los patios y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos.</p>		       					
DIAGNOSTICO DE LA VISITA		<p>Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales.</p> <p>(*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución.</p> <p>Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 días calendario.</p> <p>Por parte de la interventoría se realiza solicitud de reemplazo de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual se contabilizan liquidados en el acta N°12 y 13 son cantidades parciales. La sede se deja</p>					
OBSERVACIONES TECNICAS:		<p>Presupuesto Aprox. Ejecutado en la semana</p> <p>\$ 953.637,64</p>					
FIRMA		<p>OSCAR SALAMANCA, Residente de Interventoría AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S.</p> <p>JUAN RINCON - Residente de Interventoría AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S.</p> <p>Elaboro: Ing. Juan Rincon / Oscar Salamanca - Interventoría AC2R</p>					

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRICTAL

OBJETO DEL CONTRATO		"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRICTALES".		CONTRATO			
INTERVENTOR		AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S		CONTRATO DE INTERVENTORIA No. COI.PCCNTR. 140646			
CONTRATISTA		CONSTRUSOCIAL S.A.S.		CONTRATO DE OBRA No. COI.PCCNTR. 143286			
FECHA INICIO DEL CONTRATO:		1/07/2021		SEMANA 50 (ABRIL 05 - ABRIL 11)			
FECHA DE INICIO:		8/04/2021		INSTITUCION:		LA VICTORIA SEDE B	
FECHA DE TERMINACION:		9/04/2021		DIRECCION:		SAN CRISTOBAL	
CODIGO PLANTA FISICA No.		489		TIPO DE EMERGENCIA:		PASILLOS - AREAS DE REUNION	
DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA		CONCEPTO TECNICO					
<p>Debido a la emergencia sanitaria causada por el COVID-19 y la circulación constante de personas en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos.</p>		ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA		REGISTRO FOTOGRAFICO			
		<p>Suministro, trazado y aplicación de pintura blanca y demarcación para señalización de hallas y corredores en las instalaciones educativas distritales (lc 0,1 m).</p> <p>Suministro, trazado y aplicación de pintura blanca y demarcación para áreas de acceso de las instalaciones educativas distritales (diámetro 30 cm) colores amarillo y negro.</p> <p>Suministro, trazado y aplicación de pintura verde blanca señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instalaciones educativas distritales. lt 0,50 m - ancho de flecha en todo 0,1 m).</p> <p>Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: lomo de temperatura, de 23 x 33 en las ED.</p> <p>Suministro e instalación de señalética Informativa y preventiva según diseños: usar tapabocas, no fumar cara, mantener distancia de 2x 3 en las ED.</p>					
DIAGNOSTICO DE LA VISITA		<p>Suministro e instalación de señalética Informativa y preventiva según diseños: área de aislamiento, de 20 x 20 en las ED.</p> <p>Suministro e instalación de señalética Informativa y preventiva según diseños: lavarse las manos, en de 30 x 45 en las ED.</p> <p>Suministro, trazado y aplicación de pintura blanca señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instalaciones educativas distritales. lt 0,50 m - ancho de flecha en todo 0,1 m).</p>					
<p>Se realiza la visita de diagnóstico a las instalaciones del colegio, evidenciando que este no cuenta con la señalización requerida por la secretaria de educación para el regreso progresivo y seguro a clases, adicional se observa que las superficies en donde se va a realizar la demarcación con pintura (pisos) en su mayoría se encuentran encoradas.</p>							
OBSERVACIONES TECNICAS:		<p>Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales. En la actualidad de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Area y desinfección final de áreas para entrega a la institución.</p> <p>Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 días calendario.</p> <p>Por parte de la Interventoria se realiza solicitud de reemplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°12 y 13 son cantidades parciales. La sede se deja.</p>					
				<p>PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA</p> <p>\$ 1.575.800,00</p>			
				<p></p> <p>JUAN RINCON - Residente de Interventoria AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S</p>			
				<p></p> <p>OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoria AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S</p>			
				<p>Barbara: Ing. Juan Rincon / Oscar Salamanca - Interventoria AC2R</p> <p>FRMA</p>			

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES".			CONTRATO					
	INTERVENIOR	ACZR INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S							
	CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.							
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	1/01/2021	SEMANA 50 (ABRIL 05 - ABRIL 11)			CONTRATO DE INTERVENTORIA No. COI.PCCNTR.1440646				
FECHA DE INICIO:	6/04/2021	BRASIL - LOPEZ QUINTANA - GERMAN ARCINIEGAS SEDE A							
FECHA DE TERMINACION:	8/04/2021								
INSTITUCION:					CONTRATO DE OBRA No. COI.PCCNTR.1436286	LOCALIDAD: BOSA			

FECHA INICIO DEL CONTRATO:	1/01/2021	SEMANA 50 (ABRIL 05 - ABRIL 11)		
FECHA DE INICIO:	6/04/2021	INSTITUCION: BRASIL - LOPEZ QUINTANA - GERMAN ARCINIEGAS SEDE A		
FECHA DE TERMINACION:	8/04/2021			
CODIGO PLANTA FISICA No.	750	DIRECCION: KR 881 # 54 B - 44 SUR	TIPO DE EMERGENCIA: SERIALIZACIÓN	LOCALIDAD: BOSA
CONCEPTO TECNICO				
DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA		ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA		REGISTRO FOTOGRAFICO










<p>Debido a la emergencia sanitaria causada por el covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos</p>	<p>DIAGNOSTICO DE LA VISTA</p>		<p>Suministro, trazado y aplicación de pintura tridimensional y decoración para señalización de: hallas y corredores en las instituciones educativas distritales (le:0.1 mt).</p>
			<p>Suministro, trazado y aplicación de pintura tridimensional y decoración para: acceso de las instituciones educativas distritales (diámetro 30 cm) colores amarillo y negro.</p>
			<p>Suministro, trazado y aplicación de pintura tridimensional y decoración para: flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (lt:0.50 mt - ancho de flecha en tubo:0.1 mt).</p>
			<p>Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseño; tema de temperatura: de 23 x 33 en las IED.</p>
			<p>Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseño; usar tapadiscos, no tocar cara, mantener distancia, de 23 x 33 en las IED.</p>
			<p>Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseño; afano, en de 20 x 20 en las IED.</p>
			<p>Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseño; área de aislamiento, de 20 x 20 en las IED.</p>
			<p>Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseño; lavarse las manos, en de 30 x 45 en las IED.</p>
			<p>Suministro, trazado y aplicación de pintura tridimensional y decoración para: flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (lt:0.50 mt - ancho de flecha en tubo:0.1 mt).</p>
			<p>Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseño; tema de temperatura: de 23 x 33 en las IED.</p>
<p>Se realiza la visita de diagnóstico a las instalaciones del colegio, evidenciando que este no cuenta con la señalización requerida por la secretaría de educación para el registro progresivo y seguro a clases, adicional se observa que las superficies en donde se va a realizar la instalación con pintura (pisos en aboquin) en su mayoría se encuentran encharcada</p>			

OBSERVACIONES TÉCNICAS:	<p>Se ejecución actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales.</p> <p>[*] Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución</p> <p>Se generen observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 días calendario.</p> <p>Por parte de la Interventoría se remiata de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°12 y 13 son cantidades parciales. La sede se debe.</p>	<p>PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA</p> <p>\$ 10.276.099,16</p>
-------------------------	--	--


JUAN RINCON. Residente de Interventoria
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S


OSCAR SALAMANCA. Residente de Interventoria
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRIALES"	CONTRATO	
INTERVENTOR	ACZ INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. COI.PCCNTR.140646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. COI.PCCNTR.1436286	

Debido a la emergencia sanitaria causada por el COVID-19, es necesario implementar medidas de bioseguridad en las escuelas, como el uso de mascarillas y la desinfección de superficies. En este contexto, se requiere la adquisición de materiales de limpieza y desinfección para garantizar la seguridad de los estudiantes y el personal docente.	       
Se requiere la adquisición de materiales de limpieza y desinfección para garantizar la seguridad de los estudiantes y el personal docente.	       
Se requiere la adquisición de materiales de limpieza y desinfección para garantizar la seguridad de los estudiantes y el personal docente.	       
Se requiere la adquisición de materiales de limpieza y desinfección para garantizar la seguridad de los estudiantes y el personal docente.	       
Se requiere la adquisición de materiales de limpieza y desinfección para garantizar la seguridad de los estudiantes y el personal docente.	       
Se requiere la adquisición de materiales de limpieza y desinfección para garantizar la seguridad de los estudiantes y el personal docente.	       
Se requiere la adquisición de materiales de limpieza y desinfección para garantizar la seguridad de los estudiantes y el personal docente.	       
Se requiere la adquisición de materiales de limpieza y desinfección para garantizar la seguridad de los estudiantes y el personal docente.	       

PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA	
<p>OBSERVACIONES TÉCNICAS:</p> <p>Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUCCIONAL S.A.S. y que son conflictivas.</p> <p>[*] Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución</p> <p>Se generan observaciones de calidad en la plinaria que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 días calendario.</p> <p>Por parte de la Interventoría se realiza solicitud de reemplazo de actividades y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual los cantosados liquidados en el acta N°12 y 13 son cantosados parciales. La sede se dejó</p>	<p>\$ 551.224,40</p>

FIRMA

6933

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES".		CONTRATO	 Ingeniería & Proyectos S.A.S				
	INTERVENIOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S						
	CONTRATISTA	CONSTRUISOCIAL S.A.S.						
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	23/04/2020	SEMANA 50 (ABRIL 05 - ABRIL 11)						
FECHA DE INICIO:	5/04/2021	INSTITUCION: MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA SEDE A						
FECHA DE TERMINACION:	9/04/2021							
LOCALIDAD:				USME				

CODIGO PLANTA FISICA No.	540	DIRECCION:	KR 1 A # 76 BIS - 15 SUR	TIPO DE EMERGENCIA:	SERIALIZACIÓN	LUGAR DE LA EMERGENCIA:	PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN
CONCEPTO TECNICO							
DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA		ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA			REGISTRO FOTOGRAFICO		


																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

OBSERVACIONES TÉCNICAS:	<p>Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOL S.A.S. y que son contractuales.</p> <p>[*] Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Area y desinfección final de áreas para entrega a la institución</p> <p>Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 días calendario.</p> <p>Por parte de la interventoría se realiza solicitud de reemplazo de actividades de señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual los capítulos (Anexo en el Acta N° 12 y 13 con conformidad.</p>	PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA	\$ 10.908.349,20
-------------------------	--	--	------------------

JUAN BINCON
JUAN BINCON - Residente de Interventoria
ACER Ingeniería & Proyectos S.A.S

[Signature]
OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoria
ACER Ingeniería & Proyectos S.A.S



SECRETARIA DE EDUCACION DISTRICTAL

OBJETO DEL CONTRATO		"INTERVENCIÓN TÉCNICA AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRICTALES".		CONTRATO			
INTERVENIOR		AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S		CONTRATO DE INTERVENCIÓN No. COI.PCCNTR. 1440646			
CONTRATISTA		CONSTRUSOCIAL S.A.S.		CONTRATO DE OBRA No. COI.PCCNTR. 143286			
FECHA INICIO DEL CONTRATO:		23/04/2020		SEMANA 50 (ABRIL 05 - ABRIL 11)			
FECHA DE INICIO:		6/04/2021					
FECHA DE TERMINACIÓN:		10/04/2021					
CÓDIGO PLANTA FÍSICA No.		546		DIRECCIÓN:		CL 75 A SUR # 1 B - 45 ESTE	
				INSTITUCIÓN:		SANTA LIBRADA SEDE A	
				LOCALIDAD:		USME	
				TIPO DE EMERGENCIA:		SEÑALIZACIÓN	
				LUGAR DE LA EMERGENCIA:		PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN	
DESCRIPCIÓN DE LA EMERGENCIA				CONCEPTO TÉCNICO			
<p>Debido a la emergencia sanitaria causada por el COVID-19 y a la necesidad de implementar medidas de bioseguridad en los pasillos y reuniones en áreas comunes se han identificado posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos.</p>				<p>ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA</p> <p>SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCAÇÃO PARA SEÑALIZACIÓN DE PASILLOS Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRICTALES (IE 0.1 ML).</p> <p>SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCAÇÃO PARA CÍRCULOS EN ÁREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRICTALES (diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO NEGRO.</p> <p>SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCAÇÃO PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRICTALES. IL 0.50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO 0.1 ML.</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS. TOMA DE TEMPERATURA. SE 20 X 20 EN LAS IED.</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS. USAR TAPABOCAS. NO TOCAR CARA. MANTENER DISTANCIA DE 2X 2.3 EN LAS IED.</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS. AFORO. EN DE 20 X 20 EN LAS IED.</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS. ÁREA DE ASLAMIENTO. DE 20 X 20 EN LAS IED.</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS. LAVARSE LAS MANOS. EN DE 30 X 45 EN LAS IED.</p> <p>SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCAÇÃO PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRICTALES. IL 0.50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO 0.1 ML.</p>			
<p>Se realiza la visita de diagnóstico a las instalaciones del colegio, se observa una puerta para la entrada y la salida, adicional se evidencia que las superficies intervenir son en baldoso, adoquín y concreto, no hay demarcación.</p>							
<p>Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales.</p> <p>[1] Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución.</p> <p>Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 días calendario.</p> <p>Por parte de la Interventoría se realiza solicitud de replazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acto N° 12 y 13 son cantidades parciales. La sede se deja</p>				<p>REGISTRO FOTOGRÁFICO</p>			
<p>OBSERVACIONES TÉCNICAS:</p>				<p>PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA</p> <p>\$ 8.292.727,12</p>			
<p><i>Juan Rincon</i> JUAN RINCON - Residente de Interventoría AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S</p>				<p><i>Oscar Salamanca</i> OSCAR SALAMANCA Residente de Interventoría AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S</p>			
				<p>Elabora: Ing. Juan Rincon / Oscar Salamanca - Interventoría AC2R</p> <p>FRMA</p>			

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRICTAL







OBJETO DEL CONTRATO		"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE REPARACIONES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRICTALES"		CONTRATO	
INTERVENTOR		AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S		CONTRATO DE INTERVENTORIA No. COI.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA		CONSTRUSOCIAL S.A.S.		CONTRATO DE OBRA No. COI.PCCNTR. 1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO:		22/04/2020		SEMANA 50 (ABRIL 05 - ABRIL 11)	
FECHA DE INICIO:		6/04/2021			
FECHA DE TERMINACION:		10/04/2021			
CODIGO PLANTA FISICA No.		578		DIRECCION:	
		KR 11 # 65 C - 50 SUR		TIPO DE EMERGENCIA:	
				SEÑALIZACION	
				LUGAR DE LA EMERGENCIA:	
				PASILLOS - ÁREAS DE REUNION	
				LOCALIDAD:	
				USME	
					
CONCEPTO TECNICO					
DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA		ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA			
<p>Debido a la emergencia sanitaria causada por el covid-19 y la circulación continua de los estudiantes, los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos</p>		<p>SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE PASILLOS Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRICTALES (E.O.1 MLI).</p> <p>SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CÍRCULOS EN ÁREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRICTALES (Diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO.</p> <p>SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRICTALES (IL 0.30 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO 0.1 MLI).</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 X 33 EN LAS IED.</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPACABOS, NO TOCAR CARRA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 X 33 EN LAS IED.</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: Aforo, EN DE 20 X 20 EN LAS IED.</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE RECLAMAMIENTO, DE 20 X 20 EN LAS IED.</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 X 45 EN LAS IED.</p> <p>SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA, TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRICTALES (IL 0.30 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO 0.1 MLI).</p>			
DIAGNOSTICO DE LA VISITA		<p>Se realiza la visita de diagnóstico a las instalaciones del colegio, se identifica que la puerta en la entrada tiene dos accesos, uno de ellos es exclusivo para primera infancia, los pisos son en adoquín y tableta principalmente.</p>			
OBSERVACIONES TECNICAS:		<p>Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales.</p> <p>Por parte de la interventoría se realiza solicitud de remplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acto N°12 y 13 son cantidades parciales. La sede se deja</p>			
		<p>Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 días calendario.</p>			
		<p>Presupuesto Aprox. Ejecutado en la semana</p> <p>\$ 13.285.484,72</p>			
		<p>Elaboró: Ing. Juan Rincon / Orcaesalamanca - Interventoría AC2R</p> <p>Revisó: Oscar Salamanca - Residente de Interventoría AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S.</p> <p>Firma: Oscar Salamanca</p>			

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRICTAL

OBJETO DEL CONTRATO		"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE REPARACION PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRICTALES".		CONTRATO			
INTERVENTOR		AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S		CONTRATO DE INTERVENTORIA No. COI.PCCNTR. 1440646			
CONTRATISTA		CONSTRUSOCIAL S.A.S.		CONTRATO DE OBRA No. COI.PCCNTR. 1436286			
FECHA INICIO DEL CONTRATO:		23/04/2020		SEMANA 50 (ABRIL 05 - ABRIL 11)			
FECHA DE INICIO:		7/04/2021					
FECHA DE TERMINACION:		11/04/2021					
		INSTITUCION:		GRAN YOMASA SEDE A		USME	
CODIGO PLANTA FISICA No.		328		DIRECCION:		LOCALIDAD:	
		CL 81 C SUR # 2 BIS - 00 ESTE		TIPO DE EMERGENCIA:		LUGAR DE LA EMERGENCIA:	
				SEÑALIZACION		PASILLOS - AREAS DE REUNION	
DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA				CONCEPTO TECNICO			
<p>Debido a la emergencia sanitaria causada por el covid-19 y la situación continuada de la emergencia, los patios y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos.</p>				<p>ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA</p> <p>SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA, TRAFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE PASILLOS Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRICTALES (IE 0.1 ML).</p> <p>SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA, TRAFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRICTALES (diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO.</p> <p>SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRAFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRICTALES (IL 0.50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO 0.1 ML).</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 20 X 33 EN LAS IED.</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 20 X 33 EN LAS IED.</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ACRIO, EN DE 20 X 30 EN LAS IED.</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑO: ÁREA DE ASESAMIENTO DE 20 X 20 EN LAS IED.</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑO: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 20 X 45 EN LAS IED.</p> <p>SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA, AMARILLO, TRAFICO, SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRICTALES (IL 0.50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO 0.1 ML).</p>			
DIAGNOSTICO DE LA VISITA							
<p>Se realiza el diagnóstico a las instalaciones de la sede, se observan 2 puertas de entrada y salida, el piso es en adoquín, techos en concreto, no se evidencia la demarcación requerida por la SED, cuenta con una estructura de 3 plantas.</p>				<p>Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales. La actividad de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución.</p> <p>Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 días calendario.</p> <p>Por parte de la interventoría se realiza solicitud de remplazo de actividades de señalización y se solicita para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acto N°12 y 13 son cantidades parciales. La sede se deja</p>			
OBSERVACIONES TECNICAS:				<p>PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA</p> <p>\$ 7.415.522,60</p>			
<p></p> <p>JUAN RINCON - Residente de Interventoría AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S</p>				<p></p> <p>OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoría AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S</p>			
				<p>Elaboró: Ing. Juan Rincon / Oscar Salamanca - Interventoría AC2R</p> <p>FRMA:</p>			

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRICTAL

OBJETO DEL CONTRATO		"INTERVENCIÓN TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE REPARACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRICTALES".		CONTRATO			
INTERVENIOR		AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S		CONTRATO DE INTERVENCIÓN No. COI.PCCNTR. 1400446			
CONTRATISTA		CONSTRUSOCIAL S.A.S.		CONTRATO DE OBRA No. COI.PCCNTR. 1436286			
FECHA INICIO DEL CONTRATO:		23/04/2020		SEMANA 50 (ABRIL 05 - ABRIL 11)			
FECHA DE INICIO:		8/04/2021					
FECHA DE TERMINACIÓN:		11/04/2021					
CORRIGO PLANTA FÍSICA No.		1145		DIRECCIÓN:		SUBA	
		KM 7 VIA SUBA - COTA		TIPO DE EMERGENCIA:		LUGAR DE LA EMERGENCIA:	
				SEÑALIZACIÓN		PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN	
DESCRIPCIÓN DE LA EMERGENCIA		CONCEPTO TÉCNICO					
<p>Debido a la emergencia sanitaria causada por el covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los patios y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos.</p>		<p>ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA</p> <p>SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCAÇÃO PARA SEÑALIZACIÓN DE PASILLOS Y CORRIDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRICTALES (E.O.1 ML).</p> <p>SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCAÇÃO PARA CÍRCULOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRICTALES (Diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y VERDE.</p> <p>SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCAÇÃO PARA FLECHAS INDICADORAS DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRICTALES (E.O.50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0.1 ML).</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA. DE 23 X 33 EN LAS IED.</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPACUCHAR, NO TOCAR CARRA, MANTENERSE DISTANCIA, DE 23 X 33 EN LAS IED.</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 X 30 EN LAS IED.</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE ALUMNIADO, DE 20 X 20 EN LAS IED.</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 X 45 EN LAS IED.</p> <p>SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCAÇÃO PARA FLECHAS INDICADORAS DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRICTALES (E.O.50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0.1 ML).</p>					
DIAGNOSTICO DE LA VISITA		<p>Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales.</p> <p>M Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución</p> <p>Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 días calendario.</p> <p>Por parte de la Interventoría se realiza solicitud de remate de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acto N°12 y 13 son cantidades parciales. La sede se deja</p>					
OBSERVACIONES TÉCNICAS:		<p>PRESUPUESTO APROX. EJECUTADO EN LA SEMANA</p> <p>\$ 10.344.321,72</p>					
		<p><i>Juan Bincon</i></p> <p>JUAN BINCON - Residente de Interventoría AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S</p> <p><i>Oscar Salamanca</i></p> <p>OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoría AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S</p> <p>FIRMA</p> <p>Elabore: Ing. Juan Bincon / Oscar Salamanca - Interventoría AC2R</p>					

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRICTAL									
OBJETO DEL CONTRATO			"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRICTALES."			CONTRATO			
INTERVENIOR			AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S.			CONTRATO DE INTERVENTORIA No. COI.PCCNTR. 1450646			
CONTRATISTA			CONSTRUSOCIAL S.A.S.			CONTRATO DE OBRA No. COI.PCCNTR. 1456286			
FECHA INICIO DEL CONTRATO:			23/04/2020			SEMANA 50 (ABRIL 05 - ABRIL 11)			
FECHA DE INICIO:			8/04/2021						
FECHA DE TERMINACION:			11/04/2021						
CODIGO PLANTA RESCA No.			623			DIRECCION:		CL 58 SUR # 19 B - 47	
LOCALIDAD:			TUNJUELITO			TIPO DE EMERGENCIA:		SEÑALIZACIÓN	
LUGAR DE LA EMERGENCIA:			PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN						
CONCEPTO TECNICO									
DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA			ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA						
Debido a la emergencia sanitaria causada por el covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos			Suministro, trazado y aplicación de pintura táctica y demarcación para señalización de hall y corredores en las instituciones educativas distritales (e 0,1 m). Suministro, trazado y aplicación de pintura táctica y demarcación para circulación en áreas de acceso de las instituciones educativas distritales (diámetro 30 cm) colores amarillo y negro. Suministro, trazado y aplicación de pintura verde táctica señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (l: 0,50 m - ancho de flecha en todo: 0,1 m). Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: lema de temperatura, de 23 x 33 en las IED. Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: uso de lapaboca, no fumar para mantener distancia de 20 x 30 en las IED. Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: alero, en de 20 x 20 en las IED.						
DIAGNOSTICO DE LA VISITA			Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: área de aseo, de 20 x 20 en las IED. Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: lavarse las manos, en de 30 x 45 en las IED. Suministro, trazado y aplicación de pintura amarilla táctica señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (l: 0,50 m - ancho de flecha en todo: 0,1 m).						
Se realiza la visita de diagnóstico a las instalaciones del colegio, evidenciando que este no cuenta con la señalización requerida por la secretaria de educación para el registro progresivo y seguro a clases, adicional se observa que las superficies en donde se va a realizar la demarcación de pintura (piso) en su mayoría se encuentra enmohecida			       						
OBSERVACIONES TECNICAS:			Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales. [X] Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución. Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 días calendario. Por parte de la interventoria se realiza solicitud de reemplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acto N°12 y 13 son cantidades parciales. La sede se da la						
PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA			\$ 1.994.289,60						
FIRMA			OSCAR SALAMANCA - Residente de interventoria AC2R Ingenieria y Proyectos S.A.S.						
FIRMA			JUAN RINCON - Residente de interventoria AC2R Ingenieria y Proyectos S.A.S.						
Elabora: Ing. Juan Rincon / Oscar Salamanca - Interventoria AC2R									

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL					
OBJETO DEL CONTRATO		CONTRATO			
"INTERVENCIÓN TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MEJORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRICTALES".		AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S		CONTRATO DE INTERVENTORIA No. COI : PCCNIR-1400446	
INTERVENIOR		CONSTRUSOCIAL S.A.S.		CONTRATO DE OBRA No. COI : PCCNIR-1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO:		23/04/2020			
FECHA DE INICIO:		8/04/2021			
FECHA DE TERMINACIÓN:		11/04/2021			
CODIGO PLANTA ESICA No.	819	DIRECCION:	KR 72 L # 34 - 19 SUR	TIPO DE EMERGENCIA:	
DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA		ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA		REGISTRO FOTOGRAFICO	
Debido a la emergencia sanitaria causada por el covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay protocolos de prevención y reglamentación acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos.		Suministro, trazado y aplicación de pintura táctica y demarcación para señalización de rutas y recorridos en las instituciones educativas distritales (c: 0.1 m ²). Suministro, trazado y aplicación de pintura táctica y demarcación para círculos en áreas de acceso de las instituciones educativas distritales (diámetro 30 cm) colores amarillo y negro. Suministro, trazado y aplicación de pintura táctica, vallas tácticas señalización y demarcación para llenar indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales; ii. 0.30 m ² - ancho de flecha en tubo: 0.1 m ² . Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: toma de temperatura, de 23 x 33 en las IED. Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: usar tapabocas, no tocar cara, mantener distancia, de 23 x 33 en las IED. Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: aloro, en de 20 x 20 en las IED. Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: área de alimentación, de 20 x 20 en las IED. Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: lavarse las manos, en de 30 x 45 en las IED. Suministro, trazado y aplicación de pintura táctica, trazo señalización y demarcación para llenar flechas indicativas de flujo de circulación en las instituciones educativas distritales.			
DIAGNOSTICO DE LA VISITA					
Se realiza la visita de diagnóstico a las instalaciones del colegio, donde este cuenta con tres aulas, tres baños, tres comedores, tres salones de actividades escolares, personal relacionado con las actividades escolares, cuenta con tres plantas, sus pisos son en tablaroca cubiertos principalmente y los campos en concreto al igual que los accesos.					
OBSERVACIONES TECNICAS:		Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales. (*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar foso y desinfección final de áreas para entrega a la institución Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 días calendario. Por parte de la interventoría se realizó solicitud de tiempos de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual los trabajos programados en el cronograma N° 12 Y 13 son cancelados parciales. La sede se deja		PRESUPUESTO A PROX. EJECUTADO EN LA SEMANA	
				\$ 7.416.207,76	

[Firma]
 OSCAR SALAMANCA Residente de Interventoría
 AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

FIRMA

Laboratory: Ing. Juan Rincón / Germán Salazar - Informática y Cómputo

6940

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRICTAL									
OBJETO DEL CONTRATO		"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRICTALES"		CONTRATO		CONTRATO DE INTERVENTORIA No. COI.PCCNTR. 140646			
INTERVENIOR		ACCR INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S		ACCR INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S		CONTRATO DE OBRAS No. COI.PCCNTR.1432386			
CONTRATISTA		CONSTRUSOCIAL S.A.S.		CONSTRUSOCIAL S.A.S.		SEMANA 50 (ABRIL 05 - ABRIL 11)			
FECHA INICIO DEL CONTRATO:		23/04/2020		INSTITUCION:		O.E.A SEDE B			
FECHA DE INICIO:		4/04/2021		DIRECCION:		KR 49 BIS # 39 - SUR			
FECHA DE TERMINACION:		9/04/2021		CODIGO PLANTA FISICA No.		807			
LOCALIDAD:		KENNEDY		PASILLOS - AREAS DE REUNION					
LUGAR DE LA EMERGENCIA:				SERIALIZACION					
TIPO DE EMERGENCIA:				REGISTRO FOTOGRAFICO					
DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA		ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA		CONCEPTO TECNICO					
<p>Debido a la emergencia sanitaria causada por del COVID-19, se requiere la continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en los salones de las aulas, por lo que se requiere la señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos</p>		<p>Suministro, trazado y aplicación de pintura táctica y demarcación para señalización de hallas y corredores en las instituciones educativas distritales (160.01 m²).</p> <p>Suministro, trazado y aplicación de pintura táctica y demarcación para círculos en áreas de acceso de las instituciones educativas distritales (40.01 m²).</p> <p>Suministro, trazado y aplicación de pintura verde táctica señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales (16.050 m² - ancho de flecha en tubo 0.1 m).</p> <p>Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: toma de temporalidad, de 23 x 33 en las IED.</p> <p>Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: usar tapabocas, no tocar cara, mantener distancia, de 23 x 33 en las IED.</p> <p>Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: área de aislamiento, de 20 x 20 en las IED.</p> <p>Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: lavarse las manos, en de 20 x 45 en las IED.</p> <p>Suministro, trazado y aplicación de pintura amarilla táctica señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales (16.050 m² - ancho de flecha en tubo 0.1 m).</p>		<p>Se realiza la vista de diagnóstico a las instalaciones de la sede, se evidencia que este cuenta con cuatro niveles, sus pisos son en total 11 principalmente y rampas en concreto</p>					
DIAGNOSTICO DE LA VISTA									
OBSERVACIONES TECNICAS:		<p>Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales.</p> <p>(*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución</p> <p>Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 días calendario.</p> <p>Por parte de la Interventoría se realiza solicitud de reemplazo de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual los cantilades llavados en el acta N°12 y 13 son cantilades parciales, la sede se daña</p>		PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA		\$ 6.206.412.68			
FIRMA		<p>JUAN RINCON</p> <p>JUAN RINCON, Residente de Interventoría</p> <p>ACCR Ingeniería & Proyectos S.A.S</p>		FIRMA		<p>OSCAR SALAMANCA</p> <p>Residente de Interventoría</p> <p>ACCR Ingeniería & Proyectos S.A.S</p>			

Elabora: Ing. Juan Rincón / Oscar Salamanca - Interventoría AC2R

FIRMA

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoria
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

JUAN RINCON - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO		"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES."		CONTRATO			
INTERVENIOR		ACZR INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S		CONTRATO DE INTERVENTORIA No. COI.PCCNTR.1400446			
CONTRATISTA		CONSTRUSOCIAL S.A.S.		CONTRATO DE OBRA No. COI.PCCNTR.1432286			
FECHA INICIO DEL CONTRATO:		23/04/2020		SEMANA 50 (ABRIL 05 - ABRIL 11)			
FECHA DE INICIO:		9/04/2021		INSTITUCION:		ALEXANDER FLEMING SEDE A	
FECHA DE TERMINACION:		11/04/2021		DIRECCION:		OG 45 BIS SUR # 13 F - 03	
CORRIGO PLANTA FISICA No.		1462		TIPO DE EMERGENCIA:		SENALIZACION	
				LOCALIDAD:		RAFAEL URIBE URIBE	
				LUGAR DE LA EMERGENCIA:		PASILLOS - ÁREAS DE REUNION	
DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA				CONCEPTO TECNICO			
<p>Debido a la emergencia sanitaria causada por el covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos</p>				<p>ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA</p> <p>SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCAÇÃO PARA SEÑALIZACIÓN DE PASILLOS Y CORRIDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E.O. 1 ML).</p> <p>SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCAÇÃO PARA CÍRCULOS EN PASILLOS Y CORRIDORES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO.</p> <p>SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCAÇÃO PARA FLECHAS INDICADORAS DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (1.030 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO 0.1 ML).</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS, TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 X 33 EN LAS IED.</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPACABEZAS, NO TUCAN CARA, MANEJOS EXTERIORES, DE 23 X 33 EN LAS IED.</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 X 20 EN LAS IED.</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE ALUMNIADO, DE 20 X 20 EN LAS IED.</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVABOS LAS MANOS, EN DE 30 X 45 EN LAS IED.</p> <p>SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA, AMARILLO TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCAÇÃO PARA FLECHAS INDICADORAS DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (1.030 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO 0.1 ML).</p>			
<p>DIAGNOSTICO DE LA VISITA</p> <p>El colegio no cuenta con la demarcación requerida por la sed, tiene una puerta principal de acceso y salida, tiene pisos en concreto, cerámica y gránito, se observan áreas para adecuación de baños, debido a esto, los estudiantes y personal transitan constantemente en las instalaciones de la sede</p>							
OBSERVACIONES TECNICAS:				<p>Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales.</p> <p>(*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución</p> <p>Se generan observaciones de calidad en la planta que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 días calendario.</p> <p>Por parte de la Interventoría se realiza solicitud de remolbo de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N° 12 y 13 son cantidades parciales. La sede se dejó abierta financieramente.</p>			
				PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA			
				\$ 2.263.216,32			

Juan Rincon

JUAN RINCON - Residente de Interventoría
ACZR Ingenieria & Proyectos S.A.S

Oscar Salamanca

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoría
ACZR Ingenieria & Proyectos S.A.S

Elabora: Ing. Juan Rincon / Oscar Salamanca - Interventoría ACZR

PRIMA

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRICTAL

OBJETO DEL CONTRATO		"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ",		CONTRATO	
INTERVENIOR		AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S		CONTRATO DE INTERVENTORIA No. COI PCCNTR. 1442646	
CONTRATISTA		CONSTRUSOCIAL S.A.S.		CONTRATO DE OBRA No. COI PCCNTR. 1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO:		23/04/2020		SEMANA 50 (ABRIL 05 - ABRIL 11)	
FECHA DE INICIO:		8/04/2021			
FECHA DE TERMINACION:		10/04/2021			
CÓDIGO PLANTA FISICA No.		1803		ALEXANDER FLEMING SEDE B	
DIRECCION:		CL 43 SUR # 16 A - 40		TIPO DE EMERGENCIA:	
LOCALIDAD:		RAFAEL URIBE URIBE		LUGAR DE LA EMERGENCIA:	
PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN					



Ingenieria
& Proyectos S.A.S

REGISTRO FOTOGRAFICO

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA



CONCEPTO TECNICO

REGISTRO FOTOGRAFICO



ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA	Debido a la emergencia sanitaria causada por el covid-19 la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCAÇÃO PARA SEÑALIZACIÓN DE PASILLOS Y CORRIDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRICTALES (E:0.1 ML).
		SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCAÇÃO PARA CIRCULOS EN PASILLOS Y CORRIDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRICTALES (diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO.
DIAGNOSTICO DE LA VISITA	Se realiza la visita de diagnostico a las instalaciones del colegio, evidenciando que el colegio cuenta con pisos en concreto, cerámica y gránito. Tienen una puerta de emergencia y una de salida, cuenta con doble jornada escolar.	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCAÇÃO PARA FLECHAS INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRICTALES (E:0.30 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0.1 ML).
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TEMA DE TEMPERATURA, DE 23 X 33 EN LAS IED.
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR ZAPATILLAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 X 33 EN LAS IED.
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 25 X 30 EN LAS IED.
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AREA DE ALUMINIO, DE 25 X 20 EN LAS IED.
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 X 45 EN LAS IED.
		SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA, TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCAÇÃO PARA FLECHAS INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRICTALES (E:0.30 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0.1 ML).











OBSERVACIONES TECNICAS:	Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales. (*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Asso y desinfección final de áreas para entrega a la institución. Se generan observaciones de calidad en la planta que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 días calendario.	PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA
	Por parte de la interventoría se realiza solicitud de remolado de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acto N°12 y 13 son cantidades parciales. La sede se dejó abierta financieramente.	
		\$ 2.150.668,16

[Firma]
OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoría
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

[Firma]
JUAN RINCON - Residente de Interventoría
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

FIRMA

Elabora: Ing. Juan Rincon / Oscar Salamanca - Interventoría AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRICTAL																			
OBJETO DEL CONTRATO			"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL- ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRICTALES."			CONTRATO													
INTERVENIOR			AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S			CONTRATO DE INTERVENTORIA No. COI.PCCNTR.1460446													
CONTRATISTA			CONSTRUSOCIAL S.A.S.			CONTRATO DE OBRA No. COI.PCCNTR.1432986													
FECHA INICIO DEL CONTRATO:			23/04/2020			SEMANA 50 (ABRIL 05 - ABRIL 11)													
FECHA DE INICIO:			10/04/2023																
FECHA DE TERMINACION:			11/04/2023																
CODIGO PLANTA FISICA No.			1808			DIRECCION:		CL 50 A SUR # 13 A - 3T		TIPO DE EMERGENCIA:		SEÑALIZACIÓN		LOCALIDAD:		RAFAEL URIBE URIBE			
DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA			CONCEPTO TECNICO										REGISTRO FOTOGRAFICO						
Debido a la emergencia sanitaria causada por el covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos			SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCAÇÃO PARA SEÑALIZACIÓN DE PASILLOS Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRICTALES (E.O. 1 MIL). SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCAÇÃO PARA CÍRCULOS EN PASILLOS Y CORREDORES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRICTALES (diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO. SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCAÇÃO PARA FLECHA INDICADOR DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRICTALES (10.00 ML - ANCHO DE FLECHA EN USO 0.1 ML). SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEMÁFICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS. TOMA DE TEMPERATURA. DE 23 X 33 EN LAS ED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEMÁFICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS. USAR TAPACABOS. NO TUCAR PARA MANEJO EXTENSIÓN. DE 23 X 33 EN LAS ED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEMÁFICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS. AFORO. EN DE 20 X 20 EN LAS ED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEMÁFICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS. AREA DE ALUMBRADO. DE 20 X 20 EN LAS ED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEMÁFICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS. LAVABOS LAS MANOS. EN DE 30 X 45 EN LAS ED. SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCAÇÃO PARA FLECHA INDICADOR DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRICTALES (10.00 ML - ANCHO DE FLECHA EN USO 0.1 ML).										          						
DIAGNOSTICO DE LA VISITA			Se realiza la visita de diagnostico a las instalaciones del colegio, se evidencia una señalización pero esta no concuerda con la requerida por la SED, cuenta con una puerta para el ingreso y salida del personal, la demarcación vista puede ser complementada, los pisos son en cerámico, granito y concreto										          						
OBSERVACIONES TECNICAS:			Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales. (*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución. Se generen observaciones de calidad en la planta que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 días calendario. Por parte de la Interventoría se realiza solicitud de remediación de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°12 y 13 son cantidades parciales. La sede se dejó abierta financieramente.										PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA						
													\$ 1.280.580,12						
JUAN RINCON - Residente de Interventoría AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S										OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoría AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S									
Firma										Firma									

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRICTAL																			
OBJETO DEL CONTRATO			"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRICTALES"			CONTRATO													
INTERVENIOR			AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S			CONTRATO DE INTERVENTORIA No. COI.PCCNTR.1400446													
CONTRATISTA			CONSTRUSOCIAL S.A.S.			CONTRATO DE OBRA No. COI.PCCNTR.1432886													
FECHA INICIO DEL CONTRATO:			23/04/2020			SEMANA 50 (ABRIL 05 - ABRIL 11)													
FECHA DE INICIO:			10/04/2021																
FECHA DE TERMINACION:			11/04/2021																
CODIGO PLANTA FISICA No.			1815			DIRECCION:		CL 50 A SUR # 13 - 31		TIPO DE EMERGENCIA:		SEÑALIZACIÓN		PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN					
LOCALIDAD:			RAFAEL URIBE URIBE																
LUGAR DE LA EMERGENCIA:																			
DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA										CONCEPTO TECNICO									
Debido a la emergencia sanitaria causada por el covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos										REGISTRO FOTOGRAFICO									
DIAGNOSTICO DE LA VISITA										CONCEPTO TECNICO									
Se realiza la visita de diagnostico a las instalaciones del colegio, evidenciando que sta cuenta con una ventilación, la cual no cumple con la requerida por un 30%, esta puede ser complementada, cuenta con un 10% de ventilación, se debe dar mantenimiento al personal relacionado con las actividades escolares, tiene implementada doble jornada.										SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCAÇÃO PARA SEÑALIZACIÓN DE PASILLOS Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRICTALES (E.O. 1 ML).									
										SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCAÇÃO PARA CÍRCULOS EN PASILLOS Y CORREDORES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRICTALES (Diametro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO.									
										SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCAÇÃO PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRICTALES (E.O. 30 ML - ANCHO DE FLECHA EN 100/0.1 ML).									
										SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉRICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS. TOMA DE TEMPERATURA. DE 20 X 33 EN LAS SED.									
										SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉRICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS. USAR TAPACABEZAS, NO TUCAR CABEZA, MANTENERSE DISTANCIA. DE 20 X 33 EN LAS SED.									
										SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉRICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS. AFORO. EN DE 20 X 20 EN LAS SED.									
										SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉRICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS. ÁREA DE ALUMINADO. DE 20 X 20 EN LAS SED.									
										SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉRICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS. LAVARSE LAS MANOS. EN DE 30 X 45 EN LAS SED.									
										SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA, AMARILLA, TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCAÇÃO PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRICTALES (E.O. 30 ML - ANCHO DE FLECHA EN 100/0.1 ML).									
OBSERVACIONES TÉCNICAS:										PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA									
										\$ 1.382.219,76									
Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales. [*] Por salubridad de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución. Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 días calendario. Por parte de la interventoría se realiza salubridad de remediación de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual los cantos de la señalización en el aula N°12 y 13 son cantidades parciales. La sede se dejó abierta financieramente.										Firma									
JUAN RINCON - Residente de interventoría AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S										OSCAR SALAMANCA - Residente de interventoría AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S									
Elaboro: Ing. Juan Rincon / Oscar Salamanca - Interventoría AC2R																			



Ingeniería
& Proyectos S.A.S

OFICIO No. AC2R-SEDESEÑAINF-20-2021

Bogotá D.C. ABRIL 21 de 2021

Señores:

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

Dirección de Construcción y Conservación de establecimientos Educativos

Atn. Edwin Santana Rodriguez

Profesional Especializado

Ciudad.

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA CO1.PCCNTR.1440646
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, JURÍDICA
Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRAS MENORES PARA LA
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES
Asunto: INFORME SEMANAL.

Cordial saludo,

Por medio de la presente **AC2R INGENIERÍA Y PROYECTOS S.A.S.** hace entrega del Informe correspondiente **SEMANA 51 (ABRIL 12 - ABRIL 18)**, según lo establece el contrato.

Agradecemos la atención prestada.



Cordialmente,

Ing. CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO
REPRESENTANTE LEGAL
AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S.
NIT 830.123.577-7

OBJETO DEL CONTRATO	<div> <div> </div> <div> <p>"INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES".</p> </div> </div>		CONTRATO	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. COI.PCCNTR. 1400646	<div> <div> </div> <div> <p>Ingeniería y Proyectos S.A.S</p> </div> </div>			
	INTERVENITOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S						
	CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.						
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	1/1/2021	SEMANA 51 (ABRIL 12 - ABRIL 18)						
FECHA DE INICIO:	12/4/2021	<div> <div>INSTITUCIÓN:</div> <div>BRAZUELOS SEDE A</div> </div>						
FECHA DE TERMINACIÓN:	12/4/2021							
LOCALIDAD:					USME			

CODIGO PLANTA FISICA No.	509	DIRECCION:	CL 104 SUR # 14 - 90	TIPO DE EMERGENCIA:	SEÑALIZACIÓN	LUGAR DE LA EMERGENCIA:	PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN
--------------------------	-----	------------	----------------------	---------------------	--------------	-------------------------	-----------------------------

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA	ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA	REGISTRO FOTOGRAFICO
------------------------------	-------------------------------------	----------------------

<p>Debido a la emergencia sanitaria causada por el covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y regulatoria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos</p>	<p>DIAGNOSTICO DE LA VISITA</p>	<p>Suministro, trazado y aplicación de pintura tridimensional y demarcación para señalización de pasillos y corredores en las instituciones educativas distritales (e: 0.1 m).</p>																																																																																																
---	--	--	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

OBSERVACIONES TECNICAS:	PREPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA
<p>Se ejecutan actividades que se encuentran en propiedad presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S., y que son contractuales.</p> <p>(1) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Ases y clasificación final de áreas para entrega a la insulación</p> <p>Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 días calendario.</p> <p>Por parte de la interventoría se realiza solicitud deemplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acáto N°12 y 13 son cantidades parciales. Lo sede se deja abierta financieramente.</p>	\$ 1.331.534,84

Sead Syncon

FIRMA

Elaboro: Ing. Juan Rincon / Oscar Salamanca - Interventor/a AC2R

8769


SECRETARIA DE EDUCACION DISTRICTAL

OBJETO DEL CONTRATO		"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MEJORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRICTALES"		CONTRATO	
INTERVENTOR		AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S		CONTRATO DE INTERVENTORIA No. COI.PCCNTR. 140046	
CONTRATISTA		CONSTRUSOCIAL S.A.S.		CONTRATO DE OBRA No. COI.PCCNTR. 148286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO:		1/01/2021		SEMANA 51 (ABRIL 12 - ABRIL 18)	
FECHA DE INICIO:		15/04/2021		LA ARABIA SEDE A	
FECHA DE TERMINACION:		14/04/2021		INSTITUCION:	
CORIGO PLANTA FISICA No.		1923		DIRECCION:	
		KR 18 # 81 D - 69 SUR INT 1		TIPO DE EMERGENCIA:	
				SEÑALIZACION	
				LUGAR DE LA EMERGENCIA:	
				PASILLOS - ÁREAS DE REUNION	
				LOCALIDAD:	
				CIUDAD BOLÍVAR	



DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA		CONCEPTO TECNICO		REGISTRO FOTOGRAFICO	
<p>Debido a la emergencia sanitaria causada por el covid-19 y la circulación continua de personas entre los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos.</p>		<p>ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA</p> <p>SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE PASILLOS Y CORRIDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRICTALES (E.O.1 ML).</p> <p>SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CÍRCULOS EN ÁREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRICTALES (diámetro 30 cm). COLORES AMARILLO Y VERDE.</p> <p>SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRICTALES (L:0.30 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO:0.1 ML).</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS. TOMA DE TEMPERATURA. DE 23 X 33 EN LAS IED.</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS. USAR TAPACUCHAR, NO TORNILLAR, MANTENERSE ORIENTADO, DE 23 X 33 EN LAS IED.</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS. AFORO EN DE 20 X 30 EN LAS IED.</p>		 	
<p>DIAGNOSTICO DE LA VISITA</p> <p>Se realiza la visita de diagnóstico a las instalaciones del colegio, evidenciando que este no cuenta con la señalización requerida por la secretaría de educación para el registro progresivo y seguro a clases, adición se observa que las superficies en donde se va a realizar la demarcación con pintura son pisos en tableta y en concreto.</p>		<p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS. LAVARSE LAS MANOS EN DE 30 X 45 EN LAS IED.</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS. LAVARSE LAS MANOS EN DE 30 X 45 EN LAS IED.</p> <p>SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA, AMARILLA, TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRICTALES (L:0.30 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO:0.1 ML).</p>		 	

OBSERVACIONES TÉCNICAS:	Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales. [*] Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución.	PRESUPUESTO APROX. EJECUTADO EN LA SEMANA
	Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 días calendario. Por parte de la Interventoría se realiza solicitud de remediación de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°12 y 13 son con fallas parciales. La sede se deja abierta financieramente.	
		\$ 1.847.374,16



JUAN RINCON - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S











OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

Elabora: Ing. Juan Rincon / Oscar Salamanca - Interventoría AC2R

FIRMA

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRICTAL									
OBJETO DEL CONTRATO		"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRICTALES"			CONTRATO				
INTERVENTOR		AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S			CONTRATO DE INTERVENTORIA No. COI.PCCNTR. 140046				
CONTRATISTA		CONSTRUSOCIAL S.A.S.			CONTRATO DE OBRA No. COI.PCCNTR. 143286				
FECHA INICIO DEL CONTRATO:		23/04/2020			SEMANA 51 (ABRIL 12 - ABRIL 18)				
FECHA DE INICIO:		12/04/2021			INSTITUCION:		LA AURORA SEDE A		
FECHA DE TERMINACION:		14/04/2021			DIRECCION:		TV 3 B # 70 A - 14 SUR		
CODIGO PLANTA FISICA No.		531			TIPO DE EMERGENCIA:		SEÑALIZACION		
LOCALIDAD:		USME			LUGAR DE LA EMERGENCIA:		PASILLOS - ÁREAS DE REUNION		
CONCEPTO TECNICO		REGISTRO FOTOGRAFICO							
DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA		Debido a la emergencia sanitaria causada por el COVID y la situación continua de los estudiantes en los colegios, se requiere por la secretaria de educación, la realización de actividades de señalización y demarcación en los pasillos, áreas de reunión y zonas de circulación para la atención de emergencias, se observa que las superficies donde se realiza la demarcación con pintura son pisos en adoquín, baldosa, rampas y accesos con cielo.			ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA				
DIAGNOSTICO DE LA VISITA		Se realiza la visita de diagnostico a las instalaciones del colegio, evidenciando que este no cuenta con la señalización requerida por la secretaria de educación para la atención de emergencias, se observa que las superficies donde se realiza la demarcación con pintura son pisos en adoquín, baldosa, rampas y accesos con cielo.			Suministro, trazado y aplicación de pintura blanca y demarcación para señalización de pasillos y corredores en las instalaciones educativas distritales (el 0.1 m).				
					Suministro, trazado y aplicación de pintura blanca y demarcación para señalización de pasillos y corredores en las instalaciones educativas distritales (el 0.1 m).				
					Suministro, trazado y aplicación de pintura blanca y demarcación para señalización de pasillos y corredores en las instalaciones educativas distritales (el 0.1 m).				
					Suministro, trazado y aplicación de pintura blanca y demarcación para señalización de pasillos y corredores en las instalaciones educativas distritales (el 0.1 m).				
					Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseño: toma de temperatura, de 25 x 33 en las IED.				
					Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseño: usar tapabocas, no tocar cara, mantener distancia de 2 x 3 en las IED.				
					Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseño: área de aislamiento, de 20 x 20 en las IED.				
					Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseño: lavarse las manos, en de 30 x 45 en las IED.				
					Suministro, trazado y aplicación de pintura blanca y demarcación para señalización y demarcación para flecha indicadora de flujo de circulación para las instalaciones educativas distritales (el 0.30 m - ancho de flecha en tubo: 0.1 m).				
OBSERVACIONES TECNICAS:		Se eleccion actividades que se encuentran en presupuesto presentado por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son costosas. (*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Area y desinfección final de áreas, para entrega a la institución. Se generen observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 días calendario. Por parte de la interventoría se realiza, calidad de remplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°15 y 13 son cantidades parciales, la sede se sigue cubriendo parcialmente.			PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA				
					\$ 8.380.634,96				
FIRMA									
		JUAN RINCON - Residente de Interventoría AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S			OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoría AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S				
		Elaboro: Ing. Juan Rincon / Oscar Salamanca - Interventoría AC2R							

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRICTAL

OBJETO DEL CONTRATO		"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRICTALES".		CONTRATO	
INTERVENIOR		AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S		CONTRATO DE INTERVENTORIA No. COI.PCCNTR. 1400446	
CONTRATISTA		CONSTRUSOCIAL S.A.S.		CONTRATO DE OBRA No. COI.PCCNTR. 1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO:		1/01/2021		SEMANA 51 (ABRIL 12 - ABRIL 18)	
FECHA DE INICIO:		13/04/2021			
FECHA DE TERMINACION:		16/04/2021			
CODIGO PLANTA FISICA. No.		405		DIRECCION: KR 25 # 52 C - 92 SUR - DG 52 SUR # 25 - 00	
INSTITUCION:		MARCO FIDEL SUAREZ SEDE A		TUNJUELITO	
LOCALIDAD:		TUNJUELITO		PASILLOS - ÁREAS DE REUNION	
LUGAR DE LA EMERGENCIA:		SEÑALIZACIÓN		LUGAR DE LA EMERGENCIA:	
TIPO DE EMERGENCIA:		SEÑALIZACIÓN		LUGAR DE LA EMERGENCIA:	
CONCEPTO TECNICO		CONCEPTO TECNICO		LUGAR DE LA EMERGENCIA:	
DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA		ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA		REGISTRO FOTOGRAFICO	
Debido a la emergencia sanitaria causada por el covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los salones y reuniones en áreas comunes, se presentan situaciones de riesgo que requieren acciones de prevención y señalización informativa, preventiva y regulatoria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos.		Suministro, trazado y aplicación de pintura táctica y demarcación para circular en áreas de acceso de las instituciones educativas distritales (plancha de 5m) colores amarillo y negro. Suministro, trazado y aplicación de pintura verde táctica señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (1:0.50 m - ancho de flecha en tubo: 0.1 m). Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: lama de temperatura, de 23 x 33 en las E.D. Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: usar tapabocas, no tocar cara, mantener distancia, de 23 x 33 en las E.D. Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: alar, en de 20 x 20 en las E.D. Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: área de aislamiento, de 20 x 20 en las E.D. Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: lavarse las manos, en de 30 x 45 en las E.D. Suministro, trazado y aplicación de pintura amarilla táctica señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (1:0.50 m - ancho de flecha en tubo: 0.1 m).		        	
DIAGNOSTICO DE LA VISITA				        	
Se realiza la visita de diagnóstico a las instalaciones del colegio, evidenciando que este no cuenta con la señalización requerida por la secretaría de educación para el registro progresivo y seguro a clases, adicional a la señalización existente se va a realizar la demarcación con pintura (piso en coque) en su mayoría se encuentra encerrado.					
OBSERVACIONES TECNICAS:		Se ejecutan actividades que se ejecutaron en el presupuesto presentado por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales. (*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar el uso y desinfección final de áreas para entrega a la institución. Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 días calendario. Por parte de la interventoría se realiza seguimiento de cumplimiento de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual los contratistas ajustados en el acta N° 12 y 13 son contratados parciales, la sede se dejó abierta financieramente.		PRESUPUESTO A PROX. EJECUTADO EN LA SEMANA \$ 9.998.975,60	

Juan Rincon
JUAN RINCON - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

Oscar Salamanca
OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

FIRMA

Elaboró: Ing. Juan Rincon / Oscar Salamanca - Interventoría AC2R

6981