Albany,CA: Pacific Southwest Research Station, Forest Service, U.S. Department of Agriculture, 46 p.

RESNATUR, ASOCIACIÓN RED COLOMBIANA DE RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL, 2004.

RESTALL, R., RODNER, C., & LENTINO, M. (2006). Birds of Northern South America. Vol. 1 & 2. Helm, London. ISBN 0-7136-7242-0 (vol. 1); ISBN 0-7136-7243-9 (vol. 2).

STATTERSFIELD AJ, CROSBY MJ, LONG AJ, WEGE DC. Endemic Bird Areas of the world: priorities for biodiversity conservation. BirdLife International, Cambridge, UK. 1998. p. 846

UICN. (2012). Categorías y Criterios de la Lista Roja de la UICN: Versión 3.1. Segunda edición. Gland, Suiza y Cambridge, Reino Unido: UICN. vi + 34pp. Originalmente publicado como IUCN Red List Categories and Criteria: Version 3.1. Second edition. (Gland, Switzerland and Cambridge, UK: IUCN, 2012).

ANEXO 1. Formato Censo de fauna

RECOLECCIÓN DE DATOS DE OBSERVACIÓN DE FAUNA

CONTRATO:	**CONTRATISTA:**
OBJETO:	
DATOS OPERATIVOS	
FECHA: 22/05/2021	**PROFESIONAL: FRANCIS RAMIREZ RAMIREZ**
DEPARTAMENTO: BOGOTÁ D.C.	**CIUDAD: BOGOTÁ D.C.**
ALTITUD: 2625 m.s.n.m	**ESTADO DEL TIEMPO: LLUVIOSO**

DATOS DE REGISTRO

No.	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTIFICO	GRUPO TAXONOMICO			No. DE INDIVIDUOS	OBSERVACIONES
			AVES	MAMIFEROS	HERPETOFAUNA		
1	Paloma domestica	*Columba livia*	x			2	Forrajeando
2	Torcaza naguiblanca	*Zenaida auriculata*	x			6	Forrajeando
3	Suirirí común	*Tyrannus melancholicus*	x			1	Forrajeando
4	Atrapamoscas guardapuentes	*Sayornis nigricans*	x			2	Forrajeando
5	Golondrina ahumada	*Orochelidon murina*	x			4	Sobrevuelo
7	Cucarachero	*Troglodytes aedon*	x			1	Forrajeando
8	Mirla	*Turdus fuscater*	x			15	Forrajeando
9	Picaflor Negro	*Diglossa humeralis*	x			2	Forrajeando

ANEXO 12
Seguimiento RCD y Materiales

CONTROL DE GENERACIÒN DE ESCOMBROS - RCD
CONSORCIO SAN JUAN 003

CONTRATO DE OBRA No:	796 de 2020
CONTRATISTA:	Inciteco S.A.S
OBJETO:	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES.
CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	780 de 2020
INTERVENTOR :	Consorcio San Juan 003
OBJETO:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE DE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES.
PARQUE	PARQUE LA PERLA ORIENTAL
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL:	**01 de JUNIO de 2021 al 30 de JUNIO de 2021**

Número	Placa del vehículo	PIN DE VOLQUETA	Fecha	Tipo de RCD	Volumen transportado y/o reutilizado		Origen	Sitio de disposición	Responsable del despacho
608132	SOA 993	2892	2/06/2021	EXCAVACION	15	M3	Parque la perla	Escombrera San Antonio	Inciteco S.A.S.
608142	THY 433	8172	4/06/2021	EXCAVACION	15	M3	Parque la perla	Escombrera San Antonio	Inciteco S.A.S.
610256	ZOG 718	18630	15/06/2021	EXCAVACION	15	M3	Parque la perla	Escombrera San Antonio	Inciteco S.A.S.
610265	SMH 897	15983	17/06/2021	EXCAVACION	9	M3	Parque la perla	Escombrera San Antonio	Inciteco S.A.S.
610282	ZOG 718	18630	18/06/2021	EXCAVACION	15	M3	Parque la perla	Escombrera San Antonio	Inciteco S.A.S.
613460	SOA 993	2892	22/06/2021	EXCAVACION	15	M3	Parque la perla	Escombrera San Antonio	Inciteco S.A.S.
613457	TBO 095	2843	22/06/2021	EXCAVACION	15	M3	Parque la perla	Escombrera San Antonio	Inciteco S.A.S.
613463	SOA 993	2892	23/06/2021	EXCAVACION	15	M3	Parque la perla	Escombrera San Antonio	Inciteco S.A.S.
613478	SMH 897	15983	26/06/2021	EXCAVACION	9	M3	Parque la perla	Escombrera San Antonio	Inciteco S.A.S.
608128	ZOG 718	18630	1/06/2021	EXCAVACION	15	M3	Parque la perla	Escombrera San Antonio	Inciteco S.A.S.
610253	THY 433	8172	11/06/2021	EXCAVACION	15	M3	Parque la perla	Escombrera San Antonio	Inciteco S.A.S.
613477	SOA 993	2892	26/06/2021	EXCAVACION	15	M3	Parque la perla	Escombrera San Antonio	Inciteco S.A.S.
613489	SMH 897	15983	28/06/2021	EXCAVACION	9	M3	Parque la perla	Escombrera San Antonio	Inciteco S.A.S.
613491	SOA 993	2892	29/06/2021	EXCAVACION	15	M3	Parque la perla	Escombrera San Antonio	Inciteco S.A.S.
613494	TBO 095	2843	30/04/2021	EXCAVACION	15	M3	Parque la perla	Escombrera San Antonio	Inciteco S.A.S.
					207 M3				
								TOTAL	207 M3

Nombre: Johanna Uñate Dominguez
****RESIDENTE AMBIENTAL DE INTERVENTORIA**

Nombre: Andres Guatame
****INSPECTOR DE INTERVENTORIA**

INDICADORES DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RCDs

REALREALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES"

MAYO 2021

1. INDICADOR DE EFICIENCIA

$$\frac{\text{Gastos Mensuales de la Implementación del PG RCD}}{\text{Presupuesto Planeado para el PGRCD}} \times 100$$

$$\frac{\$\ 3.473.177,39}{\$\ 47.119.904,00} \times 100 = \mathbf{7,37\%}$$

OBSERVACIONES: Durante el periodo se gastaron 3.473.177.39 millones en la gestión de RCD, lo cual equivale a un 9.89% del presupuesto planteado

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	jul-21					
4,27%	48,18%	21,43%	25,89%	9,89%	**7,37%**						

2. INDICADOR DE EFICACIA

$$\frac{\text{Cantidad de residuos aprovechados en la obra por mes}}{\text{Cantidad de material usado para la ejecución de la obra por mes}} \times 100$$

$$\frac{39,57}{429,20} \times 100 = \mathbf{9,22\%}$$

OBSERVACIONES: Durante el periodo se instalaron 39.57 toneladas de sub-base granular reciclada tipo peatonal deel proveedor GRECO.

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	jul-21					
0,00%	90,03%	67,75%	71,07%	87,49%	**9,22%**						

3. INDICADOR DE EFECTIVIDAD

$$\frac{\text{Cantidad de RCD dispuesto en sitios autorizados durante el mes}}{\text{Cantidad estimada de RCD a generar en el mes}} \times 100$$

$$\frac{341,31}{656} \times 100 = \mathbf{52,03\%}$$

OBSERVACIONES: Durante el periodo se generaron 456.73 toneladas de RCD los cuales fueron llevados a disposición final.

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	jul-21					
18,29%	339,32%	150,31%	182,73%	69,62%	**52,03%**						

168

SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

608132

PORTERIA REX INGENIERIA S.A. SAN ANTONIO NIT. 830.073.84[illegible]

FECHA: DIA MES AÑO CONTRATO IDU: Inciteco SAS

EMPRESA GENERADORA SOA893

OBRA/FRENTE PIN

PLACAS VEHICULO PIN

TIPO DE MATERIAL		TIPO DE VEHICULO	
Escombro		Sencillo	
Excavación	X	Doble Troque	
Capa Vegetal		Tracto Camión	X
T. Negra			
Lodo			

Excavación Doble Troque
Pin 2892 Placa SOA893
Inciteco SAS
Parque La Perla - Cto 796 De
de 2020
Espacio Para Timbre

Recibido Por: Sergio Forero

CLIENTE

SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

608142

Registro N° 411507

FECHA: DIA 04/06/2021 AÑO CONTRATO IDU: N.A.

EMPRESA GENERADORA Inciteco SAS

OBRA/FRENTE Parque La Perla - Cto 796 De 2020 PIN 19473

PLACAS VEHICULO THY433 PIN

PORTERIA REX INGENIERIA S.A. SAN ANTONIO NIT. 830.073.84[illegible]

TIPO DE MATERIAL		TIPO DE VEHICULO	
Escombro		Sencillo	
Excavación	X	Doble Troque	X
Capa Vegetal		Tracto Camión	
T. Negra			
Lodo			

04/06/2021 12:08:24 p.m.
Excavación Doble Troque
Pin 8172 Placa THY433
Inciteco SAS
Parque La Perla - Cto 796 De
2020
Vale de Obra N° 42925
Espacio Para Timbre

Recibido Por: Sergio Forero

CLIENTE

SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

610256

Registro N° 412589

PORTERIA REX INGENIERIA S.A. SAN ANTONIO NIT. 830.073.84[illegible]

FECHA: 15/06/2021 AÑO CONTRATO IDU: N.A.

EMPRESA GENERADORA Inciteco SAS

OBRA/FRENTE Parque La Perla - Cto 796 De 2020 PIN 19473

PLACAS VEHICULO ZOG718 PIN 18630

TIPO DE MATERIAL		TIPO DE VEHICULO	
Escombro		Sencillo	
Excavación	X	Doble Troque	X
Capa Vegetal		Tracto Camión	
T. Negra			
Lodo			

15/06/2021 07:38:59 a.m.
Excavación Doble Troque
Pin 18630 Placa ZOG718
Inciteco SAS
Parque La Perla - Cto 796 De
2020
Espacio Para Timbre

Recibido Por: Fernando Ricaurte

CLIENTE

SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

610282

Registro N° 413385

FECHA: DIA 18/06/2021 AÑO CONTRATO IDU: N.A.

EMPRESA GENERADORA Inciteco SAS

OBRA/FRENTE Parque La Perla - Cto 796 De 2020 PIN 19473

PLACAS VEHICULO ZOG718 PIN 18630

TIPO DE MATERIAL		TIPO DE VEHICULO	
Escombro		Sencillo	
Excavación	X	Doble Troque	X
Capa Vegetal		Tracto Camión	
T. Negra			
Lodo			

18/06/2021 08:51:19 a.m.
Excavación Doble Troque
Pin 18630 Placa ZOG718
Inciteco SAS
Parque La Perla - Cto 796 De
2020
Espacio Para Timbre

Recibido Por: Fernando Ricaurte

CLIENTE

169

SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

613460

Registro N° 414155

FECHA: DIA 22/06/2021 AÑO

CONTRATO IDU: N.A.

EMPRESA GENERADORA Inoteco SAS

OBRA/FRENTE "Parque La Perla - Ctto 796 De 2020

PIN 3:44:13

PLACAS VEHICULO SOA993

PIN 2892

TIPO DE MATERIAL		TIPO DE VEHICULO	
Escombro		Sencillo	
Excavación	X	Doble Troque	X
Capa Vegetal		Tracto Camión	
T. Negra			
Lodo			

22/06/2021 04:52:50 p.m.
Excavación Doble Troque
Pin 2892 Placa SOA993
Inoteco SAS
Parque La Perla - Ctto 796 De 2020
Viaje de Material N° 42940

Recibido Por: Sergio Forero

CLIENTE

61



SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA-PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

613491

FECHA: _____ CONTRATO IDU: _____


EMPRESA GENERADORA _____

OBRA/FRENTE _____ PIN _____

PLACAS VEHICULO _____ PIN _____

TIPO DE MATERIAL	TIPO DE VEHICULO
Escombro	Sencillo
Excavación	Doble Troque
Capa Vegetal	Tracto Camion

CLIENTE



SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

613494

FECHA: DIA MES AÑO CONTRATO IDU: _____

EMPRESA GENERADORA _____

OBRA/FRENTE _____ PIN _____

PLACAS VEHICULO TBC095 PIN _____

TIPO DE MATERIAL	TIPO DE VEHICULO
Escombro	Sencillo
Excavación	Doble Troque
Capa Vegetal	Tracto Camion
T. Negra	
Lodo	

CLIENTE

SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

610265

Registro N° 413066

FECHA: 17/06/2021 DÍA MES AÑO CONTRATO IDU: N.A.

EMPRESA GENERADORA Inciteco SAS

OBRA/FRENTE Parque La Perla - Cto 796 De 2020 PIN 19473

PLACAS VEHICULO SMH897 PIN 15989

TIPO DE MATERIAL		TIPO DE VEHICULO	
Escombro		Sencillo	X
Excavación	X	Doble Troque	
Capa Vegetal		Tracto Camión	
T. Negra			
Lodo			

17/06/2021 06:41:02 a.m.
Excavación Sencilla
Fin 15989 Placa SMH897
Inciteco SAS
Parque La Perla - Cto 796 De 2020
Espacio Para Timbre
Vale de Obra N° 42937

Recibido Por: Fernando Ricaurte

CERTIFICACIÓN

SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

613457

Registro N° 414059

FECHA: 22/06/2021 DÍA MES AÑO CONTRATO IDU: N.A.

EMPRESA GENERADORA Inciteco SAS

OBRA/FRENTE Parque La Perla - Cto 796 De 2020 PIN 19473

PLACAS VEHICULO T80095 PIN 2884

TIPO DE MATERIAL		TIPO DE VEHICULO	
Escombro		Sencillo	
Excavación	X	Doble Troque	X
Capa Vegetal		Tracto Camión	
T. Negra			
Lodo			

PORTERIA REX INGENIERIA S.A SAN ANTONIO NIT. 830.073.841-1

22/06/2021 01:08:42 p.m.
Excavación Doble Troque
Fin 2884 Placa T80095
Inciteco SAS
Parque La Perla - Cto 796 De 2020
Vale de Obra N° 42961

Recibido Por: Fernando Ricaurte

CLIENTE

SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

613463

Registro N° 414297

FECHA: 23/06/2021 DÍA MES AÑO CONTRATO IDU: N.A.

EMPRESA GENERADORA Inciteco SAS

OBRA/FRENTE Parque La Perla - Cto 796 De 2020 PIN 19473

PLACAS VEHICULO SOA993 PIN 2892

TIPO DE MATERIAL		TIPO DE VEHICULO	
Escombro		Sencillo	
Excavación	X	Doble Troque	X
Capa Vegetal		Tracto Camión	
T. Negra			
Lodo			

NIT. 830.073.841-1 PORTERIA REX INGENIERIA S.A SAN ANTONIO

23/06/2021 11:38:16 a.m.
Excavación Doble Troque
Pin 2892 Placa SOA993
Inciteco SAS
Parque La Perla - Cto 796 De 2020
Espacio Para Timbre
Vale de Obra N° 42943

Recibido Por: Sergio Forero

CLIENTE

SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

613478

Registro N° 415172

FECHA: 26/06/2021 DÍA MES AÑO CONTRATO IDU: N.A.

EMPRESA GENERADORA Inciteco SAS

OBRA/FRENTE Cto 188 De 2020 PIN 19499

PLACAS VEHICULO SMH897 PIN 15989

TIPO DE MATERIAL		TIPO DE VEHICULO	
Escombro		Sencillo	
Excavación	X	Doble Troque	X
Capa Vegetal		Tracto Camión	
T. Negra			
Lodo			

PORTERIA REX INGENIERIA S.A SAN ANTONIO NIT. 830.073.841-1

26/06/2021 11:11:58 a.m.
Excavación Sencilla
Placa SMH897
Inciteco SAS
Cto 188 De 2020
Vale de Obra N° 42945

Recibido Por: Sergio Forero

CLIENTE

172

SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

608128

Registro N° 410301

FECHA: DÍA 01 MES 06 AÑO 2021 CONTRATO IDU: N.A.

EMPRESA GENERADORA Inciteco SAS

OBRA/FRENTE Parque La Feria - Cto 796 De 2020 PIN 19473

PLACAS VEHICULO ZOG718 PIN 18630

TIPO DE MATERIAL		TIPO DE VEHICULO	
Escombro		Sencillo	
Excavación		Doble Troque	X
Capa Vegetal		Tracto Camión	
T. Negra			
Lodo			

01/06/2021 07:11:29 a.m.
Excavación Doble Troque
Pin 18630 Placa ZOG718
Inciteco SAS
Parque La Feria - Cto 796 De 2020
Espacio Para Timbre
Vale de Obra N° 42936

PORTERIA REX INGENIERIA S.A. SAN ANTONIO NIT. 830.073.841-1

Recibido Por: Fernando Ricaurte

CLIENTE

SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE (4)

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

610253

Registro N° 412272

FECHA: DÍA 11/06/2021 AÑO CONTRATO IDU: N.A.

EMPRESA GENERADORA Inciteco SAS

OBRA/FRENTE Parque La Feria - Cto 796 De 2020 PIN 19473

PLACAS VEHICULO THY433 PIN 18630

TIPO DE MATERIAL		TIPO DE VEHICULO	
Escombro		Sencillo	
Excavación	X	Doble Troque	
Capa Vegetal		Tracto Camión	
T. Negra			
Lodo			

11/06/2021 Vale de Obra N°
Excavación Doble Troque
Pin 18630 Placa THY433
Inciteco SAS
Parque La Feria - Cto 796 De 2020
Espacio Para Timbre

PORTERIA REX INGENIERIA S.A. SAN ANTONIO NIT. 830.073.841-1

Recibido Por: Fernando Ricaurte

CLIENTE

SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

613477

Registro N° 415129

FECHA: DÍA 06 MES 06 AÑO 2021 CONTRATO IDU: N.A.

EMPRESA GENERADORA Inciteco SAS

OBRA/FRENTE Cto 188 De 2020 PIN 19839

PLACAS VEHICULO SOA993 PIN 2892

TIPO DE MATERIAL		TIPO DE VEHICULO	
Escombro		Sencillo	
Excavación		Doble Troque	X
Capa Vegetal		Tracto Camión	
T. Negra			
Lodo			

06/06/2021 09:48:53 a.m.
Excavación Doble Troque
Pin 2892 Placa SOA993
Inciteco SAS
Cto 188 De 2020
Espacio Para Timbre
Vale de Obra N° 47944

PORTERIA REX INGENIERIA S.A. SAN ANTONIO NIT. 830.073.841-1

Recibido Por: Sergio Farero

CLIENTE

SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

613489

Registro N° 415574

FECHA: DÍA 28 MES 06 AÑO 2021 CONTRATO IDU: N.A.

EMPRESA GENERADORA Inciteco SAS

OBRA/FRENTE Cto 188 De 2020 PIN 19839

PLACAS VEHICULO SMH897 PIN 15480

TIPO DE MATERIAL		TIPO DE VEHICULO	
Escombro		Sencillo	
Excavación		Doble Troque	X
Capa Vegetal		Tracto Camión	
T. Negra			
Lodo	X		

28/06/2021 05:48:47 p.m.
Excavación Sencilla
Pin 15983 Placa SMH897
Inciteco SAS
Cto 188 De 2020
Espacio Para Timbre
Vale de Obra N°

PORTERIA REX INGENIERIA S.A. SAN ANTONIO NIT. 830.073.841-1

Recibido Por: Sergio Farero

CLIENTE

REX INGENIERIA S.A

CER-SA-1062-2021

Señores:
A quien Interese
Ciudad

Asunto: Certificación de material dispuesto

De la manera más atenta nos permitimos certificar que la empresa PAVITECO SAS identificada con NIT. 80410214-9 ingreso al sitio de disposición final de RCD (Residuos de construcción y demolición) San Antonio aprobado mediante resolución 0836 de Julio de 2015 y resolución 1110 de Septiembre de 2017 de la ANLA (Autoridad Nacional de Licencia Ambientales), PIN 9730 de la SDA, en el periodo comprendido entre el sabado, 1 de mayo de 2021 y el lunes, 31 de mayo de 2021 un total de 18 viajes, que representan aproximadamente 262 m3 de acuerdo con la siguiente relación.

Material	Sencilla		Doble Troque		Tracto Camión		Totales	
	Cant.	Vol.	Cant.	Vol.	Cant.	Vol.	Cant.	Vol.
Escombro								
Excavacion	1 Vj	7 m³	17 Vj	255 m³			18 Vj	262 m³
Capa Vegetal								
Tierra Negra								
Lodo								
Asfalto								

Total Viajes 18 Vj

Volumen Total 262 m³

Los cuales son provenientes de la Obra PARQUE LA PERLA - CTO 736 DE 2020 pin 19475

REALIZAR LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES"

Cordialmente

Ing. Juliana Pinzón
Residente de Obra
REX INGENIERIA S.A.

Nota: El volumen calculado es un estimativo de acuerdo con volqueta sencilla 7 m3, volqueta doble troque 15 m3 y mula 22 m3. Para la verificación ajustes o cambios del certificado se tendrá una fecha máxima de 30 días calendario a partir de la fecha de entrega

Cra. 27 No. 47A - 35
Tel.: (571) 337 87 20/28/30
Fax: (571) 339 85 32
info@rexingenieria.com - administracion2@rexingenieria.com
www.rexingenieria.com
Bogotá - Colombia

Consecutivo para la verificación del certificado: GRE CD A01033-2021

Generado el : 28/06/2021

Granulados Reciclados de Colombia Greco

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S.

NIT. 900767473-7

Representante Legal: Alejandro Valencia Gomez

CTA-CENTRO DE TRATAMIENTO Y APROVECHAMIENTO APROBADOS POR LA CAR (Sede Cota - Cundinamarca)

Mediante oficio emitido por la corporación autónoma regional **CAR** Nro. 20192118711 del 20 de marzo de 2019, y bajo el marco de la Resolución 0472 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, otorgo el número de **Registro No 013.**

CTA-CENTRO DE TRATAMIENTO Y APROVECHAMIENTO APROBADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE (Sede Bogotá DC.)

Mediante oficio emitido por La Secretaría Distrital De Ambiente Dirección De Control Ambiental Subdirección De Control Ambiental Al Sector Público Nro. 2020IE223591 del 10 de diciembre 2020, la **SDA** aprueba el **CTA de RCD** bajo el **PIN ambiental 19309.**

CERTIFICA QUE:

La firma **INCITECO S.A.S en calidad de GENERADOR**, identificada con Nit. **800104214-9** y telefóno de contacto 617 88 79 – 756 1881, ingresó y realizó el descargue de material, **del CONTRATO 796 DE 2020 -LA PERLA "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES" identificado con pin ambiental No 19473** proveniente de la Carrera 5 # 162a -08, el 06/05/2021, en la **PLANTA DE APROVECHAMIENTO DE RCD GRECO SAS**, quien aplicando la **Resolución 0472 del 28 de febrero de 2017** del **MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE**, realizará su reutilización, tratamiento y reciclaje, con el fin de aprovecharlos y transformarlos en materias primas o insumos para la producción de nuevos materiales de construcción y así reincorporarlos al ciclo económico.

De acuerdo con la siguiente relación de cantidades a certificar:

Tipo Vehículo/Capacidad Estimada	Material/RCD (*)	Cant. Viajes	Volumen (m3)	Peso (Tn)
Camión Doble Troque (Equivalente 15m3)	Concreto	1	15.00	19.20
RCD (*): Residuos de Construcción y Demolición		**Totales**	**15.00**	**19.20**

El presente certificado se expide a solicitud del interesado el 28/06/2021, Cota Cundinamarca

En constancia se firma,

JAVIER CASTILLO GONZALEZ
Director Comercial
GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS
Cel. 3046383774
E-Mail: dircomercial@recicladosgreco.com
Elaboró: Responsable Mercadeo
E-Mail: mercadeo@recicladosgreco.com

La presente certificación tendrá 30 días calendario a partir de la fecha de expedición para solicitud de cambios.

Nota: La información incluida en este certificado referente al generador, sitio de procedencia, frente de obra y demás asociados al origen de los RCD, es suministrada por el cliente a GRECO; por lo que el generador, con el recibo de este certificado de disposición y/o por haber recibido la prestación del servicio por parte de GRECO, declara y garantiza a GRECO que la información suministrada es verdadera, completa y fidedigna, y exime a GRECO de toda responsabilidad con respecto a la misma.

MATERIALES JUNIO 2021

TRAZABILIDAD DE INSUMOS GRANULARES
CONSORCIO SAN JUAN 003

CONTRATO DE OBRA No:	796 de 2020	CONTRATISTA:	Inciteco S.A.S.
OBJETO:	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES.		
CONTRATO INTERVENTORIA No:	780 de 2020	CONTRATISTA:	Consorcio San Juan 003
OBJETO:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE DE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES.		
PARQUE	PARQUE LA PERLA ORIENTAL	PIN OBRA	19473
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL :	01 JUNIO de 2021	30 JUNIO de 2021	

Num	vehículo	Fecha de Ingreso	Material	Volumen transportado m3	Disposición	Proveedor	Responsable
1	SMH 897	4-jun.-21	RAJON 30-40	9,00 M3	PARQUE LA PERLA	REX INGENIERIA	Inciteco S.A.S.
2	SMH 897	2-jun.-21	MIXTO COMUN	9,00 M3	PARQUE LA PERLA	ALTAR STONES	Inciteco S.A.S.
3	SMH 897	8-jun.-21	ARENA DE PEÑA	9,00 M3	PARQUE LA PERLA	AGREGADOS EL VINCULO	Inciteco S.A.S.
4	SOA 993	12-jun.-21	MIXTO COMUN	14,00 M3	PARQUE LA PERLA	ALTAR STONES	Inciteco S.A.S.
5	SMH 897	16-jun.-21	ARENA DE PEÑA	9,00 M3	PARQUE LA PERLA	AGREGADOS EL VINCULO	Inciteco S.A.S.
6	SMH 897	16-jun.-21	RAJON 30-40	9,00 M3	PARQUE LA PERLA	REX INGENIERIA	Inciteco S.A.S.
8	SMH 897	23-jun.-21	ARENA DE PEÑA	9,00 M3	PARQUE LA PERLA	AGREGADOS EL VINCULO	Inciteco S.A.S.
9	SMH 897	23-jun.-21	RAJON 30-40	9,00 M3	PARQUE LA PERLA	REX INGENIERIA	Inciteco S.A.S.
10	SMH 897	28-jun.-21	SUB-BASE RECICLADA	9,00 M3	PARQUE LA PERLA	GRECO	Inciteco S.A.S.
11	SMH 897	30/06/2021	SUB-BASE RECICLADA	15,00 M3	PARQUE LA PERLA	GRECO	Inciteco S.A.S.
12	ZGO718	12/06/2021	RAJON	14,00 M3	PARQUE LA PERLA	REX INGENIERIA	Inciteco S.A.S.
13	SMH 897	26/06/2021	MIXTO COMUN	9,00 M3	PARQUE LA PERLA	ALTAR STONES	Inciteco S.A.S.

OBSERVACIONES

CUADRO RESUMEN MATERIAL		
PIEDRA RAJON	41,00	M3
B200	0,00	M3
GRAVA (mixto comun)	32,00	M3
Arena de peña	27,0	M3
Recebo	0	M3
SUB-BASE RECICLADA	24,00	M3
TOTAL MES	124,00	M3

Firma:

Nombre. Diego Callejas
**RESIDENTE DE OBRA

Firma:

Nombre.
**INSPECTOR DE OBRA

Firma:

Nombre: Arq. Jairo Torres
**RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Firma:

Nombre: Andrés Guatame
**INSPECTOR DE INTERVENTORIA

INCITECO S.A.S. INGENIEROS CONSTRUCTORES NIT 800.104.214-9	CONTROL DE MATERIAL PETREO	CO-F11
		Versión 0
		Pág 1 de 1

CONTRATO DE OBRA No.	796 de 2020	FECHA	30 DE JUNIO DE 2021

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES

CONTRATISTA	INCITECO S.A.S.
MES	JUNIO DE 2021

DIA	V1	Proveedor V1	V2	Proveedor V2	V3	Proveedor V3	V4	Proveedor V4	Vtotal VT
1									0
2			9	ALTAR STONES					9
3									0
4									0
5					6	CEMEX	4	CEMEX	10
6									0
7									0
8	9	EL VINCULO							9
9									0
10									0
11									0
12			14	ALTAR STONES					14
13									0
14									0
15									0
16	9	EL VINCULO							9
17									0
18									0
19									0
20									0
21									0
22									0
23	9	EL VINCULO							9
24									0
25									0
26			9	ALTAR STONES					9
27									0
28									0
29									0
30					26,25	CEMEX			26,25
31									0
TOTAL	**27**		**32**		**32,25**		**4**		**95,25**

Tipo de Material 1: ARENA REZARANDEADA
Tipo de Material 2: MIXTO COMUN
Tipo de Material 3: CONCRETO 3000 4"
Tipo de Material 4: CONCRETO 4000 4"

V1: Volumen del material 1 llevado al frente de la obra
V2: Volumen del material 2 llevado al frente de la obra
V3: Volumen del material 3 llevado al frente de la obra
V4: Volumen del material 3 llevado al frente de la obra
VT: Volumen total de material manejado en el día evaluado

Nota: En la casilla en la que se debe anotar el nombre del proveedor, se debe relacionar el número de inscripción en el Directorio de Proveedores o el nombre del Proveedor registrado en el PMA

(Firma)

Sonia Milena Benavides Roa

INCITECO S.A.S. INGENIEROS CONSTRUCTORES NIT 900.104.214-9	CONTROL DE MATERIAL PETREO	CO-F11 Versión 0 Pág 1 de 1

CONTRATO DE OBRA No.	796 de 2020	FECHA	30 DE JUNIO DE 2021

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES

CONTRATISTA	INCITECO S.A.S.
MES	JUNIO DE 2021

DIA	V1	Proveedor V1	V2	Proveedor V2	V3	Proveedor V3	V4	Proveedor V4	Vtotal VT
1									0
2									0
3									0
4							1,2	CONCRETARTE	1,2
5									0
6									0
7									0
8									0
9									0
10					5,77	CONCRETARTE			5,77
11									0
12									0
13									0
14									0
15									0
16									0
17	12	CEMEX			3,66	CONCRETARTE			15,66
18			29,66	CEMEX					29,66
19			28	CEMEX					28
20									0
21									0
22									0
23									0
24									0
25									0
26									0
27									0
28									0
29									0
30									0
31									0
TOTAL	**12**		**57,66**		**9,43**		**1,2**		**80,29**

Tipo de Material 1: CONCRETO MR 43 4"
Tipo de Material 2: CONCRETO MR 43 6"
Tipo de Material 3: BORDILLO A-80
Tipo de Material 4: SARDINEL A10

V1: Volumen del material 1 llevado al frente de la obra
V2: Volumen del material 2 llevado al frente de la obra
V3: Volumen del material 3 llevado al frente de la obra
V4: Volumen del material 3 llevado al frente de la obra
VT: Volumen total de material manejado en el día evaluado

Nota: En la casilla en la que se debe anotar el nombre del proveedor, se debe relacionar el número de inscripción en el Directorio de Proveedores o el nombre del Proveedor registrado en el PMA

(Firma) _____

Sonia Milena Benavides Roa

INCITECO S.A.S. INGENIEROS CONSTRUCTORES NIT 800.104.214-9	CONTROL DE MATERIAL PETREO	CO-F11
		Versión 0
		Pág 1 de 1

CONTRATO DE OBRA No.	796 de 2020	FECHA	30 DE JUNIO DE 2021

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES

CONTRATISTA	INCITECO S.A.S.
MES	JUNIO DE 2021

DIA	V1	Proveedor V1	V2	Proveedor V2	V3	Proveedor V3	V4	Proveedor V4	Vtotal VT
1									0
2									0
3									0
4							9	EL CEDRO	9
5	5,17	CONCRETARTE							5,17
6									0
7									0
8									0
9									0
10									0
11									0
12							14	EL CEDRO	14
13									0
14									0
15									0
16			6	SAN JOAQUIN	9	EL CEDRO			15
17	1,48	CONCRETARTE							1,48
18									0
19									0
20									0
21									0
22									0
23					9	EL CEDRO			9
24									0
25									0
26									0
27									0
28									0
29									0
30									0
31									0
TOTAL	**6,65**		**6**		**18**		**23**		**53,65**

Tipo de Material 1: A-120 Cañuela
Tipo de Material 2: LADRILLO TOLETE RECOCIDO
Tipo de Material 3: RAJÓN
Tipo de Material 4: Rechazo de zaranda

V1: Volumen del material 1 llevado al frente de la obra
V2: Volumen del material 2 llevado al frente de la obra
V3: Volumen del material 3 llevado al frente de la obra
V4: Volumen del material 3 llevado al frente de la obra
VT: Volumen total de material manejado en el día evaluado

Nota: En la casilla en la que se debe anotar el nombre del proveedor, se debe relacionar el número de inscripción en el Directorio de Proveedores o el nombre del Proveedor registrado en el PMA

(Firma)

Sonia Milena Benavides Roa

INCITECO S.A.S. INGENIEROS CONSTRUCTORES NIT 800.104.214-9	CONTROL DE MATERIAL PETREO	CO-F11
		Versión 0
		Pág 1 de 1

CONTRATO DE OBRA No.	796 de 2020	FECHA	30 DE JUNIO DE 2021

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES

CONTRATISTA	INCITECO S.A.S.
MES	JUNIO DE 2021

DIA	V1	Proveedor V1	V2	Proveedor V2	V3	Proveedor V3	V4	Proveedor V4	Vtotal VT
1									0
2									0
3									0
4									0
5									0
6									0
7									0
8									0
9									0
10									0
11									0
12									0
13									0
14									0
15									0
16									0
17									0
18									0
19									0
20									0
21									0
22									0
23									0
24									0
25									0
26									0
27									0
28	9	GRECO							9
29									0
30	15	GRECO							15
31									0
TOTAL	24		0		0		0		24

Tipo de Material 1: SBG PEATONAL RECICLADA
Tipo de Material 2:
Tipo de Material 3:
Tipo de Material 4:

V1: Volumen del material 1 llevado al frente de la obra
V2: Volumen del material 2 llevado al frente de la obra
V3: Volumen del material 3 llevado al frente de la obra
V4: Volumen del material 3 llevado al frente de la obra
VT: Volumen total de material manejado en el día evaluado

Nota: En la casilla en la que se debe anotar el nombre del proveedor, se debe relacionar el número de inscripción en el Directorio de Proveedores o el nombre del Proveedor registrado en el PMA

(Firma)

Sonia Milena Benavides Roa

(67)

CEMEX

Planta	FECHA	No. Despacho
F080	18/06/2021	196280684
Cra 7 # 171 - 98 Entrada 2 Barrio La Cita. Bogotá.		F0800000083151

COD. CLIENTE - OBRA		NOMBRE CLIENTE - OBRA	
50135328	66940269	INCITECO S A S	ATS REFC 1352237 PARQUE LA PERLA
PEDIDO		DIRECCION OBRA	TELEFONO
8011341885		CR 5 162 A 08 LOCALIDAD USAQUEN	
M3		DESCRIPCION DEL PRODUCTO	TOTAL PEDIDO
5,000 ✓		P-043-5-28-15 AYUDANTE DE BOMBEO 50M-10M; ADITIVO DE LINEA; CARGO DE SOSTENIBILIDAD	33,000
SELLOS	CODIGO	CONCRETOS DE LINEA MODULO DE ROTURA 43 KG/CM2 T.M.N. 25MM NORMAL 28 DÍAS AS15cm(6") ✓	ASENTAMIENTO
382835	20071786		ASENTAMIENTO 15 CM (6")

VEHICULO	COD. CONDUCTOR	NOMBRE CONDUCTOR		
CR-1817	1407557	VICTOR ALFONSO GAVIRIA		
HRC	HPE	HLLD	HLLP	ADICIONALES
14:40:00	15:15:00	1505		

OBSERVACIONES

//

CONCRETO DEVUELTO

_____ NO _____ SÍ

Nombre y firma del Cliente

IMPORTANTE: No garantizamos la resistencia de la mezcla a la cual se le agrega agua, mortero de cemento o aditivos químicos, El asentamiento de diseño tiene una tolerancia, de +0 – 2,5 centimetros, Para concretos especificados por flujo libre o auto compactados, la tolerancia es de +0 -5 centimetros. La firma de este comprobante por el comprador o su(s)representante(s) indican que han recibido una mezcla a satisfacción por cubicación o diseño, Así mismo aplica la aceptación de las condiciones incluidas en el reverso. El presente documento presta mérito ejecutivo

Jefe de Planta

OK DNS

CEMEX

Planta	FECHA	No. Despacho
F080	18/06/2021	196276001 ✓
Cra 7 # 171 - 98 Entrada 2 Barrio La Cita. Bogotá.		F0800000083146

COD. CLIENTE - OBRA		NOMBRE CLIENTE - OBRA	
50135328	66940269	INCITECO S A S	ATS REFC 1352237 PARQUE LA PERLA
PEDIDO		DIRECCION OBRA	TELEFONO
8011341885		CR 5 162 A 08 LOCALIDAD USAQUEN	
M3		DESCRIPCION DEL PRODUCTO	TOTAL PEDIDO
7,000 ✓		P-043-5-28-15 AYUDANTE DE BOMBEO 50M-10M; ADITIVO DE LINEA; CARGO DE SOSTENIBILIDAD	33,000
SELLOS	CODIGO	CONCRETOS DE LINEA MODULO DE ROTURA 43 KG/CM2 T.M.N. 25MM NORMAL 28 DÍAS AS15cm(6") ✓	ASENTAMIENTO
382839	20071786		ASENTAMIENTO 15 CM (6")

VEHICULO	COD. CONDUCTOR	NOMBRE CONDUCTOR		
CR-1636	35047331	ALEXANDER CASTILLO		
HRC	HPE	HLLD	HLLP	ADICIONALES
13:45:00	14:30:00	14:20		

OBSERVACIONES

// la resistencia

CONCRETO DEVUELTO

_____ NO _____ SÍ

Nombre y firma del Cliente

IMPORTANTE: No garantizamos la resistencia de la mezcla a la cual se le agrega agua, mortero de cemento o aditivos químicos, El asentamiento de diseño tiene una tolerancia, de +0 – 2,5 centimetros, Para concretos especificados por flujo libre o auto compactados, la tolerancia es de +0 -5 centimetros. La firma de este comprobante por el comprador o su(s)representante(s) indican que han recibido una mezcla a satisfacción por cubicación o diseño, Así mismo aplica la aceptación de las condiciones incluidas en el reverso. El presente documento presta mérito ejecutivo

Jefe de Planta

DESPACHADOR

Diego Callejas. OK DNS

RECIBIDO OBRA

CEMEX

Planta	FECHA	No. Despacho
F080	18/06/2021	196265733
Cra 7 # 171 - 98 Entrada 2 Barrio La Cita. Bogotá		F0800000083129

COD. CLIENTE - OBRA		NOMBRE CLIENTE - OBRA	
50135328	66940269	INCITECO S A S	ATS REFC 1352237 PARQUE LA PERLA
PEDIDO		DIRECCION OBRA	TELEFONO
8011341885		CR 5 162 A 08 LOCALIDAD USAQUEN	
M3		DESCRIPCION DEL PRODUCTO	TOTAL PEDIDO
7,000		P-043-5-28-15 AYUDANTE DE BOMBEO 50M-10M; ADITIVO DE LINEA; CARGO DE SOSTENIBILIDAD	33,000
SELLOS	CODIGO	CONCRETOS DE LINEA MODULO DE ROTURA 43 KG/CM2 T.M.N. 25MM NORMAL 28 DÍAS AS15cm(6")	ASENTAMIENTO
364244	20071786		ASENTAMIENTO 15 CM (6")

VEHICULO	COD. CONDUCTOR	NOMBRE CONDUCTOR
CR-1752	35046820	LUIS ALFONSO VASQUEZ

HRC	HPE	HLLD	HLLP	ADICIONALES
10:03:00	11:15:00	10 50		

10:50. OBSERVACIONES

//

CONCRETO DEVUELTO

_____ NO _____ SÍ

Nombre y firma del Cliente

IMPORTANTE: No garantizamos la resistencia de la mezcla a la cual se le agrega agua, mortero de cemento o aditivos químicos, El asentamiento de diseño tiene una tolerancia, de +0 – 2,5 centimetros, Para concretos especificados por flujo libre o auto compactados, la tolerancia es de +0 -5 centimetros. La firma de este comprobante por el comprador o su(s)representante(s) indican que han recibido una mezcla a satisfacción por cubicación o diseño, Asi mismo aplica la aceptación de las condiciones incluidas en el reverso. El presente documento presta mérito ejecutivo

Jefe de Planta

DESPACHADOR RECIBIDO OBRA

OK EVS

CEMEX

Planta	FECHA	No. Despacho
F080	18/06/2021	196263826
Cra 7 # 171 - 98 Entrada 2 Barrio La Cita. Bogotá.		F0800000083127

COD. CLIENTE - OBRA		NOMBRE CLIENTE - OBRA	
50135328	66940269	INCITECO S A S	ATS REFC 1352237 PARQUE LA PERLA
PEDIDO		DIRECCION OBRA	TELEFONO
8011341885		CR 5 162 A 08 LOCALIDAD USAQUEN	
M3		DESCRIPCION DEL PRODUCTO	TOTAL PEDIDO
7,000		P-043-5-28-15 AYUDANTE DE BOMBEO 50M-10M; ADITIVO DE LINEA; CARGO DE SOSTENIBILIDAD	33,000
SELLOS	CODIGO	CONCRETOS DE LINEA MODULO DE ROTURA 43 KG/CM2 T.M.N. 25MM NORMAL 28 DÍAS AS15cm(6")	ASENTAMIENTO
364275	20071786		ASENTAMIENTO 15 CM (6")

VEHICULO	COD. CONDUCTOR	NOMBRE CONDUCTOR
CR-1724	1406213	JOSE NOLBERTO CUTA

HRC	HPE	HLLD	HLLP	ADICIONALES
09:47:00	10:30:00			Se

10:25 OBSERVACIONES

//

CONCRETO DEVUELTO

_____ NO _____ SÍ

Nombre y firma del Cliente

IMPORTANTE: No garantizamos la resistencia de la mezcla a la cual se le agrega agua, mortero de cemento o aditivos químicos, El asentamiento de diseño tiene una tolerancia, de +0 – 2,5 centimetros, Para concretos especificados por flujo libre o auto compactados, la tolerancia es de +0 -5 centimetros. La firma de este comprobante por el comprador o su(s)representante(s) indican que han recibido una mezcla a satisfacción por cubicación o diseño, Asi mismo aplica la aceptación de las condiciones incluidas en el reverso. El presente documento presta mérito ejecutivo

Jefe de Planta

DESPACHADOR RECIBIDO OBRA

EVS OK

CEMEX

Planta	FECHA	No. Despacho
F080	18/06/2021	196261553
Cra 7 # 171 - 98 Entrada 2 Barrio La Cita. Bogotá.		F0800000083118

COD. CLIENTE - OBRA		NOMBRE CLIENTE - OBRA	
50135328	66940269	INCITECO S A S	ATS REFC 1352237 PARQUE LA PERLA
PEDIDO		DIRECCION OBRA	TELEFONO
8011341885		CR 5 162 A 08 LOCALIDAD USAQUEN	
M3		DESCRIPCION DEL PRODUCTO	TOTAL PEDIDO
7,000		P-043-5-28-15 / AYUDANTE DE BOMBEO 50M-10M / ADITIVO DE LINEA / CARGO DE SOSTENIBILIDAD	33,000
SELLOS	CODIGO	CONCRETOS DE LINEA MODULO DE ROTURA 43 KG/CM2 T.M.N. 25MM NORMAL 28 DÍAS AS15cm(6")	ASENTAMIENTO
364219	20071786		ASENTAMIENTO 15 CM (6")

VEHICULO	COD. CONDUCTOR	NOMBRE CONDUCTOR		
CR-1807	35040532	RODOLFO CRUZ		
HRC	HPE	HLLD	HLLP	ADICIONALES
07:45:00	09:00:00	8:35		Se retira la mixer a las 11:10 am con concreto en la olla ya que la bomba presentó problemas y ya ha transcurrido mucho tiempo. dos (2) horas de llegada.

OBSERVACIONES

"La resistencia del Concreto está sujeta a la demora de la descarga"

CONCRETO DEVUELTO

_____ NO

X SI en el respaldo está la cantidad de Concreto utilizado en la obra.

Nombre y firma del Cliente

IMPORTANTE: No garantizamos la resistencia de la mezcla a la cual se le agrega agua, mortero de cemento o aditivos químicos, El asentamiento de diseño tiene una tolerancia, de +0 – 2,5 centimetros, Para concretos especificados por flujo libre o auto compactados, la tolerancia es de +0 -5 centimetros. La firma de este comprobante por el comprador o su(s)representante(s) indican que han recibido una mezcla a satisfacción por cubicación o diseño, Asi mismo aplica la aceptación de las condiciones incluidas en el reverso. El presente documento presta mérito ejecutivo

Jefe de Planta

DESPACHADOR

RECIBIDO OBRA

OK.

CEMEX

Planta	FECHA	No. Despacho
F080	19/06/2021	196317812 ✓
Cra 7 # 171 - 98 Entrada 2 Barrio La Cita. Bogotá.		F0800000083189

COD. CLIENTE - OBRA		NOMBRE CLIENTE - OBRA	
50135328	66940269	INCITECO S A S	ATS REFC 1352237 PARQUE LA PERLA
PEDIDO		DIRECCION OBRA	TELEFONO
8011341886		CR 5 162 A 08 LOCALIDAD USAQUEN	
M3 ✓		DESCRIPCION DEL PRODUCTO	TOTAL PEDIDO
7,000 ✓		P-043-5-28-15 / AYUDANTE DE BOMBEO 50M-10M / ADITIVO DE LINEA / CARGO DE SOSTENIBILIDAD	28,000
SELLOS	CODIGO	CONCRETOS DE LINEA MODULO DE ROTURA 43 KG/CM2 T.M.N. 25MM NORMAL 28 DÍAS AS15cm(6") ✓	ASENTAMIENTO
382877	20071786		ASENTAMIENTO 15 CM (6")

VEHICULO	COD. CONDUCTOR	NOMBRE CONDUCTOR		
CR-1804	1412804	WILSON ENRIQUE VERGARA		
HRC	HPE	HLLD	HLLP	ADICIONALES
11:18:00	12:00:00			
11:54	OBSERVACIONES			
//				

CONCRETO DEVUELTO

_____ NO

_____ SI

Nombre y firma del Cliente

IMPORTANTE: No garantizamos la resistencia de la mezcla a la cual se le agrega agua, mortero de cemento o aditivos químicos, El asentamiento de diseño tiene una tolerancia, de +0 – 2,5 centimetros, Para concretos especificados por flujo libre o auto compactados, la tolerancia es de +0 -5 centimetros. La firma de este comprobante por el comprador o su(s)representante(s) indican que han recibido una mezcla a satisfacción por cubicación o diseño, Asi mismo aplica la aceptación de las condiciones incluidas en el reverso. El presente documento presta mérito ejecutivo

Jefe de Planta

DESPACHADOR

RECIBIDO OBRA

en SOL

CEMEX

Planta	FECHA	No. Despacho
F080	19/06/2021	196311943
Cra 7 # 171 - 98 Entrada 2 Barrio La Cita. Bogotá.		F0800000083179

COD. CLIENTE - OBRA		NOMBRE CLIENTE - OBRA	
50135328	66940269	INCITECO S A S	ATS REFC 1352237 PARQUE LA PERLA
PEDIDO		DIRECCION OBRA	TELEFONO
8011341886		CR 5 162 A 08 LOCALIDAD USAQUEN	
M3		DESCRIPCION DEL PRODUCTO	TOTAL PEDIDO
7,000		P-043-5-28-15 AYUDANTE DE BOMBEO 50M-10M; ADITIVO DE LINEA; CARGO DE SOSTENIBILIDAD	28,000
SELLOS	CODIGO		ASENTAMIENTO
382893	20071786	CONCRETOS DE LINEA MODULO DE ROTURA 43 KG/CM2 T.M.N. 25MM NORMAL 28 DÍAS AS15cm(6")	ASENTAMIENTO 15 CM (6")

VEHICULO	COD. CONDUCTOR	NOMBRE CONDUCTOR		
CR-1638	1428584	JAVIER ALONSO FAGUA		
HRC	HPE	HLLD	HLLP	ADICIONALES
09:13:00	10:00:00			

OBSERVACIONES

//

CONCRETO DEVUELTO

_____ NO _____ SÍ

Nombre y firma del Cliente

IMPORTANTE: No garantizamos la resistencia de la mezcla a la cual se le agrega agua, mortero de cemento o aditivos químicos, El asentamiento de diseño tiene una tolerancia, de +0 – 2,5 centimetros, Para concretos especificados por flujo libre o auto compactados, la tolerancia es de +0 -5 centimetros. La firma de este comprobante por el comprador o su(s)representante(s) indican que han recibido una mezcla a satisfacción por cubicación o diseño, Asi mismo aplica la aceptación de las condiciones incluidas en el reverso. El presente documento presta mérito ejecutivo

Jefe de Planta

DESPACHADOR RECIBIDO OBRA

en S OK

CEMEX

Planta	FECHA	No. Despacho
F080	19/06/2021	196310940
Cra 7 # 171 - 98 Entrada 2 Barrio La Cita. Bogotá.		F0800000083173

COD. CLIENTE - OBRA		NOMBRE CLIENTE - OBRA	
50135328	66940269	INCITECO S A S	ATS REFC 1352237 PARQUE LA PERLA
PEDIDO		DIRECCION OBRA	TELEFONO
8011341886		CR 5 162 A 08 LOCALIDAD USAQUEN	
M3		DESCRIPCION DEL PRODUCTO	TOTAL PEDIDO
7,000		P-043-5-28-15 AYUDANTE DE BOMBEO 50M-10M; ADITIVO DE LINEA; CARGO DE SOSTENIBILIDAD	28,000
SELLOS	CODIGO		ASENTAMIENTO
382802	20071786	CONCRETOS DE LINEA MODULO DE ROTURA 43 KG/CM2 T.M.N. 25MM NORMAL 28 DÍAS AS15cm(6")	ASENTAMIENTO 15 CM (6")

VEHICULO	COD. CONDUCTOR	NOMBRE CONDUCTOR		
CR-1858	35046755	NILSON ALFONSO RODRIGUEZ		
HRC	HPE	HLLD	HLLP	ADICIONALES
07:48:00	09:00:00	08:40		

OBSERVACIONES

//

CONCRETO DEVUELTO

_____ NO _____ SÍ

Nombre y firma del Cliente

IMPORTANTE: No garantizamos la resistencia de la mezcla a la cual se le agrega agua, mortero de cemento o aditivos químicos, El asentamiento de diseño tiene una tolerancia, de +0 – 2,5 centimetros, Para concretos especificados por flujo libre o auto compactados, la tolerancia es de +0 -5 centimetros. La firma de este comprobante por el comprador o su(s)representante(s) indican que han recibido una mezcla a satisfacción por cubicación o diseño, Asi mismo aplica la aceptación de las condiciones incluidas en el reverso. El presente documento presta mérito ejecutivo

Jefe de Planta

DESPACHADOR RECIBIDO OBRA

en S OK

185

CEMEX

Planta	FECHA	No. Despacho
F080	19/06/2021	196314293
Cra 7 # 171 - 98 Entrada 2 Barrio La Cita. Bogotá.		F0800000083184

COD. CLIENTE - OBRA		NOMBRE CLIENTE - OBRA	
50135328	66940269	INCITECO S A S	ATS REFC 1352237 PARQUE LA PERLA
PEDIDO		DIRECCION OBRA	TELEFONO
8011341886		CR 5 162 A 08 LOCALIDAD USAQUEN	
M3		DESCRIPCION DEL PRODUCTO	TOTAL PEDIDO
7,000		P-043-5-28-15 AYUDANTE DE BOMBEO 50M-10M ADITIVO DE LINEA CARGO DE SOSTENIBILIDAD	28,000
SELLOS	CODIGO		ASENTAMIENTO
382897	20071786	CONCRETOS DE LINEA MODULO DE ROTURA 43 KG/CM2 T.M.N. 25MM NORMAL 28 DÍAS AS15cm(6")	ASENTAMIENTO 15 CM (6")

VEHICULO	COD. CONDUCTOR	NOMBRE CONDUCTOR		
CR-1807	35040532	RODOLFO CRUZ		
HRC	HPE	HLLD	HLLP	ADICIONALES
10:19:00	11:00:00	10 50		

OBSERVACIONES

//

CONCRETO DEVUELTO

_____ NO

_____ SÍ

Nombre y firma del Cliente

IMPORTANTE: No garantizamos la resistencia de la mezcla a la cual se le agrega agua, mortero de cemento o aditivos químicos, El asentamiento de diseño tiene una tolerancia, de +0 – 2,5 centímetros, Para concretos especificados por flujo libre o auto compactados, la tolerancia es de +0 -5 centímetros. La firma de este comprobante por el comprador o su(s)representante(s) indican que han recibido una mezcla a satisfacción por cubicación o diseño, Así mismo aplica la aceptación de las condiciones incluidas en el reverso. El presente documento presta mérito ejecutivo

Jefe de Planta

DESPACHADOR

RECIBIDO OBRA

ans.

OK

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA

VICEPRESIDENCIA DE SEGUIMIENTO CONTROL Y SEGURIDAD MINERA
Grupo de Regalías y Contraprestaciones Económicas

CERTIFICADO DE ORIGEN EXPLOTADOR MINERO AUTORIZA

FECHA	DD	MM	AAAA	No. Consecutivo del certificado de origen
	8	6	2021	

INFORMACIÓN DEL PRODUCTOR DEL MINERAL

EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO (Seleccione una opción)	Titular Minero	X	Beneficiario de Área de Reserva Especial	
	Solicitante de Legalización		Subcontrato de Formalización	

CÓDIGO EXPEDIENTE	14103						
NOMBRES Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL DEL EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO	PATRICIA JIMENEZ - AGREGADOS EL VINCULO SAS						
TIPO DE IDENTIFICACIÓN DEL EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADOR	NIT	X	CÉDULA	X	CÉDULA DE EXTRANJERÍA		RUT
No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADOR	C.C: 51.623.189 - NIT: 832.011.532-2						
DEPARTAMENTO (S) DONDE REALIZA LA EXPLOTACIÓN	CUNDINAMARCA						
MUNICIPIO(S) DONDE SE REALIZA LA EXPLOTACION	SOACHA						
MINERAL EXPLOTADO	ARENA						
CANTIDAD MINERAL COMERCIALIZADO	9						
UNIDAD DE MEDIDA	M3						

INFORMACIÓN DEL COMPRADOR DEL MINERAL

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL	INCITECO SAS						
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	NIT	X	CÉDULA		CÉDULA DE EXTRANJERÍA		RUT
COMPRADOR (Seleccione una oopción)	COMERCIALIZADOR			CONSUMIDOR (X)			
No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD	800104214-9						
No. RUCOM	RUCOM-						

OK

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA

VICEPRESIDENCIA DE SEGUIMIENTO CONTROL Y SEGURIDAD MINERA
Grupo de Regalías y Contraprestaciones Económicas

CERTIFICADO DE ORIGEN EXPLOTADOR MINERO AUTORIZAD

FECHA	DD	MM	AAAA	No. Consecutivo del certificado de origen
	16	6	2021	

INFORMACIÓN DEL PRODUCTOR DEL MINERAL

EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO (Seleccione una opción)	Titular Minero	X	Beneficiario de Área de Reserva Especial	
	Solicitante de Legalización		Subcontrato de Formalización	

CÓDIGO EXPEDIENTE	14103						
NOMBRES Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL DEL EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO	PATRICIA JIMENEZ - AGREGADOS EL VINCULO SAS						
TIPO DE IDENTIFICACIÓN DEL EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADOR	NIT	X	CÉDULA	X	CÉDULA DE EXTRANJERÍA		RUT
No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADOR	C.C: 51.623.189 - NIT: 832.011.532-2						
DEPARTAMENTO (S) DONDE REALIZA LA EXPLOTACIÓN	CUNDINAMARCA						
MUNICIPIO(S) DONDE SE REALIZA LA EXPLOTACION	SOACHA						
MINERAL EXPLOTADO	ARENA						
CANTIDAD MINERAL COMERCIALIZADO	9						
UNIDAD DE MEDIDA	M3						

INFORMACION DEL COMPRADOR DEL MINERAL

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL	INCITECO SAS						
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	NIT	X	CÉDULA		CÉDULA DE EXTRANJERÍA		RUT
COMPRADOR (Seleccione una oopción)	COMERCIALIZADOR			CONSUMIDOR (X)			
No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD	800104214-9						
No. RUCOM	RUCOM-						

OK

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA

VICEPRESIDENCIA DE SEGUIMIENTO CONTROL Y SEGURIDAD MINERA
Grupo de Regalías y Contraprestaciones Económicas

CERTIFICADO DE ORIGEN EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO

FECHA	DD	MM	AAAA	No. Consecutivo del certificado de origen
	23	6	2021	

XX EL VINCULO RUCOM AGRE - 35128

INFORMACION DEL PRODUCTOR DEL MINERAL

EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO (Seleccione una opción)	Titular Minero	X	Beneficiario de Área de Reserva Especial				
	Solicitante de Legalización		Subcontrato de Formalización				
CÓDIGO EXPEDIENTE	14103						
NOMBRES Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL DEL EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO	PATRICIA JIMENEZ - AGREGADOS EL VINCULO SAS						
TIPO DE IDENTIFICACIÓN DEL EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADOR	NIT	X	CÉDULA	X	CÉDULA DE EXTRANJERÍA		RUT
No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADOR	C.C: 51.623.189 - NIT: 832.011.532-2						
DEPARTAMENTO (S) DONDE REALIZA LA EXPLOTACIÓN	CUNDINAMARCA						
MUNICIPIO(S) DONDE SE REALIZA LA EXPLOTACION	SOACHA						
MINERAL EXPLOTADO	ARENA						
CANTIDAD MINERAL COMERCIALIZADO	9						
UNIDAD DE MEDIDA	M3						

INFORMACION DEL COMPRADOR DEL MINERAL

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL	INCITECO SAS						
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	NIT	X	CÉDULA		CÉDULA DE EXTRANJERÍA		RUT
COMPRADOR (Seleccione una oopción)	COMERCIALIZADOR			CONSUMIDOR (X)			
No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD	800104214-9						
No. RUCOM	RUCOM-						
FIRMA DEL EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO							

Curvem A-120. (1)

REMISIÓN

30355

PREFABRICADOS CONCRETARTE

NIT.: 830087189-0

VEREDA LA PUNTA LOTE C 7 TENJO

Tel: 3230353

REMISION

Numero: 001-RE-030355

Fecha : 2021-JUN-05

Cliente : INCITECO S A S	Transportador	Placa Guia	Cajas
Contacto :	1016007173 GALINDO MUNOZ MIRYAM	XXX	0
Nit o C.C.: 800104214-9 Codigo: 800104214			
Direccion : CL 127 D 70 D 27	Vendedor: BEL LONDONO SERNA BEATRIZ EUGENIA		
Ciudad : BOGOTA D.C.			
Telefono : 6178875 Fax : 3099989	OC.Nro : 10500121	OV.Nro : 004976	

Referencia	Descripcion	U.M	Cant.Sol.	Cant.Desp.	Cant.Pend.	Peso
A-120 CANU	BLOQUE DE CEMENTO 22X30X80	UN	113.00	98.00	15.00	9,996

Peso Total..... 9,996.00

em 5 OK

Observacion: SDH796 DE 2020 LA PERLA CRA 5 N 162A - 08 PARQUE LA PERLA

POR FAVOR, REVISAR INSTRUCCIONES DE DESCARGUE AL RESPALDO.
LA FIRMA DEL PRESENTE DOCUMENTO, IMPLICA LA ACEPTACIÓN DE CONDICIONES Y EL RECIBO DEL MATERIAL A SATISFACCIÓN. FAVOR REVISAR LOS MATERIALES ANTES DE BAJARLOS DEL CAMIÓN. MATERIAL QUE SEA BAJADO SE DARÁ POR RECIBIDO.

Los materiales serán recibidos a satisfacción, acorde a nuestro pedido y con el nivel de calidad requerido.
No se aceptan reclamaciones posteriores a la entrega aceptada.

OBRA

Nombre: Diego A Callejas Cargo: R. Obra.

Firma y Sello:

REMISIÓN

30381

PREFABRICADOS CONCRETARTE

NIT.: 830087189-0

VEREDA LA PUNTA LOTE C 7 TENJO

Tel: 3230353

REMISION

Numero: 001-RE-030381

Fecha : 2021-JUN-17

Cliente : INCITECO S A S	Transportador	Placa Guia	Cajas
Contacto :			0
Nit o C.C.: 800104214-9 Codigo: 800104214			
Direccion : CL 127 D 70 D 27	Vendedor: BEL LONDONO SERNA BEATRIZ EUGENIA		
Ciudad : BOGOTA D.C.			
Telefono : 6178875 Fax : 3099989	OC.Nro : 10500135	OV.Nro : 004985	

Referencia	Descripcion	U.M	Cant.Sol.	Cant.Desp.	Cant.Pend.	Peso
A-80 LIGER	BLOQUE DE CEMENTO TIPO A-80 LIGERO	UN	41.00	41.00	0.00	3,977
A-120 CANU	BLOQUE DE CEMENTO 22X30X80	UN	13.00	13.00	0.00	1,326

Peso Total..... 5,303.00

em 5 OK

Observacion: CRA 5 N 162 A - 08 PARQUE LA PERLA

POR FAVOR, REVISAR INSTRUCCIONES DE DESCARGUE AL RESPALDO.
LA FIRMA DEL PRESENTE DOCUMENTO, IMPLICA LA ACEPTACIÓN DE CONDICIONES Y EL RECIBO DEL MATERIAL A SATISFACCIÓN. FAVOR REVISAR LOS MATERIALES ANTES DE BAJARLOS DEL CAMIÓN. MATERIAL QUE SEA BAJADO SE DARÁ POR RECIBIDO.

Los materiales serán recibidos a satisfacción, acorde a nuestro pedido y con el nivel de calidad requerido.
No se aceptan reclamaciones posteriores a la entrega aceptada.

OBRA

Nombre: Cargo: R. Obra.

Firma y Sello:

189

(2)

PREFABRICADOS CONCRETEC

NIT.: 830087188-0
VEREDA LA PUNTA LOTE C 7 TENJO
Tel: 3230353

REMISIÓN 30379

REMISION
Numero: 001-RE-030379
Fecha : 2021-JUN-17

Cliente : INCITECO S A S
Contacto :
Nit o C.C.: 800104214-9 Codigo: 800104214
Direccion : CL 127 D 70 D 27
Ciudad : BOGOTA D.C.
Telefono : 6178875 Fax : 3099989

Transportador
900536655 TECNICONTROLES HIDROFLO SAS

Placa	Guia	Cajas
XX		0

Vendedor: BEL LONDOÑO SERNA BEATRIZ EUGENIA

OC.Nro : 10500121 OV.Nro : 004976

Referencia	Descripcion	U.M	Cant.Sol.	Cant.Desp.	Cant.Pend.	Peso
A-120 CANU	BLOQUE DE CEMENTO 22X30X80	UN	15.00	15.00	0.00	1,530

Peso Total..... 1,530.00

Observacion: SDH796 DE 2020 LA PERLA CRA 5 N 162A - 08 PARQUE LA PERLA

Los materiales con este documento recibido, los aceptamos a satisfaccion, acorde a nuestro pedido y con el nivel de calidad requerido.
No se aceptan devoluciones.

Nombre: Nupue Cargo: Residente

Firma y Sello:

POR FAVOR, REVISAR INSTRUCCIONES DE DESCARGUE AL RESPALDO.
LA FIRMA DEL PRESENTE DOCUMENTO, IMPLICA LA ACEPTACIÓN DE CONDICIONES Y EL RECIBO DEL MATERIAL A SATISFACCIÓN. FAVOR REVISAR LOS MATERIALES ANTES DE BAJARLOS DEL CAMIÓN. MATERIAL QUE SEA BAJADO SE DARÁ POR RECIBIDO.

OBRA

OM SI OC

190

Concreto convencional 3000 grava tamaño 28 días 4"

(1)

CEMEX

Planta	FECHA	No. Despacho
F080	05/06/2021	195645889
Cra 7 # 171 - 98 Entrada 2 Barrio La Cita. Bogotá.		F0800000082688

COD. CLIENTE - OBRA		NOMBRE CLIENTE - OBRA	
50135328	66940269	INCITECO S A S	ATS REFC 1352237 PARQUE LA PERLA
PEDIDO		DIRECCION OBRA	TELEFONO
8011291321		CR 5 162 A 08 LOCALIDAD USAQUEN	
M3		DESCRIPCION DEL PRODUCTO	TOTAL PEDIDO
6,000 ✓		1-210-5-28-10 CARGA INCOMPLETA COLOCACIÓN CARGO DE SOSTENIBILIDAD	6,000 ✓
SELLOS	CODIGO		ASENTAMIENTO
382713	20015552	CONCRETOS DE LINEA RESISTENCIA 210 KG/CM2 T.M.N. 25MM NORMAL 28 DÍAS AS10cm(4")	ASENTAMIENTO 10 CM (4")

VEHICULO	COD. CONDUCTOR	NOMBRE CONDUCTOR		
CR-1807	35040532	RODOLFO CRUZ		
HRC	HPE	HLLD	HLLP	ADICIONALES
06:12:00	07:00:00	7 00		
OBSERVACIONES				
//				

CONCRETO DEVUELTO

_____ NO _____ SÍ

_____
Nombre y firma del Cliente

IMPORTANTE: No garantizamos la resistencia de la mezcla a la cual se le agrega agua, mortero de cemento o aditivos químicos, El asentamiento de diseño tiene una tolerancia, de +0 – 2,5 centímetros, Para concretos especificados por flujo libre o auto compactados, la tolerancia es de +0 -5 centímetros. La firma de este comprobante por el comprador o su(s)representante(s) indican que han recibido una mezcla a satisfacción por cubicación o diseño, Así mismo aplica la aceptación de las condiciones incluidas en el reverso. El presente documento presta mérito ejecutivo

Jefe de Planta

DESPACHADOR

RECIBIDO OBRA

Concreto Convencional 4000 psi [illegible]

(1)

CEMEX

Planta	FECHA	No. Despacho
F080	05/06/2021	195664835
Cra 7 # 171 - 98 Entrada 2 Barrio La Cita. Bogotá.		F0800000082696

COD. CLIENTE - OBRA		NOMBRE CLIENTE - OBRA	
50135328	66940269	INCITECO S A S	ATS REFC 1352237 PARQUE LA PERLA
PEDIDO		DIRECCION OBRA	TELEFONO
8011291327		CR 5 162 A 08 LOCALIDAD USAQUEN	
M3		DESCRIPCION DEL PRODUCTO	TOTAL PEDIDO
4,000		1-280-5-28-10 CARGA INCOMPLETA COLOCACION CARGO DE SOSTENIBILIDAD	4,000
SELLOS	CODIGO		ASENTAMIENTO
382792	20015554	CONCRETOS DE LINEA RESISTENCIA 280 KG/CM2 T.M.N. 25MM NORMAL 28 DÍAS AS10cm(4")	ASENTAMIENTO 10 CM (4")

VEHICULO	COD. CONDUCTOR	NOMBRE CONDUCTOR
CR-1638	1403168	JORGE ENRIQUE CUBILLOS

HRC	HPE	HLLD	HLLP	ADICIONALES
08:21:00	09:00:00	09:00		

OBSERVACIONES

//

CONCRETO DEVUELTO

_____ NO _____ SÍ

Nombre y firma del Cliente

IMPORTANTE: No garantizamos la resistencia de la mezcla a la cual se le agrega agua, mortero de cemento o aditivos químicos, El asentamiento de diseño tiene una tolerancia, de +0 – 2,5 centimetros, Para concretos especificados por flujo libre o auto compactados, la tolerancia es de +0 -5 centimetros. La firma de este comprobante por el comprador o su(s)representante(s) indican que han recibido una mezcla a satisfacción por cubicación o diseño, Así mismo aplica la aceptación de las condiciones incluidas en el reverso. El presente documento presta mérito ejecutivo

OK

Jefe de Planta

DESPACHADOR

RECIBIDO OBRA

192

CEMEX

Planta	FECHA	No. Despacho
F080	17/06/2021	196208885
Cra 7 # 171 - 98 Entrada 2 Barrio La Cita. Bogotá.		F0800000083069

COD. CLIENTE - OBRA		NOMBRE CLIENTE - OBRA	
50135328	66940269	INCITECO S A S	ATS REFC 1352237 PARQUE LA PERLA
PEDIDO		DIRECCION OBRA	TELEFONO
8011341888		CR 5 162 A 08 LOCALIDAD USAQUEN	
M3		DESCRIPCION DEL PRODUCTO	TOTAL PEDIDO
6,000		P-043-5-28-10 CARGA INCOMPLETA COLOCACIÓN CARGO DE SOSTENIBILIDAD	12,000
SELLOS	CODIGO		ASENTAMIENTO
364297	20045544	CONCRETOS DE LINEA MODULO DE ROTURA 43 KG/CM2 T.M.N. 25MM NORMAL 28 DIAS AS10cm(4")	ASENTAMIENTO 10 CM (4")

VEHICULO	COD. CONDUCTOR	NOMBRE CONDUCTOR
CR-1752	35046820	LUIS ALFONSO VASQUEZ

HRC	HPE	HLLD	HLLP	ADICIONALES
07:51:00	09:00:00			

OBSERVACIONES

//

CONCRETO DEVUELTO

_____ NO _____ SÍ

Nombre y firma del Cliente

IMPORTANTE: No garantizamos la resistencia de la mezcla a la cual se le agrega agua, mortero de cemento o aditivos químicos, El asentamiento de diseño tiene una tolerancia, de +0 – 2,5 centímetros, Para concretos especificados por flujo libre o auto compactados, la tolerancia es de +0 -5 centímetros. La firma de este comprobante por el comprador o su(s)representante(s) indican que han recibido una mezcla a satisfacción por cubicación o diseño, Así mismo aplica la aceptación de las condiciones incluidas en el reverso. El presente documento presta mérito ejecutivo

Jefe de Planta

DESPACHADOR RECIBIDO OBRA

OK

CEMEX

Planta	FECHA	No. Despacho
F080	17/06/2021	196188833
Cra 7 # 171 - 98 Entrada 2 Barrio La Cita. Bogotá.		F0800000083066

COD. CLIENTE - OBRA		NOMBRE CLIENTE - OBRA	
50135328	66940269	INCITECO S A S	ATS REFC 1352237 PARQUE LA PERLA
PEDIDO		DIRECCION OBRA	TELEFONO
8011341888		CR 5 162 A 08 LOCALIDAD USAQUEN	
M3		DESCRIPCION DEL PRODUCTO	TOTAL PEDIDO
6,000		P-043-5-28-10 CARGA INCOMPLETA COLOCACIÓN CARGO DE SOSTENIBILIDAD	12,000
SELLOS	CODIGO		ASENTAMIENTO
364249	20045544	CONCRETOS DE LINEA MODULO DE ROTURA 43 KG/CM2 T.M.N. 25MM NORMAL 28 DIAS AS10cm(4")	ASENTAMIENTO 10 CM (4")

VEHICULO	COD. CONDUCTOR	NOMBRE CONDUCTOR
CR-1739	35048469	LUIS ALFONSO SALINAS

HRC	HPE	HLLD	HLLP	ADICIONALES
07:06:00	08:00:00	740		

OBSERVACIONES

//

CONCRETO DEVUELTO

_____ NO _____ SÍ

Nombre y firma del Cliente

IMPORTANTE: No garantizamos la resistencia de la mezcla a la cual se le agrega agua, mortero de cemento o aditivos químicos, El asentamiento de diseño tiene una tolerancia, de +0 – 2,5 centímetros, Para concretos especificados por flujo libre o auto compactados, la tolerancia es de +0 -5 centímetros. La firma de este comprobante por el comprador o su(s)representante(s) indican que han recibido una mezcla a satisfacción por cubicación o diseño, Así mismo aplica la aceptación de las condiciones incluidas en el reverso. El presente documento presta mérito ejecutivo

Jefe de Planta

Diego Callejas

DESPACHADOR RECIBIDO OBRA

OK

193

(1)

LADRILLERA SAN JOAQUÍN SAS

OFICINA: Carrera 1A No. 11-130
Torre 2 Of. 429 Chía
PLANTA: Km. 12 Vía Zipaquira - Ubaté
Teléfax: 861 4087 -759 1065

REMISION
Nº 30899

Señor (es): Incatco

Fecha: Día 16 | Mes 06 | Año 2021

Orden de Compra:

Dirección: Cr 5 Nº 162A-08 Parque la Perla

Ciudad: Bogotá.

Transportador: Edgar Santisteban

Conductor: Jhan Santisteban.

Placa Vehículo: USA 764

Referencia	Cantidad	Descripción
LTR620	5000	Ladrillo Tolete Recocido

Despachado por: Esperanza Pinzón

VALE:
SF:
FACT:

Transportado por: Jhan Santisteban

Observaciones:
Diego Callejas
3175023731

El material de arcilla se descarga a borde de planchón, despúes de recibido no se aceptan reclamos ni devoluciones.

Recibido a satisfacción:
Nombre, firma y sello
80190000
OK

A80 - Bordillo

194

(1)

REMISIÓN
30366

PREFABRICADOS CONCRETARTE
NIT.: 830087188-0
VEREDA LA PUNTA LOTE C 7 TEKID
Tel: 3230353

REMISION
Numero: 001-RE-030366
Fecha : 2021-JUN-10

Cliente : INCITECO S A S
Contacto :
Nit o C.C.: 800104214-9 Codigo: 800104214
Direccion : CL 127 D 70 D 27
Ciudad : BOGOTA D.C.
Telefono : 6178875 Fax : 3099989

Transportador | Placa | Guia | Cajas: 0

Vendedor: BEL LONDOÑO SERNA BEATRIZ EUGENIA

OC.Nro : 10500125 | OV.Nro : 004979

Referencia	Descripcion	U.M	Cant.Sol.	Cant.Desp.	Cant.Pend.	Peso
A-80 LIGER	BLOQUE DE CEMENTO TIPO A-80 LIGERO	UN	113.00	94.00 ✓	19.00	9,118

OK
ES 94

Peso Total..... 9,118.00

Observacion: POR FAVOR, REVISAR INSTRUCCIONES DE DESCARGUE AL RESPALDO.
LA FIRMA DEL PRESENTE DOCUMENTO, IMPLICA LA ACEPTACIÓN DE CONDICIONES Y
EL RECIBO DEL MATERIAL A SATISFACCIÓN. FAVOR REVISAR LOS MATERIALES
ANTES DE BAJARLOS DEL CAMIÓN. MATERIAL QUE SEA BAJADO SE DARÁ POR RECIBIDO

Nombre: _____ Cargo: _____

REMISIÓN
30365

PREFABRICADOS CONCRETARTE
NIT.: 830087188-0
VEREDA LA PUNTA LOTE C 7 TEKID
Tel: 3230353

REMISION
Numero: 001-RE-030365
Fecha : 2021-JUN-10

Cliente : INCITECO S A S
Contacto :
Nit o C.C.: 800104214-9 Codigo: 800104214
Direccion : CL 127 D 70 D 27
Ciudad : BOGOTA D.C.
Telefono : 6178875 Fax : 3099989

Transportador | Placa | Guia | Cajas:
900536655 TECNICONTROLES HIDROFLO SAS XXX 0

Vendedor: BEL LONDOÑO SERNA BEATRIZ EUGENIA

OC.Nro : 10500100 | OV.Nro : 004958

Referencia	Descripcion	U.M	Cant.Sol.	Cant.Desp.	Cant.Pend.	Peso
A-80 LIGER	BLOQUE DE CEMENTO TIPO A-80 LIGERO	UN	9.00	9.00 ✓	0.00	873

OK
ES 9

Peso Total..... 873.00

Observaciones: POR FAVOR, REVISAR INSTRUCCIONES DE DESCARGUE AL RESPALDO.
LA FIRMA DEL PRESENTE DOCUMENTO, IMPLICA LA ACEPTACIÓN DE CONDICIONES Y
EL RECIBO DEL MATERIAL A SATISFACCIÓN. FAVOR REVISAR LOS MATERIALES
ANTES DE BAJARLOS DEL CAMIÓN. MATERIAL QUE SEA BAJADO SE DARÁ POR RECIBIDO

Nombre: 3148824023 Cargo: _____

Se recibe material de esta obra, a satisfaccion, acorde a nuestro pedido y con el nivel de calidad requerido.
No se aceptan reclamaciones posteriores a la entrega aceptada.

Firma y Sello: _____

REMISIÓN

30381

PREFABRICADOS CONCRETARTE
NIT.: 830087188-0
VEREDA LA PUNTA LOTE C 7 TENJO
Tel: 3230353

REMISION
Numero: 001-RE-030381
Fecha : 2021-JUN-17

Cliente : INCITECO S A S
Contacto :
Nit o C.C.: 800104214-9 Codigo: 800104214
Direccion : CL 127 D 70 D 27
Ciudad : BOGOTA D.C.
Telefono : 6178875 Fax : 3099989

Transportador | Placa | Guia | Cajas: 0

Vendedor: DEL LONDOÑO SEPÚLVEDA BEATRIZ EUGENIA

OC.Nro : 10500135 | OV.Nro : 004985

Referencia	Descripcion	U.M	Cant.Sol.	Cant.Desp.	Cant.Pend.	Peso
A-80 LIGER	BLOQUE DE CEMENTO TIPO A-80 LIGERO	UN	41.00	41.00	0.00	3,977
A-120 CAVU	BLOQUE DE CEMENTO 22X30X90	UN	13.00	13.00	0.00	1,326

Peso Total 5,303.00

Observacion: CRA 5 N 162 A - 08 PARQUE LA PERLA

POR FAVOR, REVISAR INSTRUCCIONES DE DESCARGUE AL RESPALDO.
LA FIRMA DEL PRESENTE DOCUMENTO, IMPLICA LA ACEPTACIÓN DE CONDICIONES Y EL RECIBO DEL MATERIAL A SATISFACCIÓN. FAVOR REVISAR LOS MATERIALES ANTES DE BAJARLOS DEL CAMIÓN. MATERIAL QUE SEA BAJADO SE DARÁ POR RECIBIDO

Nombre: Cargo:

Los materiales con este documento recibido, los recibimos a satisfaccion, acorde a nuestro pedido y con el nivel de calidad requerido.

REMISIÓN

30380

PREFABRICADOS CONCRETARTE
NIT.: 830087188-0
VEREDA LA PUNTA LOTE C 7 TENJO
Tel: 3230353

REMISION
Numero: 001-RE-030380
Fecha : 2021-JUN-17

Cliente : INCITECO S A S
Contacto :
Nit o C.C.: 800104214-9 Codigo: 800104214
Direccion : CL 127 D 70 D 27
Ciudad : BOGOTA D.C.
Telefono : 6178875 Fax : 3099989

Transportador | Placa | Guia | Cajas: 0

Vendedor: DEL LONDOÑO SEPÚLVEDA BEATRIZ EUGENIA

OC.Nro : 10500125 | OV.Nro : 004979

Referencia	Descripcion	U.M	Cant.Sol.	Cant.Desp.	Cant.Pend.	Peso
A-80 LIGER	BLOQUE DE CEMENTO TIPO A-80 LIGERO	UN	19.00	19.00	0.00	1,843

Peso Total 1,843.00

POR FAVOR, REVISAR INSTRUCCIONES DE DESCARGUE AL RESPALDO.
LA FIRMA DEL PRESENTE DOCUMENTO, IMPLICA LA ACEPTACIÓN DE CONDICIONES Y EL RECIBO DEL MATERIAL A SATISFACCIÓN. FAVOR REVISAR LOS MATERIALES ANTES DE BAJARLOS DEL CAMIÓN. MATERIAL QUE SEA BAJADO SE DARÁ POR RECIBIDO.

Nombre: Cargo:

Observaciones: OBRA

Firma y Sello:

Los materiales con este documento recibido, los recibimos a satisfaccion, acorde a nuestro pedido y con el nivel de calidad requerido.

196

(1)

A10 (Sardinel)

REMISIÓN

PREFABRICADOS CONCRETO S.A.S.
NIT.: 830087188-0
VEREDA LA PUNTA LOTE C 7 TENJO
Tel: 3230353

30353

REMISION
Numero: 001-RE-030353
Fecha : 2021-JUN-04

Cliente : INCITECO S A S
Contacto :
Nit o C.C.: 800104214-9 Codigo: 800104214
Direccion : CL 127 D 70 D 27
Ciudad : BOGOTA D.C.
Telefono : 6178875 Fax : 3099989

Transportador | Placa | Guia | Cajas: 0

Vendedor: BEL LONDOÑO SERNA BEATRIZ EUGENIA

OC.Nro : | OV.Nro : 004977

Referencia	Descripcion	U.M	Cant.Sol.	Cant.Desp.	Cant.Pend.	Peso
A-10 LIGER	BLOQUE DE CEMENTO A-10 ALIGERADO	UN	15.00	15.00	0.00	1,770

Peso Total..... 1,770.00

1,063.4808 kg

OK

en 5

Observacion: 15 SARDINELES ALIGERADOS

Los materiales serán entregados a satisfaccion, acorde a nuestro pedido y con el nivel de calidad requerido.

POR FAVOR REVISAR INSTRUCCIONES DE DESCARGUE AL RESPALDO
LA FIRMA DEL PRESENTE DOCUMENTO, IMPLICA LA ACEPTACIÓN DE CONDICIONES Y
EL RECIBO DEL MATERIAL A SATISFACCIÓN. FAVOR REVISAR LOS MATERIALES
ANTES DE BAJARLOS DEL CAMIÓN. MATERIAL QUE SEA BAJADO SE DARÁ POR RECIBIDO

OBRA

Nombre: Diego P Callejas Cargo: R. Obra

Firma y Sello:

Rajón – El Adro

(1)

PMRRA EL CEDRO - SAN CARLOS

VALE 92466

FECHA: 15/06/2021

OBRA: INCITEC 42939

HORA DE CARGUE: 10:54:42

HORA DESCARGUE:

PLACA: SMH 897

MATERIAL: RAJON 30 - 40

M³ 9

REX INGENIERIA S.A.
PMRRA EL CEDRO
DESPACHO

Nombre de quien Despacha: TATIANA 796/LA PERLA

FIRMA

Nombre de quien Recibe: Floricen R.

FIRMA

OBRA 79163796

PMRRA EL CEDRO - SAN CARLOS

VALE 91687

FECHA: 23/06/2021

OBRA: INCITEC 42943

HORA DE CARGUE: 3:44:16 p. m.

HORA DESCARGUE:

PLACA: SMH 897

MATERIAL: RAJON 30 - 40

M³ 9

REX INGENIERIA S.A.
PMRRA EL CEDRO
DESPACHO

Nombre de quien Despacha: TATIANA IBIZ 796/LA PERLA

FIRMA

Nombre de quien Recibe:

FIRMA

OBRA 71206573

Mixto Comun. Allan Stone.

(2)



ORDEN DE CARGUE

Nº 164799

Nombre: INCITEC

NIT./C.C.: 800101.214-9

Placa No. SMH894 Fecha: 26/06/2020

A	GC	GF	MC	MF
			9.	

Contrato 796/2020

Jose Allan's
FIRMA

VALOR $ Oncena

Firma y Sello Responsable

RECIBO DE MATERIALES

42942

ORT 164798

Relleno Zaranda - El Cedro

(1)

PMRRA EL CEDRO - SAN CARLOS

VALE 91271

FECHA: 04/06/2021 42928

OBRA: INCITECO SAS

HORA DE CARGUE: 7:41:49 a. m.

HORA DESCARGUE:

PLACA: SMH 897

MATERIAL: RECHAZO M³

REX INGENIERIA S.A.
PMRRA
EL CEDRO
DESPACHO

Nombre de quien Despacha: TATIANA IRIZ 796/LA PERLA

Nombre de quien Recibe: Hander R

FIRMA

FIRMA OK

OBRA 7915794

PMRRA EL CEDRO - SAN CARLOS

VALE 91423

FECHA: 13/06/2021

OBRA: INCITECO SAS 42932

HORA DE CARGUE: 10:23:17 a. m.

HORA DESCARGUE:

PLACA: ZOG 718

MATERIAL: RECHAZO M³ 14

REX INGENIERIA S.A.
PMRRA EL CEDRO
DESPACHO

Nombre de quien Despacha: TATIANA IRIZ 796/LA PERLA

Nombre de quien Recibe: Luis Fernando Dorado G. C.C. 79.301.001

FIRMA

FIRMA

OBRA

200

Subbase tipo PEA - Greco (1)

REMISION MANUAL	
Numero:	RHX 747
Fecha:	28/06/2021
Pagina:	

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS

NIT. 900767473-7

Aut. Bta. - Med., km 1,5, costado sur, Vda. Siberia - Cota- Cund.

Tel: 315 8729749

Granulados Reciclados de Colombia Greco

Cliente:	Tecneco	P.V. Nro:	
Nit o CC:	860.764.274	Frente:	La Perla

TIPO DE MATERIAL (Marque con X)			TIPO DE VEHICULO (Marque con X)		CANTIDAD DESPACHADA m3	CANTIDAD DESPACHADA Tn
Base Granular	BG-A		SENCILLO	X	9	
	BG-B		DOBLE TROQUE			
	BG-C		TRACTO CAMIÓN			
Sub Base Granular	SBG-A					
	SBG-B					
	SBG-C					
	SBG-PEA	X				

Transportador: Tecnal Greco

Placa: SMH 97

OTRO ¿Cuál?:

Observación: 28 JUN 2021 Vda 27946

Granulados Reciclados de Colombia GRECO S.A.S CTA SUR

NO IMPLICA ACEPTACION DE SU CONTENIDO

HORA

Elaborado

Nombre y firma

Jose Alfonso 71208557

Recibido

Nombre y firma

BOGOTÁ

Secretaría Distrital del Hábitat

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 780 DE 2020
CONSORCIO SAN JUAN 003
DIRECCION: CARRERA 70C No. 48 -55
TELEFONO: 76530168 – 3013942384
Email: proyectos@soliunsas.com

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE DE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES."

INFORME MENSUAL No 6 – COMPONENTE SST Y AMBIENTAL
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021



JUNIO DE 2021 / BOGOTÁ D.C.

CEMEX

Planta	FECHA	No. Despacho
F080	30/06/2021	196912050
Cra 7 # 171 - 98 Entrada 2 Barrio La Cita. Bogotá.		F0800000083576

COD. CLIENTE - OBRA		NOMBRE CLIENTE - OBRA	
50135328	66940269	INCITECO S A S	ATS REFC 1352237 PARQUE LA PERLA
PEDIDO		DIRECCION OBRA	TELEFONO
8011396433		CR 5 162 A 08 LOCALIDAD USAQUEN	
M3		DESCRIPCION DEL PRODUCTO	TOTAL PEDIDO
7,000		P-043-5-28-10 / CARGO DE SOSTENIBILIDAD	13,750
SELLOS	CODIGO		ASENTAMIENTO
364510	20045544	CONCRETOS DE LINEA MODULO DE ROTURA 43 KG/CM2 T.M.N. 25MM NORMAL 28 DÍAS AS10cm(4")	ASENTAMIENTO 10 CM (4")

VEHICULO	COD. CONDUCTOR	NOMBRE CONDUCTOR
CR-1643	100009021	GARCIA FARFAN SAMUEL ALBERTO

HRC	HPE	HLLD	HLLP	ADICIONALES
07:54:00	09:00:00	08:50		

OBSERVACIONES

//

CONCRETO DEVUELTO

_____ NO _____ SÍ

Nombre y firma del Cliente

IMPORTANTE: No garantizamos la resistencia de la mezcla a la cual se le agrega agua, mortero de cemento o aditivos químicos, El asentamiento de diseño tiene una tolerancia, de +0 – 2,5 centímetros, Para concretos especificados por flujo libre o auto compactados, la tolerancia es de +0 -5 centímetros. La firma de este comprobante por el comprador o su(s)representante(s) indican que han recibido una mezcla a satisfacción por cubicación o diseño, Así mismo aplica la aceptación de las condiciones incluidas en el reverso. El presente documento presta mérito ejecutivo

OK

Jefe de Planta

DESPACHADOR RECIBIDO OBRA

CEMEX

Planta	FECHA	No. Despacho
F080	30/06/2021	196917290
Cra 7 # 171 - 98 Entrada 2 Barrio La Cita. Bogotá.		F0800000083579

COD. CLIENTE - OBRA		NOMBRE CLIENTE - OBRA	
50135328	66940269	INCITECO S A S	ATS REFC 1352237 PARQUE LA PERLA
PEDIDO		DIRECCION OBRA	TELEFONO
8011396618		CR 5 162 A 08 LOCALIDAD USAQUEN	
M3		DESCRIPCION DEL PRODUCTO	TOTAL PEDIDO
6,500		1-210-5-28-10 / CARGA INCOMPLETA COLOCACIÓN / CARGO DE SOSTENIBILIDAD	12,500
SELLOS	CODIGO		ASENTAMIENTO
364525	20015552	CONCRETOS DE LINEA RESISTENCIA 210 KG/CM2 T.M.N. 25MM NORMAL 28 DÍAS AS10cm(4")	ASENTAMIENTO 10 CM (4")

VEHICULO	COD. CONDUCTOR	NOMBRE CONDUCTOR
CR-1780	35046662	MIYER AUGUSTO MORENO

HRC	HPE	HLLD	HLLP	ADICIONALES
08:54:00	10:00:00	0930		

OBSERVACIONES

//

CONCRETO DEVUELTO

_____ NO _____ SÍ

Nombre y firma del Cliente

IMPORTANTE: No garantizamos la resistencia de la mezcla a la cual se le agrega agua, mortero de cemento o aditivos químicos, El asentamiento de diseño tiene una tolerancia, de +0 – 2,5 centímetros, Para concretos especificados por flujo libre o auto compactados, la tolerancia es de +0 -5 centímetros. La firma de este comprobante por el comprador o su(s)representante(s) indican que han recibido una mezcla a satisfacción por cubicación o diseño, Así mismo aplica la aceptación de las condiciones incluidas en el reverso. El presente documento presta mérito ejecutivo

OK

Jefe de Planta

DESPACHADOR RECIBIDO OBRA

CEMEX

Planta	FECHA	No. Despacho
F080	30/06/2021	196920349
Cra 7 # 171 - 98 Entrada 2 Barrio La Cita. Bogotá.		F0800000083584

COD. CLIENTE - OBRA		NOMBRE CLIENTE - OBRA	
50135328	66940269	INCITECO S A S	ATS REFC 1352237 PARQUE LA PERLA
PEDIDO		DIRECCION OBRA	TELEFONO
8011396433		CR 5 162 A 08 LOCALIDAD USAQUEN	
M3		DESCRIPCION DEL PRODUCTO	TOTAL PEDIDO
6,750		P-043-5-28-10 — CARGO DE SOSTENIBILIDAD / CARGA INCOMPLETA COLOCACIÓN	13,750
SELLOS	CODIGO		ASENTAMIENTO
364538	20045544	CONCRETOS DE LINEA MODULO DE ROTURA 43 KG/CM2 T.M.N. 25MM NORMAL 28 DÍAS AS10cm(4")	ASENTAMIENTO 10 CM (4")

VEHICULO	COD. CONDUCTOR	NOMBRE CONDUCTOR		
CR-1739	35048469	LUIS ALFONSO SALINAS		
HRC	HPE	HLLD	HLLP	ADICIONALES
10:01:00	11:00:00	1040		

OBSERVACIONES

//

CONCRETO DEVUELTO

_____ NO _____ SÍ

Nombre y firma del Cliente

IMPORTANTE: No garantizamos la resistencia de la mezcla a la cual se le agrega agua, mortero de cemento o aditivos químicos, El asentamiento de diseño tiene una tolerancia, de +0 – 2,5 centimetros, Para concretos especificados por flujo libre o auto compactados, la tolerancia es de +0 -5 centimetros. La firma de este comprobante por el comprador o su(s)representante(s) indican que han recibido una mezcla a satisfacción por cubicación o diseño, Así mismo aplica la aceptación de las condiciones incluidas en el reverso. El presente documento presta mérito ejecutivo

Jefe de Planta

DESPACHADOR

Diego Callejas. C.

RECIBIDO OBRA

CEMEX

Planta	FECHA	No. Despacho
F080	30/06/2021	196919556
Cra 7 # 171 - 98 Entrada 2 Barrio La Cita. Bogotá.		F0800000083582

COD. CLIENTE - OBRA		NOMBRE CLIENTE - OBRA	
50135328	66940269	INCITECO S A S	ATS REFC 1352237 PARQUE LA PERLA
PEDIDO		DIRECCION OBRA	TELEFONO
8011396618		CR 5 162 A 08 LOCALIDAD USAQUEN	
M3		DESCRIPCION DEL PRODUCTO	TOTAL PEDIDO
6,000		1-210-5-28-10 — CARGA INCOMPLETA COLOCACIÓN / CARGO DE SOSTENIBILIDAD	12,500
SELLOS	CODIGO		ASENTAMIENTO
364531	20015552	CONCRETOS DE LINEA RESISTENCIA 210 KG/CM2 T.M.N. 25MM NORMAL 28 DÍAS AS10cm(4")	ASENTAMIENTO 10 CM (4")

VEHICULO	COD. CONDUCTOR	NOMBRE CONDUCTOR		
CR-1636	35047698	RIGOBERTO RODRIGUEZ		
HRC	HPE	HLLD	HLLP	ADICIONALES
09:28:00	10:45:00		11:10 am	

OBSERVACIONES

//

CONCRETO DEVUELTO

_____ NO _____ SÍ

Nombre y firma del Cliente

IMPORTANTE: No garantizamos la resistencia de la mezcla a la cual se le agrega agua, mortero de cemento o aditivos químicos, El asentamiento de diseño tiene una tolerancia, de +0 – 2,5 centimetros, Para concretos especificados por flujo libre o auto compactados, la tolerancia es de +0 -5 centimetros. La firma de este comprobante por el comprador o su(s)representante(s) indican que han recibido una mezcla a satisfacción por cubicación o diseño, Así mismo aplica la aceptación de las condiciones incluidas en el reverso. El presente documento presta mérito ejecutivo


Jefe de Planta

DESPACHADOR

Diego Callejas R

RECIBIDO OBRA

Mixto Comun (Altar Stone). (19).



ORDEN DE CARGUE

RCN-42923

Nº 164464

Nombre: INCITECO

NIT./C.C.: 800.104.214-9

Placa No. SHH-817 Fecha: 02/06/2021

A	GC	GF	MC	MF
			9	

Contrato 716/2020

FIRMA

VALOR $ Convenio

Nombre Conductor:

Firma y Sello Responsable



ORDEN DE CARGUE

RCN-42902

Nº 164595

Nombre: INCITECO

NIT./C.C.: 800.104.214-9

Placa No. SVA 993 Fecha: 12/06/2021

A	GC	GF	MC	MF
			11	

Contrato 716/2020

FIRMA

VALOR $ Convenio

Nombre Conductor:

Firma y Sello Responsable

205

(2)

REMISION MANUAL	
Numero:	
Fecha:	30/06/2021
Pagina:	

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS

NIT. 900767473-7

Aut. Bta. - Med., km 1,5, costado sur, Vda. Siberia - Cota- Cund.

Tel: 315 8729749

Granulados Reciclados de Colombia Greco

Cliente: Inv. Greco	P.V. Nro:
Nit o CC: 900 767 473	Frente: Ig. Santa Fe

TIPO DE MATERÍAL (Marque con X)

Base Granular	BG-A	
	BG-B	
	BG-C	
Sub Base Granular	SBG-A	
	SBG-B	
	SBG-C	
	SBG-P	X

OTRO ¿Cuál?

TIPO DE VEHICULO (Marque con X)

SENCILLO	
DOBLE TROQUE	X
TRACTO CAMIÓN	

CANTIDAD DESPACHADA

m3	Tn
7c	

Transportador: Inversiones J.V.C.V.

Placa: TJO 895

Observación: Vol. 4,939 POR PESO REX INGENIERIA SAN ANTONIO

Granulados de Colombia GRECO S.A.S COTA SUR

30 JUN 2021

HORA

NO IMPLICA ACEPTACION DE SU CONTENIDO

Nombre y firma

NIT. 830.

Recibido

Nombre y firma

OF

01A 1406 2021 INCITECO

Bogotá, 3 junio 2021

Señores
INCITECO SAS
Atn: Elizabeth Gómez
Dirección: Cll 127D # 70D 27
e-mail: compras@inciteco.com.co
Teléfono:6178875
Bogotá

Referencia:	CERTIFICACION DESPACHOS, PROTOCOLOS CALIDAD
Asunto:	MES DE MAYO CTO SDHT 796 - 2020

PREFABRICADOS CONCRETARTE
Certifica que:

Suministro las siguientes unidades en el periodo del Asunto a:

INCITECO SAS identificado con el Nit: 800104214

Ref. Contrato No. SDHT-796-2020 *Cuyo objetivo es Realizar la construcción de las obras del parque La Perla Oriental en el modo comercial del territorio con oportunidad "Cerros Nororientales".*

DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	PROTOCOLO
BLOQUE DE CEMENTO A - 80	UND	210	021 – 0527

Quedamos atentos a cualquier información que se requiera al respecto.

Cordial saludo,

P/P Diana Martinez
Lider Direccion Comercial

BEATRIZ LONDOÑO SERNA
GERENTE TECNICA
Anexo: Uno(1)

E.I.E. Echeverry Ingeniería y Ensayos S.A.S.
ACREDITADO ONAC
ISO/IEC 17025:2017
09-LAB-017

Laboratorio de Control de Calidad

Dirección: Carrera 29C No. 71A – 30
Teléfonos: 2255814 – 6304515 - 2315608
Bogotá, D.C. - Colombia


CALIDAD QUE GENERA CONFIANZA

INFORME DE ENSAYO
MÉTODO DE ENSAYO A FLEXIÓN DE LAS UNIDADES PREFABRICADAS, PARA DETERMINAR SU MÓDULO DE ROTURA

Norma	Control de documentos	Revisión No.	09
NTC 4109:2019 numeral 7	EIE-F-03-71	Fecha de emisión:	2021-01-08

Compañía:	PREFABRICADOS Y CONSTRUCCIONES PREFACON		INFORME-021/0527
Obra:	1596	Orden de trabajo No.	24287/ 1038
Material:	Bordillo A-80	Fecha de entrada:	2021-05-03
Procedencia:	Planta	Fecha de ensayo:	2021-05-04

BORDILLOS, CUNETAS Y TOPELLANTAS DE CONCRETO

Muestra No.	Espécimen	Descripción	Tipo	M. Rotura	Carga máxima	Dimensiones			Ixx (mm^4)	M. Rotura (MPa)		%	Gráfica del espécimen
				Nominal (MPa)	N	Le' (mm)	Ancho (mm)	Espesor (mm)		Individual	Promedio	Desarrollo	
1038	4	Bordillo - Fecha de Toma: 2021-04-06	A-80	4,0	49650	754,3	357,4	199,6	226623277	4,1	4,1	103	
	4	Bordillo - Fecha de Toma: 2021-04-06			49790	756,9	355,8	199,9	226648472	4,2			
	4	Bordillo - Fecha de Toma: 2021-04-06			49260	754,9	354,1	199,5	224084423	4,1			

CONDICIONES AMBIENTALES	21,4°C 47,2%HR

Observaciones: Especificación según Tabla 4. de la NTC-4109: Individual ≥ 3,5 MPa y Promedio ≥ 4,0 Mpa.

FECHA DE EMISIÓN DE INFORME	REVISÓ	APROBÓ	
2021-05-13	Danilo Monroy	Ing. Gerardo Bravo Plata	
	Auxiliar de Ingeniería	Gerente Técnico	FIRMA Y SELLO

Nota1 : La información relacionada en las casillas de: ("procedencia, material, fechas de toma y obra u otra"), son suministrados por el cliente con fines informativos. EIE no asume ninguna responsabilidad sobre la validez de la información dada por el cliente en este informe

Nota 2: Este folio no deberá reproducirse parcial o totalmente sin la aprobación por escrito de E.I.E. Echeverry Ingeniería y Ensayos S.A.S.

Este documento es válido cuando lleve el sello del laboratorio y la firma de quien aprueba. Los resultados informados corresponden a la muestra suministrada.

246-21

Bogotá D.C. Junio 1 de 2021

Señor
INCITECO S A S
Ciudad Bogotá

Ref. Material Despachado en sus obras

Por la presente estamos entregando los volúmenes despachados en la obra en referencia del pedido **01 – 31 de Mayo 2021.**

Nuestras materias primas provienen de procesos industriales que garantizan el cumplimiento de las especificaciones contempladas en las normas ICONTEC.

- Cemento Portland (NTC 121 [ASTM C150] Especificaciones físicas y NTC 321 [ASTM 595] Especificaciones químicas). El cemento proviene de la fábrica de Cementos ubicada en La Calera – Cundinamarca.
- Agregados (NTC 174 [ASTM C33] Especificaciones de agregados para concreto).
- Agua (NTC 3459 Agua para la elaboración del concreto).
- Aditivos (NTC 1299 [ASTM C494] Aditivos químicos para concreto). BASF y Toxement.

- Los diseños de mezcla de los concretos se rigen por la Norma Sismorresistente NSR-10.
- La producción de concreto sigue los lineamientos de la norma NTC 3318 [ASTM C94] Concreto Premezclado.

DETALLE DE FACTURACION CONCRETO

Obra	Nombre Obra	Mes	Sector	F. Facturación	Factura	Tipo	Denominación Material	UM	Cantidad Venta
66940269	ATS REFC 1352237 PARQUE LA PERLA	Mayo	Concreto	2021-05-13	194592294	Factura	1-280-5-A-28-10-0-3-000	M3	4.50
				2021-05-18	194799342	Factura	1-210-5-A-28-10-0-3-000	M3	12.00
				2021-05-24	195064737	Factura	1-210-5-A-28-10-0-3-000	M3	5.00
				2021-05-29	195346886	Factura	1-210-5-A-28-10-0-3-000	M3	6.00
		Mayo Total							27.50
66949666	ATS REFC 1352237 TRANSVERSAL DEL SI	Mayo	Concreto	2021-05-01	194015629	Factura	1-280-5-A-03-13-1-3-020	M3	15.00
							MANEJABILIDAD EXTENDIDA 2H	UA	15.00
		Mayo Total							30.00
66973709	ATS REFC 1352237 CAMPAMENTO ANTON	Mayo	Concreto	2021-05-19	194859934	Factura	1-280-5-A-28-10-0-3-000	M3	8.00
				2021-05-22	195002744	Factura	1-280-5-A-28-10-0-3-000	M3	8.00
				2021-05-28	195306023	Factura	1-280-5-A-28-10-0-3-000	M3	7.00
				2021-05-29	195346885	Factura	1-280-5-A-28-10-0-3-000	M3	6.50
		Mayo Total							29.50
Grand Total									87.00

DETALLE POR PRODUCTO

Sector	Denominación Material	UM	Cantidad Venta
Concreto	1-210-5-A-28-10-0-3-000	M3	23.00
	1-280-5-A-28-10-0-3-000	M3	34.00
	1-280-5-A-03-13-1-3-020	M3	15.00
	MANEJABILIDAD EXTENDIDA 2H	UA	15.00
Grand Total			87.00

DETALLE DE FACTURACION CEMENTO

Obra	Nombre obra	Mes	Sector	F. Facturación	Factura	Tipo	Denominación Material	UM	Cantidad Venta
66940269	ATS REFC 1352237 PARQUE LA PERLA	Mayo	Cemento	2021-05-18	194799343	Factura	Cemex a su medida Sacos	EA	5.00
							CEM UG NTC121 2014 SUPERRESISTENTE S50	TN	5.00
				2021-05-31	195406368	Factura	Cemex a su medida Sacos	EA	5.00
							CEM UG NTC121 2014 SUPERRESISTENTE S50	TN	5.00
		Mayo Total							20.00
66953115	ATS REFC 1352237 TEUSAQUILLO 188	Mayo	Cemento	2021-05-18	194799344	Factura	Cemex a su medida Sacos	EA	5.00
							CEM UG NTC121 2014 SUPERRESISTENTE S50	TN	5.00
				2021-05-28	195306024	Factura	Cemex a su medida Sacos	EA	5.00
							CEM UG NTC121 2014 SUPERRESISTENTE S50	TN	5.00
		Mayo Total							20.00
66954212	ATS REFC 1352237 CAMPAMENTO ANTONIO N	Mayo	Cemento	2021-05-22	195002745	Factura	Cemex a su medida Sacos	EA	5.00
							CEM UG NTC121 2014 SUPERRESISTENTE S50	TN	5.00
		Mayo Total							10.00
Grand Total									50.00

DETALLE POR PRODUCTO

Sector	Denominación Material	UM	Cantidad Venta
Cemento	Cemex a su medida Sacos	EA	25.00
	CEM UG NTC121 2014 SUPERRESISTENTE S50	TN	25.00
Grand Total			50.00

Atentamente,

ADMINISTRACIÓN COMERCIAL REGIONAL

KREATO

Bogotá D.C., Junio 02 de 2021

KREATO S.A.S
NIT 900.151.827-6

CERTIFICA QUE:

Se suministró el material para **INCITECO SAS** con NIT 800.104.214-9 según información dada por correo del cliente para el proyecto "*SDHT 796 DE 2020 – LA PERLA*" entregado en la Carrera 5 #162 a – 08 Parque la Perla, a continuación detallamos las cantidades de prefabricados en concreto entregadas durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 de Mayo de 2021:

BLOQUE DE CEMENTO MACIZO 20X20X6 CHOCOLATE

REMISION	FECHA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	FACTURA
73810	11/05/21	BLOQUE DE CEMENTO MACIZO 20X20X6 CHOCOLATE	819	6713
TOTAL			819	

BLOQUE DE CEMENTO MACIZO 20X20X6 OCRE

REMISION	FECHA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	FACTURA
73810	11/05/21	BLOQUE DE CEMENTO MACIZO 20X20X6 OCRE	597	6713
73821	11/05/21	BLOQUE DE CEMENTO MACIZO 20X20X6 OCRE	1008	6713
74012	18/05/21	BLOQUE DE CEMENTO MACIZO 20X20X6 OCRE	2016	7002
74046	19/05/21	BLOQUE DE CEMENTO MACIZO 20X20X6 OCRE	895	7002
TOTAL			4,516	

BLOQUE DE CEMENTO MACIZO 20X20X6 TERRACOTA

REMISION	FECHA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	FACTURA
73810	11/05/21	BLOQUE DE CEMENTO MACIZO 20X20X6 TERRACOTA	600	6713
73821	11/05/21	BLOQUE DE CEMENTO MACIZO 20X20X6 TERRACOTA	1008	6713
74013	18/05/21	BLOQUE DE CEMENTO MACIZO 20X20X6 TERRACOTA	2016	7002
74017	18/05/21	BLOQUE DE CEMENTO MACIZO 20X20X6 TERRACOTA	2016	7002
74046	19/05/21	BLOQUE DE CEMENTO MACIZO 20X20X6 TERRACOTA	367	7002
TOTAL			6,007	

Atentamente,

LUZ DIVIA MIRANDA HERRERA
Gerente Administrativa y Financiera

altar stones

CERTIFICACION

Por medio de la presente certificamos el suministro de agregados para la empresa **INCITECO S.A.S.** con **NIT: 800.104.214-9,** en la siguiente cantidad:

- 18 m3 Mixto Fino

Comprado por ellos para dar cumplimiento al ***Contrato No. SDHT-796-2020 Cuyo objetivo es*** *Realizar la construcción de las obras del parque La Perla Oriental en el modo comercial del territorio con oportunidad "Cerros Nororientales".*

El cual fue entregado durante el mes mayo de 2021.

Esta certificación se expide a solicitud del interesado al primer (01) día del mes de junio 2021.

Cualquier información adicional pueden comunicarse al teléfono 3102390140 - 3118607030.

ANDRES FERNANDO RUBIO P.
Ingeniero Planta

ALTAR STONES
NIT. 900.957.947-1

Consecutivo para la verificación del certificado: GRE VA00580-2021
Generado el: 28/06/2021

Granulados Reciclados de Colombia Greco

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S.
NIT. 900767473-7
PLANTA DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION RCD

MEDIANTE OFICIO EMITIDO POR LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL CAR NO 9162109219 DEL 31 DE OCT DE 2016 Y LA SECRETARÍA AGROPECUARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO ECONÓMICO (SAMADE) DEL MUNICIPIO DE COTA RI NO C015712 DEL 12 DE JUNIO 2017

CERTIFICA QUE:

La firma **INCITECO SAS**, identificada con Nit. **800.104.214-9**, realizó la compra de material en el periodo de tiempo comprendido entre el 01 al 31 de mayo de 2021 para la obra **Contrato N° 796 DE 2020. "Realizar la construcción de las obras del parque La Perla Oriental en el modo comercial del territorio con oportunidad "Cerros Nororientales" identificado con pin ambiental No 19473**, quién aplicando la Resolución 01115 del 26 de septiembre de 2012 de la **SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE** y la Resolución 0472 del 28 de febrero de 2017 del **MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE**, realizó la reutilización, tratamiento y reciclaje de RCD, para transformarlos en materia prima o insumos para la producción de nuevos materiales de construcción y así reincorporarlos al ciclo económico. De acuerdo con la siguiente relación.

CANTIDADES A CERTIFICAR

Tipo de Vehículo	V. Doble Troque - Capacidad estimada 15 M3/Viaje	
MATERIAL	**Cantidad (Viajes)**	**Volumen (m3)**
SUB BASE GRANULAR RECICLADA TIPO PEA	26	390,16

El presente certificado se expide a solicitud del interesado a los 28 días del mes de junio de 2021, Cota - Cundinamarca.

En constancia se firma,

Granulados Reciclados de Colombia Greco

ING. JAVIER CASTILLO
Director Comercial
GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS.
Cel: 3046383774
dircomercial@recicladosgreco.com

La presente certificación tendrá 30 días calendario a partir de su expedición para solicitud de cambios

AGREGADOS EL VINCULO
Materiales de construcción | Obras civiles

Soacha, Junio 23 del 2021.

AGRE-CE-SUM-095-2021
STK-4459

CONTRATO CONTRATO No. 796 DE 2020: "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES."

AGREGADOS EL VINCULO SAS con **NIT 832.011.532-2**, CONTRATO ÚNICO DE CONCESIÓN 14103, RESOLUCIÓN CAR No 1167 DE JUNIO 10 DE 2009, INSCRIPCIÓN IDU No 290-09, **CERTIFICA** que **INCITECO SAS NIT. 800104214-9,** se le suministro el siguiente volumen de material para la obra en referencia durante el periodo comprendido del 1 al 31 de mayo del 2021.

9 M³ (Nueve metros cúbicos) **de ARENA DE PEÑA REZARANDEADA.**

Cualquier inquietud con gusto será suministrada al teléfono 3212010616.

Atentamente,

WILLIAM MONTOYA BERMUDEZ
Representante Legal

LADRILLERA SAN JOAQUÍN SAS

Nit: 832.009.008-8

CERTIFICA QUE:

A la firma **INCITECO SAS** NIT. 800.104.214-9 se le suministró el siguiente material de arcilla.

OBJETO Y No DE CONTRATO: "Contrato No. SDHT-796-2020. Cuyo objeto es " Realizar la construcción de las obras del parque La Perla Oriental en el modo comercial del territorio con oportunidad "Cerros Nororientales".

Desde el 1 al 31 de mayo de 2021

CONTRATISTA	OBRA	PRODUCTO	CANTIDAD Ud.	REMISION
INCITECO SAS	CRA 5 N° 162 A - 08 PARQUE LA PERLA	Ladrillo Tolete Recocido	10.000	30645-30729

En constancia firma a los 16 días del mes de junio del 2021.

Cordialmente,

CARLOS SAAVEDRA MARTINEZ
Gerente general
LADRILLERA SAN JOAQUIN SAS

AJUSTE MATERIALES MAYO 2021

INCITECO S.A.S. INGENIEROS CONSTRUCTORES NIT 800.194.214-9	CONTROL DE MATERIAL PETREO	CO-F11
		Versión 0
		Pág 1 de 1

CONTRATO DE OBRA No.	796 de 2020	FECHA	30 DE ABRIL DE 2021

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES

CONTRATISTA	INCITECO S.A.S.
MES	MAYO DE 2021

DIA	V1	Proveedor V1	V2	Proveedor V2	V3	Proveedor V3	V4	Proveedor V4	Vtotal VT
1									0
2									0
3									0
4									0
5									0
6									0
7									0
8									0
9									0
10									0
11									0
12									0
13			9	ALTAR STONES	4,5	CEMEX			13,5
14									0
15									0
16									0
17									0
18					12	CEMEX	5,94	CONCRETARTE	17,94
19									0
20									0
21			9	ALTAR STONES					9
22									0
23									0
24					5	CEMEX			5
25									0
26							5,82	CONCRETARTE	5,82
27	9	EL VINCULO							9
28									0
29					6	CEMEX			6
30									0
31									0
TOTAL	9		18		27,5		11,76		66,26

Tipo de Material 1: ARENA REZARANDEADA
Tipo de Material 2: MIXTO
Tipo de Material 3: CONCRETO
Tipo de Material 4: BORDILLO A-80

V1: Volumen del material 1 llevado al frente de la obra
V2: Volumen del material 2 llevado al frente de la obra
V3: Volumen del material 3 llevado al frente de la obra
V4: Volumen del material 3 llevado al frente de la obra
VT: Volumen total de material manejado en el día evaluado

Nota: En la casilla en la que se debe anotar el nombre del proveedor, se debe relacionar el número de inscripción en el Directorio de Proveedores o el nombre del Proveedor registrado en el PMA

(Firma)

Sonia Milena Benavides Roa

INCITECO S.A.S. INGENIEROS CONSTRUCTORES NIT 800.104.214-9	CONTROL DE MATERIAL PETREO	CO-F11 Versión 0 Pág 1 de 1

CONTRATO DE OBRA No.	796 de 2020	FECHA	5 DE ABRIL DE 2021

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES

CONTRATISTA	INCITECO S.A.S.
MES	MAYO DE 2021

DIA	V1	Proveedor V1	V2	Proveedor V2	V3	Proveedor V3	V4	Proveedor V4	Vtotal VT
1									0
2									0
3									0
4									0
5									0
6	57,96	GRECO							57,96
7									0
8			6	SAN JOAQUIN					6
9									0
10									0
11	60,13	GRECO			9,68	KREATO			69,81
12									0
13	54,54	GRECO							54,54
14	71,84	GRECO							71,84
15	14,42	GRECO							14,42
16									0
17									0
18	14,79	GRECO			14,52	KREATO			29,31
19					3,03	KREATO			3,03
20			6	SAN JOAQUIN					6
21	13,6	GRECO							13,6
22									0
23									0
24									0
25	45,27	GRECO							45,27
26									0
27	28,3	GRECO							28,3
28									0
29	14,31	GRECO							14,31
30									0
31	15	GRECO							15
TOTAL	**390,16**		**12**		**27,23**		**0**		**429,39**

Tipo de Material 1: SBG-PEATONAL RECICLADA
Tipo de Material 2: LADRILLO TOLETE RECOCIDO
Tipo de Material 3: LOCETA
Tipo de Material 4:

V1: Volumen del material 1 llevado al frente de la obra
V2: Volumen del material 2 llevado al frente de la obra
V3: Volumen del material 3 llevado al frente de la obra
V4: Volumen del material 3 llevado al frente de la obra
VT: Volumen total de material manejado en el día evaluado

Nota: En la casilla en la que se debe anotar el nombre del proveedor, se debe relacionar el número de inscripción en el Directorio de Proveedores o el nombre del Proveedor registrado en el PMA

(Firma)

Sonia Milena Benavides Roa

LADRILLERA SAN JOAQUÍN SAS

OFICINA: Carrera 1A No. 11-130
Torre 2 Of. 429 Chia
PLANTA: Km. 12 Via Zipaquira - Ubaté
Teléfax: 861 4087 -759 1065

REMISION
Nº 30645

Señor (es)	Fecha	Orden de Compra
INCITECO	Día 5 Mes 5 Año 2021	
Dirección: CRA 5 N° 162 A - 08 PARQUE LA PERLA	Ciudad: BOGOTA	
Transportador: Wilmar Gómez	Conductor: Wilmar Gómez	Placa Vehículo

Referencia	Cantidad	Descripción
LTR620	5.000	LADRILLO TOLETE RECOCIDO

Despachado por:	VALE:	Transportado por:
ESPERANZA PINZON	SF:	Wilmar Gómez
	FACT: 30645	

Observaciones:		Recibido a satisfacción:
DIEGO CALLEJAS 3175023771	El material de arcilla se descarga a borde de planchón, despúes de recibido no se aceptan reclamos ni devoluciones.	Sandra Pinzon 80190906 Nombre, firma y sello

---

LADRILLERA SAN JOAQUÍN SAS

OFICINA: Carrera 1A No. 11-130
Torre 2 Of. 429 Chia
PLANTA: Km. 12 Via Zipaquira - Ubaté
Teléfax: 861 4087 -759 1065

REMISION
Nº 30729

Señor (es)	Fecha	Orden de Compra
INCITECO	Día 20 Mes 5 Año 2021	
Dirección: CRA 5 N° 162 A - 08 PARQUE LA PERLA	Ciudad: BOGOTA	
Transportador: CESAR CELY	Conductor: CESAR CELY	Placa Vehículo: RRQ711

Referencia	Cantidad	Descripción
LTR620	5.000	LADRILLO TOLETE RECOCIDO

Despachado por:	VALE:	Transportado por:
JOSE ALEJANDRO BAYONA AGUILAR	SF:	Cesar Cely
	FACT: 30729	CESAR CELY

Observaciones:		Recibido a satisfacción:
DIEGO CALLEJAS 3175023771	El material de arcilla se descarga a borde de planchón, despúes de recibido no se aceptan reclamos ni devoluciones.	Diego Callejas 1.063.486.826 Nombre, firma y sello

PREFABRICADOS CONCRETARTE

NIT.: 830087188-0
VEREDA LA PUNTA LOTE C 7 TENJO
Tel: 3230353

REMISIÓN
30290

REMISION
Numero: 001-RE-030290
Fecha : 2021-MAY-18

Cliente : INCITECO S A S
Contacto :
Nit o C.C.: 800104214-9 Codigo: 800104214
Direccion : CL 127 D 70 D 27
Ciudad : BOGOTA D.C.
Telefono : 6178375 Fax : 3099989

Transportador
1016007173 GALINDO MUNOZ MIRYAM
Placa Guia: WMC672 Cajas: 0

Vendedor: DPM MARTINEZ SALGADO DIANA MARCELA

OC.Nro : 10500078 OV.Nro : 004938

Referencia	Descripcion	U.M	Cant.Sol.	Cant.Desp.	Cant.Pend.	Peso
A-80 LIGER	BLOQUE DE CEMENTO TIPO A-80 LIGERO	UN	23.00	23.00	0.00	2,231
A-80 LIGER	BLOQUE DE CEMENTO TIPO A-80 LIGERO	UN	83.00	83.00	0.00	8,051

Peso Total..... 10,282.00

Observacion: CRA 5 N 162 A - 08 PARQUE LA FERIA SDHT 796 2020 DIEGO CALLEJAS

Los materiales con este documento recibido, los aceptamos a satisfaccion, acorde a nuestro pedido y con el nivel de calidad requerido.
No se aceptan reclamaciones posteriores a la entrega aceptada.

POR FAVOR, REVISAR INSTRUCCIONES DE DESCARGUE AL RESPALDO.
LA FIRMA DEL PRESENTE DOCUMENTO, IMPLICA LA ACEPTACIÓN DE CONDICIONES Y EL RECIBO DEL MATERIAL A SATISFACCIÓN. FAVOR REVISAR LOS MATERIALES ANTES DE BAJARLOS DEL CAMIÓN. MATERIAL QUE SEA BAJADO SE DARÁ POR RECIBIDO.

OBRA

Nombre: Diego A. Callejas R. Cargo: R. Obra
Firma y Sello:
18/may/2021

REMISIÓN
30312

PREFABRICADOS CONCRETARTE
NIT.: 830087188-0
VEREDA LA PUNTA LOTE C 7 TENJO
Tel: 3230353

REMISION
Numero: 001-RE-030312
Fecha : 2021-MAY-[illegible]

iente : INCITECO S A S
ntacto :
t o C.C.: 800104214-9 Codigo: 800104214
recci : CL 127 D 70 D 27
dad : BOGOTA D.C.
efono : 6178375 Fax : 3099989

Transportador
900536655 TECNICONTROLES HIDRAFLO SAS
Placa Guia: XXX Cajas: 0

Vendedor: DPL LONDOÑO SERNA BEATRIZ EUGENIA

OC.Nro : 10500100 OV.Nro : 004958

erencia	Descripcion	U.M	Cant.Sol.	Cant.Desp.	Cant.Pend.	Peso
LIGER	BLOQUE DE CEMENTO TIPO A-80 LIGERO	UN	113.00	104.00	9.00	10,088

Peso Total..... [illegible]

rvacion: [illegible]

e aceptan reclamaciones posteriores a la entrega aceptada.

POR FAVOR, REVISAR INSTRUCCIONES DE DESCARGUE AL RESPALDO.
LA FIRMA DEL PRESENTE DOCUMENTO, IMPLICA LA ACEPTACIÓN DE CONDICIONES Y EL RECIBO DEL MATERIAL A SATISFACCIÓN. FAVOR REVISAR LOS MATERIALES ANTES DE BAJARLOS DEL CAMIÓN. MATERIAL QUE SEA BAJADO SE DARÁ POR RECIBIDO.

OBRA

Nombre: Diego A. Callejas. Cargo: R. Obra
Firma y Sello:

Escaneado con CamScanner

220

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA

VICEPRESIDENCIA DE SEGUIMIENTO CONTROL Y SEGURIDAD MINERA
Grupo de Regalías y Contraprestaciones Económicas

CERTIFICADO DE ORIGEN EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO

FECHA	DD	MM	AAAA	No. Consecutivo del certificado de origen
	27	5	2021	

INFORMACIÓN DEL PRODUCTOR DEL MINERAL

EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO (Seleccione una opción)	**Titular Minero**	X	**Beneficiario de Área de Reserva Especial**				
	Solicitante de Legalización		**Subcontrato de Formalización**				
CÓDIGO EXPEDIENTE	**14103**						
NOMBRES Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL DEL EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO	**PATRICIA JIMENEZ - AGREGADOS EL VINCULO SAS**						
TIPO DE IDENTIFICACIÓN DEL EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADOR	NIT	X	CÉDULA	X	CÉDULA DE EXTRANJERÍA		RUT
No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADOR	**C.C: 51.623.189 - NIT: 832.011.532-2**						
DEPARTAMENTO (S) DONDE REALIZA LA EXPLOTACIÓN	**CUNDINAMARCA**						
MUNICIPIO(S) DONDE SE REALIZA LA EXPLOTACION	**SOACHA**						
MINERAL EXPLOTADO	**ARENA**						
CANTIDAD MINERAL COMERCIALIZADO	**9**						
UNIDAD DE MEDIDA	**M3**						

INFORMACIÓN DEL COMPRADOR DEL MINERAL

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL	**INCITECO SAS**						
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	NIT	X	CÉDULA		CÉDULA DE EXTRANJERÍA		RUT
COMPRADOR (Seleccione una oopción)	COMERCIALIZADOR		CONSUMIDOR (X)				
No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD	**800104214-9**						
No. RUCOM	RUCOM-						
FIRMA DEL EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO							

Escaneado con CamScanner

CEMEX

Planta	FECHA	No. Despacho
F080	13/05/2021	194543254
Cra 7 # 171 - 98 Entrada 2 Barrio La Cita. Bogotá.		F0800000081777

COD. CLIENTE - OBRA		NOMBRE CLIENTE - OBRA		
50135328	66940269	INCITECO S A S	ATS REFC 1352237 PARQUE LA PERLA	
PEDIDO		DIRECCION OBRA		TELEFONO
8011198487		CR 5 162 A 08 LOCALIDAD USAQUEN		
M3		DESCRIPCION DEL PRODUCTO		TOTAL PEDIDO
4,500		1-280-5-28-10	CARGA INCOMPLETA COLOCACIÓN CARGO DE SOSTENIBILIDAD	4,500
SELLOS	CODIGO			ASENTAMIENTO
286381	20015554	CONCRETOS DE LINEA RESISTENCIA 280 KG/CM2 T.M.N. 25MM NORMAL 28 DÍAS AS10cm(4")		ASENTAMIENTO 10 CM (4")

VEHICULO	COD. CONDUCTOR	NOMBRE CONDUCTOR		
CR-1823	35048326	MARCO JULIO MONTOYA		
HRC	HPE	HLLD	HLLP	ADICIONALES
07:40:00	09:00:00	08:40		
OBSERVACIONES				
//				

CONCRETO DEVUELTO

_____ NO _____ SÍ

Nombre y firma del Cliente

IMPORTANTE: No garantizamos la resistencia de la mezcla a la cual se le agrega agua, mortero de cemento o aditivos químicos, El asentamiento de diseño tiene una tolerancia, de +0 – 2,5 centímetros, Para concretos especificados por flujo libre o auto compactados, la tolerancia es de +0 -5 centímetros. La firma de este comprobante por el comprador o su(s)representante(s) indican que han recibido una mezcla a satisfacción por cubicación o diseño, Asi mismo aplica la aceptación de las condiciones incluidas en el reverso. El presente documento presta mérito ejecutivo

Jefe de Planta

DESPACHADOR RECIBIDO OBRA

CEMEX

Planta	FECHA	No. Despacho
F080	18/05/2021	194750695
Cra 7 # 171 - 98 Entrada 2 Barrio La Cita. Bogotá.		F0800000081902

COD. CLIENTE - OBRA		NOMBRE CLIENTE - OBRA		
50135328	66940269	INCITECO S A S	ATS REFC 1352237 PARQUE LA PERLA	
PEDIDO		DIRECCION OBRA		TELEFONO
8011208746		CR 5 162 A 08 LOCALIDAD USAQUEN		
M3		DESCRIPCION DEL PRODUCTO		TOTAL PEDIDO
6,000		1-210-5-28-10	CARGA INCOMPLETA COLOCACIÓN CARGO DE SOSTENIBILIDAD	12,000
SELLOS	CODIGO			ASENTAMIENTO
286652	20015552	CONCRETOS DE LINEA RESISTENCIA 210 KG/CM2 T.M.N. 25MM NORMAL 28 DÍAS AS10cm(4")		ASENTAMIENTO 10 CM (4")

VEHICULO	COD. CONDUCTOR	NOMBRE CONDUCTOR		
CR-1804	1412804	WILSON ENRIQUE VERGARA		
HRC	HPE	HLLD	HLLP	ADICIONALES
08:16:00	09:00:00			
09:06 OBSERVACIONES				
//				

CONCRETO DEVUELTO

_____ NO _____ SÍ Diego A. Ballesteros R.

Nombre y firma del Cliente

IMPORTANTE: No garantizamos la resistencia de la mezcla a la cual se le agrega agua, mortero de cemento o aditivos químicos, El asentamiento de diseño tiene una tolerancia, de +0 – 2,5 centímetros, Para concretos especificados por flujo libre o auto compactados, la tolerancia es de +0 -5 centímetros. La firma de este comprobante por el comprador o su(s)representante(s) indican que han recibido una mezcla a satisfacción por cubicación o diseño, Asi mismo aplica la aceptación de las condiciones incluidas en el reverso. El presente documento presta mérito ejecutivo

Jefe de Planta

DESPACHADOR RECIBIDO OBRA CC 1.063.986.876.

222

CEMEX

Planta	FECHA	No. Despacho
F080	18/05/2021	194750015
Cra 7 # 171 - 98 Entrada 2 Barrio La Cita. Bogotá.		F0800000081895

COD. CLIENTE - OBRA		NOMBRE CLIENTE - OBRA	
50135328	66940269	INCITECO S A S	ATS REFC 1352237 PARQUE LA PERLA
PEDIDO		DIRECCION OBRA	TELEFONO
8011208746		CR 5 162 A 08 LOCALIDAD USAQUEN	
M3		DESCRIPCION DEL PRODUCTO	TOTAL PEDIDO
6,000		1-210-5-28-10 CARGA INCOMPLETA COLOCACIÓN CARGO DE SOSTENIBILIDAD	12,000
SELLOS	CODIGO		ASENTAMIENTO
286696	20015552	CONCRETOS DE LINEA RESISTENCIA 210 KG/CM2 T.M.N. 25MM NORMAL 28 DÍAS AS10cm(4")	ASENTAMIENTO 10 CM (4")

VEHICULO	COD. CONDUCTOR	NOMBRE CONDUCTOR		
CR-1752	1403262	JOSE ARMANDO TOCARRUNCHO		
HRC	HPE	HLLD	HLLP	ADICIONALES
06:53:00	08:00:00	7:40		

OBSERVACIONES

//

CONCRETO DEVUELTO

_____ NO _____ SÍ

Diego A. Callejas S.

Nombre y firma del Cliente

IMPORTANTE: No garantizamos la resistencia de la mezcla a la cual se le agrega agua, mortero de cemento o aditivos químicos, El asentamiento de diseño tiene una tolerancia, de +0 – 2,5 centímetros, Para concretos especificados por flujo libre o auto compactados, la tolerancia es de +0 -5 centímetros. La firma de este comprobante por el comprador o su(s)representante(s) indican que han recibido una mezcla a satisfacción por cubicación o diseño, Así mismo aplica la aceptación de las condiciones incluidas en el reverso. El presente documento presta mérito ejecutivo

Jefe de Planta

DESPACHADOR

c.c. 1.063.486.876.

RECIBIDO OBRA

CEMEX

Planta	FECHA	No. Despacho
F080	24/05/2021	195017317
Cra 7 # 171 - 98 Entrada 2 Barrio La Cita. Bogotá.		F0800000082150

COD. CLIENTE - OBRA		NOMBRE CLIENTE - OBRA	
50135328	66940269	INCITECO S A S	ATS REFC 1352237 PARQUE LA PERLA
PEDIDO		DIRECCION OBRA	TELEFONO
8011239064		CR 5 162 A 08 LOCALIDAD USAQUEN	
M3		DESCRIPCION DEL PRODUCTO	TOTAL PEDIDO
5,000		1-210-5-28-10 CARGA INCOMPLETA COLOCACIÓN CARGO DE SOSTENIBILIDAD	5,000
SELLOS	CODIGO		ASENTAMIENTO
382011	20015552	CONCRETOS DE LINEA RESISTENCIA 210 KG/CM2 T.M.N. 25MM NORMAL 28 DÍAS AS10cm(4")	ASENTAMIENTO 10 CM (4")

VEHICULO	COD. CONDUCTOR	NOMBRE CONDUCTOR		
CR-1780	35046662	MIYER AUGUSTO MORENO		
HRC	HPE	HLLD	HLLP	ADICIONALES
08:01:00	09:00:00	9:00		

OBSERVACIONES

"Hace falta 1.10 m³ de 5m³ Pedidos Concreto 21 MPa.

CONCRETO DEVUELTO

_____ NO _____ SÍ

Nombre y firma del Cliente

IMPORTANTE: No garantizamos la resistencia de la mezcla a la cual se le agrega agua, mortero de cemento o aditivos químicos, El asentamiento de diseño tiene una tolerancia, de +0 – 2,5 centímetros, Para concretos especificados por flujo libre o auto compactados, la tolerancia es de +0 -5 centímetros. La firma de este comprobante por el comprador o su(s)representante(s) indican que han recibido una mezcla a satisfacción por cubicación o diseño, Así mismo aplica la aceptación de las condiciones incluidas en el reverso. El presente documento presta mérito ejecutivo

Jefe de Planta

DESPACHADOR

RECIBIDO OBRA

223

CEMEX

Planta	FECHA	No. Despacho
F080	29/05/2021	195297888
Cra 7 # 171 - 98 Entrada 2 Barrio La Cita. Bogotá.		F0800000082377

COD. CLIENTE - OBRA		NOMBRE CLIENTE - OBRA	
50135328	66940269	INCITECO S A S	ATS REFC 1352237 PARQUE LA PERLA
PEDIDO		DIRECCION OBRA	TELEFONO
8011264104		CR 5 162 A 08 LOCALIDAD USAQUEN	
M3		DESCRIPCION DEL PRODUCTO	TOTAL PEDIDO
6,000		1-210-5-28-10 CARGA INCOMPLETA COLOCACIÓN CARGO DE SOSTENIBILIDAD	6.000
SELLOS	CODIGO	CONCRETOS DE LINEA RESISTENCIA 210 KG/CM2 T.M.N. 25MM NORMAL 28 DÍAS AS10cm(4")	ASENTAMIENTO
382271	20015552		ASENTAMIENTO 10 CM (4")

VEHICULO	COD. CONDUCTOR	NOMBRE CONDUCTOR
CR-1817	35046889	JOSE EUTIMIO SANCHEZ

HRC	HPE	HLLD	HLLP	ADICIONALES
07:08:00	08:00:00			

OBSERVACIONES

// 07:37 -

CONCRETO DEVUELTO

_____ NO _____ SÍ

Nombre y firma del Cliente

IMPORTANTE: No garantizamos la resistencia de la mezcla a la cual se le agrega agua, mortero de cemento o aditivos químicos, El asentamiento de diseño tiene una tolerancia de +0 - 2.5 centimetros, Para concretos especificados por flujo libre o auto compactados, la tolerancia as de +0 -5 centimetros. La firma de este comprobante por el comprador o sus/representante(s) indican que han recibido una mezcla a satisfacción por cubicación o diseño, Asi mismo aplica la aceptación de las condiciones incluidas en el reverso. El presente documento presta mento ejecutivo

Jefe de Planta

DESPACHADOR

RECIBIDO OBRA

OK

(1)

ORDEN DE CARGUE

DC 42717

Nº 164328

Nombre: JUCUTEC

NIT./C.C.: 800.104.214-9

Placa No. SUH 897 Fecha: 21/05/2021

A	GC	GF	MC	MF
			9	

7961 2020

FIRMA

VALOR $ (Concreto)

Volumen: 9 M³.

Frente de Obra: La Pala

Nombre Conductor: Fernando

Firma y Sello Responsable

OK

Mixto Comun.

224

(1)

ORDEN DE CARGUE

RC N- 42721

Nº 164189

Nombre: [redacted] JUNTECO

NIT./C.C.: RC N- 42721.

Placa No. SJI 897. Fecha: 13/05/2021

A	GC	GF	MC	MF
				9.

Contrato 196/2020

Florica

FIRMA

VALOR $ [illegible]

Volumen: 7

Frente de Obra: La Perla

Nombre Conductor: Florica.

Firma y Sello Responsable

Mixto pino.

KREATO

NIT. 900.151.827-6

FECHA:

FACTURAR A:

NIT.:

CLIENTE:

CIUDAD:

CONTACTO EN OBRA:

TELÉFONO:

REMISIÓN No. 73821

DIRECCIÓN DE ENTREGA:

CIUDAD:

No. PEDIDO:

TRANSPORTADOR:

PLACA:

CONDUCTOR:

No. CARGA:

CEDULA:

CIUDAD ENTREGA:

DEPARTAMENTO:

HORA SALIDA:

CODIGO	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PESO BASCULA	TRAZABILIDAD

TOTAL

OBSERVACIONES:

DATOS DILIGENCIADOS POR EL CLIENTE:

FECHA DE ENTREGA:

HORA DE ENTREGA:

FIRMA CLIENTE:

FIRMA TRANSPORTADOR

PRONTO PRINTER S.A.S. • NIT: 830.002.544-5 • PBX: 351 25 94

Cra. 10 No. 97A - 13 Of. 304 Torre B • Telefax: (571) 610 9114 - Bogotá, D.C. • E-mail: kreato@kreato.com.co

www.kreato.com.co

KREATO

NIT. 900.151.827-6

FECHA:

FACTURAR A:

CLIENTE:

NIT.:

CONTACTO EN OBRA:

CIUDAD:

DIRECCIÓN DE ENTREGA:

TELÉFONO:

TRANSPORTADOR:

CIUDAD:

REMISIÓN No. 73810

CONDUCTOR:

No. PEDIDO:

CEDULA:

PLACA:

CIUDAD ENTREGA:

No. CARGA:

DEPARTAMENTO:

HORA SALIDA:

CODIGO	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PESO BASCULA	TRAZABILIDAD

TOTAL

RVACIONES:

DATOS DILIGENCIADOS POR EL CLIENTE:

FECHA DE ENTREGA:

HORA DE ENTREGA:

FIRMA CLIENTE:

FIRMA TRANSPORTADOR

PRONTO PRINTER S.A.S. • NIT: 830.002.544-5 • PBX: 351 25 94

Cra. 10 No. 97A - 13 Of. 304 Torre B • Telefax: (571) 610 9114 - Bogotá, D.C. • E-mail:

www.kreato.com

227

KREATO

NIT. 900.151.827-6

REMISIÓN No. 74012

FECHA:

FACTURAR A:

NIT.:

CLIENTE:

CIUDAD:

CONTACTO EN OBRA:

TELÉFONO:

DIRECCIÓN DE ENTREGA:

CIUDAD:

No. PEDIDO:

TRANSPORTADOR:

PLACA:

CONDUCTOR:

No. CARGA:

CEDULA:

CIUDAD ENTREGA:

DEPARTAMENTO:

HORA SALIDA:

CODIGO	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PESO BASCULA	TRAZABILIDAD
	TOTAL				

OBSERVACIONES:

DATOS DILIGENCIADOS POR EL CLIENTE:
FECHA DE ENTREGA:
HORA DE ENTREGA:
FIRMA CLIENTE:

FIRMA TRANSPORTADOR

PRONTO PRINTER S.A.S. • NIT.: 830.002.544-5 • PBX: 351 25 94

Cra. 10 No. 97A - 13 Of. 304 Torre B • Telefax: (571) 610 9114 - Bogotá, D.C. • E-mail: kreato@kreato.com.co
www.kreato.com.co

KREATO

NIT. 900.151.827-6

REMISIÓN No. 74013

FECHA:

FACTURAR A:

NIT.:

CLIENTE:

CIUDAD:

CONTACTO EN OBRA:

TELÉFONO:

DIRECCIÓN DE ENTREGA:

CIUDAD:

No. PEDIDO:

TRANSPORTADOR:

PLACA:

CONDUCTOR:

No. CARGA:

CEDULA:

CIUDAD ENTREGA:

DEPARTAMENTO:

HORA SALIDA:

CODIGO	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PESO BASCULA	TRAZABILIDAD
	TOTAL				

OBSERVACIONES:

DATOS DILIGENCIADOS POR EL CLIENTE:
FECHA DE ENTREGA:
HORA DE ENTREGA:
FIRMA CLIENTE:

FIRMA TRANSPORTADOR

PRONTO PRINTER S.A.S. • NIT.: 830.002.544-5 • PBX: 351 25 94

Cra. 10 No. 97A - 13 Of. 304 Torre B • Telefax: (571) 610 9114 - Bogotá, D.C. • E-mail: kreato@kreato.com.co
www.kreato.com.co

FECHA:

FACTURAR A: 2021/05/13

CLIENTE: INCITECO S.A.S.

CONTACTO EN OBRA: DIEGO CALLEJAS

DIRECCIÓN DE ENTREGA: CR 5 # 162 A -06 PARQUE LA PRADA

TRANSPORTADOR:

CONDUCTOR: FERNANDO BARRERA ALFONSO VELASQUEZ

CEDULA:

CIUDAD ENTREGA: BOGOTA

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

NIT.:

CIUDAD: BOGOTA

TELÉFONO: 3175023771

CIUDAD:

PLACA:

No. CARGA:

HORA SALIDA: 12:00:00

KREATO (3)

NIT. 900.151.827-6

REMISIÓN No. 74017

No. PEDIDO:

CODIGO	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PESO BASCULA	TRAZABILIDAD
1000000	BLOQUE DE CEMENTO MACIZO 20X20X5 TERRACOTA	2.015.00	UNO	10.585	17/04/2021
1000001	FLETE BOGOTA	10.585.00	KLS		
	TOTAL				

OBSERVACIONES:

DATOS DILIGENCIADOS POR EL CLIENTE:
FECHA DE ENTREGA: 18/05/2021
HORA DE ENTREGA:
FIRMA CLIENTE:

FIRMA TRANSPORTADOR

PRONTO PRINTER S.A.S. • NIT.: 830.002.544-5 • PBX: 351 25 94

Cra. 10 No. 97A - 13 Of. 304 Torre B • Telefax: (571) 610 9114 - Bogotá, D.C. • E-mail: kreato@kreato.com.co
www.kreato.com.co

Recibido OK

FACTURAR A: 2021/05/13

CLIENTE: INCITECO S.A.S.

CONTACTO EN OBRA: DIEGO CALLEJAS

DIRECCIÓN DE ENTREGA:

TRANSPORTADOR:

CONDUCTOR:

CEDULA:

CIUDAD ENTREGA:

DEPARTAMENTO:

NIT.:

CIUDAD:

TELÉFONO: 3175023771

CIUDAD:

PLACA:

No. CARGA:

HORA SALIDA:

KREATO

NIT. 900.151.827-6

REMISIÓN No. 74046

No. PEDIDO:

CODIGO	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PESO BASCULA	TRAZABILIDAD
1000000	BLOQUE DE CEMENTO MACIZO 20X20X5 TERRACOTA	1.000.00	UNO	6.695	17/04/2021
1000001	FLETE BOGOTA	6.695.00	KLS		
	TOTAL				

ULTIMO PEDIDO

OBSERVACIONES:

DATOS DILIGENCIADOS POR EL CLIENTE:
FECHA DE ENTREGA: 18/05/2021
HORA DE ENTREGA:
FIRMA CLIENTE: Diego Calleja R.

FIRMA TRANSPORTADOR

PRONTO PRINTER S.A.S. • NIT.: 830.002.544-5 • PBX: 351 25 94

Cra. 10 No. 97A - 13 Of. 304 Torre B • Telefax: (571) 610 9114 - Bogotá, D.C. • E-mail: kreato@kreato.com.co
www.kreato.com.co

Recibido OK

Granulados Reciclados de Colombia Greco

REMISION DE SALIDA No. 06258

FECHA:	6/05/2021
NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL	INCITECO SAS
NO. CEDULA O NIT.	800104214-9

TIPO DE MATERIAL

SUB. BASE GRANULAR	TIPO A	
	TIPO B	
	TIPO C	
BASE GRANULAR	TIPO A	
	TIPO B	
	TIPO C	
ACERO RECICLADO		
SUB BASE GRANULAR PEATONAL		X
AGR GRU 0-50 SELECCIONADO		
AGR GRU RECEBO CLASIFICADO		
AGR FINO 0-10 HET		
AGR GRU 25-40 CON		

TIPO DE VEHICULO

cantidad despachada

		m^3		Tn.
SENCILLO				
DOBLE TROQUE	X	13,63	#	
TRACTO CAMIÓN				

PESO ENTRADA	11000
PESO SALIDA	31450
PESO NETO	20450,00

PLANCA TBO095
FRENTE LA PERLA

Granulados Reciclados de Colombia GRECO S.A.S
NO IMPLICA ACEPTACIÓN DE CONTENIDO

Recibe, Nombre y firma:

Entrega, (firma y Sello).

OK

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S A S
900767473-7
KM 1.5 PN DE MADERA AUT MEDELLIN COSTADO SUR
COTA
Tel: 3158729749 Fax:

REMISION
Número: RMV-00029967
Fecha: 06/05/2021
Página: 1 de 1

Cliente:	INCITECO S A S	Transportador	
Contacto:	INCITECO S A S	-	
Nit o C.C.:	800104214 Código: 800104214	Placa:	Guía: Cajas: 0
Dirección:	CL 127 D 70 D 27	Vendedor	
Ciudad:	BOGOTA D.C.	900767473 GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA S.A.S	
Teléfono:	6178875	OC.Nro	Docto.Alt. P.V. Nro. PV-00001718
Fax:			

Item	Mot	Lote	U.M.	Cant. despachada
0000375 SUB BASE GRANULAR RECICLAD TIPO PEATONAL	11		M3	15,170
			Total	15,170

Observación:
PLACA SOA993 FRENTE LA PERLA VALE 41849; PESO NETO: 21.99 TN

ELABORADO	APROBADO	RECIBIDO
cbustos	cbustos	

OK en S

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S A S
900767473-7
KM 1.5 PN DE MADERA AUT MEDELLIN COSTADO SUR
COTA
Tel: 3158729749 Fax:

REMISION

Número: RMV-00029944
Fecha: 06/05/2021
Página: 1 de 1

Cliente:	INCITECO S A S	Transportador	
Contacto:	INCITECO S A S	-	
Nit o C.C.:	800104214 Código: 800104214	Placa:	Guia: Cajas: 0
Dirección:	CL 127 D 70 D 27	Vendedor	
Ciudad:	BOGOTA D.C.	900767473 GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA S.A.S	
Teléfono:	6178875	OC.Nro / Docto.Alt.	P.V. Nro. PV-00001718
Fax:			

Item	Mot	Lote	U.M.	Cant. despachada
0000375 SUB BASE GRANULAR RECICLAD TIPO PEATONAL	11		M3	14,240
			Total	14,240

Observación:
PLACA TBO095 FRENTE LA PERLA VALE 42719; PESO NETO: 20.65 TN

cbustos
ELABORADO

cbustos
APROBADO

RECIBIDO

OK

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S A S
900767473-7
KM 1.5 PN DE MADERA AUT MEDELLIN COSTADO SUR
COTA
Tel: 3158729749 Fax:

REMISION

Número: RMV-00029945
Fecha: 06/05/2021
Página: 1 de 1

Cliente:	INCITECO S A S	Transportador	
Contacto:	INCITECO S A S	-	
Nit o C.C.:	800104214 Código: 800104214	Placa:	Guia: Cajas: 0
Dirección:	CL 127 D 70 D 27	Vendedor	
Ciudad:	BOGOTA D.C.	900767473 GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA S.A.S	
Teléfono:	6178875	OC.Nro / Docto.Alt.	P.V. Nro. PV-00001718
Fax:			

Item	Mot	Lote	U.M.	Cant. despachada
0000375 SUB BASE GRANULAR RECICLAD TIPO PEATONAL	11		M3	14,920
			Total	14,920

Observación:
PLAA SQ8000 FRNETE LA PERLA VALE 42713; PESO NETO: 21.64 TN

cbustos
ELABORADO

cbustos
APROBADO

RECIBIDO

Granulados Reciclados de Colombia Greco

REMISION DE SALIDA No. 05964

FECHA:	11/05/2021
NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL	INCITECO S.A.S-
NO. CEDULA O NIT.	800104214-9

TIPO DE MATERIAL

SUB. BASE GRANULAR	TIPO A	
	TIPO B	
	TIPO C	
BASE GRANULAR	TIPO A	
	TIPO B	
	TIPO C	
ACERO RECICLADO		
SUB BASE GRANULAR PEATONAL		X
AGR GRU 0-50 SELECCIONADO		
AGR GRU RECEBO CLASIFICADO		
AGR FINO 0-10 HET		
AGR GRU 25-40 CON		

TIPO DE VEHICULO

cantidad despachada

		m^3		Tn.
SENCILLO				
DOBLE TROQUE	X	22,24	#	22240,00
TRACTO CAMIÓN				

PLACA SQA993
FRENTE LA PERLA

Recibe, Nombre y firma:

Entrega, (firma y Sello).

Granulados Reciclados de Colombia Greco

REMISION DE SALIDA No. 05965

FECHA:	11/05/2021
NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL	INCITECO S.A.S-
NO. CEDULA O NIT.	800104214-9

TIPO DE MATERIAL

SUB. BASE GRANULAR	TIPO A	
	TIPO B	
	TIPO C	
BASE GRANULAR	TIPO A	
	TIPO B	
	TIPO C	
ACERO RECICLADO		
SUB BASE GRANULAR PEATONAL		X
AGR GRU 0-50 SELECCIONADO		
AGR GRU RECEBO CLASIFICADO		
AGR FINO 0-10 HET		
AGR GRU 25-40 CON		

TIPO DE VEHICULO

cantidad despachada

		m^3		Tn.
SENCILLO				
DOBLE TROQUE	X	22,25	#	22250,00
TRACTO CAMIÓN				

PLACA TBO095
FRENTE LA PERLA

Recibe, Nombre y firma:

Entrega, (firma y Sello).

Granulados Reciclados de Colombia Greco

REMISION DE SALIDA No. 05963

FECHA:	11/05/2021
NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL	INCITECO S.A.S-
NO. CEDULA O NIT.	800104214-9

TIPO DE MATERIAL

SUB. BASE GRANULAR	TIPO A	
	TIPO B	
	TIPO C	
BASE GRANULAR	TIPO A	
	TIPO B	
	TIPO C	
ACERO RECICLADO		
SUB BASE GRANULAR PEATONAL		X
AGR GRU 0-50 SELECCIONADO		
AGR GRU RECEBO CLASIFICADO		
AGR FINO 0-10 HET		
AGR GRU 25-40 CON		

TIPO DE VEHICULO

		cantidad despachada m³		Tn.
SENCILLO				
DOBLE TROQUE	X	15,64	#	23470,00
TRACTO CAMIÓN				

PLACA SQB000
FRENTE LA PERLA

OK

Entrega, (firma y Sello).

Granulados Reciclados de Colombia Greco

REMISION DE SALIDA No. 06205

FECHA:	13/05/2021
NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL	INCITECO S.A.S.
NO. CEDULA O NIT.	800104214-9

TIPO DE MATERIAL

SUB. BASE GRANULAR	TIPO A	
	TIPO B	
	TIPO C	
BASE GRANULAR	TIPO A	
	TIPO B	
	TIPO C	
ACERO RECICLADO		
SUB BASE GRANULAR PEATONAL		X
AGR GRU 0-50 SELECCIONADO		
AGR GRU RECEBO CLASIFICADO		
AGR FINO 0-10 HET		
AGR GRU 25-40 CON		

TIPO DE VEHICULO

		cantidad despachada mts	Tn.
SENCILLO			
DOBLE TROQUE	X	14,32	21,49
TRACTO CAMIÓN			

PLACA UFE334
FRENTE LA PERLA

13 MAY 2021

Recibe, Nombre y firma:

Entrega, (firma y Sello).

OK

Granulados Reciclados de Colombia Greco

REMISION DE SALIDA No. 06203

FECHA:	13/05/2021
NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL	INCITECO S.A.S.
NO. CEDULA O NIT.	800104214-9

TIPO DE MATERIAL

SUB. BASE GRANULAR	TIPO A	
	TIPO B	
	TIPO C	
BASE GRANULAR	TIPO A	
	TIPO B	
	TIPO C	
ACERO RECICLADO		
SUB BASE GRANULAR PEATONAL		X
AGR GRU 0-50 SELECCIONADO		
AGR GRU RECEBO CLASIFICADO		
AGR FINO 0-10 HET		
AGR GRU 25-40 CON		

TIPO DE VEHICULO

		cantidad despachada mts	Tn.
SENCILLO			
DOBLE TROQUE	X	13,44	20,16
TRACTO CAMIÓN			

PLACA SRO840
FRENTE LA PERLA

Recibe, Nombre y firma:

Entrega, (firma y Sello).

OK

Granulados Reciclados de Colombia Greco

REMISION DE SALIDA No. 06204

FECHA:	13/05/2021
NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL	INCITECO S.A.S.
NO. CEDULA O NIT.	800104214-9

TIPO DE MATERIAL

SUB. BASE GRANULAR	TIPO A	
	TIPO B	
	TIPO C	
BASE GRANULAR	TIPO A	
	TIPO B	
	TIPO C	
ACERO RECICLADO		
SUB BASE GRANULAR PEATONAL		X
AGR GRU 0-50 SELECCIONADO		
AGR GRU RECEBO CLASIFICADO		
AGR FINO 0-10 HET		
AGR GRU 25-40 CON		

TIPO DE VEHICULO

		cantidad despachada mts	Tn.
SENCILLO			
DOBLE TROQUE	X	14,14	21,21
TRACTO CAMIÓN			

PLACA SOA993
FRENTE LA PERLA

Granulados Reciclados de Colombia GRECO S.A.S
13 MAY 2021
NO IMPLICA VERIFICACIÓN

Recibe, Nombre y firma:

Entrega, (firma y Sello).

EVELIO

OK

Granulados Reciclados de Colombia Greco

REMISION DE SALIDA No. 06200

FECHA:	13/05/2021
NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL	INCITECO S.A.S.
NO. CEDULA O NIT.	800104214-9

TIPO DE MATERIAL

SUB. BASE GRANULAR	TIPO A	
	TIPO B	
	TIPO C	
BASE GRANULAR	TIPO A	
	TIPO B	
	TIPO C	
ACERO RECICLADO		
SUB BASE GRANULAR PEATONAL		
AGR GRU 0-50 SELECCIONADO		
AGR GRU RECEBO CLASIFICADO		
AGR FINO 0-10 HET		
AGR GRU 25-40 CON		

TIPO DE VEHICULO

		cantidad despachada mts	Tn.
SENCILLO			
DOBLE TROQUE	X	12,64	18,96
TRACTO CAMIÓN			

PLACA TBO095
FRENTE LA PERLA

13 MAY 2021

Recibe, Nombre y firma: Jonathan

Entrega, (firma y Sello).

OK

Granulados Reciclados de Colombia Greco

REMISION DE SALIDA No. 06299

FECHA:	14/05/2021
NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL	INCITECO
NO. CEDULA O NIT.	

TIPO DE MATERIAL

SUB. BASE GRANULAR	TIPO A	
	TIPO B	
	TIPO C	
BASE GRANULAR	TIPO A	
	TIPO B	
	TIPO C	
RCD		
SUB BASE GRANULAR PEATONAL		X
AGR GRU 0-50 SELECCIONADO		
AGR GRU RECEBO CLASIFICADO		
AGR FINO 0-10 HET		
AGR GRU 25-40 CON		

TIPO DE VEHICULO

		cantidad despachada mts	Tn.
SENCILLO			
DOBLE TROQUE	X	13,48	# 20,23
TRACTO CAMIÓN			

PLACA SOA 993
FRENTE LA PERLA

14 MAY 2021

Recibe, Nombre y firma:

Entrega, (firma y Sello). Eugenio

OK

Granulados Reciclados de Colombia Greco

REMISION DE SALIDA No. 06298

FECHA:	14/05/2021
NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL	INCITECO
NO. CEDULA O NIT.	

TIPO DE MATERIAL

SUB. BASE GRANULAR	TIPO A	
	TIPO B	
	TIPO C	
BASE GRANULAR	TIPO A	
	TIPO B	
	TIPO C	
RCD		
SUB BASE GRANULAR PEATONAL		X
AGR GRU 0-50 SELECCIONADO		
AGR GRU RECEBO CLASIFICADO		
AGR FINO 0-10 HET		
AGR GRU 25-40 CON		

TIPO DE VEHICULO

		cantidad despachada mts		Tn.
SENCILLO				
DOBLE TROQUE	X	14,56	#	21,84
TRACTO CAMIÓN				

PLACAZOG718
FRENTE LA PERLA

14 MAY 2021

Recibe, Nombre y firma:

Entrega, (firma y Sello).

Granulados Reciclados de Colombia Greco

REMISION DE SALIDA No. 06297

FECHA:	14/05/2021
NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL	INCITECO
NO. CEDULA O NIT.	

TIPO DE MATERIAL

SUB. BASE GRANULAR	TIPO A	
	TIPO B	
	TIPO C	
BASE GRANULAR	TIPO A	
	TIPO B	
	TIPO C	
RCD		
SUB BASE GRANULAR PEATONAL		X
AGR GRU 0-50 SELECCIONADO		
AGR GRU RECEBO CLASIFICADO		
AGR FINO 0-10 HET		
AGR GRU 25-40 CON		

TIPO DE VEHICULO

		cantidad despachada mts		Tn.
SENCILLO				
DOBLE TROQUE	X	13,80	#	20,72
TRACTO CAMIÓN				

PLACATBO095
FRENTE LA PERLA

14 MAY 2021

Recibe, Nombre y firma:

Entrega, (firma y Sello).

Granulados Reciclados de Colombia Greco

REMISION DE SALIDA No. 06301

FECHA:	14/05/2021
NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL	INCITECO
NO. CEDULA O NIT.	

TIPO DE MATERIAL

SUB. BASE GRANULAR	TIPO A	
	TIPO B	
	TIPO C	
BASE GRANULAR	TIPO A	
	TIPO B	
	TIPO C	
RCD		
SUB BASE GRANULAR PEATONAL		
AGR GRU 0-50 SELECCIONADO		
AGR GRU RECEBO CLASIFICADO		
AGR FINO 0-10 HET		
AGR GRU 25-40 CON		

TIPO DE VEHICULO

		cantidad despachada mts		Tn.
SENCILLO				
DOBLE TROQUE	X	14,64	#	21,97
TRACTO CAMIÓN				

PLACA UFE334
FRENTE LA PERLA

14 MAY 2021

Recibe, Nombre y firma:

Entrega, (firma y Sello).

OK

Granulados Reciclados de Colombia Greco

REMISION DE SALIDA No. 06343

FECHA:	14/05/2021
NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL	INCITECO
NO. CEDULA O NIT.	

TIPO DE MATERIAL

SUB. BASE GRANULAR	TIPO A	
	TIPO B	
	TIPO C	
BASE GRANULAR	TIPO A	
	TIPO B	
	TIPO C	
BASURA		
SUB BASE GRANULAR PEATONAL		X
AGR GRU 0-50 SELECCIONADO		
AGR GRU RECEBO CLASIFICADO		
AGR FINO 0-10 HET		
AGR GRU 25-40 CON		

TIPO DE VEHICULO

		cantidad despachada mts		Tn.
SENCILLO				
DOBLE TROQUE	X	15,36	#	23,04
TRACTO CAMIÓN				

PLACA ZOG718
FRENTE LA PERLA

14 MAY 2021

Recibe, Nombre y firma:

Entrega, (firma y Sello).

OK

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S A S
900767473-7
KM 1.5 PN DE MADERA AUT MEDELLIN COSTADO SUR
COTA
Tel: 3158729749 Fax:

REMISION

Número: RMV-00030423
Fecha: 15/05/2021
Página: 1 de 1

Cliente:	INCITECO S A S	**Transportador**	
Contacto:	INCITECO S A S	-	
Nit o C.C.:	800104214 **Código:** 800104214	**Placa:** **Guía:**	**Cajas:** 0
Dirección:	CL 127 D 70 D 27	**Vendedor**	
Ciudad:	BOGOTA D.C.	38287167 MOSQUERA VANEGAS SUGEINE	
Teléfono:	6178875	**OC.Nro** / **Docto.Alt.**	**P.V. Nro.** PV-00001749
Fax:			

Item	Mot	Lote	U.M.	Cant. despachada
0000375 SUB BASE GRANULAR RECICLAD TIPO PEATONAL	11		M3	14,420
			Total	14,420

Observación:
PLACA ZOG718 FRENTE LA PERLA VALE 42904; PESO NETO: 20.91 TN

cbustos	cbustos	
ELABORADO	**APROBADO**	**RECIBIDO**

OK

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S A S
900767473-7
KM 1.5 PN DE MADERA AUT MEDELLIN COSTADO SUR
COTA
Tel: 3158729749 Fax:

REMISION

Número: RMV-00030486
Fecha: 18/05/2021
Página: 1 de 1

Cliente:	INCITECO S A S	**Transportador**	
Contacto:	INCITECO S A S	-	
Nit o C.C.:	800104214 **Código:** 800104214	**Placa:** **Guía:**	**Cajas:** 0
Dirección:	CL 127 D 70 D 27	**Vendedor**	
Ciudad:	BOGOTA D.C.	38287167 MOSQUERA VANEGAS SUGEINE	
Teléfono:	6178875	**OC.Nro** / **Docto.Alt.**	**P.V. Nro.** PV-00001755
Fax:			

Item	Mot	Lote	U.M.	Cant. despachada
0000375 SUB BASE GRANULAR RECICLAD TIPO PEATONAL	11		M3	14,790
			Total	14,790

Observación:
PLACA ZOG718 FRENTE LA PERLA VALE 42906; PESO NETO: 21.45 TN

cbustos	cbustos	
ELABORADO	**APROBADO**	**RECIBIDO**

OK

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S A S
900767473-7
KM 1.5 PN DE MADERA AUT MEDELLIN COSTADO SUR
COTA
Tel: 3158729749 Fax:

REMISION
Número: RMV-00030660
Fecha: 5/21/2021
Página: 1 de 1

Cliente:	INCITECO S A S	**Transportador**	
Contacto:	INCITECO S A S	-	
Nit o C.C.:	800104214 **Código:** 800104214	**Placa:**	**Guía:** **Cajas:** 0
Dirección:	CL 127 D 70 D 27	**Vendedor**	
Ciudad:	BOGOTA D.C.	38287167 MOSQUERA VANEGAS SUGEINE	
Teléfono:	6178875	**OC.Nro** / **Docto.Alt.**	**P.V. Nro.** PV-00001755
Fax:			

Item	Mot	Lote	U.M.	Cant. despachada
0000375 SUB BASE GRANULAR RECICLAD TIPO PEATONAL	11		M3	13.600
			Total	13.600

Observación:
PLACA ZOG718 FRENTE LA PERLA VALE 42908; PESO NETO: 19.72 TN

cbustos
ELABORADO

cbustos
APROBADO

RECIBIDO

ok
ok

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S A S
900767473-7
KM 1.5 PN DE MADERA AUT MEDELLIN COSTADO SUR
COTA
Tel: 3158729749 Fax:

REMISION
Número: RMV-00030860
Fecha: 5/25/2021
Página: 1 de 1

Cliente:	INCITECO S A S	**Transportador**	
Contacto:	INCITECO S A S	-	
Nit o C.C.:	800104214 **Código:** 800104214	**Placa:**	**Guía:** **Cajas:** 0
Dirección:	CL 127 D 70 D 27	**Vendedor**	
Ciudad:	BOGOTA D.C.	38287167 MOSQUERA VANEGAS SUGEINE	
Teléfono:	6178875	**OC.Nro** / **Docto.Alt.**	**P.V. Nro.** PV-00001755
Fax:			

Item	Mot	Lote	U.M.	Cant. despachada
0000375 SUB BASE GRANULAR RECICLAD TIPO PEATONAL	11		M3	14.280
			Total	14.280

Observación:
PLACA THY433 FRENTE LA PERLA VALE 42917; PESO NETO: 20.71 TN

cbustos
ELABORADO

cbustos
APROBADO

RECIBIDO

ok

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S A S
900767473-7
KM 1.5 PN DE MADERA AUT MEDELLIN COSTADO SUR
COTA
Tel: 3158729749 Fax:

REMISION	
Número:	RMV-00030806
Fecha:	5/25/2021
Página:	1 de 1

(11)

Cliente:	INCITECO S A S	**Transportador**	
Contacto:	INCITECO S A S	-	
Nit o C.C.:	800104214 **Código:** 800104214	**Placa:**	**Guía:** **Cajas:** 0
Dirección:	CL 127 D 70 D 27	**Vendedor**	
Ciudad:	BOGOTA D.C.	38287167 MOSQUERA VANEGAS SUGEINE	
Teléfono:	6178875	**OC.Nro** / **Docto.Alt.**	**P.V. Nro.** PV-00001755
Fax:			

Item	Mot Lote	U.M.	Cant. despachada
0000375 SUB BASE GRANULAR RECICLAD TIPO PEATONAL	11	M3	16.320
		Total	16.320

Observación:
PLACA ZOG718 FRENTE LA PERLA VALE 42911; PESO NETO: 23.66 TN

cbustos	cbustos	
ELABORADO	**APROBADO**	**RECIBIDO**

OK en 5

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S A S
900767473-7
KM 1.5 PN DE MADERA AUT MEDELLIN COSTADO SUR
COTA
Tel: 3158729749 Fax:

REMISION	
Número:	RMV-00030807
Fecha:	5/25/2021
Página:	1 de 1

Cliente:	INCITECO S A S	**Transportador**	
Contacto:	INCITECO S A S	-	
Nit o C.C.:	800104214 **Código:** 800104214	**Placa:**	**Guía:** **Cajas:** 0
Dirección:	CL 127 D 70 D 27	**Vendedor**	
Ciudad:	BOGOTA D.C.	38287167 MOSQUERA VANEGAS SUGEINE	
Teléfono:	6178875	**OC.Nro** / **Docto.Alt.**	**P.V. Nro.** PV-00001755
Fax:			

Item	Mot Lote	U.M.	Cant. despachada
0000375 SUB BASE GRANULAR RECICLAD TIPO PEATONAL	11	M3	14.670
		Total	14.670

Observación:
PLACA THY433 FRENTE LA PERLA VALE 42910; PESO NETO: 21.27 TN

cbustos	cbustos	
ELABORADO	**APROBADO**	**RECIBIDO**

OK en 5

(17)

REMISION MANUAL

Numero: RMV 60
Fecha: 27/05/2024
Pagina:

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS
NIT. 900767473-7
Aut. Sta. - Med., km 1,5, costado sur, Vda. Siberia - Cota- Cund.
Tel: 315 8729749

Cliente: INCITECO
Nit o CC: 800704274
P.V. Nro:
Frente:

TIPO DE MATERIAL (Marque con X)			TIPO DE VEHICULO (Marque con X)		CANTIDAD DESPACHADA m3	CANTIDAD DESPACHADA Tn
Base Granular	BG-A		SENCILLO			
	BG-B		DOBLE TROQUE	X	74	
	BG-C		TRACTO CAMIÓN			
Sub Base Granular	SBG-A					
	SBG-B					
	SBG-C					
	SBG-PEA	X				

Transportador: Guillermo Rojas
Placa: THY433

OTRO ¿Cuál?:
Observación: Vale 42979

PORTERIA
REX INGENIERIA S.A.
SAN ANTONIO

Elaborado
Nombre y firma

Recibido
Nombre y firma

NIT. 830.073.841-1

OK
ons

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S A S
900767473-7
KM 1,5 VR DE MADERA AUT MEDELLIN COSTADO SUR
COTA
Tel: 3158729749 Fax:

REMISION
Número: RMV-00003959
Fecha: 27/05/2021
Página: 1 de 1

Cliente: INCITECO S A S
Contacto: INCITECO S A S
Nit o C.C.: 800104214
Dirección: CL 127 D 7C D 27
Ciudad: BOGOTA D.C.
Teléfono: 6378875
Fax:
Código: 800104214

Transportador
Placa: Guia: Cajas: 0
Vendedor
80287167 MOSQUERA VANEGAS SUGEINE
OC.Nro | Docto.Alt. | P.V. Nro.
PV-00001772

Item	Not Lote	U.M.	Cant. despachada
0000375 SUB BASE GRANULAR PEATONAL	1]	M3	14,100
		Total	14,100

Observación:
PLACA THY433 FRENTE LA FERIA VALE 42920. PESO NETO: 20.74 TN

cbustos
ELABORADO

cbustos
APROBADO

RECIBIDO

OK
ons

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S A S
900767473-7
KM 1.5 PN DE MADERA AUT MEDELLIN COSTADO SUR
COTA
Tel: 3158729749 Fax:

(13) 291

REMISION

Número: RMV-00030979
Fecha: 29/05/2021
Página: 1 de 1

Cliente: INCITECO S A S	Transportador
Contacto: INCITECO S A S	-
Nit o C.C.: 800104214	Placa: Guía: Cajas: 0
Dirección: CL 127 D 70 D 27 Código: 800104214	Vendedor
Ciudad: BOGOTA D.C.	38287167 MOSQUERA VANEGAS SUGEINE
Teléfono: 6178875	OC.Nro / Docto.Alt. / P.V. Nro. PV-00001772
Fax:	

Item	Mot	Lote	U.M.	Cant. despachada
0000375 SUB BASE GRANULAR RECICLAD TIPO PEATONAL	11		M3	14,310
			Total	14,310

Observación:
PLACA THY433 FRENTE LA PERLA VALE 42922; PESO NETO: 20.27 TN

cbustos
ELABORADO

cbustos
APROBADO

RECIBIDO

ok
EMS

REMISION MANUAL	
Numero:	RMV 75
Fecha:	31/05/2021
Pagina:	

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS
NIT. 900767473-7
Aut. Bta. - Med., km 1,5, costado sur, Vda. Siberia - Cota- Cund.
Tel: 315 8729749

Granulados Reciclados de Colombia Greco

Cliente:	Inciteco	P.V. Nro:	
Nit o CC:	800 104 214	Frente:	Vda La perla Cl.

TIPO DE MATERIAL (Marque con X)

Base Granular	BG-A	
	BG-B	
	BG-C	
Sub Base Granular	SBG-A	
	SBG-B	
	SDG-C	
	SDG-PEA	X

TIPO DE VEHICULO (Marque con X)

SENCILLO	
DOBLE TROQUE	X
TRACTO CAMIÓN	

CANTIDAD DESPACHADA

m3	Tn
75	

Transportador: Fernando Arcil
Placa: 406778

Observación: V/r 42975

Granulados Reciclados de Colombia GRECO S.A.S
31 MAY 2021
NO IMPLICA VERIFICACIÓN NI ACEPTACIÓN DE SU CONTENIDO

POLICLINICA REX INGENIERIA SAN ANTONIO

Nombre y firma

Recibido

Nombre y firma

Escaneado con CamScanner

ANEXO 13
Registro Fotográfico

REGISTRO FOTOGRAFICO SEGUIMIENTO ACTIVIDADES SST Y AMBIENTAL

JUNIO DE 2021



Foto 1. Almacenamiento de Sustancias químicas – Junio 2021
FUENTE: Consorcio San Juan 003



Foto 2. Aseo Baños - junio 2021
FUENTE: Consorcio San Juan 003



Foto 3. Adecuación Senderos peatonales - junio 2021
FUENTE: Consorcio San Juan 003



Foto 4. Señalización y demarcación excavaciones **junio 2021**
FUENTE: Consorcio San Juan 003



Foto 5. Señalización y demarcación acopios – Junio 201
FUENTE: Consorcio San Juan 003




Foto 6: Orden y aseo Lockers - junio 2021
FUENTE: Consorcio San Juan 003



Foto 7. Orden y aseo Lockers - junio 2021
FUENTE: Consorcio San Juan 003



Foto 8. Recarga punto de hidratación - junio de 2021
FUENTE: Consorcio San Juan 003



Foto 9. Aseo Baños- junio de 2021
FUENTE: Consorcio San Juan 003




Foto 10: Limpieza y barrido de via junio 2021
FUENTE: Consorcio San Juan 003



Foto 11. Limpieza ZMPA junio 2021
FUENTE: Consorcio San Juan 003



Foto 12. Limpieza ZMPA junio 2021
FUENTE: Consorcio San Juan 003




Foto 13. . Señalización de senderos peatonales junio 2021
FUENTE: Consorcio San Juan 003



Foto 14. Cerramiento de obra, junio 2021
FUENTE: Consorcio San Juan 003




Foto 15. Cerramiento de obra, junio 2021
FUENTE: Consorcio San Juan 003



Foto 16: Instalación de tapas a las cajas eléctricas, junio 2021
FUENTE: Consorcio San Juan 003



Foto 17. Punto ecológico, junio de 2021
FUENTE: Consorcio San Juan 003



Foto 18. Señalización y demarcación de excavaciones, junio de 2021
FUENTE: Consorcio San Juan 003



Foto 19: Mantenimiento a la protección de los árboles, junio 2021

FUENTE: Consorcio San Juan 003



Foto 20. Mantenimiento a la protección de los árboles, junio 2021
junio 2021
FUENTE: Consorcio San Juan 003



Foto 21. Mantenimiento a la protección de los árboles, junio 2021

FUENTE: Consorcio San Juan 003



Foto 22. Señalización y demarcación de excavaciones - junio de 2021
FUENTE: Consorcio San Juan 003




Foto 23. Señalización y demarcación acopios – junio 2021
FUENTE: Consorcio San Juan 003



Foto 24. señalización y demarcación de acopios, junio de 2021
FUENTE: Consorcio San Juan 003



Foto 25. Señalización y demarcación de excavaciones junio de 2021
FUENTE: Consorcio San Juan 003



Foto 26. Protección de sumideros , junio de 2021
FUENTE: Consorcio San Juan 003




Foto 27. Senderos peatonales e instalación de cerramientos - junio de 2021
FUENTE: Consorcio San Juan 003




Foto 28. Señalización del PMT , junio de 2021
FUENTE: Consorcio San Juan 003




Foto 29: Señalización del PMT, junio de 2021
FUENTE: Consorcio San Juan 003



Foto 30. Señalización del PMT
FUENTE: Consorcio San Juan 003



Foto 31. Implementación del PMT
FUENTE: Consorcio San Juan 003




Foto 32. Implementación del PMT, junio 2021
FUENTE: Consorcio San Juan 003




Foto 33 Implementación del PMT, junio 2021
FUENTE: Consorcio San Juan 003



Foto 34. Aseo de baños, junio de 2021
FUENTE: Consorcio San Juan 003



Foto 35. Señalización y demarcación acopios, junio de 2021
FUENTE: Consorcio San Juan 003




Foto 36. . Señalización y demarcación acopios, junio de 2021
FUENTE: Consorcio San Juan 003




Foto 37. Señalización y demarcación acopios, junio de 2021
FUENTE: Consorcio San Juan 003



Foto 38. Señalización de senderos peatonales, junio de 2021
FUENTE: Consorcio San Juan 003



Foto 39. Entrega de dotación, junio de 2021
FUENTE: Consorcio San Juan 003




Foto 40. Señalización y cerramientos, junio de 2021
FUENTE: Consorcio San Juan 003



Foto 41. Limpieza de zonas, junio de 2021
FUENTE: Consorcio San Juan 003



Foto 42 . Limpieza de zonas, junio de 2021
FUENTE: Consorcio San Juan 003



Foto 43. Protección sumidero cra 5ª con calle 163 , junio de 2021
FUENTE: Consorcio San Juan 003



Foto 44. Aseo de baño, junio de 2021
FUENTE: Consorcio San Juan 003



Foto 45. Aseo de zonas comunes, junio de 2021
FUENTE: Consorcio San Juan 003




Foto 46. Aseo de zonas comunes, junio de 2021
FUENTE: Consorcio San Juan 003




Foto 47. Sendero peatonal de la calle 163, junio de 2021
FUENTE: Consorcio San Juan 003



Foto 48. Adecuación PMT de la calle 163, junio de 2021
FUENTE: Consorcio San Juan 003



Foto 49. Adecuación PMT de la calle 163, junio de 2021
FUENTE: Consorcio San Juan 003



Foto 50. Adecuación PMT de la calle 163, junio de 2021
FUENTE: Consorcio San Juan 003



Foto 51. Capacitación al personal, junio de 2021
FUENTE: Consorcio San Juan 003

ANEXO 14
Inspecciones Interventoría

	INSPECCIÓN A BOTIQUIN CONSORCIO SAN JUAN 003			CÓDIGO:	SST-FR-021
				VERSIÓN:	1
				FECHA DE ELABORACIÓN:	18/01/2021
REALIZADO POR:	Johanna Uñate		FIRMA:		
BOTIQUIN:	Tipo B		FECHA:	25/06/2021	
ÁREA O PROYECTO:	Parque La Perla				

MEDICAMENTO	CANTIDAD	ESTADO	ACCESO	FECHA VENCIMIENTO	OBSERVACION
Gasas Esteriles Paquete	8 sobres * 2 unidades	Bueno	SI	5/08/2021	
Baja Lenguas	1	Bueno	SI	N/A	
Esparadrapo de Tela Rollo	1	Bueno	SI	30/08/2022	
algodón	2 bolsas pequeñas	Bueno	SI	N/A	NO TIENE FECHA
Vendas Elasticas 1"	2	Bueno	SI	N/A	NO TIENE FECHA
Vendas Elasticas 4*5	1	Bueno	SI	1/07/2024	
Vendas de Algodón 3 pulg* 5 pulg	2	Bueno	SI	1/03/2025	
Vendas de Algodón 5 pulg* 5 pulg	1		SI	1/03/2025	
Aplicadores (Copitos)	2	Bueno	SI	N/A	NO TIENE FECHA
Curas	21 unidades	Bueno	SI	N/A	NO TIENE FECHA
Soluciòn Antiseptica,	1	Bueno	SI	1/03/2022	
Tintura Thimerosal	1	Bueno	SI	1/03/2022	
Toalla Higuienica	1	Bueno	SI	N/A	NO TIENE FECHA
Solucion Salina	1	Bueno	SI	1/02/2022	
Guantes de Latex	16 pares	Bueno	SI	07/2024 (Blancos) 01/2025 (Azules)	
Condon	1	Bueno	SI	1/10/2024	
Bisturi	1	Bueno	SI	N/A	NO TIENE FECHA
Pito	1	Bueno	SI	N/A	NO TIENE FECHA
Jeringa 5 CC	1	Bueno	SI	5/12/2024	
Alcohol Antiseptico *350 ml	1	Bueno	SI	1/06/2023	
Inmovilizador de Cuello	2	Bueno	SI	N/A	NO TIENE FECHA
Botella con Agua 500 ml	1	Bueno	SI	N/A	NO TIENE FECHA
Tapabocas	Caja *50 unidades	Bueno	SI	26/12/2025	

	FORMATO INSPECCIÓN DE EXTINTORES **CONSORCIO SAN JUAN 003**	**CÓDIGO:**	SST-FR-023
		VERSÓN:	1
		FECHA DE ELABORACIÓN:	18/01/2021

Lugar Donde esta Ubicado: Campamento de Interventoria	**Proyecto: Interventoria a la Construcciòn del Parque La Perla**
Inspección realizada por: Johanna Uñate D	**N° Contrato: 780 de 2020**

No	FECHA	ESTADO DEL EXTINTOR																						AGENTE EXTINTOR				Observaciones	Firma
		Fecha Vencimiento recarga		Manometro		Pasador de seguridad		Boquilla		Manija		Cilindro		Pintura		Señalización		Ubicación		Visibilidad		Acceso al extintor							
		Mes	Año	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	ABC Multiproposito	CO2	Solkaflam	Agua presurizada		
1	26 de febrero de 2021	6	2021	x		x		x		x		x		x		x		X		X		X		X				Buen estado en general	
2	29 de Marzo de 2021	6	2021	x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x				Buen estado en general	
3	28 de abril de 2021	6	2021	x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x				Buen estado en general	
4	26 de mayo de 2021	6	2021	x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x				Buen estado	
5	25 de Junio de 2021	6	2021	x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x				Buen estado, se debe recargar al finalizar mes	
6																													
7																													
8																													
9																													
10																													
11																													

NOTA: MARQUE CON UNA X SEGÚN CORRESPONDA. LA INSPECCIÓN DEL EXTINTOR SE REALIZARÁ UNA VEZ AL MES

Johanna Uñate D

Firma responsable inspección

252

SIN CONSUMO JUNIO DE 2021

	REGISTRO CONSUMO BOTIQUIN CONSORCIO SAN JUAN 003	CÓDIGO:	SST-FR-022
		VERSIÓN:	1
		FECHA DE ELABORACIÓN:	18/01/2021

No	FECHA	NOMBRE	SINTOMA/MOTIVO	ELEMENTO	CANT.

ANEXO 15

Copia Bitácora Ambiental y SST del mes de junio de 2021, oficios y requerimientos

Nota 193: Sabado 29 de Mayo de 2021
1 Operador = 1 Mini
2 Maestros
5 Oficiales
9 Ayudantes
1 Boal
4 instaladores
Se realiza recorrido de Obra y se requiere al Contratista:
- Realizar Sendero peatonal por la Cra 5
- Realizar Orden y Aseo General de la Obra
- Realizar mantenimiento a la Señalizacion de Topes y Acopi
El Contratista cumplio Con todo lo Solicitado por los Interventores, para Subsanar el dia de hoy
Johana Uribe
(Cont. SST, SIA)
SST, MA contratista

Nota 194: Lunes 31 de Mayo de 2021
2 Operadores - Mini
3 Maestros
5 Oficiales
8 Ayudantes
2 Boal
2 Electricos

4 Soldadores
3 Instaladores
1 Topografia
1 Inspector

Se realiza recorrido de obra y se realizan las siguientes observaciones:
- Instalar el Sendero Peatonal que fue retirado de la Cra 162B (para hacer actividades tecnicas)
- Arreglar cerramiento de la calle 162 B con Cra 4 (se corrio para instalar un poste)
- Poner las Hojas de Seguridad de todas las sustancias quimicas que se encuentran en el area de almacenamiento de sustancias quimicas
- Colgar el pendon informativo de la obra
- Retirar las varillas y postes de madera del cerramiento del arbol N°10
- Realizar Orden y aseo de la Cra 5
- Realizar actividades de orden y aseo (retirar varillas, madera, basura) del área en donde estan construyendo los nuevos sumideros en la cra 5
- Señalizacion y demarcacion de acopios de materiales y de RCD
- Asignar lockers al personal que ingreso a la obra (nuevos)
- Organizar nuevamente el área de almacenamiento de RESPEL
- Realizar orden y aseo del área de almacenamiento de materiales y herramientas del primer piso del salon comunal
- Arreglar el área de corté, dado que la polisombra no esta bién puesta, ademas verificar que las personas que realizan la actividad cuentan con los Epp adecuados para la actividad
- Rellenar las excavaciones en donde se pusieron los postes nuevos o señalizar
- Barrer via

SST, MA contratista — Johana Uribe (Interv

Nota 195: Martes 1 Junio de 2021
Relacion Maquinaria y Personal
2 Operadores - Mini - Vibro
3 Martillos
3 Oficiales
6 Ayudantes
2 Boal
2 Electricos
3 Soldadores

Scanned by CamScanner

5 instaladores
1 Topografia
1 Inspector

Se realizar recorrido de obra y se requiere al contratista:
- Revisar la profundidad de las excavaciones de los sumideros, en caso de exceder los 1,50 mts, solo puede ingresar persona con curso de alturas y EPI y el debido permiso
- Señalizar y demarcar acopios de materiales y RCD
- Realizar actividades de orden y aseo de la CRA 5 (sobretodolo del área en donde se encuentran los sumideros, se observa madera y varillas)
- Se requiere estar pendiente del momento en el que se desencofren los sumidero y se pongan en funcionamiento se debe poner la proteccion (malla) de los mismos
- Organizar el área de almacenamiento de materiales y herramientas ubicada en en primer piso del salon comunal
- Asignar Lockers al personal nuevo
- Recargar punto de hidratacion
- Arreglar polisombra del área de corte
- Señalizar y demarcar el pozo de la entrada, las tablas que lo protegían se rompieron y está muy sobre la calle es de alto riesgo, se debe priorizar
- señalizar y o cubrir todas las cajas y más porque es a la salida de las casas en el sendero peatonal
- Quitar arena de zona verde
- Arreglar cerramiento del puente peatonal
- Recoger y colgar el pendon informativo de la obra

El contratista realizo:
- Recarga del punto de hidratacion
- organizacion área de locker y asignacion de espacios para el personal nuevo
- señalizacion de algunas cajas
- Realizaron aseo de una parte de la Cra 5

Johanna Uhate
Ind SST-HSA)

SOMA Contratista

Nota 196 Miercoles 09 junio de 2021.
2 operadores — 1 mini y 1 Vibro
3 Maestros
4 Oficiales
8 Ayudantes
6 Electricos (4 visitantes)

3 instaladores
2 Basl.
1 Inspector
1 Topografo

Se realizar recorrido de obra y se requiere al contratista:
- Realizar aseo de baño
-Levantar señalizacion
- llenar lavamanos portatil y poner jabon
- poner bolsas de basura a las canecas del punto ecologico
- señalizar y demarcar todos los acopios de material
- señalizar y demarcar todas las cajas y/o excavaciones
- Abrir senderos y pasos peatonales en las zonas cerradas
-Recoger basura de la zona de gimnasios
- Arreglar señalizacion del puente peatonal
- Realizar proteccion de los sumideros que se empiezan a habilitar y realizar orden y aseo de esta zona

El contratista realizo:
- Aseo de baños
- Barrido de via publica
- Limpieza ZMPA
- Realizo señalizacion y demarcacion de cajas y/o excavaciones

Johanna Uhate
(Ind SST-SHA)

SOMA Contratista

Nota 197: Jueves 05 junio de 2021.
2 Operadores — (1) mini — (1) Vibro
3 Maestros
5 Oficiales
9 Ayudantes
2 Electricos
3 Instaladores
2 Basl

Scanned by CamScanner

Se realizar recorrido de obra y se requiere al contratista:
- Realizar aseo de baño
- señalizar y demarcar todos los acopios de material
- Realizar proteccion de los sumideros que se emplezan a habilitar y realizar orden y aseo de esta zona
- poner bolsas de basura a las canecas del punto ecologico
- Coordinar con el área técnica la limpieza de zonas verdes
- arreglar lo del acceso a la obra (cerramiento muy abierto)
- arreglar sendero peatonal de acceso al PAC
- realizar señalización del área de almacenamiento de residuos peligrosos e ir acopiando allí la bolsas de cemento (dentro de bolsa roja)

El contratista realizo:
- Aseo de baños
- Señalización y demarcacion de acopios
- Limpieza de la ZMPA
- Señalizacion y demarcacion de excavaciones

Johanna Urrego (Cont SST HA) — SYMA Contratista

Nota 198 Viernes 04 junio de 2021. - Personal y Maquinaria
2 Operadores - Mini, Vibro
3 Maestros
5 Oficiales
8 Ayudantes
0 Electricos
3 Instaladores
2 Baol
1 Topografia
* Se recibio el oficio con radicado 20213129562581 de la Sec. de Movilidad, en el cual se informa sobre incumplimiento del PMT del Contratista, razon

142

Por lo cual se remite el Mismo con oficio N° SOHT-980-2021-158 para cumplimiento inmediato por parte del Contratista y de igual forma se requiere por este medio su implementacion inmediata en el frente de Obra. Adicionalmente se generan las Siguientes Observaciones:

Se realiza recorrido de obra y se realizan las siguientes observaciones:
- Organizar área de almacenamiento de sustacias quimicas
- Poner todas las hojas de seguridad
- Demarcar, señalizar y proteger los acopios de material
- Poner bolsas a canecas de basura
- Arreglar área de almacenamiento de RESPEL
- llenar el punto de hidratación
- Cambiar pantalon de dotacion del sr Edgar Hueso
- Realizar actividades de orden y aseo de toda la obra

El contratista realizo:
- Arreglo del sendero peatonal de la car 5
- mejora de cerramientos y senderos peatonales
- Señalizacion y demarcacion de acopios de RCD y Materiales
- Señalizacion y demarcacion de pozos y sumideros

Johanna Urrego (Cont SST HA) — SYMA Contratista

Nota 199: Sábado 05 junio de 2021 - Personal y Maquinaria
2 Operadores - 1 Operador - 1 mini - 1 Vibro
3 Maestros
5 Oficiales
9 Ayudantes
3 Instaladores
2 Baol
1 Inspector

143

Scanned by CamScanner

Se realiza recorrido de obra y se requiere al contratista:
- Poner tapas a las cajas que se encuentran en la obra
- Arreglar sendero peatonal de la calle 162 B
-Realizar mantenimiento a la señalizaciòn.

El contratista realizo:
- arreglo de sendero de la calle 162B
- Mantenimiento a la señalizacion
- Puso tapas a cajas

Johanna Ibate Q.
(Ant. SST_MA)

SSTMA Contratista

Lunes 7 junio de 2021
Se requiere al Contratista que informe a la interventoria sobre los dias festivos y/o Domingos que realizara actividades y el listado de Personal que las ejecuta, dado que el dia de hoy trabajaron y no se notifico a la interventoria
Johanna Ibate Q.
(Cod SST_MA)

SSTMA Contratista

Martes 08 junio de 2021
2 Operador - Mini (1) - Vibro (1)
3 Maestros
12 Ayudantes
5 Oficiales
2 Instaladores
2 Basl

Norma

149

1 Topografo

Se realiza recorrido de obra y se requiere al contratista:
- Proteger los sumideros de la esquina de la Calle 162B con Cra 5, asi no esten en funcionamiento deben ser protegidos
- Realizar señalizacion y demarcacion de acopios de RCD y materiales
- Realizar aseo de baño
- Asignar lockers al personal, dado que se evidencian maletas por fuera de la zona de lockers
- Realizar actividades de orden y aseo del area de alacenamiento de materiales y herramientas en el salon comunal
- Señalizar y demarcar la zona de residuos peligrosos
- Recargar punto de hidratación, asear el área y poner frasco de desinfección
- Poner bolsas de basura en las canecas
- Arreglar zona de area de corte
- Señalizar cajas y/o poner las tapas
- Arreglar cerramientos de proteccion de arboles

El contratista Realizo
- Poner bolsas de basura a las canecas
- Arreglo cerramientos y senderos peatonales
- Realizo actividades de orden y aseo
- Señalizo algunas excavaciones y/o Cajas

Johanna Ibate Q.
(Cod SST_MA)

SSTMA Contratista

Nota 202 Miercoles 09 de junio de 2021
2 Operadores — Mini (1), Vibro (1)
3 Maestros
10 Ayudantes
5 Oficiales
2 Instalador
2 Basl
1 Topografo
1 Inspector

Norma

145

Scanned by CamScanner

De acuerdo al recorrido de obra realizado por la Ing Eliana Moscoso se requiere que se realice subsanación de los siguientes ítems de inmediato y remitir registro fotográfico:

- Realizar mantenimiento a los cerramientos en general en especial a los que se encuentran en el costado de la quebrada
- Realizar mantenimiento a la protección de los árboles
- Realizar limpieza de zonas verdes del costado oriental zona de gimnasios y costado oriental del proyecto.
- Poner señalización de peligro a las varillas que se encuentran al lado del puente peatonal
- Realizar señalización, demarcación y protección de los acopios de materiales incluyendo los de logística y distribución
- Retirar los materiales que se encuentran al lado del árbol nº 10
- Organizar el área de corte de material, en este momento no está en condiciones para su uso dado que se encuentra torcida la estructura.
- Realizar orden y aseo general de la obra, recoger basura, herramientas y materiales que ya no se usan
- Señalizar y demarcar acopios de RCD
- Señalizar y demarcar área de RESPEL y poner los residuos peligrosos en esa área.
- Realizar aseo del área de almacenamiento de cemento y del acopio de herramientas y materiales en general.

El contratista inicio actividades, Pero subsanar observaciones

de la Enfasol

Johanna Uribe

(Int SST_MA)

SIMA Contratista

Nota 208 Jueves 10 de junio de 2021

2 Operadores (Vibro - Mini)

3 Maestros

5 Oficiales

10 Ayudantes

3 Instaladores

2 Boal

1 Inspector

0 Topografia

Se realiza recorrido de obra y se requiere al contratista:
- Organizar, señalizar y demarcar acopios de RCD y acopios de materiales
- Realizar aseo de baños
- Poner señalizacion del almacenamiento de Respel
- Realizar mantenimiento a los senderos peatonales y los accesos a las viviendas
- Levantar proteccion del arbol Nº 10 y herramientas que se encuentran cerca

El contratista realizo:
- Limpieza de zonas verdes de la parte alta del parque
- Limpieza de ZMPA
- Señalizo barillas al lado del puente peatonal
- Señalizo y protegio almacenamiento de materiales de Logistica y distribución
- Arreglo cerramiento del arbol Nº 10 y alrededores
- Almacene las bolsas de cemento en el area de respel y demarco y señalizo la zona de respel
- Realizo aseo del almacenamiento de herramientas del primer piso del salon comunal
- Arreglo cerramientos y senderos peatonalesx

Johanna Uribe D

(Int SST_MA)

SIMA Contratista

Viernes 11 de junio de 2021

2 Operadores (1 mini - 1 Vibro)

11 Ayudantes

3 Maestros

5 Oficiales

2 Boal

2 Instaladores

Se realiza recorrido de obra y se requiere al contratista que realice:
- Señalizacion de excavación que se encuentra en la zona del sendero ecologico
- Realizar actividades de orden y aseo de la Cra 5
- Realizar mantenimiento a la proteccion de los sumideros
- Realizar aseo de baños
- Limpiar mesas y recargar punto de hidratación
- Señalizar y demarcar acopios de material y de RCD
- Poner tapas a las cajas y/o señalizar y demarcar

El Contratista realizo:
- Continuo haciendo mantenimiento a cerramientos
- realizo instalacion de tapas
- Realizo señalizacion y demarcacion de exacavaciones

Johanna Uribe D

(Int SST_MA)

SIMA Contratista

Scanned by CamScanner


Nota 205 Sabado 12 junio de 2021
2 Operadores (1 mini - 1 Vibro)
3 Maestros
5 Oficiales
11 Ayudantes
2 Baol
2 Instaladores
1 Inspector

Se realiza recorrido de obras y se requiere al contratista
- levantar los senderos peatonales caidos
- Hacer paso peatonal transitable en la esquina de la Cra 4C con calle 162B
- Señalizar y demarcar excevaciones
- Poner tapas a las cajas
- Realizar aseo baño y recargar punto de hidratación
- Hacer actividades de orden y aseo de la obra en general
- Realizar mantenimiento a la proteccion de los sumideros


El contratista realizo:
- Mantenimiento a la proteccion de sumideros
- Señalizacion de excavaciones
- Mantenimiento a la proteccion de sumideros
- Mejora del sendero peatonal de la esquina de la cra 4c con calle 162b

Siendo las 10:10 am, la interventoria evidencia que el Contratista descarga material sobre la Calle 162B., en un área no permitida para dicha actividad. Por lo cual se le requiere Retirar de inmediato so pena de no hacer lo, dar inicio a las Sanciones

Contadas las pertinentes. El contratista atendio la Observacion y limpio la via



↳ 10:10 am identificacion material * interventoria



↳ 10:25 am Inicio actividades Limpieza



↳ 11:45 am Finalizacion limpieza

Johanna Hoyos (Contratista)
SST HA

Nota 206 Martes 15 junio de 2021
2 Operadores
3 Maestros
10 Ayudantes
4 Oficiales
3 Instaladores
4 Soldadores
2 Baol.
1 Inspector
Se realiza Cómite de Obra presencial entre interventoria

Scanned by CamScanner

tisia y contratista, se informo que aun quedo pendiente
- Cto Conjunto Botanico de Bogotá
- Siembra de arboles
- Implementacion del PMT (COI nº23 del 10 junio de 2021)
Durante el recorrido de Obra se determino, realizar Cerramientos de tapia y/o poner geotextil en el costado de los arboles que quedan al lado del Sendero, por ello se requiere evaluar la forma adecuada de hacerlo.
Nuevamente se realizo recorrido de Obra y se requiere al contratista
-Realizar aseo baño y poner jabon.
-Realizo aseo del area de Almacenamiento de herramientas
-limpiar Mesas y recargar punto de hidratacion
-Poner tolvas de Basura a los Carros
El contratista al realizar la jornada informo que Desinicio Cto el 208, para el lunes 21 de junio 2021

Johanna Hoyos
(Int SSTMA)
SSTMA Contratista

Nota 207 Miercoles 16 de junio de 2021
1 Operador — Mini
3 Maestros

5 Oficiales
11 Ayudantes
3 Instaladores
3 Soldadores
2 Bacl.
1 Inspector
1 Topografia

Se realiza recorrido de obra y se requiere al contratista:
- Arreglar cerramientos de la Cra 5
- Realizar actividades de orden y aseo en toda la obra
- Señalizar y demarcar las excavaciones, cajas y/o pozos
- Señalizar y demarcar acopios de RCD y/o Materiales
- Barrer via (calle 162B)
- Retirar de inmediato material de excavacion de la subestacion sobre la calle 162B
- Reliizar aseo de baños
- Mantenimiento a la señalizacion del area de RESPEL
- Realizar limpieza de zona de ZMPA al lado del puente peatonal
- Organizar área de corte y usaria
- Realizar mantenimiento al sendero peatonal

El contratista realizo:
- Inicio implementación del PMT (COI Nº 23 del 10 de Junio de 2021)
- Retiro el de excavacion de la subestacion sobre la calle 162B
- Arreglo Sendero peatonal sobre la Cra 4 C

Johanna Hoyos
(Int SSTMA)
SSTMA Contratista

Nota 208 Jueves 17 de junio de 2021
1 Operador
3 Maestros
4 Oficiales
11 Ayudantes

Scanned by CamScanner

3 Instaladores
2 Soldadores
2 Baol

Se realiza recorrido de obra y se requiere al contratista:
- Arreglar cerramientos de la Cra 5
- Realizar actividades de orden y aseo en toda la obra
- Señalizar y demarcar las excavaciones, cajas y/o pozos
- Señalizar y demarcar acopios de RCD y/o Materiales
- Barrer vía (calle 152B)
- Realizar aseo de baños y aseo en el área de almacenamiento de herramientas
- Mantenimiento a la señalización del área de RESPEL
- Realizar mantenimiento al sendero peatonal

El contratista realizo:
- Aseo Baños
- Señalizacion y demarcacion de acopios
- Arreglo y mantenimiento a senderos peatonales

Johanna Valdeo
(Int SST_MA)

SSTMA-Contratista

Nota 209 Viernes 18 de junio de 2021
1 Operador - Mini
3 Maestros
4 Oficiales
11 Ayudantes
3 Instaladores
2 Soldadores
2 Baol

Se realiza recorrido de obra y se requiere al contratista:
- Poner tapas a las cajas y/o señalización
- Arreglar cerramiento
- Arreglar protección de arbol no inventariado en la parte alta y retirar material que se encuentra alrededor.

Johanna Valdeo
(Int SST_MA)

SSTMA Contratista

Nota 210: Sabado 19 de junio de 2021
1 Operador Mini
2 Maestros
4 Oficiales
10 Ayudantes
3 Instaladores
4 Soldadores
1 Baol

Se realiza recorrido de obra y se requiere al contratista:
- Recargar punto de Hidratación
- Realizar aseo de baños
- Realizar proteccion de sumideros

El contratista realizo:
- Proteccion de sumideros
- Recarga del punto de hidratación
- Arreglo de senderos peatonales

Johanna Valdeo
(Int SST_MA)

SSTMA Contratista

Nota 211: Lunes 21 de junio de 2021
1 Operador
3 Maestros
3 Oficiales
6 Ayudantes
3 Instaladora
2 Soldadores

Scanned by CamScanner

2 Buol

Se realiza recorrido de obra y se requiere al contratista:
- Señalizar y demarcar ecopios
-Mantenimiento e Instalación del cerramiento en la CRA 5, dado que no se esta dando cumplimiento al PMT vigente
- Arreglar protaccion de los sumideros
- Realizar actividades de orden y aseo de todo el frente de obra
- Entregar dotacion al trabajador Edgar Hueso, ya que tiene el pantalon roto
- Realizar aseo de baños
- Realizar aseo del todo el primer piso del salon comunal (mesas de ingreso, de punto de hidratación, pisos, area de almacenamiento de herramientas y demas)
- Poner bolsas de basura a las canecas del punto ecologico
- Retirar escombro zona gateadores
- Arreglar cerramiento de arboles
- Retirar de la ZMPA el material de excavacion generado por la realizacion de gaviones
- Continuar con la Implementación del PMT aprobado y poner la señalizacion que se ha retirado (la señalizacion de sendero peatonal de la cra 4C)
- Realizar mantenimiento a los cerramientos y senderos peatonales

El contratista realizo:
- Entrega de Dotacion al trabajador Edgar Hueso

Johanna Urrate
(Inf SST_MA)

DTMA Contratista

Nota 2: Martes 22 de junio de 2021

1 Operadores - 1 mini
3 Maestros
4 Oficiales
8 Ayudantes
3 Instaladores
2 Soldadores
2 Buol
1 Topografo
1 Inspector

Se realiza recorrido de obra y se requiere al contratista:
- Instalar el cerramiento de la obra de la cra 5 (parte de abajo)
- Arreglar protección de sumideros de la Cra 5
- Realizar actividades de orden y aseo de toda la obra
- Realizar señalización y demarcacion de ecopios
- Realizar aseo de baños
- Recargar punto de hidratacion
- Realizar aseo de mesa de desinfeccion
- Poner bolsas a las canecas de la basura
- Organizar área de almacenamiento de sustancias químicas
- Arreglar proteccion de sumideros
- Retirar la Sub- Base que se encuentra en la ZMPA y rellenar con tierra negra
- Arreglar cerramiento de arboles

EL contratista realizo:
- Instalacion de cerramiento de obra de la cra 5
- actividades de orden y aseo de toda la obra
- Señalizo y demarco ecopios
- Arreglo cerramiento de arboles

Johanna Urrate
(Inf SST_MA)

DTMA Contratista

Nota 2: Miercoles 23 junio de 2021

1 Operadores - 1 mini
3 Maestros
4 Oficiales
9 Ayudantes
3 Instaladores
2 Soldadores
2 Buol
1 Topografia
1 Inspector
3 Electricos

155

Se realiza recorrido de obra y se requiere al contratista:
- Realizar aseo de mesa de desinfeccion
- Realizar aseo de baños
- Recargar punto de hidratación
- Poner bolsas a las canecas de la basura
- Organizar área de almacenamiento de sustancias químicas
- Arreglar proteccion de sumideros e instalar proteccion a sumidero de la Calle 163, por el inicio de actividades en esta zona
- Retirar la Sub- Base que se encuentra en la ZMPA y rellenar con tierra negra
- Implementar adecuadamente el PMT de la calle 163, dado que ya se iniciaron actividades en el lugar

EL contratista realizo:
- Recarga de punto de hidratación
- Aseo de baños y de mesas de desinfeccion
- Mantenimiento a la proteccion de los sumideros (incluye el de la calle 163)
- Inicio de instalacion de PMT de la calle 163

Johanna Prada
(Int. SST HA)

SSTMA Contratista

Nota 214 Se le requiere al Contratista que mire con los siguientes actividades

-Realizar limpieza de Zona de ZMPA que se encuentra con Sub-base, aplicar tierra negra.

-Implementar en su totalidad el PMT aprobado con COL Nº 73 del 10 junio de 2021, ya que se evidencia que falta Señalizacion

-Se recuerda que para la Excavación de la Subestación cuando esta llegue a profundidad mayor a 1.50mts, se deben implementar las medidas de la resolución 1409/2012

-Iniciar labores de Construcción de contenedores de piso de la acera al costado de la Quebrada

-Realizar para el periodo de junio la inspección

156

del Accidente de trabajo de Yoly Viviana Johanna Prada (Int SST HA)

SSTMA Contratista

Nota 215 a Jueves 24 de junio de 2021.

1 Operadores - 1 mini
3 Maestros
4 Oficiales
9 Ayudantes
2 Baol
3 Instaladores
0 Soldadores
1 Topografico
1 Inspector

Se realiza recorrido de obra y se realizan las siguientes observaciones:
- Realizar protección de sumideros de la esquina de la cra 4 c con calle 162B
- Realizar señalizacion y demarcacion de acopios de materiales y RCD..
- Organizar el àrea destinada al almacenamiento de sustancias quimicas
- Acatar de inmediato las observaciones generadas por SDM por incumplimiento al PMT
- Se recuerda que para el trabajo y/o en excavaciones se debe tener en cuenta toda la normatividad de TSA

El contratista realizo
- Termino de implementar el PMT en la calle 163
- Arreglo proteccion de Sumideros
- Realizo señalizacion y demarcacion de acopios

Johanna Prada
(Int SST_HA)

SSTMA Contratista

157

Scanned by CamScanner

Nota 216 Viernes 25 junio de 2021

1 Operadores - 1 mini
4 Maestros
5 Oficiales
8 Ayudantes
2 Raso
3 Instaladores
0 Soldadores
1 Topografo
1 Inspector

Se realiza recorrido de obra y se generaron las siguientes observaciones

- Realizar señalizacion y demarcacion de acopios de materiales y RCD
- Organizar el área destinada al almacenamiento de sustancias químicas y el area de almacenamiento de herramientas y RESPEL en el primer piso del salon comun!
- Acatar de inmediato las observaciones generadas por SDM por incumplimiento al PMT
- Se recuerda que para el trabajo y/o en excavaciones se debe tener en cuenta toda la normatividad de TSA (para el caso del trabajo en la zona de la Subestación)

El contratista realizo:
- Arreglo de señalización del PMT aprobado
- Aseo de baños
- Señalizacion y demarcacion de acopios

Johanna Hoyos
Pmt. JST_I(A)

JSTMA Contratista

158

Nota 217 Sabado 26 de junio de 2021

1 Operadores - 1 mini
4 Maestros
5 Oficiales
8 Ayudantes
2 Raso
2 instaladores
0 Soldadores
0 Topografo
1 Inspector

Se realiza recorrido de Obra y se evidencia Cumplimiento del PMT, Orden y Aseo de la Obra en general, Evaluacion de acopios y/o Excavaciones, arreglo de Instalaciones provisionales. Se realiza recorrido por parte de la Empresa

- 26/Junio/2021

Johanna Hoyos (SST JMA)

Se inicia recorrido de observacion de vias desde las 7:20 am hasta las 9:00 am registrando 12 asuntos, se realiza observacion por dos personas

Franco Ramirez R
1035868817

159

Nota 218 Lunes 28 junio de 2021

1 Operadores - 1 minº
4 Maestros
5 Oficiales
7 Ayudantes
2 Bod
3 Soldadores
4 Instaladores
1 Inspector

Se realiza recorrido de obra y se requiere al contratista:
- Poner cerramiento al acopio de arena
- Retirar de inmediato acopio de materiales de la calle 163
- Organizar maletines del sendero peatonal de la calle 162a
- Arreglar sendero peatonal de la calle 163
- Arreglar protección de sumidero esquina calle 163 con Cra 5a y recoger material
- Barrer vía y limpiar (calle 162A)
- Trabajo inseguro en excavaciones, no cuentan con curso de trabajo seguro en excavaciones los dos trabajadores que se encuentran en la excavacion de la subestacion, no cuentan con equipos de TSA. se debe retirar el personal y tomar medidas.
- Arreglar cerramientos de toda la obra
- Realizar aseo de baño
- Acopiar las sustancias quimicas en el sitio destinado para ello
- Realizar actividades de orden y aseo del almacenamiento de herramientas y materiales en el primer piso del salon comunal y arreglar el acopio de residuos peligrosos.
- Recargar con agua lavamanos portatil
- Realizar señalizacion y demarcacion de acopios
- Señalizar y demarcar excavaciones
- Realizar limpieza urgente de ZMPA (se evidencia material, escombro, madera, etc)

El contratista realizo:
- Arreglo de cerramiento de la calle 162 a y del sendero peatonal
- Recarga con agua del lavamanos portatil
- Limpieza de ZMPA
- Retirar material sobre la calle 162A

Johanna Hrotec
(Int SST MA)

SST MA Contratista

Norma

160

Scanned by CamScanner

Hora 2176 Se realiza Continuacion de Retiro del Componente SST_MA, del proyecto de Construccion del parque lo perla, perteneciente a los Contratos 796-2020 (Inviteco SAS) y 780 de 2020 (Consorcio Sanjuan 003) Se reinicia la Continuación

Johanna Urrate D
(Int_SST_MA)

SSTMA Contratista

Hora 2200 Martes 29 de junio de 2021.

1 Operadores - 1 mini
4 Maestros
6 Oficiales
7 Ayudantes
2 Baol
5 Instaladores
3 Soldadores
1 Inspector


Se realiza recorrido de obra y se requiere al contratrista:
- Señalizar y demarcar excavaciones (en especial la de la subestacion
- Arreglar senderos peatonales de toda la obra en general
- Organizar y adecuar el sendero peAatonal de la calle 163
- Arreglar la proteccion del sumidero de la carrera 5a con calle 163
- Realizar señalizacion y demarcacion de acopios
- Realizar aseo de baños
- Aseo almacenamiento de herramientas y materiales primer piso salón comunal
- Recargar punto de hidratación y limpiar la mesa, hacer aseo general de esta zona
- Realizar aseo y limpieza de area perimetral al puente peatonal (parte alta)
- Realizar fertilizacion de arboles e hidratar
- Dado que en la excavacion de la sub estación se esta generando empozamiento de agua lluvia de la tuberia existente en el lugar, se requiere que si esta va a ser retirada, se pongan lonas o mecanismos de contención de sedimentos, para evitar que se ensucie la via

Johanna Urrate
(Int SST_MA)

SSTMA Contratista

Norma 161

Scanned by CamScanner



El contratista realizo:
- Mejora en la señalizacion de la excavación
-Aseo de baños y de la zona de ingreso a los mismos
- arreglo proteccion del sumidero de la cra 5a con calle 163

Johanna Ulrate Q
(int SST_MA)
SIMA Contratista

Nota 222 Miercoles 30 de Junio de 2021
1 Operadores - 1 mini
4 Maestros
6 Oficiales
7 Ayudantes
2 Baol
3 Instaladores
2 Soldadores
1 Inspectores

Se realiza recorrido de obra y se realizan las siguientes observaciones:
- Levantar cerramientos caidos
- Señalizar las varillas del la pampa del puente peatonal
- Organizar y asear áreas
- Realizar levantamiento de cerramientos de arboles
- Realizar mantenimiento a la proteccion de sumideros
- Entregar panalon de dotacion a Jhon Fredy Ortiz
- Poner bolsas a las canecas del punto ecologico
- Protección de sumideros
- Realizar actividades de orden y aseo del area de almacenamiento de materiales y herramientas ubicada en el primer piso del salon comunal
- Iniciar orden y aseo de las áreas que constructivamente ya estan terminadas
- en el área de intervención de la calle 163, se debe ingresar el material al cerramiento y demarcar el sendero peatonal, de igual forma se debe retirar las herramientas del acceso a la vivienda y mantener limpios los senderos peatonales

Norma

162

El contratista realizo:
-limpieza y adecuacion del sendero peatonal de la calle 163
- Mantenimiento al sumidero de la cra 5a con calle 163
- limpieza y barrido de vias
- organizo area de trabajo de la calle 163

* Se recuerda al contratista, que para el ingreso a obra de personas particulares, asi sea solo para ingresar a colgar trabajos, debe presentar la Seguridad Social.

Johanna Ulrate Q
(int SST_MA)
SIMA Contratista

Nota 223 Jueves 01 de Julio de 2021
1 Operadores - 1 mini
3 Maestros
6 Oficiales
7 Ayudantes
2 Baol
2 Instaladores
3 Soldadores
1 Inspectores

Se realiza recorrido de obra y se requiere al contratista:
- Realizar Orden y aseo de zonas que ya no tienen actividades constructivas
- Protección de sumideros de la Cra 4 con calle 162B
- Organizar el acopio de madera, señalizar y demarcar o retirar la misma del proyecto en caso que no se requiera
- Mantener cerrado el ingreso a la obra
- Realizar orden y aseo del área de almacenamiento de herramientas en el primer piso del salon comunal
- Realizar lavado de baños

Norma

163

Scanned by CamScanner

BOGOTÁ | SECRETARÍA DEL HÁBITAT

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ
SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT
Al Responder Citar la Radicación No.:2-2021-27884
Fecha: 2021-06-01 07:14 Proceso No.: 769220
Folios: 2
Anexos:
Destinatario: Raúl Orlando Delgado Cabiativa
Dependencia: Subdirección de Barrios
Clase Doc: Salida Tip Doc: Oficio Salida

Fecha: 3 junio - 2021
Hora: 9:31 am
Recibe: Lilath Castillo
Recibido para estudio
NO implica aceptación

Ingeniero
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante legal Interventoría
CONSORCIO SAN JUAN 003
Carrera 70C No. 48-55
Teléfono: (+571) 7653016
Ciudad.

Asunto: Revisión Informe Mensual de Interventoría No. 4 – SST-MA. Radicado SDHT 780-2021-136.

Apreciado Ing. Delgado.

En relación con el asunto, adjunto revisión del informe mensual presentado y allegado a la SDHT mediante Radicado: SDHT - 780 - 2021 - 136 / Recibido en SDHT el 11.05.2021 mediante **Radicado SDHT No. 1-2021-20368.**

El informe Mensual de Interventoría (CONSORCIO SAN JUAN 003) No. 4 – componentes SST-MA, presenta las siguientes observaciones:

1. Organigrama con elaboración del 31 de marzo, informe de abril.
2. Programación versión 2 (vigente): 42.30% programado vs 42.37 % ejecutado al 30 de abril de 2021.
3. Instalación 964.59 toneladas de subbase granular reciclada tipo peatonal en abril – Proveedor GRECO. Representando 75.35% de la cantidad proyectada.
4. Generación de RCD en abril: 1198,71 toneladas. Los soportes están en anexo 12, no en el 11 como citan. 49 vales, que soportan el reporte ante el aplicativo de la SDA.
5. INCITECO Certifica que, para el mes de abril, no se realizó reutilización in-situ de RCD y se realizó compra de 585,01 m3 o 964,59 ton.
6. Cronograma ambiental, se mantiene concepto de interventoría de cumplimiento de 100%, ya que explican que contratista subsana mismo día o por tarde día siguiente. Sin embargo, algunas actividades son reiterativas en el llamado de atención para su cumplimiento al contratista. Por ejemplo, programa B1. Actividad de limpieza, orden y aseo de campamentos e instalaciones temporales o como el programa B3. Manejo de materiales de construcción y programa E1. Señalización de seguridad, entre otros.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DEL HÁBITAT

7. Evidencian seguimiento de la interventoría mediante anotaciones a bitácora de obra y en los informes semanales- ANEXO 14. Incluyen la visita por la entidad del 15.04.2021, con la observación presentada en ese momento.
8. Inclusión de árbol sobre la Cl 162B con protección, pero no estaba en inventario forestal.
9. Corregir la fecha del primer caso COVID19 Positivo – apoyo SST del contratista, lo presentan en el informe, con fecha del 23 de marzo. Activación de protocolo de bioseguridad y las respectivas acciones que en él incluyeron: reporte ante comité de crisis + cerco epidemiológico + seguimiento al caso positivo (+) y contactos estrechos + limpieza y desinfección de áreas + diligenciamiento de formatos de control y seguimiento. Falto el reporte del caso (+) en Bogotá cuidadora.
10. Siguen pendientes la entrega del consultor JPS Ingeniería SAS (Estudios y Diseños E&D), de las actividades soporte de gestión con la SDA, previas a obra, solicitadas mediante oficio INC-197-2021 del 04.03.2021:
    - Entregar fichas del Plan de Manejo Ambiental a la subdirección de control ambiental al sector público, con concepto de aprobación.
    - Presentar el proyecto una vez finalizada la etapa de E&D ante la SDA a través de la subdirección de control ambiental al sector público, con el fin de evaluar el planteamiento del diseño de las estructuras, su coherencia ambiental y la necesidad de permisos en la etapa constructiva.

11. GESTIÓN EN SST: Presentan informe con subsanación e incluyen tablas resumen de personal. Vo.Bo.
    - Un ingreso de especialista de interventoría en geotecnia: CAMILO ALEXIS ROMERO, en el mes de abril. Vo.Bo. Soportes de ingreso, pero no presentan examen ocupación de ingreso, no explican por qué no aplica el anexo.
    - Citan en la agina 28 traslado de camilo, pero en cuadro de la página 26 establecen 0 retiros y traslados de interventoría. Anexo 3, certifican traslado.
    - 10 PROFESIONALES DE INTERVENTORIA EN ABRIL.
    - Seis ingresos en abril por el contratista (5 operativos + 1 admón.).
    - Presentan siete (7) retiros del contratista en informe de abril, (6 operativos + 1 admón.).
    - 34 personal operativo del contratista + 8 administrativos.
    - Realizaron evaluación en interventoría. Vo.Bo. en soportes.
    - El 27.04.2021 soportan realización de capacitación de la brigada CONTRATISTA - INTERVENTORIA, con acompañamiento de la ARL SURA: Prevención y control de incendios, prevención, preparación y respuesta ante emergencias.
    - El 29.04.2021 soportan realización de reunión del COPASST (próxima reunión el 28.05.2021).

- Casos confirmados COVID19 (1, según seguimiento regreso a obra, el 30.04.2021) + 1 caso sospechoso, en seguimiento y cuarentena preventiva.
- CONVILAB, está programado para mayo.2021 el de Interventoría y contratista esta para junio.2021.
- Soportan 3 minicargadores + 1 vibro compactador + 1 excavadora = 5 maquinaria. Excavadora sin número interno de registro.
- 6 volquetas registran como vehículos, estar pendientes de las QUE SE VENCEN LOS SOAT EN MAYO: THY433 Y SMH897.
- PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD: En desglose de informe, pagina 36 reportan los 2 casos como positivos, siendo el segundo confirmado el 30.04.2021. La interventoría reporta que contratista, cumplió con lo establecido en su protocolo.

12. GESTIÓN AMBIENTAL:
    - Trámites y permisos: **PIN DE OBRA SDA No. 19473.**
    - Publicidad exterior por vallas móviles, no requiere permiso.
    - Aprobación de PMT - COI No. 14.
    - Permiso silvicultural mediante Resolución 02990 de 2019: 108 individuos arbóreos del nodo comercial, alcance para la perla 34 distribuidos: 9 por conservación + 20 por tala + 5 que no se encontraron.
    - Permiso de ocupación del cauce: No aplica, para el alcance del contrato. No se interviene Quebrada San Cristóbal.
    - Anexo 11. Se presenta informe de avifauna.
    - Protección de árboles. Los 9 asignados en la resolución + 2 adicionales por cercanía a la obra e intervención.
    - Tratamiento de individuos: Reportan 0 (talas, poda o traslado) en el mes de abril, pero en indicadores de la página 39, reportan 1 tala. Unificar.
    - Indicadores de flora y fauna.
    - Endurecimiento de áreas, sin actualización; hasta que se termine obra.
    - Se realizó muestreo No. 2 de agua; el 15.04.2021. Informe se entrega en mayo.
    - Protección de pozos y sumideros: 4 sumideros, que se deshabilitaron.
    - Permiso o concepto de vertimientos de proveedores baterías sanitarias portátiles: no aplica, para el presente contrato.
    - Manejo y control de emisiones atmosféricas: controlados por contratista.
    - Control de humectación de obras: no se llevó a cabo en abril.
    - Protección de centros de acopio de materiales y RCD. Observación reiterada a contratista.
    - Manejo Integral de RS: Tabla 20, reportan gestión.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DEL HÁBITAT

- BOALD: 2 brigadistas. No están identificados con el chaleco como mencionan en informe.
- Punto Ecológico: Promoambiental Distrito SAS ESP.
- Material Orgánico: 0.5. m3, por tala de árbol No.6 – aguacate. Certificado de donación en folio 268 – AGRUPACIÓN CIUDAD VERDE.
- ACOPIO RESPEL: PROSARC.
- RCD: Indicadores tabla 21.
- Verificación de proveedores, directorio IDU: Tabla 22 + vales y soportes en anexo 12.
- Reciclaje: no ha sido identificado por el contratista.
- GCR: no en el presente mes.
- Capacitación en recursos flora y fauna.

Lo anterior, con el fin de dar cumplimiento a anexo técnico Ambiental & SST. Así como, para tener en cuenta y subsanar observaciones mínimas en informe No. 5, SST-MA. Se verifica subsanación a observaciones de informes anteriores.

Ante cualquier inquietud adicional puede comunicarse con la Subdirección de Barrios de la Secretaria Distrital del Hábitat ubicada en la Calle 52 No. 13 – 64 piso 7, teléfono 3581600 Ext.1307.

Cordialmente,

JUAN CARLOS ARBELÁEZ MURILLO
Subdirector (a) de Barrios

e-mail: sevicioalciudadano@habitatbogota.gov.co

Elaboró: Eliana Moscoso Vargas – Contratista Subdirección de Barrios – SDHT.
Revisó: Jaime Alberto Estrada – Contratista Subdirección de Barrios – SDHT.
Aprobó: Laura Marcela Acuña – Contratista Subdirección de Barrios – SDHT.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE MOVILIDAD

SPMT
20213125182081
Informacion Publica
Al contestar Cite el No. de radicación de este Documento

Fecha: 24 junio - 2021
Hora: 9:55 am
Recibe: Lneth castillo
Recibido para estudio
NO implica aceptación

Bogotá D.C., junio 23 de 2021

Señor(a)
ING. PASTOR LÓPEZ
Inciteco S.a.s.
Calle 127d 70d 27
jaleroan@gmail.com
castilloyasociadosing@hotmail.com
Bogota - D.C.

REF: **Contrato de obra SDH-796-2020:** Realizar la construcción de las obras del Parque La Perla Oriental en el nodo comercial del territorio con oportunidad 'Cerros Nororientales'

Asunto: Incumplimientos en la implementación del plan de manejo de tránsito (PMT).

Localidad: Usaquén

Cordial saludo:

La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) en calidad de cabeza del sector movilidad y en cumplimiento de sus funciones como autoridad de tránsito y transporte de la ciudad, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Distrital 672 de 2018[1] –en cuanto a la autorización de cierres, desvíos y medidas de mitigación por afectación del espacio público asociado a obras, eventos, aglomeraciones o emergencias, en el marco de los PMT; y el seguimiento al cumplimiento de los mismos, a través de la Subdirección de Planes de Manejo de Tránsito (SPMT)–, informa que en visita técnica de seguimiento a PMT por obra efectuada el día 18 de junio de 2021 a las 08:16 horas, se evidenciaron incumplimientos para los frentes relacionados en la Tabla 1 para el mantenimiento y/o rehabilitación vial durante el mantenimiento del parque 'La Perla Oriental', los cuales se describen a continuación:

[1] *"Por medio del cual se modifica la estructura organizacional de la Secretaría Distrital de Movilidad y se dictan otras disposiciones"*

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 320 de diciembre 4 de 2020
"Apreciado ciudadano: Lo invitamos a calificar la calidad de la respuesta a su requerimiento, en el link https://forms.gle/sVLz4x24iJU3JfvF9 esto nos ayudará a prestar un mejor servicio"

Tabla [1]. Frentes de obra con incumplimientos a lo autorizado por la SDM

Comité	Radicado	Dirección	Tipo de Afectación
COI[2] 23 de 2021 (bajo impacto)	SDM-20216120936182	Calle 162A con Carrera 4C	Entrada y salida de volquetas en el costado norte de la intersección
COI 23 de 2021 (bajo impacto)	SDM-20216120936182	Calle 163A entre Carrera 5A y Carrera 5	Cierre parcial de calzada (vía peatonal)

Fuente: SDM -SPMT

Incumplimientos:

Calle 162A con Carrera 4C


- Se evidencia el estacionamiento irregular de un (01) vehículo de obra en espera de ingresar a la obra sobre el carril norte de la Calle 162A al oriente de la Carrera 4C (ver fotografías 1, 2 y 3), incumpliendo con lo autorizado por la SDM.



Fotografía 1



Fotografía 2




Fotografía 3

[2] Reporte consolidado de obras de infraestructura

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 320 de diciembre 4 de 2020
"Apreciado ciudadano: Lo invitamos a calificar la calidad de la respuesta a su requerimiento, en el link https://forms.gle/sVLz4x24iJU3JfvF9 esto nos ayudará a prestar un mejor servicio"

Calle 163A entre Carrera 5A y Carrera 5

- Se evidencia acopio de materiales de obra fuera del cerramiento en la Calle 163A con Carrera 5 (vía peatonal); incumpliendo con lo autorizado por la SDM (ver fotografía 4, 5 y 6).



Fotografía 4



Fotografía 5



Fotografía 6

Otras consideraciones y/o recomendaciones:

- Mantener aislada de los usuarios la zona de obra y acopios de material en general, implementando cerramientos con elementos reglamentados y en buen estado.
- Retirar los vehículos de obra de las vías aledañas para garantizar la movilidad segura por las vías del área de influencia directa del PMT.

Por todo lo anterior, el Contratista deberá subsanar los incumplimientos evidenciados y acatar las recomendaciones dadas a la mayor brevedad, con el fin de mitigar los riesgos potenciales asociados a la movilidad y de garantizar óptimas condiciones de seguridad vial a los usuarios de la infraestructura, en el área de influencia de la obra.

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 320 de diciembre 4 de 2020
"Apreciado ciudadano: Lo invitamos a calificar la calidad de la respuesta a su requerimiento, en el link https://forms.gle/sVLz4x24iJU3JfvF9 esto nos ayudará a prestar un mejor servicio"

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE MOVILIDAD

SPMT
20213125182081
Informacion Publica
Al contestar Cite el No. de radicación de este Documento

Asimismo, se solicita que de las acciones adelantadas se remita registro fotográfico al correo electrónico sceleita@movilidadbogota.gov.co, y posteriormente se efectúe la radicación correspondiente al correo electrónico contactociudadano@movilidadbogota.gov.co

Finalmente, se aclara que cualquier eventualidad que ocurra por la incorrecta implementación del PMT es responsabilidad directa del contratista, interventoría y entidad contratante; de igual manera, se informa que la SDM continuará realizando seguimientos a la obra con el fin de verificar el cumplimiento del PMT, de conformidad con lo autorizado por esta Entidad.

Cordialmente,

Martha C. Bayona G.

Martha Cecilia Bayona Gómez
Subdirectora de Planes de Manejo de Tránsito
Firma mecánica generada on 23-06-2021 01:24 PM

Cc Secretaría Distrital Del Habitat --Ing. Natalia Jimenez Arcinlegas - Calle 52 13 64 CP: Natalia.jimenez@habitatbogota.gov.co-(Bogota-D.C.)cc Consorcio San Juan 003 --Ing. Raul Orlando Delgado Cabiata - Carrera 70c 48 55 CP: Proyecto@soliunsas.com-(BOGOTA-D.C.)

Revisó: Ing. Mayerlyn Sosa Ávila – Profesional Universitario SPMT
Proyectó: Ing. Sebastián Celeita Buitrago – Profesional Universitario SPMT

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 320 de diciembre 4 de 2020
"Apreciado ciudadano: Lo invitamos a calificar la calidad de la respuesta a su requerimiento, en el link https://forms.gle/sVLz4x24iJU3JfvF9 esto nos ayudará a prestar un mejor servicio"

276

CONSORCIO
SAN JUAN 003

NIT. 901.434.963-9

INCITECO S.A.S. RECIBIDO FECHA 16/JUN/2021 HORA 3:52 PM PARA ESTUDIO

SDHT-780-2021-176

Bogotá D. C., 16 de junio de 2021

Ingeniero
PASTOR DE JESÚS LÓPEZ GÓMEZ
Representante legal
INCITECO S.A.S

Referencia: Contrato No. 796 de 2020 cuyo objeto es **"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD CERROS NORORIENTALES."**

Asunto: **Llamado de atención-Incumplimiento Reiterativo al PMT**

Reciba un cordial saludo,

Por medio del presente nos permitimos, reiterar a ustedes la importancia de dar cumplimiento total al PMT aprobado por la secretaria Distrital de Movilidad de Bogotá el 10 de junio de 2021, dado que se ha evidenciado descargue de material y acopio en zonas no permitidas. (Se Anexa registro fotográfico)

Si bien es cierto se ha realizado limpieza de la zona dos o tres horas después de la identificación de la situación por parte de la presente interventoría, se recuerda que ESTAS ACCIONES NO SE PUEDEN REALIZAR, dado que no están aprobadas dentro del PMT vigente.


Por lo anterior requerimos que se coordinen las actividades entre las áreas, en este caso el área técnica y el área SSTMA, para evitar que estos hechos sucedan en el frente de obra, se les recuerda que el proyecto ya cuenta con tres incumplimientos previos ante la secretaria de Movilidad. Adicionalmente se reitera que se debe dar cumplimiento a la adecuación de senderos y pasos peatonales, estos deben estar debidamente señalizados y demarcados, permitir el acceso de adultos mayores y personas en condición de discapacidad, lo anterior dado que en la Cra 4C con calle 162B, estos no se encuentran en condiciones favorables.

A continuación, se relaciona la evidencia de los incumplimientos mencionados:




Registro fotografico sabado 12 de junio, descarga de material sobre calle 162ª (antes y despues)

Se dejo nota en Bitácora (N.º 205) Ambiental y SST de la situación:



Registro fotográfico Incumplimiento al PMT miércoles 16 de junio de 2021





Registro fotografico Miercoles 16 de junio, acopio de material de excavaciòn sobre calle 162ª (antes y despues)- Se aclara que el àrea quedo limpia sobre las 11.00 am.

CONSORCIO
SAN JUAN 003

NIT. 901.434.963-9

Registro fotográfico senderos y pasos peatonales, miércoles 16 de junio de 2021



Como se evidencia en el registro fotográfico, los senderos y pasos peatonales de la cra 4 con calle 162B no se encuentran debidamente señalizados, demarcados y en condiciones que permitan el paso de peatones.

Se recuerda que dentro de sus obligaciones contractuales según contrato 796 de 2020 se encuentra:

- Resolver las consultas y emitir los conceptos que le indique la interventoría, relacionadas con el objeto del contrato y las actividades desarrolladas en el marco de este.
- Verificar la vigencia de los trámites y aprobaciones ante las Empresas de Servicios Públicos y Entidades Distritales, donde se obtuvieron las certificaciones o permisos para la construcción del proyecto y en caso de requerir actualizarlos ante las entidades respectivas debe realizarlos sin que éstos generen costos adicionales a la propuesta.
- Garantizar para la obra, la señalización y la seguridad en obra. Para ello deberá mantener los frentes de obra y de acopio de materiales debidamente señalizados con cinta de demarcación a tres líneas y con soportes tubulares, y los demás lineamientos establecidos en el anexo STTMA

Con lo anterior, se recuerda que, si se llegase a presentar un nuevo incumplimiento al PMT, esta interventoría iniciará los procesos administrativos establecidos en el contrato. Por lo anterior se requiere que se tomen acciones inmediatas y mediante un informe se mencione las acciones implementadas.,

Sin otro particular

ING. RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL

Anexos: N/A
Con copia: N/A
Elaboro: JUD
Reviso: LEJA

CONSORCIO SAN JUAN 003

NIT. 901.434.963-9

SDHT-780-2021-174

Bogotá D. C., 15 de junio de 2021

Ingeniero
PASTOR DE JESÚS LÓPEZ GÓMEZ
Representante legal
INCITECO S.A.S

Referencia: Contrato No. 796 de 2020 cuyo objeto es **"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD CERROS NORORIENTALES."**

Asunto: **Respuesta Oficio INC- 421-2021 del 26 de mayo de 2021- Disponibilidad de Maquinaria en Obra**

Reciba un cordial saludo,
Por medio del presente nos permitimos, aclarar a ustedes respecto a la disponibilidad de maquinaria en Obra, el item de volquetas doble troque:

Tabla 1: Disponibilidad de Maquinaria en Obra

Tipo Maquinaria	Antigüedad en años	Decir si es propia, leasing, arrendada
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS	7	ARRENDADA
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGA	9	ARRENDADA
MINICARGADOR BOTCAT-LINEA S570	7	PROPIA
MINICARGADOR BOTCAT-S570	6	PROPIA
VOLQUETA DOBLE TROQUE -15 M3	7	ARRENDADA
VOLQUETA DOBLE TROQUE -15 M3	7	ARRENDADA

Fuente: Certificado de disponibilidad de maquinaria (propuesta presentada por Inciteco SAS)

Se aclara que si bien es cierto ya se conto en obra con una de las volquetas que cumple con las condiciones ofertadas en este caso:

No. INTERNO	VEHÍCULO		
	Placa	Modelo	Tipo
10	THY 433	2013	VOLQUETA DOBLETROQUE

CONSORCIO
SAN JUAN 003

NIT. 901.434.963-9

Para el caso de la volqueta a la cual hacen mención dentro del oficio **INC- 421-2021 del 26 de mayo de 2021,** identificada con placas WCS 706, modelo 2013, solo será valida si esta volqueta realiza viajes de cargue y descargue de materiales y/o RCD (soportados por vales) en el frente de obra, no es suficiente con enviar solo la documentación, la cual ya fue revisada y validada por la interventoría.

Sin otro particular

ING. RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL

Anexos: N/A
Con copia: N/A
Elaboro: JUD
Reviso: JHTP

CONSORCIO SAN JUAN 003

NIT. 901.434.963-9

SDHT-780-2021-183

Bogotá D. C., 24 de junio 2021

Señores:
Ing. Pastor López Gómez
INCITECO SAS
La ciudad

Referencia: Contrato No. 796-2020, cuyo objeto es **"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES."**

Asunto: Remisión Oficio de Incumplimiento al PMT - SPMT 20213125182081
Requerimiento de Subsanación y Respuesta inmediata

Cordial saludo,
En atención al comunicado referido en el asunto, por medio de la presente nos permitimos remitir el oficio de Incumplimiento al PMT, remitido por la secretaria de Movilidad bajo radicado SPMT 20213125182081, para que SE ATIENDAN LAS OBSERVACIONES DE INMEDIATO y se dé respuesta el día de hoy. a la secretaria de Movilidad y se copie la respuesta a la interventoría.

Sin otro particular,

ING. RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
Anexos: Lo referido en (4) folios
Con copia: N/A
Elaboro: JUD

CONSORCIO SAN JUAN 003

NIT. 901.434.963-9

SDHT-780-2021-163

Bogotá D. C, 9 de junio de 2021

Señores
Subdirección de Planes de Manejo de Transito
SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
Bogotá D.C

Referencia: Contrato No. 780-2020, cuyo objeto es **"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBTAS DEL PARQUE DE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES."**

Asunto: **RESPUESTA A OFICIO 20213124562531_ Remisión Informe de Interventoría Incumplimiento de PMT**

Reciba un cordial saludo,

En atención a su solicitud del oficio del asunto en donde requiere que la interventoría remita un informe en donde incluya:

- Acciones desarrolladas por la interventoría del contrato ante los incumplimientos en la implementación de los PMT por parte del contratista INCITECO SAS


- Acciones contractuales que ha tomado y tomara la interventoría por el incumplimiento en la implementación de los PMT autorizados al contratista de obra.

Por todo lo anterior, nos permitimos dar respuesta a su solicitud a continuación:

1. Acciones desarrolladas por la interventoría del contrato ante los incumplimientos en la implementación de los PMT por parte del contratista INCITECO SAS

La interventoría realiza seguimiento diario al contratista, respecto al cumplimiento de lo establecido en el PMT aprobado por la SDM, se realizan requerimientos por medio de notas de Bitácora, tanto en la bitácora ambiental y de Seguridad y Salud en el trabajo (MA_SST), como en la bitácora técnica. En caso que el requerimiento no sea atendido el mismo día a la mayor brevedad posible se procede a realizar requerimiento por medio de oficio. Para el caso puntual del día de la visita realizada por la SDM, la interventoría ya había identificado que se debían mejorar los senderos peatonales y cerramientos dado que se había descargado material y no se había realizado el trasiego del mismo. por lo cual realizo la siguiente nota en bitácora MA_SST

- Nota en bitácora SSTMA del 27 de mayo de 2021 Nº 190




En la nota en bitácora N.º 190, se evidencia la subsanación del requerimiento solicitado, el mismo día.

De igual forma, en el momento en el que se recibió el oficio del asunto este se remitió al contratista, para que diera respuesta de inmediato a la SDM, se requirió por medio del Oficio SDHT-780-2021-163 - RESPUESTA A OFICIO 20213124562531_ Remisión Informe de Interventoría Incumplimiento de PMT, para que subsanara observaciones, diera cumplimiento inmediato al PMT y respondiera el mismo.


La interventoría realizo seguimiento a la subsanación evidenciando cumplimiento por parte del contratista en los requerimientos realizados por la SDM. Como se observa en el siguiente registro fotográfico:

CONSORCIO
SAN JUAN 003


NIT. 901.434.963-9















CORRESPONDENCIA: CARRERA 70C No.48-55. Bogotá D.C. TELEFONO: 7653016 – 3213980386.


Email: proyectos@soliunsas.com- proyectos2@soliunsas.com

Adicionalmente el contratista dio respuesta al oficio del asunto y remitió la respectiva subsanación y observaciones con el radicado INC-489-2021 *(anexo)* del 08 de junio de 2021 a los correos electrónicos que se relacionan en el oficio.




De igual forma se ha realizado seguimiento permanente al contratista cuando se han reportado incumplimientos anteriores:


- Notas en bitácora Ambiental y SST: Nota Nº93



- Notas en bitácora Ambiental y SST: Nota Nº111




- **Nota en bitácora técnica Nº 204**



- Adicionalmente sobre este incumplimiento se realizó el oficio del 17 de marzo de 2021: *SDHT-780-2021-077: solicitud de cumplimiento a obligaciones contractuales respecto a requerimientos de seguridad y salud en el trabajo y ambiental para implementar en obra de manera inmedi*ata.

  El contratista dio respuesta al oficio por medio del oficio INC-260-2021 del 20 de marzo de 2021, en el cual demuestra la subsanación de los requerimientos en donde se incluye los del PMT. En donde manifiesta:



2. El día 18 de marzo de 2021, mediante radicado No. 20216120485112, se dio respuesta inmediata al oficio SPMT2021312153760l remitido por la Secretaría de Movilidad. Se reitera que los cerramientos se mantienen cerrados y que solo se

Calle 127 D # 70 D – 27.
Tel: 617 88 79 – 756 1881.
asistente@inciteco.com.co
Bogotá D.C.

INCITECO SAS

abren para dar entrada y salida a la maquinaria y a las volquetas, adicionalmente que, el acopio por fuera de obra evidenciado el 10 de marzo, se trasladó inmediatamente y la evidencia fotográfica se remitió a interventoría el 12 de marzo dando cumplimiento al Plan de acción solicitado.

Como se evidencia anteriormente, si ha tomado acciones frente a los incumplimientos en la implementación de los PMT por parte del contratista INCITECO SAS

2. Acciones contractuales que ha tomado y tomara la interventoría por el incumplimiento en la implementación de los PMT autorizados al contratista de obra.

Frente a este item y como se evidencio en el punto anterior la interventoría ha realizado seguimiento a la implementación del PMT y ha tomado acciones en el frente de obra, las cuales han sido atendidas por el contratista. En caso que el contratista no de cumplimiento a los requerimientos por medio de notas en bitácora y oficios de cumplimiento inmediato, esta interventoría iniciará los procesos administrativos establecidos en el contrato

ING. RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL

Anexos: Oficios SDHT-780-2021-077, SDHT-780-2021-158, INC-489-2021, INC-260-2021
Con copia: N/A
Elaboro: JUD
Revisó: LEJA
Aprobó RODC

CONSORCIO SAN JUAN 003

NIT. 901.434.963-9

SDHT-780-2021-158

Bogotá D. C., 4 de junio de 2021

Ingeniero
PASTOR DE JESÚS LÓPEZ GÓMEZ
Representante legal
INCITECO S.A.S

Referencia: Contrato No. 796 de 2020 cuyo objeto es **"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD CERROS NORORIENTALES."**


Asunto: **Remisión Oficio "Incumplimientos en la implementación del Plan de Manejo de Transito" remitido por la Secretaria de Movilidad.**

Cordial saludo

Por medio del presente, nos permitimos remitir el oficio con radicado SPMT 20213124562531, de la secretaria Distrital de Movilidad, en donde manifiesta el Incumplimiento en la implementación del Plan de Manejo de Transito. Por lo anterior requerimos su subsanación **INMEDIATA**, de los incumplimientos evidenciados y que acate las recomendaciones dadas en la mayor brevedad posible.

Se recuerda que la interventoría requirió en varias notas de bitácora el arreglo de cerramientos y senderos peatonales como se observa a continuación.

- Nota en bitácora SSTMA del 27 de mayo de 2021 Nº 190



Se realiza recorrido de obra y se requiere al contratista lo siguiente:
- Retirar bicicletas que se encuentran dentro de la obra y que pertenecen al personal que esta instalando los juegos
- Recargar tarro de alcohol del área de hidratación
- Quitar del sendero peatonal provisional de la CRA 5 la sub- base que esta obstaculizando el paso
- Realizar orden y aseo de la obra en general

El contratista Realiza:
- Mantenimiento a la señalizacion de los acopios de materiales y RCD
- Arreglo del Sendero Peatonal de la calle 162 B y limpieza del sendero peatonal provisional de la Cra 5
- Aseo del área de aislamiento
- Barrido de vía
- actividades de orden y aseo general de la obra

CONSORCIO SAN JUAN 003

NIT. 901.434.963-9

- Nota en bitácora SSTMA Nº 193 del sábado 30 de mayo y del 31 de mayo de 2021 Nº 194



Por lo anterior requerimos que se implementen acciones de INMEDIATO y se remita un informe detallado a la interventoría de la subsanación de los incumplimientos evidenciados por la secretaria Distrital de Movilidad.

Sin otro particular

ING. RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL

Anexos: Oficio con radicado SPMT 20213124562531 (22 FOLIOS)
Con copia: N/A
Elaboro: JUD

290

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE MOVILIDAD

SPMT
20213124562531
Informacion Publica
Al contestar Cite el No. de radicación de este Documento

Fecha: 4 junio - 2021
Hora: 9:42 am
Recibe: Luth castillo
Recibido para estudio NO implica aceptación

Bogotá D.C., junio 02 de 2021

Señor(a)
RAÚL ORLANDO DELGADO CABIATA
Consorcio San Juan 003
Carrera 70c 48 55
proyecto@soliunsas.com
Bogota - D.C.

REF: **Contrato de obra SDHT-796-2020 – Realizar la construcción de las obras del Parque La Perla Oriental en el nodo comercial del territorio con oportunidad 'Cerros Nororientales'**

Asunto: Incumplimientos en la implementación del plan de manejo de tránsito
Localidad: Usaquén

Cordial saludo:

La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) en calidad de cabeza del sector movilidad y en cumplimiento de sus funciones como autoridad de tránsito y transporte de la ciudad, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Distrital 672 de 2018[1] –en cuanto a la autorización de cierres, desvíos y medidas de mitigación por afectación del espacio público asociado a obras, eventos, aglomeraciones o emergencias, en el marco de los PMT; y el seguimiento al cumplimiento de los mismos, a través de la Subdirección de Planes de Manejo de Tránsito (SPMT)–, informa que en visita técnica de seguimiento a PMT por obra efectuada el día 27 de mayo de 2021 a las 14:39 horas, se evidenciaron incumplimientos para los frentes relacionados en la Tabla 1, los cuales se describen a continuación:

[1] *"Por medio del cual se modifica la estructura organizacional de la Secretaría Distrital de Movilidad y se dictan otras disposiciones"*

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 320 de diciembre 4 de 2020
"Apreciado ciudadano: Lo invitamos a calificar la calidad de la respuesta a su requerimiento, en el link https://forms.gle/sVLz4x24iJU3JfvF9 esto nos ayudará a prestar un mejor servicio"

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Tabla [1]. Frentes de obra con incumplimientos a lo autorizado por la SDM

Comité	Radicado	Dirección	Tipo de Afectación
COI[2] 08-21 (bajo impacto)	20216120264452	Calle 162B entre Carrera 4C y 80m al oriente	Cierre total de calzada (vía cerrada) para obras de mantenimiento del parque 'La Perla Oriental'
COI 08-21 (bajo impacto)		Carrera 4C entre Calle 162A y Calle 162B	Cierre total de calzada oriental para actividades de mantenimiento y/o rehabilitación vial
COI 08-21 (bajo impacto)		Carrera 5 entre Calle 162A y Calle 162B	Cierre total de calzada oriental para actividades de mantenimiento y/o rehabilitación vial
COI 08-21 (bajo impacto)			Cierre total de calzada occidental (vía cerrada) para actividades de obras de mantenimiento del parque 'La Perla Oriental'
COI 14-21 (medio impacto)	20216120529442	Calle 162A entre Carrera 5 y Carrera 4C	Cierre parcial de carril norte (sobreancho costado norte) para construcción de espacio público

[2] Reporte consolidado de obras de infraestructura

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 320 de diciembre 4 de 2020
"Apreciado ciudadano: Lo invitamos a calificar la calidad de la respuesta a su requerimiento, en el link https://forms.gle/sVLz4x24IJU3JfvF9 esto nos ayudará a prestar un mejor servicio"

Comité	Radicado	Dirección	Tipo de Afectación
COI 14-21 (medio impacto)		Calle 162A entre Carrera 5 y Carrera 5A	Cierre parcial de carril norte (sobreancho costado norte) para estacionamiento temporal para actividades de cargue y descargue de materiales

Fuente: SDM -SPMT


Incumplimientos:

Calle 162B entre Carrera 4C y 80m al oriente

- Se evidenciaron actividades de obra y excavaciones en el andén sur de la Calle 162B fuera de lo autorizado por la SDM. Además de ejecutar actividades de obra en espacio público no autorizado; no se brinda un manejo cómodo y seguro para los residentes y peatones que transitan por el sector, especialmente para las personas de la tercera edad y con movilidad reducida los cuales tienen que transitar por una superficie con material deslizante y con desniveles pronunciados a lo largo del andén sur de la Calle 162B generando riesgo de siniestro vial (ver fotografías 1 y 2).

- A lo largo de la Calle 162B se evidenció cerramiento perimetral deficiente con polisombra caída que no solo permite el ingreso de personal ajeno a la obra, sino que también obstaculiza el tránsito de los residentes y peatones del sector reduciendo considerablemente el ancho efectivo del andén sur de la Calle 162B (ver fotografías 3 y 4).


Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 320 de diciembre 4 de 2020
"Apreciado ciudadano: Lo invitamos a calificar la calidad de la respuesta a su requerimiento, en el link https://forms.gle/sVLz4x24lJU3JfvF9 esto nos ayudará a prestar un mejor servicio"

	
Fotografía 1	Fotografía 2
	
Fotografía 3	Fotografía 4

Carrera 4C entre Calle 162A y Calle 162B

- Se evidencia el estacionamiento irregular de una volqueta en el carril norte de la Calle 162A con Carrera 4C en espera de ingresar a la obra e incumpliendo con lo autorizado por la SDM para estacionamiento de vehículos (ver fotografías 5 y 6).

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 320 de diciembre 4 de 2020
"Apreciado ciudadano: Lo invitamos a calificar la calidad de la respuesta a su requerimiento, en el link https://forms.gle/sVLz4x24IJU3JfvF9 esto nos ayudará a prestar un mejor servicio"




Fotografía 5	Fotografía 6


Carrera 5 entre Calle 162A y Calle 162B (Calzadas oriental y occidental)

- Se evidenció acopio de materiales fuera del cerramiento de la obra; además no se encontró cerramiento perimetral de la obra ni sendero peatonal trasversal protegido por barreras plásticas (maletines) en la Carrera 5 con Calle 162A (ver fotografías 7 y 8).
- En la calzada occidental de la Carrera 5 se evidenció el cierre total del andén occidental fuera de lo autorizado por la SDM. Además de ejecutar actividades de obra en espacio público no autorizado, no se brinda ningún manejo cómodo y seguro para los peatones y residentes del sector (ver fotografía 9 y 10).


Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 320 de diciembre 4 de 2020
"Apreciado ciudadano: Lo invitamos a calificar la calidad de la respuesta a su requerimiento, en el link https://forms.gle/sVLz4x24iJU3JfvF9 esto nos ayudará a prestar un mejor servicio"




Fotografía 7



Fotografía 8



Fotografía 9



Fotografía 10

Calle 162A entre Carrera 5 y Carrera 4C

- El sendero peatonal transversal autorizado debe encontrarse canalizado mediante barreras plásticas (maletines) intercaladas con delineadores

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 320 de diciembre 4 de 2020
"Apreciado ciudadano: Lo invitamos a calificar la calidad de la respuesta a su requerimiento, en el link https://forms.gle/sVLz4x24IJU3JfvF9 esto nos ayudará a prestar un mejor servicio"

tubulares y triple cinta; además, se debe realizar constante limpieza del mismo con el fin de garantizar condiciones de seguridad vial en superficies antideslizantes (ver fotografía 11).



Fotografía 11

Calle 162A entre Carrera 5 y Carrera 5A

- Para el estacionamiento temporal de vehículos para actividades de cargue y descargue de materiales no se evidenció implementado el PMT conforme a la propuesta presentada y autorizada por la SDM (cerramiento perimetral, canalización, longitud transición, etc), ver fotografías 12 y 13.
- Falta sendero peatonal transversal en la Carrera 5 con Calle 162A el cual debe permanecer en todo momento durante las actividades de cargue y descargue de materiales autorizado (ver fotografías 14 y 15).

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 320 de diciembre 4 de 2020
"Apreciado ciudadano: Lo invitamos a calificar la calidad de la respuesta a su requerimiento, en el link https://forms.gle/sVLz4x24IJU3JfvF9 esto nos ayudará a prestar un mejor servicio"

	
Fotografía 12	Fotografía 13
	
Fotografía 14	Fotografía 15

Otras consideraciones y/o recomendaciones:

- Implementar el PMT conforme a la propuesta presentada y autorizada.
- El primer nivel de priorización del PMT debe estar enfocado en garantizar óptimas condiciones de seguridad vial para los actores viales más

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 320 de diciembre 4 de 2020
"Apreciado ciudadano: Lo invitamos a calificar la calidad de la respuesta a su requerimiento, en el link https://forms.gle/sVLz4x24IJU3JfvF9 esto nos ayudará a prestar un mejor servicio"

vulnerables, por lo cual, el PMT deberá preservar y/o resolver las condiciones de movilidad para las personas de la tercera edad y personas con movilidad reducida. Cuando se afecte espacio público destinado para modos no motorizados (peatones y/o ciclistas) se debe garantizar óptimas condiciones de seguridad vial preservando y/o resolviendo las condiciones de movilidad bien sea mediante adecuación de infraestructura nueva o existente.

- Mantener aislada de los usuarios la zona de obra y acopios de material en general, implementando cerramientos con elementos reglamentados y en buen estado.

Teniendo en cuenta que a lo largo de la ejecución del contrato se han evidenciado reiterados incumplimientos al PMT notificados mediante los oficios SPMT-20213120697981 del 10-feb-2021 y SPMT-20213121537601 del 16-mar-2021; se solicita a la Interventoría realizar el requerimiento correspondiente al contratista INCITECO S.A.S. para que subsane los incumplimientos evidenciados y acate las recomendaciones dadas a la mayor brevedad, con el fin de mitigar los riesgos potenciales asociados a la movilidad y de garantizar óptimas condiciones de seguridad vial a los usuarios de la infraestructura, en el área de influencia de la obra.

Asimismo, se solicita que de las acciones adelantadas se remita registro fotográfico al correo electrónico sceleita@movilidadbogota.gov.co, y posteriormente se efectúe la radicación correspondiente al correo electrónico contactociudadano@movilidadbogota.gov.co

De igual forma, y teniendo en cuenta que los incumplimientos descritos en el presente oficio son reiterados, se solicita la radicación en la SDM, de un informe que incluya:

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 320 de diciembre 4 de 2020
"Apreciado ciudadano: Lo invitamos a calificar la calidad de la respuesta a su requerimiento, en el link https://forms.gle/sVLz4x24IJU3JfvF9 esto nos ayudará a prestar un mejor servicio"

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE MOVILIDAD

SPMT
20213124562531
Informacion Publica
Al contestar Cite el No. de radicación de este Documento

- Acciones desarrolladas por la Interventoría del contrato ante los incumplimientos en la implementación de los PMT por parte del contratista INCITECO S.A.S.

- Acciones contractuales que ha tomado y tomará la interventoría por el incumplimiento en la implementación de los PMT autorizados al contratista de obra

Finalmente, se aclara que cualquier eventualidad que ocurra por la incorrecta implementación del PMT es responsabilidad directa del contratista, interventoría y entidad contratante; de igual manera, se informa que la SDM continuará realizando seguimientos a la obra con el fin de verificar el cumplimiento del PMT, de conformidad con lo autorizado por esta Entidad.

Cordialmente,

Martha C. Bayona G.

Martha Cecilia Bayona Gómez
Subdirectora de Planes de Manejo de Tránsito
Firma mecánica generada en 02-06-2021 04:59 PM

Anexos: Oficio de incumplimiento SPMT-20213120697981 y SPMT-20213121537601

Cc Inciteco S.a.s. -Ing. Pastor López- - Calle 127d 70d 27 CP: Jaleroan@gmail.com-(Bogota-D.C.)cc Secretaría Distrital Del Habitat -Ing. Natalia Jimenez Arciniegas- - Carrera 13 52 25 CP: Natalia.jimenez@habitatbogota.gov.co-(BOGOTA-D.C.)cc Personeria Local De Usaquen --Rosemarie Rizzo Martinez - Calle 121 7a 29 CP: Personeriausaquen@personeriabogota.gov.co-(BOGOTA-D.C.)

Revisó: Ing. Mayerlyn Sosa Ávila – Profesional Universitario SPMT
Proyectó: Ing. Sebastián Celeita Buitrago – Profesional Universitario SPMT

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 320 de diciembre 4 de 2020
"Apreciado ciudadano: Lo invitamos a calificar la calidad de la respuesta a su requerimiento, en el link https://forms.gle/sVLz4x24iJU3JfvF9 esto nos ayudará a prestar un mejor servicio"

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

300

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE MOVILIDAD

SPMT
20213120697981
Informacion Publica
Al contestar Cite el No. de radicación de este Documento

Bogotá D.C., febrero 10 de 2021

Señor(a)
INCITECO S.A.S.
Pastor López
Calle 127 D 70 D 27
jaleroan@gmail.com
castilloyasociadosing@hotmail.com
Bogota - D.C.

REF: **Contrato de obra SDHT-796-2020 – Realizar la construcción de las obras del Parque La Perla Oriental en el nodo comercial del territorio con oportunidad 'Cerros Nororientales'**

Asunto: Incumplimientos en la implementación del plan de manejo de tránsito (PMT).

Localidad: Usaquén

Cordial saludo:

La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) en calidad de cabeza del sector movilidad y en cumplimiento de sus funciones como autoridad de tránsito y transporte de la ciudad, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Distrital 672 de 2018[1] –en cuanto a la autorización de cierres, desvíos y medidas de mitigación por afectación del espacio público asociado a obras, eventos, aglomeraciones o emergencias, en el marco de los PMT; y el seguimiento al cumplimiento de los mismos, a través de la Subdirección de Planes de Manejo de Tránsito (SPMT)–, informa que en visita técnica de seguimiento a PMT por obra efectuada el día 8 de febrero de 2021 a las 08:00 horas, se evidenciaron incumplimientos para el frente relacionado en la Tabla 1, los cuales se describen a continuación:

---

[1] *"Por medio del cual se modifica la estructura organizacional de la Secretaría Distrital de Movilidad y se dictan otras disposiciones"*

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 320 de diciembre 4 de 2020
"Apreciado ciudadano: Lo invitamos a calificar la calidad de la respuesta a su requerimiento, en el link https://forms.gle/sVLz4x24IJU3JfvF9 esto nos ayudará a prestar un mejor servicio"

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Tabla 1. Frente de obra con incumplimientos a lo autorizado por la SDM

Comité	Radicado	Dirección	Tipo de Afectación
COI[2] 02-21 (bajo impacto)	20216120032702	Cuadrante: Calle 162B y 20m al norte entre Carrera 5 y 97m al oriente	Cierre parcial de parque para obras de mantenimiento

Fuente: SDM -SPMT

Incumplimientos:

- Se evidenciaron los siguientes cierres no autorizados por la SDM:
  - Cierre total de calzada en la Carrera 4C entre Calle 162A y Calle 162B (ver Fotografías 1 y 2)
  - Cierre total de calzada y cierre total de andenes costados norte y sur de la Calle 162B entre Carrera 4C y Calle 162A (ver Fotografías 3 y 4)
  - Calle 162B entre la Carrera 4C y fin de vía (vía cerrada) para acopio de materiales (ver Fotografía 5)

  Además de realizar cierres en espacio público no autorizado, no se presenta ningún manejo para el acceso a los residentes y usuarios de estas vías.

- Se evidenció hoja de papel simulando tablero de una señal vertical SIO-05 (SENDERO PEATONAL) en el andén nor-occidental de la Carrera 4C con Calle 162A, lo cual no cumple con las especificaciones técnicas del Manual de Señalización Vial[3] (ver Fotografía 6). Se aclara que esta señal no hace parte del PMT autorizado por la SDM.

[2] Reporte consolidado de obras de infraestructura
[3] Resolución 1885 de 2015 "*Por la cual se adopta el manual de señalización vial -Dispositivos uniformes para la regulación del tránsito en calles, carreteras y ciclorutas de Colombia-*"

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 320 de diciembre 4 de 2020
"Apreciado ciudadano: Lo invitamos a calificar la calidad de la respuesta a su requerimiento, en el link https://forms.gle/sVLz4x24iJU3JfvF9 esto nos ayudará a prestar un mejor servicio"

	
Fotografía 1. Placa domiciliaria de Carrera 4C con Calle 162A	**Fotografía 2.** Cierre total de calzada de la Carrera 4C entre Calle 162A y Calle 162B (vista desde andén norte)
	
Fotografía 3. Placa domiciliaria de la Carrera 12A con Diagonal 162 (Calle 162B)	**Fotografía 4.** Cierre total de calzada y andenes costados norte y sur de la Calle 162B entre Carrera 4C y Calle 162A

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 320 de diciembre 4 de 2020
"Apreciado ciudadano: Lo invitamos a calificar la calidad de la respuesta a su requerimiento, en el link https://forms.gle/sVLz4x24iJU3JfvF9 esto nos ayudará a prestar un mejor servicio"

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

	
Fotografía 5. Cierre total de calzada de la Calle 162B para acopio de materiales (vista desde andén norte)	**Fotografía 6.** Andén nor-occidental de la Carrera 4C con Calle 162A

Otras consideraciones y/o recomendaciones:

- Teniendo en cuenta que el cierre evidenciado en campo no corresponde con el PMT autorizado, deben presentar la propuesta de PMT conforme a lo establecido en el concepto técnico para gestionar los planes de manejo de tránsito (PMT) por obra.

- Implementar el PMT con dispositivos contemplados en el "*Manual de Señalización Vial –Dispositivos para la Regulación del Tránsito en Calles, Carreteras y Ciclorrutas de Colombia–*", adoptado por medio de la Resolución 1885 de 2015 del Ministerio de Transporte.

Por todo lo anterior, el Contratista deberá subsanar los incumplimientos evidenciados y acatar las recomendaciones dadas a la mayor brevedad, con el fin de mitigar los riesgos potenciales asociados a la movilidad y de garantizar óptimas condiciones de seguridad vial a los usuarios de la infraestructura, en el área de influencia de la obra. Asimismo, se solicita que de las acciones adelantadas se

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 320 de diciembre 4 de 2020
"Apreciado ciudadano: Lo invitamos a calificar la calidad de la respuesta a su requerimiento, en el link https://forms.gle/sVLz4x24IJU3JfvF9 esto nos ayudará a prestar un mejor servicio"

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE MOVILIDAD

SPMT
20213120697981
Informacion Publica
Al contestar Cite el No. de radicación de este Documento

remita registro fotográfico al correo electrónico sceleita@movilidadbogota.gov.co, y posteriormente se efectúe la radicación correspondiente al correo contactociudadano@movilidadbogota.gov.co.

Finalmente, se aclara que cualquier eventualidad que ocurra por la incorrecta implementación del PMT es responsabilidad directa del contratista, interventoría y entidad contratante; de igual manera, se informa que la SDM continuará realizando seguimientos a la obra con el fin de verificar el cumplimiento del PMT, de conformidad con lo autorizado por esta Entidad.

Cordialmente,

Martha Cecilia Bayona Gómez
Subdirectora de Planes de Manejo de Tránsito
Firma mecánica generada en 10-02-2021 06:02 PM

C.C.
Ing. Raúl Orlando Delgado Cabiata – Representante Legal – Consorcio San Juan 003 – Carrera 70C No 48 55. Tel. +57 (1) 765 30 16 – E-mail: proyecto@sollunsas.com
Ing. Natalia Jiménez Arciniegas – Supervisor – Secretaría Distrital del Hábitat – Carrera 13 No 52 25. Tel. +57 (1) 3138989462 – E-mail: natalia.jimenez@habitatbogota.gov.co

Revisó: Ing. Mayerlin Sosa Ávila – Profesional Universitario SPMT
Proyectó: Ing. Sebastián Celeita Buitrago – Profesional Universitario SPMT

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 320 de diciembre 4 de 2020
"Apreciado ciudadano: Lo invitamos a calificar la calidad de la respuesta a su requerimiento, en el link https://forms.gle/sVLz4x24iJU3JfvF9 esto nos ayudará a prestar un mejor servicio"

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE MOVILIDAD

SPMT
20213121537601
Informacion Publica
Al contestar Cite el No. de radicación de este Documento

Bogotá D.C., marzo 16 de 2021

Señor(a)
ING. PASTOR LÓPEZ
Inciteco S.a.s.
Calle 127d 70d 27
jaleroan@gmail.com
castilloyasociadosing@hotmail.com
Bogota - D.C.

REF: **Contrato de obra SDH-796-2020:** – Realizar la construcción de las obras del Parque La Perla Oriental en el nodo comercial del territorio con oportunidad 'Cerros Nororientales'

Asunto: Incumplimientos en la implementación del plan de manejo de tránsito (PMT).

Localidad: Usaquén

Cordial saludo:

La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) en calidad de cabeza del sector movilidad y en cumplimiento de sus funciones como autoridad de tránsito y transporte de la ciudad, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Distrital 672 de 2018[1] –en cuanto a la autorización de cierres, desvíos y medidas de mitigación por afectación del espacio público asociado a obras, eventos, aglomeraciones o emergencias, en el marco de los PMT; y el seguimiento al cumplimiento de los mismos, a través de la Subdirección de Planes de Manejo de Tránsito (SPMT)–, informa que en visita técnica de seguimiento a PMT por obra efectuada el día 10 de marzo de 2021 a las 08:20 horas, se evidenciaron incumplimientos para los

[1] *"Por medio del cual se modifica la estructura organizacional de la Secretaría Distrital de Movilidad y se dictan otras disposiciones"*

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 320 de diciembre 4 de 2020
"Apreciado ciudadano: Lo invitamos a calificar la calidad de la respuesta a su requerimiento, en el link https://forms.gle/sVLz4x24lJU3JfvF9 esto nos ayudará a prestar un mejor servicio"

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

frentes relacionados en la Tabla 1 para el mantenimiento y/o rehabilitación vial durante el mantenimiento del parque 'La Perla Oriental', los cuales se describen a continuación:

Tabla 1. Frentes de obra con incumplimientos a lo autorizado por la SDM

Comité	Radicado	Dirección	Tipo de Afectación
COI[2] 08 de 2021 (bajo impacto)	20216120264452	Carrera 5 entre Calle 162A y Calle 162B	Cierre total de calzada (oriental y occidental)
COI 08 de 2021 (bajo impacto)	20216120264452	Carrera 4C entre Calle 162A y Calle 162B	Cierre total de calzada

Fuente: SDM -SPMT

Incumplimientos:


Carrera 5 entre Calle 162A y Calle 162B

- Se evidencia el estacionamiento irregular de un camión realizando actividades de cargue y descargue sobre la Calle 162A con Carrera 5; además, se evidencia acopio de estos materiales sobre el andén norte de la Calle 162A lo cual no se encuentra autorizado por la SDM (ver fotografía 1 y 2).
- Se evidencia señal vertical SIO-05 (SENDERO PEATONAL) mal ubicada sobre el andén norte de la Calle 162A aproximadamente 5m al occidente de la Carrera 5, la cual no cumple ninguna función de informar a los peatones. (ver fotografía 3).

[2] Reporte consolidado de obras de infraestructura

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 320 de diciembre 4 de 2020
"Apreciado ciudadano: Lo invitamos a calificar la calidad de la respuesta a su requerimiento, en el link https://forms.gle/sVLz4x24lJU3JfvF9 esto nos ayudará a prestar un mejor servicio"

- Se evidencia cerramiento perimetral deficiente con broche caído generando condiciones de riesgo al permitir el ingreso de personal ajeno; además, falta sendero peatonal transversal en la Carrera 4C con Calle 162A (ver fotografía 4).

	
Fotografía 1. Estacionamiento irregular en el carril norte de la Calle 162A con Carrera 5	**Fotografía 2.** Acopio irregular de materiales en el andén norte de la Calle 162A con Carrera 5


Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 320 de diciembre 4 de 2020
"Apreciado ciudadano: Lo invitamos a calificar la calidad de la respuesta a su requerimiento, en el link https://forms.gle/sVLz4x24lJU3JfvF9 esto nos ayudará a prestar un mejor servicio"

	
Fotografía 3. Señal vertical SIO-05 (SENDERO PEATONAL) mal ubicada	**Fotografía 4.** Broche caído en la Carrera 5 con Calle 162A

Carrera 4C entre Calle 162A y Calle 162B

- Se evidencia cerramiento perimetral deficiente con broche caído generando condiciones de riesgo al permitir el ingreso de personal ajeno; además, falta sendero peatonal transversal en la Carrera 4C con Calle 162A (ver fotografía 5).

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 320 de diciembre 4 de 2020
"Apreciado ciudadano: Lo invitamos a calificar la calidad de la respuesta a su requerimiento, en el link https://forms.gle/sVLz4x24iJU3JfvF9 esto nos ayudará a prestar un mejor servicio"



Fotografía 5. Broche caído en la Carrera 4C con Calle 162A

Otras consideraciones y/o recomendaciones:

- Mantener aislada de los usuarios la zona de obra y acopios de material en general, implementando cerramientos con elementos reglamentados y en buen estado.
- Implementar el PMT conforme a la propuesta presentada, esto incluye la instalación de la señalización y la realización de las actividades de cargue y descargue en los sitios autorizados.
- Ubicar las señales de sendero peatonal y habilitar los senderos conforme el PMT autorizado.

Por todo lo anterior, el Contratista deberá subsanar los incumplimientos evidenciados y acatar las recomendaciones dadas a la mayor brevedad, con el fin de mitigar los riesgos potenciales asociados a la movilidad y de garantizar óptimas

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 320 de diciembre 4 de 2020
"Apreciado ciudadano: Lo invitamos a calificar la calidad de la respuesta a su requerimiento, en el link https://forms.gle/sVLz4x24IJU3JfvF9 esto nos ayudará a prestar un mejor servicio"

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE MOVILIDAD

SPMT
20213121537601
Informacion Publica
Al contestar Cite el No. de radicación de este Documento

condiciones de seguridad vial a los usuarios de la infraestructura, en el área de influencia de la obra. Asimismo, se solicita que de las acciones adelantadas se remita registro fotográfico al correo electrónico sceleita@movilidadbogota.gov.co, y posteriormente se efectúe la radicación correspondiente al correo electrónico contactociudadano@movilidadbogota.gov.co.

Finalmente, se aclara que cualquier eventualidad que ocurra por la incorrecta implementación del PMT es responsabilidad directa del contratista, interventoría y entidad contratante; de igual manera, se informa que la SDM continuará realizando seguimientos a la obra con el fin de verificar el cumplimiento del PMT, de conformidad con lo autorizado por esta Entidad.

Cordialmente,

Martha C. Bayona G.

Martha Cecilia Bayona Gómez
Subdirectora de Planes de Manejo de Tránsito
Firma mecánica generada en 16-03-2021 02:46 PM

C.C.: Ing. Raúl Orlando Delgado Cabiata – Representante Legal – Consorcio San Juan 003 – Carrera 70C No 48 55. Tel. +57 (1) 765 30 16 – E-mail: proyecto@sollunsas.com
Ing. Natalia Jiménez Arciniegas – Supervisor – Secretaría Distrital del Hábitat – Carrera 13 No 52 25. Tel. +57 (1) 3138989462 – E-mail: natalia.jimenez@habitatbogota.gov.co

Revisó: Ing. Mayerlyn Sosa Ávila – Profesional Universitario SPMT
Proyectó: Ing. Sebastián Celeita Buitrago – Profesional Universitario SPMT

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 320 de diciembre 4 de 2020
"Apreciado ciudadano: Lo invitamos a calificar la calidad de la respuesta a su requerimiento, en el link https://forms.gle/sVLz4x24IJU3JfvF9 esto nos ayudará a prestar un mejor servicio"

INCITECO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES
NIT 800.104.214-9

Bogotá D.C., 8 de junio de 2021

Señores:
SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SUBDIRECCION TECNICA DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO
Atn.: Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez.
Ciudad

INC-489-2021

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA- 796-2020

OBJETO: "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES"

Asunto: RESPUESTA OFICIO SPMT 20213124562531 y oficio interventoría SDHT-780-2021-158

Respetada ingeniera:



Con respecto al oficio del asunto, nos permitimos informar que las observaciones mencionadas fueron atendidas de la siguiente forma y de manera inmediata:

Calle 162b y 162a carrera 4c y 80m al oriente

- Se envía registro fotográfico del sendero peatonal habilitado en buenas condiciones y seguro para la movilidad de los residentes y peatones que transiten por el sector, incluidas las personas de la tercera edad y con movilidad reducida. Se aclara que dentro del PMT autorizado si se contempla la intervención del sendero peatonal, manteniendo por supuesto un sendero peatonal paralelo y conservado un ingreso seguro a los peatones a sus viviendas. Ver fotos 1, 2, 3 y 4.


- Se realizó mantenimiento al cerramiento perimetral para mantener aislamiento del frente de obra, ver fotos 5 y 6.

INCITECO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES
NIT 800.104.214-9

	
Foto 1. Andén Calle 162ª entre Carrera 4C y 5	Foto 2. Andén de la Calle 162ª entre Carrera 4C y 5
	
Foto 3. Sendero peatonal 162 b carrera 4C	Foto 4. Sendero peatonal 162 b carrera 4C

Calle 127 D # 70 D – 27.
Tel: 617 88 79 – 756 1881.
asistente@inciteco.com.co
Bogotá D.C.

ISO 9001:2015
BUREAU VERITAS
Certification

	
Foto 5. Cerramiento perimetral Calle 162A	Foto 6 Cerramiento perimetral Calle 162A.

Carrera 4C entre Calle 162A y Calle 162B

- Con respecto a la observación, se aclara que de acuerdo al registro fotográfico evidencia por la secretaria de movilidad, la volqueta que aparece no hace parte de los vehículos asignados a nuestro proyecto. A continuación, se relacionan las volquetas autorizadas por la interventoría:

ITEM Movil	PLACA	FECHA DE VENCIMIENTO SOAT	PIN	ESPECIFICACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO GASES
2	ZOG 718	13-Oct-21	18630	Dobletoque	11-Ago-2021
3	SOA 993	13-Feb-22	2892	Dobletoque	29-jun-21
4	SQB 000	18-Sep-21	2805	Dobletoque	29-jun-21
5	TBO 095	16-jun-21	2843	Dobletoque	29-jun-21

INCITECO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES
NIT 800.104.214-9

ITEM Movil	PLACA	FECHA DE VENCIMIENTO SOAT	PIN	ESPECIFICACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO GASES
10	THY 433	10-May-22	8172	Dobletoque	14-Jul-21
17	SRO 840	16-Oct-21	1270	Dobletoque	21-Oct-21
7	UFE 334	24-May-22	6057	Dobletoque	5-Jul-21
13	SMH 897	6-May-22	1598	Sencilla	30-Jun-21

Carrera 5 entre Calle 162A y Calle 162B (Calzada oriental y occidental)

- Se realizó el trasiego del material acopiado al ingreso del frente de obra y se realizó el ajuste del cerramiento perimetral y el sendero peatonal sobre la carrera 5 con calle 162A, ver fotos 7 y 8.

- Se habilito el sendero peatonal en la calzada occidental de la carrera 5, ver fotos 9, 10, 11 y 12.




Foto 7. Cerramiento y sendero peatonal carrera 5 con calle 162a







Foto 8. Cerramiento y sendero peatonal carre 5 con calle 162a

INCITECO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES
NIT 800.104.214-9

	
Foto 9. Sendero peatonal y aislamiento de frente de obra carrera 5 con calle 162a	Foto 10. Sendero peatonal Carrera 5
	
Foto 11. Sendero peatonal Carrera 5	Foto 12. Sendero peatonal Carrera 5

Calle 127 D # 70 D – 27.
Tel: 617 88 79 – 756 1881.
asistente@inciteco.com.co
Bogotá D.C.

ISO 9001:2015
BUREAU VERITAS
Certification

Calle 162 A entre carrera 5 y carrera 4C

El sendero peatonal se habilito y se mantiene, de acuerdo a las condiciones aprobadas en el PMT de la obra, en el cual se ratifica que no se tienen planteados maletines, si no cerramiento con colombinas envueltas con poli sombra traslucida y cinta de peligro. Ver foto 13.








Foto 13. Sendero peatonal Carrera 162 A entre Carrera 5 y 4C

Calle 162A entre Carrera 5 y carrera 5A

- Se realizó el cierre para el estacionamiento temporal de vehículos para actividades de carque y descargue de material en cumplimiento del PMT conforme a la propuesta presentada y autorizada por la SDM, ver fotos 14, 15, 16 y 17.

- Se instaló y se mantiene el sendero peatonal en la carrera 5 con 162A, ver fotos 18 y 19.



INCITECO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES
NIT 800.104.214-9

	
Foto 14. Cierre para estacionamiento temporal	Foto 15. Cierre para estacionamiento temporal
	
Foto 16 Cierre para estacionamiento temporal	Foto 17. Cierre para estacionamiento temporal

Calle 127 D # 70 D – 27.
Tel: 617 88 79 – 756 1881.
asistente@inciteco.com.co
Bogotá D.C.

ISO 9001:2015
BUREAU VERITAS
Certification

INCITECO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES
NIT 800.104.214-9

	
Foto 18. Sendero peatonal Carrera 5 con calle 162A.	Foto 19. Sendero peatonal Carrera 5 con calle 162A.

Otras recomendaciones y consideraciones

- Durante el desarrollo del contrato se ha implementado y mantenido el PMT conforme a la propuesta presentada y autorizada, y se han realizado de forma permanente los ajustes necesarios de acuerdo al desarrollo de la obra.

- Durante el desarrollo de los trabajos sobre el espacio público destinado para no motorizados, se ha realizado el manejo o las acciones pertinentes para garantizar las óptimas condiciones de seguridad vial para la movilidad de los residentes y peatones.

Cordialmente,

ING. PASTOR LOPEZ GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL
INCITECO S.A.S.

c.c Ing. Raúl Orlando Delgado - Consorcio San Juan 003 – Interventoría
Ing. Natalia Jiménez Arciniegas – Secretaria del Hábitat – Supervisión Contrato

INCITECO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES
NIT 800.104.214-9

Bogotá D.C., junio 18 de 2021

Señores:
CONSORCIO SAN JUAN 003
ING. RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante legal
Bogotá D.C.

INC-520-2021

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA- 796-2020.

OBJETO: "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES."

Asunto: Respuesta oficio interventoría SDHT-780-2021-148 –Solicitud Informe de caso positivo de Rafael Gutiérrez y Andrés León Benavides y sospechosos de COVID -19

Reciba un cordial saludo:

Teniendo en cuenta la solicitud realizada por la interventoría respeto a los casos positivos de covid 19 de nuestros trabajadores Rafael Gutiérrez y Andrés León Benavides, nos permitimos informar que se realizaron las siguientes actividades, de acuerdo a nuestro protocolo de bioseguridad versión 3:

1. Se estableció en los dos casos el comité de crisis, de acuerdo a lo descrito en el numeral 8.1.2.10, para la implementación de acciones respecto a los casos positivos de nuestros trabajadores.

2. Se implementó el modelo de actuación de casos descrito y se diligenciaron los formatos F-SST47 y F-SST48 para el Seguimiento y registro casos confirmados y los soportes se presentaron completos en el informe mensual SSTMA No 5.

3. Se siguieron los conductos y lo descrito en el Plan de comunicaciones del contrato para los dos casos reportados en el contrato. Se aclara que esta información se reportó en el Informe SSTMA No 5.

INCITECO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES
NIT 800.104.214-9

4. Se realizó en los dos casos el cerco epidemiológico y la identificación de contactos estrechos, de acuerdo a lo descrito en los numerales 9.3 y 9.4 de nuestro protocolo de bioseguridad. Se identificó que No hubo ningún contacto estrecho, a la luz de la legislación vigente. Se aclara que esta información se reportó en el Informe SSTMA No 5.

5. Con relación a la limpieza y desinfección de las áreas de trabajo y equipos y elementos de las personas confirmadas y sospechosas de COVID – 19, se aclara que es una actividad rutinaria y permanente a cargo de los trabajadores que hacen uso de las diferentes áreas compartidas y de la brigada de orden y aseo, que se está realizando con mayor detalle, dado la confirmación de casos en el contrato.

6. Se verificó el nexo epidemiológico entre los casos confirmados y los casos sospechosos y No se reporta este nexo entre los casos.

7. Los temas solicitados de refuerzo requeridos por la entidad (SDHT), hacen parte de los temas tratados dentro de las charlas diarias de seguridad, y los soportes fueron presentados en el Anexo de protocolo en el informe SSTMA No 5, y se presentarán en el próximo informe SSTMA.

8. El suministro de jabón para lavado en manos, gel antibacterial y alcohol en los sitios de desinfección son de recarga permanente, de acuerdo al consumo de los trabajadores en las actividades de limpieza y desinfección.

9. Se continuará reforzando a los trabajadores en las charlas de seguridad la importancia del uso adecuado de tapabocas, lavado de manos, distanciamiento social y cumplimiento de los horarios de alimentación y los turnos.

10. La asignación de lockers y áreas de cambio para el personal nuevo se realiza de acuerdo a la llegada, el tiempo de duración de las actividades y la disponibilidad de las áreas.

11. Se cuenta con toda la evidencia de la implementación del protocolo de bioseguridad y estos soportes se han venido presentando en los diferentes informes mensuales SSTMA.

ING. PASTOR LOPEZ GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL
INCITECO S.A.S.
Anexos 0 folios

INCITECO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES
NIT 800.104.214-9

Bogotá D.C., junio 18 de 2021

Señores:
CONSORCIO SAN JUAN 003
ING. RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante legal
Bogotá D.C.

INC-519-2021

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA- 796-2020.

OBJETO: "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES."

Asunto: Respuesta oficio interventoría SDHT-780-2021-150 – Requerimiento Cumplimiento de normas en trabajo seguro en altura

Reciba un cordial saludo:

Por medio de la presente, nos permitimos informar que se atendieron las observaciones de la interventoría para dar cumplimiento con la normatividad referente a Trabajo Seguro en Alturas (resolución 1409 de 2012), para el desarrollo de las actividades de Armado e instalación de juegos. Además, informamos que para próximas actividades continuaremos dando cumplimiento a la legislación vigente para trabajo en alturas.

Cordialmente,

ING. PASTOR LOPEZ GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL
INCITECO S.A.S.
Anexos 0 folios

INCITECO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES
NIT 800.104.214-9

Bogotá D.C., 17 de junio de 2021

Señores:
CONSORCIO SAN JUAN 003
ING. RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante legal
Bogotá D.C. .

INC-512-2021

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA- 796-2020

OBJETO: "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES"

Asunto: Respuesta oficio interventoría SDHT-780-2021-176

Respetado ingeniero:


Con respecto al oficio del asunto, nos permitimos aclarar que se está dando cumplimiento a la totalidad del PMT aprobado por la Secretaria Distrital de movilidad de Bogotá del 10 de Junio de 2021, mediante el cual el COI describe lo siguiente " La SDM autoriza PMT para cierre parcial de carril norte (sobreancho costado norte) para estacionamiento temporal únicamente para actividades de cargue y descargue de materiales para las obras de recuperación de espacio público del parque la perla oriental. implementar la señalización propuesta y aprobada y mantenerla en buen estado. realizar cerramiento con delineadores tubulares y triple cinta. garantizar ancho total de la calzada (7.0m) para circulación de vehículos. no se autoriza el uso de anden como zona de acopio de material. debe garantizar la presencia de auxiliares de tránsito para coordinar entrada y salida de volquetas y el control del tránsito peatonal. debe acatar en todo momento lo dispuesto en la normativa para circulación de vehículos de carga. una vez finalizadas las actividades de cargue y descargue se debe habilitar la calzada en condiciones seguras de movilidad". Teniendo en cuenta lo referenciado anteriormente, en donde es claro que la zona objeto de las observaciones realizadas por la interventoría mediante la evidencia fotográfica del 12 de Junio es una zona de cargue y descargue de materiales, como lo informó el Residente técnico del contratista a la Residente SSTMA de la interventoria, y como se evidenció que se realizó el respectiva trasciego del material y respectiva limpieza de la zona utilizada. Se adjunta al presente oficio COI citado anteriormente.

Además, con respecto al registro del 16 de Junio, es claro que son las actividades adelantados para la construcción de la subestación, en donde es una zona de obra, como se muestra en el plano aprobado para la implementación del PMT, y se debe realizar una excavación en donde el RCD resultante debe ser acopiado y retirado y/o trasegado de la

INCITECO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES
NIT 800.104.214-9

zona de intervención como se evidencio para esta fecha puntual, que el escombro fue acopiado y retirado de manera inmediata.


A continuación, se adjunta registro fotográfico de la adecuada implementación del PMT aprobado y se aclara que se los senderos peatonales diariamente se adecuan de acuerdo a los requerimientos de obra y realizan mantenimiento para garantizar la movilidad segura de la comunidad del área de influencia de nuestro proyecto.



Calle 127 D # 70 D – 27.
Tel: 617 88 79 – 756 1881.
asistente@inciteco.com.co
Bogotá D.C.

ISO 9001:2015
BUREAU VERITAS
Certification


INCITECO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES
NIT 800.104.214-9





Calle 127 D # 70 D – 27.
Tel: 617 88 79 – 756 1881.
asistente@inciteco.com.co
Bogotá D.C.


ISO 9001:2015
BUREAU VERITAS
Certification

INCITECO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES
NIT 800.104.214-9










Calle 127 D # 70 D – 27.
Tel: 617 88 79 – 756 1881.
asistente@inciteco.com.co
Bogotá D.C.

ISO 9001:2015
BUREAU VERITAS
Certification

INCITECO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES
NIT 800.104.214-9



Teniendo en cuenta lo manifestado anteriormente, hacemos claridad en que no se está configurado ningún incumplimiento al PMT aprobado para la obra e informamos que continuaremos atendiendo las observaciones de la interventoría pertinentes para el desarrollo del proyecto.

Cordialmente,

ING. PASTOR LOPEZ GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL
INCITECO S.A.S.
Anexo: 1 hoja (COI)
Ing. Natalia Jiménez Arciniegas – Secretaria del Hábitat – Supervisión Contrato

Calle 127 D # 70 D – 27.
Tel: 617 88 79 – 756 1881.
asistente@inciteco.com.co
Bogotá D.C.

ISO 9001:2015
BUREAU VERITAS
Certification