EL SUSCRITO SUPERVISOR

CERTIFICA:

Que el contratista **MUEBLES HOSPITALARIOS MB SAS** identificado con NIT 800.228.667 – 4 quien suscribió el contrato de compraventa N° **150.25.2.0006** con fecha de suscripción del 28 de diciembre de 2020, cuyo objeto es: "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS EN CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN Y SERVICIO DE SALUD PÚBLICA EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS CORRESPONDIENTE AL GRUPO N° 1 MUEBLES DE USO ASISTENCIAL: CAMA MECANICA DE MINIMO DOS PLANOS (53), ha cumplido con las obligaciones descritas en la cláusula SEGUNDA y TERCERA, esto es con la entrega final de los equipos que se relacionan a continuación:

ENTIDAD BENEFICIARIA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	CANTIDAD
ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL ANSERMA	CAMA MECANICA DE MINIMO DOS PLANOS 3F CON COLCHON	MB	13 - 1	6416	4
	CAMA MECANICA DE MINIMO DOS PLANOS 3F CON COLCHON	MB	13 - 1	6417	
	CAMA MECANICA DE MINIMO DOS PLANOS 3F CON COLCHON	MB	13 - 1	6418	
	CAMA MECANICA DE MINIMO DOS PLANOS 3F CON COLCHON	MB	13 - 1	6419	
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS RIOSUCIO	CAMA MECANICA DE MINIMO DOS PLANOS 3F CON COLCHON	MB	13 - 1	6420	4
	CAMA MECANICA DE MINIMO DOS PLANOS 3F CON COLCHON	MB	13 - 1	6421	
	CAMA MECANICA DE MINIMO DOS PLANOS 3F CON COLCHON	MB	13 - 1	6422	
	CAMA MECANICA DE MINIMO DOS PLANOS 3F CON COLCHON	MB	13 - 1	6423	
ESE HOSPITAL SAN LORENZO SUPIA	CAMA MECANICA DE MINIMO DOS PLANOS 3F CON COLCHON	MB	13 - 1	6424	6
	CAMA MECANICA DE MINIMO DOS PLANOS 3F CON COLCHON	MB	13 - 1	6425	
	CAMA MECANICA DE MINIMO DOS PLANOS 3F CON COLCHON	MB	13 - 1	6426	
	CAMA MECANICA DE MINIMO DOS PLANOS 3F CON COLCHON	MB	13 - 1	6427	
	CAMA MECANICA DE MINIMO DOS PLANOS 3F CON COLCHON	MB	13 - 1	6428	
	CAMA MECANICA DE MINIMO DOS PLANOS 3F CON COLCHON	MB	13 - 1	6429	
ESE HOSPITAL SAN ANTONIO MARMATO	CAMA MECANICA DE MINIMO DOS PLANOS 3F CON COLCHON	MB	13 - 1	6430	4
	CAMA MECANICA DE MINIMO DOS PLANOS 3F CON COLCHON	MB	13 - 1	6431	
	CAMA MECANICA DE MINIMO DOS PLANOS 3F CON COLCHON	MB	13 - 1	6432	
	CAMA MECANICA DE MINIMO DOS PLANOS 3F CON COLCHON	MB	13 - 1	6433	

Escaneado con CamScanner

ESE HOSPITAL FELIPE SUAREZ SALAMINA	CAMA MECANICA DE MÌNIMO DOS PLANOS 3F CON COLCHON	MB	13 - 1	6434	10
	CAMA MECANICA DE MÌNIMO DOS PLANOS 3F CON COLCHON	MB	13 - 1	6435	
	CAMA MECANICA DE MÌNIMO DOS PLANOS 3F CON COLCHON	MB	13 - 1	6436	
	CAMA MECANICA DE MÌNIMO DOS PLANOS 3F CON COLCHON	MB	13 - 1	6437	
	CAMA MECANICA DE MÌNIMO DOS PLANOS 3F CON COLCHON	MB	13 - 1	6438	
	CAMA MECANICA DE MÌNIMO DOS PLANOS 3F CON COLCHON	MB	13 - 1	6439	
	CAMA MECANICA DE MÌNIMO DOS PLANOS 3F CON COLCHON	MB	13 - 1	6440	
	CAMA MECANICA DE MÌNIMO DOS PLANOS 3F CON COLCHON	MB	13 - 1	6441	
	CAMA MECANICA DE MÌNIMO DOS PLANOS 3F CON COLCHON	MB	13 - 1	6442	
	CAMA MECANICA DE MÌNIMO DOS PLANOS 3F CON COLCHON	MB	13 - 1	6443	
ESE SALUD DORADA – LA DORADA	CAMA MECANICA DE MÌNIMO DOS PLANOS 3F CON COLCHON	MB	13 - 1	6463	6
	CAMA MECANICA DE MÌNIMO DOS PLANOS 3F CON COLCHON	MB	13 - 1	6464	
	CAMA MECANICA DE MÌNIMO DOS PLANOS 3F CON COLCHON	MB	13 - 1	6465	
	CAMA MECANICA DE MÌNIMO DOS PLANOS 3F CON COLCHON	MB	13 - 1	6466	
	CAMA MECANICA DE MÌNIMO DOS PLANOS 3F CON COLCHON	MB	13 - 1	6467	
	CAMA MECANICA DE MÌNIMO DOS PLANOS 3F CON COLCHON	MB	13 - 1	6468	
ESE HOSPITAL SAN BERNARDO FILADELFIA	CAMA MECANICA DE MÌNIMO DOS PLANOS 3F CON COLCHON	MB	13 - 1	6444	7
	CAMA MECANICA DE MÌNIMO DOS PLANOS 3F CON COLCHON	MB	13 - 1	6445	
	CAMA MECANICA DE MÌNIMO DOS PLANOS 3F CON COLCHON	MB	13 - 1	6446	
	CAMA MECANICA DE MÌNIMO DOS PLANOS 3F CON COLCHON	MB	13 - 1	6447	
	CAMA MECANICA DE MÌNIMO DOS PLANOS 3F CON COLCHON	MB	13 - 1	6448	
	CAMA MECANICA DE MÌNIMO DOS PLANOS 3F CON COLCHON	MB	13 - 1	6449	
	CAMA MECANICA DE MÌNIMO DOS PLANOS 3F CON COLCHON	MB	13 - 1	6450	
ESE HOSPITAL SANTA TERESITA PACORA	CAMA MECANICA DE MÌNIMO DOS PLANOS 3F CON COLCHON	MB	13 - 1	6451	6
	CAMA MECANICA DE MÌNIMO DOS PLANOS 3F CON COLCHON	MB	13 - 1	6452	
	CAMA MECANICA DE MÌNIMO DOS PLANOS 3F CON COLCHON	MB	13 - 1	6453	
	CAMA MECANICA DE MÌNIMO DOS PLANOS 3F CON COLCHON	MB	13 - 1	6454	
	CAMA MECANICA DE MÌNIMO DOS PLANOS 3F CON COLCHON	MB	13 - 1	6455	
	CAMA MECANICA DE MÌNIMO DOS PLANOS 3F CON COLCHON	MB	13 - 1	6456	
ESE HOSPITAL SAN JOSE DE SAMANÁ	CAMA MECANICA DE MÌNIMO DOS PLANOS 3F CON COLCHON	MB	13 - 1	6457	6
	CAMA MECANICA DE MÌNIMO DOS PLANOS 3F CON COLCHON	MB	13 - 1	6458	

Escaneado con CamScanner

	CAMA MECANICA DE MINIMO DOS PLANOS 3F CON COLCHON	MB	13 - 1	6459	
	CAMA MECANICA DE MINIMO DOS PLANOS 3F CON COLCHON	MB	13 - 1	6460	
	CAMA MECANICA DE MINIMO DOS PLANOS 3F CON COLCHON	MB	13 - 1	6461	
	CAMA MECANICA DE MINIMO DOS PLANOS 3F CON COLCHON	MB	13 - 1	6462	

Grupo 1: Muebles de uso asistencial						
CODIGO UNSPCS	**EQUIPOS**	**CANTIDAD CONTRATO**	**CANTIDAD ENTREGADA**	**CANTIDAD PENDIENTE**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL FACTURA 9994**
42191800	CAMA HOSPITALARIA ELECTRICA TIPO UCI	79	79	0	$ 7.900.000,00	$ -
	CAMA MECANICA DE MINIMO DOS PLANOS	108	53	0	$ 1.392.580,00	$ 73.806.740,00
TOTALES		**187**	**187**	**0**	**INFORME PARCIAL DE ENTREGA**	**$ 73.806.740,00**

Las camas se encuentran ajustadas a las especificaciones técnicas establecidas por la Dirección Territorial de Salud de Caldas, con la respectiva documentación y obligaciones del contratista en cada entidad beneficiaria.

El contratista presenta certificación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales expedida por el representante legal y revisor fiscal, que se encuentran al día en el pago de parafiscales del 28 de abril de 2021 y copia de las planillas de seguridad social con fecha de pago del mes de abril de 2021.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Número de registro presupuestal	**520 del 28/12/2020**
Valor total del contrato No. **150.25.2.0006**	**$ 774.498.640,00**
Primer pago según factura N° **9822**	**$ 624.100.000,00**
Segundo pago según factura No. **9904**	**$ 76.591.900,00**
Tercer pago según factura No. **9931**	**$ 73.806.740,00**
Saldo pendiente de ejecutar	**$ 0,00**

EVALUACION DEL PROVEEDOR:

El contratista cumplió oportunamente los requisitos previos para la ejecución del contrato y/o sus modificaciones: SI [X] NO [ ]

Escaneado con CamScanner

El contratista ha cumplido con los plazos de ejecución o de entrega pactados en el contrato:
SI [X] NO [ ]

El contratista ha cumplido con las condiciones de calidad en el bien, obra o servicio contratados con la entidad: SI [X] NO [ ]

OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN:

Se expide certificado de ejecución parcial al contrato "Adquisición de equipos biomédicos en cumplimiento del proyecto fortalecimiento de la atención y servicio de salud pública en situación de emergencia en el departamento de Caldas correspondiente al grupo N° 1 Muebles de Uso Asistencial: Cama Mecánica de Mínimo Dos Planos (53), de acuerdo a las ESE beneficiarias del proyecto, las entradas a almacén y las actas de entrega a: ESE Hospital San Vicente de Paul Anserma, ESE Hospital San Juan de Dios Riosucio, ESE Hospital San Lorenzo Supia, ESE Hospital San Antonio Marmato, ESE Hospital Felipe Suarez Salamina, ESE Salud Dorada, ESE Hospital San Bernardo Filadelfia, ESE Hospital Santa Teresita Pácora y ESE Hospital San José Samaná. Se anexa en medio digital (CD) la información entregada por el contratista en cada entidad beneficiaria de acuerdo al literal B. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS del clausulado complementario.
Presenta mora en los aportes: SI___ NO__X_
Durante la ejecución se le efectuaron requerimientos: SI___ NO_X__

**Estas observaciones de no ser atendidas por el contratista de forma oportuna, se tendrán en cuenta para la liquidación del contrato de acuerdo a lo establecido en las cláusulas de este y en las normas contractuales.

Teniendo en cuenta que se han cumplido a cabalidad con las obligaciones de la entrega final según el contrato No. **150.25.2.0006** con fecha de suscripción del 28 de diciembre de 2020, según lo establecido en la cláusula SEXTA, avalamos que se gire la suma de **SETENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($73.806.740,00)**.

Dada en Manizales a los 28 días del mes de abril de 2021.

KATTY JHOANA RODRIGUEZ LOZANO
Subdirectora Jurídica Supervisora
Dirección Territorial de Salud de Caldas

JORGE ANDRES RAMOS GONZÁLEZ
Supervisor
Dirección Territorial de Salud de Caldas

Anexos:

1. Factura No. 9931
2. Certificación de pagos de Seguridad Social y Aportes Parafiscales
3. Copia planilla pago seguridad social
4. Copia de Orden de Ingreso Almacén DTSC
5. Copia Acta de Entrega Muebles Hospitalarios MB a la ESE's Beneficiarias seis (6) folios

Escaneado con CamScanner

6. CD Soportes requerimientos normativos y/o técnicos:
   - Actas de entrega Muebles Hospitalarios MB a la ESE's Beneficiarias
   - Certificado de Garantía
   - Certificado de Mantenimiento Preventivo
   - Hojas de Vida de Equipos Biomédicos Entregados
   - Registro Sanitario INVIMA de equipos entregados
   - Manual de Usuario
   - Ficha Técnica
   - Actas de Capacitación

Vo Bo Oficina de contratación: _____

OBSERVACIONES: _____

_____

_____

Escaneado con CamScanner